



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Resolución comunal

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Convalida extracción de ejemplares arbóreos N° 12/25 - MANTELECTRIC I.C.I.S.A.-

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nros. 1.777 y 3.263; el Decreto N° 166/GCABA/2013 y sus modificatorios, los Decretos Nros. 55/GCABA/14 y 110/GCABA/20; el Anexo identificado como IF-2025-35775373-GCABA-COMUNA15, el Informe N° IF-2025-35775612-GCABA-COMUNA15, el Expediente Electrónico N° EX-2025-00670541-GCABA-COMUNA15, y;

CONSIDERANDO:

Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 127 que las Comunas son unidades de gestión política y administrativa con competencia territorial;

Que, por su parte, el artículo 128 de la citada Constitución dispone que las Comunas ejerzan funciones de planificación, ejecución y control, en forma exclusiva o concurrente con el Gobierno de la Ciudad, respecto a las materias de su competencia;

Que, en consonancia con las disposiciones constitucionales, la Ley Orgánica de Comunas N° 1.777 tiene por finalidad, entre otras, promover la descentralización de las funciones del Gobierno de la Ciudad, preservando su integridad territorial, mejorar la eficiencia y la calidad de las prestaciones que brinda el Gobierno de la Ciudad, así como la de cuidar el interés general de la Ciudad y asegurar el desarrollo sustentable;

Que la Ley N° 3.263 tiene como objeto proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano, implementando los requisitos técnicos y administrativos a los que se ajustaran las tareas de intervención sobre los mismos;

Que tales acciones se desarrollan en un todo de acuerdo con lo establecido en los artículos 10, 11, 12, 13 y 15 de la referida Ley de Arbolado Público Urbano;

Que, con fecha 20 de febrero de 2020, se sancionó el Decreto N° 110/GCABA/20, cuyo artículo 6° sustituyó el artículo 1° del Decreto N° 166/GCABA/13, por medio del cual se transfirieron a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3.263, con excepción de las prescriptas por incisos a, b, e y f del artículo 3°; los artículos 4°, 6° y 7°; los incisos b y c del artículo 14; los incisos e y f del artículo 15; y los artículos 16, 20 y 21;

Que, según se reglamenten dichas misiones, funciones y competencias delegadas, serán ejercidas por el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana y/o la Secretaría de Ambiente y/o la Secretaría de Gobierno y Vínculo

Ciudadano, conforme las responsabilidades primarias y objetivos que establece el Decreto N° 465/GCABA/22, con arreglo a lo dispuesto en el Decreto N° 386/GCABA/23;

Que, por el artículo 9° del referido Decreto N° 110/GCABA/20, se sustituyó el artículo 4° del Decreto N° 166/GCABA/13, por el cual se transfirieron a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento integral del arbolado público urbano, el que comprende a las especies arbóreas, las palmeras y las arbustivas manejadas como árboles, que conforman el arbolado de alineación, así como los implantados en otros bienes del dominio público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por la Ley N° 1.777;

Que, ante el potencial riesgo de caída y el peligro inminente que ello implica para la integridad de las personas, que surge del relevamiento realizado por el equipo técnico de arbolado de esta Comuna 15, tal como surge de las constancias obrantes en el Expediente Electrónico N° EX-2025-00670541-GCABA-COMUNA15, y según el Anexo identificado bajo N° IF-2025-35775373-GCABA-COMUNA15, fue necesaria la extracción por emergencia que en el mentado informe se detalla;

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 15

RESUELVE:

Artículo 1°.- Convalídase la extracción por emergencia de los ejemplares arbóreos ubicados en las direcciones detalladas en el Anexo identificado bajo N° IF-2025-35775373-GCABA-COMUNA15, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente, realizada por la empresa prestataria MANTELECTRIC I.C.I.S.A. (CUIT N° 30-52029200-0), en el marco de Licitación Pública N° 230-1151-LPU23 “Servicio de Mantenimiento Integral del arbolado público lineal o viario y demás servicios conexos de las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.-

Artículo 2°.- Efectuada la extracción referida en el artículo precedente, se deberá plantar nuevo ejemplar en el lugar liberado por el ejemplar extraído, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo II de la Ley de Arbolado Público Urbano N° 3.263.-

Artículo 3°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.-

ANEXO RS N º 12/25 (CONVALIDACIÓN)				
Nº DE INSPECCIÓN	CALLE	CHAPA	REF	ESPECIE
4354	LINNEO	1975	1971	LIGUSTRO
4275	HOLMBERG	1520	1524	ACACIA
4311	HEREDIA	606	608	A DEL CIELO
4376	GUTENBERG	360	FTE LA16	PARAÍSO
4370	ROSETI	502	LA	FICUS
4361	ROSETI	1380	LA	ACER
4379	TERRERO	2471		PARAÍSO
4375	GUTENBERG	360	FTE LA15	PARAÍSO
2996	ACHA, MARIANO, GRAL.	1708		PARAÍSO
4380	CUCHA CUCHA	1675	1673 1671	FRESNO
4391	FOREST AV.	1594		TIPA
4404	LOYOLA	1239		JACARANDA
4282	PINO, VIRREY DEL	3692	LA	FRESNO
3656	ROSETI	1967	1955	ACER
4387	SAN MARTIN AV.	3697	3693	PARAÍSO
4385	TRES ARROYOS	255		LIQUIDAMBAR
4366	VICTORICA, BENJAMIN, GRAL, AV.	3160		FRESNO
4444	DE LOS CONSTITUYENTES AV.	3407	3409	NN
4445	TRELLES, MANUEL R. AV.	2330	28	FRESNO



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Buenos Aires,

Referencia: ANEXO ESPECIE RESOLUCION N° 12/25 (CONVALIDACIÓN MANTELECTRIC).-

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.08.26 14:24:42 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.08.26 14:24:42 -03:00

Planilla de Inspección de Árboles

N° de inspección 4354

AVISO: Ingresar nro. de aviso

EX1

Fecha de relevamiento

15/5/2025

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Linneo

Nro: 1975

Ref.

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Ligustrum lucidum - LIGUSTRO

DAP (cm): 25

Altura (m): 6

☒ Árbol Seco ☐ Semiseco ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceadaInclinación: ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☐ Sin inclinaciónOrientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☒ Hacia la propiedad ☐ Hacia lado ascendente o descendente**RAÍCES**☐ Expuestas ☐ Acera levantada (m2): (m² aprox.) ☐ Fisuras en el frente de la propiedad**FUSTE**☐ Descortezamiento ☒ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Exudados☒ Cavidades pequeñas En zona: ☒ baja ☒ media ☐ alta ☒ Cavidad longitudinal (m) 2☐ Cavidades grandes En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta Pared remanente (cm): Espesor**RAMAS**☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☒ Tocones
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Codominancias ☐ Demasiado bajas
☐ Con mal ángulo de inserción ☐ Excesivas ☐ Cruzadas ☐ Que invaden el espacio aéreo**HOJAS**☒ Defoliación: Total ☐ Coloración anormal ☐ Signos de insectos ☐ Manchas foliares
☐ Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

A: PODA	☐ Formación	☐ Refaldado	MOTIVO:	☐ Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES
	☐ Limpieza	☐ Terciado		☐ Adecuar al sitio	☐ Superficial
	☐ Aclareo	☐ Balanceo de copa		☐ Regular la estructura	☐ Profunda

☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO ☐ D: TRASPLANTE ☒ E: EXTRACCIÓN ☐ F: RETIRO DE CEPA**OBSERVACIONES:**

Ejemplar con hongos en el fuste y en las ramas primarias ,cavidad longitudinal e inclinado hacia la calle. Se recomienda su pronta extraccion y posterior remplazo.

INSPECTOR/A

Lourdes R. Paco L.

33453101

Nombre y Apellido

Firma

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Linneo

Nro: 1975

Ref. _____

Imágenes:



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento

7/3/25

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: ROBINIA PSEUDO ACACIA

Calle: HOLYBORN N°: 1520 ☐ Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 3 DAP (cm): 25 Inclínación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la Inclínación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE:

Desarreglo: Cavidades

basal media alto

Pequeñas

Grandes

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quetiradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas

☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cáncros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- ☐ Reducción Riesgo
- ☐ Eliminar Interferencias
- ☐ Adecuación al sitio
- ☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- ☐ Formación
- ☐ Limpieza
- ☐ Aclareo
- ☐ Refaldarlo
- ☐ Terclado

☐ Balanceo

☐ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

OBSERVACIONES

INSPECTOR/VERIFICADOR

JULIAN CENHA

ING AGR
IN 16947

Planilla de Inspección de Árboles

AVISO: Ingresar nro. de aviso

EME

N° de inspección

4311

Fecha de relevamiento

7/5/2025

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Calle: Heredia

Nro: 606

/608

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Ailanthus altissima - ÁRBOL DEL CIELO

DAP (cm): 40

Altura (m): 10

☐ Árbol Seco ☒ Semiseco

☐ Descopado

☐ Descopado y brotado

☐ Copa desbalanceada

Inclinación:

☐ Mayor a 40°

☐ Menor a 40°

☒ Sin inclinación

Orientación de la inclinación:

☐ Hacia la calle

☐ Hacia la propiedad

☐ Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES

☐ Expuestas

☒ Acera levantada (m2): (m2 aprox.)

☐ Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE

☐ Descortezamiento

☒ Fructificaciones fúngicas

☒ Codominancias

☐ Exudados

☐ Cavidades pequeñas

En zona:

☐ baja

☐ media

☐ alta

☐ Cavidad longitudinal (m)

Longitud

☒ Cavidades grandes

En zona:

☒ baja

☐ media

☐ alta

Pared remanente (cm):

Espesor

RAMAS

☒ Secas / Secas en las puntas

☐ Con cavidades / Tumores / Cancros

☐ Tocones

☒ Quebradas / Fisuradas

☒ Codominancias

☐ Demasiado bajas

☒ Con mal ángulo de inserción

☐ Excesivas

☐ Cruzadas

☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☒ Defoliación: Parcial

☐ Coloración anormal

☐ Signos de insectos

☐ Manchas foliares

☐ Síntomas de enfermedades:

Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA

☐ Formación

☐ Refaldado

MOTIVO:

☐ Reducir de riesgo

B: CORTE DE RAÍCES

☐ Limpieza

☐ Terciado

☐ Adecuar al sitio

☐ Superficial

☐ Aclareo

☐ Balanceo de copa

☐ Regular la estructura

☐ Profunda

☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO

☐ D: TRASPLANTE

☒ E: EXTRACCIÓN

☐ F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

El ejemplar presenta una importante pudrición con fructificaciones fúngicas en la base del fuste, donde se insertan 3 ejes principales codominantes, cuya estabilidad se ve comprometida. Por otra parte, se observa vereda levantada por raíces.

Luego de la extracción se sugiere el desplazamiento o cierre de la plantera por estar ubicada en el polígono de seguridad de la ochava.

INSPECTOR/A

NEGRETE MARIANA



31916596

Nombre y Apellido

Firma

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Heredia

Nro: 606 /608

Imágenes:



Planilla de Inspección de Árboles

Nº de inspección 4376

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Ingrese Prioridad

Fecha de relevamiento 1/7/2025

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Gutenberg

Nro: 360

FTE
LA16

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Melia azedarach - PARAÍSO

DAP (cm): 65

Altura (m): 7

☒ Árbol Seco ☐ Semiseco ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceadaInclinación: ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☐ Sin inclinaciónOrientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES

☐ Expuestas ☐ Acera levantada (m2): (m2 aprox.) ☐ Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE

☐ Descortezamiento ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Exudados☐ Cavidades pequeñas En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta ☐ Cavidad longitudinal (m) Longitud☒ Cavidades grandes En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Tocones
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Codominancias ☐ Demasiado bajas
☐ Con mal ángulo de inserción ☐ Excesivas ☐ Cruzadas ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☒ Defoliación: Total ☐ Coloración anormal ☐ Signos de insectos ☐ Manchas foliares
☐ Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA	☐ Formación	☐ Refaldado	MOTIVO:	☐ Reducir de riesgo	B: CORTE DE RAÍCES
	☐ Limpieza	☐ Terciado		☐ Adecuar al sitio	☐ Superficial
	☐ Aclareo	☐ Balanceo de copa		☐ Regular la estructura	☐ Profunda

☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO ☐ D: TRASPLANTE ☒ E: EXTRACCIÓN ☐ F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

Arbol seco

INSPECTOR/A

Laura Fusco



32944536

Nombre y Apellido

Firma

DNI





UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Calle: Elegir una calle de la Comuna 15

Nro: Altura

Ref.

Imágenes:



Planilla de Inspección de Árboles

AVISO: OFICIO

Nº de inspección 4370
1 Fecha de relevamiento 26/5/2025

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Roseti Nro: 502 LA

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Ficus benjamina DAP (cm): 60 Altura (m): 15

☐ Árbol Seco ☐ Semiseco ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

Inclinación: ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40° X Sin inclinación

Orientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES ☐ Expuestas ☐ Acera levantada (m2): (m² aprox.) ☐ Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE

☐ Descortezamiento X Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Exudados
☐ Cavidades pequeñas En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta X Cavity longitudinal (m) 3
X Cavidades grandes En zona: X baja X media ☐ alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

☐ Secas / Secas en las puntas X Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Tocones
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Codominancias ☐ Demasiado bajas
☐ Con mal ángulo de inserción ☐ Excesivas ☐ Cruzadas ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☐ Defoliación: ☐ Coloración anormal ☐ Signos de insectos ☐ Manchas foliares
X Síntomas de enfermedades: Fructificaciones fungicas

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA ☐ Formación ☐ Refaldado MOTIVO: ☐ Reducir de riesgo B: CORTE DE RAÍCES
☐ Limpieza ☐ Terciado ☐ Adecuar al sitio ☐ Superficial

OBSERVACIONES:

Presenta fructificaciones fungicas, y cavidad longitudinal de aprox. 3 m con pudricion avanzada y ahuecado.

☐ Aclareo ☐ Balanceo de copa ☐ Regular la estructura ☐ Profunda
☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO ☐ D: TRASPLANTE X E: EXTRACCIÓN ☐ F: RETIRO DE CEPA

INSPECTOR/A

Patricio Costa



35273104

Nombre y Apellido

Firma

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Calle: Roseti

Nro: 502 LA

Imágenes:



Planilla de Inspección de Árboles

Nº de inspección 4361

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Ingrese Prioridad

Fecha de relevamiento 19/5/2025

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Roseti

Nro: 1380 LA

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Acer negundo - ARCE

DAP (cm): 60

Altura (m): 8

☒ Árbol Seco ☐ Semiseco ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

Inclinación: ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☐ Sin inclinación

Orientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES

☐ Expuestas ☐ Acera levantada (m2): (m2 aprox.) ☐ Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE

☒ Descortezamiento ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Exudados

☐ Cavidades pequeñas En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta ☐ Cavidad longitudinal (m) Longitud

☒ Cavidades grandes En zona: ☒ baja ☐ media ☐ alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Tocones
☒ Quebradas / Fisuradas ☐ Codominancias ☐ Demasiado bajas
☐ Con mal ángulo de inserción ☐ Excesivas ☐ Cruzadas ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☒ Defoliación: Total ☐ Coloración anormal ☐ Signos de insectos ☐ Manchas foliares
☐ Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA ☐ Formación ☐ Refaldado MOTIVO: ☐ Reducir de riesgo B: CORTE DE RAÍCES
☐ Limpieza ☐ Terciado ☐ Adecuar al sitio ☐ Superficial
☐ Aclareo ☐ Balanceo de copa ☐ Regular la estructura ☐ Profunda
☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO ☐ D: TRASPLANTE ☒ E: EXTRACCIÓN ☐ F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

Arbol seco

INSPECTOR/A

Laura Fusco



32944536

Nombre y Apellido

Firma

DNI




UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Calle: Elegir una calle de la Comuna 15

Nro: Altura

Ref.

Imágenes:



Planilla de Inspección de Árboles

Nº de inspección 4379

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Ingrese Prioridad

Fecha de relevamiento 12/8/2025

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Terrero

Nro: 2471

Ref.

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Melia azedarach - PARAÍSO

DAP (cm): 80

Altura (m): 11

☐ Árbol Seco ☒ Semiseco ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

Inclinación: ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☐ Sin inclinación

Orientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☒ Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES

☐ Expuestas ☐ Acera levantada (m2): (m2 aprox.) ☐ Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE

☒ Descortezamiento ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Exudados

☐ Cavidades pequeñas En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta ☐ Cavidad longitudinal (m) Longitud

☒ Cavidades grandes En zona: ☒ baja ☐ media ☐ alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Tocones
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Codominancias ☐ Demasiado bajas
☐ Con mal ángulo de inserción ☐ Excesivas ☐ Cruzadas ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☒ Defoliación: Parcial ☐ Coloración anormal ☐ Signos de insectos ☐ Manchas foliares
☐ Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA ☐ Formación ☐ Refaldado MOTIVO: ☐ Reducir de riesgo B: CORTE DE RAÍCES
☐ Limpieza ☐ Terciado ☐ Adecuar al sitio ☐ Superficial
☐ Aclareo ☐ Balanceo de copa ☐ Regular la estructura ☐ Profunda
☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO ☐ D: TRASPLANTE ☒ E: EXTRACCIÓN ☐ F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

Arbol semiseco

INSPECTOR/A

Laura Fusco



32944536

Nombre y Apellido

Firma

DNI




UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Calle: Elegir una calle de la Comuna 15

Nro: Altura

Ref.

Imágenes:



Planilla de Inspección de Árboles

Nº de inspección 4375

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Ingrese Prioridad

Fecha de relevamiento 1/7/2025

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Gutenberg

Nro: 360

FTE
LA15

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Melia azedarach - PARAÍSO

DAP (cm): 65

Altura (m): 7

☒ Árbol Seco ☐ Semiseco ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

Inclinación: ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☐ Sin inclinación

Orientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES

☐ Expuestas ☐ Acera levantada (m2): (m2 aprox.) ☐ Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE

☐ Descortezamiento ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Exudados

☐ Cavidades pequeñas En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta ☐ Cavidad longitudinal (m) Longitud

☒ Cavidades grandes En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Tocones
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Codominancias ☐ Demasiado bajas
☐ Con mal ángulo de inserción ☐ Excesivas ☐ Cruzadas ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☒ Defoliación: Total ☐ Coloración anormal ☐ Signos de insectos ☐ Manchas foliares
☐ Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA ☐ Formación ☐ Refaldado MOTIVO: ☐ Reducir de riesgo B: CORTE DE RAÍCES
☐ Limpieza ☐ Terciado ☐ Adecuar al sitio ☐ Superficial
☐ Aclareo ☐ Balanceo de copa ☐ Regular la estructura ☐ Profunda

☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO ☐ D: TRASPLANTE ☒ E: EXTRACCIÓN ☐ F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

Arbol seco

INSPECTOR/A

Laura Fusco



32944536

Nombre y Apellido

Firma

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL



Calle: Elegir una calle de la Comuna 15

Nro: Altura

Ref.

Imágenes:





252



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

2996

AVISO:

5000 65212/21

FECHA DE RELEVAMIENTO:

7/5/2021

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

GRAL. MARIANO ACHA

N°

1708

ESPECIE BOTANICA

YULIA AZEDORACH

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI / NO

Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

8

Menor a 45°

DAP (cm)

70

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

alta

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total/ parcial

Recomendaciones del Inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar Interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

SEMPLAR SEMISECO CON CAVIDADES.

Se recomienda su extracción.

Datos del Inspector/Verificador

ING. AGO.

S. CONCHA

Nombre y Apellido

Firma

HN 16947

FM ó DNI

Planilla de Inspección de Árboles

N° de inspección 4380

AVISO: EME

Ingreso Prioridad

Fecha de relevamiento

9/6/2025

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Calle: Cucha Cucha

Nro: 1673

Ref.

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Fraxinus pennsylvanica - FRESNO AMERICANO

DAP(cm): 40

Altura(m): 12

X Árbol Seco ☐ Semiseco

☐ Descopado

☐ Descopado y brotado

☐ Copa desbalanceada

Inclinación: ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☐ Sin inclinación

Orientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES

☐ Expuestas

☐ Acera levantada (m2): (m² aprox.)

☐ Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE

X Descortezamiento

☐ Fructificaciones fúngicas

☐ Codominancias

☐ Exudados

☐ Cavidades pequeñas

En zona: ☐ baja

☐ media

☐ alta

☐ Cavidad longitudinal (m)

Longitud

☐ Cavidades grandes

En zona: ☐ baja

☐ media

☐ alta

Pared remanente (cm):

Espesor

RAMAS

X Secas / Secas en las puntas

X Con cavidades / Tumores / Cancros

☐ Tocones

X Quebradas / Fisuradas

☐ Codominancias

☐ Demasiado bajas

☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Excesivas

☐ Cruzadas

☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☐ Defoliación: Indicar tipo

☐ Coloración anormal

☐ Signos de insectos

☐ Manchas foliares

☐ Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA

☐ Formación

☐ Refaldado

MOTIVO:

☐ Reducir de riesgo

B: CORTE DE RAÍCES

☐ Limpieza

☐ Terciado

☐ Adecuar al sitio

☐ Superficial

☐ Aclareo

☐ Balanceo de copa

☐ Regular la estructura

☐ Profunda

☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO

☐ D: TRASPLANTE

XE: EXTRACCIÓN

☐ F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

SECO

INSPECTOR/A

JULIÁN CUNHA FERRÉ

ING AGR MN 16947

Nombre y Apellido

Firma

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Calle: Elegir una calle de la Comuna 15

Nro: Altura

Ref.

Imágenes:



Planilla de Inspección de Árboles

AVISO: OFICIO

EME

Nº de inspección

4391

Fecha de relevamiento

23/6/2025

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Calle: Forest Av.

Nro: 1594

Ref.

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Ibirá-pitá

DAP (cm): 50

Altura (m): 10

☐ Árbol Seco ☐ Semiseco

☐ Descopado

☐ Descopado y brotado

☒ Copa desbalanceada

Inclinación:

☐ Mayor a 40°

☒ Menor a 40°

☐ Sin inclinación

Orientación de la inclinación:

☐ Hacia la calle

☒ Hacia la propiedad

☐ Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES

☐ Expuestas

☐ Acera levantada (m2):

(m² aprox.)

☐ Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE

☒ Descortezamiento ☐ Fructificaciones fúngicas

☐ Codominancias

☐ Exudados

☐ Cavidades pequeñas

En zona:

☐ baja ☐ media ☐ alta

Cavidad longitudinal (m)

☒ Cavidades grandes

En zona:

☒ baja ☒ media ☐ alta

Pared remanente (cm):

Espesor

RAMAS

☐ Secas / Secas en las puntas

☐ Con cavidades / Tumores / Cancros

☐ Tocones

☐ Quebradas / Fisuradas

☐ Codominancias

☐ Demasiado bajas

☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Excesivas

☐ Cruzadas

☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☐ Defoliación:

☐ Coloración anormal

☐ Signos de insectos

☐ Manchas foliares

☐ Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA

☐ Formación

☐ Refaldado

MOTIVO: ☐ Reducir de riesgo

B: CORTE DE RAÍCES

☐ Limpieza

☐ Terciado

☐ Adecuar al sitio

☐ Superficial

OBSERVACIONES:

El árbol presenta sobre su fuste un desgarramiento vertical, desde la base hasta los 2 m de altura, en la cual se detecta en su parte alta un daño por la quebradura de un brazo principal. La copa remanente se encuentra dirigida toda hacia un lado, produciendo un marcado desbalance en su estructura.

☐ Aclareo

☐ Balanceo de copa

☐ Regular la estructura

☐ Profunda

☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO

☐ D: TRASPLANTE

☒ E: EXTRACCIÓN

☐ F: RETIRO DE CEPA

INSPECTOR/A

Patricio Costa



35273104

Nombre y Apellido

Firma


DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Calle: Forest Av.

Nro: 1594

Imágenes:



Planilla de Inspección de Árboles

Nº de inspección 4404

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Ingrese Prioridad

Fecha de relevamiento

Seleccionar

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Loyola

Nro: 1239

Ref.

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Jacaranda mimosifolia - JACARANDÁ

DAP (cm): 30

Altura (m): 7

☒ Árbol Seco ☐ Semiseco ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

Inclinación: ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40° ☐ Sin inclinación

Orientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☒ Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES

☐ Expuestas

☐ Acera levantada (m2): (m2 aprox.)

☐ Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE

☐ Descortezamiento

☐ Fructificaciones fúngicas

☐ Codominancias

☐ Exudados

☐ Cavidades pequeñas

En zona:

☐ baja

☐ media

☐ alta

☐ Cavidad longitudinal (m)

Longitud

☒ Cavidades grandes

En zona:

☒ baja

☐ media

☐ alta

Pared remanente (cm):

Espesor

RAMAS

☒ Secas / Secas en las puntas

☐ Con cavidades / Tumores / Cancros

☐ Tocones

☐ Quebradas / Fisuradas

☐ Codominancias

☐ Demasiado bajas

☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Excesivas

☐ Cruzadas

☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☐ Defoliación: Indicar tipo

☐ Coloración anormal

☐ Signos de insectos

☐ Manchas foliares

☐ Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA

☐ Formación

☐ Refaldado

MOTIVO:

☐ Reducir de riesgo

B: CORTE DE RAÍCES

☐ Limpieza

☐ Terciado

☐ Adecuar al sitio

☐ Superficial

☐ Aclareo

☐ Balanceo de copa

☐ Regular la estructura

☐ Profunda

☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO

☐ D: TRASPLANTE

☒ E: EXTRACCIÓN

☐ F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

Arbol seco

INSPECTOR/A

Laura Fusco



32944536

Nombre y Apellido

Firma

DNI





UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Calle: Elegir una calle de la Comuna 15

Nro: Altura

Ref.

Imágenes:



Planilla de Inspección de Árboles

Nº de inspección 4282

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Ingrese Prioridad

Fecha de relevamiento 7/4/2025

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Pino, Virrey del

Nro: 3692 LA

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Fraxinus pennsylvanica - FRESNO AMERICANO DAP (cm): 50 Altura (m): 9

☒ Árbol Seco ☐ Semiseco ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

Inclinación: ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☐ Sin inclinación

Orientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☒ Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES ☐ Expuestas ☐ Acera levantada (m2): (m2 aprox.) ☐ Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE ☐ Descortezamiento ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Exudados

☐ Cavidades pequeñas En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta ☐ Cavidad longitudinal (m) Longitud

☒ Cavidades grandes En zona: ☒ baja ☐ media ☐ alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Tocones
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Codominancias ☐ Demasiado bajas
☐ Con mal ángulo de inserción ☐ Excesivas ☐ Cruzadas ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☐ Defoliación: Indicar tipo ☐ Coloración anormal ☐ Signos de insectos ☐ Manchas foliares
☐ Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA ☐ Formación ☐ Refaldado MOTIVO: ☐ Reducir de riesgo B: CORTE DE RAÍCES
☐ Limpieza ☐ Terciado ☐ Adecuar al sitio ☐ Superficial
☐ Aclareo ☐ Balanceo de copa ☐ Regular la estructura ☐ Profunda

☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO ☐ D: TRASPLANTE ☒ E: EXTRACCIÓN ☐ F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

Arbol seco

INSPECTOR/A

Laura Fusco



32944536

Nombre y Apellido

Firma

DNI



UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Calle: Elegir una calle de la Comuna 15

Nro: Altura

Ref.

Imágenes:



EX3



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

3656

AVISO:

Oficio

FECHA DE RELEVAMIENTO:

06/03/2023

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

Roseti

N°

1967

ESPECIE BOTANICA

Acer negundo

ARBOL SECO

X

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

3

INCLINACION:

SI

NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

DAP (cm)

45

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total

parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estética ☐B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐C: Extracción ☒D: Tratamiento sanitario ☐E: Trasplante ☐F: Corte de raíces ☐

SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

El ejemplar en cuestión fue descopado, quedando el tocón. Se sugiere su extracción para poder reponer el ejemplar por alguno idoneo.

Datos del Inspector/Verificador

Leandro Torre

Nombre y Apellido

Firma

33.866.275

FM ó DNI

Planilla de Inspección de Árboles

AVISO: OFICIO

Nº de inspección 4387
1 Fecha de relevamiento 30/5/2025

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Av. San Martín Nro: 3697 Ref.

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Melia azedarach DAP (cm): 90 Altura (m): 16

☐ Árbol Seco X Semiseco ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

Inclinación: ☐ Mayor a 40° X Menor a 40° ☐ Sin inclinación

Orientación de la inclinación: X Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES ☐ Expuestas ☐ Acera levantada (m2): (m² aprox.) ☐ Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE

X Descortezamiento ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Exudados
☐ Cavidades pequeñas En zona: ☐ baja ☐ media X alta ☐ Cavidad longitudinal (m)
X Cavidades grandes En zona: X baja X media ☐ alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

X Secas / Secas en las puntas X Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Tocones
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Codominancias ☐ Demasiado bajas
☐ Con mal ángulo de inserción ☐ Excesivas ☐ Cruzadas ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

X Defoliación: Parcial ☐ Coloración anormal ☐ Signos de insectos ☐ Manchas foliares
☐ Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA ☐ Formación ☐ Refaldado MOTIVO: ☐ Reducir de riesgo B: CORTE DE RAÍCES
☐ Limpieza ☐ Terciado ☐ Adecuar al sitio ☐ Superficial
☐ Aclareo ☐ Balanceo de copa ☐ Regular la estructura ☐ Profunda

☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO ☐ D: TRASPLANTE X E: EXTRACCIÓN ☐ F: RETIRO DE CEPAS

OBSERVACIONES:

Presenta múltiples cavidades, con distinto grado de descomposición de la madera, en zona media y alta. Sobre el fuste se detectan múltiples agujeros de taladrillo. Quebradura longitudinal del tronco, que no se puede ver la magnitud porque en parte está cubierto por la corteza, pero presenta sectores con la corteza suelta. El vecino informa que la obra de gas o agua, excavó y cortó raíces muy cercanas al árbol <20cm de distancia del tronco.

INSPECTOR/A

Patricio Costa



35273104

Nombre y Apellido

Firma

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Calle: Av. San Martin

Nro: 3697

Imágenes:



Planilla de Inspección de Árboles

N° de inspección 4385

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Ingreso Prioridad

Fecha de relevamiento 6/6/2025

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: TRES ARROYOS Nro: 255 Ref.

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Liquidambar styraciflua - LIQUIDAMBAR DAP(cm): 10 Altura(m): 6

X Árbol Seco ☐ Semiseco ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceadaInclinación: ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☐ Sin inclinaciónOrientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia lado ascendente o descendenteRAÍCES ☐ Expuestas ☐ Acera levantada (m2): (m² aprox.) ☐ Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE ☐ Descortezamiento ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Exudados

☐ Cavidades pequeñas En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta ☐ Cavity longitudinal (m) Longitud

☐ Cavidades grandes En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Tocones

☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Codominancias ☐ Demasiado bajas

☐ Con mal ángulo de inserción ☐ Excesivas ☐ Cruzadas ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☐ Defoliación: Indicar tipo ☐ Coloración anormal ☐ Signos de insectos ☐ Manchas foliares

☐ Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA ☐ Formación ☐ Refaldado ☐ Limpieza ☐ Terciado ☐ Aclareo ☐ Balanceo de copa

MOTIVO: ☐ Reducir de riesgo ☐ Adecuar al sitio ☐ Regular la estructura

B: CORTE DE RAÍCES ☐ Superficial ☐ Profunda

☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO ☐ D: TRASPLANTE XE: EXTRACCIÓN ☐ F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

INSPECTOR/A

Julián Cunha Ferré



Ing. Agr. MN 16947

Nombre y Apellido

Firma

DNI


UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Calle: Elegir una calle de la Comuna 15

Nro: Altura

Ref.

Imágenes:



Planilla de Inspección de Árboles

N° de inspección 4366

AVISO: EMERGENCIA

Ingreso Prioridad

Fecha de relevamiento

22/5/2025

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Calle: Victorica, Benjamín, Gral, Av.

Nro: 3160

Ref.

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Fraxinus pennsylvanica - FRESNO AMERICANO

DAP(cm): 50

Altura(m): 8

Árbol Seco X Semiseco

☐ Descopado

☐ Descopado y brotado

☐ Copa desbalanceada

Inclinación: ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☐ Sin inclinación

Orientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES

☐ Expuestas

☐ Acera levantada (m2): (m² aprox.)

☐ Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE

☐ Descortezamiento

☐ Fructificaciones fúngicas

☐ Codominancias

☐ Exudados

☐ Cavidades pequeñas

En zona: ☐ baja

☐ media

☐ alta

☐ Cavidad longitudinal (m)

Longitud

☐ Cavidades grandes

En zona: ☐ baja

☒ X media

☒ X alta

Pared remanente (cm):

Espesor

RAMAS

☐ Secas / Secas en las puntas

☐ Con cavidades / Tumores / Cancros

☐ Tocones

☐ Quebradas / Fisuradas

☐ Codominancias

☐ Demasiado bajas

☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Excesivas

☐ Cruzadas

☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☐ Defoliación: Indicar tipo

☐ Coloración anormal

☐ Signos de insectos

☐ Manchas foliares

☐ Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA

☐ Formación

☐ Refaldado

MOTIVO:

☐ Reducir de riesgo

B: CORTE DE RAÍCES

☐ Limpieza

☐ Terciado

☐ Adecuar al sitio

☐ Superficial

☐ Aclareo

☐ Balanceo de copa

☐ Regular la estructura

☐ Profunda

☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO

☐ D: TRASPLANTE

XE: EXTRACCIÓN

☐ F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

GRAN CAVIDAD EN FUSTE CON PUDRICION.

INSPECTOR/A

Julián Cunha Ferré

Ing. Agr. MN 16947

Nombre y Apellido

Firma

DNI

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Calle: Elegir una calle de la Comuna 15

Nro: Altura

Ref.

Imágenes:



Planilla de Inspección de Árboles

Nº de inspección 4444

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Ingrese Prioridad

Fecha de relevamiento 12/8/2025

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: De los Constituyentes Av.

Nro: 3407 09

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: - No identificado -

DAP (cm): 45

Altura (m): 7

☒ Árbol Seco ☐ Semiseco ☐ Descopado ☒ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

Inclinación: ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☐ Sin inclinación

Orientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES

☐ Expuestas ☐ Acera levantada (m2): (m2 aprox.) ☐ Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE

☒ Descortezamiento ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Exudados

☐ Cavidades pequeñas En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta ☐ Cavidad longitudinal (m) Longitud

☒ Cavidades grandes En zona: ☒ baja ☐ media ☐ alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☒ Tocones
☒ Quebradas / Fisuradas ☐ Codominancias ☐ Demasiado bajas
☐ Con mal ángulo de inserción ☐ Excesivas ☐ Cruzadas ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☒ Defoliación: Total ☐ Coloración anormal ☐ Signos de insectos ☐ Manchas foliares
☐ Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA ☐ Formación ☐ Refaldado MOTIVO: ☐ Reducir de riesgo B: CORTE DE RAÍCES
☐ Limpieza ☐ Terciado ☐ Adecuar al sitio ☐ Superficial
☐ Aclareo ☐ Balanceo de copa ☐ Regular la estructura ☐ Profunda
☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO ☐ D: TRASPLANTE ☒ E: EXTRACCIÓN ☐ F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

Arbol seco

INSPECTOR/A

Laura Fusco



32944536

Nombre y Apellido

Firma

DNI




UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Calle: Elegir una calle de la Comuna 15

Nro: Altura

Ref.

Imágenes:



Planilla de Inspección de Árboles

Nº de inspección 4445

AVISO: Ingresar nro. de aviso

Ingrese Prioridad

Fecha de relevamiento 12/8/2025

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Calle: Trelles, Manuel R. Av.

Nro: 2330 28

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Especie botánica: Fraxinus pennsylvanica - FRESNO AMERICANO

DAP (cm): 40

Altura (m): 7

☐ Árbol Seco ☐ Semiseco ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

Inclinación: ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40° ☐ Sin inclinación

Orientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☒ Hacia lado ascendente o descendente

RAÍCES

☐ Expuestas ☐ Acera levantada (m2): (m2 aprox.) ☐ Fisuras en el frente de la propiedad

FUSTE

☒ Descortezamiento ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Exudados

☐ Cavidades pequeñas En zona: ☐ baja ☐ media ☐ alta ☐ Cavidad longitudinal (m) Longitud

☒ Cavidades grandes En zona: ☒ baja ☐ media ☐ alta Pared remanente (cm): Espesor

RAMAS

☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Tocones
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Codominancias ☐ Demasiado bajas
☐ Con mal ángulo de inserción ☐ Excesivas ☐ Cruzadas ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☐ Defoliación: Indicar tipo ☐ Coloración anormal ☐ Signos de insectos ☐ Manchas foliares
☐ Síntomas de enfermedades: Describir, si presenta

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: PODA ☐ Formación ☐ Refaldado MOTIVO: ☐ Reducir de riesgo B: CORTE DE RAÍCES
☐ Limpieza ☐ Terciado ☐ Adecuar al sitio ☐ Superficial
☐ Aclareo ☐ Balanceo de copa ☐ Regular la estructura ☐ Profunda

☐ C: TRATAMIENTO SANITARIO ☐ D: TRASPLANTE ☒ E: EXTRACCIÓN ☐ F: RETIRO DE CEPA

OBSERVACIONES:

El ejemplar presenta una grieta longitudinal y descomposicion de la madera, afectando la mitad del fuste.

INSPECTOR/A

Laura Fusco



32944536

Nombre y Apellido

Firma

DNI



UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Calle: Elegir una calle de la Comuna 15

Nro: Altura

Ref.

Imágenes:





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: FICHAS TECNICAS RESOLUCION N° 12/25 (CONVALIDACION MANTELECTRIC).-

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 36 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.08.26 14:25:17 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.08.26 14:25:19 -03:00