



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: RESOLUCION EXTRACCION ARBÓREA. ACTAS 7778 Y 7779. COMUNA 9

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N° 1777, el Decreto N° 166/2013, las actas de inspección N° 7778, 7779, EL IF-2025-32811380-GCABA-COMUNA9 y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 277/AJG/22 se modificó la estructura organizativa de la Secretaría de Asuntos Estratégicos y de la Jefatura de Gabinete de Ministros transfiriendo la dependencia de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, con todo su personal, patrimonio, presupuesto y responsabilidades primarias a la Secretaría de Asuntos Estratégicos, siendo las comunas organismos fuera de nivel bajo su órbita;

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto N° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley N° 1777;

Que la Ley N° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto N° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaran situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se

informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la Ley N.º 3263 establece, en sus artículos 5º a 7º, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto y según lo indicado, corresponde efectuar la extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en Fragata Trinidad 1831 L.A 1, Fragata Trinidad 1831 L.A 2, y en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA 9

RESUELVE

Artículo 1º.- Autorízase a la Empresa VERDE INTEGRAL S.A. CUIT N° 30-71426384-2, Licitación Pública N° 230-1151-LPU23 destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, a realizar tarea de extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en Fragata Trinidad 1831 L.A 1, Fragata Trinidad 1831 L.A 2, y conforme a las planillas de Inspección presentada en Anexo de la presente, IF-2025-32811380-GCABA-COMUNA9, y que a todos sus efectos, forman parte de esta Resolución.

Artículo 2º.- Cumplidas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares en los lugares ocupados por los extraídos, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N.º 3263.

Artículo 3º.- Fíjese un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Notifíquese. Cumplido, archívese.

Sellado por: Maximiliano Rodrigo Mosquera Fantoni
Cédula: TINAR-20251816582
Fecha: 2025/08/07 14:43:23-0300

Fecha: 25 / 06 / 2025

Aviso: 500691898/25

ARME: _____

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Fraxinus pennsylvanica

Calle: Frapata Trinidad

N°/Ref.: 1831 41

Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☒

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 6 D.A.P. (cm): 30 Inclinación: ☒ SI ☐ NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☒

Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☒

Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☒

FUSTE

Cavidades:

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Descortezamiento: ☐

Fructificaciones fúngicas: ☐

Codominancias: ☒

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

Chorreados: ☐

RAÍCES

Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): 10

Fisuras en el frente de la propiedad: ☒ SI ☐ NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: ☒

Excesivas / Cruzadas: ☐

Bajas: ☐

Secas / Secas en los ápices: ☒

Invasión de espacio aéreo: ☒

Tocones: ☒

Con cavidades, tumores o cánceros: ☒

Con mal ángulo de inserción: ☒

Codominantes: ☒

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / ☒ TOTAL

Coloración anormal: ☐

Con manchas foliares: ☐

Síntomas de enfermedades: ☐

Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐

F: EXTRACCIÓN ☒

OBSERVACIONES

Programada. Redondo ingreso por fr. Trinidad 1839 (no hay clipo)
Ejemplar descopado por terceros, que daña vereda, invade propiedad
sin posibilidad de poda de eliminación de interferencia y se encuentra
a menos de 2m de luminario. De igual forma el corte con el ejemplar
hacia lado ascendente. menor plantera por luminario y opacar
vereda (LG4) total a reparar 24 m².

INSPECTOR DE ARBOLADO

Villena A Rosso

Nombre y apellido

35364465

D.N.I.

[Firma]


Firma

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Informe N°: N° DE ACTA: 7778

Calle: FRAGATA TRINIDAD

N°/Ref.: 1831 L.A 1



Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Fraxinus pennsylvanica

Calle: Avda. Trinidad

Nº/Ref.: 1831 LA2

Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 4 D.A.P. (cm): 30 Inclinación: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐

Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☒

FUSTE

Cavidades:

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Descortezamiento: ☐

Fructificaciones fúngicas: ☐

Codominancias: ☒

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

Chorreados: ☐

RAÍCES

Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): 14

Fisuras en el frente de la propiedad: SI ☒ NO ☐

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: ☐

Excesivas / Cruzadas: ☐

Bajas: ☒

Secas / Secas en los ápices: ☒

Invasión de espacio aéreo: ☐

Tocones: ☒

Con cavidades, tumores o cánceros: ☒

Con mal ángulo de inserción: ☒

Codominantes: ☒

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / ☒ TOTAL

Coloración anormal: ☐

Con manchas foliares: ☐

Síntomas de enfermedades: ☐

Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐

F: EXTRACCIÓN ☒

OBSERVACIONES

Propuesta: Ingreso como fr. Trinidad 1839. (no existe duplo)
Ejemplar descopado y brotado, que invade espacio aéreo, rompe vereda y
tapa luminaria. Dar el soporte por terreno
con planta por luminaria y reparar vereda: totalidad de
24m² (6v)

INSPECTOR DE ARBOLADO

Virginia Rosso

Nombre y apellido

35364465

D.N.I.

Firma





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: ACTAS DE 7778 A 7779

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.08.07 14:38:37 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.08.07 14:38:37 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: RESOLUCION EXTRACCION ARBOREA. ACTAS 7780 A 7809. COMUNA 9

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N° 1777, el Decreto N° 166/2013, las actas de inspección N° 7780, 7781, 7782, 7783, 7784, 7785, 7786, 7787, 7788, 7789, 7790, 7791, 7792, 7793, 7794, 7795, 7796, 7797, 7798, 7799, 7800, 7801, 7802, 7803, 7804, 7805, 7806, 7807, 7808, 7809, IF-2025-32815363-GCABA-COMUNA9, y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 277/AJG/22 se modificó la estructura organizativa de la Secretaría de Asuntos Estratégicos y de la Jefatura de Gabinete de Ministros transfiriendo la dependencia de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, con todo su personal, patrimonio, presupuesto y responsabilidades primarias a la Secretaría de Asuntos Estratégicos, siendo las comunas organismos fuera de nivel bajo su órbita;

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto N° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley N° 1777;

Que la Ley N° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto N° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaran situaciones

excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la Ley N.º 3263 establece, en sus artículos 5º a 7º, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto y según lo indicado, corresponde efectuar la extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en Albariño 1039, Barragán 219, Saladillo 1282, Echeandia 3255 L.A 6, Ercilla 7606, General Eugenio Garzón 6642/46, Av. Eva Perón 6703 L.D 1, Av. Eva Perón 6751 E., Av. Eva Perón 6793 L.D 2, Fernández 1426 L.D, Fonrouge 1663, Ibarrola 6826, Juan Vucetich 446, Jorge Bermúdez 1614, José María Calaza 1457 L.A, Mburucuya 6844, Montiel 2305, Murguiondo 1709 L.A 2, Julián Aguirre 1476, Julián Aguirre 1478, Oliden 1778, Pergamino 848, Av. Eva Perón 5601, Pieres 1089, Primera Junta 5491, José E. Rodo 4170, Saladillo 1630 L.D, Tandil 4926, Tapalque 5593 L.A, White 1447, y en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA 9

RESUELVE

Artículo 1º.- Autorízase a la Empresa VERDE INTEGRAL S. A. CUIT N° 30-71426384-2 Licitación Pública N° 230-1151-LPU23 destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, a realizar tarea de extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en Albariño 1039, Barragán 219, Saladillo 1282, Echeandia 3255 L.A 6, Ercilla 7606, General Eugenio Garzón 6642/46, Av. Eva Perón 6703 L.D 1, Av. Eva Perón 6751 E., Av. Eva Perón 6793 L.D 2, Fernández 1426 L.D, Fonrouge 1663, Ibarrola 6826, Juan Vucetich 446, Jorge Bermúdez 1614, José María Calaza 1457 L.A, Mburucuya 6844, Montiel 2305, Murguiondo 1709 L.A 2, Julián Aguirre 1476, Julián Aguirre 1478, Oliden 1778, Pergamino 848, Av. Eva Perón 5601, Pieres 1089, Primera Junta 5491, José E. Rodo 4170, Saladillo 1630 L.D, Tandil 4926, Tapalque 5593 L.A, White 1447, y conforme a las planillas de Inspección presentada en Anexo de la presente, IF-2025-32815363-GCABA-COMUNA9 y que a todos sus efectos, forman parte de esta Resolución.

Artículo 2º.- Cumplidas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares en los lugares ocupados por los extraídos, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N.º 3263.

Artículo 3º.- Fíjese un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Artículo 4º.- Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Notifíquese. Cumplido, archívese.

Sellado por: Maximiliano Rodrigo Mosquera Fantoni
Cédula: TINAR-20251816582
Fecha: 2025/08/07 15:01:47-0300

Arbol

Arbol

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Eje via botánica **Callistemon**

Calle **Albino** Nº **1039**

Arbol Seco ☐ Arbol Semi Seco ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **6** DAP (cm) **20** Inclinación ☒ SI ☐ NO ☒ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
 Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☒ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Cocominancias ☐ Chorreados ☐

	baja	media	alta
Pequeñas			
Grandes		☒	

Cavidad longitudinal en el fuste (m) ☐

Espesor de pared remanente (cm) ☐

RAIZ ☐ expuesta ☒ No levanta vereda m2 ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad ☐ SI ☒ NO

RAMAS

☐ Tocones ☒ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción

☒ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas

☐ Cocominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cáncros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- ☐ Reducción Riesgo
- ☐ Eliminar interferencias
- ☐ Adecuación al sitio
- ☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- ☐ Formación
- ☐ Limpieza
- ☐ Acabeo
- ☐ Refinado
- ☐ Terciado

- ☒ Balanceo
- ☒ C: EXTRACCIÓN
- ☐ E. TRASPLANTE
- ☐ D. TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES


- ☐ Superficial
- ☐ Profunda

OBSERVACIONES

SE RECOMIENDA EXTRACCIÓN DEL EJEMPLAR YA QUE PRESENTA UNA RAMA QUEBRADA DE GRAN TAMAÑO Y OTRA DE SUS RAMAS SE ENCUENTRA SECA. ADENÁS TIENE INCLINACIÓN QUEDANDO TOTALMENTE DESBALANCEADO. PLANTAR NUEVO EJEMPLAR.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Elana Fernandez
Nombre y Apellido


Firma

36494502
DNI

Calle ALBARIÑO 1039

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7780

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso **5.0068.2006/25**

Fecha de relevamiento **20/6/2025**

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica **MELINAZO ARACH (PARA GO)**
Calle **BARRA GAN** Nº **219** ☐ Árbol Seco ☒ Árbol Sem. Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **10** DAP (cm) **62** Inclinación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40°
Orientación de la Inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☒ Hacia el largo de la vereda
☐ Descapado ☐ Descapado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento			Cavidades	☐ Fructificaciones fúngicas	☐ Codominancias	☐ Chomeados
	baja	media	alta				
Pequeñas							
Grandes		☒	☒				

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

☒ HIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m.2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cantros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☒ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- ☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- ☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Alisado
☐ Refojado
☐ Torcido

- ☐ Balanceo
☒ C: EXTRACCIÓN
☐ E: TRASPLANTE
☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- ☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES. **PROPIEDAD** **CORTO PLAZO**

CAVIDADES en región de CORONA y RAMAS PRIMARIA.
Grietas de mayor relevancia. UN TROCISO TAL VEC MÁS,
se encuentra semiseco (no se distingue bien, por la
temporada invernal). Inclinación 10°.
Reparar 12 m² de vocake (LG4).
Pluviómetro 1,2 m x 1,2 m.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio Prohve
Nombre y Apellido


Firma

29.248.692
DNI

Calle BARRAGAN 219

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7781
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: Oficio

Fecha de relevamiento 22/01/24

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica R. obesa
Calle SALADILLO No 1282 ☐ Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 5 DAP (cm) 35 Inclination ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☒ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descapado ☐ Descapado y protodo ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			☐ Fructificaciones tóxicas	☐ Codominancias	☐ Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeños				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes						
				Espesor de pared remanente (cm)		

RAÍZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☒ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☒ Defoliación Parcial Sintomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo
☒ C: EXTRACCIÓN
☐ E: TRASPLANTE
☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F. CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES

Extracción de ejemplar semi-seco con daños en la zona del cuello.
Poda de corto plazo.

INSPECTOR/VERIFICADOR

JUAN S. POCHILA
Nombre y Apellido

S. Saldaña
Firma

35945874
DNI

Calle SALADILLO 1282

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7782
Informe N° _____

Calle ECHEANDIA 3255 L.A 6

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7783

Informe N° _____

Aviso: 500-715087/25

Fecha de relevamiento 17/2/25

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Sabicep

Calle PERILLA N° 7606

☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 10 DAP (cm) 40 Inclination SI / NO ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☒ Hacia el largo de la vereda
☐ Descapado ☐ Descapado y brotado ☒ Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: Cavitades		
	Basal	media	alta
Pequeñas			
Grandes	☒	☒	☒

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☒ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☒ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cáncros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar Interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Adorno
☐ Refaldado
☐ Terciado

☒ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E. TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES

EL ÁRBOL PRESENTA UNA INCLINACIÓN DE 15° HACIA LA VEREDA.

DESCORTEZAMIENTO Y RUBRICACIÓN CON AHUECAMIENTO DEL FUSTE.

INSPECTOR/VERIFICADOR

GABRIELA GRAMMA GONZ

Nombre y Apellido



Firma

33261728

ONI

Calle ERCILLA 7606

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7784
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500681520/25

Fecha de relevamiento 23/6/2025

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica PLATANUS X ACERIFOLIA (PLATANO)

Calle L. EUGENIO GARZON N° 6646/42 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 16 DAP (cm) 75 Inclinação: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal media alta

Pequeñas

Grandes

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorrreos

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAÍZ ☐ Expuesta ☒ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☒ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocónes

☐ Excesivas / Cruzadas

☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas

☐ Secas / Secas en las puntas

☐ Bajas

☐ Codominancias

☐ Con cavidades / Tumores / Cáncros

☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

B: TIPOS DE PODA

☐ Reducción Riesgo

☐ Formación

☐ Balanceo

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Eliminar Interferencias

☐ Limpieza

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ Superficial

☐ Adecuación al sitio

☐ Aclareo

☐ E: TRASPLANTE

☐ Profunda

☐ Regulación de estructura

☐ Refaldado

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

☐ Terciado

OBSERVACIONES PRIMARIDAD: PROGRAMADA - CORTO PLAZO

El ancho de la vereda es de 3m, el árbol ocupa 2m, con un DAP de 75 cm, no puede realizar CA profunda no cumple con el mínimo diámetro crítico de raíz para dicho fuste.

El frente de propiedad se encuentra dañando debido al crecimiento de raíces, presenta fisuras y grietas, debido al peso de la copa del árbol, se recomienda extracción a corto plazo.

Reparación Total de Vereda 25m². Plátano 12m x 12m.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio Padua

Nombre y Apellido



Firma

29.248.692

DNI

Calle GARZON EUGENIO GENERAL 6642/46

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7785
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 21/12/20

Aviso Año

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Acacia viciifolia

Calle Eva Perón Nº 6303 CD 1 ☐ Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 35 Inclínación: ☒ SI / NO ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☒ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☒ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal : media : alto

☐ Fructificaciones fúngicas ☒ Codominancias ☐ Chorreados

Pequeñas ☐ Cavidad longitudinal en el fuste (m) ☐

Grandes ☒ Espesor de pared remanente (cm) ☐

RAÍZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS

☒ Tocones

☒ Excesivas / Cruzadas

☒ Con mal ángulo de inserción

☒ Quebradas / Fisuradas

☒ Secas / Secas en las puntas

☐ Bajas

☒ Codominancias

☒ Con cavidades / Tumores / Cáncros

☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal

☒ Defoliación Total

☐ Con signos de insectos

☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo

☐ Eliminar interferencias

☐ Adecuación al sitio

☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación

☐ Limpieza

☐ Aclareo

☐ Rafaldado

☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

OBSERVACIONES cento plazo

señalar primario sector con cáncro, al igual que fuste
prevención de brotes totales y evolución en V. Semi Seco

INSPECTOR/VERIFICADOR


Wilson A. Lora
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

25364461
DNI

Calle PERON, EVA AV. 6703 L.D 1

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7786

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento: 4/7/20

Aviso: Armo:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Helia azedonach

Calle: Eva Perón Nº 6751 ☐ Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 7 DAP (cm): 60 Inclinación: SI / ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☒ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Desconexamiento: Cavidades

basal media alto

Pequeñas

Grandes

☒

☒

☐ Fructificaciones fúngicas

☒ Codominancias

☐ Chomeados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAÍZ

☐ Expuesta

☐ Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS

☒ Tocones

☒ Excesivas / Cruzadas

☒ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas

☐ Secas / Secas en las puntas

☐ Bajas

☒ Codominancias

☒ Con cavidades / Tumores / Cánceros

☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal

☒ Defoliación Total

☐ Con signos de insectos

☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo

☐ Eliminar interferencias

☐ Adecuación al sitio

☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación

☐ Limpieza

☐ Adarceo

☐ Refaldado

☐ Tercado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

OBSERVACIONES

Prognostada:

Cavidades locales y profundas, desconexamiento de Arboles talados

INSPECTOR/VERIFICADOR

VERÓNICA ROSIO
Nombre y Apellido

Firma

35364461
DNI

Calle PERON, EVA AV. 6751 E.

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7787

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 21/7/25

Aviso: Arma:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Acacia villosa
Calle Eva Perón Nº 6393 CDZ. ☐ Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 7 DAP (cm) 40 Inclinación: ☒ SI / ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☒ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☒ Descopado y brotado ☒ Copa desbalanceada

FUSTE ☒ Descortezamiento: Cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☒ Codominancias ☐ Chomados

	basal	media	alto
Pequeñas	☒	☒	☒
Grandes	☒	☒	☒

Cavidad longitudinal en el fuste (m) 5
Espesor de pared remanente (cm) 3cm.

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS ☒ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebrados / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☒ Codominancias ☒ Con cavidades / Tumores / Cancros ☒ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☒ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA **B: TIPOS DE PODA** **F: CORTE DE RAÍCES**
☐ Reducción Riesgo ☐ Formación ☐ Balanceo ☒ C: EXTRACCIÓN
☐ Eliminar interferencias ☐ Limpieza ☐ E: TRASPLANTE ☐ Superficial
☐ Adecuación al sitio ☐ Aclareo ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO ☐ Profunda
☐ Regulación de estructura ☐ Refaldado ☐ Terciado

OBSERVACIONES Preparada

Ejemplar con cavidad longitudinal desde base hacia arriba
con un corte exponiendo detalle y que por consumo afecta luminancia

INSPECTOR/VERIFICADOR

V. G. N. R. Rossi 33364465
Nombre y Apellido Firma DNI

Calle PERON, EVA AV. 6793 L.D 2

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7788

Informe N° _____

35263728
CNI

FERNANDEZ 1426 L.D

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7789

Calle FONROUGE 1663

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Fonrouge 1663

N° DE ACTA: 7790

Informe N° _____

Plantilla de Inspección de Árboles

Aviso: 500749751/25

Arme

Fecha de relevamiento 17/2/25

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Espesme botánica Prunus cerasifera

Calle BARROLA

Nº 6826

☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 6 DAP (cm) 17 Inclinación ☒ SI ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☒ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descapado ☐ Descapado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE ☐ Descortezamiento: Cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

	basal	media	alta
Pequeños			
Grandes			

Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cáncros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- ☐ Reducción Riesgo
- ☐ Eliminar interferencias
- ☐ Adecuación al sitio
- ☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- ☐ Formación
- ☐ Limpieza
- ☐ Aclareo
- ☐ Refaldado
- ☐ Terclado

☒ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

OBSERVACIONES

Árbol seco con inclinación de 5° hacia la calle

INSPECTOR/VERIFICADOR

García
Granda
Gómez

Nombre y Apellido



Firma

35263728

DNI

Calle IBARROLA 6826

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Nº DE ACTA: 7791
Informe Nº _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento **17/03/25**

Aviso **500725470/25**

Aíre

UBICACION DEL ÁRBOL Especie botánica **Fraxinus pennsylvanica**
Calle **Dr. Vucetich** Nº **446** ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): **5** DAP (cm): **20** Inclinación: ☒ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descapado ☐ Descapado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE ☐ Descortezamiento; Cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Cogominancias ☐ Chorreados
basal media alto
Pequeñas Cavernidad longitudinal en el fuste (m):
Grandes Espesor de pared remanente (cm):

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Socas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☒ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial ☐ Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA **B: TIPOS DE PODA** **F: CORTÉ DE RAICES**
☐ Reducción Riesgo ☐ Formación ☐ Balanceo ☐ C: EXTRACCIÓN ☐ Superficial
☐ Eliminar interferencias ☐ Limpieza ☒ D: TRATAMIENTO SANITARIO ☐ Profunda
☐ Adaptación al sitio ☐ Aclareo ☐ E: TRASP. ANTE
☐ Regulación de estructura ☐ Refaldado ☐ F: TRASP. ANTE

OBSERVACIONES **Extracción de ejemplar muerto en pre.**
Vecino comenta que hubo un escape de gas, por lo cual se recomienda hacer una renovación del suelo en la plantera hasta 60 cm de profundidad como mínimo, para que el próximo árbol no se seque.
Vereda y plantera OK

Prioridad cortapluma

INSPECTOR/VERIFICADOR

Ivan Scahill
Nombre y Apellido

[Firma]
DNI

35.945874
DNI

Cant. VUCETICH, JUAN 446

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7792

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Año 2025

Fecha de relevamiento 29/5/2025

Arrio

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Fraxinus pennsylvanica (FRENO)

Calle Jorge Bermúdez

Nº 1614

☐ Árbol Seco

☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 9

DAP (cm) 32

Inclinación: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descapado ☐ Descapado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal media alta

Pequeñas

Grandes

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominadas ☐ Chomados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAÍZ

☐ Expuesta

☐ Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS

☐ Tocónes

☐ Excesivas / Cruzadas

☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas

☐ Secas / Secas en las puntas

☐ Bajas

☐ Codominancias

☐ Con cavidades / Tumores / Cancros

☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal

☐ Defoliación Total

☐ Con signos de insectos

☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo

☐ Eliminar interferencias

☐ Adecuación al sitio

☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación

☐ Limpieza

☐ Adaren

☐ Refaldado

☐ Tercado

☒ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

OBSERVACIONES Especie de segunda magnitud plantado en vereda de 1,80m de ancho, cuando se recomienda a partir de los 2,40m en adelante. Actualmente las raíces producen levantamiento de vereda que afecta la transitabilidad para personas con movilidad reducida. No es posible realizar corte de raíz a una distancia segura que no comprometa la estabilidad del ejemplar.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Paulina Lopretto

Nombre y Apellido

Firma

31.624.026

DNI

Calle BERMUDEZ, JORGE 1614

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7793
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: 500593877/25

Fecha de relevamiento 21/5/2025

Arme:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Ficus benjamina
 Calle JOSÉ MARIA CALAZA Nº 1457 LA ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semí Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 7 DAP (cm) 25 Inclínación: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
 Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

	Basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas
 ☐ Codominancias
 ☐ Chorrotesos

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAÍZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Torcones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar Interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terclado

☐ Balanceo

☐ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES:

Especie no apta para arbolado viario
(raíces superficiales agresivas) en vereda de 1,80m de
ancho, produciendo múltiples roturas.
Post extracción dejar plantera de 0,80 x 1,20 y reparar
4 m2 de vereda (VGA)

INSPECTOR/VERIFICADOR

Paulina Lopretto
 Nombre y Apellido

Firme

31.624.026
 DNI

Ca le CALAZA, JOSE MARIA 1457 L.A

IMAGEN DEL EJEMPLAR



José María Calaza 1457 LA

N° DE ACTA: 7794

Información N° — —

$\mathbb{S}_Y \cdot \mathbb{C}$

0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Ligustrum lucidum (Ligusteo)

Calle MBURUCUYÁ No 6844 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura apróx. (m) 5 DAP (cm) 8 ... Inclinação: SI NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descapado ☐ Descapado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FLSTE

Descartes y Leibniz: Cálculo de

	basal	media	alt
--	-------	-------	-----

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

	Pequeñas	Medias	Grandes
Pequeñas			
Grandes			

Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____

Espesor de pared remanente (cm) _____

Espeŝor de pared remanente (cm)	
---------------------------------	--

RA17

☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

HAMAS

☐ RAMAS	☐ Tocones	☐ Excesivas / Cruzadas	☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas	☐ Secas / Secas en las puntas	☐ Bajas	
☐ Codominancias	☐ Con cavidades / Tumores / Cáncers	☐ Que invaden espacio aéreo	

THURSDAY

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial ☐ Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- ☐ Reducción Riesgo
- ☐ Eliminar interferencias
- ☐ Adecuación al sitio
- ☐ Regulación de estructura

B. TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☒ Balanceo
C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES: Ejemplar 90% seco, irre recuperable

INSPECTOR/VERIFICADOR

Paulina Lopez
Nombre y Apellido

Films

31.624.026

QNI

Calle

MBURUCUYA 6844

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7795

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Avenida:

Arbolito:

Fecha de relevamiento 14/7/2025

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Fraxinus pennsylvanica

Calle Montiel Nº 2305 ☐ Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 40 Inclinación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☒ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chomeados

Pequeñas ☐ basal ☐ media ☐ alta Caverna longitudinal en el fuste (m)

Grandes ☐ ☒ Espesor de pared remanente (cm)

RAÍZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas

☐ Codominancias ☒ Con cavidades / Tumores / Cancers ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares

☒ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- ☐ Reducción Riesgo
- ☐ Eliminar interferencias
- ☐ Adecuación al sitio
- ☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- ☐ Formación
- ☐ Limpieza
- ☐ Aclareo
- ☐ Refaldado
- ☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- ☐ Superficial
- ☐ Profunda

OBSERVACIONES

Fuste con importante grieta horizontal, fisuras en el fuste. Se encuentra semiseco y la arquitectura de la copa está deformada. No es posible una poda para corregir y disminuir el riesgo. Extraer y cerrar plantación ya que no es apta por luminaria muy cercana. Mide 1.20 m x 1.20 m.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Paolo Sacilotto
Nombre y Apellido

Paolo Sacilotto
Firma

37081193
DNI

Calle MONTIEL 2305

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7796
Informe N°

Plantilla de Inspección de Árboles

Aviso 500692352/25

Fecha de relevamiento 2.6.6.25

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Fraxinus pennsylvanica

Calle MURGUANDO

Nº 1709 L.A.2

☐ Árbol Seco☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m)

12

DAP (cm)

40

Inclinación: SI / NO

☒ Mayor a 40°☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación

☒

Hacia la calle

☐

Hacia la propiedad

☒

Hacia el largo de la vereda

☐

Descapado

☐

Descapado y brotado

☐

Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal

media

alto

Pequeñas

Grandes

☐ Fructificaciones fúngicas☐ Codominancias☐ Chorrados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

☐

Expuesta

☐

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad

☐ SI☐ NO

RAMAS

☐

Toccos

☐

Excesivas / Cruzadas

☐

Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas☐

Secas / Secas en las puntas

☐

Bajas

☐ Codominancias☐

Con cavidades / Tumores / Cáncros

☐

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐

De coloración anormal

☐

Defoliación Total

☐

Con signos de insectos

☐

Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- ☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar Interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- ☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refoldado
☐ Terclado

☐ Balanceo☒ C: EXTRACCIÓN☐ E: TRASPLANTE☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial☐ Profunda

OBSERVACIONES

EL DECAIMO ENTRO POR CORTE DE RAICES SE RECOMIENDA LA EXTRACCIÓN DADO QUE CONLLEVA INTERFERENCIA QUE SE HICIERE EN LAS RAICES, MARCAR LAS RAICES EN LA MANERA DE TENSION Y PERJUDICAR LA ESTABILIDAD DEL EJEMPLO REPARAR 16m2 DE VEREDA Y CERRAR 7 LANTERA.

INSPECTOR/VERIFICADOR

RAFAEL CARRERA
 Nombre y Apellido


 Firma

36293890
 DNI

Calle MURGUIONDO 1709 L.A 2

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7797

Informe N°

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500775 107/25

Fecha de relevamiento 6/8/25

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Legostemis indio - Crispón
Calle J. A. Garre N° 1476 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 4 DAP (cm) 20 Inclinação: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades			☐ Fructificaciones fúngicas	☐ Codominancias	☐ Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes						
				Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ ☐ Expuesta ☒ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☒ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☒ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Sintomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

OBSERVACIONES Extracción de ejemplar muerto en pre
correr plantas por corona a desague pluvial, medidas
de servicios e ingreso a la propiedad por garaje y
puerta peatonal.
Vereda 6m2 solado 6664.

Próximos Cortos plazo

INSPECTOR/VERIFICADOR

Juan Swobley
Nombre y Apellido

[Firma]
Una

35945874
DNI

Calle AGUIRRE, JULIAN 1476

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTIVA: 7798

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500775107/25

Fecha de relevamiento 6/8/15

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Ligustrum lucidum
Calle S. Aguirre N° 1478 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 4 DAP (cm) 25 Inclinação: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE ☒ Descortezamiento: Cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados
basal media alto
Pequeñas ☐ ☐ ☐ Cavity longitudinal en el fuste (m)
Grandes ☐ ☐ ☐ Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☒ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☒ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☒ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo
☒ C: EXTRACCIÓN
☐ E: TRASPLANTE
☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES Extracción de ejemplar muerto en pre.
Desplazar plantera 1m hacia LA. Tamaño 0,8m x 1,20m
PL 4m.

Reparar vereda 8m², solo 6664.

Reparar cordón 2m.

Prioridad corto plazo.

INSPECTOR/VERIFICADOR

JUAN SLACHNA
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

35945874
DNI

Calle AGUIRRE, JULIAN 1478

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7799

Informe N° _____

Plantilla de Inspección de Árboles

Aviso: 500237038/25

Fecha de relevamiento

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Acer negundo

Calle: Oliden No: 1778 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 8 DAP (cm): 45 Inclinação: ☒ SI / ☐ NO ☒ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☒ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☒ Codominancias ☐ Chorreados

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Cavidad longitudinal en el fuste (m):
Espesor de pared remanente (cm):

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☒ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cáncros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☒ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA B: TIPOS DE PODA F: CORTE DE RAÍCES
☐ Reducción Riesgo ☐ Formación ☐ Balanceo ☐ C: EXTRACCIÓN ☐ Superficial
☐ Eliminar interferencias ☐ Limpieza ☐ E: TRASPLANTE ☐ Profunda
☐ Adecuación al sitio ☐ Aclareo ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO
☐ Regulación de estructura ☐ Refoldado ☐ Terciado

OBSERVACIONES:


Se encuentra seco y muerto en pie. Presenta una codominancia desde la base con inclinación hacia la vereda. El fuste se encuentra descortezado en su mayoría y ramas con defoliación total. Se recomienda extracción.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Paula Sacalotto Paula Sacalotto 37281193
Nombre y Apellido Firma Dni

Ca l c OLIDEN 1778

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7800
Informe N°

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: 500704985/25

Fecha de relevamiento 7/7/2025

Armo:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Acer negundo

Calle Pergamino

Nº 848

☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 11 DAP (cm) 35 Inclinación ☒ SI ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☒ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descapado ☐ Descapado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descartezamiento, Cavidades

base media alto

Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAÍZ

☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☒ Con cavidades / Tumores / Caricos ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Retalado
☐ Terciado

☐ Balanceo
☒ C: EXTRACCIÓN
☐ E: TRASPLANTE
☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES Rama primaria con cancro extendido desde la mitad de la misma hasta la inserción de ramas secundarias de origen epicórmico, con fructificaciones fúngicas en la cavidad

INSPECTOR/VERIFICADOR

Paulina Lopretto
Nombre y Apellido

Firma

31.624.026
DNI

Calle PERGAMINO 848

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7801

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500780626/25

Fecha de relevamiento 29/7/2025

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica LIPUNA TIPO
Calle AV. EVA PERÓN Nº 5601 ☐ Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 17 DAP (cm) 70 Inclinación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☒ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados
basal media alto
Pequeñas ☐ ☐ ☐
Grandes ☒ ☒ ☒
Cavidad longitudinal en el fuste (m) 4 m.
Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☒ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR


A: OBJETIVOS DE LA PODA B: TIPOS DE PODA F: CORTE DE RAÍCES
☐ Reducción Riesgo ☐ Formación ☐ Balanceo ☒ C: EXTRACCIÓN ☐ Superficial
☐ Eliminar interferencias ☐ Limpieza ☐ E: TRASPLANTE ☐ Profunda
☐ Adecuación al sitio ☐ Aclareo ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO
☐ Regulación de estructura ☐ Refaldado ☐ Terciado

OBSERVACIONES

CAVIDAD LONGITUDINAL 4m
Inclinación 15° hacia vereda
Prioridad ALTA
(Segunda acta de Extracción: la primera se realizó el 25/4/2025, con repunación de vereda. También tiene acta de Oficio en 2022, con gada a SIEVA)

INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio Prohaci
Nombre y Apellido


Firma

29.248.692
DNI

Calle PERON, EVA AV. 5601

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7802

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento **3/7/2025**

Aviso: **500715580/25**

Armo:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: **Ligustrum lucidum**
Calle: **Pirres** Nº: **1089** ☒ Arbo Seco ☐ Arbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox (m): **2** DAP (cm): **10** Inclinación: ☒ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descapado ☐ Descapado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavitadas ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados
basal media alto
Pequeñas Cavidad longitudinal en el fuste (m):
Grandes Espesor de pared remanente (cm):

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda nº: Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cánceros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal: ☒ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial ☐ Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA B: TIPOS DE PODA F: CORTE DE RAICES
☐ Reducción Riesgo ☐ Formación ☒ Balanceo C: EXTRACCIÓN ☐ Superficial
☐ Eliminar interferencias ☐ Limpieza ☐ E. TRASPLANTE ☐ Profunda
☐ Adecuación al sitio ☐ Aclareo ☐ D. TRATAMIENTO SANITARIO
☐ Regulación de estructura ☐ Refaldado ☐ Tendido

OBSERVACIONES **Extracción de quipar muerto en pie...**
Ampliar, nivelar y alinear planteros 2 1,20 m x 1,20 m,
pl 4,80m.
Reparar vereda 4m², Solado 6664.
Principio corte plca.

INSPECTOR/VFRIFICADOR

Ivan Szachlik
Nombre y Apellido

Szachlik
Firma

33.945.874
DNI

Calle PIERES 1089

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7803
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 9/6/2025

Av 50 500593031/25

Armo

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Fraxinus pennsylvanica (Fresno)
Calle Primera Junta N° 5491 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 6 DAP (cm) 38 Inclinación: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreos
basal media alta
Pequeñas Caverna longitudinal en el fuste (m)
Grandes Espesor de pared remanente (cm)

RAÍZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cáncros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA B: TIPOS DE PODA F: CORTE DE RAÍCES
☐ Reducción Riesgo ☐ Formación ☐ Balanceo ☐ C EXTRACCIÓN ☐ Superficial
☐ Eliminar interferencias ☐ Limpieza ☒ V ☐ E: TRASPLANTE ☐ Profunda
☐ Adecuación al sitio ☐ Aclareo ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO
☐ Regulación de estructura ☐ Refaldado ☐ Terciado

OBSERVACIONES Arbol seco en pie, parcialmente descortezado, con fructificaciones fúngicas en fuste y grietas.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Paulina Loprete
Nombre y Apellido

Firma

31.624.026
ON1

Calle PRIMERA JUNTA 5491

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7804

Informe N° ____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500236391/25

Fecha de relevamiento 21/3/25

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Fraxinus pennsylvanica
 calle Jose E. Rodo Nº 4170 LA ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 8 OAP (cm) 30 Inclinación: SI / ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
 Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chomeados

	basal	media	alto
Pecueñas			
Grandes			

 Cavity longitudinal en el fuste (m)
 Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☒ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA B: TIPOS DE PODA C: EXTRACCIÓN F: CORTE DE RAÍCES
☐ Reducción Riesgo ☐ Formación ☐ Blanqueo ☐ Superficial
☐ Eliminar interferencias ☐ Limpieza ☐ C: EXTRACCIÓN ☐ Profunda
☐ Adecuación al sitio ☐ Aclareo ☐ E: TRASPLANTE
☐ Regulación de estructura ☐ Refaldado ☐ O: TRATAMIENTO SANITARIO
☐ Terciado

OBSERVACIONES

El ejemplar se encuentra seco y muerto en pie.
Mostrando plántula

INSPECTOR/VERIFICADOR

Paola Saulterro
 Nombre y Apellido

Paola Saulterro
 Firma

37281193
 DNI

Calle RODO, JOSE E. 4170 L.A

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7805

Informe N° _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Calle Saladillo Nº 1630 LD ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 4 DAP (cm) 15 Inclinação: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal media alto

Pequeñas

Grandes

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorrados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

☐ Expuesta

☐ Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocónes

☐ Excesivas / Cruzadas

☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas

☐ Secas / Secas en las puntas

☐ Bajos

☐ Codominancias

☐ Con cavidades / Tumores / Cánceros

☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal

☒ Defoliación Total

☐ Con signos de insectos

☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo

☐ Eliminar Interferencias

☐ Adecuación al sitio

☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación

☐ Limpieza

☐ Aclareo

☐ Refaldado

☐ Terciado

☐ Balanceo

☐ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

OBSERVACIONES

Sobre la dirección se encuentran dos ejemplares. El de LD, está seco y muerto en pie, por lo que se recomienda extracción. También se manda a desplazar la plantera 1m. hacia LD y cerrar la LD1 y la LD2 que están vacías (ambas miden 0.60m x 0.40m, 1m² de vereda), de manera que quede una plantera de 1.20m x 1.20m (4.8m²) en el medio de ambos.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Paola Sacilotto

Nombre y Apellido

Paola Sacilotto

Firma

37281193

DNI

Calle SALADILLO 1630 L.D

[IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7806
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: S006201587/25

Fecha de relevamiento 29/5/2025

Aíre:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Salix babylonica (SAUCE LLORÓN)

Calle: TANDIL Nº: 4926 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 9 DAP (cm): 40 Inclinación: ☒ SI ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40°

Orientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☒ Hacia el largo de la vereda
☐ Descapado ☐ Descapado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

	Descoyeteamiento: Cavidades			☐ Fructificaciones fúngicas	☐ Cocominacias	☐ Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m):	Espesor de pared remanente (cm):	
Grandes						

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cánceros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terclado

☒ Balanceo
☐ C: EXTRACCIÓN
☐ E: TRASPLANTE
☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES: Especie no apta para arbolado viario, con raíces muy agresivas. Actualmente genera desniveles en vereda y daños severos en el interior de la propiedad. Post. extracción cerrar plantera por no apta (espacio reducido entre dos garajes) y Reparar vereda (8 m2 de 64 P6 en total)

INSPECTOR/VERIFICADOR

Paulina Lopretto
Nombre y Apellido

Firma

31.624.026

DNI

Calle TANDIL 4926

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7807

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: Oficio

Fecha de relevamiento 25/4/25

Arrio: _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Fresno

Calle Topique N° 5593 LA ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 65 Inclinación: SI / ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descapado ☐ Descapado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavidades ☒ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chomados
Pequeñas ☐ basal ☐ media ☐ alto
Grandes ☒ Cuidad longitudinal en el fuste (m) 1m
Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ ☐ Expuesta ☒ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS ☐ Tocones ☒ Excesivas / Cruzadas ☒ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☒ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cáncros ☒ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA B: TIPOS DE PODA F: CORTE DE RAÍCES
☐ Reducción Riesgo ☐ Formación ☐ Balanceo ☐ C: EXTRACCIÓN ☐ Superficial
☐ Eliminar interferencias ☐ Limpieza ☒ E: TRASPLANTE ☐ Profunda
☐ Adecuación al sitio ☐ Actaneo ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO
☐ Regulación de estructura ☐ Refaldado ☐ Terciado

OBSERVACIONES Extracción de ejemplar con cavidad

basal cercana al 40% del perímetro del fuste, que
afecta la zona del cuello y compromete su estabilidad.
En lo alto del fuste presenta fructificaciones fúngicas.

Reparar vereda 34 m², solo de 6496. Plantera 12m x 12m.
PL 4, 8m (Desplazar plantera 1m hacia la do 13cm de
para elegir de echarla).

Periódica Corto plazo

INSPECTOR/VERIFICADOR

Ivan Szachly
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

35945874
DNI

Calle TAPALQUE 5593 L.A

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7808
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: 500710689/25

Fecha de relevamiento: 1/7/2025

Arme: _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Robinia pseudoacacia (ROSA BLANCA)

Calle: W.H.I.T.E N°: 1447 ☐ Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 4 DAP (cm): 45 Inclinación: ☒ SI ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40°

Orientación de la inclinación: ☒ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☒ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

hacia media alto

Pequeñas ☐ Cavernidad longitudinal en el fuste (m) _____

Grandes ☐ Espesor de pared remanente (cm) _____

RAÍ/ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aciares
☐ Refaldado
☐ Terclado

☒ Balanceo
☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES Descomposición avanzada de fuste (pudrición cúbica), descortezado ~~en~~ y grietas longitudinales. Descopado y rebrotado (múltiples brotes epicórmicos). Decaimiento generalizado. Post extracción: Cerrar plantera elevada en polígono de seguridad (1,50 m2 de HA).

INSPECTOR/VERIFICADOR

Paulina Lapretto
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

31.624.026
DNI

Calle WHITE 1447

IMAGEN DEL EJEMPLAR



White 1447

N° DE ACTA: 7809

Informe N° _____



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: ACTAS DE 7780 A 7809

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 60 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.08.07 14:49:48 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.08.07 14:49:50 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Resolución Extracción Arbórea. Actas 7810 a 7819. Comuna 9

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N° 1777, el Decreto N° 166/2013, las actas de inspección N° 7810, 7811, 7812, 7813, 7814, 7815, 7816, 7817, 7818, 7819, IF-2025-34268153-GCABA-COMUNA9 y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 277/AJG/22 se modificó la estructura organizativa de la Secretaría de Asuntos Estratégicos y de la Jefatura de Gabinete de Ministros transfiriendo la dependencia de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, con todo su personal, patrimonio, presupuesto y responsabilidades primarias a la Secretaría de Asuntos Estratégicos, siendo las comunas organismos fuera de nivel bajo su órbita;

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto N° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley N° 1777;

Que la Ley N° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto N° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaran situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo

de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la Ley N.º 3263 establece, en sus artículos 5º a 7º, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto y según lo indicado, corresponde efectuar la extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en Juan Bautista Alberdi 6353, Homero 1708, Julián Aguirre 1488, José León Suarez 662, Madero 169 L.A 2, Montiel 3046, Montiel 3096, Pilar 840, Timoteo Gordillo 1195, Yermal 6146, y en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA 9

RESUELVE

Artículo 1º.- Autorízase a la Empresa VERDE INTEGRAL S.A CUIT N° 30-71426384-2 Licitación Pública N° 230-1151-LPU23 destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, a realizar tarea de extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en Juan Bautista Alberdi 6353, Homero 1708, Julián Aguirre 1488, José León Suarez 662, Madero 169 L.A 2, Montiel 3046, Montiel 3096, Pilar 840, Timoteo Gordillo 1195, Yermal 6146, y conforme a las planillas de Inspección presentada en Anexo de la presente, IF-2025-34268153-GCABA-COMUNA9 y que a todos sus efectos, forman parte de esta Resolución.

Artículo 2º.- Cumplidas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares en los lugares ocupados por los extraídos, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N.º 3263.

Artículo 3º.- Fíjese un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Artículo 4º.- Notifíquese a los interesados haciendo expresa mención que la presente Resolución agota la vía administrativa y que podrán optar por interponer: a) recurso administrativo de reconsideración, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, b) recurso administrativo de alzada, dentro del plazo de quince (15) días hábiles, o c) la acción judicial pertinente, conforme arts. 117, 118, 121, 123 y concordantes de la Ley de Procedimiento Administrativo aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia 1510/1997, ratificado por Resolución de la Legislatura 41/1998 (texto consolidado por Ley N° 6347, BOCBA N°6009). Remítase para su intervención a la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal y pase a la Dirección General de Contaduría General y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Secretaría de Asuntos Estratégicos para su conocimiento y prosecución del trámite. Regístrese. Cumplido, archívese.

Sellado por: Maximiliano Rodrigo Mosquera Fantoni
Cédula: TINAR-20251816582
Fecha: 2025/08/18 13:48:07-0300

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 7-8-25

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Ligustrum lucidum
Calle J. B. ALBERDI N° 6353 ☐ Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 60 DAP (cm) 20 Inclinação: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☒ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades			☐ Fructificaciones fúngicas	☐ Codominancias	☐ Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m) <u>1,3m</u>	Espesor de pared remanente (cm) <u> </u>	
Grandes		☒				

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar Interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo
☒ C: EXTRACCIÓN
☐ E: TRASPLANTE
☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES

EL EJEMPLAR PRESENTA SIGNOS DE RETORCEO DEBIDO A MANEJO ILEGAL DEL ÁRBOL EN LA ZONA DEL JORADON QUE REPERTE EN EL 40% DEL DAP, TAMBÉN PRESENTA ESCALA Y COPA DESBALANCEADA. SE RECOMIENDA LA EXTRACCIÓN DEL EJEMPLAR Y DESPLAZAR PLANTERA 3M HACIA LD.

INSPECTOR/VERIFICADOR

CABRAL PATRICIO
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

56293990
DNI

Calle ALBERDI, JUAN BAUTISTA AV. 6353

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7810
Informe N° _____

Fecha: 30 / 7 / 25

Aviso: 800783408/25

ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Helio oxydanthus

Calle: Donato

Nº/Ref.: 1708

Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☒

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 60 D.A.P. (cm): 60 Inclinação: ☒ S / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☒
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☒
Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☒

FUSTE

Cavidades:

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			☒

Descortezamiento: ☒
Fructificaciones fúngicas: ☐
Codominancias: ☒
Chorreados: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES

Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): 12 Fisuras en el frente de la propiedad: SI / ☒ NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: ☒ Excesivas / Cruzadas: ☒ Bajas: ☒
Secas / Secas en los ápices: ☒ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☒
Con cavidades, tumores o cánceros: ☒ Con mal ángulo de inserción: ☒ Codominantes: ☒

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / ☒ TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ E: TRASPLANTE ☐ F: EXTRACCIÓN ☒

OBSERVACIONES

Programada. ejemplar con deterioramiento, desbalanceo de copa, ramas principales muertas, cavidades grandes en la inserción de estas. Se tocan y se coordinan planteros a 1,2m de la vereda hacia la (1,2m - 4,8m ancho) y se repara vereda (baldosa) pedida bajo 60x40 : 12m².

INSPECTOR DE ARBOLADO

VILGARIA ROSSO
Nombre y apellido

35364465
D.N.I.

[Firma]
Firma

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Informe N°: N° DE ACTA: 7811

Calle: HOMERO

N°/Ref.: 1708



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento **6/8/25**

Aviso **Oficio**

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica **Ligustrum lucidum**
Calle **S. Aguirre** Nº **1488** ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **4** DAP (cm) **20** Inclinação: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal media alto

Pequeñas			
Grandes			

☒ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS

☒ Tocones

☐ Excesivas / Cruzadas

☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas

☐ Secas / Secas en las puntas

☐ Bajas

☐ Codominancias

☐ Con cavidades / Tumores / Cancros

☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☒ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- ☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- ☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

- ☐ Balanceo
☒ C: EXTRACCIÓN
☐ E: TRASPLANTE
☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- ☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES Extracción de ejemplar muerto en fre. Nivel, ampliar y recortar planta 0,8 x 1,20 ~ PL 4m. Reparar vereda 6m² solado 6664.

Prioridad **corto plazo**

INSPECTOR/VERIFICADOR

Juan S. S. S. S.
Nombre y Apellido

S. S. S. S.
Firma

35945874
DNI

Calle **AGUIRRE, JULIAN 1488**

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7812
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500739711/25

Fecha de relevamiento 15-7-25

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica FRAXINUS PENNSYLVANICA
Calle JOSE LEON SUAREZ Nº 662 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semí Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 12 DAP (cm) 50 Inclínación: SI / ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados
basal media alto
Pequeñas ☐ ☐ ☒
Grandes ☒ ☒ ☐
Cavidad longitudinal en el fuste (m) 0,3
Espesor de pared remanente (cm) 1

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☒ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☒ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

B: TIPOS DE PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aciareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo
☒ C EXTRACCIÓN
☐ E: TRASPLANTE
☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES

EL EJEMPLAR PRESENTA CAVIDAD EN EL FUSTE MEDIO DONDE SE ENCUENTRA LA TARED REMANENTE Y SIGNOS DE PLAGAS. TAMBIEN PRESENTA CAVIDADES Y DESGASTE ZAHATON EN LAS RAÍCES PRINCIPALES DONDE SE ENCUENTRAN SIGNOS DE ROTACION DE CAJAS DE GRAN PORO

INSPECTOR/VERIFICADOR

CABRAL RAZUPO
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

36283920
DNI

Calle SUAREZ, JOSE LEON 662

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7813
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500.7710.00

Fecha de relevamiento 24-7-25

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Ficus elastica

Calle MADEIRO

Nº 16942

☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 12 DAP (cm) 50 Inclínación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades		
	basal	media	alto

Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones ☒ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☒ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo
☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES

SE RECOMIENDA LA EXTRACCIÓN DEL EJEMPLAR, PERO QUE NO ES RECOMENDADO PARA ARBOLADO URBANO Y AL MOMENTO DEL RELEVAMIENTO SE OBSERVÓ QUE LAS PODAS DE ELIMINACIÓN DE INTERFERENCIA QUE PODRÍAN EJECUTARSE, IMPLICARÍAN LA REDUCCIÓN DEL 60% DE LA COPA DEL ÁRBOL, GENERANDO UN DESBALANCEO CONSIDERABLE EN EL EJEMPLAR.
DEJAR PLANTERA EN 1,2m x 1,2m

INSPECTOR/VERIFICADOR


CAROL RAYGO
Nombre y Apellido

[Firma]

DNI 36293990
DNI

Calle MADERO 169 L.A 2

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7814
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso oficio

Fecha de relevamiento 26-7-25

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Styphnolobium japonicum
Calle Montiel N° 3046 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 4 DAP (cm) 30 Inclínación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☒ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados
basal media alto
Pequeñas ☐ ☐ ☐ Cavity longitudinal en el fuste (m)
Grandes ☐ ☐ ☐ Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaidado
☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES

ESPECIE CORRECTA EN JIE. SE RECOMIENDA SU SEPARACIÓN DE PROPIEDAD ALTA Y DEJAR PLANTERA EN 1,2X12

INSPECTOR/VERIFICADOR

OTARRA RAMIRO
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

3608990
DNI

Calle **MONTIEL 3046**

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7815
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso Oficio

Fecha de relevamiento 2-7-25

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Styphnolobium japonicum

Calle Montiel

Nº 2096



Árbol Seco



Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 5

DAP (cm) 30

Inclinación: SI / NO



Mayor a 40°



Menor a 40°

Orientación de la inclinación



Hacia la calle



Hacia la propiedad



Hacia el largo de la vereda



Descopado



Descopado y brotado



Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal

media

alto



Fructificaciones fúngicas



Codominancias



Chorreos

Pequeñas

Grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ



Expuesta



Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:



SI



NO

RAMAS



Tocones



Excesivas / Cruzadas



Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas



Secas / Secas en las puntas



Bajas

Codominancias



Con cavidades / Tumores / Cancros



Que invaden espacio aéreo

HOJAS



De coloración anormal



Defoliación Total



Con signos de insectos



Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción Riesgo

Eliminar Interferencias

Adecuación al sitio

Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

Formación

Limpieza

Acilareo

Refaldado

Terciado



Balanceo



C EXTRACCIÓN



E: TRASPLANTE



D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES



Superficial



Profunda

OBSERVACIONES

ESQUEMA ROBERTO EN RIZ. SE RECOMIENDA SU EXTRACCIÓN DE PLANTACIÓN ALTA Y EL CORTE DE PLANTACIÓN

INSPECTOR/VERIFICADOR

RAZIBO
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

36293920
DNI

Calle MONTIEL 3096

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7816
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 7/8/25

Aviso 500 801418/25

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Fresno - Fraxinus pennsylvanica
Calle Pilar N° 840 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 6 DAP (cm) 30 Inclinação: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			☐ Fructificaciones fúngicas	☐ Codominancias	☐ Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ ☒ Expuesta ☒ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES Extracción de ejemplar ubicado entre 2 ingresos de garage y con crecimiento de raíz primaria que rompe vereda a lo largo. La reparación de vereda requiere un corte de raíces que puede afectar la estabilidad del árbol, el cual tiene estructura de la copa desbalanceada.
Cerrar planteros y Reparar vereda 22m² (sobre AC44 negro)
Reparar pluvial y cordón 7m.

Prioridad Programada.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Ivan Szachlaj
Nombre y Apellido

Szachlaj
Firma

35945874
DNI

Calle **PILAR 840**

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7817

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500 587422/22

Fecha de relevamiento 3-1-23

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Calle Y. MORENO GORDILLO

Nº 1195



Arbol Seco



Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m)

6

DAP (cm)

40

Inclinación: SI / NO



Mayor a 40°



Menor a 40°

Orientación de la inclinación



Hacia la calle



Hacia la propiedad



Hacia el largo de la vereda



Descopado



Descopado y brotado



Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal

media

alto



Fructificaciones fúngicas



Codominancias



Chorreados

Pequeñas

Grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ



Expuesta



Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:



SI



NO

RAMAS



Tocones



Excesivas / Cruzadas



Con mal ángulo de inserción



Quebradas / Fisuradas



Secas / Secas en las puntas



Bajas



Codominancias



Con cavidades / Tumores / Cancros



Que invaden espacio aéreo

HOJAS



De coloración anormal



Defoliación Total



Con signos de insectos



Con manchas foliares



Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PDDA

☐ Reducción Riesgo

☐ Eliminar interferencias

☐ Adecuación al sitio

☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación

☐ Limpieza

☐ Aclareo

☐ Refaldado

☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

OBSERVACIONES

ELIMINAR MUERTO EN PIE. AL MOMENTO DEL RELEVAMIENTO SE ENCONTRÓ CUBIERTO POR CAMPESIS GRANÍFOLIA SE DESCONOCES EL ESTADO DEL EJEMPLAR SECO DE FRAXINUS

INSPECTOR/VERIFICADOR


CABRAL RAMIRO
Nombre y Apellido

[Firma]

1.36283990
DNI

Calle GORDILLO, TIMOTEO 1195

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7818
Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 500775461/25

Fecha de relevamiento 6/8/2025

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica SALIX SP. (Sauce Criollo)
Calle Yorbal Nº 6146 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 16 DAP (cm) 82 Inclinação ☒ SI ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☒ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes	☒	☒	

Cavidad longitudinal en el fuste (m)
Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☒ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA **B: TIPOS DE PODA** **F: CORTE DE RAÍCES**
☐ Reducción Riesgo ☐ Formación ☐ Balanceo ☐ Superficial
☐ Eliminar interferencias ☐ Limpieza ☒ C EXTRACCIÓN ☐ Profunda
☐ Adecuación al sitio ☐ Aclareo ☐ E: TRASPLANTE
☐ Regulación de estructura ☐ Refaldado ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO
☐ Terciado

OBSERVACIONES

Cavidad basal con pudrición activa, se extiende hasta el 1/3 de la longitudinal del fuste. Luego se extiende una fisura menor en el fuste hacia la corona.
Inclinación 15°-20° aprox. hacia el este.
Hay un sector de raíces que interfieren con acceso de servicio de agua o electricidad.
Prioridad: Programada - Corto Plazo.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio Padua
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

29.248.692
DNI

Calle YERBAL•6146

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA: 7819
Informe N° _____



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: ACTAS DE 7810 A 7819

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 20 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.08.18 13:43:35 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.08.18 13:43:36 -03:00