



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: s/Autoriza Extracciones

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes N° 1.777 y N° 3.263, el Decreto N° 166/13; el Expediente Electrónico N° 38157844-GCABA-COMUNA11/25 y;

CONSIDERANDO:

Que por el Expediente citado en el visto tramita la actuación iniciada en orden a la necesidad de extracción de varios ejemplares arbóreos emplazados en la Comuna 11 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que obra en el expediente de referencia los informes técnicos elaborados por el inspector de arbolado de esta repartición, el cual aconseja las extracciones de dichos ejemplares y a los que “*brevitatis causae*” corresponderá remitirse;

Que, sobre el particular, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 127° que las Comunas son unidades de gestión política y administrativa con competencia territorial;

Que, asimismo, de conformidad con el artículo 128° del mismo cuerpo legal ejercen funciones de planificación, ejecución y control en forma exclusiva y concurrente con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires respecto de las materias de su competencia;

Que, a su turno, el artículo 26 establece, “*el ambiente es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así como el deber de preservarlo y definirlo en provecho de las generaciones presentes y futuras*”;

Que, en virtud de los mencionados mandatos constitucionales, se sancionó la Ley N° 1.777 la cual tiene por finalidad, entre otras, promover la descentralización de las funciones del Gobierno de la Ciudad, preservando su integridad territorial, mejorar la eficiencia y la calidad de las prestaciones que brinda el Gobierno de la Ciudad, así como asegurar el desarrollo sustentable;

Que dicha ley específica en su artículo 10 que las Comunas tienen a su cargo en forma exclusiva: “*la planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente*”;

Que por el Decreto 166/13, se transfirió a las comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley 3.263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho

Decreto;

Que dicha ley tiene por objeto proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano, implementando los requisitos técnicos y administrativos a los que ajustar las tareas de intervención sobre los mismos;

Que asimismo faculta a la autoridad de aplicación en su artículo 9º a talar o extraer especies arbóreas cuando; “*por su estado sanitario o fisiológico no sea posible su recuperación; impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas cuyos pliegos de licitación se encuentren aprobados a la fecha de sanción de la presente; sea necesario garantizar la seguridad de personas y/o bienes; la prestación de un servicio público; la salud de la comunidad y/o la recuperación del arbolado público*”;

Que, a mayor abundancia, los informes técnicos incluyen imágenes que ilustran la situación de cada ejemplar arbóreo;

Que, consecuentemente y por estrictas cuestiones de seguridad, higiene y Orden Público, corresponde dictar el acto administrativo que, con fundamento a lo expuesto, autorice la extracción de emergencia de los ejemplares involucrados;

Por ello y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 11

RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorícese a la empresa adjudicataria VERDE INTEGRAL S.A., CUIT N° 30-71426384-2, a que, en el marco del contrato vigente, proceda a extraer por cuenta y orden del GCABA los siguientes ejemplares:

- Orden de Servicio 8577144. Posición: Empedrado 2346
- Orden de Servicio 408218039. Posición: Emilio Lamarca 2749
- Orden de Servicio 408217108. Posición: Av. San Martín 2764 LA 3 y Donato Álvarez
- Orden de Servicio 408222444. Posición: Bahía Blanca 3390
- Orden de Servicio 408221248. Posición: Calderón De La Barca 3045
- Orden de Servicio 408222380. Posición: Pedro Moran 3918 EXACTA
- Orden de Servicio 408221245. Posición: Beláustegui 3537 3527
- Orden de Servicio 408219490. Posición: Bazurco 3494
- Orden de Servicio 408222379. Posición: Cesar Diaz 2567 2569
- Orden de Servicio 408222449. Posición: Av. San Martin 3140
- Orden de Servicio 408220840. Posición: Pje. Martin Pescador 2113 FTE

Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese.

Digitally signed by Nicolas Ezequiel MAINIERI
Date: 2025.09.09 11:42:33 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

FICHAS PARA EXTRACCIONES (Emergencias)

CALLE	ALTURA	REF.	IMAGEN
EMPEDRADO	2346		VER
EMILIO LAMARCA	2749		VER
AV. SAN MARTÍN	2764	LA 3 y donato Alvarez	VER
BAHÍA BLANCA	3390		VER
CALDERON DE LA BARCA	3045		VER
PEDRO MORAN	3918	EXACTA	VER
BELÁUSTEGUI	3537	3527	VER
BAZURCO	3494		VER
CESAR DIAZ	2567	2569	VER
AV. SAN MARTIN	3140		VER
PJE. MARTIN PESCADOR	2113	FTE	VER

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 07/8/2025

Aviso

Arme

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica	No Determinada	
Calle	EMPEDRADO	Nº	2346
		<input type="checkbox"/>	Árbol Seco
		<input type="checkbox"/>	Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m)	6	DAP (cm)	25	Inclinación: SI <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor a 40° <input type="checkbox"/> Menor a 40°
Orientación de la inclinación	<input type="checkbox"/> Hacia la calle <input type="checkbox"/> Descopado	<input type="checkbox"/> Hacia la propiedad <input type="checkbox"/> Descopado y brotado	<input checked="" type="checkbox"/> Hacia el largo de la vereda <input type="checkbox"/> Copa desbalanceada		

■ FUSTE	Descortezamiento: Cavidades	<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input checked="" type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal media alto			
Pequeñas			Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
Grandes			Espesor de pared remanente (cm)	

■ RAIZ	<input checked="" type="checkbox"/> Expuesta	<input type="checkbox"/> Levanta vereda m ²	Provoca fisuras en el frente de la propiedad:	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
--------	--	--	---	-----------------------------	-----------------------------

■ RAMAS	<input type="checkbox"/> Tocones	<input checked="" type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
	<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
X	Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS	<input type="checkbox"/> De coloración anormal	<input type="checkbox"/> Defoliación Total	<input type="checkbox"/> Con signos de insectos	<input type="checkbox"/> Con manchas foliares
	<input type="checkbox"/> Defoliación Parcial	Síntomas de enfermedades		

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	C: EXTRACCIÓN	F: CORTE DE RAÍCES
<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input type="checkbox"/> Balanceo	<input type="checkbox"/> Superficial
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input checked="" type="checkbox"/> C: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aclareo	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE	
<input type="checkbox"/> Regulación de estructura	<input type="checkbox"/> Refaldado	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO	
	<input type="checkbox"/> Terciado		

■ OBSERVACIONES

EXTRACCIÓN DE EMERGENCIA - ÁRBOL DESCALZADO DESDE LA BASE

INSPECTOR/VERIFICADOR

AGUSTIN PANELATI

Nombre y Apellido

Firma

33257649

DNI

Calle

EMPEDRADO

2346

IMAGEN DEL EJEMPLAR

EMER

EMPEDRADO 2346



INICIO



FIN



Informe N°

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 12/8/2025

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica **No Determinada**

Calle **EMILIO LAMARCA** N° **2749** Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **11** DAP (cm) **70** Inclinación: SI Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal

media

alto

Pequeñas

X

X

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

5

Grandes

X

X

Espesor de pared remanente (cm)

30

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

Superficial

Profunda

OBSERVACIONES

EXTRACCIÓN DE EMERGENCIA - ÁRBOL INCLINADO, CON CAVIDADES A LO LARGO DE TODO EL FUSTE

INSPECTOR/VERIFICADOR

AGUSTIN PANELATI

Nombre y Apellido

Firma

33257649

DNI

Calle

EMILIO LAMARCA

2749

IMAGEN DEL EJEMPLAR

EMER

LAMARCA 2749



INICIO



FIN

Informe N°

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 4/8/2025

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica **NO DETERMINADA**Calle **AV. SAN MARTIN** N° **2764 LA3** Árbol Seco Árbol Semi Seco**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**Altura aprox. (m) **2** DAP (cm) **20** Inclinación: NO Mayor a 40° Menor a 40°Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados		
	basal	media	alto					
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)				
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)				

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
	<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR****A: OBJETIVOS DE LA PODA**

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN**E: TRASPLANTE****D: TRATAMIENTO SANITARIO****F: CORTE DE RAÍCES****Superficial****Profunda****OBSERVACIONES**

EJEMPLAR CAÍDO SOBRE VEREDA

INSPECTOR/VERIFICADOR

AGUSTIN PANELATI

Nombre y Apellido

Firma

33257649

DNI

Calle AV. SAN MARTIN

2764 LA3

IMAGEN DEL EJEMPLAR

EMER

AV. SAN MARTÍN 2764 LA 3
(Esq. Donato Álvarez)



Informe N°

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 20/8/2025

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica **FICUS BENJAMINA**Calle **BAHÍA BLANCA** N° **3390** Árbol Seco Árbol Semi Seco**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**Altura aprox. (m) **12** DAP (cm) **60** Inclinación: SI Mayor a 40° Menor a 40°Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada**FUSTE**

Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input checked="" type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados		
basal	media	alto					
Pequeñas			Cavidad longitudinal en el fuste (m)				
Grandes			Espesor de pared remanente (cm)				

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO**RAMAS**

<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
<input checked="" type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

- Balanceo
- C: EXTRACCIÓN
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

- CORTE DE RAÍCES
- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

EJEMPLAR DESCALZADO DE LA BASE, INCLINADO HACIA LA PROPIEDAD - EMERGENCIA

INSPECTOR/VERIFICADOR

AGUSTIN PANELATI

Nombre y Apellido

33257649

Firma

DNI

Calle

BAHÍA BLANCA

3390

IMAGEN DEL EJEMPLAR

EMER

BAHÍA BLANCA 3390



Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 20/08/25

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica **Tilia sp. (Tilo)**

Calle **CALDERON DE LA BARCA** Nº **3045** Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **9** DAP (cm) **40** Inclinación: NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal	media	alto
-------	-------	------

Pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Grandes

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

EXTRACCIÓN DE EMERGENCIA - ÁRBOL CAÍDO SOBRE LA VEREDA.

INSPECTOR/VERIFICADOR

AGUSTIN PANELATI

Nombre y Apellido

Firma

33257649

DNI

Calle CALDERON DE LA BARCA

3045

IMAGEN DEL EJEMPLAR

EMER

CALDERON DE LA BARCA 3045



Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 20/8/2025

Aviso

Arme

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica No Determinada

Calle Pedro Moran N° 3918 EXACTA Árbol Seco Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 3 DAP (cm) 20 Inclinación: Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

■ FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados		
	basal	media	alto					
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)				
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)				

■ RAIZ

Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

■ RAMAS

<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS

De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

- Balanceo
- C: EXTRACCIÓN
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

- CORTE DE RAÍCES
- Superficial
- Profunda

■ OBSERVACIONES

EJEMPLAR CAÍDO SOBRE VEREDA - EXTRACCIÓN EMERGENCIA

INSPECTOR/VERIFICADOR

AGUSTIN PANELATI

33257649

Nombre y Apellido

Firma

DNI

Calle

Pedro Moran

3918 EXACTA

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Informe N°

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 20/8/2025

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica **PERSEA AMERICANA**Calle **BELAUSTEGUI** N° **3537-3527** Árbol Seco Árbol Semi Seco**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**Altura aprox. (m) **14** DAP (cm) **70** Inclinación: SI Mayor a 40° Menor a 40°Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados		
	basal	media	alto					
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)				
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)				

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS	<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
	<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR****A: OBJETIVOS DE LA PODA**

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN**E: TRASPLANTE****D: TRATAMIENTO SANITARIO****F: CORTE DE RAÍCES****Superficial****Profunda****OBSERVACIONES**

EJEMPLAR DESCALZADO E INCLINADO LONGITUDINALMENTE HACIA LA VEREDA - EXTRACCIÓN DE EMERGENCIA

INSPECTOR/VERIFICADOR

AGUSTIN PANELATI

Nombre y Apellido

Firma

33257649

DNI

Calle

BELAUSTEGUI

3537-3527

IMAGEN DEL EJEMPLAR

EMER

BELÁUSTEGUI 3537 - 3527



FIN

FIN pedí a Santiago la
extracción completa

Informe N°



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 07-08-25

Aviso:

Arme.

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica NO DETERMINADA
Calle BAZURCO Nº 3494 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL						
Altura aprox. (m)	3	DAP (cm)	20	Inclinación: SI	<input checked="" type="checkbox"/> Mayor a 40° <input type="checkbox"/> Menor a 40°	
Orientación de la inclinación	<input type="checkbox"/>	Hacia la calle	<input type="checkbox"/>	Hacia la propiedad	<input type="checkbox"/>	Hacia el largo de la vereda
	<input type="checkbox"/>	Descopado	<input type="checkbox"/>	Descopado y brotado	<input type="checkbox"/>	Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	C: EXTRACCIÓN	D: TRATAMIENTO SANITARIO	E: TRASPLANTE	F: CORTE DE RAÍCES
<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input type="checkbox"/> Balanceo			<input type="checkbox"/> Superficial
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input checked="" type="checkbox"/> C: EXTRACCIÓN			<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aclareo	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE			
<input type="checkbox"/> Regulación de estructura	<input type="checkbox"/> Refaldado	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO			
	<input type="checkbox"/> Terciado				

OBSERVACIONES

EJEMPLAR CAÍDO SOBRE LA VEREDA - EXTRACCIÓN DE EMERGENCIA

INSPECTOR/VERIFICADOR

AGUSTIN PANELATI

Nombre y Apellido

Firma

33257649

DNI

Calle

BAZURCO

3494

IMAGEN DEL EJEMPLAR

EMER

BAZURCO 3494



INICIO



FIN

Informe N°

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 21/8/2025

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica **NO DETERMINADA**

Calle **CESAR DIAZ** N° **2567-69** Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **4** DAP (cm) **30** Inclinación: Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ

Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

<input type="checkbox"/> Tocones	<input type="checkbox"/> Excesivas / Cruzadas	<input type="checkbox"/> Con mal ángulo de inserción
<input type="checkbox"/> Quebradas / Fisuradas	<input type="checkbox"/> Secas / Secas en las puntas	<input type="checkbox"/> Bajas
<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Con cavidades / Tumores / Cancros	<input type="checkbox"/> Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

EJEMPLAR SECO CAÍDO SOBRE LA VEREDA - EXTRACCIÓN DE EMERGENCIA

INSPECTOR/VERIFICADOR

AGUSTIN PANELATI

Nombre y Apellido

Firma

33257649

DNI

Calle

CESAR DIAZ

2567-69

IMAGEN DEL EJEMPLAR

EMER

CESAR DIAZ 2567 - 2569



Informe N°

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 29/8/2025

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica **Platanus x acerifolia**

Calle **AV. SAN MARTIN** N° **3140** Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **10** DAP (cm) **45** Inclinación: SI Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal

media

alto

Pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Grandes

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

EJEMPLAR DESCALZADO E INCLINADO DEBIDO A COLISIÓN CON UN VEHÍCULO.-
EXTRACCIÓN DE EMERGENCIA.

INSPECTOR/VERIFICADOR


Calle AV. SAN MARTIN

3140

IMAGEN DEL EJEMPLAR

EMER

AV. SAN MARTIN 3140



INICIO



FIN

Informe N°.....

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso .. S00668547/25

Fecha de relevamiento 19/6/2025

Arme ..

408220840

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica .. No identificada

Calle .. MARTIN PESCADOR N° 2113 (FTE) Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 5 DAP (cm) 15 Inclinación: SI Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal

media

alto

Pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Grandes

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades ..

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

Extracción de la enredadera emplazada en la posición. Difículta el paso de los peatones.

Provoca daños en la pared de los frentistas. Especie no apta para el arbolado viario.

INSPECTOR/VERIFICADOR

AGUSTIN PANELATI

Nombre y Apellido

Firma

33257649

DNI

Calle

MARTIN PESCADOR

2113 (FTE)

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Informe N°



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número:

Buenos Aires,

Referencia: EX-2025-38157844- -GCABA-COMUNA11 - Fichas técnicas con fotos para Extracción de especies arbóreas de emergencia

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 23 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.09.09 09:15:28 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.09.09 09:15:29 -03:00