



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/Convalida extracción de ejemplares arbóreos. Septiembre 2025.

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 1.777 y N° 3.263/09 y los Decretos N° 166/13 y N° 110/20, el expediente N° EX-2025-43856081-GCABA-COMUNA13, y

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 127 que las Comunas son unidades de gestión política y administrativa con competencia territorial;

Que, asimismo, de conformidad con el artículo 128 del mismo cuerpo legal ejercen funciones de planificación, ejecución y control en forma exclusiva y concurrente con el Gobierno de la Ciudad respecto de las materias de su competencia;

Que, el artículo 26 de la Constitución de la Ciudad establece: "El ambiente es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así como el deber de preservarlo y definirlo en provecho de las generaciones presentes y futuras";

Que, en virtud de los mencionados mandatos constitucionales, se sancionó la Ley N° 1.777 la cual tiene por finalidad, entre otras, promover la descentralización de las funciones del Gobierno de la Ciudad, preservando su integridad territorial, mejorar la eficiencia y la calidad de las prestaciones que brinda el Gobierno de la Ciudad, así como asegurar el desarrollo sustentable;

Que, dicha Ley especifica en su artículo 10 que las Comunas tienen a su cargo en forma exclusiva: "b) La planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento de los espacios verdes, de conformidad con la Ley de presupuesto";

Que, el artículo 47 de la citada Ley establece que el Poder Ejecutivo implementa un proceso de transición que comprende, entre otras cuestiones, la transferencia gradual de competencias centralizadas a las unidades descentralizadas, en virtud de la aplicación del Título II;

Que, en ese marco es dictado el Decreto 166/13, disponiendo éste en su artículo 1° la transferencia a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3.263 (Ley de Arbolado) con las excepciones puntuales que ella explicita;

Que, esa Ley tiene por objeto proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano, implementando los requisitos técnicos y administrativos a los que ajustar las tareas de intervención sobre los mismos;

Que, asimismo faculta a la autoridad de aplicación en su artículo 15 a talar o extraer especies arbóreas cuando "por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación" (inc. b) y "para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes" (inc. c);

Que, la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que, de acuerdo con lo informado por el área técnica mediante NO-2025-43960159-GCABA-COMUNA13, los ejemplares detallados en el Anexo I (IF-2025-43856636-GCABA-COMUNA13) debieron ser extraídos por la empresa MANTELECTRIC ICISA CUIT N° 3052029200-0, por encontrarse en situaciones excepcionales que no admitieron demora y por ende, no permitieron el dictado de una Resolución con carácter previo a su intervención;

Que, consecuentemente y por estrictas cuestiones de seguridad y orden público, corresponde dictar el acto administrativo que, con fundamento a lo expuesto, convalide las extracciones de los ejemplares que debieron ser extraídos por encontrarse en situaciones excepcionales que no admitieron demora.

Por ello y en uso de las facultades que le son propias,

LA PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 13
RESUELVE:

Artículo 1°.- Convalídanse las intervenciones sobre los ejemplares arbóreos detallados en el Anexo I (IF-2025-43856636-GCABA-COMUNA13) que forma parte integrante de la presente Resolución, realizadas por la empresa MANTELECTRIC ICISA CUIT N° 30-52029200-0.

Artículo 2°.- Realícense las plantaciones de nuevos ejemplares en reemplazo de los extraídos.

Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese. Cumplido, archívese.

Digitally signed by Florencia Fabiana SCAVINO
Date: 2025.10.14 13:52:17 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.10.14 13:52:20 -03:00



Planilla de Inspección de árboles - EXTRACCIONES

COMUNA	13	FECHA	
EMPRESA			

INSPECTOR	Fasoletti, Nina
DNI	42.998.418

AVISO	
ARME	

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Robinia pseudoacacia	D.A.P. (cm)	20	UBICACIÓN	CALLE	Cespedes		
	NOMBRE COMÚN	Acacia blanca				CHAPA	3109	REF	

PARÁMETROS SANITARIOS - MARCAR SEGÚN CORRESPONDA

SECO	x	INCLINACIÓN	MAYOR 40°		ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	HACIA LA CALLE		COPA	DESBALANCEADO	
SEMISECO			MENOR 40°			HACIA EL LARGO DE LA VEREDA			DESCOPADO	
OBSERVACIONES						HACIA LA PROPIEDAD			DESCOPADO Y BROTADO	

CAVIDADES	TAMAÑO/ PARTE	BASAL	MEDIA	ALTA	DESCORTEZAMIENTO		CAVIDAD LONGITUDINAL	
	PEQUEÑAS				FRUCTIFICACIONES FÚNGICAS		EN EL FUSTE (m)	
	GRANDES				CODOMINANCIAS		ESPESOR DE LA PARED	
					CHORREADOS		REMANENTE (m)	

RAÍCES	EXPUESTAS		LEVANTA VEREDA (m2)		FISURAS EN EL FRENTE DE LA PROPIEDAD	
--------	-----------	--	---------------------	--	--------------------------------------	--

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS			BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO				
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN				
						TOCONES	
						CODOMINANTES	

HOJAS	DEFOLIACIÓN		COLORACIÓN ANORMAL		MANCHAS FOLIARES		OBSERVACIONES
			SÍNTOMAS DE ENFERMEDADES		SIGNOS DE INSECTOS		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

A. OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS						
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA						
B. TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		LIMPIEZA		ACLAREO		REFALDADO		TERCIADO	
C. CORTE DE RAÍCES	SUPERFICIAL			PROFUNDO						
D. TRATAMIENTO FITOSANITARIO				E. TRANSPLANTE			F. EXTRACCIÓN		X	

OBSERVACIONES

Rama de gran porte quebrada sostenida por los cables con riesgo hacia la calzada.

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - EXTRACCIONES

COMUNA	13	FECHA	
EMPRESA			

INSPECTOR	Fasoletti, Nina
DNI	42.998.418

AVISO	
ARME	

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Enterolobium contortisiliquum	D.A.P. (cm)	60	UBICACIÓN	CALLE	Freire, Ramon, Cap. Gral.		
	NOMBRE COMÚN	Timbó		ALTURA (m)		CHAPA	100	REF	

PARÁMETROS SANITARIOS - MARCAR SEGÚN CORRESPONDA

SECO	x	INCLINACIÓN	MAYOR 40°		ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	HACIA LA CALLE		COPA	DESBALANCEADO	
SEMISECO			MENOR 40°			HACIA EL LARGO DE LA VEREDA			DESCOPADO	
OBSERVACIONES						HACIA LA PROPIEDAD			DESCOPADO Y BROTADO	

CAVIDADES	TAMAÑO/ PARTE	BASAL	MEDIA	ALTA	DESCORTEZAMIENTO			CAVIDAD LONGITUDINAL	
	PEQUEÑAS				FRUCTIFICACIONES FÚNGICAS			EN EL FUSTE (m)	
	GRANDES				CODOMINANCIAS			ESPESOR DE LA PARED	
					CHORREADOS			REMANENTE (m)	

RAÍCES	EXPUESTAS		LEVANTA VEREDA (m2)		FISURAS EN EL FRENTE DE LA PROPIEDAD	
--------	-----------	--	---------------------	--	--------------------------------------	--

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS			BAJAS		
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO			TOCONES		
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN			CODOMINANTES		

HOJAS	DEFOLIACIÓN		COLORACIÓN ANORMAL		MANCHAS FOLIARES		OBSERVACIONES
			SÍNTOMAS DE ENFERMEDADES		SIGNOS DE INSECTOS		


RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

A. OBJETIVOS DE LA PODA		REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS				
		ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA				
B. TIPOS DE PODA		FORMACIÓN		LIMPIEZA		ACLAREO		REFALDADO	
C. CORTE DE RAÍCES		SUPERFICIAL		PROFUNDO					
D. TRATAMIENTO FITOSANITARIO			E. TRANSPLANTE		F. EXTRACCIÓN		x		

OBSERVACIONES	Rama de gran porte quebrada sostenida por los cables con riesgo hacia la calzada.
---------------	---

ESPACIO PARA FOTOS





COMUNA	13	FECHA	
EMPRESA			
INSPECTOR	Piccini, Malen		
DNI	36.499.886		

AVISO	
ARME	
FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.	D.A.P. (cm)	40	UBICACIÓN	CALLE	Arcos			
	NOMBRE COMÚN	Fresno	ALTURA (m)	6		CHAPA	3187		REF	

PARÁMETROS SANITARIOS - MARCAR SEGÚN CORRESPONDA

SECO	x	INCLINACIÓN	MAYOR 40°		ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	HACIA LA CALLE		COPA	DESBALANCEADO	
SEMISECO			MENOR 40°			HACIA EL LARGO DE LA VEREDA			DESCOPADO	
OBSERVACIONES						HACIA LA PROPIEDAD			DESCOPADO Y BROTADO	

CAVIDADES	TAMAÑO/ PARTE	BASAL	MEDIA	ALTA	DESCORTEZAMIENTO		CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m)	
	PEQUEÑAS							
	GRANDES							
					FRUCTIFICACIONES FÚNGICAS			
					CODOMINANCIAS		ESPOSOR DE LA PARED REMANENTE (m)	
					CHORREADOS			

RAÍCES	EXPUESTAS		LEVANTA VEREDA (m2)		FISURAS EN EL FRENTE DE LA PROPIEDAD	
--------	-----------	--	------------------------	--	---	--

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS			
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES			INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO			TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS			CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN			CODOMINANTES	

HOJAS	DEFOLIACIÓN		COLORACIÓN ANORMAL		MANCHAS FOLIARES		OBSERVACIONES
			SÍNTOMAS DE ENFERMEDADES		SIGNOS DE INSECTOS		


RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

A. OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS						
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA						
B. TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		LIMPIEZA		ACLAREO		REFALDADO		TERCIADO	
C. CORTE DE RAÍCES	SUPERFICIAL		PROFUNDO							
D. TRATAMIENTO FITOSANITARIO		E. TRANSPLENTE				F. EXTRACCIÓN		X		

OBSERVACIONES	Rama de gran porte quebrada sostenida por los cables con riesgo hacia la calzada.
---------------	---

ESPACIO PARA FOTOS





COMUNA	13	FECHA	
EMPRESA			
INSPECTOR	Piccini, Malen		
DNI	36.499.886		

AVISO	
ARME	
FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.	D.A.P. (cm)	25	UBICACIÓN	CALLE	3 De Febrero			
	NOMBRE COMÚN	Fresno	ALTURA (m)	6		CHAPA	3267		REF	

PARÁMETROS SANITARIOS - MARCAR SEGÚN CORRESPONDA

SECO	x	INCLINACIÓN	MAYOR 40°		ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	HACIA LA CALLE		COPA	DESBALANCEADO	
SEMISECO			MENOR 40°			HACIA EL LARGO DE LA VEREDA			DESCOPADO	
OBSERVACIONES						HACIA LA PROPIEDAD			DESCOPADO Y BROTADO	

CAVIDADES	TAMAÑO/ PARTE	BASAL	MEDIA	ALTA	DESCORTEZAMIENTO		CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m)	
	PEQUEÑAS							
	GRANDES							
					FRUCTIFICACIONES FÚNGICAS			
					CODOMINANCIAS		ESPESOR DE LA PARED	
					CHORREADOS		REMANENTE (m)	

RAÍCES	EXPUESTAS		LEVANTA VEREDA (m2)		FISURAS EN EL FRENTE DE LA PROPIEDAD	
--------	-----------	--	------------------------	--	---	--

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS			
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES			INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO			TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS			CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN			CODOMINANTES	

HOJAS	DEFOLIACIÓN		COLORACIÓN ANORMAL		MANCHAS FOLIARES		OBSERVACIONES
			SÍNTOMAS DE ENFERMEDADES		SIGNOS DE INSECTOS		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

A. OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS						
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA						
B. TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		LIMPIEZA		ACLAREO		REFALDADO		TERCIADO	
C. CORTE DE RAÍCES	SUPERFICIAL		PROFUNDO							
D. TRATAMIENTO FITOSANITARIO		E. TRANSPLANTE			F. EXTRACCIÓN		X			

OBSERVACIONES	Ejemplar inclinado y rajado
---------------	-----------------------------

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - EXTRACCIONES

COMUNA	13	FECHA	
EMPRESA			

INSPECTOR	Gomez, Luciano
DNI	27.346.493

AVISO	
ARME	

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.	D.A.P. (cm)	40	UBICACIÓN	CALLE	Amenabar		
	NOMBRE COMÚN	Fresno				CHAPA	2787	REF	

PARÁMETROS SANITARIOS - MARCAR SEGÚN CORRESPONDA

SECO	x	INCLINACIÓN	MAYOR 40°		ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	HACIA LA CALLE		COPA	DESBALANCEADO	
SEMISECO			MENOR 40°			HACIA EL LARGO DE LA VEREDA			DESCOPADO	
OBSERVACIONES						HACIA LA PROPIEDAD			DESCOPADO Y BROTADO	

CAVIDADES	TAMAÑO/ PARTE	BASAL	MEDIA	ALTA	DESCORTEZAMIENTO			CAVIDAD LONGITUDINAL	
	PEQUEÑAS				FRUCTIFICACIONES FÚNGICAS			EN EL FUSTE (m)	
	GRANDES				CODOMINANCIAS			ESPESOR DE LA PARED	
					CHORREADOS			REMANENTE (m)	

RAÍCES	EXPUESTAS		LEVANTA VEREDA (m2)		FISURAS EN EL FRENTE DE LA PROPIEDAD	
--------	-----------	--	---------------------	--	--------------------------------------	--

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS			BAJAS		
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO			TOCONES		
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN			CODOMINANTES		

HOJAS	DEFOLIACIÓN		COLORACIÓN ANORMAL		MANCHAS FOLIARES		OBSERVACIONES	
			SÍNTOMAS DE ENFERMEDADES		SIGNOS DE INSECTOS			

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

A. OBJETIVOS DE LA PODA		REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS				
		ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA				
B. TIPOS DE PODA		FORMACIÓN		LIMPIEZA		ACLAREO		REFALDADO	
C. CORTE DE RAÍCES		SUPERFICIAL			PROFUNDO				
D. TRATAMIENTO FITOSANITARIO				E. TRANSPLANTE		F. EXTRACCIÓN		X	

OBSERVACIONES	Ejemplar completamente seco.
---------------	------------------------------

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - EXTRACCIONES

COMUNA	13	FECHA	
EMPRESA			
INSPECTOR	Diez, Norberto		
DNI	37.342.395		

AVISO	
ARME	
FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL												
ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.			D.A.P. (cm)	50	UBICACIÓN	CALLE	Nuñez			
	NOMBRE COMÚN	Fresno			ALTURA (m)	12		CHAPA	2979	REF		
PARÁMETROS SANITARIOS - MARCAR SEGÚN CORRESPONDA												
SECO	x	INCLINACIÓN	MAYOR 40°		ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	HACIA LA CALLE		COPA	DESBALANCEADO			
SEMISECO			MENOR 40°			HACIA EL LARGO DE LA VEREDA			DESCOPADO			
OBSERVACIONES						HACIA LA PROPIEDAD			DESCOPADO Y BROTADO			
CAVIDADES	TAMAÑO/ PARTE	BASAL	MEDIA	ALTA	DESCORTEZAMIENTO				CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m)			
	PEQUEÑAS				FRUCTIFICACIONES FÚNGICAS							
	GRANDES				CODOMINANCIAS				ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (m)			
					CHORREADOS							
RAÍCES	EXPUESTAS		LEVANTA VEREDA (m2)		FISURAS EN EL FRENTE DE LA PROPIEDAD							
RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS				EXCESIVAS				BAJAS			
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES				INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO				TOCONES			
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS				CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN				CODOMINANTES			
HOJAS	DEFOLIACIÓN		COLORACIÓN ANORMAL		MANCHAS FOLIARES		OBSERVACIONES					
			SÍNTOMAS DE ENFERMEDADES		SIGNOS DE INSECTOS							
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)												
A. OBJETIVOS DE LA PODA			REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS						
			ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA						
B. TIPOS DE PODA			FORMACIÓN		LIMPIEZA		ACLAREO		REFALDADO		TERCIADO	
C. CORTE DE RAÍCES			SUPERFICIAL		PROFUNDO							
D. TRATAMIENTO FITOSANITARIO					E. TRANSPLANTE		F. EXTRACCIÓN		x			
OBSERVACIONES	Ejemplar completamente seco y con grandes huecos debido a pudrición en los brazos principales.											

ESPACIO PARA FOTOS





Planilla de Inspección de árboles - EXTRACCIONES


COMUNA	13	FECHA	
EMPRESA			
INSPECTOR	Gomez, Luciano		
DNI	27.346.493		

AVISO	
ARME	
FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL												
ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Casuarina cunninghamiana		D.A.P. (cm)	40	UBICACIÓN	CALLE	Cantilo, Int.				
	NOMBRE COMÚN	Casuarina		ALTURA (m)	18		CHAPA		REF	Parque de los Niños		
PARÁMETROS SANITARIOS - MARCAR SEGÚN CORRESPONDA												
SECO	x	INCLINACIÓN	MAYOR 40°		ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	HACIA LA CALLE		COPA	DESBALANCEADO			
SEMISECO			MENOR 40°			HACIA EL LARGO DE LA VEREDA			DESCOPADO			
OBSERVACIONES						HACIA LA PROPIEDAD		DESCOPADO Y BROTADO				
CAVIDADES	TAMAÑO/ PARTE	BASAL	MEDIA	ALTA	DESCORTEZAMIENTO			CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m)				
	PEQUEÑAS				FRUCTIFICACIONES FÚNGICAS							
		GRANDES				CODOMINANCIAS			ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (m)			
						CHORREADOS						
RAÍCES	EXPUESTAS		LEVANTA VEREDA (m2)		FISURAS EN EL FRENTE DE LA PROPIEDAD							
RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS			EXCESIVAS				BAJAS				
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES			INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO				TOCONES				
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS			CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN				CODOMINANTES				
HOJAS	DEFOLIACIÓN		COLORACIÓN ANORMAL		MANCHAS FOLIARES		OBSERVACIONES					
			SÍNTOMAS DE ENFERMEDADES		SIGNOS DE INSECTOS							
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)												
A. OBJETIVOS DE LA PODA			REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS						
			ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA						
B. TIPOS DE PODA			FORMACIÓN		LIMPIEZA		ACLAREO		REFALDADO		TERCIADO	
C. CORTE DE RAÍCES			SUPERFICIAL		PROFUNDO							
D. TRATAMIENTO FITOSANITARIO					E. TRANSPLANTE		F. EXTRACCIÓN	X				
OBSERVACIONES	Ejemplar completamente seco y con grandes huecos debido a pudrición en los brazos principales.											

ESPACIO PARA FOTOS





INSPECTOR	Diez, Norberto
DNI	37.342.395

FIRMA	
--------------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

PARÁMETROS SANITARIOS - MARCAR SEGÚN CORRESPONDA

CAVIDADES	TAMAÑO/ PARTE	BASAL	MEDIA	ALTA	DESCORTEZAMIENTO		CAVIDAD LONGITUDINAL	
	PEQUEÑAS				FRUCTIFICACIONES FÚNGICAS		EN EL FUSTE (m)	
	GRANDES				CODOMINANCIAS		ESPESOR DE LA PARED	

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS			
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES			INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO			TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS					CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		

HOJAS	DEFOLIACIÓN		COLORACIÓN ANORMAL		MANCHAS FOLIARES		OBSERVACIONES
			SÍNTOMAS DE ENFERMEDADES		SIGNOS DE INSECTOS		


RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

A. OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS						
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA						
B. TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		LIMPIEZA		ACLAREO		REFALDADO		TERCIADO	
C. CORTE DE RAÍCES	SUPERFICIAL		PROFUNDO							
D. TRATAMIENTO FITOSANITARIO		E. TRANSPLENTE			F. EXTRACCIÓN		X			

OBSERVACIONES	Ejemplar seco.
---------------	----------------

ESPACIO PARA FOTOS





INSPECTOR	Diez, Norberto
DNI	37.342.395

FIRMA	
--------------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

PARÁMETROS SANITARIOS - MARCAR SEGÚN CORRESPONDA

HOJAS	DEFOLIACIÓN		COLORACIÓN ANORMAL		MANCHAS FOLIARES		OBSERVACIONES
			SÍNTOMAS DE ENFERMEDADES		SIGNOS DE INSECTOS		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBSERVACIONES	Ejemplar seco.
---------------	----------------

ESPACIO PARA FOTOS





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ INFORMES EXTRACCIONES S.O.S. - SEPTIEMBRE 2025

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 9 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.10.13 15:24:33 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.10.13 15:24:36 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ EXTRACCIONES S.O.S - SEPTIEMBRE 2025

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 12 pagina/s.