



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Listado de las direcciones donde se realizaron podas SOS en el mes de enero 2024

Beláustegui, Luis 4166
Camarones 3931
Echevarría, Vicente 5336
Juarez, Benito 2259
Pehuajó 921
Pehuajó 925
Pehuajó 927
Pehuajó 945
Porcel de Peralta, Manuel 793 Fte.
Ruiz de los Llanos 1227
Ruiz de los Llanos 1364
Ruiz de los Llanos 1516 Fte.
Sanabria 1451 LA1
Sanabria 1641
Sanabria 1858 Fte.
Santo Tomé 5015
Santo Tomé 5020
Santo Tomé 5239
Santo Tomé 5245
Santo Tomé 5328
Santo Tomé 5723
Santo Tomé 5928
Sarachaga 5175
Sarachaga 5296
Sarachaga 5368
Sastre, Marcos 4867-69
Tinogasta 6276
Zelada 5492 LA1
Zelada 5493
Zelada 5493 LA1



PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

AVISO: temporal del 17

ARME:

FECHA: 18 12 2023

UBICACION

Calle BELAUSTEGUI, LUIS DR

Nº 4166pl

Especie Botánica Plátano (Platanus x acerifolia)

Prioridad 5 SOS

Cuadrilla Comuna

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS

Altura (aproximada) 19

m

DAP

70

cm

Estado General

Estado de la Copa

Inclinación

Orientación

FUSTE

Chorreados

Cavidades

Codominancias

Basal

Cavidad longitudinal (m)

Descortezamiento

Media

Espesor de pared remanente (cm)

Fructificaciones Fúngicas

Alta

RAIZ

Expuesta

Provoca fisuras en el frente

Levanta vereda (m2)

de la propiedad

RAMAS

Bajas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Si

Cavidades / Tumores o Cancros

Excesivas / Cruzadas

Secas / Secas en las puntas

Codominancias

Invaden espacio aéreo

Tocones

HOJAS

Coloración anormal

Con signos de insectos

Defoliación

parcial

Con manchas foliares

Síntomas de enfermedades

total

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

	AR-P211	AR-RP02			AR-RS05	AR-RC12	

Observaciones:

Dado que el siguiente caso no admite demora:*** Por encontrarse en peligro la integridad de bienes o personas.**

Se observa rama quebrada apoyada sobre vivienda, se solicita poda de emergencia.

--


Firma

Veronica KUJARCHUK
Aclaración

IF-2024-15678059-GCABA-COMUNA10

29.949.346
DNI

BELAUSTEGUI 4166 pl





PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

AVISO: temporal del 17

ARME:

FECHA: 31 01 2024

UBICACION

Calle **CAMARONES** Nº **3931**
Especie Botánica **Pata de vaca (Pezuña de vaca) (Bauhinia forticata)**
Prioridad **4 BAJA** Cuadrilla Comuna

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS

Altura (aproximada) **7** m DAP **20** cm
Estado General Estado de la Copa
Inclinación Orientación

FUSTE

Chorreados	Basal	Cavidades
Codominancias	Media	Cavidad longitudinal (m)
Descortezamiento	Alta	Espesor de pared remanente (cm)
Fructificaciones Fúngicas		

RAIZ

Expuesta Provoca fisuras en el frente
Levanta vereda (m2) de la propiedad

RAMAS

Bajas	Con mal ángulo de inserción	Quebradas / Fisuradas
Cavidades / Tumores o Cancros	Excesivas / Cruzadas	Secas / Secas en las puntas
Codominancias	Invaden espacio aéreo	Tocones

HOJAS

Coloración anormal	Con signos de insectos	Defoliación	parcial
Con manchas foliares	Síntomas de enfermedades		total

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

AR-RR01							

Observaciones:

Retido de ramas troceadas.

Firma

Veronica KUJARCHUK

Aclaración

29.949.346

DNI

CAMARONES 3931





PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

AVISO: temporal del 17-S01013326

ARME:

FECHA: 26 12 2023

UBICACION

Calle **ECHEVARRIA, VICENTE A DE** Nº **5336**
Especie Botánica **Fresno (Fraxinus sp.)**
Prioridad **5 SOS** Cuadrilla Comuna

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS

Altura (aproximada) **10** m DAP **30** cm
Estado General Estado de la Copa
Inclinación Orientación

FUSTE

Chorreados	Cavidades
Codominancias	Cavidad longitudinal (m)
Descortezamiento	Espesor de pared remanente (cm)
Fructificaciones Fúngicas	

RAIZ

Expuesta Provoca fisuras en el frente
Levanta vereda (m2) de la propiedad

RAMAS

Bajas	Con mal ángulo de inserción	Quebradas / Fisuradas
Cavidades / Tumores o Cancros	Excesivas / Cruzadas	Secas / Secas en las puntas
Codominancias	Invaden espacio aéreo	Tocones

HOJAS

Coloración anormal	Con signos de insectos	Defoliación	parcial
Con manchas foliares	Síntomas de enfermedades		total

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

	AR-P109	AR-RP01					

Observaciones:

Dado que el siguiente caso no admite demora:*** Por encontrarse en peligro la integridad de bienes o personas.**

En el día de la fecha se observo rama friccionando sobre cable del tendido publico. Se recomienda la poda del ejemplar. No se observo ninguna rama quebrada o partida.

Pablo Gomez
Firma

Pablo GOMEZ
Aclaración

IF-2024-15678059-GCABA-COMUNA10

31.982.783
DNI

Echevarría, Vicente 5336

Por problemas técnicos en el celular se perdió la

Foto de antes





PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

AVISO: temporal del 17

ARME:

FECHA: 19 12 2023

UBICACION

Calle JUAREZ, BENITO

Nº 2259 EX

Especie Botánica Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)

Prioridad 5 SOS

Cuadrilla Comuna

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS

Altura (aproximada) 8 m

DAP 50 cm

Estado General Bueno

Estado de la Copa

Inclinación

Orientación

FUSTE

Chorreados

Cavidades

Codominancias

Basal

Cavidad longitudinal (m)

Descortezamiento

Media

Espesor de pared remanente (cm)

Fructificaciones Fúngicas

Alta

RAIZ

Expuesta

Provoca fisuras en el frente

Levanta vereda (m2)

de la propiedad

RAMAS

Bajas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas Si

Cavidades / Tumores o Cancros

Excesivas / Cruzadas

Secas / Secas en las puntas

Codominancias

Invaden espacio aéreo

Tocones

HOJAS

Coloración anormal

Con signos de insectos

Defoliación

parcial

Con manchas foliares

Síntomas de enfermedades

total

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

	AR-P108	AR-RP01			AR-RS05	AR-RC11	

Observaciones:

Dado que el siguiente caso no admite demora:*** Por encontrarse en peligro la integridad de bienes o personas.**

Se observa rama quebrada apoyada sobre la propiedad. Se solicita poda de emergencia

Firma

Jorge Raul ORDUNA

Aclaración

IF-2024-15678059-GCABA-COMUNA10

11.350.182

DNI

Juarez, Benito 2259





PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

AVISO: temporal del 17

ARME:

FECHA: 19 12 2023

UBICACION

Calle PEHUAJO

Nº 921

Especie Botánica

Fresno (Fraxinus sp.)

Prioridad 5 SOS

Cuadrilla Comuna

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS

Altura (aproximada) 10

m

DAP 30 cm

Estado General

Estado de la Copa

Inclinación

Orientación

FUSTE

Chorreados

Cavidades

Codominancias

Basal

Cavidad longitudinal (m)

Descortezamiento

Media

Espesor de pared remanente (cm)

Fructificaciones Fúngicas

Alta

RAIZ

Expuesta

Provoca fisuras en el frente

Levanta vereda (m2)

de la propiedad

RAMAS

Bajas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas Si

Cavidades / Tumores o Cancros

Excesivas / Cruzadas

Secas / Secas en las puntas

Codominancias

Invaden espacio aéreo

Tocones

HOJAS

Coloración anormal

Con signos de insectos

Defoliación

parcial

Con manchas foliares

Síntomas de enfermedades

total

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

	AR-P109	AR-RP01			AR-RS04	AR-RC10	

Observaciones:

Dado que el siguiente caso no admite demora:*** Por encontrarse en peligro la integridad de bienes o personas.**

Rama quebrada apoyada en la terraza de la vivienda, se solicita poda de emergencia.

--


Firma

Veronica KUJARCHUK
Aclaración

IF-2024-15678059-GCABA-COMUNA10

29.949.346
DNI

Pehuajo 921





PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

AVISO: temporal del 17

ARME:

FECHA: 19 12 2023

UBICACION

Calle PEHUAJO

Nº 925

Especie Botánica

Fresno (Fraxinus sp.)

Prioridad 5 SOS

Cuadrilla Comuna

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS

Altura (aproximada) 12

m

DAP

45

cm

Estado General

Estado de la Copa

Inclinación

Orientación

FUSTE

Chorreados

Cavidades

Codominancias

Basal

Cavidad longitudinal (m)

Descortezamiento

Media

Espesor de pared remanente (cm)

Fructificaciones Fúngicas

Alta

RAIZ

Expuesta

Provoca fisuras en el frente

Levanta vereda (m2)

de la propiedad

RAMAS

Bajas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Si

Cavidades / Tumores o Cancros

Excesivas / Cruzadas

Secas / Secas en las puntas

Codominancias

Invaden espacio aéreo

Tocones

HOJAS

Coloración anormal

Con signos de insectos

Defoliación

parcial

Con manchas foliares

Síntomas de enfermedades

total

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

	AR-P109	AR-RP01			AR-RS05	AR-RC11	

Observaciones:

Dado que el siguiente caso no admite demora:*** Por encontrarse en peligro la integridad de bienes o personas.**

Rama quebrada apoyada sobre la terraza de la propiedad, se solicita poda de emergencia.

--


Firma

Veronica KUJARCHUK
Aclaración

IF-2024-15678059-GCABA-COMUNA10

29.949.346
DNI

Pehuajó 925



IF-2024-15678059-GCABA-COMUNA10



PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

AVISO: temporal del 17 S00988579/

ARME:

FECHA: 19 12 2023

UBICACION

Calle **PEHUAJO** Nº **927**
Especie Botánica **Fresno (Fraxinus sp.)**
Prioridad **5 SOS** Cuadrilla Comuna

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS

Altura (aproximada) **12** m DAP **40** cm
Estado General Estado de la Copa
Inclinación Orientación

FUSTE

Chorreados	Cavidades
Codominancias	Cavidad longitudinal (m)
Descortezamiento	Espesor de pared remanente (cm)
Fructificaciones Fúngicas	

RAIZ

Expuesta Provoca fisuras en el frente
Levanta vereda (m2) de la propiedad

RAMAS

Bajas	Con mal ángulo de inserción	Quebradas / Fisuradas	Si
Cavidades / Tumores o Cancros	Excesivas / Cruzadas	Secas / Secas en las puntas	
Codominancias	Invaden espacio aéreo	Tocones	

HOJAS

Coloración anormal	Con signos de insectos	Defoliación	parcial
Con manchas foliares	Síntomas de enfermedades		total

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

	AR-P109	AR-RP01			AR-RS04	AR-RC10	

Observaciones:

Dado que el siguiente caso no admite demora:*** Por encontrarse en peligro la integridad de bienes o personas.**

Rama quebrada apoyada en la terraza de la vivienda, se solicita poda de emergencia


Firma

Veronica KUJARCHUK
Aclaración

IF-2024-15678059-GCABA-COMUNA10

29.949.346
DNI

Pehuajo 927





PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

AVISO: temporal del 17

ARME:

FECHA: 19 12 2023

UBICACION

Calle PEHUAJO

Nº 945

Especie Botánica

Fresno (Fraxinus sp.)

Prioridad 5 SOS

Cuadrilla Comuna

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS

Altura (aproximada) 12

m

DAP

50

cm

Estado General

Estado de la Copa

Inclinación

Orientación

FUSTE

Chorreados

Cavidades

Codominancias

Basal

Cavidad longitudinal (m)

Descortezamiento

Media

Espesor de pared remanente (cm)

Fructificaciones Fúngicas

Alta

RAIZ

Expuesta

Provoca fisuras en el frente

Levanta vereda (m2)

de la propiedad

RAMAS

Bajas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Si

Cavidades / Tumores o Cancros

Excesivas / Cruzadas

Secas / Secas en las puntas

Codominancias

Invaden espacio aéreo

Tocones

HOJAS

Coloración anormal

Con signos de insectos

Defoliación

parcial

Con manchas foliares

Síntomas de enfermedades

total

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

	AR-P109	AR-RP01			AR-RS05	AR-RC11	

Observaciones:

Dado que el siguiente caso no admite demora:*** Por encontrarse en peligro la integridad de bienes o personas.**

Rama quebrada obstaculizando la vía peatonal, se solicita retiro de restos y poda de limpieza

--


Firma

Veronica KUJARCHUK
Aclaración

IF-2024-15678059-GCABA-COMUNA10

29.949.346
DNI

Pehuajo 945





PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

AVISO: temporal del 17

ARME:

FECHA: 21 12 2023

UBICACION

Calle **PORCEL DE PERALTA, MANUEL** N° **793 FTE**
Especie Botánica **Palo borracho (Ceiba sp.)**
Prioridad **5 SOS** Cuadrilla Comuna

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS

Altura (aproximada) **10** m DAP **80** cm
Estado General Estado de la Copa
Inclinación Orientación

FUSTE

Chorreados	Cavidades
Codominancias	Cavidad longitudinal (m)
Descortezamiento	Espesor de pared remanente (cm)
Fructificaciones Fúngicas	

RAIZ

Expuesta Provoca fisuras en el frente
Levanta vereda (m2) de la propiedad

RAMAS

Bajas	Con mal ángulo de inserción	Quebradas / Fisuradas
Cavidades / Tumores o Cancros	Excesivas / Cruzadas	Secas / Secas en las puntas
Codominancias	Invaden espacio aéreo	Tocones

HOJAS

Coloración anormal	Con signos de insectos	Defoliación	parcial
Con manchas foliares	Síntomas de enfermedades		total

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

	AR-P109	AR-RP01			AR-RS05	AR-RC12	

Observaciones:

Dado que el siguiente caso no admite demora:*** Por encontrarse en peligro la integridad de bienes o personas.**

Se observan ramas de mediano porte, quebradas, en altura. Se recomienda poda de emergencia.


Firma

Gabriela CESANELLI
Aclaración

26.542.615
DNI

IF-2024-15678059-GCABA-COMUNA10

Porcel de Peralta 793 Fte.





PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

AVISO: temporal del 17

ARME:

FECHA: 19 12 2023

UBICACION

Calle RUIZ DE LOS LLANOS

Nº 1227

Especie Botánica Fresno (Fraxinus sp.)

Prioridad 5 SOS

Cuadrilla Comuna

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS

Altura (aproximada) 15

m

DAP 100

cm

Estado General

Estado de la Copa

Inclinación

Orientación

FUSTE

Chorreados

Cavidades

Codominancias

Basal

Cavidad longitudinal (m)

Descortezamiento

Media

Espesor de pared remanente (cm)

Fructificaciones Fúngicas

Alta

RAIZ

Expuesta

Provoca fisuras en el frente

Levanta vereda (m2)

de la propiedad

RAMAS

Bajas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Cavidades / Tumores o Cancros

Excesivas / Cruzadas

Secas / Secas en las puntas

Codominancias

Invaden espacio aéreo

Tocones

HOJAS

Coloración anormal

Con signos de insectos

Defoliación

parcial

Con manchas foliares

Síntomas de enfermedades

total

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

	AR-P110	AR-RP02			AR-RS05	AR-RC13	

Observaciones:

Dado que el siguiente caso no admite demora:*** Por encontrarse en peligro la integridad de bienes o personas.**

Se observa rama quebrada en altura. Se solicita poda de emergencia.

Firma

Gabriela CESANELLI

Aclaración

IF-2024-15678059-GCABA-COMUNA10

26.542.615

DNI

Ruiz de los Llanos 1227





PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

AVISO: temporal del 17

ARME:

FECHA: 19 12 2023

UBICACION

Calle **RUIZ DE LOS LLANOS**Nº **1364**

Especie Botánica

Fresno (Fraxinus sp.)

Prioridad

Cuadrilla Comuna

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOSAltura (aproximada) **12**

m

DAP

40

cm

Estado General

Estado de la Copa

Inclinación

Orientación

FUSTE

Chorreados

Cavidades

Codominancias

Basal

Cavidad longitudinal (m)

Descortezamiento

Media

Espesor de pared remanente (cm)

Fructificaciones Fúngicas

Alta

RAIZ

Expuesta

Provoca fisuras en el frente

Levanta vereda (m2)

de la propiedad

RAMAS

Bajas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Cavidades / Tumores o Cancros

Excesivas / Cruzadas

Secas / Secas en las puntas

Codominancias

Invaden espacio aéreo

Tocones

HOJAS

Coloración anormal

Con signos de insectos

Defoliación

parcial

Con manchas foliares

Síntomas de enfermedades

total

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

	AR-P109	AR-RP01			AR-RS04	AR-RC10	

Observaciones:

Dado que el siguiente caso no admite demora:*** Por encontrarse en peligro la integridad de bienes o personas.**

Se observa rama quebrada en altura. Se solicita poda de emergencia.

Firma

Gabriela CESANELLI

Aclaración

IF-2024-15678059-GCABA-COMUNA10

26.542.615

DNI

Ruiz de los Llanos 1364





PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

AVISO: temporal del 17

ARME:

FECHA: 22 12 2023

UBICACION

Calle **RUIZ DE LOS LLANOS** N° **1516 FTE**
Especie Botánica **Fresno (Fraxinus sp.)**
Prioridad **5 SOS** Cuadrilla Comuna

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS

Altura (aproximada) **13** m DAP **50** cm
Estado General Estado de la Copa
Inclinación Orientación

FUSTE

Chorreados	Cavidades
Codominancias	Cavidad longitudinal (m)
Descortezamiento	Espesor de pared remanente (cm)
Fructificaciones Fúngicas	

RAIZ

Expuesta Provoca fisuras en el frente
Levanta vereda (m2) de la propiedad

RAMAS

Bajas	Con mal ángulo de inserción	Quebradas / Fisuradas
Cavidades / Tumores o Cancros	Excesivas / Cruzadas	Secas / Secas en las puntas
Codominancias	Invaden espacio aéreo	Tocones

HOJAS

Coloración anormal	Con signos de insectos	Defoliación	parcial
Con manchas foliares	Síntomas de enfermedades		total

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

	AR-P110	AR-RP02			AR-RS05	AR-RC11	

Observaciones:

Dado que el siguiente caso no admite demora:*** Por encontrarse en peligro la seguridad pública.**

Podar ramas secas.


Firma

Matias BUCAT
Aclaración

IF-2024-15678059-GCABA-COMUNA10

35.467.527
DNI

RUIZ DE LOS LLANOS 1516 FTE





PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

AVISO: temporal del 17

ARME:

FECHA: 18 12 2023

UBICACION

Calle **SANABRIA** Nº **1451 LA1**
Especie Botánica **Fresno (Fraxinus sp.)**
Prioridad **2 ALTA** Cuadrilla Comuna

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS

Altura (aproximada) **12** m DAP **35** cm
Estado General Estado de la Copa
Inclinación Orientación

FUSTE

Chorreados	Cavidades
Codominancias	Cavidad longitudinal (m)
Descortezamiento	Espesor de pared remanente (cm)
Fructificaciones Fúngicas	

RAIZ

Expuesta Provoca fisuras en el frente
Levanta vereda (m2) de la propiedad

RAMAS

Bajas	Con mal ángulo de inserción	Quebradas / Fisuradas
Cavidades / Tumores o Cancros	Excesivas / Cruzadas	Secas / Secas en las puntas
Codominancias	Invaden espacio aéreo	Tocones

HOJAS

Coloración anormal	Con signos de insectos	Defoliación	parcial
Con manchas foliares	Síntomas de enfermedades		total

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

	AR-P109	AR-RP01			AR-RS04	AR-RC10	

Observaciones:

Dado que el siguiente caso no admite demora:*** Por encontrarse en peligro la integridad de bienes o personas.**

se recomienda poda de ramas por quebrarse

<https://drive.google.com/open?id=1d15VMF-p6bP75jVVXuZhbGdTTKd4cxM>

Firma

Agustín CARVALLO

Aclaración

IF-2024-15678059-GCABA-COMUNA10

31.927.988

DNI

Sanabria 1451 LA1





PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

AVISO: temporal del 17

ARME:

FECHA: 18 12 2023

UBICACION

Calle **SANABRIA** Nº **1641**
Especie Botánica **Tilo (Tilia viridis subsp. x moltkei)**
Prioridad **5 SOS** Cuadrilla Comuna **No**

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS

Altura (aproximada) **10** m DAP **30** cm
Estado General Estado de la Copa
Inclinación Orientación

FUSTE

Chorreados	Cavidades
Codominancias	Basal Cavity longitudinal (m)
Descortezamiento	Media Espesor de pared remanente (cm)
Fructificaciones Fúngicas	Alta

RAIZ

Expuesta Provoca fisuras en el frente
Levanta vereda (m2) de la propiedad

RAMAS

Bajas	Con mal ángulo de inserción	Quebradas / Fisuradas
Cavidades / Tumores o Cancros	Excesivas / Cruzadas	Secas / Secas en las puntas
Codominancias	Invaden espacio aéreo	Tocones

HOJAS

Coloración anormal	Con signos de insectos	Defoliación	parcial total
Con manchas foliares	Síntomas de enfermedades		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

	AR-P109	AR-RP01			AR-RS04	AR-RC10	

Observaciones:

Dado que el siguiente caso no admite demora:*** Por encontrarse en peligro la integridad de bienes o personas.**

Se solicita poda de emergencia en rama de gran porte quebrada que corre peligro de caer en la vía peatonal

<https://drive.google.com/open?id=1VyIfvbj-J0nHROOroH3DgCchUssIsRr1>

Firma

Tamara ARGUELLO

Aclaración

IF-2024-15678059-GCABA-COMUNA10

31.423.818

DNI

Sanabria 1641





PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

AVISO: temporal del 17-S01012705

ARME:

FECHA: 18 12 2023

UBICACION

Calle **SANABRIA** N° **1858 FTE**
Especie Botánica **Ficus (Ficus benjamina)**
Prioridad **5 SOS** Cuadrilla Comuna **No**

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS

Altura (aproximada) **11** m DAP **90** cm
Estado General Estado de la Copa
Inclinación Orientación

FUSTE

Chorreados	Cavidades
Codominancias	Cavidad longitudinal (m)
Descortezamiento	Espesor de pared remanente (cm)
Fructificaciones Fúngicas	

RAIZ

Expuesta Provoca fisuras en el frente
Levanta vereda (m2) de la propiedad

RAMAS

Bajas	Con mal ángulo de inserción	Quebradas / Fisuradas
Cavidades / Tumores o Cancros	Excesivas / Cruzadas	Secas / Secas en las puntas
Codominancias	Invaden espacio aéreo	Tocones

HOJAS

Coloración anormal	Con signos de insectos	Defoliación	parcial
Con manchas foliares	Síntomas de enfermedades		total

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

	AR-P109	AR-RP01			AR-RS05	AR-RC13	

Observaciones:

Dado que el siguiente caso no admite demora:*** Por encontrarse en peligro la integridad de bienes o personas.**

Se solicita la poda de emergencia en ramas quebradas que han quedado colgadas y presentan peligro de caída

<https://drive.google.com/open?id=1aMNOpXlJhxqZYpYp4c2xnONe5LQ82Ut4>

Firma

Tamara ARGUELLO

Aclaración

IF-2024-15678059-GCABA-COMUNA10

31.423.818

DNI

Sanabria 1858 Fte.





PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

AVISO: temporal del 17

ARME:

FECHA: 18 12 2023

UBICACION

Calle **SANTO TOME** N° **5015 EX**
Especie Botánica **Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)**
Prioridad **5 SOS** Cuadrilla Comuna

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS

Altura (aproximada) **12** m DAP **90** cm
Estado General **Bueno** Estado de la Copa
Inclinación Orientación

FUSTE

Chorreados	Cavidades
Codominancias	Cavidad longitudinal (m)
Descortezamiento	Espesor de pared remanente (cm)
Fructificaciones Fúngicas	

RAIZ

Expuesta Provoca fisuras en el frente
Levanta vereda (m2) de la propiedad

RAMAS

Bajas	Con mal ángulo de inserción	Quebradas / Fisuradas	Si
Cavidades / Tumores o Cancros	Excesivas / Cruzadas	Secas / Secas en las puntas	
Codominancias	Invaden espacio aéreo	Tocones	

HOJAS

Coloración anormal	Con signos de insectos	Defoliación	parcial
Con manchas foliares	Síntomas de enfermedades		total

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

	AR-P109	AR-RP01			AR-RS05	AR-RC13	

Observaciones:

Dado que el siguiente caso no admite demora:*** Por encontrarse en peligro la integridad de bienes o personas.**

Se observa rama quebrada. Se solicita poda de emergencia

Firma

Jorge Raul ORDUNA

Aclaración

IF-2024-15678059-GCABA-COMUNA10

11.350.182

DNI

Santo Tome 5015





PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

AVISO: temporal del 17

ARME:

FECHA: 18 12 2023

UBICACION

Calle **SANTO TOME** N° **5020 EX**
Especie Botánica **Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)**
Prioridad **5 SOS** Cuadrilla Comuna

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS

Altura (aproximada) **12** m DAP **60** cm
Estado General **Bueno** Estado de la Copa
Inclinación Orientación

FUSTE

Chorreados	Cavidades
Codominancias	Cavidad longitudinal (m)
Descortezamiento	Espesor de pared remanente (cm)
Fructificaciones Fúngicas	

RAIZ

Expuesta Provoca fisuras en el frente
Levanta vereda (m2) de la propiedad

RAMAS

Bajas	Con mal ángulo de inserción	Quebradas / Fisuradas	Si
Cavidades / Tumores o Cancros	Excesivas / Cruzadas	Secas / Secas en las puntas	
Codominancias	Invaden espacio aéreo	Tocones	

HOJAS

Coloración anormal	Con signos de insectos	Defoliación	parcial
Con manchas foliares	Síntomas de enfermedades		total

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

	AR-P109	AR-RP01			AR-RS05	AR-RC11	

Observaciones:

Dado que el siguiente caso no admite demora:*** Por encontrarse en peligro la integridad de bienes o personas.**

Se observa rama quebrada y colgando de cables. Se solicita poda de emergencia

Firma

Jorge Raul ORDUNA

Aclaración

IF-2024-15678059-GCABA-COMUNA10

11.350.182

DNI

Santo Tome 5020





PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

AVISO: temporal del 17

ARME:

FECHA: 18 12 2023

UBICACION

Calle **SANTO TOME** N° **5239 EX**
Especie Botánica **Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)**
Prioridad **5 SOS** Cuadrilla Comuna

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS

Altura (aproximada) **10** m DAP **80** cm
Estado General **Bueno** Estado de la Copa
Inclinación Orientación

FUSTE

Chorreados	Cavidades
Codominancias	Cavidad longitudinal (m)
Descortezamiento	Espesor de pared remanente (cm)
Fructificaciones Fúngicas	

RAIZ

Expuesta Provoca fisuras en el frente
Levanta vereda (m2) de la propiedad

RAMAS

Bajas	Con mal ángulo de inserción	Quebradas / Fisuradas	Si
Cavidades / Tumores o Cancros	Excesivas / Cruzadas	Secas / Secas en las puntas	
Codominancias	Invaden espacio aéreo	Tocones	

HOJAS

Coloración anormal	Con signos de insectos	Defoliación	parcial
Con manchas foliares	Síntomas de enfermedades		total

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

	AR-P109	AR-RP01			AR-RS05	AR-RC12	

Observaciones:

Dado que el siguiente caso no admite demora:*** Por encontrarse en peligro la integridad de bienes o personas.**

Se observa rama quebrada que obstaculiza la vía vehicular. Se solicita poda de emergencia

Firma

Jorge Raul ORDUNA

Aclaración

IF-2024-15678059-GCABA-COMUNA10

11.350.182

DNI

Santo Tome 5239





PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

AVISO: temporal del 17

ARME:

FECHA: 18 12 2023

UBICACION

Calle **SANTO TOME** Nº **5245 EX**
Especie Botánica **Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)**
Prioridad **5 SOS** Cuadrilla Comuna

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS

Altura (aproximada) **10** m DAP **80** cm
Estado General **Bueno** Estado de la Copa
Inclinación Orientación

FUSTE

Chorreados	Cavidades
Codominancias	Cavidad longitudinal (m)
Descortezamiento	Espesor de pared remanente (cm)
Fructificaciones Fúngicas	

RAIZ

Expuesta Provoca fisuras en el frente
Levanta vereda (m2) de la propiedad

RAMAS

Bajas	Con mal ángulo de inserción	Quebradas / Fisuradas	Si
Cavidades / Tumores o Cancros	Excesivas / Cruzadas	Secas / Secas en las puntas	
Codominancias	Invaden espacio aéreo	Tocones	

HOJAS

Coloración anormal	Con signos de insectos	Defoliación	parcial
Con manchas foliares	Síntomas de enfermedades		total

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

	AR-P109	AR-RP01			AR-RS05	AR-RC12	

Observaciones:

Dado que el siguiente caso no admite demora:*** Por encontrarse en peligro la integridad de bienes o personas.**

Se observan ramas quebradas y colgando de los cables. Se solicita poda de emergencia

Firma

Jorge Raul ORDUNA

Aclaración

IF-2024-15678059-GCABA-COMUNA10

11.350.182

DNI

Santo Tome 5245





PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

AVISO: temporal del 17 - S0100832

ARME:

FECHA: 27 12 2023

UBICACION

Calle **SANTO TOME** Nº **5328 EX**
Especie Botánica **Ficus (Ficus benjamina)**
Prioridad **5 SOS** Cuadrilla Comuna

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS

Altura (aproximada) **10** m DAP **50** cm
Estado General **Bueno** Estado de la Copa
Inclinación Orientación

FUSTE

Chorreados	Cavidades
Codominancias	Cavidad longitudinal (m)
Descortezamiento	Espesor de pared remanente (cm)
Fructificaciones Fúngicas	

RAIZ

Expuesta Provoca fisuras en el frente
Levanta vereda (m2) de la propiedad

RAMAS

Bajas	Con mal ángulo de inserción	Quebradas / Fisuradas	Si
Cavidades / Tumores o Cancros	Excesivas / Cruzadas	Secas / Secas en las puntas	
Codominancias	Invaden espacio aéreo	Tocones	

HOJAS

Coloración anormal	Con signos de insectos	Defoliación	parcial
Con manchas foliares	Síntomas de enfermedades		total

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

	AR-P109	AR-RP01			AR-RS05	AR-RC11	

Observaciones:

Dado que el siguiente caso no admite demora:*** Por encontrarse en peligro la integridad de bienes o personas.**

Se observan ramas quebradas. Se solicita poda de emergencia

Firma

Jorge Raul ORDUNA

Aclaración

IF-2024-15678059-GCABA-COMUNA10

11.350.182

DNI

Santo Tome 5328





PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

AVISO: temporal del 17-S00995107,

ARME:

FECHA: 21 12 2023

UBICACION

Calle **SANTO TOME** Nº **5723**
Especie Botánica **Fresno (Fraxinus sp.)**
Prioridad **5 SOS** Cuadrilla Comuna

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS

Altura (aproximada) **15** m DAP **70** cm
Estado General Estado de la Copa
Inclinación Orientación

FUSTE

Chorreados	Cavidades
Codominancias	Cavidad longitudinal (m)
Descortezamiento	Espesor de pared remanente (cm)
Fructificaciones Fúngicas	

RAIZ

Expuesta Provoca fisuras en el frente
Levanta vereda (m2) de la propiedad

RAMAS

Bajas	Con mal ángulo de inserción	Quebradas / Fisuradas
Cavidades / Tumores o Cancros	Excesivas / Cruzadas	Secas / Secas en las puntas
Codominancias	Invaden espacio aéreo	Tocones

HOJAS

Coloración anormal	Con signos de insectos	Defoliación	parcial
Con manchas foliares	Síntomas de enfermedades		total

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

	AR-P110	AR-RP02			AR-RS05	AR-RC12	

Observaciones:

Dado que el siguiente caso no admite demora:*** Por encontrarse en peligro la integridad de bienes o personas.**

Se observa rama quebrada en altura. Se recomienda poda SOS.


Firma

Gabriela CESANELLI
Aclaración

IF-2024-15678059-GCABA-COMUNA10

26.542.615
DNI

Santo Tome 5723





PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

AVISO: temporal del 17

ARME:

FECHA: 18 12 2023

UBICACION

Calle **SANTO TOME** Nº **5928**
Especie Botánica **Plátano (Platanus x acerifolia)**
Prioridad **5 SOS** Cuadrilla Comuna

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS

Altura (aproximada) **15** m DAP **80** cm
Estado General Estado de la Copa
Inclinación Orientación

FUSTE

Chorreados	Cavidades
Codominancias	Cavidad longitudinal (m)
Descortezamiento	Espesor de pared remanente (cm)
Fructificaciones Fúngicas	

RAIZ

Expuesta Provoca fisuras en el frente
Levanta vereda (m2) de la propiedad

RAMAS

Bajas	Con mal ángulo de inserción	Quebradas / Fisuradas
Cavidades / Tumores o Cancros	Excesivas / Cruzadas	Secas / Secas en las puntas
Codominancias	Invaden espacio aéreo	Tocones

HOJAS

Coloración anormal	Con signos de insectos	Defoliación	parcial
Con manchas foliares	Síntomas de enfermedades		total

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

	AR-P110	AR-RP02			AR-RS05	AR-RC12	

Observaciones:

Dado que el siguiente caso no admite demora:*** Por encontrarse en peligro la integridad de bienes o personas.**

Se observan ramas vencidas sobre poste de electricidad inclinado. Se solicita poda de emergencia.

<https://drive.google.com/open?id=1Ahu1H2PFgisRswC38E5tkZsd0vHyTD5H>

Firma

Gabriela CESANELLI

Aclaración

IF-2024-15678059-GCABA-COMUNA10

26.542.615

DNI

Santo tome 5928





PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

AVISO: temporal del 17-S00996641,

ARME:

FECHA: 21 12 2023

UBICACION

Calle **SARACHAGA** Nº **5175**
Especie Botánica **Jacarandá (Jacarandá mimosifolia)**
Prioridad **5 SOS** Cuadrilla Comuna

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS

Altura (aproximada) **12** m DAP **55** cm
Estado General Estado de la Copa
Inclinación Orientación

FUSTE

Chorreados	Cavidades
Codominancias	Cavidad longitudinal (m)
Descortezamiento	Espesor de pared remanente (cm)
Fructificaciones Fúngicas	

RAIZ

Expuesta Provoca fisuras en el frente
Levanta vereda (m2) de la propiedad

RAMAS

Bajas	Con mal ángulo de inserción	Quebradas / Fisuradas
Cavidades / Tumores o Cancros	Excesivas / Cruzadas	Secas / Secas en las puntas
Codominancias	Invaden espacio aéreo	Tocones

HOJAS

Coloración anormal	Con signos de insectos	Defoliación	parcial
Con manchas foliares	Síntomas de enfermedades		total

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

	AR-P109	AR-RP01			AR-RS05	AR-RC11	

Observaciones:

Dado que el siguiente caso no admite demora:*** Por encontrarse en peligro la integridad de bienes o personas.**

Ramas de ejemplar arbóreo caídas sobre la calle. Ya intervenido

IF-2024-15678059-GCABA-COMUNA10

Koch Marcos J

Firma

Mrcos Javier KOCH

Aclaración

33.338.888

DNI

Sarachaga 5175

Por problemas técnicos en el celular se perdió la foto de antes





PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

AVISO: temporal del 17

ARME:

FECHA: 18 12 2023

UBICACION

Calle **SARACHAGA** Nº **5296**
Especie Botánica **Ficus (Ficus sp.)**
Prioridad **5 SOS** Cuadrilla Comuna

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS

Altura (aproximada) **13** m DAP **100** cm
Estado General Estado de la Copa
Inclinación Orientación

FUSTE

Chorreados	Cavidades
Codominancias	Cavidad longitudinal (m)
Descortezamiento	Espesor de pared remanente (cm)
Fructificaciones Fúngicas	

RAIZ

Expuesta Provoca fisuras en el frente
Levanta vereda (m2) de la propiedad

RAMAS

Bajas	Con mal ángulo de inserción	Quebradas / Fisuradas
Cavidades / Tumores o Cancros	Excesivas / Cruzadas	Secas / Secas en las puntas
Codominancias	Invaden espacio aéreo	Tocones

HOJAS

Coloración anormal	Con signos de insectos	Defoliación	parcial
Con manchas foliares	Síntomas de enfermedades		total

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

	AR-P110	AR-RP02			AR-RS05	AR-RC13	

Observaciones:

Dado que el siguiente caso no admite demora:*** Por encontrarse en peligro la integridad de bienes o personas.**

Se recomienda poda de ramas quebradas, que generan peligro.

https://drive.google.com/open?id=1j69MHtsTCLbYkQpINeoRkc8EQWXb8_Yj

Firma

Juan Ignacio IVARGURANGOITIA

Aclaración

IF-2024-15678059-GCABA-COMUNA10

38.091.592

DNI

Sarachaga 5296





PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

AVISO: temporal del 17-S00996681,

ARME:

FECHA: 21 12 2023

UBICACION

Calle **SARACHAGA** Nº **5368**
Especie Botánica **Fresno (Fraxinus sp.)**
Prioridad **5 SOS** Cuadrilla Comuna

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS

Altura (aproximada) **12** m DAP **40** cm
Estado General Estado de la Copa
Inclinación Orientación

FUSTE

Chorreados	Cavidades
Codominancias	Cavidad longitudinal (m)
Descortezamiento	Espesor de pared remanente (cm)
Fructificaciones Fúngicas	

RAIZ

Expuesta Provoca fisuras en el frente
Levanta vereda (m2) de la propiedad

RAMAS

Bajas	Con mal ángulo de inserción	Quebradas / Fisuradas
Cavidades / Tumores o Cancros	Excesivas / Cruzadas	Secas / Secas en las puntas
Codominancias	Invaden espacio aéreo	Tocones

HOJAS

Coloración anormal	Con signos de insectos	Defoliación	parcial
Con manchas foliares	Síntomas de enfermedades		total

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

	AR-P109	AR-RP01			AR-RS04	AR-RC10	

Observaciones:

Dado que el siguiente caso no admite demora:*** Por encontrarse en peligro la integridad de bienes o personas.**

Se recomienda poda de la rama quebrada por el temporal, con peligro de caída.

<https://drive.google.com/open?id=1kSRrvb8Y1usfVbbu7GbBPNZs8mCUBEfD>



Firma

Juan Ignacio IVARGURANGOITIA
Aclaración

IF-2024-15678059-GCABA-COMUNA10

38.091.592
DNI

Sarachaga 5368





PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

AVISO: temporal del 17

ARME:

FECHA: 20 12 2023

UBICACION

Calle **SASTRE, MARCOS**Nº **4867-69**Especie Botánica **Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica)**Prioridad **5 SOS**

Cuadrilla Comuna

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOSAltura (aproximada) **9**

m

DAP

60

cm

Estado General

Estado de la Copa

Inclinación

Orientación

FUSTE

Chorreados

Cavidades

Codominancias

Basal

Cavidad longitudinal (m)

Descortezamiento

Media

Espesor de pared remanente (cm)

Fructificaciones Fúngicas

Alta

RAIZ

Expuesta

Provoca fisuras en el frente

Levanta vereda (m2)

de la propiedad

RAMAS

Bajas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Si

Cavidades / Tumores o Cancros

Excesivas / Cruzadas

Secas / Secas en las puntas

Codominancias

Invaden espacio aéreo

Tocones

HOJAS

Coloración anormal

Con signos de insectos

Defoliación

parcial

Con manchas foliares

Síntomas de enfermedades

total

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

	AR-P109	AR-RP01			AR-RS05	AR-RC11	

Observaciones:

Dado que el siguiente caso no admite demora:*** Por encontrarse en peligro la integridad de bienes o personas.**

Se observan ramas quebradas y ramas caídas sobre bicisenda. Se solicita poda de emergencia y liberar de ramas la bicisenda.

Firma

Jorge Raul ORDUNA

Aclaración

IF-2024-15678059-GCABA-COMUNA10

11.350.182

DNI

Sastre, Marcos 4867-69





PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

AVISO: temporal del 17

ARME:

FECHA: 18 12 2023

UBICACION

Calle **TINOGASTA**Nº **6276**

Especie Botánica

Arce (Acer sp.)

Prioridad **5 SOS**

Cuadrilla Comuna

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOSAltura (aproximada) **5** mDAP **30** cm

Estado General

Estado de la Copa

Inclinación

Orientación

FUSTE

Chorreados

Cavidades

Codominancias

Basal

Cavidad longitudinal (m)

Descortezamiento

Media

Espesor de pared remanente (cm)

Fructificaciones Fúngicas

Alta

RAIZ

Expuesta

Provoca fisuras en el frente

Levanta vereda (m2)

de la propiedad

RAMAS

Bajas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Cavidades / Tumores o Cancros

Excesivas / Cruzadas

Secas / Secas en las puntas

Codominancias

Invaden espacio aéreo

Tocones

HOJAS

Coloración anormal

Con signos de insectos

Defoliación

parcial

Con manchas foliares

Síntomas de enfermedades

total

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

	AR-P108	AR-RP01			AR-RS04	AR-RC10	

Observaciones:

Dado que el siguiente caso no admite demora:*** Por encontrarse en peligro la seguridad pública.**

Se observa rama quebrada. Se recomienda realizar poda en carácter de urgencia.

FirmaMatias BUCAT
Aclaración

IF-2024-15678059-GCABA-COMUNA10

35.467.527
DNI

Tinogasta 6276





PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

AVISO: temporal del 17

ARME:

FECHA: 18 12 2023

UBICACION

Calle ZELADA

Nº 5492 LA1

Especie Botánica

Paraíso (Melia azeradach)

Prioridad 5 SOS

Cuadrilla Comuna

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS

Altura (aproximada) 7 m

DAP 80 cm

Estado General

Estado de la Copa

Inclinación

Orientación

FUSTE

Chorreados

Cavidades

Codominancias

Basal

Cavidad longitudinal (m)

Descortezamiento

Media

Espesor de pared remanente (cm)

Fructificaciones Fúngicas

Alta

RAIZ

Expuesta

Provoca fisuras en el frente

Levanta vereda (m2)

de la propiedad

RAMAS

Bajas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas Si

Cavidades / Tumores o Cancros

Excesivas / Cruzadas

Secas / Secas en las puntas

Codominancias

Invaden espacio aéreo

Tocones

HOJAS

Coloración anormal

Con signos de insectos

Defoliación

parcial

Con manchas foliares

Síntomas de enfermedades

total

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

	AR-P108	AR-RP01			AR-RS05	AR-RC12	

Observaciones:

Dado que el siguiente caso no admite demora:*** Por encontrarse en peligro la integridad de bienes o personas.**

Se recomienda poda de ramas quebradas, que generan peligro.

<https://drive.google.com/open?id=1tFF0ggmQR9cbtUd-6kb25h9eO9UdbgS8>

Firma

Juan Ignacio IVARGURANGOITIA

Aclaración

IF-2024-15678059-GCABA-COMUNA10

38.091.592

DNI

Zelada 5492 LA1





PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

AVISO: temporal del 17

ARME:

FECHA: 18 12 2023

UBICACION

Calle ZELADA

Nº 5493

Especie Botánica

Paraíso (Melia azeradach)

Prioridad 5 SOS

Cuadrilla Comuna

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS

Altura (aproximada) 10

m

DAP 70 cm

Estado General

Estado de la Copa

Inclinación

Orientación

FUSTE

Chorreados

Cavidades

Codominancias

Basal

Cavidad longitudinal (m)

Descortezamiento

Media

Espesor de pared remanente (cm)

Fructificaciones Fúngicas

Alta

RAIZ

Expuesta

Provoca fisuras en el frente

Levanta vereda (m2)

de la propiedad

RAMAS

Bajas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas Si

Cavidades / Tumores o Cancros

Excesivas / Cruzadas

Secas / Secas en las puntas

Codominancias

Invaden espacio aéreo

Tocones

HOJAS

Coloración anormal

Con signos de insectos

Defoliación

parcial

Con manchas foliares

Síntomas de enfermedades

total

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

	AR-P109	AR-RP01			AR-RS05	AR-RC12	

Observaciones:

Dado que el siguiente caso no admite demora:*** Por encontrarse en peligro la integridad de bienes o personas.**

Se recomienda poda de ramas quebradas, que generan peligro.

<https://drive.google.com/open?id=1YiWp2Qhdj1Rf7S2rkI2bRZEHmplM-4nN>

Firma

Juan Ignacio IVARGURANGOITIA

Aclaración

IF-2024-15678059-GCABA-COMUNA10

38.091.592

DNI

Zelada 5493





PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

AVISO: temporal del 17

ARME:

FECHA: 18 12 2023

UBICACION

Calle ZELADA

Nº 5493 LA1

Especie Botánica

Paraíso (Melia azeradach)

Prioridad 5 SOS

Cuadrilla Comuna

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS

Altura (aproximada) 9

m

DAP 70 cm

Estado General

Estado de la Copa

Inclinación

Orientación

FUSTE

Chorreados

Cavidades

Codominancias

Basal

Cavidad longitudinal (m)

Descortezamiento

Media

Espesor de pared remanente (cm)

Fructificaciones Fúngicas

Alta

RAIZ

Expuesta

Provoca fisuras en el frente

Levanta vereda (m2)

de la propiedad

RAMAS

Bajas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas Si

Cavidades / Tumores o Cancros

Excesivas / Cruzadas

Secas / Secas en las puntas

Codominancias

Invaden espacio aéreo

Tocones

HOJAS

Coloración anormal

Con signos de insectos

Defoliación

parcial

Con manchas foliares

Síntomas de enfermedades

total

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

	AR-P109	AR-RP01			AR-RS05	AR-RC12	

Observaciones:

Dado que el siguiente caso no admite demora:*** Por encontrarse en peligro la integridad de bienes o personas.**

Se recomienda poda de las ramas quebradas, que generan peligro.

https://drive.google.com/open?id=1JeGIWVCs6_cB7y6RHhlpwtc8CdiWETn5

Firma

Juan Ignacio IVARGURANGOITIA

Aclaración

IF-2024-15678059-GCABA-COMUNA10

38.091.592

DNI

Zelada 5493 LA





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2024-15678059-GCABA-COMUNA10

Buenos Aires, Martes 23 de Abril de 2024

Referencia: Podas SOS enero 2024 - Relevamientos y fotos

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 61 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.04.23 11:42:05 -03:00

MARTA BUTAVAND
Asesor legal
JUNTA COMUNAL 10
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.04.23 11:42:12 -03:00