



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2024- Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"

Podas SOS realizadas en el mes de mayo de 2024

Cantilo, José 5471
Díaz, César 5049
El Criollo 1330
González, Elpidio 4497
González, Elpidio 5522
Irigoyen 2181
Lozano, Pedro 5800
Lozano, Pedro 5739
Mercedes 1906 Fte. LD7
Mercedes 1906 LD7
Miranda 5433
Moliere 2796 Fte.
Nogoyá 6176
Ostende 2457



PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

AVISO: Temporal del 17

ARME:

FECHA: 5 02 2024

UBICACION

Calle CANTILLO, JOSE LUIS

Nº 5471

Especie Botánica Fresno (Fraxinus sp.)

Prioridad 5 SOS

Cuadrilla Comuna

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS

Altura (aproximada) 4 m

DAP 30 cm

Estado General

Estado de la Copa

Inclinación

Orientación

FUSTE

Chorreados

Cavidades

Codominancias

Basal

Cavidad longitudinal (m)

Descortezamiento

Media

Espesor de pared remanente (cm)

Fructificaciones Fúngicas

Alta

RAIZ

Expuesta

Provoca fisuras en el frente

Levanta vereda (m2)

de la propiedad

RAMAS

Bajas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Cavidades / Tumores o Cancros

Excesivas / Cruzadas

Secas / Secas en las puntas

Codominancias

Invaden espacio aéreo

Tocones

HOJAS

Coloración anormal

Con signos de insectos

Defoliación

parcial

Con manchas foliares

Síntomas de enfermedades

total

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

	AR-P107	AR-RP01					

Observaciones:

*Dado que el siguiente caso no admite demora:*** Por encontrarse en peligro la integridad de bienes o personas.*

En el día de la fecha se observó varias ramas quebradas. Se recomienda su urgente remoción.

Pablo Gomez

Firma

Pablo GOMEZ

Aclaración

IF-2024-28984726-GCABA-COMUNA10

31.982.783

DNI

Cantilo, José Luis 5471





PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

AVISO:

ARME:

FECHA: 20 04 2024

UBICACION

Calle DIAZ, CESAR GRAL

Nº 5049

Especie Botánica Fresno (Fraxinus sp.)

Prioridad 5 SOS

Cuadrilla Comuna

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS

Altura (aproximada) 11

m

DAP

35

cm

Estado General

Estado de la Copa

Inclinación

Orientación

FUSTE

Chorreados

Cavidades

Codominancias

Basal

Cavidad longitudinal (m)

Descortezamiento

Media

Espesor de pared remanente (cm)

Fructificaciones Fúngicas

Alta

RAIZ

Expuesta

Provoca fisuras en el frente

Levanta vereda (m2)

de la propiedad

RAMAS

Bajas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Cavidades / Tumores o Cancros

Excesivas / Cruzadas

Secas / Secas en las puntas

Codominancias

Invaden espacio aéreo

Tocones

HOJAS

Coloración anormal

Con signos de insectos

Defoliación

parcial

Con manchas foliares

Síntomas de enfermedades

total

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

	AR-P109	AR-RP01					

Observaciones:

*Dado que el siguiente caso no admite demora:*** Por encontrarse en peligro la integridad de bienes o personas.*

Rama ejerce presión sobre el cableado, se recomienda poda SOS

Firma

Sandra Fabiana ROSSI

Aclaración

IF-2024-28984726-GCABA-COMUNA10

17.500.090

DNI

Díaz, César 5049





PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

AVISO:

ARME:

FECHA: 9 04 2024

UBICACION

Calle **EL CRIOLLO** N° **1330**
Especie Botánica **Pindó (Syagrus romanzoffiana)**
Prioridad **5 SOS** Cuadrilla Comuna

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS

Altura (aproximada) **15** m DAP **30** cm
Estado General Estado de la Copa
Inclinación Orientación

FUSTE

Chorreados	Cavidades
Codominancias	Cavidad longitudinal (m)
Descortezamiento	Espesor de pared remanente (cm)
Fructificaciones Fúngicas	

RAIZ

Expuesta Provoca fisuras en el frente
Levanta vereda (m2) de la propiedad

RAMAS

Bajas	Con mal ángulo de inserción	Quebradas / Fisuradas
Cavidades / Tumores o Cancros	Excesivas / Cruzadas	Secas / Secas en las puntas
Codominancias	Invaden espacio aéreo	Tocones

HOJAS

Coloración anormal	Con signos de insectos	Defoliación	parcial
Con manchas foliares	Síntomas de enfermedades		total

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

	AR-P110	AR-RP02					

Observaciones:

Dado que el siguiente caso no admite demora:*** Por encontrarse en peligro la integridad de bienes o personas.**

Se recomienda Poda de ramas y frutos secos SOS

Firma

Sandra Fabiana ROSSI

Aclaración

IF-2024-28984726-GCABA-COMUNA10

17.500.090

DNI

El Criollo 1330



IF-2024-28984726-GCABA-COMUNA10



PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

AVISO:

ARME:

FECHA: 15 04 2024

UBICACION

Calle **GONZALEZ, ELPIDIO** N° **4497**
Especie Botánica **Fresno (Fraxinus sp.)**
Prioridad **5 SOS** Cuadrilla Comuna

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS

Altura (aproximada) **16** m DAP **60** cm
Estado General Estado de la Copa
Inclinación Orientación

FUSTE

Chorreados	Cavidades
Codominancias	Cavidad longitudinal (m)
Descortezamiento	Espesor de pared remanente (cm)
Fructificaciones Fúngicas	

RAIZ

Expuesta Provoca fisuras en el frente
Levanta vereda (m2) de la propiedad

RAMAS

Bajas	Con mal ángulo de inserción	Quebradas / Fisuradas
Cavidades / Tumores o Cancros	Excesivas / Cruzadas	Secas / Secas en las puntas
Codominancias	Invaden espacio aéreo	Tocones

HOJAS

Coloración anormal	Con signos de insectos	Defoliación	parcial
Con manchas foliares	Síntomas de enfermedades		total

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

	AR-P110	AR-RP02					

Observaciones:

se observa rama quebrada, se recomienda poda

https://drive.google.com/open?id=19szfOKWFGQLt-j004XD4yF7_qvRI0kq

Firma

Agustín CARVALLO

Aclaración

IF-2024-28984726-GCABA-COMUNA10

31.927.988

DNI

González, Elpidio 4497





PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

AVISO: OFICIO

ARME:

FECHA: 23 04 2024

UBICACION

Calle **GONZALEZ, ELPIDIO** N° **5522**
Especie Botánica **Limpiatubos (Callistemon speciosus)**
Prioridad **5 SOS** Cuadrilla Comuna

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS

Altura (aproximada) **8** m DAP **30** cm
Estado General Estado de la Copa
Inclinación Orientación

FUSTE

Chorreados	Cavidades
Codominancias	Cavidad longitudinal (m)
Descortezamiento	Espesor de pared remanente (cm)
Fructificaciones Fúngicas	

RAIZ

Expuesta Provoca fisuras en el frente
Levanta vereda (m2) de la propiedad

RAMAS

Bajas	Con mal ángulo de inserción	Quebradas / Fisuradas
Cavidades / Tumores o Cancros	Excesivas / Cruzadas	Secas / Secas en las puntas
Codominancias	Invaden espacio aéreo	Tocones

HOJAS

Coloración anormal	Con signos de insectos	Defoliación	parcial
Con manchas foliares	Síntomas de enfermedades		total

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

	AR-P108	AR-RP01					

Observaciones:

Dado que el siguiente caso no admite demora:*** Por encontrarse en peligro la integridad de bienes o personas.**

Se observa rama quebrada, apoyada en tensor. Se recomienda realizar poda de emergencia.

<https://drive.google.com/open?id=1W5mzLzvzd0MymqFgSa4cEN877pj0OC-p>
FirmaGabriela CESANELLI
Aclaración

IF-2024-28984726-GCABA-COMUNA10

26.542.615
DNI

González, Elpidio 5522



IF-2024-28984726-GCABA-COMUNA10



PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

AVISO:

ARME:

FECHA: 23 10 2023

UBICACION

Calle **IRIGOYEN**Nº **2181**

Especie Botánica

Fresno (*Fraxinus* sp.)Prioridad **5 SOS**

Cuadrilla Comuna

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOSAltura (aproximada) **13**

m

DAP

45

cm

Estado General

Estado de la Copa

Inclinación

Orientación

FUSTE

Chorreados

Cavidades

Codominancias

Basal

Cavidad longitudinal (m)

Descortezamiento

Media

Espesor de pared remanente (cm)

Fructificaciones Fúngicas

Alta

RAIZ

Expuesta

Provoca fisuras en el frente

Levanta vereda (m2)

de la propiedad

RAMAS

Bajas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Cavidades / Tumores o Cancros

Excesivas / Cruzadas

Secas / Secas en las puntas

Codominancias

Invaden espacio aéreo

Tocones

HOJAS

Coloración anormal

Con signos de insectos

Defoliación

parcial

Con manchas foliares

Síntomas de enfermedades

total

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

	AR-P110	AR-RP02					

Observaciones:

Dado que el siguiente caso no admite demora:*** Por encontrarse en peligro la integridad de bienes o personas.**

Rama de gran porte quebrada ,se recomienda poda SOS

Firma

Sandra Fabiana ROSSI

Aclaración

IF-2024-28984726-GCABA-COMUNA10

17.500.090

DNI

Irigoyen 2181





PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

AVISO: temporal del 17

ARME:

FECHA: 4 02 2024

UBICACION

Calle LOZANO, PEDRO

Nº 5739

Especie Botánica Sauce (Salix sp.)

Prioridad 5 SOS

Cuadrilla Comuna

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS

Altura (aproximada) 8 m

DAP 30 cm

Estado General

Estado de la Copa

Inclinación

Orientación

FUSTE

Chorreados

Cavidades

Codominancias

Basal

Cavidad longitudinal (m)

Descortezamiento

Media

Espesor de pared remanente (cm)

Fructificaciones Fúngicas

Alta

RAIZ

Expuesta

Provoca fisuras en el frente

Levanta vereda (m2)

de la propiedad

RAMAS

Bajas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Cavidades / Tumores o Cancros

Excesivas / Cruzadas

Secas / Secas en las puntas

Codominancias

Invaden espacio aéreo

Tocones

HOJAS

Coloración anormal

Con signos de insectos

Defoliación

parcial

Con manchas foliares

Síntomas de enfermedades

total

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

	AR-P108	AR-RP01					

Observaciones:

*Dado que el siguiente caso no admite demora:*** Por encontrarse en peligro la integridad de bienes o personas.*

En el día de la fecha se observó varias ramas quebradas. Se recomienda su urgente remoción.

Firma

Pablo GOMEZ

Aclaración

IF-2024-28984726-GCABA-COMUNA10

31.982.783

DNI

Lozano, Pedro 5739





PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

AVISO: temporal del 17

ARME:

FECHA: 20 12 2023

UBICACION

Calle LOZANO, PEDRO

Nº 5800 (esquina irigoyen)

Especie Botánica

Fresno (Fraxinus sp.)

Prioridad 5 SOS

Cuadrilla Comuna

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS

Altura (aproximada) 9

m

DAP

45

cm

Estado General

Estado de la Copa

Inclinación

Orientación

FUSTE

Chorreados

Cavidades

Codominancias

Basal

Cavidad longitudinal (m)

Descortezamiento

Media

Espesor de pared remanente (cm)

Fructificaciones Fúngicas

Alta

RAIZ

Expuesta

Provoca fisuras en el frente

Levanta vereda (m2)

de la propiedad

RAMAS

Bajas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Cavidades / Tumores o Cancros

Excesivas / Cruzadas

Secas / Secas en las puntas

Codominancias

Invaden espacio aéreo

Tocones

HOJAS

Coloración anormal

Con signos de insectos

Defoliación

parcial

Con manchas foliares

Síntomas de enfermedades

total

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

	AR-P109	AR-RP01			AR-RS05	AR-RC11	

Observaciones:

Dado que el siguiente caso no admite demora:*** Por encontrarse en peligro la seguridad pública.**


Se observa rama quebrada colgando de los cables. Además presenta ramas con riesgo de caída. Se recomienda podar y bajar las ramas que generan riesgo. Se recomienda realizar en carácter de urgencia.

FirmaMatias BUCAT
Aclaración

IF-2024-28984726-GCABA-COMUNA10

35.467.527
DNI

Lozano, Pedro 5800





PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

AVISO: **SOS**

ARME:

FECHA: 14 02 2024

UBICACION

Calle **MERCEDES** N° **1906 FLD7**
Especie Botánica **Álamo (Populus sp.)**
Prioridad **5 SOS** Cuadrilla Comuna

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS

Altura (aproximada) **18** m DAP **90** cm
Estado General Estado de la Copa
Inclinación Orientación

FUSTE

Chorreados	Cavidades
Codominancias	Cavidad longitudinal (m)
Descortezamiento	Espesor de pared remanente (cm)
Fructificaciones Fúngicas	

RAIZ

Expuesta Provoca fisuras en el frente
Levanta vereda (m2) de la propiedad

RAMAS

Bajas	Con mal ángulo de inserción	Quebradas / Fisuradas
Cavidades / Tumores o Cancros	Excesivas / Cruzadas	Secas / Secas en las puntas
Codominancias	Invaden espacio aéreo	Tocones

HOJAS

Coloración anormal	Con signos de insectos	Defoliación	parcial
Con manchas foliares	Síntomas de enfermedades		total

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

	AR-P111	AR-RP02					

Observaciones:

Dado que el siguiente caso no admite demora:*** Por encontrarse en peligro la integridad de bienes o personas.**

Se observa rama quebrada colgando. Se recomienda poda SOS


Firma

Matias BUCAT
Aclaración

IF-2024-28984726-GCABA-COMUNA10

35.467.527
DNI

Mercedes 1906 Fte. LD7





PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

AVISO: **SOS**

ARME:

FECHA: 14 04 2024

UBICACION

Calle **MERCEDES** N° **1906 LD7**
Especie Botánica **Timbó (Oreja de negro) (Enterolobium contortisiliquum)**
Prioridad **5 SOS** Cuadrilla Comuna

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS

Altura (aproximada) **12** m DAP **35** cm
Estado General Estado de la Copa
Inclinación Orientación

FUSTE

Chorreados	Cavidades
Codominancias	Cavidad longitudinal (m)
Descortezamiento	Espesor de pared remanente (cm)
Fructificaciones Fúngicas	

RAIZ

Expuesta Provoca fisuras en el frente
Levanta vereda (m2) de la propiedad

RAMAS

Bajas	Con mal ángulo de inserción	Quebradas / Fisuradas
Cavidades / Tumores o Cancros	Excesivas / Cruzadas	Secas / Secas en las puntas
Codominancias	Invaden espacio aéreo	Tocones

HOJAS

Coloración anormal	Con signos de insectos	Defoliación	parcial
Con manchas foliares	Síntomas de enfermedades		total

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

AR-P109	AR-RP01						

Observaciones:

Dado que el siguiente caso no admite demora:*** Por encontrarse en peligro la integridad de bienes o personas.**

Se observa rama quebrada colgando. Se recomienda poda SOS.


Firma

Matias BUCAT
Aclaración

IF-2024-28984726-GCABA-COMUNA10

35.467.527
DNI

Mercedes 1906 LD7





PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

AVISO:

ARME:

FECHA: 15 04 2024

UBICACION

Calle **MIRANDA**Nº **5433**

Especie Botánica

Fresno (*Fraxinus* sp.)Prioridad **5 SOS**

Cuadrilla Comuna

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOSAltura (aproximada) **16**

m

DAP

35 cm

Estado General

Estado de la Copa

Inclinación

Orientación

FUSTE

Chorreados

Cavidades

Codominancias

Basal

Cavidad longitudinal (m)

Descortezamiento

Media

Espesor de pared remanente (cm)

Fructificaciones Fúngicas

Alta

RAIZ

Expuesta

Provoca fisuras en el frente

Levanta vereda (m2)

de la propiedad

RAMAS

Bajas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Cavidades / Tumores o Cancros

Excesivas / Cruzadas

Secas / Secas en las puntas

Codominancias

Invaden espacio aéreo

Tocones

HOJAS

Coloración anormal

Con signos de insectos

Defoliación

parcial

Con manchas foliares

Síntomas de enfermedades

total

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

	AR-P110	AR-RP02					

Observaciones:

Dado que el siguiente caso no admite demora:*** Por encontrarse en peligro la integridad de bienes o personas.**

Rama quebrada se recomienda poda SOS

Firma

Sandra Fabiana ROSSI

Aclaración

IF-2024-28984726-GCABA-COMUNA10

17.500.090

DNI

Miranda 5433



IF-2024-28984726-GCABA-COMUNA10



PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

AVISO: temporal del 17

ARME:

FECHA: 4 02 2024

UBICACION

Calle **MOLIERE** N° **2796 FTE**
Especie Botánica **Fresno (Fraxinus sp.)**
Prioridad **5 SOS** Cuadrilla Comuna

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS

Altura (aproximada) **14** m DAP **30** cm
Estado General Estado de la Copa
Inclinación Orientación

FUSTE

Chorreados	Cavidades
Codominancias	Cavidad longitudinal (m)
Descortezamiento	Espesor de pared remanente (cm)
Fructificaciones Fúngicas	

RAIZ

Expuesta Provoca fisuras en el frente
Levanta vereda (m2) de la propiedad

RAMAS

Bajas	Con mal ángulo de inserción	Quebradas / Fisuradas
Cavidades / Tumores o Cancros	Excesivas / Cruzadas	Secas / Secas en las puntas
Codominancias	Invaden espacio aéreo	Tocones

HOJAS

Coloración anormal	Con signos de insectos	Defoliación	parcial
Con manchas foliares	Síntomas de enfermedades		total

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

	AR-P110	AR-RP02					

Observaciones:

Dado que el siguiente caso no admite demora:*** Por encontrarse en peligro la integridad de bienes o personas.**

En el día de la fecha se observó varias ramas quebradas. Se recomienda su urgente remoción.

Firma

Pablo GOMEZ

Aclaración

IF-2024-28984726-GCABA-COMUNA10

31.982.783

DNI

Moliere 2796 Fte.

Por problemas técnicos se perdió la foto de antes





PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

AVISO: temporal del 17

ARME:

FECHA: 4 02 2024

UBICACION

Calle **NOGOYA**Nº **6176**

Especie Botánica

Fresno (Fraxinus sp.)

Prioridad **5 SOS**

Cuadrilla Comuna

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOSAltura (aproximada) **14**

m

DAP

60

cm

Estado General

Estado de la Copa

Inclinación

Orientación

FUSTE

Chorreados

Cavidades

Codominancias

Basal

Cavidad longitudinal (m)

Descortezamiento

Media

Espesor de pared remanente (cm)

Fructificaciones Fúngicas

Alta

RAIZ

Expuesta

Provoca fisuras en el frente

Levanta vereda (m2)

de la propiedad

RAMAS

Bajas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Cavidades / Tumores o Cancros

Excesivas / Cruzadas

Secas / Secas en las puntas

Codominancias

Invaden espacio aéreo

Tocones

HOJAS

Coloración anormal

Con signos de insectos

Defoliación

parcial

Con manchas foliares

Síntomas de enfermedades

total

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

	AR-P110	AR-RP02					

Observaciones:

Dado que el siguiente caso no admite demora:*** Por encontrarse en peligro la integridad de bienes o personas.**

En el día de la fecha se observó varias ramas quebradas. Se recomienda su urgente remoción.

Firma

Pablo GOMEZ

Aclaración

IF-2024-28984726-GCABA-COMUNA10

31.982.783

DNI

Nogoyá 6176





PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

AVISO: Temporal del 17

ARME:

FECHA: 5 02 2024

UBICACION

Calle **OSTENDE** N° **2457**
Especie Botánica **Fresno (Fraxinus sp.)**
Prioridad **5 SOS** Cuadrilla Comuna

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS

Altura (aproximada) **12** m DAP **50** cm
Estado General Estado de la Copa
Inclinación Orientación

FUSTE

Chorreados	Cavidades
Codominancias	Cavidad longitudinal (m)
Descortezamiento	Espesor de pared remanente (cm)
Fructificaciones Fúngicas	

RAIZ

Expuesta Provoca fisuras en el frente
Levanta vereda (m2) de la propiedad

RAMAS

Bajas	Con mal ángulo de inserción	Quebradas / Fisuradas
Cavidades / Tumores o Cancros	Excesivas / Cruzadas	Secas / Secas en las puntas
Codominancias	Invaden espacio aéreo	Tocones

HOJAS

Coloración anormal	Con signos de insectos	Defoliación	parcial
Con manchas foliares	Síntomas de enfermedades		total

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

AR-P109	AR-RP01						

Observaciones:

Dado que el siguiente caso no admite demora:*** Por encontrarse en peligro la integridad de bienes o personas.**

En el día de la fecha se observó varias ramas quebradas. Se recomienda su urgente remoción.

https://drive.google.com/open?id=187j-3BOe40fGR-tbBd_RP0ImGX4PvARY

Pablo Gomez
Firma

Pablo GOMEZ
Aclaración

IF-2024-28984726-GCABA-COMUNA10

31.982.783
DNI

Ostende 2457





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
2024 - Año del 30° Aniversario de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2024-28984726-GCABA-COMUNA10

Buenos Aires, Viernes 2 de Agosto de 2024

Referencia: Podas SOS realizadas en el mes de mayo 2024

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 29 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.08.02 11:47:51 -03:00

MARTA BUTAVAND
Asesor legal
JUNTA COMUNAL 10
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.08.02 11:47:52 -03:00