

Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Acuña de Figueroa Francisco

N°/REFERENCIA: 1448 Exacta

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Fraxinus sp. (Fresno)

DAP (cm): 28

ALTURA (m): 13

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Balanceado

INCLINACIÓN: Sin inclinación

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Sin inclinación

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPELAD: -

RAMAS

ESTADO: Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Invasión**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

INSPECTOR DE ARBOLADO

Noelia Arza

31799275



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Bulnes

N°/REFERENCIA: 1696 Exacta

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Fraxinus sp. (Fresno)

DAP (cm): 35

ALTURA (m): 11

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Balanceado

INCLINACIÓN: Sin inclinación

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Sin inclinación

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPIEDAD: -

RAMAS

ESTADO: Demasiado bajas, Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Invasión**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

INSPECTOR DE ARBOLADO

Noelia Arza

31799275




NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Paraguay

N°/REFERENCIA: 3604 Exacta

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Fraxinus sp. (Fresno)

DAP (cm): 35

ALTURA (m): 12

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Balanceado

INCLINACIÓN: Sin inclinación

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Sin inclinación

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPELAD: -

RAMAS

ESTADO: Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Invasión**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

Poda El con semáforoPoda El con semáforo

INSPECTOR DE ARBOLADO

Noelia Arza

31799275



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Paraguay

N°/REFERENCIA: 3571 Exacta

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Fraxinus sp. (Fresno)

DAP (cm): 45

ALTURA (m): 15

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Copa desbalanceada

INCLINACIÓN: Menor a 40°

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Hacia la calle

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPIEDAD: -

RAMAS

ESTADO: Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Invasión**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

Paraguay 3571 fresno 15 las ramas no tocan el edificio como pide la sra pero hay que despejar semaforo y luminaria lado de enfrente
Paraguay 3571 fresno 15 las ramas no tocan el edificio como pide la sra pero hay que despejar semaforo y luminaria lado de enfrente

INSPECTOR DE ARBOLADO

Noelia Arza

31799275



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Mansilla Lucio N. Gral.

N°/REFERENCIA: 3630 Exacta

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Fraxinus sp. (Fresno)

DAP (cm): 45

ALTURA (m): 12

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Copa desbalanceada

INCLINACIÓN: Menor a 40°

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Hacia la calle

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPIEDAD: -

RAMAS

ESTADO: Demasiado bajas, Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Balanceo, Invasión**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

INSPECTOR DE ARBOLADO

Noelia Arza

31799275



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Mansilla Lucio N. Gral.

N°/REFERENCIA: 3633 Exacta

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Fraxinus sp. (Fresno)

DAP (cm): 30

ALTURA (m): 11

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Copa desbalanceada

INCLINACIÓN: Menor a 40°

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Hacia la calle

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPIEDAD: -

RAMAS

ESTADO: Demasiado bajas, Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Balanceo, Invasión**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

INSPECTOR DE ARBOLADO

Noelia Arza

31799275



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Güemes

N°/REFERENCIA: 3762 Exacta

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Fraxinus sp. (Fresno)

DAP (cm): 40

ALTURA (m): 13

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Balanceado

INCLINACIÓN: Menor a 40°

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Hacia la calle

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPIEDAD: -

RAMAS

ESTADO: Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Invasión**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

Güemes 3762 fresno 13/40 El poda a edificio 3772
Güemes 3762 fresno 13/40 El poda a edificio 3772

INSPECTOR DE ARBOLADO

Noelia Arza

31799275



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Güemes

N°/REFERENCIA: 3787 Exacta

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)

DAP (cm): 15

ALTURA (m): 3

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Copa desbalanceada

INCLINACIÓN: Menor a 40°

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Hacia el frente

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPIEDAD: -

RAMAS

ESTADO: Con mal ángulo de inserción, Demasiado bajas

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Formacion**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

INSPECTOR DE ARBOLADO

Noelia Arza

31799275



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Güemes

N°/REFERENCIA: 3774 Exacta

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Fraxinus sp. (Fresno)

DAP (cm): 45

ALTURA (m): 12

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Copa desbalanceada

INCLINACIÓN: Menor a 40°

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Hacia la calle

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPIEDAD: -

RAMAS

ESTADO: Demasiado bajas, Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Balanceo, Invasión**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

INSPECTOR DE ARBOLADO

Noelia Arza

31799275



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Alvarez Julián

N°/REFERENCIA: 2450 Exacta

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Cedrus sp. (Cedro)

DAP (cm): 60

ALTURA (m): 19

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Copa desbalanceada

INCLINACIÓN: Menor a 40°

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Hacia la calle

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPIEDAD: -

RAMAS

ESTADO: Secas /secas en las puntas, Quebradas / fisuradas, Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Aclareo, Invasión**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

INSPECTOR DE ARBOLADO

Noelia Arza

31799275



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Patio Porteño Niceto Vega

N°/REFERENCIA: 1

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Syagrus romanzoffiana (Pindo)

DAP (cm): 60

ALTURA (m): 7

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Balanceado

INCLINACIÓN: Sin inclinación

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Sin inclinación

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPIEDAD: -

RAMAS

ESTADO: Demasiado bajas, Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Limpieza, Refaldado**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

INSPECTOR DE ARBOLADO

Ivan Ramond

32144142



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Salguero Jerónimo

N°/REFERENCIA: 2455 LA2

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

DAP (cm): 28

ALTURA (m): 10

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Balanceado

INCLINACIÓN: Sin inclinación

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Sin inclinación

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPEIDAD: -

RAMAS

ESTADO: Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Otro**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

Despeje semáforoDespeje semáforo

INSPECTOR DE ARBOLADO

Ivan Ramond

32144142



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Paraguay

N°/REFERENCIA: 3999 Exacta

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Bauhinia variegata (Arbol de las orquideas)

DAP (cm): 12

ALTURA (m): 5

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Balanceado

INCLINACIÓN: Sin inclinación

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Sin inclinación

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPEIDAD: -

RAMAS

ESTADO: Demasiado bajas

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Refaldado**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

INSPECTOR DE ARBOLADO

Ivan Ramond

32144142



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Paraguay

N°/REFERENCIA: 3986 LA1

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Bauhinia forficata (Pata de vaca - Pezuña de vaca)

DAP (cm): 11

ALTURA (m): 8

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Balanceado

INCLINACIÓN: Sin inclinación

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Sin inclinación

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPIEDAD: -

RAMAS

ESTADO: Secas /secas en las puntas, Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Limpieza, Invasión**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

INSPECTOR DE ARBOLADO

Ivan Ramond

32144142



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Paraguay

N°/REFERENCIA: 3986 Exacta

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Acer sp. (Arce)

DAP (cm): 11

ALTURA (m): 6

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Balanceado

INCLINACIÓN: Sin inclinación

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Sin inclinación

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPIEDAD: -

RAMAS

ESTADO: Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Refaldado, Invasión**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

INSPECTOR DE ARBOLADO

Ivan Ramond

32144142



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Aráoz

N°/REFERENCIA: 1754 Exacta

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

DAP (cm): 24

ALTURA (m): 8

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Balanceado

INCLINACIÓN: Sin inclinación

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Sin inclinación

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPIEDAD: -

RAMAS

ESTADO: Quebradas / fisuradas

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Limpieza**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

INSPECTOR DE ARBOLADO

Ivan Ramond

32144142



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Serrano

N°/REFERENCIA: 1308 Exacta

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

DAP (cm): 43

ALTURA (m): 12

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Balanceado

INCLINACIÓN: Sin inclinación

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Sin inclinación

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPIEDAD: -

RAMAS

ESTADO: Secas /secas en las puntas, Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Limpieza, Invasión**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

INSPECTOR DE ARBOLADO

Ivan Ramond

32144142



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Serrano

N°/REFERENCIA: 1316 Exacta

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

DAP (cm): 38

ALTURA (m): 14

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Copa desbalanceada

INCLINACIÓN: Sin inclinación

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Sin inclinación

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPEIDAD: -

RAMAS

ESTADO: Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Invasión**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

INSPECTOR DE ARBOLADO

Ivan Ramond

32144142



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Uriarte

N°/REFERENCIA: 1303 Exacta

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Liquidambar styraciflua (Liquidambar)

DAP (cm): 12

ALTURA (m): 8

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Balanceado

INCLINACIÓN: Sin inclinación

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Sin inclinación

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPEIDAD: -

RAMAS

ESTADO: Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Invasión**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

INSPECTOR DE ARBOLADO

Ivan Ramond

32144142



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Vega Niceto Cnel. Av.

N°/REFERENCIA: 5188 Exacta

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Bauhinia forficata (Pata de vaca - Pezuña de vaca)

DAP (cm): 18

ALTURA (m): 7

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Balanceado

INCLINACIÓN: Sin inclinación

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Sin inclinación

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPIEDAD: -

RAMAS

ESTADO: Demasiado bajas

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Sintomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Refaldado**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

INSPECTOR DE ARBOLADO

Ivan Ramond

32144142



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Vega Niceto Cnel. Av.

N°/REFERENCIA: 5198 Exacta

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Ficus sp. (Ficus)

DAP (cm): 58

ALTURA (m): 10

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Balanceado

INCLINACIÓN: Sin inclinación

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Sin inclinación

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPIEDAD: -

RAMAS

ESTADO: Secas /secas en las puntas, Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Invasión**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

INSPECTOR DE ARBOLADO

Ivan Ramond

32144142



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Vega Niceto Cnel. Av.

N°/REFERENCIA: 5213 LA1

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Bauhinia forficata (Pata de vaca - Pezuña de vaca)

DAP (cm): 21

ALTURA (m): 9

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Balanceado

INCLINACIÓN: Sin inclinación

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Sin inclinación

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPIEDAD: -

RAMAS

ESTADO: Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Invasión**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

INSPECTOR DE ARBOLADO

Ivan Ramond

32144142



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Vega Niceto Cnel. Av.

N°/REFERENCIA: 5319 Exacta

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

DAP (cm): 54

ALTURA (m): 14

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Balanceado

INCLINACIÓN: Sin inclinación

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Sin inclinación

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPEIDAD: -

RAMAS

ESTADO: Secas /secas en las puntas, Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Limpieza, Invasión**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

INSPECTOR DE ARBOLADO

Ivan Ramond

32144142



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Gascón

N°/REFERENCIA: 1196 Exacta

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

DAP (cm): 27

ALTURA (m): 12

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Balanceado

INCLINACIÓN: Sin inclinación

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Sin inclinación

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPIEDAD: -

RAMAS

ESTADO: Quebradas / fisuradas, Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Quebradas / fisuradas, Que invaden el espacio aéreo

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Refaldado, Invasión**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

INSPECTOR DE ARBOLADO

Ivan Ramond

32144142



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Lavalleja

N°/REFERENCIA: 1214 Exacta

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

DAP (cm): 38

ALTURA (m): 12

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Copa desbalanceada

INCLINACIÓN: Sin inclinación

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Sin inclinación

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPEIDAD: -

RAMAS

ESTADO: Secas /secas en las puntas, Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Invasión**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

INSPECTOR DE ARBOLADO

Ivan Ramond

32144142



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: San Martín de Tours

N°/REFERENCIA: 3051 LD1

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Ficus benjamina (Ficus)

DAP (cm): 60

ALTURA (m): 15

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Balanceado

INCLINACIÓN: Sin inclinación

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Sin inclinación

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPIEDAD: -

RAMAS

ESTADO: Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Invasión**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

INSPECTOR DE ARBOLADO

Martin palazzolo

42395027



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: San Martín de Tours

N°/REFERENCIA: 3051 LA1

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)

DAP (cm): 60

ALTURA (m): 15

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Balanceado

INCLINACIÓN: Sin inclinación

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Sin inclinación

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPIEDAD: -

RAMAS

ESTADO: Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Invasión**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

INSPECTOR DE ARBOLADO

Martin palazzolo

42395027



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: San Martín de Tours

N°/REFERENCIA: 3051 LA2

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)

DAP (cm): 50

ALTURA (m): 15

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Balanceado

INCLINACIÓN: Sin inclinación

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Sin inclinación

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPIEDAD: -

RAMAS

ESTADO: Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Invasión**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

INSPECTOR DE ARBOLADO

Martin palazzolo

42395027



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: San Martín de Tours

N°/REFERENCIA: 3051 LA3

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)

DAP (cm): 40

ALTURA (m): 15

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Balanceado

INCLINACIÓN: Sin inclinación

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Sin inclinación

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPEIDAD: -

RAMAS

ESTADO: Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Invasión**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

INSPECTOR DE ARBOLADO

Martin palazzolo

42395027



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Coronado Martín

N°/REFERENCIA: 3260 LA4

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Tabebuia sp. (Lapacho)

DAP (cm): 40

ALTURA (m): 7

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Balanceado

INCLINACIÓN: Sin inclinación

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Sin inclinación

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPEIDAD: -

RAMAS

ESTADO: Secas /secas en las puntas, Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Limpieza, Invasión**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

INSPECTOR DE ARBOLADO

Martin palazzolo

42395027



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Coronado Martín

N°/REFERENCIA: 3260 LA3

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Tabebuia sp. (Lapacho)

DAP (cm): 27

ALTURA (m): 6

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Balanceado

INCLINACIÓN: Sin inclinación

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Sin inclinación

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPIEDAD: -

RAMAS

ESTADO: Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Invasión**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

INSPECTOR DE ARBOLADO

Martin palazzolo

42395027



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Coronado Martín

N°/REFERENCIA: 3260 LA2

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Tabebuia sp. (Lapacho)

DAP (cm): 30

ALTURA (m): 7

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Balanceado

INCLINACIÓN: Sin inclinación

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Sin inclinación

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPEIDAD: -

RAMAS

ESTADO: Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Invasión**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

INSPECTOR DE ARBOLADO

Martin palazzolo

42395027



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Coronado Martín

N°/REFERENCIA: 3260 LA1

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Tabebuia sp. (Lapacho)

DAP (cm): 30

ALTURA (m): 8

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Balanceado

INCLINACIÓN: Sin inclinación

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Sin inclinación

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPEIDAD: -

RAMAS

ESTADO: Secas /secas en las puntas, Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Limpieza, Invasión**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

INSPECTOR DE ARBOLADO

Martin palazzolo

42395027



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Coronado Martín

N°/REFERENCIA: 3260 LD1

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Tabebuia sp. (Lapacho)

DAP (cm): 45

ALTURA (m): 8

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Balanceado

INCLINACIÓN: Sin inclinación

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Sin inclinación

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPIEDAD: -

RAMAS

ESTADO: Secas /secas en las puntas, Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Limpieza, Invasión**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

INSPECTOR DE ARBOLADO

Martin palazzolo

42395027



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Coronado Martín

N°/REFERENCIA: 3260 LD2

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Tabebuia sp. (Lapacho)

DAP (cm): 30

ALTURA (m): 8

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Balanceado

INCLINACIÓN: Sin inclinación

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Sin inclinación

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPEIDAD: -

RAMAS

ESTADO: Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Invasión**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

INSPECTOR DE ARBOLADO

Martin palazzolo

42395027



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Coronado Martín

N°/REFERENCIA: 3260 LD3

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Tabebuia sp. (Lapacho)

DAP (cm): 40

ALTURA (m): 8

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Balanceado

INCLINACIÓN: Sin inclinación

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Sin inclinación

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPEIDAD: -

RAMAS

ESTADO: Demasiado bajas, Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Refaldado, Invasión**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

INSPECTOR DE ARBOLADO

Martin palazzolo

42395027



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Ortiz de Ocampo Av.

N°/REFERENCIA: 3050 LA3

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

DAP (cm): 65

ALTURA (m): 13

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Balanceado

INCLINACIÓN: Menor a 40°

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Hacia la calle

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPIEDAD: -

RAMAS

ESTADO: Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Invasión**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

INSPECTOR DE ARBOLADO

Martin palazzolo

42395027



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Ortiz de Ocampo Av.

N°/REFERENCIA: 3030 LD1

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)

DAP (cm): 50

ALTURA (m): 9

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Balanceado

INCLINACIÓN: Sin inclinación

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Sin inclinación

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPIEDAD: -

RAMAS

ESTADO: Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Invasión**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

INSPECTOR DE ARBOLADO

Martin palazzolo

42395027



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Honduras

N°/REFERENCIA: 4601 Exacta

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

DAP (cm): 40

ALTURA (m): 12

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Copa desbalanceada

INCLINACIÓN: Sin inclinación

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Sin inclinación

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPIEDAD: -

RAMAS

ESTADO: Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Invasión**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

INSPECTOR DE ARBOLADO

Martin Palazzolo

42395027




NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Santa Fe Av.

N°/REFERENCIA: 3282 Exacta

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

DAP (cm): 20

ALTURA (m): 7

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Balanceado

INCLINACIÓN: Sin inclinación

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Sin inclinación

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPIEDAD: -

RAMAS

ESTADO: Secas /secas en las puntas, Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Limpieza, Invasión**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

Agregado por pedido de vecina de edificio 3282

INSPECTOR DE ARBOLADO

Martin Palazzolo

42395027



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Del Libertador, Av

N°/REFERENCIA: 2002 LD1

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Tipuana Tipu (Tupa blanca)

DAP (cm): 70

ALTURA (m): 15

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Balanceado

INCLINACIÓN: Sin inclinación

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Sin inclinación

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPIEDAD: -

RAMAS

ESTADO: Demasiado bajas, Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Refaldado, Invasión**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

El con semáforo peatonalEl con semáforo peatonal

INSPECTOR DE ARBOLADO

Martin Palazzolo

42395027




NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Del Libertador, Av

N°/REFERENCIA: 2450 Exacta

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

DAP (cm): 40

ALTURA (m): 8

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Copa desbalanceada

INCLINACIÓN: Menor a 40°

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Hacia la calle

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPEIDAD: -

RAMAS

ESTADO: Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Balanceo, Invasión**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

El con semáforoEl con semáforo

INSPECTOR DE ARBOLADO

Martin Palazzolo

42395027



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Santa Fe Av.

N°/REFERENCIA: 3286 Exacta

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

DAP (cm): 35

ALTURA (m): 12

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Balanceado

INCLINACIÓN: Sin inclinación

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Sin inclinación

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPEIDAD: -

RAMAS

ESTADO: Demasiado bajas, Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Refaldado, Invasión**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

INSPECTOR DE ARBOLADO

Martin Palazzolo

42395027



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Arévalo

N°/REFERENCIA: 2220 Exacta

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Ficus benjamina (Ficus)

DAP (cm): 35

ALTURA (m): 10

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Balanceado

INCLINACIÓN: Sin inclinación

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Sin inclinación

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPEIDAD: -

RAMAS

ESTADO: exesivas, Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Limpieza, Aclareo, Invasión**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

INSPECTOR DE ARBOLADO

Renso Peredo

34008132



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Charcas

N°/REFERENCIA: 5269 Exacta

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Platanus x acerifolia (Platano)

DAP (cm): 75

ALTURA (m): 18

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Copa desbalanceada

INCLINACIÓN: Sin inclinación

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Sin inclinación

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPEIDAD: -

RAMAS

ESTADO: Secas /secas en las puntas, Quebradas / fisuradas, Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

DEFOLIACIÓN: PARCIAL

ESTADO: Signos de insectos

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Limpieza, Invasión**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

INSPECTOR DE ARBOLADO

Renso Peredo

34008132



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Casares Av.

N°/REFERENCIA: 3800 LA3

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Tipuana Tipu (Tipa blanca)

DAP (cm): 80

ALTURA (m): 17

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Balanceado

INCLINACIÓN: Sin inclinación

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Sin inclinación

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPEIDAD: -

RAMAS

ESTADO: exesivas, Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Limpieza, Invasión**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

Despeje de luminaria y limpiezaDespeje de luminaria y limpieza

INSPECTOR DE ARBOLADO

Mauricio Albornoz

35701902



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Paraguay

N°/REFERENCIA: 5278 Exacta

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Fraxinus sp. (Fresno)

DAP (cm): 45

ALTURA (m): 13

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Balanceado

INCLINACIÓN: Sin inclinación

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Sin inclinación

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPEIDAD: -

RAMAS

ESTADO: Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Invasión**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

INSPECTOR DE ARBOLADO

Noelia Arza

31799275



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Paraguay

N°/REFERENCIA: 5268 Exacta

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Bauhinia forficata (Pata de vaca - Pezuña de vaca)

DAP (cm): 15

ALTURA (m): 5

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Balanceado

INCLINACIÓN: Sin inclinación

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Sin inclinación

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPIEDAD: -

RAMAS

ESTADO: Demasiado bajas, Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Refaldado, Invasión**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

Ejemplar ubicado en Paraguay 5266Ejemplar ubicado en Paraguay 5266

INSPECTOR DE ARBOLADO

Noelia Arza

31799275



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Paraguay

N°/REFERENCIA: 5248 Exacta

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Tilia x moltkei (Tilo)

DAP (cm): 10

ALTURA (m): 4

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Balanceado

INCLINACIÓN: Sin inclinación

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Sin inclinación

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPIEDAD: -

RAMAS

ESTADO: Demasiado bajas, Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Refaldado, Invasión**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

Paraguay 5246Paraguay 5246

INSPECTOR DE ARBOLADO

Noelia Arza

31799275



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Paraguay

N°/REFERENCIA: 5254 Exacta

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Bauhinia forficata (Pata de vaca - Pezuña de vaca)

DAP (cm): 15

ALTURA (m): 4

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Balanceado

INCLINACIÓN: Sin inclinación

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Sin inclinación

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPIEDAD: -

RAMAS

ESTADO: Demasiado bajas, Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Refaldado, Invasión**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

INSPECTOR DE ARBOLADO

Noelia Arza

31799275



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Cabrera José Antonio

N°/REFERENCIA: 4827 Exacta

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

DAP (cm): 50

ALTURA (m): 17

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Balanceado

INCLINACIÓN: Sin inclinación

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Sin inclinación

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPEIDAD: -

RAMAS

ESTADO: Secas /secas en las puntas

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Limpieza**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

Agregado por riesgo, ramas de gran porte secas

INSPECTOR DE ARBOLADO

Martin palazzolo

42395027



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Cabrera José Antonio

N°/REFERENCIA: 4811 Exacta

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Ficus benjamina (Ficus)

DAP (cm): 40

ALTURA (m): 10

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Balanceado

INCLINACIÓN: Sin inclinación

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Sin inclinación

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPEIDAD: -

RAMAS

ESTADO: Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Invasión**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

Despeje de luminaria

INSPECTOR DE ARBOLADO

Martin palazzolo

42395027




NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Scalabrini Ortíz Raúl, Av

N°/REFERENCIA: 1562 Exacta

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

DAP (cm): 60

ALTURA (m): 15

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Balanceado

INCLINACIÓN: Sin inclinación

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Sin inclinación

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPEIDAD: -

RAMAS

ESTADO: Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Invasión**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

Despeje de luminaria

INSPECTOR DE ARBOLADO

Martin palazzolo

42395027



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Scalabrini Ortíz Raúl, Av

N°/REFERENCIA: 1589 LA1

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

DAP (cm): 60

ALTURA (m): 16

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Balanceado

INCLINACIÓN: Sin inclinación

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Sin inclinación

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPIEDAD: -

RAMAS

ESTADO: Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Invasión**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

Despeje de luminaria

INSPECTOR DE ARBOLADO

Martin palazzolo

42395027



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Scalabrini Ortíz Raúl, Av

N°/REFERENCIA: 1537 Exacta

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

DAP (cm): 60

ALTURA (m): 15

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Balanceado

INCLINACIÓN: Sin inclinación

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Sin inclinación

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPEIDAD: -

RAMAS

ESTADO: Secas /secas en las puntas, Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Limpieza, Invasión**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

Despeje de luminaria

INSPECTOR DE ARBOLADO

Martin palazzolo

42395027



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Scalabrini Ortíz Raúl, Av

N°/REFERENCIA: 3154 Exacta

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

DAP (cm): 35

ALTURA (m): 12

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Balanceado

INCLINACIÓN: Menor a 40°

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Hacia la calle

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPEIDAD: -

RAMAS

ESTADO: Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Invasión**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

Segunda posición, agregada por pedido del dueño de la confitería Santa Paula chapa 3154.

INSPECTOR DE ARBOLADO

Martin palazzolo

42395027



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Scalabrini Ortíz Raúl, Av

N°/REFERENCIA: 3110 Exacta

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

DAP (cm): 35

ALTURA (m): 9

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Balanceado

INCLINACIÓN: Sin inclinación

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Sin inclinación

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPEIDAD: -

RAMAS

ESTADO: Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Invasión**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

INSPECTOR DE ARBOLADO

Martin palazzolo

42395027



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Cabello

N°/REFERENCIA: 3756 LD1

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

DAP (cm): 40

ALTURA (m): 11

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Balanceado

INCLINACIÓN: Sin inclinación

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Sin inclinación

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPEIDAD: -

RAMAS

ESTADO: Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Invasión**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

INSPECTOR DE ARBOLADO

Martin palazzolo

42395027



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Arenales

N°/REFERENCIA: 3644 Exacta

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Platanus x acerifolia (Platano)

DAP (cm): 80

ALTURA (m): 22

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Balanceado

INCLINACIÓN: Sin inclinación

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Sin inclinación

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPEIDAD: -

RAMAS

ESTADO: Secas /secas en las puntas, Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Limpieza, Refaldado, Invasión**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

Segunda posición, agregado por pedido de vecino del primer piso, hay ramas que invaden balcón y una rama de gran porte seca.

INSPECTOR DE ARBOLADO

Martin palazzolo

42395027



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Arenales

N°/REFERENCIA: 3605 Exacta

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Platanus x acerifolia (Platano)

DAP (cm): 70

ALTURA (m): 23

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Balanceado

INCLINACIÓN: Sin inclinación

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Sin inclinación

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPEIDAD: -

RAMAS

ESTADO: Demasiado bajas, Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Refaldado, Invasión**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

INSPECTOR DE ARBOLADO

Martin palazzolo

42395027



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Salguero Jerónimo

N°/REFERENCIA: 2007 Exacta

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Ficus benjamina (Ficus)

DAP (cm): 40

ALTURA (m): 14

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Balanceado

INCLINACIÓN: Sin inclinación

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Sin inclinación

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPEIDAD: -

RAMAS

ESTADO: Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Invasión**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

INSPECTOR DE ARBOLADO

Martin palazzolo

42395027



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Thames

N°/REFERENCIA: 1361 LD2

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

DAP (cm): 30

ALTURA (m): 8

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Balanceado

INCLINACIÓN: Sin inclinación

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Sin inclinación

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPEIDAD: -

RAMAS

ESTADO: Demasiado bajas, Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Refaldado, Invasión**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

Despeje de luminaria

INSPECTOR DE ARBOLADO

Martin palazzolo

42395027



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Thames

N°/REFERENCIA: 1371 Exacta

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

DAP (cm): 40

ALTURA (m): 7

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Balanceado

INCLINACIÓN: Sin inclinación

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Sin inclinación

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPEIDAD: -

RAMAS

ESTADO: Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Invasión**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

Despeje de luminaria más El en local Unimate por pedido de la vecina del local (chapa 1373).

INSPECTOR DE ARBOLADO

Martin palazzolo

42395027



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Thames

N°/REFERENCIA: 1391 LA1

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

DAP (cm): 60

ALTURA (m): 8

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Balanceado

INCLINACIÓN: Sin inclinación

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Sin inclinación

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPEIDAD: -

RAMAS

ESTADO: Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Invasión**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

Despeje de luminaria

INSPECTOR DE ARBOLADO

Martin palazzolo

42395027




NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Costa Rica

N°/REFERENCIA: 4186 Exacta

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Platanus x acerifolia (Platano)

DAP (cm): 70

ALTURA (m): 18

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Balanceado

INCLINACIÓN: Menor a 40°

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Hacia la calle

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPIEDAD: -

RAMAS

ESTADO: Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Invasión**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

INSPECTOR DE ARBOLADO

Martin palazzolo

42395027



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Cabrera José Antonio

N°/REFERENCIA: 3907 Exacta

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Ficus benjamina (Ficus)

DAP (cm): 60

ALTURA (m): 17

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Copa desbalanceada

INCLINACIÓN: Sin inclinación

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Sin inclinación

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPIEDAD: -

RAMAS

ESTADO: Secas /secas en las puntas, exesivas, Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Limpieza, Balanceo, Invasión**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

INSPECTOR DE ARBOLADO

Martin palazzolo

42395027



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Acuña de Figueroa Francisco

N°/REFERENCIA: 1313 LD1

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

DAP (cm): 35

ALTURA (m): 13

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Balanceado

INCLINACIÓN: Sin inclinación

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Sin inclinación

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPIEDAD: -

RAMAS

ESTADO: Demasiado bajas, Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Refaldado, Invasión**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

INSPECTOR DE ARBOLADO

Martin palazzolo

42395027



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Bravo Mario

N°/REFERENCIA: 1208 LD1

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Tipuana Tipu (Tipa blanca)

DAP (cm): 80

ALTURA (m): 17

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Balanceado

INCLINACIÓN: Menor a 40°

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Hacia la calle

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPIEDAD: -

RAMAS

ESTADO: Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:

B: TIPOS DE PODA: Invasión

C: CORTE DE RAÍCES:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:

E: TRASPLANTE:

F: EXTRACCIÓN:

OBSERVACIONES

La terraza es compartida y hay conflictos entre las vecinas por podar o no, se sacó la mayor cantidad posible. La terraza es compartida y hay conflictos entre las vecinas por podar o no, se sacó la mayor cantidad posible.

INSPECTOR DE ARBOLADO

Martin palazzolo

42395027



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Mansilla Lucio N. Gral.

N°/REFERENCIA: 3565 Exacta

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Tilia x moltkei (Tilo)

DAP (cm): 40

ALTURA (m): 15

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Balanceado

INCLINACIÓN: Sin inclinación

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Sin inclinación

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPEIDAD: -

RAMAS

ESTADO: Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Invasión**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

INSPECTOR DE ARBOLADO

Martin palazzolo

42395027



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Guise

N°/REFERENCIA: 1685 Exacta

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

DAP (cm): 30

ALTURA (m): 13

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Balanceado

INCLINACIÓN: Sin inclinación

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Sin inclinación

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPIEDAD: -

RAMAS

ESTADO: Secas /secas en las puntas

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Limpieza**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

Agregado por riesgo, rama de gran porte secaAgregado por riesgo, rama de gran porte seca

INSPECTOR DE ARBOLADO

Martin palazzolo

42395027



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Guise

N°/REFERENCIA: 1692 Exacta

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Ficus benjamina (Ficus)

DAP (cm): 14

ALTURA (m): 55

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Balanceado

INCLINACIÓN: Sin inclinación

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Sin inclinación

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPIEDAD: -

RAMAS

ESTADO: Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Limpieza, Balanceo, Invasión**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

INSPECTOR DE ARBOLADO

Martin palazzolo

42395027



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Charcas

N°/REFERENCIA: 3323 Exacta

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Ficus benjamina (Ficus)

DAP (cm): 60

ALTURA (m): 17

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Balanceado

INCLINACIÓN: Sin inclinación

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Sin inclinación

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPEIDAD: -

RAMAS

ESTADO: Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Invasión**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

INSPECTOR DE ARBOLADO

Martin palazzolo

42395027



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Bulnes

N°/REFERENCIA: 1973 Exacta

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Platanus x acerifolia (Platano)

DAP (cm): 15

ALTURA (m): 7

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Balanceado

INCLINACIÓN: Sin inclinación

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Sin inclinación

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPEIDAD: -

RAMAS

ESTADO: Demasiado bajas, Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Invasión**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

INSPECTOR DE ARBOLADO

Martin palazzolo

42395027



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: San Martín de Tours

N°/REFERENCIA: 3031 LD2

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Ficus benjamina (Ficus)

DAP (cm): 35

ALTURA (m): 15

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Balanceado

INCLINACIÓN: Sin inclinación

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Sin inclinación

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPEIDAD: -

RAMAS

ESTADO: Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Invasión**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

INSPECTOR DE ARBOLADO

Martin palazzolo

42395027



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: San Martín de Tours

N°/REFERENCIA: 3031 LA1

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Ficus benjamina (Ficus)

DAP (cm): 35

ALTURA (m): 15

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Balanceado

INCLINACIÓN: Sin inclinación

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Sin inclinación

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPIEDAD: -

RAMAS

ESTADO: Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Invasión**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

INSPECTOR DE ARBOLADO

Martin palazzolo

42395027



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Malabia

N°/REFERENCIA: 2120 Exacta

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Liquidambar styraciflua (Liquidambar)

DAP (cm): 55

ALTURA (m): 16

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Balanceado

INCLINACIÓN: Sin inclinación

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Sin inclinación

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPIEDAD: -

RAMAS

ESTADO: Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:

B: TIPOS DE PODA: Invasión

C: CORTE DE RAÍCES:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:

E: TRASPLANTE:

F: EXTRACCIÓN:

OBSERVACIONES

No había invasión directa pero el vecino sostiene que con el viento las ramas chocan en la ventana
No había invasión directa pero el vecino sostiene que con el viento las ramas chocan en la ventana

INSPECTOR DE ARBOLADO

Martin palazzolo

42395027



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Malabia

N°/REFERENCIA: 2274 Exacta

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Tilia x moltkei (Tilo)

DAP (cm): 30

ALTURA (m): 8

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Balanceado

INCLINACIÓN: Sin inclinación

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Sin inclinación

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPEIDAD: -

RAMAS

ESTADO: Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Invasión**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

INSPECTOR DE ARBOLADO

Martin palazzolo

42395027



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Alsina, Valentin

N°/REFERENCIA: 4375 FRENTE1

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Populus deltoides (Alamo carolina)

DAP (cm): 95

ALTURA (m): 23

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Copa desbalanceada

INCLINACIÓN: Sin inclinación

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Sin inclinación

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPIEDAD: -

RAMAS

ESTADO: Secas /secas en las puntas, Quebradas / fisuradas

HOJAS

DEFOLIACIÓN: PARCIAL

ESTADO: Signos de insectos

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Limpieza, Balanceo**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

INSPECTOR DE ARBOLADO

Renso Peredo

34008132



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Malabia

N°/REFERENCIA: 2330 Exacta

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Tilia x moltkei (Tilo)

DAP (cm): 5

ALTURA (m): 6

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Balanceado

INCLINACIÓN: Sin inclinación

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Sin inclinación

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPEIDAD: -

RAMAS

ESTADO: Demasiado bajas, Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Refaldado, Invasión**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

INSPECTOR DE ARBOLADO

Martin palazzolo

42395027



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Armenia

N°/REFERENCIA: 2433 Exacta

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Acer saccharinum (Arce plateado - Arce blanco)

DAP (cm): 15

ALTURA (m): 7

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Balanceado

INCLINACIÓN: Sin inclinación

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Sin inclinación

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPIEDAD: -

RAMAS

ESTADO: Quebradas / fisuradas, Demasiado bajas

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Limpieza, Refaldado**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

SEGUNDA POSICIÓN, AGREGADO. Eliminamos rama colgante y se hizo un refaldado

INSPECTOR DE ARBOLADO

Martin palazzolo

42395027



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Armenia

N°/REFERENCIA: 2452 Exacta

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Ficus benjamina (Ficus)

DAP (cm): 30

ALTURA (m): 8

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Balanceado

INCLINACIÓN: Sin inclinación

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Sin inclinación

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPIEDAD: -

RAMAS

ESTADO: Demasiado bajas, Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Refaldado, Invasión**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

INSPECTOR DE ARBOLADO

Martin palazzolo

42395027



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Armenia

N°/REFERENCIA: 2380 Exacta

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

DAP (cm): 60

ALTURA (m): 17

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Balanceado

INCLINACIÓN: Sin inclinación

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Sin inclinación

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPEIDAD: -

RAMAS

ESTADO: Secas /secas en las puntas, Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Limpieza, Invasión**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

SEGUNDA POSICIÓN, AGREGADO. El encargado de Armenia 2365 nos pidió por la luminaria que estaba tapada, se despejó la luminaria y se eliminaron dos ramas secas de gran tamaño

INSPECTOR DE ARBOLADO

Martin palazzolo

42395027



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Armenia

N°/REFERENCIA: 2365 Exacta

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Jacaranda mimosifolia (Jacaranda)

DAP (cm): 25

ALTURA (m): 12

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Balanceado

INCLINACIÓN: Menor a 40°

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Hacia la calle

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPIEDAD: -

RAMAS

ESTADO: Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Invasión**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

INSPECTOR DE ARBOLADO

Martin palazzolo

42395027



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Armenia

N°/REFERENCIA: 2115 LD1

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Ficus benjamina (Ficus)

DAP (cm): 20

ALTURA (m): 8

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Balanceado

INCLINACIÓN: Sin inclinación

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Sin inclinación

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPEIDAD: -

RAMAS

ESTADO: Secas /secas en las puntas

HOJAS

DEFOLIACIÓN: PARCIAL

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Limpieza**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

INSPECTOR DE ARBOLADO

Martin palazzolo

42395027




NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Guatemala

N°/REFERENCIA: 4453 Exacta

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Persea americana (Palto)

DAP (cm): 9

ALTURA (m): 40

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Balanceado

INCLINACIÓN: Sin inclinación

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Sin inclinación

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPIEDAD: -

RAMAS

ESTADO: Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Invasión**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

INSPECTOR DE ARBOLADO

Martin palazzolo

42395027



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Paraguay

N°/REFERENCIA: 4490 LA1

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Ficus benjamina (Ficus)

DAP (cm): 40

ALTURA (m): 15

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Balanceado

INCLINACIÓN: Sin inclinación

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Sin inclinación

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPEIDAD: -

RAMAS

ESTADO: Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Invasión**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

INSPECTOR DE ARBOLADO

Martin palazzolo

42395027




NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Cabello

N°/REFERENCIA: 3162 Exacta

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

DAP (cm): 30

ALTURA (m): 12

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Balanceado

INCLINACIÓN: Sin inclinación

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Sin inclinación

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPIEDAD: -

RAMAS

ESTADO: Secas /secas en las puntas, Quebradas / fisuradas

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Limpieza**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

INSPECTOR DE ARBOLADO

Martin palazzolo

42395027



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Plaza Sicilia

N°/REFERENCIA: 1 Exacta

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Celtis sp. (Celtis tala)

DAP (cm): 80

ALTURA (m): 13

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Balanceado

INCLINACIÓN: Sin inclinación

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Sin inclinación

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPIEDAD: -

RAMAS

ESTADO: Demasiado bajas

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:

B: TIPOS DE PODA: Refaldado, Invasión

C: CORTE DE RAÍCES:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:

E: TRASPLANTE:

F: EXTRACCIÓN:

OBSERVACIONES

Tala sobre camino a calesita, hicimos un refaldado de ramas que molestaban el paso peatonal

INSPECTOR DE ARBOLADO

Martin palazzolo

42395027




NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Cabello

N°/REFERENCIA: 3957 Exacta

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Acer negundo (Arce negundo)

DAP (cm): 35

ALTURA (m): 15

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Copa desbalanceada

INCLINACIÓN: Sin inclinación

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Sin inclinación

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPIEDAD: -

RAMAS

ESTADO: Secas /secas en las puntas

HOJAS

DEFOLIACIÓN: PARCIAL

ESTADO: Signos de insectos

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:

B: TIPOS DE PODA: Limpieza

C: CORTE DE RAÍCES:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:

E: TRASPLANTE:

F: EXTRACCIÓN:

OBSERVACIONES

El árbol debe quedar en observación ya que presenta signos de insectos que pueden secar las ramas que le quedanEl árbol debe quedar en observación ya que presenta signos de insectos que pueden secar las ramas que le quedan

INSPECTOR DE ARBOLADO

Martin palazzolo

42395027



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Tagle

N°/REFERENCIA: 2762 LD3

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

DAP (cm): 40

ALTURA (m): 8

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Balanceado

INCLINACIÓN: Sin inclinación

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Sin inclinación

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPIEDAD: -

RAMAS

ESTADO: Secas /secas en las puntas, Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Limpieza, Invasión**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

INSPECTOR DE ARBOLADO

Martin palazzolo

42395027



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Tagle

N°/REFERENCIA: 2762 LD2

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

DAP (cm): 35

ALTURA (m): 6

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Balanceado

INCLINACIÓN: Sin inclinación

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Sin inclinación

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPIEDAD: -

RAMAS

ESTADO: Secas /secas en las puntas, Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Limpieza, Invasión**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

INSPECTOR DE ARBOLADO

Martin palazzolo

42395027



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Tagle

N°/REFERENCIA: 2762 LD1

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

DAP (cm): 40

ALTURA (m): 12

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Balanceado

INCLINACIÓN: Sin inclinación

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Sin inclinación

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPIEDAD: -

RAMAS

ESTADO: Secas /secas en las puntas, Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Aclareo, Invasión**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

INSPECTOR DE ARBOLADO

Martin palazzolo

42395027



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Bulnes

N°/REFERENCIA: 2791 LA2

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

DAP (cm): 35

ALTURA (m): 12

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Balanceado

INCLINACIÓN: Sin inclinación

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Sin inclinación

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPIEDAD: -

RAMAS

ESTADO: Secas /secas en las puntas

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Limpieza**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

Agregado, tercera posición. Limpieza de ramas secas y rama seca colgando
Agregado, tercera posición. Limpieza de ramas secas y rama seca colgando

INSPECTOR DE ARBOLADO

Martin palazzolo

42395027



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Bulnes

N°/REFERENCIA: 2791 LA1

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

DAP (cm): 20

ALTURA (m): 11

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Copa desbalanceada

INCLINACIÓN: Menor a 40°

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Hacia el frente

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPIEDAD: -

RAMAS

ESTADO: Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Limpieza, Invasión**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

INSPECTOR DE ARBOLADO

Martin palazzolo

42395027



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Bulnes

N°/REFERENCIA: 2791 Exacta

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

DAP (cm): 30

ALTURA (m): 12

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Balanceado

INCLINACIÓN: Menor a 40°

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Hacia la calle

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPIEDAD: -

RAMAS

ESTADO: Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Limpieza, Invasión**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

Despeje de cartelDespeje de cartel

INSPECTOR DE ARBOLADO

Martin palazzolo

42395027



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Salguero Jerónimo

N°/REFERENCIA: 2724 LA1

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

DAP (cm): 35

ALTURA (m): 13

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Balanceado

INCLINACIÓN: Sin inclinación

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Sin inclinación

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPIEDAD: -

RAMAS

ESTADO: Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Invasión**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

INSPECTOR DE ARBOLADO

Martin palazzolo

42395027



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Cabello

N°/REFERENCIA: 3614 LD1

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

DAP (cm): 40

ALTURA (m): 11

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Balanceado

INCLINACIÓN: Menor a 40°

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Hacia la calle

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPEIDAD: -

RAMAS

ESTADO: Secas /secas en las puntas

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Limpieza**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

Segunda posición, agregado por peligro de rama seca.

INSPECTOR DE ARBOLADO

Martin palazzolo

42395027



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Cabello

N°/REFERENCIA: 3609 Exacta

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

DAP (cm): 55

ALTURA (m): 12

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Balanceado

INCLINACIÓN: Menor a 40°

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Hacia la calle

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPEIDAD: -

RAMAS

ESTADO: Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Refaldado, Invasión**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

INSPECTOR DE ARBOLADO

Martin palazzolo

42395027



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Vega Niceto Cnel. Av.

N°/REFERENCIA: 5057 Exacta

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

DAP (cm): 60

ALTURA (m): 12

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Balanceado

INCLINACIÓN: Sin inclinación

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Sin inclinación

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPEIDAD: -

RAMAS

ESTADO: Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Invasión**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

INSPECTOR DE ARBOLADO

Martin palazzolo

42395027



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Vega Niceto Cnel. Av.

N°/REFERENCIA: 5051 Exacta

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Bauhinia forficata (Pata de vaca - Pezuña de vaca)

DAP (cm): 10

ALTURA (m): 5

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Balanceado

INCLINACIÓN: Sin inclinación

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Sin inclinación

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPEIDAD: -

RAMAS

ESTADO: Demasiado bajas, Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Refaldado, Invasión**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

INSPECTOR DE ARBOLADO

Martin palazzolo

42395027



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Costa Rica

N°/REFERENCIA: 4646 Exacta

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

DAP (cm): 45

ALTURA (m): 10

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Balanceado

INCLINACIÓN: Sin inclinación

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Sin inclinación

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPIEDAD: -

RAMAS

ESTADO: Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Balanceo, Invasión**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

INSPECTOR DE ARBOLADO

Martin palazzolo

42395027



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Malabia

N°/REFERENCIA: 1771 Exacta

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Fraxinus pennsylvanica (Fresno americano)

DAP (cm): 40

ALTURA (m): 9

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Balanceado

INCLINACIÓN: Sin inclinación

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Sin inclinación

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPEIDAD: -

RAMAS

ESTADO: Secas /secas en las puntas, Demasiado bajas, Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Limpieza, Refaldado, Invasión**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

INSPECTOR DE ARBOLADO

Martin palazzolo

42395027



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Soler

N°/REFERENCIA: 4436 Exacta

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Liquidambar styraciflua (Liquidambar)

DAP (cm): 60

ALTURA (m): 13

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Balanceado

INCLINACIÓN: Sin inclinación

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Sin inclinación

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPEIDAD: -

RAMAS

ESTADO: Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Invasión**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

INSPECTOR DE ARBOLADO

Martin palazzolo

42395027



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Inspección de Árboles

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE: Malabia

N°/REFERENCIA: 2136 Exacta

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ESPECIE BOTÁNICA: Ficus benjamina (Ficus)

DAP (cm): 90

ALTURA (m): 12

ÁRBOL SECO/SEMISECO: -

ESTADO DE LA COPA: Balanceado

INCLINACIÓN: Sin inclinación

ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN: Sin inclinación

RAÍCES

EXPUESTAS: -

ACERA LEVANTADA (M2): -

FISURAS FRENTE LA PROPEIDAD: -

RAMAS

ESTADO: Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

DEFOLIACIÓN: NULA

ESTADO: Coloración normal

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA:**B: TIPOS DE PODA:** Invasión**C: CORTE DE RAÍCES:****D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO:****E: TRASPLANTE:****F: EXTRACCIÓN:**

OBSERVACIONES

SEGUNDA POSICIÓN AGREGADOSEGUNDA POSICIÓN AGREGADO

INSPECTOR DE ARBOLADO

Martin palazzolo

42395027



NOMBRE Y APELLIDO

DNI

FIRMA

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO

