



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: / Convalidación Extracciones de árboles Octubre Comuna 2 - ACTA N° 2667/2670/2671/2672.-

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 1777, la Ley N° 3263, el Decreto N° 166/13, el Decreto N° 55/14, el Decreto N° 251-GCABA/14, la Resolución N° 573-GCABA-SECACGC/23, el Expediente Electrónico N° EX-2023-26020004-GCABA-SECACGC, y el Expediente Electrónico N° EX-2025-48950202- -GCABA-COMUNA2;

CONSIDERANDO:

Que el Artículo N° 127 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires creó las Comunas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires como unidades de gestión política y administrativa descentralizada con competencia territorial;

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley N° 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía;

Que en virtud del Decreto N° 166/2013 y su modificatorio Decreto N° 55/14, se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263 de Arbolado Público Urbano;

Que el artículo N° 15 de la ley N° 3263, establece que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos, salvo las excepciones previstas en los incisos d) y e) del mentado artículo;

Que la Comuna podrá ejecutar dichas tareas en aquellos casos en que: "...El árbol esté seco o que, por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación, o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda constituyendo un obstáculo o cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos...";

Que por Decreto N° 251-GCABA/14 se aprobó la estructura organizativa de las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se establecieron las acciones necesarias para el cumplimiento de los términos de la Ley N° 1777;

Que por el expediente citado en el visto tramita la actuación iniciada en orden de la necesidad de extracción de ejemplares arbóreos emplazados en la Comuna 2 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que obran en el expediente de referencia los informes técnicos elaborados por personal técnico afectado a las tareas de evaluación en la materia donde sugieren la extracción de dichos ejemplares;

Que los fundamentos de las extracciones obedecen a distintas causas tal como se expone en dichos informes;

Que el último párrafo del artículo 15 de la Ley N° 3263, prescribe que: "...Deberá fijarse un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos...";

Que por tratarse de una situación excepcional que no admite demora, se prescindió de dicha obligación;

Que por Resolución N° 573-GCABA-SECACGC/2023 se adjudicó a la Empresa contratista SALVATORI S.A. PARQUES Y ARDINES, CUIT 30-51270012-4, la contratación del “Servicio de Mantenimiento Integral del Arbolado Público lineal o viario y demás Servicios Conexos de las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, en el marco de la Licitación Pública N° 230-1151-LPU23;

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 2

RESUELVE

Artículo 1º.- Convalídense la extracción de los siguientes ejemplares que a todos sus efectos forman parte de la presente Resolución:

- Ejemplar arbóreo ubicado en la calle Dr. Luis Agote N° 2453, atento los fundamentos expuestos en el Acta de Inspección N° 2667 (IF-2025-48948982-GCABA-COMUNA2);
- Ejemplar arbóreo ubicado en la calle Charcas N° 3196, atento los fundamentos expuestos en el Acta de Inspección N° 2670 (IF-2025-48948982-GCABA-COMUNA2);
- Ejemplar arbóreo ubicado en la calle Pacheco De Melo N° 1837, atento los fundamentos expuestos en el Acta de Inspección N° 2671 (IF-2025-48948982-GCABA-COMUNA2);
- Ejemplar arbóreo ubicado en la calle Ayacucho N° 1570, atento los fundamentos expuestos en el Acta de Inspección N° 2672 (IF-2025-48948982-GCABA-COMUNA2).

Artículo 2º.- Convalídense la ejecución realizada por la empresa SALVATORI S.A. PARQUES Y JARDINES, CUIT 30-51270012-4.

Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese a la Empresa interesada y publíquese. Cumplido, archívese.


COMUNA	2	FECHA	20/10/2025
EMPRESA	SALVATORI		

INSPECTOR	Platolino Facundo
DNI	38.401.439

AVISO	
ARME	408242606

FIRMA		
-------	--	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL												
ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Jacaranda mimosifolia			ALTURA (m)	14	UBICACIÓN	CALLE	Agote, Luis Dr.			
	NOMBRE COMÚN	Jacaranda			D.A.P. (cm)	32		CHAPA	2453	REF	EX	
PARÁMETROS SANITARIOS - MARCAR SEGÚN CORRESPONDA												
SECO		INCLINACIÓN	MAYOR 40°		ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	HACIA LA CALLE	X	COPA	DESBALANCEADO	X		
SEMISECO			MENOR 40°	X		HACIA EL LARGO DE LA VEREDA			DESCOPADO			
OBSERVACIONES					HACIA LA PROPIEDAD			DESCOPADO Y BROTADO				
FUSTE	TAMAÑO/ PARTE	BASAL	MEDIA	ALTA	DESCORTEZAMIENTO			CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m)				
	PEQUEÑAS				FRUCTIFICACIONES FÚNGICAS			ESPOSOR DE LA PARED REMANENTE (m)				
	GRANDES				CODOMINANCIAS							
					CHORREADOS							
RAÍCES	EXPUESTAS		LEVANTA VEREDA (m2)		FISURAS EN EL FRENTE DE LA PROPIEDAD							
RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS				EXCESIVAS			BAJAS				
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	X			INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO			TOCONES				
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS				CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN			CODOMINANTES				
HOJAS	DEFOLIACIÓN	X	COLORACIÓN ANORMAL		MANCHAS FOLIARES		OBSERVACIONES					
			SÍNTOMAS DE ENFERMEDADES		SIGNOS DE INSECTOS							
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)												
A. OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS									
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA									
B. TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		LIMPIEZA		ACLAREO		REFALDADO		TERCIADO			
C. CORTE DE RAÍCES	SUPERFICIAL		PROFUNDO									
D. TRATAMIENTO FITOSANITARIO		E. TRANSPLANTE			F. EXTRACCIÓN		X					
OBSERVACIONES	Corresponde extraccion del ejemplar ya que el mismo se cayo sobre la calle.											



ORDEN NRO: 408242606		CLASE DE ORDEN: ARME -				FECHA DE ENTRADA: 20.10.2025									 Buenos Aires Ciudad	
Descripción: Agote, Luis Dr. 2453EX-EXTRACCION EME-25						Status: EJEC-En Ejecución		Prioridad:			Fecha Inicio: 01.10.2025					
											Fecha Fin: 31.10.2025					
Comuna: Comuna 2		CGPC:				Barrio: Recoleta						Zona:				
Ubicación Técnica Cab: B-VP-01016-02401-AGOTE, LUIS Dr. 2401-2500							Equipo Cab:									
Calle y Número:							Campo de Clasificación: 10/2025									
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02						Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB					Nro de Aviso:					
N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda		
0010				2453	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP	EX	1,0		JACARAND A	32.000	14.000		0		
Observaciones:																
Firma Constratista					Firma Inspector								Página 1 de 1			

COMUNA	2	FECHA	27/10/2025
EMPRESA	SALVATORI		

INSPECTOR	Platolino Facundo
DNI	38.401.439

AVISO	
ARME	408244498

FIRMA			
-------	--	---	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL												
ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pennsylvanica			ALTURA (m)	13	UBICACIÓN	CALLE	Charcas			
	NOMBRE COMÚN	Fresno americano				D.A.P. (cm)		25	CHAPA	3196	REF	EX
PARÁMETROS SANITARIOS - MARCAR SEGÚN CORRESPONDA												
SECO		INCLINACIÓN	MAYOR 40°		ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	HACIA LA CALLE		COPA	DESBALANCEADO			
SEMISECO			MENOR 40°			HACIA EL LARGO DE LA VEREDA			DESCOPADO			
OBSERVACIONES					HACIA LA PROPIEDAD			DESCOPADO Y BROTO				
FUSTE	TAMAÑO/ PARTE	BASAL	MEDIA	ALTA	DESCORTEZAMIENTO			CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m)				
	PEQUEÑAS				FRUCTIFICACIONES FÚNGICAS							
	GRANDES				CODOMINANCIAS			ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (m)				
					CHORREADOS							
RAÍCES	EXPUESTAS		LEVANTA VEREDA (m2)		FISURAS EN EL FRENTE DE LA PROPIEDAD							
RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS				EXCESIVAS					BAJAS		
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES				INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO					TOCONES		
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS				CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN					CODOMINANTES		
HOJAS	DEFOLIACIÓN	COLORACIÓN ANORMAL			MANCHAS FOLIARES			OBSERVACIONES				
		SÍNTOMAS DE ENFERMEDADES			SIGNOS DE INSECTOS							
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)												
A. OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS								
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA								
B. TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		LIMPIEZA		ACLAREO		REFALDADO		TERCIADO			
C. CORTE DE RAÍCES	SUPERFICIAL			PROFUNDO								
D. TRATAMIENTO FITOSANITARIO			E. TRANSPLANTE			F. EXTRACCIÓN		X				
OBSERVACIONES		Se requiere extraccion del ejemplar ya que el mismo sufrió un quiebre total del fuste.										



ORDEN NRO: 408244498		CLASE DE ORDEN: ARME -				FECHA DE ENTRADA: 27.10.2025									 Buenos Aires Ciudad	
Descripción: Charcas 3196 EX-EXTRACCION EME-25					Status: EJEC-En Ejecución		Prioridad:			Fecha Inicio: 01.10.2025						
										Fecha Fin: 31.10.2025						
Comuna: Comuna 2		CGPC:			Barrio: Recoleta						Zona:					
Ubicación Técnica Cab: B-VP-03219-03181-CHARCAS 3181-3200						Equipo Cab:										
Calle y Número:						Campo de Clasificación: 10/2025										
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02					Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB						Nro de Aviso:					
N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda		
0010				3196	AR-EFH1	Extraccion ejemplar hasta 30 cm de dap con retiro de producido	EX	1,0		FRESNO	25.000	13.000		0		
Observaciones:																
Firma Constratista					Firma Inspector								Página 1 de 1			

COMUNA	2	FECHA	28/10/2025
EMPRESA	SALVATORI		
INSPECTOR	Lopardo Matias		
DNI	36.904.106		

AVISO	
ARME	408245120

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL										
ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pennsylvanica		ALTURA (m)	15	UBICACIÓN	CALLE	Pacheco De Melo, Jose Andres		
	NOMBRE COMÚN	Fresno Americano		D.A.P. (cm)	40		CHAPA	1837	REF	EX
PARÁMETROS SANITARIOS - MARCAR SEGÚN CORRESPONDA										
SECO		INCLINACIÓN	MAYOR 40°	X	ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	HACIA LA CALLE	X	COPA	DESBALANCEADO	X
SEMISECO			MEJOR 40°			HACIA EL LARGO DE LA VEREDA			DESCOPADO	
OBSERVACIONES						HACIA LA PROPIEDAD		DESCOPADO Y BROTADO		
FUSTE	TAMAÑO/ PARTE	BASAL	MEDIA	ALTA	DESCORTEZAMIENTO			CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m)		
	PEQUEÑAS				FRUCTIFICACIONES FÚNGICAS					
	GRANDES		X		CODOMINANCIAS			ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (m)		
						CHORREADOS				
RAÍCES	EXPUESTAS		LEVANTA VEREDA (m2)		FISURAS EN EL FRENTE DE LA PROPIEDAD					
RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		X	BAJAS				
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO			TOCONES				
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN			CODOMINANTES				
HOJAS	DEFOLIACIÓN		COLORACIÓN ANORMAL		MANCHAS FOLIARES		OBSERVACIONES			
			SÍNTOMAS DE ENFERMEDADES		SIGNOS DE INSECTOS					
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)										
A. OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS							
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA							
B. TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		LIMPIEZA		ACLAREO		REFALDADO		TERCIADO	
C. CORTE DE RAÍCES	SUPERFICIAL		PROFUNDO							
D. TRATAMIENTO FITOSANITARIO		E. TRANSPLANTE		F. EXTRACCIÓN	X					
OBSERVACIONES	El ejemplar presenta daños mecanicos en la zona media del fuste y agrietamientos en la corteza, esto sumado a su copa desbalanceada, compromete su estabilidad. Se recomienda la extracción del mismo.									

ESPACIO PARA FOTOS



ACTA N°: 2671

ORDEN NRO: 408245120		CLASE DE ORDEN: ARME - Arbolado - Orden de Medición				FECHA DE ENTRADA: 28.10.2025									 Buenos Aires Ciudad	
Descripción: PACHECO DE MELO 1837-EXTRACCION EME-25						Status: EJEC-En Ejecución		Prioridad:			Fecha Inicio: 01.10.2025					
											Fecha Fin: 31.10.2025					
Comuna: Comuna 2		CGPC:				Barrio: Recoleta						Zona:				
Ubicación Técnica Cab: B-VP-17002-01801-PACHECO DE MELO, JOSE ANDRES 1801-1900						Equipo Cab:										
Calle y Número:						Campo de Clasificación: 10/2025										
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02						Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB						Nro de Aviso:				
N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda		
0010				1837	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP	EX	1,0		FRESNO	40.000	15.000		0		
Observaciones:																
Firma Constratista					Firma Inspector								Página 1 de 1			

COMUNA	2	FECHA	28/10/2025
EMPRESA	SALVATORI		

INSPECTOR	Platolino Facundo
DNI	38.401.439

AVISO	
ARME	408245165

FIRMA			
-------	--	---	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL												
ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pennsylvanica			ALTURA (m)	9	UBICACIÓN	CALLE	Ayacucho			
	NOMBRE COMÚN	Fresno americano			D.A.P. (cm)	26		CHAPA	1570	REF	EX	
PARÁMETROS SANITARIOS - MARCAR SEGÚN CORRESPONDA												
SECO		INCLINACIÓN	MAYOR 40°		ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	HACIA LA CALLE	X	COPA	DESBALANCEADO			
SEMISECO			MENOR 40°			HACIA EL LARGO DE LA VEREDA			DESCOPADO			
OBSERVACIONES						HACIA LA PROPIEDAD			DESCOPADO Y BROTO			
FUSTE	TAMAÑO/ PARTE	BASAL	MEDIA	ALTA	DESCORTEZAMIENTO			CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m)				
	PEQUEÑAS				FRUCTIFICACIONES FÚNGICAS							
	GRANDES				CODOMINANCIAS			ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (m)				
					CHORREADOS							
RAÍCES	EXPUESTAS		LEVANTA VEREDA (m2)		FISURAS EN EL FRENTE DE LA PROPIEDAD							
RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS				EXCESIVAS					BAJAS		
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES				INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO					TOCONES		
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS				CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN					CODOMINANTES		
HOJAS	DEFOLIACIÓN	COLORACIÓN ANORMAL			MANCHAS FOLIARES			OBSERVACIONES				
		SÍNTOMAS DE ENFERMEDADES			SIGNOS DE INSECTOS							
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)												
A. OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS								
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA								
B. TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		LIMPIEZA		ACLAREO		REFALDADO		TERCIADO			
C. CORTE DE RAÍCES	SUPERFICIAL		PROFUNDO									
D. TRATAMIENTO FITOSANITARIO		E. TRANSPLANTE			F. EXTRACCIÓN		X					
OBSERVACIONES	Corresponde extraccion de emergencia del ejemplar ya que el mismo sufrio un accidente y se cayó hacia la calle.											



ORDEN NRO: 408245165		CLASE DE ORDEN: ARME -				FECHA DE ENTRADA: 28.10.2025									 Buenos Aires Ciudad	
Descripción: Ayacucho 1570 EX-EXTRACCION EME-25					Status: EJEC-En Ejecución			Prioridad:			Fecha Inicio: 01.10.2025					
											Fecha Fin: 31.10.2025					
Comuna: Comuna 2		CGPC:			Barrio: Recoleta						Zona:					
Ubicación Técnica Cab: B-VP-01143-01501-AYACUCHO 1501-1600						Equipo Cab:										
Calle y Número:						Campo de Clasificación: 10/2025										
Puesto de Trabajo Responsable: AR-SA-02 - SALVATORI C02					Grupo Planificador: ARC - Contratistas DGARB						Nro de Aviso:					
N° Pos.	Denominación Ubicación Técnica	Equipo	Denom. Equipo	Ref.	Clave de Modelo	Operación	Tipo de Poda	Dur.	Un.	Especie	DAP (cm)	ALT. (m)	Estado de Plantera	Ancho Vereda		
0010				1570	AR-EA10	Árbol > 20 cm y hasta 40 cm de DAP	EX	1,0		FRESNO	26.000	9.000		0		
Observaciones:																
Firma Constratista					Firma Inspector								Página 1 de 1			



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: PLANILLA Y FOTO - ACTA N° 2667-2670 a 2672

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

N° de Acta: 2667 - Agote, Luis Dr. 2453



N° de Acta: 2670 - Charcas 3196



N° de Acta: 2671 - Pacheco De Melo, Jose Andres 1837



N° de Acta: 2672 - Ayacucho 1570





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: TRABAJO FINALIZADO - ACTA N° 2667-2670-2671-2672

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.