



## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

### Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

**Referencia:** Extracciones de ejemplares arbóreos informes 827 – 828 – 829 – 830 – 831 – 832 – 833 – 834 – 835 – 836 – 837 – 838 – 839 – 840 – 841 – 842 – 843 – 844 – 845

---

**VISTO:** La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 3263, N° 4013 y N° 1777, Decretos 660/GCABA/2011, 166/GCABA/2013 y 55/GCABA/2014, los Informes de Inspección N° 827 al 845 del corriente año y,

**CONSIDERANDO:**

Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece en su artículo N° 127 que las Comunas son Unidades de Gestión Política y Administrativa con competencia territorial;

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley N° 1.777, concordante con lo establecido por el artículo N° 128 de la citada Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencias exclusivas en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y competencias concurrentes con la Administración Central encabezada por el Poder Ejecutivo, respecto a las materias que son de su competencia;

Que por Decreto N° 166/2013 y Decreto Modificatorio N° 55/2014 se transfirieron a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3.263 de Arbolado Público, a excepción de las previstas en el artículo 1 de dicho Decreto N° 55/2014, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por la Ley N° 1.777;

Que la Ley N° 3.263 de Arbolado Público Urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que atento a la delegación efectuada por los Decretos mencionados en el párrafo 3ro, corresponde a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la aplicación del Artículo 15 de la Ley N° 3.263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que, por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que la Comuna N° 3 continúa ejecutando las políticas de Arbolado Público; cuya tarea se encomendó a la empresa tercerizada ECOLOGIA URBANA S.R.L. CUIT 30-68725648-0,

Que en virtud de los Informes de Inspección N° 827 – 828 – 829 – 830 – 831 – 832 – 833 – 834 – 835 – 836 - 837 – 838 – 839 – 840 – 841 – 842 – 843 – 844 – 845 del corriente año, realizados por las Ingenieras Agrónomas Alonso, Solana Abril, DNI 37870374 y Godoy Castañeda, Stephanie, DNI 39105865, que obran adjuntos a la NO-2025-49893192-GCABA-COMUNA3, resulta necesario autorizar la extracción de los ejemplares ubicados en las arterias que se indican en el mentado informe de inspección;

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 1.777;

**LA PRESIDENTA DE LA JUNTA COMUNAL N° 3**

**RESUELVE**

Artículo 1º- Autorizase a realizar las tareas de extracciones de los ejemplares ubicados frente a los siguientes numerarios catastrales:

24 DE NOVIEMBRE 1003

CHILE 2911

MATHEU 1221

SAAVEDRA 1017 EJEMPLAR 1

SAAVEDRA 1017 EJEMPLAR 2

SAAVEDRA 1017 EJEMPLAR 3

SAAVEDRA 1017 EJEMPLAR 4

SAAVEDRA 1017 EJEMPLAR 5

SAAVEDRA 1017 EJEMPLAR 6

GRAL. URQUIZA 609

AGRELO 3231 EJEMPLAR 1

AGRELO 3231 EJEMPLAR 2

ESTADOS UNIDOS 2756

MORENO 2033

PASTEUR 108 LA

RINCON 1347

SAAVEDRA 650

ZELAYA 3003

ZELAYA 3195 FTE

Artículo 2º- Encomiéndese a la empresa ECOLOGÍA URBANA S.R.L. CUIT 30-68725648-0, a realizar las tareas de extracción de los ejemplares mencionados en el artículo anterior.

Artículo 3º- Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Comunal dependiente de la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano. Cumplido, archívese.

Digitally signed by Silvia Ruth COLLIN  
Date: 2025.11.19 15:27:57 ART  
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires



## Planilla de Inspección de árboles - EXTRACCIONES

COMUNA	3	FECHA	
EMPRESA	Ecología Urbana		
INSPECTOR	Stephanie Godoy Castañeda		
DNI	39105865		

AVISO	
ARME	
FIRMA	

## INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Sin identificar	ALTURA (m)	5	UBICACIÓN	CALLE	24 de Noviembre
	NOMBRE COMÚN	-	D.A.P. (cm)	70		CHAPA	1003
							REF

## PARÁMETROS SANITARIOS - MARCAR SEGÚN CORRESPONDA

SECO	X	INCLINACIÓN	MAYOR 40°	ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	HACIA LA CALLE	COPA	DESBALANCEADO
SEMISECO			MENOR 40°		HACIA EL LARGO DE LA VEREDA		DESCOPADO
OBSERVACIONES			Arbusto		HACIA LA PROPIEDAD		DESCOPADO Y BROTAZO

FUSTE	TAMAÑO/ PARTE	BASAL	MEDIA	ALTA	DESCORTEZAMIENTO		CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m)	
	PEQUEÑAS				FRUCTIFICACIONES FÚNGICAS			
	GRANDES				CODOMINANCIAS			ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (m)
					CHORREADOS			

RAÍCES	EXPUESTAS	LEVANTA VEREDA (m2)	FISURAS EN EL FRENTE DE LA PROPIEDAD	
--------	-----------	---------------------	--------------------------------------	--

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	EXCESIVAS		BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

HOJAS	DEFOLIACIÓN	COLORACIÓN ANORMAL		MANCHAS FOLIARES		OBSERVACIONES
		SÍNTOMAS DE ENFERMEDADES		SIGNOS DE INSECTOS		Arbusto

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)								
A. OBJETIVOS DE LA PODA		REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS				
		ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA				
B. TIPOS DE PODA		FORMACIÓN	LIMPIEZA	ACLAREO		REFALDADO		TERCIADO
C. CORTE DE RAÍCES		SUPERFICIAL		PROFUNDO				
D. TRATAMIENTO FITOSANITARIO			E. TRANSPLANTE			F. EXTRACCIÓN	X	
OBSERVACIONES	Arbusto seco, con varias ramificaciones basales. Se solicita EXTRACCIÓN y posterior plantación de ejemplar arbóreo correspondiente al corredor.							





## Planilla de Inspección de árboles - EXTRACCIONES

COMUNA	3	FECHA	10/31/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Stephanie Godoy Castañeda
DNI	39105865

FIRMA	
-------	--

## INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Ficus elastica	ALTURA (m)	5	UBICACIÓN	CALLE	Chile
	NOMBRE COMÚN	Gomero	D.A.P. (cm)	30		CHAPA	2911

## PARÁMETROS SANITARIOS - MARCAR SEGÚN CORRESPONDA

SECO		INCLINACIÓN	MAYOR 40°		ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	HACIA LA CALLE		COPA	DESBALANCEADO	
SEMISECO			MENOR 40°			HACIA EL LARGO DE LA VEREDA			DESCOPADO	
OBSERVACIONES	Vigoroso/ Sin inclinación					HACIA LA PROPIEDAD			DESCOPADO Y BROTAZO	

FUSTE	TAMAÑO/ PARTE	BASAL	MEDIA	ALTA	DESCORTEZAMIENTO FRUCTIFICACIONES FÚNGICAS CODOMINANCIAS CHORREADOS	CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m) ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (m)
	PEQUEÑAS					
	GRANDES					

RAÍCES	EXPUESTAS	LEVANTA VEREDA (m2)	FISURAS EN EL FRENTE DE LA PROPIEDAD	
--------	-----------	---------------------	--------------------------------------	--

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS TOCONES CODOMINANTES
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		

HOJAS	DEFOLIACIÓN	COLORACIÓN ANORMAL		MANCHAS FOLIARES		OBSERVACIONES
			SÍNTOMAS DE ENFERMEDADES	SIGNOS DE INSECTOS		

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

A. OBJETIVOS DE LA PODA		REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS		
		ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
B. TIPOS DE PODA		FORMACIÓN	LIMPIEZA	ACLAREO	REFALDADO	TERCIADO
C. CORTE DE RAÍCES		SUPERFICIAL		PROFUNDO		
D. TRATAMIENTO FITOSANITARIO			E. TRANSPLANTE		F. EXTRACCIÓN	X

OBSERVACIONES	Ejemplar joven, vigoroso, no recomendado para alineación de vereda, ya que siendo adulto genera serios problemas en la vereda. Se sugiere su extracción ya que el ejemplar es relativamente pequeño.
---------------	--

Se DENIEGA la extracción de todos los árboles de la cuadra, como indica el reclamo, ya que los mismos no presentan un motivo factible de extracción.





## Planilla de Inspección de árboles - EXTRACCIONES

COMUNA	3	FECHA	10/27/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Stephanie Godoy Castañeda
DNI	39105865

FIRMA	
-------	--

## INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.	ALTURA (m)	14	UBICACIÓN	CALLE	Matheu
	NOMBRE COMÚN	Fresno	D.A.P. (cm)	24	CHAPA	1221	REF

## PARÁMETROS SANITARIOS - MARCAR SEGÚN CORRESPONDA

SECO	X	INCLINACIÓN	MAYOR 40°	ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	HACIA LA CALLE	COPA	DESBALANCEADO
SEMISECO			MENOR 40°		HACIA EL LARGO DE LA VEREDA		DESCOPADO
OBSERVACIONES	Sin inclinación				HACIA LA PROPIEDAD		DESCOPADO Y BROTAZO

FUSTE	TAMAÑO/ PARTE	BASAL	MEDIA	ALTA	DESCORTEZAMIENTO		CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m)	
	PEQUEÑAS				FRUCTIFICACIONES FÚNGICAS			
	GRANDES				CODOMINANCIAS			ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (m)
					CHORREADOS			

RAÍCES	EXPUESTAS	LEVANTA VEREDA (m2)	FISURAS EN EL FRENTE DE LA PROPIEDAD	
--------	-----------	---------------------	--------------------------------------	--

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

HOJAS	DEFOLIACIÓN		COLORACIÓN ANORMAL		MANCHAS FOLIARES		OBSERVACIONES
			SÍNTOMAS DE ENFERMEDADES		SIGNOS DE INSECTOS		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)								
A. OBJETIVOS DE LA PODA		REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS				
		ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA				
B. TIPOS DE PODA		FORMACIÓN	LIMPIEZA	ACLAREO		REFALDADO		TERCIADO
C. CORTE DE RAÍCES		SUPERFICIAL		PROFUNDO				
D. TRATAMIENTO FITOSANITARIO			E. TRANSPLANTE			F. EXTRACCIÓN	X	
OBSERVACIONES	Ejemplar seco, muerto en pie. Se solicita su EXTRACCIÓN, quitar el cantero elevado para posteriormente plantar un ejemplar correspondiente al corredor.							



# INFORME 830

 <b>Buenos Aires Ciudad</b> Planilla de Inspección de árboles - EXTRACCIONES		COMUNA	3	FECHA	9/8/2025	AVISO			
		EMPRESA	Ecología Urbana			ARME			
		INSPECTOR	Stephanie Godoy Castañeda			FIRMA	<i>S. Godoy</i>		
		DNI	39105865						
<b>INFORMACIÓN DEL ÁRBOL</b>									
ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN	Musa paradisiaca Banano	ALTURA (m) D.A.P. (cm)	3 12	UBICACIÓN	CALLE CHAPA	Saavedra 1017		
<b>PARÁMETROS SANITARIOS - MARCAR SEGÚN CORRESPONDA</b>									
SECO SEMISECO	INCLINACIÓN	MAYOR 40° MENOR 40°	ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	HACIA LA CALLE HACIA EL LARGO DE LA VEREDA HACIA LA PROPIEDAD	COPA	DESBALANCEADO DESCOPADO DESCOPADO Y BROTAZO			
OBSERVACIONES	Vigoroso								
FUSTE	TAMAÑO / PARTE	BASAL PEQUEÑAS GRANDES		DESCORTEZAMIENTO FRUCTIFICACIONES FÚNGICAS CODOMINANCIAS CHORREADOS		CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m)			
						ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (m)			
RAÍCES	EXPUESTAS	LEVANTA VEREDA (m²)	FISURAS EN EL FRENTE DE LA PROPIEDAD						
RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		EXCESIVAS INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN			BAJAS TOCONES CODOMINANTES			
	HOJAS	DEFOLIACIÓN	COLORACIÓN ANORMAL SÍNTOMAS DE ENFERMEDADES	MANCHAS FOLIARES SIGNOS DE INSECTOS		OBSERVACIONES			
	<b>RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)</b>								
A. OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO ADECUACIÓN AL SITIO		ELIMINAR INTERFERENCIAS REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA						
	FORMACIÓN	LIMPIEZA	ACLAREO	REFALDADO	TERCIADO				
C. CORTE DE RAÍCES	SUPERFICIAL		PROFUNDO						
D. TRATAMIENTO FITOSANITARIO			E. TRANSPLANTE			F. EXTRACCIÓN <input checked="" type="checkbox"/>			
OBSERVACIONES	Plantera con múltiples ejemplares de banano. Se solicita la extracción de cada ejemplar limpieza de plantera para posteriormente plantar un ejemplar corresponde al corredor.								
									

INFORME 831

 <b>Buenos Aires Ciudad</b> Planilla de Inspección de árboles - EXTRACCIONES		COMUNA	3	FECHA	9/8/2025	AVISO			
		EMPRESA	Ecología Urbana			ARME			
		INSPECTOR	Stephanie Godoy Castañeda			FIRMA	<i>S. Godoy</i>		
		DNI	39105865						
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL									
ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO Musa paradisiaca	ALTURA (m) 3	UBICACIÓN	CALLE Saavedra					
	NOMBRE COMÚN Banano	D.A.P. (cm) 12	CHAPA	1017	REF				
PARÁMETROS SANITARIOS - MARCAR SEGÚN CORRESPONDA									
SECO	INCLINACIÓN	MAYOR 40°	ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	HACIA LA CALLE	COPA	DESBALANCEADO			
SEMISECO		MENOR 40°		HACIA EL LARGO DE LA VEREDA		DESCOPADO			
OBSERVACIONES	Vigoroso	HACIA LA PROPIEDAD		DESCOPADO Y BROTADO					
FUSTE	TAMAÑO / PARTE	BASAL	MEDIA	ALTA	DESCORTEZAMIENTO	CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m)			
	PEQUEÑAS				FRUCTIFICACIONES FÚNGICAS				
	GRANDES				CODOMINANCIAS		ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (m)		
				CHORREADOS					
RAÍCES	EXPUESTAS	LEVANTA VEREDA (m <sup>2</sup> )		FISURAS EN EL FRENTE DE LA PROPIEDAD					
RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS			EXCESIVAS		BAJAS			
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES			INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES			
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS			CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES			
HOJAS	DEFOLIACIÓN		COLORACIÓN ANORMAL	MANCHAS FOLIARES		OBSERVACIONES			
			SÍNTOMAS DE ENFERMEDADES	SIGNS DE INSECTOS					
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)									
A. OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS						
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA						
B. TIPOS DE PODA	FORMACIÓN	LIMPIEZA	ACLAREO		REFALDADO		TERCIADO		
C. CORTE DE RAÍCES	SUPERFICIAL		PROFUNDO						
D. TRATAMIENTO FITOSANITARIO		E. TRANSPLANTE		F. EXTRACCIÓN	x				
OBSERVACIONES	Plantera con múltiples ejemplares de banano. Se solicita la extracción de cada ejemplar limpieza de plantera para posteriormente plantar un ejemplar corresponde al corredor.								



INFORME 832

 <b>Buenos Aires Ciudad</b> Planilla de Inspección de árboles - EXTRACCIONES		COMUNA	3	FECHA	9/8/2025	AVISO			
		EMPRESA	Ecología Urbana			ARME			
		INSPECTOR	Stephanie Godoy Castañeda			FIRMA	<i>S. Godoy</i>		
		DNI	39105865						
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL									
ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO Musa paradisiaca	ALTURA (m) 3	UBICACIÓN	CALLE Saavedra					
	NOMBRE COMÚN Banano	D.A.P. (cm) 12	CHAPA	1017	REF				
PARÁMETROS SANITARIOS - MARCAR SEGÚN CORRESPONDA									
SECO	INCLINACIÓN	MAYOR 40°	ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	HACIA LA CALLE	COPA	DESBALANCEADO			
SEMISECO		MENOR 40°		HACIA EL LARGO DE LA VEREDA		DESCOPADO			
OBSERVACIONES	Vigoroso	HACIA LA PROPIEDAD		DESCOPADO Y BROTADO					
FUSTE	TAMAÑO / PARTE	BASAL	MEDIA	ALTA	DESCORTEZAMIENTO	CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m)			
	PEQUEÑAS				FRUCTIFICACIONES FÚNGICAS				
	GRANDES				CODOMINANCIAS		ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (m)		
				CHORREADOS					
RAÍCES	EXPUESTAS	LEVANTA VEREDA (m <sup>2</sup> )		FISURAS EN EL FRENTE DE LA PROPIEDAD					
RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS			EXCESIVAS		BAJAS			
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES			INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES			
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS			CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES			
HOJAS	DEFOLIACIÓN		COLORACIÓN ANORMAL	MANCHAS FOLIARES		OBSERVACIONES			
			SÍNTOMAS DE ENFERMEDADES	SIGNS DE INSECTOS					
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)									
A. OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS						
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA						
B. TIPOS DE PODA	FORMACIÓN	LIMPIEZA	ACLAREO		REFALDADO		TERCIADO		
C. CORTE DE RAÍCES	SUPERFICIAL		PROFUNDO						
D. TRATAMIENTO FITOSANITARIO		E. TRANSPLANTE		F. EXTRACCIÓN	x				
OBSERVACIONES	Plantera con múltiples ejemplares de banano. Se solicita la extracción de cada ejemplar limpieza de plantera para posteriormente plantar un ejemplar corresponde al corredor.								



INFORME 833

 <b>Buenos Aires Ciudad</b> Planilla de Inspección de árboles - EXTRACCIONES		COMUNA	3	FECHA	9/8/2025	AVISO			
		EMPRESA	Ecología Urbana			ARME			
		INSPECTOR	Stephanie Godoy Castañeda			FIRMA	<i>S. Godoy</i>		
		DNI	39105865						
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL									
ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO Musa paradisiaca	ALTURA (m) 3	UBICACIÓN	CALLE Saavedra					
	NOMBRE COMÚN Banano	D.A.P. (cm) 8	CHAPA	1017	REF				
PARÁMETROS SANITARIOS - MARCAR SEGÚN CORRESPONDA									
SECO	INCLINACIÓN	MAYOR 40°	ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	HACIA LA CALLE	COPA	DESBALANCEADO			
SEMISECO		MENOR 40°		HACIA EL LARGO DE LA VEREDA		DESCOPADO			
OBSERVACIONES	Vigoroso	HACIA LA PROPIEDAD		DESCOPADO Y BROTADO					
FUSTE	TAMAÑO / PARTE	BASAL	MEDIA	ALTA	DESCORTEZAMIENTO	CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m)			
	PEQUEÑAS				FRUCTIFICACIONES FÚNGICAS				
	GRANDES				CODOMINANCIAS		ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (m)		
				CHORREADOS					
RAÍCES	EXPUESTAS	LEVANTA VEREDA (m <sup>2</sup> )		FISURAS EN EL FRENTE DE LA PROPIEDAD					
RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS			EXCESIVAS		BAJAS			
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES			INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES			
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS			CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES			
HOJAS	DEFOLIACIÓN		COLORACIÓN ANORMAL	MANCHAS FOLIARES		OBSERVACIONES			
			SINTOMAS DE ENFERMEDADES	SIGNOS DE INSECTOS					
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)									
A. OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS						
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA						
B. TIPOS DE PODA	FORMACIÓN	LIMPIEZA	ACLAREO		REFALDADO		TERCIADO		
C. CORTE DE RAÍCES	SUPERFICIAL	PROFUNDO							
D. TRATAMIENTO FITOSANITARIO		E. TRANSPLANTE		F. EXTRACCIÓN	x				
OBSERVACIONES	Plantera con múltiples ejemplares de banano. Se solicita la extracción de cada ejemplar limpia de plantera para posteriormente plantar un ejemplar corresponde al corredor.								



INFORME 834

 <b>Buenos Aires Ciudad</b> Planilla de Inspección de árboles - EXTRACCIONES		COMUNA	3	FECHA	9/8/2025	AVISO			
		EMPRESA	Ecología Urbana			ARME			
		INSPECTOR	Stephanie Godoy Castañeda			FIRMA	<i>S. Godoy</i>		
		DNI	39105865						
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL									
ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO Musa paradisiaca	ALTURA (m) 3	UBICACIÓN	CALLE Saavedra					
	NOMBRE COMÚN Banano	D.A.P. (cm) 8	CHAPA	1017	REF				
PARÁMETROS SANITARIOS - MARCAR SEGÚN CORRESPONDA									
SECO	INCLINACIÓN	MAYOR 40°	ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	HACIA LA CALLE	COPA	DESBALANCEADO			
SEMISECO		MENOR 40°		HACIA EL LARGO DE LA VEREDA		DESCOPADO			
OBSERVACIONES	Vigoroso	HACIA LA PROPIEDAD		DESCOPADO Y BROTADO					
FUSTE	TAMAÑO / PARTE	BASAL	MEDIA	ALTA	DESCORTEZAMIENTO	CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m)			
	PEQUEÑAS				FRUCTIFICACIONES FÚNGICAS				
	GRANDES				CODOMINANCIAS		ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (m)		
				CHORREADOS					
RAÍCES	EXPUESTAS	LEVANTA VEREDA (m <sup>2</sup> )		FISURAS EN EL FRENTE DE LA PROPIEDAD					
RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS			EXCESIVAS		BAJAS			
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES			INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES			
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS			CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES			
HOJAS	DEFOLIACIÓN		COLORACIÓN ANORMAL	MANCHAS FOLIARES		OBSERVACIONES			
			SINTOMAS DE ENFERMEDADES	SIGNOS DE INSECTOS					
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)									
A. OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS						
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA						
B. TIPOS DE PODA	FORMACIÓN	LIMPIEZA	ACLAREO		REFALDADO		TERCIADO		
C. CORTE DE RAÍCES	SUPERFICIAL		PROFUNDO						
D. TRATAMIENTO FITOSANITARIO		E. TRANSPLANTE		F. EXTRACCIÓN	x				
OBSERVACIONES	Plantera con múltiples ejemplares de banano. Se solicita la extracción de cada ejemplar limpieza de plantera para posteriormente plantar un ejemplar corresponde al corredor.								



INFORME 835

 <b>Buenos Aires Ciudad</b> Planilla de Inspección de árboles - EXTRACCIONES		COMUNA	3	FECHA	9/8/2025	AVISO			
		EMPRESA	Ecología Urbana			ARME			
		INSPECTOR	Stephanie Godoy Castañeda			FIRMA	<i>S. Godoy</i>		
		DNI	39105865						
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL									
ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO Musa paradisiaca	ALTURA (m) 3	UBICACIÓN	CALLE Saavedra					
	NOMBRE COMÚN Banano	D.A.P. (cm) 8	CHAPA	1017	REF				
PARÁMETROS SANITARIOS - MARCAR SEGÚN CORRESPONDA									
SECO	INCLINACIÓN	MAYOR 40°	ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	HACIA LA CALLE	COPA	DESBALANCEADO			
SEMISECO		MENOR 40°		HACIA EL LARGO DE LA VEREDA		DESCOPADO			
OBSERVACIONES	Vigoroso	HACIA LA PROPIEDAD		DESCOPADO Y BROTADO					
FUSTE	TAMAÑO / PARTE	BASAL	MEDIA	ALTA	DESCORTEZAMIENTO	CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m)			
	PEQUEÑAS				FRUCTIFICACIONES FÚNGICAS				
	GRANDES				CODOMINANCIAS		ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (m)		
				CHORREADOS					
RAÍCES	EXPUESTAS	LEVANTA VEREDA (m <sup>2</sup> )		FISURAS EN EL FRENTE DE LA PROPIEDAD					
RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS			EXCESIVAS		BAJAS			
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES			INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES			
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS			CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES			
HOJAS	DEFOLIACIÓN		COLORACIÓN ANORMAL	MANCHAS FOLIARES		OBSERVACIONES			
			SÍNTOMAS DE ENFERMEDADES	SIGNS DE INSECTOS					
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)									
A. OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS						
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA						
B. TIPOS DE PODA	FORMACIÓN	LIMPIEZA	ACLAREO		REFALDADO		TERCIADO		
C. CORTE DE RAÍCES	SUPERFICIAL		PROFUNDO						
D. TRATAMIENTO FITOSANITARIO		E. TRANSPLANTE		F. EXTRACCIÓN	x				
OBSERVACIONES	Plantera con múltiples ejemplares de banano. Se solicita la extracción de cada ejemplar limpieza de plantera para posteriormente plantar un ejemplar corresponde al corredor.								



## INFORME 836



## Planilla de Inspección de árboles - EXTRACCIONES

COMUNA	3	FECHA	11/12/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Stephanie Godoy Castañeda
DNI	39105865

FIRMA	
-------	--

## INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Parapiptadenia rigida	ALTURA (m)	7	UBICACIÓN	CALLE	Gral. Urquiza
	NOMBRE COMÚN	Anchico colorado	D.A.P. (cm)	45		CHAPA	609

## PARÁMETROS SANITARIOS - MARCAR SEGÚN CORRESPONDA

SECO	X	INCLINACIÓN	MAYOR 40°		ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	HACIA LA CALLE		COPA	DESBALANCEADO	
SEMISECO			MENOR 40°			HACIA EL LARGO DE LA VEREDA			DESCOPADO	
OBSERVACIONES			Sin inclinación			HACIA LA PROPIEDAD			DESCOPADO Y BROTAZO	

FUSTE	TAMAÑO/ PARTE	BASAL	MEDIA	ALTA	DESCORTEZAMIENTO FRUCTIFICACIONES FÚNGICAS CODOMINANCIAS CHORREADOS	CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m) ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (m)
	PEQUEÑAS					
	GRANDES					

RAÍCES	EXPUESTAS	LEVANTA VEREDA (m2)	FISURAS EN EL FRENTE DE LA PROPIEDAD	
--------	-----------	---------------------	--------------------------------------	--

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS TOCONES CODOMINANTES
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		

HOJAS	DEFOLIACIÓN		COLORACIÓN ANORMAL		MANCHAS FOLIARES		OBSERVACIONES
			SÍNTOMAS DE ENFERMEDADES		SIGNOS DE INSECTOS		

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

A. OBJETIVOS DE LA PODA		REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS		REFALDADO	TERCIADO
		ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA			
B. TIPOS DE PODA		FORMACIÓN	LIMPIEZA	ACLAREO			
C. CORTE DE RAÍCES		SUPERFICIAL		PROFUNDO			
D. TRATAMIENTO FITOSANITARIO			E. TRANSPLANTE			F. EXTRACCIÓN	X

OBSERVACIONES: En el día de la fecha, en el Hospital Ramos Mejía, más específicamente en el pavellón de clínica médica se encontraba un Anchico Colorado seco en pie. Se procedió a realizar la extracción del mismo, el vuelco, la troza y posterior limpieza del lugar.



## INFORME 837



## Planilla de Inspección de árboles - EXTRACCIONES

COMUNA	3	FECHA	11/12/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Stephanie Godoy Castañeda
DNI	39105865

FIRMA	
-------	--

## INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Pittosporum tobira	ALTURA (m)	6	UBICACIÓN	CALLE	Agrelo
	NOMBRE COMÚN	AZARERO	D.A.P. (cm)	6	CHAPA	3231	REF

## PARÁMETROS SANITARIOS - MARCAR SEGÚN CORRESPONDA

SECO		INCLINACIÓN	MAYOR 40°		ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	HACIA LA CALLE		COPA	DESBALANCEADO	
SEMISECO			MENOR 40°			HACIA EL LARGO DE LA VEREDA			DESCOPADO	
OBSERVACIONES	Vigoroso/ Sin inclinación					HACIA LA PROPIEDAD			DESCOPADO Y BROTAZO	

FUSTE	TAMAÑO/ PARTE	BASAL	MEDIA	ALTA	DESCORTEZAMIENTO FRUCTIFICACIONES FÚNGICAS CODOMINANCIAS CHORREADOS	CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m)	ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (m)
	PEQUEÑAS						
	GRANDES						

RAÍCES	EXPUESTAS	LEVANTA VEREDA (m2)	FISURAS EN EL FRENTE DE LA PROPIEDAD	
--------	-----------	---------------------	--------------------------------------	--

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

HOJAS	DEFOLIACIÓN		COLORACIÓN ANORMAL		MANCHAS FOLIARES		OBSERVACIONES
			SÍNTOMAS DE ENFERMEDADES		SIGNOS DE INSECTOS		

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

A. OBJETIVOS DE LA PODA		REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	
		ADECUACIÓN AL SITIO					
B. TIPOS DE PODA		FORMACIÓN	LIMPIEZA	ACLAREO		REFALDADO	TERCIADO
C. CORTE DE RAÍCES		SUPERFICIAL		PROFUNDO			
D. TRATAMIENTO FITOSANITARIO			E. TRANSPLANTE		F. EXTRACCIÓN	X	

OBSERVACIONES	En el día de la fecha, en la Esc. Primaria Común Nro 12 "República del Paraguay", se realizó la extracción de un ejemplar juvenil de Azareno lindante a la medianera. Este informe es para uno de los ejemplos de las imágenes.
---------------	---





## Planilla de Inspección de árboles - EXTRACCIONES

COMUNA	3	FECHA	11/12/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Stephanie Godoy Castañeda
DNI	39105865

FIRMA	
-------	--

## INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Pittosporum tobira	ALTURA (m)	6	UBICACIÓN	CALLE	Agrelo
	NOMBRE COMÚN	AZARERO	D.A.P. (cm)	9	CHAPA	3231	REF

## PARÁMETROS SANITARIOS - MARCAR SEGÚN CORRESPONDA

SECO		INCLINACIÓN	MAYOR 40°		ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	HACIA LA CALLE		COPA	DESBALANCEADO	
SEMISECO			MENOR 40°			HACIA EL LARGO DE LA VEREDA			DESCOPADO	
OBSERVACIONES	Vigoroso/ Sin inclinación					HACIA LA PROPIEDAD			DESCOPADO Y BROTAZO	

FUSTE	TAMAÑO/ PARTE	BASAL	MEDIA	ALTA	DESCORTEZAMIENTO FRUCTIFICACIONES FÚNGICAS CODOMINANCIAS CHORREADOS	CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m)	ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (m)
	PEQUEÑAS						
	GRANDES						

RAÍCES	EXPUESTAS	LEVANTA VEREDA (m2)	FISURAS EN EL FRENTE DE LA PROPIEDAD	
--------	-----------	---------------------	--------------------------------------	--

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

HOJAS	DEFOLIACIÓN		COLORACIÓN ANORMAL		MANCHAS FOLIARES		OBSERVACIONES
			SÍNTOMAS DE ENFERMEDADES		SIGNOS DE INSECTOS		

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

A. OBJETIVOS DE LA PODA		REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	
		ADECUACIÓN AL SITIO					
B. TIPOS DE PODA		FORMACIÓN	LIMPIEZA	ACLAREO		REFALDADO	TERCIADO
C. CORTE DE RAÍCES		SUPERFICIAL		PROFUNDO			
D. TRATAMIENTO FITOSANITARIO			E. TRANSPLANTE		F. EXTRACCIÓN	X	

OBSERVACIONES: En el día de la fecha, en la Esc. Primaria Común Nro 12 "República del Paraguay", se realizó la extracción de 2 ejemplares juveniles de Azareno lindantes a la medianera, que debido al pequeño diámetro se contabilizaron como un solo ejemplar.





## Planilla de Inspección de árboles - EXTRACCIONES

COMUNA	3	FECHA	10/13/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Stephanie Godoy Castañeda
DNI	39105865

FIRMA	
-------	--

## INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	No identificada	ALTURA (m)	6	UBICACIÓN	CALLE	Estados Unidos
	NOMBRE COMÚN	-	D.A.P. (cm)	9		CHAPA	2756

## PARÁMETROS SANITARIOS - MARCAR SEGÚN CORRESPONDA

SECO	X	INCLINACIÓN	MAYOR 40°		ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	HACIA LA CALLE		COPA	DESBALANCEADO	
SEMISECO			MENOR 40°	X		HACIA EL LARGO DE LA VEREDA	X		DESCOPADO	
OBSERVACIONES						HACIA LA PROPIEDAD			DESCOPADO Y BROTAZO	

FUSTE	TAMAÑO/ PARTE	BASAL	MEDIA	ALTA	DESCORTEZAMIENTO FRUCTIFICACIONES FÚNGICAS CODOMINANCIAS CHORREADOS	CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m)	ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (m)
	PEQUEÑAS						
	GRANDES						

RAÍCES	EXPUESTAS	LEVANTA VEREDA (m2)	FISURAS EN EL FRENTE DE LA PROPIEDAD	
--------	-----------	---------------------	--------------------------------------	--

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS TOCONES CODOMINANTES
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		

HOJAS	DEFOLIACIÓN		COLORACIÓN ANORMAL		MANCHAS FOLIARES		OBSERVACIONES
			SÍNTOMAS DE ENFERMEDADES		SIGNOS DE INSECTOS		

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

A. OBJETIVOS DE LA PODA		REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS		REFALDADO	TERCIADO
		ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA			
B. TIPOS DE PODA		FORMACIÓN	LIMPIEZA	ACLAREO			
C. CORTE DE RAÍCES		SUPERFICIAL		PROFUNDO			
D. TRATAMIENTO FITOSANITARIO			E. TRANSPLANTE			F. EXTRACCIÓN	X

OBSERVACIONES	Ejemplar seco, muerto en pie. Se solicita su EXTRACCIÓN.						
---------------	--	--	--	--	--	--	--





## Planilla de Inspección de árboles - EXTRACCIONES

COMUNA	3	FECHA	10/14/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

INSPECTOR	Solana Abril Alonso
DNI	37870374

AVISO	
ARME	

FIRMA

## INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Sin identificar
	NOMBRE COMÚN	

ALTURA (m)	0.4
D.A.P. (cm)	10

UBICACIÓN	CALLE	Moreno
	CHAPA	2033

REF

## PARÁMETROS SANITARIOS - MARCAR SEGÚN CORRESPONDA

SECO	X	INCLINACIÓN	MAYOR 40°		ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	HACIA LA CALLE		COPA	DESBALANCEADO	
SEMISECO			MENOR 40°			HACIA EL LARGO DE LA VEREDA			DESCOPADO	
OBSERVACIONES						HACIA LA PROPIEDAD			DESCOPADO Y BROTADO	

FUSTE	TAMAÑO/ PARTE	BASAL	MEDIA	ALTA		DESCORTEZAMIENTO		CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m)	
	PEQUEÑAS					FRUCTIFICACIONES FÚNGICAS			
	GRANDES					CODOMINANCIAS			ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (m)
						CHORREADOS			

RAÍCES	EXPUESTAS		LEVANTA VEREDA (m2)		FISURAS EN EL FRENTE DE LA PROPIEDAD	
--------	-----------	--	---------------------	--	--------------------------------------	--

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS			EXCESIVAS			BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES			INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO			TOCONES	X
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS			CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN			CODOMINANTES	

HOJAS	DEFOLIACIÓN		COLORACIÓN ANORMAL		MANCHAS FOLIARES			OBSERVACIONES
			SÍNTOMAS DE ENFERMEDADES		SIGNOS DE INSECTOS			Seco

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

A. OBJETIVOS DE LA PODA		REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS						
		ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA						
B. TIPOS DE PODA		FORMACIÓN		LIMPIEZA		ACLAREO		REFALDADO		TERCIADO	
C. CORTE DE RAÍCES		SUPERFICIAL			PROFUNDO						
D. TRATAMIENTO FITOSANITARIO				E. TRANSPLANTE				F. EXTRACCIÓN		X	

OBSERVACIONES	Se encuentra una cepa en la plantera, parece de gran tamaño. Se recomienda extracción.										
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



## INFORME 841



## Planilla de Inspección de árboles - EXTRACCIONES

COMUNA	3	FECHA	11/4/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Stephanie Godoy Castañeda
DNI	39105865

FIRMA	
-------	--

## INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Ligustrum lucidum aurovariegatum	ALTURA (m)	3	UBICACIÓN	CALLE	Pasteur
	NOMBRE COMÚN	Ligustro variagado	D.A.P. (cm)	7	CHAPA	108	REF LA

## PARÁMETROS SANITARIOS - MARCAR SEGÚN CORRESPONDA

SECO	X	INCLINACIÓN	MAYOR 40°		ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	HACIA LA CALLE		COPA	DESBALANCEADO	
SEMISECO			MENOR 40°			HACIA EL LARGO DE LA VEREDA			DESCOPADO	
OBSERVACIONES			Sin inclinación			HACIA LA PROPIEDAD			DESCOPADO Y BROTAZO	

FUSTE	TAMAÑO/ PARTE	BASAL	MEDIA	ALTA	DESCORTEZAMIENTO FRUCTIFICACIONES FÚNGICAS CODOMINANCIAS CHORREADOS	CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m)	ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (m)
	PEQUEÑAS						
	GRANDES						

RAÍCES	EXPUESTAS	LEVANTA VEREDA (m2)	FISURAS EN EL FRENTE DE LA PROPIEDAD	
--------	-----------	---------------------	--------------------------------------	--

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS TOCONES CODOMINANTES
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		

HOJAS	DEFOLIACIÓN		COLORACIÓN ANORMAL		MANCHAS FOLIARES		OBSERVACIONES
			SÍNTOMAS DE ENFERMEDADES		SIGNOS DE INSECTOS		

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

A. OBJETIVOS DE LA PODA		REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS		REFALDADO	TERCIADO
		ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA			
B. TIPOS DE PODA		FORMACIÓN	LIMPIEZA	ACLAREO			
C. CORTE DE RAÍCES		SUPERFICIAL		PROFUNDO			
D. TRATAMIENTO FITOSANITARIO			E. TRANSPLANTE			F. EXTRACCIÓN	X

OBSERVACIONES	Ejemplar seco, muerto en pie. Se mueve si lo tocan. Se solicita EXTRACCIÓN.
---------------	---





## Planilla de Inspección de árboles - EXTRACCIONES

COMUNA	3	FECHA	10/6/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

INSPECTOR	Solana Abril Alonso
DNI	37870374

AVISO	
ARME	

FIRMA

## INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Sin identificar
	NOMBRE COMÚN	

ALTURA (m)	1
D.A.P. (cm)	5

UBICACIÓN	CALLE	Rincon
	CHAPA	1347

REF

## PARÁMETROS SANITARIOS - MARCAR SEGÚN CORRESPONDA

SECO	X	INCLINACIÓN	MAYOR 40°		ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	HACIA LA CALLE		COPA	DESBALANCEADO	
SEMISECO			MENOR 40°			HACIA EL LARGO DE LA VEREDA			DESCOPADO	

## OBSERVACIONES

FUSTE	TAMAÑO/ PARTE	BASAL	MEDIA	ALTA	DESCORTEZAMIENTO		CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m)	
	PEQUEÑAS				FRUCTIFICACIONES FÚNGICAS			
	GRANDES				CODOMINANCIAS			ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (m)

RAÍCES	EXPUESTAS		LEVANTA VEREDA (m2)		FISURAS EN EL FRENTE DE LA PROPIEDAD	
--------	-----------	--	---------------------	--	--------------------------------------	--

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO			TOCONES
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN			CODOMINANTES

HOJAS	DEFOLIACIÓN		COLORACIÓN ANORMAL		MANCHAS FOLIARES		OBSERVACIONES
			SÍNTOMAS DE ENFERMEDADES		SIGNOS DE INSECTOS		Seco

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

A. OBJETIVOS DE LA PODA		REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	
		ADECUACIÓN AL SITIO					
<b>B. TIPOS DE PODA</b>							
		FORMACIÓN	LIMPIEZA	ACLAREO	REFALDADO		TERCIADO
<b>C. CORTE DE RAÍCES</b>							
		SUPERFICIAL		PROFUNDO			
<b>D. TRATAMIENTO FITOSANITARIO</b>		<b>E. TRANSPLANTE</b>			<b>F. EXTRACCIÓN</b>		

OBSERVACIONES	Ejemplar seco y quebrado, se recomienda extracción.
---------------	---





## Planilla de Inspección de árboles - EXTRACCIONES

COMUNA	3	FECHA	8/12/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Stephanie Godoy Castañeda
DNI	39105865

FIRMA	
-------	--

## INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	No identificado	ALTURA (m)	2,5	UBICACIÓN	CALLE	Saavedra
	NOMBRE COMÚN	-	D.A.P. (cm)	9,5		CHAPA	650

## PARÁMETROS SANITARIOS - MARCAR SEGÚN CORRESPONDA

SECO	X	INCLINACIÓN	MAYOR 40°	ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	HACIA LA CALLE	COPA	DESBALANCEADO
SEMISECO			MENOR 40°		HACIA EL LARGO DE LA VEREDA		DESCOPADO
OBSERVACIONES					HACIA LA PROPIEDAD		DESCOPADO Y BROTAZO

FUSTE	TAMAÑO/ PARTE	BASAL	MEDIA	ALTA	DESCORTEZAMIENTO		CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m)	
	PEQUEÑAS				FRUCTIFICACIONES FÚNGICAS			
	GRANDES				CODOMINANCIAS			ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (m)

RAÍCES	EXPUESTAS	LEVANTA VEREDA (m2)	FISURAS EN EL FRENTE DE LA PROPIEDAD	
--------	-----------	---------------------	--------------------------------------	--

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	EXCESIVAS		BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

HOJAS	DEFOLIACIÓN	COLORACIÓN ANORMAL		MANCHAS FOLIARES		OBSERVACIONES
		SÍNTOMAS DE ENFERMEDADES		SIGNOS DE INSECTOS		Tocón

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)								
A. OBJETIVOS DE LA PODA		REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS				
		ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA				
B. TIPOS DE PODA		FORMACIÓN	LIMPIEZA	ACLAREO		REFALDADO		TERCIADO
C. CORTE DE RAÍCES		SUPERFICIAL		PROFUNDO				
D. TRATAMIENTO FITOSANITARIO			E. TRANSPLANTE			F. EXTRACCIÓN	X	
OBSERVACIONES	El ejemplar se encuentra seco y flojo en la plantera. Se solicita extracción y cierre de plantera ya que pasa un caño de desagote pluvial en la misma.							





## Planilla de Inspección de árboles - EXTRACCIONES

COMUNA	3	FECHA	7/28/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		
INSPECTOR	Stephanie Godoy Castañeda		
DNI	39105865		

AVISO	
ARME	
FIRMA	
REF	

## INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	No identificada	ALTURA (m)	8	UBICACIÓN	CALLE	Zelaya
	NOMBRE COMÚN	No identificada	D.A.P. (cm)	20		CHAPA	3003

## PARÁMETROS SANITARIOS - MARCAR SEGÚN CORRESPONDA

SECO	X	INCLINACIÓN	MAYOR 40°		ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	HACIA LA CALLE		COPA	DESBALANCEADO
SEMISECO			MENOR 40°			HACIA EL LARGO DE LA VEREDA			DESCOPADO
OBSERVACIONES	Sin inclinación					HACIA LA PROPIEDAD			DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE	TAMAÑO/ PARTE	BASAL	MEDIA	ALTA	DESCORTEZAMIENTO		CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m)	ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (m)
	PEQUEÑAS				FRUCTIFICACIONES FÚNGICAS			
	GRANDES				CODOMINANCIAS			
					CHORREADOS			

RAÍCES	EXPUESTAS	LEVANTA VEREDA (m2)	FISURAS EN EL FRENTE DE LA PROPIEDAD	
RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	
HOJAS	DEFOLIACIÓN	COLORACIÓN ANORMAL	MANCHAS FOLIARES	OBSERVACIONES
		SÍNTOMAS DE ENFERMEDADES	SIGNOS DE INSECTOS	

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

A. OBJETIVOS DE LA PODA		REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	
		ADECUACIÓN AL SITIO					
B. TIPOS DE PODA		FORMACIÓN	LIMPIEZA	ACLAREO		REFALDADO	
C. CORTE DE RAÍCES		SUPERFICIAL		PROFUNDO			TERCIADO
D. TRATAMIENTO FITOSANITARIO			E. TRANSPLANTE		F. EXTRACCIÓN		X
OBSERVACIONES	Ejemplar seco, muerto en pie. Se solicita su EXTRACCIÓN.						





## Planilla de Inspección de árboles - EXTRACCIONES

COMUNA	3	FECHA	10/7/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

INSPECTOR	Solana Abril Alonso
DNI	37870374

AVISO	
ARME	

FIRMA

## INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Sin identificar	ALTURA (m)	0.1	UBICACIÓN	CALLE	Zelaya
	NOMBRE COMÚN		D.A.P. (cm)	30		CHAPA	3195

## PARÁMETROS SANITARIOS - MARCAR SEGÚN CORRESPONDA

SECO	X	INCLINACIÓN	MAYOR 40°		ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	HACIA LA CALLE		COPA	DESBALANCEADO	
SEMISECO			MENOR 40°			HACIA EL LARGO DE LA VEREDA			DESCOPADO	
OBSERVACIONES						HACIA LA PROPIEDAD			DESCOPADO Y BROTADO	

FUSTE	TAMAÑO/ PARTE	BASAL	MEDIA	ALTA	DESCORTEZAMIENTO		CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m)	ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (m)
	PEQUEÑAS				FRUCTIFICACIONES FÚNGICAS			
	GRANDES				CODOMINANCIAS			

RAÍCES	EXPUESTAS		LEVANTA VEREDA (m2)		FISURAS EN EL FRENTE DE LA PROPIEDAD	
--------	-----------	--	---------------------	--	--------------------------------------	--

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS	TOCONES	CODOMINANTES
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO				
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN				

HOJAS	DEFOLIACIÓN		COLORACIÓN ANORMAL		MANCHAS FOLIARES		OBSERVACIONES
			SÍNTOMAS DE ENFERMEDADES		SIGNOS DE INSECTOS		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)								
A. OBJETIVOS DE LA PODA		REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS				
		ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA				
B. TIPOS DE PODA		FORMACIÓN	LIMPIEZA	ACLAREO		REFALDADO		TERCIADO
C. CORTE DE RAÍCES		SUPERFICIAL		PROFUNDO				
D. TRATAMIENTO FITOSANITARIO		E. TRANSPLANTE				F. EXTRACCIÓN	X	

OBSERVACIONES	Se encuentra una cepa en la plantera, parece de gran tamaño. Se recomienda extracción.							
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

