



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Extracciones de emergencia–Ley 3263 -Informes de extracciones N°894-895-896-897-898-899

VISTO:

La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 3263, N° 4013 y No 1777, Decretos 660/GCABA/2011, 166/GCABA/2013 y 55/GCABA/2014, los Informes de Inspección de emergencia N° 894-895-896-897-898-899 del corriente año y,

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece en su artículo N°127 que las Comunas son Unidades de Gestión Política y Administrativa con competencia territorial;

Que, conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1.777, concordante con lo establecido por el artículo N° 128 de la citada Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencias exclusivas en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y competencias concurrentes con la Administración Central encabezada por el Poder Ejecutivo, respecto a las materias que son de su competencia;

Que, por Decreto No 166/2013 y Decreto Modificatorio No 55/2014 se transfirieron a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3.263 de Arbolado Público, a excepción de las previstas en el artículo 1 de dicho Decreto N° 55/2014, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por la Ley N° 1.777;

Que, la Ley N° 3.263 de Arbolado Público Urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que, atento a la delegación efectuada por los Decretos mencionados en el párrafo 3ro, corresponde a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la aplicación del Artículo 15 de la Ley N° 3.263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que, por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, la Comuna N° 3 continúa ejecutando las políticas de Arbolado Público; cuya tarea se encomendó a la empresa tercerizada ECOLOGIA URBANA S.R.L. CUIT 30-68725648-0,

Que, en virtud Que, en virtud de los Informes de Inspección N°894-895-896-897-898-899 del corriente año, realizado por el Ingeniero Agrónomo Pablo Vázquez , DNI 27286633 , Estephanie Godoy Casteñeda DNI 39105865 Solana Abril Alonso , DNI 37870374 que obran adjuntos a la NO-2025-54389859-GCABA-COMUNA3, ante el potencial riesgo de caída y el peligro inminente resulta necesario autorizar la extracción del ejemplar ubicado en las arterias que se indican en los mentados informes de inspección; Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley 1.777;

LA PRESIDENTA DE LA JUNTA COMUNAL N° 3

RESUELVE

Artículo 1°.-Autorízase a realizar las tareas de extracciones de emergencia de los ejemplares ubicados frente a los siguientes numerarios catastrales:

GARAY 3027

JUJUY 554

LA RIOJA 485

PUEYRREDON 661

ALSINA 2790 FTE

PUEYRREDON 438

Artículo 2° . - Encomiéndese a la empresa ECOLOGÍA URBANA S.R.L. CUIT 30-68725648-0, a realizar las tareas de extracción del ejemplar mencionado en el artículo anterior. –

Artículo 3° . - Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Comunal dependiente de la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano.-



Planilla de Inspección de árboles - EXTRACCIONES

COMUNA	3	FECHA	2/10/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		
INSPECTOR	Vazquez Pablo		
DNI	27286633		

AVISO	
ARME	

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL												
ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pennsylvanica		ALTURA (m)	3		UBICACIÓN	CALLE	Alsina			
	NOMBRE COMÚN	Fresno			D.A.P. (cm)	20		CHAPA	2790	REF	Fte	
PARÁMETROS SANITARIOS - MARCAR SEGÚN CORRESPONDA												
SECO	x		INCLINACIÓN	MAYOR 40°		ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	HACIA LA CALLE		COPA	DESBALANCEADO		
SEMISECO				MENOR 40°	x		HACIA EL LARGO DE LA VEREDA			DESCOPADO		
OBSERVACIONES						HACIA LA PROPIEDAD			DESCOPADO Y BROTADO			
FUSTE	TAMAÑO/ PARTE	BASAL	MEDIA	ALTA	DESCORTEZAMIENTO			CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m)				
	PEQUEÑAS				FRUCTIFICACIONES FÚNGICAS							
	GRANDES	x			CODOMINANCIAS			ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (m)				
					CHORREADOS							
RAÍCES	EXPUESTAS		LEVANTA VEREDA (m2)		FISURAS EN EL FRENTE DE LA PROPIEDAD							
RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	x			EXCESIVAS			BAJAS				
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES				INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO			TOCONES				
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS				CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN			CODOMINANTES				
HOJAS	DEFOLIACIÓN		COLORACIÓN ANORMAL		MANCHAS FOLIARES		OBSERVACIONES					
					SÍNTOMAS DE ENFERMEDADES		SIGNOS DE INSECTOS					
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)												
A. OBJETIVOS DE LA PODA		REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS							
		ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA							
B. TIPOS DE PODA		FORMACIÓN			LIMPIEZA		ACLAREO		REFALDADO		TERCIADO	
C. CORTE DE RAÍCES		SUPERFICIAL			PROFUNDO							
D. TRATAMIENTO FITOSANITARIO				E. TRANSPLANTE				F. EXTRACCIÓN		x		
OBSERVACIONES		Ejemplar seco con grietas transversales. Se intervino emergencia.										



Fin adolfo alsina 2790 fte.






Planilla de Inspección de árboles - EXTRACCIONES

COMUNA	3	FECHA	24/10/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		
INSPECTOR	Vazquez Pablo		
DNI	27286633		

AVISO	
ARME	

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL											
ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pennsylvanica		ALTURA (m)	12	UBICACIÓN	CALLE	Av. Garay			
	NOMBRE COMÚN	Fresno americano			D.A.P. (cm)		40	CHAPA	3027	REF	
PARÁMETROS SANITARIOS - MARCAR SEGÚN CORRESPONDA											
SECO		INCLINACIÓN	MAYOR 40°	X	ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	HACIA LA CALLE	X	COPA	DESBALANCEADO		
SEMISECO			MENOR 40°			HACIA EL LARGO DE LA VEREDA			DESCOPADO		
OBSERVACIONES						HACIA LA PROPIEDAD				DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	TAMAÑO/ PARTE	BASAL	MEDIA	ALTA	DESCORTEZAMIENTO			CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m)			
	PEQUEÑAS				FRUCTIFICACIONES FÚNGICAS						
	GRANDES		X		CODOMINANCIAS			ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (m)			
					CHORREADOS						
RAÍCES	EXPUESTAS		LEVANTA VEREDA (m2)		FISURAS EN EL FRENTE DE LA PROPIEDAD						
RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS				EXCESIVAS		BAJAS				
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES				INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES				
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS				CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES				
HOJAS	DEFOLIACIÓN		COLORACIÓN ANORMAL		MANCHAS FOLIARES		OBSERVACIONES				
			SÍNTOMAS DE ENFERMEDADES		SIGNOS DE INSECTOS						
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)											
A. OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS							
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA							
B. TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		LIMPIEZA		ACLAREO		REFALDADO		TERCIADO		
C. CORTE DE RAÍCES	SUPERFICIAL		PROFUNDO								
D. TRATAMIENTO FITOSANITARIO		E. TRANSPLANTE		F. EXTRACCIÓN	X						
OBSERVACIONES	Ejemplar quebrado en la parte media del fuste - Se intervino la emergencia-										



Fin Juan de Garay 3027



Planilla de Inspección de árboles - EXTRACCIONES

COMUNA	3	FECHA	25/11/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		
INSPECTOR	Vazquez Pablo		
DNI	27286633		

AVISO	
ARME	

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL											
ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pennsylvanica		ALTURA (m)	11	UBICACIÓN	CALLE	Av. Jujuy			
	NOMBRE COMÚN	Fresno americano		D.A.P. (cm)	45		CHAPA	554	REF		
PARÁMETROS SANITARIOS - MARCAR SEGÚN CORRESPONDA											
SECO		INCLINACIÓN	MAYOR 40°	x	ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	HACIA LA CALLE		COPA	DESBALANCEADO		
SEMISECO			MENOR 40°			HACIA EL LARGO DE LA VEREDA	x		DESCOPADO		
OBSERVACIONES				HACIA LA PROPIEDAD			DESCOPADO Y BROTADO				
FUSTE	TAMAÑO/ PARTE	BASAL	MEDIA	ALTA	DESCORTEZAMIENTO			CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m)			
	PEQUEÑAS				FRUCTIFICACIONES FÚNGICAS						
	GRANDES				CODOMINANCIAS			ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (m)			
					CHORREADOS						
RAÍCES	EXPUESTAS		LEVANTA VEREDA (m2)		FISURAS EN EL FRENTE DE LA PROPIEDAD						
RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS				EXCESIVAS			BAJAS			
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES				INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO			TOCONES			
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS				CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN			CODOMINANTES			
HOJAS	DEFOLIACIÓN		COLORACIÓN ANORMAL		MANCHAS FOLIARES		OBSERVACIONES				
					SÍNTOMAS DE ENFERMEDADES		SIGNOS DE INSECTOS				
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)											
A. OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS							
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA							
B. TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		LIMPIEZA		ACLAREO		REFALDADO		TERCIADO		
C. CORTE DE RAÍCES	SUPERFICIAL		PROFUNDO								
D. TRATAMIENTO FITOSANITARIO		E. TRANSPLANTE			F. EXTRACCIÓN		x				
OBSERVACIONES	Ejemplar golpeado por un vehículo - Se intervino la emergencia-										





Planilla de Inspección de árboles - EXTRACCIONES

COMUNA	3	FECHA	4/11/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		
INSPECTOR	Vazquez Pablo		
DNI	27286633		

AVISO	
ARME	

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL												
ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pennsylvanica		ALTURA (m)	12	UBICACIÓN	CALLE	La Rioja				
	NOMBRE COMÚN	Fresno americano		D.A.P. (cm)	30		CHAPA	485	REF			
PARÁMETROS SANITARIOS - MARCAR SEGÚN CORRESPONDA												
SECO		INCLINACIÓN	MAYOR 40°	X	ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	HACIA LA CALLE		COPA	DESBALANCEADO			
SEMISECO			MENOR 40°			HACIA EL LARGO DE LA VEREDA	X		DESCOPADO			
OBSERVACIONES				HACIA LA PROPIEDAD			DESCOPADO Y BROTADO					
FUSTE	TAMAÑO/ PARTE	BASAL	MEDIA	ALTA	DESCORTEZAMIENTO		CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m)					
	PEQUEÑAS			FRUCTIFICACIONES FÚNGICAS								
	GRANDES			CODOMINANCIAS				ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (m)				
					CHORREADOS							
RAÍCES	EXPUESTAS		LEVANTA VEREDA (m2)		FISURAS EN EL FRENTE DE LA PROPIEDAD							
RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS				BAJAS					
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES					INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO			TOCONES			
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS					CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN			CODOMINANTES			
HOJAS	DEFOLIACIÓN		COLORACIÓN ANORMAL		MANCHAS FOLIARES		OBSERVACIONES					
				SÍNTOMAS DE ENFERMEDADES		SIGNOS DE INSECTOS						
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)												
A. OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS								
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA								
B. TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		LIMPIEZA		ACLAREO		REFALDADO		TERCIADO			
C. CORTE DE RAÍCES	SUPERFICIAL		PROFUNDO									
D. TRATAMIENTO FITOSANITARIO		E. TRANSPLANTE			F. EXTRACCIÓN		X					
OBSERVACIONES	Ejemplar goleado por un vehículo - Se intervino la emergencia-											





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	3/11/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Vazquez Pablo
DNI	27.286.633

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Ficus benjamina	ALTURA (m)	9	UBICACIÓN	CALLE	Av. Pueyrredón		
	NOMBRE COMÚN	Ficus		D.A.P. (cm)		CHAPA	661	REF	


RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		x	ELIMINAR INTERFERENCIAS		
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	
					TRATAMIENTO FITOSANITARIO	

OBSERVACIONES

Emergencia: Ficus golpeado en la parte superior.
Debido a la sobreocupación de la plantera, se procede al retiro del ejemplar, preservando el fresno.





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	3	FECHA	10/25/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

INSPECTOR	Solana Abril Alonso
DNI	37870374

AVISO	
ARME	

FIRMA

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pennsylvanica	ALTURA (m)	8	UBICACIÓN	CALLE	Pueyrredón, Av.		
	NOMBRE COMÚN	Fresno americano		D.A.P. (cm)		25	CHAPA	438	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	x	EXCESIVAS		BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES			INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS			CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		x	ELIMINAR INTERFERENCIAS					
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA					
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO			TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO						

OBSERVACIONES	EMERGENCIA 25/10/2025. Arbol desanclado, con riesgo de caigo. Se retiró el ejemplar para reducir el riesgo. Se requiere retiro de tocón. Hora de aviso a Ecología Urbana: 13:07hs. Hora de fin de emergencia: 13:53hs.
---------------	---

