



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: RS-2025-49334949-GCABA-COMUNA7

Buenos Aires, Viernes 14 de Noviembre de 2025

Referencia: Extracciones (Mt. Miica)

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N° 1777 El Decreto N° 166/GCABA/2013 y Decreto 55/GCABA/2014, el expediente EX 2025-03696678-GCABA-COMUNA7 y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme surge del artículo 10 Inc. a) de la ley 1777, concordante con lo establecido por el art. 128 de la citada Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, Las Comunas tienen competencias exclusivas en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que, con fecha 7 de mayo de 2013, se sancionó el decreto N°166/GCABA/2013, por medio del cual se transfirió a las comunas de la CABA, las misiones, funciones y responsabilidades primarias establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la constitución de la CABA y por la ley N°1777;

Que, la ley 3263 de arbolado público urbano, prevé en su artículo 15, que la autoridad de aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que, conforme surge de la delegación efectuada por el Decreto N° 166/GCABA/2013, corresponde a las comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que, de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco o, por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o, para garantizar la seguridad de las personas o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección, oportunamente realizados, obrantes en este expediente en el orden 73, según IF-2025-49229720-GCABA-COMUNA7, que todos los ejemplares inspeccionados, requieren de una extracción urgente, dándole a la misma, prioridad ALTA;

Que, recurriendo a la Ley de Arbolado Urbano N° 3263 incisos a), b) y c), resulta conveniente su extracción con urgencia, quedando exceptuados de la colocación de un cartel junto a cada ejemplar por el plazo de 10 días, tal como expresa el último párrafo del artículo 15 de la citada Ley;

Que, la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7° los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que, atento a las normativas mencionadas, la Comuna 7 comenzó a ejecutar las políticas de arbolado público, cuya tarea se encomendó a la empresa tercerizada MIICA SA (CUIT Nro 30-60812520-1), según lo establecido en los Pliegos de Licitación Pública N° 230-1151-LPU23, RS-2023-36359994-GCABA-SECACGC;

Que, de acuerdo a lo que surge de los informes de inspección citados, corresponde efectuar la extracción de los ejemplares cuyas inspecciones obran en el orden 74 del presente expediente, en un todo de acuerdo a la normativa vigente;

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 1777 y el Decreto N° 166/13,

LA PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 7

RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorízase a la realización de las extracciones de los ejemplares inspeccionados según Anexo I IF-2025-49229720-GCABA-COMUNA7 obrante en orden 73 del expediente citado en el visto, ubicados en las siguientes direcciones:

- Curapaligue 317
- Terrero 488
- Caracas 495
- Caracas 908
- Portela 716
- * Estrada 757
- * Tejedor 770
- * Lafuente 818
- * Lafuente 1581
- * Bufano 862
- * Bolivia 910
- * Eguía M. 1054
- * Trelles 1062
- * Renán 1151
- * Fernández Moreno B. 1285
- * Laferrere 1464

* Martínez V. 1580

* Martínez V. 1754

* Bonorino 2266

* Directorio Av. 2828 (3 ejemplares)

* Directorio Av. 2444

* Alberdi 3078

* Saraza 2285

Artículo 2º.- Encomiéndose a la empresa MIICA S.A. CUIT 30-60812520-1, la realización de tareas de extracción de los ejemplares individualizados en el artículo anterior.

Artículo 3º .- Regístrese, cumplido archívese.

Digitally signed by IARA NAHIR SURT
Date: 2025.11.14 10:20:18 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

IARA NAHIR SURT
Presidente Junta Comunal
JUNTA COMUNAL 7
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.11.14 10:20:20 -03:00

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso:

ARME:

14/10/25
301027420/25

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Acer

Calle: Curapaligüe

Nº/Ref.: 317

Árbol seco: ☒

Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 3

D.A.P. (cm): 55

Inclinación: SI / NO

Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐

Orientación de la inclinación:

Hacia la calle: ☐

Hacia la propiedad: ☐

Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa:

Desbalanceada: ☐

Descopado: ☒

Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Cavidades:

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Descortezamiento: ☐

Fructificaciones fúngicas: ☐

Codominancias: ☐

Chorreados: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m):

Espesor de la pared remanente (cm):

RAÍCES

Expuestas: ☐

Levanta vereda (m²):

Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: ☐

Excesivas / Cruzadas: ☐

Bajas: ☐

Secas / Secas en los ápices: ☐

Invasión de espacio aéreo: ☐

Tocónes: ☐

Con cavidades, tumores o canchales: ☐

Con mal ángulo de inserción: ☐

Codominantes: ☐

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL

Coloración anormal: ☐

Con manchas foliares: ☐

Síntomas de enfermedades: ☐

Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: ☐

Eliminar interferencias: ☐

Adecuación al sitio: ☐

Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA

Formación: ☐

Limpieza: ☐

Aclareo: ☐

Refaldado: ☐

Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: ☐

Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

E: TRASPLANTE ☐

F: EXTRACCIÓN ☒

OBSERVACIONES

Ejemplar completamente seco y descopado.
Terminar extracción.

INSPECTOR DE ARBOLADO

Micaela Andrade
Nombre y apellido

37.256.635
D.N.I.

[Firma]
Firma



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 28/10/2025

Aviso S01105502/25

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Robinia sp.

Calle TERRERO N° 488 ☐ Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 5 DAP (cm) 27 Inclinación: SI / ~~NO~~ ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☒ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades			☐ Fructificaciones fúngicas	☐ Codominancias	☐ Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes						
				Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☒ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☒ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☒ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☒ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

OBSERVACIONES

Ejemplar desvitalizado, con cavidad y pudrición avanzada en fuste.

Debido a su estado, sin posibilidad de recuperación, y su alto riesgo de falla, se solicita su extracción.

Dejar la plantera en condiciones para la plantación de un nuevo ejemplar vital. Se sugiere retirar cantero elevado, dejando plantera a nivel del suelo, y ampliar a 1,2mx1,2m antes de la plantación.

Prioridad ALTA

INSPECTOR/VERIFICADOR

Daniela Insaurrealde

Nombre y Apellido



Firma

33.824.337

DNI





Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 15/ 10/ 2025

Aviso: S01042156/25

ARME: _____

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: fresno/alamo

Calle: Caracas

Nº/Ref.: 495

Árbol seco: ☒

Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 25/40

D.A.P. (cm): 9/11

Inclinación: SI / NO

Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐

Orientación de la inclinación:

Hacia la calle: ☐

Hacia la propiedad: ☐

Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa:

Desbalanceada: ☐

Descopado: ☐

Descopado y brotado: ☐

FUSTE

	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Cavidades:	Pequeñas			
	Grandes			

Descortezamiento: ☐

Fructificaciones fúngicas: ☐

Codominancias: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

Chorreados: ☐

RAÍCES

Expuestas: ☐

Levantavereda (m²): _____

Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: ☐

Excesivas / Cruzadas: ☐

Bajas: ☐

Secas / Secas en los ápices: ☐

Invasión de espacio aéreo: ☐

Tocones: ☐

Concavidades, tumores o cancheros: ☐

Con mal ángulo de inserción: ☐

Codominantes: ☐

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL

Coloración anormal: ☐

Con manchas foliares: ☐

Síntomas de enfermedades: ☐

Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo:

Eliminar interferencias: ☐

Adecuación al sitio: ☐

Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA

Formación: ☐

Limpieza: ☐

Aclareo: ☐

Refaldado: ☐

Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: ☐

Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

☐

E: TRASPLANTE

☐

F: EXTRACCIÓN :x

OBSERVACIONES

Se observó en la inspección una plantera compartida, un fresno sano y vital y un alamo seco, la base del fuste de ambos ejemplares se encuentra superpuesta, al extraer el ejemplar seco es muy probable la pérdida de la base que sustenta al ejemplar sano, se recomienda la extracción

INSPECTOR DE ARBOLADO

Cristian Ponce
Nombre y apellido

35211450
D.N.I.

Firma



Caracas 495



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: 801056LP3/25

Fecha de relevamiento 22/10/2015

Arme:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: FRAXINO
Calle: BOQUILLA N° 216 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 3 DAP (cm): 17 Inclinación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			☐ Fructificaciones fúngicas	☐ Codominancias	☐ Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- ☐ Reducción Riesgo
- ☐ Eliminar Interferencias
- ☐ Adecuación al sitio
- ☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- ☐ Formación
- ☐ Limpieza
- ☐ Aclareo
- ☐ Refaldado
- ☐ Terclado

- ☐ Balanceo
- ☒ C: EXTRACCIÓN
- ☐ E: TRASPLANTE
- ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- ☐ Superficial
- ☐ Profunda

OBSERVACIONES: EJEMPLAR MUERTO EN PIE PARA EXTRAER
Y REEMPLAZAR POR OTRO EJEMPLAR

INSPECTOR/VERIFICADOR

M. Glos (Mazilla)
37607011


37607011



Portela 716



Estrada 757



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: 50100908/25

Fecha de relevamiento 8/10/25

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica FRANCO

Calle repedra No 470 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 50 Inclinación: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavidades ☒ Fructificaciones fúngicas ☒ Codominancias ☐ Chorreados

	basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m)
Pequeñas				
Grandes		X	X	Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción ☒ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas ☐ Codominancias ☒ Con cavidades / Tumores / Cancers ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares ☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- ☐ Reducción Riesgo
- ☐ Eliminar interferencias
- ☐ Adecuación al sitio
- ☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- ☐ Formación
- ☐ Limpieza
- ☐ Aclareo
- ☐ Refaldado
- ☐ Terciado

- ☐ Balanceo
- ☒ C: EXTRACCIÓN
- ☐ E: TRASPLANTE
- ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- ☐ Superficial
- ☐ Profunda

OBSERVACIONES

Ejemplar con podas de AVANZADA
Descortezado con cavidades en
la parte alta, en donde se
encontraron las raíces principales.
Solventa la PATRULLA PROMOTORA
ART. 1

INSPECTOR/VERIFICADOR

Carmona C. 32575051



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento **29/10/2025**

Aviso **Oficio riesgoso**

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica **fresno**
Calle **Lafuente** N° **818** ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **10** DAP (cm) **60** Inclinación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados
basal media alto
Pequeñas Cavidad longitudinal en el fuste (m) **4**
Grandes ☒ ☒ ☒ Espesor de pared remanente (cm) **10**

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA B: TIPOS DE PODA F: CORTE DE RAÍCES
☐ Reducción Riesgo ☐ Formación ☐ Balanceo ☐ C: EXTRACCIÓN ☐ Superficial
☐ Eliminar interferencias ☐ Limpieza ☒ ☐ E: TRASPLANTE ☐ Profunda
☐ Adecuación al sitio ☐ Aclareo ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO
☐ Regulación de estructura ☐ Refaldado ☐ Terciado

OBSERVACIONES **Ejemplar riesgoso de resquebrajar el eje principal por poseer ahuecamiento a lo largo del mismo 5 m**

en el tronco hasta la base incluyendo raíces con una pared remanente de 10 cm recomiendo extraer y reemplazar por otro ejemplar en la posición

INSPECTOR/VERIFICADOR

Nicolas muller
Nombre y Apellido

Firma

37607051

DNI



Lafuente 818

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Fresno
Calle Bufano N° 862 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 6 DAP (cm) 40 Inclinação: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades			
	basal	media	alto	
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☒ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo
☒ C: EXTRACCIÓN
☐ E: TRASPLANTE
☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES Ejemplar muerto en pie seco para extraccion y reemplazo por otro ejemplar
que corresponda con el corredor segun plan maestro de la CABA

INSPECTOR/VERIFICADOR

Nicolas Muller

Nombre y Apellido

Firma

37607051

DNI



Bufano 862

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: FRAXINUS sp. (FRESENCO)Calle: CARACASN°/Ref.: 908Árbol seco: ☒ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 6D.A.P. (cm): 20Inclinación: ☒ SI / NOMayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☒

Orientación de la inclinación:

Hacia la calle: ☒Hacia la propiedad: ☐Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa:

Desbalanceada: ☐Descopado: ☐Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Cavidades:

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Descortezamiento: ☒Fructificaciones fúngicas: ☐Codominancias: ☒Chorreados: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES

Expuestas: ☐

Levanta vereda (m²): _____

Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: ☐Excesivas / Cruzadas: ☐Bajas: ☐Secas / Secas en los ápices: ☒Invasión de espacio aéreo: ☐Tocones: ☐Con cavidades, tumores o canchales: ☐Con mal ángulo de inserción: ☐Codominantes: ☐

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / ☒ TOTALColoración anormal: ☐Con manchas foliares: ☐Síntomas de enfermedades: ☐Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: ☐Eliminar interferencias: ☐Adecuación al sitio: ☐Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA

Formación: ☐Limpieza: ☐Aclareo: ☐Refaldado: ☐Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: ☐Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

☐

E: TRASPLANTE

☐

F: EXTRACCIÓN

☒

OBSERVACIONES

EJEMPLAR COMPLETAMENTE SECO. CON LEVE INCLINACIÓN A LA CALLE.

PRESENTA DESCORTEZAMIENTO EN FUSTE.

SE SOLICITA SU EXTRACCIÓN, DEJANDO LA PLANTERA EN CONDICIONES PARA PLANTAR UN
NUEVO EJEMPLAR SEGÚN EL PLAN MAESTRO.

P. ACTA

INSPECTOR DE ARBOLADO

D. INSABRALDE

Nombre y apellido

33824334

D.N.I.

Firma

Firma



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 2/10/2025

Aviso: S00978965/25
S00978987/25

Arme:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Fresno

Calle Bolivia N° 910 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 20 Inclínación: SI / ~~NO~~ ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			☐ Fructificaciones fúngicas	☐ Codominancias	☐ Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas	x			Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes	x			Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo
☒ C: EXTRACCIÓN
☐ E: TRASPLANTE
☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES Ejemplar para extraccion con riesgo de caída por estar muy comprometida la zona


basal del eje principal con ahuecamiento muy pronunciado sin anclaje de raíces y podredumbre de las mismas

a la vez se encuentra inclinado hacia el lado contrario al del ahuecamiento radicular por lo que puede ceder

en cualquier momento y quebrar

INSPECTOR/VERIFICADOR

Nicolas Muller
Nombre y Apellido



Firma

DNI



Bolivia 910

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

INSPECCIÓN N°

AVISO: 501078306-25

ARME

FECHA DE RELEVAMIENTO: 23-10-2025

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE MANUEL EQUILA N° 1054

ESPECIE BOTÁNICA PLATANO

ÁRBOL SECO

ÁRBOL SEMISECO

PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

INCLINACIÓN: SI / NO

ALTURA APROX. (m) 14

DAP (cm) 60

ORIENTACIÓN DE LA

Mayor a 45°

Menor a 45°

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

alta

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m² 200²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del inspector:

SUPERFICIAL

PROFUNDA

A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

Observaciones:

ARBOL VITAL EN VEREDA MUY ANGOSTA

SOLO DEJA 60 CM DE PASO Y VOLVIO A LEVANTAR VEREDA

SE VEN RAJADURAS EN EL FRENTE DE LA VIVIENDA

EL CORTE DE RAICES NECESARIO SERIA MUY CERCA

DEL FUSTE, LO QUE PONDRIA EN PELIGRO LA

SEGURIDAD Y ESTABILIDAD DEL EJEMPLAR

SE SOLICITA EXTRACCION-

Riesgo Medio

PRIORIDAD:

Datos del Inspector:

Nombre y Apellido PONS

Firma

DNI 14809428

Impreso en la Imprenta del GCABA

FP-11P (With back N/C pocket)

MADE IN CHINA



Eguia 1054

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 28/10/2025

Aviso S01111375/25

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Fraxinus sp. (Fresno)
Calle TRELLES, MANUEL R. N° 1062 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 7 DAP (cm) 20 Inclinación: SI / ☒ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☒ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades			
	basal	media	alto	
Pequeñas			sí	Cavidad longitudinal en el fuste (m)
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☒ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☒ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

OBSERVACIONES

Ejemplar con inclinación hacia la propiedad. Mala estructura.

Presenta cavidad en el fuste, con pudrición avanzada afectando duramen.

Por los defectos mencionados que presenta con alto riesgo de falla, se sugiere su extracción.

Dejar plantera en condiciones para plantar un nuevo ejemplar vital de acuerdo al plan maestro.

Prioridad Moderada

INSPECTOR/VERIFICADOR

Daniela Insaurrealde

Nombre y Apellido



Firma

33.824.337

DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
		INSPECCION N°	
G.C.B.A. AVISO: S01047297/25 S01047005/25		FECHA DE RELEVAMIENTO: 16/10/2025	
ARME			
UBICACIÓN DEL ARBOL			
CALLE	Renán	N°	1151
ESPECIE BOTANICA	XX (probablemente Bauhinia)		
ARBOL SECO	X	ARBOL SEMISECO	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	3	INCLINACION:	☐ SI ☐ NO Mayor a 45° ☐ Menor a 45°
DAP (cm)	8	ORIENTACION DE LA INCLINACION	☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
	Cavidades		
	basal	media	CODOMINANCIAS
	pequeñas		CHORREADOS
	grandes		Cavidad longitudinal en el fuste (m)
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI ☐ NO ☐	
	Levanta vereda: m2		
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas		Codomnancias
	Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones
	Bajas		Que invaden espacio aéreo
	Excesivas/ Cruzadas		
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades	
	Con manchas foliares	Defoliación total ☒ parcial ☐	
	Con signos de insectos		
Recomendaciones del inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estética ☐ B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐ C: Extracción ☒ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐ SUPERFICIAL ☐ PROFUNDA ☐			
Observaciones:			
El ejemplar se encuentra seco. Se solicita su extracción, prioridad baja, y plantación de un nuevo			
ejemplar (sugerido: Crespón)			
Vereda de 14m2 en buen estado.			
En el reclamo n° S01046942/25 hace referencia al árbol de la propiedad de enfrente (1146). El mismo			
no interfiere con la propiedad (1151)			
Datos del Inspector/Verificador			
Nicolás Altimari		27215272	
Nombre y Apellido		Firma	
		FM 6 DNI	



 GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES		INSPECCION N°	
AVISO:	S00152850/24		FECHA DE RELEVAMIENTO: 22/09/2025
ARME			
UBICACIÓN DEL ARBOL			
CALLE	Fernandez Moreno		N° 1285
ESPECIE BOTANICA	No identificada		
ARBOL SECO	☒	ARBOL SEMISECO	☐
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	7	INCLINACION: SI ☐ NO ☐	Mayor a 45° ☐ Menor a 45° ☐
DAP (cm)	11	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda ☐
COPA DESBALANCEADA	☐	DESCOPADO	☐
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		DESCOPADO Y BROTADO ☐
	Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	basal	media	CODOMINANCIAS
pequeñas	☐	☐	CHORREADOS
grandes	☐	☐	Cavidad longitudinal en el fuste (m)
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI ☐ NO ☐	
	Levanta vereda: m2	Espesor de pared remanente (cm)	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	☐	Codominancias
	Secas/ Secas en las puntas	☒	Con mal ángulo de inserción
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	☐	Tocones
	Bajas	☐	Que invaden espacio aéreo
	Excesivas/ Cruzadas	☐	
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades	
	Con manchas foliares	Defoliación total ☒ parcial ☐	
	Con signos de insectos		
Recomendaciones del inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estética ☐			
B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐			
C: Extracción ☒ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐			
SUPERFICIAL ☐ PROFUNDA ☐			
Observaciones:			
Ejemplar totalmente seco. Al empujarlo, presenta algo de movimiento.			
Se recomienda su extracción PRIORIDAD ALTA.			
Datos del Inspector/Verificador			
Nicolás Altimari		27215272	
Nombre y Apellido		Firma	
		FM ó DNI	



Fernandez moreno 1285



PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

INSPECCIÓN N°

FECHA DE RELEVAMIENTO:

31-10-2025

AVISO:

501076415/24

ARME

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE

ESPECIE BOTÁNICA

ÁRBOL SECO

PALMERA

ÁRBOL SEMISECO

PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

INCLINACIÓN: SI / NO

ALTURA APROX. (m)

DAP (cm)

4

33

ORIENTACIÓN DE LA

Mayor a 45°

Menor a 45°

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

alta

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

ATAQUE DE INSECTOS

Recomendaciones del inspector:

SUPERFICIAL

PROFUNDA

A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

Observaciones:

Ejemplar seco en un 80% - FUSTE CON

HUECOS Y SIGNOS DE ATAQUE DE INSECTOS -

ESTA INCLINANDO HACIA LA CALLE -

RAJADURAS VERTICALES

Se solicita extracción

Prioridad Alta

Riesgo Elevado

PRIORIDAD:

Datos del Inspector:

Nombre y Apellido

Firma

DNI

Impreso en la Imprenta del GCABA

FP-11P
(With back N/C pocket)

MADE IN CHINA



Laferriere 1464

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento **9/10/2025**

Aviso Oficio

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica **fresno**

Calle **victor martinez** N° **1580** ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **5** DAP (cm) **20** Inclinación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal media alto

Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas

☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- ☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- ☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

OBSERVACIONES **Ejemplar riesgoso de caída inminente para prioridad 1 de extraccion se encuentr**

completamente seco, toda su copa en altura por resquebrajar, agrietado en su fuste y descortezado

ejemplar para extraer y reemplazar por otro en la posicion

INSPECTOR/VERIFICADOR

Nicolas Muller

Nombre y Apellido

Firma

37607051

DNI



Victor Martinez 1580

 G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
AVISO: S01046008/25		INSPECCION N° _____	
ARME: _____		FECHA DE RELEVAMIENTO: 16/10/2025	
UBICACIÓN DEL ARBOL			
CALLE Lafuente		N° 1581	
ESPECIE BOTANICA Fresno			
ARBOL SECO ☒		ARBOL SEMISECO ☐	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m) 8		INCLINACION: SI ☐ NO ☐ Mayor a 45° ☐ Menor a 45° ☐	
DAP (cm) 40		ORIENTACION DE LA INCLINACION	
		Hacia la calle ☐	
		Hacia la propiedad ☐	
		Hacia el largo de la vereda ☐	
COPA DESBALANCEADA ☐		DESCOPADO ☐	
DESCORTEZAMIENTO ☒		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS ☐	
FUSTE		CODOMINANCIAS ☐	
CAVIDADES		CHORREADOS ☐	
basal		CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m) ☐	
pequeñas		ESPESOR DE PARED REMANENTE (cm) ☐	
grandes		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI ☐ NO ☐	
RAIZ		Levanta vereda: m2 ☐	
RAMAS		Quebradas/ Fisuradas ☐	
Secas/ Secas en las puntas ☒		Codominancias ☐	
Con cavidades/ Tumores o Cancros ☐		Con mal ángulo de inserción ☐	
Bajas ☐		Tocones ☐	
Excesivas/ Cruzadas ☐		Que invaden espacio aéreo ☐	
HOJAS		De coloración anormal ☐	
Con manchas foliares ☐		Síntomas de enfermedades ☐	
Con signos de insectos ☐		Defoliación total ☒ parcial ☐	
Recomendaciones del inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estética ☐			
B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐			
C: Extracción ☒ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐ SUPERFICIAL ☐ PROFUNDA ☐			
Observaciones:			
Se observa ejemplar seco, cuya copa se encuentra a gran altura. No posee follaje, presenta la base del			
fuste con descortezamiento, ramas secas, algunas de ellas agrietadas, y no se observan yemas			
hinchadas que indiquen algo de vitalidad en alguna de sus ramas.			
Se solicita la extracción, prioridad media.			
Datos del Inspector/Verificador			
Nicolás Altimari		27215272	
Nombre y Apellido		Firma	
		FM 6 DNI	



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento **6/11/2025**

Aviso **S01147722/25**

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica **no identificada**

Calle **victor martinez** N° **1754** ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **3** DAP (cm) **10** Inclinação: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal media alto

Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas

☐ Secas / Secas en las puntas

☐ Bajas

☐ Codominancias

☐ Con cavidades / Tumores / Cancros

☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- ☐ Reducción Riesgo
- ☐ Eliminar interferencias
- ☐ Adecuación al sitio
- ☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- ☐ Formación
- ☐ Limpieza
- ☐ Aclareo
- ☐ Refaldado
- ☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

OBSERVACIONES **ejemplar muerto en pie con movimiento para extraccion con urgencia**

INSPECTOR/VERIFICADOR


Nicolas Muller

Nombre y Apellido

Firma

37607051

DNI



Victor Martinez 1754



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 02 / 10 / 2025

Aviso: S00666279/25

ARME:

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Fresno

Calle: Bonorino

Nº/Ref.: 2266

Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 15 D.A.P. (cm): 45 Inclinación: SI NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☒

Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☒ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa: Desbalanceada: ☒ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Cavidades:

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Descortezamiento: ☐

Fructificaciones fúngicas: ☐

Codominancias: ☐

Chorreados: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): 3,5 Espesor de la pared remanente (cm):

RAÍCES

Expuestas: ☐

Levanta vereda (m²):

Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: ☐

Excesivas / Cruzadas: ☐

Bajas: ☐

Secas / Secas en los ápices: ☒

Invasión de espacio aéreo: ☐

Tocones: ☐

Con cavidades, tumores o canchales: ☐

Con mal ángulo de inserción: ☐

Codominantes: ☐

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL

Coloración anormal: ☐

Con manchas foliares: ☐

Síntomas de enfermedades: ☐

Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: ☐

Eliminar interferencias: ☐

Adecuación al sitio: ☐

Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA

Formación: ☐

Limpieza: ☐

Aclareo: ☐

Refaldado: ☐

Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: ☐

Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

☐

E: TRASPLANTE

☐

F: EXTRACCIÓN

☒

OBSERVACIONES

Ejemplar de apariencia vital, posee fuste levemente inclinado hacia la calle, con cavidad longitudinal de más de 3 metros, con un espesor menor al 20% de la pared remanente. La copa presenta ramas secas con presencia de fructificaciones fúngicas, lo cual indica un avanzado estado de putrefacción. Se solicita realizar extracción a fin de evitar daño a personas o bienes.

INSPECTOR DE ARBOLADO

Micaela Andrade

Nombre y apellido

37256635

D.N.I.

Firma



 GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES		INSPECCION N°
AVISO:	OFICIO	FECHA DE RELEVAMIENTO: 19/02/2025
ARME		
UBICACIÓN DEL ARBOL		
CALLE	DIRECTORIO	N° 2828 LA (LA2, LA3 A y B)
ESPECIE BOTANICA	Extracciones y reparacion de vereda	
ARBOL SECO		ARBOL SEMISECO
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL		
ALTURA APROX (m)		INCLINACION: SI NO Mayor a 45° Menor a 45°
DAP (cm)		ORIENTACION DE LA INCLINACION
		Hacia la calle
		Hacia la propiedad
		Hacia el largo de la vereda
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	Cavidades	
	basal	media
	pequeñas	grandes
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO
	Levanta vereda: m2	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominancias
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Tocones
	Bajas	Que invaden espacio aéreo
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas	
	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades
	Con manchas foliares	Defoliación total parcial
Con signos de insectos		
Recomendaciones del inspector: A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estética ☐ B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐ C: Extracción ☐ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐ SUPERFICIAL ☐ PROFUNDA ☐		
Observaciones:		
En 2828 LA se observa acera de un local en estado de abandono. La misma presenta 4 planteras		
elevadas, dos de ellas con ejemplares en estado de descomposicion. Se sugiere extracciones:		
2828 LD2 Ficus 40 cm DAP 3 mts altura ejemplar terciado con anterioridad y muerto en pie. Prioridad media.		
2828 LD3 A NN tocon 16 cm DAP 1,5 mts altura . Prioridad baja. 2828 LD3 B Ficus 20 cm DAP 2,5 mts altura		
ejemplar terciado con anterioridad y muerto en pie. Prioridad media. Se sugiere ademas reparacion de acera		
(60 m2 aprox), demolicion de planteras sobreelevadas dejando solo dos planteras de 120 cm x 120 cm.		
Datos del Inspector/Verificador		
LUCAS PEREZ	 Firmado digitalmente por Lucas Alberto Perez	31026617
Nombre y Apellido	Firma	FM ó DNI



Diréctorio 2828 la3

A

 GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES		INSPECCION N°
AVISO:	OFICIO	FECHA DE RELEVAMIENTO: 19/02/2025
ARME		
UBICACIÓN DEL ARBOL		
CALLE	DIRECTORIO	N° 2828 LA (LA2, LA3 A y B)
ESPECIE BOTANICA	Extracciones y reparacion de vereda	
ARBOL SECO		ARBOL SEMISECO
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL		
ALTURA APROX (m)		INCLINACION: SI NO Mayor a 45° Menor a 45°
DAP (cm)		ORIENTACION DE LA INCLINACION
		Hacia la calle
		Hacia la propiedad
		Hacia el largo de la vereda
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	Cavidades	
	basal	media
	pequeñas	grandes
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO
	Levanta vereda: m2	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominancias
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Tocones
	Bajas	Que invaden espacio aéreo
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas	
	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades
	Con manchas foliares	Defoliación total parcial
Con signos de insectos		
Recomendaciones del inspector: A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estética ☐ B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐ C: Extracción ☐ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐ SUPERFICIAL ☐ PROFUNDA ☐		
Observaciones:		
En 2828 LA se observa acera de un local en estado de abandono. La misma presenta 4 planteras		
elevadas, dos de ellas con ejemplares en estado de descomposicion. Se sugiere extracciones:		
2828 LD2 Ficus 40 cm DAP 3 mts altura ejemplar terciado con anterioridad y muerto en pie. Prioridad media.		
2828 LD3 A NN tocon 16 cm DAP 1,5 mts altura . Prioridad baja. 2828 LD3 B Ficus 20 cm DAP 2,5 mts altura		
ejemplar terciado con anterioridad y muerto en pie. Prioridad media. Se sugiere ademas reparacion de acera		
(60 m2 aprox), demolicion de planteras sobreelevadas dejando solo dos planteras de 120 cm x 120 cm.		
Datos del Inspector/Verificador		
LUCAS PEREZ	 Firmado digitalmente por Lucas Alberto Perez	31026617
Nombre y Apellido	Firma	FM ó DNI



Directorio 2828 la3 B

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 14/02/25

Aviso Oficio

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Fraxinus sp. (Fresno)
Calle ALBERDI, JUAN BAUTISTA N° 3078 ☐ Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 26 Inclinación: SI / ~~NO~~ ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☒ Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☒ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)
Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☒ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☒ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☒ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

OBSERVACIONES

Ejemplar desvitalizado. Presenta descortezamiento en fuste y ramas principales.

Debido al decaimiento del ejemplar sin posibilidad de recuperación, y por presentar ramas principales secas con riesgo de quiebre, se solicita su extracción.

Prioridad ALTA

No se recomienda plantar en la plantera por ubicarse a 2 m de otro ejemplar adulto y vital.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Daniela Insaurrealde

Nombre y Apellido



Firma

33.824.337

DNI



Fecha: 10 / 11 / 2025

Aviso: Oficio

ARME:

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Ailanthus
Calle: Directorio N°/Ref.: 2444 Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
Altura (m): 10 D.A.P. (cm): 32 Inclinação: ☒ SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☒
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☒ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas	☒		
Grandes		☒	

Cavidades: Descortezamiento: ☐ Fructificaciones fúngicas: ☐ Codominancias: ☐ Chorreados: ☐
Cavidad longitudinal en el fuste (m): Espesor de la pared remanente (cm):

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
Con cavidades, tumores o canchales: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR


A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción de riesgo: ☒ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐
B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES

Ejemplar en aparente estado vital, empresa de servicios corto a distancia no recomendada al menos dos raíces de anclaje, comprometiendo así su estabilidad. También se observan dos cavidades en el tercio basal del fuste, posee una copa levemente desbalanceada hacia la calle, pero con escaso desarrollo. A fin de evitar daño a personas o bienes se solicita la extracción del ejemplar.


Prioridad: Alta

INSPECTOR DE ARBOLADO

Micaela Andrade 37256635 

Nombre y apellido D.N.I. Firma





Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: 0.12.20

Arme: 11/11/2015

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: FLENO
Calle: SAMBA Nº 2235 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 10 DAP (cm): 41 Inclinación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados
basal media alto
Pequeñas Cuidad longitudinal en el fuste (m) 2
Grandes Espesor de pared remanente (cm) 20

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- ☐ Reducción Riesgo
- ☐ Eliminar Interferencias
- ☐ Adecuación al sitio
- ☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- ☐ Formación
- ☐ Limpieza
- ☐ Aclareo
- ☐ Refaldado
- ☐ Terciado

C: EXTRACCIÓN

☒ Balanceo

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

OBSERVACIONES: EJEMPLAR PARA EXTRACCIÓN POR ATRACAMIENTO
A LO LARGO DE TODO EL EJE PRINCIPAL DE LM x 20 CM
QUE LO DEBILITA Y LEVANTA FUERZA EN EL MISMO DAT
PRESENCIA DE DEBILIDAD DE COPA, REFORZAR EL EJE PRINCIPAL
UNA VEZ EXTRAÍDO.

INSPECTOR/VERIFICADOR

10 milán muller
31/6/2015



Saraza 2285