



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: s/Autoriza Extracciones

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes N° 1.777 y N° 3.263, el Decreto N° 166/13; el Expediente Electrónico N° 47965284-GCABA-COMUNA11/25 y;

CONSIDERANDO:

Que por el Expediente citado en el visto tramita la actuación iniciada en orden a la necesidad de extracción de varios ejemplares arbóreos emplazados en la Comuna 11 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que obra en el expediente de referencia los informes técnicos elaborados por el inspector de arbolado de esta repartición, el cual aconseja las extracciones de dichos ejemplares y a los que “*brevitatis causae*” corresponderá remitirse;

Que, sobre el particular, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 127° que las Comunas son unidades de gestión política y administrativa con competencia territorial;

Que, asimismo, de conformidad con el artículo 128° del mismo cuerpo legal ejercen funciones de planificación, ejecución y control en forma exclusiva y concurrente con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires respecto de las materias de su competencia;

Que, a su turno, el artículo 26 establece, “*el ambiente es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así como el deber de preservarlo y definirlo en provecho de las generaciones presentes y futuras*”;

Que, en virtud de los mencionados mandatos constitucionales, se sancionó la Ley N° 1.777 la cual tiene por finalidad, entre otras, promover la descentralización de las funciones del Gobierno de la Ciudad, preservando su integridad territorial, mejorar la eficiencia y la calidad de las prestaciones que brinda el Gobierno de la Ciudad, así como asegurar el desarrollo sustentable;

Que dicha ley específica en su artículo 10 que las Comunas tienen a su cargo en forma exclusiva: “*la planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente*”;

Que por el Decreto 166/13, se transfirió a las comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley 3.263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho

Decreto;

Que dicha ley tiene por objeto proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano, implementando los requisitos técnicos y administrativos a los que ajustar las tareas de intervención sobre los mismos;

Que asimismo faculta a la autoridad de aplicación en su artículo 9º a talar o extraer especies arbóreas cuando; “*por su estado sanitario o fisiológico no sea posible su recuperación; impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas cuyos pliegos de licitación se encuentren aprobados a la fecha de sanción de la presente; sea necesario garantizar la seguridad de personas y/o bienes; la prestación de un servicio público; la salud de la comunidad y/o la recuperación del arbolado público*”;

Que, a mayor abundancia, por tratarse de emergencias, los informes técnicos incluyen imágenes que ilustran la situación de cada ejemplar arbóreo, antes y después de las tareas realizadas;

Que, consecuentemente y por estrictas cuestiones de seguridad, higiene y Orden Público, corresponde dictar el acto administrativo que, con fundamento a lo expuesto, autorice la extracción de los ejemplares involucrados;

Por ello y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 11

RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorícese a la empresa adjudicataria VERDE INTEGRAL S.A., CUIT N° 30-71426384-2, a que, en el marco del contrato vigente, proceda a extraer por cuenta y orden del GCABA los siguientes ejemplares:

- Orden de Servicio N° 408235162. Posición: Paso De Los Libres 2455 e/Nazarre y Deseado.
- Orden de Servicio N° 408244850. Posición: Simbrón 5243
- Orden de Servicio N° 408237855. Posición: Santo Tome 2496
- Orden de Servicio N° 408238415. Posición: Av. San Martín 6316
- Orden de Servicio N° 408235225. Posición: Pedro Lozano 4075
- Orden de Servicio N° 408235224. Posición: Bahía Blanca 3259
- Orden de Servicio N° 408247577. Posición: Rosario De La Frontera 4922 LD
- Orden de Servicio N° 408233594. Posición: Argerich 2452 LD
- Orden de Servicio N° 408247526. Posición: Tinogasta 3492
- Orden de Servicio N° 408247414. Posición: Av. Álvarez Jonte 3880 3882
- Orden de Servicio N° 408247464. Posición: Enrique De Vedia 2155
- Orden de Servicio N° 408247293. Posición: Pedro Lozano 4093
- Orden de Servicio N° 408245542. Posición: Simbrón 3515 Plazoleta "El Triángulo"
- Orden de Servicio N° 408247570. Posición: Llavallol 4745
- Orden de Servicio N° 408201027. Posición: Martin Pescador 2110
- Orden de Servicio N° 408249136. Posición: Av. Salvador María Del Carril 4110 inter -Col Antonio Devoto
- Orden de Servicio N° 408252321. Posición: Pedro Moran 4486

Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese.

Digitally signed by Nicolas Ezequiel MAINIERI
Date: 2025.11.12 11:40:21 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

FICHAS PARA EXTRACCIONES (Emergencias)

CALLE	ALTURA	REF.	IMAGEN
PASO DE LOS LIBRES	2455	e/ Nazarre y Deseado.	VER
SIMBRON	5243		VER
SANTO TOME	2496		VER
SAN MARTÍN. AV	6316		VER
PEDRO LOZANO	4075		VER
BAHIA BLANCA	3259		VER
ROSARIO DE LA FRONTERA	4922	LD	VER
ARGERICH	2452	LD	VER
TINOGASTA	3492		VER
ALVAREZ JONTE	3880	3882	VER
ENRIQUE DE VEDIA	2155		VER
PEDRO LOZANO	4093		VER
SIMBRON	3515	Plazoleta "El Triangulo"	VER
LLAVALLOL	4745		VER
MARTIN PESCADOR	2110		VER
AV. SALVADOR MARÍA DEL CARRIL	4110	inter -Col Antonio Devoto	VER
MORAN, PEDRO	4486		VER

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 21/9/2025

Aviso S01102798/25

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica **Ligustrum lucidum**
 Calle **PASO DE LOS LIBRES** N° **2455** Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **8** DAP (cm) **50** Inclinación: SI Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Pequeñas	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominacias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Grandes						

 Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
 Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

OBSERVACIONES

EJEMPLAR DESCALZADO CON INCLINACIÓN HACIA LA PROPIEDAD. RIESGO DE CAÍDA.
 EXTRACCIÓN DE EMERGENCIA.

INSPECTOR/VERIFICADOR

PANELATI AGUSTIN

Nombre y Apellido

Firma

33257649

DNI

Calle

PASO DE LOS LIBRES

2455

IMAGEN DEL EJEMPLAR

EMER

PASO DE LOS LIBRES 2455 e/ Nazarre y Deseado.



Informe N°

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso. S00870449/25

Fecha de relevamiento 02-10-25

Arme

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Hibiscus sp.

Calle Simbron N° 5243 Árbol Seco Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 5 DAP (cm) 20 Inclinación: SI / **NO** Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

■ FUSTE

Descortezamiento: Cavidades		
basal	media	alto

 Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

Pequeñas		
Grandes		

Cavidad longitudinal en el fuste (m)
Espesor de pared remanente (cm)

■ RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

■ RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominacias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo
 C: EXTRACCIÓN

F: CORTE DE RAÍCES
 Superficial
 Profunda

E: TRASPLANTE
 D: TRATAMIENTO SANITARIO


■ OBSERVACIONES

Tallo con pudrición avanzada, próximo a quiebre, con movilidad desde la base.

■ INSPECTOR/VERIFICADOR

Noemí Varela

Nombre y Apellido



Firma

35214078

DNI

Calle Simbron

5243

IMAGEN DEL EJEMPLAR

EMER

SIMBRON 5243

FIN



Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 5/10/2025

Aviso

Arme

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica **Platanus x hispanica**

Calle **SANTO TOME** N° **2496** Árbol Seco Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **17** DAP (cm) **110** Inclinación: NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

■ FUSTE

Descortezamiento: Cavidades		
basal	media	alto
Pequeñas		
Grandes		

 Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados
 Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
 Espesor de pared remanente (cm) _____

■ RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

■ RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominacias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades _____

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

■ OBSERVACIONES

EXTRACCIÓN DE EMERGENCIA - EJEMPLAR PARTIDO A LA MITAD POR POST TORMENTA.

INSPECTOR/VERIFICADOR

AGUSTIN PANELATI

Nombre y Apellido

Firma

33257649

DNI

IMAGEN DEL EJEMPLAR

EMER

SANTO TOME 2496



INICIO



FIN



Calle _____

IMAGEN DEL EJEMPLAR

EMER

SAN MARTÍN. AV 6316



Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso. S00667419/24 - S00818651/25

Fecha de relevamiento 19/09/24

Arme

.....

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica **Fraxinus pennsylvanica.**

Calle **PEDRO LOZANO** N° 4075 Árbol Seco Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **5** DAP (cm) **20** Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

■ FUSTE

Descortezamiento: Cavidades		
basal	media	alto
Pequeñas		
Grandes		

 Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados
Cavidad longitudinal en el fuste (m)
Espesor de pared remanente (cm)

■ RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

■ RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominacias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

■ OBSERVACIONES

Se recomienda la extracción del ejemplar, dado a que se observan daños en la rama principal remanente. A demás se visualiza descortezamiento en la base y agujeros en el tronco.

■ INSPECTOR/VERIFICADOR

Katherine L. Wahler

Nombre y Apellido



42039575

DNI

IMAGEN DEL EJEMPLAR

EMER



PEDRO LOZANO 4075



INICIO



FIN



Galaxy A06
07 de octubre de 2025 14:53

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso. S00172069/24

Fecha de relevamiento 25-06-24

Arme

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Ficus benjamina

Calle Bahía Blanca N° 3259 Árbol Seco Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 6 DAP (cm) 50 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

■ FUSTE

Descortezamiento: Cavidades		
basal	media	alto

 Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

Pequeñas		
Grandes		

Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
Espesor de pared remanente (cm) _____

■ RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

■ RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades _____

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

■ OBSERVACIONES


Seco.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

■ INSPECTOR/VERIFICADOR

Noemí Varela

Nombre y Apellido



Firma

35214078

DNI

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 14/10/25

Aviso

Arme

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica **Fraxinus americana**

Calle **ROSARIO DE LA FRONTERA** N° **4922 LD** Árbol Seco Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **7** DAP (cm) **50** Inclinación: NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

■ FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal

media

alto

Pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Grandes

Espesor de pared remanente (cm)

■ RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

■ RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

Superficial

Profunda

■ OBSERVACIONES

EJEMPLAR CAÍDO SOBRE CALZADA - EXTRACCIÓN DE EMERGENCIA

INSPECTOR/VERIFICADOR

PANELATI AGUSTIN

Nombre y Apellido

Firma

33257649

DNI

Calle

ROSARIO DE LA FRONTERA

4922 LD

IMAGEN DEL EJEMPLAR

EMER

ROSARIO DE LA FORNTERA 4922 LD
(4910 LA)



INICIO



FIN

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso. S00867432/25

Fecha de relevamiento 20/09/25

Arme

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Calle Argerich N° 2452 LD Árbol Seco Árbol Semi Seco

No identificada

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 0.5 DAP (cm) 40 Inclinación: NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

■ FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal

media

alto

Pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Grandes

Espesor de pared remanente (cm)

■ RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

■ RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

■ OBSERVACIONES

Tocón seco para extracción ubicado en cantero levemente elevado.. Se recomienda el cierre de la plantera posteriormente a su extracción y reparación de vereda.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Mariana Feuerstein

Nombre y Apellido



Firma


30448897

DNI

Calle Argerich

2452 LD

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 25/10/25

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica **Tilia sp.**
 Calle **TINOGASTA** N° **3492** Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **12** DAP (cm) **50** Inclinación: NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavidades Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

basal	media	alto
-------	-------	------

 Pequeñas
 Grandes
 Cavidad longitudinal en el fuste (m)
 Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominacias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

EJEMPLAR CAÍDO SOBRE CALZADA POR TORMENTA - EXTRACCIÓN DE EMERGENCIA

INSPECTOR/VERIFICADOR

PANELATI AGUSTIN

Nombre y Apellido

Firma

33257649

DNI

Calle

TINOGASTA

3492

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 25/10/25

Aviso

Arme

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica **Fraxinus americana**

Calle **ALVAREZ JONTE** N° **3880-82** Árbol Seco Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **15** DAP (cm) **90** Inclinación: NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

■ FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal

media

alto

Pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Grandes

Espesor de pared remanente (cm)

■ RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

■ RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

■ OBSERVACIONES

EJEMPLAR CAÍDO SOBRE CALZADA - EXTRACCIÓN DE EMERGENCIA

INSPECTOR/VERIFICADOR

PANELATI AGUSTIN

Nombre y Apellido

Firma

33257649

DNI

Calle ALVAREZ JONTE

3880-82

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso. S01106984/25

Fecha de relevamiento 21/10/25

Arme.

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

FRAXINUS AMERICANA

Calle **ENRIQUE DE VEDIA** N° **2155** Árbol Seco Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **9** DAP (cm) **50** Inclinación: NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

■ FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal

media

alto

Pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Grandes

Espesor de pared remanente (cm)

■ RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

■ RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

Superficial

Profunda

■ OBSERVACIONES

EJEMPLAR DESCALZADO, CAÍDO SOBRE VEREDA - EXTRACCIÓN DE EMERGENCIA.

INSPECTOR/VERIFICADOR

PANELATI AGUSTIN

Nombre y Apellido

Firma

33257649

DNI

Calle

ENRIQUE DE VEDIA

2155

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Informe N°

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso. S01154941/25

Fecha de relevamiento 25/10/25

Arme.

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica **TILLIA SP.**

Calle **PEDRO LOZANO** N° **4093** Árbol Seco Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **9** DAP (cm) **40** Inclinación: SI Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

■ FUSTE

Descortezamiento: Cavidades		
basal	media	alto

 Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

Pequeñas		
Grandes		

Cavidad longitudinal en el fuste (m)
Espesor de pared remanente (cm)

■ RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

■ RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominacias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- C: EXTRACCIÓN
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

■ OBSERVACIONES

EJEMPLAR DESCALZADO - CAÍDO SOBRE VEREDA - EXTRACCIÓN DE EMERGENCIA.

INSPECTOR/VERIFICADOR

PANELATI AGUSTIN

Nombre y Apellido

Firma

33257649

DNI

Calle

PEDRO LOZANO

4093

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Informe N°

Planilla de Inspección de Árboles

Oficio
Aviso

Fecha de relevamiento 28-10-25

Arme

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Calle

Simbrón

Nº 3515 Plazoleta

NN

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 45 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

■ FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal

media

alto

Pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Grandes

Espesor de pared remanente (cm)

■ RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

■ RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

■ OBSERVACIONES

Ejemplar muerto en pie, con inclinación y apoyo sobre medianera que da a la vía, Descortezamiento basal, ahuecamiento en parte superior del fuste, grietas longitudinales, ramas secas con desprendimientos. Prioridad muy alta, zona de juegos Plaza.

■ INSPECTOR/VERIFICADOR

Soraya Ale

Nombre y Apellido



Firma

17546385

DNI

IMAGEN DEL EJEMPLAR

EMER

SIMBRON 3515

Plazoleta "El Triangulo" Pág 1



INICIO



◀ Imágenes actuales ▶



EMER

SIMBRON 3515

Plazoleta "El Triangulo" Pág 2



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 29/10/25

Aviso

Arme

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

NO DETERMINADA

Calle

LLAVALLOL

Nº 4745

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 0,5 DAP (cm) 40 Inclinación: SI Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

■ FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal

media

alto

Pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Grandes

Espesor de pared remanente (cm)

■ RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

■ RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

Superficial

Profunda

■ OBSERVACIONES

RETIRO DE CEPA POR EJEMPLAR VANDALIZADO - EXTRACCIÓN.

INSPECTOR/VERIFICADOR

PANELATI AGUSTIN

Nombre y Apellido

Firma

33257649

DNI

Calle

LLAVALLOL

4745

IMAGEN DEL EJEMPLAR

EMER

LLAVALLOL 4745



INICIO



FIN

Informe N°

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento

30/10/25

Aviso S00517038/25 - S01138474/25 - S01131423/25 Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica **Tilo**
 Calle **Martín Pescador** N° **2110** Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **7** DAP (cm) **25** Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades		
basal	media	alto
Pequeñas		
Grandes		

 Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados
 Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
 Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominacias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo
 C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE
 D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

Extraccion. arbol goleado ort camion y fuste quedo fisurado

INSPECTOR/VERIFICADOR

galvez, juan

Nombre y Apellido



Firma

3523270

DNI

Calle Martín Pescador

2110

IMAGEN DEL EJEMPLAR

EMER



MARTIN PESCADOR 2110



Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 4/11/2025

Aviso

Arme

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica **Erythrina crista-galli**

Calle **SALVADOR MARIA DEL CARRIL** N° **4110** Árbol Seco Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **12** DAP (cm) **80** Inclinación: SI Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

■ FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominacias

Chorreados

basal

media

alto

Pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Grandes

Espesor de pared remanente (cm)

■ RAIZ

Expuesta

Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

■ RAMAS

Tocones

Excesivas / Cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas

Secas / Secas en las puntas

Bajas

Codominancias

Con cavidades / Tumores / Cancros

Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS

De coloración anormal

Defoliación Total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

■ OBSERVACIONES

EJEMPLAR EMPLAZADO DENTRO DE LA ESCUELA A. DEVOTO. CAÍDO SOBRE MEDIANERA Y VEREDA. EXTRACCIÓN DE EMERGENCIA.

INSPECTOR/VERIFICADOR

PANELATI AGUSTÍN

Nombre y Apellido

Firma

33257649

DNI

IMAGEN DEL EJEMPLAR



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso. S00858701/25

Fecha de relevamiento 11-11-25

Arme

■ UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Fresno (Fraxinus pennsylvanica)

Calle Moran Pedro N° 4486 Árbol Seco Árbol Semi Seco

■ PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 6 DAP (cm) 20 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

■ FUSTE

Descortezamiento: Cavidades		
basal	media	alto

 Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

Pequeñas		
Grandes		

Cavidad longitudinal en el fuste (m)
Espesor de pared remanente (cm)

■ RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

■ RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

■ HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

■ RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

C: EXTRACCIÓN

- Balanceo
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO


F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

■ OBSERVACIONES

Arbol seco, muerto en pie, con movimiento dese la base. Emergencia.

INSPECTOR/VERIFICADOR



Noemí Varela

Nombre y Apellido

Firma

35214078

DNI

Calle Moran Pedro

4486

IMAGEN DEL EJEMPLAR

EMER

MORAN, PEDRO 4486



Informe N° _____



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: EX-2025-47965284- -GCABA-COMUNA11 - Fichas técnicas con fotos para Extracción de especies arbóreas de emergencia

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 35 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.11.12 10:53:32 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.11.12 10:53:34 -03:00