



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Extracciones de emergencia – Ley 3263 - Informes de extracciones N° 900-901-902-903

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 3263, N° 4013 y No 1777, Decretos 660/GCABA/2011, 166/GCABA/2013 y 55/GCABA/2014, los Informes de Inspección de emergencia N° 900-901-902-903 y,

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece en su artículo N°127 que las Comunas son Unidades de Gestión Política y Administrativa con competencia territorial;

Que, conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1.777, concordante con lo establecido por el artículo N° 128 de la citada Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencias exclusivas en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y competencias concurrentes con la Administración Central encabezada por el Poder Ejecutivo, respecto a las materias que son de su competencia;

Que, por Decreto No 166/2013 y Decreto Modificatorio No 55/2014 se transfirieron a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3.263 de Arbolado Público, a excepción de las previstas en el artículo 1 de dicho Decreto N° 55/2014, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por la Ley N° 1.777;

Que, la Ley N° 3.263 de Arbolado Público Urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que, atento a la delegación efectuada por los Decretos mencionados en el párrafo 3ro, corresponde a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la aplicación del Artículo 15 de la Ley N° 3.263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que, por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, la Comuna N° 3 continúa ejecutando las políticas de Arbolado Público; cuya tarea se encomendó a la empresa

tercerizada ECOLOGIA URBANA S.R.L. CUIT 30-68725648-0,

Que, en virtud Que, en virtud de los Informes de Inspección N°900-901-902-903 del corriente año, realizado por el Ingeniero Agrónomo Pablo Vázquez, DNI 27286633, Stephanie Godoy Casteñeda, DNI 39105865 que obran adjuntos a la NO-2026-04183567-GCABA-COMUNA3, ante el potencial riesgo de caída y el peligro inminente resulta necesario autorizar la extracción del ejemplar ubicado en las arterias que se indican en los mentados informes de inspección;

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley 1.777;

LA PRESIDENTA DE LA JUNTA COMUNAL N° 3

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorízase a realizar las tareas de extracciones de emergencia de los ejemplares ubicados frente a los siguientes numerarios catastrales:

AYACUCHO 12

LA RIOJA 485

PASCO 100

PASCO 765

Artículo 2°.- Encomiéndese a la empresa ECOLOGÍA URBANA S.R.L. CUIT 30-68725648-0, a realizar las tareas de extracción del ejemplar mencionado en el artículo anterior. –

Artículo 3°.- Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Comunal dependiente de la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano.-



Planilla de Inspección de árboles - EXTRACCIONES

COMUNA	3	FECHA	12/12/2025
EMPRESA			
INSPECTOR	Vazquez Pablo		
DNI	27286633		

AVISO	
ARME	

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL											
ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pennsylvanica		ALTURA (m)	6	UBICACIÓN	CALLE	Ayacucho			
	NOMBRE COMÚN	Fresno		D.A.P. (cm)	15		CHAPA	12	REF		
PARÁMETROS SANITARIOS - MARCAR SEGÚN CORRESPONDA											
SECO		INCLINACIÓN	MAYOR 40°	x	ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	HACIA LA CALLE		COPA	DESBALANCEADO		
SEMISECO			MENOR 40°			HACIA EL LARGO DE LA VEREDA	x		DESCOPADO		
OBSERVACIONES				HACIA LA PROPIEDAD			DESCOPADO Y BROTADO				
FUSTE	TAMAÑO/ PARTE	BASAL	MEDIA	ALTA	DESCORTEZAMIENTO			CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m)			
	PEQUEÑAS				FRUCTIFICACIONES FÚNGICAS						
	GRANDES				CODOMINANCIAS			ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (m)			
RAÍCES	EXPUESTAS	x	LEVANTA VEREDA (m2)		FISURAS EN EL FRENTE DE LA PROPIEDAD						
	QUEBRADIZAS / FISURADAS			EXCESIVAS			BAJAS				
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES			INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO			TOCONES				
RAMAS	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS			CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES					
	DEFOLIACIÓN		COLORACIÓN ANORMAL		MANCHAS FOLIARES		OBSERVACIONES				
HOJAS			SÍNTOMAS DE ENFERMEDADES		SIGNOS DE INSECTOS						
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)											
A. OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS								
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA								
B. TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		LIMPIEZA		ACLAREO		REFALDADO		TERCIADO		
C. CORTE DE RAÍCES	SUPERFICIAL		PROFUNDO								
D. TRATAMIENTO FITOSANITARIO			E. TRANSPLANTE		F. EXTRACCIÓN		x				
OBSERVACIONES	Ejemplar golpeado por un vehículo sin posibilidad de recuperación. Se considera pertinente su extracción y posterior reposición. SE INTERVIENE EMERGENCIA										



Fin Ayacucho 12




Planilla de Inspección de árboles - EXTRACCIONES

COMUNA	3	FECHA	4/11/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		
INSPECTOR	Vazquez Pablo		
DNI	27286633		

AVISO	
ARME	

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL									
ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pennsylvanica		ALTURA (m)	12	UBICACIÓN	CALLE	La Rioja	
	NOMBRE COMÚN	Fresno americano			D.A.P. (cm)		30	CHAPA	485
PARÁMETROS SANITARIOS - MARCAR SEGÚN CORRESPONDA									
SECO		INCLINACIÓN	MAYOR 40°	X	ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	HACIA LA CALLE		COPA	DESBALANCEADO
SEMISECO			MENOR 40°			HACIA EL LARGO DE LA VEREDA	X		DESCOPADO
OBSERVACIONES						HACIA LA PROPIEDAD			
FUSTE	TAMAÑO/ PARTE	BASAL	MEDIA	ALTA	DESCORTEZAMIENTO			CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m)	
	PEQUEÑAS				FRUCTIFICACIONES FÚNGICAS			ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (m)	
	GRANDES				CODOMINANCIA				
					CHORREADOS				
RAÍCES	EXPUESTAS		LEVANTA VEREDA (m2)		FIURAS EN EL FRENTE DE LA PROPIEDAD				
RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS				EXCESIVAS		BAJAS		
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES				INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES		
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS				CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES		
HOJAS	DEFOLIACIÓN		COLORACIÓN ANORMAL		MANCHAS FOLIARES		OBSERVACIONES		
			SÍNTOMAS DE ENFERMEDADES		SIGNOS DE INSECTOS				
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)									
A. OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS					
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA					
B. TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		LIMPIEZA		ACLAREO		REFALDADO		TERCIADO
C. CORTE DE RAÍCES	SUPERFICIAL		PROFUNDO						
D. TRATAMIENTO FITOSANITARIO		E. TRANSPLANTE		F. EXTRACCIÓN		X			
OBSERVACIONES	Ejemplar goleado por un vehículo - Se intervino la emergencia-								





Planilla de Inspección de árboles - EXTRACCIONES

COMUNA	3	FECHA	12/18/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		
INSPECTOR	Stephanie Godoy Castañeda		
DNI	39105865		

AVISO	
ARME	
FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.	ALTURA (m)	8	UBICACIÓN	CALLE	Pasco		
	NOMBRE COMÚN	FRESNO		D.A.P. (cm)		24	CHAPA	100	REF

PARÁMETROS SANITARIOS - MARCAR SEGÚN CORRESPONDA

SECO		INCLINACIÓN	MAYOR 40°		ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	HACIA LA CALLE		COPA	DESBALANCEADO	
SEMISECO			MENOR 40°			HACIA EL LARGO DE LA VEREDA			DESCOPADO	
OBSERVACIONES						HACIA LA PROPIEDAD			DESCOPADO Y BROTADO	

FUSTE	TAMAÑO/ PARTE	BASAL	MEDIA	ALTA	DESCORTEZAMIENTO		CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m)	
	PEQUEÑAS				FRUCTIFICACIONES FÚNGICAS		ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (m)	
	GRANDES				CODOMINANCIAS			
					CHORREADOS			

RAÍCES	EXPUESTAS		LEVANTA VEREDA (m2)		FISURAS EN EL FRENTE DE LA PROPIEDAD	
--------	-----------	--	---------------------	--	--------------------------------------	--

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

HOJAS	DEFOLIACIÓN		COLORACIÓN ANORMAL		MANCHAS FOLIARES		OBSERVACIONES
		SÍNTOMAS DE ENFERMEDADES		SIGNOS DE INSECTOS			

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

A. OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS							
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA							
B. TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		LIMPIEZA		ACLAREO		REFALDADO		TERCIADO	
C. CORTE DE RAÍCES	SUPERFICIAL		PROFUNDO							
D. TRATAMIENTO FITOSANITARIO		E. TRANSPLANTE		F. EXTRACCIÓN	x					

OBSERVACIONES EMERGENCIA 18/12/2025. El ejemplar presentaba el fuste quebrado. La copa estaba sostenida por los cables de alumbrado público. Presentaba riesgo inminente. Se solicitó a Ecología Urbana la EXTRACCIÓN del mismo. Hora de aviso a Ecología Urbana: 09:41hs. Hora de fin de emergencia: 12:32hs.





Planilla de Inspección de árboles - EXTRACCIONES

COMUNA	3	FECHA	12/11/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		
INSPECTOR	Stephanie Godoy Castañeda		
DNI	39105865		

AVISO	
ARME	
FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL											
ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.		ALTURA (m)	12	UBICACIÓN	CALLE	Pasco			
	NOMBRE COMÚN	FRESNO			D.A.P. (cm)		36	CHAPA	765	REF	
PARÁMETROS SANITARIOS - MARCAR SEGÚN CORRESPONDA											
SECO		INCLINACIÓN	MAYOR 40°		ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	HACIA LA CALLE		COPA	DESBALANCEADO		
SEMISECO			MENOR 40°			HACIA EL LARGO DE LA VEREDA			DESCOPADO		
OBSERVACIONES		El ejemplar falló				HACIA LA PROPIEDAD			DESCOPADO Y BROTADO		
FUSTE	TAMAÑO/ PARTE	BASAL	MEDIA	ALTA	DESCORTEZAMIENTO		CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m)				
	PEQUEÑAS					FRUCTIFICACIONES FÚNGICAS					
	GRANDES					CODOMINANCIAS					
				CHORREADOS					ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (m)		
RAÍCES	EXPUESTAS		LEVANTA VEREDA (m2)		FISURAS EN EL FRENTE DE LA PROPIEDAD						
RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS				EXCESIVAS		BAJAS				
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES				INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES				
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS				CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES				
HOJAS	DEFOLIACIÓN		COLORACIÓN ANORMAL		MANCHAS FOLIARES		OBSERVACIONES				
			SÍNTOMAS DE ENFERMEDADES		SIGNOS DE INSECTOS						
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)											
A. OBJETIVOS DE LA PODA		REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS						
		ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA						
B. TIPOS DE PODA		FORMACIÓN		LIMPIEZA		ACLAREO		REFALDADO		TERCIADO	
C. CORTE DE RAÍCES		SUPERFICIAL			PROFUNDO						
D. TRATAMIENTO FITOSANITARIO				E. TRANSPLANTE			F. EXTRACCIÓN	x			
OBSERVACIONES	EMERGENCIA 11/12/2025. En el día de la fecha el ejemplar falló, se volcó hacia la vereda y parte de la calle. No dañó a terceros ni causó daños materiales sobre los inmuebles. Personal de defensa civil aseguró la zona. Se solicitó a Ecología Urbana la extracción definitiva, trozado del tronco, ramas y movimiento de residuos. Hora de aviso a Ecología Urbana: 9:47hs. Hora de fin de emergencia: 10:58hs.										

