



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30º Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ EXTRACCIÓN DE EJEMPLARES ARBÓREOS - INFORMES 904-905-906-907-908-909.-

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 3263, N° 4013 y N° 1777, Decretos 660/GCABA/2011, 166/GCABA/2013 y 55/GCABA/2014, los Informes de Inspección de N° 904-905-906-907-908-909 del corriente año y,

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece en su artículo N°127 que las Comunas son Unidades de Gestión Política y Administrativa con competencia territorial;

Que, conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1.777, concordante con lo establecido por el artículo N° 128 de la citada Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencias exclusivas en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y competencias concurrentes con la Administración Central encabezada por el Poder Ejecutivo, respecto a las materias que son de su competencia;

Que, por Decreto N° 166/2013 y Decreto Modificadorio N° 55/2014 se transfirieron a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3.263 de Arbolado Público, a excepción de las previstas en el artículo 1 de dicho Decreto N° 55/2014, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por la Ley N° 1.777;

Que, la Ley N° 3.263 de Arbolado Público Urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que, atento a la delegación efectuada por los Decretos mencionados en el párrafo 3ro, corresponde a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la aplicación del Artículo 15 de la Ley N° 3.263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que, por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, la Comuna N° 3 continúa ejecutando las políticas de Arbolado Público; cuya tarea se encomendó a la empresa

tercerizada ECOLOGIA URBANA S.R.L. CUIT 30-68725648-0,

Que, en virtud Que, en virtud de los Informes de Inspección N°° 904-905-906-907-908-909 del corriente año, realizado por los Ingenieros Agrónomos, Noriega Noelia DNI30067417, García Federico DNI 35969018, Alonso Solana Abril DNI 35732005, Stephanie Godoy Castañeda DNI 39105865 que obran adjuntos a NO-2026-04817521-GCABA-COMUNA, resulta necesario autorizar la extracción del ejemplar ubicado en la arteria que se indica en el mentado informe de inspección;

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley 1.777;

LA PRESIDENTA DE LA JUNTA COMUNAL N° 3

RESUELVE

Artículo 1°.- Autorizase a realizar las tareas de extracciones de los ejemplares ubicados frente a los siguientes numerarios catastrales:

Carlos Calvo 2209 LD

Carlos Calvo 3181 LD2

Jean Jaures 655

Perón 2096

Sarmiento 2129

Valentín Gomez 3352 LD

Artículo 2°. - Encomiéndese a la empresa ECOLOGÍA URBANA S.R.L. CUIT 30-68725648-0, a realizar las tareas de extracción del ejemplar mencionado en el artículo anterior. –

Artículo 3°. - Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Comunal dependiente de la Secretaría de Gobierno y Vinculo Ciudadano.-

Digitally signed by Silvia Ruth COLLIN
Date: 2026.01.20 11:00:11 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires



Planilla de Inspección de árboles - EXTRACCIONES

COMUNA	3	FECHA	1/9/2026
EMPRESA	Ecología Urbana		

INSPECTOR	Stephanie Godoy Castañeda
DNI	39105865

AVISO	
ARME	

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.	ALTURA (m)	10	UBICACIÓN	CALLE	Carlos Calvo
	NOMBRE COMÚN	FRESNO	D.A.P. (cm)	20	CHAPA	2209	REF LD

PARÁMETROS SANITARIOS - MARCAR SEGÚN CORRESPONDA

SECO		INCLINACIÓN	MAYOR 40°		ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	HACIA LA CALLE		COPA	DESBALANCEADO	
SEMISECO			MENOR 40°			HACIA EL LARGO DE LA VEREDA			DESCOPADO	
OBSERVACIONES	Vigoroso/Sin inclinación					HACIA LA PROPIEDAD			DESCOPADO Y BROTADO	

FUSTE	TAMAÑO/ PARTE	BASAL	MEDIA	ALTA	DESCORTEZAMIENTO		CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m)	
	PEQUEÑAS				FRUCTIFICACIONES FÚNGICAS			
	GRANDES				CODOMINANCIAS			ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (m)

RAÍCES	EXPUESTAS	LEVANTA VEREDA (m2)	FISURAS EN EL FRENTE DE LA PROPIEDAD	
--------	-----------	---------------------	--------------------------------------	--

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO			TOCONES
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN			CODOMINANTES

HOJAS	DEFOLIACIÓN		COLORACIÓN ANORMAL		MANCHAS FOLIARES		OBSERVACIONES
			SÍNTOMAS DE ENFERMEDADES		SIGNOS DE INSECTOS		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

A. OBJETIVOS DE LA PODA		REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
		ADECUACIÓN AL SITIO						
B. TIPOS DE PODA		FORMACIÓN		LIMPIEZA		ACLAREO		REFALDADO
C. CORTE DE RAÍCES		SUPERFICIAL			PROFUNDO			TERCIADO
D. TRATAMIENTO FITOSANITARIO				E. TRANSPLANTE			F. EXTRACCIÓN	<input checked="" type="checkbox"/>

OBSERVACIONES	Ejemplar juvenil, vigoroso. El fuste del arbol se apoya sobre el puesto de diarios torciendo parte del techo. No se puede correr el puesto debido a que no hay espacio, se encuentra entre dos ejemplares arboreos, y el gobierno de la ciudad estableció ese lugar como sitio para el puesto. Debido a esto se solicita la extracción del ejemplar y posterior cierre de plantera.
---------------	---





Planilla de Inspección de árboles - EXTRACCIONES

COMUNA	3	FECHA	1/9/2026
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Stephanie Godoy Castañeda
DNI	39105865

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.	ALTURA (m)	10	UBICACIÓN	CALLE	Carlos Calvo
	NOMBRE COMÚN	FRESNO	D.A.P. (cm)	56		CHAPA	3181

PARÁMETROS SANITARIOS - MARCAR SEGÚN CORRESPONDA

SECO	X	INCLINACIÓN	MAYOR 40°	ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	HACIA LA CALLE	COPA	DESBALANCEADO
SEMISECO			MENOR 40°		HACIA EL LARGO DE LA VEREDA		DESCOPADO
OBSERVACIONES					HACIA LA PROPIEDAD		DESCOPADO Y BROTADO


FUSTE	TAMAÑO/ PARTE	BASAL	MEDIA	ALTA	DESCORTEZAMIENTO		CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m)	
	PEQUEÑAS				FRUCTIFICACIONES FÚNGICAS			
	GRANDES				CODOMINANCIAS			ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (m)

RAÍCES	EXPUESTAS	LEVANTA VEREDA (m2)	FISURAS EN EL FRENTE DE LA PROPIEDAD	
--------	-----------	---------------------	--------------------------------------	--

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

HOJAS	DEFOLIACIÓN		COLORACIÓN ANORMAL		MANCHAS FOLIARES		OBSERVACIONES
			SÍNTOMAS DE ENFERMEDADES		SIGNOS DE INSECTOS		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)								
A. OBJETIVOS DE LA PODA		REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS				
		ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA				
B. TIPOS DE PODA		FORMACIÓN		LIMPIEZA		ACLAREO		REFALDADO
								TERCIADO
C. CORTE DE RAÍCES		SUPERFICIAL		PROFUNDO				
D. TRATAMIENTO FITOSANITARIO				E. TRANSPLANTE			F. EXTRACCIÓN	X
OBSERVACIONES	Ejemplar seco, muerto en pie. Se solicita extracción y posterior reposición con un ejemplar correspondiente al corredor.							





Planilla de Inspección de árboles - EXTRACCIONES

COMUNA	3	FECHA	1/13/2026
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Stephanie Godoy Castañeda
DNI	39105865

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus sp.	ALTURA (m)	9	UBICACIÓN	CALLE	Jean Jaures	
	NOMBRE COMÚN	FRESNO	D.A.P. (cm)	30		CHAPA	655	REF

PARÁMETROS SANITARIOS - MARCAR SEGÚN CORRESPONDA

SECO		INCLINACIÓN	MAYOR 40°		ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	HACIA LA CALLE	X	COPA	DESBALANCEADO
SEMISECO			MENOR 40°	X		HACIA EL LARGO DE LA VEREDA			DESCOPADO
OBSERVACIONES			Vigoroso			HACIA LA PROPIEDAD			DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE	TAMAÑO/ PARTE	BASAL	MEDIA	ALTA	DESCORTEZAMIENTO		CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m)	
	PEQUEÑAS				FRUCTIFICACIONES FÚNGICAS			
	GRANDES				CODOMINANCIAS			ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (m)

RAÍCES	EXPUESTAS	LEVANTA VEREDA (m2)	FISURAS EN EL FRENTE DE LA PROPIEDAD	
--------	-----------	---------------------	--------------------------------------	--

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO			TOCONES
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN			CODOMINANTES

HOJAS	DEFOLIACIÓN		COLORACIÓN ANORMAL		MANCHAS FOLIARES		OBSERVACIONES		
			SÍNTOMAS DE ENFERMEDADES		SIGNOS DE INSECTOS				

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

A. OBJETIVOS DE LA PODA		REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA					
		ADECUACIÓN AL SITIO									
B. TIPOS DE PODA		FORMACIÓN		LIMPIEZA		ACLAREO		REFALDADO		TERCIADO	
C. CORTE DE RAÍCES		SUPERFICIAL		PROFUNDO							
D. TRATAMIENTO FITOSANITARIO				E. TRANSPLANTE				F. EXTRACCIÓN		X	

OBSERVACIONES	Ejemplar vigoroso, inclinado a la calle, con parte del fuste fuertemente golpeado por el paso de colectivos y camiones, presenta una rajadura longitudinal en el tronco que va desde la base hasta aproximadamente 2m de altura, lo que hace que pierda estabilidad estructural ante un golpe fuerte o lluvia copiosa.								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Por ello, ya que representa un riesgo, a pesar de ser un ejemplar vigoroso se solicita su extracción.





Planilla de Inspección de árboles - EXTRACCIONES

COMUNA	3	FECHA	8/18/2025
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Stephanie Godoy Castañeda
DNI	39105865

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Lagerstroemia indica	ALTURA (m)	4	UBICACIÓN	CALLE	Tte. Gral. Juan Domingo Perón
	NOMBRE COMÚN	Crespón	D.A.P. (cm)	5,5		CHAPA	2096

PARÁMETROS SANITARIOS - MARCAR SEGÚN CORRESPONDA

SECO	X	INCLINACIÓN	MAYOR 40°	ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	HACIA LA CALLE	COPA	DESBALANCEADO
SEMISECO			MENOR 40°		HACIA EL LARGO DE LA VEREDA		DESCOPADO
OBSERVACIONES					HACIA LA PROPIEDAD		DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE	TAMAÑO/ PARTE	BASAL	MEDIA	ALTA	DESCORTEZAMIENTO		CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m)	
	PEQUEÑAS				FRUCTIFICACIONES FÚNGICAS			
	GRANDES				CODOMINANCIAS			ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (m)

RAÍCES	EXPUESTAS	LEVANTA VEREDA (m2)	FISURAS EN EL FRENTE DE LA PROPIEDAD	
--------	-----------	---------------------	--------------------------------------	--

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

HOJAS	DEFOLIACIÓN		COLORACIÓN ANORMAL		MANCHAS FOLIARES		OBSERVACIONES
			SÍNTOMAS DE ENFERMEDADES		SIGNOS DE INSECTOS		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

A. OBJETIVOS DE LA PODA		REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS		
		ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
B. TIPOS DE PODA		FORMACIÓN	LIMPIEZA	ACLAREO	REFALDADO	TERCIADO
C. CORTE DE RAÍCES		SUPERFICIAL		PROFUNDO		
D. TRATAMIENTO FITOSANITARIO			E. TRANSPLANTE		F. EXTRACCIÓN	X

OBSERVACIONES	Ejemplar seco en pie. Se solicita EXTRACCIÓN.
---------------	---





Planilla de Inspección de árboles - EXTRACCIONES

COMUNA	3	FECHA	1/13/2026
EMPRESA	Ecología Urbana		

INSPECTOR	Stephanie Godoy Castañeda
DNI	39105865

AVISO	
ARME	

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Platanus x acerifolia	ALTURA (m)	21	UBICACIÓN	CALLE	Sarmiento
	NOMBRE COMÚN	PLÁTANO	D.A.P. (cm)	80	CHAPA	2129	REF

PARÁMETROS SANITARIOS - MARCAR SEGÚN CORRESPONDA

SECO		INCLINACIÓN	MAYOR 40°		ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	HACIA LA CALLE		COPA	DESBALANCEADO	
SEMISECO			MENOR 40°			HACIA EL LARGO DE LA VEREDA			DESCOPADO	
OBSERVACIONES			Vigoroso			HACIA LA PROPIEDAD			DESCOPADO Y BROTADO	

FUSTE	TAMAÑO/ PARTE	BASAL	MEDIA	ALTA	DESCORTEZAMIENTO		CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m)	ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (m)
	PEQUEÑAS					FRUCTIFICACIONES FÚNGICAS		
	GRANDES					CODOMINANCIAS		
						CHORREADOS		

RAÍCES	EXPUESTAS	LEVANTA VEREDA (m2)	FISURAS EN EL FRENTE DE LA PROPIEDAD	
--------	-----------	---------------------	--------------------------------------	--

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO			TOCONES
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN			CODOMINANTES

HOJAS	DEFOLIACIÓN		COLORACIÓN ANORMAL		MANCHAS FOLIARES		OBSERVACIONES
			SÍNTOMAS DE ENFERMEDADES		SIGNOS DE INSECTOS		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

A. OBJETIVOS DE LA PODA		REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS		REFALDADO	TERCIADO
		ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA			
B. TIPOS DE PODA		FORMACIÓN	LIMPIEZA	ACLAREO			
C. CORTE DE RAÍCES		SUPERFICIAL		PROFUNDO			
D. TRATAMIENTO FITOSANITARIO			E. TRANSPLANTE		F. EXTRACCIÓN	X	

OBSERVACIONES	Ejemplar vigoroso de primera magnitud, levemente inclinado a la calle. Presenta pudrición del 90% de la base del fuste, lo que hace que pierda resistencia mecánica, además presenta la copa desbalanceada con la mayor carga en una rama de gran diámetro que da a la calle. Debido al riesgo potencial de caída por fallo mecánico se solicita la extracción.
---------------	---





Planilla de Inspección de árboles - EXTRACCIONES

COMUNA	3	FECHA	1/13/2026
EMPRESA	Ecología Urbana		

AVISO	
ARME	

INSPECTOR	Stephanie Godoy Castañeda
DNI	39105865

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Ligustrum lucidum var aurea
	NOMBRE COMÚN	LIGUSTRO AUREO

ALTURA (m)	3
D.A.P. (cm)	6

UBICACIÓN	CALLE	Valentín Gomez
	CHAPA	3352

REF LD

PARÁMETROS SANITARIOS - MARCAR SEGÚN CORRESPONDA

SECO	X	INCLINACIÓN	MAYOR 40°	ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN	HACIA LA CALLE	COPA	DESBALANCEADO
SEMISECO			MENOR 40°		HACIA EL LARGO DE LA VEREDA		DESCOPADO
OBSERVACIONES					HACIA LA PROPIEDAD		DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE	TAMAÑO/ PARTE	BASAL	MEDIA	ALTA	DESCORTEZAMIENTO		CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m)	
	PEQUEÑAS				FRUCTIFICACIONES FÚNGICAS			
	GRANDES				CODOMINANCIAS			ESPESOR DE LA PARED REMANENTE (m)

RAÍCES	EXPUESTAS	LEVANTA VEREDA (m2)	FISURAS EN EL FRENTE DE LA PROPIEDAD	
--------	-----------	---------------------	--------------------------------------	--

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

HOJAS	DEFOLIACIÓN		COLORACIÓN ANORMAL		MANCHAS FOLIARES		OBSERVACIONES
			SÍNTOMAS DE ENFERMEDADES		SIGNOS DE INSECTOS		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

A. OBJETIVOS DE LA PODA		REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS		
		ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
B. TIPOS DE PODA		FORMACIÓN	LIMPIEZA	ACLAREO	REFALDADO	TERCIADO
C. CORTE DE RAÍCES		SUPERFICIAL		PROFUNDO		
D. TRATAMIENTO FITOSANITARIO			E. TRANSPLANTE		F. EXTRACCIÓN	X

OBSERVACIONES	Ejemplar seco en pie. Se solicita su extracción.
---------------	--

