



## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

### Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ Autorización Extracciones (EX-2025-00272340-GCABA-COMUNA5)

---

**VISTO:** La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 1.777, 3.263 (textos consolidados por la Ley N° 6.764) y 6.684, los Decretos Nros. 166-AJG/13, 110-AJG/20 y 387-AJG/23, el Expediente Electrónico N° 2025-00272340-GCABA-COMUNA5 y;

#### CONSIDERANDO:

Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 127 que las Comunas son Unidades de Gestión Política y Administrativa con competencia territorial;

Que según el artículo 10 inciso a) de la Ley N° 1.777 (texto consolidado por Ley N° 6.764), concordante con lo establecido por el artículo 128 de la citada Constitución, las Comunas tienen competencias exclusivas en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y competencias concurrentes con la Administración Central encabezada por el Poder Ejecutivo, respecto a las materias que son de su competencia;

Que mediante los Decretos N° 166-AJG/13 y su modificatorio N° 110-AJG/20, se transfirieron a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, las funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3.263 de Arbolado Público (texto consolidado por Ley N° 6.764), a excepción de las prescriptas por el artículo 3º incisos a, b, e y f; los artículos 4º, 6º y 7º; los incisos b y c del artículo 14; los incisos e y f del artículo 15; y los artículos 16, 20 y 21;

Que la Ley de Arbolado Público Urbano N° 3.263 (texto consolidado por Ley N° 6.764) prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que atento a la transferencia de competencias efectuada por los Decretos mencionados, corresponde a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3.263 (texto consolidado por la Ley 6.764), a excepción de los casos previstos en los incisos e) y f);

Que la Ley N° 6.684 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, determina que el Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministros, de conformidad con las facultades y responsabilidades que le fueran conferidas por la citada normativa;

Que por Decreto N° 387-AJG/23, se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose a las Comunas, como organismos fuera de nivel que actúan

bajo la órbita de la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano dependiente de la Jefatura de Gobierno;

Que por el expediente N° 26020004-GCABA-SECACGC/2023, trató la Licitación Pública N° 230-1151-LPU23 de etapa única, bajo la modalidad Orden de Compra Abierta, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 32, 33 y 41 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.764) y su Decreto Reglamentario N° 129/GCABA/23, para la contratación del servicio de "Mantenimiento Integral del Arbolado Público Lineal o Viario y Servicios Conexos con destino a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Dirección General de Espacios Verdes y Arbolado"

Que por Resolución N° 573-GCABA-SECACGC/23, se aprobó la Licitación Pública N° 230-1151-LPU23, adjudicándose en el Grupo N° 5 del servicio destinado a la Comuna N° 5, a la empresa INDALTEC SA (CUIT 30-65098860-0);

Que, en virtud de las inspecciones realizadas por personal técnico de esta Comuna N° 5, resulta necesario autorizar la extracción de los ejemplares identificados en el Anexo I (IF-2025-53998159-GCABA-COMUNA5); Anexo II (IF-2025-49141939-GCABA-COMUNA5), Anexo III (IF-2025-53067065-GCABA-COMUNA5), Anexo IV (IF-2025-53136216-GCABA-COMUNA5) y Anexo V (IF-2025-49142516-GCABA-COMUNA5), conforme las causales esgrimidas en dichas Planillas Técnicas;

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 1.777 (texto consolidado por Ley N° 6.764);

Por ello,

**EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 5**

**RESUELVE:**

**Artículo 1°.** – Autorizar la extracción de los ejemplares indicados en el Anexo I (IF-2025-53998159-GCABA-COMUNA5); Anexo II (IF-2025-49141939-GCABA-COMUNA5), Anexo III (IF-2025-53067065-GCABA-COMUNA5), Anexo IV (IF-2025-53136216-GCABA-COMUNA5) y Anexo V (IF-2025-49142516-GCABA-COMUNA5), que forman parte integrante de la presente, ubicados frente a los siguientes numerarios catastrales:

1. José Mármol 1905 (Conf. Anexo I).
2. José Mármol 586 LA (Conf. Anexo II).
3. Muñiz 883 (Conf. Anexo III).
4. Moreno 3519 (Conf. Anexo IV).
5. México 4242 (Conf. Anexo V).

**Artículo 2°.** – Encomendar a la empresa INDALTEC SA (CUIT: 30-65098860-0), adjudicataria de la Licitación Pública N° 230-1151-LPU/23, la extracción del ejemplar que se indica en el artículo 1° de la presente, dando cumplimiento a la colocación de la cartelería indicada en el artículo 15 *in fine* de la Ley N° 3.263.

**Artículo 3º.** – Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



 <b>Buenos Aires Ciudad</b>	Fecha: 28/ 10 / 25 Aviso: ARME:				
<b>Planilla de Inspección de Árboles</b>					
<b>INFORMACIÓN DEL ÁRBOL</b>	Especie botánica: ligusto				
Calle: mármol	Nº/Ref.: 1905	Árbol seco:	Árbol semiseco:		
<b>PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL</b>					
Altura (m):6	D.A.P. (cm): 25	Inclinación: NO	Mayor a 40°:	Menor a 40°:	
<b>Orientación de la inclinación:</b>	Hacia la calle:	Hacia la propiedad:	Hacia el largo de la vereda:		
<b>Copa:</b>	Desbalanceada:	Descopado: Descopado y brotado:			
<b>FUSTE</b>	<b>Tamaño / Parte</b>	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
	<b>Cavidades:</b>	Pequeñas			Fructificaciones fúngicas:
		Grandes			Codominancias:
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____	Espesor de la pared remanente (cm): _____				Chorreados:
<b>RAÍCES</b>	Expuestas:	Levanta vereda (m <sup>2</sup> ): _____	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
<b>RAMAS</b>	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:	Bajas: _____		
	Secas / Secas en los ápices:	Invasión de espacio aéreo:	Tocones: _____		
	Con cavidades, tumores o cancos:	Con mal ángulo de inserción:	Codominantes: _____		
<b>HOJAS</b>	Defoliación:	Coloración anormal:	Con manchas foliares: _____		
		Síntomas de enfermedades:	Signos de insectos: _____		
<b>RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR</b>					
<b>A: OBJETIVOS DE LA PODA</b>					
Reducción de riesgo:	Eliminar interferencias:		Adecuación al sitio:	Regulación de estructura:	
<b>B: TIPOS DE PODA</b>	Formación:	Limpieza:	Aclareo:	Refaldado:	Terciado:
<b>C: CORTE DE RAÍCES</b>	Superficial:	Profundo:			
<b>D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO</b>					
<b>E: TRASPLANTE</b>					
<b>F: EXTRACCIÓN</b>					
<b>OBSERVACIONES</b>	árbol seco				
<b>INSPECTOR DE ARBOLADO</b>	Joaquín Casal		D.N.I. 35359946		Firma



Buenos  
Aires  
Ciudad

**Planilla de Inspección de Árboles**

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

Fecha \_\_\_\_\_

Aviso: \_\_\_\_\_

ARME: \_\_\_\_\_

Informe N°: \_\_\_\_\_

Calle:

Nº/Ref.: \_\_\_\_\_





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** extracción mármol 1905

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.



Buenos  
Aires  
Ciudad

<b>Planilla de Inspección de Árboles</b>	Fecha: <u>13</u> / <u>11</u> / <u>2025</u> Aviso: _____				
<b>INFORMACIÓN DEL ÁRBOL</b>	ARME: _____				
Calle: Jose Marmol 586 LA	Nº/Ref.: _____	Árbol seco: X	Árbol semiseco: _____		
<b>PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL</b>					
Altura (m): <u>14</u>	D.A.P. (cm): <u>60</u>	Inclinación: SI / NO	Mayor a 40°: _____	Menor a 40°: _____	
Orientación de la inclinación:	Desbalanceada:	Hacia la calle:	Hacia la propiedad:	Hacia el largo de la vereda:	
<b>Copa:</b>	Descopado:	Descopado y brotado:			
<b>FUSTE</b>	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
	Cavidades:	Pequeñas			Fructificaciones fúngicas:
		Grandes			Codominancias:
Cavidad longitudinal en el fuste (m):	Espesor de la pared remanente (cm):			Chorreados:	
<b>RAÍCES</b>	Expuestas:	Levanta vereda (m2):	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
<b>RAMAS</b>	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:	Bajas:		
	Secas / Secas en los ápices:	Invasión de espacio aéreo:	Tocones:		
	Con cavidades, tumores o canceros:	Con mal ángulo de inserción:	Codominantes:		
<b>HOJAS</b>	Defoliación: PARCIAL / TOTAL	Coloración anormal:	Con manchas foliares:		
		Síntomas de enfermedades:	Signos de insectos:		
<b>RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR</b>					
<b>A: OBJETIVOS DE LA PODA</b>					
Reducción de riesgo: x	Eliminar interferencias:		Adecuación al sitio:	Regulación de estructura:	
<b>B: TIPOS DE PODA</b>	Formación:	Limpieza:	Aclareo:	Refaldado:	Terciado:
<b>C: CORTE DE RAÍCES</b>	Superficial:	Profundo:			
<b>D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO</b>					
<b>E: TRASPLANTE</b>					
<b>F: EXTRACCIÓN X</b>					
<b>OBSERVACIONES</b>					
..... ..... ..... ..... ..... ..... .....					
<b>INSPECTOR DE ARBOLADO</b>					
Nombre y apellido	ADRIAN DE STEFANO	D.N.I.	31661254	Firma	



Buenos  
Aires  
Ciudad

Fecha: 13 / 11 / 2025  
Aviso:

**Planilla de Inspección de Árboles**

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

Calle: Jose Marmol 5861 A

Informe N°:  
Nº/Ref:





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** Jose Marmol 586 LA 13-11-2025

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

## Planilla de Inspección de Árboles

### INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: No determinado

Calle: Muñiz \_\_\_\_\_

Nº/Ref.: 883 \_\_\_\_\_

Árbol seco:

Árbol semiseco:

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 3 D.A.P. (cm): 15 Inclinación: SI / NO

Mayor a 40°: \_\_\_\_\_

Menor a 40°:

Orientación de la inclinación:

Hacia la calle:

Hacia la propiedad:

Hacia el largo de la vereda:

Copa:

Desbalanceada:

Descopado:

Descopado y brotado:

### FUSTE

	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Cavidades:	Pequeñas			
	Grandes			

Descortezamiento:

Fructificaciones fúngicas:

Codominancias:

Chorreos:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): \_\_\_\_\_ Espesor de la pared remanente (cm): \_\_\_\_\_

### RAÍCES

Expuestas:

Levanta vereda (m<sup>2</sup>): \_\_\_\_\_

Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

### RAMAS

Quebradas / Fisuradas:

Excesivas / Cruzadas:

Bajas:

Secas / Secas en los ápices:

Invasión de espacio aéreo:

Tocones:

Con cavidades, tumores o cancros:

Con mal ángulo de inserción:

Codominantes:

### HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL

Coloración anormal:

Con manchas foliares:

Síntomas de enfermedades:

Signos de insectos:

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo:

Eliminar interferencias:

Adecuación al sitio:

Regulación de estructura:

#### B: TIPOS DE PODA

Formación:

Limpieza:

Aclareo:

Refaldado:

Terciado:

#### C: CORTE DE RAÍCES

Superficial:

Profundo:

#### D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

#### E: TRASPLANTE

#### F: EXTRACCIÓN

### OBSERVACIONES

Extraer ejemplar seco.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

### INSPECTOR DE ARBOLADO

María Celeste Fernández

Nombre y apellido

34828759

D.N.I.

Firma

## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 9 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 12/ 2025 \_\_\_\_\_

Aviso: \_\_\_\_\_

ARME: \_\_\_\_\_

### REGISTRO FOTOGRÁFICO

Informe N°: \_\_\_\_\_

Calle: \_\_\_\_\_

N°/Ref.: \_\_\_\_\_





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** Muniz 883

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.



Buenos  
Aires  
Ciudad

<b>Planilla de Inspección de Árboles</b>	Fecha: <u>17</u> / <u>11</u> / <u>2025</u> Aviso: _____				
<b>INFORMACIÓN DEL ÁRBOL</b>	ARME: _____				
Calle: Moreno 3519	Nº/Ref.: _____	Árbol seco:	Árbol semiseco:		
Altura (m): <u>2</u>	D.A.P. (cm): <u>15</u>	Inclinación: SI / NO	Mayor a 40°: _____	Menor a 40°: _____	
<b>Orientación de la inclinación:</b>		Hacia la calle:	Hacia la propiedad:	Hacia el largo de la vereda:	
<b>Copa:</b>	Desbalanceada:	Descopado:	Descopado y brotado:		
<b>FUSTE</b>	<b>Tamaño / Parte</b>	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
	<b>Cavidades:</b>	Pequeñas			Fructificaciones fúngicas:
		Grandes			Codominancias:
Cavidad longitudinal en el fuste (m):		Espesor de la pared remanente (cm):			Chorreados:
<b>RAÍCES</b>	Expuestas:	Levanta vereda (m2):	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
<b>RAMAS</b>	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:			
	Secas / Secas en los ápices: Con cavidades, tumores o canceros:	Invasión de espacio aéreo: Con mal ángulo de inserción:	Bajas: Tocones: Codominantes:		
<b>HOJAS</b>	Defoliación: PARCIAL / TOTAL	Coloración anormal: Síntomas de enfermedades:	Con manchas foliares: Signos de insectos:		
<b>RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR</b>					
<b>A: OBJETIVOS DE LA PODA</b>					
Reducción de riesgo: <input checked="" type="checkbox"/>	Eliminar interferencias:		Adecuación al sitio:	Regulación de estructura:	
<b>B: TIPOS DE PODA</b>	Formación:	Limpieza:	Aclareo:	Refaldado:	Terciado:
<b>C: CORTE DE RAÍCES</b>	Superficial:	Profundo:			
<b>D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO</b>					
<b>E: TRASPLANTE</b>					
<b>F: EXTRACCIÓN X</b>					
<b>OBSERVACIONES</b>					
..... ..... ..... ..... ..... ..... .....					
<b>INSPECTOR DE ARBOLADO</b>					
Nombre y apellido	ADRIAN DE STEFANO	D.N.I.	31661254	Firma	



Buenos  
Aires  
Ciudad

Fecha: \_\_\_\_17\_\_\_\_ / \_\_\_\_11\_\_\_\_ / \_\_\_\_2025\_\_\_\_\_  
Aviso:

**Planilla de Inspección de Árboles**

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

Calle: Moreno 3519

ARME: \_\_\_\_\_  
Informe N°:

Nº/Ref.: \_\_\_\_\_





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** Moreno 3519 17-11-2025

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.



Buenos  
Aires  
Ciudad

<b>Planilla de Inspección de Árboles</b>	Fecha: <u>13</u> / <u>11</u> / <u>2025</u> Aviso: _____		
<b>INFORMACIÓN DEL ÁRBOL</b>	ARME: _____		
Calle: Mexico 4242 LD2	Nº/Ref.: _____	Árbol seco: X	Árbol semiseco: _____

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura (m): <u>6</u>	D.A.P. (cm): <u>40</u>	Inclinación: SI / NO	Mayor a 40°:	Menor a 40°:
Orientación de la inclinación:	Desbalanceada:	Hacia la calle:	Hacia la propiedad:	Hacia el largo de la vereda:
<b>Copa:</b>	Desbalanceada:	Descopado:	Descopado y brotado:	_____
<b>FUSTE</b>	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Cavidades:	Pequeñas	_____	_____	_____
	Grandes	_____	_____	_____
Cavidad longitudinal en el fuste (m):	Espesor de la pared remanente (cm):			
<b>RAÍCES</b>	Expuestas:	Levanta vereda (m2):	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
<b>RAMAS</b>	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:	Bajas:	
	Secas / Secas en los ápices:	Invasión de espacio aéreo:	Tocones:	
	Con cavidades, tumores o canceros:	Con mal ángulo de inserción:	Codominantes:	
<b>HOJAS</b>	Defoliación: PARCIAL / TOTAL	Coloración anormal:	Con manchas foliares:	
		Síntomas de enfermedades:	Signos de insectos:	

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

**A: OBJETIVOS DE LA PODA**

Reducción de riesgo: x

Eliminar interferencias:

Adecuación al sitio:

Regulación de estructura:

**B: TIPOS DE PODA**

Formación:

Limpieza:

Aclareo:

Refaldado:

Terciado:

**C: CORTE DE RAÍCES**

Superficial:

Profundo:

**D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO**

**E: TRASPLANTE**

**F: EXTRACCIÓN X**

**OBSERVACIONES**

<b>INSPECTOR DE ARBOLADO</b>				
Nombre y apellido	ADRIAN DE STEFANO	D.N.I.	31661254	Firma



Buenos  
Aires  
Ciudad

Fecha: 13 / 11 / 2025  
Aviso:

**Planilla de Inspección de Árboles**

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

Calle: Mexico 4242 LD2

ARME: Informe N°:

Nº/Ref.:





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

**Hoja Adicional de Firmas  
Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** Mexico 4242 LD2 13-11-2025

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.