



## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

### Resolución Presidencia Junta Comuna

**Número:** RS-2025-54459786-GCABA-COMUNA7

Buenos Aires, Miércoles 17 de Diciembre de 2025

**Referencia:** Extracciones (Emergencias)

---

**VISTO:** La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N° 1777 El Decreto N° 166/GCABA/2013 y Decreto 55/GCABA/2014, el expediente EX 2025-03696678-GCABA-COMUNA7 y,

#### **CONSIDERANDO:**

Que, conforme surge del artículo 10 Inc. a) de la ley 1777, concordante con lo establecido por el art. 128 de la citada Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, Las Comunas tienen competencias exclusivas en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que, con fecha 7 de mayo de 2013, se sancionó el decreto N°166/GCABA/2013, por medio del cual se transfirió a las comunas de la CABA, las misiones, funciones y responsabilidades primarias establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la constitución de la CABA y por la ley N°1777;

Que, la ley 3263 de arbolado público urbano, prevé en su artículo 15, que la autoridad de aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que, conforme surge de la delegación efectuada por el Decreto N° 166/GCABA/2013, corresponde a las comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que, de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco o, por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o, para garantizar la seguridad de las personas o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección, oportunamente realizados, obrantes en este expediente en el orden 79 según IF-2025-54450154-GCABA-COMUNA7, que todos los ejemplares inspeccionados, requieren de una extracción urgente, dándole a la misma, prioridad ALTA;

Que, recurriendo a la Ley de Arbolado Urbano N° 3263 incisos a), b) y c), resulta conveniente su extracción con urgencia, quedando exceptuados de la colocación de un cartel junto a cada ejemplar por el plazo de 10 días, tal como expresa el último párrafo del artículo 15 de la citada Ley;

Que, la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7° los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que, atento a las normativas mencionadas, la Comuna 7 comenzó a ejecutar las políticas de arbolado público, cuya tarea se encomendó a la empresa tercerizada MIICA SA (CUIT Nro 30-60812520-1), según lo establecido en los Pliegos de Licitación Pública N° 230-1151-LPU23, RS-2023-36359994-GCABA-SECACGC;

Que, de acuerdo a lo que surge de los informes de inspección citados, corresponde efectuar la extracción de los ejemplares cuyas inspecciones obran en el orden 79 del presente expediente, en un todo de acuerdo a la normativa vigente;

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 1777 y el Decreto N° 166/13,

#### **LA PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 7**

#### **RESUELVE:**

**Artículo 1°.-** Autorízase a la realización de las extracciones de los ejemplares inspeccionados según Anexo I IF-2025-54450154-GCABA-COMUNA7 obrante en orden 79 del expediente citado en el visto, ubicados en las siguientes direcciones:

- Balastro 3399 LA
- \* Bogotá 2626
- \* Bolivia 1029 (1015)
- \* Bonifacio 2312 LD
- \* Del Comercio y Estrada
- \* Díaz avelino 1395
- \* Directorio Av. 340
- \* Eguía Manuel 1064
- \* Eguía Manuel 1096 LA
- \* Franklin 1949
- \* Martí José 765
- \* Portela 1621

**Artículo 2°.-** Encomiéndase a la empresa MIICA S.A. CUIT 30-60812520-1, la realización de tareas de extracción de los ejemplares individualizados en el artículo anterior.

**Artículo 3°.-** Regístrese, cumplido archívese.

Digitally signed by IARA NAHIR SURT  
Date: 2025.12.17 16:01:20 ART  
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

IARA NAHIR SURT  
Presidente Junta Comunal  
JUNTA COMUNAL 7  
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
Date: 2025.12.17 16:01:30 -03:00

**Planilla de Inspección de Árboles**

Aviso: SOSEMERGENA

Fecha de relevamiento 13/11/25

Arme: .....

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica FRAXO.  
Calle JOSE MARTI N° 765 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semí Seco

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura aprox. (m) 6 DAP (cm) 10 Inclínación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°  
Orientación de la Inclínación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda  
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

**FUSTE** Descortezamiento: Cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados  
Pequeñas basal media alto Caverna longitudinal en el fuste (m) .....  
Grandes ..... Espesor de pared remanente (cm) .....

**RAIZ** ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

**RAMAS** ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción  
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas  
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

**HOJAS** ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares  
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades: .....

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

**A: OBJETIVOS DE LA PODA**

- ☐ Reducción Riesgo
- ☐ Eliminar Interferencias
- ☐ Adecuación al sitio
- ☐ Regulación de estructura

**B: TIPOS DE PODA**

- ☐ Formación
- ☐ Limpieza
- ☐ Aclareo
- ☐ Refaldado
- ☐ Terclado

☐ Balanceo

☒ **C: EXTRACCIÓN**

☐ E: TRASPLANTE

☐ **D: TRATAMIENTO SANITARIO**

**F: CORTE DE RAÍCES**

- ☐ Superficial
- ☐ Profunda

**OBSERVACIONES.** EJEMPLO SE COMUENTA EN A.E. CAD. REQUIERE  
EXTENSIÓN PARA PODER PLANTAR.

INSPECTOR/VERIFICADOR

[Firma]  
31607011



**José Martí 765**



# Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: EMERGENCIA 305

Fecha de relevamiento 17/11/2015

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica ACACIA BOLA  
Calle DEL COMERCIO Y ESTRADA Nº ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 4 DAP (cm) 35 Inclínación: ☒ SI ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°  
Orientación de la Inclínación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☒ Hacia el largo de la vereda  
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

## FUSTE

|          | Descortezamiento: Cavidades |       |      |
|----------|-----------------------------|-------|------|
|          | basal                       | media | alto |
| Pequeñas |                             |       |      |
| Grandes  |                             |       |      |

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

## RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción  
☒ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☒ Bajas  
☐ Codominancias ☒ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

## HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares  
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

### A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo  
☐ Eliminar interferencias  
☐ Adecuación al sitio  
☐ Regulación de estructura

### B: TIPOS DE PODA

☐ Formación  
☐ Limpieza  
☐ Aclareo  
☐ Refaldado  
☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

### F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial  
☐ Profunda

OBSERVACIONES: EJEMPLO CON REVENTE DESGASTE DE UN RAMO PRINCIPAL  
CON IMPOSIBILIDAD DE VOLVER A COMPARTIMENTALIZAR LA HERIDA. CON  
INCLINACIÓN MUY PREDOMINANTE HACIA LA VEREDA, DEBE SER EXTRAÍDO.  
SE ENCONTRABA EN OCHOVA POR LO QUE NO HAY QUE VOLVER  
A REPONER OTRO.

INSPECTOR/VERIFICADOR

D. Nicolás Mañón  
37607051



**Del comercio y estrada  
inicio** 



# PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

INSPECCIÓN N°

AVISO:

EMERGENCIA

FECHA DE RELEVAMIENTO:

17/11/2025

ARME

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE

FRANKLIN

N°

1944

ESPECIE BOTÁNICA

LIQUIDAMOR

ÁRBOL SECO

ÁRBOL SEMISECO

PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

INCLINACIÓN: SI / NO

Mayor a 45°

ALTURA APROX. (m)

3

Menor a 45°

DAP (cm)

7

ORIENTACIÓN DE LA

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

DESCORTEZAMIENTO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

FUSTE

Cavidades

CODOMINANCIAS

basal

media

alta

CHORREADOS

pequeñas

grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

Levanta vereda: m²

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del Inspector:

SUPERFICIAL

PROFUNDA

A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

Observaciones:

ARBOLITO SE QUEBRO 7 CAIDA COMPLETA -  
Se solicita retirar restos en FRANKLIN 1944 -  
Completar extracción y replantar.  
No es emergencia

PRIORIDAD:

Datos del Inspector:

PONS

Nombre y Apellido

Firma

DNI

Impreso en la imprenta del GCBA



Fecha: 18 / 11 / 2025  
Aviso: Sol  
ARME:

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Calle: DIRECTORIO - Especie botánica: Fiesvo  
Nº/Ref.: 340 Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☒

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 10 D.A.P. (cm): 35 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐  
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐  
Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Cavidades:

| Tamaño / Parte | Basal | Media | Alta |
|----------------|-------|-------|------|
| Pequeñas       |       |       |      |
| Grandes        |       |       |      |

Descortezamiento: ☐

Fructificaciones fúngicas: ☒

Codominancias: ☐

Chorreados: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): Espesor de la pared remanente (cm):

RAÍCES

Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐  
Secas / Secas en los ápices: ☒ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐  
Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐  
Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA

Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

E: TRASPLANTE

F: EXTRACCIÓN ☒

OBSERVACIONES

Se observó un árbol sano, una de sus ramas porta  
se eleva sobre todo el ejemplar, presenta fructificaciones  
fúngicas.  
Se recomienda la extracción del árbol a fin de evitar daños  
a bienes y personas.

INSPECTOR DE ARBOLADO

Nombre y apellido

D.N.I.

Fecha

Directorio 340  
F.I  
S.O.S





## Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 17/11/2025

Aviso: Oficio

ARME: \_\_\_\_\_

### INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: fresno

Calle: Avelino Díaz

Nº/Ref.: 1395

Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐

### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 5 D.A.P. (cm): 45 Inclinación: SI / NO Mayora 40°: ☐ Menor a 40°: ☐  
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐  
Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

### FUSTE

Descortezamiento: ☐

|            | Basal | Media | Alta |
|------------|-------|-------|------|
| Cavidades: |       |       |      |
| Pequeñas   |       |       |      |
| Grandes    |       |       |      |

Cavidad longitudinal en el fuste (m): \_\_\_\_\_

Espesor de la pared remanente (cm): \_\_\_\_\_

Fructificaciones fúngicas: ☐

Codomnancias: ☐

Chorreados: ☐

### RAÍCES

Expuestas: ☐

Levantar vereda (m²): \_\_\_\_\_

Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

### RAMAS

Quebradas/ Fisuradas: ☐

Excesivas/ Cruzadas: ☐

Bajas: ☐

Secas / Secas en los ápices: ☐

Invasión de espacio aéreo: ☐

Tocones: ☐

Concavidades, tumores o canchales: ☐

Con mal ángulo de inserción: ☐

Codomnancias: ☐

### HOJAS

Defoliación: PARCIAL/ TOTAL

Coloración anormal: ☐

Manchas foliares: ☐

Síntomas de enfermedades: ☐

Signos de insectos: ☐

### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

#### A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: ☐

Eliminar interferencias: ☐

Adecuación al sitio: ☐

Regulación de estructura: ☐

#### B: TIPOS DE PODA

Formación: ☐

Limpieza: ☐

Aclareo: ☐

Refaldado: ☐

Terciado: ☐

#### C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: ☐

Profundo: ☐

#### D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

☐

#### E: TRASPLANTE

☐

#### F: EXTRACCIÓN

☐

### OBSERVACIONES

En la inspección se observó un ejemplar al cual se le desgano su única rama principal, producto del desgano quedó una gran herida en el fuste que además presenta descortezamiento, debido a estos defectos se recomienda la extracción del ejemplar.

### INSPECTOR DE ARBOLADO

Cristian Ponce  
Nombre y apellido

35211450  
D.N.I.

Firma



**Planilla de Inspección de Árboles**  
**Emergencia**

Fecha de relevamiento 20/11/2025

Aviso .....

Arme .....

**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica **FRESNO**  
Calle **BOLIVIA** N° **1029** ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura aprox. (m) **4** DAP (cm) **20** Inclinación: SI / ~~NO~~ ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40°  
Orientación de la inclinación ☒ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda  
☒ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

**FUSTE** Descortezamiento: Cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados  
basal media alto  
Pequeñas ☐ Cavidad longitudinal en el fuste (m)   
Grandes ☐ Espesor de pared remanente (cm)

**RAIZ** ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

**RAMAS** ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción  
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas  
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

**HOJAS** ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares  
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades .....

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

A: OBJETIVOS DE LA PODA B: TIPOS DE PODA F: CORTE DE RAÍCES  
☐ Reducción Riesgo ☐ Formación ☐ Balanceo ☐ C: EXTRACCIÓN ☐ Superficial  
☐ Eliminar Interferencias ☐ Limpieza ☒ E: TRASPLANTE ☐ Profunda  
☐ Adecuación al sitio ☐ Aclareo ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO  
☐ Regulación de estructura ☐ Refaldado ☐ Terciado

**OBSERVACIONES** .....

Ejemplar descopado por emergencia, debido al quiebre de su fuste y caída de su copa.

Se solicita su extracción y retirar restos (en 1015).  
Dejar plantera en condiciones para plantar un nuevo ejemplar según el plan maestro.

**INSPECTOR/VERIFICADOR**

Daniela Insaurrealde



33.824.337

Nombre y Apellido

Firma

DNI



DNI





## PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

INSPECCIÓN N°

AVISO: EmergenciaFECHA DE RELEVAMIENTO: 5-12-2025

ARME

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE EGUIAN° 1064

ESPECIE BOTÁNICA

FRESNO

ÁRBOL SECO

ÁRBOL SEMISECO

PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

INCLINACIÓN: SI / NO

Mayor a 45°

ALTURA APROX. (m)

8

Menor a 45°

DAP (cm)

39

ORIENTACIÓN DE LA

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

alta

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total/ parcial

Recomendaciones del inspector:

SUPERFICIAL

PROFUNDA

A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

Observaciones:

ÁRBOL SECO - SE SOLICITA EXTRACCIÓN URGENTE  
EMERGENCIA

PRIORIDAD:

Datos del Inspector:

Bns

Nombre y Apellido

[Firma]

Firma

DNI



*Eguia 1064* SOS



# Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: EMERGENCIA

Fecha de relevamiento 5/12/2025

Arme: \_\_\_\_\_

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica XX  
Calle ESQUILA N° 1096 LA ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL  
Altura aprox. (m) 6 DAP (cm) 21 Inclínación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°  
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda  
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominacias ☐ Chorreados  
Pequeñas ☐ basal ☐ media ☐ alto  
Grandes ☐ Caverna longitudinal en el fuste (m) \_\_\_\_\_  
Espesor de pared remanente (cm) \_\_\_\_\_

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción  
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas  
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares  
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades: \_\_\_\_\_

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

### A: OBJETIVOS DE LA PODA

- ☐ Reducción Riesgo
- ☐ Eliminar interferencias
- ☐ Adecuación al sitio
- ☐ Regulación de estructura

### B: TIPOS DE PODA

- ☐ Formación
- ☐ Limpieza
- ☐ Aclareo
- ☐ Refaldado
- ☐ Terclado

- ☐ Balanceo
- ☒ C: EXTRACCIÓN
- ☐ E: TRASPLANTE
- ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

### F: CORTE DE RAÍCES

- ☐ Superficial
- ☐ Profunda

OBSERVACIONES ÁRBOL SECO. SE SOLICITA EXTRACCIÓN  
(tiene movimiento)  
Riesgo EMERGENCIA

INSPECTOR/VERIFICADOR  
[Firma]



*Eguia 1096 la  
emergencia*



# PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

AVISO: EMERGENCIA

INSPECCIÓN N°

ARME

FECHA DE RELEVAMIENTO: 5-12-2025

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE BALBASTRO

ESPECIE BOTÁNICA

CRESPO

N° 3399 LA

ÁRBOL SECO ☒

ÁRBOL SEMISECO ☐

PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ALTURA APROX. (m)

23

INCLINACIÓN: SI / NO

Mayor a 45° ☐

DAP (cm)

5

ORIENTACIÓN DE LA

Menor a 45° ☐

Hacia la calle ☐

Hacia la propiedad ☐

Hacia el largo de la vereda ☐

COPA DESBALANCEADA ☐

DESCOPADO ☐

DESCOPADO Y BROTADO ☐

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO ☐

Cavidades

basal ☐

media ☐

alta ☐

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS ☐

CODOMINANCIAS ☐

CHORREADOS ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m) ☐

Espesor de pared remanente (cm) ☐

RAIZ

Expuesta ☐

Levanta vereda: m² ☐

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO ☐

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas ☐

Secas/ Secas en las puntas ☐

Con cavidades/ Tumores o Cancros ☐

Bajas ☐

Excesivas/ Cruzadas ☐

Codominancias ☐

Con mal ángulo de inserción ☐

Tocones ☐

Que invaden espacio aéreo ☐

HOJAS

De coloración anormal ☐

Con manchas foliares ☐

Con signos de insectos ☐

Síntomas de enfermedades ☐

Defoliación total / parcial ☐

Recomendaciones del inspector:

SUPERFICIAL ☐

PROFUNDA ☐

A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

Observaciones:

ÁRBOL seco - Se solicita extracción -  
PRIORIDAD: EMERGENCIA

PRIORIDAD:

Datos del Inspector:

Pons

Nombre y Apellido

[Firma]

Firma

DNI



SOS

*Balbastro 3399 la*

**PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES**

INSPECCIÓN N°

AVISO: EMERGENCIA FECHA DE RELEVAMIENTO: 12-12-2025

ARME

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE PORTELA N° 1621

ESPECIE BOTÁNICA LIGUSTRO

ÁRBOL SECO ☐ ÁRBOL SEMI SECO ☐

PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

INCLINACIÓN: SI / NO Mayor a 45° ☐ Menor a 45° ☐

ALTURA APROX. (m) 8

DAP (cm) 31 ORIENTACIÓN DE LA Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda ☐

COPA DESBALANCEADA ☐ DESCOPADO ☐ DESCOPADO Y BROTO ☐

FUSTE

|                  |           |       |      |                                      |
|------------------|-----------|-------|------|--------------------------------------|
| DESCORTEZAMIENTO | Cavidades |       |      | FRUCTIFICACIONES FUNGICAS            |
|                  | basal     | media | alta | CODOMINANCIAS                        |
| pequeñas         |           |       |      | CHORREADOS                           |
| grandes          |           |       |      | Cavidad longitudinal en el fuste (m) |
|                  |           |       |      | Espesor de pared remanente (cm)      |

RAIZ

Expuesta ☐ Levanta vereda: m² ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

|                                  |  |                             |  |
|----------------------------------|--|-----------------------------|--|
| Quebradas/ Fisuradas             |  | Codomnancias                |  |
| Secas/ Secas en las puntas       |  | Con mal ángulo de inserción |  |
| Con cavidades/ Tumores o Cancros |  | Tocones                     |  |
| Bajas                            |  | Que invaden espacio aéreo   |  |
| Excesivas/ Cruzadas              |  |                             |  |

HOJAS

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| De coloración anormal  | Síntomas de enfermedades    |
| Con manchas foliares   | Defoliación total / parcial |
| Con signos de insectos |                             |

Recomendaciones del inspector: SUPERFICIAL ☐ PROFUNDA ☐

A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces

Observaciones:

ARBOL DES CALZADO APOYADO CONTRA POSTE -  
SE SOLICITA EXTRACCION URGENTE  
PRIORIDAD EMERGENCIA  
CUELLO DEL FUSTE PODRIDO Y PARTIDO

PRIORIDAD:

Datos del Inspector:

Pons Mue

Nombre y Apellido Firma DNI

Impreso en la Imprenta del GCABA

(OPTION BACK N/C pocket)

MADE IN CHINA

*Portela 1621*

SOS





# Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 16/12/25

Aviso SOS

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Fresno  
Calle 5060TA N° 2626 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

## PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 16 DAP (cm) 50 Inclinación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°  
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda  
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☒ Copa desbalanceada

## FUSTE

|          | Descortezamiento: Cavidades |       |      |
|----------|-----------------------------|-------|------|
|          | basal                       | media | alto |
| Pequeñas |                             |       |      |
| Grandes  |                             |       |      |

☐ Fructificaciones fúngicas ☒ Codominancias ☐ Chorreados  
Cavidad longitudinal en el fuste (m)   
Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

## RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción  
☒ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas  
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

## HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares  
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades:

## RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

### A: OBJETIVOS DE LA PODA

☒ Reducción Riesgo  
☐ Eliminar interferencias  
☐ Adecuación al sitio  
☐ Regulación de estructura

### B: TIPOS DE PODA

☐ Formación  
☐ Limpieza  
☐ Aclareo  
☐ Refaldado  
☐ Terclado

☐ Balanceo

☐ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

### F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

## OBSERVACIONES

Se observó un ejemplar con 2 ramas papales cada una, una de ellas  
quebrada y esta obstruyendo la circulación vehicular.  
El resto de la copa tiene forma de copa de león con ramas secundarias  
que quebraron al succionar, debido a la producción de tocones, se  
recomienda el descopado del mismo a fin de evitar posibles  
daños y terceros.

C. P. (CRISTIAN POLO - 35211450)  
INSPECTOR / VERIFICADOR

