



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: RS-2025-54618794-GCABA-COMUNA7

Buenos Aires, Jueves 18 de Diciembre de 2025

Referencia: Extracciones (Mt Miica)

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N° 1777 El Decreto N° 166/GCABA/2013 y Decreto 55/GCABA/2014, el expediente EX 2025-03696678-GCABA-COMUNA7 y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme surge del artículo 10 Inc. a) de la ley 1777, concordante con lo establecido por el art. 128 de la citada Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, Las Comunas tienen competencias exclusivas en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que, con fecha 7 de mayo de 2013, se sancionó el decreto N°166/GCABA/2013, por medio del cual se transfirió a las comunas de la CABA, las misiones, funciones y responsabilidades primarias establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la constitución de la CABA y por la ley N°1777;

Que, la ley 3263 de arbolado público urbano, prevé en su artículo 15, que la autoridad de aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que, conforme surge de la delegación efectuada por el Decreto N° 166/GCABA/2013, corresponde a las comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que, de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco o, por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o, para garantizar la seguridad de las personas o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección, oportunamente realizados, obrantes en este expediente en el orden 80, según IF-2025-54450503-GCABA-COMUNA7, que todos los ejemplares inspeccionados, requieren de una extracción urgente, dándole a la misma, prioridad ALTA;

Que, recurriendo a la Ley de Arbolado Urbano N° 3263 incisos a), b) y c), resulta conveniente su extracción con urgencia, quedando exceptuados de la colocación de un cartel junto a cada ejemplar por el plazo de 10 días, tal como expresa el último párrafo del artículo 15 de la citada Ley;

Que, la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7° los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que, atento a las normativas mencionadas, la Comuna 7 comenzó a ejecutar las políticas de arbolado público, cuya tarea se encomendó a la empresa tercerizada MIICA SA (CUIT Nro 30-60812520-1), según lo establecido en los Pliegos de Licitación Pública N° 230-1151-LPU23, RS-2023-36359994-GCABA-SECACGC;

Que, de acuerdo a lo que surge de los informes de inspección citados, corresponde efectuar la extracción de los ejemplares cuyas inspecciones obran en el orden 80 del presente expediente, en un todo de acuerdo a la normativa vigente;

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 1777 y el Decreto N° 166/13,

LA PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 7

RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorízase a la realización de las extracciones de los ejemplares inspeccionados según Anexo I IF-2025-54450503-GCABA-COMUNA7 obrante en orden 80 del expediente citado en el visto, ubicados en las siguientes direcciones:

- Artigas Gral José G. 540
- Cachimayo 1893
- Cachimayo 1913
- Craig 810
- * De las Ciencias 1073
- * Del Buen Orden 1015
- * Doblás 1103
- * Eguía Manuel 1066
- * Granaderos 430
- * Laferrere G. 2118
- * Martí José 31
- * Miró 1414
- * Nazca Av. 859
- * Rivera Indarte 1077
- * Somellera 1720
- * Terrada 470

Artículo 2º.- Encomiéndase a la empresa MIICA S.A. CUIT 30-60812520-1, la realización de tareas de extracción de los ejemplares individualizados en el artículo anterior.

Artículo 3º .- Regístrese, cumplido archívese.

Digitally signed by IARA NAHIR SURT
Date: 2025.12.18 13:23:33 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
IARA NAHIR SURT
Presidente Junta Comunal
JUNTA COMUNAL 7
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.12.18 13:25:27 -03:00

Fecha: 01/12/2025

Aviso: 501291856/25

ARME: _____



Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: xx

Calle: Jose marti Nº/Ref.: 31 Árbol seco: Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 3 D.A.P. (cm): 5 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: Menor a 40°:
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:
Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE Descortezamiento:

	Basal	Media	Alta
Cavidades:			
Pequeñas			
Grandes			

Cavidad longitudinal en fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____ Fructificaciones fúngicas:
Codominancias: Chorreados:

RAÍCES Expuestas: Levantavereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas/ Fisuradas: Excesivas/ Cruzadas: Bajas:
Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: _____ Tocones:
Concavidades, tumores o canchales: Con mal ángulo de inserción: _____ Codominantes:

HOJAS Defoliación: PARCIAL/ TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:
Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: _____ Regulación de estructura:
Reducción de riesgo: Formación: Limpieza: _____ Aclareo: Refaldado: _____ Terciado:
B: TIPOS DE PODA Superficial: Profundo:
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo:
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO E: TRASPLANTE F: EXTRACCIÓN: x

OBSERVACIONES

En la inspección se observó un ejemplar seco, se recomienda su extracción y la colocación de un ejemplar sano y vital según el plan maestro

.....

.....

.....

.....

.....

INSPECTOR DE ARBOLADO

Cristian Ponce
Nombre y apellido

35211450
D.N.I.

Firma



Jose marti 31

Aviso oficio

Arme _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Fresno

Calle Granaderos N° 430 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 35 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda

Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE Fructificaciones fúngicas Codominancias Chorreados

	Descortezamiento: Cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas		x	
Grandes			x

Cavidad longitudinal en el fuste (m) 3

Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas

Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades Presencia de bicho taladro en todo el eje principal con oquedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

Superficial

Profunda

OBSERVACIONES Ejemplar con riesgo de caída requiere ser extraído por presencia de corde de brazo principal

que llevo a pudricion de todo el eje principal en su largo con presencia de bicho taladro que lo debilita , riesgodo de caída

y reemplazar en la posicion una vez extraído por otro ejemplar

INSPECTOR/VERIFICADOR

nicolas muller
Nombre y Apellido



Firma

37607051

DNI



Granaderos 430

Fecha: 25/11/2025

Aviso: 501250651/25

ARME: _____



Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Robinia

Calle: Terrada N°/Ref.: 470 Árbol seco: Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 9 D.A.P. (cm): 25 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: Menor a 40°:
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:
Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE Descortezamiento:

	Basal	Media	Alta	
Cavidades:				Fructificaciones fúngicas: <input type="checkbox"/>
Pequeñas				Codominancias: <input type="checkbox"/>
Grandes				Chorreados: <input type="checkbox"/>

Cavidad longitudinal en fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: Levantavereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas/ Fisuradas: Excesivas/ Cruzadas: Bajas:
Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:
Concavidades, tumores o canchales: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS Defoliación: PARCIAL/ TOTAL Coloración anormal: Manchas foliares:
Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR
A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:
B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo:
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO E: TRASPLANTE F: EXTRACCIÓN

OBSERVACIONES
En la inspección se observó un ejemplar semiseco, un gran porcentaje de su copa defoliado, se recomienda la extracción del mismo a fin de evitar daños a bienes y terceros a posterior realizar la plantación de un ejemplar según plan maestro

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

INSPECTOR DE ARBOLADO

Cristian Ponce
Nombre y apellido

35211450
D.N.I.

Firma



Terrada 470



Fecha: 18/07/2025

Aviso: 500739864/25

ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: fresno

Calle: Artigas Nº/Ref.: 540 Árbol seco: Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 11 D.A.P. (cm): 40 Inclinación: SI/ NO Mayor a 40°: Menor a 40°:

Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:

Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

	Tamaño: <input type="checkbox"/> Pequeño	Basal	Medio	Alto	Descortezamiento: <input type="checkbox"/>
Cavidades:	Pequeñas				Fructificaciones fúngicas: <input type="checkbox"/>
	Grandes				Codominancias: <input type="checkbox"/>

Caída longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____ Chorreados:

RAÍCES Expuestas: Levantavereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI/ NO

RAMAS Quebradas/ Fisuradas: Excesivas/ Cruzadas: Bajas:

Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:

Concavidades, tumores o canchales: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS Defoliación: PARCIAL/ TOTAL Coloración anormal: Manchas foliares:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO **E: TRASPLANTE** **F: EXTRACCIÓN**

OBSERVACIONES

Ejemplar sano y vital en la parte aérea sin embargo se divisa descortezamiento y un avance de pudrición en la base del fuste representando un riesgo para bienes y terceros se recomienda la extracción del ejemplar

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

INSPECTOR DE ARBOLADO

Cristian Ponce
Nombre y apellido

35211450
D.N.I.

Firma



Artigas 540



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: 501070155125

Fecha de relevamiento 28/11/2015

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica NO IDENTIFICADA

Calle CRA: 6 Nº 810 [X] Árbol Seco [] Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 7 DAP (cm) 25 Inclinación: SI / NO [] Mayor a 40° [] Menor a 40°

Orientación de la inclinación [] Hacia la calle [] Hacia la propiedad [] Hacia el largo de la vereda [] Descopado [] Descopado y brotado [] Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

Table with columns: Pequeñas, Grandes, basal, media, alto

[] Fructificaciones fúngicas [] Codominancias [] Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ [] Expuesta [] Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: [] SI [] NO

RAMAS

[] Tocones [] Excesivas / Cruzadas [] Con mal ángulo de inserción [] Quebradas / Fisuradas [] Secas / Secas en las puntas [] Bajas [] Codominancias [] Con cavidades / Tumores / Cancros [] Que invaden espacio aéreo

HOJAS

[] De coloración anormal [] Defoliación Total [] Con signos de insectos [] Con manchas foliares [] Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- [] Reducción Riesgo [] Eliminar interferencias [] Adecuación al sitio [] Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- [] Formación [] Limpieza [] Aclareo [] Refaldado [] Terclado

[] Balanceo

[X] C: EXTRACCIÓN

[] E: TRASPLANTE

[] D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

[] Superficial

[] Profunda

OBSERVACIONES. EJEMPLO PARA EXTRACCIÓN MUERTO EN PISO

Y PARA SER REEMPLAZADO POR OTRO CUANDO LO SAQUE.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Donato Milla 3760751



Craig 810

Fecha: 25/ 11/ 2025

Aviso: 501251565/25

ARME: _____



Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: fresno

Calle: Nazca Nº/Ref.: 859 Árbol seco: Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 9 D.A.P. (cm): 25 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: Menor a 40°:
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:
Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE Descortezamiento:

	Basal	Media	Alta	
Cavidades:				Fructificaciones fúngicas: <input type="checkbox"/>
	Pequeñas			Codominancias: <input type="checkbox"/>
	Grandes			Chorreados: <input type="checkbox"/>

Cavidad longitudinal en fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: Levantavereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas/ Fisuradas: Excesivas/ Cruzadas: Bajas:
Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:
Concavidades, tumores o canchales: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS Defoliación: PARCIAL/ TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:
Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:
B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo:
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO **E: TRASPLANTE** **F: EXTRACCIÓN**

OBSERVACIONES

En la inspección se observó un ejemplar verde, el mismo fue colisionado en la base del fuste dejando una herida, se desprendió una raíz de sosten produciendo la inclinación del individuo, el mismo se encuentra sostenido en parte por el balcón del edificio, se recomienda la extracción del mismo y posterior plantación de un ejemplar según el plan maestro

.....
.....
.....
.....
.....
.....

INSPECTOR DE ARBOLADO

Cristian Ponce
Nombre y apellido

35211450
D.N.I.

Firma



Nazca 859

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 2/10/2025

Aviso S00978965/25
S00978987/25

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Fresno

Calle Bolivia N° 910 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 20 Inclinación: SI / ~~NO~~ Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas <input type="checkbox"/> Codominancias <input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto	
Pequeñas	x			Cavidad longitudinal en el fuste (m) <input type="text"/>
Grandes	x			Espesor de pared remanente (cm) <input type="text"/>

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades


RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	<input type="checkbox"/> Balanceo	F: CORTE DE RAÍCES
<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input checked="" type="checkbox"/> C: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> Superficial
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE	<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aclareo	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO	
<input type="checkbox"/> Regulación de estructura	<input type="checkbox"/> Refaldado		
	<input type="checkbox"/> Terciado		

OBSERVACIONES. Ejemplar para extracción con riesgo de caída por estar muy comprometida la zona basal del eje principal con ahuecamiento muy pronunciado sin anclaje de raíces y podredumbre de las mismas a la vez se encuentra inclinado hacia el lado contrario al del ahuecamiento radicular por lo que puede ceder en cualquier momento y quebrar

INSPECTOR/VERIFICADOR

Nicolas Muller
Nombre y Apellido



Firma

DNI



Bolivia 910



G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

AVISO: SD125617/25

INSPECCIÓN N°

ARME

FECHA DE RELEVAMIENTO: 26/11/2025

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE MANUEL EQUIA N° 1066

ESPECIE BOTÁNICA FRESNO

ÁRBOL SECO ÁRBOL SEMISECO

PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ALTURA APROX. (m) 7 INCLINACIÓN: SI / NO Mayor a 45°
 DAP (cm) 33 Menor a 45°
 ORIENTACIÓN DE LA Hacia la calle
 Hacia la propiedad
 Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA DESCOPADO DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE	DESCORTEZAMIENTO			Cavidades	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS		
	pequeñas	basal	media			alta	CODOMINANCIAS
	grandes						

Cavidad longitudinal en el fuste (m)
 Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ Expuesta Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO
 Levanta vereda: m²

RAMAS Quebradas/ Fisuradas Codominancias
 Secas/ Secas en las puntas Con mal ángulo de inserción
 Con cavidades/ Tumores o Cancros Tocones
 Bajas Que invaden espacio aéreo
 Excesivas/ Cruzadas


HOJAS De coloración anormal Síntomas de enfermedades
 Con manchas foliares Defoliación total / parcial
 Con signos de insectos

Recomendaciones del inspector: SUPERFICIAL PROFUNDA
 A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética
 B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo
 C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces

Observaciones: ARBOL SECO - SE SOLICITA EXTRACCION
RIESGO ELEVADO

PRIORIDAD:

Datos del Inspector:
Pons Novo
 Nombre y Apellido Firma DNI





Eguia 1066



PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

INSPECCIÓN N°

FECHA DE RELEVAMIENTO: 18/11/2025
ex Fiocem

AVISO: 501 231 032/25

ARME: []
UBICACIÓN DEL ÁRBOL: DE LAS CIENCIAS N° 1073

ESPECIE BOTÁNICA: PALTA
ÁRBOL SECO: [] ÁRBOL SEMISECO: []

PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

ALTURA APROX. (m): 11
DAP (cm): 4
INCLINACIÓN: SI / NO
Mayor a 45°: []
Menor a 45°: []

ORIENTACIÓN DE LA
Hacia la calle: []
Hacia la propiedad: []
Hacia el largo de la vereda: []

COPA DESBALANCEADA: [] DESCOPADO: [] DESCOPADO Y BROTADO: []
DESCORTEZAMIENTO: [] FRUCTIFICACIONES FUNGICAS: []
Cavidades: [] CODOMINANCIAS: []
basal media alta CHORREADOS: []

FUSTE: pequeñas: [] grandes: [X] Cavidad longitudinal en el fuste (m): 1.5
Espesor de pared remanente (cm): []

RAIZ: Expuesta: [] Levanta vereda: m²: [] Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS: Quebradas/ Fisuradas: [] Secas/ Secas en las puntas: [] Con cavidades/ Tumores o Cancros: [] Bajas: [] Excesivas/ Cruzadas: []
Codominancias: [] Con mal ángulo de inserción: [] Tocones: [] Que invaden espacio aéreo: []

HOJAS: De coloración anormal: [] Síntomas de enfermedades: []
Con manchas foliares: [] Defoliación total / parcial: []
Con signos de insectos: []

Recomendaciones del inspector: SUPERFICIAL: [] PROFUNDA: []
A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo
C: Extracción [X] D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces

Observaciones: ÁRBOL INCLINADO + de 45° CON CAVIDAD Y PUTREFACCIÓN CERCANO AL CUELLO DE 1,5 m x 40 cm, PROFUNDIDAD INDETERMINADA. RAJADURA ESPIRALADA, MUY ELONGADA.
Se solicita descope y posterior extracción
MOTIVO: REDUCCIÓN DE RIESGO
RIESGO MUY ELEVADO
Realizar a la brevedad.

PRIORIDAD: []
Datos del Inspector: []
Nombre y Apellido: [] Firma: [] DNI: []



De las ciencias 1073



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

OFICIO

FECHA DE RELEVAMIENTO: 17/11/2025

ARME

UBICACION DEL ARBOL

CALLE

RIVERA INDARTE

N°

1077

ESPECIE BOTANICA

FICUS

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

3

DAP (cm)

32

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

DESCORTEZAMIENTO

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

Cavidades

basal

media

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

1,60

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Codominancias

Secas/ Secas en las puntas

Con mal ángulo de inserción

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Tocones

Bajas

Que invaden espacio aéreo

Excesivas/ Cruzadas

HOJAS

De coloración anormal

Síntomas de enfermedades

Con manchas foliares

Defoliación total

Con signos de insectos

Defoliación parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Al momento de la inspeccion se observa un ejemplar parcialmente descopado con anterioridad, que presenta una gran cavidad en su fuste, provocando casi la totalidad de su descortezamiento, y quedando a la vista mader en estado de descomposicion avanzada, se estima un remanente de pared no superior al 40% en el sector mas comprometido. Se observan numerosos cortes de podas no compartimentalizados sobre ramas primarias y secundarias. Considerando que la situacion es irreversible fitosanitariamente se sugiere su extraccion prioridad media (Ley 3263 art 15 inc b y d), ampliacion de plantera y reposicion de ejemplar de acuerdo a planificacion.

Datos del Inspector/Verificador

LUCAS PEREZ

Nombre y Apellido

 Firmado digitalmente por Lucas Alberto Perez

Firma

31026617

FM ó DNI



Aviso S01202069/25

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica XX
 Calle DOBLAS N° 1103 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 3 DAP (cm) 32 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Pequeñas	Descortezamiento: Cavidades			Cavidad longitudinal en el fuste (m)
	basal	media	alto	
Grandes	SI			Espesor de pared remanente (cm)

Fructificaciones fúngicas Codominancias Chorreados

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción Riesgo
 Eliminar interferencias
 Adecuación al sitio
 Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

Formación
 Limpieza
 Aclareo
 Refaldado
 Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

Superficial

Profunda

OBSERVACIONES

Ejemplar completamente seco. Presenta descortezamiento y grietas en su fuste.

Se solicita su extracción, dejando plantera en condiciones para la plantación de un nuevo ejemplar según el plan maestro.

Prioridad Media-Alta

INSPECTOR/VERIFICADOR

Daniela Insaurralde



33.824.337

Nombre y Apellido

Firma

DNI





Planilla de Inspección de Árboles

Aviso... 500 6462 98/25

Fecha de relevamiento 18/6/20

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica

Calle... M. No N° 1414

Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 7 DAP (cm) 25 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Table with columns: Descortezamiento: Cavidades (basal, media, alto)

Fructificaciones fúngicas Codominancias Chorreados

Pequeñas Grandes Cavity longitudinal in the trunk (m) Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades NO BROTA EN PRIMAVERA VERANO

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción Riesgo Eliminar interferencias Adecuación al sitio Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

Formación Limpieza Aclareo Refaldado Terciado

Balaceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

Superficial Profunda

OBSERVACIONES. EJEMPLAR CON MULTIPLES AFECTACIONES A LO

LARGO DE SUSE PRINCIPAL. NO BROTA EN PRIMAVERA VERANO POR LO QUE DEBE SER EXTRAIDO Y REEMPLAZADO POR OTRO EJEMPLAR.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Signature: Nicolás Müller 3760751



Miro 1414

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Cedrus atlantica glauca
 Calle: Somellera N°/Ref.: 1720 Árbol seco: Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura (m): 7 D.A.P. (cm): 25 Inclínación: SI / NO Mayor a 40°: Menor a 40°:
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:
 Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
	Pequeñas			
	Grandes			

Descortezamiento:
 Fructificaciones fúngicas:
 Codominancias:
 Chorreados:
 Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:
 Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:
 Con cavidades, tumores o cáncros: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:
 Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:
B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo:
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO **E: TRASPLANTE** **F: EXTRACCIÓN**

OBSERVACIONES

Ejemplar ubicado dentro de establecimiento educativo, en zona circulada por niños.

Al momento de la inspección se observa vital con intervención sobre las raíces que compromete su estabilidad.

Debido a la zona de alto tránsito donde se encuentra ubicado, para resguardar la seguridad de bienes y personas, se solicita su extracción y reemplazo por ejemplar que se adecue al sitio.

INSPECTOR DE ARBOLADO

Rodriguez Leandro E. _____ 37951339 _____
 Nombre y apellido D.N.I. Firma





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

INSPECCION N°

AVISO:

S01275155/25

FECHA DE RELEVAMIENTO: 27/11/2025

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

CACHIMAYO

N°

1893

ESPECIE BOTANICA

NN

ARBOL SECO

X

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

5

INCLINACION: SI NO Mayor a 45°

Menor a 45°

DAP (cm)

14

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total

parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo

C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPERFICIAL

PROFUNDA

Observaciones:

Ejemplar semi adulto totalmente seco y muerto en pie

Se solicita su extraccion prioridad media

Podría ser realizada por la cuadrilla de la comuna

No se sugiere replantar en posicion ya que se encuentra por debajo de luminaria publica y proximo

a ochava.

Datos del Inspector/Verificador

LUCAS PEREZ

Nombre y Apellido

Firma

Firmado digitalmente por Lucas Alberto Perez

31026617

FM ó DNI

Cachimayo 1893



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: 500-715650/25

Arme: 612

Fecha de relevamiento 4/7/2025

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica PLATANO Árbol Seco Árbol Semí Seco
 Calle CACHIMATO N° 1913

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura aprox. (m) 16 DAP (cm) 110 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavidades Fructificaciones fúngicas Codominancias Chorreados

Pequeñas	basal	media	alto	Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
Grandes				

RAIZ Expuesta Levanta vereda m² Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR
 A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción Riesgo Eliminar Interferencias Adecuación al sitio Regulación de estructura
 B: TIPOS DE PODA Formación Limpieza Aclareo Refaldado Terciado
 Balanceo C: EXTRACCIÓN E: TRASPLANTE D: TRATAMIENTO SANITARIO
 F: CORTE DE RAÍCES Superficial Profunda

OBSERVACIONES. ÁRBOL DE GRÓN PORTE ESCUELA ALDEA
LEVANTO VEREDA y produjo RAJADURAS en el frente de
la propiedad - NO HAY ESPACIO PARA PISO por LA VEREDA -
NI SE PUEDEN CORTAR MÁS LAS RAÍCES SIN PONER EN RIESGO
LA ESTABILIDAD DEL ÁRBOL.
PLUVIAL INUTILIZADO y ESTA TEVIANTANDO LA ENTRADA DE GAS
con el Riesgo Implicado
Solicito extraccion Riesgo ELEVADO
luego realizar vereda 28 m² con planera 1.20 x 1.20
Cambiar pluvial - plantar JACARANDA.

INSPECTOR/VERIFICADOR
Pons [Signature]



Cachimayo 1913

Aviso Oficio

Arme _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Acer negundo

Calle gregorio laferrere N° 2118 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 30 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda

Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavidades Fructificaciones fúngicas Codominancias Chorreados

	Descortezamiento: Cavidades			
	basal	media	alto	
Pequeñas			x	Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
Grandes			x	Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas

Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

Superficial


Profunda

OBSERVACIONES Ejemplar para extraccion con prioridad por estar completamente seco con ramas colgadas con eje

principal rajado con presencia de bicho taladro que lo ponen en riesgo.Reemplazar por otro ejemplar en la posicion

INSPECTOR/VERIFICADOR

Nicolas Muller
Nombre y Apellido



Firma

37607051

DNI



Aviso oficio

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica fresno

Calle Del buen orden N° 1015 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 43 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda

Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE Fructificaciones fúngicas Codominancias Chorreados

	Descortezamiento: Cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			x
Grandes		x	x

Cavidad longitudinal en el fuste (m) 5

Espesor de pared remanente (cm) 20

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas

Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades regresion de copa 50 % de la copa seca

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

Superficial

Profunda

OBSERVACIONES. Ejemplar riesgoso de caída con ahuecamiento a lo largo del eje pincipal de mas de 6 m en

profundidad hacia las raices , por tener 50 % de la copa seca con una regresion de copa marcada

INSPECTOR/VERIFICADOR

Nicolas muller

Nombre y Apellido



Firma

37607051

DNI



Del buen orden 1015

