



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: RS-2025-49062323-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Miércoles 12 de Noviembre de 2025

Referencia: Autoriza extracciones EX-2025-48954741- -GCABA-COMUNA12

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N° 1777, el Decreto N°166/2013 y su modificatorios, y el Expediente Electrónico N° EX-2025-48954741- -GCABA-COMUNA12;

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el visto tramitan la autorización para la extracción de diversos árboles ubicados en la Comuna 12 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que por medio del Decreto N° 166/2013 se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley N° 1777;

Que la Ley N° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto N° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos e) y f) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que el artículo 28 de la ley 1777, ponen en cabeza del Presidente de la Junta Comunal funciones de administración general;

En este marco, la Gerencia Operativa de Gestión Comunal mediante el informe N° IF-2025-49052218-GCABA-COMUNA12 informó que por las actuaciones mencionadas anteriormente tramitan las extracciones de los árboles situados en el ámbito de esta Comuna 12, que a continuación se detallan: Acer negundo, ubicado en Nazca 5916 LA1, dentro del espacio verde del Barrio San Martín, informe de inspección obrante N° IF-2025-49042784-GCABA-COMUNA12; Acer negundo ubicado en Santos Vega 5930, dentro del espacio verde del Barrio San Martín, informe de inspección obrante N° IF-2025-49042131-GCABA-COMUNA12; Acer negundo ubicado en Nazca 5916 LD1, dentro del espacio verde del Barrio San Martín, informe de inspección obrante N° IF-2025-49044278-GCABA-COMUNA12; Persea americana ubicado en Nazca 5980 LA1 (edificios 25 y 26), dentro del espacio verde del Barrio San Martín, informe de inspección obrante N° IF-2025-49044715-GCABA-COMUNA12; Melia azedarach ubicado en General Paz 5220 , dentro del espacio verde del Barrio San Martín, informe de inspección obrante N° IF-2025-49045059-GCABA-COMUNA12; Melia azedarach ubicado en F. Parravicini ex César Ratti 5989 (entre edificios 21 y 22), dentro del espacio verde del Barrio San Martín, informe de inspección obrante N° IF-2025-49045407-GCABA-COMUNA12; Erythrina crista-galli ubicado en F. Parravicini ex César Ratti 5988, dentro del espacio verde del Barrio San Martín, informe de inspección obrante N° IF-2025-49045670-GCABA-COMUNA12; Populus nigra ubicado en F. Parravicini ex César Ratti 5963, dentro del espacio verde del Barrio San Martín, informe de inspección obrante N° IF-2025-49045949-GCABA-COMUNA12; Erythrina crista-galli ubicado en F. Parravicini ex César Ratti 5962, dentro del espacio verde del Barrio San Martín, informe de inspección obrante N° IF-2025-49046131-GCABA-COMUNA12; Ocotea acutifolia ubicado en F. Parravicini ex César Ratti 5937, dentro del espacio verde del Barrio San Martín, informe de inspección obrante N° IF-2025-49046306-GCABA-COMUNA12; Acer negundo ubicado en Ezeiza 3215 , dentro del espacio verde del Barrio San Martín, informe de inspección obrante N° IF-2025-49046468-GCABA-COMUNA12; Populus nigra ubicado en Ezeiza 2752 (Edificio 23), dentro del espacio verde del Barrio San Martín, informe de inspección obrante N° IF-2025-49046609-GCABA-COMUNA12; Morus alba ubicado en Ezeiza 2750, dentro del espacio verde del Barrio San Martín, informe de inspección obrante N° IF-2025-49046890-GCABA-COMUNA12; Acer negundo ubicado en Ezeiza 3215, dentro del espacio verde del Barrio San Martín, informe de inspección obrante N° IF-2025-49047080-GCABA-COMUNA12; Melia azedarach ubicado en Ezeiza 2785 (entre edificios 24 y 28) , dentro del espacio verde del Barrio San Martín, informe de inspección obrante N° IF-2025-49047375-GCABA-COMUNA12; Albizia julibrissin ubicado en Estrella Federal 2620 LD1, dentro del espacio verde del Barrio San Martín, informe de inspección obrante N° IF-2025-49047528-GCABA-COMUNA12; Erythrina crista-galli ubicado entre edificios 27 a 26 , dentro del espacio verde del Barrio San Martín, informe de inspección obrante N° IF-2025-49047785-GCABA-COMUNA12; Acer negundo ubicado en entre edificios 26 a 25 , dentro del espacio verde del Barrio San Martín, informe de inspección obrante N° IF-2025-49048569-GCABA-COMUNA12; Lagerstroemia indica ubicado en entre edificios 26 y 25 , dentro del espacio verde del Barrio San Martín, informe de inspección obrante N° IF-2025-49048771-GCABA-COMUNA12; Robinia pseudoacacia ubicado entre edificios 34 y 33, dentro del espacio verde del Barrio San Martín, informe de inspección obrante N° IF-2025-49048887-GCABA-COMUNA12; Acer negundo ubicado en Enrique Muiño 6210, dentro del espacio verde del Barrio San Martín, informe de inspección obrante N° IF-2025-49049073-GCABA-COMUNA12; Citrus limon ubicado en El gaucho (12) 6110 b, dentro del espacio verde del Barrio San Martín, informe de inspección obrante N° IF-2025-49049220-GCABA-COMUNA12; Acer negundo ubicado en Condarco 5966, dentro del espacio verde del Barrio San Martín, informe de inspección obrante N° IF-2025-49049328-GCABA-COMUNA12; Brachychiton populneus ubicado en Alvarez Prado 2561 LA1, dentro del espacio verde del Barrio San Martín, informe de inspección obrante N° IF-2025-49049504-GCABA-COMUNA12; Prunus cerasifera ubicado en Nazca entre edificios 31 y 25, dentro del espacio verde del Barrio San Martín, informe de inspección obrante N° IF-2025-49049726-GCABA-COMUNA12; Albizia julibrissin ubicado en Ezeiza 2781 (entre edificios 24 y 28), dentro del espacio verde del Barrio San Martín, informe de inspección obrante N° IF-2025-49050083-GCABA-COMUNA12; Erythrina crista-galli ubicado entre

edificios 27 y 26 , dentro del espacio verde del Barrio San Martín, informe de inspección obrante N° IF-2025-49050342-GCABA-COMUNA12; Albizia julibrissin ubicado en F. Parravicini ex César Ratti 5916, dentro del espacio verde del Barrio San Martín, informe de inspección obrante N° IF-2025-49050553-GCABA-COMUNA12;

Que asimismo agregó que “es importante destacar que a través de estos informes, los inspectores de arbolado observaron la necesidad de realizar las extracciones toda vez que se encontraban en riesgo la seguridad de las personas y/o bienes, ya sea por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas, siendo que no era posible su recuperación o ya se encontraban secos al momento de la inspección.”;

Que la firma SALVATORI S.A. PARQUES Y JARDINES, CUIT 30-51270012-4, resultó adjudicataria del Renglón N.º 12, correspondiente a la Comuna 12, en el marco de la Licitación Pública N.º 297/SIGAF/2018, a través de la Resolución N.º 2019-85-GCABA-SECAYGC, mediante la cual se tramitó la contratación del “Servicio de Mantenimiento Integral y Sostenido de los Espacios Verdes Comunes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;

Que en este estado corresponde autorizar las extracciones mencionadas en los párrafos precedentes;

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;

LA PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 12

RESUELVE

Artículo 1º.- Autorícese a la empresa SALVATORI S.A. PARQUES Y JARDINES, CUIT 30-51270012-4, para que en el marco del contrato vigente, proceda a extraer por cuenta y orden del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires los ejemplares arbóreos que a continuación se detallan: Acer negundo, ubicado en Nazca 5916 LA1, dentro del espacio verde del Barrio San Martín, informe de inspección obrante N° IF-2025-49042784-GCABA-COMUNA12; Acer negundo ubicado en Santos Vega 5930, dentro del espacio verde del Barrio San Martín, informe de inspección obrante N° IF-2025-49042131-GCABA-COMUNA12; Acer negundo ubicado en Nazca 5916 LD1, dentro del espacio verde del Barrio San Martín, informe de inspección obrante N° IF-2025-49044278-GCABA-COMUNA12; Persea americana ubicado en Nazca 5980 LA1 (edificios 25 y 26), dentro del espacio verde del Barrio San Martín, informe de inspección obrante N° IF-2025-49044715-GCABA-COMUNA12; Melia azedarach ubicado en General Paz 5220 , dentro del espacio verde del Barrio San Martín, informe de inspección obrante N° IF-2025-49045059-GCABA-COMUNA12; Melia azedarach ubicado en F. Parravicini ex César Ratti 5989 (entre edificios 21 y 22), dentro del espacio verde del Barrio San Martín, informe de inspección obrante N° IF-2025-49045407-GCABA-COMUNA12; Erythrina crista-galli ubicado en F. Parravicini ex César Ratti 5988, dentro del espacio verde del Barrio San Martín, informe de inspección obrante N° IF-2025-49045670-GCABA-COMUNA12; Populus nigra ubicado en F. Parravicini ex César Ratti 5963, dentro del espacio verde del Barrio San Martín, informe de inspección obrante N° IF-2025-49045949-GCABA-COMUNA12; Erythrina crista-galli ubicado en F. Parravicini ex César Ratti 5962, dentro del espacio verde del Barrio San Martín, informe de inspección obrante N° IF-2025-49046131-GCABA-COMUNA12; Ocotea acutifolia ubicado en F. Parravicini ex César Ratti 5937, dentro del espacio verde del Barrio San Martín, informe de inspección obrante N° IF-2025-49046306-GCABA-COMUNA12; Acer negundo ubicado en Ezeiza 3215 , dentro del espacio verde del Barrio San Martín, informe de inspección obrante N° IF-2025-49046468-GCABA-COMUNA12; Populus nigra ubicado en Ezeiza 2752 (Edificio 23), dentro del espacio verde del Barrio San Martín, informe de inspección obrante N° IF-2025-49046609-GCABA-COMUNA12; Morus alba ubicado en Ezeiza 2750, dentro del espacio verde del Barrio San Martín, informe de inspección obrante N° IF-2025-49046890-GCABA-COMUNA12; Acer

negundo ubicado en Ezeiza 3215, dentro del espacio verde del Barrio San Martín, informe de inspección obrante N° IF-2025-49047080-GCABA-COMUNA12; Melia azedarach ubicado en Ezeiza 2785 (entre edificios 24 y 28) , dentro del espacio verde del Barrio San Martín, informe de inspección obrante N° IF-2025-49047375-GCABA-COMUNA12; Albizia julibrissin ubicado en Estrella Federal 2620 LD1, dentro del espacio verde del Barrio San Martín, informe de inspección obrante N° IF-2025-49047528-GCABA-COMUNA12; Erythrina crista-galli ubicado entre edificios 27 a 26 , dentro del espacio verde del Barrio San Martín, informe de inspección obrante N° IF-2025-49047785-GCABA-COMUNA12; Acer negundo ubicado en entre edificios 26 a 25 , dentro del espacio verde del Barrio San Martín, informe de inspección obrante N° IF-2025-49048569-GCABA-COMUNA12; Lagerstroemia indica ubicado en entre edificios 26 y 25 , dentro del espacio verde del Barrio San Martín, informe de inspección obrante N° IF-2025-49048771-GCABA-COMUNA12; Robinia pseudoacacia ubicado entre edificios 34 y 33, dentro del espacio verde del Barrio San Martín, informe de inspección obrante N° IF-2025-49048887-GCABA-COMUNA12; Acer negundo ubicado en Enrique Muiño 6210, dentro del espacio verde del Barrio San Martín, informe de inspección obrante N° IF-2025-49049073-GCABA-COMUNA12; Citrus limon ubicado en El gaucho (12) 6110 b, dentro del espacio verde del Barrio San Martín, informe de inspección obrante N° IF-2025-49049220-GCABA-COMUNA12; Acer negundo ubicado en Condarco 5966, dentro del espacio verde del Barrio San Martín, informe de inspección obrante N° IF-2025-49049328-GCABA-COMUNA12; Brachychiton populneus ubicado en Alvarez Prado 2561 LA1, dentro del espacio verde del Barrio San Martín, informe de inspección obrante N° IF-2025-49049504-GCABA-COMUNA12; Prunus cerasifera ubicado en Nazca entre edificios 31 y 25, dentro del espacio verde del Barrio San Martín, informe de inspección obrante N° IF-2025-49049726-GCABA-COMUNA12; Albizia julibrissin ubicado en Ezeiza 2781 (entre edificios 24 y 28), dentro del espacio verde del Barrio San Martín, informe de inspección obrante N° IF-2025-49050083-GCABA-COMUNA12; Erythrina crista-galli ubicado entre edificios 27 y 26 , dentro del espacio verde del Barrio San Martín, informe de inspección obrante N° IF-2025-49050342-GCABA-COMUNA12; Albizia julibrissin ubicado en F. Parravicini ex César Ratti 5916, dentro del espacio verde del Barrio San Martín, informe de inspección obrante N° IF-2025-49050553-GCABA-COMUNA12; por los motivos expuestos en los considerandos y cuyos informes inspección forman parte integrante de la presente.

Artículo 2°.- Oportunamente procédase a la plantación de un nuevo ejemplar vital y de calidad, aptos para el Arbolado Público Urbano, según el ancho de vereda que corresponda a cada una de las planteras identificadas en las locaciones mencionadas.

Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.

Digitally signed by Florencia Marcela MATTEI
Date: 2025.11.12 19:42:01 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

FLORENCIA MARCELA MATTEI
Presidente Junta Comunal
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.11.12 19:42:08 -03:00

Aviso: Oficio

Estado del árbol: Seco

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Nazca Nº: 5916 Ref: LA1 EEVV Barrio San Martin
Especie: Acer negundo

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 11.00 DAP (cm): 70.00
Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☒

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			X
Grandes		X	
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:	X		
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☒ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐
Quebradas/fisuradas ☒ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐
Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐
Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☐ A) Interferencia ☐ A) Adecuación ☐ A) Estructura
☐ B) Formación ☐ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado ☐ B) Balanceo ☐ B) Despunte ☐ B) Reducción
☒ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

Ejemplar presenta riesgo a terceros y/o bienes. Se encuentra totalmente seco y sin probabilidad de rebrote o ser trasplantado.

Fernando Aversente

27309806

trésente

IF-2025-49042784-GCABA-COMUNA12







G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2025-49042784-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Miércoles 12 de Noviembre de 2025

Referencia: S/ EXTRACCION BARRIO SAN MARTIN Nazca N° 5916

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.11.12 16:46:18 -03:00

FLORENCIA SALVONI
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.11.12 16:46:19 -03:00

Aviso: Oficio

Estado del árbol: Seco

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Santos Vega

Nº: 5930

Ref: EEVV San Martin

Especie: Acer negundo

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 2.00 DAP (cm): 50.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☒ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☒ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones	☐	Excesivas/cruzadas	☐	Mal ángulo	☐
Quebradas/fisuradas	☐	Secas/secas en puntas	☒	Bajas	☐
Codominancias	☐	Tumores/Cancros	☐	Invaden esp. aéreo	☐

HOJAS

Color. anormal	☐	Manchas foliares	☐	Defoliación total	☒
Defoliación parcial	☐	Signos de insectos	☐	Enfermedades	☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☐ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☒ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Ejemplar presenta riesgo a terceros y/o bienes. Se encuentra totalmente seco y sin probabilidad de rebrote o ser trasplantado.

Luciano Federico Breitenberger

31501015

IF-2025-49042131-GCABA-COMUNA12





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2025-49042131-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Miércoles 12 de Noviembre de 2025

Referencia: S/ EXTRACCION SANTOS VEGA 5930 BARRIO SAN MARTIN

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.11.12 16:42:43 -03:00

FLORENCIA SALVONI
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.11.12 16:42:44 -03:00

Aviso: Oficio

Estado del árbol: Seco

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Nazca Nº: 5916 Ref: LD1 - EEVV Barrio San Martin
Especie: Acer negundo

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 6.00 DAP (cm): 90.00
Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☒ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			X
Grandes		X	
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:	X		
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☒ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐
Quebradas/fisuradas ☒ Secas/secas en puntas ☒ Bajas ☐
Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐
Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☐ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☒ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Ejemplar presenta riesgo a terceros y/o bienes. Se encuentra totalmente seco y sin probabilidad de rebrote o ser trasplantado.

Fernando Aversente

27309806

trésente

IF-2025-49044278-GCABA-COMUNA12







G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2025-49044278-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Miércoles 12 de Noviembre de 2025

Referencia: S/ EEVV BARRIO SAN MARTIN Nazca N° 5916 LD1

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.11.12 16:56:25 -03:00

FLORENCIA SALVONI
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.11.12 16:56:26 -03:00

Aviso: Oficio

Estado del árbol: Seco

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Nazca (edificio 25 y 26)

Nº: 5980

Ref: LA1 - EEVV barrio San Martin

Especie: Persea americana

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 14.00 DAP (cm): 40.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones	☐	Excesivas/cruzadas	☐	Mal ángulo	☐
Quebradas/fisuradas	☒	Secas/secas en puntas	☒	Bajas	☐
Codominancias	☐	Tumores/Cancros	☐	Invaden esp. aéreo	☐

HOJAS

Color. anormal	☐	Manchas foliares	☐	Defoliación total	☐
Defoliación parcial	☐	Signos de insectos	☐	Enfermedades	☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☐ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☒ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Ejemplar presenta riesgo a terceros y/o bienes. Se encuentra totalmente seco y sin probabilidad de rebrote o ser trasplantado.

Fernando Aversente

27309806

tresente

IF-2025-49044715-GCABA-COMUNA12







G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2025-49044715-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Miércoles 12 de Noviembre de 2025

Referencia: S/EEVV BARRIO SAN MARTIN Nazca (edificio 25 y 26) N° 5980 LA1

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.11.12 16:59:28 -03:00

FLORENCIA SALVONI
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.11.12 16:59:28 -03:00

Aviso: Oficio

Estado del árbol: Seco

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: General paz

Nº: 5220

Ref: EEVV Barrio San Martin

Especie: Melia azedarach

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 9.00 DAP (cm): 50.00

Inclinación: ☐ NO ☒ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☒ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:	☒	Codominancias:	☐
Chorreados:	☒		
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones	☐	Excesivas/cruzadas	☐	Mal ángulo	☐
Quebradas/fisuradas	☒	Secas/secas en puntas	☐	Bajas	☐
Codominancias	☐	Tumores/Cancros	☐	Invaden esp. aéreo	☐

HOJAS

Color. anormal	☐	Manchas foliares	☐	Defoliación total	☒
Defoliación parcial	☐	Signos de insectos	☐	Enfermedades	☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☐ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☒ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Ejemplar presenta riesgo a terceros y/o bienes. Se encuentra totalmente seco y sin probabilidad de rebrote o ser trasplantado.

Luciano Federico Breitenberger

31501015

IF-2025-49045059-GCABA-COMUNA12





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2025-49045059-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Miércoles 12 de Noviembre de 2025

Referencia: S/EEVV BARRIO SAN MARTIN General paz N° 5220

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.11.12 17:01:28 -03:00

FLORENCIA SALVONI
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.11.12 17:01:27 -03:00

Aviso: Oficio

Estado del árbol: Semiseco

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: F. Parravicini ex César Ratti Nº: 5989 Ref: Entre edificios 21 y 22 - EEVV Barrio san martin
Especie: Melia azedarach

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 12.00 DAP (cm): 80.00
Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☒ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes		X	
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐
Quebradas/fisuradas ☒ Secas/secas en puntas ☒ Bajas ☐
Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐
Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☐ A) Interferencia ☐ A) Adecuación ☐ A) Estructura
☐ B) Formación ☐ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado ☐ B) Balanceo ☐ B) Despunte ☐ B) Reducción
☒ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

Ejemplar presenta riesgo a terceros y/o bienes. Se encuentra semiseco y presenta un problema para la seguridad en vías peatonales.

Fernando Aversente

27309806

tresente

IF-2025-49045407-GCABA-COMUNA12







G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2025-49045407-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Miércoles 12 de Noviembre de 2025

Referencia: S/EEVV BARRIO SAN MARTIN F. Parravicini ex César Ratti N° 5989

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.11.12 17:03:43 -03:00

FLORENCIA SALVONI
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.11.12 17:03:44 -03:00

Aviso: Oficio

Estado del árbol: Seco

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: F. Parravicini ex César Ratti Nº: 5988 Ref: EEVV Barrio San Martín
Especie: Erythrina crista-galli

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 6.00 DAP (cm): 60.00
Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:	X		
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☒ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐
Quebradas/fisuradas ☒ Secas/secas en puntas ☒ Bajas ☐
Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐
Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☐ A) Interferencia ☐ A) Adecuación ☐ A) Estructura
☐ B) Formación ☐ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado ☐ B) Balanceo ☐ B) Despunte ☐ B) Reducción
☒ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

Ejemplar presenta riesgo a terceros y/o bienes. Se encuentra totalmente seco y sin probabilidad de rebrote o ser trasplantado.

Fernando Aversente

27309806

trésente

IF-2025-49045670-GCABA-COMUNA12







G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2025-49045670-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Miércoles 12 de Noviembre de 2025

Referencia: S/EEVV BARRIO SAN MARTIN F. Parravicini ex César Ratti N° 5988

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.11.12 17:05:37 -03:00

FLORENCIA SALVONI
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.11.12 17:05:38 -03:00

Aviso: Oficio

Estado del árbol: Semiseco

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: F. Parravicini ex César Ratti

Nº: 5963

Ref: EEVV Barrio San Martin

Especie: Populus nigra

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 20.00 DAP (cm): 90.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:	☒	Codominancias:	☐ Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones	☒	Excesivas/cruzadas	☐	Mal ángulo	☐
Quebradas/fisuradas	☒	Secas/secas en puntas	☒	Bajas	☐
Codominancias	☐	Tumores/Cancros	☐	Invaden esp. aéreo	☐

HOJAS

Color. anormal	☐	Manchas foliares	☐	Defoliación total	☐
Defoliación parcial	☐	Signos de insectos	☐	Enfermedades	☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☐ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☒ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Ejemplar presenta riesgo a terceros y/o bienes. Se encuentra semiseco y presenta un problema para la seguridad en vías peatonales.

Fernando Aversente

27309806

tresente

IF-2025-49045949-GCABA-COMUNA12







G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2025-49045949-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Miércoles 12 de Noviembre de 2025

Referencia: S/EXTRACCIÓN EEVV BARRIO SAN MARTIN F. Parravicini ex César Ratti N° 5963

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.11.12 17:08:10 -03:00

FLORENCIA SALVONI
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.11.12 17:08:10 -03:00

Aviso: Oficio

Estado del árbol: Seco

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: F. Parravicini ex César Ratti

Nº: 5962

Ref: EEVV Barrio San Martin

Especie: Erythrina crista-galli

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 7.00 DAP (cm): 50.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:	X		
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones	☒	Excesivas/cruzadas	☐	Mal ángulo	☐
Quebradas/fisuradas	☒	Secas/secas en puntas	☒	Bajas	☐
Codominancias	☐	Tumores/Cancros	☐	Invaden esp. aéreo	☐

HOJAS

Color. anormal	☐	Manchas foliares	☐	Defoliación total	☐
Defoliación parcial	☐	Signos de insectos	☐	Enfermedades	☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☐ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☒ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Ejemplar presenta riesgo a terceros y/o bienes. Se encuentra totalmente seco y sin probabilidad de rebrote o ser trasplantado.

Fernando Aversente

27309806

tresente

IF-2025-49046131-GCABA-COMUNA12







G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2025-49046131-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Miércoles 12 de Noviembre de 2025

Referencia: S/EXTRACCIÓN EEVV BARRIO SAN MARTIN F. Parravicini ex César Ratti N° 5962

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.11.12 17:09:51 -03:00

FLORENCIA SALVONI
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.11.12 17:09:52 -03:00

Aviso: Oficio

Estado del árbol: Seco

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: F. Parravicini ex César Ratti

Nº: 5937

Ref: EEVV Barrio San Martin

Especie: Ocotea acutifolia

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 9.00 DAP (cm): 120.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☒ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas		X	
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐
 Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☒ Bajas ☐
 Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐
 Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☐ A) Interferencia ☐ A) Adecuación ☐ A) Estructura
☐ B) Formación ☐ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado ☐ B) Balanceo ☐ B) Despunte ☐ B) Reducción
☒ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

Ejemplar presenta riesgo a terceros y/o bienes. Se encuentra totalmente seco y sin probabilidad de rebrote o ser trasplantado.

Fernando Aversente

27309806

trésente

IF-2025-49046306-GCABA-COMUNA12







G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2025-49046306-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Miércoles 12 de Noviembre de 2025

Referencia: S/EXTRACCIÓN EEVV BARRIO SAN MARTIN F. Parravicini ex César Ratti N° 5937

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.11.12 17:11:09 -03:00

FLORENCIA SALVONI
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.11.12 17:11:10 -03:00

Aviso: Oficio

Estado del árbol: Semiseco

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Ezeiza

Nº: 3215

Ref: EEVV Barrio San Martin

Especie: Acer negundo

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 8.00 DAP (cm): 35.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☒

FUSTE

Cavidad	Basal		Media		Alto	
Pequeñas						
Grandes						
Fructific. fúngicas:	☒	Codominancias:	☐	Chorreados:	☐	
Descortezamiento:	☒					
Cavidad fuste (m):			Espesor pared (cm):			

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones	☐	Excesivas/cruzadas	☐	Mal ángulo	☐
Quebradas/fisuradas	☒	Secas/secas en puntas	☒	Bajas	☐
Codominancias	☐	Tumores/Cancros	☐	Invaden esp. aéreo	☐

HOJAS

Color. anormal	☐	Manchas foliares	☐	Defoliación total	☐
Defoliación parcial	☐	Signos de insectos	☐	Enfermedades	☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☐ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☒ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			


OBSERVACIONES

Ejemplar presenta riesgo a terceros y/o bienes. Se encuentra semiseco y presenta un problema para la seguridad en vías peatonales.

Luciano Federico Breitenberger

31501015

IF-2025-49046468-GCABA-COMUNA12





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2025-49046468-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Miércoles 12 de Noviembre de 2025

Referencia: S/EXTRACCIÓN EEVV BARRIO SAN MARTIN Ezeiza N° 3215

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.11.12 17:12:29 -03:00

FLORENCIA SALVONI
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.11.12 17:12:30 -03:00

Aviso: Oficio

Estado del árbol: Semiseco

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Ezeiza Nº: 2752 Ref: Edificio 23
Especie: Populus nigra

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 16.00 DAP (cm): 130.00
Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes	X		
Fructific. fúngicas:	X	Codominancias:	X
Descortezamiento:		Chorreados:	
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐
Quebradas/fisuradas ☒ Secas/secas en puntas ☒ Bajas ☐
Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐
Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☐ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☒ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Ejemplar presenta riesgo a terceros y/o bienes. Se encuentra semiseco y presenta un problema para la seguridad en vías peatonales.

Fernando Aversente

27309806

trésente

IF-2025-49046609-GCABA-COMUNA12







G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2025-49046609-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Miércoles 12 de Noviembre de 2025

Referencia: S/EXTRACCIÓN EEVV BARRIO SAN MARTIN Ezeiza N° 2752

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.11.12 17:13:48 -03:00

FLORENCIA SALVONI
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.11.12 17:13:49 -03:00

Aviso: Oficio

Estado del árbol: Semiseco

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Ezeiza

Nº: 2750 (23)

Ref: EEVV Barrio San Martin

Especie: Morus alba

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 1.50 DAP (cm): 35.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☒

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones	☐	Excesivas/cruzadas	☐	Mal ángulo	☐
Quebradas/fisuradas	☐	Secas/secas en puntas	☐	Bajas	☐
Codominancias	☐	Tumores/Cancros	☐	Invaden esp. aéreo	☐

HOJAS

Color. anormal	☐	Manchas foliares	☐	Defoliación total	☐
Defoliación parcial	☒	Signos de insectos	☐	Enfermedades	☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☐ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☒ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Ejemplar presenta riesgo a terceros y/o bienes. Se encuentra semiseco y presenta un problema para la seguridad en vías peatonales.

Luciano Federico Breitenberger

31501015

IF-2025-49046890-GCABA-COMUNA12





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2025-49046890-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Miércoles 12 de Noviembre de 2025

Referencia: S/EXTRACCIÓN EEVV BARRIO SAN MARTIN Ezeiza N° 2750

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.11.12 17:15:37 -03:00

FLORENCIA SALVONI
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.11.12 17:15:37 -03:00

Aviso: Oficio

Estado del árbol: Seco

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Ezeiza

Nº: 3215

Ref: EEVV Barrio San Martin

Especie: Acer negundo

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 9.00 DAP (cm): 45.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:	☒	Codominancias:	☐
Descortezamiento:	☒		
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐
 Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☒ Bajas ☐
 Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☒
 Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☐ A) Interferencia ☐ A) Adecuación ☐ A) Estructura
☐ B) Formación ☐ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado ☐ B) Balanceo ☐ B) Despunte ☐ B) Reducción
☒ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

Ejemplar presenta riesgo a terceros y/o bienes. Se encuentra totalmente seco y sin probabilidad de rebrote o ser trasplantado.

Luciano Federico Breitenberger

31501015



IF-2025-49047080-GCABA-COMUNA12





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2025-49047080-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Miércoles 12 de Noviembre de 2025

Referencia: S/EXTRACCIÓN EEVV BARRIO SAN MARTIN Ezeiza 3215

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.11.12 17:16:44 -03:00

FLORENCIA SALVONI
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.11.12 17:16:45 -03:00

Aviso: Oficio

Estado del árbol: Semiseco

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Ezeiza (entre edificios 24 y 28)

Nº: 2785

Ref: EEVV Barrio San Martin

Especie: Melia azedarach

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 13.00 DAP (cm): 100.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☒ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			X
Grandes		X	
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:	X		
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones	☒	Excesivas/cruzadas	☐	Mal ángulo	☐
Quebradas/fisuradas	☒	Secas/secas en puntas	☒	Bajas	☐
Codominancias	☐	Tumores/Cancros	☐	Invaden esp. aéreo	☐

HOJAS

Color. anormal	☐	Manchas foliares	☐	Defoliación total	☐
Defoliación parcial	☐	Signos de insectos	☐	Enfermedades	☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☐ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☒ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES


Ejemplar presenta riesgo a terceros y/o bienes. Se encuentra semiseco y presenta un problema para la seguridad en vías peatonales.

Fernando Aversente

27309806

trésente

IF-2025-49047375-GCABA-COMUNA12







G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2025-49047375-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Miércoles 12 de Noviembre de 2025

Referencia: S/EXTRACCIÓN EEVV BARRIO SAN MARTIN Ezeiza 2785 ENTRE ED 24 Y 28

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.11.12 17:18:33 -03:00

FLORENCIA SALVONI
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.11.12 17:18:35 -03:00

Aviso: Oficio

Estado del árbol: Semiseco

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Estrella Federal

Nº: 2620

Ref: LD1

Especie: Albizia julibrissin

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 9.00 DAP (cm): 55.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas		X	X
Grandes	X		
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:	X		
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones	☒	Excesivas/cruzadas	☐	Mal ángulo	☐
Quebradas/fisuradas	☒	Secas/secas en puntas	☒	Bajas	☐
Codominancias	☐	Tumores/Cancros	☐	Invaden esp. aéreo	☐

HOJAS

Color. anormal	☐	Manchas foliares	☐	Defoliación total	☐
Defoliación parcial	☐	Signos de insectos	☐	Enfermedades	☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☐ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☒ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Ejemplar presenta riesgo a terceros y/o bienes. Se encuentra semiseco y presenta un problema para la seguridad en vías peatonales.

Fernando Aversente

27309806

tresente

IF-2025-49047528-GCABA-COMUNA12







G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2025-49047528-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Miércoles 12 de Noviembre de 2025

Referencia: S/EXTRACCIÓN EEVV BARRIO SAN MARTIN Estrella Federal N° 2620 LD1

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.11.12 17:20:11 -03:00

FLORENCIA SALVONI
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.11.12 17:20:11 -03:00

Aviso: Oficio

Estado del árbol: Seco

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Entre edificios 27 y 26

Nº:

Ref: EEVV Barrio San Martín

Especie: Erythrina crista-galli

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 6.00 DAP (cm): 40.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☒ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas		X	
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones	☒	Excesivas/cruzadas	☐	Mal ángulo	☐
Quebradas/fisuradas	☒	Secas/secas en puntas	☒	Bajas	☐
Codominancias	☐	Tumores/Cancros	☐	Invaden esp. aéreo	☐

HOJAS

Color. anormal	☐	Manchas foliares	☐	Defoliación total	☐
Defoliación parcial	☐	Signos de insectos	☐	Enfermedades	☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☐ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☒ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Ejemplar presenta riesgo a terceros y/o bienes. Se encuentra totalmente seco y sin probabilidad de rebrote o ser trasplantado.

Fernando Aversente

27309806

trésente

IF-2025-49047785-GCABA-COMUNA12







G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2025-49047785-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Miércoles 12 de Noviembre de 2025

Referencia: S/EXTRACCIÓN EEVV BARRIO SAN MARTIN Entre edificios 27 y 26

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.11.12 17:22:33 -03:00

FLORENCIA SALVONI
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.11.12 17:22:33 -03:00

Aviso: Oficio

Estado del árbol: Seco

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Entre edificios 26 a 25

Nº:

Ref: EEVV - Barrio San Martin

Especie: Acer negundo

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 8.00 DAP (cm): 70.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☒ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☒

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes		X	
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:	X		
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☒ Mal ángulo ☐
Quebradas/fisuradas ☒ Secas/secas en punta ☒ Bajas ☐
Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐
Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☐ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☒ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Ejemplar presenta tronco con pudrición avanzada, cavidades de gran tamaño y pérdida estructural significativa, evidenciando riesgo de fractura o colapso. Por este motivo es que se procede a realizar la extracción de emergencia a fin de preservar la integridad de personas y bienes para evitar el riesgo potencial que representa.

Type
Fernando Aversente

27309806

trésente

IF-2025-49048146-GCABA-COMUNA12







G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2025-49048146-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Miércoles 12 de Noviembre de 2025

Referencia: S/EXTRACCIÓN EEVV BARRIO SAN MARTIN Entre edificios 26 a 25

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.11.12 17:24:36 -03:00

FLORENCIA SALVONI
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.11.12 17:24:38 -03:00

Aviso: Oficio

Estado del árbol: Semiseco

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Entre edificios 26 a 25

Nº:

Ref:

EEVV Barrio San Martin

Especie: Acer negundo

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 7.00 DAP (cm): 85.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☒

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas		X	
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:	X		
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones	☒	Excesivas/cruzadas	☒	Mal ángulo	☐
Quebradas/fisuradas	☒	Secas/secas en puntas	☒	Bajas	☐
Codominancias	☐	Tumores/Cancros	☐	Invaden esp. aéreo	☐

HOJAS

Color. anormal	☐	Manchas foliares	☐	Defoliación total	☐
Defoliación parcial	☐	Signos de insectos	☐	Enfermedades	☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☐ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☒ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Ejemplar presenta riesgo a terceros y/o bienes. Se encuentra semiseco y presenta un problema para la seguridad en vías peatonales.

Fernando Aversente

27309806

transente

IF-2025-49048569-GCABA-COMUNA12







G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2025-49048569-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Miércoles 12 de Noviembre de 2025

Referencia: S/ EXTRACCIÓN EEVV BARRIO SAN MARTIN Entre edificios 26 a 25 (2)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.11.12 17:27:05 -03:00

FLORENCIA SALVONI
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.11.12 17:27:05 -03:00

Aviso: Oficio

Estado del árbol: Seco

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Entre edificios 26 @ 25

Nº: 5924

Ref: EEVV Barrio San Martin

Especie: Lagerstroemia indica

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 4.00 DAP (cm): 25.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones	☐	Excesivas/cruzadas	☐	Mal ángulo	☐
Quebradas/fisuradas	☒	Secas/secas en puntas	☒	Bajas	☐
Codominancias	☐	Tumores/Cancros	☐	Invaden esp. aéreo	☐

HOJAS

Color. anormal	☐	Manchas foliares	☐	Defoliación total	☐
Defoliación parcial	☐	Signos de insectos	☐	Enfermedades	☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☐ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☒ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Ejemplar presenta riesgo a terceros y/o bienes. Se encuentra totalmente seco y sin probabilidad de rebrote o ser trasplantado.

Fernando Aversente

27309806

tresente

IF-2025-49048771-GCABA-COMUNA12







G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2025-49048771-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Miércoles 12 de Noviembre de 2025

Referencia: S/EXTRACCIÓN EEVV BARRIO SAN MARTIN Entre edificios 26 a 25 (3)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.11.12 17:28:22 -03:00

FLORENCIA SALVONI
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.11.12 17:28:23 -03:00

Aviso: Oficio

Estado del árbol: Seco

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Entre edificio 34 y 33

Nº:

Ref: EEVV Barrio San Martin

Especie: Robinia pseudoacacia

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 9.00 DAP (cm): 40.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:	X		
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones	☐	Excesivas/cruzadas	☐	Mal ángulo	☐
Quebradas/fisuradas	☐	Secas/secas en puntas	☒	Bajas	☐
Codominancias	☐	Tumores/Cancros	☐	Invaden esp. aéreo	☐

HOJAS

Color. anormal	☐	Manchas foliares	☐	Defoliación total	☒
Defoliación parcial	☐	Signos de insectos	☐	Enfermedades	☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☐ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☒ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Ejemplar presenta riesgo a terceros y/o bienes. Se encuentra totalmente seco y sin probabilidad de rebrote o ser trasplantado.

Luciano Federico Breitenberger

31501015

IF-2025-49048887-GCABA-COMUNA12





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2025-49048887-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Miércoles 12 de Noviembre de 2025

Referencia: S/EXTRACCIÓN EEVV BARRIO SAN MARTIN Entre edificio 34 y 33

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.11.12 17:29:21 -03:00

FLORENCIA SALVONI
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.11.12 17:29:21 -03:00

Aviso: Oficio

Estado del árbol: Seco

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Enrique Muíño

Nº: 6210

Ref:

Especie: Acer negundo

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 9.00 DAP (cm): 95.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☒ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			X
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:	X		
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones	☐	Excesivas/cruzadas	☐	Mal ángulo	☐
Quebradas/fisuradas	☐	Secas/secas en puntas	☐	Bajas	☐
Codominancias	☐	Tumores/Cancros	☐	Invaden esp. aéreo	☐

HOJAS

Color. anormal	☐	Manchas foliares	☐	Defoliación total	☐
Defoliación parcial	☐	Signos de insectos	☐	Enfermedades	☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☐ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☒ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Ejemplar presenta riesgo a terceros y/o bienes. Se encuentra totalmente seco y sin probabilidad de rebrote o ser trasplantado.

Fernando Aversente

27309806

tresente

IF-2025-49049073-GCABA-COMUNA12







G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2025-49049073-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Miércoles 12 de Noviembre de 2025

Referencia: S/EXTRACCIÓN EEVV BARRIO SAN MARTIN Enrique Muiño N° 6210

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.11.12 17:30:39 -03:00

FLORENCIA SALVONI
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.11.12 17:30:40 -03:00

Aviso: Oficio

Estado del árbol: Seco

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: El gaucho (12)

Nº: 6110 b

Ref: EEVV Barrio San Martin

Especie: Citrus limon

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 4.00 DAP (cm): 30.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones	☐	Excesivas/cruzadas	☐	Mal ángulo	☐
Quebradas/fisuradas	☐	Secas/secas en puntas	☒	Bajas	☐
Codominancias	☐	Tumores/Cancros	☐	Invaden esp. aéreo	☐

HOJAS

Color. anormal	☐	Manchas foliares	☐	Defoliación total	☒
Defoliación parcial	☐	Signos de insectos	☐	Enfermedades	☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☐ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☒ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Ejemplar presenta riesgo a terceros y/o bienes. Se encuentra totalmente seco y sin probabilidad de rebrote o ser trasplantado.

Luciano Federico Breitenberger

31501015

IF-2025-49049220-GCABA-COMUNA12





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2025-49049220-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Miércoles 12 de Noviembre de 2025

Referencia: S/EXTRACCIÓN EEVV BARRIO SAN MARTIN El gaucho N° 6110

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.11.12 17:31:48 -03:00

FLORENCIA SALVONI
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.11.12 17:31:48 -03:00

Aviso: Oficio

Estado del árbol: Semiseco

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Condarco Nº: 5966 Ref: EEVV San Martin
Especie: Acer negundo

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 9.00 DAP (cm): 65.00
Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☒ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes		X	
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:	X		
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☒ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐
Quebradas/fisuradas ☒ Secas/secas en puntas ☒ Bajas ☐
Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐
Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☐ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☒ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES


Ejemplar presenta riesgo a terceros y/o bienes. Se encuentra semiseco y presenta un problema para la seguridad en vías peatonales.

Fernando Aversente

27309806

trésente

IF-2025-49049328-GCABA-COMUNA12







G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2025-49049328-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Miércoles 12 de Noviembre de 2025

Referencia: S/EXTRACCIÓN EEVV BARRIO SAN MARTIN Condarco N° 5966

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.11.12 17:32:49 -03:00

FLORENCIA SALVONI
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.11.12 17:32:49 -03:00

Aviso: Oficio

Estado del árbol: Seco

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Alvarez Prado

Nº: 2561 LA1

Ref: EEVV Barrio San Martin

Especie: Brachychiton populneus

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 7.00 DAP (cm): 60.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			X
Grandes		X	
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones	☒	Excesivas/cruzadas	☐	Mal ángulo	☐
Quebradas/fisuradas	☒	Secas/secas en puntas	☒	Bajas	☐
Codominancias	☐	Tumores/Cancros	☐	Invaden esp. aéreo	☐

HOJAS

Color. anormal	☐	Manchas foliares	☐	Defoliación total	☐
Defoliación parcial	☐	Signos de insectos	☐	Enfermedades	☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☐ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☒ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Ejemplar presenta RIESGO a TERCEROS.

Fernando Aversente

27309806

tresente

IF-2025-49049504-GCABA-COMUNA12







G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2025-49049504-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Miércoles 12 de Noviembre de 2025

Referencia: S/EXTRACCIÓN EEVV BARRIO SAN MARTIN Alvarez Prado N° 2561

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.11.12 17:34:26 -03:00

FLORENCIA SALVONI
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.11.12 17:34:27 -03:00

Aviso: Oficio

Estado del árbol: Seco

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Nazca entre edificios 31 y 25

Nº: -

Ref: EEVV Barrio San Martin -Frenta a plaza

Especie: Prunus cerasifera

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 5.00 DAP (cm): 40.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☒ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐
 Quebradas/fisuradas ☒ Secas/secas en puntas ☒ Bajas ☐
 Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐
 Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☐ A) Interferencia ☐ A) Adecuación ☐ A) Estructura
☐ B) Formación ☐ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado ☐ B) Balanceo ☐ B) Despunte ☐ B) Reducción
☒ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

Ejemplar presenta riesgo a terceros y/o bienes. Se encuentra totalmente seco y sin probabilidad de rebrote o ser trasplantado.

Fernando Aversente

27309806

trésente

IF-2025-49049726-GCABA-COMUNA12







G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2025-49049726-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Miércoles 12 de Noviembre de 2025

Referencia: S/EXTRACCIÓN EEVV BARRIO SAN MARTIN Nazca entre edificios 31 y 25

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.11.12 17:35:38 -03:00

FLORENCIA SALVONI
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.11.12 17:35:38 -03:00

Aviso: Oficio

Estado del árbol: Seco

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Ezeiza Nº: 2781 Ref: Entre edificio 24 y 28 - EEVV Barrio San Martin

Especie: Albizia julibrissin

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 7.00 DAP (cm): 70.00

Inclinación: ☐ NO ☒ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☒ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☒

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas		X	
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:	X		
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☒ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☒ Secas/secas en puntas ☒ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☐ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☒ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Ejemplar presenta riesgo a terceros y/o bienes. Se encuentra totalmente seco y sin probabilidad de rebrote o ser trasplantado.

Fernando Aversente

27309806

tresente

IF-2025-49050083-GCABA-COMUNA12







G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2025-49050083-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Miércoles 12 de Noviembre de 2025

Referencia: S/EXTRACCIÓN EEVV BARRIO SAN MARTIN Ezeiza N° 2781

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.11.12 17:37:56 -03:00

FLORENCIA SALVONI
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.11.12 17:37:57 -03:00

Aviso: Oficio

Estado del árbol: Seco

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Entre edificios 27 a 26

Nº:

Ref: EEVV Barrio San Martin

Especie: Erythrina crista-galli

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 6.00 DAP (cm): 40.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:	X		
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones	☒	Excesivas/cruzadas	☐	Mal ángulo	☐
Quebradas/fisuradas	☒	Secas/secas en puntas	☒	Bajas	☐
Codominancias	☐	Tumores/Cancros	☐	Invaden esp. aéreo	☐

HOJAS

Color. anormal	☐	Manchas foliares	☐	Defoliación total	☐
Defoliación parcial	☐	Signos de insectos	☐	Enfermedades	☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☐ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☒ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Ejemplar presenta riesgo a terceros y/o bienes. Se encuentra totalmente seco y sin probabilidad de rebrote o ser trasplantado.

Fernando Aversente

27309806

tresente

IF-2025-49050342-GCABA-COMUNA12







G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2025-49050342-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Miércoles 12 de Noviembre de 2025

Referencia: S/EXTRACCIÓN EEVV BARRIO SAN MARTIN Entre edificios 27 a 26

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.11.12 17:39:42 -03:00

FLORENCIA SALVONI
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.11.12 17:39:42 -03:00

Aviso: Oficio

Estado del árbol: Seco

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: F. Parravicini ex César Ratti

Nº: 5916

Ref: Fte EEVV Barrio San Martín

Especie: Albizia julibrissin

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 9.00 DAP (cm): 50.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			X
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones	☒	Excesivas/cruzadas	☐	Mal ángulo	☐
Quebradas/fisuradas	☒	Secas/secas en puntas	☒	Bajas	☐
Codominancias	☐	Tumores/Cancros	☐	Invaden esp. aéreo	☐

HOJAS

Color. anormal	☐	Manchas foliares	☐	Defoliación total	☐
Defoliación parcial	☐	Signos de insectos	☐	Enfermedades	☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☐ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☒ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Ejemplar presenta riesgo a terceros y/o bienes. Se encuentra totalmente seco y sin probabilidad de rebrote o ser trasplantado.

Fernando Aversente

27309806

tresente

IF-2025-49050553-GCABA-COMUNA12







G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2025-49050553-GCABA-COMUNA12

Buenos Aires, Miércoles 12 de Noviembre de 2025

Referencia: S/EXTRACCIÓN EEVV BARRIO SAN MARTIN ex César Ratti N° 5916

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.11.12 17:40:56 -03:00

FLORENCIA SALVONI
Gerente Operativo
JUNTA COMUNAL 12
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.11.12 17:40:56 -03:00