



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Autoriza extracciones

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N° 1777, el Decreto N°166/2013 y su modificatorio Decreto N° 55/2014, y el Expediente Electrónico N° EX-2026-03551341--GCABA-COMUNA12;

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el visto tramitan la autorización para la extracción de diversos árboles ubicados en la Comuna 12 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que por medio del Decreto N° 166/2013 se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley N° 1777;

Que la Ley N° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto N° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos e) y f) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que el artículo 28 de la ley 1777, ponen en cabeza del Presidente de la Junta Comunal funciones de administración general;

En este marco, la Gerencia Operativa de Gestión Comunal mediante el informe N° IF-2026-03558182-GCABA-COMUNA12 informó que por las actuaciones mencionadas anteriormente tramitan las extracciones de los árboles situados en el ámbito de esta Comuna 12, que a continuación se detallan: Eucalyptus sp. (Eucalipto), ubicado en la calle Av. Gral. Paz 4190 dentro del Parque Pioneros, informe de inspección obrante N° IF-2026-03539747-GCABA-COMUNA12; Eucalyptus sp. (Eucalipto), ubicado en la calle Av. Gral. Paz 4190 dentro del Parque Pioneros, informe de inspección obrante N° IF-2026-03540251-GCABA-COMUNA12; Acer negundo, ubicado en la calle Plaza Estación Coghlan (entrada por Roosevelt), informe de inspección obrante N° IF-2026-03540595-GCABA-COMUNA12; Acer negundo, ubicado en la calle Estrella Federal 2609 dentro del espacio verde del Barrio San Martín, informe de inspección obrante N° IF-2026-03540911-GCABA-COMUNA12; Fraxinus americana, ubicado en la calle Estrella Federal 2609 FTE dentro del espacio verde del Barrio San Martín, informe de inspección obrante N° IF-2026-03541250-GCABA-COMUNA12; Fraxinus americana, ubicado en la calle Estrella Federal 2611 del espacio verde del Barrio San Martín, informe de inspección obrante N° IF-2026-03541616-GCABA-COMUNA12; Populus deltoides, ubicado en la calle Jaramillo 4316 LA2 dentro de la Plaza Naranjo en Flor, informe de inspección obrante N° IF-2026-03541896-GCABA-COMUNA12; Albizia julibrissin, ubicado en la calle Jaramillo 4334 dentro de la Plaza Naranjo en Flor, informe de inspección obrante N° IF-2026-03542283-GCABA-COMUNA12; Populus deltoides, ubicado en la calle Jaramillo 4335 Fte dentro de la Plaza Naranjo en Flor, informe de inspección obrante N° IF-2026-03542617-GCABA-COMUNA12; Populus deltoides, ubicado en la calle Jaramillo 4355 Fte dentro de la Plaza Naranjo en Flor, informe de inspección obrante N° IF-2026-03543406-GCABA-COMUNA12; Acer negundo, ubicado en la calle Obispo San Alberto 2700 dentro de la Plaza Gianantonio, informe de inspección obrante N° IF-2026-03544769-GCABA-COMUNA12; Acer negundo, ubicado en la calle Obispo San Alberto 2700 dentro de la Plaza Gianantonio, informe de inspección obrante N° IF-2026-03545421-GCABA-COMUNA12; Morus alba, ubicado en la calle Obispo San Alberto 2700 dentro de la Plaza Gianantonio, informe de inspección obrante N° IF-2026-03545807-GCABA-COMUNA12; Eucalyptus camaldulensis, ubicado en la calle Parque José María Paz (lindero posta aeróbica), informe de inspección obrante N° IF-2026-03546112-GCABA-COMUNA12; Almez (Celtis australis), ubicado en la calle Vilela 3625 dentro del Parque Saavedra, informe de inspección obrante N° IF-2026-03546342-GCABA-COMUNA12;

Que asimismo agregó que “En este marco es importante destacar que los inspectores de arbolado en los referidos informes observaron la necesidad de realizar las extracciones toda vez que se encontraban en riesgo la seguridad de las personas y/o bienes, por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no era posible su recuperación o se encontraban secos”;

Que la firma SALVATORI S.A. PARQUES Y JARDINES, CUIT 30-51270012-4, resultó adjudicataria del Renglón N.º 12, correspondiente a la Comuna 12, en el marco de la Licitación Pública N.º 297/SIGAF/2018, a través de la Resolución N.º 2019-85-GCABA-SECAYGC, mediante la cual se tramitó la contratación del “Servicio de Mantenimiento Integral y Sostenido de los Espacios Verdes Comunes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”;

Que en este estado corresponde autorizar las extracciones mencionadas en los párrafos precedentes;

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;

LA PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 12

RESUELVE

Artículo 1º.- Autorícese a la empresa SALVATORI S.A. PARQUES Y JARDINES (CUIT 30-51270012-4), para que en el marco del contrato vigente, proceda a extraer por cuenta y orden del Gobierno de la Ciudad de Buenos

Aires los ejemplares arbóreos que a continuación se detallan: Eucalyptus sp. (Eucalipto), ubicado en la calle Av. Gral. Paz 4190 dentro del Parque Pioneros, informe de inspección obrante N° IF-2026-03539747-GCABA-COMUNA12; Eucalyptus sp. (Eucalipto), ubicado en la calle Av. Gral. Paz 4190 dentro del Parque Pioneros, informe de inspección obrante N° IF-2026-03540251-GCABA-COMUNA12; Acer negundo, ubicado en la calle Plaza Estación Coghlan (entrada por Roosevelt), informe de inspección obrante N° IF-2026-03540595-GCABA-COMUNA12; Acer negundo, ubicado en la calle Estrella Federal 2609 dentro del espacio verde del Barrio San Martín, informe de inspección obrante N° IF-2026-03540911-GCABA-COMUNA12; Fraxinus americana, ubicado en la calle Estrella Federal 2609 FTE dentro del espacio verde del Barrio San Martín, informe de inspección obrante N° IF-2026-03541250-GCABA-COMUNA12; Fraxinus americana, ubicado en la calle Estrella Federal 2611 del espacio verde del Barrio San Martín, informe de inspección obrante N° IF-2026-03541616-GCABA-COMUNA12; Populus deltoides, ubicado en la calle Jaramillo 4316 LA2 dentro de la Plaza Naranjo en Flor, informe de inspección obrante N° IF-2026-03541896-GCABA-COMUNA12; Albizia julibrissin, ubicado en la calle Jaramillo 4334 dentro de la Plaza Naranjo en Flor, informe de inspección obrante N° IF-2026-03542283-GCABA-COMUNA12; Populus deltoides, ubicado en la calle Jaramillo 4335 Fte dentro de la Plaza Naranjo en Flor, informe de inspección obrante N° IF-2026-03542617-GCABA-COMUNA12; Populus deltoides, ubicado en la calle Jaramillo 4355 Fte dentro de la Plaza Naranjo en Flor, informe de inspección obrante N° IF-2026-03543406-GCABA-COMUNA12; Acer negundo, ubicado en la calle Obispo San Alberto 2700 dentro de la Plaza Gianantonio, informe de inspección obrante N° IF-2026-03544769-GCABA-COMUNA12; Acer negundo, ubicado en la calle Obispo San Alberto 2700 dentro de la Plaza Gianantonio, informe de inspección obrante N° IF-2026-03545421-GCABA-COMUNA12; Morus alba, ubicado en la calle Obispo San Alberto 2700 dentro de la Plaza Gianantonio, informe de inspección obrante N° IF-2026-03545807-GCABA-COMUNA12; Eucalyptus camaldulensis, ubicado en la calle Parque José María Paz (lindero posta aeróbica), informe de inspección obrante N° IF-2026-03546112-GCABA-COMUNA12; Almez (Celtis australis), ubicado en la calle Vilela 3625 dentro del Parque Saavedra, informe de inspección obrante N° IF-2026-03546342-GCABA-COMUNA12, por los motivos expuestos en los considerandos y cuyos informes inspección forman parte integrante de la presente.

Artículo 2°.- Oportunamente procédase a la plantación de un nuevo ejemplares vitales y de calidad, aptos para el Arbolado Público Urbano en las locaciones mencionadas.

Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.

Aviso: Oficio

Estado del árbol: Seco

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Av. Gral. Paz N°: 4190 Ref: Parque Pioneros (34° 33' 36.1" S 58° 30' 15.4" W)

Especie: Eucalyptus sp. (Eucalipto)

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 20.00 DAP (cm): 45.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:	X		
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☒ Secas/secas en puntas ☒ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☒

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☐ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☒ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Ejemplar presenta riesgo a terceros y/o bienes. Se encuentra totalmente seco y sin probabilidad de rebrote o ser trasplantado.







G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ Ext_Av. Gral. Paz_4190

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.01.12 09:03:33 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.01.12 09:03:35 -03:00

Aviso: Oficio

Estado del árbol: Seco

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Av. Gral. Paz N°: 4190 Ref: Parque Pioneros (34° 33' 36.1" S 58° 30' 15.4" W)

Especie: Eucalyptus sp. (Eucalipto)

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 10.00 DAP (cm): 25.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☒ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Frutific. fúngicas:		Codominancias: ☒	Chorreados: ☐
Descortezamiento:	☒		
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☒

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☒ Bajas ☐

Codominancias ☒ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☒

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☐ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☒ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Ejemplar presenta riesgo a terceros y/o bienes. Se encuentra totalmente seco y sin probabilidad de rebrote o ser trasplantado. Podredumbre basal.







G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ Ext_Av. Gral. Paz_4190

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.01.12 09:05:59 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.01.12 09:05:58 -03:00

Aviso: Oficio

Estado del árbol: Seco

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Plaza Estación Coghlan

Nº: Entrada por Roosevelt Ref: Aledaño al galpon de vías

Especie: Acer negundo

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 10.00 DAP (cm): 50.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:	☒	Codominancias:	☐ Chorreados:
Descortezamiento:	☒		
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐
 Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐
 Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☒
 Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☐ A) Interferencia ☐ A) Adecuación ☐ A) Estructura
☐ B) Formación ☐ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado ☐ B) Balanceo ☐ B) Despunte ☐ B) Reducción
☒ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

Ejemplar presenta riesgo a terceros y/o bienes. Se encuentra totalmente seco y sin probabilidad de rebrote o ser trasplantado.

Alan Van Derbeken

37751667







G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ Extraccion_Estacion Coghlan _entrada por Roosevelt

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.01.12 09:08:05 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.01.12 09:08:04 -03:00

Aviso: Oficio

Estado del árbol: Seco

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Estrella Federal

Nº: 2609

Ref:

Especie: Acer negundo

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 8.00 DAP (cm): 60.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal		Media		Alto	
Pequeñas						
Grandes	X		X			
Fructific. fúngicas:	X	Codominancias:		Chorreados:		
Descortezamiento:	X					
Cavidad fuste (m):			Espesor pared (cm):			

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐
 Quebradas/fisuradas ☒ Secas/secas en puntas ☒ Bajas ☐
 Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☒ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☒
 Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☐ A) Interferencia ☐ A) Adecuación ☐ A) Estructura
☐ B) Formación ☐ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado ☐ B) Balanceo ☐ B) Despunte ☐ B) Reducción
☒ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

Ejemplar totalmente seco con un avanzado estado de decaimiento general. Se observa, en el tronco, amplias zonas con descortezamiento, madera expuesta y sectores de madera seca y quebradiza. Debido a que su estructura se encuentra comprometida y para evitar daños a personas y bienes, se recomienda su extracción.





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ Extraccion_Estrella Federal _2609

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.01.12 09:09:36 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.01.12 09:09:38 -03:00

Aviso: Oficio

Estado del árbol: Seco

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Estrella Federal

Nº: 2609 FTE

Ref:

Especie: Fraxinus americana

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 0.00 DAP (cm): 0.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐
 Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐
 Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐
 Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☐ A) Interferencia ☐ A) Adecuación ☐ A) Estructura
☐ B) Formación ☐ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado ☐ B) Balanceo ☐ B) Despunte ☐ B) Reducción
☒ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

El ejemplar se encuentra completamente seco, sin presencia de follaje ni actividad vegetativa. Presenta madera expuesta y deteriorada en el fuste, junto con ramas totalmente desecadas y alta fragilidad, con riesgo de desprendimiento. Dadas las observaciones y el riesgo potencial de daño para personas y bienes, se recomienda su extracción.





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ Extraccion_Estrella Federal_2609 FTE

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.01.12 09:11:25 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.01.12 09:11:28 -03:00

Aviso: Oficio

Estado del árbol: Seco

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Estrella Federal

Nº: 2611

Ref:

Especie: Fraxinus americana

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 8.00 DAP (cm): 55.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes	X	X	X
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐
 Quebradas/fisuradas ☒ Secas/secas en puntas ☒ Bajas ☐
 Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☒ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☒
 Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☐ A) Interferencia ☐ A) Adecuación ☐ A) Estructura
☐ B) Formación ☐ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado ☐ B) Balanceo ☐ B) Despunte ☐ B) Reducción
☒ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

El ejemplar se encuentra completamente seco, con pérdida total de follaje y ramas sin actividad cambial. Presenta madera expuesta, fisuras y sectores estructuralmente comprometidos, lo que incrementa el riesgo de caída de ramas o colapso del fuste. Debido a su estado, se recomienda la extracción para evitar daños a personas y bienes.







G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: s/ Extraccion_Estrella Federal_2611

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.01.12 09:13:15 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.01.12 09:13:17 -03:00

Aviso: Oficio

Estado del árbol: Seco

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Jaramillo Nº: 4316 Ref: LA2. Dentro del espacio verde (Plaza Naranja en Flor)

Especie: Populus deltoides

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 8.00 DAP (cm): 30.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☒ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☒ Secas/secas en puntas ☒ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☒

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☐ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☒ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Ejemplar se encuentra totalmente seco y sin probabilidad de rebrote o ser trasplantado. Presenta riesgo para la seguridad de las personas y/o bienes al encontrarse dentro del espacio verde Plaza Naranja en Flor.









G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ Extraccion_Jaramillo_4316_LA2_Plaza_Naranja_En_Flo

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.01.12 09:14:48 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.01.12 09:14:51 -03:00

Aviso: Oficio

Estado del árbol: Seco

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Jaramillo Nº: 4334 Ref: Dentro del espacio verde (Plaza Naranja En Flor)
Especie: Albizia julibrissin

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 8.00 DAP (cm): 30.00
Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:	X		
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐
Quebradas/fisuradas ☒ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐
Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☒
Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☐ A) Interferencia ☐ A) Adecuación ☐ A) Estructura
☐ B) Formación ☐ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado ☐ B) Balanceo ☐ B) Despunte ☐ B) Reducción
☒ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

Ejemplar se encuentra totalmente seco y sin probabilidad de rebrote o ser trasplantado. Presenta riesgo para la seguridad de las personas y/o bienes al encontrarse dentro del espacio verde Plaza Naranja En Flor.







G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ Extraccion_Jaramillo_4334_Plaza_Naranjo_En_Flor_4

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.01.12 09:16:35 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.01.12 09:16:35 -03:00

Aviso: Oficio

Estado del árbol: Seco

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Jaramillo Nº: 4335 Ref: Frente. Dentro del espacio verde (Plaza Naranjo En Flor)
Especie: Populus deltoides

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 6.00 DAP (cm): 25.00
Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:	X		
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☒ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐
Quebradas/fisuradas ☒ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐
Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☒
Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☐ A) Interferencia ☐ A) Adecuación ☐ A) Estructura
☐ B) Formación ☐ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado ☐ B) Balanceo ☐ B) Despunte ☐ B) Reducción
☒ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

Ejemplar se encuentra totalmente seco y sin probabilidad de rebrote o ser trasplantado. Presenta riesgo para la seguridad de las personas y/o bienes al encontrarse dentro del espacio verde Plaza Naranjo en Flor.

Francisca Castillo Mayo

95532516









G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ Extraccion_Jaramillo_4335_Frente_Plaza_Naranja_En_Flor_2

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.01.12 09:17:42 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.01.12 09:17:41 -03:00

Aviso: Oficio

Estado del árbol: Seco

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Jaramillo Nº: 4355 Ref: Frente. Dentro del espacio verde (Plaza Naranja En Flor)
Especie: Populus deltoides

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 4.00 DAP (cm): 30.00
Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☒ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:	X		
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☒ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐
Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐
Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☒
Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☐ A) Interferencia ☐ A) Adecuación ☐ A) Estructura
☐ B) Formación ☐ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado ☐ B) Balanceo ☐ B) Despunte ☐ B) Reducción
☒ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

Ejemplar se encuentra totalmente seco y sin probabilidad de rebrote o ser trasplantado. Presenta riesgo para la seguridad de las personas y/o bienes al encontrarse dentro del espacio verde Plaza Naranja en Flor.









G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ Extraccion_Jaramillo_4355_Frente_Plaza_Naranja_En_Flor_3

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.01.12 09:19:11 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.01.12 09:19:12 -03:00

Aviso: Oficio

Estado del árbol: Seco

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Obispo San Alberto

Nº: 2700

Ref: Plaza Gianantonio

Especie: Acer negundo

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 9.00 DAP (cm): 95.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☒ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas	X	X	
Grandes			
Fructific. fúngicas:	X	Codominancias:	Chorreados: X
Descortezamiento:	X		
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐
 Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☒ Bajas ☐
 Codominancias ☒ Tumores/Cancros ☒ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☒
 Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☐ A) Interferencia ☐ A) Adecuación ☐ A) Estructura
☐ B) Formación ☐ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado ☐ B) Balanceo ☐ B) Despunte ☐ B) Reducción
☒ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

Ejemplar presenta riesgo a terceros y/o bienes. Se encuentra totalmente seco y sin probabilidad de rebrote o ser trasplantado.

Leticia Sánchez

28463893









G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ Extraccion_Obispo_San_Alberto__2700

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.01.12 09:21:56 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.01.12 09:21:59 -03:00

Aviso: Oficio

Estado del árbol: Seco

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Obispo San Alberto

Nº: 2700

Ref: Plaza Gianantonio (canil)

Especie: Acer negundo

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 11.00 DAP (cm): 65.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas		X	
Grandes			
Fructific. fúngicas:	☒	Codominancias:	☐
Descortezamiento:	☒		
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐
 Quebradas/fisuradas ☒ Secas/secas en puntas ☒ Bajas ☐
 Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☒
 Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☐ A) Interferencia ☐ A) Adecuación ☐ A) Estructura
☐ B) Formación ☐ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado ☐ B) Balanceo ☐ B) Despunte ☐ B) Reducción
☒ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

Ejemplar presenta riesgo a terceros y/o bienes. Se encuentra totalmente seco y sin probabilidad de rebrote o ser trasplantado.

Leticia Sánchez

28463893









G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ Extraccion_Obispo_San_Alberto__2700Acer

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.01.12 09:23:14 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.01.12 09:23:16 -03:00

Aviso: Oficio

Estado del árbol:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Obispo San Alberto Nº: 2700 Ref: Plaza Gianantonio (costado canil)
Especie: Morus alba

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 8.00 DAP (cm): 55.00
Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40°
Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☒ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas		X	
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:	X		
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☒ Mal ángulo ☐
Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☒
Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☒ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐
Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☐ A) Interferencia ☐ A) Adecuación ☐ A) Estructura
☐ B) Formación ☐ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado ☐ B) Balanceo ☐ B) Despunte ☐ B) Reducción
☒ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

El ejemplar se encuentra muy inclinado, sostenido moderadamente por el cableado de la plaza lo cual indica que debe ser removido para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes. Se recomienda extracion y reemplazo por una ejemplar acorde a dicho espacio verde segun plan maestro de arbolado, Ciudad de Buenos Aires.









G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ Extraccion_Obispo_San_Alberto_2700 (OK) mora

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.01.12 09:24:32 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.01.12 09:24:33 -03:00

Aviso: Oficio

Estado del árbol: Semiseco

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Parque José M Paz Nº: Ref: Lindero posta aeróbica
Especie: Eucalyptus camaldulensis

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 18.00 DAP (cm): 50.00
Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☒

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas	X	X	X
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:	X		
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐
Quebradas/fisuradas ☒ Secas/secas en puntas ☒ Bajas ☐
Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐
Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☐ A) Interferencia ☐ A) Adecuación ☐ A) Estructura
☐ B) Formación ☐ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado ☐ B) Balanceo ☐ B) Despunte ☐ B) Reducción
☒ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

Ejemplar semiseco, sin posibilidad de ser trasplantado, con ramas secas de gran porte y fuste comprometido que generan riesgo para la seguridad de personas y/o bienes dentro del espacio verde Parque José M. Paz.





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ Extraccion_Parque José M Paz

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.01.12 09:25:50 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.01.12 09:25:52 -03:00

Aviso: Oficio

Estado del árbol: Seco

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Vilela Nº: 3625 Ref: Dentro del espacio verde (Parque Saavedra)
Especie: Almez (Celtis australis)

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 8.00 DAP (cm): 40.00
Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:	X		
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐
Quebradas/fisuradas ☒ Secas/secas en puntas ☒ Bajas ☐
Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☒
Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☐ A) Interferencia ☐ A) Adecuación ☐ A) Estructura
☐ B) Formación ☐ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado ☐ B) Balanceo ☐ B) Despunte ☐ B) Reducción
☒ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

Ejemplar presenta riesgo a terceros y/o bienes al estar cerca de las vías peatonales dentro del Parque Saavedra. Se encuentra totalmente seco y sin probabilidad de rebrote o ser trasplantado.









G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ Extraccion_Vilela_3625_Parque_Saavedra

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.01.12 09:26:56 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.01.12 09:26:57 -03:00