



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ Resolución N° 70 - Extracciones Programadas

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes n° 3263 y n° 1777, el Decreto no 166/GCBA/13, las actas N° 7187; 7188; 7195; 7201; 7202; 7203; 7204; 7526; 7527; 7528; 7529; 7530; 7531; 7532; 7534; 7535; 7542; 7543; 7544; 7546; 7547; 7548; 7551; 7552; el EX-2026-01211184-GCABA-COMUNA4, el IF-2026-01212715-GCABA-COMUNA4 y;

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 127 que las Comunas son unidades de gestión política y administrativa con competencias territorial;

Que, asimismo, el artículo 128 de la citada Constitución, dispone que las Comunas ejercen funciones de planificación, ejecución y control, en forma exclusiva o concurrente con el Gobierno de la Ciudad, respecto a las materias de su competencia;

Que, en ese sentido, se sancionó la Ley N° 1.777, la cual especifica en su artículo 10 que las Comunas tienen a su cargo en forma exclusiva: a) la planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente y b) la planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento de los espacios verdes, de conformidad con la Ley de presupuesto";

Que, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Constitución de la Ciudad y la Ley N° 1.777, el Poder Ejecutivo dictó oportunamente el Decreto N° 371/13, por medio del cual, entre otras cuestiones, transfirió a las Comunas las misiones, funciones y responsabilidades primarias relativas al mantenimiento de los espacios de la Ciudad, con las excepciones previstas en su Anexo I;

Que, en la misma línea, emitió el Decreto N° 166/13 y su modificatorio N° 55-GCABA/14, a través del cual se transfirió a las Comunas algunas de las misiones y funciones establecidas en la Ley N° 3.263;

Que, posteriormente mediante Decreto N° 110/20 se modificaron los Decretos antes citados a fin de ampliar el proceso de transferencias a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en relación a los espacios bajo su órbita, como asimismo sobre la gestión del arbolado público urbano;

Que, de esta forma el art. 1° del Decreto N° 166/13 (modificado por el Decreto N° 110/20) transfiere a las comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3.263 de Arbolado Público Urbano, con excepción de las prescriptas por incisos a, b, e y f del artículo 3°; los

artículos 4°, 6° y 7°; los incisos b y c del artículo 14; los incisos e y f del artículo 15; y los artículos 16, 20 y 21;

Que, en este sentido, el art. 4° del Decreto mencionado transfiere a las Comunas las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento integral del arbolado público urbano, el cual comprende a las especies arbóreas, las palmeras y las arbustivas manejadas como árboles, que conforman el arbolado de alineación, así como los implantados en otros bienes del dominio público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por la Ley N° 1.777;

Que, la Ley N° 3263 tiene por objeto proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano, implementando los requisitos técnicos y administrativos a los que ajustar las tareas de intervención sobre los mismos;

Que, asimismo, prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que, en tal sentido, el citado artículo prevé que “La Autoridad de Aplicación podrá efectuar estas tareas cuando: a) El árbol esté seco. b) Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación. c) Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 14, la Autoridad de Aplicación podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias. d) Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes. e) Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas. f) Por el trazado o mantenimiento de un servicio público. g) Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo. h) Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cumplir con los requerimientos de estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso correspondiente. Siempre que no mediaran situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente”;

Qué, asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaran situaciones excepciones que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que, de acuerdo a lo que surge de los informes de inspección, oportunamente realizados, corresponde efectuar la extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en los espacios que se detallan en el ANEXO I (IF-2026-01212715-GCABA-COMUNA4), y que, a todos sus efectos, forma parte de la presente resolución;

Que la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano; Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Ley la n°1.777 y el Decreto n°166/13

LA PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N°4 RESUELVE:

Artículo 1 °. - Autorízase a la empresa ECOLOGIA URBANA S.R.L (CUIT: 30-68725648-0), destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, a realizar las tareas de extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en los espacios que a continuación se detallan, y a que todos sus efectos forma parte de esta Resolución:

DIRECCION	ALTURA	REFERENCIA
PEDRO CHUTRO	3278	
PEDRO CHUTRO	2687	2+
ESQUIU	1383	FTE

PEDRO LUJAN	2866	1-
LUZURIAGA	1093	
FOURNIER	2966	
ANCASTE	3574	
JUEZ MAGNAUD	1475	
TRAFUL	3572	
A. DE VEDIA	3150	FTE
FOURNIER	3169	LD
DEL TIGRE	4159	
TILCARA	3048	
IRIARTE	1662	
FINOCHIETTO	1802	
A. EINSTEIN	671	LA
RIY DIAZ DE GUZMAN	267	
A. ESPINOSA	1081	
TABARE	1515	
AV. DEL B. CENTENERA	3198	
D. TABORDA	1032	LA
BERON DE ASTRADA	1960	
G. ABDALA	139	FTE
C. CASTILLO (INTERIOR J. MATERNAL HTAL SARDA)	2852	

Artículo 2°. - Efectuadas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberá plantar nuevo ejemplar en el lugar liberado por el ejemplar extraído, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N 3263.

Artículo 3°. - Fíjese un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Artículo 4°. - Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, Archívese

ACTA	CALLE	ALTURA	REFERENCIA	ESPECIE	ALTURA	DAP
7187	PEDRO CHUTRO	3278		FRESNO- Fraxinus sp.	10	40
7188	PEDRO CHUTRO	2687	2+	ACACIA- Acacia visco	5	10
7195	ESQUIU	1383	FTE	ALAMO- Populus sp.	14	90
7201	PEDRO LUJAN	2866	1-	FRESNO- Fraxinus sp.	9	40
7202	LUZURIAGA	1093		LIGUSTRO- Ligustrum lucidum	7	40
7203	FOURNIER	2966		ACER- Acer negundo	8	45
7204	ANCASTE	3574		Melia azedarach - Paraíso	8	50
7526	JUEZ MAGNAUD	1475		LIGUSTRO (Ligustrum lucidum)	8	25
7527	TRAFUL	3572		PARAISO - Melia azedarach	8	60
7528	A. DE VEDIA	3150	FTE	ALAMO- Populus deltoides	14	80
7529	FOURNIER	3169	LD	PARAISO- Melia azedarach	12	60
7530	DEL TIGRE	4159		PARAISO- Melia azedarach	12	80
7531	TILCARA	3048		ACER - Acer negundo	12	66
7532	IRIARTE	1662		CRESPÓN -Lagestroemia indica-	3	5
7534	FINOCHIETTO	1802		ACACIA - Robinia pseudoacacia	8	50
7535	A. EINSTEIN	671	LA	AILANTHUS - Ailanthus altissima	8	30
7542	RIY DIAZ DE GUZMAN	267		Persea americana- Palto	8	40
7543	A. ESPINOSA	1081		Fraxinus penssylvanica- Fresno americano	10	60
7544	TABARE	1515		PARAISO- Melia azedarach	12	70
7546	AV. DEL B. CENTENERA	3198		AILANTHUS- Ailanthus altissima	2	5
7547	D. TABORDA	1032	LA	ALAMO- Populus deltoides	15	80
7548	BERON DE ASTRADA	1960		FRESNO- Fraxinus pennsylvanica	8	45
7551	G. ABDALA	139	FTE	ALGARROBO- Ceratonia siliqua	9	50
7552	C. CASTILLO (INTERIOR J. MATERNAL HTAL SARDA)	2852		PLÁTANO -Platanus x acerifolia -	22	200

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: S000

Arme: _____

Fecha de relevamiento: 23/01/2025

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: FRESNO- Fraxinus sp.

Calle: PEDRO CHUTRO

N° 3278

☒ Árbol Seco

☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 10

DAP (cm): 40

Inclinación: NO

☐ Mayor a 40°

☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación:

☐ Hacia la calle

☐ Hacia la propiedad

☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado

☐ Descopado y brotado

☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: cavidades

basal media alto

Pequeñas

Grandes

X

X

X

☐ Fructificaciones fúngicas

☐ Codominancias

☐ Chorreos

Cavidad longitudinal en el fuste (m):

Espesor de pared remanente (cm):

RAIZ

☐ Expuesta

☐ Levanta vereda (m2)

☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

RAMAS

☐ Tocones

☐ Bajas

☐ Codominancias

☐ Excesivas/cruzadas

☒ Secas/secas en las puntas

☒ Cavidades/tumores/cancros

☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas/fisuradas

☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal

☐ Con manchas foliares

☒ Defoliación total

☐ Defoliación parcial

☐ Con signos de insectos

☐ Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado
☐ Balanceo

C: EXTRACCION

☐ EXTRACCION C/VEREDA
☒ EXTRACCION S/VEREDA

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profundo

I: MANTENIMIENTO

☐ BANDA ANTIHORMIGAS
☐ TUTORADO

E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

G: PLANTACION

☐ PLANTACION
☐ CIERRE PLANTERA
☐ APERTURA DE PLANTERA

OBSERVACIONES:

EJEMPLAR SECO SIIN FOLLAJE CON CAVIDAD LONGITUDINAL A LO LARGO DEL FUSTE. DEBIDO A LO DESCRIPTOSE RECOMIENDA SE

EXTRACCION CON PRIORIDAD

PRIORIDAD: 1

RIESGO: 1

INSPECTOR / VERIFICADOR

Noemi Quispe

Nombre y Apellido

Firma

42.199.155

DNI

CALLE: PEDRO CHUTRO 3278



DEL



INFORME N° 7187

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: S000

Arme:

Fecha de relevamiento: 23/01/2025

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: ACACIA- Acacia visco

Calle: PEDRO CHUTRO

N° 2687 +2

☒ Árbol Seco

☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 5

DAP (cm): 10

Inclinación: NO

☐ Mayor a 40°

☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación:

☐ Hacia la calle

☐ Hacia la propiedad

☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado

☐ Descopado y brotado

☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: cavidades

basal media alto

Pequeñas

X

Grandes

☐ Fructificaciones fúngicas

☐ Codominancias

☐ Chorreos

Cavidad longitudinal en el fuste (m):

Espesor de pared remanente (cm):

RAIZ

☐ Expuesta

☐ Levanta vereda (m2)

☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

RAMAS

☐ Tocones

☐ Bajas

☐ Codominancias

☐ Excesivas/cruzadas

X Secas/secas en las puntas

☐ Cavidades/tumores/cancros

☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas/fisuradas

☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal

☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación total

☐ Defoliación parcial

☐ Con signos de insectos

☐ Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado
☐ Balanceo

C: EXTRACCION

☐ EXTRACCION C/VEREDA
X EXTRACCION S/VEREDA

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profundo

I: MANTENIMIENTO

☐ BANDA ANTIHORMIGAS
☐ TUTORADO

E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

G: PLANTACION

☐ PLANTACION
☐ CIERRE PLANTERA
☐ APERTURA DE PLANTERA

OBSERVACIONES:

EJEMPLAR SECO SIN FOLLAJE. SE RECOMIENDA SU EXTRACCION PARA UNA POSTERIOR REPOSICION POR OTRO EJEMPLAR

PRIORIDAD: 2

RIESGO: 2

INSPECTOR / VERIFICADOR

Noemi Quispe

Nombre y Apellido

Firma

42.199.155

DNI

CALLE: PEDRO CHUTRO 2687 +2



INFORME N° 7188

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____ Arme: _____ Fecha de relevamiento: 23/04/2025

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: ALAMO- Populus sp.

Calle: ESQUIU N° 1383 FTE ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 14 DAP (cm): 90 Inclinación: NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas		X	
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreos

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____
 Espesor de pared remanente (cm): _____

RAIZ

☐ Expuesta ☐ 20 Levanta vereda (m2) ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

RAMAS

☒ Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Bajas ☐ Secas/secas en las puntas ☐ Quebradas/fisuradas
☐ Codominancias ☐ Cavidades/tumores/cancros ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación total ☐ Con signos de insectos
☐ Con manchas foliares ☐ Defoliación parcial ☐ Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado
☐ Balanceo

C: EXTRACCION

☒ EXTRACCION C/VEREDA
☐ EXTRACCION S/VEREDA

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profundo

I: MANTENIMIENTO

☐ BANDA ANTIHORMIGAS
☐ TUTORADO

E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

G: PLANTACION

☐ PLANTACION
☐ CIERRE PLANTERA
☐ APERTURA DE PLANTERA

OBSERVACIONES: SE ACTUALIZA EL ACTA DEL 2023.

EL EJEMPLAR TIENE UNA CAVIDAD BASAL QUE PERJUDICA SU ESTADO FITOSANITARIO,

SE RECOMIENDA SU EXTRACCION Y POSTERIOR CIERRE DE PLANTERA DADO QUE SE OBSERVA LA VEREDA ROTA A CAUSA DE LA MAGNITUD DEL

ARBOL QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN UNA VEREDA ANGOSTA Y UNA PARADA DECOLECTIVO, DIFICULTANDO EL PASO PEATONAL, ROMPIENDO ASI TAMBIEN

UNA CAJAELECTRICA CERCANA.

20M2 DE VEREDA A REPARAR.

CODIGO DE BALDOSA HA.


PRIORIDAD: 1

RIESGO: 1

INSPECTOR / VERIFICADOR

Vanessa Salas

Nombre y Apellido


 Firma

36.164.335

DNI

CALLE: ESQUIU 1383 FTE



INFORME N° 7195

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: S000

Arme:

Fecha de relevamiento: 22/05/2025

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: FRESNO- Fraxinus sp.

Calle: PEDRO DE LUJAN

N° 2866 -1

☒ Árbol Seco

☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 9

DAP (cm): 40

Inclinación: NO

☐ Mayor a 40°

☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación:

☐ Hacia la calle

☐ Hacia la propiedad

☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado

☐ Descopado y brotado

☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: cavidades

basal media alto

Pequeñas

Grandes

X

X

☐ Fructificaciones fúngicas

☐ Codominancias

☐ Chorreos

Cavidad longitudinal en el fuste (m):

Espesor de pared remanente (cm):

RAIZ

☐ Expuesta

☐ Levanta vereda (m2)

☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

RAMAS

☐ Tocones

☐ Bajas

☐ Codominancias

☐ Excesivas/cruzadas

☒ Secas/secas en las puntas

☒ Cavidades/tumores/cancros

☐ Con mal ángulo de inserción

☒ Quebradas/fisuradas

☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal

☐ Con manchas foliares

☒ Defoliación total

☐ Defoliación parcial

☐ Con signos de insectos

☐ Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado
☐ Balanceo

C: EXTRACCION

☐ EXTRACCION C/VEREDA
☒ EXTRACCION S/VEREDA

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profundo

I: MANTENIMIENTO

☐ BANDA ANTIHORMIGAS
☐ TUTORADO

E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

G: PLANTACION

☐ PLANTACION
☐ CIERRE PLANTERA
☐ APERTURA DE PLANTERA

OBSERVACIONES: ARBOL SEDCO EN PIE, DEFOLIADO CON DESCORTEZAMIENTO EN EL FUSTE Y RAMAS QUEBRADIZAS.

PRIORIDAD: 1

RIESGO: 1

INSPECTOR / VERIFICADOR

Noemi Quispe

Nombre y Apellido

Firma

42.199.155

DNI

CALLE: PEDRO DE LUJAN 2866 -1



N DEL EJEMPL



INFORME N° 7201

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: S000

Arme:

Fecha de relevamiento: 22/05/2025

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: LIGUSTRO- Ligustrum lucidum

Calle: LUZURIAGA

N° 1093

☒ Árbol Seco

☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 7

DAP (cm): 40

Inclinación: NO

☐ Mayor a 40°

☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación:

☐ Hacia la calle

☐ Hacia la propiedad

☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado

☐ Descopado y brotado

☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: cavidades

basal media alto

Pequeñas ☐ ☐ ☒

Grandes ☐ ☐ ☐

☐ Fructificaciones fúngicas

☐ Codominancias

☐ Chorreos

Cavidad longitudinal en el fuste (m):

Espesor de pared remanente (cm):

RAIZ

☐ Expuesta

☐ Levanta vereda (m2)

☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

RAMAS

☐ Tocones

☐ Bajas

☐ Codominancias

☐ Excesivas/cruzadas

☒ Secas/secas en las puntas

☒ Cavidades/tumores/cancros

☐ Con mal ángulo de inserción

☒ Quebradas/fisuradas

☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal

☐ Con manchas foliares

☒ Defoliación total

☐ Defoliación parcial

☐ Con signos de insectos

☐ Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado
☐ Balanceo

C: EXTRACCION

☐ EXTRACCION C/VEREDA
☒ EXTRACCION S/VEREDA

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profundo

I: MANTENIMIENTO

☐ BANDA ANTIHORMIGAS
☐ TUTORADO

E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

G: PLANTACION

☐ PLANTACION
☐ CIERRE PLANTERA
☐ APERTURA DE PLANTERA

OBSERVACIONES:

EJEMP'LAR SECO CON DESCORTEZAMIENTO EN EL FUSTE Y RAMAS PRINCIPALES SECAS EN LAS PUNTAS.

SE RECOMIENDA SU EXTRASCCION PARA MITIGAR RIESGO DE QUIEBRE ANTE DISTURBIOS MEDIANAMENTE FUERTES

PRIORIDAD: 1

RIESGO: 1

INSPECTOR / VERIFICADOR

Noemi Quispe

Nombre y Apellido

Firma

42.199.155

DNI

CALLE: LUZURIAGA 1093



INFORME N° 7202



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: S000

Arme:

Fecha de relevamiento: 22/05/2025

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: ACER- Acer negundo

Calle: FOURNIER

N° 2966

☒

Árbol Seco

☐

Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 8

DAP (cm): 45

Inclinación: NO

☐

Mayor a 40°

☐

Menor a 40°

Orientación de la inclinación:

☐

Hacia la calle

☐

Hacia la propiedad

☐

Hacia el largo de la vereda

☐

Descopado

☐

Descopado y brotado

☐

Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: cavidades

basal

media

alto

Pequeñas

☒

☒

☐

Grandes

☒

☒

☐

☐

Fructificaciones fúngicas

☐

Codominancias

☐

Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m):

Espesor de pared remanente (cm):

RAIZ

☒

Expuesta

☒

Levanta vereda (m2)

☐

Provoca fisuras en el frente de la propiedad

RAMAS

☐

Tocones

☐

Bajas

☐

Codominancias

☐

Excesivas/cruzadas

☒

Secas/secas en las puntas

☒

Cavidades/tumores/cancros

☐

Con mal ángulo de inserción

☒

Quebradas/fisuradas

☐

Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☐

De coloración anormal

☐

Con manchas foliares

☒

Defoliación total

☐

Defoliación parcial

☐

Con signos de insectos

☐

Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado
☐ Balanceo

C: EXTRACCION

☒ EXTRACCION C/VEREDA
☐ EXTRACCION S/VEREDA

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profundo

I: MANTENIMIENTO

☐ BANDA ANTIHORMIGAS
☐ TUTORADO

E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

G: PLANTACION

☐ PLANTACION
☐ CIERRE PLANTERA
☐ APERTURA DE PLANTERA

OBSERVACIONES: ARBOL SECO EN PIE CON RAMAS QUEBRADIZAS EN ALTURA. SE SOLICITA SU EXTRACCION DEBIDO A SU ESTADO FITOSANITARIO ASI COMO

LA REPARACION DEL AREA AFECTADA POR LAS RAICES DEL EJEMPLAR. SE RECOMIENDA CORRER LA PLANTERA A 1,8 m DE COBA DE TORMENTA.

Superficie: 19m2

Codigo: L64

K: 1,2 x 1,2

Pluviales: -

Cordon: -

M2 Totales: 19m2

PRIORIDAD: 1

RIESGO: 1

INSPECTOR / VERIFICADOR

Noemi Quispe

Nombre y Apellido

Firma

42.199.155

DNI

CALLE: FOURNIER 2966



AGEN DEL EJEMP



INFORME N° 7203

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: Arme: Fecha de relevamiento: 26/5/25

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: *Melia azedarach - Paraíso*
Calle: Ancaste N° 3574 x Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
Altura aprox. (m): 8 DAP (cm): 50 Inclinación: no Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☐
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: cavidades ☐ x Fructificaciones fúngicas ☐ x Codominancias ☐ Chorreados ☐
Pequeñas ☐ Cavidad longitudinal en el fuste (m): 2
Grandes x x x Espesor de pared remanente (cm):

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda (m2) Provoca fisuras en el frente de la propiedad ☐

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Bajas x Secas/secas en las puntas ☐ Quebradas/fisuradas
x Codominancias x Con cavidades/tumores/cancros ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal x Defoliación total ☐ Con signos de insectos
☐ Con manchas foliares ☐ Defoliación parcial ☐ Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR
A: OBJETIVOS DE LA PODA B: TIPOS DE PODA C: EXTRACCION E: TRASPLANTE
☐ Reducción Riesgo ☐ Formación ☐ EXTRACCION C/VEREDA ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO
☐ Eliminar interferencias ☐ Limpieza x EXTRACCION S/VEREDA
☐ Adecuación al sitio ☐ Aclareo G: PLANTACION
☐ Regulación de estructura ☐ Refaldado F: CORTE DE RAÍCES ☐ PLANTACION
☐ Terciado ☐ Superficial ☐ CIERRE PLANTERA
☐ Balanceo ☐ Profundo ☐ APERTURA DE PLANTERA
I: MANTENIMIENTO
☐ BANDA ANTIHORMIGAS PRIORIDAD 1
☐ TUTORADO RIESGO 1

OBSERVACIONES:
Ejemplar seco, con cavidad grande en el fuste y tumores en la base del fuste. Presenta codominancia próxima a la cavidad. Se recomienda extracción para reemplazarlo por uno vigoroso que genere aportes al arbolado urbano.

Superficie
Código
K
Pluviales
Cordón
M2 totales

INSPECTOR / VER

Bruno Fantacone
Nombre y Apellido


Firma
38.701.888
DNI

CALLE: ANCASTE 3574



INFORME N° 7204

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: **S00866397/25** Arme: Fecha de relevamiento: **09/12/2025****UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica: LIGUSTRO (*Ligustrum lucidum*)
Calle: Juez Magnaud N° 1475 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**
Altura aprox. (m): 8 DAP (cm): 25 Inclínación: NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada**FUSTE**
Descortezamiento: cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados
Pequeñas ☒ basal ☐ media ☐ alto
Grandes ☐ Cavidad longitudinal en el fuste (m):
Espesor de pared remanente (cm): **RAIZ** ☐ Expuesta ☐ 3 Levanta vereda (m2) ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad**RAMAS** ☐ Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Bajas ☐ Secas/secas en las puntas ☐ Quebradas/fisuradas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades/tumores/cancros ☐ Que invaden el espacio aéreo**HOJAS** ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación total ☐ Con signos de insectos
☐ Con manchas foliares ☐ Defoliación parcial ☐ Síntomas de enfermedades:**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

A: OBJETIVOS DE LA PODA ☐ Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Adecuación al sitio ☐ Regulación de	B: TIPOS DE PODA ☐ Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Terciado ☐ Balanceo	C: EXTRACCION ☒ EXTRACCION C/VEREDA ☐ EXTRACCION S/VEREDA ☐ EXTRACCION CON CIERRE DE PLANTERA D: CORTE DE RAÍCES ☐ SUPERFICIAL ☐ PROFUNDO	F: PLANTACION ☐ PLANTACION ☐ CIERRE PLANTERA ☐ APERTURA DE PLANTERA ☐ AMPLIACION DE PLANTERA ☐ REDUCCION DE PLANTERA ☒ CORRER PLANTERA
		E: MANTENIMIENTO ☐ BANDA ANTIHORMIGAS ☐ TUTORADO	G: SEGUIMIENTO H: VEREDA ELEVADA

OBSERVACIONES: Se acudio al reclamo y se constato que el ejemplar de aproximadamente 8m de altura se encuentra seco con presencia de descortezamiento basal, sin presencia de riesgo de caída, por lo que se procede a disponer su extraccion y posterior evaluacion de la plantera para una plantación futuraSuperficie (M2) 3
Codigo de Baldo: 64PG
Pluvial
Cordón
K 1*1 PRIORIDAD 1
Sup total (M2) 3 RIESGO: 1**INSPECTOR / VERIFICADOR**Tobias Ceballos Delgado
Nombre y Apellido

Firma

44168889
DNI

CALLE: Juez Magnaud 1475



INFORME N° 7526

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____ Arme: _____ Fecha de relevamiento 25/11/2025**UBICACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica: PARAISO - Melia azedarach
Calle: Trafal N° 3572 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**
Altura aprox. (m): 8 DAP (cm): 60 Inclínación: NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada**FUSTE**

Descortezamiento: cavidades			
	basal	media	alto
Pequeñas		X	
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____
Espesor de pared remanente (cm): _____**RAIZ** ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda (m2) ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad**RAMAS**

☐ Tocones	☐ Excesivas/cruzadas	☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Bajas	☒ Secas/secas en las puntas	☒ Quebradas/fisuradas
☐ Codominancias	☐ Con cavidades/tumores/cancros	☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☒ Defoliación total ☐ Con signos de insectos
☐ Con manchas foliares ☐ Defoliación parcial ☐ Síntomas de enfermedades:**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR****A: OBJETIVOS DE LA PODA**☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de**B: TIPOS DE PODA**☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado
☐ Balanceo**C: EXTRACCION**☒ EXTRACCION C/VEREDA
☐ EXTRACCION S/VEREDA**F: CORTE DE RAÍCES**☐ Superficial
☐ Profundo**I: MANTENIMIENTO**☐ BANDA ANTIHORMIGAS
☐ TUTORADO**E: TRASPLANTE**☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO**G: PLANTACION**☐ PLANTACION
☐ CIERRE PLANTERA
☐ APERTURA DE PLANTERA
☐ REDUCCIÓN DE PLANTERA
☐ AMPLIACIÓN DE PLANTERA**OBSERVACIONES:** El ejemplar se encuentra seco con cavidades en la base del fuste y en las uniones de las ramas.
Presenta brotes epicormicos y un deterioro general.
Por su estado fitosanitario se recomienda la extracción y posteriormente correr de lugar la plantera ya que se ubica cercana a otro ejemplar.
K:1,2x1,2
4m2
Baldosa HA**INSPECTOR / VERIFICADOR**PRIORIDAD: 1
RIESGO: 1Vanessa Salas
Nombre y Apellido
Firma36164355
DNI

CALLE: Traful 3572



INFORME N° 7527

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: ALAMO- Populus deltoides

Calle: Agustin de vedia N° 3150 fte ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 14 DAP (cm): 80 Inclinação: NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes	X	x	

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m): 2m alto por 40cm de anch
Espesor de pared remanente (cm): 50cm

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda (m2) ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

RAMAS

☐ Tocones	☐ Excesivas/cruzadas	☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Bajas	☒ Secas/secas en las puntas	☐ Quebradas/fisuradas
☐ Codominancias	☒ Con cavidades/tumores/cancros	☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal	☐ Defoliación total	☐ Con signos de insectos
☐ Con manchas foliares	☐ Defoliación parcial	☐ Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	C: EXTRACCION	F: PLANTACION
☐ Reducción Riesgo	☐ Formación	☐ EXTRACCION C/VEREDA	☐ PLANTACION
☐ Eliminar interferencias	☐ Limpieza	☒ EXTRACCION S/VEREDA	☒ CIERRE PLANTERA
☐ Adecuación al sitio	☐ Aclareo	☐ EXTRACCION CON CIERRE DE PLANTERA	☐ APERTURA DE PLANTERA
☐ Regulación de estructura	☐ Refaldado	D: CORTE DE RAÍCES	☐ AMPLIACION DE PLANTERA
	☐ Terciado	☐ SUPERFICIAL	☐ REDUCCION DE PLANTERA
	☐ Balanceo	☐ PROFUNDO	☐ CORRER PLANTERA
		E: MANTENIMIENTO	G: SEGUIMIENTO
		☐ BANDA ANTIHORMIGAS	☐
		☐ TUTORADO	H: VEREDA ELEVADA
			☐

OBSERVACIONES:

El ejemplar presenta pudrición descortezamiento basal generando que el ejemplar se incline hacia la calle. Su ubicación en la entrada del depósito genera riesgo de caída sobre vehículos y personas. Al estar muy cerca de otro árbol y recibir golpes constantes, se solicita extracción y anulación de la plantera

Superficie (M2) _____

Código de Baldosa _____

Pluvial _____

Cordón _____

K _____

Sup total (M2) _____

PRIORIDAD: 1

RIESGO: 1

INSPECTOR / VERIFICADOR

Agustina E. Peruski
Nombre y Apellido


Firma

42614677
DNI

CALLE: Agustin de vedia 3150 FTE



INFORME N° 7528

Aviso: _____

Arme: _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: PARAISO- Melia azedarach

Calle: FOURNIER

N° 3169 LD

☐ Árbol Seco

☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 12

DAP (cm): 60

Inclinación: si

☐ Mayor a 40°

☒ Menor a 40°

Orientación de la inclinación

☐ Hacia la calle

☒ Hacia la propiedad

☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado

☐ Descopado y brotado

☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: cavidades

☐ Fructificaciones fúngicas

☒ Codominancias

☐ Chorreados

Pequeñas

basal

☐

media

☐

alto

☐

Grandes

X

☐

☐

☐

☐

☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m):

Espesor de pared remanente (cm):

20cm

RAIZ

☐ Expuesta

☐ Levanta vereda (m2)

☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

RAMAS

☐ Tocones

☐ Excesivas/cruzadas

☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Bajas

☐ Secas/secas en las puntas

☐ Quebradas/fisuradas

☒ Codominancias

☒ Con cavidades/tumores/cancros

☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal

☐ Defoliación total

☐ Con signos de insectos

☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación parcial

☐ Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- ☐ Reducción Riesgo
- ☐ Eliminar interferencias
- ☐ Adecuación al sitio
- ☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- ☐ Formación
- ☐ Limpieza
- ☐ Aclareo
- ☐ Refaldado
- ☐ Terciado
- ☐ Balanceo

C: EXTRACCION

- ☐ EXTRACCION C/VEREDA
- ☒ EXTRACCION S/VEREDA
- ☐ EXTRACCION CON CIERRE DE PLANTERA
- ☐ D: CORTE DE RAÍCES
- ☐ SUPERFICIAL
- ☐ PROFUNDO

F: PLANTACION

- ☐ PLANTACION
- ☐ CIERRE PLANTERA
- ☐ APERTURA DE PLANTERA
- ☐ AMPLIACION DE PLANTERA
- ☐ REDUCCION DE PLANTERA
- ☐ CORRER PLANTERA

E: MANTENIMIENTO

- ☐ BANDA ANTIHORMIGAS
- ☐ TUTORADO

G: SEGUIMIENTO

☐

H: VEREDA ELEVADA

☐

OBSERVACIONES:

El ejemplar presenta una estructura codominante con un ahuecamiento severo en la base del fuste, comprometiendo su estabilidad.

Se observa una inclinación marcada hacia la propiedad privada. Debido a lo expuesto, se recomienda extracción preventiva inmediata.

Superficie (M2)

Código de Baldosa

Pluvial

Cordón

K

Sup total (M2)

PRIORIDAD:

1

RIESGO:

1

INSPECTOR / VERIFICADOR

Agustina E. Peruski

Nombre y Apellido




Firma

42614677

DNI

CALLE: FOURNIER 3169 LD



INFORME N° 7529

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: PARAISO- Melia azedarach

Calle: Del Tigre N° 4159 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 12 DAP (cm): 80 Inclinación: si ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☒ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas		x	x
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m):

Espesor de pared remanente (cm):

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda (m2) ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

RAMAS

☐ Tocones	☐ Excesivas/cruzadas	☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Bajas	☐ Secas/secas en las puntas	☐ Quebradas/fisuradas
☐ Codominancias	☒ Con cavidades/tumores/cancros	☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal	☐ Defoliación total	☐ Con signos de insectos
☐ Con manchas foliares	☐ Defoliación parcial	☐ Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	C: EXTRACCION	F: PLANTACION
☐ Reducción Riesgo	☐ Formación	☐ EXTRACCION C/VEREDA	☐ PLANTACION
☐ Eliminar interferencias	☐ Limpieza	☒ EXTRACCION S/VEREDA	☐ CIERRE PLANTERA
☐ Adecuación al sitio	☐ Aclareo	☐ EXTRACCION CON CIERRE DE PLANTERA	☐ APERTURA DE PLANTERA
☐ Regulación de estructura	☐ Refaldado	D: CORTE DE RAÍCES	☐ AMPLIACION DE PLANTERA
	☐ Terciado	☐ SUPERFICIAL	☐ REDUCCION DE PLANTERA
	☐ Balanceo	☐ PROFUNDO	☐ CORRER PLANTERA
		E: MANTENIMIENTO	G: SEGUIMIENTO
		☐ BANDA ANTIHORMIGAS	☐
		☐ TUTORADO	H: VEREDA ELEVADA
			☐

OBSERVACIONES:

El ejemplar manifiesta un estado de decaimiento general evidenciado por la presencia de brotes epicórmicos en copa.

Se observan ahuecamientos en ramas principales que comprometen la estructura, sumado a una leve inclinación hacia la calzada.

Se recomienda extracción preventiva (Prioridad 2/2).

Superficie (M2)

Código de Baldosa

Pluvial

Cordón

K

Sup total (M2)

PRIORIDAD: 2

RIESGO: 2


INSPECTOR / VERIFICADOR

Agustina E. Peruski
Nombre y Apellido


Firma

42614677
DNI

CALLE: DEL TIGRE 4159



INFORME N° 7530

Aviso: _____

Arme: _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: ACER - Acer negundo

Calle: Tilcara N° 3048 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 12 DAP (cm): 66 Inclinação: NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas		x	
Grandes	X		

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m): 1
 Espesor de pared remanente (cm): 15cm

RAIZ

☐ Expuesta ☐ Levanta vereda (m2) ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

RAMAS

☐ Tocones	☐ Excesivas/cruzadas	☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Bajas	☒ Secas/secas en las puntas	☐ Quebradas/fisuradas
☐ Codominancias	☒ Con cavidades/tumores/cancros	☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación total ☐ Con signos de insectos
☐ Con manchas foliares ☐ Defoliación parcial ☐ Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado
☐ Balanceo

C: EXTRACCION

☐ EXTRACCION C/VEREDA
☒ EXTRACCION S/VEREDA
☐ EXTRACCION CON CIERRE DE PLANTERA
 D: CORTE DE RAÍCES
☐ SUPERFICIAL
☐ PROFUNDO

F: PLANTACION

☐ PLANTACION
☐ CIERRE PLANTERA
☐ APERTURA DE PLANTERA
☐ AMPLIACION DE PLANTERA
☐ REDUCCION DE PLANTERA
☐ CORRER PLANTERA

E: MANTENIMIENTO

☐ BANDA ANTIHORMIGAS
☐ TUTORADO

G: SEGUIMIENTO

☐

H: VEREDA ELEVADA

☐

OBSERVACIONES:

El ejemplar se encuentra semi seco, presentando una gran cavidad longitudinal en la base del fuste y ramas secas en copa.
 Su ubicación en la entrada de un depósito (zona de maniobras y tránsito) agrava la peligrosidad ante una posible caída. Se requiere extracción

Superficie (M2) _____
 Código de Baldosa _____
 Pluvial _____
 Cordón _____
 K _____ PRIORIDAD: 1
 Sup total (M2) _____ RIESGO: 1


INSPECTOR / VERIFICADOR

Agustina E. Peruski
 Nombre y Apellido


 Firma

42614677
 DNI

CALLE: TILCARA 3048



INFORME N° 7531

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____ Arme: _____ Fecha de relevamiento: 01/12/2025

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: CRESPÓN -Lagstroemia indica-Calle: IRIARTE N° 1662 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 3 DAP (cm): 5 Inclínación: NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

☐ Codominancias ☐ Chorreados
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____
Espesor de pared remanente (cm): _____

RAIZ

☐ Expuesta ☐ Levanta vereda (m2) ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

RAMAS

☐ Tocones	☐ Excesivas/cruzadas	☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Bajas	☒ Secas/secas en las puntas	☐ Quebradas/fisuradas
☐ Codominancias	☐ Con cavidades/tumores/cancros	☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal	☐ Defoliación total	☐ Con signos de insectos
☐ Con manchas foliares	☐ Defoliación parcial	☐ Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado
☐ Balanceo

C: EXTRACCION

☐ EXTRACCION C/VEREDA
☒ EXTRACCION S/VEREDA
☐ EXTRACCION C/CIERRE

D: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profundo

E : MANTENIMIENTO

☐ BANDA ANTIHORMIGAS
☐ TUTORADO

F: PLANTACION

☐ PLANTACION
☐ CIERRE PLANTERA
☐ APERTURA DE PLANTERA
☐ REDUCIR PLANTERA
☐ AMPLIAR PLANTERA
☐ CORRER PLANTERA

G: SEGUIMIENTO

☐

OBSERVACIONES:

Al momento de la inspección se observa que el ejemplar se encuentra seco, por lo cual no genera beneficios al arbolado urbano.

Se recomienda su extracción, con prioridad y riesgo 1/1

N° DE RECLAMO: S00704824/25

INSPECTOR / VERIFICADOR

PRIORIDAD: 1
RIESGO: 1Andrea Belén Alegre
Nombre y Apellido
Firma36.238.662
DNI

CALLE: IRIARTE 1662



Iriarte 1662

INFORME N° 7532

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____ Arme: _____ Fecha de relevamiento 13/11/2025

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: ACACIA - Robinia pseudoacacia

Calle: Finochietto N° 1802 ☐ Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 8 DAP (cm): 50 Inclínación: SI ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☒ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas		X	X
Grandes	X		

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____

Espesor de pared remanente (cm): _____

RAIZ ☐ Expuesta ☒ Levanta vereda (m2) ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

RAMAS

☐ Tocones	☐ Excesivas/cruzadas	☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Bajas	☐ Secas/secas en las puntas	☐ Quebradas/fisuradas
☐ Codominancias	☐ Con cavidades/tumores/cancros	☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS ☒ De coloración anormal ☐ Defoliación total ☐ Con signos de insectos

☐ Con manchas foliares ☒ Defoliación parcial ☐ Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado
☐ Balanceo

C: EXTRACCION

☒ EXTRACCION C/VEREDA
☐ EXTRACCION S/VEREDA

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profundo

I: MANTENIMIENTO

☐ BANDA ANTIHORMIGAS
☐ TUTORADO

E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

G: PLANTACION

☐ PLANTACION
☒ CIERRE PLANTERA
☐ APERTURA DE PLANTERA
☐ REDUCCIÓN DE PLANTERA
☐ AMPLIACIÓN DE PLANTERA

OBSERVACIONES: A pesar de que se observa al ejemplar con una copa vigorosa, el mismo se encuentra con inclinación, cavidades en la base del fuste y ramas descortezadas. La vereda se encuentra rota y en el caso de realizar un corte de raíces, se supone dañaría la estabilidad y capacidad de absorción de nutrientes del mismo lo que podría llegar a provocar aún más su deterioro. Por tal motivo se aprueba la extracción con cierre de plantera.

Superficie (M2)	18
Código de Baldosa	64PM-G
Pluvial	NO
Cordón	NO
K	CIERRE DE
Sup total (M2)	18

INSPECTOR / VERIFICADOR

PRIORIDAD: 2
RIESGO: 2

Vanessa Salas
Nombre y Apellido


Firma

36164355
DNI

CALLE: Finochietto 1802



INFORME N° 7534

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____ Arme: _____ Fecha de relevamiento 06/11/2025

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: AILANTHUS - Ailanthus altissima
Calle: Einstein, Alberto N° 671 LA ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**
Altura aprox. (m): 8 DAP (cm): 30 Inclínación: NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada**FUSTE**

	Descortezamiento: cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____
Espesor de pared remanente (cm): _____**RAIZ** ☐ Expuesta ☒ Levanta vereda (m2) ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad**RAMAS**

☐ Tocones	☐ Excesivas/cruzadas	☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Bajas	☐ Secas/secas en las puntas	☐ Quebradas/fisuradas
☐ Codominancias	☐ Con cavidades/tumores/cancros	☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal	☐ Defoliación total	☐ Con signos de insectos
☐ Con manchas foliares	☐ Defoliación parcial	☐ Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado
☐ Balanceo

C: EXTRACCION

☒ X EXTRACCION C/VEREDA
☐ EXTRACCION S/VEREDA

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profundo

I: MANTENIMIENTO

☐ BANDA ANTIHORMIGAS
☐ TUTORADO


E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

G: PLANTACION

☐ PLANTACION
☒ X CIERRE PLANTERA
☐ APERTURA DE PLANTERA
☐ REDUCCIÓN DE PLANTERA
☐ AMPLIACIÓN DE PLANTERA**OBSERVACIONES:** _____ A pesar que el ejemplar presenta un buen estado general se encuentra ubicado cerca de pluviales, una entrada de garaje y se observa que las raíces están rompiendo la vereda por lo tanto corresponde su extracción con arreglo la vereda y cierre de plantera.

Superficie (M2)	21
Código de Baldosa	HA
Pluvial	2
Cordón	NO
K	CIERRE DE
Sup total (M2)	24

INSPECTOR / VERIFICADORVanessa Salas
Nombre y Apellido
FirmaPRIORIDAD: 2
RIESGO: 2
36164355
DNI

CALLE: Einstein 671 LA



Einstein 671 LA



Einstein 671 LA

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____ Arme: _____ Fecha de relevamiento: 04/12/2025

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Persea americana- Palto

Calle: Ruy Diaz de Guzman N° 267 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 8 DAP (cm): 40 Inclínación: SI ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados
basal media alto
Pequeñas Cavidad longitudinal en el fuste (m):
Grandes Espesor de pared remanente (cm):

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda (m2) ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Bajas ☐ Secas/secas en las puntas ☐ Quebradas/fisuradas
☒ Codominancias ☐ Con cavidades/tumores/cancros ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☒ Defoliación total ☐ Con signos de insectos
☐ Con manchas foliares ☐ Defoliación parcial ☐ Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA B: TIPOS DE PODA C: EXTRACCION F: PLANTACION
☐ Reducción Riesgo ☐ Formación ☐ EXTRACCION C/VEREDA ☐ PLANTACION
☐ Eliminar interferencias ☐ Limpieza ☒ EXTRACCION S/VEREDA ☐ CIERRE PLANTERA
☐ Adecuación al sitio ☐ Aclareo ☐ EXTRACCION CON CIERRE DE PLANTERA ☐ APERTURA DE PLANTERA
☐ Regulación de ☐ Refaldado ☐ CORTE DE RAÍCES ☐ AMPLIACION DE PLANTERA
☐ Terciado ☐ SUPERFICIAL ☐ REDUCCION DE PLANTERA
☐ Balanceo ☐ PROFUNDO ☐ CORRER PLANTERA
E: MANTENIMIENTO G: SEGUIMIENTO H: VEREDA ELEVADA
☐ BANDA ANTIHORMIGAS ☐ ☐
☐ TUTORADO

OBSERVACION Al momento de la inspeccion se visualiza ejemplar totalmente seco, con codominancia desde la base y grietas longitudinales y en la circunferencia del fuste que inician desde la base y se proyectan hacia las ramas secundarias
Se requiere la extraccion del mismo

Superficie (M2)
Codigo de Baldosa
Pluvial
Cordón
K
Sup total (M2) PRIORIDAD: 2
RIESGO: 2

INSPECTOR / VERIFICADOR

Ignacio Dominguez
Nombre y Apellido


Firma

40079556
DNI

CALLE: Ruy Diaz de Guzman 267



INFORME N° 7542

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____ Arme: _____ Fecha de relevamiento: 12/12/2025

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Fraxinus pennsylvanica- Fresno americano
Calle: Arzobispo espinosa N° 1081 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
Altura aprox. (m): 10 DAP (cm): 60 Inclínación: NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados
basal media alto
Pequeñas ☐ Cuidad longitudinal en el fuste (m): 70 CM
Grandes ☒ Espesor de pared remanente (cm): _____

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda (m2) ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Bajas ☒ Secas/secas en las puntas ☐ Quebradas/fisuradas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades/tumores/cancros ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☒ Defoliación total ☐ Con signos de insectos
☐ Con manchas foliares ☐ Defoliación parcial ☐ Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA B: TIPOS DE PODA C: EXTRACCION F: PLANTACION
☐ Reducción Riesgo ☐ Formación ☐ EXTRACCION C/VEREDA ☐ PLANTACION
☐ Eliminar interferencias ☐ Limpieza ☒ EXTRACCION S/VEREDA ☐ CIERRE PLANTERA
☐ Adecuación al sitio ☐ Aclareo ☐ EXTRACCION CON CIERRE DE PLANTERA ☐ APERTURA DE PLANTERA
☐ Regulación de ☐ Refaldado ☐ D: CORTE DE RAÍCES ☐ AMPLIACION DE PLANTERA
☐ Terciado ☐ SUPERFICIAL ☐ REDUCCION DE PLANTERA
☐ Balanceo ☐ PROFUNDO ☐ CORRER PLANTERA
E: MANTENIMIENTO G: SEGUIMIENTO H: VEREDA ELEVADA
☐ BANDA ANTIHORMIGAS ☐ ☐
☐ TUTORADO

OBSERVACION Al momento de la inspeccion se visualiza al individuo totalmente seco y desfoliado, con presencia de cavidad longitudinal que inician desde la base del fuste principal. Se requiere la extraccion del mismo

Superficie (M2) _____
Codigo de Baldosa _____
Pluvial _____
Cordón _____
K _____ PRIORIDAD: 2
Sup total (M2) _____ RIESGO: 2

INSPECTOR / VERIFICADOR

Ignacio Dominguez
Nombre y Apellido


Firma

40079556
DNI

CALLE: Arzobispo espinosa 1081



INFORME N° 7543

Aviso: OFICIO

Arme:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: PARAISO- Melia azedarach

Calle: TABARE N° 1515 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 12 DAP (cm): 70 Inclinación: NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes	x	x	

Cavidad longitudinal en el fuste (m): 20cm
Espesor de pared remanente (cm): 20cm

RAIZ

☐ Expuesta ☐ Levanta vereda (m2) ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Bajas ☒ Secas/secas en las puntas ☐ Quebradas/fisuradas
☐ Codominancias ☒ Con cavidades/tumores/cancros ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☒ Defoliación total ☐ Con signos de insectos
☐ Con manchas foliares ☐ Defoliación parcial ☐ Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado
☐ Balanceo

C: EXTRACCION

☐ EXTRACCION C/VEREDA
☒ EXTRACCION S/VEREDA
☐ EXTRACCION CON CIERRE DE PLANTERA
D: CORTE DE RAÍCES
☐ SUPERFICIAL
☐ PROFUNDO

F: PLANTACION

☐ PLANTACION
☐ CIERRE PLANTERA
☐ APERTURA DE PLANTERA
☐ AMPLIACION DE PLANTERA
☐ REDUCCION DE PLANTERA
☐ CORRER PLANTERA

E: MANTENIMIENTO

☐ BANDA ANTIHORMIGAS
☐ TUTORADO

G: SEGUIMIENTO

☐

H: VEREDA ELEVADA

☐

OBSERVACIONES Se observa el ejemplar completamente seco con cavidad y descortezamiento en la zona media del fuste que se proyecta

hacia la base del mismo, se requiere la extracción del mismo ya que presenta riesgo de caída por ser una especie con madera de baja densidad, elevada fragilidad y no apta para el arbolado viario según la Ley (N°3263, Art 12 y 15) de arbolado público urbano.

Superficie (M2)

Código de Baldosa

Pluvial

Cordón

K

Sup total (M2)

PRIORIDAD:

1

RIESGO:

1

INSPECTOR / VERIFICADOR

Agustina E. Peruski

Nombre y Apellido



Firma

42614677

DNI

CALLE: TABARE 1515



INFORME N° 7544

Aviso: oficio

Arme:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: AILANTHUS- Ailanthus altissima

Calle: AV. DEL BARCO CENTENERA

N° 3198

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 2

DAP (cm): 5

Inclinación: NO

Mayor a 40°

Menor a 40°

Orientación de la inclinación

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

Descopado

Descopado y brotado

Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominancias

Chorreados

Pequeñas

Grandes

basal

media

alto

Cavidad longitudinal en el fuste (m):

Espesor de pared remanente (cm):

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda (m2)

Provoca fisuras en el frente de la propiedad

RAMAS

Tocones

Excesivas/cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Bajas

Secas/secas en las puntas

Quebradas/fisuradas

Codominancias

Con cavidades/tumores/cancros

Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Defoliación total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación parcial

Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado
- Balanceo

C: EXTRACCION

- EXTRACCION C/VEREDA
- EXTRACCION S/VEREDA
- EXTRACCION CON CIERRE DE PLANTERA
- D: CORTE DE RAÍCES
- SUPERFICIAL
- PROFUNDO

F: PLANTACION

- PLANTACION
- CIERRE PLANTERA
- APERTURA DE PLANTERA
- AMPLIACION DE PLANTERA
- REDUCCION DE PLANTERA
- CORRER PLANTERA

E: MANTENIMIENTO

- BANDA ANTIHORMIGAS
- TUTORADO

G: SEGUIMIENTO

H: VEREDA ELEVADA

OBSERVACIONES:

Se solicita la extraccion del ejemplar ya que se encuentra creciendo en el borde de la plantera la cual tiene acta de cierre por su mala ubicacion (poste de luz en la plantera y lina)

Superficie (M2) 2,56 m2

Codigo de Baldosa

Pluvial

Cordón

K 1,6x1,6

Sup total (M2) 2,56 m2

PRIORIDAD:

2

RIESGO:

2

INSPECTOR / VERIFICADOR

Agustina E. Peruski
Nombre y Apellido


Firma

42614677
DNI

CALLE: AV. DEL BARCO CENTENERA 3198



INFORME N° 7546

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: ALAMO- Populus deltoides

Calle: DIOGENES TABORDA

N° 1032 LA

Árbol Seco

☒ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 15

DAP (cm): 80

Inclinación: NO

Mayor a 40°

Menor a 40°

Orientación de la inclinación

☐ Hacia la calle

☐ Hacia la propiedad

☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado

☐ Descopado y brotado

☒ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: cavidades

☐ Fructificaciones fúngicas

☐ Codominancias

☐ Chorreados

Pequeñas

basal

media

alto

Grandes

x

x

Cavidad longitudinal en el fuste (m):

Espesor de pared remanente (cm):

RAIZ

☐ Expuesta

☐ Levanta vereda (m2)

☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

RAMAS

☒ Tocones

☐ Excesivas/cruzadas

☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Bajas

☒ Secas/secas en las puntas

☒ Quebradas/fisuradas

☐ Codominancias

☒ Con cavidades/tumores/cancros

☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal

☐ Defoliación total

☐ Con signos de insectos

☐ Con manchas foliares

☒ Defoliación parcial

☐ Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- ☐ Reducción Riesgo
- ☐ Eliminar interferencias
- ☐ Adecuación al sitio
- ☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- ☐ Formación
- ☐ Limpieza
- ☐ Aclareo
- ☐ Refaldado
- ☐ Terciado
- ☐ Balanceo

C: EXTRACCION

- ☐ EXTRACCION C/VEREDA
- ☒ EXTRACCION S/VEREDA
- ☐ EXTRACCION CON CIERRE DE PLANTERA
- ☐ D: CORTE DE RAÍCES
- ☐ SUPERFICIAL
- ☐ PROFUNDO

F: PLANTACION

- ☐ PLANTACION
- ☐ CIERRE PLANTERA
- ☐ APERTURA DE PLANTERA
- ☐ AMPLIACION DE PLANTERA
- ☐ REDUCCION DE PLANTERA
- ☐ CORRER PLANTERA

E: MANTENIMIENTO

- ☐ BANDA ANTIHORMIGAS
- ☐ TUTORADO

G: SEGUIMIENTO

☐

H: VEREDA ELEVADA

☐

OBSERVACIONES:

Se solicita la extraccion del ejemplar ya que presenta el apice seco, en las ramas principales se observan ahucamientos ademas de tocones secos.

Se descarta la poda como solucion ya que para eliminar el riesgo se debería hacer un terciado, quedando completamente descopado y sin capacidad de recuperacion. Por lo que se requiere la extraccion.

Superficie (M2)

Codigo de Baldosa

Pluvial

Cordón

K

Sup total (M2)

PRIORIDAD:

2

RIESGO:

2

INSPECTOR / VERIFICADOR

Agustina E. Peruski
Nombre y Apellido


Firma

42614677
DNI

CALLE: DIOGENES TABORDA 1032 LA



INFORME N° 7547

Aviso: oficio

Arme:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: FRESNO- Fraxinus pennsylvanica

Calle: Berón de astrada N° 1960 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 8 DAP (cm): 45 Inclinación: NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☒ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m):
Espesor de pared remanente (cm):

RAIZ

☐ Expuesta ☐ Levanta vereda (m2) ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Bajas ☐ Secas/secas en las puntas ☐ Quebradas/fisuradas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades/tumores/cancros ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación total ☐ Con signos de insectos
☐ Con manchas foliares ☐ Defoliación parcial ☐ Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado
☐ Balanceo

C: EXTRACCION

☐ EXTRACCION C/VEREDA
☒ EXTRACCION S/VEREDA
☐ EXTRACCION CON CIERRE DE PLANTERA

D: CORTE DE RAÍCES

☐ SUPERFICIAL
☐ PROFUNDO

F: PLANTACION

☐ PLANTACION
☐ CIERRE PLANTERA
☐ APERTURA DE PLANTERA
☐ AMPLIACION DE PLANTERA
☐ REDUCCION DE PLANTERA
☐ CORRER PLANTERA

E: MANTENIMIENTO

☐ BANDA ANTIHORMIGAS
☐ TUTORADO

G: SEGUIMIENTO

☐

H: VEREDA ELEVADA

☐

OBSERVACIONES:

Se solicita la extraccion del tocon seco, y la posterior plantación de la especie que corresponda segun el listado maestro de arbolado viario y la Ley N° 3263

Superficie (M2)

Codigo de Baldosa

Pluvial

Cordón

K

Sup total (M2)

PRIORIDAD:

2

RIESGO:

2

INSPECTOR / VERIFICADOR

Agustina E. Peruski
Nombre y Apellido


Firma

42614677
DNI

CALLE: Berón de astrada 1960



INFORME N° 7548

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: ALGARROBO- *Ceratonia siliqua*

Calle: German Abdala

N° 139 FTE

☐ Árbol Seco

☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 9

DAP (cm): 50

Inclinación: SI

☒ Mayor a 40°

☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación

☒ Hacia la calle

☐ Hacia la propiedad

☒ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado

☐ Descopado y brotado

☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: cavidades

Pequeñas

basal

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐ Fructificaciones fúngicas

☐ Codominancias

☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m): 0.5

Espesor de pared remanente (cm): 30

RAIZ

☐ Expuesta

☐ Levanta vereda (m2)

☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

RAMAS

☐ Tocones

☐ Excesivas/cruzadas

☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Bajas

☐ Secas/secas en las puntas

☐ Quebradas/fisuradas

☐ Codominancias

☐ Con cavidades/tumores/cancros

☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal

☐ Defoliación total

☐ Con signos de insectos

☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación parcial

☐ Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- ☐ Reducción Riesgo
- ☐ Eliminar interferencias
- ☐ Adecuación al sitio
- ☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- ☐ Formación
- ☐ Limpieza
- ☐ Aclareo
- ☐ Refaldado
- ☐ Terciado
- ☐ Balanceo

C: EXTRACCION

- ☐ EXTRACCION C/VEREDA
- ☒ EXTRACCION S/VEREDA
- ☐ EXTRACCION CON CIERRE DE PLANTERA
- ☐ D: CORTE DE RAÍCES
- ☐ SUPERFICIAL
- ☐ PROFUNDO

F: PLANTACION

- ☐ PLANTACION
- ☐ CIERRE PLANTERA
- ☐ APERTURA DE PLANTERA
- ☐ AMPLIACION DE PLANTERA
- ☐ REDUCCION DE PLANTERA
- ☐ CORRER PLANTERA

E: MANTENIMIENTO

- ☐ BANDA ANTIHORMIGAS
- ☐ TUTORADO

G: SEGUIMIENTO

☐

H: VEREDA ELEVADA

☐

OBSERVACIONES:

Ejemplar con necrosis de tejidos y cavidad expuesta en el fuste medio. Debido a su marcada inclinación y el debilitamiento del tronco en ese punto crítico, el árbol presenta un alto riesgo de fractura ante vientos o sobrecarga de la copa por lo que se solicita la extracción del mismo ya que representa un peligro para los peatones y bienes materiales.

Superficie (M2)

Código de Baldosa

Pluvial

Cordón

K

Sup total (M2)

PRIORIDAD:

1

RIESGO:

1


INSPECTOR / VERIFICADOR

Agustina E. Peruski
Nombre y Apellido


Firma

42614677
DNI

CALLE: GERMAN ABDALA 139 FTE



INFORME N° 7551

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____ Arme: _____ Fecha de relevamiento: 02/01/2026

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: PLÁTANO -Platanus x acerifolia -

Calle: JARDÍN MATERNAL DELFINA MARULL DE SARDÁ, CATULO CASTI N° 2852 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 22 DAP (cm): 200 Inclínación: NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas	☐	☐	☐
Grandes	☐	☐	☐

☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____

Espesor de pared remanente (cm): _____

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda (m2) ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

RAMAS

☐ Tocones	☐ Excesivas/cruzadas	☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Bajas	☐ Secas/secas en las puntas	☐ Quebradas/fisuradas
☐ Codominancias	☐ Con cavidades/tumores/cancros	☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal	☐ Defoliación total	☐ Con signos de insectos
☐ Con manchas foliares	☐ Defoliación parcial	☐ Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**A: OBJETIVOS DE LA PODA**

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado
☐ Balanceo

C: EXTRACCION

☐ EXTRACCION C/VEREDA
☒ EXTRACCION S/VEREDA
☐ EXTRACCION C/CIERRE

D: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profundo

E : MANTENIMIENTO

☐ BANDA ANTIHORMIGAS
☐ TUTORADO

F: PLANTACION

☐ PLANTACION
☐ CIERRE PLANTERA
☐ APERTURA DE PLANTERA
☐ REDUCIR PLANTERA
☐ AMPLIAR PLANTERA
☐ CORRER PLANTERA

G: SEGUIMIENTO

☐

OBSERVACIONES:

Se recomienda la extracción del plátano ubicado en el patio de juegos del Jardín Maternal N° 07/06 Delfina Marull de Sardá, si bien el mismo no presenta un mal estado fitosanitario, según el relevamiento realizado por los inspectores del arbolado y el informe redactado, debido a su ubicación dentro del patio de juegos y a los inconvenientes provocados por caída de ramas, las cuales se dieron por eventos naturales y fenológicos de la especie. Además de los daños edilicios que podría estar generando el ejemplar, y los problemas que podría ocasionar a terceros el desprendimiento de algunas de las ramas teniendo en cuenta el uso del espacio por menores y personal educativo.

INSPECTOR / VERIFICADOR

PRIORIDAD: 1
RIESGO: 1

Andrea Belén Alegre
Nombre y Apellido


Firma

36.238.662
DNI

CALLE: JARDÍN MATERNAL DELFINA MARULL DE SARDÁ. CATULO CASTILLO 2852



INFORME N° 7552