



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: RS-2026-03832565-GCABA-COMUNA5

Buenos Aires, Martes 13 de Enero de 2026

Referencia: S/ Autorización Extracciones Enero 2026

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 1.777, 3.263 (textos consolidados por la Ley N° 6.764) y 6.684, los Decretos Nros. 166-AJG/13, 110-AJG/20 y 387-AJG/23, el Expediente Electrónico N° 2025-00272340-GCABA-COMUNA5 y;

CONSIDERANDO:

Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 127 que las Comunas son Unidades de Gestión Política y Administrativa con competencia territorial;

Que según el artículo 10 inciso a) de la Ley N° 1.777 (texto consolidado por Ley N° 6.764), concordante con lo establecido por el artículo 128 de la citada Constitución, las Comunas tienen competencias exclusivas en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y competencias concurrentes con la Administración Central encabezada por el Poder Ejecutivo, respecto a las materias que son de su competencia;

Que mediante los Decretos N° 166-AJG/13 y su modificatorio N° 110-AJG/20, se transfirieron a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, las funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3.263 de Arbolado Público (texto consolidado por Ley N° 6.764), a excepción de las prescriptas por el artículo 3° incisos a, b, e y f; los artículos 4°, 6° y 7°; los incisos b y c del artículo 14; los incisos e y f del artículo 15; y los artículos 16, 20 y 21;

Que la Ley de Arbolado Público Urbano N° 3.263 (texto consolidado por Ley N° 6.764) prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que atento a la transferencia de competencias efectuada por los Decretos mencionados, corresponde a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3.263 (texto consolidado por la Ley 6.764), a excepción de los casos previstos en los incisos e) y f);

Que la Ley N° 6.684 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, determina que el Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministros, de conformidad con las facultades y responsabilidades que le fueran conferidas por la citada normativa;

Que por Decreto N° 387-AJG/23, se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose a las Comunas, como organismos fuera de nivel que actúan bajo la órbita de la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano dependiente de la Jefatura de Gobierno;

Que por el expediente N° 26020004-GCABA-SECACGC/2023, tramitó la Licitación Pública N° 230-1151-LPU23 de etapa única, bajo la modalidad Orden de Compra Abierta, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 32, 33 y 41 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.764) y su Decreto Reglamentario N° 129/GCABA/23, para la contratación del servicio de "Mantenimiento Integral del Arbolado Público Lineal o Viario y Servicios Conexos con destino a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Dirección General de Espacios Verdes y Arbolado"

Que por Resolución N° 573-GCABA-SECACGC/23, se aprobó la Licitación Pública N° 230-1151-LPU23, adjudicándose en el Grupo N° 5 del servicio destinado a la Comuna N° 5, a la empresa INDALTEC SA (CUIT 30-65098860-0);

Que, en virtud de las inspecciones realizadas por personal técnico de esta Comuna N° 5, resulta necesario autorizar la extracción de los ejemplares identificados en el Anexo I (IF-2025-53553620-GCABA-COMUNA5); Anexo II (IF-2025-54027195-GCABA-COMUNA5), Anexo III (IF-2025-53108583-GCABA-COMUNA5), Anexo IV (IF-2025- 54008883-GCABA-COMUNA5), Anexo V (IF-2025-53589102-GCABA-COMUNA5), Anexo VI (IF-2025-55887868-GCABA-COMUNA5), Anexo VII (IF-2025-55177022-GCABA-COMUNA5), Anexo VIII (IF-2025-55920511-GCABA-COMUNA5), Anexo IX (IF-2025-55920678-GCABA-COMUNA5) y Anexo X (IF-2025-55922900-GCABA-COMUNA5), conforme las causales esgrimidas en dichas Planillas Técnicas;

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 1.777 (texto consolidado por Ley N° 6.764);

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 5

RESUELVE:

Artículo 1°. – Autorizar la extracción de los ejemplares indicados en el Anexo I (IF-2025-53553620-GCABA-COMUNA5); Anexo II (IF-2025-54027195-GCABA-COMUNA5), Anexo III (IF-2025-53108583-GCABA-COMUNA5), Anexo IV (IF-2025- 54008883-GCABA-COMUNA5), Anexo V (IF-2025-53589102-GCABA-COMUNA5), Anexo VI (IF-2025-55887868-GCABA-COMUNA5), Anexo VII (IF-2025-55177022-GCABA-COMUNA5), Anexo VIII (IF-2025-55920511-GCABA-COMUNA5), Anexo IX (IF-2025-55920678-GCABA-COMUNA5) y Anexo X (IF-2025-55922900-GCABA-COMUNA5), que forman parte integrante de la presente, ubicados frente a los siguientes numerarios catastrales:

1. Carlos Calvo 3300 (Conf. Anexo I).
2. Avda. Rivadavia 4292 (Conf. Anexo II).
3. Treinta y Tres Orientales 43 (Conf. Anexo III).
4. Lezica 4448 (Conf. Anexo IV).
5. Salcedo 3720 (Conf. Anexo V).
6. Castro Barros 2104 (Conf. Anexo VI).

7. Estado de Palestina 1027 (Conf. Anexo VII).
8. Moreno 3350 (Conf. Anexo VIII).
9. Avda. Belgrano 3665 (Conf. Anexo IX).
10. Colombres 75 (Conf. Anexo X).

Artículo 2°. – Encomendar a la empresa INDALTEC SA (CUIT: 30-65098860-0), adjudicataria de la Licitación Pública N° 230-1151-LPU/23, la extracción del ejemplar que se indica en el artículo 1° de la presente, dando cumplimiento a la colocación de la cartelería indicada en el artículo 15 *in fine* de la Ley N° 3.263.

Artículo 3°. – Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Digitally signed by Sebastian PERDOMO CARRICART
Date: 2026.01.13 11:36:33 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

SEBASTIAN PERDOMO
Presidente Junta Comunal
JUNTA COMUNAL 5
AREA JEFE DE GOBIERNO

	Fecha: __11____ / __12____ / ____2025____ Aviso: _____				
Planilla de Inspección de Árboles	ARME: _____				
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica: __Melia azedarach____				
Calle: __Carlos Calvo____	Nº/Ref.: __3300____	Árbol seco:	Árbol semiseco:		
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL					
Altura (m): __5____		D.A.P. (cm): __60____	Inclinación: SI / NO	Mayor a 40°: Menor a 40°:	
Orientación de la inclinación:		Hacia la calle:		Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:	
Copa:	Desbalanceada:		Descopado: Descopado y brotado:		
FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
Cavidades: Pequeñas					Fructificaciones fúngicas:
Grandes					Codominancias:
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____		Espesor de la pared remanente (cm): _____			
RAÍCES	Expuestas:		Levanta vereda (m²): _____		Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO
RAMAS	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:	Bajas: _____		
	Secas / Secas en los ápices:	Invasión de espacio aéreo:	Tocones:		
	Con cavidades, tumores o canchros:	Con mal ángulo de inserción:	Codominantes:		
HOJAS	Defoliación: PARCIAL / TOTAL	Coloración anormal:	Con manchas foliares:		
		Síntomas de enfermedades:	Signos de insectos:		
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR					
A: OBJETIVOS DE LA PODA					
Reducción de riesgo:		Eliminar interferencias:		Adecuación al sitio:	Regulación de estructura:
B: TIPOS DE PODA		Formación:	Limpieza:	Aclareo:	Refaldado: Terciado:
C: CORTE DE RAÍCES		Superficial:	Profundo:		
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO		E: TRASPLANTE		F: EXTRACCIÓN	
OBSERVACIONES					
ARBOL CON CAVIDADES FUE TERCiado ESTADO FITOSANITARIO BAJO TUVO DESPRENDIMIENTOS DE RAMAS GRANDES					
.....					
.....					
INSPECTOR DE ARBOLADO					

Nombre y apellido	JULIO CESAR FRATESCHI	D.N.I.	37988931	Firma
-------------------	-----------------------	--------	----------	-------

 Buenos Aires Ciudad	Fecha: __11____ / __12____ / ____2025____
	Aviso: _____
Planilla de Inspección de Árboles	ARME: _____
REGISTRO FOTOGRÁFICO	Especie botánica: __Melia azedarach____
Calle: __Carlos Calvo____	Nº/Ref.: __3300____

Imagen del ejemplar

Altura (m): __5____

D.A.P. (cm): __60____



ARBOL CON CAVIDADES
FUE TERCiado
ESTADO FITOSANITARIO BAJO
TUVO DESPRENDIMIENTOS
DE RAMAS GRANDES

JULIO CESAR FRATESCHI

37988931



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2025-53553620-GCABA-COMUNA5

Buenos Aires, Jueves 11 de Diciembre de 2025

Referencia: EXTRACCION CARLOS CALVO 3300

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.12.11 16:10:03 -03:00

JULIO CESAR FRATESCHI
Inspector
JUNTA COMUNAL 5
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.12.11 16:10:04 -03:00

Nombre y apellido	JULIO CESAR FRATESCHI	D.N.I.	37988931	Firma
-------------------	-----------------------	--------	----------	-------

 Buenos Aires Ciudad	Fecha: __15__ / __12__ / __2025__ Aviso: _____
Planilla de Inspección de Árboles	ARME: _____
REGISTRO FOTOGRÁFICO	Especie botánica: __Acer negundo__
Calle: __Rivadavia__	Nº/Ref.: __4292__

Imagen del ejemplar

Altura (m): __12__ D.A.P. (cm): __55__



ARBOL SECO. EXTRACCION

JULIO CESAR FRATESCHI

37988931



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2025-54027195-GCABA-COMUNA5

Buenos Aires, Lunes 15 de Diciembre de 2025

Referencia: EXTRACCION RIVADAVIA 4292

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.12.15 16:15:05 -03:00

JULIO CESAR FRATESCHI
Inspector
JUNTA COMUNAL 5
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.12.15 16:15:06 -03:00

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: JACARANDA (Jacaranda mimosifolia)

Calle: TREINTA Y TRES ORIENTALES

Nº/Ref.: 43

Árbol seco: ☐

Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 6

D.A.P. (cm): 10

Inclinación: NO

Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐

Orientación de la inclinación:

Hacia la calle: ☐

Hacia la propiedad: ☐

Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa:

Desbalanceada: ☐

Descopado: ☐

Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Cavidades:

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Descortezamiento: ☐

Fructificaciones fúngicas: ☐

Codominancias: ☐

Chorreados: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES

Expuestas: ☐

Levanta vereda (m²): _____

Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: ☒

Excesivas / Cruzadas: ☐

Bajas: ☐

Secas / Secas en los ápices: ☐

Invasión de espacio aéreo: ☐

Tocones: ☐

Con cavidades, tumores o cánceros: ☐

Con mal ángulo de inserción: ☐

Codominantes: ☐

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL

Coloración anormal: ☐

Con manchas foliares: ☐

Síntomas de enfermedades: ☐

Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: ☐

Eliminar interferencias: ☐

Adecuación al sitio: ☐

Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA

Formación: ☐

Limpieza: ☐

Aclareo: ☐

Refaldado: ☐

Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: ☐

Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

☐

E: TRASPLANTE

☐

F: EXTRACCIÓN

☒

OBSERVACIONES

EJEMPLAR QUE SUFRIÓ UN GOLPE QUE PRODUJO UN DESGARRO DE GRAN PROFUNDIDAD EN EL TRONCO TRAS IMPACTO DE UN VEHÍCULO.
...REEMPLAZAR.....

INSPECTOR DE ARBOLADO

Técnica en Jardinería Maisa G. Molina
Nombre y apellido

816624
F.C.

IF-2025-53108583-GCABA-COMUNA5



Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Informe N°: _____

Calle: TREINTA Y TRES ORIENTALES

N°/Ref.: 43



IF-2025-53108583-GCABA-COMUNA5





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2025-53108583-GCABA-COMUNA5

Buenos Aires, Martes 9 de Diciembre de 2025

Referencia: Planilla de extracción. Treinta y Tres Orientales 43

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.12.09 16:27:02 -03:00

MAISA GISELLE MOLINA
Inspector
JUNTA COMUNAL 5
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.12.09 16:27:03 -03:00

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: ROBLE EUROPEO (Quercus robur)

Calle: LEZICA

N°/Ref.: 4448

Árbol seco: X

☐

Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 14

D.A.P. (cm): 40

Inclinación: NO

Mayor a 40°: ☐

Menor a 40°: ☐

Orientación de la inclinación:

Hacia la calle: ☐

Hacia la propiedad: ☐

Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa:

Desbalanceada: ☐

Descopado: ☐

Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Cavidades:

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Descortezamiento: ☐

Fructificaciones fúngicas: ☐

Codominancias: ☐

Chorreados: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES

Expuestas: ☐

Levanta vereda (m²): _____

Fisuras en el frente de la propiedad: NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: ☐

Excesivas / Cruzadas: ☐

Bajas: ☐

Secas / Secas en los ápices: ☒

Invasión de espacio aéreo: ☐

Tocones: ☐

Con cavidades, tumores o cánceros: ☐

Con mal ángulo de inserción: ☐

Codominantes: ☐

HOJAS

Defoliación: TOTAL

Coloración anormal: ☐

Con manchas foliares: ☐

Síntomas de enfermedades: ☐

Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: ☐

Eliminar interferencias: ☐

Adecuación al sitio: ☐

Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA

Formación: ☐

Limpieza: ☐

Aclareo: ☐

Refaldado: ☐

Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: ☐

Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

☐

E: TRASPLANTE

☐

F: EXTRACCIÓN

☒

OBSERVACIONES

.....EJEMPLAR SECO. AGRANDAR PLANTERA Y REEMPLAZAR.

INSPECTOR DE ARBOLADO

Técnica en Jardinería Maisa G. Molina
Nombre y apellido

816624
F.C.

IF-2025-54008883-GCABA-COMUNA5



Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Informe N°: _____

Calle: LEZICA

N°/Ref.: 4448



IF-2025-54008883-GCABA-COMUNA5







G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2025-54008883-GCABA-COMUNA5

Buenos Aires, Lunes 15 de Diciembre de 2025

Referencia: Planilla de extracción. Lezica 4448

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.12.15 15:19:15 -03:00

MAISA GISELLE MOLINA
Inspector
JUNTA COMUNAL 5
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.12.15 15:19:15 -03:00

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: No identificado

Calle: Salcedo

N°/Ref.: 3720

Árbol seco:

Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 0.25 D.A.P. (cm): 15 Inclinación: SI / NO

Mayor a 40°:

Menor a 40°:

Orientación de la inclinación:

Hacia la calle:

Hacia la propiedad:

Hacia el largo de la vereda:

Copa:

Desbalanceada:

Descopado:

Descopado y brotado:

FUSTE

Cavidades:

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Descortezamiento:

Fructificaciones fúngicas:

Codominancias:

Chorreados:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): Espesor de la pared remanente (cm):

RAÍCES

Expuestas:

Levanta vereda (m²):

Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas:

Excesivas / Cruzadas:

Bajas:

Secas / Secas en los ápices:

Invasión de espacio aéreo:

Tocones:

Con cavidades, tumores o cánceros:

Con mal ángulo de inserción:

Codominantes:

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL

Coloración anormal:

Con manchas foliares:

Síntomas de enfermedades:

Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo:

Eliminar interferencias:

Adecuación al sitio:

Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA

Formación:

Limpieza:

Aclareo:

Refaldado:

Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial:

Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

E: TRASPLANTE

F: EXTRACCIÓN X

OBSERVACIONES

Extraer tocon.....

INSPECTOR DE ARBOLADO

IF-2025-53589102-GCABA-COMUNA5

María Celeste Fernández

Nombre y apellido

34828759

D.N.I.

Página 1 de 2

Firma

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Informe N°: _____

Calle: _____

N°/Ref.: _____



IF-2025-53589102-GCABA-COMUNA5



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2025-53589102-GCABA-COMUNA5

Buenos Aires, Jueves 11 de Diciembre de 2025

Referencia: Salcedo 3720

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.12.11 20:04:45 -03:00

MARIA CELESTE FERNANDEZ
Inspector
JUNTA COMUNAL 5
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.12.11 20:04:45 -03:00

	Fecha: ____ 22 ____ / ____ 12 ____ / ____ 2025 ____ Aviso: _____				
Planilla de Inspección de Árboles	ARME: _____				
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica: Paraiso				
Calle: Castro Barros 2104	Nº/Ref.:	Árbol seco:	Árbol semiseco:		
Altura (m): ____ 14 ____					
Orientación de la inclinación:		D.A.P. (cm): 65		Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: Menor a 40°:	
		Hacia la calle:		Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:	
Copa:	Desbalanceada:		Descopado: Descopado y brotado:		
FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:X Fructificaciones fúngicas: Codominancias: Chorreados:
Cavidades: Pequeñas					
Grandes			X		
Cavidad longitudinal en el fuste (m):		Espesor de la pared remanente (cm):			
RAÍCES	Expuestas:	Levanta vereda (m2):	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO		
RAMAS	Quebradas / Fisuradas:X	Excesivas / Cruzadas:	Bajas:		
	Secas / Secas en los ápices:	Invasión de espacio aéreo:	Tocones:		
	Con cavidades, tumores o cáncros:X	Con mal ángulo de inserción:	Codominantes:		
HOJAS	Defoliación: PARCIAL /TOTAL	Coloración anormal:	Con manchas foliares:		
		Síntomas de enfermedades:	Signos de insectos:		
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR					
A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción de riesgo: X Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:					
B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:					
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo:					
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO E: TRASPLANTE F: EXTRACCIÓN X					
OBSERVACIONES					
..... Ejemplar con cavidades, descortezamiento y mala forma					
INSPECTOR DE ARBOLADO					
Nombre y apellido	ADRIAN DE STEFANO	D.N.I.	31661254	Firma	

IF-2025-55887868-GCABA-COMUNA5

	Fecha: ____ 22 ____ / ____ 12 ____ / ____ 2025 ____ Aviso: _____
Planilla de Inspección de Árboles	ARME: _____
REGISTRO FOTOGRÁFICO	Informe N°: _____
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL	N°/Ref.: _____





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2025-55887868-GCABA-COMUNA5

Buenos Aires, Martes 30 de Diciembre de 2025

Referencia: Castro Barros 2104 22-12-2025

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.12.30 13:47:30 -03:00

Adrian Ariel De Stefano
Inspector
JUNTA COMUNAL 5
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.12.30 13:47:30 -03:00

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: FRESNO AMERICANO (Fraxinus pennsylvanica)

Calle: PALESTINA

N°/Ref.: 1027

Árbol seco: ☐Árbol semiseco: ☒

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 12.

D.A.P. (cm): 22.

Inclinación: NO

Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐

Orientación de la inclinación:

Hacia la calle: ☐Hacia la propiedad: ☐Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa:

Desbalanceada: ☐

Descopado:

Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Cavidades:

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Descortezamiento: ☒Fructificaciones fúngicas: ☐Codominancias: ☐Chorreados: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES

Expuestas: ☐

Levanta vereda (m²): _____

Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: ☒Excesivas / Cruzadas: ☐Bajas: ☐Secas / Secas en los ápices: ☒Invasión de espacio aéreo: ☐Tocones: ☐Con cavidades, tumores o cánceros: ☐Con mal ángulo de inserción: ☐Codominantes: ☐

HOJAS

Defoliación: PARCIAL

Coloración anormal: ☐Con manchas foliares: ☐Síntomas de enfermedades: ☐Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: ☐Eliminar interferencias: ☐Adecuación al sitio: ☐Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA

Formación: ☐Limpieza: ☐Aclareo: ☐Refaldado: ☐Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: ☐Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

☐

E: TRASPLANTE

☐

F: EXTRACCIÓN

☒

OBSERVACIONES

...EJEMPLAR SEMISECO AL QUE SE LE QUEBRÓ UNA RAMA. REEMPLAZAR

INSPECTOR DE ARBOLADO

Técnica en Jardinería Maisa G. Molina
Nombre y apellido816624
F.C.

IF-2025-55177022-GCBA-ARBA-COMUNA5

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Informe N°: _____

Calle: PALESTINA

N°/Ref.: 1027



IF-2025-55177022-GCABA-COMUNA5



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2025-55177022-GCABA-COMUNA5

Buenos Aires, Martes 23 de Diciembre de 2025

Referencia: Planilla de extracción. Palestina 1027

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.12.23 09:19:07 -03:00

MAISA GISELLE MOLINA
Inspector
JUNTA COMUNAL 5
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.12.23 09:19:08 -03:00

[illegible]

Nombre y apellido	JULIO CESAR FRATESCHI	D.N.I.	37988931	Firma
-------------------	-----------------------	--------	----------	-------

 Buenos Aires Ciudad	Fecha: ____30____ / ____12____ / ____2025____ Aviso: _____
Planilla de Inspección de Árboles	ARME: _____
REGISTRO FOTOGRÁFICO	Especie botánica: ____Nerium oleander____
Calle: ____Moreno____	Nº/Ref.: ____3350____
Arbol seco x	

Imagen del ejemplar

Altura (m): ____4____ D.A.P. (cm): ____20____



Ejemplar seco. EXTRACCION

JULIO CESAR FRATESCHI

37988931



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2025-55920511-GCABA-COMUNA5

Buenos Aires, Martes 30 de Diciembre de 2025

Referencia: EXTRACCION MORENO 3350

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.12.30 16:07:44 -03:00

JULIO CESAR FRATESCHI
Inspector
JUNTA COMUNAL 5
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.12.30 16:07:44 -03:00

	Fecha: ____30____ / ____12____ / ____2025____				
	Aviso: _____				
Planilla de Inspección de Árboles	ARME: _____				
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica: ____Fraxinus pennsylvanica____				
Calle: ____Belgrano____	Nº/Ref.: 3665	Árbol seco:	Árbol semiseco:		
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL					
Altura (m): ____10____		D.A.P. (cm): ____40____	Inclinación: SI / NO	Mayor a 40°:	Menor a 40°:
Orientación de la inclinación:		Hacia la calle:		Hacia la propiedad:	
Copa:		Desbalanceada:		Descopado: Descopado y brotado:	
FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento: Fructificaciones fúngicas: Codominancias: Chorreados:
Cavidades: Pequeñas					
Grandes					
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____		Espesor de la pared remanente (cm): _____			
RAÍCES	Expuestas:	Levanta vereda (m²): _____		Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
RAMAS	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:		Bajas: _____	
	Secas / Secas en los ápices:	Invasión de espacio aéreo:		Tocones:	
	Con cavidades, tumores o canchros:	Con mal ángulo de inserción:		Codominantes:	
HOJAS	Defoliación: PARCIAL / TOTAL	Coloración anormal:		Con manchas foliares:	
		Síntomas de enfermedades:		Signos de insectos:	
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR					
A: OBJETIVOS DE LA PODA					
Reducción de riesgo:		Eliminar interferencias:		Adecuación al sitio:	Regulación de estructura:
B: TIPOS DE PODA		Formación:		Aclareo:	Refaldado:
C: CORTE DE RAÍCES		Superficial:		Profundo:	Terciado:
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO			E: TRASPLANTE		F: EXTRACCIÓN
OBSERVACIONES					
EJEMPLAR SECO. EXTRACCION					
INSPECTOR DE ARBOLADO					


Nombre y apellido	JULIO CESAR FRATESCHI	D.N.I.	37988931	Firma
-------------------	-----------------------	--------	----------	-------

 Buenos Aires Ciudad	Fecha: <u>30</u> / <u>12</u> / <u>2025</u> Aviso: _____
Planilla de Inspección de Árboles	ARME: _____
REGISTRO FOTOGRÁFICO	Especie botánica: <u>Fraxinus pennsylvanica</u>
Calle: <u>Belgrano</u>	Nº/Ref.: <u>3665</u>

Imagen del ejemplar

Altura (m): 10

D.A.P. (cm): 40



EJMEPLAR SECO. EXTRACCION

JULIO CESAR FRATESCHI

37988931



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2025-55920678-GCABA-COMUNA5

Buenos Aires, Martes 30 de Diciembre de 2025

Referencia: EXTRACCION BELGRANO 3665

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.12.30 16:08:35 -03:00

JULIO CESAR FRATESCHI
Inspector
JUNTA COMUNAL 5
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.12.30 16:08:36 -03:00

	Fecha: __30__ / __12__ / __2025__ Aviso: _____	
Planilla de Inspección de Árboles		
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL		
ARME: _____		
Especie botánica: __Tilia molkei__		
Calle: __Colombres__	Nº/Ref.: __75__	Árbol seco: _____ Árbol semiseco: _____
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL		
Altura (m): __16__	D.A.P. (cm): __45__	Inclinación: SI / NO _____ Mayor a 40°: _____ Menor a 40°: _____
Orientación de la inclinación:		
Copa:	Desbalanceada: _____	
	Hacia la calle: _____	Hacia la propiedad: _____
	Descopado: Descopado y brotado: _____	Hacia el largo de la vereda: _____
FUSTE	Tamaño / Parte	Descortezamiento:
	Pequeñas	Alta
	Grandes	Fructificaciones fungicas:
Cavidades:		Codominancias:
		Chorreados:
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____		
RAÍCES	Expuestas: _____	Levanta vereda (m³): _____
RAMAS	Quebradas / Fisuradas: _____	Excesivas / Cruzadas: _____
	Secas / Secas en los ápices: _____	Invasión de espacio aéreo: _____
	Con cavidades, tumores o canchros: _____	Con mal ángulo de inserción: _____
HOJAS	Defoliación: PARCIAL / TOTAL _____	Coloración anormal: _____
		Signos de insectos: _____
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR		
A: OBJETIVOS DE LA PODA		
Reducción de riesgo: _____		
B: TIPOS DE PODA		
Formación: _____		
C: CORTE DE RAÍCES		
Superficial: _____		
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO		
OBSERVACIONES		
E: TRASPLANTE		
F: EXTRACCIÓN		
EJEMPLAR SECO		
INSPECTOR DE ARBOLADO		

Nombre y apellido,	JULIO CESAR FRATESCHI	D.N.I.	37988931	Firma
--------------------	-----------------------	--------	----------	-------

		Fecha: __30__ / __12__ / __2025__
Planilla de Inspección de Árboles		Aviso: _____
REGISTRO FOTOGRÁFICO		ARME: _____
Calle: _____	Colombres _____	Especie botánica: __Tilia molkei__
Nº/Ref.: __75__		

Imagen del ejemplar

Altura (m): __16__ D.A.P. (cm): __45__



JULIO CESAR FRATESCHI

37988931



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2025-55922900-GCABA-COMUNA5

Buenos Aires, Martes 30 de Diciembre de 2025

Referencia: EXTRACCION COLOMBRES 75

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.12.30 16:19:31 -03:00

JULIO CESAR FRATESCHI
Inspector
JUNTA COMUNAL 5
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.12.30 16:19:32 -03:00