



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Resolución Arbolado Emergencias OCTUBRE 2025

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263/2009 Arbolado Público Urbano y N° 1777/2005 Ley Orgánica de Comunas, el Decreto N° 166/GCABA/2013, la Licitación Pública N° 230-1151-LPU23, las Planillas de Inspección internas y/o de la contratista N° 167 a 174 y las fotografías previas y posteriores a la intervención de cada ejemplar, obrantes en el **informe N° IF-2026-08718830-GCABA-COMUNA8**, vinculado a la presente como archivo de trabajo, y;

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley N° 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto N° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley N° 1777;

Que la Ley N° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto N° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaran situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que, se deberá tener en especial consideración y para su estricto cumplimiento, las pautas judiciales emanadas en los casos de Amparo Ambiental, garantizando el acceso público a la información respectiva.

Que, las pautas señaladas en el considerando precedente han emanado de la Dirección General de Espacios Verdes y Arbolado –MEPHU-, en concordancia con las directivas que le fueran comunicadas por la Procuración General.

Que el artículo 28 e incisos concordantes del art. 27 de la ley N° 1777, ponen en cabeza del Presidente de la Junta Comunal funciones de administración general;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección y fotografías previas de cada ejemplar, citados en el visto y a lo indicado por el sector comunal de Inspectores de Arbolado mediante las actas de inspección y fotografías del anexo, o las producidas por la contratista prestadora del servicio de mantenimiento del arbolado público –gestión de oficio ante riesgo inminente-, corresponde efectuar las extracciones de los ejemplares ubicados en las calles **Av. Argentina 5408, José Barros Pazos 6735, Dr. Horacio Casco 4876, Cnel. Martiniano Chilavert 2929, Av. Escalada 3500 LD14, Av. Escalada 4347 FL -fuera de línea-, Martínez Castro 3061 -Escuela N° 20 DE 19, 6 ejemplares-, Sayos 6060**, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N° 8

RESUELVE

Artículo 1°.- Convalídase las intervenciones correspondientes a extracciones, llevadas a cabo en los ejemplares arbóreos ubicados en **Av. Argentina 5408, José Barros Pazos 6735, Dr. Horacio Casco 4876, Cnel. Martiniano Chilavert 2929, Av. Escalada 3500 LD14, Av. Escalada 4347 FL -fuera de línea-, Martínez Castro 3061 -Escuela N° 20 DE 19, 6 ejemplares-, Sayos 6060**, en el mes de **OCTUBRE de 2025**, a la Empresa MIICA S.A. CUIT N° 30-60812520-1 destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, conforme a las planillas de Inspección presentadas en Anexo de la presente y que a todos sus efectos, forman parte de esta Resolución.

Artículo 2°.- Se deberán plantar nuevos ejemplares en los lugares ocupados por los extraídos, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N° 3263.

Artículo 3°.- Se ha fijado un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informara sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Artículo 4°.- Comuníquese a la Junta Comunal. Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese. Cumplido, archívese.

BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 20 / 10 / 25
 Aviso: OFICIO
 ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: JACARANDA
 Calle: AV. ARGENTINA N°/Ref.: 5408 Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura (m): 4 D.A.P. (cm): 30 Inclinación: ☒ SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☒
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☒ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
 Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: _____ Descortezamiento: ☐
 Fructificaciones fúngicas: ☐
 Codominancias: ☐
 Chorreados: ☐
 Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / ☒ NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
 Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐
B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES
INCLINADO CON MOVIMIENTO SIN VEREDA. EMERGENCIA

INSPECTOR DE ARBOLADO
GATON HERNANDEZ 35321623 DO
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: ARGENTINA AV. 5408

Informe N° 167 – FOTO INICIAL



Calle: ARGENTINA AV. 5408

Informe N° 167 – FOTO FINAL



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 22 / 9 / 2023
 Aviso: 500949446/25
 ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: CAUSTEMON
 Calle: Barrios Pisos N°/Ref.: 6735 Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 6 D.A.P. (cm): 50 Inclinação: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
 Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: _____ Descortezamiento: ☐
 Fructificaciones fúngicas: ☐
 Codominancias: ☐
 Chorreados: ☐
 Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☒ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
 Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐
B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES
EXTRACCIÓN EMERGENCIA CAÍDA RANA DE GRAN
TAMAÑO
AGRANDAR PLATEA PARA SOLUCIONAR FUTURO POR
EXTRACCIÓN

INSPECTOR DE ARBOLADO
Spinazzola E 17605640 [Firma]
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: BARROS PAZOS 6735

Informe N° 168 – FOTO INICIAL



Calle: BARROS PAZOS 6735

Informe N° 168 – FOTO FINAL

B.pazos 6735



 GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES			
AVISO: S01004789/25		FECHA DE RELEVAMIENTO: 7/10/2025	
ARME			
UBICACIÓN DEL ARBOL			
CALLE CASCO HORACIO		N° 4876	
ESPECIE BOTANICA Ligustro			
ARBOL SECO ☒		ARBOL SEMISECO ☐	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m) 6		INCLINACION: SI / NO Mayor a 45° ☐ Menor a 45° ☐	
DAP (cm) 20		ORIENTACION DE LA INCLINACION	
		Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda ☐	
COPA DESBALANCEADA ☐		DESCOPADO ☐	
DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
FUSTE		CODOMINANCIAS	
Cavidades		CHORREADOS	
basal ☐ media ☐ alta ☐		Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
pequeñas ☐ grandes ☐		Espesor de pared remanente (cm)	
RAIZ		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
Expuesta ☐ Levanta vereda: m2 ☐		Codominancias	
RAMAS		Con mal ángulo de inserción	
Quebradas/ Fisuradas ☐ Secas/ Secas en las puntas ☐ Con cavidades/ Tumores o Cancros ☐ Bajas ☐ Excesivas/ Cruzadas ☐		Tocones ☐ Que invaden espacio aéreo ☐ Ancho Vereda ☐ Cod Baldosa ☐	
HOJAS		Síntomas de enfermedades	
De coloración anormal ☐ Con manchas foliares ☐ Con signos de insectos ☐		Defoliación total / parcial ☐	
Recomendaciones del inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica			
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo			
C: Extrac ☒ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐			
		SUPEFRFICIAL ☐	
		PROFUNDA ☐	
Observaciones:			
Extraccion Emergencia arbol seco con movimiento, peligro de caída			
Datos del Inspector/Verificador		17605640	
Emilio Spinazzola		FM ó DNI	
Nombre y Apellido		Firma	

Calle: CASCO, H. DR. 4876

Informe N° 169 – FOTO INICIAL



Calle: CASCO, H. DR. 4876

Informe N° 169 – FOTO FINAL



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 30 / 9 / 25
 Aviso: 500967873/25
 ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: FICUS
 Calle: CHILAVERT N°/Ref.: 2929 Árbol seco: ☒ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): _____ D.A.P. (cm): 15 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
 Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: _____ Descortezamiento: ☐
 Fructificaciones fúngicas: ☐
 Codominancias: ☐
 Chorreados: ☐
 Cavity longitudinal in the trunk (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): — Fisuras en el frente de la propiedad: SI / ☒ NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
 Con cavidades, tumores o canchros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES
EXTRACCIÓN: CEPA 15 CM
RETIRO ARBOL CAIDO SOBRE VEREDA 75x3
SIN VEREDA

INSPECTOR DE ARBOLADO
GATON HERRERA 35321623 10
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: CHILAVERT, MARTINIANO 2929

Informe N° 170 – FOTO INICIAL



Calle: CHILAVERT, MARTINIANO 2929

Informe N° 170 – FOTO FINAL



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 15 / 10 / 2025
 Aviso: EMERGENCIA
 ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Robinia Pseudacacia
 Calle: Av Escalada N°/Ref.: 3500 LD14 Árbol seco: ☒ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 7 D.A.P. (cm): 20 Inclinação: SI / ☒ NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
 Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: _____ Descortezamiento: ☒
 Fructificaciones fúngicas: ☐
 Codominancias: ☐
 Chorreados: ☐
 Cavity longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☒ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
 Con cavidades, tumores o canchros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐
B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES
Ejemplar seco, con movilidad.
Extracción de emergencia

INSPECTOR DE ARBOLADO

Daniela Dorote 35915964 [Firma]
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: ESCALADA AV. 3500 LD14

Informe N° 171 – FOTO INICIAL



Calle: ESCALADA AV. 3500 LD14

Informe N° 171 – FOTO FINAL



 GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES			
G.C.B.A.			
AVISO:		FECHA DE RELEVAMIENTO:	
ARME			
UBICACIÓN DEL ARBOL			
CALLE	Escalada	N°	4347 Fuera Linea
ESPECIE BOTANICA	Eucaliptus		
ARBOL SECO	☒	ARBOL SEMISECO	☐
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	16	INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45° ☐ Menor a 45° ☒
DAP (cm)	70	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda ☐
COPA DESBALANCEADA	☐	DESCOPADO	☐
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
	pequeñas grandes	Cavidades CODOMINANCIAS	
		basal media alta	
		CHORREADOS Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
RAIZ	Expuesta Levanta vereda: m2	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominancias	
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción	
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Tocones	
	Bajas	Que invaden espacio aéreo	
Excesivas/ Cruzadas	Ancho Vereda Cod Baldosa		
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades	
	Con manchas foliares	Defoliación total / parcial	
	Con signos de insectos		
Recomendaciones del inspector: A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo C: Extracc ☒ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐ SUPEFRFICIAL ☐ Poda ☐ PROFUNDA ☐			
Observaciones:			
Extraccion Emergencia En puerta de comisaria con peligro de caída se descopo en lineal			
Datos del Inspector/Verificador <i>Emilio Spinazzola</i> Nombre y Apellido		 Firma	17605640 FM ó DNI

Calle: ESCALADA AV. 4347 FL

Informe N° 172 – FOTO INICIAL



Calle: ESCALADA AV. 4347 FL

Informe N° 172 – FOTO FINAL



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 13 / 10 / 2025
 Aviso: Emergencia SO4024222/25
 ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: _____
 Calle: MARTINEZ CASTRO N°/Ref.: 3061 Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐
ESC. 20 D.E. 19

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): _____ D.A.P. (cm): _____ Inclinação: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
 Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: _____ Descortezamiento: ☐
 Fructificaciones fúngicas: ☐
 Codominancias: ☐
 Chorreados: ☐
 Cavitad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
 Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES


1. ✓ Arbolito caído en patio frontal en la ESC. 20 D.E. 19. Callistemon 10/5.
 También a extraer:
 2. Arbusto seco n.n. 20/5
 3. Arbusto seco n.n. 10/2
 4. Fresno 20/7 seco
 5. Arbusto n.n. seco 15/3
 6. Laurel de jardín n.n. seco 15/1

INSPECTOR DE ARBOLADO

E. VILLAFRANC 36905200 Gy. Villafra
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: MARTINEZ CASTRO 3061 (ESCUELA) 6 ejemplares

Informe N° 173 – FOTO INICIAL



Calle: MARTINEZ CASTRO 3061 (ESCUELA) 6 ejemplares

Informe N° 173 – FOTO FINAL



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 22 / 9 / 2025
 Aviso: 1533781 SSEMPLG
 ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: FRAXINO
 Calle: SAYOS N°/Ref.: 6060 Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura (m): 10 D.A.P. (cm): 40 Inclinação: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
 Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes		<u>2</u>	

Descortezamiento: ☐ Fructificaciones fúngicas: ☐
 Codominancias: ☐ Chorrados: ☐
 Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☒ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
 Con cavidades, tumores o cánceros: ☒ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐
B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES
EXTRACCIÓN EMERGENCIA ÁRBOL con caída
de como principal muestra portadora en
FUSTE

INSPECTOR DE ARBOLADO
SPINAZZOLI 17605040 Chile
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: SAYOS 6060

Informe N° 174 – FOTO INICIAL



Calle: SAYOS 6060

Informe N° 174 – FOTO FINAL



Detalles de ubicaciones y carga SAP:

ARME	CALLE	CHAPA
408244433	ARGENTINA AV.	5408
408236968	BARROS PAZOS, JOSÉ	6735
408244601	CASCO, H. DR.	4876
408244081	CHILAVERT, MARTINIANO	2929
408244597	ESCALADA AV.	3500 LD14
408244280	ESCALADA AV.	4347 FL (fuera de línea)
408244420	MARTINEZ CASTRO	3061 (ESCUELA) 6 ejemplares
408237422	SAYOS	6060



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: ANEXO EMERG Planillas Insp y fotos OCTUBRE 2025

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 25 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.02.13 11:30:20 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.02.13 11:30:23 -03:00