



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: EX-2026-08099085-GCABA-COMUNA5 (Autorización extracciones de arbolado)

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 1.777, 3.263 (textos consolidados por la Ley N° 6.764) los Decretos Nros. 166-AJG/13, 110-AJG/20 y 387-AJG/23, el Expediente Electrónico N° 2026-08099085-GCABA-COMUNA5, y

CONSIDERANDO:

Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 127 que las Comunas son Unidades de Gestión Política y Administrativa con competencia territorial;

Que según el artículo 10 inciso a) de la Ley N° 1.777 (texto consolidado por Ley N° 6.764), concordante con lo establecido por el artículo 128 de la citada Constitución, las Comunas tienen competencias exclusivas en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y competencias concurrentes con la Administración Central encabezada por el Poder Ejecutivo, respecto a las materias que son de su competencia;

Que mediante los Decretos N° 166-AJG/13 y su modificatorio N° 110-AJG/20, se transfirieron a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, las funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3.263 de Arbolado Público (texto consolidado por Ley N° 6.764), a excepción de las prescriptas por el artículo 3° incisos a, b, e y f; los artículos 4°, 6° y 7°; los incisos b y c del artículo 14; los incisos e y f del artículo 15; y los artículos 16, 20 y 21;

Que la Ley de Arbolado Público Urbano N° 3.263 (texto consolidado por Ley N° 6.764) prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que atento a la transferencia de competencias efectuada por los Decretos mencionados, corresponde a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3.263 (texto consolidado por la Ley 6.764), a excepción de los casos previstos en los incisos e) y f);

Que la Ley N° 6.684 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, determina que el Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministros, de conformidad con las facultades y responsabilidades que le fueran conferidas por la citada normativa;

Que por Decreto N° 387-AJG/23, se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose a las Comunas, como organismos fuera de nivel que actúan

bajo la órbita de la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano dependiente de la Jefatura de Gobierno;

Que por el expediente N° 26020004-GCABA-SECACGC/2023, tramitó la Licitación Pública N° 230-1151-LPU23 de etapa única, bajo la modalidad Orden de Compra Abierta, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 32, 33 y 41 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.764) y su Decreto Reglamentario N° 129/GCABA/23, para la contratación del servicio de "Mantenimiento Integral del Arbolado Público Lineal o Viario y Servicios Conexos con destino a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Dirección General de Espacios Verdes y Arbolado"

Que por Resolución N° 573-GCABA-SECACGC/23, se aprobó la Licitación Pública N° 230-1151-LPU23, adjudicándose en el Grupo N° 5 del servicio destinado a la Comuna N° 5, a la empresa INDALTEC SA (CUIT 30-65098860-0);

Que, en virtud de las inspecciones realizadas por personal técnico de esta Comuna N° 5, resulta necesario autorizar la extracción de los ejemplares identificados en el Anexo I (IF-2026-04643164-GCABA-COMUNA5); Anexo II (IF-2026-05508526-GCABA-COMUNA5), Anexo III (IF-2026-06319026-GCABA-COMUNA5), Anexo IV (IF-2026-02878717-GCABA-COMUNA5), Anexo V (IF-2026-02883125-GCABA-COMUNA5), Anexo VI (IF-2026-03674732-GCABA-COMUNA5), Anexo VII (IF-2026-06318548-GCABA-COMUNA5), Anexo VIII (IF-2026-06318329-GCABA-COMUNA5), Anexo IX (IF-2026-06318109-GCABA-COMUNA5), Anexo X (IF-2026-06319214-GCABA-COMUNA5), Anexo XI (IF-2026-06518637-GCABA-COMUNA5), Anexo XII (IF-2026-07817611-GCABA-COMUNA5), Anexo XIII (IF-2026-03664053-GCABA-COMUNA5) y Anexo XIV (IF-2026-03664408-GCABA-COMUNA5), conforme las causales esgrimidas en dichas Planillas Técnicas;

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 1.777 (texto consolidado por Ley N° 6.764);

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 5

RESUELVE:

Artículo 1°. – Autorizar la extracción de los ejemplares indicados en el Anexo I (IF-2026-04643164-GCABA-COMUNA5); Anexo II (IF-2026-05508526-GCABA-COMUNA5), Anexo III (IF-2026-06319026-GCABA-COMUNA5), Anexo IV (IF-2026- 02878717-GCABA-COMUNA5), Anexo V (IF-2026-02883125-GCABA-COMUNA5), Anexo VI (IF-2026-03674732-GCABA-COMUNA5), Anexo VII (IF-2026-06318548-GCABA-COMUNA5), Anexo VIII (IF-2026-06318329-GCABA-COMUNA5), Anexo IX (IF-2026-06318109-GCABA-COMUNA5), Anexo X (IF-2026-06319214-GCABA-COMUNA5), Anexo XI (IF-2026-06518637-GCABA-COMUNA5), Anexo XII (IF-2026-07817611-GCABA-COMUNA5), Anexo XIII (IF-2026-03664053-GCABA-COMUNA5) y Anexo XIV (IF-2026-03664408-GCABA-COMUNA5) que forman parte integrante de la presente, ubicados frente a los siguientes numerarios catastrales:

1. Bulnes 635 (Conf. Anexo I).
2. Avda. Independencia 4082 (Conf. Anexo II).
3. Jerónimo Salguero 751 (Conf. Anexo III).
4. Acuña de Figueroa 226 (Conf. Anexo IV).
5. Sánchez de Loria 247 (Conf. Anexo V).
6. Muñiz 1868 (Conf. Anexo VI).
7. Gascón 483 LD2 (Conf. Anexo VII).

8. Gascón 415 (Conf. Anexo VIII).
9. Gascón 656 (Conf. Anexo IX).
10. Sarmiento 4122 (Conf. Anexo X).
11. Sánchez de Bustamante 1006 (Conf. Anexo XI).
12. Agrelo 4346 (Conf. Anexo XII).
13. Virrey Liniers 790 (Conf. Anexo XIII).
14. Carlos Calvo 4129 (Conf. Anexo XIV).

Artículo 2°. – Encomendar a la empresa INDALTEC SA (CUIT: 30-65098860-0), adjudicataria de la Licitación Pública N° 230-1151-LPU/23, la extracción del ejemplar que se indica en el artículo 1° de la presente, dando cumplimiento a la colocación de la cartelería indicada en el artículo 15 *in fine* de la Ley N° 3.263.

Artículo 3°. – Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Nombre y apellido	JULIO CESAR FRATESCHI	D.N.I.	37988931	Firma
-------------------	-----------------------	--------	----------	-------

 Buenos Aires Ciudad	Fecha: __16__ / __1__ / ____2026__ Aviso: _____
Planilla de Inspección de Árboles	ARME: _____
REGISTRO FOTOGRÁFICO	Especie botánica: _____Jacaranda mimosifolia_____
Calle: _____Bulnes_____	Nº/Ref.: _____635_____

Imagen del ejemplar

Altura (m): __6__

D.A.P. (cm): __15__



ARBOL SECO

JULIO CESAR FRATESCHI

37988931



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: EXTRACCION BULNES 635

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: FRESNO AMERICANO (Fraxinus pennsylvanica)

Calle: INDEPENDENCIA

N°/Ref.: 4082

Árbol seco: ☐Árbol semiseco: ☒

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 9

D.A.P. (cm): 16

Inclinación: NO

Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐

Orientación de la inclinación:

Hacia la calle: ☐Hacia la propiedad: ☐Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa:

Desbalanceada: ☒Descopado: ☐Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Cavidades:

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Descortezamiento: ☐Fructificaciones fúngicas: ☐Codominancias: ☐Chorreados: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES

Expuestas: ☐

Levanta vereda (m²): _____

Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: ☐Excesivas / Cruzadas: ☐Bajas: ☐Secas / Secas en los ápices: ☐Invasión de espacio aéreo: ☐Tocones: ☐Con cavidades, tumores o cánceros: ☐Con mal ángulo de inserción: ☐Codominantes: ☐

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL

Coloración anormal: ☐Con manchas foliares: ☐Síntomas de enfermedades: ☐Signos de insectos: ☒

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: ☐Eliminar interferencias: ☐Adecuación al sitio: ☐Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA

Formación: ☐Limpieza: ☐Aclareo: ☐Refaldado: ☐Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: ☐Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

☐

E: TRASPLANTE

☐

F: EXTRACCIÓN

☒

OBSERVACIONES

...EJEMPLAR SEMISECO, COPA SECA Y BROTES BAJOS COMIDOS POR HORMIGAS AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN. REEMPLAZAR. SACAR CANTERO Y REJAS, DEJAR PLANTERA A NIVEL DEL SUELO.

INSPECTOR DE ARBOLADO

Técnica en Jardinería Maisa G. Molina
Nombre y apellido

816624
F.C.

Firma

Planilla de Inspección de Árboles


REGISTRO FOTOGRÁFICO

Informe N°: _____

Calle: INDEPENDENCIA

N°/Ref.: 4082







G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planilla de extracción. Independencia 4082

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: ACACIA ROSADA (Robinia hispida)

Calle: SALGUERO

N°/Ref.: 751

Árbol seco: ☐

Árbol semiseco: ☒

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 12

D.A.P. (cm): 18

Inclinación: NO

Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐

Orientación de la inclinación:

Hacia la calle: ☐

Hacia la propiedad: ☐

Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa:

Desbalanceada: ☐

Descopado: ☐

Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Cavidades:

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Descortezamiento: ☐

Fructificaciones fúngicas: ☐

Codominancias: ☐

Chorreados: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES

Expuestas: ☐

Levanta vereda (m²): _____

Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: ☐

Excesivas / Cruzadas: ☐

Bajas: ☐

Secas / Secas en los ápices: ☒

Invasión de espacio aéreo:

Tocones: ☐

Con cavidades, tumores o cánceros: ☐

Con mal ángulo de inserción: ☐

Codominantes:

☐
☐

HOJAS

Defoliación: PARCIAL

Coloración anormal: ☒

Con manchas foliares: ☐

Síntomas de enfermedades: ☐

Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo:

Eliminar interferencias: ☐

Adecuación al sitio: ☐

Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA

Formación: ☐

Limpieza: ☐

Aclareo: ☐

Refaldado: ☐

Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: ☐

Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

☐

E: TRASPLANTE

☐

F: EXTRACCIÓN

☒

OBSERVACIONES

...PATIO SALGUERO. AL LADO DE LA ENTRADA. ACACIA ROSADA DECREPITA, CON DAÑOS EN EL FUSTE

INSPECTOR DE ARBOLADO

Técnica en Jardinería Maisa G. Molina
Nombre y apellido

816624
F.C.



Firma

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Informe N°: _____

Calle: PATIO SALGUERO

N°/Ref.: _____









G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planilla de extracción. Salguero 751. Patio Salguero. Acacia rosada

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Nombre y apellido	JULIO CESAR FRATESCHI	D.N.I.	37988931	Firma
-------------------	-----------------------	--------	----------	-------

 Buenos Aires Ciudad	Fecha: ____9____ / ____1____ / ____2025____ Aviso: _____
Planilla de Inspección de Árboles	ARME: _____
REGISTRO FOTOGRÁFICO	Especie botánica: ____Fraxinus pennsylvanica____
Calle: ____Acuna de Figueroa____	Nº/Ref.: ____226____

Imagen del ejemplar

Altura (m): ____5____

D.A.P. (cm): ____20____



EJEMPLAR SECO

JULIO CESAR FRATESCHI

37988931



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: EXTRACCION ACUNA DE FIGUEROA 226

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Nombre y apellido	JULIO CESAR FRATESCHI	D.N.I.	37988931	Firma
-------------------	-----------------------	--------	----------	-------

 Buenos Aires Ciudad	Fecha: __9__ / __1__ / __2026__ Aviso: _____
Planilla de Inspección de Árboles	ARME: _____
REGISTRO FOTOGRÁFICO	Especie botánica: __No determinado__
Calle: __Sanchez de Loria__	Nº/Ref.: __247__

Imagen del ejemplar

Altura (m): __12__

D.A.P. (cm): _30_



EJEMPLAR SECO

JULIO CESAR FRATESCHI

37988931



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: EXTRACCION SANCHEZ DE LORIA 247

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

	Fecha: 12/ 1 / 26				
	Aviso:				
Planilla de Inspección de Árboles	ARME:				
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica: tilo				
Calle: muñiz	Nº/Ref.: 1868	Árbol seco:	Árbol semiseco:		
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL					
Altura (m): 6		D.A.P. (cm): 35	Inclinación: NO	Mayor a 40°:	Menor a 40°:
Orientación de la inclinación:		Hacia la calle:	Hacia la propiedad:	Hacia el largo de la vereda:	
Copa:	Desbalanceada:		Descopado: Descopado y brotado:		
FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
Cavidades: Pequeñas					Fructificaciones fúngicas:
Grandes					Codominancias:
Cavidad longitudinal en el fuste (m):		Espesor de la pared remanente (cm):			
RAÍCES	Expuestas:		Levanta vereda (m²):		Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO
RAMAS	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:	Bajas:		
	Secas / Secas en los ápices:	Invasión de espacio aéreo:	Tocones:		
	Con cavidades, tumores o cánceros:	Con mal ángulo de inserción:	Codominantes:		
HOJAS	Defoliación:	Coloración anormal:	Con manchas foliares:		
		Síntomas de enfermedades:	Signos de insectos:		
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR					
A: OBJETIVOS DE LA PODA					
Reducción de riesgo:		Eliminar interferencias:		Adecuación al sitio:	Regulación de estructura:
B: TIPOS DE PODA		Formación:	Limpieza:	Aclareo:	Refaldado: Terciado:
C: CORTE DE RAÍCES		Superficial:	Profundo:		
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO		E: TRASPLANTE		F: EXTRACCIÓN	
OBSERVACIONES	árbol seco				
INSPECTOR DE ARBOLADO					
Joaquín Casal		D.N.I. 35359946		Firma	
	Fecha				

 Ciudad	Aviso: _____
Planilla de Inspección de Árboles	ARME: _____
REGISTRO FOTOGRÁFICO	Informe N°: _____
Calle: _____	N°/Ref.: _____





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: extracción muñiz 1868

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: ACER (Acer negundo)

Calle: GASCON

N°/Ref.: 483 (LD2)

Árbol seco: ☐Árbol semiseco: ☒

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 9

D.A.P. (cm): 35

Inclinación: NO

Mayor a 40°: ☐Menor a 40°: ☐

Orientación de la inclinación:

Hacia la calle: ☐Hacia la propiedad: ☐Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa:

Desbalanceada: ☐

Descopado:

Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Cavidades:

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Descortezamiento: ☒Fructificaciones fúngicas: ☐Codominancias: ☐Chorreados: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES

Expuestas: ☐

Levanta vereda (m²): _____

Fisuras en el frente de la propiedad: NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: ☐Excesivas / Cruzadas: ☐Bajas: ☐Secas / Secas en los ápices: ☒

Invasión de espacio aéreo:

Tocones: ☐Con cavidades, tumores o cáncros: ☒Con mal ángulo de inserción: ☐Codominantes: ☐

HOJAS

Defoliación: PARCIAL

Coloración anormal: ☐Con manchas foliares: ☐Síntomas de enfermedades: ☐Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: ☐Eliminar interferencias: ☐Adecuación al sitio: ☐Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA

Formación: ☐Limpieza: ☐Aclareo: ☐Refaldado: ☐Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: ☐Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

☐

E: TRASPLANTE

☐

F: EXTRACCIÓN

☒

OBSERVACIONES

EJEMPLAR SEMISECO, ATACADO POR PLAGA MINADORA QUE PRODUJO SU DETERIORO PAULATINO. CALLE MUY TRANSITADA. RAMAS Y FUSTE DESCORTEZADOS. REEMPLAZAR

INSPECTOR DE ARBOLADO

Técnica en Jardinería Maisa G. Molina
Nombre y apellido816624
F.C.

Firma

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Informe N°: _____

Calle: GASCON

N°/Ref.: 483 (LD2)



Fecha: 28/1 /2026

Aviso: _____

ARME: _____









G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planilla de extracción. Gascón 483 (LD2)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: ACER (Acer negundo)

Calle: GASCON

N°/Ref.: 415

Árbol seco: ☐Árbol semiseco: ☒

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 11

D.A.P. (cm): 43

Inclinación: NO

Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐

Orientación de la inclinación:

Hacia la calle: ☐Hacia la propiedad: ☐Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa:

Desbalanceada: ☐

Descopado:

Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Cavidades:

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Descortezamiento: ☒Fructificaciones fúngicas: ☐Codominancias: ☐Chorreados: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES

Expuestas: ☐

Levanta vereda (m²): _____

Fisuras en el frente de la propiedad: NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: ☐Excesivas / Cruzadas: ☐Bajas: ☐Secas / Secas en los ápices: ☒

Invasión de espacio aéreo:

Tocones: ☐Con cavidades, tumores o canchros: ☒Con mal ángulo de inserción: ☐Codominantes: ☐

HOJAS

Defoliación: PARCIAL

Coloración anormal: ☐Con manchas foliares: ☐Síntomas de enfermedades: ☐Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: ☐Eliminar interferencias: ☐Adecuación al sitio: ☐Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA

Formación: ☐Limpieza: ☐Aclareo: ☐Refaldado: ☐Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: ☐Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

☐

E: TRASPLANTE

☐

F: EXTRACCIÓN

☒

OBSERVACIONES

GRAN EJEMPLAR SEMISECO, ATACADO POR PLAGA MINADORA QUE PRODUJO SU DETERIORO PAULATINO. CALLE MUY TRANSITADA. RAMAS Y FUSTE DESCORTEZADOS. REEMPLAZAR

INSPECTOR DE ARBOLADO

Técnica en Jardinería Maisa G. Molina
Nombre y apellido816624
F.C.

Firma

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Informe N°: _____

Calle: GASCON

N°/Ref.: 415









G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planilla de extracción. Gascón 415

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: ACER (Acer negundo)

Calle: GASCON

N°/Ref.: 656

Árbol seco: ☐Árbol semiseco: ☒

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 13

D.A.P. (cm): 45.

Inclinación: NO

Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐

Orientación de la inclinación:

Hacia la calle: ☐Hacia la propiedad: ☐Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa:

Desbalanceada: ☐

Descopado:

Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Cavidades:

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Descortezamiento: ☒Fructificaciones fúngicas: ☒Codominancias: ☐Chorreados: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES

Expuestas: ☐

Levanta vereda (m²): _____

Fisuras en el frente de la propiedad: NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: ☐Excesivas / Cruzadas: ☐Bajas: ☐Secas / Secas en los ápices: ☒

Invasión de espacio aéreo:

Tocones: ☐Con cavidades, tumores o cáncros: ☒Con mal ángulo de inserción: ☐

Codominantes:

☐☐

HOJAS

Defoliación: PARCIAL

Coloración anormal: ☐Con manchas foliares: ☐Síntomas de enfermedades: ☐Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: ☐Eliminar interferencias: ☐Adecuación al sitio: ☐Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA

Formación: ☐Limpieza: ☐Aclareo: ☐Refaldado: ☐Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: ☐Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

☐

E: TRASPLANTE

☐

F: EXTRACCIÓN

☒

OBSERVACIONES

GRAN EJEMPLAR SEMISECO, ATACADO POR PLAGA MINADORA QUE PRODUJO SU DETERIORO PAULATINO. CALLE MUY TRANSITADA. RAMAS DESCORTEZADAS. REEMPLAZAR

INSPECTOR DE ARBOLADO

Técnica en Jardinería Maisa G. Molina
Nombre y apellido816624
F.C.

Firma

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Informe N°: _____

Calle: GASCON

N°/Ref.: 656





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planilla de extracción. Gascón 656

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: ACER (Acer negundo)

Calle: SARMIENTO

N°/Ref.: 4122

Árbol seco: ☐

Árbol semiseco: ☒

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 13

D.A.P. (cm): 47

Inclinación: NO

Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐

Orientación de la inclinación:

Hacia la calle: ☐

Hacia la propiedad: ☐

Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa:

Desbalanceada: ☒

Descopado:

Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Cavidades:

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes		X	

Descortezamiento: ☒

Fructificaciones fúngicas: ☐

Codominancias: ☐

Chorreados: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES

Expuestas: ☐

Levanta vereda (m²): _____

Fisuras en el frente de la propiedad: NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: ☐

Excesivas / Cruzadas: ☐

Bajas: ☐

Secas / Secas en los ápices: ☒

Invasión de espacio aéreo:

Tocones: ☐

Con cavidades, tumores o cánceros: ☒

Con mal ángulo de inserción: ☐

Codominantes:

☐
☐

HOJAS

Defoliación: PARCIAL

Coloración anormal: ☐

Con manchas foliares: ☐

Síntomas de enfermedades: ☐

Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: ☐

Eliminar interferencias: ☐

Adecuación al sitio: ☐

Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA

Formación: ☐

Limpieza: ☐

Aclareo: ☐

Refaldado: ☐

Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: ☐

Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

☐

E: TRASPLANTE

☐

F: EXTRACCIÓN

☒

OBSERVACIONES

GRAN EJEMPLAR CON COPA SEMISECA, ATACADO POR PLAGA MINADORA QUE PRODUJO SU DETERIORO PAULATINO. RAMAS Y FUSTE DESCORTEZADOS. GRANDES RAMAS SECAS SOBRE LA VEREDA Y VERDES MUY EXTENDIDAS SOBRE LA CALLE. AHUECADO. REEMPLAZAR

INSPECTOR DE ARBOLADO

Técnica en Jardinería Maisa G. Molina
Nombre y apellido

816624
F.C.



Firma

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Informe N°: _____

Calle: SARMIENTO

N°/Ref.: 4122







Planilla de Inspección de Árboles

ARME: _____





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planilla de extracción. Sarmiento 4122

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: ACER (Acer negundo)

Calle: SANCHEZ DE BUSTAMANTE

N°/Ref.: 1006

Árbol seco: ☐

Árbol semiseco: ☒

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 13

D.A.P. (cm): 50

Inclinación: NO

Mayor a 40°: ☐

Menor a 40°: ☐

Orientación de la inclinación:

Hacia la calle: ☐

Hacia la propiedad: ☐

Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa:

Desbalanceada: ☒

Descopado:

Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Cavidades:

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Descortezamiento: ☒

Fructificaciones fúngicas: ☒

Codominancias: ☐

Chorreados: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES

Expuestas: ☐

Levanta vereda (m²): _____

Fisuras en el frente de la propiedad: NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: ☒

Excesivas / Cruzadas: ☐

Bajas: ☐

Secas / Secas en los ápices: ☒

Invasión de espacio aéreo:

Tocones: ☐

Con cavidades, tumores o cánceros: ☒

Con mal ángulo de inserción: ☐

Codominantes:

☐
☐

HOJAS

Defoliación: PARCIAL

Coloración anormal: ☐

Con manchas foliares: ☐

Síntomas de enfermedades: ☐

Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: ☐

Eliminar interferencias: ☐

Adecuación al sitio: ☐

Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA

Formación: ☐

Limpieza: ☐

Aclareo: ☐

Refaldado: ☐

Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: ☐

Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

☐

E: TRASPLANTE

☐

F: EXTRACCIÓN

☒

OBSERVACIONES

GRAN EJEMPLAR CON COPA SEMISECA, ATACADO POR PLAGA MINADORA QUE PRODUJO SU DETERIORO PAULATINO. RAMAS Y FUSTE DESCORTEZADOS. GRANDES RAMAS SECAS SOBRE LA CALZADA. PRESENTÓ FALLAS EN RAMAS. REEMPLAZAR

INSPECTOR DE ARBOLADO

Técnica en Jardinería Maisa G. Molina
Nombre y apellido

816624
F.C.



Firma

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Informe N°: _____

Calle: SANCHEZ DE BUSTAMANTE

N°/Ref.: 1006







G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planilla de extracción. Sánchez de Bustamante 1006

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

	Fecha: 28/ 1 / 26				
	Aviso:				
Planilla de Inspección de Árboles	ARME:				
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica: fresno				
Calle: agrelo	Nº/Ref.: 4346	Árbol seco:	Árbol semiseco:		
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL					
Altura (m): 11		D.A.P. (cm): 35		Inclinación: NO Mayor a 40°: Menor a 40°:	
Orientación de la inclinación:		Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:			
Copa:	Desbalanceada:		Descopado: Descopado y brotado:		
FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
Cavidades: Pequeñas					Fructificaciones fúngicas:
Grandes					Codominancias:
Cavidad longitudinal en el fuste (m):		Espesor de la pared remanente (cm):			
RAÍCES	Expuestas:		Levanta vereda (m²):		Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO
RAMAS	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:		Bajas:	
	Secas / Secas en los ápices:	Invasión de espacio aéreo:		Tocones:	
	Con cavidades, tumores o cánceros:	Con mal ángulo de inserción:		Codominantes:	
HOJAS	Defoliación:	Coloración anormal:		Con manchas foliares:	
		Síntomas de enfermedades:		Signos de insectos:	
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR					
A: OBJETIVOS DE LA PODA					
Reducción de riesgo:		Eliminar interferencias:		Adecuación al sitio:	Regulación de estructura:
B: TIPOS DE PODA		Formación:		Limpieza:	Aclareo:
C: CORTE DE RAÍCES		Superficial:		Profundo:	Refaldado:
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO				E: TRASPLANTE	F: EXTRACCIÓN
OBSERVACIONES	árbol seco				
INSPECTOR DE ARBOLADO					
Joaquín Casal		D.N.I. 35359946		Firma	
	Fecha				

 Ciudad	Aviso: _____
Planilla de Inspección de Árboles	ARME: _____
REGISTRO FOTOGRÁFICO	Informe N°: _____
Calle: _____	N°/Ref.: _____



ar



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: extracción agrelo 4346

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

	Fecha: 9/ 1 / 26				
	Aviso:				
Planilla de Inspección de Árboles	ARME:				
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica: Paraíso				
Calle: virrey liniers	Nº/Ref.: 790		Árbol seco:		Árbol semiseco:
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL					
Altura (m): 15		D.A.P. (cm): 60		Inclinación: NO Mayor a 40°: Menor a 40°:	
Orientación de la inclinación:		Hacia la calle:		Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:	
Copa:	Desbalanceada:		Descopado: Descopado y brotado:		
FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
Cavidades: Pequeñas					Fructificaciones fúngicas:
Grandes					Codominancias:
Cavidad longitudinal en el fuste (m):		Espesor de la pared remanente (cm):			
RAÍCES	Expuestas:		Levanta vereda (m²):		Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO
RAMAS	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:		Bajas:	
	Secas / Secas en los ápices:	Invasión de espacio aéreo:		Tocones:	
	Con cavidades, tumores o cáncros:	Con mal ángulo de inserción:		Codominantes:	
HOJAS	Defoliación:	Coloración anormal:		Con manchas foliares:	
		Síntomas de enfermedades:		Signos de insectos:	
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR					
A: OBJETIVOS DE LA PODA					
Reducción de riesgo:		Eliminar interferencias:		Adecuación al sitio:	Regulación de estructura:
B: TIPOS DE PODA		Formación:		Aclareo:	Refaldado: Terciado:
C: CORTE DE RAÍCES		Superficial:		Profundo:	
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO				E: TRASPLANTE	F: EXTRACCIÓN
OBSERVACIONES	el árbol se prendió fuego				
INSPECTOR DE ARBOLADO					
Joaquín Casal		D.N.I. 35359946		Firma	
	Fecha				

 Municipio de Bogotá	Aviso: _____
Planilla de Inspección de Árboles	ARME: _____
REGISTRO FOTOGRÁFICO	Informe N°: _____
Calle: _____	N°/Ref.: _____





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: extracción v. liniers 790

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

	Fecha: 9/ 1 / 26				
	Aviso:				
Planilla de Inspección de Árboles	ARME:				
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica: adelfa				
Calle: carlos calvo	Nº/Ref.: 4129	Árbol seco:	Árbol semiseco:		
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL					
Altura (m): 6		D.A.P. (cm): 40		Inclinación: NO Mayor a 40°: Menor a 40°:	
Orientación de la inclinación:		Hacia la calle:		Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:	
Copa:	Desbalanceada:		Descopado: Descopado y brotado:		
FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
Cavidades: Pequeñas					Fructificaciones fúngicas:
Grandes					Codominancias:
Cavidad longitudinal en el fuste (m):		Espesor de la pared remanente (cm):			
RAÍCES	Expuestas:		Levanta vereda (m²):		Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO
RAMAS	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:		Bajas:	
	Secas / Secas en los ápices:	Invasión de espacio aéreo:		Tocones:	
	Con cavidades, tumores o cánceros:	Con mal ángulo de inserción:		Codominantes:	
HOJAS	Defoliación:	Coloración anormal:		Con manchas foliares:	
		Síntomas de enfermedades:		Signos de insectos:	
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR					
A: OBJETIVOS DE LA PODA					
Reducción de riesgo:		Eliminar interferencias:		Adecuación al sitio:	Regulación de estructura:
B: TIPOS DE PODA		Formación:		Limpieza:	Aclareo:
C: CORTE DE RAÍCES		Superficial:		Profundo:	Refaldado: Terciado:
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO				E: TRASPLANTE	F: EXTRACCIÓN
OBSERVACIONES	El arbusto se encuentra seco				
INSPECTOR DE ARBOLADO					
Joaquín Casal		D.N.I. 35359946		Firma	
	Fecha				

 Ciudad	Aviso: _____
Planilla de Inspección de Árboles	ARME: _____
REGISTRO FOTOGRÁFICO	Informe N°: _____
Calle: _____	N°/Ref.: _____





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: extracción carlos calvo 4129

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.