



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Resolución Arbolado Emergencias DICIEMBRE 2025

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263/2009 Arbolado Público Urbano y N° 1777/2005 Ley Orgánica de Comunas, el Decreto N° 166/GCABA/2013, la Licitación Pública N° 230-1151-LPU23, las Planillas de Inspección internas y/o de la contratista N° 189 a 208 y las fotografías previas y posteriores a la intervención de cada ejemplar, obrantes en el informe N° IF-2026-10351288-GCABA-COMUNA8, vinculado a la presente como archivo de trabajo, y;

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley N° 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto N° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley N° 1777;

Que la Ley N° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto N° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaran situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que, se deberá tener en especial consideración y para su estricto cumplimiento, las pautas judiciales emanadas en los casos de Amparo Ambiental, garantizando el acceso público a la información respectiva;

Que, las pautas señaladas en el considerando precedente han emanado de la Dirección General de Espacios Verdes y Arbolado –MEPHU-, en concordancia con las directivas que le fueran comunicadas por la Procuración General;

Que el artículo 28 e incisos concordantes del art. 27 de la ley N° 1777, ponen en cabeza del Presidente de la Junta Comunal funciones de administración general;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección y fotografías previas de cada ejemplar, citados en el visto y a lo indicado por el sector comunal de Inspectores de Arbolado mediante las actas de inspección y fotografías del anexo, o las producidas por la contratista prestadora del servicio de mantenimiento del arbolado público –gestión de oficio ante riesgo inminente-, corresponde efectuar las extracciones de los ejemplares ubicados en las calles **Crisóstomo Álvarez 5816/20, Balbastro 5289, Berón de Astrada 2133, Berón de Astrada 6765, Dr. Horacio Casco 4815, Cnel. Martiniano Chilavert 2800 LD3, Lisandro de la Torre 3945 FRENTE, Tte. Gral. Luis Dellepiane 4800 (al lado poste 30P48), Av. Francisco Fernández de la Cruz 2760 LD3, Fonrouge 2953/51, Fonrouge 3332/34, Guardia Nacional 2421/19, Guardia Nacional 3191, Hubac 5130, Hudson 4388 LD, Av. Larrazábal 3217 LD, Madariaga 6790, Av. Piedra Buena 4001 LA5, José Ignacio Rucci 4318, Zelarrayán 5315**, en un todo de acuerdo a la normativa vigente;

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N° 8

RESUELVE

Artículo 1°.- Convalídase las intervenciones correspondientes a extracciones, llevadas a cabo en los ejemplares arbóreos ubicados en **Crisóstomo Álvarez 5816/20, Balbastro 5289, Berón de Astrada 2133, Berón de Astrada 6765, Dr. Horacio Casco 4815, Cnel. Martiniano Chilavert 2800 LD3, Lisandro de la Torre 3945 FRENTE, Tte. Gral. Luis Dellepiane 4800 (al lado poste 30P48), Av. Francisco Fernández de la Cruz 2760 LD3, Fonrouge 2953/51, Fonrouge 3332/34, Guardia Nacional 2421/19, Guardia Nacional 3191, Hubac 5130, Hudson 4388 LD, Av. Larrazábal 3217 LD, Madariaga 6790, Av. Piedra Buena 4001 LA5, José Ignacio Rucci 4318, Zelarrayán 5315**, en el mes de **DICIEMBRE de 2025**, a la Empresa MIICA S.A. CUIT N° 30-60812520-1 destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, conforme a las planillas de Inspección presentadas en Anexo de la presente y que a todos sus efectos, forman parte de esta Resolución.

Artículo 2°.- Se deberán plantar nuevos ejemplares en los lugares ocupados por los extraídos, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N° 3263.

Artículo 3°.- Se ha fijado un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informara sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Artículo 4°.- Comuníquese a la Junta Comunal. Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese. Cumplido, archívese.-

Digitally signed by Lautaro Miguel EVINER
Date: 2026.02.27 10:11:36 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.02.27 10:11:45 -03:00

BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 09 / 12 / 2025
 Aviso: EMERGENCIA
 ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Sauce
 Calle: FRANCISCO ALVAREZ N°/Ref.: 5822 Árbol seco ☐ Árbol semiseco ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura (m): 12 D.A.P. (cm): 40 Inclinação: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
 Copa: Desbalanceada ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: _____ Descortezamiento: ☐
 Fructificaciones fúngicas: ☐
 Codominancias: ☐
 Chorreados: ☐
 Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
 Con cavidades, tumores o cáncros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐
B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☐

OBSERVACIONES
AL MOMENTO DEL CORTE DE RAÍCES UNA VEZ DESMONTADA LA VEREDA SE OBSERVARON RAÍCES DE GRAN DIÁMETRO Y LONGITUD QUE NO PERMITIERON UN CORTE TAL QUE NO COMPROMETIERA LA ESTABILIDAD DEL MISMO. ADEMÁS SE OBSERVÓ QUE INVADIA LOS CAÑOS DE DESAGÜE Y DE SERVICIOS COMO GAS, AGUA Y DEMÁS POR LO CUAL SE SOLICITA LA EXTRACCIÓN DEL ÁRBOL.
EMERGENCIA

INSPECTOR DE ARBOLADO

NOELIA MERINO 33942811 [Firma]
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: ALVAREZ, CRISOSTOMO 5816/20

Informe N° 189 – FOTO INICIAL



Calle: ALVAREZ, CRISOSTOMO 5816/20

Informe N° 189 – FOTO FINAL





Fecha: 16 / NOVIEMBRE / 2025

Aviso: EMERGENCIA

ARME:

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: CALLISTEMON RIGIDUS

Calle: BALBASTRO

N°/Ref.: 5289

Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 6 D.A.P. (cm): 25 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐

Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Cavidades:

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Descortezamiento: ☐

Fructificaciones fúngicas: ☐

Codominancias: ☐

Chorreados: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): Espesor de la pared remanente (cm):

RAÍCES

Expuestas: ☐

Levanta vereda (m²):

Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: ☒

Excesivas / Cruzadas: ☐

Bajas: ☐

Secas / Secas en los ápices: ☐

Invasión de espacio aéreo: ☐

Tocones: ☐

Con cavidades, tumores o cánceros: ☐

Con mal ángulo de inserción: ☐

Codominantes: ☐

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL

Coloración anormal: ☐

Con manchas foliares: ☐

Síntomas de enfermedades: ☐

Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: ☐

Eliminar interferencias: ☐

Adecuación al sitio: ☐

Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA

Formación: ☐

Limpieza: ☐

Aclareo: ☐

Refaldado: ☐

Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: ☐

Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

☐

E: TRASPLANTE

☐

F: EXTRACCIÓN

☒

OBSERVACIONES

CORRESPONDE EXTRACCIÓN POR QUIEBRE DE FUSTE DURANTE LA TORMENTA.

INSPECTOR DE ARBOLADO

MÓNICA CHEVES
Nombre y apellido

233772238
D.N.I.

Firma

Calle: BALBASTRO 5289

Informe N° 190 – FOTO INICIAL



Calle: BALBASTRO 5289

Informe N° 190 – FOTO FINAL



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 13 / 11 / 2025

Aviso: _____

ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Albizia x 2 cer. F21.2

Calle: Berón de Astrada N°/Ref.: 2133 Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 4 D.A.P. (cm): 10 Inclinação: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐

Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: _____ Descortezamiento: ☐

Fructificaciones fúngicas: ☐

Codominancias: ☐

Chorreados: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☒ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐

Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐

Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐

Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES

Ejemplar Partido x volcado, correspondiente a

trazo y extracción

Presencia MEDIA

INSPECTOR DE ARBOLADO

Doroteo Doroteo 309150164 [Firma]

Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: BERON DE ASTRADA 2133

Informe N° 191 – FOTO INICIAL



Calle: BERON DE ASTRADA 2133

Informe N° 191 – FOTO FINAL



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 17 / 11 / 2025
Aviso: Emergencia / Alico
ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Tilo
Calle: Berón de Astrada N°/Ref.: 6765 Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 10 D.A.P. (cm): 45 Inclínación: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: _____ Descortezamiento: ☐
Fructificaciones fúngicas: ☐
Codominancias: ☐
Chorreados: ☐
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
Con cavidades, tumores o cáncros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐
B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES

Ejemplar y registro de copa.
Se observa pudrición en la base del cuello de la
raíz, en momento
Se solicita Extracción de Emergencia

INSPECTOR DE ARBOLADO

Gallardo, Mario 33481827 Gallardo
Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: BERON DE ASTRADA 6765

Informe N° 192 – FOTO INICIAL



Calle: BERON DE ASTRADA 6765

Informe N° 192 – FOTO FINAL



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 28 / 11 / 25

Av. SO: _____

ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: LIGUSTRO

Calle: YORACIO CASCO N°/Ref.: 4875 Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☒

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 4 D.A.P. (cm): 78 Inclinación: ☒ SI ☐ NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☒

Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☒ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa: Desbalanceada: ☒ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes	☒		

Cavidades: _____ Descortezamiento: ☒

Fructificaciones fúngicas: ☐

Codominancias: ☐

Chorreados: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: ☒ SI ☐ NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐

Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐

Con cavidades, tumores o cáncers: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐

Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES

ENCUENTRO

SE DETERMINÓ QUE NO ESTÁ APTO PARA HACER CORTE DE RAÍZ,

DEBIDO A SU INCLINACIÓN, VOLÚMEN RADICAL SUPERFICIAL Y ESTADO

GENERAL

INSPECTOR DE ARBOLADO

BARTOLOMÉ 3532623 [Firma]

Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: CASCO, HORACIO DR. 4815

Informe N° 193 – FOTO INICIAL



Calle: CASCO, HORACIO DR. 4815

Informe N° 193 – FOTO FINAL





Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 16 / NOVIEMBRE / 2025

Aviso: EMERGENCIA

ARME:

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: POPULUS DELTOIDES

Calle: CHILAVERT

N°/Ref: 2800 LD3

Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 8 D.A.P. (cm): 45 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐

Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Cavidades:

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Descortezamiento: ☐

Fructificaciones fúngicas: ☐

Codominancias: ☐

Chorreados: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): Espesor de la pared remanente (cm):

RAÍCES

Expuestas: ☐

Levanta vereda (m²):

Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: ☐

Excesivas / Cruzadas: ☐

Bajas: ☐

Secas / Secas en los ápices: ☐

Invasión de espacio aéreo: ☐

Tocones: ☐

Con cavidades, tumores o cánceros: ☐

Con mal ángulo de inserción: ☐

Codominantes: ☐

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL

Coloración anormal: ☐

Con manchas foliares: ☐

Síntomas de enfermedades: ☐

Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: ☐

Eliminar interferencias: ☐

Adecuación al sitio: ☐

Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA

Formación: ☐

Limpieza: ☐

Aclareo: ☐

Refaldado: ☐

Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: ☐

Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

☐

E: TRASPLANTE

☐

F: EXTRACCIÓN

☒

OBSERVACIONES


CORRESPONDE EXTRACCIÓN. FUSTE PARTIDO.

CORRESPONDE ACHICAR PLANTERA (1, 20 X 1,20) YA QUE LA ACTUAL INTERFIERE CON LA ENTRADA DEL GARAJE. PROGRAMAR POSTERIOR PLANTACIÓN. YA CONVERSADO CON EL VECINO.

INSPECTOR DE ARBOLADO


MÓNICA CHEVES
Nombre y apellido

233772238
D.N.I.


Firma

Calle: CHILAVERT, MARTINIANO 2800 LD3

Informe N° 194 – FOTO INICIAL



Calle: CHILAVERT, MARTINIANO 2800 LD3

Informe N° 194 – FOTO FINAL



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 27 / 10 / 2023

Aviso: _____

ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Frago

Calle: LIBERANDO de la Torre N° Ref.: 3945 PTE Árbol seco ☐ Árbol semiseco ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 2 D.A.P. (cm): 40 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☐

Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: _____

Descortezamiento: ☐

Fructificaciones fúngicas: ☐

Codominancias: ☐

Chorreados: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐

Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐

Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐

Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES

Arbol caído en el temporal del 25/10. Intervenido (podado).

Correspond extracción. Terminar de retirar el tocón.

INSPECTOR DE ARBOLADO

E. WILLAFANE 3690200 C. L. L.

Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: DE LA TORRE, LISANDRO 3945 FRENTE

Informe N° 195 – FOTO INICIAL



Calle: DE LA TORRE, LISANDRO 3945 FRENTE

Informe N° 195 – FOTO FINAL



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 26 / 8 / 2025
 Aviso: Oficio
 ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Alamo
 Calle: Av. Dellepiane N°/Ref.: 4800 Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☒

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 17 D.A.P. (cm): 50 Inclinación: SI / ☒ NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
 Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes	☒		

Descortezamiento: ☒ Fructificaciones fúngicas: ☐
 Codominancias: ☐ Chorreados: ☐
 Cavitades: _____
 Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES

Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / ☒ NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
 Con cavidades, tumores o cáncros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐
B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES

Corresponde extracción de EMERGENCIA
Peligro de caída
Al lado de poste de luz 30 P 48

INSPECTOR DE ARBOLADO

Julio Bogado 27592814 [Firma]
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: DELLEPIANE 4800 (AL LADO POSTE 30P48)

Informe N° 196 – FOTO INICIAL



Calle: DELLEPIANE 4800 (AL LADO POSTE 30P48)

Informe N° 196 – FOTO FINAL



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 17 / 11 / 2025
 Aviso: Emergencia
 ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Platanus
 Calle: Av. F. de la Cruz N°/Ref.: 2700 463 Árbol seco ☐ Árbol semiseco ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 7 D.A.P. (cm): 30 Inclinação: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
 Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: _____ Descortezamiento: ☐
 Fructificaciones fúngicas: ☐
 Codominancias: ☐
 Chorreados: ☐
 Cuidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
 Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐
B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES

Ejemplo: / desgarro de brazo principal q' se
 extiende hacia fuste quedando su estructura
 gravemente comprometida.
 Daño irreparable.
 Se solicita Extracción de Emergencia

INSPECTOR DE ARBOLADO

Gustavo Martin 33485827 [Firma]
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: FERNANDEZ DE LA CRUZ, AV. 2760 LD3

Informe N° 197 – FOTO INICIAL



Calle: FERNANDEZ DE LA CRUZ, AV. 2760 LD3

Informe N° 197 – FOTO FINAL



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 27 / 10 / 2025

Aviso: _____

ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Fraxinus

Calle: FONROUGE N°/Ref.: 2951 (53) Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 2 D.A.P. (cm): 32 Inclinação: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐

Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☒ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: _____ Descortezamiento: ☐

Fructificaciones fúngicas: ☐

Codominancias: ☐

Chorreados: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐

Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐

Con cavidades, tumores o cáncros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐

Sintomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES

Extracción de árbol descopado por el tiempo en el 25/10
Pérdida de estructura, daño irreparable.

Engrain

INSPECTOR DE ARBOLADO

E. VILLARRE 36905700 Cyril
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: FONROUGE 2953/51

Informe N° 198 – FOTO INICIAL



Calle: FONROUGE 2953/51

Informe N° 198 – FOTO FINAL





Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 16 / NOVIEMBRE / 2025

Aviso: EMERGENCIA

ARME:

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: ACER NEGUNDO

Calle: FONROUGE N°/Ref.: 3332/4 Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 7 D.A.P. (cm): 45 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐

Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa: Desbalanceada: ☒ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☒

FUSTE

	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Cavidades:	Pequeñas	X		
	Grandes			

Descortezamiento: ☐ Fructificaciones fúngicas: ☐

Codominancias: ☐ Chorreados: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): Espesor de la pared remanente (cm):

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☒ Excesivas / Cruzadas: ☒ Bajas: ☐

Secas / Secas en los ápices: ☒ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐

Con cavidades, tumores o cáncros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐

Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ E: TRASPLANTE ☐ F: EXTRACCIÓN ☒

OBSERVACIONES

EJEMPLAR CON MÚLTIPLES DEFECTOS Y FALLAS POR QUIEBRE DE RAMAS, EVIDENCIA DE PUDRICIÓN DE MADERA GENERALIZADA CON PEQUEÑOS ORIFICIOS PROVOCADOS POR PLAGAS. PRESENTA UNA CLARA DEBILIDAD ESTRUCTURAL IRRECUPERABLE. CORRESPONDE EXTRACCIÓN.

CORRESPONDE ACHICAR PLANTERA (1, 20 X 1,20) YA QUE LA ACTUAL INTERFIERE CON LA ENTRADA DEL GARAJE. PROGRAMAR POSTERIOR PLANTACIÓN. YA CONVERSADO CON EL VECINO.

Ancho de vereda 4,5 64PG

INSPECTOR DE ARBOLADO

MÓNICA CHEVES 233772238
Nombre y apellido D.N.I.

Firma

Calle: FONROUGE 3332/34

Informe N° 199 – FOTO INICIAL



Calle: FONROUGE 3332/34

Informe N° 199 – FOTO FINAL



CUADRILLA		RUBRO B		NOCTURNO								FECHA	OBSERVACIONES
CALLE	N° CHAPA	REF	ESPECIE	DM	H°	PODA	DESC	EXT	TROCEO	CLAVE MODELO	25/10/25		
1. G. NOCUAL	2471		freno	80	12			X				ARROLADO SOBRE AUTO CON DAMOS	
2. ✓	2430		FUS	40	12	X						NUNCA QUERAMOS AL OESTE FUSO 2. 21	
3. ✓	2451		freno	50	12	X						NUNCA QUERAMOS	
4. ✓	2452		✓	50	12	X						✓	
5. TONROUG	2852		✓	30	12		X					COPIS QUERAMOS.	
6. T. GORTILLO	4121	LS	✓	30	12	X						A N° 101 CONTINUA COLGANDO AL OESTE 4121	
7. ✓	4121		—									" es. 120 INTERU X 302 SI ACTIVO	
8. T. GORTILLO	2869		freno	40	12	X						NUNCA COLGANDO	
9. ✓	2871		✓	40	12	X						✓	
10. T. De LS CRUZ	6890		✓	80	12	X						NUNCA COLGANDO	
11.													
12.													
13.													
14.													
15.													
16.													
17.													
18.													
19.													
20.													


 BISMARA CORNE
 INGENIERA AGRONOMA
 M.N.N. 16728

Calle: GUARDIA NACIONAL 2421/19

Informe N° 200 – FOTO INICIAL



Calle: GUARDIA NACIONAL 2421/19

Informe N° 200 – FOTO FINAL





Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 16 / NOVIEMBRE / 2025

Aviso: EMERGENCIA

ARME:

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: FRAXINUS PENNSYLVANICA

Calle: GUARDIA NACIONAL

N°/Ref.: 3191

Árbol seco: ☐

Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 7

D.A.P. (cm): 40

Inclinación: SI / NO

Mayor a 40°: ☐

Menor a 40°: ☐

Orientación de la inclinación:

Hacia la calle: ☐

Hacia la propiedad: ☐

Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa:

Desbalanceada: ☐

Descopado: ☐

Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Cavidades:

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Descortezamiento: ☐

Fructificaciones fúngicas: ☐

Codominancias: ☐

Chorreados: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m):

Espesor de la pared remanente (cm):

RAÍCES

Expuestas: ☐

Levanta vereda (m²):

Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: ☒

Excesivas / Cruzadas: ☐

Bajas: ☐

Secas / Secas en los ápices: ☐

Invasión de espacio aéreo: ☐

Tocones: ☐

Con cavidades, tumores o cánceros: ☐

Con mal ángulo de inserción: ☐

Codominantes: ☐

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL

Coloración anormal: ☐

Con manchas foliares: ☐

Síntomas de enfermedades: ☐

Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: ☐

Eliminar interferencias: ☐

Adecuación al sitio: ☐

Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA

Formación: ☐

Limpieza: ☐

Aclareo: ☐

Refaldado: ☐

Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: ☐

Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

☐

E: TRASPLANTE

☐

F: EXTRACCIÓN

☒

OBSERVACIONES


CORRESPONDE EXTRACCIÓN POR PRESENTAR MÚLTIPLES FALLAS EN UN CORTO LAPSO DE TIEMPO. EVIDENCIA DE PUDRICIÓN DE MADERA Y PROBLEMAS ESTRUCTURALES POR PODAS ANTIGUAS MAL REALIZADAS.

INSPECTOR DE ARBOLADO

MÓNICA CHEVES
Nombre y apellido

233772238
D.N.I.

Firma



Calle: GUARDIA NACIONAL 3191

Informe N° 201 – FOTO INICIAL



Calle: GUARDIA NACIONAL 3191

Informe N° 201 – FOTO FINAL



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 20 / 11 / 2025
Aviso: SO1252193/25 / Emergencia
ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL
Calle: HUBAC Especie botánica: FRESNO
N°/Ref.: 5130 Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
Altura (m): 9 D.A.P. (cm): 45 Inclinação: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: ☐ Descortezamiento: ☐
Fructificaciones fúngicas: ☐
Codominancias: ☐
Chorreados: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocoques: ☐
Con cavidades, tumores o canchales: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES
Se solicita Extracción de emergencia por presentar
podredumbre avanzada en base y parte del brozo
principal y sostiene todo el peso de la copa.
Se observa actividad de insectos xilófagos en
fuste.

Emergencia

INSPECTOR DE ARBOLADO
Gallardo, María 33485021 Gallardo
Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: HUBAC 5130

Informe N° 202 – FOTO INICIAL



Calle: HUBAC 5130

Informe N° 202 – FOTO FINAL



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 12 / 12 / 25

Aviso: Oficio

ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: L16V5720

Calle: HUDSON N°/Ref.: 4388 LD Árbol seco: ☒ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 3 D.A.P. (cm): 15 Inclinação: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐

Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: _____

Descortezamiento: ☐ Fructificaciones fúngicas: ☐ Codominancias: ☐ Chorreados: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐ Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐ Con cavidades, tumores o canchros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐ Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☐

OBSERVACIONES

EMERGENCIA PRESENTA MOVIMIENTO.

CENDAR PLANTERA (ÁRBOL CERCANO)

INSPECTOR DE ARBOLADO

BASTON HEERMANN 35321623 [Firma]

Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: HUDSON 4388 LD

Informe N° 203 – FOTO INICIAL



Calle: HUDSON 4388 LD

Informe N° 203 – FOTO FINAL





Fecha: 16 / NOVIEMBRE / 2025

Aviso: EMERGENCIA

ARME:

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: MELIA AZEDARACH
Calle: LARRAZABAL N°/Ref.: 3217 LD Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
Altura (m): 12 D.A.P. (cm): 60 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE
Cavidades:

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes	X	X	X

 Descortezamiento: ☐
Fructificaciones fúngicas: ☐
Codominancias: ☐
Chorreados: ☐
Cavidad longitudinal en el fuste (m): Espesor de la pared remanente (cm):

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☒ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
Con cavidades, tumores o cáncros: ☒ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR
A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐
B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ E: TRASPLANTE ☐ F: EXTRACCIÓN ☒

OBSERVACIONES
CORRESPONDE EXTRACCIÓN POR PRESENTAR MÚLTIPLES DEFECTOS Y PUDRICIÓN DE MADERA .

INSPECTOR DE ARBOLADO
MÓNICA CHEVES
Nombre y apellido
233772238
D.N.I.

Firma

Calle: LARRAZABAL, AV. 3217 LD

Informe N° 204 – FOTO INICIAL



Calle: LARRAZABAL, AV. 3217 LD

Informe N° 204 – FOTO FINAL



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 28 / 11 / 25
 Aviso: 5072 93443/25
 ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: FRESNO
 Calle: 7700 ALBA N°/Ref.: 6790 Árbol seco: ☒ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura (m): 4 D.A.P. (cm): 20 Inclinação: SI / ☒ NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
 Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: _____ Descortezamiento: ☐
 Fructificaciones fúngicas: ☐
 Codominancias: ☐
 Chorreados: ☐
 Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): - Fisuras en el frente de la propiedad: SI / ☒ NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
 Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐
B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES
EDENBERGA
SECO con podas.
COMPARTE PLANTERA con LUBRIFICACIÓN → DEJARLO

INSPECTOR DE ARBOLADO

6790 MCANAN 3132623 16
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: MADARIAGA 6790

Informe N° 205 – FOTO INICIAL



Calle: MADARIAGA 6790

Informe N° 205 – FOTO FINAL



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 12 / 12 / 2025
 Aviso: _____
 ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: ALAMO
 Calle: Pedro de Salazar N°/Ref.: 4001 CAS Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 11 D.A.P. (cm): 50 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
 Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes	<u>X</u>		

Cavidades: ☐ Descortezamiento: ☒
 Fructificaciones fungicas: ☐
 Codominancias: ☐
 Chorreados: ☐
 Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
 Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐
B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☐

OBSERVACIONES
EXTRACCIÓN EMERGENCIA

INSPECTOR DE ARBOLADO

Emilio Spinazzola 17605640 [Firma]
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: PIEDRA BUENA AV. 4001 LA5

Informe N° 206 – FOTO INICIAL



Calle: PIEDRA BUENA AV. 4001 LA5

Informe N° 206 – FOTO FINAL



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 12 / 11 / 2025
 Aviso: EMERGENCIA
 ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: ALER
 Calle: RUCCI N°/Ref.: 4318/20 Ex Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura (m): 9 D.A.P. (cm): 55 Inclinação: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
 Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: ☐ Descortezamiento: ☐
 Fructificaciones fúngicas: ☐
 Codominancias: ☐
 Chorreados: ☐
 Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
 Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐
B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES
EJEMPLAR CON REGRESIÓN DE COPA RAMAS SECA
DE GRAN PORTE DESCORTEZAMIENTO DE FUSTE Y CODOMINANCIA
CASTAÑO
SE SOLICITA EXTRACCIÓN DE EMERGENCIA

INSPECTOR DE ARBOLADO
NOELIA MARINO 33942813
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: RUCCI, JOSE I. 4318

Informe N° 207 – FOTO INICIAL



Calle: RUCCI, JOSE I. 4318

Informe N° 207 – FOTO FINAL



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 28 / 10 / 2025
 Aviso: 50116626/25
 ARME: _____

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Calle: Zelazny Especie botánica: LIGUSTRO
 N°/Ref.: 5315 Arbol seco: ☐ Arbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 6 D.A.P. (cm): 20 Inclinação: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
 Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: _____ Descortezamiento: ☐
 Fructificaciones fúngicas: ☐
 Codominancias: ☐
 Chorreados: ☐
 Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
 Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐
 B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐
 C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐
 D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ E: TRASPLANTE ☐ F: EXTRACCIÓN ☒

OBSERVACIONES
EXTRACCIÓN EMERGENCIA árbol
caído

INSPECTOR DE ARBOLADO

SPINALZOLA E 17608640 [Firma]
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: ZELARRAYAN 5315

Informe N° 208 – FOTO INICIAL



Calle: ZELARRAYAN 5315

Informe N° 208 – FOTO FINAL



Detalles de ubicaciones y carga SAP:

ARME	CALLE	CHAPA
408264501	ALVAREZ, CRISOSTOMO	5816/20
408258773	BALBASTRO	5289
408263742	BERON DE ASTRADA	2133
408257229	BERON DE ASTRADA	6765
408262492	CASCO, H. DR.	4815
408258778	CHILAVERT, MARTINIANO	2800 LD3
408248977	DE LA TORRE, LISANDRO	3945 FRENTE
408222848	DELLEPIANE	4800 (al lado poste 30P48)
408257236	FERNANDEZ DE LA CRUZ	2760 LD3
408249021	FONROUGE	2953/51
408258826	FONROUGE	3332/34
408250491	GUARDIA NACIONAL	2421/19
408258894	GUARDIA NACIONAL	3191
408261595	HUBAC	5130
408267159	HUDSON	4388 LD
408258899	LARRAZABAL AV.	3217 LD
408262494	MADARIAGA	6790
408267362	PIEDRA BUENA AV.	4001 LA5
408261898	RUCCI, J. I.	4318
408249027	ZELARRAYAN	5315



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: ANEXO EMERG Planillas Insp y fotos MES DICIEMBRE 2025

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 61 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.02.26 17:01:01 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.02.26 17:01:03 -03:00