



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: RESOLUCION DE CONVALIDACION FEBRERO 2026

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263/2009 Arbolado Público Urbano y N° 1777/2005 Ley Orgánica de Comunas, el Decreto N.º 166/GCABA/2013 y su modificatorio, La Resolución N° RS-2026-06440503-GCABA-COMUNA8, el informe N° IF-2026-12132440-GCABA-COMUNA8, vinculado a la presente como archivo de trabajo, la Licitación Pública N° 230-1151-LPU23, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley N° 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que, con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto N° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley N° 1777;

Que, la Ley N° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que, conforme la delegación efectuada por el Decreto N° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que, de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaran situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que, la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición

de arbolado público urbano;

Que, el artículo 28 e incisos concordantes del art. 27 de la ley N° 1777, ponen en cabeza del Presidente de la Junta Comunal funciones de administración general;

Que, mediante la Resolución N° RS-2026-06440503-GCABA-COMUNA8, se encomendó la ejecución de extracciones de ejemplares arbóreos ubicados en **Aquino 4609 FRENTE LD1, Barca Cabo de Hornos 6790 LD, José P. T. Batlle y Ordóñez 6706, Fonrouge 2856, Fonrouge 3706, Oliden 4239, Oliden 4651, Saladillo 4897, Santander 5453, Santander 5607, Av. Soldado de la Frontera 5140 LD, Sumaca Itatí 5968 FRENTE, Unanué 5410 LA1, Unanué 5457, Unanué 6417.**

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N° 8

RESUELVE

Artículo 1°. – Convalídase las intervenciones correspondientes a extracciones, llevadas a cabo en los ejemplares arbóreos ubicados en **Aquino 4609 FRENTE LD1, Barca Cabo de Hornos 6790 LD, José P. T. Batlle y Ordóñez 6706, Fonrouge 2856, Fonrouge 3706, Oliden 4239, Oliden 4651, Saladillo 4897, Santander 5453, Santander 5607, Av. Soldado de la Frontera 5140 LD, Sumaca Itatí 5968 FRENTE, Unanué 5410 LA1, Unanué 5457, Unanué 6417**, en el mes de **FEBRERO del 2026**, a la Empresa MIICA S.A. CUIT N° 30-60812520-1 conforme a las planillas de Inspección presentadas en Anexo de la presente y que a todos sus efectos, forman parte de esta Resolución.

Artículo 2°. - Cumplidas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares en los lugares ocupados por los extraídos, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N° 3263.

Artículo 3°. - Comuníquese a la Junta Comunal. Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese. Cumplido, archívese.

BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 29 / 8 / 2025

Aviso: _____

ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Ceibo

Calle: ARVINO N°/Ref.: 4609 FTE 101 Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 6 D.A.P. (cm): 23 Inclinação: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐

Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: _____

Descortezamiento: ☐ Fructificaciones fúngicas: ☐ Codominancias: ☐ Chorreados: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐ Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐ Con cavidades, tumores o cáncros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐ Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES

Árbol seco.
Se observa mancha importante de aceite en la tierra.

Ar. b. 12

INSPECTOR DE ARBOLADO

E. VILLAFRANCA Nombre y apellido 36905700 D.N.I. [Firma] Firma

Calle: Aquino 4609 frente LD1.

Informe N° 001



 GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
G.C.B.A.	
AVISO:	EX-2026-55646006
FECHA DE RELEVAMIENTO:	13/1/2026
ARME	
UBICACIÓN DEL ARBOL	
CALLE	Barca Cabo de Hornos N° 6790 LD
ESPECIE BOTANICA	Fresno
ARBOL SECO	☐
ARBOL SEMISECO	☐
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL	
ALTURA APROX (m)	12
DAP (cm)	60
INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45° ☐ Menor a 45° ☐
ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda ☐
COPA DESBALANCEADA	☐
DESCOPADO	☐
DESCOPADO Y BROTADO	☐
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO ☐
	Cavidades
	basal ☐ media ☐ alta ☐
	pequeñas ☐ grandes ☒
	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS ☐
	CODOMINANCIAS ☐
	CHORREADOS ☐
	Cavidad longitudinal en el fuste (m) ☐
	Espesor de pared remanente (cm) ☐
RAIZ	Expuesta ☐
	Levanta vereda: m2 ☐
	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO ☐
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas ☐
	Secas/ Secas en las puntas ☐
	Con cavidades/ Tumores o Cancros ☐
	Bajas ☐
	Excesivas/ Cruzadas ☐
	Codominancias ☐
	Con mal ángulo de inserción ☐
	Tocones ☐
	Que invaden espacio aéreo ☐
	Ancho Vereda ☐ Cod Baldosa ☐
HOJAS	De coloración anormal ☐
	Con manchas foliares ☐
	Con signos de insectos ☐
	Síntomas de enfermedades ☐
	Defoliación total / parcial ☐
Recomendaciones del inspector:	
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica	
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo	
C: Extracc	☒
D: Tratamiento sanitario	☐
E: Trasplante	☐
F: Corte de raíces	☐
SUPEFRFICIAL	☐
PROFUNDA	☐
Observaciones:	
Extraccion arbol con cavidades en la parte inferior del fuste con desprendimientos de madera interna.	
Prioridad Alta	
Vereda 20 m2. 2 Planteras de 1,2x1,2 Corte de raíces en Fresno 60x12 ubicado en el 6790 LA	
Datos del Inspector/Verificador Emilio Spinazzola Nombre y Apellido	
 Firma	
17605640 FM ó DNI	

Calle: BARCA CABO DE HORNOS 6790 LD.

Informe N° 002



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

AVISO:

S00048241/26

FECHA DE RELEVAMIENTO:

13/1/2026

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

Batlle y Ordoñez

N°

6706

ESPECIE BOTANICA

Paraiso

ARBOL SECO

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°

ALTURA APROX (m)

11

Menor a 45°

DAP (cm)

80

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

alta

pequeñas

grandes

x

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

Ancho Vereda

Cod Baldosa

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPERFICIAL

Poda

PROFUNDA

Observaciones:

Extraccion arbol con cavidades de gran tamaño en el fuste en el punto de insercion de ramas principales

Prioridad Media

Datos del Inspector/Verificador

Emilio SPINAZZOLA

Nombre y Apellido

Firma

17605640

FM ó DNI

Calle: BATLLE Y ORDOÑEZ 6706.

Informe N° 003



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 20 / 8 / 2025

Aviso: _____

ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Ficus

Calle: FONROUGE N°/Ref.: 2856 Arbol seco: ☒ Arbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 4 D.A.P. (cm): 40 Inclinação: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐

Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☒ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Descortezamiento: ☒ Fructificaciones fúngicas: ☐

Codominancias: ☐ Chorreados: ☐

Cavidades: _____ Cuidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐

Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐

Con cavidades, tumores o canchros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐

Sintomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES

Arbol seco, machado por tuceros.

Pr. bz ja

INSPECTOR DE ARBOLADO

E. Villafra 36905700 [Firma]

Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: Fonrouge 2856.

Informe N° 004



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 01 / 08 / 2025

Aviso: Oficio

ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: TOCÓN

Calle: FDNROUG N°/Ref.: 3706 Árbol seco: ☒ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 2 D.A.P. (cm): 35 Inclinação: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐

Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: _____ Descortezamiento: ☐

Fructificaciones fúngicas: ☐

Codominancias: ☐

Chorreados: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐

Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐

Con cavidades, tumores o canchros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐

Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES

Ejemplar descopado por teneros

se solicita extracción

P. BASTA


INSPECTOR DE ARBOLADO

G. Mattio, Marin 33485824 [Firma]

Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: Fonrouge 3706.

Informe N° 005





Buenos Aires
Ciudad

Fecha: 19 / 11 / 2025
Aviso: _____
ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL
Calle: OLIVEN N°/Ref.: 4239

Especie botánica: Paraiso
Árbol seco: ☒ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 7 D.A.P. (cm): 50

Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐

Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Descortezamiento: ☐
Fructificaciones fungicas: ☐
Codominancias: ☐
Chorreados: ☐

Cavidades:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES

Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____

Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐

Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐

Con cavidades, tumores o cáncers: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL

Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐

Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA

Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐

E: TRASPLANTE ☐

F: EXTRACCIÓN ☒

OBSERVACIONES

Paraiso seco

Pr. Muela

INSPECTOR DE ARBOLADO

E. VILLAFINE
Nombre y apellido

36905700
D.N.I.

C. Muela
Firma

Calle: Oliden 4239.

Informe N° 006



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 17 / 11 / 2025

Aviso: _____

ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Acer negundo

Calle: OLIVEN N°/Ref.: 4651 Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☒

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 8 D.A.P. (cm): 50 Inclinação: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐

Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa: Desbalanceada: ☒ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			☒
Grandes	☒		

Cavidades: _____ Descortezamiento: ☒

Fructificaciones fúngicas: ☐

Codominancias: ☐

Chorreados: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐

Secas / Secas en los ápices: ☒ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☒

Con cavidades, tumores o canchros: ☒ Con mal ángulo de inserción: ☒ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐

Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☐

OBSERVACIONES

Árbol con cavidad en fuste. Muñón copa seco.

Descortezamiento en el fuste y base de la copa.

P. alta

INSPECTOR DE ARBOLADO

E. Villafrañe 36905700 G. G. G.

Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: Oliden 4651.

Informe N° 007



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 2 / 7 / 25
 Aviso: 5007 75225/25
 ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: CEIBA
 Calle: SALADO N°/Ref.: 4897 Arbol seco: ☐ Arbol semiseco: ☒

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura (m): 3 D.A.P. (cm): 75 Inclinación: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
 Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☒ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: _____ Descortezamiento: ☐
 Fructificaciones fúngicas: ☐
 Codominancias: ☐
 Chorreados: ☐
 Cavitad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI ☒ NO ☐

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
 Con cavidades, tumores o canchales: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐
B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES
PL. BAJO
Grupos Plantas (olivos)
sin vereda

INSPECTOR DE ARBOLADO
GARLON HERMANO Nombre y apellido
3332623 D.N.I.
[Firma] Firma

Calle: Saladillo 4897.

Informe N° 008



[illegible]

Calle: SANTANDER 5453.


Informe N° 009



[illegible]

Calle: SANTANDER 5607.

Informe N° 010





Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 30 / 12 / 2025

Aviso: 591454121/25

ARME: Centro Buccion Profesion.

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Calle: Soldado de la Frontera

Especie botánica: Fusco x 2

N°/Ref.: 5100 (5140)

Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 9 / 10

D.A.P. (cm): 42 / 65

Inclinación: ☒ SI ☐ NO

Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐

Orientación de la inclinación:

Hacia la calle: ☐

Hacia la propiedad: ☒

Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa:

Desbalanceada: ☐

Descopado: ☐

Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Cavidades:

Tamaño / Pito	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Descortezamiento: ☐

Fructificaciones fúngicas: ☐

Codominancias: ☐

Chorreados: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m):

Espesor de la pared remanente (cm):

RAÍCES

Expuestas: ☐

Levanta vereda (m²):

Fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: ☐

Excesivas / Cruzadas: ☐

Bajas: ☐

Secas / Secas en los ápices: ☐

Invasión de espacio aéreo: ☐

Tocones: ☐

Con cavidades, tumores o cánceros: ☐

Con mal ángulo de inserción: ☐

Codominantes: ☐

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL

Coloración anormal: ☐

Con manchas foliares: ☐

Síntomas de enfermedades: ☐

Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: ☐

Eliminar interferencias: ☐

Adecuación al sitio: ☐

Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA

Formación: ☐

Limpieza: ☐

Aclareo: ☐

Refaldado: ☐

Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: ☒

Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

E: TRASPLANTE ☐

F: EXTRACCIÓN ☒

OBSERVACIONES

En la vereda a reparar hay 2 ejemplares.
Ejemplar 5140 LD Fusco 42/65 que presenta inclinación
hacia la propiedad, además de presentar el pose probable, corres-
ponde extracción con prioridad alta, se debe CERRAR planteo.
Ejemplar 5140 EX Fusco 65/10 que corresponde corte de raíz?
Superficial (posterior a la extracción), porche de 20m² planteo
2x1,6 mt. Av. 3,2 mt. Cort. bddado 64 Pa. Con brotación
medio.
Chopo 5140 LD corte planteo a reparar 4m².
Chopo 5140 EX porche con corte de raíz Sup. 20m².

INSPECTOR DE ARBOLADO

Nombre y apellido: Cristian Coburn
*Extracción Criminal
Boica Postura

D.N.I.: 26004195

Residencia: Ciudad Alta
Medio

Firma

Calle: SOLDADO DE LA FRONTERA 5140 LD.

Informe N° 011



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 21 / 01 / 2026
 Aviso: EMER
 ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Fresno
 Calle: Sumar Itti N°/Ref.: 5968 F Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☒

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura (m): 3 D.A.P. (cm): 20 Inclinação: SI / ☒ NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
 Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☒ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: _____ Descortezamiento: ☐
 Fructificaciones fúngicas: ☐
 Codominancias: ☐
 Chorreados: ☐
 Cavity longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
 Con cavidades, tumores o cancos: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐
B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES
Se realiza extracción de emergencia de ejemplar
con mucha movilidad y peligro de inminente
caída

INSPECTOR DE ARBOLADO

Dolost Benin 30915964 [Firma]
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: SUMACA ITATI 5968 FRENTE -POR B. NANCY-.

Informe N° 012



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 17 / 11 / 2025

Aviso: _____

ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Fierro

Calle: UNANUE N°/Ref.: SHIO LAI Arbol seco: ☒ Arbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 6 D.A.P. (cm): 30 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐

Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Cavidades:	Pequeñas			
	Grandes			

Descortezamiento: ☒ Fructificaciones fúngicas: ☐ Codominancias: ☐ Chorreados: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐ Secas / Secas en los ápices: ☒ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐ Con cavidades, tumores o cáncers: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐ Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES

Arbol seco.


Pr. alta

INSPECTOR DE ARBOLADO

E. WILFANE Nombre y apellido 36985700 D.N.I. E. Wilfane Firma

Calle: Unanue 5410 LA1.

Informe N° 013



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 17 / 11 / 2025

Aviso: _____

ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Paraíso

Calle: UNAJE N°/Ref.: 5457 Árbol seco ☒ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 6 D.A.P. (cm): 40 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐

Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: _____ Descortezamiento: ☐

Fructificaciones fúngicas: ☐

Codominancias: ☐

Chorreados: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐

Secas / Secas en los ápices: ☒ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐

Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL ☒ TOTAL ☐ Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐

Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES

Árbol seco

Hedion

INSPECTOR DE ARBOLADO

E. VILLAFINE Nombre y apellido

30905700 D.N.I.

[Firma] Firma

Calle: Unanue 5457.

Informe N° 014



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 17 / 11 / 2025

Aviso: _____

ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Callistemon

Calle: UNANUE N°/Ref.: 6417 Árbol seco: ☒ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 5 D.A.P. (cm): 35 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐

Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: _____ Descortezamiento: ☐

Fructificaciones fúngicas: ☐

Codominancias: ☐

Chorreados: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐

Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐

Con cavidades, tumores o cáncros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐

Sintomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES

Árbol quemado.

Pr. median.

INSPECTOR DE ARBOLADO

E. LILAFINE 368500 C. M. M. M.

Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: Unanue 6417.

Informe N° 015



Detalles de ubicaciones y prioridades:

PRIORIDAD	ARME	CALLE	CHAPA	ENVIADO A MIICA	VEREDA A REPARAR (m2)	OBSERVACIONES
BAJA	408221836	AQUINO	4609 FTE LD1	ENERO	S/V	Ejemplar seco. Se observa manchón importante de aceite en la tierra.
ALTA	408277646	BARCA CABO DE HORNOS	6790 LD	ENERO	POR RAICES	Ejemplar con cavidades en la parte inferior del fuste, con desprendimientos de madera interna. Se envía CR con vereda en 6790 LA, por orden ARME 408277649. Realizar primero la extracción.
MEDIA	408278082	BATLLE Y ORDOÑEZ	6706	ENERO	S/V	Ejemplar con cavidades de gran tamaño en el fuste en el punto de inserción de ramas principales.
BAJA	408222422	FONROUGE	2856	ENERO	S/V	Ejemplar seco, con descortezamiento y descopado por terceros.
BAJA	408221847	FONROUGE	3706	ENERO	S/V	Ejemplar seco y descopado por terceros.
MEDIA	408277658	OLIDEN	4239	ENERO	S/V	Ejemplar seco.
ALTA	408277816	OLIDEN	4651	ENERO	S/V	Ejemplar semiseco, con descortezamiento en el fuste y base de la copa, defoliación parcial y cavidad en el fuste.
BAJA	408221858	SALADILLO	4897	ENERO	CIERRE PLANTERA 3m (HA)	Ejemplar semiseco. Vereda ARME 408279189.
ALTA	408277702	SANTANDER	5453	ENERO	18m (64PG)	Ejemplar seco. Vereda ARME 408277706.
ALTA	408277710	SANTANDER	5607	ENERO	S/V	Ejemplar seco.
ALTA	408277875	SOLDADO DE LA FRONTERA	5140 LD	ENERO	POR RAICES	Ejemplar con inclinación y obstruye paso peatonal. Se envía CR con vereda en 5140 EXACTA, por orden ARME 408275255. Realizar primero la extracción.
ALTA	408277863	SUMACA ITATI	5968 FRENTE	ENERO	S/V	Ejemplar descopado, con raíces expuestas, podredumbre basal y movimiento. PASADO COMO BERGANTIN NANCY 5538 LD2, CHAPA REAL SUMACA ITATI 5968 FRENTE)
ALTA	408277813	UNANUE	5410 LA1	ENERO	S/V	Ejemplar seco, con descortezamiento y defoliación total.
MEDIA	408277806	UNANUE	5457	ENERO	S/V	Ejemplar seco con defoliación total.
MEDIA	408277810	UNANUE	6417	ENERO	S/V	Ejemplar seco y quemado.



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: ANEXO Planillas Insp y fotos FEBRERO 2026

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 31 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.10 15:43:55 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.10 15:43:56 -03:00