



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ Extracciones de emergencia - Ley 3263 - EX-2026-14322042- -GCABA-COMUNA4

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes n° 3263, n° 1777, Ley n° 6684, los Decretos n° 360/23, 387/23, 110/2020, 371/13, 166/GCBA/13 y su modificatorio, las actas N° 7743; 7744; 7745; 7746; 7747; 7748; 7749; 7750; 7751; 7752; 7753; el EX-2026-14322042- -GCABA-COMUNA4; los informes IF-2026-14323368-GCABA-COMUNA4; IF-2026-14324227-GCABA-COMUNA4 y;

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 127 que las Comunas son unidades de gestión política y administrativa con competencias territorial;

Que, asimismo, el artículo 128 de la citada Constitución, dispone que las Comunas ejercen funciones de planificación, ejecución y control, en forma exclusiva o concurrente con el Gobierno de la Ciudad, respecto a las materias de su competencia;

Que, en ese sentido, se sancionó la Ley N° 1.777, la cual especifica en su artículo 10 que las Comunas tienen a su cargo en forma exclusiva: a) la planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente y b) la planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento de los espacios verdes, de conformidad con la Ley de presupuesto";

Que, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Constitución de la Ciudad y la Ley N° 1.777, el Poder Ejecutivo dictó oportunamente el Decreto N° 371/13, por medio del cual, entre otras cuestiones, transfirió a las Comunas las misiones, funciones y responsabilidades primarias relativas al mantenimiento de los espacios de la Ciudad, con las excepciones previstas en su Anexo I;

Que, en la misma línea, emitió el Decreto N° 166/13 y su modificatorio N° 55-GCABA/14, a través del cual se transfirió a las Comunas algunas de las misiones y funciones establecidas en la Ley N° 3.263;

Que, posteriormente mediante Decreto N° 110/20 se modificaron los Decretos antes citados a fin de ampliar el proceso de transferencias a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en relación a los espacios bajo su órbita, como asimismo sobre la gestión del arbolado público urbano;

Que, de esta forma el art. 1° del Decreto N° 166/13 (modificado por el Decreto N° 110/20) transfiere a las comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3.263 de Arbolado Público Urbano, con excepción de las prescriptas por incisos a, b, e y f del artículo 3°; los

artículos 4°, 6° y 7°; los incisos b y c del artículo 14; los incisos e y f del artículo 15; y los artículos 16, 20 y 21;

Que, en este sentido, el art. 4° del Decreto mencionado transfiere a las Comunas las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento integral del arbolado público urbano, el cual comprende a las especies arbóreas, las palmeras y las arbustivas manejadas como árboles, que conforman el arbolado de alineación, así como los implantados en otros bienes del dominio público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por la Ley N° 1.777;

Que, la Ley N° 3263 tiene por objeto proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano, implementando los requisitos técnicos y administrativos a los que ajustar las tareas de intervención sobre los mismos;

Que, asimismo, prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que, en tal sentido, el citado artículo prevé que “La Autoridad de Aplicación podrá efectuar estas tareas cuando: a) El árbol esté seco. b) Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación. c) Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 14, la Autoridad de Aplicación podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias. d) Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes. e) Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas. f) Por el trazado o mantenimiento de un servicio público. g) Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo. h) Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cumplir con los requerimientos de estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso correspondiente. Siempre que no mediaran situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente”;

Qué, asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaran situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que, de acuerdo a lo que surge de los informes de inspección, oportunamente realizados, corresponde efectuar la extracción urgente de los ejemplares arbóreos ubicados en los espacios que se detallan en el ANEXO I IF-2026-14323368-GCABA-COMUNA4, y que, a todos sus efectos, forma parte de la presente resolución, dándole a los mismos, prioridad de EMERGENCIA;

Que la Gerencia Operativa de Gestión Comunal mediante el informe N°IF-2026-14324227-GCABA-COMUNA4, informó que por las actuaciones citadas en el visto tramitan las extracciones de emergencia de los árboles situados en el ámbito de esta comuna 4, que a continuación se detallan:

DIRECCION	ALTURA	REFERENCIA
ALAGON	178	
ALAGON	168	
BLANES	149	
DEL BARCO	2659	FTE 1+
CENTENERA		
CORRALES	965	LD A

CORRALES	965	LD B
IGUAZU	774	
PERDRIEL	537	FTE
SAENZ	1179	
T. ESPORA	610	3+
MONASTERIO	389	

Que, por Expediente N° EX-2026-14322042- -GCABA-COMUNA4 ante el potencial riesgo y el peligro inminente que ello implica para la integridad física y bienes de las personas, tramitan las extracciones de emergencia de las distintas especies arbóreas según se detallan en los informes técnicos del citado expediente;

Que la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano; Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Ley la n°1.777 y el Decreto n°166/13

LA PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N°4 RESUELVE:

Artículo 1 °. - Autorízase a la empresa ECOLOGIA URBANA S.R.L (CUIT: 30-68725648-0), destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, a realizar las tareas de extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en los espacios que a continuación se detallan, y a que todos sus efectos forman parte de esta Resolución:

DIRECCION	ALTURA	REFERENCIA
ALAGON	178	
ALAGON	168	
BLANES	149	
DEL BARCO	2659	FTE 1+
CENTENERA		
CORRALES	965	LD A
CORRALES	965	LD B
IGUAZU	774	
PERDRIEL	537	FTE
SAENZ	1179	
T. ESPORA	610	3+
MONASTERIO	389	

Artículo 2°. - Efectuadas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberá plantar nuevo ejemplar en el lugar liberado por el ejemplar extraído, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N 3263.

Artículo 3°. - Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, Archívese

Digitally signed by Silvia Monica MILLARA
Date: 2026.03.30 15:24:10 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.30 15:24:12 -03:00

ACTA	CALLE	ALTURA	REFERENCIA	ESPECIE	ALTURA	DAP
7743	ALAGON	178		DRACENA - Dracaena sp	4	15
7744	ALAGON	168		SOFORA - Styphnolobium japonicum	8	80
7745	BLANES	149		ALAMO- Populus deltoides	12	60
7746	DEL BARCO CENTENERA	2659	FTE 1+	FRESNO- Fraxinus pennsylvanica	8	50
7747	CORRALES	965	LD A	Rosa china	3	30
7748	CORRALES	965	LD B	Ligustrum lucidum- Ligustro	0,2	20
7749	IGUAZU	774		FRESNO - Fraxinus sp.	12	40
7750	PERDRIEL	537	FTE	FRESNO- Fraxinus pennsylvanica	13	50
7751	SAENZ	1179		LAPACHO- Tabebuia sp.	5	20
7752	T. ESPORA	610	3+	PLATANO- Platanus x acerifolia	5	25
7753	MONASTERIO	389		ACER - Acer negundo	10	80

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: DRACENA - Dracaena sp.
 Calle: Juan de Alagón N° 178 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura aprox. (m): 4 DAP (cm): 15 Inclinación: NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: cavidades Fructificaciones fúngicas Codominancias Chorreados

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

 Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____
 Espesor de pared remanente (cm): _____

RAIZ Expuesta Levanta vereda (m2) Provoca fisuras en el frente de la propiedad

RAMAS Tocones Excesivas/cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Bajas Secas/secas en las puntas Quebradas/fisuradas
 Codominancias Con cavidades/tumores/cancros Que invaden el espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación total Con signos de insectos
 Con manchas foliares Defoliación parcial Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA <input type="checkbox"/> Reducción Riesgo <input type="checkbox"/> Eliminar interferencias <input type="checkbox"/> Adecuación al sitio <input type="checkbox"/> Regulación de estructura	B: TIPOS DE PODA <input type="checkbox"/> Formación <input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Refaldado <input type="checkbox"/> Terciado <input type="checkbox"/> Balanceo	C: EXTRACCION <input type="checkbox"/> EXTRACCION C/VEREDA <input checked="" type="checkbox"/> EXTRACCION S/VEREDA	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE <input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO
		F: CORTE DE RAÍCES <input type="checkbox"/> Superficial <input type="checkbox"/> Profundo	G: PLANTACION <input type="checkbox"/> PLANTACION <input type="checkbox"/> CIERRE PLANTERA <input type="checkbox"/> APERTURA DE PLANTERA <input type="checkbox"/> REDUCCIÓN DE PLANTERA <input type="checkbox"/> AMPLIACIÓN DE PLANTERA
		I: MANTENIMIENTO <input type="checkbox"/> BANDA ANTIHORMIGAS <input type="checkbox"/> TUTORADO	

OBSERVACIONES: La cuadrilla encontró un ejemplar seco deteriorado y partido en la base, con peligro de caída.
Se determino la extracción de emergencia.

INSPECTOR / VERIFICADOR Vanessa Salas  36164355
 Nombre y Apellido Firma DNI

PRIORIDAD: EME
 RIESGO: EME



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: SOFORA - *Styphnolobium japonicum*
 Calle: Juan de Alagón N° 168 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura aprox. (m): 8 DAP (cm): 80 Inclinación: SI Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: cavidades Fructificaciones fúngicas Codominancias Chorreados

	basal			media			alto		
Pequeñas	X				X				
Grandes									

 Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____
 Espesor de pared remanente (cm): _____

RAIZ Expuesta Levanta vereda (m2) Provoca fisuras en el frente de la propiedad


RAMAS
 Tocones Excesivas/cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Bajas Secas/secas en las puntas Quebradas/fisuradas
 Codominancias Con cavidades/tumores/cancros Que invaden el espacio aéreo

HOJAS
 De coloración anormal Defoliación total Con signos de insectos
 Con manchas foliares Defoliación parcial Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA <input type="checkbox"/> Reducción Riesgo <input type="checkbox"/> Eliminar interferencias <input type="checkbox"/> Adecuación al sitio <input type="checkbox"/> Regulación de estructura	B: TIPOS DE PODA <input type="checkbox"/> Formación <input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Refaldado <input type="checkbox"/> Terciado <input type="checkbox"/> Balanceo	C: EXTRACCION <input checked="" type="checkbox"/> EXTRACCION C/VEREDA <input type="checkbox"/> EXTRACCION S/VEREDA	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE <input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO
		F: CORTE DE RAICES <input type="checkbox"/> Superficial <input type="checkbox"/> Profundo	G: PLANTACION <input type="checkbox"/> PLANTACION <input type="checkbox"/> CIERRE PLANTERA <input type="checkbox"/> APERTURA DE PLANTERA <input type="checkbox"/> REDUCCIÓN DE PLANTERA <input type="checkbox"/> AMPLIACIÓN DE PLANTERA
		I: MANTENIMIENTO <input type="checkbox"/> BANDA ANTIHORMIGAS <input type="checkbox"/> TUTORADO	

OBSERVACIONES: Al momento de la inspeccion se observa al ejemplar semi seco, con inclinación, las raíces están expuestas y tiene tracción, por lo cual se determino la extracción de emergencia.

INSPECTOR / VERIFICADOR  **PRIORIDAD:** EME **RIESGO:** EME
 _____ **Firma** _____ **36164355** **DNI**
 _____ **Nombre y Apellido** _____



Aviso: _____ Arme: _____ Fecha de relevamiento: 24/02/2026

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: ALAMO- Populus deltoides
 Calle: J. M. BLANES N° 149 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura aprox. (m): 12 DAP (cm): 60 Inclinación: NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE
 Descortezamiento: cavidades Fructificaciones fúngicas Codominancias Chorreados

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

 Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____
 Espesor de pared remanente (cm): _____

RAIZ Expuesta Levanta vereda (m2) Provoca fisuras en el frente de la propiedad

RAMAS
 Tocones Excesivas/cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Bajas Secas/secas en las puntas Quebradas/fisuradas
 Codominancias Con cavidades/tumores/cancros Que invaden el espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación total Con signos de insectos
 Con manchas foliares Defoliación parcial Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA <input checked="" type="checkbox"/> Reducción Riesgo <input checked="" type="checkbox"/> Eliminar interferencias <input type="checkbox"/> Adecuación al sitio <input type="checkbox"/> Regulación de estructura	B: TIPOS DE PODA <input type="checkbox"/> Formación <input type="checkbox"/> Limpieza <input type="checkbox"/> Aclareo <input type="checkbox"/> Refaldado <input type="checkbox"/> Terciado <input type="checkbox"/> Balanceo	C: EXTRACCION <input type="checkbox"/> EXTRACCION C/VEREDA <input checked="" type="checkbox"/> EXTRACCION S/VEREDA <input type="checkbox"/> EXTRACCION C/CIERRE D: CORTE DE RAÍCES <input type="checkbox"/> Superficial <input type="checkbox"/> Profundo	F: PLANTACION <input type="checkbox"/> PLANTACION <input type="checkbox"/> CIERRE PLANTERA <input type="checkbox"/> APERTURA DE PLANTERA <input type="checkbox"/> REDUCIR PLANTERA <input type="checkbox"/> AMPLIAR PLANTERA <input type="checkbox"/> CORRER PLANTERA
		E : MANTENIMIENTO <input type="checkbox"/> BANDA ANTIHORMIGAS <input type="checkbox"/> TUTORADO	G: SEGUIMIENTO <input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES: Ejemplar caído sobre plaza interna en el Barrio Catalinas Sur, produjo daños a la propiedad (aires acondicionados y ventanas). Se realizó la extracción de emergencia el día de la fecha.

Superficie		
Código		
K		
Pluviales		
Cordón		
M2 totales		

INSPECTOR / VERIFICADOR

AGUSTINA EDITH PERUSKI
Nombre y Apellido


Firma

PRIORIDAD: EME
RIESGO: EME

42614677
DNI

CALLE: BLANES 149



INFORME N° 7745

Aviso: 1631258

Arme: _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: FRESNO- *Fraxinus pennsylvanica*

Calle: DEL BARCO CENTENERA N° 2659 FTE 1+ Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 8 DAP (cm): 50 Inclinación: NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda

Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Fructificaciones fúngicas Codominancias Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____
Espesor de pared remanente (cm): _____

RAIZ

Expuesta Levanta vereda (m2) Provoca fisuras en el frente de la propiedad

RAMAS

Tocones Excesivas/cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Bajas Secas/secas en las puntas Quebradas/fisuradas
 Codominancias Con cavidades/tumores/cancros Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal Defoliación total Con signos de insectos
 Con manchas foliares Defoliación parcial Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción Riesgo
 Eliminar interferencias
 Adecuación al sitio
 Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

Formación
 Limpieza
 Aclareo
 Refaldado
 Terciado
 Balanceo

C: EXTRACCION

EXTRACCION C/VEREDA
 EXTRACCION S/VEREDA
 EXTRACCION C/CIERRE

D: CORTE DE RAÍCES

Superficial
 Profundo

E : MANTENIMIENTO

BANDA ANTIHORMIGAS
 TUTORADO

F: PLANTACION

PLANTACION
 CIERRE PLANTERA
 APERTURA DE PLANTERA
 REDUCIR PLANTERA
 AMPLIAR PLANTERA
 CORRER PLANTERA

G: SEGUIMIENTO

OBSERVACIONES: Se observa el ejemplar partido en la zona baja del fuste con la copa caída sobre la calle, se realiza la extracción de emergencia el día 24/2/2026

	Superficie		
	Código		
	K		
	Pluviales		
	Cordón		
	M2 totales		

INSPECTOR / VERIFICADOR

PRIORIDAD: EME
 RIESGO: EME

AGUSTINA EDITH PERUSKI
 Nombre y Apellido



 Firma

42614677
 DNI

CALLE: DEL BARCO CENTENERA 2659 FTE +1



INFORME N° 7746

Aviso: _____ Arme: _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Rosa china

Calle: CORRALES N° 965 LD A Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 3 DAP (cm): 30 Inclinación: NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: cavidades Fructificaciones fúngicas Codominancias Chorreados

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____
 Espesor de pared remanente (cm): _____

RAIZ

Expuesta Levanta vereda (m2) Provoca fisuras en el frente de la propiedad

RAMAS

Tocones Excesivas/cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Bajas Secas/secas en las puntas Quebradas/fisuradas
 Codominancias Con cavidades/tumores/cancros Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal Defoliación total Con signos de insectos
 Con manchas foliares Defoliación parcial Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción Riesgo
 Eliminar interferencias
 Adecuación al sitio
 Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

Formación
 Limpieza
 Aclareo
 Refaldado
 Terciado
 Balanceo

C: EXTRACCION

EXTRACCION C/VEREDA
 EXTRACCION S/VEREDA
 EXTRACCION CON CIERRE DE PLANTERA

F: PLANTACION

PLANTACION
 CIERRE PLANTERA
 APERTURA DE PLANTERA
 AMPLIACION DE PLANTERA
 REDUCCION DE PLANTERA
 CORRER PLANTERA

D: CORTE DE RAÍCES

SUPERFICIAL
 PROFUNDO

E: MANTENIMIENTO

BANDA ANTIHORMIGAS
 TUTORADO

G: SEGUIMIENTO

H: VEREDA ELEVADA

OBSERVACIONES Se realizo extraccion de emergencia

Superficie (M2) _____

Código de Baldosa _____

Pluvial _____

Cordón _____

K _____

Sup total (M2) _____

PRIORIDAD: EMERGENCIA

RIESGO: EMERGENCIA

INSPECTOR / VERIFICADOR

Ignacio Dominguez
 Nombre y Apellido



Firma

40079556
 DNI

CALLE: CORRALES 965 LD A



In corrales 965(A)



INFORME N° 7747

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____ Arme: _____ Fecha de relevamiento: _____ 13/02/2026

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Ligustrum lucidum- Ligustro
 Calle: CORRALES N° 965 LD B Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura aprox. (m): 0,2 DAP (cm): 20 Inclinación: NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: cavidades Fructificaciones fúngicas Codominancias Chorreados

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

 Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____
 Espesor de pared remanente (cm): _____

RAIZ Expuesta Levanta vereda (m2) Provoca fisuras en el frente de la propiedad

RAMAS Tocones Excesivas/cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Bajas Secas/secas en las puntas Quebradas/fisuradas
 Codominancias Con cavidades/tumores/cancros Que invaden el espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación total Con signos de insectos
 Con manchas foliares Defoliación parcial Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR


A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	C: EXTRACCION	F: PLANTACION
<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input type="checkbox"/> EXTRACCION C/VEREDA	<input type="checkbox"/> PLANTACION
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input checked="" type="checkbox"/> EXTRACCION S/VEREDA	<input type="checkbox"/> CIERRE PLANTERA
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aclareo	<input type="checkbox"/> EXTRACCION CON CIERRE DE PLANTERA	<input type="checkbox"/> APERTURA DE PLANTERA
<input type="checkbox"/> Regulación de estructura	<input type="checkbox"/> Refaldado	D: CORTE DE RAÍCES	<input type="checkbox"/> AMPLIACION DE PLANTERA
	<input type="checkbox"/> Terciado	<input type="checkbox"/> SUPERFICIAL	<input type="checkbox"/> REDUCCION DE PLANTERA
	<input type="checkbox"/> Balanceo	<input type="checkbox"/> PROFUNDO	<input type="checkbox"/> CORRER PLANTERA
		E: MANTENIMIENTO	G: SEGUIMIENTO
		<input type="checkbox"/> BANDA ANTIHORMIGAS	<input type="checkbox"/> H:VEREDA ELEVADA
		<input type="checkbox"/> TUTORADO	

OBSERVACIONES Se realizo extraccion de emergencia

Superficie (M2) _____
 Código de Baldosa _____
 Pluvial _____
 Cordón _____
 K _____ PRIORIDAD: emergencia
 Sup total (M2) _____ RIESGO: emergencia

INSPECTOR / VERIFICADOR

 Ignacio Dominguez
 Nombre y Apellido


 Firma

 40079556
 DNI

CALLE: CORRALES 965 LD B



INFORME N° 7748

Aviso: Oficio

Arme:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: FRESNO - Fraxinus sp.

Calle: IGUAZU N° 774 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 12 DAP (cm): 40 Inclinación: NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda

Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes	X	X	

Fructificaciones fúngicas Codominancias Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m):
Espesor de pared remanente (cm):

RAIZ

Expuesta Levanta vereda (m2) Provoca fisuras en el frente de la propiedad

RAMAS

Tocones Excesivas/cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Bajas Secas/secas en las puntas Quebradas/fisuradas
 Codominancias Con cavidades/tumores/cancros Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal Defoliación total Con signos de insectos
 Con manchas foliares Defoliación parcial Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción Riesgo
 Eliminar interferencias
 Adecuación al sitio
 Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

Formación
 Limpieza
 Aclareo
 Refaldado
 Terciado
 Balanceo

C: EXTRACCION

EXTRACCION C/VEREDA
 EXTRACCION S/VEREDA
 EXTRACCION C/CIERRE

D: CORTE DE RAÍCES

Superficial
 Profundo

E : MANTENIMIENTO

BANDA ANTIHORMIGAS
 TUTORADO

F: PLANTACION

PLANTACION
 CIERRE PLANTERA
 APERTURA DE PLANTERA
 REDUCIR PLANTERA
 AMPLIAR PLANTERA
 CORRER PLANTERA

G: SEGUIMIENTO

OBSERVACIONES:

Ejemplar seco en pie, con descortezamiento del fuste y copa desbalanceada, evidenciando pérdida de vitalidad y compromiso estructural. El estado del árbol implica riesgo de desprendimiento de ramas. Se recomienda la extracción por razones de seguridad.

	Superficie		
	Código		
	K		
	Pluviales		
	Cordón		
	M2 totales		

INSPECTOR / VERIFICADOR

PRIORIDAD: EME
RIESGO: EME

Noemí Huanca Quispe
Nombre y Apellido



Firma

42199155
DNI

CALLE: IGUAZU 774



INFORME N° 7749

Aviso: _____ Arme: _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: FRESNO- Fraxinus pennsylvanica

Calle: PERDRIEL N° 537 FTE Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 13 DAP (cm): 50 Inclinación: NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda

Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Fructificaciones fúngicas Codominancias Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____
Espesor de pared remanente (cm): _____

RAIZ

Expuesta Levanta vereda (m2) Provoca fisuras en el frente de la propiedad

RAMAS

Tocones Excesivas/cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Bajas Secas/secas en las puntas Quebradas/fisuradas
 Codominancias Con cavidades/tumores/cancros Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal Defoliación total Con signos de insectos
 Con manchas foliares Defoliación parcial Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción Riesgo
 Eliminar interferencias
 Adecuación al sitio
 Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

Formación
 Limpieza
 Aclareo
 Refaldado
 Terciado
 Balanceo

C: EXTRACCION

EXTRACCION C/VEREDA
 EXTRACCION S/VEREDA
 EXTRACCION C/CIERRE

D: CORTE DE RAÍCES

Superficial
 Profundo

E : MANTENIMIENTO

BANDA ANTIHORMIGAS
 TUTORADO

F: PLANTACION

PLANTACION
 CIERRE PLANTERA
 APERTURA DE PLANTERA
 REDUCIR PLANTERA
 AMPLIAR PLANTERA
 CORRER PLANTERA

G: SEGUIMIENTO

OBSERVACIONES:

Ejemplar descalzado e inclinado sobre el largo de la vereda, producto del choque con un vehiculo. Se realiza la extraccion de emergencia en el día de la fecha

	Superficie		
	Código		
	K		
	Pluviales		
	Cordón		
	M2 totales		

INSPECTOR / VERIFICADOR

PRIORIDAD: EME
RIESGO: EME

AGUSTINA EDITH PERUSKI
Nombre y Apellido


Firma

42614677
DNI

CALLE: PERDRIEL 537 FTE



INFORME N° 7750

Aviso: 1631294

Arme: _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: LAPACHO- *Tabebuia sp.*

Calle: SAENZ N° 1179 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 5 DAP (cm): 20 Inclinación: NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Fructificaciones fúngicas Codominancias Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____
 Espesor de pared remanente (cm): _____

RAIZ

Expuesta Levanta vereda (m2) Provoca fisuras en el frente de la propiedad

RAMAS

Tocones Excesivas/cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Bajas Secas/secas en las puntas Quebradas/fisuradas
 Codominancias Con cavidades/tumores/cancros Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal Defoliación total Con signos de insectos
 Con manchas foliares Defoliación parcial Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción Riesgo
 Eliminar interferencias
 Adecuación al sitio
 Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

Formación
 Limpieza
 Aclareo
 Refaldado
 Terciado
 Balanceo

C: EXTRACCION

EXTRACCION C/VEREDA
 EXTRACCION S/VEREDA
 EXTRACCION C/CIERRE

D: CORTE DE RAÍCES

Superficial
 Profundo

E : MANTENIMIENTO

BANDA ANTIHORMIGAS
 TUTORADO

F: PLANTACION

PLANTACION
 CIERRE PLANTERA
 APERTURA DE PLANTERA
 REDUCIR PLANTERA
 AMPLIAR PLANTERA
 CORRER PLANTERA

G: SEGUIMIENTO

OBSERVACIONES: Se observa el ejemplar caído sobre la calle, se realiza la extraccion de emergencia el dia 24/2/2026

	Superficie		
	Código		
	K		
	Pluviales		
	Cordón		
	M2 totales		

INSPECTOR / VERIFICADOR

PRIORIDAD: EME
 RIESGO: EME

AGUSTINA EDITH PERUSKI
 Nombre y Apellido


 Firma

42614677
 DNI

CALLE: SAENZ 1179



INFORME N° 7751

Aviso: 1631035

Arme: _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: PLATANO- *Platanus x acerifolia*

Calle: TOMAS ESPORA N° 610 +3 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 5 DAP (cm): 25 Inclinación: NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda

Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Fructificaciones fúngicas Codominancias Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____
Espesor de pared remanente (cm): _____

RAIZ

Expuesta Levanta vereda (m2) Provoca fisuras en el frente de la propiedad

RAMAS

Tocones Excesivas/cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Bajas Secas/secas en las puntas Quebradas/fisuradas
 Codominancias Con cavidades/tumores/cancros Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal Defoliación total Con signos de insectos
 Con manchas foliares Defoliación parcial Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción Riesgo
 Eliminar interferencias
 Adecuación al sitio
 Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

Formación
 Limpieza
 Aclareo
 Refaldado
 Terciado
 Balanceo

C: EXTRACCION

EXTRACCION C/VEREDA
 EXTRACCION S/VEREDA
 EXTRACCION C/CIERRE

D: CORTE DE RAÍCES

Superficial
 Profundo

E : MANTENIMIENTO

BANDA ANTIHORMIGAS
 TUTORADO

F: PLANTACION

PLANTACION
 CIERRE PLANTERA
 APERTURA DE PLANTERA
 REDUCIR PLANTERA
 AMPLIAR PLANTERA
 CORRER PLANTERA

G: SEGUIMIENTO

OBSERVACIONES:

Ejemplar completamente seco, caído sobre la calle. Se realiza la extraccion de emergencia el dia 24/2/2026

	Superficie		
	Código		
	K		
	Pluviales		
	Cordón		
	M2 totales		

INSPECTOR / VERIFICADOR

PRIORIDAD: EME
 RIESGO: EME

AGUSTINA EDITH PERUSKI
 Nombre y Apellido


 Firma

42614677
 DNI

CALLE: TOMAS ESPORA 610 +3



Tomas espora 610 +3

INFORME N° 7752

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: **EMERGENCIA**

Arme:

Fecha de relevamiento: 09/02/2026

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica:

ACER - *Acer negundo*

Calle: MONASTERIO

N°

389

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 10

DAP (cm):

80

Inclinación:

Mayor a 40°

Menor a 40°

Orientación de la inclinación

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

Descopado

Descopado y brotado

Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominancias

Chorreados

	basal		media	alto
--	-------	--	-------	------

Pequeñas	<input checked="" type="checkbox"/>			
----------	-------------------------------------	--	--	--

Grandes	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
---------	-------------------------------------	--	-------------------------------------	-------------------------------------

Cavidad longitudinal en el fuste (m):

Espesor de pared remanente (cm):

10

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda (m2)

Provoca fisuras en el frente de la propiedad

RAMAS

Tocones

Excesivas/cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Bajas

Secas/secas en las puntas

Quebradas/fisuradas

Codominancias

Con cavidades/tumores/cancros

Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Defoliación total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación parcial

Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción Riesgo

Eliminar interferencias

Adecuación al sitio

Regulación de

B: TIPOS DE PODA

Formación

Limpieza

Aclareo

Refaldado

Terciado

Balanceo

C: EXTRACCION

EXTRACCION C/VEREDA

EXTRACCION S/VEREDA

EXTRACCION CON CIERRE DE PLANTERA

D: CORTE DE RAICES

SUPERFICIAL

PROFUNDO

F: PLANTACION

PLANTACION

CIERRE PLANTERA

APERTURA DE PLANTERA

AMPLIACION DE PLANTERA

REDUCCION DE PLANTERA

CORRER PLANTERA

E: MANTENIMIENTO

BANDA ANTIHORMIGAS

TUTORADO

G: SEGUIMIENTO

H: VEREDA ELEVADA

OBSERVACIONES:

Ejemplar totalmente seco, con agrietamiento y desprendimiento de corteza que inician desde la base del gusano principal

y se proyectan hacia las ramas secundarias. Presenta cavidades en sus dos brazos principales y ramas secundarias

muy débiles quebradas en altura.

Se recomienda la extracción debido a su estado fitosanitario irreversible y la reposición de un ejemplar en la posición.

Superficie (M2):

Código de Baldosa:

Pluvial:

Cordón:

K:

Sup total (M2):

INSPECTOR / VERIFICADOR

PRIORIDAD:

EME

RIESGO:

EME1

Mariana Trejo

Nombre y Apellido


Firma

41913010

DNI

CALLE: MONASTERIO 389



INFORME N° 7753