



## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

### Resolución Presidencia Junta Comuna

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** S/ Convalidación Extracciones de Emergencia MARZO 2026

---

**VISTO:** La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 1.777, 3.263 (textos consolidados por la Ley N° 6.764) y 6.684, los Decretos Nros. 166-AJG/13, 110-AJG/20 y 387-AJG/23, el Expediente Electrónico N° EX-2026-08099085- -GCABA-COMUNA5 y

#### CONSIDERANDO:

Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 127 que las Comunas son Unidades de Gestión Política y Administrativa con competencia territorial;

Que según el artículo 10 inciso a) de la Ley N° 1.777 (texto consolidado por Ley N° 6.764), concordante con lo establecido por el artículo 128 de la citada Constitución, las Comunas tienen competencias exclusivas en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y competencias concurrentes con la Administración Central encabezada por el Poder Ejecutivo, respecto a las materias que son de su competencia;

Que mediante los Decretos N° 166-AJG/13 y su modificatorio N° 110-AJG/20, se transfirieron a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, las funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3.263 de Arbolado Público (texto consolidado por Ley N° 6.764), a excepción de las prescriptas por el artículo 3° incisos a, b, e y f; los artículos 4°, 6° y 7°; los incisos b y c del artículo 14; los incisos e y f del artículo 15; y los artículos 16, 20 y 21;

Que la Ley de Arbolado Público Urbano N° 3.263 (texto consolidado por Ley N° 6.764) prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que atento a la transferencia de competencias efectuada por los Decretos mencionados, corresponde a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3.263 (texto consolidado por la Ley 6.764), a excepción de los casos previstos en los incisos e) y f);

Que la Ley N° 6.684 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, determina que el Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministros, de conformidad con las facultades y responsabilidades que le fueran conferidas por la citada normativa;

Que por Decreto N° 387-AJG/23, se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose a las Comunas, como organismos fuera de nivel que actúan bajo la órbita de la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano dependiente de la Jefatura de Gobierno;

Que por el expediente N° 26020004-GCABA-SECACGC/2023, tramitó la Licitación Pública N° 230-1151-LPU23 de etapa única, bajo la modalidad Orden de Compra Abierta, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 32, 33 y 41 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.764) y su Decreto Reglamentario N° 129/GCABA/23, para la contratación del servicio de "Mantenimiento Integral del Arbolado Público Lineal o Viario y Servicios Conexos con destino a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Dirección General de Espacios Verdes y Arbolado"

Que por Resolución N° 573-GCABA-SECACGC/23, se aprobó la Licitación Pública N° 230-1151-LPU23, adjudicándose en el Grupo N° 5 del servicio destinado a la Comuna N° 5, a la empresa INDALTEC SA (CUIT 30-65098860-0);

Que en virtud de la inspección realizada por personal técnico de esta Comuna N° 5, resultó necesario efectuar la extracción de emergencia de los ejemplares identificados en los Anexos de la presente Resolución, conforme las causales esgrimidas en sus respectivas Planillas Técnicas.

Por ello, en uso de las facultades conferidas por la normativa citada,

### **EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 5**

#### **RESUELVE:**

Artículo 1°. – Convalidar las extracciones de emergencia realizadas respecto de los ejemplares indicados a continuación, conforme las causales esgrimidas en las Planillas Técnicas que como ANEXOS forman parte integrante de la presente:

I- RAWSON 288 (IF-2026-15188063-GCABA-COMUNA5)

II- BULNES 198 (LD) (IF-2026-13916780-GCABA-COMUNA5)


III- PANAMÁ 984 (IF-2026-13458662-GCABA-COMUNA5)

IV- AGRELO 3740 (IF-2026-11419329-GCABA-COMUNA5)


V- AV. CORRIENTES 3853 (LD) (IF-2026-11419006-GCABA-COMUNA5)

Artículo 2°. – Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



 <b>Buenos Aires Ciudad</b>	Fecha: <u>29</u> / <u>3</u> / <u>2026</u>		
	Aviso: _____		
<b>Planilla de Inspección de Árboles</b>	ARME: _____		
<b>INFORMACIÓN DEL ÁRBOL</b>	Especie botánica: <u>Jacaranda mimosifolia</u>		
Calle: <u>Rawson</u>	Nº/Ref.: <u>288</u>	Árbol seco:	Árbol semiseco:
<b>PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL</b>			
Altura (m): <u>5</u>	D.A.P. (cm): <u>15</u>	Inclinación: SI / NO	Mayor a 40°:      Menor a 40°:
<b>Orientación de la inclinación:</b>	Hacia la calle:	Hacia la propiedad:	Hacia el largo de la vereda:
<b>Copa:</b>	Desbalanceada:	Descopado: Descopado y brotado:	
<b>FUSTE</b>	<b>Tamaño / Parte</b>	Basal	Media      Alta
	Pequeñas		
	Grandes		
Cavidades:			
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____	Espesor de la pared remanente (cm): _____		
<b>RAÍCES</b>	Expuestas:	Levanta vereda (m <sup>2</sup> ): _____	Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO
<b>RAMAS</b>	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:	Bajas: _____
	Secas / Secas en los ápices:	Invasión de espacio aéreo:	Tocones:
	Con cavidades, tumores o canchros:	Con mal ángulo de inserción:	Codominantes:
<b>HOJAS</b>	Defoliación: PARCIAL / TOTAL	Coloración anormal:	Con manchas foliares:
		Síntomas de enfermedades:	Signos de insectos:
<b>RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR</b>			
<b>A: OBJETIVOS DE LA PODA</b>			
Reducción de riesgo:	Eliminar interferencias:	Adecuación al sitio:	Regulación de estructura:
<b>B: TIPOS DE PODA</b>	Formación:	Limpieza:	Aclareo:      Refaldado:      Terciado:
<b>C: CORTE DE RAÍCES</b>	Superficial:	Profundo:	
<b>D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO</b>			<b>E: TRASPLANTE</b> <b>F: EXTRACCIÓN</b>
<b>OBSERVACIONES</b>			
ARBOL CAIDO EMERGENCIA			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
<b>INSPECTOR DE ARBOLADO</b>			

Nombre y apellido	JULIO CESAR FRATESCHI		D.N.I. 37988931	Firma
-------------------	-----------------------	--	-----------------	-------

	Fecha: <u>29</u> / <u>3</u> / <u>2026</u> Aviso: _____
<b>Planilla de Inspección de Árboles</b>	ARME: _____
<b>REGISTRO FOTOGRÁFICO</b>	Especie botánica: <u>Jacaranda mimosifolia</u>
Calle: <u>Rawson</u>	N°/Ref.: <u>288</u>

### Imagen del ejemplar



ARBOL CAIDO  
EMERGENCIA

JULIO CESAR FRATESCHI

37988931



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** EMERGENCIA RAWSON 288

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

### Planilla de Inspección de Árboles

#### INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: FRESNO AMERICANO (Fraxinus pennsylvanica)

Calle: BULNES

Nº/Ref.: 198 (LD)

Árbol seco:  Árbol semiseco:

#### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 5

D.A.P. (cm): 18

Inclinación: NO

Mayor a 40°:  Menor a 40°:

Orientación de la inclinación:

Hacia la calle:

Hacia la propiedad:

Hacia el largo de la vereda:

Copa:

Desbalanceada:

Descopado: X

Descopado y brotado:

#### FUSTE

Cavidades:

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Descortezamiento:

Fructificaciones fúngicas:

Codominancias:

Chorreados:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): X

Espesor de la pared remanente (cm):

#### RAÍCES

Expuestas:

Levanta vereda (m²): \_\_\_\_\_

Fisuras en el frente de la propiedad: NO

#### RAMAS

Quebradas / Fisuradas:

Excesivas / Cruzadas:

Bajas:

Secas / Secas en los ápices:

Invasión de espacio aéreo:

Tocones:

Con cavidades, tumores o cánceros:

Con mal ángulo de inserción:

Codominantes:

#### HOJAS

Defoliación: PARCIAL

Coloración anormal:

Con manchas foliares:

Síntomas de enfermedades:

Signos de insectos:

#### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

##### A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo:

Eliminar interferencias:

Adecuación al sitio:

Regulación de estructura:

##### B: TIPOS DE PODA

Formación:

Limpieza:

Aclareo:

Refaldado:

Terciado:

##### C: CORTE DE RAÍCES

Superficial:

Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

E: TRASPLANTE

F: EXTRACCIÓN

#### OBSERVACIONES

EJEMPLAR QUE SUFRIÓ EL DESCOPE TRAS TORMENTA. REEMPLAZAR

#### INSPECTOR DE ARBOLADO

Técnica en Jardinería Maisa G. Molina  
Nombre y apellido

816624  
F.C.

Firma

# Planilla de Inspección de Árboles

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

Informe N°: \_\_\_\_\_

Calle: BULNES

N°/Ref.: 198 (LD)





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** Planilla de extracción. Bulnes 198 (LD)

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

### Planilla de Inspección de Árboles

#### INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: PEZUÑA DE VACA (Bauhinia forficata)

Calle: PANAMA

N°/Ref.: 984

Árbol seco:

Árbol semiseco:

#### PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 6

D.A.P. (cm): 15

Inclinación: SI

Mayor a 40°:

Menor a 40°:

Orientación de la inclinación:

Hacia la calle:

Hacia la propiedad:

Hacia el largo de la vereda:

Copa:

Desbalanceada:

Descopado:

Descopado y brotado:

#### FUSTE

Cavidades:

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes	X		

Descortezamiento:

Fructificaciones fúngicas:

Codominancias:

Chorreados:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): 0,7

Espesor de la pared remanente (cm): 2

#### RAÍCES

Expuestas:

Levanta vereda (m<sup>2</sup>): \_\_\_\_\_

Fisuras en el frente de la propiedad: NO

#### RAMAS

Quebradas / Fisuradas:

Excesivas / Cruzadas:

Bajas:

Secas / Secas en los ápices:

Invasión de espacio aéreo:

Tocones:

Con cavidades, tumores o cánceros:

Con mal ángulo de inserción:

Codominantes:

#### HOJAS

Defoliación: PARCIAL

Coloración anormal:

Con manchas foliares:

Síntomas de enfermedades:

Signos de insectos:

#### RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

##### A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo:

Eliminar interferencias:

Adecuación al sitio:

Regulación de estructura:

##### B: TIPOS DE PODA

Formación:

Limpieza:

Aclareo:

Refaldado:

Terciado:

##### C: CORTE DE RAÍCES

Superficial:

Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

E: TRASPLANTE

F: EXTRACCIÓN

#### OBSERVACIONES

EJEMPLAR CON CAVIDAD BASAL QUE OCUPA EL 50% DE LA CIRCUNFERENCIA Y PARED REMANENTE DE 2CM. PRESENTA RIESGO DE VUELCO. A POCOS CENTÍMETROS DE OTRO QUE PUEDE REEMPLAZARLO.

#### INSPECTOR DE ARBOLADO

Técnica en Jardinería Maisa G. Molina  
Nombre y apellido

816624  
F.C.

Firma

# Planilla de Inspección de Árboles

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

Informe N°: \_\_\_\_\_

Calle: PANAMA

N°/Ref.: 984



# Planilla de Inspección de Árboles





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** Planilla de extracción. Panamá 984

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

**Planilla de Inspección de Árboles**

**INFORMACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica: ARCE PLATEADO (Acer saccharinum)  
 Calle: AGRELO N°/Ref.: 3740 Árbol seco:  Árbol semiseco:

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**  
 Altura (m): 5 D.A.P. (cm): 10 Inclinación: NO Mayor a 40°:  Menor a 40°:   
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle:  Hacia la propiedad:  Hacia el largo de la vereda:   
 Copa: Desbalanceada:  Descopado:  Descopado y brotado:

**FUSTE**

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes	X		

Descortezamiento:  Fructificaciones fúngicas:   
 Codominancias:  Chorreados:   
 Cuidad longitudinal en el fuste (m): \_\_\_\_\_ Espesor de la pared remanente (cm): \_\_\_\_\_

**RAÍCES** Expuestas:  Levanta vereda (m²): \_\_\_\_\_ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

**RAMAS** Quebradas / Fisuradas:  Excesivas / Cruzadas:  Bajas:   
 Secas / Secas en los ápices:  Invasión de espacio aéreo:  Tocones:   
 Con cavidades, tumores o canchros:  Con mal ángulo de inserción:  Codominantes:

**HOJAS** Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal:  Con manchas foliares:   
 Síntomas de enfermedades:  Signos de insectos:

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

**A: OBJETIVOS DE LA PODA** Reducción de riesgo:  Eliminar interferencias:  Adecuación al sitio:  Regulación de estructura:   
**B: TIPOS DE PODA** Formación:  Limpieza:  Aclareo:  Refaldado:  Terciado:   
**C: CORTE DE RAÍCES** Superficial:  Profundo:   
**D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO**  **E: TRASPLANTE**  **F: EXTRACCIÓN**

**OBSERVACIONES**  
 PEQUEÑO EJEMPLAR QUE PRESENTA UNA FALLA EN LA BASE DEL TRONCO SON RIESGO DE QUIEBRE. REEMPLAZAR.  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**INSPECTOR DE ARBOLADO** \_\_\_\_\_

# Planilla de Inspección de Árboles

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

Informe N°: \_\_\_\_\_

Calle: AGRELO

N°/Ref.: 3740



**Planilla de Inspección de Árboles**





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** Planilla de emergencias. Agrelo 3740

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

**Planilla de Inspección de Árboles**

**INFORMACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica: PLATANO (Platanus x acerifolia)

Calle: AV. CORRIENTES N°/Ref.: 3853 (LD) Árbol seco:  Árbol semiseco:

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura (m): 6 D.A.P. (cm): 11 Inclinación: SI Mayor a 40°:  Menor a 40°:

Orientación de la inclinación: Hacia la calle:  Hacia la propiedad:  Hacia el largo de la vereda:

Copa: Desbalanceada:  Descopado:  Descopado y brotado:

**FUSTE**

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades:

Descortezamiento:  Fructificaciones fúngicas:  Codominancias:  Chorreados:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): \_\_\_\_\_ Espesor de la pared remanente (cm): \_\_\_\_\_

**RAÍCES** Expuestas:  Levanta vereda (m²): \_\_\_\_\_ Fisuras en el frente de la propiedad: NO

**RAMAS** Quebradas / Fisuradas:  Excesivas / Cruzadas:  Bajas:

Secas / Secas en los ápices:  Invasión de espacio aéreo: \_\_\_\_\_ Tocones:

Con cavidades, tumores o canchros:  Con mal ángulo de inserción:  Codominantes:

**HOJAS** Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal:  Con manchas foliares:

Síntomas de enfermedades:  Signos de insectos:

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

**A: OBJETIVOS DE LA PODA** Reducción de riesgo:  Eliminar interferencias:  Adecuación al sitio:  Regulación de estructura:

**B: TIPOS DE PODA** Formación:  Limpieza:  Aclareo:  Refaldado:  Terciado:

**C: CORTE DE RAÍCES** Superficial:  Profundo:

**D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO**  **E: TRASPLANTE**  **F: EXTRACCIÓN**

**OBSERVACIONES**

JOVEN EJEMPLAR EMBESTIDO POR UN VEHICULO DE GRAN PORTE. RIESGO DE VUELCO, INESTABLE. REEMPLAZAR.

.....

.....

.....

**INSPECTOR DE ARBOLADO** \_\_\_\_\_

# Planilla de Inspección de Árboles

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

Informe N°: \_\_\_\_\_

Calle: AV. CORRIENTES

N°/Ref.: 3853 (LD)



**Planilla de Inspección de Árboles**



**Planilla de Inspección de Árboles**





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** Planilla de emergencias. Av. Corrientes 3853 (LD)

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.