



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Resolución Extracción Arbórea. Actas 7889 a 7897. Comuna 9

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N° 1777, el Decreto N° 166/2013, el Decreto 277-AJG/22, las actas de inspección N° 7889, 7890, 7891, 7892, 7893, 7894, 7895, 7896, 7897, IF-2025-47176220-GCABA-COMUNA9, y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 277/AJG/22 se modificó la estructura organizativa de la Secretaría de Asuntos Estratégicos y de la Jefatura de Gabinete de Ministros transfiriendo la dependencia de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, con todo su personal, patrimonio, presupuesto y responsabilidades primarias a la Secretaría de Asuntos Estratégicos, siendo las comunas organismos fuera de nivel bajo su órbita;

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto N° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley N° 1777;

Que la Ley N° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto N° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaran situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo

de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la Ley N.º 3263 establece, en sus artículos 5º a 7º, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto y según lo indicado, corresponde efectuar la extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en Facundo 456, Garzón Eugenio General 3789, Humaita 7281 E, Humaita 7281 Ld1, Artigas Manuel De 5384 LD, Mozart 1120, Saladillo 2230, Schmidl, Ulrico 5893, Zelada 5906, y en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA 9

RESUELVE

Artículo 1º.- Autorízase a la Empresa VERDE INTEGRAL S.A CUIT N° 30-71426384-2 Licitación Pública N° 230-1151-LPU23 destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, a realizar tarea de extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en Facundo 456, Garzón Eugenio General 3789, Humaita 7281 E, Humaita 7281 Ld1, Artigas Manuel De 5384 LD, Mozart 1120, Saladillo 2230, Schmidl, Ulrico 5893, Zelada 5906 y conforme a las planillas de Inspección presentada en Anexo de la presente, IF-2025-47176220-GCABA-COMUNA9, y que a todos sus efectos, forman parte de esta Resolución.

Artículo 2º.- Cumplidas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares en los lugares ocupados por los extraídos, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N.º 3263.

Artículo 3º.- Fíjese un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Artículo 4º.- Notifíquese a los interesados haciendo expresa mención que la presente Resolución agota la vía administrativa y que podrán optar por interponer: a) recurso administrativo de reconsideración, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, b) recurso administrativo de alzada, dentro del plazo de quince (15) días hábiles, o c) la acción judicial pertinente, conforme arts. 117, 118, 121, 123 y concordantes de la Ley de Procedimiento Administrativo aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia 1510/1997, ratificado por Resolución de la Legislatura 41/1998 (texto consolidado por Ley N° 6347, BOCBA N°6009). Remítase para su intervención a la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal y pase a la Dirección General de Contaduría General y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Secretaría de Asuntos Estratégicos para su conocimiento y prosecución del trámite. Regístrese. Cumplido, archívese.

Sellado por: Maximiliano Rodrigo Mosquera Fantoni
Cédula: TINAR-20251816582
Fecha: 2025/10/31 17:15:39-0300

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 22/10/20

Aviso 504050694/20

Arme _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica FRESNO
 Calle FACUNDO N° 456 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 40 Inclinción: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavidades Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

 Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
 Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 _____ Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades Pudrición

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	F: CORTE DE RAÍCES
<input checked="" type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input type="checkbox"/> Superficial
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aciareo	
<input type="checkbox"/> Regulación de estructura	<input type="checkbox"/> Refaldado	
	<input type="checkbox"/> Terciado	
	<input type="checkbox"/> Balanceo	
	<input checked="" type="checkbox"/> C: EXTRACCIÓN	
	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE	
	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO	

OBSERVACIONES
excesos ejemplar en el corte plaza, pudrición en el fuste PPA, cerca plantar x cercanía con W. rindia; aprox 25 m2 de vereda.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Valeria A. Solar
 Nombre y Apellido


 Firma

32738663
 DNI

Calle **FACUNDO 456**

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA : 7889

Informe N° _____

Fecha: 14 / 9 / 2025

Aviso: _____

ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Melia azedarach (PARAISO)

Calle: Garzón

N°/Ref.: 3789

Árbol seco: Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 11 D.A.P. (cm): 35 Inclínación: SI / NO Mayor a 40°: Menor a 40°:

Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:

Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Descortezamiento:

Fructificaciones fúngicas:

Codominancias:

Chorreados:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES

Expuestas: Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:
 Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:
 Con cavidades, tumores o canchros: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:
 Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO **E: TRASPLANTE** **F: EXTRACCIÓN**

OBSERVACIONES

Ejemplar con inclinación de casi 45° hacia el largo de vereda, con levantamiento pronunciado de suelo en el lado opuesto a la inclinación. La inclinación se fue incrementando sensiblemente en los últimos meses. Riesgo de vuelco.

INSPECTOR DE ARBOLADO

Paulina Lopretto
Nombre y apellido

31.624.626
D.N.I.

[Firma]
Firma

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO Informe N°: _____
Calle: **GARZON EUGENIO 3789** N°/Ref.: _____



N° DE ACTA : 7890

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: 501075556/25

Fecha de relevamiento 22/6/2025

Arme _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Acornegundo (AGU)
 Calle HUMAITA N° 4281 E Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 50 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas		<input checked="" type="checkbox"/>	
Grandes			

Fructificaciones fúngicas Codominancias Chorreados
 Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
 Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 SI NO
 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades: _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción Riesgo Eliminar Interferencias Adecuación al sitio Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA Formación Limpieza Aclareo Refaldado Terciado

Balanceo C EXTRACCIÓN E: TRASPLANTE D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES Superficial Profunda

OBSERVACIONES. Posición exacta
Cavidades en la horquilla presencia de chorreados y
podrición castaña en el fuste.
Presencia del picudo del taladro.
Un grupo de las ramas se encuentran secas y con mal ángulo de inserción.
Zonas de descortezamiento y fisuras en el tocio inferior.
OTRA PLANTA
Prunella Media.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio Polacci
 Nombre y Apellido  Firma

29.248.692
 DNI

Calle **HUMAITA 7281 E**

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA : 7891

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 501075556/25

Fecha de relevamiento 02/10/2025

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica No Identificada
 Calle HUMAITA N° 1281 LDI Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 3,5 DAP (cm) 13 Inciación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Fructificaciones fúngicas Codominancias Chorreados
 Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
 Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción Riesgo Eliminar interferencias Adecuación al sitio Regulación de estructura
B: TIPOS DE PODA Formación Limpieza Aclareo Refaldado Terciado
 Balanceo C EXTRACCIÓN E: TRASPLANTE D: TRATAMIENTO SANITARIO
F: CORTE DE RAÍCES Superficial Profunda

OBSERVACIONES Posición: LDI

Semi seco, en plúton sobrecapado.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio Prolocci
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

29.248.692
DNI

Calle HUMAITA 7281 LD1

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA : 7892

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 22/10/2025

Aviso QUINCA

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Ligustrum lucidum (Ligustr.)
Calle Manuel de Arriaga Nº 5384 LD1 [X] Arbol Seco [] Arbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 5 DAP (cm) 20 Inclinación: SI / [X] NO [] Mayor a 40° [] Menor a 40°
Orientación de la inclinación [] Hacia la calle [] Hacia la propiedad [] Hacia el largo de la vereda
[] Descopado [] Descopado y brotado [] Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavidades [] Fructificaciones fúngicas [] Codominancias [] Chorreados
basal media alto
Pequeñas Grandes
Cavidad longitudinal en el fuste (m)
Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ [] Expuesta [] Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: [] SI [] NO

RAMAS [] Tocones [] Excesivas / Cruzadas [] Con mal ángulo de inserción
[] Quebradas / Fisuradas [X] Secas / Secas en las puntas [] Bajas
[] Codominancias [] Con cavidades / Tumores / Cancros [] Que invaden espacio aéreo

HOJAS [] De coloración anormal [] Defoliación Total [] Con signos de insectos [] Con manchas foliares
[] Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA B: TIPOS DE PODA F: CORTE DE RAÍCES
[] Reducción Riesgo [] Formación [] Balanceo [X] C: EXTRACCIÓN [] Superficial
[] Eliminar interferencias [] Limpieza [] E: TRASPLANTE [] Profunda
[] Adecuación al sitio [] Aclareo [] D: TRATAMIENTO SANITARIO
[] Regulación de estructura [] Refaldado [] Terciado

OBSERVACIONES
Ejemplar seco.
Extracción programada.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio Polved
Nombre y Apellido

[Signature]
Firma

29.248.692
DNI

Calle **MANUEL ARTIGAS 5384 LD1**

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA : 7893

Informe N° _____

Fecha: 24 / 6 / 2025

Aviso: _____

ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Persea americana (P.M.T.O)

Calle: Mozart

N°/Ref.: 1120

Árbol seco: Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 10 D.A.P. (cm): 35 Inclinación: SI NO Mayor a 40°: Menor a 40°:

Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:

Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

Cavidades:

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Descortezamiento:

Fructificaciones fúngicas:

Codominancias:

Chorreados:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES

Expuestas: Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:
 Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:
 Con cavidades, tumores o canchales: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:
 Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO **E: TRASPLANTE** **F: EXTRACCIÓN**

OBSERVACIONES

Ejemplar vandalizado, con múltiples perforaciones en la zona del cuello de la raíz, a pocos centímetros del suelo por donde se introdujo algún fitotóxico. Actualmente presenta pudrición en esta zona, en el lado opuesto a la inclinación.

INSPECTOR DE ARBOLADO

Paulina Lopretto

Nombre y apellido

31.624.026

D.N.I.



Firma

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO
MOZART 1120

Informe N°: _____

Calle: _____

N°/Ref.: _____



Mozart 1120

N° DE ACTA : 7894

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Acer negundo
 Calle: Soladillo N°/Ref.: 2230 Árbol seco: Árbol semiseco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura (m): 8 D.A.P. (cm): 40 Inclinación: NO Mayor a 40°: Menor a 40°:
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:
 Copas: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Cavidades:	Pequeñas		<u>2</u>	<u>2</u>
	Grandes		<u>2</u>	<u>2</u>

Descortezamiento:
 Fructificaciones fúngicas:
 Codominancias:
 Chorreados:
 Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas Excesivas / Cruzadas: Bajas:
 Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:
 Con cavidades, tumores o canchros: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:
 Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA
 Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES
 Superficial: Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO E: TRASPLANTE F: EXTRACCIÓN

OBSERVACIONES
Extracción de ejemplar semiseco, con descortezamientos en fuste.
Rearmar plantera 1,20 m x 1,20 m, PL 4,8 m.
Reparar vereda 8 m² solada 64 P.G.
Reparar pluvial.
Prioridad Urgente.

INSPECTOR DE ARBOLADO
Ivan Szachly 35945874
 Nombre y apellido D.N.I.
 Firma

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Informe N°: _____

Calle: Saladillo

N°/Ref.: 2230

SALADILLO 2230



N° DE ACTA : 7895

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 27/10/2

Aviso 501064267/2

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Panicum
 Calle Ulrico Scotti N° 5893 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura aprox. (m) 15 DAP (cm) 90 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavidades Fructificaciones fúngicas Codominancias Chorreados

	basal	media	alto	
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)
Grandes	<input checked="" type="checkbox"/>			Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ Expuesta levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR
 A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción Riesgo Eliminar interferencias Adecuación al sitio Regulación de estructura
 B: TIPOS DE PODA Formación Limpieza Aclareo Refaldado Terciado Balanceo C: EXTRACCIÓN E: TRASPLANTE D: TRATAMIENTO SANITARIO
 F: CORTE DE RAÍCES Superficial Profunda

OBSERVACIONES Excesivos ejemplares en el corto plazo. Presencia de ramas gruesas, secas y presencia de gran porte cruzadas. especie de árboles invadido el fuste y cavidad basal.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Ulrico Scotti
 Nombre y Apellido

[Firma]
 Firma

32738663
 DNI

Calle ULRICO SCHMIDL 5893

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA : 7896

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 24/10/20

Aviso 50.10.8290 7/20

Arme _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Fuerno
 Calle Zelada N° 5906 B Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura aprox. (m) 7 DAP (cm) 36 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavidades Fructificaciones fúngicas Codominancias Chorreados

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

 Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
 Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 _____ Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	F: CORTE DE RAÍCES
<input checked="" type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input type="checkbox"/> Superficial
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aclareo	
<input type="checkbox"/> Regulación de estructura	<input type="checkbox"/> Refaldado	
	<input type="checkbox"/> Terciado	
	<input type="checkbox"/> Balanceo	
	<input checked="" type="checkbox"/> C: EXTRACCIÓN	
	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE	
	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO	

OBSERVACIONES Exceso vegetal en el corto plazo, un árbol en pie, presencia fructificaciones fúngicas en la base del fuste; con plantas post extracción x estan en el polibono de fibromidol.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Valeria A. Silar
Nombre y Apellido


Firma

32738663
DNI

Calle ZELADA 5906 LD

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA : 7897

Informe N° _____



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: ACTAS DEL 7889 AL 7897

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 18 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.10.31 17:11:00 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.10.31 17:11:02 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Resolución Extracción Arbórea. Actas 7900 a 7911. Comuna 9.

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N° 1777, el Decreto N° 166/2013, el Decreto 277-AJG/22, las actas de inspección N° 7900, 7901, 7902, 7903, 7904, 7905, 7906, 7907, 7908, 7909, 7910, 7911, IF-2025-48085157-GCABA-COMUNA9, y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 277/AJG/22 se modificó la estructura organizativa de la Secretaría de Asuntos Estratégicos y de la Jefatura de Gabinete de Ministros transfiriendo la dependencia de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, con todo su personal, patrimonio, presupuesto y responsabilidades primarias a la Secretaría de Asuntos Estratégicos, siendo las comunas organismos fuera de nivel bajo su órbita;

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto N° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley N° 1777;

Que la Ley N° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto N° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaran situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo

de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la Ley N.º 3263 establece, en sus artículos 5º a 7º, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto y según lo indicado, corresponde efectuar la extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en Jacques, Amadeo 7089 Fte. La1, Azul 559, Basualdo 1893, Cafayate 1386, Echeandia 3711 Ld, Paz, Gral. Av. 11940, Guipúzcoa 998, Homero 1364, Leguizamón, Martiniano 789, Mozart 1178, Pergamino 786 La, Cárdenas, Cnel. Av. 2391 E y en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA 9

RESUELVE

Artículo 1º.- Autorízase a la Empresa VERDE INTEGRAL S.A CUIT N° 30-71426384-2 Licitación Pública N° 230-1151-LPU23 destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, a realizar tarea de extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en Jacques, Amadeo 7089 Fte. La1, Azul 559, Basualdo 1893, Cafayate 1386, Echeandia 3711 Ld, Paz, Gral. Av. 11940, Guipúzcoa 998, Homero 1364, Leguizamón, Martiniano 789, Mozart 1178, Pergamino 786 La, Cárdenas, Cnel. Av. 2391 E y conforme a las planillas de Inspección presentada en Anexo de la presente, IF-2025-48085157-GCABA-COMUNA9, y que a todos sus efectos, forman parte de esta Resolución.

Artículo 2º.- Cumplidas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares en los lugares ocupados por los extraídos, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N.º 3263.

Artículo 3º.- Fíjese un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Artículo 4º.- Notifíquese a los interesados haciendo expresa mención que la presente Resolución agota la vía administrativa y que podrán optar por interponer: a) recurso administrativo de reconsideración, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, b) recurso administrativo de alzada, dentro del plazo de quince (15) días hábiles, o c) la acción judicial pertinente, conforme arts. 117, 118, 121, 123 y concordantes de la Ley de Procedimiento Administrativo aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia 1510/1997, ratificado por Resolución de la Legislatura 41/1998 (texto consolidado por Ley N° 6347, BOCBA N°6009). Remítase para su intervención a la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal y pase a la Dirección General de Contaduría General y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Secretaría de Asuntos Estratégicos para su conocimiento y prosecución del trámite. Regístrese. Cumplido, archívese.

Sellado por: Maximiliano Rodrigo Mosquera Fantoni
Cédula: TINAR-20251816582
Fecha: 2025/11/06 16:02:42-0300

Fecha: 29 / 10 / 2025

Aviso: 501118459 / 25.

Planilla de Inspección de Árboles

ARME: _____

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Tilia mollkei (Tilol)
 Calle: AMADCO Jacques. N°/Ref.: 7089 Árbol seco: Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura (m): 4 D.A.P. (cm): 7 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: Menor a 40°:
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:
 Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: Descortezamiento:
 Fructificaciones fúngicas:
 Codominancias:
 Chorreados:
 Cantidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:
 Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:
 Con cavidades, tumores o canchros: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:
 Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR


A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO **E: TRASPLANTE** **F: EXTRACCIÓN**

OBSERVACIONES
REFERENCIA 7089 FTe LA1
El ejemplar se padece en el medio del fuste.
No presenta riesgo sin priorizarlo.

INSPECTOR DE ARBOLADO
Antonio Pulvedi 29.248692 
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Informe N° _____

Calle: **AMADEO JACQUES 7089 FTE. LA1** N° Ref. _____



N° DE ACTA : 7900

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 29/10/25

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica No identificado
 Calle Azul N° 559 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura aprox. (m) 4 DAP (cm) 10 Inclínación: SI **NO** Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Fructificaciones fúngicas Codominancias Chorreados
 Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
 Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	F: CORTE DE RAÍCES
<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input type="checkbox"/> Superficial
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aclareo	
<input type="checkbox"/> Regulación de estructura	<input type="checkbox"/> Refaldado	
	<input type="checkbox"/> Terciado	
	<input type="checkbox"/> Balanceo	
	<input checked="" type="checkbox"/> C EXTRACCIÓN	
	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE	
	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO	

OBSERVACIONES

A pedido de la comuna se inspeccionó el estado del ejemplar. El cual se encuentra seco, defoliado y muerto en pie. Se recomienda extraer y desplazar la plantera 3m hacia LD, de manera que quede del otro lado de la puerta de entrada a la propiedad, ya que interrumpe el garage. Plantera nueva de 1.20 x 1.20 (4.8m) y error 2m² de vereda.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Paola Sacilotto Nombre y Apellido Paola Sacilotto Firma 37281193 DNI

Calle **AZUL 559**



N° DE ACTA : 7901

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 501122865/25

Fecha de relevamiento 30/10/2025

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica FRAXINUS PENNSYLVANICA (Fresno)

Calle BASUALDO N° 1893 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 60 Inclinación SI NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Fructificaciones fúngicas Codominancias Chorreados
Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
Espesor de pared remanente (cm) _____

RAÍZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción Riesgo Eliminar interferencias Adecuación al sitio Regulación de estructura
B: TIPOS DE PODA Formación Limpieza Aclareo Refaldado Terciado
Balanceo C: EXTRACCIÓN E: TRASPLANTE D: TRATAMIENTO SANITARIO
F: CORTE DE RAÍCES Superficial Profunda

OBSERVACIONES

Seco. Inclinación 10°
Vereda en buenas condiciones

INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio Probuca
Nombre y Apellido


Firma

29248692
DNI

Calle **BASUALDO 1893**



N° DE ACTA : 7902

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 30/10/20

Aviso 50.110.6685/25

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Jacaranda
Calle CAFAYATE N° 1386 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
Altura aprox. (m) 7 DAP (cm) 25 Inclinción: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°
Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavidades Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados
basal media alto
Pequeñas Cuidad longitudinal en el fuste (m)
Grandes Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo


HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR
A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción Riesgo Eliminar interferencias Adecuación al sitio Regulación de estructura
B: TIPOS DE PODA Formación Limpieza Aclareo Refaldado Terciado
 Balanceo C: EXTRACCIÓN E: TRASPLANTE D: TRATAMIENTO SANITARIO
F: CORTE DE RAÍCES Superficial Profunda

OBSERVACIONES extremo ejemplo seco en el corte PLAZO
prever asar quebadas y podar, descartando
vereda en buen estado.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Nakia S. Salas
Nombre y Apellido


Firma

32738663
DNI

Calle **CAFAYATE 1386**



N° DE ACTA : 7903

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso 501060344/25

Fecha de relevamiento 20/10/25

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Fraxinus pennsylvanica
Calle Echeandía Nº 3711 CD
Árbol Seco [] Arbol Semi Seco [X]

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 40 Inclinación SI/NO [X] Mayor a 40° [] Menor a 40° [X]
Orientación de la inclinación [] Hacia la calle [] Hacia la propiedad [X] Hacia el largo de la vereda
[] Descopado [] Descopado y brotado [] Copa desbalanceada

FUSTE
Descortezamiento: Cavidades basal media alto
Pequeñas [X] Grandes []
Fructificaciones fúngicas [] Codominancias [] Chorreados []
Cavidad longitudinal en el fuste (m)
Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ
[] Expuesta [] Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propledad: [] SI [] NO

RAMAS
[] Tocones [] Excesivas / Cruzadas [] Con mal ángulo de inserción
[] Quebradas / Fisuradas [] Secas / Secas en las puntas [] Bajas
[] Codominancias [] Con cavidades / Tumores / Cancros [] Que invaden espacio aéreo

HOJAS
[X] De coloración anormal [] Defoliación Total [] Con signos de insectos [] Con manchas foliares
[] Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR
A: OBJETIVOS DE LA PODA B: TIPOS DE PODA F: CORTE DE RAÍCES
[] Reducción Riesgo [] Formación [] Balanceo [] C EXTRACCIÓN [] Superficial
[] Eliminar interferencias [] Limpieza [X] C EXTRACCIÓN [] Profunda
[] Adecuación al sitio [] Aclareo [] E: TRASPLANTE
[] Regulación de estructura [] Refaldado [] D: TRATAMIENTO SANITARIO
[] Terciado

OBSERVACIONES
El ejemplar cuenta con una inclinación hacia la vereda. Se encuentra en mal estado, con ramas secas, ramas primarias quebradas, desgarradas, con heridas abiertas sin capacidad de cerrarse. Además tiene diversos abuecamientos tanto en la base como en la parte media del fuste. Se recomienda la extracción urgente. Reparar parche de la vereda (4.2m de largo x 4.4m de ancho) y mantener plantera de 1.6m x 1.6m

INSPECTOR/VERIFICADOR

Paola Sacilotto
Nombre y Apellido

[Signature]
Firma

37281193
DNI

Calle ECHEANDIA 3711 LD



N° DE ACTA : 7904

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 31/10/20

Aviso 50 1120167/25

Arme _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica PN

Calle 6MI PAR N° 11940 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 7 DAP (cm) 25 Inclinação: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda

Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____	Espesor de pared remanente (cm) _____	
Grandes						

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 _____ Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas

Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción Riesgo Eliminar interferencias Adecuación al sitio Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

Formación Limpieza Aclareo Refaldado Terciado

Balanceo C: EXTRACCIÓN E: TRASPLANTE D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

Superficial Profunda

OBSERVACIONES Extraer ejemplar seco en Pi en el corte plano. Venado en buen estado.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Valeria A. Silva
Nombre y Apellido


Firma

32738663
DNI

Calle PAZ, GRAL. AV. 11940



N° DE ACTA : 7905

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso GRUPO

Fecha de relevamiento 31/10/2025

Arme _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica FRAXUS S.P. (Fresno)
 Calle GUIPUZCOA N° 998 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura aprox. (m) 7 DAP (cm) 50 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavidades Fructificaciones fúngicas Codominancias Chorreados

	Descortezamiento: Cavidades		
	basal	media	aito
Pequeñas			
Grandes			<u>X</u>

 Cavidad longitudinal en el fuste (m) .60 m
 Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	<input checked="" type="checkbox"/> Balanceo	F: CORTE DE RAÍCES
<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input checked="" type="checkbox"/> C EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> Superficial
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE	<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Adareo	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO	
<input type="checkbox"/> Regulación de estructura	<input type="checkbox"/> Refaldado		
	<input type="checkbox"/> Terciado		

OBSERVACIONES
CAVIDAD en la CORONA, con pudrición activa CASTAÑA, con escasa pared remanente. Descortezamiento.
RIESGO ALTO - PRIORIDAD ALTA

INSPECTOR/VERIFICADOR _____

Antonio Paduani
 Nombre y Apellido

[Firma]
 Firma

29.298.692
 DNI

Calle GUIPUZCOA 998



N° DE ACTA : 7906

Informe N° _____

Fecha: 28 / 10 / 2025

Aviso: 501076610/25

ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Fraxinus pennsylvanica (Fresno)
 Calle: Humo N°/Ref.: 1367 Árbol seco: Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura (m): 13 D.A.P. (cm): 80 Inclínación: SI / NO Mayor a 40°: Menor a 40°:
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el fargo de la vereda:
 Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes		<u>X</u>	

Descortezamiento: Fructificaciones fúngicas:
 Codominancias: Chorreados:
 Cavidades: Cuidad longitudinal en el fuste (m): 1,8 Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: Levanta vereda (m²): 1,5 Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO


RAMAS Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:
 Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:
 Con cavidades, tumores o cáncros: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:
 Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:
B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo:
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO **E: TRASPLANTE** **F: EXTRACCIÓN**

OBSERVACIONES
CAVIDAD en el Fuste, 1,8 m longitudinal, profunda y activa, con pared remanente escasa.
Putridión castaña, esponjosa.
Inclinación 15°-20°, síntoma de la Frouca de compresión
Prioridad media - ALTA
Riesgo: ALTO

INSPECTOR DE ARBOLADO
Antonio Prohcci 29.248.692 
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Informe N° _____

Calle **HOMERO 1364**

N°/Ref _____



N° DE ACTA : 7907

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 20/10/20

Aviso 5010 509 19/20

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica La Piedad
Calle Martín Rodríguez N° 789 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
Altura aprox. (m) 2 DAP (cm) 2 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°
Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento		Cavidades	<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m) <input type="text"/>		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm) <input type="text"/>		

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR
A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción Riesgo Eliminar interferencias Adecuación al sitio Regulación de estructura
B: TIPOS DE PODA Formación Limpieza Aclareo Refaldado Terciado Balanceo C: EXTRACCIÓN E: TRASPLANTE D: TRATAMIENTO SANITARIO
F: CORTE DE RAÍCES Superficial Profunda

OBSERVACIONES Exceso de ramas secas con pala, y replantar.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Valeria A. Gallo
Nombre y Apellido


Firma

32738603
DNI

Calle **LEGUIZAMON, MARTINIANO 789**



N° DE ACTA : 7908

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: No identificada
 Calle: Mozart N°/Ref.: 1178 Árbol seco: Arbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura (m): 4 D.A.P. (cm): 7 Inclinação: SI / NO Mayor a 40°: Menor a 40°:
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:
 Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: _____ Descortezamiento:
 Fructificaciones fúngicas:
 Codominancias:
 Chorreados:
 Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO


RAMAS Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:
 Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:
 Con cavidades, tumores o canceros: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:
 Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:
B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo:
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO **E: TRASPLANTE** **F: EXTRACCIÓN**

OBSERVACIONES
Seco
SIN RIESGO O GN MU Y BAJE RIESG

INSPECTOR DE ARBOLADO
Antonio Prolucci 29.248.692 
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Informe N° _____

Calle **MOZART 1178**

N°/Ref. _____



N° DE ACTA : 7909

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso S01115543/25

Fecha de relevamiento 29/10/25

Arme _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Fraxinus pennsylvanica
 Calle Pergamino N° 786 LA Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 60 Inclínación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Grandes			

Fructificaciones fúngicas Codominancias Chorreados
 Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
 Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción Riesgo Eliminar interferencias Adecuación al sitio Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA Formación Limpieza Aclareo Refaldado Terciado

C: EXTRACCIÓN E: TRASPLANTE D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES Superficial Profunda

OBSERVACIONES

Sobre el mismo frente hay 2 ejemplares. Se recomienda extraer el fresno ubicado hacia LA debido a que está seco, totalmente defoliado, con el fuste descortezado en toda el largo, ahuecamientos en la parte superior por cortes que no cerraron y pequeños orificios, signo de la presencia del bicho taladro. Cerrar plantera ya que está muy proximo a un ejemplar adulto. (4m²)

INSPECTOR/VERIFICADOR

Paola Sacilotto Nombre y Apellido Paola Sacilotto Firma 37281193 DNI

Calle **PERGAMINO 786 LA**



N° DE ACTA : 7910

Informe N° _____

Fecha: 04 / 11 / 2025

Aviso: _____

ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: _____

Calle: Av. Carl. Cárdenas N°/Ref.: 2391 LA Árbol seco: Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 7 D.A.P. (cm): 45 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: Menor a 40°:

Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:

Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Cavidades:	Pequeñas			<u>2</u>
	Grandes			<u>2</u>

Descortezamiento:

Fructificaciones fúngicas:

Codominancias:

Chorreados:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES

Expuestas: Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:
 Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:
 Con cavidades, tumores o canchales: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:
 Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO **E: TRASPLANTE** **F: EXTRACCIÓN**

OBSERVACIONES

Extracción de ejemplar semiseco.
Árbol desbalanceado, producto de haber sido descopado
y brotado.
Presenta descortezamientos, fisuras y cavidades en lo alto
del fuste.

Prioridad Urgente

INSPECTOR DE ARBOLADO

Iván Szochki
Nombre y apellido

35945874
D.N.I.

[Firma]
Firma

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Informe N°:

Calle: **CARDENAS, CNEL. AV. 2391 LA**

N°/Rel.: _____



N° DE ACTA : 7911



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: ACTAS 7900 AL 7911

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 24 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.11.06 15:47:42 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.11.06 15:47:45 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: RESOLUCION EXTRACCION ARBOREA: ACTAS 7912 a 7919. COMUNA9.

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N° 1777, el Decreto N° 166/2013, el Decreto 277-AJG/22, las actas de inspección N° 7912, 7913, 7914, 7915, 7916, 7917, 7918, 7919, IF-2025-50924140-GCABA-COMUNA9 y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 277/AJG/22 se modificó la estructura organizativa de la Secretaría de Asuntos Estratégicos y de la Jefatura de Gabinete de Ministros transfiriendo la dependencia de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, con todo su personal, patrimonio, presupuesto y responsabilidades primarias a la Secretaría de Asuntos Estratégicos, siendo las comunas organismos fuera de nivel bajo su órbita;

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto N° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley N° 1777;

Que la Ley N° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto N° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaran situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo

de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la Ley N.º 3263 establece, en sus artículos 5º a 7º, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto y según lo indicado, corresponde efectuar la extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en Derqui Av. 4030, Justo, Juan B. Av. 9100 (Barrio Kennedy Edificio 6 E), Pola 1182, Rodo, José E. 7393, Tapalque 4343 La1, Laguna 582, Monte 5941 Ld, Zelada 6396 La y en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA 9

RESUELVE

Artículo 1º.- Autorízase a la Empresa VERDE INTEGRAL S.A CUIT N° 30-71426384-2 Licitación Pública N° 230-1151-LPU23 destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, a realizar tarea de extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en Derqui Av. 4030, Justo, Juan B. Av. 9100 (Barrio Kennedy Edificio 6 E), Pola 1182, Rodo, José E. 7393, Tapalque 4343 La1, Laguna 582, Monte 5941 Ld, Zelada 6396 La y conforme a las planillas de Inspección presentada en Anexo de la presente, IF-2025-50924140-GCABA-COMUNA9, y que a todos sus efectos, forman parte de esta Resolución.

Artículo 2º.- Cumplidas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares en los lugares ocupados por los extraídos, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N.º 3263.

Artículo 3º.- Fíjese un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Artículo 4º.- Notifíquese a los interesados haciendo expresa mención que la presente Resolución agota la vía administrativa y que podrán optar por interponer: a) recurso administrativo de reconsideración, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, b) recurso administrativo de alzada, dentro del plazo de quince (15) días hábiles, o c) la acción judicial pertinente, conforme arts. 117, 118, 121, 123 y concordantes de la Ley de Procedimiento Administrativo aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia 1510/1997, ratificado por Resolución de la Legislatura 41/1998 (texto consolidado por Ley N° 6347, BOCBA N°6009). Remítase para su intervención a la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal y pase a la Dirección General de Contaduría General y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Secretaría de Asuntos Estratégicos para su conocimiento y prosecución del trámite. Regístrese. Cumplido, archívese.

Sellado por: Maximiliano Rodrigo Mosquera Fantoni
Cédula: TINAR-20251816582
Fecha: 2025/11/25 18:31:49-0300

Fecha: 10 / 11 / 2025

Aviso: S 01176751/25

ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Erythrina Crista Galli Cerbo
 Calle: Av. Dogu N°/Ref.: 4030 Árbol seco: Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura (m): 7 D.A.P. (cm): 40 Inclinación: SI **NO** Mayor a 40°: Menor a 40°:
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:
 Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: _____ Descortezamiento:
 Fructificaciones fúngicas:
 Codominancias:
 Chorreados:
 Cavity longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:
 Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:
 Con cavidades, tumores o cáncros: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS Defoliación: PARCIAL **TOTAL** Coloración anormal: Con manchas foliares:
 Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:
 B: TIPOS DE PODA
 Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:
 C: CORTE DE RAÍCES
 Superficial: Profundo:
 D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO E: TRASPLANTE F: EXTRACCIÓN

OBSERVACIONES
Extracción de ejemplar muerto en pie.
Rearmar plantera 1,20m x 1,20m pluvial 4,8m
Reparar vereda 1m² solada HA
Proceder Corto Plazo

INSPECTOR DE ARBOLADO

Juan Szachlaj 35945874
 Nombre y apellido D.N.I.

 Firma

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Informe N°: _____

Calle: Av. Derqui

N°/Ref.: 4030

AV. DERQUI 4030



N° DE ACTA : 7912

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Fraxinus pennsylvanica
 Calle: Av. S.B. Justo N°/Ref: 9100 Arbol seco: Árbol semiseco:
Paseo S.B. Justo Edificio N°6 E

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura (m): 13 D.A.P. (cm): 80 Inclinación: SI NO Mayor a 40°: Menor a 40°:
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:
 Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			<u>2</u>

Cavidades: Descortezamiento:
 Fructificaciones fúngicas:
 Codominancias:
 Chorreados:
 Cavidad longitudinal en el fuste (m): 1,5 Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: Levanta vereda (m²): 2 Fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:
 Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:
 Con cavidades, tumores o canchros: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:
 Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA
 Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES
 Superficial: Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO E: TRASPLANTE F: EXTRACCIÓN

OBSERVACIONES
Extracción de ejemplar de gran porte con agrietamiento longitudinal de 1,5m de largo desde 1m de alto hasta la parte del fuste.
Reparar vereda y rearmar plancha.
7m² solado 6496
plancha 1,20m x 1,00m PL 4,40m
Prioridad (urg.) Emergencia. (Ancho)

INSPECTOR DE ARBOLADO

Ivan Szychli 35945874
 Nombre y apellido D.N.I.

[Firma]
 Firma

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Informe N°: _____

Calle: AV. S. B. Justo 9100
Pasaje S.B. Justo Edificio N° 6 E

N°/Ref.: 9100.

AV. JUAN B. JUSTO 9100 (BARRIO KENNEDY EDIFICIO 6 E)



N° DE ACTA : 7913

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 11/11/2025

Aviso Ofido

Arme _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica _____
 Calle POLA N° 1182 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura aprox. (m) 10 DAP (cm) 52 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavidades Fructificaciones fúngicas Codominancias Chorreados

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Cavidad longitudinal en el fuste (m) 1.1
 Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	<input type="checkbox"/> Balanceo	F: CORTE DE RAÍCES
<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input checked="" type="checkbox"/> C: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> Superficial
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE	<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aclareo	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO	
<input type="checkbox"/> Regulación de estructura	<input type="checkbox"/> Refaldado		
	<input type="checkbox"/> Terciado		

OBSERVACIONES
Extracción a corto plazo - emergencia
Cavidad desde la base del fuste, hasta su parte
media, con pudrición activa.
Observado en puntal.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio Polucci
 Nombre y Apellido

[Firma]
 Firma

29248692
 DNI

Calle

POLA 1182



N° DE ACTA : 7914

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 10/11/20

Aviso 501164134/25

Arme _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Fuencuaja
 Calle Jose Rodó N° 7393 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura aprox. (m) 7 DAP (cm) 25 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavidades Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

 Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
 Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades: _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	F: CORTE DE RAÍCES
<input checked="" type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input type="checkbox"/> Superficial
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aclareo	
<input type="checkbox"/> Regulación de estructura	<input type="checkbox"/> Refaldado	
	<input type="checkbox"/> Terciado	
	<input type="checkbox"/> Balanceo	
	<input checked="" type="checkbox"/> C: EXTRACCIÓN	
	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE	
	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO	

OBSERVACIONES Extraer ejemplar en el corto plazo, sanifeco, depósitos generados para extracción con plastico x estar en Poligono de febrero!

INSPECTOR/VERIFICADOR

Valeria A. Salas
Nombre y Apellido


Firma

32738663
DNI

Calle JOSE ENRIQUE RODO 7393



N° DE ACTA : 7915

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 4/11/2025

Aviso OFICIO

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica PLATANUS x ACERIFOLIA
 Calle TAPALQUE N° 4343 LA Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 19 DAP (cm) 90 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Fructificaciones fúngicas Codominacias Chorreados
 Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
 Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades: _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

- Balanceo
- C: EXTRACCIÓN
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES LA1

CAVIDAD LONGITUDINAL en el FUSTE, se extiende desde la base del fuste, con una longitud de 2 m.
 ANTERIORMENTE se observo esta cavidad, solo en la base, la cual progresó hacia la parte medial. Asimismo, se observo una inclinación de 10°

INSPECTOR/VERIFICADOR

ANTONIO PRODUCCI
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

29298692
DNI

Calle

TAPALQUE 4343 LA



N° DE ACTA : 7916

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso S01168562/25

Fecha de relevamiento 7/11/25

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Phoenix canariensis
 Calle Laguna N° 582 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 1 DAP (cm) 60 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Fructificaciones fúngicas Codominancias Chorreados
 Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
 Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción Riesgo Eliminar interferencias Adecuación al sitio Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA Formación Limpieza Aclareo Refaldado Terciado

Balanceo C: EXTRACCIÓN E: TRASPLANTE D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES Superficial Profunda

OBSERVACIONES

Piden extracción y posterior plantación. El ejemplar pertenece a una especie no permitida por sus espinas y grandes dimensiones que interrumpen y dañan a los peatones. Extraer, mantener la planchera y reparar la vereda completa.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Paola Sacilotto
Nombre y Apellido

Paola Sacilotto
Firma

37281193
DNI

Calle **LAGUNA 582**



N° DE ACTA : 7917

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso SO 1166995/25

Fecha de relevamiento 7/11/25

Arme _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Fraxinus pennsylvanica
 Calle Monte N° 5941 LD Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 40 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes	<input checked="" type="checkbox"/>		

Fructificaciones fúngicas Codominancias Chorreados
 Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
 Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	F: CORTE DE RAÍCES
<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input type="checkbox"/> Superficial
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aclareo	
<input type="checkbox"/> Regulación de estructura	<input type="checkbox"/> Refaldado	
	<input type="checkbox"/> Terciado	
	<input type="checkbox"/> Balanceo	
	<input checked="" type="checkbox"/> C: EXTRACCIÓN	
	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE	
	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO	

OBSERVACIONES
El ejemplar cuenta con un ahuecamiento profundo en la base del fuste, poniendo en riesgo la estabilidad del árbol. Extraer y cerrar plantera

INSPECTOR/VERIFICADOR

Paola Saei lotto
 Nombre y Apellido

Paola Saei lotto
 Firma

37281193
 DNI

Calle MONTE 5941 LD



N° DE ACTA : 7918

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 11/2/20

Aviso Oficio

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Acer negundo

Calle Zelado N° 6396 LA Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 7 DAP (cm) 45 Inclínación SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m) <input type="text"/>	Espesor de pared remanente (cm) <input type="text"/>	
Grandes		<input checked="" type="checkbox"/>				

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción Riesgo Eliminar interferencias Adecuación al sitio Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA Formación Limpieza Aclareo Refaldado Terciado

Balanceo C. EXTRACCIÓN E: TRASPLANTE D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES Superficial Profunda

OBSERVACIONES urgente

Falla estructural en los ramos primarios, semiseco con producción de fuste.
Conos planera por orcharo y lombreros. 2m² ha.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Virginia Rosso
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

35364465
DNI

Calle ZELADA 6396 LA



N° DE ACTA : 7919

Informe N° _____



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: ACTA DE 7912 AL 7919

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 16 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.11.25 18:25:48 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.11.25 18:25:49 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Resolución Extracción Arborea. Actas 7920 a 7923. Comuna 9.

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N° 1777, el Decreto N° 166/2013, el Decreto 277-AJG/22, las actas de inspección N° 7920, 7921, 7922, 7923, IF-2025-49502426-GCABA-COMUNA9 y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 277/AJG/22 se modificó la estructura organizativa de la Secretaría de Asuntos Estratégicos y de la Jefatura de Gabinete de Ministros transfiriendo la dependencia de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, con todo su personal, patrimonio, presupuesto y responsabilidades primarias a la Secretaría de Asuntos Estratégicos, siendo las comunas organismos fuera de nivel bajo su órbita;

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto N° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley N° 1777;

Que la Ley N° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto N° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaran situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo

de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la Ley N.º 3263 establece, en sus artículos 5º a 7º, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto y según lo indicado, corresponde efectuar la extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en Pio Collivadino 436 (Ref.: Ca-A Dentro del colegio Técnico N°8 del 13), Pio Collivadino 436 (Ref.: Ca-B Dentro del colegio Técnico N°8 del 13), Pio Collivadino 436 (Ref.: Ca-C Dentro del colegio Técnico N°8 del 13), Pio Collivadino 436 (Ref.: Ca-D Dentro del colegio Técnico N°8 del 13) , y en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA 9

RESUELVE

Artículo 1º.- Autorízase a la Empresa VERDE INTEGRAL S.A CUIT N° 30-71426384-2 Licitación Pública N° 230-1151-LPU23 destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, a realizar tarea de extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en Pio Collivadino 436 (Ref.: Ca-A Dentro del colegio Técnico N°8 del 13), Pio Collivadino 436 (Ref.: Ca-B Dentro del colegio Técnico N°8 del 13), Pio Collivadino 436 (Ref.: Ca-C Dentro del colegio Técnico N°8 del 13), Pio Collivadino 436 (Ref.: Ca-D Dentro del colegio Técnico N°8 del 13) , y conforme a las planillas de Inspección presentada en Anexo de la presente, IF-2025-49502426-GCABA-COMUNA9, y que a todos sus efectos, forman parte de esta Resolución.

Artículo 2º.- Cumplidas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares en los lugares ocupados por los extraídos, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N.º 3263.

Artículo 3º.- Fíjese un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Artículo 4º.- Notifíquese a los interesados haciendo expresa mención que la presente Resolución agota la vía administrativa y que podrán optar por interponer: a) recurso administrativo de reconsideración, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, b) recurso administrativo de alzada, dentro del plazo de quince (15) días hábiles, o c) la acción judicial pertinente, conforme arts. 117, 118, 121, 123 y concordantes de la Ley de Procedimiento Administrativo aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia 1510/1997, ratificado por Resolución de la Legislatura 41/1998 (texto consolidado por Ley N° 6347, BOCBA N°6009). Remítase para su intervención a la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal y pase a la Dirección General de Contaduría General y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Secretaría de Asuntos Estratégicos para su conocimiento y prosecución del trámite. Regístrese. Cumplido, archívese.

Sellado por: Maximiliano Rodrigo Mosquera Fantoni
Cédula: TINAR-20251816582
Fecha: 2025/11/14 19:02:53-0300

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: PINDO
 Calle: Pio Colivadino N°/Ref.: 436 Árbol seco: Árbol somibaco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura (m): 8 D.A.P. (cm): 20 Inclinaación: SI / NO Mayor a 40°: Menor a 40°:
 Orientación de la inclinaación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:
 Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

Cavidades:	Tamaño / Parto	Basal	Media	Alta
	Pequeñas			
	Grandes			

Descortezamiento: Fructificaciones fúngicas:
 Codominancias: Chorreados:
 Cuidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:
 Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:
 Con cavidades, tumores o cancos: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:
 Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:


B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO **E: TRASPLANTE** **F: EXTRACCIÓN**

OBSERVACIONES
Escucha Técnica nº 8 DE 13
Se elige la alcaziga izquierda del edificio escolar
Configuración de mediana
R. FERRERA CA A

INSPECTOR DE ARBOLADO

Antonio Prohues 22248692 
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: _____ / _____ / _____

Aviso: _____


ARME: _____

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Informe N°: **N° DE ACTA: 7920**

Calle: _____

N°/Ref.: _____



Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: OMBU

Calle: Pio Collivadino

N°/Ref.: 436

Árbol seco: Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 11 D.A.P. (cm): 50 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: Menor a 40°:

Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:

Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

Cavidades:

Tamaño / Parto	Basal	Medio	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Descortezamiento:

Fructificaciones fúngicas:

Codominancias:

Chorreados:

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES

Expuestas: Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:
 Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:
 Con cavidades, tumores o canchales: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:
 Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO **E: TRASPLANTE** **F: EXTRACCIÓN**

OBSERVACIONES

REF CA B
Sección lateral izquierda del edificio escolar
Construcción de MODIANVA

INSPECTOR DE ARBOLADO

Antonio Polver
 Nombre y apellido

29.248.692
 D.N.I.

[Firma]
 Firma

Fecha: _____ / _____ / _____

Aviso: _____

ARME: _____

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Informe N°: _____ N° DE ACTA: 7921

Calle: _____

N°/Ref.: _____



Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: OMBU (PHYLLOCLADUS DIOICA)
 Calle: Pio Collivadino N°/Ref.: 436 Árbol seco: Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura (m): 5 D.A.P. (cm): 40 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: Menor a 40°:
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:
 Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

Cavidades:	Tamaño / Parto	Basal	Media	Alta
	Pequeñas			
	Grandes			

Descortezamiento:
 Fructificaciones fúngicas:
 Codominancias:
 Chorreados:
 Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:
 Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:
 Con cavidades, tumores o cánceros: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:
 Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:


B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO E: TRASPLANTE F: EXTRACCIÓN

OBSERVACIONES
Reforma CAC
Sector lateral izquierda del edificio escolar
Construcción de medianas
Escuela Técnica N° 8 DE 13

INSPECTOR DE ARBOLADO

Antonio Paulucci 29.248.622 
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Fecha: _____ / _____ / _____

Aviso: _____

ARME: _____

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Informe N°: _____ N° DE ACTA: 7922

Calle: _____

N°/Ref.: _____



Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Ombuj
 Calle: Pio Collivadino N°/Ref.: 436 Árbol seco: Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura (m): 11 D.A.P. (cm): 55 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: Menor a 40°:
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:
 Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

	Tamaño / Parte	Basal	Medio	Alta
Cavidades:	Pequeñas			
	Grandes			

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

Descortezamiento:
 Fructificaciones fúngicas:
 Codominancias:
 Chorreados:

RAÍCES Expuestas: Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:
 Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:
 Con cavidades, tumores o cáncros: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:
 Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:
B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo:
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO **E: TRASPLANTE** **F: EXTRACCIÓN**

OBSERVACIONES
Reforma CAD.
Escucha Técnica N° 8 DE 13

INSPECTOR DE ARBOLADO
Antonio Prologo 29.248.602
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: _____ / _____ / _____

Aviso: _____

ARME: _____

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Informe N°: **N° DE ACTA: 7923**

Calle: _____

N°/Rel.: _____





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: ACTAS DE 7920 A 7923

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.11.14 18:44:48 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.11.14 18:44:47 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: RESOLUCION EXTRACCION ARBOREA.ACTAS 7926 a 7932. COMUNA 9.

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N° 1777, el Decreto N° 166/2013, el Decreto 277-AJG/22, las actas de inspección N° 7926, 7927, 7928, 7929, 7930, 7931, 7932, IF-2025-50927006-GCABA-COMUNA9 y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 277/AJG/22 se modificó la estructura organizativa de la Secretaría de Asuntos Estratégicos y de la Jefatura de Gabinete de Ministros transfiriendo la dependencia de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, con todo su personal, patrimonio, presupuesto y responsabilidades primarias a la Secretaría de Asuntos Estratégicos, siendo las comunas organismos fuera de nivel bajo su órbita;

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto N° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley N° 1777;

Que la Ley N° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto N° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaran situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo

de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la Ley N.º 3263 establece, en sus artículos 5º a 7º, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto y según lo indicado, corresponde efectuar la extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en Bragado 7135, Fonrouge 1002, Guamini 2775, Alberdi, Juan Bautista Av. 4534/32, Medina 626, Falcón, Ramón L., Cnel. 6377, Tandil 3813 y en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA 9

RESUELVE

Artículo 1º.- Autorízase a la Empresa VERDE INTEGRAL S.A CUIT N° 30-71426384-2 Licitación Pública N° 230-1151-LPU23 destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, a realizar tarea de extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en Bragado 7135, Fonrouge 1002, Guamini 2775, Alberdi, Juan Bautista Av. 4534/32, Medina 626, Falcón, Ramón L., Cnel. 6377, Tandil 3813 y conforme a las planillas de Inspección presentada en Anexo de la presente, IF-2025-50927006-GCABA-COMUNA9 y que a todos sus efectos, forman parte de esta Resolución.

Artículo 2º.- Cumplidas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares en los lugares ocupados por los extraídos, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N.º 3263.

Artículo 3º.- Fíjese un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Artículo 4º.- Notifíquese a los interesados haciendo expresa mención que la presente Resolución agota la vía administrativa y que podrán optar por interponer: a) recurso administrativo de reconsideración, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, b) recurso administrativo de alzada, dentro del plazo de quince (15) días hábiles, o c) la acción judicial pertinente, conforme arts. 117, 118, 121, 123 y concordantes de la Ley de Procedimiento Administrativo aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia 1510/1997, ratificado por Resolución de la Legislatura 41/1998 (texto consolidado por Ley N° 6347, BOCBA N°6009). Remítase para su intervención a la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal y pase a la Dirección General de Contaduría General y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Secretaría de Asuntos Estratégicos para su conocimiento y prosecución del trámite. Regístrese. Cumplido, archívese.

Sellado por: Maximiliano Rodrigo Mosquera Fantoni
Cédula: TINAR-20251816582
Fecha: 2025/11/25 18:55:22-0300

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 17/11/20

Aviso 501168019/20

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Ligustrum
 Calle BOMBAS DO N° 7135 Arbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura aprox. (m) 5 DAP (cm) 25 Inclinação: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavidades Fructificaciones fúngicas Codominancias Chorreados

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

 Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
 Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades: _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR
 A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción Riesgo Eliminar interferencias Adecuación al sitio Regulación de estructura
 B: TIPOS DE PODA Formación Limpieza Aclareo Refaldado Terciado
 Balanceo C: EXTRACCIÓN E: TRASPLANTE D: TRATAMIENTO SANITARIO
 F: CORTE DE RAÍCES Superficial Profunda

OBSERVACIONES Extraer ejemplar seco en pie en el corto plazo.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Valeria A. Salas
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

32738663
DNI

Calle **BRAGADO 7135**



N° DE ACTA : 7926

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 17/11/20

Aviso 50.11.554.93/20

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Callistemon sp.
 Calle FONNOUBE N° 1002 Arbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura aprox. (m) 5 DAP (cm) 25 Inclinação: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavidades Fructificaciones fúngicas Codominancias Chorreados

	basal	media	alto	
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades.....

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR
 A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción Riesgo Eliminar interferencias Adecuación al sitio Regulación de estructura
 B: TIPOS DE PODA Formación Limpieza Aclareo Refaldado Terciado Balanceo C: EXTRACCIÓN E: TRASPLANTE D: TRATAMIENTO SANITARIO
 F: CORTE DE RAÍCES Superficial Profunda

OBSERVACIONES Excavar ejemplar seco en el corto plazo. Post excavación con plásticos por estar en polígono de seguridad.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Valeria A. Sbar
 Nombre y Apellido

[Firma]
 Firma

32738663
 DNI

FONROUGE 1002

Calle



N° DE ACTA : 7927

Informe N° _____

Fecha: 17 / 11 / 25

Aviso: 30/2/4201/PS

ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: NO DETERMINADA
 Calle: GOATINI N°/Ref.: 2775 Árbol seco: Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura (m): 6 D.A.P. (cm): 30 Inclinação: SI / NO Mayor a 40°: Menor a 40°:
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:
 Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: _____ Descortezamiento:
 Fructificaciones fúngicas:
 Codominancias:
 Chorreados:
 Cuidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:
 Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:
 Con cavidades, tumores o canchros: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:
 Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO **E: TRASPLANTE** **F: EXTRACCIÓN**

OBSERVACIONES
EFECTUAR TRUENO EN SUS PRESENCIA
DEBIDO RESCATAMIENTO + LO CALDO DEL FUSTE,
PRESENCIA DE INSECTOS, SE RECOMIENDA
LA EXTRACCIÓN DEL EJEMPLAR DE PROBABILIDAD
ALTA Y DEJAR PLANTAS EN 1,2m x 1,2m

INSPECTOR DE ARBOLADO

CARRAL RAFAEL 36293920
 Nombre y apellido D.N.I.

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Informe N°: _____

Calle: **GUAMINI 2775**

N°/Ref.: _____



N° DE ACTA : 7928

Aviso Of: 40 Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica FRESNO
 Calle Juan B. Alberdi Nº 4534 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 40 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento Cavidades Fructificaciones fúngicas Codominancias Chorreados

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes		<input checked="" type="checkbox"/>	

 Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
 Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades Pudrición

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR
 A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción Riesgo Eliminar interferencias Adecuación al sitio Regulación de estructura
 B: TIPOS DE PODA Formación Limpieza Aclareo Refaldado Terclado
 Balanceo C: EXTRACCIÓN E: TRASPLANTE D: TRATAMIENTO SANITARIO
 F: CORTE DE RAÍCES Superficial Profunda

OBSERVACIONES Exceso en el corte plato, ejemplo de signos de pudrición en ramas primarias

INSPECTOR/VERIFICADOR

Valeria S. Salas
 Nombre y Apellido

[Firma]
 Firma

32738663
 DNI

Calle **JUAN BAUTISTA ALBERDI 4534/32**



N° DE ACTA : 7929

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 17/11/20

Aviso 501158523/25

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Rosa Citina

Calle Medina N° 626 Arbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 2 DAP (cm) 10 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda

Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Fructificaciones fúngicas Codominancias Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____

Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 _____ Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas

Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades: _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción Riesgo Eliminar interferencias Adecuación al sitio Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA Formación Limpieza Aciareo Refaldado Terciado

Balanceo C EXTRACCIÓN E: TRASPLANTE D: TRATAMIENTO SANITARIO


F: CORTE DE RAÍCES Superficial Profunda

OBSERVACIONES

Extracción progresiva de arbolito seco con corte arboreo. Post extracción con plantas x cercas y veredas.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Valens J. Sella
Nombre y Apellido


Firma

32138663
DNI

Calle **MEDINA 626**



N° DE ACTA : 7930

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 12/11/20

Aviso 501101993/20

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Fresno
 Calle Ramón Falco N° 6377 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 45 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento			Cavidades
	basal	media	alto	
Pequeñas		<input checked="" type="checkbox"/>		
Grandes				

Fructificaciones fúngicas Codominancias Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
 Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades: _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción Riesgo Eliminar interferencias Adecuación al sitio Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA Formación Limpieza Aclareo Refaldado Terciado

Balanceo C: EXTRACCIÓN E: TRASPLANTE D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES Superficial Profunda

OBSERVACIONES Examen especial seco en pie en el corto plazo. (Prioridad Alta)

INSPECTOR/VERIFICADOR

Ustess J. Galas
 Nombre y Apellido

[Firma]
 Firma

32738663
 DNI

Calle RAMON FALCON 6377



N° DE ACTA : 7931

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 17/11/20

Aviso SO 11 62153/25

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Licuala

Calle TAN di / N° 3013 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 4 DAP (cm) 25 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavidades Fructificaciones fúngicas Codominancias Chorreados

	Cavidades			Cavidad longitudinal en el fuste (m)	Espesor de pared remanente (cm)
	basal	media	alto		
Pequeñas					
Grandes					

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción Riesgo
 Eliminar interferencias
 Adecuación al sitio
 Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA
 Formación Balanceo
 Limpieza C: EXTRACCIÓN
 Aclareo E: TRASPLANTE
 Refaldado O: TRATAMIENTO SANITARIO
 Terciado

F: CORTE DE RAÍCES
 Superficial
 Profunda

OBSERVACIONES Exceso ejemplar seco en pie en el corte A120.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Valeria A. Salas
Nombre y Apellido


Firma

32730663
DNI

Calle **TANDIL 3813**

IMAGEN DEL EJEMPLAR



N° DE ACTA : 7932

Informe N° _____



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: ACTAS 7926 AL 7932

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 14 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.11.25 18:48:14 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.11.25 18:48:15 -03:00



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Resolución Extracción Arbórea. Actas 7933 a 7942. Comuna 9

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N° 1777, el Decreto N° 166/2013, el Decreto 277-AJG/22, las actas de inspección N° 7933, 7934, 7935, 7936, 7937, 7938, 7939, 7940, 7941, 7942, IF-2025-51577493-GCABA-COMUNA9, y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 277/AJG/22 se modificó la estructura organizativa de la Secretaría de Asuntos Estratégicos y de la Jefatura de Gabinete de Ministros transfiriendo la dependencia de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, con todo su personal, patrimonio, presupuesto y responsabilidades primarias a la Secretaría de Asuntos Estratégicos, siendo las comunas organismos fuera de nivel bajo su órbita;

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto N° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley N° 1777;

Que la Ley N° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto N° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaran situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo

de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la Ley N.º 3263 establece, en sus artículos 5º a 7º, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto y según lo indicado, corresponde efectuar la extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en Av. Cárdenas, Cnel. 2475 La1, Av. Castro, Emilio 5734, Cañada De Gomez 2112, Carhue 1453, El Chacho 586 La1, Ercilla 5782, Paula Y Rodríguez Alves, José De 939, Rodo, José E. 5658, Lisandro De La Torre 701, Tonelero 6017/6029 Ld1 y en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA 9

RESUELVE

Artículo 1º.- Autorízase a la Empresa VERDE INTEGRAL S.A CUIT N° 30-71426384-2 Licitación Pública N° 230-1151-LPU23 destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, a realizar tarea de extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en Av. Cárdenas, Cnel. 2475 La1, Av. Castro, Emilio 5734, Cañada De Gomez 2112, Carhue 1453, El Chacho 586 La1, Ercilla 5782, Paula Y Rodríguez Alves, José De 939, Rodo, José E. 5658, Lisandro De La Torre 701, Tonelero 6017/6029 Ld1 y conforme a las planillas de Inspección presentada en Anexo de la presente, IF-2025-51577493-GCABA-COMUNA9, y que a todos sus efectos, forman parte de esta Resolución.

Artículo 2º.- Cumplidas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares en los lugares ocupados por los extraídos, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N.º 3263.

Artículo 3º.- Fíjese un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Artículo 4º.- Notifíquese a los interesados haciendo expresa mención que la presente Resolución agota la vía administrativa y que podrán optar por interponer: a) recurso administrativo de reconsideración, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, b) recurso administrativo de alzada, dentro del plazo de quince (15) días hábiles, o c) la acción judicial pertinente, conforme arts. 117, 118, 121, 123 y concordantes de la Ley de Procedimiento Administrativo aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia 1510/1997, ratificado por Resolución de la Legislatura 41/1998 (texto consolidado por Ley N° 6347, BOCBA N°6009). Remítase para su intervención a la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal y pase a la Dirección General de Contaduría General y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Secretaría de Asuntos Estratégicos para su conocimiento y prosecución del trámite. Regístrese. Cumplido, archívese.

Sellado por: Maximiliano Rodrigo Mosquera Fantoni
Cédula: TINAR-20251816582
Fecha: 2025/11/28 12:53:14-0300

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 19/11/2025

Aviso EMERGENCIA

Arme _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica FRAXINUS PENNSYLVANICA (Fresno)
 Calle AV. Cnel CARDENAS N° 2475 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 6 DAP (cm) 25 Inclínación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Fructificaciones fúngicas Codominancias Chorreados
 Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
 Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR


- | | | | |
|---|------------------------------------|---|--------------------------------------|
| A: OBJETIVOS DE LA PODA | B: TIPOS DE PODA | <input type="checkbox"/> Balanceo | F: CORTE DE RAÍCES |
| <input type="checkbox"/> Reducción Riesgo | <input type="checkbox"/> Formación | <input checked="" type="checkbox"/> C EXTRACCIÓN | <input type="checkbox"/> Superficial |
| <input type="checkbox"/> Eliminar interferencias | <input type="checkbox"/> Limpieza | <input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE | <input type="checkbox"/> Profunda |
| <input type="checkbox"/> Adecuación al sitio | <input type="checkbox"/> Aclareo | <input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO | |
| <input type="checkbox"/> Regulación de estructura | <input type="checkbox"/> Refaldado | | |
| | <input type="checkbox"/> Terciado | | |

OBSERVACIONES 2475 LA1

Podrición en todo el Fuste, activa, esponjosa. Podrición crística También LA CORONA Tiene síntomas de Podrición. Des cortezamiento en el Fuste.
EMERGENCIA.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio Polucci
Nombre y Apellido


Firma

29.248.692
DNI

Calle AV. CORONEL CARDENAS 2475



N° DE ACTA : 7933

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento **13/11/2025**

Aviso **501196208/25**

Arme _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica **FRAXINUS PENNSYLVANICA (Fresno)**
 Calle **Av. Emilio Castro** N° **5734** Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **7** DAP (cm) **35** Inclínación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Fructificaciones fúngicas Codominancias Chorreados
 Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
 Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

- Balanceo
- C: EXTRACCIÓN
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES

SECO.
Prioridad media.


INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio Polvecci
 Nombre y Apellido


 Firma

29298692
 DNI

Calle **AV. EMILIO CASTRO 5734**



N° DE ACTA : 7934

Informe N° _____

Aviso 501263557/25

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Broussonetia papyrifera (Mora de Papel)
 Calle CANADA DE GOMEZ N° 2112 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 10 DAP (cm) 55 Inclinación: SI NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento. Cavidades			<input type="checkbox"/> Fructificaciones fúngicas	<input type="checkbox"/> Codominancias	<input type="checkbox"/> Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m) <u>1,7</u>	Espesor de pared remanente (cm) <u>7-8 (cm)</u>	
Grandes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

Balanceo

C: EXTRACCIÓN

E: TRASPLANTE

D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

Superficial

Profunda

OBSERVACIONES

Prioridad: ALTA.
 Riesgo: ALTO.
 EMERGENCIA

INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio Prolucci
 Nombre y Apellido


 Firma

29.248.692
 DNI

Calle CAÑADA DE GOMEZ 2112



N° DE ACTA : 7935

Informe N° _____

Fecha: 25 / 11 / 25

Aviso: oficio

ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Ligustrum lucidum
 Calle: CARHUÉ N°/Ref.: 1453 Árbol seco: Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura (m): 5 D.A.P. (cm): 8 Inclinação: SI **NO** Mayor a 40°: Menor a 40°:
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:
 Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: Descortezamiento:
 Fructificaciones fúngicas:
 Codominancias:
 Chorreados:
 Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:
 Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:
 Con cavidades, tumores o cáncros: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS Defoliación: PARCIAL / **TOTAL** Coloración anormal: Con manchas foliares:
 Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:


C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO **E: TRASPLANTE** **F: EXTRACCIÓN**

OBSERVACIONES

ÁRBOL MUERTO EN PIE.

INSPECTOR DE ARBOLADO

GABRIELA GÓTTA 35263728
 Nombre y apellido D.N.I.  Firma

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Informe N°: _____

Calle: **CARHUE 1453**

N°/Ref.: _____



N° DE ACTA : 7936

Aviso 501232638/25

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica PLATANUS x ACERIFOLIA

Calle EL CHACHO N° 586 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 16 DAP (cm) 65 Inclinação: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades		
	basal	media	alto

Fructificaciones fúngicas Codominancias Chorreados

Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)	

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS

Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar Interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado

- Balanceo
- C: EXTRACCIÓN
- E: TRASPLANTE
- D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profunda

OBSERVACIONES 586 LA I

ELEGIMPHR PROVOCA FISURAS en el piso, en el interior de la propiedad. SE encuentra en piso de 1,8 m. No es posible realizar corte de raíces profundo. También dificulta el paso peatonal por la vereda

Prioridad: programada - corto plazo.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio Polucci
Nombre y Apellido


Firma

29.248.692.
DNI

Calle EL CHACHO 586 LA1



N° DE ACTA : 7937

Informe N° _____

Fecha: 19 / 11 / 2025

Aviso: S01224385/25

ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Lagerstroemia indica (crespón)
 Calle: Ercilla N°/Ref.: 5782 Árbol seco: Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura (m): 3 D.A.P. (cm): 8 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: Menor a 40°:
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:
 Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Cavidades:	Pequeñas			
	Grandes			

Descortezamiento: Fructificaciones fúngicas:
 Codominancias: Chorreados:
 Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:
 Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:
 Con cavidades, tumores o cáncros: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS Defoliación: PARCIAL TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:
 Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:
B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo:
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO **E: TRASPLANTE** **F: EXTRACCIÓN**

OBSERVACIONES

El ejemplar se encuentra completamente seco, descortezado y con movilidad. Extraer y ampliar plantera a 1.20x1.20m

INSPECTOR DE ARBOLADO

Paola Sacalotto 37281193 [Firma]
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Informe N°: _____

Calle: **ERCILLA 5782**

N°/Ref.: _____



N° DE ACTA : 7938

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 14/11/2025

Aviso 501168457/25

Arme _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Fraxinus pennsylvanica (Fresno)

Calle Jose de Paula y Rodriguez Alves Nº 939 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 13 DAP (cm) 65 Inclinação: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda

Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal media alto

Pequeñas

Grandes

Fructificaciones fúngicas Codominancias Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____

Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción

Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas

Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares

Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades: _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

B: TIPOS DE PODA

Reducción Riesgo

Formación

Eliminar interferencias

Limpieza

Adecuación al sitio

Aclareo

Regulación de

Refaldado

estructura

Terciado

Balanceo

F: CORTE DE RAÍCES

C: EXTRACCIÓN

Superficial

E: TRASPLANTE

Profunda

D: TRATAMIENTO SANITARIO

OBSERVACIONES

Ancho de vereda 1,8 m.
 Rotura y elevación de superficie de suelo.
 Rotura en el interior de propiedad.
 No permite tránsito de peatones.
 Prioridad: ALTA.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio Polvaco
 Nombre y Apellido

[Firma]
 Firma

29.248.692
 DNI

Calle **JOSE DE PAULA Y RODRIGUEZ ALVES 939**



N° DE ACTA : 7939

Informe N° _____

Fecha: 11 / 11 / 2025

Aviso: 501162920/25

Planilla de Inspección de Árboles

ARME: _____

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Melia azedarach (PARAISO)
 Calle: JOSÉ E. PODÓ N°/Ref.: 5658 Árbol seco: Árbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura (m): 13 D.A.P. (cm): 55 Inclinación: SI NO Mayor a 40°: Menor a 40°:
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: Hacia la propiedad: Hacia el largo de la vereda:
 Copa: Desbalanceada: Descopado: Descopado y brotado:

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: Descortezamiento:
 Fructificaciones fúngicas:
 Codominancias:
 Chorreados:
 Cuidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: Excesivas / Cruzadas: Bajas:
 Secas / Secas en los ápices: Invasión de espacio aéreo: Tocones:
 Con cavidades, tumores o cáncers: Con mal ángulo de inserción: Codominantes:

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: Con manchas foliares:
 Síntomas de enfermedades: Signos de insectos:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción de riesgo: Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA Formación: Limpieza: Aclareo: Refaldado: Terciado:

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO E: TRASPLANTE F: EXTRACCIÓN

OBSERVACIONES
Árbol completamente seco en pie, inclinado aprox 20° hacia vereda (se observa una leve incremento de la inclinación respecto a imagen tomada de Google Maps). Descortezado en varios sectores de fuste y copa. Presencia de grietas en fuste. Ramas quebradizas. Riesgo de vuelco. Prioridad muy alta.

INSPECTOR DE ARBOLADO

Paulina Lopretto 31.624.026 [Firma]
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Informe N°: _____

Calle: **RODO JOSE ENRIQUE 5658**

N°/Ref.: _____



Rodó 5658

N° DE ACTA : 7940

AVISO: S01230539/25

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Tilia x Moltkei (Tilo)

Calle Lisandro de la Torre N° 701 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 7 DAP (cm) 30 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°

Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Fructificaciones fúngicas Codominancias Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____

Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción Riesgo Eliminar interferencias Adecuación al sitio Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA Formación Limpieza Aclareo Refaldado Terciado

Balanceo C: EXTRACCIÓN E: TRASPLANTE D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES Superficial Profunda

OBSERVACIONES

SEMISeco - Seco.
Corte agresivo de raíces.
Prioridad Media.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio Provenza
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

29.248.692
DNI

Calle LISANDRO DE LA TORRE 701



N° DE ACTA : 7941

Informe N° _____

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Tilia viridis sp x molle (Tilo)
 Calle Tonelero N° 6017 Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 35 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° Menor a 40°
 Orientación de la inclinación Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
 Descopado Descopado y brotado Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavidades Fructificaciones fúngicas Codominancias Chorreados

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

 Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
 Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ Expuesta Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO

RAMAS Tocones Excesivas / Cruzadas Con mal ángulo de inserción
 Quebradas / Fisuradas Secas / Secas en las puntas Bajas
 Codominancias Con cavidades / Tumores / Cancros Que invaden espacio aéreo

HOJAS De coloración anormal Defoliación Total Con signos de insectos Con manchas foliares
 Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	<input type="checkbox"/> Balanceo	F: CORTE DE RAÍCES
<input type="checkbox"/> Reducción Riesgo	<input type="checkbox"/> Formación	<input checked="" type="checkbox"/> C: EXTRACCIÓN	<input type="checkbox"/> Superficial
<input type="checkbox"/> Eliminar interferencias	<input type="checkbox"/> Limpieza	<input type="checkbox"/> E: TRASPLANTE	<input type="checkbox"/> Profunda
<input type="checkbox"/> Adecuación al sitio	<input type="checkbox"/> Aclareo	<input type="checkbox"/> D: TRATAMIENTO SANITARIO	
<input type="checkbox"/> Regulación de estructura	<input type="checkbox"/> Refaldado		
	<input type="checkbox"/> Terciado		

OBSERVACIONES
Seco.
Obra pública a la vereda, colocación de años.
Prioridad media-alta.
(CHMA n° 6017 - 6029 Ldi)

INSPECTOR/VERIFICADOR

Antonio Pulvaci
 Nombre y Apellido


 Firma

29248.692
 DNI

Calle **TONELERO 6017/29 LD1**



N° DE ACTA : 7942

Informe N° _____



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: ACTAS 7933 AL 7942

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 20 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.11.28 12:21:39 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.11.28 12:21:40 -03:00