



## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

### Resolución Presidencia Junta Comuna

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** RESOLUCION DE CONVALIDACION ABRIL 2026

---

**VISTO:** La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263/2009 Arbolado Público Urbano y N° 1777/2005 Ley Orgánica de Comunas, el Decreto N.º 166/GCABA/2013 y su modificatorio, las Resoluciones N° RS-2026-06440503-GCABA-COMUNA8, N° RS-2026-12317228-GCABA-COMUNA8 y N° RS-2026-18920367-GCABA-COMUNA8, el informe N° IF-2026-24324196-GCABA-COMUNA8, vinculado a la presente como archivo de trabajo, la Licitación Pública N° 230-1151-LPU23, y;

### CONSIDERANDO:

Que, conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley N° 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que, con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto N° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley N° 1777;

Que, la Ley N° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que, conforme la delegación efectuada por el Decreto N° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que, de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaran situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que, la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que, el artículo 28 e incisos concordantes del art. 27 de la ley N° 1777, ponen en cabeza del Presidente de la Junta Comunal funciones de administración general;

Que, mediante las Resoluciones N° RS-2026-06440503-GCABA-COMUNA8, N° RS-2026-12317228-GCABA-COMUNA8 y N° RS-2026-18920367-GCABA-COMUNA8, se encomendó la ejecución de extracciones de ejemplares arbóreos ubicados en Av. 27 de Febrero 6500 LA201, Barca Cabo de Hornos 6630 (FRENTE casa 284), Barca Cabo de Hornos 6753, José P. T. Batlle y Ordóñez 5854, José P. T. Batlle y Ordóñez 6696, Bergantín Goleta Espora 6729 (FRENTE 6748), Berón de Astrada 6425, Berón de Astrada 6425 (comparte plantera), Cafayate 4802 LA3, Cosquín 4611, Tte. Gral. Luis Dellepiane 5670, Av. Escalada 2995, Ferré 2214 LA1, Hudson 4670, Larrazábal 3118, Martiniano Leguizamón 3781, Murguiondo 3886 LA1, Zuviría 4648.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

## **EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL**

### **DE LA COMUNA N° 8**

#### **RESUELVE**

**Artículo 1°.** – Convalídase las intervenciones correspondientes a extracciones, llevadas a cabo en los ejemplares arbóreos ubicados en Av. 27 de Febrero 6500 LA201, Barca Cabo de Hornos 6630 (FRENTE casa 284), Barca Cabo de Hornos 6753, José P. T. Batlle y Ordóñez 5854, José P. T. Batlle y Ordóñez 6696, Bergantín Goleta Espora 6729 (FRENTE 6748), Berón de Astrada 6425, Berón de Astrada 6425 (comparte plantera), Cafayate 4802 LA3, Cosquín 4611, Tte. Gral. Luis Dellepiane 5670, Av. Escalada 2995, Ferré 2214 LA1, Hudson 4670, Larrazábal 3118, Martiniano Leguizamón 3781, Murguiondo 3886 LA1, Zuviría 4648, en el mes de **ABRIL del 2026**, a la Empresa MIICA S.A. CUIT N° 30-60812520-1 conforme a las planillas de Inspección presentadas en Anexo de la presente y que a todos sus efectos, forman parte de esta Resolución.

**Artículo 2°.** - Cumplidas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares en los lugares ocupados por los extraídos, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N° 3263.

**Artículo 3°.** - Comuníquese a la Junta Comunal. Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese. Cumplido, archívese.-

**BA** Buenos Aires Ciudad

Fecha: 3 / 3 / 2026  
 Aviso: \_\_\_\_\_  
 ARME: \_\_\_\_\_

**Planilla de Inspección de Árboles**

**INFORMACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica: Alamo  
 Calle: 27 DE FEBRERO N°/Ref.: 5000 LAZAR Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☒

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**  
 Altura (m): 7 D.A.P. (cm): 21 Inclinação: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐  
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐  
 Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

**FUSTE**

| Tamaño / Parte | Basal    | Media | Alta |
|----------------|----------|-------|------|
| Pequeñas       |          |       |      |
| Grandes        | <u>K</u> |       |      |

Descortezamiento: ☒  
 Fructificaciones fúngicas: ☐  
 Codominancias: ☒  
 Chorreados: ☐  
 Cavitad longitudinal en el fuste (m): \_\_\_\_\_ Espesor de la pared remanente (cm): \_\_\_\_\_

**RAÍCES** Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): \_\_\_\_\_ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

**RAMAS** Quebradas / Fisuradas: ☒ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐  
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐  
 Con cavidades, tumores o canchros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☒ Codominantes: ☐

**HOJAS** Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐  
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**


**A: OBJETIVOS DE LA PODA** Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐  
**B: TIPOS DE PODA** Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐  
**C: CORTE DE RAÍCES** Superficial: ☐ Profundo: ☐  
**D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO** ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

**OBSERVACIONES**  
Árbol seco  
Estaba bifurcado desde la base, perdiendo los ejes dejando una cantidad  
y la base del eje restante comprometida (el mismo tiene inclinación  
hacia el ancho de la vereda)  
P. alta

**INSPECTOR DE ARBOLADO**  
E. VILLAFRANCA 36905700 G. alba  
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: 27 DE FEBRERO 6500 LA201

Informe N° 037



**BA** Buenos Aires Ciudad

Fecha: 19 / 12 / 2025  
 Aviso: 501398495/25  
 ARME: \_\_\_\_\_

**Planilla de Inspección de Árboles**

**INFORMACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica: Pterocarya  
 Calle: BARCA ORO D. NORO N°/Ref.: 6630 Árbol seco: ☒ Árbol semiseco: ☐

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**  
 Altura (m): 5 D.A.P. (cm): 20 Inclinação: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐  
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐  
 Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

**FUSTE**

| Tamaño / Parte | Basal | Media | Alta |
|----------------|-------|-------|------|
| Pequeñas       |       |       |      |
| Grandes        |       |       |      |

Cavidades: \_\_\_\_\_ Descorreamiento: ☐  
 Fructificaciones fungicas: ☐  
 Codominancias: ☐  
 Chorreados: ☐  
 Cuidad longitudinal en el fuste (m): \_\_\_\_\_ Espesor de la pared remanente (cm): \_\_\_\_\_

**RAÍCES** Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): \_\_\_\_\_ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

**RAMAS** Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐  
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐  
 Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

**HOJAS** Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐  
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**  
 A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐  
 B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐  
 C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐  
 D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ E: TRASPLANTE ☐ F: EXTRACCIÓN ☒

**OBSERVACIONES**  
Árbol seco.  
(Ref. frente a la casa 284)  
P. baja

**INSPECTOR DE ARBOLADO**  
E. Villanave 36905700 C. Villanave  
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: BARCA CABO DE HORROS 6630 (FRENTE CASA 284)

Informe N° 038



**BA** Buenos Aires Ciudad

Fecha: 6 / 2 / 2020  
Aviso: 500161880/20  
ARME: \_\_\_\_\_

**Planilla de Inspección de Árboles**

---

**INFORMACIÓN DEL ÁRBOL**

Especie botánica: Ligustrum  
Calle: BARCA CABO DE HORNO N°/Ref.: 6753 Árbol seco: ☒ Árbol semiseco: ☐

---

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura (m): 5 D.A.P. (cm): 25 Inclinação: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐  
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐  
Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

---

**FUSTE**

| Tamaño / Parte | Basal | Media | Alta |
|----------------|-------|-------|------|
| Pequeñas       |       |       |      |
| Grandes        |       |       |      |

Cavidades: ☐ Descortezamiento: ☐  
☐ Fructificaciones fúngicas: ☐  
☐ Codominancias: ☐  
☐ Chorreados: ☐  
Cavidad longitudinal en el fuste (m): \_\_\_\_\_ Espesor de la pared remanente (cm): \_\_\_\_\_

---

**RAÍCES** Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): \_\_\_\_\_ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

---

**RAMAS** Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐  
Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐  
Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

---

**HOJAS** Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐  
Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

---

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

**A: OBJETIVOS DE LA PODA**  
Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐  
**B: TIPOS DE PODA** Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐  
**C: CORTE DE RAÍCES** Superficial: ☐ Profundo: ☐  
**D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO** ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

---

**OBSERVACIONES**

Árbol seco

P. media

---

**INSPECTOR DE ARBOLADO**

E. VILLAFANE 36105700 G. L. L. L.  
Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: BARCA CABO DE HORNOS 6753

Informe N° 039



**BA** Buenos Aires Ciudad

Fecha: 20 / 03 / 2026  
Aviso: EX-2026-13720706  
ARME: \_\_\_\_\_

**Planilla de Inspección de Árboles**

**INFORMACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica: Acer negundo  
Calle: Bottle y Ordóñez N°/Ref.: 5854 Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☒

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**  
Altura (m): 11 D.A.P. (cm): 45 Inclinação: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐  
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐  
Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

**FUSTE**

| Tamaño / Parte | Basal | Media | Alta |
|----------------|-------|-------|------|
| Pequeñas       |       |       |      |
| Grandes        |       |       |      |

Cavidades: \_\_\_\_\_ Descortezamiento: ☐  
Fructificaciones fúngicas: ☐  
Codominancias: ☐  
Chorreados: ☐  
Cavidad longitudinal en el fuste (m): \_\_\_\_\_ Espesor de la pared remanente (cm): \_\_\_\_\_

**RAÍCES** Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): \_\_\_\_\_ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

**RAMAS** Quebradas / Fisuradas: ☒ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐  
Secas / Secas en los ápices: ☒ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐  
Con cavidades, tumores o cánceros: ☒ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

**HOJAS** Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐  
Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

**A: OBJETIVOS DE LA PODA**  
Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐  
**B: TIPOS DE PODA** Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐  
**C: CORTE DE RAÍCES** Superficial: ☐ Profundo: ☐  
**D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO** ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

**OBSERVACIONES**  
Requiere extracción de este Plz por presentar  
copz semiseco y cavidades en ramas principales.  
Prioridad Alta.

**INSPECTOR DE ARBOLADO**  
Drost Demiz 30915964 [Firma]  
Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: BATLLE Y ORDOÑEZ 5854

Informe N° 040



**BA** Buenos Aires Ciudad

Fecha: 14 / 8 / 2025  
 Aviso: \_\_\_\_\_  
 ARME: \_\_\_\_\_

**Planilla de Inspección de Árboles**

---

**INFORMACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica: Alamo  
 Calle: BITLIE y ORDÓÑEZ N°/Ref.: 6696 Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐

---

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura (m): 12 D.A.P. (cm): 50 Inclinação: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐  
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐  
 Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

---

**FUSTE**

|            | Tamaño / Parte | Basal | Media | Alta |
|------------|----------------|-------|-------|------|
| Cavidades: | Pequeñas       |       |       |      |
|            | Grandes        |       |       |      |

Descortezamiento: ☒ Fructificaciones fúngicas: ☐  
 Codominancias: ☐ Chorreados: ☐  
 Cavidad longitudinal en el fuste (m): \_\_\_\_\_ Espesor de la pared remanente (cm): \_\_\_\_\_

---

**RAÍCES** Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): \_\_\_\_\_ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

---

**RAMAS** Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐  
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐  
 Con cavidades, tumores o cáncros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

---

**HOJAS** Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐  
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

---

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

**A: OBJETIVOS DE LA PODA**  
 Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐  
**B: TIPOS DE PODA** Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐  
**C: CORTE DE RAÍCES** Superficial: ☐ Profundo: ☐  
**D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO** ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

---

**OBSERVACIONES**

Árbol con cavidad longitudinal a lo largo de todo el fuste (+5m).  
 No tiene buena exposición para poder permanecer en la zona más baja del fuste.

Pr. 62.12

---

**INSPECTOR DE ARBOLADO**

E. Villanueva 3698720 Cyru 6646  
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: BATLLE Y ORDOÑEZ 6696

Informe N° 041





Fecha: 25 / Enero / 2026

Aviso: OFICIO

ARME:

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: ERYTHRINA CRISTA GALLI

Calle: BERGANTIN GOLETA ESPORA N°/Ref.: 6729 BOULEVARD Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 05 D.A.P. (cm): 100 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐

Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Cavidades:

| Tamaño / Parte | Basal | Media | Alta |
|----------------|-------|-------|------|
| Pequeñas       |       |       |      |
| Grandes        |       |       |      |

Descortezamiento: ☐

Fructificaciones fúngicas: ☐

Codominancias: ☐

Chorreados: ☐

Grieta longitudinal en el fuste (m): Espesor de la pared remanente (cm):

RAÍCES

Expuestas: ☐

Levanta vereda (m<sup>2</sup>):

Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: ☒

Excesivas / Cruzadas: ☐

Bajas: ☐

Secas / Secas en los ápices: ☐

Invasión de espacio aéreo: ☐

Tocones: ☐

Con cavidades, tumores o cánceros: ☐

Con mal ángulo de inserción: ☐

Codominantes: ☐

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL

Coloración anormal: ☐

Con manchas foliares: ☐

Síntomas de enfermedades: ☐

Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: ☐

Eliminar interferencias: ☐

Adecuación al sitio: ☐

Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA

Formación: ☐

Limpieza: ☐

Aclareo: ☐

Refaldado: ☐

Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: ☐

Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

☐

E: TRASPLANTE

☐

F: EXTRACCIÓN

☒

OBSERVACIONES

ARBOL UBICADO SOBRE VEREDÓN VERDE  
CORRESPONDE EXTRACCIÓN PRIORIDAD MEDIA.  
SIN REPARACIÓN DE VEREDA.

INSPECTOR DE ARBOLADO

MÓNICA CHEVES  
Nombre y apellido

233772238  
D.N.I.

Firma

Calle: BERGANTIN GOLETA ESPORA 6729 (6748 FRENTE)

Informe N° 042



**BA** Buenos Aires Ciudad

Fecha: 14 / 01 / 2026

Aviso: \_\_\_\_\_

ARME: \_\_\_\_\_

**Planilla de Inspección de Árboles**

**INFORMACIÓN DEL ÁRBOL**

Especie botánica: Fresno y Ficus

Calle: Berón de Astrada N°/Ref.: 6425 Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☒

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura (m): 9 / 5 D.A.P. (cm): 40 / 15 Inclinação: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐

Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

**FUSTE**

| Tamaño / Parte | Basal | Media | Alta |
|----------------|-------|-------|------|
| Pequeñas       |       |       |      |
| Grandes        |       |       |      |

Cavidades: \_\_\_\_\_

Descortezamiento: ☐

Fructificaciones fúngicas: ☐

Codominancias: ☐

Chorreos: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): \_\_\_\_\_ Espesor de la pared remanente (cm): \_\_\_\_\_

**RAÍCES** Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): \_\_\_\_\_ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

**RAMAS** Quebradas / Fisuradas: ☒ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐

Secas / Secas en los ápices: ☒ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐

Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

**HOJAS** Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐

Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

**A: OBJETIVOS DE LA PODA**

Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

**B: TIPOS DE PODA** Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

**C: CORTE DE RAÍCES** Superficial: ☐ Profundo: ☐

**D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO** ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☐

**OBSERVACIONES**

Ejemplar semiseco con Peligro. Con parte  
platera con Ficus de 15 de DAP x 5  
metros de altura que se encabeza enredado con  
sus raíces en la misma platera con lo cual  
es pertinente también su extracción por  
seguridad

**INSPECTOR DE ARBOLADO**

DOROTE DZIN 30915964 [Firma]

Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: BERON DE ASTRADA 6425

Informe N° 043



**BA** Buenos Aires Ciudad

Fecha: 14 / 01 / 2026

Aviso: \_\_\_\_\_

ARME: \_\_\_\_\_

**Planilla de Inspección de Árboles**

**INFORMACIÓN DEL ÁRBOL**

Especie botánica: Fresno y Ficus

Calle: Berón de Astrada N°/Ref.: 6425 Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☒

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura (m): 9 / 5 D.A.P. (cm): 40 / 15 Inclinação: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐

Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

**FUSTE**

| Tamaño / Parte | Basal | Media | Alta |
|----------------|-------|-------|------|
| Pequeñas       |       |       |      |
| Grandes        |       |       |      |

Cavidades: \_\_\_\_\_

Descortezamiento: ☐

Fructificaciones fúngicas: ☐

Codominancias: ☐

Chorreos: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): \_\_\_\_\_ Espesor de la pared remanente (cm): \_\_\_\_\_

**RAÍCES** Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): \_\_\_\_\_ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

**RAMAS** Quebradas / Fisuradas: ☒ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐

Secas / Secas en los ápices: ☒ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐

Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

**HOJAS** Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐

Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

**A: OBJETIVOS DE LA PODA**

Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

**B: TIPOS DE PODA** Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

**C: CORTE DE RAÍCES** Superficial: ☐ Profundo: ☐

**D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO** ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☐

**OBSERVACIONES**

Ejemplar semiseco con Peligro. Con parte  
plentera con Ficus de 15 de DAP x 5  
metros de altura que se encabeza enredado con  
sus raíces en la misma plentera con lo cual  
es pertinente también su extracción por  
seguridad

**INSPECTOR DE ARBOLADO**

DOROTE DZIN 30915964 [Firma]

Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: BERON DE ASTRADA 6425 (comparte plantera)

Informe N° 044



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 11 / 02 / 2026

Aviso: Oficio

ARME:

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Alamo

Calle: Casamate

Nº/Ref.: 4802 LA3

Árbol seco: ☒ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 10 D.A.P. (cm): 60

Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐

Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐

Hacia la propiedad: ☐

Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐

Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Cavidades:

| Tamaño / Parte | Basal | Media | Alta |
|----------------|-------|-------|------|
| Pequeñas       |       |       |      |
| Grandes        |       |       |      |

Descortezamiento: ☐

Fructificaciones fúngicas: ☐

Codominancias: ☐

Chorreados: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): \_\_\_\_\_ Espesor de la pared remanente (cm): \_\_\_\_\_

RAÍCES

Expuestas: ☐

Levanta vereda (m²): \_\_\_\_\_

Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: ☐

Excesivas / Cruzadas: ☐

Bajas: ☐

Secas / Secas en los ápices: ☐

Invasión de espacio aéreo: ☐

Tocones: ☐

Con cavidades, tumores o cancro: ☐

Con mal ángulo de inserción: ☐

Codominantes: ☐

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL

Coloración anormal: ☐

Con manchas foliares: ☐

Síntomas de enfermedades: ☐

Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA

Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐

E: TRASPLANTE ☐

F: EXTRACCIÓN ☒

OBSERVACIONES

Ejemplar seco. Proceso irreversible

P. Medino

INSPECTOR DE ARBOLADO

G. Medino  
Nombre y apellido

33481824  
D.N.I.

Gallardo  
Firma

Calle: CAFAYATE 4802 LA3

Informe N° 045



**BA** Buenos Aires Ciudad

Fecha: 28 / 01 / 2026  
 Aviso: 500118007/26  
 ARME: \_\_\_\_\_

**Planilla de Inspección de Árboles**

**INFORMACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica: Liquidambar  
 Calle: COSQUIN N°/Ref.: 4671-73-75 Árbol seco: ☒ Árbol semiseco: ☐

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**  
 Altura (m): 4 D.A.P. (cm): 35 Inclínación: SI / ☒ NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐  
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐  
 Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

**FUSTE**

| Tamaño / Parte | Basal | Media | Alta |
|----------------|-------|-------|------|
| Pequeñas       |       | X     | X    |
| Grandes        |       |       |      |

Cavidades: \_\_\_\_\_ Descortezamiento: ☐  
 Fructificaciones fúngicas: ☐  
 Codominancias: ☐  
 Chorreados: ☐  
 Cavity longitudinal en el fuste (m): 1 Espesor de la pared remanente (cm): \_\_\_\_\_

**RAÍCES** Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): \_\_\_\_\_ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / ☒ NO

**RAMAS** Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐  
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐  
 Con cavidades, tumores o canchros: ☒ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

**HOJAS** Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐  
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

**A: OBJETIVOS DE LA PODA**  
 Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

**B: TIPOS DE PODA** Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

**C: CORTE DE RAÍCES** Superficial: ☐ Profundo: ☐

**D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO** ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

**OBSERVACIONES**  
PR. ALTA  
ANUECADO 7 SECO  
SIN VEREDA

**INSPECTOR DE ARBOLADO**

GASTON KERNHAN 35327623 JS  
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: COSQUIN 4611

Informe N° 046



**BA** Buenos Aires Ciudad

Fecha: 6 / 2 / 2026  
Aviso: 50162409/26  
ARME: \_\_\_\_\_

**Planilla de Inspección de Árboles**

---

**INFORMACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica: Hora.  
Calle: DELLEPIANE N°/Ref.: 5670 Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☒

---

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura (m): 6 D.A.P. (cm): 30 Inclínación: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐  
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐  
Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

---

**FUSTE**

| Tamaño / Parte | Basal | Media | Alta |
|----------------|-------|-------|------|
| Pequeñas       |       |       |      |
| Grandes        |       |       |      |

Cavidades: \_\_\_\_\_ Descortezamiento: ☒  
Fructificaciones fúngicas: ☐  
Codominancias: ☐  
Chorreados: ☐  
Cavidad longitudinal en el fuste (m): \_\_\_\_\_ Espesor de la pared remanente (cm): \_\_\_\_\_

---

**RAÍCES** Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): \_\_\_\_\_ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

---

**RAMAS** Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☒  
Secas / Secas en los ápices: ☒ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐  
Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☒ Codominantes: ☒

---

**HOJAS** Defoliación: PARCIAL TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐  
Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

---

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

**A: OBJETIVOS DE LA PODA**  
Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐  
**B: TIPOS DE PODA** Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐  
**C: CORTE DE RAÍCES** Superficial: ☐ Profundo: ☐  
**D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO** ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

---

**OBSERVACIONES**

Árbol con regresión de copa, descortezamiento en base del fuste y base de brazos ppales.  
Mitad de la copa seca.

P. Medina

---

**INSPECTOR DE ARBOLADO**

E. VILLAFANE 36905700 [Firma]  
Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: DELLEPIANE 5670

Informe N° 047



**BA** Buenos Aires Ciudad

Fecha: 7 / 1 / 2026  
 Aviso: 501453326/2r  
 ARME: \_\_\_\_\_

**Planilla de Inspección de Árboles**

---

**INFORMACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica: Ligustrum  
 Calle: Av. Escudosa N°/Ref.: 2995 Árbol seco: ☒ Árbol semiseco: ☐

---

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura (m): 8 D.A.P. (cm): 45 Inclínación: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐  
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐  
 Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

---

**FUSTE**

| Tamaño / Parte | Basal | Media | Alta |
|----------------|-------|-------|------|
| Pequeñas       |       |       |      |
| Grandes        |       |       |      |

Cavidades: \_\_\_\_\_ Descortezamiento: ☐  
 Fructificaciones fúngicas: ☐  
 Codominancias: ☐  
 Chorreados: ☐  
 Cavidad longitudinal en el fuste (m): \_\_\_\_\_ Espesor de la pared remanente (cm): \_\_\_\_\_

---

**RAÍCES** Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): \_\_\_\_\_ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

---

**RAMAS** Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐  
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐  
 Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

---

**HOJAS** Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐  
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

---

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

**A: OBJETIVOS DE LA PODA** Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐  
**B: TIPOS DE PODA** Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐  
**C: CORTE DE RAÍCES** Superficial: ☐ Profundo: ☐  
**D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO** ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☐

---

**OBSERVACIONES**  
Corresponde extracción de ejemplar seco.  
Proceso irreversible.  
Cerrar plantero por encontrarse situado en  
la ochava.  
P. Bof.

---

**INSPECTOR DE ARBOLADO**  
Gallardo, Juan 3348582+ Gallardo  
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: ESCALADA AV. 2995

Informe N° 048



**BA** Buenos Aires Ciudad

Fecha: 07 / 04 / 2026  
 Aviso: Oficio  
 ARME: \_\_\_\_\_

**Planilla de Inspección de Árboles**

**INFORMACIÓN DEL ÁRBOL**  
 Especie botánica: Alamo  
 Calle: FERNE N°/Ref.: 2214 LA1 Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**  
 Altura (m): 10 D.A.P. (cm): 40 Inclinación: ☒ SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☒  
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☒ Hacia el largo de la vereda: ☐  
 Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

**FUSTE**

| Tamaño / Parte | Basal | Media | Alta |
|----------------|-------|-------|------|
| Pequeñas       |       |       |      |
| Grandes        |       |       |      |

Cavidades: ☐ Descortezamiento: ☐  
 Fructificaciones fúngicas: ☐  
 Codominancias: ☐  
 Chorreados: ☐  
 Cavidad longitudinal en el fuste (m): \_\_\_\_\_ Espesor de la pared remanente (cm): \_\_\_\_\_

**RAÍCES** Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): \_\_\_\_\_ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

**RAMAS** Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐  
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐  
 Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

**HOJAS** Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐  
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**


**A: OBJETIVOS DE LA PODA**  
 Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐  
**B: TIPOS DE PODA** Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐  
**C: CORTE DE RAÍCES** Superficial: ☐ Profundo: ☐  
**D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO** ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

**OBSERVACIONES**  
Ejemplar inclinado en medición en la  
base (cuello de raíz)  
Se solicita Extracción  
P. ALTA

**INSPECTOR DE ARBOLADO**  
Galliahu, María 33481827 Galliahu  
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: FERRE 2214 LA1

Informe N° 049



**BA** Buenos Aires Ciudad

Fecha: 10 / 4 / 2026  
Aviso: Oficio  
ARME:

**Planilla de Inspección de Árboles**

**INFORMACIÓN DEL ÁRBOL**  
Especie botánica: Robinia pseudacacia  
Calle: Hudson N°/Ref.: 4670 Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**  
Altura (m): 4 D.A.P. (cm): 27 Inclinación: ☒ SI NO Mayor a 40°: ☒ Menor a 40°: ☐  
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☒ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐  
Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

**FUSTE**

| Tamaño / Parte | Basal | Media | Alta |
|----------------|-------|-------|------|
| Pequeñas       |       |       |      |
| Grandes        |       |       |      |

Cavidades:

Descortezamiento: ☐  
Fructificaciones fúngicas: ☐  
Codominancias: ☐  
Chorreados: ☐  
Cavidad longitudinal en el fuste (m): \_\_\_\_\_ Espesor de la pared remanente (cm): \_\_\_\_\_

**RAÍCES** Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): 37 Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

**RAMAS** Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐  
Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐  
Con cavidades, tumores o cáncros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

**HOJAS** Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐  
Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

**A: OBJETIVOS DE LA PODA**  
Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

**B: TIPOS DE PODA** Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

**C: CORTE DE RAÍCES** Superficial: ☐ Profundo: ☐

**D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO** ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

**OBSERVACIONES**  
Corresponde extracción con PRIORIDAD ALTA. Árbol inclinado (45° aprox.). Vereda a reparar 37 m². Plantera de 6.4 metros lineales (1.6 m x 1.6 m).

**INSPECTOR DE ARBOLADO**  
Julio Boyado Nombre y apellido  
27592814 D.N.I.  
Firma

Calle: HUDSON 4670

Informe N° 050



**BA** Buenos Aires Ciudad

Fecha: 26 / 1 / 2026  
 Aviso: 500100861/26  
 ARME: \_\_\_\_\_

**Planilla de Inspección de Árboles**

**INFORMACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica: Acer negundo  
 Calle: LARCAZABAL N°/Ref.: 3118 Árbol seco: ☒ Árbol semiseco: ☐

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**  
 Altura (m): 10 D.A.P. (cm): 60 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐  
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐  
 Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

**FUSTE**

| Tamaño / Parte | Basal | Media | Alta |
|----------------|-------|-------|------|
| Pequeñas       |       |       |      |
| Grandes        |       |       |      |

Cavidades: \_\_\_\_\_ Descortezamiento: ☐  
 Fructificaciones fúngicas: ☐  
 Codominancias: ☐  
 Chorreados: ☐  
 Cavidad longitudinal en el fuste (m): \_\_\_\_\_ Espesor de la pared remanente (cm): \_\_\_\_\_

**RAÍCES** Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): \_\_\_\_\_ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

**RAMAS** Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐  
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐  
 Con cavidades, tumores o canchros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

**HOJAS** Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐  
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

**A: OBJETIVOS DE LA PODA**  
 Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

**B: TIPOS DE PODA** Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

**C: CORTE DE RAÍCES** Superficial: ☐ Profundo: ☐

**D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO** ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

**OBSERVACIONES**

Árbol seco

P. alta

**INSPECTOR DE ARBOLADO**

E. VILLARINE 3695700 [Firma]  
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: LARRAZABAL 3118

Informe N° 051





Fecha: 25 / Enero / 2026

Aviso: OFICIO

ARME:

Planilla de Inspección de Árboles

**INFORMACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica: ROBINIA PSEUDOACACIA  
Calle: MARTINIANO LEGUIZAMÓN N°/Ref.: 3781 BOULEVARD Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**  
Altura (m): 2,5 D.A.P. (cm): 65 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐  
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐  
Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☒

**FUSTE**  
Cavidades: 

| Tamaño / Parte | Basal | Media | Alta |
|----------------|-------|-------|------|
| Pequeñas       | X     | X     | X    |
| Grandes        |       |       |      |

 Descortezamiento: ☐  
Fructificaciones fúngicas: ☐  
Codominancias: ☐  
Chorreos: ☐  
Grieta longitudinal en el fuste (m): Espesor de la pared remanente (cm):

**RAÍCES** Expuestas: ☐ Levanta vereda (m<sup>2</sup>): Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

**RAMAS** Quebradas / Fisuradas: ☒ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐  
Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐  
Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

**HOJAS** Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐  
Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**  
A: OBJETIVOS DE LA PODA  
Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐  
B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐  
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐  
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ E: TRASPLANTE ☐ F: EXTRACCIÓN ☒

**OBSERVACIONES**  
CORRESPONDE EXTRACCIÓN PRIORIDAD BAJA SIN REPARACIÓN DE VEREDA.

**INSPECTOR DE ARBOLADO**  
MÓNICA CHEVES 233772238  
Nombre y apellido D.N.I.

Calle: LEGUIZAMON, M. 3781

Informe N° 052



**BA** Buenos Aires Ciudad

Fecha: 31 / 03 / 2026  
Aviso: Oficio  
ARME: \_\_\_\_\_

**Planilla de Inspección de Árboles**

**INFORMACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica: FALGADO  
Calle: MURGUIONDO N°/Ref.: 3886 LA1 Árbol seco: ☒ Árbol semiseco: ☐

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**  
Altura (m): 8 D.A.P. (cm): 32 Inclinação: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐  
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐  
Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

**FUSTE**

| Tamaño / Parte | Basal | Media | Alta |
|----------------|-------|-------|------|
| Pequeñas       |       |       |      |
| Grandes        |       |       |      |

Cavidades: ☐ Descortezamiento: ☐  
Fructificaciones fúngicas: ☐  
Codominancias: ☐  
Chorreados: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): \_\_\_\_\_ Espesor de la pared remanente (cm): \_\_\_\_\_

**RAÍCES** Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): \_\_\_\_\_ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

**RAMAS** Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐  
Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐  
Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

**HOJAS** Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐  
Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

**A: OBJETIVOS DE LA PODA**  
Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

**B: TIPOS DE PODA** Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

**C: CORTE DE RAÍCES** Superficial: ☐ Profundo: ☐

**D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO** ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☐

**OBSERVACIONES**  
EJEMPLAR SECO. SE SOLICITA EXTRACCIÓN  
PRIMERIDAD ALTA  
PLANTERA APTA PARA PLANTACIÓN

**INSPECTOR DE ARBOLADO**

NOELIA MERINO 33942811  
Nombre y apellido D.N.I.

[Firma]  
Firma

Calle: MURGUIONDO 3886 LA1

Informe N° 053



**BA** Buenos Aires Ciudad

Fecha: 15 / 12 / 2025  
 Aviso: 351373209/25  
 ARME: \_\_\_\_\_

**Planilla de Inspección de Árboles**

---

**INFORMACIÓN DEL ÁRBOL** Especie botánica: Sauce  
 Calle: Zuviera N°/Ref.: 4648 Árbol seco ☒ Árbol semiseco ☐

---

**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**  
 Altura (m): 5 D.A.P. (cm): 25 Inclinação: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐  
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐  
 Copa: Desbalanceada: ☐ Descapado: ☐ Descapado y brotado: ☐

---

**FUSTE**

| Tamaño / Parte | Basal | Media | Alta |
|----------------|-------|-------|------|
| Pequeñas       |       |       |      |
| Grandes        |       |       |      |

Cavidades: \_\_\_\_\_ Descortezamiento: ☐  
 Fructificaciones fúngicas: ☐  
 Codominancias: ☐  
 Chorreados: ☐  
 Cavidad longitudinal en el fuste (m): \_\_\_\_\_ Espesor de la pared remanente (cm): \_\_\_\_\_

---

**RAÍCES** Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): \_\_\_\_\_ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

---

**RAMAS** Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐  
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐  
 Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

---

**HOJAS** Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐  
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

---

**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

**A: OBJETIVOS DE LA PODA**  
 Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

**B: TIPOS DE PODA** Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

**C: CORTE DE RAÍCES** Superficial: ☐ Profundo: ☐

**D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO** ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

---

**OBSERVACIONES**  
Ejemplar seco. Proceso irreversible  
Se solicita extracción  
P. Baja

---

**INSPECTOR DE ARBOLADO**  
Galluccio, María 33481827 Galluccio  
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: ZUVIRIA 4648

Informe N° 054



Detalles de ubicaciones y prioridades:

| PRIORIDAD | ARME      | CALLE                   | CHAPA                    | VEREDA A REPARAR (m2)  | OBSERVACIONES                                                                                                   |
|-----------|-----------|-------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALTA      | 408313726 | 27 DE FEBRERO           | 6500 LA201               | S/V                    | Ejemplar semiseco, bifurcado desde la base, con inclinación.                                                    |
| BAJA      | 408294053 | BARCA CABO DE HORNOS    | 6630 (FRENTE CASA 284)   | S/V                    | Ejemplar seco. Ubicado frente a la casa 284.                                                                    |
| MEDIA     | 408294055 | BARCA CABO DE HORNOS    | 6753                     | S/V                    | Ejemplar seco.                                                                                                  |
| ALTA      | 408313728 | BATLLE Y ORDOÑEZ        | 5854                     | S/V                    | Ejemplar semiseco y cavidades en ramas principales.                                                             |
| BAJA      | 408221841 | BATLLE Y ORDOÑEZ        | 6696                     | S/V                    | Ejemplar con cavidad longitudinal a lo largo de todo el fuste, poca pared remanente y descortezamiento.         |
| MEDIA     | 408294340 | BERGANTIN GOLETA ESPORA | 6729 (6748 FRENTE)       | S/V                    | Ejemplar con ramas quebradas/fisuradas. Ubicado sobre veredón verde.                                            |
| MEDIA     | 408294872 | BERON DE ASTRADA        | 6425                     | S/V                    | Ejemplar semiseco, con descortezamiento y defoliación parcial. Comparte plantera con otro ejemplar.             |
| MEDIA     | 408294872 | BERON DE ASTRADA        | 6425 (comparte plantera) | S/V                    | Ejemplar comparte plantera (ficus).                                                                             |
| MEDIA     | 408297238 | CAFAYATE                | 4802 LA3                 | POR RAICES 282m (64PG) | Ejemplar seco. Reparación de acera enviada por orden ARME 408294350 de corte de raíces.                         |
| ALTA      | 408295092 | COSQUIN                 | 4611                     | S/V                    | Ejemplar seco y ahuecado.                                                                                       |
| MEDIA     | 408295098 | DELLEPIANE              | 5670                     | S/V                    | Ejemplar semiseco, con defoliación parcial, descortezamiento en la base del fuste y base de brazos principales. |
| BAJA      | 408294571 | ESCALADA AV.            | 2995                     | 2m (HA)                | Ejemplar seco. Cerrar plantera por interferencia con la ochava. Vereda ARME 408294573.                          |
| ALTA      | 408313732 | FERRE                   | 2214 LA1                 | S/V                    | Ejemplar inclinado, con pudrición en la base -cuello de la raíz-.                                               |
| ALTA      | 408313522 | HUDSON                  | 4670                     | 37m (64PG)             | Ejemplar inclinado. Vereda ARME 408313772. Reparación de plantera de 1,6x1,6m (6,4ml).                          |
| ALTA      | 408295190 | LARRAZABAL              | 3118                     | S/V                    | Ejemplar seco.                                                                                                  |
| BAJA      | 408294579 | LEGUIZAMON, M.          | 3781                     | S/V                    | Ejemplar descopado y brotado, con cavidades.                                                                    |
| ALTA      | 408313762 | MURGUIONDO              | 3886 LA1                 | S/V                    | Ejemplar seco con inclinación leve.                                                                             |
| BAJA      | 408297461 | ZUVIRIA                 | 4648                     | S/V                    | Ejemplar seco.                                                                                                  |



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** ANEXO Planillas Insp y fotos ABRIL 2026

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 37 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
Date: 2026.05.21 16:47:59 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales  
Date: 2026.05.21 16:47:59 -03:00