



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

AVISO:	<b>659383 SSEMERG</b>	FECHA DE RELEVAMIENTO:	<b>8/4/2026</b>
ARME			
UBICACIÓN DEL ARBOL			
CALLE	<b>San Pedrito</b>	N°	<b>3390</b>

ESPECIE BOTANICA	<b>Palo Borracho</b>		
ARBOL SECO		ARBOL SEMISECO	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
		INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45°
ALTURA APROX (m)	<b>12</b>		Menor a 45°
DAP (cm)	<b>90</b>	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle
			Hacia la propiedad
			Hacia el largo de la vereda
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	<i>Cavidades</i>		CODOMINANCIAS
	basal	media	alta
	pequeñas		
	grandes		
			CHORREADOS
			Cavidad longitudinal en el fuste (m)
			Espesor de pared remanente (cm)
RAIZ	Expuesta		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO
	Levanta vereda: m2		
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas		Codominancias
	Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones
	Bajas		Que invaden espacio aéreo
Excesivas/ Cruzadas		Ancho Vereda	Cod Baldosa
HOJAS	De coloración anormal		Síntomas de enfermedades
	Con manchas foliares		Defoliación total / parcial
	Con signos de insectos		

**Recomendaciones del inspector:**

**A: Objetivos de poda:** Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica

**B: Tipos de poda:** Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

<b>C: Extracción</b>	<b>D: Tratamiento sanitario</b>	<b>E: Trasplante</b>	<b>F: Corte de raíces</b>	SUPEFRFICIAL
			Poda	PROFUNDA

Observaciones:

Poda de balanceo

Datos del Inspector/Verificador		17605640
---------------------------------	--	----------



San Pedrito 3390 Antes



San Pedrito 3390

Despues



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

AVISO:	1658081 SSEMERG	FECHA DE RELEVAMIENTO:	8/4/2026
ARME			
UBICACIÓN DEL ARBOL			
CALLE	Echeandia	N°	4656

ESPECIE BOTANICA	LIGUSTRO		
ARBOL SECO		ARBOL SEMISECO	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
		INCLINACION: SI / NO	Mayor a 45°
ALTURA APROX (m)	6		Menor a 45°
DAP (cm)	10	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle
			Hacia la propiedad
			Hacia el largo de la vereda
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	Cavidades		CODOMINANCIAS
	basal	media	alta
	pequeñas		
	grandes		
			CHORREADOS
			Cavidad longitudinal en el fuste (m)
			Espesor de pared remanente (cm)
RAIZ	Expuesta		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO
	Levanta vereda: m2		
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas		Codominancias
	Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones
	Bajas		Que invaden espacio aéreo
Excesivas/ Cruzadas		Ancho Vereda	Cod Baldosa
HOJAS	De coloración anormal		Síntomas de enfermedades
	Con manchas foliares		Defoliación total / parcial
	Con signos de insectos		

**Recomendaciones del inspector:**

**A: Objetivos de poda:** Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica

**B: Tipos de poda:** Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción	D: Tratamiento sanitario	E: Trasplante	F: Corte de raíces	SUPEFRFICIAL
			Poda	PROFUNDA

Observaciones:

Poda de Formación y balanceo

Datos del Inspector/Verificador		17605640
---------------------------------	--	----------



Echeandia 4656

F.I



Echeandia 4656

F.F