



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ Extracciones de emergencia - Ley 3263 - EX-2026-25147174-GCABA-COMUNA4

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes n° 3263, n° 1777, Ley n° 6684, los Decretos n° 360/23, 387/23, 110/2020, 371/13, 166/GCBA/13 y su modificatorio, las actas N° 7647; 7755; 7756; 7757; 7785; 7786; 7787; 7860; 7861; 7875; 7876; 7877; 7878; 7879; 7880; 7881; 7882; 7883; 7884; 7885; 7886; 7887; 7888; 7889; 7890; 7891; 7892; 7893; el EX-2026-25147174-GCABA-COMUNA4; los informes IF-2026-25147985-GCABA-COMUNA4; IF-2026-25148350-GCABA-COMUNA4 y;

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 127 que las Comunas son unidades de gestión política y administrativa con competencias territorial;

Que, asimismo, el artículo 128 de la citada Constitución, dispone que las Comunas ejercen funciones de planificación, ejecución y control, en forma exclusiva o concurrente con el Gobierno de la Ciudad, respecto a las materias de su competencia;

Que, en ese sentido, se sancionó la Ley N° 1.777, la cual especifica en su artículo 10 que las Comunas tienen a su cargo en forma exclusiva: a) la planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente y b) la planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento de los espacios verdes, de conformidad con la Ley de presupuesto";

Que, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Constitución de la Ciudad y la Ley N° 1.777, el Poder Ejecutivo dictó oportunamente el Decreto N° 371/13, por medio del cual, entre otras cuestiones, transfirió a las Comunas las misiones, funciones y responsabilidades primarias relativas al mantenimiento de los espacios de la Ciudad, con las excepciones previstas en su Anexo I;

Que, en la misma línea, emitió el Decreto N° 166/13 y su modificatorio N° 55-GCABA/14, a través del cual se transfirió a las Comunas algunas de las misiones y funciones establecidas en la Ley N° 3.263;

Que, posteriormente mediante Decreto N° 110/20 se modificaron los Decretos antes citados a fin de ampliar el proceso de transferencias a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en relación a los espacios bajo su órbita, como asimismo sobre la gestión del arbolado público urbano;

Que, de esta forma el art. 1° del Decreto N° 166/13 (modificado por el Decreto N° 110/20) transfiere a las comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3.263 de Arbolado Público Urbano, con excepción de las prescriptas por incisos a, b, e y f del artículo 3°; los

artículos 4°, 6° y 7°; los incisos b y c del artículo 14; los incisos e y f del artículo 15; y los artículos 16, 20 y 21;

Que, en este sentido, el art. 4° del Decreto mencionado transfiere a las Comunas las responsabilidades primarias relativas al mantenimiento integral del arbolado público urbano, el cual comprende a las especies arbóreas, las palmeras y las arbustivas manejadas como árboles, que conforman el arbolado de alineación, así como los implantados en otros bienes del dominio público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por la Ley N° 1.777;

Que, la Ley N° 3263 tiene por objeto proteger e incrementar el Arbolado Público Urbano, implementando los requisitos técnicos y administrativos a los que ajustar las tareas de intervención sobre los mismos;

Que, asimismo, prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que, en tal sentido, el citado artículo prevé que “La Autoridad de Aplicación podrá efectuar estas tareas cuando: a) El árbol esté seco. b) Por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación. c) Asimismo, en caso de ser técnicamente imposible practicar el trasplante, según lo dispuesto en el artículo 14, la Autoridad de Aplicación podrá talar o extraer ejemplares sólo en las siguientes circunstancias. d) Para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes. e) Cuando impidan u obstaculicen el trazado o realización de obras públicas. f) Por el trazado o mantenimiento de un servicio público. g) Cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo. h) Cuando por su localización resulte imposible ubicar las entradas de vehículos necesarias para cumplir con los requerimientos de estacionamiento y carga y descarga dispuestos por el Código de Planeamiento Urbano para el uso correspondiente. Siempre que no mediaran situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente”;

Qué, asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaran situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que, de acuerdo a lo que surge de los informes de inspección, oportunamente realizados, corresponde efectuar la extracción urgente de los ejemplares arbóreos ubicados en los espacios que se detallan en el ANEXO I IF-2026-25147985-GCABA-COMUNA4, y que, a todos sus efectos, forma parte de la presente resolución, dándole a los mismos, prioridad de EMERGENCIA;

Que la Gerencia Operativa de Gestión Comunal mediante el informe N° IF-2026-25148350-GCABA-COMUNA4, informó que por las actuaciones citadas en el visto tramitan las extracciones de emergencia de los árboles situados en el ámbito de esta comuna 4, que a continuación se detallan:

DIRECCION	ALTURA	REFERENCIA
SAN ANTONIO	971	
CORRALES	1348	FTE
CORRALES	1512	FTE
CORRALES	1614	LD
G. DIAS	454	
JORGE	2251	FTE

HORNOS	896	
TILCARA	3023	
A. DE VEDIA	3174	LA
BARRIO CATALINAS	N°35	
EDIFICIO 20		
BARRIO CATALINAS	N°77	
EDIFICIO33		
BARRIO CATALINAS	N°36	
PULMON 2		
BARRIO CATALINAS	N° 5	
PULMON 5		
CHUBUT	1397	LA
DEFENSA	1669	
DRUMOND	2185	2+
FALUCHO	385	
HTAL RAWSON	EJ 1	
IRIARTE	1677	FTE LA
NATAL	2542	
AV. V. SARSFIELD	1881	LA
AV. CASEROS 3250 -	EJ 1	
TEMPLETE		
AV. CASEROS 3250 -	EJ 2	
TEMPLETE		
AV. CASEROS 3250 -	EJ 3	
TEMPLETE		
AV. CASEROS 3250 -	EJ 4	
TEMPLETE		
AV. CASEROS 3250 -	EJ 5	
TEMPLETE		
AV. CASEROS 3250 -	EJ 6	
TEMPLETE		
D. CABRED	4738	

Que, por Expediente N° EX-2026-25147174-GCABA-COMUNA4 ante el potencial riesgo y el peligro inminente que ello implica para la integridad física y bienes de las personas, tramitan las extracciones de emergencia de las distintas especies arbóreas según se detallan en los informes técnicos del citado expediente;

Que la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano; Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Ley la n°1.777 y el Decreto n°166/13;

LA PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N°4
RESUELVE:

Artículo 1 °. - Autorízase a la empresa ECOLOGIA URBANA S.R.L (CUIT: 30-68725648-0), destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, a realizar las tareas de extracción de los ejemplares arbóreos ubicados en los espacios que a continuación se detallan, y a que todos sus efectos forman parte de esta Resolución:

DIRECCION	ALTURA	REFERENCIA
SAN ANTONIO	971	

CORRALES	1348	FTE
CORRALES	1512	FTE
CORRALES	1614	LD
G. DIAS	454	
JORGE	2251	FTE
HORNOS	896	
TILCARA	3023	
A. DE VEDIA	3174	LA
BARRIO CATALINAS EDIFICIO 20	N°35	
BARRIO CATALINAS EDIFICIO33	N°77	
BARRIO CATALINAS PULMON 2	N°36	
BARRIO CATALINAS PULMON 5	N° 5	
CHUBUT	1397	LA
DEFENSA	1669	
DRUMOND	2185	2+
FALUCHO	385	
HTAL RAWSON	EJ 1	
IRIARTE	1677	FTE LA
NATAL	2542	
AV. V. SARSFIELD	1881	LA
AV. CASEROS 3250 - TEMPLETE	EJ 1	
AV. CASEROS 3250 - TEMPLETE	EJ 2	
AV. CASEROS 3250 - TEMPLETE	EJ 3	
AV. CASEROS 3250 - TEMPLETE	EJ 4	
AV. CASEROS 3250 - TEMPLETE	EJ 5	
AV. CASEROS 3250 - TEMPLETE	EJ 6	
D. CABRED	4738	

Artículo 2°. - Efectuadas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberá plantar nuevo ejemplar en el lugar liberado por el ejemplar extraído, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N 3263.

Artículo 3°. - Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, Archívese

Digitally signed by Silvia Monica MILLARA
Date: 2026.06.03 13:07:45 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

ACTA	CALLE	ALTURA	REFERENCIA	ESPECIE	ALTURA	DAP
7647	SAN ANTONIO	971		FRESNO-Fraxinus sp-	8	35
7755	CORRALES	1348	FTE	PEZUÑA DE VACA - Bauhinia forficata	7	30
7756	CORRALES	1512	FTE	JACARANDA - Jacaranda mimosifolia	13	70
7757	CORRALES	1614	LD	LIMPIATUBO - Callistemon citrinus	6	30
7785	G. DIAS	454		FRESNO- Fraxinus pennsylvanica	9	40
7786	JORGE	2251	FTE	FRESNO- Fraxinus pennsylvanica	7	30
7787	HORNOS	896		FRESNO- Fraxinus pennsylvanica	9	40
7860	TILCARA	3023		FRESNO-Fraxinus sp-	4	30
7861	A. DE VEDIA	3174	LA	PARAÍSO -Melia azedarach-	12	65
7875	BARRIO CATALINAS EDIFICIO 20	N°35		CIRUELO - Prunus sp.	6	45
7876	BARRIO CATALINAS EDIFICIO33	N°77		ROBINIA - Robinia pseudoacacia	5	25
7877	BARRIO CATALINAS PULMON 2	N°36		NN	4	20
7878	BARRIO CATALINAS PULMON 5	N° 5		ÁLAMO NEGRO - Populus nigra	22	90
7879	CHUBUT	1397	LA	ROBINIA - Robinia pseudoacacia	8	40
7880	DEFENSA	1669		FRESNO - Fraxinus sp.	13	70
7881	DRUMOND	2185	2+	FRESNO - Fraxinus pennsylvanica	5	15
7882	FALUCHO	385		Robinia sp. (Robinia)	8	25
7883	HTAL RAWSON	EJ 1		ROBINIA - Robinia pseudoacacia	14	60
7884	IRIARTE	1677	FTE LA	SAUCE (Salix spp.)	12	70
7885	NATAL	2542		Fraxinus sp- Fresno	5	50
7886	AV. V. SANSFIELD	1881	LA	LIGUSTRO VARIEGADO - Ligustrum lucidum f. aureovariegata	6	20
7887	AV. CASEROS 3250 - TEMPLETE	EJ 1		ACER - Acer negundo	10	60
7888	AV. CASEROS 3250 - TEMPLETE	EJ 2		ACER - Acer negundo	4	15
7889	AV. CASEROS 3250 - TEMPLETE	EJ 3		ACER - Acer negundo	7	20
7890	AV. CASEROS 3250 - TEMPLETE	EJ 4		ACER - Acer negundo	11	50
7891	AV. CASEROS 3250 - TEMPLETE	EJ 5		ACER - Acer negundo	12	50
7892	AV. CASEROS 3250 - TEMPLETE	EJ 6		ACER - Acer negundo	14	50
7893	D. CABRED	4738		Tilo (Tilia sp)	4	40

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____ Arme: _____ Fecha de relevamiento: 17/02/2026

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: FRESNO-Fraxinus sp-

Calle: SAN ANTONIO N° 971 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 8 DAP (cm): 35 Inclínación: NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: cavidades ☐ Codominancias ☐ Chorreados
basal media alto
Pequeñas Cuidad longitudinal en el fuste (m): _____
Grandes Espesor de pared remanente (cm): _____

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda (m2) ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Bajas ☐ Secas/secas en las puntas ☐ Quebradas/fisuradas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades/tumores/cancros ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación total ☐ Con signos de insectos
☐ Con manchas foliares ☐ Defoliación parcial ☐ Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA
☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado
☐ Balanceo

C: EXTRACCIÓN
☒ EXTRACCIÓN C/VEREDA
☐ EXTRACCIÓN S/VEREDA
☐ EXTRACCIÓN C/CIERRE

D: CORTE DE RAÍCES
☐ Superficial
☐ Profundo

E: MANTENIMIENTO
☐ BANDA ANTIHORMIGAS
☐ TUTORADO

F: PLANTACIÓN
☐ PLANTACIÓN
☐ CIERRE PLANTERA
☐ APERTURA DE PLANTERA
☐ REDUCIR PLANTERA
☐ AMPLIAR PLANTERA
☐ CORRER PLANTERA

G: SEGUIMIENTO
☐

OBSERVACIONES:

Se realiza la extracción de emergencia del ejemplar debido a que se encontraba con el fuste partido transversalmente con riesgo de quiebre y caída.

N° DE RECLAMO: EMERGENCIA

INSPECTOR / VERIFICADOR

PRIORIDAD: EME
RIESGO: EME

Andrea Belén Alegre
Nombre y Apellido


Firma

36.238.662
DNI

CALLE: SAN ANTONIO 971



INFORME N° 7647

Aviso: _____

Arme: _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: PEZUÑA DE VACA - Bauhinia forficata

Calle: CORRALES N° 1348 FTE ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 7 DAP (cm): 30 Inclínación: NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m):
Espesor de pared remanente (cm):

RAIZ

☐ Expuesta ☐ Levanta vereda (m2) ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

RAMAS

☒ Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Bajas ☐ Secas/secas en las puntas ☒ Quebradas/fisuradas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades/tumores/cancros ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación total ☐ Con signos de insectos
☐ Con manchas foliares ☐ Defoliación parcial ☐ Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado
☐ Balanceo

C: EXTRACCION

☐ EXTRACCION C/VEREDA
☒ EXTRACCION S/VEREDA
☐ EXTRACCION C/CIERRE

D: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profundo

E : MANTENIMIENTO

☐ BANDA ANTIHORMIGAS
☐ TUTORADO

F: PLANTACION

☐ PLANTACION
☐ CIERRE PLANTERA
☐ APERTURA DE PLANTERA
☐ REDUCIR PLANTERA
☐ AMPLIAR PLANTERA
☐ CORRER PLANTERA

G: SEGUIMIENTO

OBSERVACIONES:

Ejemplar con ramas principales quebradas por fuertes vientos. Se realizó extracción de emergencia debido a su estado estructural comprometido.

	Superficie		
	Código		
	K		
	Pluviales		
	Cordón		
	M2 totales		

INSPECTOR / VERIFICADOR

PRIORIDAD: EME
RIESGO: EME

Noemí Huanca Quispe
Nombre y Apellido


Firma

42199155
DNI

CALLE: CORRALES 1348 FTE



INFORME N°7755

Aviso: _____

Arme: _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: JACARANDA - *Jacaranda mimosifolia*

Calle: CORRALES N° 1512 FTE ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 13 DAP (cm): 70 Inclínación: NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			X
Grandes	X		

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m):
Espesor de pared remanente (cm):

RAIZ

☒ Expuesta ☐ Levanta vereda (m2) ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Bajas ☐ Secas/secas en las puntas ☐ Quebradas/fisuradas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades/tumores/cancros ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación total ☐ Con signos de insectos
☐ Con manchas foliares ☐ Defoliación parcial ☐ Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado
☐ Balanceo

C: EXTRACCION

☐ EXTRACCION C/VEREDA
☐ EXTRACCION S/VEREDA
☒ EXTRACCION C/CIERRE

D: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profundo

E : MANTENIMIENTO

☐ BANDA ANTIHORMIGAS
☐ TUTORADO

F: PLANTACION

☐ PLANTACION
☒ CIERRE PLANTERA
☐ APERTURA DE PLANTERA
☐ REDUCIR PLANTERA
☐ AMPLIAR PLANTERA
☐ CORRER PLANTERA

G: SEGUIMIENTO

OBSERVACIONES: Árbol caído, descalzado desde la base, sobre vehículo, generando daños materiales y corte de calle. Se realizó la extracción de emergencia. Por su cercanía a pluviales, se solicita el cierre de plantera.

Superficie	2	
Código	HA	
K		
Pluviales		
Cordón		
M2 totales	2	

INSPECTOR / VERIFICADOR

PRIORIDAD: EME
RIESGO: EME

Noemí Huanca Quispe
Nombre y Apellido


Firma

42199155
DNI

CALLE: CORRALES 1512 FTE



INFORME N° 7756

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____

Arme: _____

Fecha de relevamiento: 17/03/2026

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: LIMPIATUBO - *Callistemon citrinus*

Calle: CORRALES N° 1614 LD ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 6 DAP (cm): 30 Inclinação: NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m):
Espesor de pared remanente (cm):

RAIZ

☒ Expuesta ☐ Levanta vereda (m2) ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Bajas ☐ Secas/secas en las puntas ☐ Quebradas/fisuradas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades/tumores/cancros ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación total ☐ Con signos de insectos
☐ Con manchas foliares ☐ Defoliación parcial ☐ Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado
☐ Balanceo

C: EXTRACCION

☐ EXTRACCION C/VEREDA
☒ EXTRACCION S/VEREDA
☐ EXTRACCION C/CIERRE

D: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profundo

E : MANTENIMIENTO

☐ BANDA ANTIHORMIGAS
☐ TUTORADO

F: PLANTACION

☐ PLANTACION
☐ CIERRE PLANTERA
☐ APERTURA DE PLANTERA
☐ REDUCIR PLANTERA
☐ AMPLIAR PLANTERA
☐ CORRER PLANTERA

G: SEGUIMIENTO

OBSERVACIONES:

Ejemplar caído en la vía pública, obstruyendo parcialmente la circulación en vereda. Se realizó extracción de emergencia para despejar la zona.

	Superficie		
	Código		
	K		
	Pluviales		
	Cordón		
	M2 totales		

INSPECTOR / VERIFICADOR

PRIORIDAD: EME
RIESGO: EME

Noemí Huanca Quispe
Nombre y Apellido


Firma

42199155
DNI

CALLE: CORRALES 1614 LD



INFORME N°7757

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: 1658665

Arme:

Fecha de relevamiento: 09/04/2026

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: FRESNO- Fraxinus pennsylvanica

Calle: GONCALVES DIAZ

N° 454

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 9

DAP (cm): 40

Inclinación: NO

Mayor a 40°

Menor a 40°

Orientación de la inclinación

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

Descopado

Descopado y brotado

Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: cavidades

basal

media

alto

Pequeñas

Grandes

Fructificaciones fúngicas

Codominancias

Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m):

Espesor de pared remanente (cm):

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda (m2)

Provoca fisuras en el frente de la propiedad

RAMAS

Tocones

Excesivas/cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Bajas

Secas/secas en las puntas

Quebradas/fisuradas

Codominancias

Con cavidades/tumores/cancros

Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Defoliación total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación parcial

Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado
- Balanceo

C: EXTRACCION

- EXTRACCION C/VEREDA
- EXTRACCION S/VEREDA
- EXTRACCION C/CIERRE

D: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profundo

E : MANTENIMIENTO

- BANDA ANTIHORMIGAS
- TUTORADO

F: PLANTACION

- PLANTACION
- CIERRE PLANTERA
- APERTURA DE PLANTERA
- REDUCIR PLANTERA
- AMPLIAR PLANTERA
- CORRER PLANTERA

G: SEGUIMIENTO

OBSERVACIONES:

Ejemplar presenta pérdida de anclaje radicular con levantamiento de vereda en la base, producto de un impacto vehicular.

La inclinación resultante hacia la calzada y el compromiso estructural de las raíces de sostén generan un riesgo inminente de caída, determinándose su extracción

Superficie		
Código		
K		
Pluviales		
Cordón		
M2 totales		

INSPECTOR / VERIFICADOR

PRIORIDAD: EME
RIESGO: EME

Agustina Edith Peruski
Nombre y Apellido


Firma

42614677
DNI

CALLE: GONCALVES DIAZ 454



INFORME N° 7785

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: Arme: Fecha de relevamiento:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica:
Calle: N° Árbol Seco Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
Altura aprox. (m): DAP (cm): Inclinación: SI ☒ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☒ Hacia el largo de la vereda
☐ Descapado ☐ Descapado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Cavidad longitudinal en el fuste (m):
Espesor de pared remanente (cm):

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda (m2) ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Bajas ☐ Secas/secas en las puntas ☐ Quebradas/fisuradas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades/tumores/cancros ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación total ☐ Con signos de insectos
☐ Con manchas foliares ☐ Defoliación parcial ☐ Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☒ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado
☐ Balanceo

C: EXTRACCION

☐ EXTRACCION C/VEREDA
☒ EXTRACCION S/VEREDA
☐ EXTRACCION C/CIERRE

D: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profundo

E : MANTENIMIENTO

☐ BANDA ANTIHORMIGAS
☐ TUTORADO

F: PLANTACION

☐ PLANTACION
☒ CIERRE PLANTERA
☐ APERTURA DE PLANTERA
☐ REDUCIR PLANTERA
☐ AMPLIAR PLANTERA
☐ CORRER PLANTERA

G: SEGUIMIENTO

OBSERVACIONES:

Se realizó la extracción del ejemplar debido al descalze e inclinación crítica con interferencia directa con columna de alumbrado público.
Se requiere el cierre de la plantera por su cercanía con la infraestructura urbana

	Superficie		
	Código		
	K		
	Pluviales		
	Cordón		
	M2 totales		

INSPECTOR / VERIFICADOR


PRIORIDAD: EME
RIESGO: EME

Agustina Edith Peruski
Nombre y Apellido


Firma

42614677
DNI

CALLE: JORGE 2251 FTE



Jorge 2251 fte in



Jorge 2251 fte fin

INFORME N° 7786

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: 1658249

Arme:

Fecha de relevamiento: 09/04/2026

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: FRESNO- Fraxinus pennsylvanica

Calle: GRAL HORNOS

N° 896

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 9

DAP (cm): 40

Inclinación: NO

Mayor a 40°

Menor a 40°

Orientación de la inclinación

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

Descopado

Descopado y brotado

Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: cavidades

basal

media

alto

Pequeñas

Grandes

Fructificaciones fúngicas

Codominancias

Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m):

Espesor de pared remanente (cm):

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda (m2)

Provoca fisuras en el frente de la propiedad

RAMAS

Tocones

Excesivas/cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Bajas

Secas/secas en las puntas

Quebradas/fisuradas

Codominancias

Con cavidades/tumores/cancros

Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Defoliación total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación parcial

Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- Reducción Riesgo
- Eliminar interferencias
- Adecuación al sitio
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- Formación
- Limpieza
- Aclareo
- Refaldado
- Terciado
- Balanceo

C: EXTRACCION

- EXTRACCION C/VEREDA
- EXTRACCION S/VEREDA
- EXTRACCION C/CIERRE

D: CORTE DE RAÍCES

- Superficial
- Profundo

E : MANTENIMIENTO

- BANDA ANTIHORMIGAS
- TUTORADO

F: PLANTACION

- PLANTACION
- CIERRE PLANTERA
- APERTURA DE PLANTERA
- REDUCIR PLANTERA
- AMPLIAR PLANTERA
- CORRER PLANTERA

G: SEGUIMIENTO

OBSERVACIONES:

Se realizó la extracción del ejemplar debido a una fractura expuesta en el fuste principal que comprometió totalmente su estabilidad.

El daño estructural irreversible generaba un riesgo inminente de caída, lo que motivó la remoción inmediata del resto del ejemplar para asegurar la zona

Superficie		
Código		
K		
Pluviales		
Cordón		
M2 totales		

INSPECTOR / VERIFICADOR

PRIORIDAD: EME
RIESGO: EME

Agustina Edith Peruski
Nombre y Apellido


Firma

42614677
DNI

CALLE: GRAL HORNOS 896



INFORME N° 7787

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____ Arme: _____ Fecha de relevamiento: 20/03/2026

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: FRESNO-Fraxinus sp-

Calle: TILCARA N° 3023 ☐ Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 4 DAP (cm): 30 Inclínación: NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☒ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas	☐	☐	☐
Grandes	☐	☐	☐

☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____

Espesor de pared remanente (cm): _____

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda (m2) ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

RAMAS

☐ Tocones	☐ Excesivas/cruzadas	☒ Con mal ángulo de inserción
☐ Bajas	☒ Secas/secas en las puntas	☐ Quebradas/fisuradas
☐ Codominancias	☐ Con cavidades/tumores/cancros	☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal	☐ Defoliación total	☐ Con signos de insectos
☐ Con manchas foliares	☐ Defoliación parcial	☐ Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA	B: TIPOS DE PODA	C: EXTRACCIÓN	F: PLANTACIÓN
☐ Reducción Riesgo	☐ Formación	☐ EXTRACCIÓN C/VEREDA	☐ PLANTACIÓN
☐ Eliminar interferencias	☐ Limpieza	☐ EXTRACCIÓN S/VEREDA	☐ CIERRE PLANTERA
☐ Adecuación al sitio	☐ Aclareo	☒ EXTRACCIÓN C/CIERRE	☐ APERTURA DE PLANTERA
☐ Regulación de estructura	☐ Refaldado	D: CORTE DE RAÍCES	☐ REDUCIR PLANTERA
	☐ Terciado	☐ Superficial	☐ AMPLIAR PLANTERA
	☐ Balanceo	☐ Profundo	☐ CORRER PLANTERA
		E : MANTENIMIENTO	G: SEGUIMIENTO
		☐ BANDA ANTIHORMIGAS	☐
		☐ TUTORADO	

OBSERVACIONES:

Ejemplar descopado y rebrotado, se realiza extracción de emergencia con cierre de plantera.

N° DE RECLAMO: EMERGENCIA

INSPECTOR / VERIFICADORPRIORIDAD: Emergencia
RIESGO: EmergenciaAndrea Belén Alegre
Nombre y Apellido
Firma36.238.662
DNI

CALLE: TILCARA 3023



INFORME N° 7860



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____ Arme: _____ Fecha de relevamiento 14/03/2026

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: PARAÍSO -Melia azedarach-
Calle: AGUSTÍN DE VEDIA N° 3174 LA ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
Altura aprox. (m) 12 DAP (cm): 65 Inclinação: NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: cavidades		
Pequeñas	basal	media
Grandes		

☐ Codominancias ☐ Chorreados
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____
Espesor de pared remanente (cm): _____

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda (m2) ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☒ Con mal ángulo de inserción
☐ Bajas ☒ Secas/secas en las puntas ☐ Quebradas/fisuradas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades/tumores/cancros ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación total ☐ Con signos de insectos
☐ Con manchas foliares ☐ Defoliación parcial ☐ Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA ☐ Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Adecuación al sitio ☐ Regulación de	B: TIPOS DE PODA ☐ Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Terciado ☐ Balanceo	C: EXTRACCION ☐ EXTRACCION C/VEREDA ☒ EXTRACCION S/VEREDA ☐ EXTRACCION C/CIERRE D: CORTE DE RAÍCES ☐ Superficial ☐ Profundo E: MANTENIMIENTO ☐ BANDA ANTIHORMIGAS ☐ TUTORADO	F: PLANTACION ☐ PLANTACION ☐ CIERRE PLANTERA ☐ APERTURA DE PLANTERA ☐ REDUCIR PLANTERA ☐ AMPLIAR PLANTERA ☐ CORRER PLANTERA G: SEGUIMIENTO ☐
---	--	--	---

OBSERVACIONES:

Ejemplar seco con peligro de caída. Se realiza extracción de emergencia

N° DE RECLAMO: EMERGENCIA

INSPECTOR / VERIFICADOR

PRIORIDAD: Emergencia
RIESGO: Emergencia

Andrea Belén Alegre
Nombre y Apellido

Firma

36.238.662
DNI

CALLE: AGUSTIN DE VEDIA 3174 LA





Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____ Arme: _____ Fecha de relevamiento: 27/04/2026

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: CIRUELO - Prunus sp.
Calle: BARRIO CATALINAS EDIFICIO 20 N° 35 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
Altura aprox. (m) 6 DAP (cm): 45 Inclinación: NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☒ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE
Descortezamiento: cavidades ☒ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados
Pequeñas ☐ basal ☐ media ☐ alto ☐ Cuidad longitudinal en el fuste (m):
Grandes ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ Espesor de pared remanente (cm):

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda (m2) ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

RAMAS ☒ Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Bajas ☒ Secas/secas en las puntas ☐ Quebradas/fisuradas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades/tumores/cancros ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☒ Defoliación total ☐ Con signos de insectos
☐ Con manchas foliares ☐ Defoliación parcial ☐ Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR
A: OBJETIVOS DE LA PODA B: TIPOS DE PODA C: EXTRACCION F: PLANTACION
☐ Reducción Riesgo ☐ Formación ☐ EXTRACCION C/VEREDA ☐ PLANTACION
☐ Eliminar interferencias ☐ Limpieza ☒ EXTRACCION S/VEREDA ☐ CIERRE PLANTERA
☐ Adecuación al sitio ☐ Aclareo ☐ EXTRACCION CON CIERRE DE PLANTERA ☐ APERTURA DE PLANTERA
☐ Regulación de ☐ Refaldado ☐ D: CORTE DE RAÍCES ☐ AMPLIACION DE PLANTERA
☐ Terciado ☐ SUPERFICIAL ☐ REDUCCION DE PLANTERA
☐ Balanceo ☐ PROFUNDO ☐ CORRER PLANTERA
E: MANTENIMIENTO G: SEGUIMIENTO H: VEREDA ELEVADA
☐ BANDA ANTIHORMIGAS ☐ ☐
☐ TUTORADO

OBSERVACIONES: Ejemplar de pequeño porte totalmente seco, el mismo no presenta signos de tejido vital.
Se recomienda la extracción para mitigar riesgos.
Superficie (M2):
Codigo de Baldosa :
Pluvial:
Cordón :
K:
Sup total (M2):

INSPECTOR / VERIFICADOR PRIORIDAD: EME
RIESGO: EME

Mariana Trejo
Nombre y Apellido
Firma
41913010
DNI

CALLE: BARRIO CATALINAS EDIFICIO 20 Ejemplar N° 35



INFORME N° 7875



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____ Arme: _____ Fecha de relevamiento 13/02/2026

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: ROBINIA - Robinia pseudoacacia
Calle: BARRIO CATALINAS SUR (MODULO 3A) N° N°77 EDIFICIO 33 ☐ Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
Altura aprox. (m) 5 DAP (cm): 25 Inclinación: NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☒ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____
Espesor de pared remanente (cm): _____

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda (m2) ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

RAMAS ☒ Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Bajas ☐ Secas/secas en las puntas ☐ Quebradas/fisuradas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades/tumores/cancros ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación total ☐ Con signos de insectos
☐ Con manchas foliares ☒ Defoliación parcial ☐ Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA ☐ Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Adecuación al sitio ☐ Regulación de	B: TIPOS DE PODA ☐ Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Terciado ☐ Balanceo	C: EXTRACCION ☐ EXTRACCION C/VEREDA ☒ EXTRACCION S/VEREDA ☐ EXTRACCION CON CIERRE DE PLANTERA D: CORTE DE RAÍCES ☐ SUPERFICIAL ☐ PROFUNDO	F: PLANTACION ☐ PLANTACION ☐ CIERRE PLANTERA ☐ APERTURA DE PLANTERA ☐ AMPLIACION DE PLANTERA ☐ REDUCCION DE PLANTERA ☐ CORRER PLANTERA
		E: MANTENIMIENTO ☐ BANDA ANTIHORMIGAS ☐ TUTORADO	G: SEGUIMIENTO ☐ H: VEREDA ELEVADA ☐

OBSERVACIONES: Se relevo el ejemplar y se constato que este se encuentra senescente, con descortezamientos atipicos al comportamiento fisiologico de la especie por lo que se recomienda su pronta extracción.

Superficie (M2) _____
Codigo de Baldosa _____
Pluvial _____
Cordón _____
K _____ PRIORIDAD: _____ EME _____
Sup total (M2) _____ RIESGO: _____ EME _____


INSPECTOR / VERIFICADOR

Agustina Peruski
Nombre y Apellido

Firma

42614677
DNI

CALLE: N77 MODULO 3A EDIFICIO 33



INFORME N° 7876



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____ Arme: _____ Fecha de relevamiento: 27/04/2026

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: NN
Calle: BARRIO CATALINAS PULMON 2 N° 36 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
Altura aprox. (m) 4 DAP (cm): 20 Inclinación: NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☒ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados
Cavidad longitudinal en el fuste (m):
Espesor de pared remanente (cm):

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda (m2) ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Bajas ☐ Secas/secas en las puntas ☐ Quebradas/fisuradas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades/tumores/cancros ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☒ Defoliación total ☐ Con signos de insectos
☐ Con manchas foliares ☐ Defoliación parcial ☐ Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de

B: TIPOS DE PODA
☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado
☐ Balanceo

C: EXTRACCION
☐ EXTRACCION C/VEREDA
☒ EXTRACCION S/VEREDA
☐ EXTRACCION CON CIERRE DE PLANTERA
D: CORTE DE RAÍCES
☐ SUPERFICIAL
☐ PROFUNDO

E: MANTENIMIENTO
☐ BANDA ANTIHORMIGAS
☐ TUTORADO

F: PLANTACION
☐ PLANTACION
☐ CIERRE PLANTERA
☐ APERTURA DE PLANTERA
☐ AMPLIACION DE PLANTERA
☐ REDUCCION DE PLANTERA
☐ CORRER PLANTERA

G: SEGUIMIENTO **H: VEREDA ELEVADA**

OBSERVACIONES: Ejemplar de pequeño porte totalmente seco, el mismo no presenta signos de tejido vital. Por otro lado, se encuentra implantado por debajo de un ejemplar de Gomero de gran magnitud entre las raíces superficiales.
Se recomienda la extracción debido a su estado fitosanitario irreversible y su ubicación.

Superficie (M2):
Código de Baldosa :
Pluvial:
Cordón :
K:
Sup total (M2):

INSPECTOR / VERIFICADOR

PRIORIDAD: EME
RIESGO: EME

Mariana Trejo
Nombre y Apellido

Firma

41913010
DNI

CALLE: BARRIO CATALINAS PULMON 2 Ejemplar N° 36



INFORME N° 7877



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____ Arme: _____ Fecha de relevamiento: 27/04/2026

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: ÁLAMO NEGRO - Populus nigra
Calle: BARRIO CATALINAS PULMON 5 N° 15 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
Altura aprox. (m) 22 DAP (cm): 90 Inclínación: SI ☒ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☒ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☒ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: cavidades			
	basal	media	alto
Pequeñas	x		
Grandes			

☒ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____
Espesor de pared remanente (cm): _____

RAIZ ☒ Expuesta ☐ Levanta vereda (m2) ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

RAMAS ☒ Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☒ Con mal ángulo de inserción
☐ Bajas ☒ Secas/secas en las puntas ☒ Quebradas/fisuradas
☐ Codominancias ☒ Con cavidades/tumores/cancros ☒ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☒ Defoliación total ☐ Con signos de insectos
☐ Con manchas foliares ☐ Defoliación parcial ☐ Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR
A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de

 B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado
☐ Balanceo

 C: EXTRACCION

☐ EXTRACCION C/VEREDA
☒ EXTRACCION S/VEREDA
☐ EXTRACCION CON CIERRE DE PLANTERA

 D: CORTE DE RAÍCES

☐ SUPERFICIAL
☐ PROFUNDO

 E: MANTENIMIENTO

☐ BANDA ANTIHORMIGAS
☐ TUTORADO

 F: PLANTACION

☐ PLANTACION
☐ CIERRE PLANTERA
☐ APERTURA DE PLANTERA
☐ AMPLIACION DE PLANTERA
☐ REDUCCION DE PLANTERA
☐ CORRER PLANTERA

 G: SEGUIMIENTO ☐ H: VEREDA ELEVADA ☐

OBSERVACIONES:
Ejemplar de gran porte, seco con inclinación hacia las propiedades, con fructificaciones fúngicas, raíces expuestas y descortezadas. Ramas quebradas y por caer

Superficie (M2): _____
Código de Baldosa: _____
Pluvial: _____
Cordón: _____
K: _____
Sup total (M2): _____

INSPECTOR / VERIFICADOR PRIORIDAD: EME
RIESGO: EME

Mariana Trejo
Nombre y Apellido

Firma

41913010
DNI

CALLE: BARRIO CATALINAS PULMON 5 Ejemplar N° 15



INFORME N° 7878

Aviso:

Arme: _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: ROBINIA - *Robinia pseudoacacia*

Calle: CHUBUT N° 1397 LA ☐ Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 8 DAP (cm): 40 Inclinación: NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

FUSTE	Descortezamiento: cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes		X	X

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m):
 Espesor de pared remanente (cm):

Expuesta Levanta vereda (m2) Provoca fisuras en el frente de la propiedad

RAMAS

	Tocones		Excesivas/cruzadas				Con mal ángulo de inserción
	Bajas		Secas/secas en las puntas		X		Quebradas/fisuradas
	Codominancias		Con cavidades/tumores/cancros				Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

	De coloración anormal		Defoliación total		Con signos de insectos
	Con manchas foliares	X	Defoliación parcial		Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

	Reducción Riesgo
	Eliminar interferencias
	Adecuación al sitio
	Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

	Formación
	Limpieza
	Aclareo
	Refaldado
	Terciado
	Balanceo

C: EXTRACCION

X	EXTRACCION C/VEREDA
	EXTRACCION S/VEREDA
	EXTRACCION C/CIERRE

D: CORTE DE RAÍCES

	Superficial
	Profundo

E : MANTENIMIENTO

	BANDA ANTIHORMIGAS
	TUTORADO

F: PLANTACION

	PLANTACION
	CIERRE PLANTERA
	APERTURA DE PLANTERA
	REDUCIR PLANTERA
	AMPLIAR PLANTERA
	CORRER PLANTERA

G: SEGUIMIENTO

U.S. SECRET

OBSERVACIONES: Ejemplar caído, descalzado desde la base cortando parcialmente vereda y calzada. Se derivó a emergencias para despejar zona y

	Superficie		
	Código		
	K		
	Pluviales		
	Cordón		
	M2 totales		

INSPECTOR / VERIFICADOR

PRIORIDAD: EME
RIESGO: EME

Noemí Huanca Quispe
Nombre y Apellido

Firma

42199155
DNI

CALLE: CHUBUT 1397 LA



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____ Arme: _____ Fecha de relevamiento: 17/03/2026

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: FRESNO - Fraxinus sp.
Calle: DEFENSA N° 1669 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
Altura aprox. (m): 13 DAP (cm): 70 Inclínación: NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descapado ☐ Descapado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados
Pequeñas ☐ basal ☐ media ☐ alto
Grandes ☐ Cavitad longitudinal en el fuste (m): _____
Espesor de pared remanente (cm): _____

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda (m2) ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Bajas ☐ Secas/secas en las puntas ☒ Quebradas/fisuradas
☒ Codominancias ☐ Con cavidades/tumores/cancros ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación total ☐ Con signos de insectos
☐ Con manchas foliares ☐ Defoliación parcial ☐ Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado
☐ Balanceo

C: EXTRACCION

☐ EXTRACCION C/VEREDA
☒ EXTRACCION S/VEREDA
☐ EXTRACCION C/CIERRE

D: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profundo

E : MANTENIMIENTO

☐ BANDA ANTIHORMIGAS
☐ TUTORADO

F: PLANTACION

☐ PLANTACION
☐ CIERRE PLANTERA
☐ APERTURA DE PLANTERA
☐ REDUCIR PLANTERA
☐ AMPLIAR PLANTERA
☐ CORRER PLANTERA

G: SEGUIMIENTO

☐


OBSERVACIONES: Ejemplar quebrado desde ramas principales con codominancia, caído sobre la vía pública y afectando parcialmente la calle y un vehículo. Se realizó como emergencia para mitigar el riesgo; queda pendiente la extracción del tocón.
Actualización 7/04/26 se realizo extraccion del tocon pendiente.

	Superficie		
	Código		
	K		
	Pluviales		
	Cordón		
	M2 totales		

INSPECTOR / VERIFICADOR

PRIORIDAD: EME
RIESGO: EME

Noemí Huanca Quispe
Nombre y Apellido


Firma

42199155
DNI

CALLE: DEFENSA 1669



INFORME N° 7880



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____ Arme: _____ Fecha de relevamiento: 09/04/2026

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: FRESNO - *Fraxinus pennsylvanica*
Calle: Drumond N° 2185 +2 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
Altura aprox. (m) 5 DAP (cm): 15 Inclinación: NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas		X	X
Grandes		X	

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____
Espesor de pared remanente (cm): _____

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda (m2) ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Bajas ☐ Secas/secas en las puntas ☐ Quebradas/fisuradas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades/tumores/cancros ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación total ☐ Con signos de insectos
☐ Con manchas foliares ☐ Defoliación parcial ☐ Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR
A: OBJETIVOS DE LA PODA ☐ Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Adecuación al sitio ☐ Regulación de
B: TIPOS DE PODA ☐ Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Terciado ☐ Balanceo
C: EXTRACCION ☒ Formación ☐ EXTRACCION C/VEREDA ☐ EXTRACCION S/VEREDA ☐ EXTRACCION CON CIERRE DE PLANTERA
D: CORTE DE RAÍCES ☐ SUPERFICIAL ☐ PROFUNDO
E: MANTENIMIENTO ☐ BANDA ANTIHORMIGAS ☐ TUTORADO
F: PLANTACION ☒ PLANTACION ☐ CIERRE PLANTERA ☐ APERTURA DE PLANTERA ☐ AMPLIACION DE PLANTERA ☐ REDUCCION DE PLANTERA ☐ CORRER PLANTERA
G: SEGUIMIENTO ☐ H: VEREDA ELEVADA

OBSERVACIONES: Ejemplar de pequeño porte, totalmente defoliado, con daños irreversibles.
Debido a que el mismo presenta movimiento desde su base, se recomienda la extracción de emergencia
para mitigar riesgos y posibles accidentes en la vía pública.
Por otro lado, se recomienda el arreglo de vereda con cierre de plantera debido a su cercanía con pluviales
y al polígono de seguridad.
Superficie (M2): 1.92
Codigo de Baldo: 6APH Y GG64
Pluvial: 1
Cordón: _____
K: -
Sup total (M2): 9m2 totales

INSPECTOR / VERIFICADOR PRIORIDAD: EME
RIESGO: EME

Mariana Trejo
Nombre y Apellido

Firma

41913010
DNI

CALLE: DRUMOND 2185 +2





Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____ Arme: _____ Fecha de relevamiento: 20/04/2026

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Robinia sp. (Robinia)

Calle: Falucho N° 385 ☐ Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 8 DAP (cm): 25 Inclinación: NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes	x		

☒ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____

Espesor de pared remanente (cm): _____

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda (m2) ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

RAMAS

☐ Tocones	☐ Excesivas/cruzadas	☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Bajas	☒ Secas/secas en las puntas	☐ Quebradas/fisuradas
☐ Codominancias	☒ Con cavidades/tumores/cancros	☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal	☐ Defoliación total	☐ Con signos de insectos
☐ Con manchas foliares	☒ Defoliación parcial	☐ Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA ☐ Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Adecuación al sitio ☐ Regulación de estructura	B: TIPOS DE PODA ☐ Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Terciado ☐ Balanceo	C: EXTRACCION ☐ EXTRACCION C/VEREDA ☒ EXTRACCION S/VEREDA ☐ EXTRACCION CON CIERRE DE PLANTERA D: CORTE DE RAÍCES ☐ SUPERFICIAL ☐ PROFUNDO	F: PLANTACION ☐ PLANTACION ☐ CIERRE PLANTERA ☐ APERTURA DE PLANTERA ☐ AMPLIACION DE PLANTERA ☐ REDUCCION DE PLANTERA ☐ CORRER PLANTERA
	E: MANTENIMIENTO ☐ BANDA ANTIHORMIGAS ☐ TUTORADO	G: SEGUIMIENTO ☐	H: VEREDA ELEVADA ☐

OBSERVACIONES:

Superficie (M2) _____

Código de Baldosa _____

Pluvial _____

Cordón _____

K _____

Sup total (M2) _____

PRIORIDAD: EME

RIESGO: EME

INSPECTOR / VERIFICADOR

Tobias Ceballos Delgado
Nombre y Apellido

Firma

44168889
DNI

CALLE: Falucho 385



INFORME N° 7882

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso:

Arme:

Fecha de relevamiento:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica:

Calle:

N°

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m):

DAP (cm):

Inclinación: SI

Mayor a 40°

Menor a 40°

Orientación de la inclinación

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

Descopado

Descopado y brotado

Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: cavidades

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Fructificaciones fúngicas

Codominancias

Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m):

Espesor de pared remanente (cm):

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda (m2)

Provoca fisuras en el frente de la propiedad

RAMAS

Tocones

Excesivas/cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Bajas

Secas/secas en las puntas

Quebradas/fisuradas

Codominancias

Con cavidades/tumores/cancros

Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Defoliación total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación parcial

Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

	Reducción Riesgo
<input checked="" type="text"/>	Eliminar interferencias
	Adecuación al sitio
	Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

	Formación
	Limpieza
	Aclareo
	Refaldado
	Terciado
	Balanceo

C: EXTRACCION

	EXTRACCION C/VEREDA
<input checked="" type="text"/>	EXTRACCION S/VEREDA
	EXTRACCION C/CIERRE

D: CORTE DE RAÍCES

	Superficial
	Profundo

E : MANTENIMIENTO

	BANDA ANTIHORMIGAS
	TUTORADO

F: PLANTACION

	PLANTACION
<input checked="" type="text"/>	CIERRE PLANTERA
	APERTURA DE PLANTERA
	REDUCIR PLANTERA
	AMPLIAR PLANTERA
	CORRER PLANTERA

G: SEGUIMIENTO

OBSERVACIONES:

Ejemplar con falla en el anclaje radicular e inclinación crítica irreversible. Ante el riesgo inminente de caída sobre el predio y el compromiso estructural total se procede a su extracción definitiva

	Superficie		
	Código		
	K		
	Pluviales		
	Cordón		
	M2 totales		

INSPECTOR / VERIFICADOR

PRIORIDAD: EME
RIESGO: EME

Agustina Edith Peruski
Nombre y Apellido


Firma

42614677
DNI

CALLE: HOSPITAL RAWSON 1



Hospital Rawson 1 in



Hospital Rawson 1 fin

INFORME N° 7883



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: EMERGENCIA

Arme:

Fecha de relevamiento: 11/04/2026

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica:

SAUCE (Salix spp.)

Calle: IRIARTE

N°

1677_FTE LA

Árbol Seco

Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 12

DAP (cm):

70

Inclinación:

Mayor a 40°

Menor a 40°

Orientación de la inclinación

X

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

Descopado

Descopado y brotado

Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: cavidades

Fructificaciones fúngicas

Codominancias

Chorreados

Pequeñas

basal

media

alto

Grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m):

Espesor de pared remanente (cm):

RAIZ

X

Expuesta

Levanta vereda (m2)

Provoca fisuras en el frente de la propiedad

RAMAS

Tocones

Excesivas/cruzadas

Con mal ángulo de inserción

Bajas

Secas/secas en las puntas

Quebradas/fisuradas

Codominancias

Con cavidades/tumores/cancros

Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Defoliación total

Con signos de insectos

Con manchas foliares

Defoliación parcial

Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción Riesgo
Eliminar interferencias
Adecuación al sitio
Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

Formación
Limpieza
Aclareo
Refaldado
Terclado
Balanceo

C: EXTRACCION

EXTRACCION C/VEREDA
EXTRACCION S/VEREDA
EXTRACCION CON CIERRE DE PLANTERA
D: CORTE DE RAÍCES
SUPERFICIAL
PROFUNDO

F: PLANTACION

PLANTACION
CIERRE PLANTERA
APERTURA DE PLANTERA
AMPLIACION DE PLANTERA
REDUCCION DE PLANTERA
CORRER PLANTERA

E: MANTENIMIENTO

BANDA ANTIHORMIGAS
TUTORADO

G: SEGUIMIENTO

H: VEREDA ELEVADA

OBSERVACIONES: Ejemplar con inclinación hacia la calle y raíces expuestas, rama quebrada caída sobre vehículo. Se realiza extracción de emergencia

Superficie (M2):

Código de Baldosa:

Pluvial:

Cordón:

K:

Sup total (M2):

INSPECTOR / VERIFICADOR

PRIORIDAD: EME

RIESGO: EME

Nancy Choque
Nombre y Apellido

Firma

38827243
DNI

CALLE: IRIARTE 16677 FTE LA



INFORME N° 7884



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____ Arme: _____ Fecha de relevamiento 19/03/2026

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Fraxinus sp- Fresno
Calle: NATAL N° 2542 ☐ Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
Altura aprox. (m) 5 DAP (cm): 50 Inclinación: NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados
Cavidad longitudinal en el fuste (m):
Espesor de pared remanente (cm):

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda (m2) ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Bajas ☒ Secas/secas en las puntas ☒ Quebradas/fisuradas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades/tumores/cancros ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación total ☐ Con signos de insectos
☐ Con manchas foliares ☐ Defoliación parcial ☐ Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de

B: TIPOS DE PODA
☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado
☐ Balanceo

C: EXTRACCION
☐ EXTRACCION C/VEREDA
☒ EXTRACCION S/VEREDA
☐ EXTRACCION CON CIERRE DE PLANTERA
D: CORTE DE RAÍCES
☐ SUPERFICIAL
☐ PROFUNDO

E: MANTENIMIENTO
☐ BANDA ANTIHORMIGAS
☐ TUTORADO

F: PLANTACION
☐ PLANTACION
☐ CIERRE PLANTERA
☐ APERTURA DE PLANTERA
☐ AMPLIACION DE PLANTERA
☐ REDUCCION DE PLANTERA
☐ CORRER PLANTERA

G: SEGUIMIENTO ☐ **H: VEREDA ELEVADA** ☐

OBSERVACION Al momento de la inspeccion se visualizo que el ejemplar arboreo se encuentra con una estructura aerea muy debilitada, generando brotes epicormicos (debiles) propensos al quiebre producto de una poda intensa (terciado). El fuste presenta agrietamiento que comienza desde la base de este mismo y se proyecta longitudinalmente. Ante lo descripto se requiere la extraccion del mismo

Superficie (M2) _____
Codigo de Baldosa _____
Pluvial _____
Cordón _____
K _____ PRIORIDAD _____ EME _____
Sup total (M2) _____ RIESGO: _____ EME _____

INSPECTOR / VERIFICADOR

Ignacio Dominguez
Nombre y Apellido

Firma

40079556
DNI

CALLE: NATAL 2542



INFORME N° 7885



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____

Arme: _____ Fecha de relevamiento 13/03/2026

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: LIGUSTRO VARIEGADO - *Ligustrum lucidum f. aureovariegata*
Calle: Velez sarsfield N° 1881 LA ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
Altura aprox. (m) 6 DAP (cm): 20 Inclinación: NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados
Pequeñas ☐ basal ☐ media ☐ alto
Grandes ☐ Cavitad longitudinal en el fuste (m):
Espesor de pared remanente (cm):

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda (m2) ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Bajas ☐ Secas/secas en las puntas ☐ Quebradas/fisuradas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades/tumores/cancros ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación total ☐ Con signos de insectos
☐ Con manchas foliares ☐ Defoliación parcial ☐ Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR
A: OBJETIVOS DE LA PODA ☐ Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Adecuación al sitio ☐ Regulación de
B: TIPOS DE PODA ☐ Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Terciado ☐ Balanceo
C: EXTRACCION ☒ X EXTRACCION C/VEREDA ☐ EXTRACCION S/VEREDA
F: CORTE DE RAÍCES ☐ Superficial ☐ Profundo
I: MANTENIMIENTO ☐ BANDA ANTIHORMIGAS ☐ TUTORADO
E: TRASPLANTE ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO
G: PLANTACION ☐ PLANTACION ☐ CIERRE PLANTERA ☐ APERTURA DE PLANTERA ☐ REDUCCIÓN DE PLANTERA ☐ AMPLIACIÓN DE PLANTERA

OBSERVACIONES: Se visualiza al ejemplar inclinado, apoyado en propiedad y con movimiento.
Cerrar plantera
Se resuelve como emergencia el día 13/03/2026

INSPECTOR / VERIFICADOR  PRIORIDAD: EME
RIESGO: EME

Nombre y Apellido 36164355
DNI

CALLE: Velez Sarsfield 1881 LA



INFORME N° 7886



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____ Arme: _____ Fecha de relevamiento: 14/04/2026

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: ACER - Acer negundo
Calle: Av. Caseros 3250 - Templete N° EJ 1 ☐ Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
Altura aprox. (m) 10 DAP (cm): 60 Inclinación: NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☒ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____
Espesor de pared remanente (cm): _____

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda (m2) ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

RAMAS ☒ Tocones ☒ Excesivas/cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☒ Bajas ☒ Secas/secas en las puntas ☒ Quebradas/fisuradas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades/tumores/cancros ☒ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación total ☐ Con signos de insectos
☐ Con manchas foliares ☒ Defoliación parcial ☐ Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA ☐ Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Adecuación al sitio ☐ Regulación de	B: TIPOS DE PODA ☐ Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Terciado ☐ Balanceo	C: EXTRACCION ☐ EXTRACCION C/VEREDA ☒ EXTRACCION S/VEREDA ☐ EXTRACCION CON CIERRE DE PLANTERA D: CORTE DE RAÍCES ☐ SUPERFICIAL ☐ PROFUNDO E: MANTENIMIENTO ☐ BANDA ANTIHORMIGAS ☐ TUTORADO	F: PLANTACION ☐ PLANTACION ☐ CIERRE PLANTERA ☐ APERTURA DE PLANTERA ☐ AMPLIACION DE PLANTERA ☐ REDUCCION DE PLANTERA ☐ CORRER PLANTERA G: SEGUIMIENTO ☐	H: VEREDA ELEVADA ☐
---	--	--	--	--

OBSERVACIONES: Ejemplar decrepito, el mismo presenta su estructura aérea seca en un 95%, estando conformada la proporción de copa vital por rebrotes epicórmicos basales.
Por otro lado, el mismo se encuentra implantado al lado de la reja perimetral, invadiendo el espacio aéreo del polideportivo con la estructura aérea seca. Presentando riesgo para ambos territorios públicos de gran movimiento de personas.

Debido a su estado fitosanitario irreversible, se recomienda su extracción para la mitigación de riesgo.
Superficie (M2): Al momento de la ejecución se observó cavidades medulares desde la base del ejemplar hasta la inserción de ramas
Código de Baldosa: secundarias. Así mismo se deja asentado que se deja como tocón debido a la presencia de material metálico inserta
Pluvial: en su tejido.

Cordón: _____
K: _____
Sup total (M2): _____

INSPECTOR / VERIFICADOR


PRIORIDAD: EME
RIESGO: EME

Mariana Trejo
Nombre y Apellido

Firma

41913010
DNI

CALLE: TEMPLATE - Ejemplar 1



Template
Ej 1 in



Template
Ej 1 fin



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____ Arme: _____ Fecha de relevamiento: 14/04/2026

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: ACER - Acer negundo
Calle: Av. Caseros 3250 - Templete N° EJ 2 ☐ Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
Altura aprox. (m) 4 DAP (cm): 15 Inclinación: NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☒ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados
Cavidad longitudinal en el fuste (m):
Espesor de pared remanente (cm):

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda (m2) ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

RAMAS ☒ Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☒ Bajas ☐ Secas/secas en las puntas ☐ Quebradas/fisuradas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades/tumores/cancros ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación total ☐ Con signos de insectos
☐ Con manchas foliares ☐ Defoliación parcial ☐ Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA ☐ Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Adecuación al sitio ☐ Regulación de	B: TIPOS DE PODA ☐ Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Terciado ☐ Balanceo	C: EXTRACCION ☐ EXTRACCION C/VEREDA ☒ EXTRACCION S/VEREDA ☐ EXTRACCION CON CIERRE DE PLANTERA D: CORTE DE RAÍCES ☐ SUPERFICIAL ☐ PROFUNDO	F: PLANTACION ☐ PLANTACION ☐ CIERRE PLANTERA ☐ APERTURA DE PLANTERA ☐ AMPLIACION DE PLANTERA ☐ REDUCCION DE PLANTERA ☐ CORRER PLANTERA
		E: MANTENIMIENTO ☐ BANDA ANTIHORMIGAS ☐ TUTORADO	G: SEGUIMIENTO
			H: VEREDA ELEVADA

OBSERVACIONES: Tocón de pequeño porte con rebrotes basales. Debido a su estado fitosanitario irreversible, se recomienda su extracción.

Superficie (M2): _____
Código de Baldosa: _____
Pluvial: _____
Cordón: _____
K: _____
Sup total (M2): _____

INSPECTOR / VERIFICADOR

PRIORIDAD: _____
RIESGO: _____


EME
EME

Mariana Trejo
Nombre y Apellido

Firma

41913010
DNI

CALLE: TEMPLATE - Ejemplar 2



CALLE: TEMPLATE - Ejemplar 3



INFORME N° 7889



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____ Arme: _____ Fecha de relevamiento: 14/04/2026

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: ACER - Acer negundo
Calle: Av. Caseros 3250 - Templete N° EJ 4 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
Altura aprox. (m) 11 DAP (cm): 50 Inclinación: NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____
Espesor de pared remanente (cm): _____

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda (m2) ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

RAMAS

☐ Tocones	☐ Excesivas/cruzadas	☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Bajas	☒ Secas/secas en las puntas	☐ Quebradas/fisuradas
☐ Codominancias	☐ Con cavidades/tumores/cancros	☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☒ Defoliación total ☐ Con signos de insectos
☐ Con manchas foliares ☐ Defoliación parcial ☐ Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA ☐ Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Adecuación al sitio ☐ Regulación de	B: TIPOS DE PODA ☐ Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Terciado ☐ Balanceo	C: EXTRACCION ☐ EXTRACCION C/VEREDA ☒ EXTRACCION S/VEREDA ☐ EXTRACCION CON CIERRE DE PLANTERA D: CORTE DE RAÍCES ☐ SUPERFICIAL ☐ PROFUNDO E: MANTENIMIENTO ☐ BANDA ANTIHORMIGAS ☐ TUTORADO	F: PLANTACION ☐ PLANTACION ☐ CIERRE PLANTERA ☐ APERTURA DE PLANTERA ☐ AMPLIACION DE PLANTERA ☐ REDUCCION DE PLANTERA ☐ CORRER PLANTERA G: SEGUIMIENTO ☐	H: VEREDA ELEVADA ☐
---	--	--	--	--

OBSERVACIONES: Ejemplar totalmente seco con ramas quebradas, con antecedentes de ramas caídas impactando en la edificación, patrimonio
estructural y arquitectónico del predio.
Por otro lado se observa la presencia de una Hiedra, planta trepadora, afixiando todo el tejido del ejemplar.
Debido a los incidentes recientes, se recomienda la extracción del mismo.

Superficie (M2): _____
Código de Baldosa: _____
Pluvial: _____
Cordón: _____
K: _____
Sup total (M2): _____

INSPECTOR / VERIFICADOR

PRIORIDAD: _____ EME
RIESGO: _____ EME

Mariana Trejo
Nombre y Apellido

Firma

41913010
DNI

CALLE: TEMPLATE - Ejemplar 4



Template ejemplar 4
In



Template
Ejemplar 4
Fin



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____ Arme: _____ Fecha de relevamiento: 14/04/2026

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: ACER - Acer negundo
Calle: Av. Caseros 3250 - Templete N° EJ 5 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
Altura aprox. (m) 12 DAP (cm): 50 Inclinación: NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados
Cavidad longitudinal en el fuste (m):
Espesor de pared remanente (cm):

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda (m2) ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Bajas ☒ Secas/secas en las puntas ☐ Quebradas/fisuradas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades/tumores/cancros ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☒ Defoliación total ☐ Con signos de insectos
☐ Con manchas foliares ☐ Defoliación parcial ☐ Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR
A: OBJETIVOS DE LA PODA ☐ Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Adecuación al sitio ☐ Regulación de
B: TIPOS DE PODA ☐ Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Terciado ☐ Balanceo
C: EXTRACCION ☐ EXTRACCION C/VEREDA ☒ EXTRACCION S/VEREDA ☐ EXTRACCION CON CIERRE DE PLANTERA
D: CORTE DE RAÍCES ☐ SUPERFICIAL ☐ PROFUNDO
E: MANTENIMIENTO ☐ BANDA ANTIHORMIGAS ☐ TUTORADO
F: PLANTACION ☐ PLANTACION ☐ CIERRE PLANTERA ☐ APERTURA DE PLANTERA ☐ AMPLIACION DE PLANTERA ☐ REDUCCION DE PLANTERA ☐ CORRER PLANTERA
G: SEGUIMIENTO H: VEREDA ELEVADA

OBSERVACIONES: Ejemplar totalmente seco, con presencia de una Hiedra, planta trepadora, afixando todo el tejido del ejemplar.
Se recomienda su corte a la altura del tejido para mitigar riesgos en relación a su estructura maderable con necrosis
y para que la trepadora avance sobre la estructura de la reja y no al resto de estructuras vegetales presentes.

Superficie (M2): _____
Código de Baldosa: _____
Pluvial: _____
Cordón: _____
K: _____
Sup total (M2): _____

INSPECTOR / VERIFICADOR PRIORIDAD: EME
RIESGO: EME

Mariana Trejo
Nombre y Apellido

Firma

41913010
DNI

CALLE: TEMPLETE - Ejemplar 5



Templete
ejemplar 5 in



Templete
Ejemplar 5
Fin



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: _____ Arme: _____ Fecha de relevamiento 14/04/2026

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: ACER - Acer negundo
Calle: Av. Caseros 3250 - Templete N° 6 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
Altura aprox. (m) 14 DAP (cm): 50 Inclinación: NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____
Espesor de pared remanente (cm): _____

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda (m2) ☐ Provoca fisuras en el frente de la propiedad

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Bajas ☒ Secas/secas en las puntas ☐ Quebradas/fisuradas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades/tumores/cancros ☐ Que invaden el espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☒ Defoliación total ☐ Con signos de insectos
☐ Con manchas foliares ☐ Defoliación parcial ☐ Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR
A: OBJETIVOS DE LA PODA ☐ Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Adecuación al sitio ☐ Regulación de
B: TIPOS DE PODA ☐ Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Terciado ☐ Balanceo
C: EXTRACCION ☐ EXTRACCION C/VEREDA ☒ EXTRACCION S/VEREDA ☐ EXTRACCION CON CIERRE DE PLANTERA
D: CORTE DE RAÍCES ☐ SUPERFICIAL ☐ PROFUNDO
E: MANTENIMIENTO ☐ BANDA ANTIHORMIGAS ☐ TUTORADO
F: PLANTACION ☐ PLANTACION ☐ CIERRE PLANTERA ☐ APERTURA DE PLANTERA ☐ AMPLIACION DE PLANTERA ☐ REDUCCION DE PLANTERA ☐ CORRER PLANTERA
G: SEGUIMIENTO ☐ H: VEREDA ELEVADA

OBSERVACIONES: Ejemplar totalmente seco, con presencia de una Hiedra, planta trepadora, afixando todo el tejido del ejemplar.
Se recomienda su corte a la altura del tejido para mitigar riesgos en relación a su estructura maderable con necrosis
y para que la trepadora avance sobre la estructura de la reja y no al resto de estructuras vegetales presentes.

Superficie (M2): _____
Código de Baldosa: _____
Pluvial: _____
Cordón: _____
K: _____
Sup total (M2): _____

INSPECTOR / VERIFICADOR PRIORIDAD: EME
RIESGO: EME

Mariana Trejo
Nombre y Apellido

Firma

41913010
DNI

CALLE: TEMPLETE - Ejemplar 6



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: EMERGENCIA

Arme:

Fecha de relevamiento: 20/04/2026

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica:

Tilo (Tilia sp)

Calle: Domingo Cabred

N°

4738

☒

Árbol Seco

☐

Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 4

DAP (cm):

40

Inclinación: NO

☐

Mayor a 40°

☐

Menor a 40°

Orientación de la inclinación

☐

Hacia la calle

☐

Hacia la propiedad

☐

Hacia el largo de la vereda

☒

Descopado

☐

Descopado y brotado

☐

Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: cavidades

☒

Fructificaciones fúngicas

☐

Codominancias

☐

Chorreados

Pequeñas

☐

basal

☐

media

☐

alto

Grandes

☒

Cavidad longitudinal en el fuste (m):

Espesor de pared remanente (cm):

RAIZ

☐

Expuesta

☐

Levanta vereda (m2)

☐

Provoca fisuras en el frente de la propiedad

RAMAS

☐

Tocones

☐

Excesivas/cruzadas

☐

Con mal ángulo de inserción

☐

Bajas

☒

Secas/secas en las puntas

☐

Quebradas/fisuradas

☐

Codominancias

☐

Con cavidades/tumores/cancros

☐

Que invaden el espacio aéreo

HOJAS

☐

De coloración anormal

☒

Defoliación total

☐

Con signos de insectos

☐

Con manchas foliares

☐

Defoliación parcial

☐

Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- ☐
- Reducción Riesgo
-
- ☐
- Eliminar interferencias
-
- ☐
- Adecuación al sitio
-
- ☐
- Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- ☐
- Formación
-
- ☐
- Limpieza
-
- ☐
- Aclareo
-
- ☐
- Refaldado
-
- ☐
- Terciado
-
- ☐
- Balanceo

C: EXTRACCION

- ☐
- EXTRACCION C/VEREDA
-
- ☒
- EXTRACCION S/VEREDA
-
- ☐
- EXTRACCION CON CIERRE DE PLANTERA

D: CORTE DE RAÍCES

- ☐
- SUPERFICIAL
-
- ☐
- PROFUNDO

E: MANTENIMIENTO

- ☐
- BANDA ANTIHORMIGAS
-
- ☐
- TUTORADO

F: PLANTACION

- ☐
- PLANTACION
-
- ☐
- CIERRE PLANTERA
-
- ☐
- APERTURA DE PLANTERA
-
- ☐
- AMPLIACION DE PLANTERA
-
- ☐
- REDUCCION DE PLANTERA
-
- ☐
- CORRER PLANTERA

G: SEGUIMIENTO

☐

H: VEREDA ELEVADA

☐

OBSERVACIONES:

El CUCC relevo y extrajo el ejemplar por estar totalmentne seco, con cavidades y defoliado presentado movimientos.

Superficie (M2) -

Codigo de Baldosa -

Pluvial -

Cordón -

K -

Sup total (M2) -

PRIORIDAD:

EME

RIESGO:

EME

INSPECTOR / VERIFICADOR

Tobias Ceballos Delgado

Nombre y Apellido

Firma

44168889

DNI

CALLE: Domingo Cabred 4738



INFORME N° 7893