



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: S/ Autorización de extracciones (EX-2026-08099085-GCABA-COMUNA5)

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 1.777, N° 3.263 (textos consolidados por la Ley N° 6.764), la Ley 6684, los Decretos N° 166-AJG/13, N° 110-AJG/20 y 387-AJG/23, el expediente electrónico N° 2026-08099085-GCABA-COMUNA5 y;

CONSIDERANDO:

Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 127 que las Comunas son Unidades de Gestión Política y Administrativa con competencia territorial;

Que según el artículo 10 inciso a) de la Ley N° 1.777 (texto consolidado por Ley N° 6.764), concordante con lo establecido por el artículo 128 de la citada Constitución, las Comunas tienen competencias exclusivas en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y competencias concurrentes con la Administración Central encabezada por el Poder Ejecutivo, respecto a las materias que son de su competencia;

Que mediante los Decretos N° 166-AJG/13 y su modificatorio N° 110-AJG/20, se transfirieron a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, las funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3.263 de Arbolado Público (texto consolidado por Ley N° 6.764), a excepción de las prescriptas por el artículo 3° incisos a, b, e y f; los artículos 4°, 6° y 7°; los incisos b y c del artículo 14; los incisos e y f del artículo 15; y los artículos 16, 20 y 21;

Que la Ley de Arbolado Público Urbano N° 3.263 (texto consolidado por Ley N° 6.764) prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que atento a la transferencia de competencias efectuada por los Decretos mencionados, corresponde a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3.263 (texto consolidado por la Ley 6.764), a excepción de los casos previstos en los incisos e) y f);

Que la Ley N° 6.684 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, determina que el Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministros, de conformidad con las facultades y responsabilidades que le fueran conferidas por la citada normativa;

Que por Decreto N° 387-AJG/23, se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose a las Comunas, como organismos fuera de nivel que actúan

bajo la órbita de la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano dependiente de la Jefatura de Gobierno;

Que por el expediente N° 26020004-GCABA-SECACGC/2023, tramitó la Licitación Pública N° 230-1151-LPU23 de etapa única, bajo la modalidad Orden de Compra Abierta, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 32, 33 y 41 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.764) y su Decreto Reglamentario N° 129/GCABA/23, para la contratación del servicio de "Mantenimiento Integral del Arbolado Público Lineal o Viario y Servicios Conexos con destino a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Dirección General de Espacios Verdes y Arbolado" Que por Resolución N° 573-GCABA-SECACGC/23, se aprobó la Licitación Pública N° 230-1151-LPU23, adjudicándose en el Grupo N° 5 del servicio destinado a la Comuna N° 5, a la empresa INDALTEC SA (CUIT 30-65098860-0);

Que, en virtud de las inspecciones realizadas por personal técnico de esta Comuna N° 5, resulta necesario autorizar la extracción de los ejemplares identificados en el Anexo I (IF-2026-17928742-GCABA-COMUNA5); Anexo II (IF-2026-17791854-GCABA-COMUNA5), Anexo III (IF-2026-17927733-GCABA-COMUNA5), Anexo IV (IF-2026-18306903-GCABA-COMUNA5), Anexo V (IF-2026-15738693-GCABA-COMUNA5), Anexo VI (IF-2026-17927091-GCABA-COMUNA5) y Anexo VII (IF-2026-18849273-GCABA-COMUNA5), Anexo VIII (IF-2026-17792345-GCABA-COMUNA5), Anexo IX (IF-2026-17929186-GCABA-COMUNA5), Anexo X (IF-2026-19404986-GCABA-COMUNA5) y Anexo XI (IF-2026-20550267-GCABA-COMUNA5), conforme las causales esgrimidas en dichas Planillas Técnicas;

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 1.777 (texto consolidado por Ley N° 6.764);

Por ello

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 5

RESUELVE:

Artículo 1°. – Autorizar la extracción de los ejemplares indicados en el Anexo I (IF-2026-17928742-GCABA-COMUNA5); Anexo II (IF-2026-17791854-GCABA-COMUNA5), Anexo III (IF-2026-17927733-GCABA-COMUNA5), Anexo IV (IF-2026- 18306903-GCABA-COMUNA5), Anexo V (IF-2026-15738693-GCABA-COMUNA5), Anexo VI (IF-2026-17927091-GCABA-COMUNA5) y Anexo VII (IF-2026- 18849273-GCABA-COMUNA5), Anexo VIII (IF-2026-17792345-GCABA-COMUNA5), Anexo IX (IF-2026-17929186-GCABA-COMUNA5), Anexo X (IF-2026-19404986-GCABA-COMUNA5) y Anexo XI (IF-2026-20550267-GCABA-COMUNA5); que forma parte integrante de la presente, ubicado frente al siguiente numerario catastral:

1. Lavalle 3842 Frente (Conf. Anexo I).
2. Mario Bravo 858 (Conf. Anexo II).
3. Guardia Vieja 3813 (Conf. Anexo III).
4. Río de Janeiro 307 (Conf. Anexo IV).
5. Bartolomé Mitre 3950 LA2 (Conf. Anexo V).
6. Palestina 815 (Conf. Anexo VI).
7. Río de Janeiro 205 (Conf. Anexo VII).
8. Mario Bravo 509 (LD) (Conf. Anexo VIII).

9. Pringles 1006 (Conf. Anexo IX).
10. Sánchez de Bustamante 668 (Conf. Anexo X).
11. Lambaré 918 (LD) (Conf. Anexo XI).

Artículo 2°. – Encomendar a la empresa INDALTEC SA (CUIT: 30-65098860-0), adjudicataria de la Licitación Pública N° 230-1151-LPU/23, la extracción del ejemplar que se indica en el artículo 1° de la presente.

Artículo 3°. - Comunicar a la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano de la Jefatura de Gobierno.

Artículo 4°. – Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archivar.

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: FRESNO AMERICANO (Fraxinus pennsylvanica)

Calle: LAVALLE

N°/Ref.: 3842 (FTE)

Árbol seco:



Árbol semiseco:



PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 4

D.A.P. (cm): 4

Inclinación: NO

Mayor a 40°:



Menor a 40°:



Orientación de la inclinación:

Hacia la calle:



Hacia la propiedad:



Hacia el largo de la vereda:



Copa:

Desbalanceada:

Descopado:

Descopado y brotado:



FUSTE

Cavidades:

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Descortezamiento:



Fructificaciones fúngicas:



Codominancias:



Chorreados:



Cavidad longitudinal en el fuste (m):

Espesor de la pared remanente (cm):

RAÍCES

Expuestas:



Levanta vereda (m²):

Fisuras en el frente de la propiedad:

RAMAS

Quebradas / Fisuradas:



Excesivas / Cruzadas:



Bajas:



Secas / Secas en los ápices:



Invasión de espacio aéreo:



Tocones:



Con cavidades, tumores o canchros:



Con mal ángulo de inserción:



Codominantes:



HOJAS

Defoliación: T O T A L

Coloración anormal:



Con manchas foliares:



Síntomas de enfermedades:



Signos de insectos:



RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo:



Eliminar interferencias:



Adecuación al sitio:



Regulación de estructura:



B: TIPOS DE PODA

Formación:



Limpieza:



Aclareo:



Refaldado:



Terciado:



C: CORTE DE RAÍCES

Superficial:



Profundo:



D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO



E: TRASPLANTE



F: EXTRACCIÓN



OBSERVACIONES

ARBOLITO SECO. REEMPLAZAR

INSPECTOR DE ARBOLADO

Técnica en Jardinería Maisa G. Molina
Nombre y apellido

816624
F.C.



Firma

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Informe N°: _____

Calle: LAVALLE

N°/Ref.: 3842 (FTE)





G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planilla de extracción. Lavalle 3842 (FTE)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: ARCE PLATEADO (Acer saccharinum)

Calle: MARIO BRAVO

N°/Ref.: 858

Árbol seco: ☐Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 8

D.A.P. (cm): 14

Inclinación: NO

Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐

Orientación de la inclinación:

Hacia la calle: ☐Hacia la propiedad: ☐Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa:

Desbalanceada: X

Descopado: ☐Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Cavidades:

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Descortezamiento: ☐Fructificaciones fúngicas: ☐Codominancias: ☐Chorreados: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m):

Espesor de la pared remanente (cm):

RAÍCES

Expuestas: ☐

Levanta vereda (m²): -

Fisuras en el frente de la propiedad: NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: ☐Excesivas / Cruzadas: ☐Bajas: ☐Secas / Secas en los ápices: X ☐Invasión de espacio aéreo: ☐Tocones: ☐Con cavidades, tumores o canchros: ☐Con mal ángulo de inserción: ☐Codominantes: ☐

HOJAS

Defoliación: T O T A L

Coloración anormal: ☐Con manchas foliares: ☐Síntomas de enfermedades: ☐Signos de insectos: ☒

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: ☐Eliminar interferencias: ☐Adecuación al sitio: ☐Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA

Formación: ☐Limpieza: ☐Aclareo: ☐Refaldado: ☐Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: ☐Profundo: ☐D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐E: TRASPLANTE ☐F: EXTRACCIÓN ☒

OBSERVACIONES

EJEMPLAR SECO. REEMPLAZAR

INSPECTOR DE ARBOLADO

Técnica en Jardinería Maisa G. Molina
Nombre y apellido816624
F.C.

Firma

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Informe N°: _____

Calle: MARIO BRAVO

N°/Ref.: 858









G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planilla de extracción. Mario Bravo 858

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: ARCE TRIDENTE (*Acer buergerianum*)

Calle: GUARDIA VIEJA

N°/Ref.: 3813

Árbol seco:

☒

Árbol semiseco:

☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 15

D.A.P. (cm): 7

Inclinación: NO

Mayor a 40°:

Menor a 40°:

Orientación de la inclinación:

Hacia la calle:

Hacia la propiedad:

Hacia el largo de la vereda:

Copa:

Desbalanceada:

Descopado:

Descopado y brotado:

☐

FUSTE

Cavidades:

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Descortezamiento:

☒

Fructificaciones fúngicas:

☐

Codominancias:

☐

Chorreados:

☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m):

Espesor de la pared remanente (cm):

RAÍCES

Expuestas:

☐

Levanta vereda (m²):

Fisuras en el frente de la propiedad:

RAMAS

Quebradas / Fisuradas:

☐

Excesivas / Cruzadas:

☐

Bajas:

☐

Secas / Secas en los ápices:

☒

Invasión de espacio aéreo:

☐

Tocones:

☐

Con cavidades, tumores o canchros:

☐

Con mal ángulo de inserción:

☐

Codominantes:

☐

HOJAS

Defoliación: T O T A L

Coloración anormal:

☐

Con manchas foliares:

☐

Síntomas de enfermedades:

☐

Signos de insectos:

☒

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo:

☐

Eliminar interferencias:

☐

Adecuación al sitio:

☐

Regulación de estructura:

☐

B: TIPOS DE PODA

Formación:

☐

Limpieza:

☐

Aclareo:

☐

Refaldado:

☐

Terciado:

☐

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial:

☐

Profundo:

☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

☐

E: TRASPLANTE

☐

F: EXTRACCIÓN

☒

OBSERVACIONES

ARBOL SECO. REEMPLAZAR

INSPECTOR DE ARBOLADO

Técnica en Jardinería Maisa G. Molina
Nombre y apellido

816624
F.C.



Firma

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Informe N°: _____

Calle: GUARDIA VIEJA

N°/Ref.: 3813









G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planilla de extracción. Guardia Vieja 3813

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Nombre y apellido	JULIO CESAR FRATESCHI	D.N.I.	37988931	Firma
-------------------	-----------------------	--------	----------	-------

 Buenos Aires Ciudad	Fecha: ____17____ / __4____ / ____2026____ Aviso: _____
Planilla de Inspección de Árboles	ARME: _____
REGISTRO FOTOGRÁFICO	Especie botánica: ____Fraxinus pennsylvanica____
Calle: ____Rio de Janeiro____	Nº/Ref.: ____307____

Imagen del ejemplar

Altura (m): ____0,5 m____

D.A.P. (cm): ____20____



TOCON

JULIO CESAR FRATESCHI

37988931



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: EXTRACCION RIO DE JANEIRO 307

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Nombre y apellido	JULIO CESAR FRATESCHI	D.N.I.	37988931	Firma
-------------------	-----------------------	--------	----------	-------

 Buenos Aires Ciudad	Fecha: ____1____ / ____4____ / ____2026____ Aviso: _____
Planilla de Inspección de Árboles	ARME: _____
REGISTRO FOTOGRÁFICO	Especie botánica: ____Platanus x acerifolia____
Calle: ____Bartolome Mitre____	Nº/Ref.: ____3950 LA2____
Arbol seco: X	

Imagen del ejemplar

Altura (m): ____12____

D.A.P. (cm): __28____



ARBOL SECO
EXTRACCION
DESCORTEZADO

JULIO CESAR FRATESCHI

37988931



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: EXTRACCION BARTOLOME MITRE 3950 LA2

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: FICUS (Ficus benjamina)

Calle: PALESTINA

N°/Ref.: 815

Árbol seco:



Árbol semiseco:



PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 30

D.A.P. (cm): 6

Inclinación: NO

Mayor a 40°:

Menor a 40°:

Orientación de la inclinación:

Hacia la calle:

Hacia la propiedad:

Hacia el largo de la vereda:

Copa:

Desbalanceada:

Descopado:

Descopado y brotado:



FUSTE

Cavidades:

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Descortezamiento:



Fructificaciones fúngicas:



Codominancias:



Chorreados:



Cavidad longitudinal en el fuste (m):

Espesor de la pared remanente (cm):

RAÍCES

Expuestas:



Levanta vereda (m²): 23

Fisuras en el frente de la propiedad:

RAMAS

Quebradas / Fisuradas:



Excesivas / Cruzadas:



Bajas:



Secas / Secas en los ápices:



Invasión de espacio aéreo:



Tocones:



Con cavidades, tumores o canchros:



Con mal ángulo de inserción:



Codominantes:



HOJAS

Defoliación: T O T A L

Coloración anormal:



Con manchas foliares:



Síntomas de enfermedades:



Signos de insectos:



RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo:



Eliminar interferencias:



Adecuación al sitio:



Regulación de estructura:



B: TIPOS DE PODA

Formación:



Limpieza:



Aclareo:



Refaldado:



Terciado:



C: CORTE DE RAÍCES

Superficial:



Profundo:



D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO



E: TRASPLANTE



F: EXTRACCIÓN



OBSERVACIONES

ARBOL SECO. REEMPLAZAR

INSPECTOR DE ARBOLADO

Técnica en Jardinería Maisa G. Molina
Nombre y apellido

816624
F.C.



Firma

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Informe N°: _____

Calle: PALESTINA

N°/Ref.: 815







G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planilla de extracción. Palestina 815

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

	Fecha: ____ 21 ____ / ____ 4 ____ / ____ 2026____				
	Aviso: _____				
Planilla de Inspección de Árboles	ARME: _____				
INFORMACIÓN DEL ÁRBOL	Especie botánica: ____ Acer negundo____				
Calle: ____ Río de Janeiro____	Nº/Ref.: ____ 205____	Árbol seco:	Árbol semiseco:		
PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL					
Altura (m): ____ 8 ____		D.A.P. (cm): ____ 30 ____	Inclinación: SI / NO	Mayor a 40°:	Menor a 40°:
Orientación de la inclinación:		Hacia la calle:		Hacia la propiedad:	
Copa:		Desbalanceada:		Descopado: Descopado y brotado:	
FUSTE	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
Cavidades: Pequeñas					Fructificaciones fúngicas:
Grandes					Codominancias:
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____		Espesor de la pared remanente (cm): _____			
RAÍCES	Expuestas:		Levanta vereda (m²): _____		Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO
RAMAS	Quebradas / Fisuradas:	Excesivas / Cruzadas:	Bajas: _____		
	Secas / Secas en los ápices:	Invasión de espacio aéreo:	Tocones:		
	Con cavidades, tumores o canchros:	Con mal ángulo de inserción:	Codominantes:		
HOJAS	Defoliación: PARCIAL / TOTAL	Coloración anormal:	Con manchas foliares:		
		Síntomas de enfermedades:	Signos de insectos:		
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR					
A: OBJETIVOS DE LA PODA					
Reducción de riesgo:		Eliminar interferencias:		Adecuación al sitio:	Regulación de estructura:
B: TIPOS DE PODA		Formación:	Limpieza:	Aclareo:	Refaldado: Terciado:
C: CORTE DE RAÍCES		Superficial:	Profundo:		
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO		E: TRASPLANTE		F: EXTRACCIÓN	
OBSERVACIONES					
EXTRACCION					
PRESENCIA DE TALADRILLO					
RAMAS SECAS Y DESPRENDIMIENTO					
CAVIDADES EN FUSTE					
.....					
.....					
.....					
INSPECTOR DE ARBOLADO					

Nombre y apellido	JULIO CESAR FRATESCHI	D.N.I.	37988931	Firma
-------------------	-----------------------	--------	----------	-------

 Buenos Aires Ciudad	Fecha: ____ 21 ____ / ____ 4 ____ / ____ 2026 ____ Aviso: _____
Planilla de Inspección de Árboles	ARME: _____
REGISTRO FOTOGRÁFICO	Especie botánica: ____ Acer negundo ____
Calle: ____ Rio de Janeiro ____	Nº/Ref.: ____ 205 ____

Imagen del ejemplar

Altura (m): ____ 8 ____

D.A.P. (cm): ____ 30 ____



EXTRACCION
PRESENCIA DE TALADRILLO
RAMAS SECAS Y DESPRENDIMIENTO
CAVIDADES EN FUSTE

JULIO CESAR FRATESCHI

37988931



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: EXTRACCION RIO DE JANEIRO 205

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: FRESNO AMERICANO (Fraxinus pennsylvanica)

Calle: MARIO BRAVO

N°/Ref.: 589 (LD)

Árbol seco: ☐

Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 13

D.A.P. (cm): 40

Inclinación: SI

Mayor a 40°: ☐

Menor a 40°: ☒

Orientación de la inclinación:

Hacia la calle: ☒

Hacia la propiedad: ☐

Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa:

Desbalanceada: X

Descopado:

Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Cavidades:

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Descortezamiento: ☐

Fructificaciones fúngicas: ☐

Codominancias: ☐

Chorreados: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m):

Espesor de la pared remanente (cm):

RAÍCES

Expuestas: ☐

Levanta vereda (m²): 4

Fisuras en el frente de la propiedad: NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: ☐

Excesivas / Cruzadas: ☐

Bajas: ☐

Secas / Secas en los ápices: ☐

Invasión de espacio aéreo:

Tocones: ☐

Con cavidades, tumores o cánceros: ☐

Con mal ángulo de inserción: ☐

Codominantes:

☐
☐

HOJAS

Defoliación: -

Coloración anormal: ☐

Con manchas foliares: ☐

Síntomas de enfermedades: ☐

Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: ☐

Eliminar interferencias: ☐

Adecuación al sitio: ☐

Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA

Formación: ☐

Limpieza: ☐

Aclareo: ☐

Refaldado: ☐

Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: ☐

Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

☐

E: TRASPLANTE

☐

F: EXTRACCIÓN

☒

OBSERVACIONES

EJEMPLAR QUE PRESENTA UNA CONSIDERABLE INCLINACIÓN HACIA LA CALLE ADEMÁS DE GOLPES EN LA ZONA MEDIA DEL FUSTE EFECTUADOS POR VEHÍCULOS Y CONTENEDOR DE BASURA. EN LA CUADRA DE UNA ESCUELA. REEMPLAZAR

INSPECTOR DE ARBOLADO

Técnica en Jardinería Maisa G. Molina
Nombre y apellido

816624
F.C.



Firma

Planilla de Inspección de Árboles


REGISTRO FOTOGRÁFICO

Informe N°: _____

Calle: MARIO BRAVO

N°/Ref.: 589 (LD)









G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planilla de extracción. Mario Bravo 589 (LD)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: PARAISO (Melia azedarach)

Calle: PRINGLES

N°/Ref.: 1006

Árbol seco: ☐

Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 13

D.A.P. (cm): 60

Inclinación: SI

Mayor a 40°: ☐

Menor a 40°: ☒

Orientación de la inclinación:

Hacia la calle: ☒

Hacia la propiedad: ☐

Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa:

Desbalanceada: X

Descopado:

Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Cavidades:

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			X
Grandes			

Descortezamiento: ☐

Fructificaciones fúngicas: ☐

Codominancias: ☐

Chorreados: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m):

Espesor de la pared remanente (cm):

RAÍCES

Expuestas: ☐

Levanta vereda (m²): 8

Fisuras en el frente de la propiedad: NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: ☐

Excesivas / Cruzadas: ☐

Bajas: ☐

Secas / Secas en los ápices: ☐

Invasión de espacio aéreo:

Tocones: ☐

Con cavidades, tumores o cánceros: ☐

Con mal ángulo de inserción: ☐

Codominantes: ☐

HOJAS

Defoliación: -

Coloración anormal: ☐

Con manchas foliares: ☐

Síntomas de enfermedades: ☐

Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: ☐

Eliminar interferencias: ☐

Adecuación al sitio: ☐

Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA

Formación: ☐

Limpieza: ☐

Aclareo: ☐

Refaldado: ☐

Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: ☐

Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

☐

E: TRASPLANTE

☐

F: EXTRACCIÓN

☒

OBSERVACIONES

EJEMPLAR QUE PRESENTA INCLINACIÓN HACIA LA CALLE Y LEVANTA VEREDA DEL LADO OPUESTO. TIENE UNA CAVIDAD EN LA BASE DE LA RAMA REMANENTE QUE FORMA LA COPA, DESBALANCEADA. ESPECIE Y SITUACION NO ACONSAJADA PARA EFECTUAR CORTE DE RAIZ. FUSTE CON GOLPES DE VEHÍCULOS. PARADA DE COLECTIVOS. REEMPLAZAR.

INSPECTOR DE ARBOLADO

Técnica en Jardinería Maisa G. Molina
Nombre y apellido

816624
F.C.


Firma

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Informe N°: _____

Calle: PRINGLES

N°/Ref.: 1006











G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planilla de extracción. Pringles 1006

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: FICUS (Ficus benjamina)

Calle: SANCHEZ DE BUSTAMANTE

N°/Ref.: 668

Árbol seco:

☐

Árbol semiseco:

☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 15

D.A.P. (cm): 85

Inclinación: NO

Mayor a 40°:

☐

Menor a 40°:

☐

Orientación de la inclinación:

Hacia la calle:

☐

Hacia la propiedad:

☐

Hacia el largo de la vereda:

☐

Copa:

Desbalanceada:

☒

Descopado:

☐

Descopado y brotado:

☐

FUSTE

Cavidades:

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Descortezamiento:

☐

Fructificaciones fúngicas:

☐

Codominancias:

☐

Chorreados:

☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES

Expuestas:

☐

Levanta vereda (m²): _____

Fisuras en el frente de la propiedad: NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas:

☒

Excesivas / Cruzadas:

☐

Bajas:

☐

Secas / Secas en los ápices:

☒

Invasión de espacio aéreo:

☐

Tocones:

☐

Con cavidades, tumores o cánceros:

☐

Con mal ángulo de inserción:

☐

Codominantes:

☐

HOJAS

Defoliación: PARCIAL

Coloración anormal:

☐

Con manchas foliares:

☐

Síntomas de enfermedades:

☐

Signos de insectos:

☒

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo:

☐

Eliminar interferencias:

☐

Adecuación al sitio:

☐

Regulación de estructura:

☐

B: TIPOS DE PODA

Formación:

☐

Limpieza:

☐

Aclareo:

☐

Refaldado:

☐

Terciado:

☐

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial:

☐

Profundo:

☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

☐

E: TRASPLANTE

☐

F: EXTRACCIÓN

☒

OBSERVACIONES

ARBOL DE GRANDES DIMENSIONES QUE PRESENTA EL 40% DE LA COPA SECA. RAMAS GRANDES DESCORTEZADAS CUYA PODA DEJARÍAN AL EJEMPLAR DESBALANCEADO. TUVO RAMAS QUEBRADAS Y SUELTAS. ESPECIE NO RECOMENDADA PARA PLANTAR EN LA VIA PUBLICA. REEMPLAZAR.

INSPECTOR DE ARBOLADO

Técnica en Jardinería Maisa G. Molina
Nombre y apellido

816624
F.C.



Firma


REGISTRO FOTOGRÁFICO

Informe N°: _____

Calle: SANCHEZ DE BUSTAMANTE

N°/Ref.: 668







G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planilla de extracción. Sánchez de Bustamante 668

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: FRESNO AMERICANO (Fraxinus pennsylvanica)

Calle: LAMBARE

N°/Ref.: 918 (LD)

Árbol seco:

☐

Árbol semiseco:

☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 14

D.A.P. (cm): 40

Inclinación: SI

Mayor a 40°:

☒

Menor a 40°:

☐

Orientación de la inclinación:

Hacia la calle:

☒

Hacia la propiedad:

☐

Hacia el largo de la vereda:

☐

Copa:

Desbalanceada:

☒

Descopado:

Descopado y brotado:

☐

FUSTE

Cavidades:

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Descortezamiento:

☐

Fructificaciones fúngicas:

☐

Codominancias:

☐

Chorreados:

☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES

Expuestas:

☐

Levanta vereda (m²): _____

Fisuras en el frente de la propiedad: X NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas:

☐

Excesivas / Cruzadas:

☐

Bajas:

☐

Secas / Secas en los ápices:

☐

Invasión de espacio aéreo:

☐

Tocones:

☐

Con cavidades, tumores o cáncros:

☐

Con mal ángulo de inserción:

☐

Codominantes:

☐

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL

Coloración anormal:

☐

Con manchas foliares:

☐

Síntomas de enfermedades:

☐

Signos de insectos:

☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo:

☐

Eliminar interferencias:

☐

Adecuación al sitio:

☐

Regulación de estructura:

☐

B: TIPOS DE PODA

Formación:

☐

Limpieza:

☐

Aclareo:

☐

Refaldado:

☐

Terciado:

☐

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial:

☐

Profundo:

☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

☐

E: TRASPLANTE

☐

F: EXTRACCIÓN

☒

OBSERVACIONES

...EJEMPLAR CON UNA INCLINACIÓN QUE VA INCREMENTÁNDOSE CON EL PASAR DEL TIEMPO, CRUZA TODA LA CALLE, SITUACION IREEVERSIBLE. HA RECIBIDO GOLPES, DEL LADO DE LA CALLE. REEMPLAZAR.

INSPECTOR DE ARBOLADO

Técnica en Jardinería Maisa G. Molina
Nombre y apellido

816624
F.C.



Firma

Planilla de Inspección de Árboles

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Informe N°: _____

Calle: LAMBARE

N°/Ref.: 918 (LD)











G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Planilla de extracción. Lambaré 918 (LD)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.