



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: RS-2026-05913227-GCABA-COMUNA7

Buenos Aires, Lunes 26 de Enero de 2026

Referencia: Extracciones (Emergencias)

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N° 1777 El Decreto N° 166/GCABA/2013 y Decreto 55/GCABA/2014, el expediente EX – 2026-01537471-GCABA-COMUNA7 y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme surge del artículo 10 Inc. a) de la ley 1777, concordante con lo establecido por el art. 128 de la citada Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, Las Comunas tienen competencias exclusivas en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que, con fecha 7 de mayo de 2013, se sancionó el decreto N°166/GCABA/2013, por medio del cual se transfirió a las comunas de la CABA, las misiones, funciones y responsabilidades primarias establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la constitución de la CABA y por la ley N°1777;

Que, la ley 3263 de arbolado público urbano, prevé en su artículo 15, que la autoridad de aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que, conforme surge de la delegación efectuada por el Decreto N° 166/GCABA/2013, corresponde a las comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que, de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco o, por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o, para garantizar la seguridad de las personas o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección, oportunamente realizados, obrantes en este expediente en el orden 4 según IF-2026-05899402-GCABA-COMUNA7, que todos los ejemplares inspeccionados, requieren de una extracción urgente, dándole a la misma, prioridad ALTA;

Que, recurriendo a la Ley de Arbolado Urbano N° 3263 incisos a), b) y c), resulta conveniente su extracción con urgencia, quedando exceptuados de la colocación de un cartel junto a cada ejemplar por el plazo de 10 días, tal como expresa el último párrafo del artículo 15 de la citada Ley;

Que, la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7° los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que, atento a las normativas mencionadas, la Comuna 7 comenzó a ejecutar las políticas de arbolado público, cuya tarea se encomendó a la empresa tercerizada MIICA SA (CUIT Nro 30-60812520-1), según lo establecido en los Pliegos de Licitación Pública N° 230-1151-LPU23, RS-2023-36359994-GCABA-SECACGC;

Que, de acuerdo a lo que surge de los informes de inspección citados, corresponde efectuar la extracción de los ejemplares cuyas inspecciones obran en el orden 79 del presente expediente, en un todo de acuerdo a la normativa vigente;

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 1777 y el Decreto N° 166/13,

LA PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 7

RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorízase a la realización de las extracciones de los ejemplares inspeccionados según Anexo I IF-2026-05899402-GCABA-COMUNA7 obrante en orden 4 del expediente citado en el visto, ubicados en las siguientes direcciones:

- Puan 685
- Bogota 1972
- Carabobo 289
- Zuviria 51
- Plaza antonio Maceo
- Puan 1852 Frente
- Yermal 1808 (1810)
- Yermal 1802 (1808)
- Avelino Diaz 2412
- Emilio Mitre 1956 (1958)
- Santander 1857
- Emilio Mitre 1620
- Doblas 1214
- Evaristo Carriego 1042 (1048)

Artículo 2°.- Encomiéndase a la empresa MIICA S.A. CUIT 30-60812520-1, la realización de tareas de extracción de los ejemplares individualizados en el artículo anterior.

Artículo 3° .- Regístrese, cumplido archívese.

Digitally signed by IARA NAHIR SURT
Date: 2026.01.26 14:33:29 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

IARA NAHIR SURT
Presidente Junta Comunal
JUNTA COMUNAL 7
AREA JEFE DE GOBIERNO

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: EN EL GÉNERO SOS

Fecha de relevamiento 23/11/2015

Arme:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica BALAUJINIA PEQUEÑA DE VACA
Calle PUAN N° 685 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 2 DAP (cm) 10 Inclínación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades			☐ Fructificaciones fúngicas	☐ Codominancias	☐ Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m) <u> </u>		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm) <u> </u>		

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar Interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo
☒ C: EXTRACCIÓN
☐ E: TRASPLANTE
☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES. EJEMPLAR QUEBRADO EN SU EJE PRINCIPAL NO SE

PUEDE REVISAR. SE DE EXTENDERSE Y REEMPLAZAR POR OTRO

EJEMPLAR

INSPECTOR/VERIFICADOR

Maikel Nishlos y
37607051



Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: LIGUSTRO

Calle: BOGOTÁ

Nº/Ref.: 1972

Árbol seco: ☐

Árbol semiseco: ☒

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 6

D.A.P. (cm): 18

Inclinación: ☒ SI ☐ NO

Mayor a 40°: ☐

Menor a 40°: ☒

Orientación de la inclinación:

Hacia la calle: ☐

Hacia la propiedad: ☒

Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa:

Desbalanceada: ☒

Descopado: ☐

Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Cavidades:

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Descortezamiento: ☒

Fructificaciones fúngicas: ☒

Codominancias: ☐

Chorreados: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m):

Espesor de la pared remanente (cm):

RAÍCES

Expuestas: ☐

Levanta vereda (m²):

Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: ☐

Excesivas / Cruzadas: ☐

Bajas: ☐

Secas / Secas en los ápices: ☒

Invasión de espacio aéreo: ☐

Tocones: ☒

Con cavidades, tumores o cánceros: ☐

Con mal ángulo de inserción: ☐

Codominantes: ☐

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL

Coloración anormal: ☐

Con manchas foliares: ☐

Síntomas de enfermedades: ☐

Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: ☒

Eliminar interferencias: ☐

Adecuación al sitio: ☐

Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA

Formación: ☐

Limpieza: ☐

Aclareo: ☐

Refaldado: ☐

Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: ☐

Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

☐

E: TRASPLANTE

☐

F: EXTRACCIÓN

☒

OBSERVACIONES

EJEMPLAR HACIA LA PROPIEDAD, APOYO DE COPA EN REJAS.

PRESENTA DESCORTEZAMIENTO EN TODO SU FUSTE, SON GRIETAS.

SE OBSERVAN FRUCTIFICACIONES FÚNGICAS, SIGNO DE PUTRECCIÓN AVANZADA.

SE SOLICITA SU EXTRACCIÓN PARA REDUCCIÓN DE RIESGOS.

DEJAR PLANTERA EN CONDICIONES PARA LA PLANTACIÓN.

INSPECTOR DE ARBOLADO

D. INSABURRALDE

Nombre y apellido

33824 334

D.N.I.

Firma



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 19/12/2025

Aviso: EMERGENCIA

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Citrus
Calle CARABOBO N° 289 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 5 DAP (cm) 14 Inclínación: SI / ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☒ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados
basal media alto
Pequeñas ☐ ☐ ☐ Cavidad longitudinal en el fuste (m)
Grandes ☐ ☐ ☐ Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☒ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA B: TIPOS DE PODA F: CORTE DE RAÍCES
☒ Reducción Riesgo ☐ Formación ☐ Balanceo ☐ C: EXTRACCIÓN ☐ Superficial
☐ Eliminar interferencias ☐ Limpieza ☒ E: TRASPLANTE ☐ Profunda
☐ Adecuación al sitio ☐ Aclareo ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO
☐ Regulación de estructura ☐ Refaldado ☐ Terciado

OBSERVACIONES

Ejemplar vital con descalce por raíces con mal anclaje debido a su crecimiento en plantera elevada.
Se solicita su extracción, dejando la plantera en condiciones para plantar un nuevo ejemplar según el plan maestro.

Prioridad: Alta

INSPECTOR/VERIFICADOR

Daniela Insaurrealde

Nombre y Apellido



Firma

33.824.337

DNI



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso

Fecha de relevamiento 22-10-23

Arme

EMERGENCIA

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica N° 51

Calle ZUVERIA

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 12 DAP (cm) 65

Orientación de la inclinación

FUSTE

RAIZ

RAMAS

HOJAS

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA B: TIPOS DE PODA F: CORTE DE RAÍCES

OBSERVACIONES: ARBOL SECO CON RAMA DE GRAN PORTE QUEBRADA Y APOYADA EN CABLE SE SOLICITA DESCORTE URGENTE (RIESGOSOS) Y POSTERIOR EXTRACCION

INSPECTOR/VERIFICADOR

Pons

ESCRADA 630



Zuviria 51 emergencia



Fecha: 22 / 12 / 2025

Aviso: Oficio

ARME:

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Paraíso

Calle: Plaza Antonio maceo

N°/Ref.:

Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 12 D.A.P. (cm): 50 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Cavidades:

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Descortezamiento: ☐Fructificaciones fúngicas: ☐Codominancias: ☐Chorreados: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): Espesor de la pared remanente (cm):

RAÍCES

Expuestas: ☐

Levanta vereda (m²):

Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: ☐Excesivas / Cruzadas: ☐Bajas: ☐Secas / Secas en los ápices: ☐Invasión de espacio aéreo: ☐Tocones: ☐Con cavidades, tumores o canchales: ☐Con mal ángulo de inserción: ☐Codominantes: ☐

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL

Coloración anormal: ☐Con manchas foliares: ☐Síntomas de enfermedades: ☐Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: ☒Eliminar interferencias: ☐Adecuación al sitio: ☐Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA

Formación: ☐Limpieza: ☐Aclareo: ☐Refaldado: ☐Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: ☐Profundo: ☐D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐E: TRASPLANTE ☐F: EXTRACCIÓN ☒

OBSERVACIONES

Ejemplar quebrado de la base, se realizó el troceo de los restos.

Terminar extracción de Tocón y retirar restos.

INSPECTOR DE ARBOLADO

Micaela Andrade

Nombre y apellido

37256635

D.N.I.

Firma



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento **23/12/2025**

Aviso **OFICIO**

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica **no identificada**

Calle **puan** N° **1852 frente** ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **4** DAP (cm) **20** Inclinación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades			
	basal	media	alto	
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

RAÍZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☒ Superficial

☐ Profunda

OBSERVACIONES Ejemplar caído para extraer y reemplazar por otro ejemplar reparando

la vereda rota al paso peatonal 30 m 2 de vereda rota

INSPECTOR/VERIFICADOR

Nicolas Muller



37607051



Fecha: 10/ 12/ 2025

Aviso: S01351404/25

ARME: _____



Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Ceibo

Calle: Yermal

Nº/Ref.: 1808 (1810)

Árbol seco: ☒

Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 7

D.A.P. (cm): 30

Inclinación: SI / NO

Mayora 40°: ☐

Menora 40°: ☐

Orientación de la inclinación:

Hacia la calle: ☐

Hacia la propiedad: ☐

Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa:

Desbalanceada: ☐

Descopado: ☐

Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Descortezamiento: ☐

Cavidades:

Remanente de Fuste	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Fructificaciones fúngicas: ☐

Codominancias: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____

Espesor de la pared remanente (cm): _____

Chorreados: ☐

RAÍCES

Expuestas: ☐

Levantar vereda (m²): _____

Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas: ☐

Excesivas/ Cruzadas: ☐

Bajas: ☐

Secas / Secas en los ápices: ☐

Invasión de espacio aéreo: ☐

Tocones: ☐

Concavidades, tumores o canchales: ☐

Con mal ángulo de inserción: ☐

Codominantes: ☐

HOJAS

Defoliación: PARCIAL/ TOTAL

Coloración anormal: ☐

Con manchas foliares: ☐

Síntomas de enfermedades: ☐

Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo:

Eliminar interferencias: Adecuación al sitio:

Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐

Limpeza:

Aclareo: ☐

Refaldado:

Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐

E: TRASPLANTE ☐

F: EXTRACCIÓN: ☒

OBSERVACIONES

En la inspección se observó un ejemplar seco, amerita extracción y luego plantar un ejemplar según el plan maestro

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

INSPECTOR DE ARBOLADO

Cristian Ponce
Nombre y apellido

35211450
D.N.I.

Firma



Fecha: 26/ 12/ 2 0 2 5

Aviso: S01415270/25

ARME: _____



Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: ceibo

Calle: Yerbai

N°/Ref.: 1808 (1802)

Árbol seco: ☐

Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 1.5

D.A.P. (cm): 35

Inclinación: SI / NO

Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐

Orientación de la inclinación:

Hacia la calle: ☐

Hacia la propiedad: ☐

Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa:

Desbalanceada: ☐

Descopado: ☐

Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Descortezamiento: ☐

Cavidades:	Forma y Tamaño			
	Pequeñas	Basal	Media	Alta
	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____

Espesor de la pared remanente (cm): _____

Fructificaciones fúngicas: ☐

Codominancias: ☐

Chorreados: ☐

RAÍCES

Expuestas: ☐

Levantavereda (m²): _____

Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas: ☐

Excesivas/ Cruzadas: ☐

Bajas: ☐

Secas / Secas en los ápices: ☐

Invasión de espacio aéreo:

Tocones: ☐

Concavidades, tumores o canchales: ☐

Con mal ángulo de inserción:

Codominantes: ☐

HOJAS

Defoliación: PARCIAL/ TOTAL

Coloración anormal: ☐

Con manchas foliares: ☐

Síntomas de enfermedades: ☐

Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo:

Eliminar interferencias: Adecuación al sitio:

Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐

Limpeza: ☐

Aclareo: ☐

Refaldado: ☐

Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐

E: TRASPLANTE ☐

F: EXTRACCIÓN :x

OBSERVACIONES

En la inspección visual se observó un tocón producto de un descope, se recomienda completar la extracción del mismo y la posterior plantación de un ejemplar según el plan maestro

.....

.....

.....

.....

INSPECTOR DE ARBOLADO

Cristian Ponce
Nombre y apellido

35211450
D.N.I.

Firma



Fecha: 26 / 12 / 2025
Aviso: Emergencia
ARME:

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Paraíso
Calle: Avelino Díaz N°/Ref.: 2412 Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
Altura (m): 13 D.A.P. (cm): 85 Inclinación: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE
Cavidades:

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes	X		

 Descortezamiento: ☐
Fructificaciones fúngicas: ☐
Codominancias: ☐
Chorreados: ☐
Cavidad longitudinal en el fuste (m): Espesor de la pared remanente (cm):

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☒ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: ☒ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES

Ejemplar en aparente estado vital cuenta con fisuras longitudinales en el fuste de más de 3 metros. Se observa escasa pared remanente y fisuras en ramas principales. La copa se encuentra viva, lo que implica gran peso en las ramas principales aumentando el riesgo de quiebre. Se solicita la extracción del ejemplar a fin de evitar daño a personas o bienes según la Ley 3263, art.15, inc c.


INSPECTOR DE ARBOLADO

Micaela Andrade

Nombre y apellido

37256635

D.N.I.


Firma



Avelino díaz 2412

Extracción SOS

Fecha: 22 / 12 / 2025

Aviso: Oficio

ARME:

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Fresno

Calle: Emilio Mitre

N°/Ref.: 1956/58

Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 9 D.A.P. (cm): 50

Inclinación: SI / NO

Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐

Orientación de la inclinación:

Hacia la calle: ☐Hacia la propiedad: ☐Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa:

Desbalanceada: ☐Descopado: ☐Descopado y brotado: ☒

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Descortezamiento: ☐Fructificaciones fúngicas: ☒Codominancias: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): 1 Espesor de la pared remanente (cm):

Chorreados: ☐

RAÍCES

Expuestas: ☐

Levanta vereda (m²):

Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: ☒Excesivas / Cruzadas: ☐Bajas: ☐Secas / Secas en los ápices: ☒Invasión de espacio aéreo: ☐Tocones: ☐Con cavidades, tumores o cánceros: ☐Con mal ángulo de inserción: ☐Codominantes: ☐

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL

Coloración anormal: ☐Con manchas foliares: ☐Síntomas de enfermedades: ☐Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: ☒Eliminar interferencias: ☐Adecuación al sitio: ☐Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA

Formación: ☐Limpieza: ☐Aclareo: ☐Refaldado: ☐Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: ☐Profundo: ☐D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐E: TRASPLANTE ☐F: EXTRACCIÓN ☒

OBSERVACIONES

Ejemplar en aparente estado vital, se quebró rama de gran porte por podredumbre interna. Se observan tocones secos y una rama pequeña enganchada en la copa. En el fuste se observan podredumbres longitudinal con hongos, las cuales indican un avanzado estado de podredumbre. Realizar extracción a fin de evitar daño a personas o bienes.

INSPECTOR DE ARBOLADO

Micaela Andrade

Nombre y apellido

37256635

D.N.I.



Firma



Emilio mitre 1956/58

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

INSPECCIÓN N° 30-12-25

AVISO: EMERGENCIA

ARME: 1853

UBICACIÓN DEL ÁRBOL: SANTANBER

CALLE: PRESNO

ESPECIE BOTÁNICA: ÁRBOL SECO

PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL:

INCLINACIÓN: SI / NO ☒ Mayor a 45° ☐ Menor a 45°

ALTURA APROX. (m) 14

DAP (cm) 51

ORIENTACIÓN DE LA: Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA ☒ DESCOPADO ☐ DESCOPADO Y BROTADO ☐

DESCORTEZAMIENTO ☐

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS ☐

CODOMINANCIAS ☐

CHORREADOS ☐

Cavidades: ☐ basal ☐ media ☐ alta

Cavidad longitudinal en el fuste (m) ☐

Espeor de pared remanente (cm) ☐

RAIZ: ☒ Expuesta ☒ Levanta vereda: m² NO

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO ☒

RAMAS: ☐ Quebradas/ Fisuradas ☐ Secas/ Secas en las puntas ☐ Con cavidades/ Tumores o Cancros ☐ Bajos ☐ Excesivas/ Cruzadas

Codominancias ☐

Con mal ángulo de inserción ☐

Tocones ☐

Que invaden espacio aéreo ☐

HOJAS: ☐ De coloración anormal ☐ Síntomas de enfermedades ☐ Con manchas foliares ☐ Defoliación total / parcial ☐ Con signos de insectos

Recomendaciones del Inspector: ☐ SUPERFICIAL ☐ PROFUNDA

A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/ resistencia al viento/ mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción ☐ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐

Observaciones:

ÁRBOL DESBALANCEADO CON GRAN CAVIDAD

PROXIMA A LA BASE DE 1m ALTOX 40cm PROFUNDIDAD

PASANTE EN 30cm - CON RIESGO DE CAÍDA

SE SOLICITA DESCAPES URGENTE - EMERGENCIA

Y POSTERIOR EXTRACCIÓN

PRIORIDAD SOS-

PRIORIDAD:


Datos del Inspector:

Nombre y Apellido: Pons

Firma: [Firma]

DNI: 1809029

Impreso en la Imprenta del GCABA



Santander 1857 SOS 

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento **7/1/2026**

Aviso **OFICIO**

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica **PARAISO**
Calle **emilio mitre** N° **1620** ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **9** DAP (cm) **80** Inclínación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			☐ Fructificaciones fúngicas	☐ Codominancias	☐ Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas	X	X	X	Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes	X	X	X	Espesor de pared remanente (cm) 20		

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☒ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES Ejemplar en condiciones riesgosas para permanecer en pie con múltiples ahuecamientos, eje principal

comprometido, si pared remanente para permanecer en pie, brazos secundarios con oquedades riesgosos de caída, recomiendo

extraer el ejemplar y reponer otro en la plantera

INSPECTOR/VERIFICADOR

Nicolas Muller

Nombre y Apellido

Firma

37607051

DNI



Emilio MITRE 1620



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 12 / 1 / 2026

Aviso:

ARME:

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: LIGUSTRO

Calle: DORIAS

Nº Rel: 1214

Árbol seco: ☒

Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 6 D.A.P. (cm): 20 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Cavidades:	Pequeñas			
	Grandes			

Descortezamiento: ☐
Fructificaciones fúngicas: ☐
Codominancias: ☐
Chorreados: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES

Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA

Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

☐

E: TRASPLANTE

☐

F: EXTRACCIÓN

☒

OBSERVACIONES

ENERGIA MUERTA EN RIE RIESGO DE CAER PARA
EXTRAER Y REESTRUTURAR POR OTRO EJ 4 PUNCIÓN

INSPECTOR DE ARBOLADO

Müller Nolasco
Nombre y apellido

37607011
D.N.I.

Firma



PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

INSPECCIÓN N° 15-1-26

AVISO: EMERGENCIA

ARME: Y

UBICACIÓN DEL ÁRBOL: EVARISTO CARRIEGO N° 1042/1048

CALLE: LAPACHOS

ESPECIE BOTÁNICA: ÁRBOL SECO ÁRBOL SEMISECO

PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

INCLINACIÓN: SI / NO Mayor a 45° Menor a 45°

ALTURA APROX. (m) 4.20 ORIENTACIÓN DE LA Hacia la calle

DAP (cm) 5.14 Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA DESCOPADO DESCOPADO Y BROTADO

DESCORTEZAMIENTO FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

FUSTE Cavidades CODOMINANCIAS

basal media alta CHORREADOS

pequeñas Cavidad longitudinal en el fuste (m)

grandes Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ Expuesta Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

Levanta vereda: m²

RAMAS Quebradas/ Fisuradas Codominancias

Secas/ Secas en las puntas Con mal ángulo de inserción

Con cavidades/ Tumores o Cancros Tocones

Bajas Que invaden espacio aéreo

Excesivas/ Cruzadas

HOJAS De coloración anormal Síntomas de enfermedades

Con manchas foliares Defoliación total/ parcial

Con signos de insectos

Recomendaciones del inspector: SUPERFICIAL PROFUNDA

A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción X D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces

Observaciones: 1042 Extracción árbol seco descopado a golpe de vehículo


1048: árbol muy desbalanceado con inclinación de t de 30 gr hacia la calle. Realizar balanceo y poda de limpieza. AMBOS EMERGENCIA

PRIORIDAD:

Datos del Inspector:

Pons lber

Nombre y Apellido Firma DNI



Evaristo Carriego 1042

SOS