



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Extracciones (MT. Miica)

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N° 1777 El Decreto N° 166/GCABA/2013 y Decreto 55/GCABA/2014, el expediente EX 2026-01537471-GCABA-COMUNA7 y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme surge del artículo 10 Inc. a) de la ley 1777, concordante con lo establecido por el art. 128 de la citada Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, Las Comunas tienen competencias exclusivas en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que, con fecha 7 de mayo de 2013, se sancionó el decreto N°166/GCABA/2013, por medio del cual se transfirió a las comunas de la CABA, las misiones, funciones y responsabilidades primarias establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la constitución de la CABA y por la ley N°1777;

Que, la ley 3263 de arbolado público urbano, prevé en su artículo 15, que la autoridad de aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que, conforme surge de la delegación efectuada por el Decreto N° 166/GCABA/2013, corresponde a las comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que, de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco o, por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o, para garantizar la seguridad de las personas o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección, oportunamente realizados, obrantes en este expediente en el orden 14, según IF-2026-07901824-GCABA-COMUNA7, que todos los ejemplares inspeccionados, requieren de una extracción urgente, dándole a la misma, prioridad ALTA;

Que, recurriendo a la Ley de Arbolado Urbano N° 3263 incisos a), b) y c), resulta conveniente su extracción con urgencia, quedando exceptuados de la colocación de un cartel junto a cada ejemplar por el plazo de 10 días, tal como expresa el último párrafo del artículo 15 de la citada Ley;

Que, la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7° los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que, atento a las normativas mencionadas, la Comuna 7 comenzó a ejecutar las políticas de arbolado público, cuya tarea se encomendó a la empresa tercerizada MIICA SA (CUIT Nro 30-60812520-1), según lo establecido en los Pliegos de Licitación Pública N° 230-1151-LPU23, RS-2023-36359994-GCABA-SECACGC;

Que, de acuerdo a lo que surge de los informes de inspección citados, corresponde efectuar la extracción de los ejemplares cuyas inspecciones obran en el orden 14 del presente expediente, en un todo de acuerdo a la normativa vigente;

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 1777 y el Decreto N° 166/13,

LA PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 7

RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorízase a la realización de las extracciones de los ejemplares inspeccionados según Anexo I IF-2026-07901824-GCABA-COMUNA7 obrante en orden 14 del expediente citado en el visto, ubicados en las siguientes direcciones:

- Curapaligue 319
- Curapaligue 471
- Dávila 1078 (1082)
- Estrada 30 LA
- San Pedrito Av. 458 (460)
- * Fernández Moreno B. 3139
- * Senillosa 1461
- * Bonorino Cnel. E. 845
- * Gavilán 1087
- * Vallese, Felipe 2561
- * Vernet Av. 67
- * Levalle Nicolás 1724
- * Pumacahua 284 (286)

Artículo 2°.- Encomiéndase a la empresa MIICA S.A. CUIT 30-60812520-1, la realización de tareas de extracción de los ejemplares individualizados en el artículo anterior.

Artículo 3° .- Regístrese, cumplido archívese.

Digitally signed by IARA NAHIR SURT
Date: 2026.02.10 13:16:55 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.02.10 13:26:10 -03:00

Fecha: 16 / 1 / 2026

Aviso: oficio

ARME:

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: ACCA BUELGIAIUM

Calle: CURAPALGUE

Nº/Ref.: 319

Árbol seco: ☒ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 9 D.A.P. (cm): 20 Inclínación: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐

Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Cavidades:

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Descortezamiento: ☐

Fructificaciones fúngicas: ☐

Codominancias: ☐

Chorreados: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES

Expuestas: ☐

Levanta vereda (m²): _____

Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: ☐

Excesivas / Cruzadas: ☐

Bajas: ☐

Secas / Secas en los ápices: ☐

Invasión de espacio aéreo: ☐

Tocones: ☐

Con cavidades, tumores o cánceros: ☐

Con mal ángulo de inserción: ☐

Codominantes: ☐

HOJAS

Defoliación: PARCIAL ☒ TOTAL ☐

Coloración anormal: ☐

Con manchas foliares: ☐

Síntomas de enfermedades: ☐

Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: ☐

Eliminar interferencias: ☐

Adecuación al sitio: ☐

Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA

Formación: ☐

Limpieza: ☐

Aclareo: ☐

Refaldado: ☐

Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: ☐

Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐

E: TRASPLANTE ☐

F: EXTRACCIÓN ☒

OBSERVACIONES

EJEMPLO PARA NUEVO EN PIE PARA EXTRACCIÓN Y

REER/REPARAR POR OTRO EJEMPLO EN LA POSICIÓN

INSPECTOR DE ARBOLADO

Moller Nicolás

Nombre y apellido

3760071

D.N.I.

Firma



Curapaligue 319

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 16 / 1 / 2026
 Aviso: Oficio
 ARME: _____

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Calle: CURUPALIGUE Especie botánica: NO IDENTIFICADO
 N°/Ref.: 471 Árbol seco: ☒ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 5 D.A.P. (cm): 20 Inclinação: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
 Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Cavidades:

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Descortezamiento: ☐
 Fructificaciones fúngicas: ☐
 Codominancias: ☐
 Chorreados: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES

Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
 Con cavidades, tumores o cáncros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominancias: ☐

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA

Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐

E: TRASPLANTE ☐

F: EXTRACCIÓN ☒

OBSERVACIONES

EJEMPLAR MUERTO EN PIE PARA EXTRACCIÓN Y

REPOSICIÓN POR OTRO EJEMPLAR EN LA PÓLULA.

INSPECTOR DE ARBOLADO

ROGER AIGUÍS

Nombre y apellido

37607081

D.N.I.

[Firma]

Firma



Curapalique 471

 G.C.B.A. GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES		INSPECCION N° _____						
AVISO: S01243363/25		FECHA DE RELEVAMIENTO: 29/01/2026						
ARME: 								
UBICACIÓN DEL ARBOL								
CALLE	DAVILA	N° 1078 / 1082						
ESPECIE BOTANICA Tilia moltkei								
ARBOL SECO X ARBOL SEMISECO 								
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL								
ALTURA APROX (m) 6 INCLINACION: SI NO ✓ Mayor a 45° Menor a 45° 								
DAP (cm) 51 ORIENTACION DE LA INCLINACION: <table style="display: inline-table; vertical-align: top;"> <tr><td>Hacia la calle</td><td></td></tr> <tr><td>Hacia la propiedad</td><td></td></tr> <tr><td>Hacia el largo de la vereda</td><td></td></tr> </table>			Hacia la calle		Hacia la propiedad		Hacia el largo de la vereda	
Hacia la calle								
Hacia la propiedad								
Hacia el largo de la vereda								
COPA DESBALANCEADA DESCOPADO DESCOPADO Y BROTADO ✓								
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO X							
	Cavidades							
	basal	media						
	pequeñas							
grandes	✓							
FRUCTIFICACIONES FUNGICAS CODOMINANCIAS CHORREADOS Caverna longitudinal en el fuste (m) Espesor de pared remanente (cm) 								
RAIZ	Expuesta Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO ✓ Levanta vereda: m2 							
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Codominancias Secas/ Secas en las puntas ✓ Con mal ángulo de inserción Con cavidades/ Tumores o Cancros Tocones Bajas Que invaden espacio aéreo Excesivas/ Cruzadas 							
HOJAS	De coloración anormal Síntomas de enfermedades Con manchas foliares Defoliación total ✓ parcial Con signos de insectos 							
Recomendaciones del inspector: A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estética B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo C: Extracción ✓ D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPERFICIAL PROFUNDA 								
Observaciones:								
Al momento de la inspeccion se observa un ejemplar adulto, muerto en pie. Fuste descortezado, hueco al golpe, con una gran cavidad basal estimandose un remanente de pared no superior al 30% en esa zona, mas otra cavidad a mitad de su altura con similar remanente estimado. Descopado con anterioridad, con unos pocos brotes ya secos. Se sugiere su extraccion prioridad alta (Ley 3263 art 15 inc a y d) y su reemplazo con otro ejemplar de acuerdo a planificación.								
Datos del Inspector/Verificador LUCAS PEREZ 31026617								
Nombre y Apellido 		Firma FM ó DNI						

Davila 1078/82



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento **14/1/2026**

Aviso **S00048907/26**

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica **fresno**
 Calle **Estrada** N° **32(30 LA)** ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **10** DAP (cm) **55** Inclinación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
 Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

 Cavidad longitudinal en el fuste (m)
 Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☒ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☒ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☒ De coloración anormal ☒ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA **B: TIPOS DE PODA** **F: CORTE DE RAÍCES**
☐ Reducción Riesgo ☐ Formación ☐ Balanceo
☐ Eliminar interferencias ☐ Limpieza ☒ C: EXTRACCIÓN
☐ Adecuación al sitio ☐ Aclareo ☐ E: TRASPLANTE
☐ Regulación de estructura ☐ Refaldado ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO
☐ Terciado

OBSERVACIONES Ejemplar muerto en pie para extraccion y replantar en la posicion .

INSPECTOR/VERIFICADOR

Nicolas Muller
 Nombre y Apellido

Firma

37607051
 DNI



Estrada 30 LA

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 16/1/2026

Aviso: S00057853/26

Arme:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Hibiscus sp. (Rosa china)
Calle SAN PEDRITO N° 458 (460) ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 4 DAP (cm) 35 Inclinación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☒ Codominancias ☐ Chorreados
Pequeños ☐ ☐ ☐ Cavity longitudinal in the trunk (m)
Grandes ☐ ☐ ☐ Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS ☒ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☒ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA **B: TIPOS DE PODA** **F: CORTE DE RAÍCES**
☐ Reducción Riesgo ☐ Formación ☒ Balanceo ☐ C: EXTRACCIÓN ☐ Superficial
☐ Eliminar interferencias ☐ Limpieza ☐ E: TRASPLANTE ☐ Profunda
☐ Adecuación al sitio ☐ Aclareo ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO
☐ Regulación de estructura ☐ Refaldado ☐ Terclado

OBSERVACIONES Aviso como 460, real 458.

Ejemplar arbustivo completamente seco.

Se solicita su extracción, dejando la plantera en condiciones para plantar un ejemplar de acuerdo al plan maestro.

Retirar materiales y baldosas en plantera.

Prioridad MODERADA

INSPECTOR/VERIFICADOR

Daniela Insaurrealde

33.824.337

Nombre y Apellido

Firma

DNI



Fecha: 28 / 11 / 2025

Aviso: Oficio

ARME:

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Acer
Calle: Baldomero Fernández moreno N°/Ref.: 3139 B Árbol seco: ☒ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
Altura (m): 12 D.A.P. (cm): 43 Inclinação: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☒
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☒ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes	☒		

Descortezamiento: ☒ Fructificaciones fúngicas: ☐
Codominancias: ☐ Chorreados: ☐
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
Secas / Secas en los ápices: ☒ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
Con cavidades, tumores o canchros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐


RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción de riesgo: ☒ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐
B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES

Plantera sobre ocupada, compartida entre un paraíso y un Acer. El acer se encuentra completamente seco, con cavidad basal, descortezamiento del fuste, inclinación hacia la calle y unas ramas quebradas en la vereda. Realizar extracción con corte al raz del suelo para evitar posible daño a personas o bienes. Retirar restos. Prioridad: Alta.

INSPECTOR DE ARBOLADO

Micaela Andrade 37256635 
Nombre y apellido D.N.I. Firma

Baldomero 3139





Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: 500062758125

Fecha de relevamiento 19/01/26

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Laurus

Calle Sevilla No 1469 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 25 Inclinación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes		X	X

Cavidad longitudinal en el fuste (m)
 Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- ☒ Reducción Riesgo
☐ Eliminar Interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- ☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terclado

- ☐ Balanceo
☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- ☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES

Ejemplar con producción xmas + ds
Seco. Descortezado. Con cavidad en la
parte donde hacen las ramas principales.
Solicitó su extracción. (P. 9) -
GA por el muy riesgo.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Giaccone E

325780 JF





G.C.B.A.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

INSPECCION N°

AVISO: S00079086/26

FECHA DE RELEVAMIENTO: 21/01/2026

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE **BONORINO** N° **845**

ESPECIE BOTANICA

Ficus benjamina

ARBOL SECO ☒

ARBOL SEMISECO ☐

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

ALTURA APROX (m)

4

DAP (cm)

32

INCLINACION: SI ☐ NO ☐ Mayor a 45° ☐ Menor a 45° ☐

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle ☐

Hacia la propiedad ☐

Hacia el largo de la vereda ☐

COPA DESBALANCEADA ☐ DESCOPADO ☒ DESCOPADO Y BROTADO ☐

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO ☒

Cavidades

basal ☐ media ☐

pequeñas ☐

grandes ☐

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta ☐

Levanta vereda: m2 ☐

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI ☐ NO ☐

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas ☐

Secas/ Secas en las puntas ☒

Con cavidades/ Tumores o Cancers ☐

Bajas ☐

Excesivas/ Cruzadas ☐

Codominancias ☐

Con mal ángulo de inserción ☐

Tocones ☐

Que invaden espacio aéreo ☐

HOJAS

De coloración anormal ☐

Con manchas foliares ☐

Con signos de insectos ☐

Sintomas de enfermedades ☐

Defoliación total ☐ parcial ☐

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estética ☐

B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐

C: Extracción ☐ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐ SUPERFICIAL ☐ PROFUNDA ☐

Observaciones:

Ejemplar adulto descopado con anterioridad y muerto en pie. Raices en superficie en estado de descomposicion

Fuste descortezado, agrietado y con multiples cortes de poda no compartimentalizados. Muñones de

ramas primarias descortezados. Considerando el riesgo de colapso de la estructura por

podricion de la madera que lo conforma se sugiere su extraccion prioridad media (Ley 3263 art 15

inc a y d) y su reemplazo con otro ejemplar de acuerdo a planificacion.

Datos del Inspector/Verificador

LUCAS PEREZ

Firma

Firmado digitalmente por Lucas Alberio Perez

31026617

FM ó DNI

A photograph of a tree trunk on a city street. The tree trunk is light brown and has a large, irregular hole in its upper section. The top of the tree is broken and jagged. The tree is situated on a sidewalk made of grey paving stones. In the background, there are other trees, a building, and a red car parked on the street. A white text box with a black border is overlaid on the image, containing the text "Bonorino 845".

Bonorino 845

DNI



 G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
OFICIO-EMERGENCIA		INSPECCION N° _____	
AVISO:		FECHA DE RELEVAMIENTO: 02/01/2026	
ARME			
UBICACIÓN DEL ARBOL			
CALLE		N° 2561	
ESPECIE BOTANICA			
Tecoma stans			
ARBOL SECO		ARBOL SEMISECO	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)		INCLINACION: SI ☒ NO ☐ Mayor a 45° ☐ Menor a 45° ☒	
DAP (cm)		ORIENTACION DE LA INCLINACION	
12		Hacia la calle ☒	
35		Hacia la propiedad ☐	
		Hacia el largo de la vereda ☒	
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	
		DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
DESCORTEZAMIENTO		CODOMINANCIAS	
Cavitades		CHORREADOS	
basal		Cuidad longitudinal en el fuste (m)	
media		Espesor de pared remanente (cm)	
pequeñas			
grandes			
RAIZ		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI ☐ NO ☐	
Expuesta			
Levanta vereda: m2		1	
RAMAS		Codominancias	
Quebradas/ Fisuradas		Con mal ángulo de inserción	
Secas/ Secas en las puntas		Tocones	
Con cavidades/ Tumores o Cancros		Que invaden espacio aéreo	
Bajas			
Excesivas/ Cruzadas			
HOJAS		Síntomas de enfermedades	
De coloración anormal		Defoliación total ☐ parcial ☐	
Con manchas foliares			
Con signos de insectos			
Recomendaciones del inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estética ☐			
B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐			
C: Extracción ☒ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐			
SUPERFICIAL ☐ PROFUNDA ☐			
Observaciones:			
Al momento de la inspeccion se observa un ejemplar adulto, con una profusa inclinacion de su fuste en sentido			
vereda/calle, manteniendose sustentado en parte por el cableado aereo. A nivel de plantera se observan			
raices expuestas en sentido contrario a la inclinacion, con levantamiento de solado en dicho sector. Habiendo			
en instancia previa ejecutado poda de balanceo y no habiendo logrado al presente compensar el grave defecto			
de su inclinacion y habiendo alto riesgo de vuelco por descalce se sugiere su inmediato descope prioridad			
emergencia (Ley 3263 art 15 inc b y d) y su reemplazo con otro ejemplar de acuerdo a planificacion.			
Datos del Inspector/Verificador			
LUCAS PEREZ		31026617	
Nombre y Apellido		FM ó DNI	



Vallese 2561

 G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES											
AVISO: S00103620/26		INSPECCION N° _____											
ARME: _____		FECHA DE RELEVAMIENTO: 27/01/2026											
UBICACIÓN DEL ARBOL:		N° 67											
CALLE: VERNET		N° 67											
ESPECIE BOTANICA: Lagerstroemia indica		ARBOL SECO: ☐ ARBOL SEMISECO: ☒											
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL													
ALTURA APROX (m): 3		INCLINACION: SI ☐ NO ☒ Mayor a 45° ☐ Menor a 45° ☐											
DAP (cm): 14		ORIENTACION DE LA INCLINACION: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: top;"> <tr> <td>Hacia la calle</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Hacia la propiedad</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Hacia el largo de la vereda</td> <td>☐</td> </tr> </table>		Hacia la calle	☐	Hacia la propiedad	☐	Hacia el largo de la vereda	☐				
Hacia la calle	☐												
Hacia la propiedad	☐												
Hacia el largo de la vereda	☐												
COPA DESBALANCEADA: ☐		DESCOPADO: ☐											
DESCORTEZAMIENTO: ☒		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS: ☐											
CAVIDADES: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: top;"> <tr> <td>basal</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>media</td> <td>☐</td> </tr> </table>		basal	☐	media	☐	CODOMINANCIA: ☐							
basal	☐												
media	☐												
CHORREADOS: ☐		CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m): ☐											
RAIZ: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: top;"> <tr> <td>Expuesta</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Levanta vereda: m2</td> <td>☐</td> </tr> </table>		Expuesta	☒	Levanta vereda: m2	☐	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI ☐ NO ☒							
Expuesta	☒												
Levanta vereda: m2	☐												
RAMAS: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: top;"> <tr> <td>Quebradas/ Fisuradas</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Secas/ Secas en las puntas</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Con cavidades/ Tumores o Cancers</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Bajas</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Excesivas/ Cruzadas</td> <td>☐</td> </tr> </table>		Quebradas/ Fisuradas	☐	Secas/ Secas en las puntas	☒	Con cavidades/ Tumores o Cancers	☐	Bajas	☐	Excesivas/ Cruzadas	☐	CODOMINANCIA: ☐	
Quebradas/ Fisuradas	☐												
Secas/ Secas en las puntas	☒												
Con cavidades/ Tumores o Cancers	☐												
Bajas	☐												
Excesivas/ Cruzadas	☐												
HOJAS: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: top;"> <tr> <td>De coloración anormal</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Con manchas foliares</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Con signos de insectos</td> <td>☐</td> </tr> </table>		De coloración anormal	☐	Con manchas foliares	☐	Con signos de insectos	☐	SINTOMAS DE ENFERMEDADES: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: top;"> <tr> <td>Defoliación total</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Defoliación parcial</td> <td>☒</td> </tr> </table>		Defoliación total	☐	Defoliación parcial	☒
De coloración anormal	☐												
Con manchas foliares	☐												
Con signos de insectos	☐												
Defoliación total	☐												
Defoliación parcial	☒												
Recomendaciones del inspector:													
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estética ☐													
B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐													
C: Extracción ☒ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐ SUPERFICIAL ☐ PROFUNDA ☐													
Observaciones:													
Ejemplar semiadulto que al momento de la inspeccion se presenta en estado de decrepitud avanzada.													
Raices de aspecto secas, reducidas en su largo a escasa distancia del tronco. Fuste descortezado, agrietado													
y con movimiento al tacto. Copa con la mayoría de sus ramas secas. Presencia de clavel del aire													
Se sugiere su extraccion prioridad baja (Ley 3263 art 15 inc b y d) y su reemplazo con otro de													
acuerdo a planificacion.													
Datos del Inspector/Verificador													
LUCAS PEREZ		Firmado digitalmente por Lucas Alberto Perez											
Nombre y Apellido		Firma											
31026617		FM 6 DNI											



 GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES		INSPECCION N°
AVISO: S00108902/26	FECHA DE RELEVAMIENTO: 28/01/2026	
ARME: 		
UBICACIÓN DEL ARBOL		
CALLE	LEVALLE, NICOLAS, Tte.Gral	N° 1724 (PEDIDO 1727)
ESPECIE BOTANICA	Robinia pseudoacacia	
ARBOL SECO	☒	ARBOL SEMISECO ☐
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL		
ALTURA APROX (m)	6	INCLINACION: SI ☒ NO ☐ Mayor a 45° ☒ Menor a 45° ☐
DAP (cm)	19	ORIENTACION DE LA INCLINACION: Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☒ Hacia el largo de la vereda ☒
COPA DESBALANCEADA	☐	DESCOPADO ☐ DESCOPADO Y BROTADO ☐
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	☒
	CAVIDADES: basal ☐ media ☒	
	pequeñas	☐
	grandes	☒
RAIZ	Expuesta ☐ Levanta vereda: m2 ☐	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI ☐ NO ☐
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	☒
	Secas/ Secas en las puntas	☒
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	☐
	Bajas	☐
Excesivas/ Cruzadas	☐	
HOJAS	De coloración anormal	☐
	Con manchas foliares	☐
	Con signos de insectos	☐
Recomendaciones del inspector: A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estetica ☐ B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐ C: Extracción ☒ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐ SUPERFICIAL ☐ PROFUNDA ☐		
Observaciones:		
Ejemplar de porte adulto muerto en pie. Fuste descortezado y con cavidades media con madera en estado de descomposicion. Copa totalmente seca y con ramas quebradizas al tacto.		
Se sugiere su extraccion prioridad media y su reemplazo con otro ejemplar de acuerdo a planificación.		
*La chapa denunciada no se localiza ya que en la acera de enfrente se encuentra la plaza Jose Marti.		
Datos del Inspector/Verificador LUCAS PEREZ Firmado digitalmente por Lucas Alberio Perez 31026617		
Nombre y Apellido		Firma
		FM ó DNI



Fecha: 29/ 01/ 2026

Aviso: S00116563/26

ARME: _____



Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Spp

Calle: pumacahua

N°/Ref.: 284 (286)

Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 2 D.A.P. (cm): 35 Inclinación: SI / NO Mayora 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Descortezamiento: ☐

	Basal	Media	Alta
Cavidades:			
Pequeñas			
Grandes			

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

Fructificaciones fúngicas: ☐

Codominancias: ☐

Chorreados: ☐

RAÍCES

Expuestas: ☐

Levanta vereda (m²): _____

Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas: ☐

Excesivas/ Cruzadas: ☐

Bajas: ☐

Secas/ Secas en los ápices: ☐

Invasión de espacio aéreo: ☐

Tocones: ☐

Concavidades, tumores o canchales: ☐

Con mal ángulo de inserción: ☐

Codominantes: ☐

HOJAS

Defoliación: PARCIAL/ TOTAL

Coloración anormal: ☐

Con manchas foliares: ☐

Síntomas de enfermedades: ☐

Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo:

Eliminar interferencias: Adecuación al sitio:

Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐

Limpieza: ☐

Aclareo: ☐

Refaldado: ☐

Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐

E: TRASPLANTE ☐

F: EXTRACCIÓN :x

OBSERVACIONES

En la inspección visual se observó un árbol de 2m de altura, se debe evaluar el ejemplo y a partir de plantar un ejemplo adecuado según el plan maestro.

INSPECTOR DE ARBOLADO

Cristian Ponce
Nombre y apellido

35211450
D.N.I.

Firma



Pumacahua 284 (286)