



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30º Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: RS-2026-11093642-GCABA-COMUNA7

Buenos Aires, Miércoles 4 de Marzo de 2026

Referencia: Extracciones (Mt Milca)

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N° 1777 El Decreto N° 166/GCABA/2013 y Decreto 55/GCABA/2014, el expediente EX 2026-01537471-GCABA-COMUNA7 y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme surge del artículo 10 Inc. a) de la ley 1777, concordante con lo establecido por el art. 128 de la citada Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, Las Comunas tienen competencias exclusivas en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que, con fecha 7 de mayo de 2013, se sancionó el decreto N°166/GCABA/2013, por medio del cual se transfirió a las comunas de la CABA, las misiones, funciones y responsabilidades primarias establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la constitución de la CABA y por la ley N°1777;

Que, la ley 3263 de arbolado público urbano, prevé en su artículo 15, que la autoridad de aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que, conforme surge de la delegación efectuada por el Decreto N° 166/GCABA/2013, corresponde a las comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que, de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco o, por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o, para garantizar la seguridad de las personas o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección, oportunamente realizados, obrantes en este expediente en el orden 18 según IF-2026-11006565-GCABA-COMUNA7, que todos los ejemplares inspeccionados, requieren de una extracción urgente, dándole a la misma, prioridad ALTA;

Que, recurriendo a la Ley de Arbolado Urbano N° 3263 incisos a), b) y c), resulta conveniente su extracción con urgencia, quedando exceptuados de la colocación de un cartel junto a cada ejemplar por el plazo de 10 días, tal como expresa el último párrafo del artículo 15 de la citada Ley;

Que, la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7° los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que, atento a las normativas mencionadas, la Comuna 7 comenzó a ejecutar las políticas de arbolado público, cuya tarea se encomendó a la empresa tercerizada MIICA SA (CUIT Nro 30-60812520-1), según lo establecido en los Pliegos de Licitación Pública N° 230-1151-LPU23, RS-2023-36359994-GCABA-SECACGC;

Que, de acuerdo a lo que surge de los informes de inspección citados, corresponde efectuar la extracción de los ejemplares cuyas inspecciones obran en el orden 18 del presente expediente, en un todo de acuerdo a la normativa vigente;

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 1777 y el Decreto N° 166/13,

LA PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 7

RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorízase a la realización de las extracciones de los ejemplares inspeccionados según Anexo I IF-2026-11006565-GCABA-COMUNA7 obrante en orden 18 del expediente citado en el visto, ubicados en las siguientes direcciones:

Avellaneda	2064
Balbastro	435
Bilbao Fco	2345
Bilbao Fco	2132 LA
Bilbao Fco	2418
Bilbao Fco	1376 LD1-2-3
Bilbao Fco	1376 LD1-2-3
Bilbao Fco	1376 LD1-2-3
Bilbao Fco	1973
Camacué	263 LD
Carabobo	1056

Cranwell	656
Curapaligue	884
Del Barco Centenera	1927/5
Diaz Avelino	1454
Doblas	991
Don Segundo Sombra	1654
Estrada	1096
Lautaro	666
Mitre Emilio (Escuela)	1087 (1)
Mitre Emilio (Escuela)	1087 (2)
Neuquén	2045
Pedernera	1767
Pedernera	1608
Pillado	795 LA
Primera Junta	2325 LA
Robertson	523
Robertson	1146
Viel	1385
Viel	1436

Artículo 2° .- Encomiéndose a la empresa MIICA S.A. CUIT 30-60812520-1, la realización de tareas de extracción de los ejemplares individualizados en el artículo anterior.

Artículo 3° .- Regístrese, cumplido archívese.

Digitally signed by IARA NAHIR SURT
Date: 2026.03.04 10:10:43 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

IARA NAHIR SURT
Presidente Junta Comunal
JUNTA COMUNAL 7
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.03.04 10:10:54 -03:00

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento **10/2/2026**

Aviso **S00174904/26**

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica **Jacaranda**

Calle **Balbastro** N° **435** ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **8** DAP (cm) **20** Inclínación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal media alto

Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones

☐ Excesivas / Cruzadas

☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas

☐ Secas / Secas en las puntas

☐ Bajas

☐ Codominancias

☐ Con cavidades / Tumores / Cancros

☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal

☐ Defoliación Total

☐ Con signos de insectos

☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo

☐ Eliminar interferencias

☐ Adecuación al sitio

☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación

☐ Limpieza

☐ Aclareo

☐ Refaldado

☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

OBSERVACIONES Ejemplar muerto en pie para extraccion , presencia de bicho taladro riesgoso de caída , para reemplazar por otro ejemplar en la posicion

INSPECTOR/VERIFICADOR

Nicolas Muller

Nombre y Apellido

Firma

37607051

DNI



Balbastro 435

 GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES		INSPECCION N°
AVISO:	S00132261/26 y S00132236	FECHA DE RELEVAMIENTO: 03/02/2026
ARME		
UBICACIÓN DEL ARBOL		
CALLE	Robertson	N° 523
ESPECIE BOTANICA	Callistemon citrinus (523 A) y Manihot grahamii (523 B)	
ARBOL SECO	☒	ARBOL SEMISECO ☐
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL		
ALTURA APROX (m)	7-6	INCLINACION: SI ☐ NO ☐ Mayor a 45° ☐ Menor a 45° ☐
DAP (cm)	33-6	ORIENTACION DE LA INCLINACION: Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda ☐
COPA DESBALANCEADA ☐	DESCOPADO ☐	DESCOPADO Y BROTADO ☐
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	Cavidades	
	basal	media
	pequeñas	grandes
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI ☐ NO ☐
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominancias
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Tocones
	Bajas	Que invaden espacio aéreo
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades
	Con manchas foliares	Defoliación total ☐ parcial ☐
	Con signos de insectos	
Recomendaciones del inspector: A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estética ☐ B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐ C: Extracción ☒ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐ SUPERFICIAL ☐ PROFUNDA ☐		
Observaciones:		
El Callistemon se encuentra seco, se solicita su extracción, prioridad media. La plantera es compartida		
con un falso cafeto (Manihot), el cual se encuentra vital. Tratar de reaizar la extracción respetando a		
este ejemplar. De momento, no aplica plantación.		
Datos del Inspector/Verificador Nicolás Altimari		
		27215272
Nombre y Apellido		FM ó DNI



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 5/11/16
Aviso: 500 150506/26
ARME:

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: SAUCE
Calle: CRANWELL N°/Ref.: 656

Árbol seco: ☒ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 7 D.A.P. (cm): 29 Inclinação: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☒
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☒ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta	Descortezamiento:
Pequeñas					☐
Grandes					☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____
Fructificaciones fúngicas: ☐
Codominancias: ☐
Chorreados: ☐

RAÍCES

Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA

Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

☐

E: TRASPLANTE

☐

F: EXTRACCIÓN

☒

OBSERVACIONES

ÁRBOL SECO CON INCLINACIÓN DE 20° HACIA LA CALLE. Se solicita extracción a la brevedad.
Riesgo 1/2.

INSPECTOR DE ARBOLADO

Pons
Nombre y apellido

D.N.I.

Firma

(WITH BACK N/C pocket)

CUNGSOR

MADE IN CHINA



Cranwell 656

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: 5001.62819/26

Arme: EXTIRPACION

Fecha de relevamiento: 11/11/2019

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: ACACIA

Calle: LAUTARO

Nº: 666

☐ Árbol Seco

☒ Árbol Semí Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 10

DAP (cm): 45

Inclinación: SI / NO ☒ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación: ☒ Hacia la calle

☐ Hacia la propiedad

☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado

☐ Descopado y brotado

☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

	basal	media	alto
Pequeñas		☒	
Grandes		☒	

☐ Fructificaciones fúngicas

☐ Codominancias

☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m):

Espesor de pared remanente (cm):

RAIZ

☐ Expuesta

☐ Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones

☐ Excesivas / Cruzadas

☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas

☒ Secas / Secas en las puntas

☐ Bajas

☐ Codominancias

☐ Con cavidades / Tumores / Cancros

☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal

☐ Defoliación Total

☐ Con signos de insectos

☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☒ Reducción Riesgo

☐ Eliminar interferencias

☐ Adecuación al sitio

☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación

☐ Limpieza

☐ Aclareo

☐ Refaldado

☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

OBSERVACIONES:

ÁRBOL DESVITALIZADO CON CORTEZA CAEDIZA + RI + L -
Y APARENTE ATAQUE DE INSECTOS
SE SOLICITA descope 7 POSTERIOR EXTRACCIÓN

INSPECTOR/VERIFICADOR

J. B. Pons

culpuno 820

A photograph of a street scene. On the left is a white, two-story building with a balcony and a red horizontal stripe. A large, dark, textured tree trunk leans from the right side of the frame towards the building. The tree's canopy is filled with green leaves, partially obscuring the sky. In the foreground on the right, the rear of a blue car is visible, showing a license plate that reads "0UA 621". The ground is paved with grey tiles.

Lautaro 666

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento **18/2/2026**

Aviso **S00189534/26**

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica **fresno**

Calle **pillado** N° **795 LA** ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **4** DAP (cm) **12** Inclínación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal media alto

Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones

☐ Excesivas / Cruzadas

☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas

☐ Secas / Secas en las puntas

☐ Bajas

☐ Codominancias

☐ Con cavidades / Tumores / Cancros

☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- ☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- ☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- ☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES **ejemplar muerto en pie para extraer y reemplazar por otro ejemplar**

INSPECTOR/VERIFICADOR

Nicolas Muller

Nombre y Apellido



Firma

37607051

DNI



Pillado 795 La

 G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES										
AVISO: OFICIO		INSPECCION N° _____										
ARME:		FECHA DE RELEVAMIENTO: 21/01/2026										
UBICACIÓN DEL ARBOL												
CALLE: CURAPALIGUE		N° 884										
ESPECIE BOTANICA: Fraxinus pennsylvanica												
ARBOL SECO:		ARBOL SEMISECO:										
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL												
ALTURA APROX (m): 7		INCLINACION: SI ☐ NO ☒ Mayor a 45° ☐ Menor a 45° ☐										
DAP (cm): 40		ORIENTACION DE LA INCLINACION: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: top;"> <tr><td>Hacia la calle</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Hacia la propiedad</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Hacia el largo de la vereda</td><td>☐</td></tr> </table>		Hacia la calle	☐	Hacia la propiedad	☐	Hacia el largo de la vereda	☐			
Hacia la calle	☐											
Hacia la propiedad	☐											
Hacia el largo de la vereda	☐											
COPA DESBALANCEADA:		DESCOPADO:										
DESCORTEZAMIENTO:		DESCOPADO Y BROTADO:										
FUSTE	CAVIDADES: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: top;"> <tr><th colspan="2">Cavidades</th></tr> <tr><th>basal</th><th>media</th></tr> <tr><td>pequeñas</td><td>☐</td></tr> <tr><td>grandes</td><td>☐</td></tr> </table>		Cavidades		basal	media	pequeñas	☐	grandes	☐	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS:	
	Cavidades											
	basal	media										
	pequeñas	☐										
grandes	☐											
		CODOMINANCIAS:										
		CHORREADOS:										
		CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m):										
		ESPESOR DE PARED REMANENTE (cm):										
RAIZ: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: top;"> <tr><td>Expuesta</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Levanta vereda: m2</td><td>☐</td></tr> </table>		Expuesta	☐	Levanta vereda: m2	☐	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI ☐ NO ☐						
Expuesta	☐											
Levanta vereda: m2	☐											
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas:		Codominancias:									
	Secas/ Secas en las puntas:		Con mal ángulo de inserción:									
	Con cavidades/ Tumores o Cancros:		Tocones:									
	Bajas:		Que invaden espacio aéreo:									
Excesivas/ Cruzadas:												
HOJAS	De coloración anormal:		Síntomas de enfermedades:									
	Con manchas foliares:		Defoliación total ☐ parcial ☐									
	Con signos de insectos:											
Recomendaciones del inspector:												
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estetica ☐												
B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐												
C: Extracción ☒ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐												
SUPERFICIAL ☐ PROFUNDA ☐												
Observaciones:												
A nivel plantera se observa caries a nivel del cuello de la raíz, con descomposicion de tejido estimandose un remanente de pared no superior a 60% del total. Fuste con una abertura en la totalidad de su altura; Dicha abertura se estima que provoco la perdida aproximada del 40% de la corteza del tronco, observandose superficialmente madera en estado de pudricion castaña, en estado desmenuzable. Debido a que este proceso de descomposicion produce la rapida perdida de la resistencia de la madera, comprometiendo la estabilidad del ejemplar se sugiere su extraccion prioridad media (Ley 3263 art 15 inc b y d) y su reemplazo.												
Datos del Inspector/Verificador												
LUCAS PEREZ		Firmado digitalmente por Lucas Alberto Perez										
Nombre y Apellido		31026617										
Firma		FM ó DNI										



Fecha: 11 / 02 / 2026

Aviso: S00183831/26

ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: XX

Calle: Doblas

N°/Ref.: 991

Árbol seco: ☒Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 4

D.A.P. (cm): 16

Inclinación: SI / NO

Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐

Orientación de la inclinación:

Hacia la calle: ☐Hacia la propiedad: ☐Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa:

Desbalanceada: ☐Descopado: ☐Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Cavidades:

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Descortezamiento: ☐Fructificaciones fúngicas: ☐Codominancias: ☐Chorreados: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES

Expuestas: ☐

Levanta vereda (m²): _____

Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: ☐Excesivas / Cruzadas: ☐Bajas: ☐Secas / Secas en los ápices: ☐Invasión de espacio aéreo: ☒Tocones: ☐Con cavidades, tumores o cánceros: ☐Con mal ángulo de inserción: ☐Codominantes: ☐

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL

Coloración anormal: ☐Con manchas foliares: ☐Síntomas de enfermedades: ☐Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: ☐Eliminar interferencias: ☐Adecuación al sitio: ☐Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA

Formación: ☐Limpieza: ☐Aclareo: ☐Refaldado: ☐Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: ☐Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

☐

E: TRASPLANTE

☐

F: EXTRACCIÓN

☒

OBSERVACIONES

Ejemplar joven completamente seco, realizar su extracción y reposición según recomendación del plan maestro y disponibilidad de especies.


INSPECTOR DE ARBOLADO

Micaela Andrade

Nombre y apellido

37256635

D.N.I.



Firma





G.C.B.A.

PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

INSPECCIÓN N°

FECHA DE RELEVAMIENTO:

23-2-26

AVISO:

ARME:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE

ESPECIE BOTÁNICA

ÁRBOL SECO

ÁRBOL SEMISECO

PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

INCLINACIÓN: SI / NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX. (m)

DAP (cm)

ORIENTACIÓN DE LA

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

alta

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancers

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del Inspector:

SUPERFICIAL

PROFUNDA

A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

Observaciones:

ÁRBOL EMBESTIDO X CAMION - INCLINADO
45° HACIA LA CALLE - Se observa pudrición en la madera
Se solicita extracción
Riesgo 1/2.

PRIORIDAD:

Datos del Inspector:

Nombre y Apellido

Firma

DNI

Impreso en la imprenta del GCABA

Impreso en la imprenta del GCABA



Carabobo 1056

 G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES							
AVISO: OFICIO 		INSPECCION N° _____							
ARME 		FECHA DE RELEVAMIENTO: 01/12/2025							
UBICACIÓN DEL ARBOL									
CALLE	ESTRADA		N° 1096						
ESPECIE BOTANICA 									
ARBOL SECO ARBOL SEMISECO X									
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL									
ALTURA APROX (m) 5 INCLINACION: SI NO Mayor a 45° Menor a 45° 									
DAP (cm) 28 ORIENTACION DE LA INCLINACION <table style="display: inline-table; vertical-align: top; margin-left: 10px;"> <tr> <td>Hacia la calle</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hacia la propiedad</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hacia el largo de la vereda</td> <td></td> </tr> </table>				Hacia la calle		Hacia la propiedad		Hacia el largo de la vereda	
Hacia la calle									
Hacia la propiedad									
Hacia el largo de la vereda									
COPA DESBALANCEADA X DESCOPADO DESCOPADO Y BROTADO 									
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO X		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS 						
	Cavidades		CODOMINANCIAS 						
	basal	media	CHORREADOS 						
	pequeñas	grandes	Cavidad longitudinal en el fuste (m) 						
		Espesor de pared remanente (cm) 							
RAIZ	Expuesta 		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO X						
	Levanta vereda: m2 								
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas		Codominancias X						
	Secas/ Secas en las puntas	X	Con mal ángulo de inserción 						
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	X	Tocones 						
	Bajas		Que invaden espacio aéreo 						
		Excesivas/ Cruzadas 							
HOJAS	De coloración anormal		Síntomas de enfermedades 						
	Con manchas foliares		Defoliación total parcial X						
	Con signos de insectos								
Recomendaciones del inspector:									
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estética 									
B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo 									
C: Extracción X D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPERFICIAL PROFUNDA 									
Observaciones:									
Al momento de la inspeccion se observa un ejemplar adulto, de vitalidad muy deteriorada. Copa conformada por 3 ejes primarios, 2 de los cuales se encuentran completamente secos, descortezados y agrietados. En tanto que el restante con foliacion muy desmejorada presenta sus ramas secundarias y terciarias agrietadas y descortezadas, indicios del avance del proceso de perdida de perdida progresiva de vitalidad. Debido al riesgo de colapso del ejemplar y/o sus partes y considerando que una poda no haria mas que empeorar el estado general del ejemplar se sugiere su extracción prioridad media (Ley 3263 art b y d) y su reemplazo.									
Datos del Inspector/Verificador									
LUCAS PEREZ		Firmado digitalmente por Lucas Alberto Perez	31026617						
Nombre y Apellido		Firma	FM ó DNI						



 GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES		INSPECCION N°
AVISO:	S00829568/25	FECHA DE RELEVAMIENTO: 18/08/2025
ARME		
UBICACIÓN DEL ARBOL		
CALLE	Robertson	N° 1146
ESPECIE BOTANICA	Crespón	
ARBOL SECO	X	ARBOL SEMISECO
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL		
ALTURA APROX (m)	3	INCLINACION: SI NO Mayor a 45° Menor a 45°
DAP (cm)	3	ORIENTACION DE LA INCLINACION
		Hacia la calle
		Hacia la propiedad
		Hacia el largo de la vereda
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	Cavidades	
	basal	media
	pequeñas	grandes
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO
	Levanta vereda: m2	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominancias
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Tocones
	Bajas	Que invaden espacio aéreo
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas	
	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades
	Con manchas foliares	Defoliación total parcial
Con signos de insectos		
Recomendaciones del inspector:		
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica		
B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo		
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPERFICIAL PROFUNDA		
Observaciones:		
Ejemplar juvenil seco, se solicita su extracción (prioridad baja) y reposición.		
Vereda en buen estado, de 16m2.		
Datos del Inspector/Verificador		
Nicolás Altimari		27215272
Nombre y Apellido	Firma	FM ó DNI





Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 27 / 11 / 2025
Aviso: 501274356/25
ARME:

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: FLEJO
Calle: DON SEGUNDO SOMBRA N°/Ref.: 1654 Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 12 D.A.P. (cm): 70 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: Cavitad longitudinal en el fuste (m): Espesor de la pared remanente (cm):

Descortezamiento: ☐
Fructificaciones fúngicas: ☐
Codominancias: ☐
Chorreados: ☐

RAÍCES

Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☒ Bajas: ☐
Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☒ Tocones: ☐
Con cavidades, tumores o canchales: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominancias: ☐

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA

Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

☐

E: TRASPLANTE

☐

F: EXTRACCIÓN

☒

OBSERVACIONES

Ejemplar vital que requiere ampliación de plaza y corte de raíz
para no verse afectado por el poco espacio que queda entre
la vereda y el árbol. No hay espacio suficiente para el paso
de una silla de ruedas por lo que se recomienda extraer el
ejemplar y reemplazar por otra especie al tamaño de acera.

INSPECTOR DE ARBOLADO

Paula Nolasco
Nombre y apellido

3760701
D.N.I.

Firma



Don segundo sombra

1654

Fecha: 1 24 1-2026

Aviso: 500102081/26

ARME:

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Bauhinia variegata

Calle: BILBAO

Nº/Ref.: 2345

Árbol seco: ☒ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 2,5 D.A.P. (cm): 2 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐

Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Cavidades:

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Descortezamiento: ☐

Fructificaciones fúngicas: ☐

Codominancias: ☐

Chorreos: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): Espesor de la pared remanente (cm):

RAÍCES

Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
Con cavidades, tumores o canchros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☐

OBSERVACIONES

EJEMPLAR JUVENIL SECO.
REALIZAR SU REPOSICIÓN.
RELEVADO RECIENTEMENTE PARA LA VERIFICACIÓN DE ESTADOS DE PLANTACIONES.

INSPECTOR DE ARBOLADO

D. INSAURRALDE


Nombre y apellido

33824337

D.N.I.

Firma

Bilbao 2345





PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

INSPECCIÓN N°

AVISO:

500-124217/86

FECHA DE RELEVAMIENTO:

30/1/26

ARME

EXTRACCION

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE

PEDERNA

N°

1767

ESPECIE BOTÁNICA

PESNO

ÁRBOL SECO

☒

ÁRBOL SEMISECO

☐

PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

INCLINACIÓN: SI / NO

Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX. (m)

8

DAP (cm)

27

ORIENTACIÓN DE LA

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

☐

DESCOPADO

☐

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

alta

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del inspector:

SUPERFICIAL

PROFUNDA

A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

Observaciones:

ARBOL SECO EN PIE - RIESGO 1/2A

Se solicita EXTRACCION A LA brevedad.

PRIORIDAD:

Datos del Inspector:

PONS

Nombre y Apellido

Firma

DNI

Impreso en la Imprenta del GCABA

Nombre y apellido

D.N.I.

Firma



Pedernera 1767

Fecha: 02, 02, 26

Aviso: _____

ARME: 500130789/26

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: XX

Calle: Avellaneda 1177

Nº/Ref.: 1454

Árbol seco: ☒ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 6 D.A.P. (cm): 72 Inclinação: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐

Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Cavidades:

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Descortezamiento: ☐

Fructificaciones fúngicas: ☐

Codominancias: ☐

Chorreados: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES

Expuestas: ☐

Levanta vereda (m²): _____

Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: ☐

Secas / Secas en los ápices: ☐

Con cavidades, tumores o canchros: ☐

Excesivas / Cruzadas: ☐

Invasión de espacio aéreo: ☐

Con mal ángulo de inserción: ☐

Bajas: ☐

Tocones: ☐

Codominantes: ☐

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL

Coloración anormal: ☐

Síntomas de enfermedades: ☐

Con manchas foliares: ☐

Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: ☐

Eliminar interferencias: ☐

Adecuación al sitio: ☐

Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA

Formación: ☐

Limpieza: ☐

Aclareo: ☐

Refaldado: ☐

Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: ☐

Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

☐

E: TRASPLANTE

☐

F: EXTRACCIÓN

☒

OBSERVACIONES

Ejemplar P.C. Lleno Extracción
Francisco BSA

INSPECTOR DE ARBOLADO

Carmona C


Nombre y apellido

32578039

D.N.I.

[Firma]

Firma



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento **13/2/2026**

Aviso **OFICIO**

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica **fresno**
Calle **Pedernera** N° **1608** ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **9** DAP (cm) **65** Inclinación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			☐ Fructificaciones fúngicas	☐ Codominancias	☐ Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

OBSERVACIONES Ejemplar muerto en pie con ahuecamientos y presencia de bocho taladro ,
descortezado en todo su eje principal , con riesgo de caída , para reemplazar por otro ejemplar

INSPECTOR/VERIFICADOR

Nicolas Muller

Nombre y Apellido

37607051

DNI



Pedernera 1608

 G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
AVISO: Oficio		INSPECCION N° _____	
ARME: 		FECHA DE RELEVAMIENTO: 31/10/2025	
UBICACIÓN DEL ARBOL			
CALLE	Yerbal		N° 2919
ESPECIE BOTANICA Fresno (2919 LD) y Plátano (2919)			
ARBOL SECO X		ARBOL SEMISECO 	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m) 7-22		INCLINACION: SI NO Mayor a 45° Menor a 45° 	
DAP (cm) 21-58		ORIENTACION DE LA INCLINACION	
		Hacia la calle 	
		Hacia la propiedad 	
		Hacia el largo de la vereda 	
COPA DESBALANCEADA 		DESCOPADO 	
		DESCOPADO Y BROTADO 	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO X		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	Cavidades		CODOMINANCIAS
	basal 	media 	CHORREADOS
	pequeñas 	grandes 	Cavidad longitudinal en el fuste (m)
Espesor de pared remanente (cm) 			
RAIZ	Expuesta 		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO
	Levanta vereda: m2 		
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas 		Codominancias
	Secas/ Secas en las puntas 		Con mal ángulo de inserción
	Con cavidades/ Tumores o Cancros 		Tocones
	Bajas 		Que invaden espacio aéreo
Excesivas/ Cruzadas 			
HOJAS	De coloración anormal 		Síntomas de enfermedades
	Con manchas foliares 		Defoliación total parcial
	Con signos de insectos 		
Recomendaciones del inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estética 			
B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo 			
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces 			
SUPERFICIAL PROFUNDA 			
Observaciones:			
El Fresno se encuentra seco (con descortezamiento y fructificaciones fúngicas). Se solicita su extracción,			
prioridad media.			
El Plátano requiere poda de RD+EI+BC en agosto, prioridad 2. Ampliar plantera a 2,8 (ancho vereda) x 2,0m			
Vereda de 34m2, superficie afectada 30%, prioridad 5.3			
Datos del Inspector/Verificador			
Nicolás Altimari		27215272	
Nombre y Apellido		Firma	
		FM ó DNI	



Fecha: 18 / 02 / 2026

Aviso: Oficio

ARME:

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Fraxinus pennsylvanica

Calle: Viel

N°/Ref.: 1385

Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☒

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 7 D.A.P. (cm): 32 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐Copa: Desbalanceada: ☒ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes		X	

Descortezamiento: ☐Fructificaciones fúngicas: ☐Codominancias: ☐Chorreados: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): 1 Espesor de la pared remanente (cm):

RAÍCES

Expuestas: ☐

Levanta vereda (m²):

Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: ☐Excesivas / Cruzadas: ☐Bajas: ☐Secas / Secas en los ápices: ☐Invasión de espacio aéreo: ☐Tocones: ☐Con cavidades, tumores o canchales: ☐Con mal ángulo de inserción: ☐Codominantes: ☐

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL

Coloración anormal: ☐Con manchas foliares: ☐Síntomas de enfermedades: ☐Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: ☐Eliminar interferencias: ☐Adecuación al sitio: ☐Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA

Formación: ☐Limpieza: ☐Aclareo: ☐Refaldado: ☐Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: ☐Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

☐

E: TRASPLANTE

☐

F: EXTRACCIÓN

☒

OBSERVACIONES

Ejemplar con cavidad longitudinal en la parte media, con zonas fisuradas, la copa se encuentra desbalanceada en sentido a la vereda y 30% de la copa seca. Se solicita realizar su extracción a fin de evitar daño a personas y bienes. Prioridad Alta.


INSPECTOR DE ARBOLADO

Micaela Andrade

Nombre y apellido

37256635

D.N.I.



Firma



Fecha: 20 / 01 / 26

Aviso: _____

ARME: 500876384 / 25

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: IA CARANDA

Calle: V: el

Nº/Ref.: 1436

Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☒

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 9 D.A.P. (cm): 25 Inclínación: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐

Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
	Pequeñas			
	Grandes			

Descortezamiento: ☒

Fructificaciones fúngicas: ☐

Codominancias: ☒

Chorreados: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES

Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI ☒ NO ☐

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
Con cavidades, tumores o cánceros: ☒ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐

F: EXTRACCIÓN ☒

OBSERVACIONES

Ejemplar con codominancia en V, fisurado en la parte media con riesgo de quebrarse. Se observa también brotando con fuego. Descortezado, semiseco. Recomendando su extracción prioritaria.

INSPECTOR DE ARBOLADO

G. Acuña 6
Nombre y apellido

32575032
D.N.I.

[Firma]
Firma



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: Oficio

Fecha de relevamiento 20/2/26

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica Fresno

Calle Del Buco Buenos

Nº 1927/5

☐ Árbol Seco

☐ Árbol Semí Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 11

DAP (cm) 45

Inclinación: ☒ SI

☐ NO

☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40°

Orientación de la inclinación

☒ Hacia la calle

☐ Hacia la propiedad

☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado

☐ Descopado y brotado

☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal

media

alto

☒ Fructificaciones fúngicas

☒ Codominancias

☐ Chorreados

Pequeñas

Grandes

☐

☐

☒

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

☐ Expuesta

☐ Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

☐ SI

☒ NO

RAMAS

☐ Tocones

☐ Excesivas / Cruzadas

☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas

☐ Secas / Secas en las puntas

☐ Bajas

☐ Codominancias

☒ Con cavidades / Tumores / Cancros

☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal

☐ Defoliación Total

☒ Con signos de insectos

☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

B: TIPOS DE PODA

☒ Reducción Riesgo

☐ Formación

☐ Balanceo

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Eliminar interferencias

☐ Limpieza

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ Superficial

☐ Adecuación al sitio

☐ Aclareo

☐ E: TRASPLANTE

☐ Profunda

☐ Regulación de estructura

☐ Refaldado

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

☐ Terciado

OBSERVACIONES

Ejemplar con podas avanzadas en la parte media y alta. Se observan signos de tallos también. Con codominancias y fructificación hacia calle. Veredas de promedio 31m2. planta 1,2x1,2.

Recomiendo de extracción: de parte veredas y bajar plantas por plantas

INSPECTOR/VERIFICADOR

Cincochope

Nombre y Apellido

[Firma]

Firma

3254554

DNI

INSPECTOR/VERIFICADOR





Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 29/12/2025

Aviso Oficio

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Bauhinia sp.
Calle BILBAO N° 2132LA ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 4 DAP (cm) 9 Inclinación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Pequeñas	Descortezamiento: Cavidades			☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados
	basal	media	alto	
Grandes				Cavidad longitudinal en el fuste (m)
				Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☒ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☒ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

OBSERVACIONES

Ejemplar completamente seco. Presenta descortezamiento y grietas en su fuste.

La extracción lo puede realizar la cuadrilla de la comuna. Prioridad MODERADA.
Dejar la plantera en condiciones antes de la plantación de un nuevo ejemplar.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Daniela Insaurrealde

Nombre y Apellido

Firma

33.824.337

DNI



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 29/12/2025

Aviso Oficio

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Lagerstroemia indica (Crespón)
Calle BILBAO N° 2418 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 5 DAP (cm) 37 Inclínación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la Inclínación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades			☐ Fructificaciones fúngicas ☒ Codominacias ☐ Chorreados
	basal	media	alto	
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m) <u></u>
Grandes				Espesor de pared remanente (cm) <u></u>

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☒ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☒ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☒ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

OBSERVACIONES

Ejemplar completamente seco. Presenta descortezamiento y grietas en su fuste.

Realizar su extracción. Prioridad MODERADA

Se recomienda ampliar plantera a 1,2m x 1,2m antes de la plantación de un nuevo ejemplar vital.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Daniela Insaurrealde

Nombre y Apellido



Firma

33.824.337

DNI



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 5/1/2026

Aviso Oficio

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Lagerstroemia indica (Crespón)
Calle BILBAO N° 1376 LD1-2-3 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 2,3 DAP (cm) 12 Inclínación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la Inclínación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			☐ Fructificaciones fúngicas	☐ Codominancias	☐ Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes						

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS

☒ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☒ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA ☐ Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Adecuación al sitio ☐ Regulación de estructura
B: TIPOS DE PODA ☐ Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Terciado
☐ Balanceo ☒ C: EXTRACCIÓN ☐ E: TRASPLANTE ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO
F: CORTE DE RAÍCES ☐ Superficial ☐ Profunda

OBSERVACIONES

Hacia lado descendente de BILBAO 1376, se observan 3 ejemplares de misma especie completamente secos, para extracción:
-LD1: Crespón (2,3m - 12 cm DAP), plantera próxima a caja de servicio eléctrico.
-LD2: Crespón (2,3m - 12 cm DAP).
-LD3: Crespón (2,3m - 12 cm DAP).

Se pueden extraer con la cuadrilla de la comuna. Prioridad BAJA.
Se recomienda ampliar planteras a 1,2mx1,2m, y reubicar la plantera LD1 a distancia del gabinete.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Daniela Insaurrealde



33.824.337

Nombre y Apellido

Firma

DNI



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 5/1/2026

Aviso Oficio

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Lagerstroemia indica (Crespón)
Calle BILBAO N° 1376 LD1-2-3 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 2,3 DAP (cm) 12 Inclínación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la Inclínación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			☐ Fructificaciones fúngicas	☐ Codominancias	☐ Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m) Espesor de pared remanente (cm)		
Grandes						

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS

☒ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☒ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- ☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- ☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

- ☐ Balanceo
☒ C: EXTRACCIÓN
☐ E: TRASPLANTE
☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- ☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES

Hacia lado descendente de BILBAO 1376, se observan 3 ejemplares de misma especie completamente secos, para extracción:

-LD1: Crespón (2,3m - 12 cm DAP), plantera próxima a caja de servicio eléctrico.
-LD2: Crespón (2,3m - 12 cm DAP).
-LD3: Crespón (2,3m - 12 cm DAP).

Se pueden extraer con la cuadrilla de la comuna. Prioridad BAJA.
Se recomienda ampliar planteras a 1,2mx1,2m, y reubicar la plantera LD1 a distancia del gabinete.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Daniela Insaurrealde




33.824.337

Nombre y Apellido

Firma

DNI



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 5/1/2026

Aviso Oficio

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Lagerstroemia indica (Crespón)
Calle BILBAO N° 1376 LD1-2-3 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 2,3 DAP (cm) 12 Inclínación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la Inclínación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			☐ Fructificaciones fúngicas	☐ Codominancias	☐ Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes						

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS

☒ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☒ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- ☐ Reducción Riesgo
- ☐ Eliminar interferencias
- ☐ Adecuación al sitio
- ☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- ☐ Formación
- ☐ Limpieza
- ☐ Aclareo
- ☐ Refaldado
- ☐ Terciado

- ☐ Balanceo
- ☒ C: EXTRACCIÓN
- ☐ E: TRASPLANTE
- ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- ☐ Superficial
- ☐ Profunda

OBSERVACIONES

Hacia lado descendente de BILBAO 1376, se observan 3 ejemplares de misma especie completamente secos, para extracción:

-LD1: Crespón (2,3m - 12 cm DAP), plantera próxima a caja de servicio eléctrico.
-LD2: Crespón (2,3m - 12 cm DAP).
-LD3: Crespón (2,3m - 12 cm DAP).

Se pueden extraer con la cuadrilla de la comuna. Prioridad BAJA.
Se recomienda ampliar planteras a 1,2mx1,2m, y reubicar la plantera LD1 a distancia del gabinete.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Daniela Insaurrealde



33.824.337

Nombre y Apellido

Firma

DNI



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento **23/2/2026**

Aviso: oficina

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica **fresno**
Calle **camacua** N° **263 LD** ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **6** DAP (cm) **20** Inclinação: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			☐ Fructificaciones fúngicas	☐ Codominancias	☐ Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

OBSERVACIONES ejemplar muerto en pie para extraccion y reemplazo por otro ejemplar

INSPECTOR/VERIFICADOR

Nicolas Muller

Nombre y Apellido



Prima

37607051

DNI



Camacua 263 LD

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento **23/2/2026**

oficio

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica **tilo**

Calle **Avellaneda**

Nº **2064**

☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **4** DAP (cm) **15** Inclínación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal media alto

Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones

☐ Excesivas / Cruzadas

☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas

☐ Secas / Secas en las puntas

☐ Bajas

☐ Codominancias

☐ Con cavidades / Tumores / Cancros

☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal

☐ Defoliación Total

☐ Con signos de insectos

☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo

☐ Eliminar interferencias

☐ Adecuación al sitio

☐ Regulación de

estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación

☐ Limpieza

☐ Aclareo

☐ Refaldado

☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

OBSERVACIONES ejemplar muerto en pie para reemplazar por otro ejemplar

INSPECTOR/VERIFICADOR

Nicolas Muller



37607051



Avellaneda 2064

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento **23/2/2026**

Aviso: Oficina

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica **fresno**

Calle **Neuquen**

Nº **2045**

☒ Árbol Seco

☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **11**

DAP (cm) **40**

Inclinación: SI / NO

☐ Mayor a 40°

☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación

☐ Hacia la calle

☐ Hacia la propiedad

☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado

☐ Descopado y brotado

☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal

media

alto

Pequeñas

Grandes

☐ Fructificaciones fúngicas

☐ Codominancias

☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

☐ Expuesta

☐ Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

☐ SI

☐ NO

RAMAS

☐ Tocones

☐ Excesivas / Cruzadas

☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas

☐ Secas / Secas en las puntas

☐ Bajas

☐ Codominancias

☐ Con cavidades / Tumores / Cancros

☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal

☐ Defoliación Total

☐ Con signos de insectos

☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo

☐ Eliminar interferencias

☐ Adecuación al sitio

☐ Regulación de

estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación

☐ Limpieza

☐ Aclareo

☐ Refaldado

☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

OBSERVACIONES Ejemplar para extraccion muerto en pie riesgoso de desgajar , caer para repone

nuevo ejemplar en la posicion

INSPECTOR/VERIFICADOR

Nicolas Muller

37607051



Neuquén 2045

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento **23/2/2026**

Aviso: oficio

Arme: _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica tilo
Calle primera junta N° 2325 LA ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 7 DAP (cm) 30 Inclínación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas
 ☐ Codominancias
 ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades: _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo
☒ C: EXTRACCIÓN
☐ E: TRASPLANTE
☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES Ejemplar muerto en pie para extraer y reemplazar por otro ejemplar en la
posición

INSPECTOR/VERIFICADOR

Nicolas Muller
Nombre y Apellido

Firma

37607051
DNI



Primera junta 2325 LA

Fecha: 02 / 03 / 2020

Aviso: Oficio

ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: AN "1"

Calle: E. MITRE 1084

Nº/Ref.: ESCALA STON

Árbol seco: ☒ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 6 D.A.P. (cm): 16 Inclínación: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐

Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Cavidades:

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Descortezamiento: ☐

Fructificaciones fúngicas: ☐

Codominancias: ☐

Chorreados: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES

Expuestas: ☐

Levanta vereda (m²): _____

Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: ☒

Excesivas / Cruzadas: ☐

Bajas: ☐

Secas / Secas en los ápices: ☒

Invasión de espacio aéreo: ☐

Tocones: ☐

Con cavidades, tumores o canchales: ☐

Con mal ángulo de inserción: ☐

Codominantes: ☐

HOJAS

Defoliación: PARCIAL ☒ TOTAL ☐

Coloración anormal: ☐

Con manchas foliares: ☐

Síntomas de enfermedades: ☐

Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐

E: TRASPLANTE ☐

F: EXTRACCIÓN ☒

OBSERVACIONES

CONDICIÓN SANITARIA TOTALMENTE SECA.
SE SUGIERE SU EXTRACCIÓN DEBIDA A SU
(LEY 3263 ART 15 INC 4 y D)

SE ENCUENTRA POSICIONADO DENTRO DE LOS LÍMITES
DE LA MANEJOADA ESCALA, EN EL LÍMITES
DE LA PASEO DE MANEJO DE ACCESO

INSPECTOR DE ARBOLADO

Lucas Pérez


Nombre y apellido

31026617

D.N.I.

Firma

**Escuela
STORNI nn "1" para
extracción**



Firma

**Escuela
STORNI nn "2" para
extracción**



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 5/1/2026

Aviso Oficio

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Ceiba speciosa (Palo borracho)
Calle BILBAO N° 1973 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 75 Inclinación: SI ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades		
basal	media	alto
Pequeñas		
Grandes		

☐ Fructificaciones fúngicas
 ☒ Codominancias
 ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☒ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☒ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☒ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

OBSERVACIONES

Ejemplar completamente seco. Se observan grietas en su fuste.

Realizar su extracción dejando la plantera en condiciones para plantar un nuevo ejemplar según el plan maestro.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Daniela Insaurrealde

Nombre y Apellido



Firma

33.824.337

DNI

