



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: RS-2026-17424979-GCABA-COMUNA7

Buenos Aires, Martes 14 de Abril de 2026

Referencia: Extracciones (Emergencias)

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N° 1777 El Decreto N° 166/GCABA/2013 y Decreto 55/GCABA/2014, el expediente EX 2026-01537471-GCABA-COMUNA7 y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme surge del artículo 10 Inc. a) de la ley 1777, concordante con lo establecido por el art. 128 de la citada Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, Las Comunas tienen competencias exclusivas en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que, con fecha 7 de mayo de 2013, se sancionó el decreto N°166/GCABA/2013, por medio del cual se transfirió a las comunas de la CABA, las misiones, funciones y responsabilidades primarias establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la constitución de la CABA y por la ley N°1777;

Que, la ley 3263 de arbolado público urbano, prevé en su artículo 15, que la autoridad de aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que, conforme surge de la delegación efectuada por el Decreto N° 166/GCABA/2013, corresponde a las comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que, de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco o, por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o, para garantizar la seguridad de las personas o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección, oportunamente realizados, obrantes en este expediente en el orden 28, según IF-2026-17318682-GCABA-COMUNA7, que todos los ejemplares inspeccionados, requieren de una extracción urgente, dándole a la misma, prioridad ALTA;

Que, recurriendo a la Ley de Arbolado Urbano N° 3263 incisos a), b) y c), resulta conveniente su extracción con urgencia, quedando exceptuados de la colocación de un cartel junto a cada ejemplar por el plazo de 10 días, tal como expresa el último párrafo del artículo 15 de la citada Ley;

Que, la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7° los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que, atento a las normativas mencionadas, la Comuna 7 comenzó a ejecutar las políticas de arbolado público, cuya tarea se encomendó a la empresa tercerizada MIICA SA (CUIT Nro 30-60812520-1), según lo establecido en los Pliegos de Licitación Pública N° 230-1151-LPU23, RS-2023-36359994-GCABA-SECACGC;

Que, de acuerdo a lo que surge de los informes de inspección citados, corresponde efectuar la extracción de los ejemplares cuyas inspecciones obran en el orden 28 del presente expediente, en un todo de acuerdo a la normativa vigente;

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 1777 y el Decreto N° 166/13,

LA PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 7

RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorízase a la realización de las extracciones de los ejemplares inspeccionados según Anexo I IF-2026-17318682-GCABA-COMUNA7 obrante en orden 28 del expediente citado en el visto, ubicados en las siguientes direcciones:

Alvarez Crisóstomo 2950
Manco Capac 1317
Primera Junta 2330/2322
Cranwell 710 Fte
Camacué 310 LD
Culpina 1238 LA
Caricancha 1133 LA
Gavilán740
Riglos 1211
Bufano 908
Acosta Mariano 2050 Fte
Bogotá 2060
Falcón Ramón (int colegio) 2934
Zuviría 2989
República 536
Lamas Andrés 913

Artículo 2°.- Encomiéndase a la empresa MIICA S.A. CUIT 30-60812520-1, la realización de tareas de extracción de los ejemplares individualizados en el artículo anterior.

Artículo 3° .- Regístrese, cumplido archívese.

Digitally signed by IARA NAHIR SURT
Date: 2025.04.14 08:45:58 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

IARA NAHIR SURT
Presidente Junta Comunal
JUNTA COMUNAL 7
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2025.04.14 08:45:59 -03:00

Fecha: 02 / 03 / 2026

Aviso: Emergencia

ARME:

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Jacaranda mimosifolia

Calle: Crisóstomo Alvarez

Nº/Ref.: 2950

Árbol seco: ☐

Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 3

D.A.P. (cm): 8

Inclinación: SI / NO

Mayor a 40°: ☐

Menor a 40°: ☐

Orientación de la inclinación:

Hacia la calle: ☐

Hacia la propiedad: ☐

Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa:

Desbalanceada: ☐

Descopado: ☐

Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Cavidades:

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Descortezamiento: ☐

Fructificaciones fúngicas: ☐

Codominancias: ☐

Chorreados: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m):

Espesor de la pared remanente (cm):

RAÍCES

Expuestas: ☐

Levanta vereda (m²):

Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: ☐

Excesivas / Cruzadas: ☐

Bajas: ☐

Secas / Secas en los ápices: ☐

Invasión de espacio aéreo: ☐

Tocones: ☐

Con cavidades, tumores o canchros: ☐

Con mal ángulo de inserción: ☐

Codominantes: ☐

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL

Coloración anormal: ☐

Con manchas foliares: ☐

Síntomas de enfermedades: ☐

Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: ☐

Eliminar interferencias: ☐

Adecuación al sitio: ☐

Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA

Formación: ☐

Limpieza: ☐

Aclareo: ☐

Refaldado: ☐

Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: ☐

Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐

E: TRASPLANTE ☐

F: EXTRACCIÓN ☒

OBSERVACIONES

Ejemplar joven quebrado en la base, realizar extracción y reposición según recomendación del plan maestro o disponibilidad de especies.

INSPECTOR DE ARBOLADO

Micaela Andrade

Nombre y apellido

37256635

D.N.I.



Firma



Crisóstomo Alvarez 2950 sos

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 2/3/2026

Aviso EMERGENCIA

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Callistemon sp. (limpia tubos)
Calle MANCO CAPAC N° 1317 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 5 DAP (cm) 22 Inclinación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades			☐ Fructificaciones fúngicas ☒ Codominancias ☐ Chorreados
	basal	media	alto	
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS

☒ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☒ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☒ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

OBSERVACIONES

Ejemplar seco con grieta en el ángulo de inserción de sus ramas principales.

Se solicita su extracción para evitar daños a personas y bienes.

Dejar la plantera en condiciones para la plantación de un nuevo ejemplar vital según el plan maestro.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Daniela Insaurrealde

Nombre y Apellido



Firma

33.824.337

DNI



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Acer saccharinum
Calle Primera Junta N° 2330 / 2322 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 7 DAP (cm) 20 Inclinación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			☐ Fructificaciones fúngicas	☐ Codominancias	☐ Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

OBSERVACIONES.

Al momento de la inspección, se observa un ejemplar brotado que se quebró aproximadamente a 1,5 m. de altura, en una zona donde se evidencia principio de pudrición seca.

Asimismo, se observa un vehículo Fiat 147 —sin patente visible— que fue levemente golpeado al colapsar el ejemplar.

Se solicita su extracción. EMERGENCIA

INSPECTOR/VERIFICADOR

Rodriguez Leandro E.

Nombre y Apellido


Firma

37951339

DNI





Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: **EMERGENCIA**

Fecha de relevamiento: **4/3/22**

Arme:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: **TECNA STANS**

Calle: **BRANWELL** No: **7041** ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): **5** DAP (cm): **19** Inclínación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades			☐ Fructificaciones fúngicas	☐ Codominancias	☐ Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas						
Grandes						

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas

☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- ☐ Reducción Riesgo
- ☐ Eliminar Interferencias
- ☐ Adecuación al sitio
- ☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- ☐ Formación
- ☐ Limpieza
- ☐ aclareo
- ☐ Refaldado
- ☐ Terciado

C: EXTRACCIÓN

☐ Balanceo

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- ☐ Superficial
- ☐ Profunda

OBSERVACIONES

CAÍDO ÁRBOL VITAL QUEBRADO X el fuste y HACIA LA CALLE
Se solicita extracción y retiro de restos A LA BREVEDAD
PRIORIDAD emergencia.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Pons



Cranwell 710 frente



 G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
AVISO: OFICIO		INSPECCION N°	
ARME		FECHA DE RELEVAMIENTO: 04/03/2026	
UBICACIÓN DEL ARBOL			
CALLE CAMACUA		N° 310 LD	
ESPECIE BOTANICA Acer negundo			
ARBOL SECO		ARBOL SEMISECO ☒	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m) 8		INCLINACION: SI NO Mayor a 45° Menor a 45°	
DAP (cm) 24		ORIENTACION DE LA INCLINACION	
		Hacia la calle ☐	
		Hacia la propiedad ☐	
		Hacia el largo de la vereda ☐	
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	
		DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
DESCORTEZAMIENTO		CODOMINANCIAS	
CAVIDADES		CHORREADOS	
basal		CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m)	
media		ESPESOR DE PARED REMANENTE (cm)	
RAIZ		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO	
RAMAS		CODOMINANCIAS	
Quebradas/ Fisuradas		Con mal ángulo de inserción	
Secas/ Secas en las puntas		Tocones	
Con cavidades/ Tumores o Cancros		Que invaden espacio aéreo	
Bajas			
Excesivas/ Cruzadas			
HOJAS		Síntomas de enfermedades	
De coloración anormal		Defoliación total parcial	
Con manchas foliares			
Con signos de insectos			
Recomendaciones del inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estética ☐			
B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐			
C: Extracción ☒ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐ SUPERFICIAL PROFUNDA			
Observaciones:			
Al momento de la inspeccion se observa un ejemplar adulto con su copa totalmente seca, y presenta una			
fractura en su fuste permaneciendo sostenido por enganche al cableado aereo. Sobre el tronco se observa			
descortezamiento, basidiomas, agrietamiento, descortezamiento y perforaciones compatible con ataque de			
plaga. Esta cuadro general se repite en las ramificaciones. Ante el riesgo de colapso de la estructura aerea			
inminente se solicita su inmediato descope (Ley 3263 art 15 inc a y d) y su posterior extraccion completa.			
No se recomienda volver a plantar en posicion			
Datos del Inspector/Verificador			
LUCAS PEREZ		31026617	
Nombre y Apellido		Firma	
		FM ó DNI	

Camacua 310 Id sos



Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Erythrina crista-galli - CEIBO
Calle Culpina N° 1238 la ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 7 DAP (cm) 55 Inclinação: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Cavidad longitudinal en el fuste (m)
Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA B: TIPOS DE PODA F: CORTE DE RAÍCES
☐ Reducción Riesgo ☐ Formación ☐ Balanceo ☐ C: EXTRACCIÓN ☐ Superficial
☐ Eliminar interferencias ☐ Limpieza ☐ E: TRASPLANTE ☐ Profunda
☐ Adecuación al sitio ☐ Aclareo ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO
☐ Regulación de estructura ☐ Refaldado ☐ Terciado

OBSERVACIONES

Arbol seco. Se solicita descope para extracción.
EMERGENCIA

INSPECTOR/VERIFICADOR


Rodriguez Leandro E.
Nombre y Apellido


Firma

37951339
CNI



Culpina 1238 la sos 



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 6/3/2026

Aviso: Emergencia

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Lagerstroemia sp. (crespón)

Calle CARICANCHA

Nº 1133LA



Árbol Seco



Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 4

DAP (cm) 15

Inclinación: NO



Mayor a 40°



Menor a 40°

Orientación de la inclinación



Hacia la calle



Hacia la propiedad



Hacia el largo de la vereda



Descopado



Descopado y brotado



Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal

media

alto

Pequeñas

Grandes



Fructificaciones fúngicas



Codominancias



Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ



Expuesta



Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:



SI



NO

RAMAS



Tocones



Excesivas / Cruzadas



Con mal ángulo de inserción



Quebradas / Fisuradas



Secas / Secas en las puntas



Bajas



Codominancias



Con cavidades / Tumores / Cancros



Que invaden espacio aéreo

HOJAS



De coloración anormal



Defoliación Total



Con signos de insectos



Con manchas foliares



Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA



Reducción Riesgo



Eliminar interferencias



Adecuación al sitio



Regulación de

estructura

B: TIPOS DE PODA



Formación



Limpieza



Aclareo



Refaldado



Terciado



Balanceo



C: EXTRACCIÓN



E: TRASPLANTE



D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES



Superficial



Profunda

OBSERVACIONES

Ejemplar completamente seco descalzado.

Realizar retiro de restos y extraer cepa de plantera.

Ingresó como 1139, chapa visible como referencia : 1133LA.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Daniela Insaurralde

Nombre y Apellido



Firma

33.824.337

DNI



Caricancha 1133 LA

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento **6/3/2026**

Aviso: Oficio **SOS**

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica **Euforbia cotiniflora (lecheron)**

Calle **Gavilan**

Nº **740**

☐ Árbol Seco

☒ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **4**

DAP (cm) **15**

Inclinación: SI / NO

☐ Mayor a 40°

☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación

☐ Hacia la calle

☐ Hacia la propiedad

☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado

☐ Descopado y brotado

☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal

media

alto

Pequeñas

Grandes

☐ Fructificaciones fúngicas

☐ Codominancias

☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

☐ Expuesta

☐ Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

☐ SI

☐ NO

RAMAS

☐ Tocones

☒ Excesivas / Cruzadas

☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas

☒ Secas / Secas en las puntas

☐ Bajas

☐ Codominancias

☐ Con cavidades / Tumores / Cancros

☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal

☐ Defoliación Total

☐ Con signos de insectos

☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo

☐ Eliminar interferencias

☐ Adecuación al sitio

☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación

☐ Limpieza

☐ Aclareo

☐ Refaldado

☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

OBSERVACIONES Ejemplar para extraccion de emergencia por tener gran movimiento riesgoso de caída casi en su totalidad seco descalzado

INSPECTOR/VERIFICADOR

Nicolas Muller

37607051



Gavilán 740

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 6/3/2026

Aviso Emergencia

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Ligustrum lucidum (Ligustro)
Calle RIGLOS N° 1211 ☐ Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 4 DAP (cm) 17 Inclínación: ☒ SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☒ Codominancias ☐ Chorreados

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

Cavidad longitudinal en el fuste (m)
Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☒ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA B: TIPOS DE PODA F: CORTE DE RAÍCES
☒ Reducción Riesgo ☐ Formación ☐ Balanceo ☒ C: EXTRACCIÓN ☐ Superficial
☐ Eliminar interferencias ☐ Limpieza ☐ E: TRASPLANTE ☐ Profunda
☐ Adecuación al sitio ☐ Aclareo ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO
☐ Regulación de estructura ☐ Refaldado ☐ Terciado

OBSERVACIONES

Ejemplar desvitalizado, con débil anclaje de raíces.
Al ejercer presión sobre su fuste este se mueve.
Realizar la extracción dejando la plantera en condiciones para plantar un nuevo ejemplar según el plan maestro.

Prioridad Alta

INSPECTOR/VERIFICADOR

Daniela Insaurralde

Nombre y Apellido



Firma

33.824.337

DNI



 G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
OFICIO-EMERGENCIA ATENDIDA		INSPECCION N° _____	
AVISO: _____		FECHA DE RELEVAMIENTO: 09/03/2026	
ARME _____			
UBICACIÓN DEL ARBOL			
CALLE	BUFANO	N°	908
ESPECIE BOTANICA			
Ficus benjamina			
ARBOL SECO		ARBOL SEMISECO	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)		INCLINACION: SI NO Mayor a 45° Menor a 45°	
5		SI NO Mayor a 45° Menor a 45°	
DAP (cm)		ORIENTACION DE LA INCLINACION	
20		Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	
DESCORTEZAMIENTO		DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	basal	media	CODOMINANCIAS
	pequeñas	grandes	CHORREADOS
	Cavity longitudinal en el fuste (m)		Espesor de pared remanente (cm)
RAIZ		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO	
Expuesta Levanta vereda: m2		SI NO	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas		Codominancias
	Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones
	Bajas Excesivas/ Cruzadas		Que invaden espacio aéreo
HOJAS	De coloración anormal		Síntomas de enfermedades
	Con manchas foliares		Defoliación total parcial
	Con signos de insectos		SI NO
Recomendaciones del inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estética			
B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo			
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPERFICIAL PROFUNDA			
Observaciones:			
Emergencia atendida por empresa, observandose restos de un ejemplar trozado cuyas medidas fueron			
obtenidas de un informe tecnico confeccionado con anterioridad (S00635179/24), el cual sufrio			
colapso en su estructura y posterior vuelco.			
Se sugiere dejar en condiciones la plantera para recibir un nuevo ejemplar.			
Datos del Inspector/Verificador			
LUCAS PEREZ		Firmado digitalmente por Lucas Alberto Perez	
Nombre y Apellido		Firma	
31026617		FM 6 DNI	



 G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES											
AVISO: OFICIO-EMERGENCIA		INSPECCION N° _____											
ARME: _____		FECHA DE RELEVAMIENTO: 09/03/2026											
UBICACIÓN DEL ARBOL													
CALLE	MARIANO ACOSTA (SOBRE BV MARIANO ACOSTA)		N° 2050 FTE										
ESPECIE BOTANICA Populus sp (Alamo)													
ARBOL SECO ☐		ARBOL SEMISECO ☒											
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL													
ALTURA APROX (m) 6		INCLINACION: SI ☐ NO ☒ Mayor a 45° ☐ Menor a 45° ☐											
DAP (cm) 24		ORIENTACION DE LA INCLINACION <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: top;"> <tr><td>Hacia la calle</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Hacia la propiedad</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Hacia el largo de la vereda</td><td>☐</td></tr> </table>		Hacia la calle	☐	Hacia la propiedad	☐	Hacia el largo de la vereda	☐				
Hacia la calle	☐												
Hacia la propiedad	☐												
Hacia el largo de la vereda	☐												
COPA DESBALANCEADA ☐		DESCOPADO ☐											
DESCORTEZAMIENTO ☐		DESCOPADO Y BROTADO ☐											
FUSTE	CAVIDADES <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: top;"> <tr> <td></td> <td>basal</td> <td>media</td> </tr> <tr> <td>pequeñas</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>grandes</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </table>			basal	media	pequeñas	☐	☐	grandes	☐	☐	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS ☐ CODOMINANCIAS ☐ CHORREADOS ☐ CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m) ☐ ESPESOR DE PARED REMANENTE (cm) ☐	
		basal	media										
	pequeñas	☐	☐										
	grandes	☐	☐										
RAIZ <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: top;"> <tr><td>Expuesta</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Levanta vereda: m2</td><td>☐</td></tr> </table>		Expuesta	☐	Levanta vereda: m2	☐	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI ☐ NO ☐							
Expuesta	☐												
Levanta vereda: m2	☐												
RAMAS <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: top;"> <tr><td>Quebradas/ Fisuradas</td><td>☒</td></tr> <tr><td>Secas/ Secas en las puntas</td><td>☒</td></tr> <tr><td>Con cavidades/ Tumores o Cancros</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Bajas</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Excesivas/ Cruzadas</td><td>☐</td></tr> </table>		Quebradas/ Fisuradas	☒	Secas/ Secas en las puntas	☒	Con cavidades/ Tumores o Cancros	☐	Bajas	☐	Excesivas/ Cruzadas	☐	Codominancias ☐ Con mal ángulo de inserción ☐ Tocones ☐ Que invaden espacio aéreo ☐	
Quebradas/ Fisuradas	☒												
Secas/ Secas en las puntas	☒												
Con cavidades/ Tumores o Cancros	☐												
Bajas	☐												
Excesivas/ Cruzadas	☐												
HOJAS <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: top;"> <tr><td>De coloración anormal</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Con manchas foliares</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Con signos de insectos</td><td>☐</td></tr> </table>		De coloración anormal	☐	Con manchas foliares	☐	Con signos de insectos	☐	Síntomas de enfermedades ☐ Defoliación total ☐ parcial ☒					
De coloración anormal	☐												
Con manchas foliares	☐												
Con signos de insectos	☐												
Recomendaciones del inspector:													
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☒ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estética ☐													
B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐													
C: Extracción ☒ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐													
SUPERFICIAL ☐ PROFUNDA ☐													
Observaciones:													
Al momento de la inspeccion se observa un ejemplar semisecho, muy desvitalizado, con casi la totalidad													
de las ramas de su copa seca, una de estas de mediano porte ya quebrada y colgante en altura.													
Fuste codominante, observandose que uno de esos ejes ya colapso con anterioridad.													
Ante el riesgo de caída de material seco sobre bienes o personas se sugiere su inmediato descope													
(Ley 3263 art 15 inc b y d). No volver a plantar en posicion. El ejemplar se encuentra dentro del corredor													
verde del mencionado boulevard.													
Datos del Inspector/Verificador													
LUCAS PEREZ		31026617											
Nombre y Apellido		Firma											
_____		FM ó DNI											

Ma acosta 2050 fte

Sos



 G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
INSPECCION N° _____		AVISO: S00292537/26	
FECHA DE RELEVAMIENTO: 09/03/2026		ARME _____	
UBICACIÓN DEL ARBOL			
CALLE BOGOTA		N° 2060 (pedido 2056)	
ESPECIE BOTANICA Melia azedarach (paraiso)			
ARBOL SECO ☒		ARBOL SEMISECO ☐	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m) 12		INCLINACION: SI ☐ NO ☒ Mayor a 45° ☐ Menor a 45° ☐	
DAP (cm) 75		ORIENTACION DE LA INCLINACION	
		Hacia la calle ☐	
		Hacia la propiedad ☐	
		Hacia el largo de la vereda ☐	
COPA DESBALANCEADA ☐		DESCOPADO ☐	
		DESCOPADO Y BROTADO ☐	
FUSTE		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS ☐	
DESCORTEZAMIENTO ☐		CODOMINANCIAS ☒	
CAVIDADES		CHORREADOS ☐	
basal ☐ media ☐		CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m) ☐	
pequeñas ☐ grandes ☐		ESPESOR DE PARED REMANENTE (cm) ☐	
RAIZ		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI ☐ NO ☒	
Expuesta Levanta vereda: m2 ☐			
RAMAS		CODOMINANCIAS ☐	
Quebradas/ Fisuradas ☐		Con mal ángulo de inserción ☐	
Secas/ Secas en las puntas ☒		TOCONES ☐	
Con cavidades/ Tumores o Cancros ☐		QUE INVADEN ESPACIO AEREO ☐	
Bajas ☐			
Excesivas/ Cruzadas ☐			
HOJAS		Síntomas de enfermedades ☐	
De coloración anormal ☐		Defoliación total ☒ parcial ☐	
Con manchas foliares ☐			
Con signos de insectos ☐			
Recomendaciones del inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estetica ☐			
B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐			
C: Extracción ☒ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐			
SUPERFICIAL ☐ PROFUNDA ☐			
Observaciones:			
Al momento de la inspeccion se observa un ejemplar adulto muerto en pie.			
Fuste con dos ejes codominantes, uno de los cuales ya se ha quebrada y caido con anterioridad.			
Al golpe se constata tronco con ausencia de madera sana.			
Copa totalmente seca.			
Se sugiere su extraccion prioridad alta (Ley 3263 art 15 inc a y d) y su reemplazo con otro ejemplar			
de acuerdo a planificacion.			
Datos del Inspector/Verificador			
LUCAS PEREZ		Firmado digitalmente por Lucas Alberto Perez	
Nombre y Apellido		Firma	
		31026617	
		FM ó DNI	



Fecha: 02/ 03/ 2026

Aviso: 500240577/26

ARME: _____



Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: *Acerx2 (Acer negundo)*

Calle: R. falcon

Nº/Ref.: 2934

Árbol seco: ☐

Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 35/45

D.A.P. (cm): 8/8

Inclinación: SI / NO

Mayora 40°: ☐

Menora 40°: ☐

Orientación de la inclinación:

Hacia la calle: ☐

Hacia la propiedad: ☐

Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa:

Desbalanceada: ☐

Descopado: ☐

Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Descortezamiento: ☐

	Basal	Media	Alta
Cavidades:			
Pequeñas			
Grandes			x

Fructificaciones fúngicas: ☐

Codominancias: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____

Espesor de la pared remanente (cm): _____

Chorreados: ☐

RAÍCES

Expuestas: ☐

Levantar vereda (m²): _____

Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas: x ☐

Excesivas/ Cruzadas: ☐

Bajas: ☐

Secas/ Secas en los ápices: ☐

Invasión de espacio aéreo: ☐

Tocones: ☐

Concavidades, tumores o cánceros: ☐

Con mal ángulo de inserción: ☐

Codominantes: ☐

HOJAS

Defoliación: PARCIAL/ TOTAL

Coloración anormal: ☐

Con manchas foliares: ☐

Síntomas de enfermedades: ☐

Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo:

Eliminar interferencias: Adecuación al sitio: x

Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐

Limpieza: x

Aclareo: ☐

Refaldado: ☐

Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: ☐

Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

☐

E: TRASPLANTE

☐

F: EXTRACCIÓN : x

OBSERVACIONES

En la inspección visual se observó: los ejemplares, los mismos se encuentran dentro del patio del colegio, uno de ellos presenta poda de limpieza de una rama primaria que presenta diversas cavidades y la copa, el otro ejemplar muestra una bapa parecida a un tumor en la base del fuste por lo cual se recomienda la extracción del mismo fin de evitar daños en bienes y personas, es de prioridad alta.

.....

.....

.....

INSPECTOR DE ARBOLADO

Cristian Ponce
Nombre y apellido

35211450
D.N.I.

Firma



Ramon falcon 2934
(colegio).

Fecha de relevamiento 20/3/22

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso SO S

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Ficus
Calle ELVIDIA N° 2989 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 28 Inclínación: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavidades ☒ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados
basal media alto
Pequeñas Cavidad longitudinal en el fuste (m)
Grandes Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☒ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- ☒ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- ☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- ☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES

Ejemplar que se puebla el fuste -
Producción Hornos avanzados
Solo se descopie para luego extraer

INSPECTOR/VERIFICADOR

G. ACOSTA G
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

32575084
DNI





Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 25/3/2026

Aviso . Oficio

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Lagerstroemia sp. (Crespón)

Calle REPUBLICA

Nº 536

☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 3 DAP (cm) 4 Inclinación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal media alto

Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

☐ Expuesta

☐ Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS

☐ Tocones

☐ Excesivas / Cruzadas

☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas

☐ Secas / Secas en las puntas

☐ Bajas

☐ Codominancias

☐ Con cavidades / Tumores / Cancros

☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal

☐ Defoliación Total

☐ Con signos de insectos

☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo

☐ Eliminar Interferencias

☐ Adecuación al sitio

☐ Regulación de

estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación

☐ Limpieza

☐ Aclareo

☐ Refaldado

☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

OBSERVACIONES

Ejemplar juvenil quebrado de la base del fuste. Apoyado sobre la vereda.

Se solicita su retiro (puede hacerse con la cuadrilla de la comuna), dejando la plantera en condiciones para plantar un nuevo ejemplar vital.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Daniela Insaurrealde

33.824.337

Nombre y Apellido

Firma

DNI



República 536

Fecha: 23 / 03 / 2026

Aviso: Emergencia

ARME:

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Melia azedarach (Paraíso)

Calle: Andres Lamas

Nº/Ref.: 913

Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☒

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 12 D.A.P. (cm): 65 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐

Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Cavidades:

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Descortezamiento: ☐

Fructificaciones fúngicas: ☐

Codominancias: ☐

Chorreados: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): Espesor de la pared remanente (cm):

RAÍCES

Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
Con cavidades, tumores o cáncros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES

Arbol caído, interrumpiendo el tránsito. Se solicita su retiro y finalizar la extracción.

Dejar plantera apta para plantación.

EMERGENCIA

INSPECTOR DE ARBOLADO

Rodriguez Leandro E.

Nombre y apellido

37951339

D.N.I.

Firma

