



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30º Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: RS-2026-27489045-GCABA-COMUNA7

Buenos Aires, Miércoles 10 de Junio de 2026

Referencia: Extracciones (Mt)

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N° 1777 El Decreto N° 166/GCABA/2013 y Decreto 55/GCABA/2014, el expediente EX 2026-01537471-GCABA-COMUNA7 y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme surge del artículo 10 Inc. a) de la ley 1777, concordante con lo establecido por el art. 128 de la citada Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, Las Comunas tienen competencias exclusivas en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que, con fecha 7 de mayo de 2013, se sancionó el decreto N°166/GCABA/2013, por medio del cual se transfirió a las comunas de la CABA, las misiones, funciones y responsabilidades primarias establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la constitución de la CABA y por la ley N°1777;

Que, la ley 3263 de arbolado público urbano, prevé en su artículo 15, que la autoridad de aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que, conforme surge de la delegación efectuada por el Decreto N° 166/GCABA/2013, corresponde a las comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que, de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco o, por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o, para garantizar la seguridad de las personas o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección, oportunamente realizados, obrantes en este expediente en el orden 40, según IF-2026-27474014-GCABA-COMUNA7, que todos los ejemplares inspeccionados, requieren de una extracción urgente, dándole a la misma, prioridad ALTA;

Que, recurriendo a la Ley de Arbolado Urbano N° 3263 incisos a), b) y c), resulta conveniente su extracción con urgencia, quedando exceptuados de la colocación de un cartel junto a cada ejemplar por el plazo de 10 días, tal como expresa el último párrafo del artículo 15 de la citada Ley;

Que, la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7° los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que, atento a las normativas mencionadas, la Comuna 7 comenzó a ejecutar las políticas de arbolado público, cuya tarea se encomendó a la empresa tercerizada MIICA SA (CUIT Nro 30-60812520-1), según lo establecido en los Pliegos de Licitación Pública N° 230-1151-LPU23, RS-2023-36359994-GCABA-SECACGC;

Que, de acuerdo a lo que surge de los informes de inspección citados, corresponde efectuar la extracción de los ejemplares cuyas inspecciones obran en el orden 40 del presente expediente, en un todo de acuerdo a la normativa vigente;

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 1777 y el Decreto N° 166/13,

LA PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 7

RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorízase a la realización de las extracciones de los ejemplares inspeccionados según Anexo I IF-2026-27474014-GCABA-COMUNA7 obrante en orden 40 del expediente citado en el visto, ubicados en las siguientes direcciones:

Vernet Av	110 LD
Varela	208
Malvinas Argentinas	606
Directorio Av	746
Ortiz Carlos	749
Pumacahua	776
Terrada	783
Camacúa	819
Zelarrayán	894
Pillado	1022 LD
Lautaro	1025
Lautaro	1029
Pedernera	1062
Carabobo	1065
De Las Artes	1125
Del Progreso	1237
Díaz Avelino	1336
Díaz Avelino	1360
Curapaligue	1408
Manco Capac	1425
Fernandez Moreno B	1458
Castañares Av	1560 (1564)
Martínez Víctor	1956
Miraflores	2292
Bonifacio	2527
Balbastro	2817
Neuquén	2843
Zuviría	2847

Balbastro	3015
Tandil	3040
Balbastro	3095 FTE
Balbastro	3143 FTE
Balbastro	3185 FTE
Cachimayo	1458

Artículo 2°.- Encomiéndase a la empresa MIICA S.A. CUIT 30-60812520-1, la realización de tareas de extracción de los ejemplares individualizados en el artículo anterior.

Artículo 3° .- Regístrese, cumplido archívese.

Digitally signed by IARA NAHIR SURT
Date: 2026.06.10 15:44:38 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

IARA NAHIR SURT
Presidente Junta Comunal
JUNTA COMUNAL 7
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.06.10 15:44:40 -03:00

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento

Aviso: 500238256/26

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica

Aca

Calle: Miraflores

Nº 2292

☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m)

9

DAP (cm)

33

Inclinación: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda☐ Descopado☐ Descopado y brotado☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal

media

alto

☒ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Grandes

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

☐ Expuesta☐ Levanta vereda m2Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS

☐ Tocones☐ Excesivas / Cruzadas☐ Con mal ángulo de inserción☐ Quebradas / Fisuradas☐ Secas / Secas en las puntas☐ Bajas☐ Codominancias☐ Con cavidades / Tumores / Cancros☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal☐ Defoliación Total☒ Con signos de insectos☐ Con manchas foliares☐ Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

B: TIPOS DE PODA

☒ Reducción Riesgo☐ Formación☐ Balanceo

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Eliminar interferencias☐ Limpieza☒ C: EXTRACCIÓN☐ Superficial☐ Adecuación al sitio☐ Aclareo☐ E: TRASPLANTE☐ Profunda☐ Regulación de estructura☐ Refaldado☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO☐ Terciado

OBSERVACIONES

Solo saturación de Ejemplar
Seco, descortezado, con pudrición avanzada
Superficie vendel 2cm² (Repasar)
fisuras 1,2x1,2 Repasar

INSPECTOR/VERIFICADOR

García G
Nombre y Apellido

Firma

327851
DNI





Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: Oficio

Fecha de relevamiento 4/5/2026

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica frente
Calle Balastro N° 3095 frente ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 3 DAP (cm) 20 Inclinación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			☐ Fructificaciones fúngicas	☐ Codominancias	☐ Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- ☐ Reducción Riesgo
- ☐ Eliminar interferencias
- ☐ Adecuación al sitio
- ☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- ☐ Formación
- ☐ Limpieza
- ☐ Aclareo
- ☐ Refaldado
- ☐ Terciado

C: EXTRACCIÓN

- ☒ Balanceo
- ☐ E: TRASPLANTE
- ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- ☐ Superficial
- ☐ Profunda

OBSERVACIONES Ejemplar seco muerto en pie para extraer y reemplazar por otro ejemplar en la posición

INSPECTOR/VERIFICADOR

Nicolas Muller
Nombre y Apellido

Firma

37607051
DNI



Balbastro 3095 frente

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Sofora japonica
Calle vernet N° 110 LD ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 60 Inclinación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades			☐ Fructificaciones fúngicas	☐ Codominancias	☐ Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas	☒	☒	☒	Cavidad longitudinal en el fuste (m) <u> </u>	Espesor de pared remanente (cm) <u> </u>	
Grandes	☒	☒	☒			

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☒ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES ejemplar con todo el eje principal ahuecado hasta la codominancia que se encuentra
riesgosa de resquebrajar , con brazo seco en altura, regresion de copa , pudricion de raices , cayo parte de brazo
todos los brazos en altura resquebrajados

INSPECTOR/VERIFICADOR

Nicolas Muller

Nombre y Apellido

Firma

37607051

DNI



Vernet 110 LD

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 06/05/2026

Aviso Extracción

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica XX
Calle Varela Av. N° 208 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 7 DAP (cm) 52 Inclinación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados
basal media alto
Pequeñas Cavidad longitudinal en el fuste (m)
Grandes Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo
☐ C: EXTRACCIÓN
☐ E: TRASPLANTE
☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES

Ejemplar completamente seco, con descortezamiento.

Se solicita su extracción para evitar daños sobre bienes y personas.

Prioridad alta

Ley 3263

INSPECTOR/VERIFICADOR

Rodriguez Leandro E.
Nombre y Apellido


Firma

37951339
DNI



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 27/5/26

Aviso 500631744/26

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Lagerstroemia indica (Cerepón)
Calle Malvinas Argentinas N° 606 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 2 DAP (cm) 12 Inclinação: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados
basal media alto
Pequeñas Cavidad longitudinal en el fuste (m)
Grandes Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA B: TIPOS DE PODA F: CORTE DE RAÍCES
☐ Reducción Riesgo ☐ Formación ☐ Balanceo ☐ C: EXTRACCIÓN ☐ Superficial
☐ Eliminar interferencias ☐ Limpieza ☒ E: TRASPLANTE ☐ Profunda
☐ Adecuación al sitio ☐ Aclareo ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO
☐ Regulación de estructura ☐ Refaldado
☐ Terciado

OBSERVACIONES

Ejemplar completamente seco, se solicita la extracción del mismo y cierre de la plantera, dando a gu se encuentra a menos de 50 cm de distancia del poste de luminaria y cámara, y se encuentra próximo a la acera.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Daniela Santiago
Nombre y Apellido

Rol
Firma

40649590
DNI





Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 15/5/2026

Aviso: Oficio

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica no identificable

Calle Directorio

Nº 746

☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 4 DAP (cm) 10 Inclinación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajos
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

OBSERVACIONES Ejemplar muerto en pie para extraer y reemplazar por otro en la posición que corresponda con el plan maestro del arbolado de la caba

INSPECTOR/VERIFICADOR


Nicolas Muller

Nombre y Apellido

Firma

37607051

DNI



Directorio 746

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
 G.C.B.A. INSPECCION N°	
AVISO: S00559229/26	FECHA DE RELEVAMIENTO: 05/05/2026
ARME	
UBICACION DEL ARBOL	
CALLE Carlos Ortiz	N° 749
ESPECIE BOTANICA XX	
ARBOL SECO X	ARBOL SEMISECO
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL	
ALTURA APROX (m) 7	INCLINACION: SI NO Mayor a 45° Menor a 45°
DAP (cm) 30	ORIENTACION DE LA INCLINACION
Hacia la calle	
Hacia la propiedad	
Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO X
DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO
Cavidades	
basal media	
pequeñas grandes	
FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
CODOMINANCIAS	
CHORREADOS	
Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
Espesor de pared remanente (cm)	
RAIZ	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO
Expuesta Levanta vereda: m2	
RAMAS	Codominancias
Quebradas/ Fisuradas	
Secas/ Secas en las puntas	
Con cavidades/ Tumores o Cancros	
Rojas	
Excesivas/ Cruzadas	
HOJAS	Simomas de enfermedades
De coloración anormal	
Con manchas foliares	
Con signos de insectos	
Defoliación total parcial	
Recomendaciones del inspector:	
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estética ☐	
B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refejado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐	
C: Extracción ☒ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐ SUPERFICIAL PROFUNDA	
Observaciones:	
Ejemplar descopado, seco, con fructificaciones fúngicas en fuste.	
Se solicita su extracción, prioridad media.	
Vereda de 16m2 en buen estado.	
Datos del inspector/Verificador	
Nicolás Altamari	27215272
Nombre y Apellido	Firma
Rm ó DNI	



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES	
G.C.B.A.		INSPECCIÓN N°	
AVISO:	Oficio	FECHA DE RELEVAMIENTO: 28/04/2026	
ARME			
UBICACIÓN DEL ARBOL			
CALLE	Pumacahua	N°	776
ESPECIE BOTANICA			
Acer negundo			
ARBOL SECO		ARBOL SEMISECO	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
INCLINACION: SI NO Mayor a 45°			
Menor a 45°			
ALTURA APROX (m)	8		
DAP (cm)	36	ORIENTACION DE LA INCLINACION	
		Hacia la calle	
		Hacia la propiedad	
		Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	
		DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
		CODOMINANCIAS	
		CHORREADOS	
		Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
		Espesor de pared remanente (cm)	
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO	
	Levanta vereda: m2		
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas		
	Secas/ Secas en las puntas		
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		
	Bajas		
	Excesivas/ Cruzadas		
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades	
	Con manchas foliares	Defoliación total parcial	
	Con signos de insectos		
Recomendaciones del inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estética ☐			
B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Adelanto ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐			
C: Extracción ☒ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐			
SUPERFICIAL PROFUNDA			
Observaciones:			
Pedido de extracción.			
El ejemplar presenta cavidades pequeñas casi todo a lo largo del fuste, fructificaciones fúngicas a media altura, chorreados, y un tumor en la base. Ramas secas, y aspecto desvitalizado (más allá del proceso de senescencia).			
Dada la irreversibilidad de su estado, el cual irá empeorando progresivamente, y buscando prevenir accidentes que pudieran dañar a personas y/o bienes, se solicita su extracción, prioridad baja.			
Datos del inspector/verificador			
Nicolás Altamari		27215272	
Nombre y Apellido		Firma	
		RM ó DNI	



Pumacahua 776

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES																					
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES																					
 G.C.B.A. INSPECCIÓN N° _____																					
AVISO: OFICIO	FECHA DE RELEVAMIENTO: 28/04/2026																				
ARME:																					
UBICACIÓN DEL ARBOL:																					
CALLE: TERRADA	N°: 783																				
ESPECIE BOTANICA: Fraxinus pennsylvanica																					
ARBOL SECO:	ARBOL SEMISECO:																				
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL:																					
ALTURA APROX (m): 9	INCLINACION: SI ☐ NO ☐ Mayor a 45° ☐ Menor a 45° ☐																				
DAP (cm): 45	ORIENTACION DE LA INCLINACION: Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda ☐																				
COPA DESBALANCEADA:	DESCORPADO:																				
FUSTE: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">Cavidades</th> <th rowspan="2"></th> </tr> <tr> <th>basal</th> <th>media</th> </tr> <tr> <td>pequeñas</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>grandes</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> </table>		Cavidades			basal	media	pequeñas	☐	☐		grandes	☐	☐	☒	DESCORPADO Y BROTADO:						
		Cavidades																			
	basal	media																			
pequeñas	☐	☐																			
grandes	☐	☐	☒																		
RAIZ: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Expuesta</td> <td>☐</td> <td>Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI ☐ NO ☐</td> </tr> <tr> <td>Levanta vereda: m2</td> <td> </td> <td></td> </tr> </table>	Expuesta	☐	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI ☐ NO ☐	Levanta vereda: m2			FRUCTIFICACIONES FUNGICAS:														
Expuesta	☐	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI ☐ NO ☐																			
Levanta vereda: m2																					
RAMAS: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Quebradas/ Fisuradas</td> <td>☐</td> <td>Codomnancias</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Secas/ Secas en las puntas</td> <td>☐</td> <td>Con mal ángulo de inserción</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Con cavidades/ Tumores o Cancers</td> <td>☒</td> <td>Tocones</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Bajas</td> <td>☐</td> <td>Que invaden espacio aéreo</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Excesivas/ Cruzadas</td> <td>☐</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Quebradas/ Fisuradas	☐	Codomnancias		Secas/ Secas en las puntas	☐	Con mal ángulo de inserción		Con cavidades/ Tumores o Cancers	☒	Tocones		Bajas	☐	Que invaden espacio aéreo		Excesivas/ Cruzadas	☐			CODOMINANCIAS:
Quebradas/ Fisuradas	☐	Codomnancias																			
Secas/ Secas en las puntas	☐	Con mal ángulo de inserción																			
Con cavidades/ Tumores o Cancers	☒	Tocones																			
Bajas	☐	Que invaden espacio aéreo																			
Excesivas/ Cruzadas	☐																				
HOJAS: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>De coloración anormal</td> <td>☐</td> <td>Síntomas de enfermedades</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Con manchas foliares</td> <td>☐</td> <td>Defoliación total</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Con signos de insectos</td> <td>☐</td> <td>Defoliación parcial</td> <td>☐</td> </tr> </table>	De coloración anormal	☐	Síntomas de enfermedades		Con manchas foliares	☐	Defoliación total	☐	Con signos de insectos	☐	Defoliación parcial	☐	CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m):								
De coloración anormal	☐	Síntomas de enfermedades																			
Con manchas foliares	☐	Defoliación total	☐																		
Con signos de insectos	☐	Defoliación parcial	☐																		
Espesor de pared remanente (cm):																					
Recomendaciones del inspector:																					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estética ☐																					
B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refutado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐																					
C: Extracción ☒ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐																					
SUPERFICIAL ☐ PROFUNDA ☐																					
Observaciones:																					
Ejemplar adulto en estado vital, el cual se hallaba constituido por dos ejes principales, uno de los cuales se raleo con anterioridad por causas desconocidas, generando una gran pudrición en la base que actualmente sustenta al eje principal, estimandose un remanente de madera sana no superior al 30 % en la zona, adicionalmente viendose en parte la ausencia total de tejido. El resto de la copa se halla constituida por una rama de menor diametro, aunque tambien comprometido en su sustentacion; Debido al alto riesgo de colapso se sugiere su extraccion prioridad alta (Ley 3263 art b y d). No replantar en posicion por cercania a acceso garag																					
Datos del Inspector/Verificador:																					
LUCAS PEREZ	31026617																				
Nombre y Apellido	Firma																				



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES	
G.C.B.A.		INSPECCIÓN N°	
AVISO:	S00841422/26		FECHA DE RELEVAMIENTO: 29/05/2026
ARME			
UBICACIÓN DEL ARBOL			
CALLE	CAMACUA		N° 819
ESPECIE BOTANICA	Acer negundo		
ARBOL SECO	X	ARBOL SEMISECO	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	10	INCLINACION: SI NO Mayor a 45° Menor a 45°	
DAP (cm)	45	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	X	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
		Cavidades	CODOMINANCIAS
		basal media	CHORREADOS
	pequeñas grandes		Cavidad longitudinal en el fuste (m)
RAIZ	Expuesta		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO
RAMAS	Levanta vereda: m2		
	Quebradas/ Fisuradas		Codominancias
	Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción
	Con cavidades/ Tumores o Cánceros		Tocones
HOJAS	Bajas		Que invaden espacio aéreo
	Excesivas/ Cruzadas		
	De coloración anormal		Síntomas de enfermedades
	Con manchas foliares		Defoliación total parcial
Con signos de insectos			
Recomendaciones del Inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estética ☐			
B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refilado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐			
C: Extracción ☒ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐			
SUPERFICIAL PROFUNDA			
Observaciones:			
Al momento de la inspección se observa un ejemplar adulto en estado de decrepitud irreversible. Sistema de raíces superficial y dañado. La base del fuste presenta una gran cavidad. Tronco descortezado, con madera a la vista. Copa está conformada por ramas secas, frágiles, necrosadas y descortezadas.			
Se solicita su extracción prioridad alta Ley 3263 art 15 inc a y d			
y su reemplazo con otro ejemplar de acuerdo a planificación			
El pedido ingreso como CAMACUA 821			
Datos del Inspector/Verificador			
LUCAS PEREZ	Firma		31026617
Nombre y Apellido	Firma		RM ó DNI



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: 500590361/26

Fecha de relevamiento 13/5/26

Arme:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica XX
Calle Belmonte N° 894 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) DAP (cm) Inclinación: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

basal media alto

Pequeñas

Grandes

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- ☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- ☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

OBSERVACIONES

Ejemplar seco, Descopado
Solero Seco Edmerson
(P. Luján)

INSPECTOR/VERIFICADOR

G. ROMERO
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

527205X
DNI



PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

INSPECCIÓN N°

AVISO: 500-293244/26

FECHA DE RELEVAMIENTO: 2.19.3.26

ARME

UBICACIÓN DEL ÁRBOL: vereda rota EXT

CALLE: PILLADO N° 1022/1022 LD

ESPECIE BOTÁNICA: *BILANTHUS SP / FRAXINUS SP*

ÁRBOL SECO ☐ ÁRBOL SEMISECO ☐

PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

INCLINACIÓN: SI / NO Mayor a 45° ☐ Menor a 45° ☐

ALTURA APROX. (m): 10.10

DAP (cm): 9.83

ORIENTACIÓN DE LA

Hacia la calle ☐

Hacia la propiedad ☐

Hacia el largo de la vereda ☐

COPA DESBALANCEADA ☐ DESCOPADO ☐ DESCOPADO Y BROTO ☐

DESCORTEZAMIENTO ☐

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS ☐

CODOMINANCIAS ☐

CHORREADOS ☐

Cavidades

basal ☐ media ☐ alta ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m) ☐

Espesor de pared remanente (cm) ☐

RAIZ

Expuesta ☒ Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

Levanta vereda: m² 22

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas ☒

Secas/ Secas en las puntas ☒

Con cavidades/ Tumores o Cancros ☐

Bajas ☐

Excesivas/ Cruzadas ☐

Codominancias ☐

Con mal ángulo de inserción ☐

Tocones ☐

Que invaden espacio aéreo ☒

HOJAS

De coloración anormal ☐

Síntomas de enfermedades ☐

Con manchas foliares ☐

Defoliación total / parcial ☐

Con signos de insectos ☐

Recomendaciones del inspector: SUPERFICIAL ☐ PROFUNDA ☐

A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces

Observaciones: ARBOL en regular estado fto sanitario elongado y con muchas ramas secas. Se solicita para el Ailanthus: EXTRACCIÓN → RIESGO ELEVADO. REPARAR VEREDA de PILLADO 1022 LD: ACILICAR LUEGO de EXTRACCIÓN 1.2 x 1.20. Luego realizar plantación. (10m² aprox) TAPAR completa planicie En PILLADO 1022: Fresno requiere poda E.I VERANO Realizar vereda completa de 36m² con planteriz 1.6 x 1.6 - PENDIENTE 5:2 - REALIZAR EXTRACCIÓN PREVIO A R. VEREDA.

PRIORIDAD:

Datos del Inspector:

Nombre y Apellido: [Firma]

Firma: [Firma]

DNI:



Pillado 1022/1022 ld



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
G.C.B.A.		INSPECCION N°	
AVISO:	S00469610/26	FECHA DE RELEVAMIENTO: 14/04/2026	
ARME			
UBICACION DEL ARBOL			
CALLE	Lautaro	N°	1025
ESPECIE BOTANICA	XX		
ARBOL SECO	X	ARBOL SEMISECO	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	4	INCLINACION: SI NO	Mayor a 45°
DAP (cm)	21		Menor a 45°
ORIENTACION DE LA INCLINACION		Hacia la calle	
		Hacia la propiedad	
		Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	
		DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
	Cavidades	CODOMINANCIA	
	basal	CHORREADOS	
	media	Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
	pequeñas	Espesor de gared remanente (cm)	
	grandes		
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO	
	Levanta vereda: m2		
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominancias	
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción	
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Tocones	
	Rojas	Que invaden espacio aéreo	
	Excesivas/ Cruzadas		
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades	
	Con manchas foliares	Defoliación total parcial	
	Con signos de insectos		
Recomendaciones del inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estética ☐			
B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐			
C: Extracción ☒ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐ SUPERFICIAL ☐ PROFUNDA ☐			
Observaciones:			
Ejemplar seco, se solicita su extracción, prioridad media.			
Plantería apta, post extracción.			
Vereda de 24m2 en buenas condiciones			
Datos del Inspector/Verificador			
Nicolás Altamari		27215272	
Nombre y Apellido		Firma	
		RM ó DNI	



**Planilla de Inspección de Árboles**Fecha de relevamiento **30/4/2026**Aviso: **Oficio**

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica **Ligustro**Calle **Lautaro** N° **1029** ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**Altura aprox. (m) **6** DAP (cm) **20** Inclinación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada**FUSTE**

Descortezamiento: Cavidades

basal media alto

Pequeñas ☐ ☐ ☐ Cavidad longitudinal en el fuste (m) Grandes ☐ ☐ ☐ Espesor de pared remanente (cm) **RAIZ** ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO**RAMAS**☐ Tocones☐ Excesivas / Cruzadas☐ Con mal ángulo de inserción☐ Quebradas / Fisuradas☐ Secas / Secas en las puntas☐ Bajas☐ Codominancias☐ Con cavidades / Tumores / Cancros☐ Que invaden espacio aéreo**HOJAS**☐ De coloración anormal☐ Defoliación Total☐ Con signos de insectos☐ Con manchas foliares☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- ☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- ☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo☐ C: EXTRACCIÓN☐ E: TRASPLANTE☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial☐ Profunda**OBSERVACIONES** Ejemplar muerto en pie para extracción y reemplazo por otro ejemplar en la posición**INSPECTOR/VERIFICADOR**Nicolas Muller
Nombre y Apellido

Firma

37607051

DNI



Lautaro 1029

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES	
INSPECCIÓN N°	
AVISO:	S00642217/26
ARME	
FECHA DE RELEVAMIENTO:	29/05/2026
UBICACIÓN DEL ARBOL	
CALLE	Pedernera N° 1062
ESPECIE BOTANICA	XX
ARBOL SECO	X
ARBOL SEMISECO	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL	
ALTURA APROX (m)	5
DAP (cm)	17
INCLINACION:	SI NO Mayor a 45° Menor a 45°
ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO
DESCORTEZAMIENTO	DESCOPADO Y BROTADO
FUSTE	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	CODOMINANCIAS
	CHORREADOS
	Cavidad longitudinal en el fuste (m)
	Espesor de pared remanente (cm)
RAIZ	Expuesta Levanta vereda: m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas Secas/ Secas en las puntas Con cavidades/ Tumores o Cancers Bajos Facetas/ Cruzadas
HOJAS	De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos
Recomendaciones del inspector:	
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estetica ☐	
B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refolado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐	
C: Extracción ☒ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐ SUPERFICIAL PROFUNDA	
Observaciones:	
Ejemplar seco, defoliado, con el fuste mostrando principios de agrietamiento.	
Se solicita su extracción, prioridad baja.	
Datos del inspector/Verificador	
Nicolás Altamari	27215272
Nombre y Apellido	Firma
	PM ó DNI



 G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES							
AVISO: Oficio		INSPECCIÓN N° _____							
ARME: 		FECHA DE RELEVAMIENTO: 04/12/2025							
UBICACIÓN DEL ARBOL									
CALLE: Carabobo		N° 1065							
ESPECIE BOTANICA: Lapacho									
ARBOL SECO: X		ARBOL SEMISECO: 							
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL									
ALTURA APROX (m): 8		INCLINACION: SI ☐ NO ☐ Mayor a 45° ☐ Menor a 45° ☐							
DAP (cm): 27		ORIENTACION DE LA INCLINACION: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Hacia la calle</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Hacia la propiedad</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Hacia el largo de la vereda</td> <td>☐</td> </tr> </table>		Hacia la calle	☐	Hacia la propiedad	☐	Hacia el largo de la vereda	☐
Hacia la calle	☐								
Hacia la propiedad	☐								
Hacia el largo de la vereda	☐								
COPA DESBALANCEADA: 		DESCOPADO: 							
DESCORTEZAMIENTO: 		DESCOPADO Y BROTADO: 							
FUSTE	CAVIDADES: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>basal</th> <th>media</th> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </table>		basal	media	☐	☐	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS: 		
	basal	media							
	☐	☐							
	CODOMINANCIA: 		CHORREADOS: 						
CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m): 		ESPESOR DE PARED REMANENTE (cm): 							
RAZ	Expuesta: 		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI ☐ NO ☐						
	Levanta vereda: m2 								
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas: 		CODOMINANCIA: 						
	Secas/ Secas en las puntas: 		Con mal ángulo de inserción: 						
	Con cavidades/ Tumores o Cancros: 		Tocones: 						
	Bojes: 		Que invaden espacio aéreo: 						
HOJAS	De coloración anormal: 		Síntomas de enfermedades: 						
	Con manchas foliares: 		Defoliación total: ☒ parcial: ☐						
Con signos de insectos: 									
Recomendaciones del inspector:									
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estética ☐									
B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐									
C: Extracción ☒ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐ SUPERFICIAL ☐ PROFUNDA ☐									
Observaciones:									
Ejemplar seco/muerto, con signos de ataque de taladro en fuste.									
Se solicita su extracción, prioridad media.									
Ampliar plantera a 1,2 x 1,2m. Vereda de 30m2, superficie afectada 20%, prioridad 5.3									
Datos del inspector/Verificador									
Nicolás Altamari		27215272							
Nombre y Apellido		Firma							
		RM ó DNI							



Carabobo 1065

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento

Aviso: S00566402/26

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Fresno
 Calle De las artes N° 1125 ☐ Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 1 DAP (cm) 42 Inclínación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
 Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☒ Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

	basal	media	alto
Pequeñas		X	X
Grandes		X	X

 Cavidad longitudinal en el fuste (m) 6
 Espesor de pared remanente (cm) 10

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS ☐ Tacones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- ☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- ☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo☒ C: EXTRACCIÓN☐ E: TRASPLANTE☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial☐ Profunda

OBSERVACIONES Ejemplar con ahuecamientos múltiples a lo largo dde todo su eje principal lo que lo debilitan rotundamente y pone en riesgo su estabilidad , posee una copa muy esbelta y desbalanceada que puede quebrar en cualquier momento , ya que no tiene suficiente pared remanente como para permanecer en pie , se debe extraer el ejemplar y dejar dos planteras en la fachada de 1x1 m y plantar dos ejemplares de 3era magnitud para vereda de 1,5 m que correspondan con el plan maestro de la CABA y arreglar la vereda que se encuentra toda rota por las raíces del ejemplar que se va a extraer

INSPECTOR/VERIFICADOR

Nicolas Muller
 Nombre y Apellido



Firma

37607051

DNI



De las artes 1125

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 21/5/2026

Aviso: S00619890/26

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Fresno

Calle Del progreso Nº 1237 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 5 DAP (cm) 15 Inclinación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas

☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- ☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- ☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

OBSERVACIONES ejemplar muerto en pie debe ser reemplazado por otro ejemplar que corresponda

segun el corredor de 1,80m , y segun el plan maestro de la CABA para ese corredor

INSPECTOR/VERIFICADOR

nicolas Muller

Nombre y Apellido



Firma

37607051

NÚM



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 15/5/2026

Aviso: Oficio

Arme: _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Albizia Julibricon acacia constantinopla

Calle Diaz avelino N° 1336 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 6 DAP (cm) 20 Inclínación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____

Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo
☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

OBSERVACIONES Ejemplar muerto en pie para extraccion y reemplazo por otro ejemplar en la posicion

INSPECTOR/VERIFICADOR

Nicolas Muller
 Nombre y Apellido

Firma

37607051
 DNI



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 15/5/2026

Aviso: oficina

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Sofora

Calle Díaz avelino

Nº 1360

☒ Árbol Seco

☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 4 DAP (cm) 40 Inclinación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☒ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal media alto

Pequeñas	☒	☒	☒
Grandes	☒	☒	☒

☒ Fructificaciones fúngicas ☒ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

☐ Expuesta

☐ Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones

☒ Excesivas / Cruzadas

☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas

☐ Secas / Secas en las puntas

☐ Bajas

☐ Codominancias

☒ Con cavidades / Tumores / Cancros

☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal

☐ Defoliación Total

☐ Con signos de insectos

☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- ☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- ☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

OBSERVACIONES Ejemplar seco muerto en pie todo ahuecado con riesgo de caída debe ser extraído para

luego reemplazar en la posición por otro ejemplar que corresponda con el plan maestro del arbolado urbano

INSPECTOR/VERIFICADOR

Nicolas Muller

Nombre y Apellido

Firma

37607051

DNI



Diaz avelino 1360



Planilla de Inspección de Árboles
Oficio

Fecha de relevamiento 5/5/2026

Aviso

Arma

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Platano
Calle Curapaligue Nº 1408 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 17 DAP (cm) 65 Inclinação: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados
basal media alto
Pequeñas Cavidad longitudinal en el fuste (m)
Grandes Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

OBSERVACIONES Ejemplar muerto en pie, riesgo de resquebrajar con ramas secas colgadas
para extraer y replantar en la posición nuevo ejemplar luego de extraído el platano seco

INSPECTOR/VERIFICADOR

Nicolas Muller
Nombre y Apellido

Firma

37607051

DNI



Curapaligue 1408

Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: 500611234/26

Fecha de relevamiento 20/5/26

Arme: _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica XX

Calle MANO CPAC

Nº 1425

☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 7 DAP (cm) 20 Inclínación: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal media alto

☒ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Pequeñas			
Grandes			

Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____

Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ

☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas

☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades: _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- ☒ Reducción Riesgo
- ☐ Eliminar interferencias
- ☐ Adecuación al sitio
- ☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- ☐ Formación
- ☐ Limpieza
- ☐ Aclareo
- ☐ Refaldado
- ☐ Terciado

☐ Balanceo ☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- ☐ Superficial
- ☐ Profunda

OBSERVACIONES

Planteo ocupado.
Solicito Extracción de árbol seco,
descargado.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Grincomore G.
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

32575084
DNI

DNI





Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: EMERGENCIA

Fecha de relevamiento 6-5-20

Arme: _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica FRESNO
Calle BALBINO F. GARCIA N° 1458 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
Altura aprox. (m) 12 DAP (cm) 30 Inclinación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados
basal media alto
Pequeñas ☐ Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
Grandes ☐ Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades: _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- ☐ Reducción Riesgo
- ☐ Eliminar interferencias
- ☐ Adecuación al sitio
- ☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- ☐ Formación
- ☐ Limpieza
- ☐ Aclareo
- ☐ Refaldado
- ☐ Terciado

- ☐ Balanceo
- ☐ C: EXTRACCIÓN

- ☐ E: TRASPLANTE

- ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- ☐ Superficial
- ☐ Profunda

OBSERVACIONES ARbol SECO c/ HIGUERN PARASITO-
SE SOLICITA DESCOPE Y POSTERIOR EXTRACCION.
RIESGO CRITICO - NO ES EMERGENCIA.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Pons
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

DNI



Baldomero 1458

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica tocon

Calle castañares N° 1560(1564) ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 3 DAP (cm) 18 Inclinación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal media alto

Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo
☒ C: EXTRACCIÓN
☐ E: TRASPLANTE
☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES Tocon para extraer y reemplazar por otro ejemplar en la posición que corresponda

con el plan maestro de la CABA

INSPECTOR/VERIFICADOR

Nicolas Muller
Nombre y Apellido



Firma

37607051
DNI



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: OPC

Fecha de relevamiento 7/5/26

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica PARAISO
Calle VICTOR MANTUERO N° 1856 ☐ Árbol Seco ☒ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 1.1 DAP (cm) 40 Inclinação: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades ☒ Fructificaciones fúngicas ☒ Codominancias ☐ Chorreados
basal media alto
Pequeñas ☐ ☐ ☐ Cuidad longitudinal en el fuste (m)
Grandes ☐ ☒ ☒ Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☒ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☒ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☒ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES

Se observó ejemplo que se despija una rama de gran porte y parte del fuste mostrando una podredumbre avanzada irreversible debido su extracción provendrá de la

INSPECTOR/VERIFICADOR

Gonzalez P
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

32575074
DNI



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES			
PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES			
 G.C.B.A.		INSPECCIÓN N° _____	
AVISO: Oficio _____		FECHA DE RELEVAMIENTO: 11/12/2025	
ARME _____			
UBICACIÓN DEL ÁRBOL			
CALLE José Bonifacio _____		N° 2527	
ESPECIE BOTÁNICA Fresno _____			
ÁRBOL SECO ☒		ÁRBOL SEMISECO ☐	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL			
ALTURA APROX [m] 3		INCLINACIÓN: SI ☐ NO ☐ Mayor a 45° ☐ Menor a 45° ☐	
DAP [cm] 4		ORIENTACIÓN DE LA INCLINACIÓN Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda ☐	
COPA DESBALANCEADA ☐ DESCOPADO ☐ DESCOPADO Y BROTADO ☐			
FUSTE		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
DESCORTEZAMIENTO ☐		CODOMINANCIAS ☐	
		CHORREADOS ☐	
		Cavidad longitudinal en el fuste (m) ☐	
		Espesor de pared remanente (cm) ☐	
RAIZ		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI ☐ NO ☐	
Expuesta ☐			
Levanta veredas m2 ☐			
RAMAS		Codominancias ☐	
Quebradas/ Fisuradas ☐		Con mal ángulo de inserción ☐	
Secas/ Secas en las puntas ☐		Tocones ☐	
Con cavidades/ Tumores o Cáncros ☐		Que invaden espacio aéreo ☐	
Bajas ☐			
Excesivas/ Cruzadas ☐			
Hojas		Síntomas de enfermedades ☐	
De coloración anormal ☐		Defoliación total ☐ parcial ☐	
Con manchas foliares ☐			
Con signos de insectos ☐			
Recomendaciones del Inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estética ☐			
B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐			
C: Extracción ☒ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐ SUPERFICIAL ☐ PROFUNDA ☐			
Observaciones:			
Ejemplar juvenil seco, se solicita su extracción (prioridad baja) y reposición.			
Datos del Inspector/Verificador			
Nombre y Apellido Nicolás Altamari		72715272	
Firma 		RM d DNI	



**Planilla de Inspección de Árboles**

Fecha de relevamiento 22/5/2026

Aviso S00620802/26

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Fresno

Calle Balbastro

Nº 2817

☐ Árbol Seco☐ Árbol Semi Seco**PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL**

Altura aprox. (m) 9

DAP (cm) 60

Inclinación: SI / NO

☐ Mayor a 40°☐ Menor a 40°Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda☐ Descopado☐ Descopado y brotado☐ Copa desbalanceada**FUSTE**

Descortezamiento: Cavidades

basal media alto

Pequeñas	X	X	X
Grandes	X	X	X

☐ Fructificaciones fúngicas☐ Codominancias☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m) 7

Espesor de pared remanente (cm) 10

RAIZ☐ Expuesta☐ Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

☐ SI☐ NO**RAMAS**☐ Tocones☐ Excesivas / Cruzadas☐ Con mal ángulo de inserción☐ Quebradas / Fisuradas☐ Secas / Secas en las puntas☐ Bajas☐ Codominancias☒ Con cavidades / Tumores / Cancros☐ Que invaden espacio aéreo**HOJAS**☐ De coloración anormal☐ Defoliación Total☐ Con signos de insectos☐ Con manchas foliares☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades**RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR****A: OBJETIVOS DE LA PODA**

- ☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- ☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo☒ C: EXTRACCIÓN☐ E: TRASPLANTE☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO**F: CORTE DE RAÍCES**☐ Superficial☐ Profunda**OBSERVACIONES** Ejemplar riesgoso para extraer, con pudrición de todo su eje principal y brazos principales

debe extraerse y ser reemplazado por otro ejemplar en la posición

INSPECTOR/VERIFICADOR

Nicolas Muller
Nombre y Apellido

Firma

37607051

DNI



Balbastro 2817

 G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ARBOLES											
OFICIO: 		INSPECCIÓN N° 											
AVISO: 		FECHA DE RELEVAMIENTO: 29/01/2025											
ARME: 													
UBICACIÓN DEL ARBOL:													
CALLE: 		N° 											
ESPECIE BOTÁNICA: 													
ARBOL SECO: ☒		ARBOL SEMISECO: ☐											
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL													
ALTURA APROX (m): 		INCLINACION: SI ☐ NO ☒ Mayor a 45° ☐ Menor a 45° ☐											
DAP (cm): 		ORIENTACION DE LA INCLINACION: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda											
COPA DESBALANCEADA: ☐		DESCOPADO: ☒											
DESCORTEZAMIENTO: ☐		DESCOPADO Y BROTADO: ☐											
FUSTE: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Cavidades</th> </tr> <tr> <th>basal</th> <th>media</th> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </table>		Cavidades		basal	media	☐	☐	☐	☐	☐	☐	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS: ☐	
Cavidades													
basal	media												
☐	☐												
☐	☐												
☐	☐												
CODOMINANCIAS: ☐		CHORREADOS: ☐											
Cuidad longitudinal en el fuste (m): ☐		Espesor de pared remanente (cm): ☐											
RAZ: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Expuesta</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Levanta vereda: m2</td> <td>☐</td> </tr> </table>		Expuesta	☐	Levanta vereda: m2	☐	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI ☐ NO ☐							
Expuesta	☐												
Levanta vereda: m2	☐												
RAMAS: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Quebradas/ Fisuradas</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Secas/ Secas en las puntas</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Con cavidades/ Tumores o Cancers</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Bajas</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Facerivas/ Cruzadas</td> <td>☐</td> </tr> </table>		Quebradas/ Fisuradas	☒	Secas/ Secas en las puntas	☒	Con cavidades/ Tumores o Cancers	☐	Bajas	☐	Facerivas/ Cruzadas	☐	Codominancias: ☐	
Quebradas/ Fisuradas	☒												
Secas/ Secas en las puntas	☒												
Con cavidades/ Tumores o Cancers	☐												
Bajas	☐												
Facerivas/ Cruzadas	☐												
Con mal ángulo de inserción: ☐		Tocones: ☐											
Que invaden espacio aéreo: ☐		Simomas de enfermedades: ☒											
HOJAS: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>De coloración anormal</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Con manchas foliares</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Con signos de insectos</td> <td>☐</td> </tr> </table>		De coloración anormal	☐	Con manchas foliares	☐	Con signos de insectos	☐	Defoliación total: ☐ parcial: ☐					
De coloración anormal	☐												
Con manchas foliares	☐												
Con signos de insectos	☐												
Recomendaciones del inspector:													
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estética ☐													
B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refutado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐													
C: Extracción ☒ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐													
SUPERFICIAL: ☐ PROFUNDA: ☐													
Observaciones:													
Ejemplar adulto muerto en pie. Fuste recto con gran cavidad con avanzada pudrición en bifurcación del mismo.													
Descopado anteriormente por cortes de poda y otros cortes por quebradura. Ramas primarias y secundarias													
con abundante presencia de basidiomas, como así también sobre el tronco. Se sugiere su extracción													
prioridad media (Ley 3263 art 15 inc a y d) y su reemplazo con otro ejemplar de acuerdo a planificación.													
Datos del inspector/verificador													
LUCAS PEREZ		31026617											
Nombre y Apellido		RM 6 DNI											



**Planilla de Inspección de Árboles**

Aviso S01343048/25

Fecha de relevamiento 5/5/2026

Arma

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Lapacho
Calle Zuviria N° 2847 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 3 DAP (cm) 3 Inclinação: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados
Pequeñas ☐ basal ☐ media ☐ alto Cavidad longitudinal en el fuste (m)
Grandes ☐ basal ☐ media ☐ alto Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR**A: OBJETIVOS DE LA PODA**

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo
☐ C: EXTRACCIÓN
☐ E: TRASPLANTE
☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES Ejemplar recién plantado el año pasado muerto en pie, para reposición por otro nuevo en la posición

INSPECTOR/VERIFICADOR

Nicolas Muller
Nombre y Apellido

Firma

37607051

DNI





Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 4/5/2026

Aviso Oficio

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica fresno
Calle Balastro Nº 3015 LA ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 3 DAP (cm) 20 Inclinación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE	Descortezamiento: Cavidades			☐ Fructificaciones fúngicas	☐ Codominancias	☐ Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajos
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- ☐ Reducción Riesgo
- ☐ Eliminar interferencias
- ☐ Adecuación al sitio
- ☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- ☐ Formación
- ☐ Limpieza
- ☐ Aclareo
- ☐ Refaldado
- ☐ Terciado

C: EXTRACCIÓN

- ☒ Balanceo
- ☐ E: TRASPLANTE
- ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- ☐ Superficial
- ☐ Profunda

OBSERVACIONES ejemplar muerto en pie para extraccion , y reemplazar por otro en la posicion

INSPECTOR/VERIFICADOR

Nicolas Muller

Nombre y Apellido

14

Edad

37607051

Nº



Balbastro 3015 LA

Fecha: 25/03/2026

Aviso: oficial

ARME:



Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: ficus (Ficus benjamina)

Calle: Tandil

N° Ref.: 3040

Arbol seco:

☐

Arbol semiseco:

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura(m): 6

D.A.P. (cm): 20

Inclinación: SI/ NO

Mayor a 40°:

☐

Menor a 40°:

☐

Orientación de la inclinación:

Hacia la calle:

☐

Hacia la propiedad:

☐

Hacia el largo de la vereda:

☐

Copa:

Desbalanceada:

Descopado:

☐

Descopado y trozado:

☐

FUSTE

Descortezamiento:

☐

		Basal	Medio	Alto
Cavidades:	Pequeñas			
	Grandes			

Cavidad (altura en filete)(m):

Espesor del aparedamiento (cm):

Fructificación en las flores:

☐

Codominancias:

☐

Chomados:

☐

RAICES

Expuestas:

☐
Levanta vereda(m²):

Fisuras en el frente de la propiedad: SI/ NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas:

☐

Excesivas/ Cruzadas:

☐

Bajas:

☐

Secas/ Secas en los ápices:

Invasión de especies:

Tocones:

☐

Concavidades, tumores canceros:

☐

Con maltrato de serotonina:

Codominancias:

☐

HOJAS

Defoliación: PARCIAL/ TOTAL

Coloración anormal:

☐

Síntomas de enfermedades:

☐

Con manchas foliares:

☐

Signos de insectos:

☐

RECOMENDACIÓN DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo:

Eliminar interferencias: Adecuación al sitio:

Regulación de estructura:

B: TIPOS DE PODA: Formación:

☐

Limpieza:

Aclareo:

☐

Refinado:

Tocado:

C: CORTE DE RAICES

Superficial: Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

E: TRASPLANTE

F: EXTRACCIÓN: x

OBSERVACIONES

Se le sugiere al inspector en el momento de la inspección, observar el estado de la copa, la estructura, la salud de las ramas y la presencia de plagas y enfermedades, y en caso de haber observado alguna anomalía, registrarla en este espacio.

INSPECTOR DE ARBOLADO

Cristian Ponce
Nombre apellido35211450
D.N.I.

Firma



Tandil 3040



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 4/5/2026

Aviso oficina

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica fresno

Calle Balbastro

Nº 3143 frente

☒ Árbol Seco

☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 6

DAP (cm) 35

Inclinación: SI / NO

☐ Mayor a 40°

☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación

☐ Hacia la calle

☐ Hacia la propiedad

☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado

☐ Descopado y brotado

☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal media alto

Pequeñas

Grandes

☐ Fructificaciones fúngicas

☐ Codominancias

☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

☐ Expuesta

☐ Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

☐ SI

☐ NO

RAMAS

☐ Tocones

☐ Excesivas / Cruzadas

☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas

☐ Secas / Secas en las puntas

☐ Bajas

☐ Codominancias

☐ Con cavidades / Tumores / Cancros

☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal

☐ Defoliación Total

☐ Con signos de insectos

☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo

☐ Eliminar interferencias

☐ Adecuación al sitio

☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación

☐ Limpieza

☐ Aclareo

☐ Refaldado

☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

OBSERVACIONES Ejemplar seco muerto en pie para extraccion , y reemplazar por otro en la

posicion

INSPECTOR/VERIFICADOR

Nicolas Muller

Nombre y Apellido

Firma

37607051

DNI



Balbastro 3143 frente



Planilla de Inspección de Árboles
Oficio

Fecha de relevamiento 4/5/2026

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica fresno

Calle Balastro Nº 3185 frente ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 43 Indinación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal media alto

Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajos
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

OBSERVACIONES Ejemplar seco muerto en pie para extraer y reemplazar por otro ejemplar en la posición

INSPECTOR/VERIFICADOR

Nicolas Muller

Nombre y Apellido

Firma

37607051

DNI



Balbastro 3185 frente



Planilla de Inspección de Árboles
OFICIO EXTRACCIÓN

Fecha de relevamiento 10/6/2026

Aviso:

Arme:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Fresno

Calle Cachimayo N° 1458 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 9 DAP (cm) 43 Inclinação: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas
 ☐ Codominancias
 ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo
☒ C: EXTRACCIÓN
☐ E: TRASPLANTE
☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES Ejemplar de fresno con riesgo de resquebrajar sus brazos principales, tiene rajada

la codominancia principal y ahuecada con el riesgo que esto implica un punto crítico del árbol y debe ser

extraído y reemplazado por otro ejemplar en la posición

INSPECTOR/VERIFICADOR

Nicolas Muller
Nombre y Apellido

Firma

37607051
DNI



Cachimayo 1458