



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Resolución Arbolado Emergencias MARZO 2026

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263/2009 Arbolado Público Urbano y N° 1777/2005 Ley Orgánica de Comunas, el Decreto N° 166/GCABA/2013, la Licitación Pública N° 230-1151-LPU23, las Planillas de Inspección internas y/o de la contratista N° 026 a 048 y las fotografías previas y posteriores a la intervención de cada ejemplar, obrantes en el informe N° IF-2026-25156399-GCABA-COMUNA8, vinculado a la presente como archivo de trabajo, y;

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley N° 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto N° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley N° 1777;

Que la Ley N° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto N° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaran situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que, se deberá tener en especial consideración y para su estricto cumplimiento, las pautas judiciales emanadas en los casos de Amparo Ambiental, garantizando el acceso público a la información respectiva.

Que, las pautas señaladas en el considerando precedente han emanado de la Dirección General de Espacios Verdes y Arbolado –MEPHU-, en concordancia con las directivas que le fueran comunicadas por la Procuración General.

Que el artículo 28 e incisos concordantes del art. 27 de la ley N° 1777, ponen en cabeza del Presidente de la Junta Comunal funciones de administración general;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección y fotografías previas de cada ejemplar, citados en el visto y a lo indicado por el sector comunal de Inspectores de Arbolado mediante las actas de inspección y fotografías del anexo, o las producidas por la contratista prestadora del servicio de mantenimiento del arbolado público –gestión de oficio ante riesgo inminente-, corresponde efectuar las extracciones de los ejemplares ubicados en las calles **Av. 27 de Febrero 6500 LA21, Av. 27 de Febrero 6500 LA77, Av. 27 de Febrero 6500 LA98, Mariano Acosta 2869, Albariño 3611 EXACTA, Albariño 3611 LA2, José P. T. Batlle y Ordóñez 5612, Av. Castañares 5968 EXACTA, Av. Castañares 5968 LA2, Corvalán 3583 FRENTE, Av. Gral. Francisco Fernández de la Cruz 2760 LD3, Goleta Manuelita 4016, Goleta Santa Cruz 6997 (Escuela Integral Interdisciplinaria N° 20 DE 20 "Alicia Moreau de Justo"), Larraya 3351, Av. Larrazábal 5001 (Escuela N° 10 DE 21 "Américo Ítalo Foradori"), Martiniano Leguizamón 3785 LA, José Martí 3220, Montiel 5419, Pola 2944, José Ignacio Rucci 4658 LD, Saraza 5093 FRENTE, Saraza 5572, Zelarrayán 5817 LD3**, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N° 8

RESUELVE

Artículo 1°.- Convalídase las intervenciones correspondientes a extracciones, llevadas a cabo en los ejemplares arbóreos ubicados en **Av. 27 de Febrero 6500 LA21, Av. 27 de Febrero 6500 LA77, Av. 27 de Febrero 6500 LA98, Mariano Acosta 2869, Albariño 3611 EXACTA, Albariño 3611 LA2, José P. T. Batlle y Ordóñez 5612, Av. Castañares 5968 EXACTA, Av. Castañares 5968 LA2, Corvalán 3583 FRENTE, Av. Gral. Francisco Fernández de la Cruz 2760 LD3, Goleta Manuelita 4016, Goleta Santa Cruz 6997 (Escuela Integral Interdisciplinaria N° 20 DE 20 "Alicia Moreau de Justo"), Larraya 3351, Av. Larrazábal 5001 (Escuela N° 10 DE 21 "Américo Ítalo Foradori"), Martiniano Leguizamón 3785 LA, José Martí 3220, Montiel 5419, Pola 2944, José Ignacio Rucci 4658 LD, Saraza 5093 FRENTE, Saraza 5572, Zelarrayán 5817 LD3**, en el mes de **MARZO** del año en curso, a la Empresa MIICA S.A. CUIT N° 30-60812520-1 destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, conforme a las planillas de Inspección presentadas en Anexo de la presente y que a todos sus efectos, forman parte de esta Resolución.

Artículo 2°.- Se deberán plantar nuevos ejemplares en los lugares ocupados por los extraídos, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N° 3263.

Artículo 3°.- Se ha fijado un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informara sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la

autoridad competente.

Artículo 4°.- Comuníquese a la Junta Comunal. Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese. Cumplido, archívese.-

Digitally signed by Lautaro Miguel EVINER
Date: 2026.05.27 14:24:02 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.05.27 14:24:16 -03:00

Ciudad: _____ Aviso: Emergencia
Planilla de Inspección de Árboles ARME: _____

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Populus Albe
 Calle: 27 de Febrero N°/Ref.: 5000 LA 27 Árbol seco: ☒ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura (m): 6 D.A.P. (cm): 18 Inclinação: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
 Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Baja	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: _____ Descortezamiento: ☐
 Fructificaciones fúngicas: ☐
 Codominancias: ☐
 Chorrados: ☐
 Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☒ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☒ Invasión de aspecto aéreo: ☐ Tocones: ☐
 Con cavidades, tumores o canchales: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐


B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES
Árbol seco con ramas quebradas

INSPECTOR DE ARBOLADO

Doroteo Doroteo 30915964 
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: 27 DE FEBRERO 6500 LA21 / ESCALADA

Informe N° 026 – FOTO INICIAL



Calle: 27 DE FEBRERO 6500 LA21 / ESCALADA

Informe N° 026 – FOTO FINAL



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 02 / 03 / 2026
 Aviso: Emergencia
 ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Populus Alb2
 Calle: 27 de Febrero N° Ref: 5000 LA77 Árbol seco: ☒ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 7 D.A.P. (cm): 20 Inclinação: SI / ☒ NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
 Copas: Desbalanceada: ☐ Descompada: ☐ Descompada y brofada: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: ☐ Descortezamiento: ☐
 Fructificaciones fúngicas: ☐
 Codominancias: ☐
 Chorreados: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (cm): _____ Exponer de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m³): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
 Con cavidades, tumores o cáncers: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominancias: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐
B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclaro: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES
Ejemplar seco con Podredumbre x Peligro de
caída

INSPECTOR DE ARBOLADO
Doroteo D. Rosendo 30915964 [Firma]
 Nombre y apellido (D.N.I.) Firma

Calle: 27 DE FEBRERO 6500 LA77 / ESCALADA

Informe N° 027 – FOTO INICIAL



Calle: 27 DE FEBRERO 6500 LA77 / ESCALADA

Informe N° 027 – FOTO FINAL



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 02 / 03 / 2026
 Aviso: Emergencia?
 ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: R. Pulus Alb2
 Fecha: 27 de Febrero N° Ref: 5000 LA 98 Árbol seco: ☒ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura (m): 7 D.A.P. (cm): 30 Inclinación: SI / ☒ NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
 Copa: Desbalanceada: ☐ Descapada: ☐ Descapada y brotada: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Medio	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: _____ Descoartamiento: ☐
 Fructificaciones fungicas: ☐
 Codominancias: ☐
 Charreados: ☒

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☒ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
 Con cavidades, tumores o canchales: ☒ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☒

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES
Ejemplar seco con movilidad y peligro de
caída

INSPECTOR DE ARBOLADO
Dorotea Denzin 30915964
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: 27 DE FEBRERO 6500 LA98 / ESCALADA

Informe N° 028 – FOTO INICIAL



Calle: 27 DE FEBRERO 6500 LA98 / ESCALADA

Informe N° 028 – FOTO FINAL



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 12 / 03 / 2026
 Aviso: EMERGENCIA
 ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL
 Especie botánica: Alamo
 Calle: Mariano Acosta N°/Ref.: 2869 Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura (m): 9 D.A.P. (cm): 70 Inclinação: Si / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
 Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes	X	X	X

Descortezamiento: ☐
 Fructificaciones fungicas: ☐
 Codominancias: ☐
 Chorrados: ☐

Cavidades: _____ Cuidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☒ Levanta vereda (m³): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: Si / NO ☒

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Expesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
 Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES
 Durante la inspección realizada por corte de raíces con zanja profundo, se constató una elevada densidad de raíces de ϕ considerable cuya remoción comprometería la estabilidad del ejemplar.
 Además, el árbol presenta una cavidad longitudinal abierta en fuste de más de 2 m desde la base.
 Se solicita Extracción de emergencia a fin de garantizar la seguridad y permitir la finalización de reparación de vereda.

INSPECTOR DE ARBOLADO
Cosmeffino 33485827 [Firma]
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: ACOSTA, M. 2869

Informe N° 029 – FOTO INICIAL



Calle: ACOSTA, M. 2869

Informe N° 029 – FOTO FINAL



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 18 / 03 / 2026
 Aviso: Emergencia
 ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Ligustrum
 Calle: Alberino N° Ref: 3611 Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 6 D.A.P. (cm): 30 Inclinação: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
 Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: ☐ Descoqueamiento: ☐
 Fructificaciones fungícolas: ☐
 Codominancias: ☐
 Chorrados: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m³): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
 Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐
B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES
Árbol fisurado y con su copa partida

INSPECTOR DE ARBOLADO

Walter Doria 31915964 
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: ALBARIÑO 3611 EXACTA

Informe N° 030 – FOTO INICIAL



Calle: ALBARIÑO 3611 EXACTA

Informe N° 030 – FOTO FINAL



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 18 / 03 / 2020
 Aviso: Emergencia
 ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Pezizob
 Calle: Albino 8 N°/Ref: 361 LA2 Árbol seco ☐ Árbol semiseco ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura (m): 29 D.A.P. (cm): 40 Inclinação: SI / NO Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda ☐
 Copa: Desbalanceada ☐ Descapada ☐ Descapada y brotada ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: _____
 Cavity longitudinal en el fuste (m): _____ Exesor de la pared remanente (cm): _____

Descoñtamiento: ☐
 Fructificaciones fungicas: ☐
 Codominancias: ☐
 Chomeados: ☐

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Furas en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☒ Expesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los Apices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
 Con cavidades, tumores o cáncros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES
Fuste Fisurado, requiere extracción

INSPECTOR DE ARBOLADO
Darask Daria 30915964 [Firma]
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: ALBARIÑO 3611 LA2

Informe N° 031 – FOTO INICIAL



Calle: ALBARIÑO 3611 LA2

Informe N° 031 – FOTO FINAL





Fecha: 07 / Marzo / 2026

Aviso: EMERGENCIA

ARME:

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: MELIA AZEDARACH

Calle: BATLLE Y ORDOÑEZ N°/Ref.: 5612

Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 10 D.A.P. (cm): 70 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐

Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Cavidades:

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes		X	X

Descortezamiento: ☐

Fructificaciones fúngicas: ☒

Codominancias: ☐

Chorreados: ☐

Grieta longitudinal en el fuste (m): Espesor de la pared remanente (cm):

RAÍCES

Expuestas: ☐

Levanta vereda (m²):

Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: ☒

Excesivas / Cruzadas: ☐

Bajas: ☐

Secas / Secas en los ápices: ☐

Invasión de espacio aéreo: ☐

Tocones: ☐

Con cavidades, tumores o cánceros: ☒

Con mal ángulo de inserción: ☐

Codominantes: ☐

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL

Coloración anormal: ☐

Con manchas foliares: ☐

Síntomas de enfermedades: ☐

Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES

SIN INTERVENCIÓN EN VEREDA.
EJEMPLAR CON RAMA PRINCIPAL QUEBRADA Y CAÍDA SOBRE LA PROPIEDAD, EVIDENCIAS DE POSEER PUDRICIÓN DE MADERA EN LA UNIÓN DE LAS RAMAS PRINCIPALES (PRESENCIA DE MICELIO). CON CAVIDADES MEDIAS Y BASE ENSANCHADA Y ENREDADERA QUE CUBRE GRAN PARTE DE LA COPA.
CORRESPONDE EXTRACCIÓN POR EMERGENCIA.

INSPECTOR DE ARBOLADO

MÓNICA CHEVES
Nombre y apellido

233772238
D.N.I.

Firma

Calle: BATLLE Y ORDOÑEZ 5612

Informe N° 032 – FOTO INICIAL



Calle: BATLLE Y ORDOÑEZ 5612

Informe N° 032 – FOTO FINAL



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 18 / 03 / 2026
Aviso: EMERGENCIA
ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Fuero
Calle: Costomero N°/Ref.: 5968 Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 7 D.A.P. (cm): 25 Inclinação: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Fusil	Medio	Alto
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: _____ Descortezamiento: ☐
Fructificaciones fúngicas: ☐
Codominancias: ☐
Chomados: ☐
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☒ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐
B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☐

OBSERVACIONES
Se solicitó extracción de emergencia de ejemplar con desecho de brote principal. Presenta signos de pudrición en la base del copa. No es viable. Posterior a la tormenta 17/03/2026.
Extracción de emergencia.

INSPECTOR DE ARBOLADO
Leandro Robredo 26004195 [Firma]
Nombre y apellido D.N.I. Firma


Calle: CASTAÑARES AV. 5968 EXACTA

Informe N° 033 – FOTO INICIAL



Calle: CASTAÑARES AV. 5968 EXACTA

Informe N° 033 – FOTO FINAL



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 18 / 03 / 2026
 Aviso: EMERGENCIA
 ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL
 Especie botánica: Fraxinus
 Calle: Costanera N° Ref: 5969 LA7 Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura (m): 4 D.A.P. (cm): 30 Inclinação: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
 Copa: Desbalanceada: ☐ Descapado: ☐ Descapado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Medio	Alto
Pequeñas			
Grandes			

Descortezamiento: ☐
 Fructificaciones fúngicas: ☐
 Codominancias: ☐
 Chorreados: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☒ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
 Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Retalado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐


D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☐

OBSERVACIONES
Se observa rama y que presenta estructura dañada
destinada a la formación
se solicita extracción de emergencia

INSPECTOR DE ARBOLADO
Carlos Cobarrubias 26004195 [Firma]
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: CASTAÑARES AV. 5968 LA2

Informe N° 034 – FOTO INICIAL



Calle: CASTAÑARES AV. 5968 LA2

Informe N° 034 – FOTO FINAL



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 17 / 03 / 2026
 Avist: EMERGENCIA
 ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: TILIA
 Calle: CORVALAN N°/Ref.: 3583 FRONTE Árbol seco ☐ Árbol semiseco ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 18 D.A.P. (cm): 120 Inclinação: SI / NO Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda ☐
 Copa: Desbalanceada ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Base	Medio	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: _____ Descortezamiento: ☐
 Fructificaciones fúngicas: ☐
 Codominancias: ☐
 Chorreados: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
 Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐
B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES

EJEMPLAR CAÍDO SOBRE REJA DEL PASEO.
COLAPSO DEL FUSTE DEBIDO A TORMENTA DE GRAN MAGNITUD
SE SOLICITA EXTRACCIÓN DE EMERGENCIA

INSPECTOR DE ARBOLADO

NOELIA MERINO 33942811
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: CORVALAN 3583 FRENTE

Informe N° 035 – FOTO INICIAL



Calle: CORVALAN 3583 FRENTE

Informe N° 035 – FOTO FINAL



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 21, 03, 2026
 Aviso: OFICIO
 ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: FRESNO
 Calle: AV. FERNANDEZ DE LA CRUZ N°/Ref.: 2760 L03 Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 10 D.A.P. (cm): 50 Inclínación: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
 Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: _____ Descortezamiento: ☐
 Fructificaciones fúngicas: ☐
 Codominancias: ☐
 Chomeados: ☐
 Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invación de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
 Con cavidades, tumores o canchales: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐
B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Retalado: ☐ Terciado: ☐
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES
ENERGENCIA.
ARBOL QUEBRADO EN EL TRONCO, COPA SOBRE LA VEREDA.
SIN VEREDA

INSPECTOR DE ARBOLADO
6020N HERRERA 35321623 WJ
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: FERNANDEZ DE LA CRUZ 2760 LD3

Informe N° 036 – FOTO INICIAL



Calle: FERNANDEZ DE LA CRUZ 2760 LD3

Informe N° 036 – FOTO FINAL



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 25 / 03 / 2026
 Aviso: 5003780033/26
 ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: _____
 Calle: COLETA MANUELITA N° Ret.: 4016 Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): _____ D.A.P. (cm): _____ Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
 Copa: Desbalanceada: ☐ Descapado: ☐ Descapado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Baja	Medio	Alta
Cavidades:			
Pequeñas			
Grandes			

Descortezamiento: ☐ Fructificaciones fúngicas: ☐
 Codominancias: ☐ Chorreos: ☐
 Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
 Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐


C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☐

OBSERVACIONES

EJEMPLAR CAÍDO, DESCALZADO SOBRE LA
VEREDA. SE SOLICITA EXTRACCIÓN DE EMERGENCIA.

INSPECTOR DE ARBOLADO

NORELIA MERRINO 33942811 
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: GOLETA MANUELITA 4016

Informe N° 037 – FOTO INICIAL



Calle: GOLETA MANUELITA 4016

Informe N° 037 – FOTO FINAL



Buenos Aires Ciudad

Fecha: 04 / 03 / 2026
 Aviso: Emergencia
 ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

FORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Jacaranda
Golito Santa Cruz N° Ref.: 6999 Árbol seco ☒ Árbol semiseco: ☐

PÁRAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

(m): 4.1 D.A.P. (cm): 80 Inclinación: SI / ☒ NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
 Dirección de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
 Estado: Desbalanceada: ☐ Descompado: ☐ Descompado y brotado: ☐
 Descortezamiento: ☐
 Fructificaciones fúngicas: ☐
 Codominancias: ☐
 Chomados: ☐

FUJAS

Tamaño / Parte	Baja	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Profundidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fleuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☒ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☒ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocónes: ☐
 Con cavidades, tumores o cancro: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / ☒ TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐
B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES
Árbol seco, con riesgo de caída > Deterioro
EMERGENCIA

INSPECTOR DE ARBOLADO
Doroteo Doria 30915964
 Nombre y apellido D.N.I. Firma


Calle: GOLETA SANTA CRUZ 6997 (ESCUELA)

Informe N° 038 – FOTO INICIAL



Calle: GOLETA SANTA CRUZ 6997 (ESCUELA)

Informe N° 038 – FOTO FINAL



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 10 / 03 / 2026
 Aviso: OFICIO
 ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: ALNICO
 Calle: LARAYA N°/Ref: 3331 Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura (m): 9 D.A.P. (cm): 42 Inclinação: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
 Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Medio	Alto
Cavidades: Pequeñas			
Grandes			

Descometimiento: ☐ Fructificaciones fungicas: ☐
 Codominancias: ☐ Chombedos: ☐
 Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Figuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
 Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominancias: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☐

OBSERVACIONES
EJEMPLAR INCLINADO, CON ANCLAJE
COMPROMETIDO Y FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
SE SOLICITA EXTRACCIÓN DE EMERGENCIA

INSPECTOR DE ARBOLADO
NOELIA MERAJO 33942811 Chidini
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: LARRAYA 3351

Informe N° 039 – FOTO INICIAL



Calle: LARRAYA 3351

Informe N° 039 – FOTO FINAL



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 19 / 08 / 2025
 Aviso: EMERGENCIA
 ARME: _____

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL
 Calle: Av. LATAMAR Especie botánica: MORA
 N° Ref.: 5001 Árbol seco: ☒ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura (m): 8 D.A.P. (cm): 40 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
 Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Base	Medio	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: _____ Descortezamiento: ☐
 Fructificaciones fúngicas: ☐
 Codominancias: ☐
 Chorreados: ☐
 Cavity longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Figuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
 Con cavidades, tumores o cuencos: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominancias: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Retalado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES
Escuela 20 de 21
Ejemplar seco y desprendimiento de brazo
de prom parte en patio Trueno de Escuela
Presenta descortezamiento y rotadura longitudinal
Se solicita EXTRACCIÓN de EMERGENCIA

INSPECTOR DE ARBOLADO
G. Nicolás Marín 33481827 [Firma]
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: LARRAZABAL AV. 5001 (ESCUELA)

Informe N° 040 – FOTO INICIAL



Calle: LARRAZABAL AV. 5001 (ESCUELA)

Informe N° 040 – FOTO FINAL



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 8/12/2025
 Aviso: _____
 ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: ACER
 Calle: Leguizamón M N° Ref.: 3785 LA Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura (m): 7 D.A.P. (cm): 55 Inclínación: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
 Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Cavidades:	Pequeñas			
	Grandes		<u>2</u>	

Descortezamiento: ☐
 Fructificaciones fúngicas: ☐
 Codominancias: ☐
 Chomeados: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☒ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
 Con cavidades, tumores o cánceros: ☒ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES
EXTRACCION EMERGENCIA DESCOPADO EN LINEAL

INSPECTOR DE ARBOLADO

SPINOLDA G NO 1260640 [Firma]
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: LEGUIZAMON, M. 3785 LA

Informe N° 041 – FOTO INICIAL



Calle: LEGUIZAMON, M. 3785 LA

Informe N° 041 – FOTO FINAL



**MARTINIANO LEGUIZAMON 3787-85
EXT FF**

BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 17 / 03 / 2026
 Aviso: Emergencia
 ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Ciprés
 Calle: Mat. Jos. N°/Ref.: 3220 Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura (m): 14 D.A.P. (cm): 60 Inclínación: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
 Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Descoartezamiento: ☐
 Fructificaciones fungicas: ☐
 Codominancias: ☐
 Chorrados: ☐

Cavidades: _____ Cuidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared restante (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Exosivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
 Con cavidades, tumores o cáncers: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Tercado: ☐

C: CORTÉ DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☐

OBSERVACIONES
Se solicita extracción de emergencia de yempe
incluido con peligro de caída.
Extracción de emergencia

INSPECTOR DE ARBOLADO
Com. Colman Z6004198 [Firma]
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: MARTI, JOSE 3220

Informe N° 042 – FOTO INICIAL



Calle: MARTI, JOSE 3220

Informe N° 042 – FOTO FINAL



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 10 / 3 / 2026
 Aviso: 500308412 / 26
 ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL
 Calle: Montiel Especie botánica: Rub. na pseudoacacia
 N° Ref.: 5419 Árbol seco ☐ Árbol semiseco ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura (m): 6 D.A.P. (cm): 45 Inclinação: SI NO: ☐ Mayor a 40°: ☒ Menor a 40°: ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☒ Hacia el largo de la vereda: ☐
 Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE
 Cavitades:

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

 Descortezamiento: ☐
 Fructificaciones fungicas: ☐
 Codominancias: ☐
 Chorreados: ☐
 Cavitad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI ☒ NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
 Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR
A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐
B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES
Corresponde EXTRACCIÓN DE EMERGENCIA a árbol
inclinado a poxado sobre vivienda. Sin reparación de vereda.

INSPECTOR DE ARBOLADO
Julio Bogado
 Nombre y apellido
27792814
 D.N.I.
[Firma]
 Firma

Calle: MONTIEL 5419

Informe N° 043 – FOTO INICIAL



Calle: MONTIEL 5419

Informe N° 043 – FOTO FINAL



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 18 / 03 / 2026
 Aviso: 1645616
 ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL
 Especie botánica: Paralela
 Calle: POLA N°/Ref.: 2944 Árbol seco ☐ Árbol semiseco ☒

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura (m): 6 D.A.P. (cm): 25 Inclinação: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
 Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Medio	Alto
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: _____ Descortezamiento: ☐
 Fructificaciones fúngicas: ☐
 Codominancias: ☐
 Chorreados: ☐
 Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Totonies: ☐
 Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominancias: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Retalado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES
Corresponde extracción de emergencia
Exponer y luego de poner para que se
estructure a través de semiseco.

INSPECTOR DE ARBOLADO
Gallardo, Luis 3348582+ Gallardo
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: POLA 2944

Informe N° 044 – FOTO INICIAL



Calle: POLA 2944

Informe N° 044 – FOTO FINAL



Planilla de Inspección de Árboles

ARR: OPICIE
ARME: _____

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: ALGANTHUS
Calle: RUCCE N°/Int: 4658 CD Árbol seco ☐ Árbol semiseco ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 9 D.A.P. (cm): 25 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☐
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Medio	Alto
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: ☐ Descoartamiento: ☐ Fructificaciones fúngicas: ☐ Codominancias: ☒ Chomados: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m³): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☒ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐
B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES
ÁRBOL CON RAYADURAS EN LA BASE DE LAS RAMAS PRINCIPALES CON PELIGRO DE QUIEBRE
EXTRACCIÓN EMERGENCIA

INSPECTOR DE ARBOLADO

Enelio Spinzarek Dpto. Solo [Firma]
Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: RUCCI, J. I. 4658 LD

Informe N° 045 – FOTO INICIAL



Calle: RUCCI, J. I. 4658 LD

Informe N° 045 – FOTO FINAL



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 12 / 1 / 2016

Aviso: _____

ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Ficus

Calle: SARAZA N°/Ref: SOP3 fte Arbol seco: ☐ Arbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 8 D.A.P. (cm): 60 Inclínación: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐

Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa: Desbalanceada: ☒ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes		<u>X</u>	<u>0</u>

Descortezamiento: ☒ Fructificaciones fungicas: ☒ Codominancias: ☐ Chorrados: ☐

Cavidades: _____ Cuidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☒ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐ Secas / Secas en los ápices: ☒ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐ Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☒ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐ Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Retaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES

(SARAZA y Peralto)

Arbol con pudrición constante en el fuste y base de la copa.
Un brazo de rama dañado compromete la estructura del y amenaza
de las otras dos ramas principales.

Observación de
emergencia

INSPECTOR DE ARBOLADO

A. VILLAFRANCA 36905720 G. H. H.
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: SARAZA 5093 FRENTE

Informe N° 046 – FOTO INICIAL



Calle: SARAZA 5093 FRENTE

Informe N° 046 – FOTO FINAL



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 17 / 03 / 2024
Aviso: EMERGENCIA
ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL
Especie botánica: Ficus
Calle: SARAZA N° Ref: 5572 Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
Altura (m): 4 D.A.P. (cm): 25 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Medio	Alto
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: ☐ Descortezamiento: ☐
Fructificaciones lúgicas: ☐
Codominancias: ☐
Chomados: ☐
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
Con cavidades, tumores o cáncroes: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☐

OBSERVACIONES
ESQUEMA CHOCADO PARA UN CAMIÓN DESCALZADO
SE SOLICITA EXTRACCIÓN DE EMERGENCIA Y REPARACIÓN
DE PLANERA 1m²

INSPECTOR DE ARBOLADO
NORLA NEARNO 33942811 Verdine
Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: SARAZA 5572

Informe N° 047 – FOTO INICIAL



Calle: SARAZA 5572

Informe N° 047 – FOTO FINAL



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 18 / 03 / 2026
 Aviso: Emergencia
 ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Ligustrum
 Calle: Zelazny N°/Ref: 5812 LD3 Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura (m): 5 D.A.P. (cm): 25 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
 Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Visual	Medio	Alto
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: _____ Desdortezamiento: ☐
 Fructificaciones fungicas: ☐
 Codominancias: ☐
 Chomados: ☐
 Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Extensivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
 Con cavidades, tumores o cáncers: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominancias: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES
Árbol Descalzado Extracción de Emergencia

INSPECTOR DE ARBOLADO

Dorost Deniz 3091964 
 Nombre y apellido D.N.I. Firma


Calle: ZELARRAYAN 5817 LD3

Informe N° 048 – FOTO INICIAL



Calle: ZELARRAYAN 5817 LD3

Informe N° 048 – FOTO FINAL



Detalles de ubicaciones y carga SAP:

ARME	CALLE	CHAPA
408300315	27 DE FEBRERO	6500 LA21 / ESCALADA
408300315	27 DE FEBRERO	6500 LA77 / ESCALADA
408300315	27 DE FEBRERO	6500 LA98 / ESCALADA
408300442	ACOSTA, M.	2869
408303326	ALBARIÑO	3611 EXACTA
408303326	ALBARIÑO	3611 LA2
408300486	BATLLE Y ORDOÑEZ	5612
408303388	CASTAÑARES AV.	5968 EXACTA
408303388	CASTAÑARES AV.	5968 LA2
408306793	CORVALAN	3583 FRENTE
408306822	FERNANDEZ DE LA CRUZ	2760 LD3
408306825	GOLETA MANUELITA	4016
408300710	GOLETA SANTA CRUZ	6997 (ESCUELA)
408301032	LARRAYA	3351
408219824	LARRAZABAL AV.	5001 (ESCUELA)
408218595	LEGUIZAMON, M.	3785 LA
408308546	MARTI, JOSE	3220
408301044	MONTIEL	5419
408303559	POLA	2944
408287872	RUCCI, J. I.	4658 LD
408288140	SARAZA	5093 FRENTE
408301059	SARAZA	5572
408301055	ZELARRAYAN	5817 LD3



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: ANEXO EMERG Planillas Insp y fotos MARZO 2026

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 70 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.05.27 14:14:59 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.05.27 14:15:00 -03:00