



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Resolución Arbolado Emergencias ABRIL 2026

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263/2009 Arbolado Público Urbano y N° 1777/2005 Ley Orgánica de Comunas, el Decreto N° 166/GCABA/2013, la Licitación Pública N° 230-1151-LPU23, las Planillas de Inspección internas y/o de la contratista N° 049 a 062 y las fotografías previas y posteriores a la intervención de cada ejemplar, obrantes en el informe N° IF-2026-27041312-GCABA-COMUNA8, vinculado a la presente como archivo de trabajo, y;

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley N° 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto N° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley N° 1777;

Que la Ley N° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto N° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaran situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que, se deberá tener en especial consideración y para su estricto cumplimiento, las pautas judiciales emanadas en los casos de Amparo Ambiental, garantizando el acceso público a la información respectiva.

Que, las pautas señaladas en el considerando precedente han emanado de la Dirección General de Espacios Verdes y Arbolado –MEPHU-, en concordancia con las directivas que le fueran comunicadas por la Procuración General.

Que el artículo 28 e incisos concordantes del art. 27 de la ley N° 1777, ponen en cabeza del Presidente de la Junta Comunal funciones de administración general;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección y fotografías previas de cada ejemplar, citados en el visto y a lo indicado por el sector comunal de Inspectores de Arbolado mediante las actas de inspección y fotografías del anexo, o las producidas por la contratista prestadora del servicio de mantenimiento del arbolado público –gestión de oficio ante riesgo inminente-, corresponde efectuar las extracciones de los ejemplares ubicados en las calles **Araujo 2720, Av. Argentina 6094, José Barros Pazos 3711, Berón de Astrada 5960 FRENTE LD, Av. Castaños y Av. Asturias sin numeración, Av. Castaños y Av. Escalada sin numeración, Guardia Nacional 2453, Larraya 2942 FRENTE, Miralla 3590, Murguiondo 3951 FRENTE, Pergamino 3751, Santander 5581 LA, José León Suárez 5594, Zelarrayán 5751**, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N° 8

RESUELVE

Artículo 1°.- Convalídase las intervenciones correspondientes a extracciones, llevadas a cabo en los ejemplares arbóreos ubicados en **Araujo 2720, Av. Argentina 6094, José Barros Pazos 3711, Berón de Astrada 5960 FRENTE LD, Av. Castaños y Av. Asturias sin numeración, Av. Castaños y Av. Escalada sin numeración, Guardia Nacional 2453, Larraya 2942 FRENTE, Miralla 3590, Murguiondo 3951 FRENTE, Pergamino 3751, Santander 5581 LA, José León Suárez 5594, Zelarrayán 5751**, en el mes de **ABRIL** del año en curso, a la Empresa MIICA S.A. CUIT N° 30-60812520-1 destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, conforme a las planillas de Inspección presentadas en Anexo de la presente y que a todos sus efectos, forman parte de esta Resolución.

Artículo 2°.- Se deberán plantar nuevos ejemplares en los lugares ocupados por los extraídos, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N° 3263.

Artículo 3°.- Se ha fijado un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informara sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Artículo 4°.- Comuníquese a la Junta Comunal. Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese. Cumplido, archívese.-

BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 25/3/2016
 Avda: 50038465/14
 ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Ficus
 Calle: Araya N° Ref: 2750 Árbol seco ☐ Árbol semiseco ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura (m): 5 D.A.P. (cm): 16 Inclinação: SI / NO Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
 Copa: Desbalanceada: ☐ Destopado: ☐ Destopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Medio	Alto
Cavidades:			
Pequeñas			
Grandes			

Descomformamiento: ☐
 Fructificaciones fungicas: ☐
 Codominancias: ☐
 Chomados: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (cm): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): — Fisuras en el frente de la propiedad: SI ☐ NO ☒

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajos: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
 Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclaro: ☐ Refaldado: ☐ Teroado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES
Arbol con parte del fuste caído.
Corresponde EXTRACCIÓN DE EMERGENCIA.
Sin reparación de vereda.

INSPECTOR DE ARBOLADO
Julio Bogado 27592814 [Firma]
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: ARAUJO 2720.

Informe N° 049 – FOTO INICIAL



Calle: ARAUJO 2720.

Informe N° 049 – FOTO FINAL



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 14 / 11 / 2025
 Aviso: Oficio
 ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Fresno
 Calle: Av. Argentina N°/Ref.: 6094 Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 10 D.A.P. (cm): 50 Inclinação: Si ☒ NO ☐ Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
 Copa: Desbalanceada: ☒ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			☒

Cavidades: _____ Descortezamiento: ☐
 Fructificaciones fungicas: ☒
 Codominancias: ☐
 Chorreados: ☐
 Cuidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: Si / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Expesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
 Con cavidades, tumores o cáncros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐
B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Retalado: ☐ Terciado: ☐
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES

Corresponde EXTRACCIÓN DE EMERGENCIA
Copa desbalanceada con podredumbre en base de la copa.
6/04/2026: Se demoró la extracción de emergencia por la gran
cantidad de cables eléctricos en medio de la copa lo cual representaba
peligro para la ejecución del trabajo tanto para la cuadrilla como para los vecinos.

INSPECTOR DE ARBOLADO

Julio Bugallo 27 592 814 [Firma]
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: ARGENTINA AV. 6094.

Informe N° 050 – FOTO INICIAL



Calle: ARGENTINA AV. 6094.

Informe N° 050 – FOTO FINAL





Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 04 / Abril / 2026

Aviso: EMERGENCIA

ARME:

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: POPULUS ALBA

Calle: BARROS PAZOS N°/Ref.: 3711

Árbol seco: ☒ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 12 D.A.P. (cm): 45 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐

Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Descortezamiento: ☐

Fructificaciones fúngicas: ☐

Codominancias: ☐

Chorreados: ☐

Grieta longitudinal en el fuste (m): Espesor de la pared remanente (cm):

RAÍCES

Expuestas: ☐

Levanta vereda (m²):

Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: ☐

Excesivas / Cruzadas: ☐

Bajas: ☐

Secas / Secas en los ápices: ☐

Invasión de espacio aéreo: ☐

Tocones: ☐

Con cavidades, tumores o cáncers: ☐

Con mal ángulo de inserción: ☐

Codominantes: ☐

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL

Coloración anormal: ☐

Con manchas foliares: ☐

Síntomas de enfermedades: ☐

Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: ☐

Eliminar interferencias: ☐

Adecuación al sitio: ☐

Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA

Formación: ☐

Limpieza: ☐

Aclareo: ☐

Refaldado: ☐

Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: ☐

Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

☐

E: TRASPLANTE

☐

F: EXTRACCIÓN

☒


OBSERVACIONES

EJEMPLAR CAIDO SOBRE LA CALZADA, CORRESPONDE TERMINAR DE EXTRAER, SIN VEREDA.

INSPECTOR DE ARBOLADO

MÓNICA CHEVES
Nombre y apellido

233772238
D.N.I.


Firma

Calle: BARROS PAZOS 3711.

Informe N° 051 – FOTO INICIAL



Calle: BARROS PAZOS 3711.

Informe N° 051 – FOTO FINAL



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 9 / 4 / 2025
 Aviso: _____
 ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Hedera
 Calle: BERGON DE ASTORRA N°/Ref: 5960 FTE 10 (Zona Urbana)
 Árbol seco ☐ Árbol semiseco ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 10 D.A.P. (cm): 60 Inclinação: SI / NO Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda ☐
 Copa: Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Medio	Alto
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: _____

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

Descortezamiento: ☐
 Fructificaciones fungicas: ☒
 Codominancias: ☐
 Chomados: ☐

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fieuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fieuradas: ☒ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☒ Invación de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
 Con cavidades, tumores o cáncros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☒ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síndomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐
B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Rafaldado: ☐ Terciado: ☐
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES

Árbol con brazo importante quebrado, en el cual se observan
 podredumbre costosa.
 Ranto de los brazos con regrowth de copa.
 Muchas ramas secas.
 Vincado en una ocurrencia.
 Emergencia.

INSPECTOR DE ARBOLADO

G. LILAFRANC 30/05/2025 G. Lilafranc
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: BERON DE ASTRADA 5960 FRENTE LD.

Informe N° 052 – FOTO INICIAL



Calle: BERON DE ASTRADA 5960 FRENTE LD.

Informe N° 052 – FOTO FINAL



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 26 / 03 / 2026
 Av: Prado 2020
 APM: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL
 Especie botánica: Alnus Prunus 2020
 Cód.: CST42116 * Asturias N° Ref: _____
 Árbol seco ☐ Árbol sano: ☒

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura (m): 40 D.A.P. (cm): 8
 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda ☐
 Copas: Desbalanceada ☒ Desmenuada ☐ Desmenuada y brotada ☐
 Desdormido: ☐
 Fructificaciones longitudinales: ☐
 Codominancias: ☐
 Chormasillos: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Buena	Mal	Asa
Cavidades:			
Pequeñas			
Grandes			

Cantidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la corteza (cm): _____

RAÍCES Exponidas: ☒ Levanta vereda (m²): _____ Flechas en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Flechadas: ☒ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajos: ☒
 Secas / Secas en los ápices: ☒ Invasión de aspecto aéreo: ☐ Tocones: ☐
 Con cavidades, tumores o canchales: ☒ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominancias: ☐

HOJAS Detección: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción de riesgo: ☐ Eliminación de interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refutado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES
Se requiere extracción de arbolito por peligro de caída sobre vereda del Parque Industrial

INSPECTOR DE ARBOLADO
Daniel Doria Nombre y apellido
30915964 DNI
[Firma] Fecha

Calle: CASTAÑARES AV. Y ASTURIAS S/N°.

Informe N° 053 – FOTO INICIAL



Calle: CASTAÑARES AV. Y ASTURIAS S/N°.

Informe N° 053 – FOTO FINAL



Fecha: 26 / 03 / 2026
 Aviso: Emergencia
 ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL
 Especie botánica: Albizia Albizia
 Calle: Correales Resolida N° Ref: _____
 Arbol seco: ☐ Arbol semiseco: ☒

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura (m): 5 D.A.P. (cm): 40
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
 Copas: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐
 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐

FUSTE
 Cavitades:

Tamaño / Parte	Base	Medio	Alto
Pagorfas			
Quintas			

 Descortezamiento: ☐
 Fructificaciones fungicas: ☐
 Codominancias: ☐
 Chorrados: ☐
 Calidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☒ Leyenda (vereda) (m²): _____ Fluyan en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los apices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocornes: ☐
 Con cavidades, torzones o canchales: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR
 A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐
 B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐
 C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐
 D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ E: TRASPLANTE ☐ F: EXTRACCIÓN ☐

OBSERVACIONES
son rebrotes de Albizia que se extrajo en
unos interiores, resulta peligroso por ser pegado a
la entrada del parque

INSPECTOR DE ARBOLADO
De 1258 D2-320 30915964
 Nombre y apellido D.N.I.  Fecha

Calle: CASTAÑARES AV. Y ESCALADA S/N°.

Informe N° 054 – FOTO INICIAL



Calle: CASTAÑARES AV. Y ESCALADA S/N°.

Informe N° 054 – FOTO FINAL





Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 21 / Marzo / 2026

Aviso: EMERGENCIA

ARME:

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: FRAXINUS PENNSYLVANICA

Calle: GUARDIA NACIONAL N°/Ref.: 2453

Árbol seco ☐ Árbol semiseco ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 7 D.A.P. (cm): 40 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐

Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa: Desbalanceada: ☒ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes		X	X

Descortezamiento: ☐

Fructificaciones fúngicas: ☒

Codominancias: ☐

Chorreos: ☐

Grieta longitudinal en el fuste (m): Espesor de la pared remanente (cm):

RAÍCES

Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: ☒ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
Con cavidades, tumores o cánceros: ☒ Con mal ángulo de inserción: ☒ Codominantes: ☐

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ E: TRASPLANTE ☐ F: EXTRACCIÓN ☒

OBSERVACIONES

ÁRBOL CON CAVIDADES EN BIFURCACIÓN DE BRAZOS PRINCIPALES, BRAZO CON CORTEZA INCLUIDA QUEBRADO, MALA ESTRUCTURA GENERAL. PUDRICIÓN DE MADERA, BASE DEL FUSTE NOTABLEMENTE ENSANCHADA. CORRESPONDE EXTRACCIÓN DE EMERGENCIA POR POSIBLE FALLA DEL BRAZO QUE HA QUEDADO.

REALIZAR 33 M2 DE VEREDA 64 PG CON PLANTERA DE 1.20 X 1.20 M TOTAL 4.8 METROS LINEALES

INSPECTOR DE ARBOLADO

MÓNICA CHEVES
Nombre y apellido

233772238
D.N.I.


Firma

Calle: GUARDIA NACIONAL 2453.

Informe N° 055 – FOTO INICIAL



Calle: GUARDIA NACIONAL 2453.

Informe N° 055 – FOTO FINAL





Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 05 / Abril / 2026

Aviso: EMERGENCIA

ARME:

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Fraxinus pennsylvanica

Calle: Larraya N°/Ref: 2942 fte.

Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 13 D.A.P. (cm): 50 Inclínación: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐

Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes	X	X	

Descortezamiento: ☐

Fructificaciones fúngicas: ☒

Codominancias: ☐

Chorreados: ☐

Grieta longitudinal en el fuste (m): Espesor de la pared remanente (cm):

RAÍCES

Expuestas: ☐

Levanta vereda (m²):

Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: ☒

Excesivas / Cruzadas: ☐

Bajas: ☐

Secas / Secas en los ápices: ☐

Invasión de espacio aéreo: ☐

Tocones: ☐

Con cavidades, tumores o cánceros: ☐

Con mal ángulo de inserción: ☐

Codominantes: ☐

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL

Coloración anormal: ☐

Con manchas foliares: ☐

Síntomas de enfermedades: ☐

Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: ☐

Eliminar interferencias: ☐

Adecuación al sitio: ☐

Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA

Formación: ☐

Limpieza: ☐

Aclareo: ☐

Refaldado: ☐

Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: ☐

Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

☐

E: TRASPLANTE

☐

F: EXTRACCIÓN

☒


OBSERVACIONES

EJEMPLAR CON BRAZO QUEBRADA COLGANTE. Y BROTES FÚNGICOS A NIVEL ALTO DEL FUSTE, CLARO INDICADOR DE PUTRIDIÓN DE MADERA AVANZADA.

INSPECTOR DE ARBOLADO

MÓNICA CHEVES
Nombre y apellido

233772238
D.N.I.


Firma

Calle: LARRAYA 2942 FRENTE.

Informe N° 056 – FOTO INICIAL



Calle: LARRAYA 2942 FRENTE.

Informe N° 056 – FOTO FINAL



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 25 / 03 / 2026
 Aviso: _____
 ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: ALBIZIA
 Calle: MIRAFLORES N°/Ref.: 3390 Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura (m): 10 D.A.P. (cm): 44 Inclínación: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
 Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: Descortezamiento: ☐
 Fructificaciones fúngicas: ☐
 Codominancias: ☐
 Chorreados: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
 Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐
B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES
EXTRACCIÓN DE EMERGENCIA

INSPECTOR DE ARBOLADO
NOELIA MERINO 33942811
 Nombre y apellido D.N.I. Ciudad
 Firma

Calle: MIRALLA 3590.

Informe N° 057 – FOTO INICIAL



Calle: MIRALLA 3590.

Informe N° 057 – FOTO FINAL



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 18 / 03 / 2026
Aviso: Emergencia
ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Fresno
Calle: Mulguiondo N°/Ret.: 3951 Frente Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
Altura (m): 10 D.A.P. (cm): 35 Inclinação: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: _____ Descortezamiento: ☐
Fructificaciones fúngicas: ☐
Codominancias: ☐
Chomados: ☐
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☒ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐


B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒


OBSERVACIONES
Eliminar sin fines Principales que dejar, arredo
descopado por 12 tormentas
Extracción Emergencia

INSPECTOR DE ARBOLADO

Daniel Dorian 30915964 
Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: MURGUIONDO 3951 FRENTE.

Informe N° 058 – FOTO INICIAL



Calle: MURGUIONDO 3951 FRENTE.

Informe N° 058 – FOTO FINAL





Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 19 / Abril / 2026

Aviso: OFICIO

ARME:

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: PLATANUS ACERIFOLIA

Calle: PERGAMINO N°/Ref.: 3751

Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 4 D.A.P. (cm): 15 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: ☒ Menor a 40°: ☐

Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Cavidades:

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Descortezamiento: ☐

Fructificaciones fúngicas: ☐

Codominancias: ☐

Chorreados: ☐

Grieta longitudinal en el fuste (m): Espesor de la pared remanente (cm):

RAÍCES

Expuestas: ☐

Levanta vereda (m²):

Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: ☐

Excesivas / Cruzadas: ☐

Bajas: ☐

Secas / Secas en los ápices: ☐

Invasión de espacio aéreo: ☐

Tocones: ☐

Con cavidades, tumores o cánceros: ☐

Con mal ángulo de inserción: ☐

Codominantes: ☐

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL

Coloración anormal: ☐

Con manchas foliares: ☐

Síntomas de enfermedades: ☐

Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: ☐

Eliminar interferencias: ☐

Adecuación al sitio: ☐

Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA

Formación: ☐

Limpieza: ☐

Aclareo: ☐

Refaldado: ☐

Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: ☐

Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

☐

E: TRASPLANTE

☐

F: EXTRACCIÓN

☒

OBSERVACIONES

EJEMPLAR VOLCADO, CORRESPONDE EXTRACCIÓN SIN VEREDA . PRIORIDAD ALTA

INSPECTOR DE ARBOLADO

MÓNICA CHEVES
Nombre y apellido

233772238
D.N.I.


Firma

Calle: PERGAMINO 3751.

Informe N° 059 – FOTO INICIAL



Calle: PERGAMINO 3751.

Informe N° 059 – FOTO FINAL



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 06 / 04 / 2026
 Avda: EMERGENCIA
 ARRE: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL
 Calle: SANDANER Especie botánica: LEUCOSILO
 N° del: 558114 Árbol sano: ☐ Árbol semisano: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura (m): 8 D.A.P. (cm): 26 Inclinação: SI / NO Mayor a 90°: ☐ Menor a 90°: ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
 Copa: Desbalanceada: ☐ Descopada: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Rozal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: Descoartamiento: ☐ Fructificaciones fungicas: ☐
 Coromonancias: ☐ Chomados: ☐
 Cavity longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
 Con cavidades, tumores o cáncros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclaro: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES
EJEMPLAR GOLPEADO (APARENTEMENTE POR
VEHICULO) DESCALZADO, CAÍDO SOBRE LA CALZADA
SE SOLICITA EXTRACCIÓN DE EMERGENCIA

INSPECTOR DE ARBOLADO
NOELIA MERINO 33947811
 Nombre y apellido D.N.I. Quind
 Firma

Calle: SANTANDER 5581 LA.

Informe N° 060 – FOTO INICIAL



Calle: SANTANDER 5581 LA.

Informe N° 060 – FOTO FINAL



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 15 / 04 / 2016
 Aviso: Emergencia
 ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Fraxinus pennsylvanica
 Calle: Jose Leon Suarez N°/Ref.: 5594 Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura (m): 8 D.A.P. (cm): 25 Inclinação: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
 Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: _____ Descortezamiento: ☐
 Fructificaciones fúngicas: ☐
 Codominancias: ☐
 Chorreados: ☐
 Cuidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☒ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
 Con cavidades, tumores o canchros: ☒ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐
B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES
Ejemplar con podredumbre a nivel fuste alto
requiere extracción de emergencia

INSPECTOR DE ARBOLADO
Domin 30915964 [Firma]
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: SUAREZ, JOSE LEON 5594.

Informe N° 061 – FOTO INICIAL



Calle: SUAREZ, JOSE LEON 5594.

Informe N° 061 – FOTO FINAL



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 31 / 03 / 2016
 Aviso: EMERGENCIA
 ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: FACSAJO
 Calle: 201 ARANYAN N°/Med: 5751 Árbol seco ☐ Árbol semiseco ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura (m): 8 D.A.P. (cm): 42 Inclinación: SI / NO Mayor a 60° ☐ Menor a 60° ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda ☐
 Copa: Desbalanceada ☐ Descapado ☐ Descapado y britado ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Medio	Alto
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: _____ Descortezamiento: ☐
 Fructificaciones fungicas: ☐
 Codominancias: ☐
 Chorreidos: ☐
 Cantidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
 Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☐

OBSERVACIONES
ESQUEMA CON PODREDUMBRE DE MADERA.
REGRESIÓN DE COPA Y GRIETA LONGITUDINAL DEL FUSTE.
SE SOLICITA EXTRACCIÓN DE EMERGENCIA

INSPECTOR DE ARBOLADO
NOELIA MERINO 33942813 [Firma]
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: ZELARRAYAN 5751.

Informe N° 062 – FOTO INICIAL



Calle: ZELARRAYAN 5751.

Informe N° 062 – FOTO FINAL



Detalles de ubicaciones y carga SAP:

ARME	CALLE	CHAPA
408306729	ARAUJO	2720
408312117	ARGENTINA AV.	6094
408311499	BARROS PAZOS	3711
408312164	BERON DE ASTRADA	5960 FRENTE LD
408311558	CASTAÑARES AV. Y ASTURIAS	S/N
408311558	CASTAÑARES AV. Y ESCALADA	S/N
408313526	GUARDIA NACIONAL	2453
408311595	LARRAYA	2942 FRENTE
408311802	MIRALLA	3590
408301063	MURGUIONDO	3951 FRENTE
408317026	PERGAMINO	3751
408311599	SANTANDER	5581 LA
408312160	SUAREZ, J. L.	5594
408312240	ZELARRAYAN	5751



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: ANEXO EMERG Planillas Insp y fotos ABRIL 2026

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 43 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.06.08 16:06:38 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.06.08 16:06:38 -03:00