



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Resolución Arbolado Emergencias MAYO 2026

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263/2009 Arbolado Público Urbano y N° 1777/2005 Ley Orgánica de Comunas, el Decreto N° 166/GCABA/2013, la Licitación Pública N° 230-1151-LPU23, las Planillas de Inspección internas y/o de la contratista N° 063 a 072 y las fotografías previas y posteriores a la intervención de cada ejemplar, obrantes en el informe N° IF-2026-28492549-GCABA-COMUNA8, vinculado a la presente como archivo de trabajo, y;

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley N° 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto N° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley N° 1777;

Que la Ley N° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que conforme la delegación efectuada por el Decreto N° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaran situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que, se deberá tener en especial consideración y para su estricto cumplimiento, las pautas judiciales emanadas en los casos de Amparo Ambiental, garantizando el acceso público a la información respectiva.

Que, las pautas señaladas en el considerando precedente han emanado de la Dirección General de Espacios Verdes y Arbolado –MEPHU-, en concordancia con las directivas que le fueran comunicadas por la Procuración General.

Que el artículo 28 e incisos concordantes del art. 27 de la ley N° 1777, ponen en cabeza del Presidente de la Junta Comunal funciones de administración general;

Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección y fotografías previas de cada ejemplar, citados en el visto y a lo indicado por el sector comunal de Inspectores de Arbolado mediante las actas de inspección y fotografías del anexo, o las producidas por la contratista prestadora del servicio de mantenimiento del arbolado público –gestión de oficio ante riesgo inminente-, corresponde efectuar las extracciones de los ejemplares ubicados en las calles **Mariano Acosta 3596, Cafayate 5115 LA1, Ferré 2441, Av. Larrazábal 5001 (Escuela N° 10 de 21 “Américo Ítalo Foradori”, 3 ejemplares ACER), Av. Larrazábal 5001 (Escuela N° 10 de 21 “Américo Ítalo Foradori”, 2 ejemplares MORA), Martínez Castro 3104 FRENTE LA, Oliden 4387, Gral. Fructuoso Rivera 2289, Varela 3058 FRENTE, Varela 3668 EXACTA**, en un todo de acuerdo a la normativa vigente.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N° 8

RESUELVE

Artículo 1°.- Convalídase las intervenciones correspondientes a extracciones, llevadas a cabo en los ejemplares arbóreos ubicados en **Mariano Acosta 3596, Cafayate 5115 LA1, Ferré 2441, Av. Larrazábal 5001 (Escuela N° 10 de 21 “Américo Ítalo Foradori”, 3 ejemplares ACER), Av. Larrazábal 5001 (Escuela N° 10 de 21 “Américo Ítalo Foradori”, 2 ejemplares MORA), Martínez Castro 3104 FRENTE LA, Oliden 4387, Gral. Fructuoso Rivera 2289, Varela 3058 FRENTE, Varela 3668 EXACTA**, en el mes de **MAYO** del año en curso, a la Empresa MIICA S.A. CUIT N° 30-60812520-1 destinada por cuenta y cargo de esta Comuna, conforme a las planillas de Inspección presentadas en Anexo de la presente y que a todos sus efectos, forman parte de esta Resolución.

Artículo 2°.- Se deberán plantar nuevos ejemplares en los lugares ocupados por los extraídos, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N° 3263.

Artículo 3°.- Se ha fijado un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informara sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.

Artículo 4°.- Comuníquese a la Junta Comunal. Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese. Cumplido, archívese.-

BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 27 / 03 / 2016
 Aviso: Emergencia
 ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Fresno
 Calle: Mza. 24 ACOSTE N°/Ref.: 3596 Arbol seco: ☐ Arbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura (m): 9 D.A.P. (cm): 42 Inclinação: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
 Copa: Desbalanceada: ☒ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: _____ Descortezamiento: ☐
 Fructificaciones fúngicas: ☒
 Codominancias: ☐
 Chorreados: ☐
 Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☒ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
 Con cavidades, tumores o cánceros: ☒ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES
Ejemplar con Podredumbre marron desde base del
fuste hasta ramas principales requiere
extracción de emergencia

INSPECTOR DE ARBOLADO

Dolores Dzin 30915964
 Nombre y apellido D.N.I. 
 Firma

Calle: ACOSTA, MARIANO 3596

Informe N° 063 – FOTO INICIAL



Calle: ACOSTA, MARIANO 3596

Informe N° 063 – FOTO FINAL



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 06 / 05 / 2026
 Aviso: Oficio
 ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: BRAQUIETIA
 Calle: CATAYATO N°/Ref.: 5115 LAI Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura (m): 7 D.A.P. (cm): 25 Inclínación: ☒ SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☒ Hacia el largo de la vereda: ☐
 Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: _____ Descortezamiento: ☐
 Fructificaciones fúngicas: ☐
 Codominancias: ☐
 Chorreados: ☐
 Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
 Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES
EJEMPLAR SECO CON MOVIMIENTO
EXTRACCIÓN DE EMERGENCIA (SALIDA ESCUELA)

INSPECTOR DE ARBOLADO
NORLIT MERINO 33942811 [Firma]
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: CAFAYATE 5115 LA1

Informe N° 064 – FOTO INICIAL



Calle: CAFAYATE 5115 LA1

Informe N° 064 – FOTO FINAL



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 14 / 5 / 2026

Aviso: _____

ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Fresno

Calle: FERRE N°/Ref. 2441 Árbol seco ☐ Árbol semiseco ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 8 D.A.P. (cm): 60 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☐

Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☒

Copa: Desbalanceada ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Cavidades:			
Proyecciones			
Grandes		☒	

Desdortezamiento: ☒ Fructificaciones fúngicas: ☐

Codominancias: ☐ Chorreados: ☐

Cantidad longitudinal en el fuste (m): _____ Escalonado exponiendo fuertemente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐

Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐

Con cavidades, tumores o canchales: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☒ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐

Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Retalado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E. TRASPLANTE** ☐ **F. EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES

Árbol con ~~gran~~ cantidad de H10%, en zona media del fuste.
 Madera en estado de descomposición expuesta.
 Cancro en zona basal, lado de la calle.

Extracción de emergencia

INSPECTOR DE ARBOLADO

E. VILLAFRUE 36905200 G. Cheliffa
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: FERRE 2441

Informe N° 065 – FOTO INICIAL



Calle: FERRE 2441

Informe N° 065 – FOTO FINAL



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 28 / 4 / 2026
 Aviso: 50053625/26
 ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL
 Especie botánica: Acer negundo x3
 Calle: LA PLAZA N°/Ref.: 5001 Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura (m): _____ D.A.P. (cm): _____ Inclínación: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
 Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: _____ Descortezamiento: ☐
 Fructificaciones fúngicas: ☐
 Codominancias: ☐
 Chorreados: ☐
 Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
 Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐



D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES
Extracción de 3 árboles en la entrada de la Esc. 10 DE 21
- A. negundo 60/8 en la entrada, semiseco c/ brazos quebrados, cavidades y fructif. fungos
- A. negundo 60/8 en la entrada, semiseco c/ cavidades y media copa seca
- A. negundo 50/6 posando la repa. de entrada, fructif. fungos, regeneración de copa y cavidades
Extracción de emergencia

INSPECTOR DE ARBOLADO
E. VILLAFRUE 36805700 G. Villafra
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: LARRAZABAL AV. 5001 (3 ejemplares ACER. Escuela N° 10 de 21 “Américo Ítalo Foradori”)

Informe N° 066 – FOTO INICIAL




Calle: LARRAZABAL AV. 5001 (3 ejemplares ACER. Escuela N° 10 de 21 “Américo Ítalo Foradori”)


Informe N° 066 – FOTO FINAL



Final Larrazábal 5001 60x8



Final Larrazábal 5001 50x7



Final Larrazábal 5001 60x7

BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 29, 06, 2026

Aviso: _____

ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Calle: Escuela 10 de 21 Especie botánica: Mor2 N°/Ref.: 50001 Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 5 x 4 D.A.P. (cm): 30 x 25 Inclínación: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐

Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: _____ Descortezamiento: ☐

Fructificaciones fúngicas: ☐

Codominancias: ☐

Chorreados: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐

Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐

Con cavidades, tumores o cáncros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐

Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES

Extracción Mor2 30 x 5

Mor2 25 x 4

INSPECTOR DE ARBOLADO

Durósz Dania 30918964 [Firma]

Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: 5001 (2 ejemplares MORA. Escuela N° 10 de 21 “Américo Ítalo Foradori”)

Informe N° 067 – FOTO INICIAL



Calle: 5001 (2 ejemplares MORA. Escuela N° 10 de 21 “Américo Ítalo Foradori”)

Informe N° 067 – FOTO FINAL



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 28 / 4 / 2026
 Aviso: OPC
 ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Nono
 Calle: MARTINEZ CASTRO N°/Ref.: 3104 PE LA. Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☒

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 9 D.A.P. (cm): 20 Inclínación: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
 Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: ☐ Descortezamiento: ☒
 Fructificaciones fúngicas: ☐
 Codominancias: ☐
 Chorreados: ☐
 Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☒ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☒
 Con cavidades, tumores o canchales: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☒ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐
B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES

Árbol semiseco con brazos ppales secos, descortezamiento longitudinal a lo largo de todo el fuste.
 Ubicado frente de dos edificios.
 Emergencia.

INSPECTOR DE ARBOLADO

E. VILLAFRUE 36805200 G. H. H.
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: MARTINEZ CASTRO 3104 FRENTE LA

Informe N° 068 – FOTO INICIAL



Calle: MARTINEZ CASTRO 3104 FRENTE LA

Informe N° 068 – FOTO FINAL



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 29 / 4 / 2026
 Aviso: 500 545 096 / 26
 ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Liquidambar
 Calle: Oliden N°/Ref.: 4387 Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 8 D.A.P. (cm): 28 Inclínación: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
 Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: _____ Descortezamiento: ☐
 Fructificaciones fúngicas: ☐
 Codominancias: ☐
 Chorreados: ☐
 Cuidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): — Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☒ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
 Con cavidades, tumores o cáncros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐
B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES
Corresponde extracción de EMERGENCIA por haberse
quebrado una de sus ramas principales y quedar desbalanceado
con su estructura comprometida.

INSPECTOR DE ARBOLADO
Julio Bugado 27592814 [Firma]
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: OLIDEN 4387

Informe N° 069 – FOTO INICIAL



Calle: OLIDEN 4387

Informe N° 069 – FOTO FINAL



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 06 / 05 / 2026
 Aviso: 1676155
 ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: JACARANDA
 Calle: FRUCTUOSO RIVERA N°/Ref.: 2209 Arbol seco: ☐ Arbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura (m): 9 D.A.P. (cm): 45 Inclinación: SI / (NO) Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
 Copa: Desbalanceada ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Cavidades:	Pequeñas			
	Grandes			

Descortezamiento: ☒ Fructificaciones fúngicas: ☐
 Codominancias: ☒ Chorreados: ☐
 Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☒ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
 Con cavidades, tumores o cáncers: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☒

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐
B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐
D. TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES
EXTRACCIÓN EMERGENCIA. RAMA PRINCIPAL PARTIDA Y FUSTE QUEBRADO.

INSPECTOR DE ARBOLADO
Natalia Peralta 33.545.339 [Firma]
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: RIVERA, FRUCTUOSO GRAL. 2289

Informe N° 070 – FOTO INICIAL



Calle: RIVERA, FRUCTUOSO GRAL. 2289

Informe N° 070 – FOTO FINAL



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 12 / 01 / 2016
 Aviso: EMERGENCIA
 ARME: _____

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Calle: VARELA Especie botánica: FRESNO
 N°/Ref.: 3058 FASU Árbol seco ☐ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 6 D.A.P. (cm): 25 Inclinação: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
 Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
	Pequeñas			
	Grandes			

Descortezamiento: ☐ Fructificaciones fúngicas: ☐
 Codominancias: ☐ Chorreados: ☐
 Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
 Con cavidades, tumores o canchros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐
B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☐

OBSERVACIONES


FUSTE PARTIDO POR LA MITAD.
EXTRACCIÓN DE EMERGENCIA

INSPECTOR DE ARBOLADO

NBELIA MERINO 33942811 [Firma]
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: VARELA 3058 FRENTE

Informe N° 071 – FOTO INICIAL



Calle: VARELA 3058 FRENTE

Informe N° 071 – FOTO FINAL



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 27 / 04 / 2026

Aviso: _____

ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Fresno

Calle: vereda N°/Ref.: 3668 Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☒

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 8 D.A.P. (cm): 25 Inclinação: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐

Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: _____ Descortezamiento: ☐

Fructificaciones fúngicas: ☐

Codominancias: ☐

Chorreados: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☒ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐

Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐

Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐

Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☒ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☐

OBSERVACIONES

Ejemplar con rizado en fuste. Extracción de
emergencia.

Corresponde corte de rizo sup de Fresno 90x12
con recuperación de 28 m² vereda Prioridad ALTA.

INSPECTOR DE ARBOLADO

Dorost Dzin 30915964 [Firma]

Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: VARELA 3668 EXACTA

Informe N° 072 – FOTO INICIAL



Calle: VARELA 3668 EXACTA

Informe N° 072 – FOTO FINAL



Detalles de ubicaciones y carga SAP:

ARME	CALLE	CHAPA
408312024	ACOSTA, MARIANO	3596
408322839	CAFAYATE	5115 LA1
408322653	FERRE	2441
408319088	LARRAZABAL AV.	5001 (3 ejemplares ACER. Escuela N° 10 de 21 "Américo Ítalo Foradori")
408330550	LARRAZABAL AV.	5001 (2 ejemplares MORA. Escuela N° 10 de 21 "Américo Ítalo Foradori")
408319102	MARTINEZ CASTRO	3104 FRENTE LA
408319104	OLIDEN	4387
408322719	RIVERA, FRUCTUOSO GRAL.	2289
408277364	VARELA	3058 FRENTE
408322927	VARELA	3668 EXACTA



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: ANEXO EMERG Planillas Insp y fotos MAYO 2026

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 31 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.06.18 11:33:52 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.06.18 11:33:53 -03:00