



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número:

Buenos Aires,

Referencia: RESOLUCION DE CONVALIDACION EXTRACCIONES MAYO 2026

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263/2009 Arbolado Público Urbano y N° 1777/2005 Ley Orgánica de Comunas, el Decreto N.º 166/GCABA/2013 y su modificatorio, las Resoluciones N° RS-2026-06440503-GCABA-COMUNA8, N° RS-2026-18920367-GCABA-COMUNA8 y N° RS-2026-23237787-GCABA-COMUNA8, el informe N° IF-2026-27893613-GCABA-COMUNA8, vinculado a la presente como archivo de trabajo, la Licitación Pública N° 230-1151-LPU23, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley N° 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que, con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto N° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley N° 1777;

Que, la Ley N° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que, conforme la delegación efectuada por el Decreto N° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que, de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaran situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que, la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que, el artículo 28 e incisos concordantes del art. 27 de la ley N° 1777, ponen en cabeza del Presidente de la Junta Comunal funciones de administración general;

Que, mediante la **Resolución N° RS-2026-06440503-GCABA-COMUNA8**, se encomendó la ejecución de extracciones de ejemplares arbóreos ubicados en Francisco Pizarro 2814 FRENTE; mediante la **Resolución N° RS-2026-18920367-GCABA-COMUNA8**, se encomendó la ejecución de extracciones de ejemplares arbóreos ubicados en Crisóstomo Álvarez 5546, Berón de Astrada 6007 FRENTE, Av. Escalada 2890 (Escuela de Comercio N° 6 DE 13 "América".), Falucho San Luis 5013, Timoteo Gordillo 4611 LD, Martín Grandoli 5928, Larraya 3812, Martiniano Leguizamón 3990, Maldonado 5469, Murguiondo 3886 EXACTA, José León Suárez 5013, Unanué 6618/20, Zelarrayán 5819, Zuviría 5960; y mediante la **Resolución N° RS-2026-23237787-GCABA-COMUNA8**, se encomendó la ejecución de extracciones de ejemplares arbóreos ubicados en Bergantín Goleta Espora 6856 EXACTA, Bergantín Goleta Espora 6856 FL1, Corrales 3226, Corvalán 2663, Corvalán 2671, Gregoria Matorras de San Martín 2290 FRENTE, Gregoria Matorras de San Martín 2294 FRENTE, José Ignacio Rucci 4621, Saraza 4214 LD2.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N° 8

RESUELVE

Artículo 1°. – Convalídase las intervenciones correspondientes a extracciones, llevadas a cabo en los ejemplares arbóreos ubicados en Francisco Pizarro 2814 FRENTE, Crisóstomo Álvarez 5546, Berón de Astrada 6007 FRENTE, Av. Escalada 2890 (Escuela de Comercio N° 6 DE 13 "América".), Falucho San Luis 5013, Timoteo Gordillo 4611 LD, Martín Grandoli 5928, Larraya 3812, Martiniano Leguizamón 3990, Maldonado 5469, Murguiondo 3886 EXACTA, José León Suárez 5013, Unanué 6618/20, Zelarrayán 5819, Zuviría 5960, Bergantín Goleta Espora 6856 EXACTA, Bergantín Goleta Espora 6856 FL1, Corrales 3226, Corvalán 2663, Corvalán 2671, Gregoria Matorras de San Martín 2290 FRENTE, Gregoria Matorras de San Martín 2294 FRENTE, José Ignacio Rucci 4621, Saraza 4214 LD2, en el mes de **MAYO del 2026**, a la Empresa MIICA S.A. CUIT N° 30-60812520-1 conforme a las planillas de Inspección presentadas en Anexo de la presente y que a todos sus efectos, forman parte de esta Resolución.

Artículo 2°. - Cumplidas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares en los lugares ocupados por los extraídos, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N° 3263.

Artículo 3°. - Comuníquese a la Junta Comunal. Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese. Cumplido, archívese.-

BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 24 / 2 / 2026
 Aviso: 500236047 / 26
 ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: FRESNO
 Calle: Cristóbal Álvarez N°/Ref.: 5546 Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura (m): 10 D.A.P. (cm): 60 Inclinação: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
 Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes	X		

Cavidades: ☐ Descortezamiento: ☐
 Fructificaciones fúngicas: ☐
 Codominancias: ☐
 Chorreados: ☐
 Cavity longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI ☒ NO ☐

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
 Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES
Corresponde extracción con PRIORIDAD MEDIA.
Presenta cavidad basal de gran tamaño, sin reparación de vereda.

INSPECTOR DE ARBOLADO
Julio Bogado 27592814 [Firma]
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: ALVAREZ, CRISOSTOMO 5546.

Informe N° 055



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 30 / 04 / 2016
 Avión: 36329143355666-66
 ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: CENRO DEBILATA
 Calle: GOLETA ESPERA N°/Ref: 6856 Arbol seco: ☐ Arbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura (m): 20 D.A.P. (cm): 70 Inclinación: ☒ SI ☐ NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☒
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☒ Hacia el largo de la vereda: ☐
 Copa: Desbalanceada: ☒ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
	Pequeñas			
	Grandes			

Descortezamiento: ☐
 Fructificaciones fúngicas: ☐
 Codominancias: ☐
 Chorreados: ☒

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
 Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES
 EJEMPLAR DE GRAN MAGNITUD, DESBALANCEADO, INCLINADO (PROGRESIVO A TRAVÉS DEL TIEMPO). SE OBSERVA UN "ZANJE" EN LA ZONA DE RAÍCES REALIZADO POR TERCEROS.
 MEDIANTE INSPECCIÓN VISUAL SE PUEDEN OBSERVAR GRIETAS EN EL SUELO CONTRARIAS A LA INCLINACIÓN DEL MISMO (POSIBLE SÍNTOMA DE APALANCAMIENTO). Y EN EL FUSTE DONDE PUEDEN VERSE EXUDADOS CON UN PATRÓN DETERMINADO.
 EN CASO DE COLAPSO, EL MISMO TIENE CAIDA HACIA LA PROPIEDAD. REPRESENTA UN RIESGO ALTO, POR LO QUE SE SOLICITA EXTRACCIÓN DEL EJEMPLAR. PRIORIDAD MUY ALTA.

INSPECTOR DE ARBOLADO
NOELIA MERINO 33942811
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: BERGANTIN GOLETA ESPORA 6856 EXACTA.

Informe N° 056



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 30 / 04 / 2016
 Aviso: Oficio
 ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Pandanus
 Calle: Bergantín Goleta Esora N°/Ret.: GBSG FL1 Árbol seco ☒ Árbol semiseco ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 13 D.A.P. (cm): 45 Inclínación: SI / NO Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
 Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: _____ Descortezamiento: ☐
 Fructificaciones fungicas: ☐
 Codominancias: ☐
 Chorreados: ☐
 Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
 Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐
B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Actareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES
Ejemplar seco. Proceso irreversible
Corresponde Extracción
P. Alta

INSPECTOR DE ARBOLADO
G. Maltos, Matus 33485827 [Firma]
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: BERGANTIN GOLETA ESPORA 6856 FL1.

Informe N° 057





Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 04 / Abril / 2026

Aviso: OFICIO

ARME:

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: FRAXINUS PENNSYLVANICA

Calle: BERON DE ASTRADA N°/Ref.: 6007 FTE

Árbol seco: ☒ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 5 D.A.P. (cm): 15 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☒

Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☒ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Cavidades:

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Descortezamiento: ☐

Fructificaciones fúngicas: ☐

Codominancias: ☐

Chorreados: ☐

Grieta longitudinal en el fuste (m): Espesor de la pared remanente (cm):

RAÍCES

Expuestas: ☐

Levanta vereda (m²):

Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: ☐

Excesivas / Cruzadas: ☐

Bajas: ☐

Secas / Secas en los ápices: ☐

Invasión de espacio aéreo: ☐

Tocones: ☐

Con cavidades, tumores o canchales: ☐

Con mal ángulo de inserción: ☐

Codominantes: ☐

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL

Coloración anormal: ☐

Con manchas foliares: ☐

Síntomas de enfermedades: ☐

Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: ☐

Eliminar interferencias: ☐

Adecuación al sitio: ☐

Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA

Formación: ☐

Limpieza: ☐

Aclareo: ☐

Refaldado: ☐

Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: ☐

Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

☐

E: TRASPLANTE

☐

F: EXTRACCIÓN

☒


OBSERVACIONES

Corresponde extracción sin vereda.

INSPECTOR DE ARBOLADO

MÓNICA CHEVES
Nombre y apellido

233772238
D.N.I.


Firma

Calle: BERON DE ASTRADA 6007 FRENTE.

Informe N° 058



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 27 / 04 / 2026

Aviso: _____

ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Fresno

Calle: Corzales N°/Ref.: 3226 Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 7 D.A.P. (cm): 30 Inclinação: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐

Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa: Desbalanceada: ☐ Descapado: ☐ Descapado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeños			
Grandes	X	X	

Cavidades: _____

Desortezamiento: ☐

Fructificaciones fungicas: ☐

Codominancias: ☐

Chorreados: ☐

Cantidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐

Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐

Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐

Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Retalado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES

Ejemplar con chuecuzamiento h2521 y Podredumbre
h2526 Extracción Prioridad ALTA

INSPECTOR DE ARBOLADO

Daniel Dzin 30915964 [Firma]

Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: CORRALES 3226.

Informe N° 059





Fecha: 12 / 05 / 2026

Aviso: _____

ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: _____

Calle: Corvallen

N°/Ref.: 2663

Árbol seco: ☒

Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 6

D.A.P. (cm): 20

Inclinación: SI / NO

Mayor a 40°: ☐

Menor a 40°: ☐

Orientación de la inclinación:

Hacia la calle: ☐

Hacia la propiedad: ☐

Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa:

Desbalanceada: ☐

Descopado: ☐

Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Cavidades:

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Descortezamiento: ☐

Fructificaciones fúngicas: ☐

Codominancias: ☐

Chorreados: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____

Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES

Expuestas: ☐

Levanta vereda (m³): _____

Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: ☒

Excesivas / Cruzadas: ☐

Bajas: ☐

Secas / Secas en los ápices: ☒

Invasión de espacio aéreo: ☐

Tocones: ☐

Con cavidades, tumores o cánceros: ☐

Con mal ángulo de inserción: ☐

Codominantes: ☐

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL

Coloración anormal: ☐

Con manchas foliares: ☐

Síntomas de enfermedades: ☐

Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: ☐

Eliminar interferencias: ☐

Adecuación al sitio: ☐

Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA

Formación: ☐

Limpeza: ☐

Aclareo: ☐

Refaldado: ☐

Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: ☐

Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

☐

E: TRASPLANTE

☐

F: EXTRACCIÓN

☒

OBSERVACIONES

Ejemplar seco Requiere extracción

PRIMA MEDIA

INSPECTOR DE ARBOLADO

Dorost Deniz

Nombre y apellido

20915964

D.N.I.

Firma

Calle: CORVALAN 2663.

Informe N° 060





Fecha: 12 / 05 / 2026

Aviso: Oficio

ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Robinia pseudoacacia

Calle: Corvallen

N° Ref.: 2671

Árbol seco: ☐

Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 6

D.A.P. (cm): 25

Inclinación: SI / NO

Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐

Orientación de la inclinación:

Hacia la calle: ☐

Hacia la propiedad: ☐

Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa:

Desbalanceada: ☐

Descochado: ☐

Descochado y brotado: ☐

FUSTE

Cavidades:	Tamaño / Parte	Basal	Medio	Alto
	Pequeñas			
	Grandes		X	

Descortezamiento: ☐

Fructificaciones fúngicas: ☒

Codominancias: ☐

Chorreados: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____

Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES

Expuestas: ☐

Levanta vereda (m²): _____

Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: ☒

Exoesivas / Cruzadas: ☐

Bajas: ☐

Secas / Secas en los ápices: ☒

Invasión de espacio aéreo: ☐

Tocones: ☐

Con cavidades, tumores o cánceros: ☐

Con mal ángulo de inserción: ☐

Codominantes: ☐

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL

Coloración anormal: ☐

Con manchas foliares: ☐

Síntomas de enfermedades: ☐

Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: ☐

Eliminar interferencias: ☐

Adecuación al sitio: ☐

Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA

Formación: ☐

Limpieza: ☐

Aclareo: ☐

Refaldado: ☐

Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: ☐

Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

☐

E: TRASPLANTE

☐

F: EXTRACCIÓN

☒

OBSERVACIONES

Aprox 70 % de fuste descortezado y con Ahuecos
nietos. Requiere extracción.

Prioridad Media

INSPECTOR DE ARBOLADO

Dorote Druin

Nombre y apellido

30915964

D.N.I.

Firma

Calle: CORVALAN 2671.

Informe N° 061



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 12 / 03 / 2026
 Aviso: 500316438/26
 ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL
 Especie botánica: XX
 Calle: Av. ESCALADA N°/Ref.: 2890 Árbol seco: ☒ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura (m): 6 D.A.P. (cm): 30 Inclinação: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
 Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: _____ Descortezamiento: ☐
 Fructificaciones fungicas: ☐
 Codominancias: ☐
 Chorreados: ☐
 Cuidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Figuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
 Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominancias: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Retalado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES
Ubicado dentro de la escuela N° 6 en
cinta verde q' da a Av. Escalada muy
 próx. a poste de luminaria
Por Aviso: Av. Escalada 2890

P. G. S. J.

INSPECTOR DE ARBOLADO
Ges. Nicetina, Luis 33485821
 Nombre y apellido D.N.I. Gellician
 Firma

Calle: ESCALADA AV. 2890 (ESCUELA).

Informe N° 062



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 09 / 09 / 2025

Avda: _____

Altura: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Calle: Feluche 220 Luis N° 5015 Especie botánica: Ficus

Árbol seco ☒ Árbol semiseco ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 3 D.A.P. (cm): 55 Inclinación: SI / NO Mayor a 40° ☐ Menor a 40° ☐

Orientación de la inclinación: Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda ☐

Copa: Desbalanceada ☐ Descompada ☐ Descompada y brotada ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Base	Medio	Arta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: _____

Descripción: _____

Fructificaciones longitudinales: ☐

Codominancias: ☐

Chorreados: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la corteza remanente (cm): _____

RAÍCES

Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Furas en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas / Fleuradas: ☐ Esquevas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐

Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐

Con cavidades, tumores o canceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐

Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA

Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Retalado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES

Ejemplar muerto y seco. Extracción prioridad bzjz.

INSPECTOR DE ARBOLADO

Delfost Damin Nombre y apellido

30915964 D.N.I.

Firma

Calle: FALUCHO SAN LUIS 5013.

Informe N° 063



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 31 / 03 / 2026
Aviso: oficio
ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL
Especie botánica: Acer
Calle: T. Muñoz Cordillo N°/Ref.: 4611 ID Arbol seco: ☐ Arbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
Altura (m): 8 D.A.P. (cm): 38 Inclinação: Si / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
Copa: Destalancada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: ☐ Descortezamiento: ☐
Fructificaciones fúngicas: ☐
Codominancias: ☐
Chorreados: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: Si / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☐

OBSERVACIONES
Se solicita extracción de ejemplar que presenta
resquebraje de copa, con múltiples ramas secas
(se debe cerrar planta por temas pluvial y achoso
limbo)
Extracción con prudencia al b.

INSPECTOR DE ARBOLADO
Carina Cabrer 2604195
Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: GORDILLO, TIMOTEO 4611 LD.

Informe N° 064



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 23 / 10 / 2025

Aviso: Oficio

ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Liquidro

Calle: GRANDOLI N°/Ref.: 5928 Árbol seco ☒ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 14 D.A.P. (cm): 15 Inclinação: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐

Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: _____ Descortezamiento: ☐

Fructificaciones fungicas: ☐

Codominancias: ☐

Chorreados: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐

Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Toccones: ☐

Con cavidades, tumores o cancheros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐

Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES

Árbol seco.

Pr. baja

INSPECTOR DE ARBOLADO

E. ULLARIÑO 36901200 [Firma]

Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: GRANDOLI, MARTIN 5928.

Informe N° 065



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 16 / 3 / 2026
Aviso: 500334057/26
ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Ligustrum
Calle: Carra ya N°/Ref.: 3812 Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
Altura (m): 6 D.A.P. (cm): 23 Inclinação: Si / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas		☒	☒
Grandes			

Descortezamiento: ☒ Fructificaciones fúngicas: ☐
Codominancias: ☐ Chorreados: ☐
Cavidades: _____
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): 1 Fisuras en el frente de la propiedad: Si / ☒ NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐
B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☐

OBSERVACIONES
Corresponde extracción con PRIORIDAD MEDIA.
Fuste con descortezamiento y cavidades. Sin reparación de vereda.

INSPECTOR DE ARBOLADO
Julio Bogado 27592814 [Firma]
Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: LARRAYA 3812.

Informe N° 066



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 10 / 03 / 2026
 Aviso: Oficio
 ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL
 Calle: M. Lezama Especie botánica: Ficus
 N°/Ref: 3990 Árbol seco ☐ Árbol semiseco ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura (m): 90 D.A.P. (cm): 8 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
 Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: _____ Descortezamiento: ☐
 Fructificaciones fúngicas: ☐
 Codominancias: ☐
 Chorreados: ☐
 Cavitad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
 Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominancias: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐
B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES
Estructura dañada por tormento
Se solicita extraer.
P. alta

INSPECTOR DE ARBOLADO
G. Mattheis / M. M. 3348582+ Gallardo
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: LEGUIZAMON, MARTINIANO 3990.

Informe N° 067



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 21 / 10 / 25
 Aviso: OFICIO
 ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: CEPA mv
 Calle: MALDONADO N°/Ref.: 5469 Árbol seco ☐ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): _____ D.A.P. (cm): 30 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
 Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: _____ Descortezamiento: ☐
 Fructificaciones fúngicas: ☐
 Codominancias: ☐
 Chorreados: ☐
 Cantidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
 Con cavidades, tumores o cáncros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐
B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Retalado: ☐ Terciado: ☐
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☐

OBSERVACIONES
PR BAJA.
SIN VEREDA.

INSPECTOR DE ARBOLADO
GARZON HERNANDEZ 33321663 [Firma]
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: MALDONADO 5469.

Informe N° 068



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 22 / 04 / 2026
 Aviso: PELIDO STELLA
 ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: ACER
 Calle: MANRIQUEZ SAN MARTIN N°/Ref.: 2290 FASUR Árbol seco: ☒ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 9 D.A.P. (cm): 60 Inclínación: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
 Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: _____ Descortezamiento: ☐
 Fructificaciones fungicas: ☐
 Codominancias: ☐
 Chorreados: ☐
 Cavitad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
 Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐
B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refajado: ☐ Terciado: ☐
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES
Prioridad ALTA Ejemplar seco
se solicita extracción

INSPECTOR DE ARBOLADO
NOELHA MERINO 35942811 [Firma]
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: MATORRAS DE SAN MARTIN 2290 FTE.

Informe N° 069



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 22 / 04 / 2026
 Aviso: PEDRO STELLA
 ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: ACER
 Calle: MASTROVAS DE SAN MARTÍN N°/Ref.: 2294 FRENTE Árbol seco: ☒ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura (m): 10 D.A.P. (cm): 75 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
 Copa: Desbalanceada: ☐ Descochado: ☐ Descochado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: _____ Descortezamiento: ☐
 Fructificaciones fúngicas: ☐
 Codominancias: ☐
 Chorroados: ☐
 Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
 Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES
EJEMPLAR SECO
EXTRACCIÓN PRIORIDAD ALTA

INSPECTOR DE ARBOLADO
NOELIA MERINO 3394284
 Nombre y apellido D.N.I. [Firma]
 Firma

Calle: MATORRAS DE SAN MARTIN 2294 FTE.

Informe N° 070



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 31 / 03 / 2026
 Avión: 08120
 ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: ALICE
 Calle: MARGUINHO N°: 3886 EX Arbol seco: ☐ Arbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 10 DAP (cm): 55 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
 Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Rasa	Medio	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: _____ Descortezamiento: ☐
 Fructificaciones fungicas: ☐
 Codominancias: ☐
 Chorreados: ☐
 Cavity longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Exoesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Toccones: ☐
 Con cavidades, tumores o cáncros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐
B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES

EJEMPLO SEMISECO CON REGRESIÓN DE
LOPA Y PUDRICIÓN DE LA MADERA.
SE SOLICITA EXTRACCIÓN PRIORIDAD ALTA.
PLANTERA APTA PARA PLANTACIÓN POSTERIOR.

INSPECTOR DE ARBOLADO

NOELIA MERINO 33947811 [Firma]
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: MURGUIONDO 3886 EXACTA.

Informe N° 071





Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 13-8-25

Aviso OFICIO

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica ALAMO
Calle Pizarro N° 2814 FTE ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 15 DAP (cm) 90 Inclinación: ☒ SI / NO ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

FUSTE	Descartamiento: Cavidades			☐ Fructificaciones fúngicas	☐ Codominancias	☐ Chorreados
	basal	media	alto			
Pequeñas				Cavidad longitudinal en el fuste (m)		
Grandes				Espesor de pared remanente (cm)		

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☒ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

OBSERVACIONES. Prioridad: MUY ALTA ☐ ALTA ☐ MEDIA ☐ BAJA ☒ MUY BAJA ☐

INSPECTOR/VERIFICADOR

SPINAZZA
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

17605690
DNI

Calle: PIZARRO, FRANCISCO 2814 FRENTE.

Informe N° 072



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 05 / 05 / 2026

Aviso: _____

ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Ficus

N°/Ref.: 4621

Árbol seco: ☒ Árbol semiseco: ☐

Cate: José I. Ricci

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 6 D.A.P. (cm): 25

Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐

Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basa	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: _____

Descortezamiento: ☐

Fructificaciones fúngicas: ☐

Codominancias: ☐

Chorreados: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐

Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐

Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐

Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES

Ejemplar muerto y seco, requiere extracción

y reposición con nuevo ejemplar en 2026

Prioridad baja.

INSPECTOR DE ARBOLADO

Doroteo Dmiz 30915964 Dy

Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: RUCCI, JOSE I. 4621.

Informe N° 073



BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 07, 05, 2026
 Año: 500542452/26
 ARME: _____

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: T. LO
 Calle: SARAZ N°/Ref: 4214/LDz Árbol seco ☒ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura (m): 6 D.A.P. (cm): 15 Inclinación: SI ☒ / NO ☐ Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
 Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeños:		☒	
Grandes:	☒	☒	

Cavidades: _____ Descortezamiento: ☐
 Fructificaciones fungicas: ☐
 Codominancias: ☐
 Chorreados: ☐
 Cuidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocanos: ☐
 Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL ☐ / TOTAL ☒ Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Actareo: ☐ Retaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES
EMPLAR CON CUIDAD GRANDE DE ACUERDO A SU PORTE,
SEMI ABIERTA HASTA CASI LA MITAD DEL FUSTE, PUEDE
AFECTAR ANCLAJE. ESTADO SECO.
SE SOLICITA EXTRACCIÓN
P. Baja.

INSPECTOR DE ARBOLADO
NATALIA PERALTA 33.545.339 [Firma]
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: SARAZA 4214 LD2.

Informe N° 074



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 18 / 3 / 2026

Aviso: Oficio

ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Robino

Calle: José León Suárez N°/Ref.: 5013 Árbol seco: ☒ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 5 D.A.P. (cm): 43 Inclinação: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐

Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: _____ Descortezamiento: ☐

Fructificaciones fúngicas: ☐

Codominancias: ☐

Chorreados: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐

Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐

Con cavidades, tumores o canchales: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐

Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☐

OBSERVACIONES

Extracción de Ymplo Seco -

Privacidad Medio

INSPECTOR DE ARBOLADO

Carina Cabrera Zucobias [Firma]

Nombre y apellido: _____ D.N.I.: _____ Firma: _____

Calle: SUAREZ, JOSE LEON 5013.

Informe N° 075



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 20 / 11 / 25
 Aviso: 50233807/25
 ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: CALLISTEMON
 Calle: VIANE N°/Ref.: 6698-20 Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☒

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 4 D.A.P. (cm): 30 Inclínación: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
 Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: _____ Descortezamiento: ☐
 Fructificaciones fúngicas: ☐
 Codominancias: ☐
 Chorreados: ☐
 Cavitad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): — Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
 Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐
B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES
Pl. Baja.
sin vereda ni plantera.

INSPECTOR DE ARBOLADO
Gaston Hernandez 3532623 [Firma]
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: UNANUE 6618/20.

Informe N° 076



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 28 / 10 / 2023
Aviso: _____
ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Lupinus
Calle: Zelarrayan N°/Ref.: 5819 Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
Altura (m): 5 D.A.P. (cm): 15 Inclinação: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☒
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☒ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: ☐ Descortezamiento: ☐
Fructificaciones fúngicas: ☐
Codominancias: ☐
Chorreados: ☐
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
Secas / Secas en los ápices: ☐ Invación de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Umpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐


D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES
Extracción árbol priorizada bajo
inclinación y movimiento leve en la zona de
raíces.

INSPECTOR DE ARBOLADO
Enlio Spinzola 17605640 [Firma]
Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: ZELARRAYAN 5819.

Informe N° 077



 GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES									
G.C.B.A.		S00359638/26			FECHA DE RELEVAMIENTO:		19/3/2026		
AVISO:									
ARME									
UBICACIÓN DEL ARBOL									
CALLE		ZUVIRIA					N°		5960
ESPECIE BOTANICA		LIGUSTRO							
ARBOL SECO				ARBOL SEMISECO					
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL									
ALTURA APROX (m)		8		INCLINACION: SI / NO		Mayor a 45°			
DAP (cm)		35		Menor a 45°					
ORIENTACION DE LA INCLINACION		Hacia la calle							
		Hacia la propiedad							
		Hacia el largo de la vereda							
COPA DESBALANCEADA				DESCOPADO				DESCOPADO Y BROTADO	
DESCORTEZAMIENTO				Cavidades				FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
FUSTE		basal		media		alta		CODOMINANCIAS	
pequeñas								CHORREADOS	
grandes								Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
								Espesor de pared remanente (cm)	
RAIZ		Expuesta				Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO			
		Levanta vereda: m2							
RAMAS		Quebradas/ Fisuradas				Codominancias			
		Secas/ Secas en las puntas				Con mal ángulo de inserción			
		Con cavidades/ Tumores o Cancros				Tocones			
		Bajas				Que invaden espacio aéreo			
		Excesivas/ Cruzadas				Ancho Vereda		Cod Baldosa	
HOJAS		De coloración anormal				Síntomas de enfermedades			
		Con manchas foliares				Defoliación total / parcial			
		Con signos de insectos							
Recomendaciones del inspector:									
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estética									
B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo									
C: Extracción X D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces									
						SUPEFRFICIAL			
						Poda			
						PROFUNDA			
Observaciones:									
Corresponde extraccion									
PRIORIDAD ALTA									
Datos del Inspector/Verificador Emilio SPINAZZOLA Nombre y Apellido									
 Firma									
17605640 FM ó DNI									

Calle: ZUVIRIA 5960.

Informe N° 078



Detalles de ubicaciones y prioridades:

PRIORIDAD	ARME	CALLE	CHAPA	VEREDA (m2)	OBSERVACIONES
MEDIA	408313233	ALVAREZ, CRISOSTOMO	5546	S/V	Ejemplar con cavidad basal de gran tamaño.
MUY ALTA	408322796	BERGANTIN GOLETA ESPORA	6856 EXACTA	S/V	Ejemplar inclinado. Se observa un zanjeo en la zona de raíces realizado por terceros y signos en la acera de apalancamiento.
ALTA	408322796	BERGANTIN GOLETA ESPORA	6856 FL1	S/V	Ejemplar seco.
MEDIA	408313730	BERON DE ASTRADA	6007 FRENTE	S/V	Ejemplar seco, con defoliación parcial.
ALTA	408322903	CORRALES	3226	S/V	ejemplar con ahuecamiento basal y podredumbre basal.
MEDIA	408322357	CORVALAN	2663	S/V	Ejemplar seco.
MEDIA	408322359	CORVALAN	2671	S/V	Ejemplar con fuste descortezado y ahuecamientos.
BAJA	408313724	ESCALADA AV.	2890 (ESCUELA)	S/V	Ejemplar seco. Ubicado dentro de la Escuela de Comercio N° 6 DE 13 "América".
BAJA	408313236	FALUCHO SAN LUIS	5013	S/V	Ejemplar seco y mochado por terceros.
ALTA	408313734	GORDILLO, TIMOTEO	4611 LD	2,6m (64PG)	Ejemplar con regresión de copa y múltiples ramas secas. Cierre de plantera por interferencia con pluvial y ochava, ARME 408313770.
BAJA	408313736	GRANDOLI, MARTIN	5928	S/V	Ejemplar seco.
MEDIA	408313323	LARRAYA	3812	S/V	Ejemplar con descortezamiento y cavidades.
ALTA	408313738	LEGUIZAMON	3990	S/V	Ejemplar con estructura dañada, posterior a tormenta.
BAJA	408313760	MALDONADO	5469	S/V	Retiro de cepa.
ALTA	408322949	MATORRAS DE SAN MARTIN	2290 FTE	S/V	Ejemplar seco.
ALTA	408322949	MATORRAS DE SAN MARTIN	2294 FTE	S/V	Ejemplar seco.
ALTA	408318837	MURGUIONDO	3886 EXACTA	S/V	Ejemplar semiseco con regresión de copa y pudrición de la madera.
BAJA	408221852	PIZARRO, FRANCISCO	2814 FRENTE	S/V	Ejemplar con inclinación.
BAJA	408322730	RUCCI	4621	S/V	Ejemplar seco.
BAJA	408322734	SARAZA	4214 LD2	S/V	Ejemplar seco, con cavidad grande de acuerdo a su porte, semiabierto, hasta casi la mitad del fuste, afectando anclaje.
MEDIA	408313766	SUAREZ, JOSE LEON	5013	S/V	Ejemplar seco.
BAJA	408313454	UNANUE	6618/20	S/V	Ejemplar semiseco.
BAJA	408313768	ZELARRAYAN	5819	S/V	Ejemplar con inclinación y movimiento leve en la zona de raíces.
ALTA	408313334	ZUVIRIA	5960	S/V	Ejemplar con inclinación y descortezamiento.



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Buenos Aires,

Referencia: ANEXO Planillas Insp y fotos MAYO 2026

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 49 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.06.12 15:41:28 -03:00

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.06.12 15:41:28 -03:00