

Fecha: 29 / 12 / 25

Aviso: _____

ARME: 501436912/25

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Ficus

Calle: Pichueta

N°/Ref.: 1588

Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 10 D.A.P. (cm): 30 Inclinación: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Cavidades:

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Descortezamiento: ☐Fructificaciones fúngicas: ☐Codominancias: ☐Chorreados: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES

Expuestas: ☐

Levanta vereda (m²): _____

Fisuras en el frente de la propiedad: SI ☒ NO ☐

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: ☐Excesivas / Cruzadas: ☐Bajas: ☐Secas / Secas en los ápices: ☐Invasión de espacio aéreo: ☒Tocones: ☐Con cavidades, tumores o canchros: ☐Con mal ángulo de inserción: ☐Codominantes: ☐

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL

Coloración anormal: ☐Con manchas foliares: ☐Síntomas de enfermedades: ☐Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☒ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐E: TRASPLANTE ☐F: EXTRACCIÓN ☐

OBSERVACIONES

Ejemplo por regular post verde en

INSPECTOR DE ARBOLADO

García G.
Nombre y apellido32525084
D.N.I.

Firma



Picheuta 1589
Antes



Picheuta 1589
Después

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
G.C.B.A.		INSPECCION N°	
AVISO:	S00355132/26		FECHA DE RELEVAMIENTO: 19/03/2026
ARME			
UBICACION DEL ARBOL			
CALLE	Avelino Diaz	N°	2579
ESPECIE BOTANICA	Ficus elastica		
ARBOL SECO		ARBOL SEMISECO	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	16	INCLINACION:	☐ SI ☐ NO Mayor a 45° ☐ Menor a 45°
DAP (cm)	120	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda ☐
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO ☐
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
		CODOMINANCIAS	
		CHORREADOS	
		Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
	basal	media	Espesor de pared remanente (cm)
	pequeñas		
	grandes		
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO	
	Levanta vereda: m2		
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominancias	
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción	
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Tocones	
	Bajas	Que invaden espacio aéreo	
	Excesivas/ Cruzadas		
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades	
	Con manchas foliares	Defoliación total ☐ parcial ☐	
	Con signos de insectos		
Recomendaciones del inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☒ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estética ☐ B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☒ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☒ C: Extracción ☐ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐ SUPERFICIAL ☐ PROFUNDA ☐			
Observaciones:			
Relevamiento para poda puntual.			
El ejemplar, de grandes dimensiones, requiere poda de EI+BC+RF en invierno, prioridad 2.			
Datos del inspector/Verificador			
Nicolás Altamari		27215272	



Avelino diaz 2479

Antes



Avelino diaz 2479
Despues

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
G.C.B.A.		INSPECCION N°	
AVISO:	S00352608/26		FECHA DE RELEVAMIENTO: 19/03/2026
ARME			
UBICACIÓN DEL ARBOL			
CALLE	Robertson	N°	993
ESPECIE BOTANICA	Liquidambar styraciflua		
ARBOL SECO		ARBOL SEMISECO	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	11	INCLINACION: SI NO	Mayor a 45° Menor a 45°
DAP (cm)	29	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
		CODOMINANCIAS	
		CHORREADOS	
		Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO	
	Levanta vereda: m2		
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominancias	
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción	
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Tocones	
	Bajas	Que invaden espacio aéreo	
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas		
	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades	
	Con manchas foliares	Defoliación total parcial	
Con signos de insectos			
Recomendaciones del inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☒ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estética ☐			
B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☒			
C: Extracción ☐ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐ SUPERFICIAL ☐ PROFUNDA ☐			
Observaciones:			
Relevamiento para poda puntual.			
El ejemplar requiere poda de EI+BC en invierno, prioridad 2.			
Datos del Inspector/Verificador			
Nicolás Altimari		27215272	



Bonifacio 2199 fte
Esquina bonorino 302
Antes





Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: 500.398664/21

Arme

Fecha de relevamiento

31/3/26

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica

IBIRA PITA - FRESNO - FRESNO

Calle

CASTAÑON

Nº 990/LD1/LD2

☐ Árbol Seco

☐ Árbol Semí Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m)

6-10-8

DAP (cm)

16-35-31

Inclinación: SI / NO

☐ Mayor a 40°

☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación

☐ Hacia la calle

☐ Hacia la propiedad

☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado

☐ Descopado y brotado

☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal

media

alto

☐ Fructificaciones fúngicas

☐ Codominancias

☐ Chorreados

Pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Grandes

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

☐ Expuesta

☐ Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

☐ SI

☐ NO

RAMAS

☐ Tocones

☐ Excesivas / Cruzadas

☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas

☒ Secas / Secas en las puntas

☒ Bajas

☐ Codominancias

☐ Con cavidades / Tumores / Cancros

☒ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal

☐ Defoliación Total

☐ Con signos de insectos

☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo

☒ Eliminar interferencias

☐ Adecuación al sitio

☐ Regulación de

estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación

☒ Limpieza

☐ Aclareo

☒ Refaldado

☐ Terciado

☐ Balanceo

C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

OBSERVACIONES

ARBOLES VITALES REQUIEREN PODA EXTREMA

VERANO

INSPECTOR/VERIFICADOR

Pons

Nombre y Apellido

[Firma]

Firma


DNI

INSPECTOR/VERIFICADOR

Pons

[Firma]

Firma



Castañon 990
Antes



Castañon 990

Despues



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: 500.398664/21

Arme

Fecha de relevamiento

31/3/26

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica

IBIRA PITA - FRESNO - FRESNO

Calle

CASTAÑON

Nº 990/LD1/LD2

☐ Árbol Seco

☐ Árbol Semí Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m)

6-10-8

DAP (cm)

16-35-31

Inclinación: SI / NO

☐ Mayor a 40°

☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación

☐ Hacia la calle

☐ Hacia la propiedad

☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado

☐ Descopado y brotado

☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal

media

alto

☐ Fructificaciones fúngicas

☐ Codominancias

☐ Chorreados

Pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Grandes

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

☐ Expuesta

☐ Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

☐ SI

☐ NO

RAMAS

☐ Tocones

☐ Excesivas / Cruzadas

☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas

☒ Secas / Secas en las puntas

☒ Bajas

☐ Codominancias

☐ Con cavidades / Tumores / Cancros

☒ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal

☐ Defoliación Total

☐ Con signos de insectos

☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo

☒ Eliminar interferencias

☐ Adecuación al sitio

☐ Regulación de

estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación

☒ Limpieza

☐ Aclareo

☒ Refaldado

☐ Terciado

☐ Balanceo

C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

OBSERVACIONES

ARBOLES VITALES REQUIEREN PODA EXTREMA

VERANO

INSPECTOR/VERIFICADOR

Pons

Nombre y Apellido

[Firma]

Firma


DNI

INSPECTOR/VERIFICADOR

Pons

[Firma]

Firma



Castañon 990 Id

Antes



Castañon 990

Despues



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: 500.398664/21

Arme

Fecha de relevamiento

31/3/26

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica

IBIRA PITA - FRESNO - FRESNO

Calle

CASTAÑON

Nº 990/LDA/LDZ

☐ Árbol Seco

☐ Árbol Semí Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m)

6-10-8

DAP (cm)

16-35-31

Inclinación: SI / NO

☐ Mayor a 40°

☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación

☐ Hacia la calle

☐ Hacia la propiedad

☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado

☐ Descopado y brotado

☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal

media

alto

☐ Fructificaciones fúngicas

☐ Codominancias

☐ Chorreados

Pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Grandes

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

☐ Expuesta

☐ Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

☐ SI

☐ NO

RAMAS

☐ Tocones

☐ Excesivas / Cruzadas

☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas

☒ Secas / Secas en las puntas

☒ Bajas

☐ Codominancias

☐ Con cavidades / Tumores / Cancros

☒ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal

☐ Defoliación Total

☐ Con signos de insectos

☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo

☒ Eliminar interferencias

☐ Adecuación al sitio

☐ Regulación de

estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación

☒ Limpieza

☐ Aclareo

☒ Refaldado

☐ Terciado

☐ Balanceo

☐ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

OBSERVACIONES

ARBOLES VITALES REQUIEREN PODA EXTREMA

VERANO

INSPECTOR/VERIFICADOR

Pons

Nombre y Apellido

[Firma]

Firma


DNI

INSPECTOR/VERIFICADOR

Pons

[Firma]

Firma



Castañon 990 Id

Antes



Castañon 990 Id
Despues



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: 500.398664/21

Arme

Fecha de relevamiento

31/3/26

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica

IBIRA PITA - FRESNO - FRESNO

Calle

CASTAÑON

Nº 990/LDA/LDZ

☐ Árbol Seco

☐ Árbol Semí Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m)

6-10-8

DAP (cm)

16-35-31

Inclinación: SI / NO

☐ Mayor a 40°

☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación

☐ Hacia la calle

☐ Hacia la propiedad

☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado

☐ Descopado y brotado

☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal

media

alto

☐ Fructificaciones fúngicas

☐ Codominancias

☐ Chorreados

Pequeñas

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Grandes

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

☐ Expuesta

☐ Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

☐ SI

☐ NO

RAMAS

☐ Tocones

☐ Excesivas / Cruzadas

☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas

☒ Secas / Secas en las puntas

☒ Bajas

☐ Codominancias

☐ Con cavidades / Tumores / Cancros

☒ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal

☐ Defoliación Total

☐ Con signos de insectos

☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo

☒ Eliminar interferencias

☐ Adecuación al sitio

☐ Regulación de

estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación

☒ Limpieza

☐ Aclareo

☒ Refaldado

☐ Terciado

☐ Balanceo

☐ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

OBSERVACIONES

ARBOLES VITALES REQUIEREN PODA EXTREMA

VERANO

INSPECTOR/VERIFICADOR

Pons

Nombre y Apellido

[Firma]

Firma

DNI

INSPECTOR/VERIFICADOR

Pons

[Firma]

Firma



Castañon 990 Id2

Antes



Castañon 990 Id2

Despues



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: 500 397896/26

Fecha de relevamiento

31/3/26

Arme

puntual

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: FRESNO

Calle: TANDIL

Nº: 2937

☐ Árbol Seco

☐ Árbol Semí Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m): 9

DAP (cm): 37

Inclinación: SI / NO

☐ Mayor a 40°

☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación

☐ Hacia la calle

☐ Hacia la propiedad

☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado

☐ Descopado y brotado

☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal

media

alto

Pequeñas

Grandes

☐ Fructificaciones fúngicas

☐ Codominancias

☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

☐ Expuesta

☐ Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

☐ SI

☐ NO

RAMAS

☐ Tocones

☐ Excesivas / Cruzadas

☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas

☐ Secas / Secas en las puntas

☒ Bajas

☐ Codominancias

☐ Con cavidades / Tumores / Cancros

☒ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal

☐ Defoliación Total

☐ Con signos de insectos

☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo

☐ Eliminar Interferencias

☐ Adecuación al sitio

☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación

☐ Limpieza

☐ Aclareo

☐ Refaldado

☐ Terciado

☐ Balanceo

☐ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

OBSERVACIONES

ARBOL VITAL REQUIERE PODA EI + RF VERANO

INSPECTOR/VERIFICADOR

Nombre y Apellido

Firma

DNI

MADE IN CHINA



Tandil 2937

Antes



Tandil 2937

Despues

Fecha: 31/03/2026

Aviso: 500403208/26

ARME:



INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: palmera (*Syagrus romanzoffiana*)

Calle: Bonorino

N°/Ref.: 302

Árbol seco: ☐

Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura(m): 9/9

D.A.P. (cm): 30/30

Inclinación: SI/ NO

Mayor a 40°: ☐

Menor a 40°: ☐

Orientación de la inclinación:

Hacia la calle: ☐

Hacia la propiedad: ☐

Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa:

Desbalanceada: ☐

Descopado: ☐

Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Descortezamiento: ☐

	Basal	Media	Alta
Cavidades:			
Pequeñas			
Grandes			

Fructificaciones/línguas: ☐

Codominancias: ☐

Cantidad de gubia en el fuste(m):

Espeor del apared remanente(cm):

Chorreados: ☐

RAÍCES

Expuestas: ☐

Levanta vereda(m²):

Fisuras en el frente de la propiedad: SI/ NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas: ☐

Excesivas/ Cruzadas: ☐

Bajas: ☐

Secas/Secas en los ápices: ☐

Invasión de espacio aéreo:

Tocones: ☐

Concavidades, tumores canchales: ☐

Con mal ángulo de inserción:

Codominantes: ☐

HOJAS

Defoliación: PARCIAL/ TOTAL

Coloración anormal: ☐

Con manchas foliares: ☐

Síntomas de enfermedades: ☐

Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo:

Eliminar interferencias: x Adecuación al sitio:

Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐

Limpieza: x

Aclareo: ☐

Refaldado: ☐

Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

E: TRASPLANTE

F: EXTRACCIÓN:

OBSERVACIONES

En la inspección se visualizaron ejemplares sanos y viables, se encuentran en la vereda, prescisan poda de limpieza y el luminaria

INSPECTOR DE ARBOLADO

Cristian Ponce
Nombre apellido

35211450
D.N.I.

Firma



Bonorino 302

Antes



Bonorino 302

Despues

Fecha: 31/03/2026

Aviso: S00403208/26

ARME:



INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: palmera (*Syagrus romanzoffiana*)

Calle: Bonorino

Nº/Ref.: 302

Árbol seco: ☐

Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura(m): 9/9

D.A.P. (cm): 30/30

Inclinación: SI/ NO

Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐

Orientación de la inclinación:

Hacia la calle: ☐

Hacia la propiedad: ☐

Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa:

Desbalanceada: ☐

Descapado: ☐

Descapado y brotado: ☐

FUSTE

Descortezamiento: ☐

	Basal	Media	Alta
Cavidades:			
Pequeñas			
Grandes			

Fructificación estinguida: ☐

Codominancias: ☐

Cantidad global en el fuste(m): _____ Espesor del apared remanente(cm): _____

Chorreados: ☐

RAÍCES

Expuestas: ☐

Levanta vereda(m²): _____

Fisuras en el frente de la propiedad: SI/ NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas: ☐

Expositas/ Cruzadas: ☐

Bajas: ☐

Secas/Secas en los ápices: ☐

Invasión de espacio aéreo: ☐

Tocones: ☐

Concavidades, tumores canceros: ☐

Con malángulo de inserción: ☐

Codominantes: ☐

HOJAS

Defoliación: PARCIAL/ TOTAL

Coloración anormal: ☐

Con manchas foliares: ☐

Síntomas de enfermedades: ☐

Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo:

Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐

Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐

Limpieza: ☐

Aclareo: ☐

Refaldado: ☐

Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

E: TRASPLANTE

F: EXTRACCIÓN:

OBSERVACIONES

En la inspección se visualizaron ejemplares sanos y viables, se encuentran en la octava, precisan poda de limpieza y el luminaria


.....

INSPECTOR DE ARBOLADO

Cristian Ponce
Nombre apellido

35211450
D.N.I.

Firma



Bonifacio 2199 fte
Esquina bonorino 302
Antes



Bonifacio 2199 fte

Despues

 GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES		INSPECCION N°	
G.C.B.A. AVISO: S00393705/26		FECHA DE RELEVAMIENTO: 30/03/2026	
ARME			
UBICACIÓN DEL ARBOL			
CALLE	Aranguren	N°	2430
ESPECIE BOTANICA	Fraxinus pennsylvanica (2430 y 2430 LD)		
ARBOL SECO		ARBOL SEMISECO	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	10-9	INCLINACION:	SI ☐ NO ☐ Mayor a 45° ☐ Menor a 45° ☐
DAP (cm)	56-24	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda ☐
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	DESCOPADO Y BROTADO	
	CAVIDADES basal ☐ media ☐		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	pequeñas ☐		CODOMINANCIAS
	grandes ☐		CHORREADOS
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad:	SI ☐ NO ☐
RAMAS	Levanta vereda: m2		
	Quebradas/ Fisuradas		Codomnancias
	Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones
HOJAS	Bajas		Que invaden espacio aéreo
	Excesivas/ Cruzadas		
	De coloración anormal		Síntomas de enfermedades
	Con manchas foliares	Defoliación: total ☐ parcial ☐	
	Con signos de insectos		
Recomendaciones del inspector: A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☒ resistencia al viento ☐ mejorar la estética ☐ B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☒ Refaldado ☐ Reducción de copa ☒ Terciado ☐ Balanceo ☐ C: Extracción ☐ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐ SUPERFICIAL ☐ PROFUNDA ☐			
Observaciones:			
Relevamiento para poda puntual 2430_ Requiere poda de EI+RF+L en verano, prioridad 3. 2430 LA_ No requiere poda			
Datos del Inspector/Verificador Nicolás Altimari  27215272			



Aranguren 2430

Antes



Aranguren 2430

Despues

Fecha: 31/03/2026

Aviso: OFICIO

ARME:



Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: *Acer (acer burgerianum)*

Calle: Aranguren

Nº/Ref.: 1984

Árbol seco: ☐

Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura(m): 9

D.A.P. (cm): 30

Inclinación: SI/ NO

Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐

Orientación de la inclinación:

Hacia la calle: ☐

Hacia la propiedad: ☐

Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa:

Desbalanceada: ☐

Descopado: ☐

Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Descortezamiento: ☐

		Basal	Media	Alta
Cavidades:	Pequeñas	☐	☐	☐
	Grandes	☐	☐	☐

Fructificaciones fungicas: ☐

Codominancias: ☐

Cantidad de gubia en el fuste(m): ☐ Espesor de la pared remanente(cm): ☐

Chorreados: ☐

RAÍCES

Expuestas: ☐

Levanta vereda(m²): ☐

Fisuras en el frente de la propiedad: SI/ NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas: ☐

Excesivas/ Cruzadas: ☐

Bajas: ☐

Secas/Secas en los ápices: ☐

Invasión de espacio aéreo: ☐

Tocones: ☐

Concavidades, tumores canchales: ☐

Con mal ángulo de inserción: ☐

Codominancias: ☐

HOJAS

Defoliación: PARCIAL/ TOTAL

Coloración anormal: ☐

Con manchas foliares: ☐

Síntomas de enfermedades: ☐

Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo:

Eliminar interferencias: Adecuación al sitio:

Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA

Formación: ☐

Limpieza: X

Aclareo: ☐

Refaldado: ☐

Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

E: TRASPLANTE

F: EXTRACCIÓN:

OBSERVACIONES

En la inspección se visualizó un ejemplar sano y vital que precisa podar de emergencia

INSPECTOR DE ÁRBOLADO

Cristian Ponce
Nombre apellido

35211450
D.N.I.

Firma



Aranguren 1984

Antes



Aranguren 1984

Despues

Fecha: 31 / 03 / 2026

Aviso: S00403802/26

ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: handroanthus impetiginosus

Calle: Boyaca

N°/Ref.: 840

Árbol seco: ☐Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 6

D.A.P. (cm): 16

Inclinación: SI / NO

Mayor a 40°: ☐Menor a 40°: ☐

Orientación de la inclinación:

Hacia la calle: ☐Hacia la propiedad: ☐Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa:

Desbalanceada: ☐Descopado: ☐Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Cavidades:

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Descortezamiento: ☐Fructificaciones fúngicas: ☐Codominancias: ☐Chorreados: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____

Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES

Expuestas: ☐

Levanta vereda (m²): _____

Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: ☐Excesivas / Cruzadas: ☐Bajas: ☒Secas / Secas en los ápices: ☐Invasión de espacio aéreo: ☐Tocones: ☐Con cavidades, tumores o canchros: ☐Con mal ángulo de inserción: ☐Codominantes: ☐

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL

Coloración anormal: ☐Con manchas foliares: ☐Síntomas de enfermedades: ☐Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: ☐Eliminar interferencias: ☐Adecuación al sitio: ☒Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA

Formación: ☐Limpieza: ☐Aclareo: ☐Refaldado: ☒Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: ☐Profundo: ☐D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐E: TRASPLANTE ☐F: EXTRACCIÓN ☐

OBSERVACIONES

Ejemplar vital con ramas bajas, realizar poda de RF en verano.


INSPECTOR DE ARBOLADO

Micaela Andrade

Nombre y apellido

37256635

D.N.I.




Firma



Boyaca 840

Antes



Boyaca 840 después



Filtros



Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: 500398856/26

Fecha de relevamiento 31/3/26

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica C. res. p. n.

Calle I. B. de la O.

Nº 1220

☐ Árbol Seco

☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 8

DAP (cm) 22

Inclinación: SI ☒ NO ☐

☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación

☐ Hacia la calle

☐ Hacia la propiedad

☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado

☐ Descopado y brotado

☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal media alto

Pequeñas

Grandes

☐ Fructificaciones fúngicas

☐ Codominacias

☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

☐ Expuesta

☐ Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS

☐ Tocones

☐ Excesivas / Cruzadas

☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas

☐ Secas / Secas en las puntas

☐ Bajas

☐ Codominancias

☐ Con cavidades / Tumores / Cancros

☒ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal

☐ Defoliación Total

☐ Con signos de insectos

☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo

☒ Eliminar interferencias

☐ Adecuación al sitio

☐ Regulación de

estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación

☐ Limpieza

☐ Aclareo

☐ Refaldado

☐ Terciado

☐ Balanceo

☐ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

OBSERVACIONES

Ejemplo para requerir poda E.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Grisolone G.

Nombre y Apellido

Firma

32545057

DNI



Igualdad 1220

Antes

Igualdad 1220.
Despues





Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: San 42305/20

Fecha de relevamiento 14/10/20

Arma: _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Alnus / Fraxinus / Quercus

Calle San Juan N° 2000 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 5 DAP (cm) 15 Inclínación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Desarbolamiento: Cavidades

basal media alta

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorrados

Pequeñas Cavitad longitudinal en el fuste (m) _____

Grandes Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajos

☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☒ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- ☐ Reducción Riesgo
- ☒ Eliminar interferencias
- ☐ Adecuación al sitio
- ☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- ☐ Formación
- ☐ Limpieza
- ☐ Aclareo
- ☐ Refaldado
- ☐ Terciado

- ☐ Balanceo
- ☐ C: EXTRACCIÓN
- ☐ E: TRASPLANTE
- ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- ☐ Superficial
- ☐ Profunda

OBSERVACIONES

Se observó a 1/10/20 San Juan. (Verbo Todo El Arbol)

Para Gerente Arbol

INSPECTOR/VERIFICADOR




Bonifacio 2385 la antes




Bonifacio 2385 la antes

 G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES		INSPECCION N°	
AVISO:	S00431516/26		FECHA DE RELEVAMIENTO: 07/04/2026
ARME			
UBICACIÓN DEL ARBOL			
CALLE	Quimo	N°	645
ESPECIE BOTANICA	Fraxinus pennsylvanica (645 A) y Pittosporum tobira (645 B)		
ARBOL SECO		ARBOL SEMISECO	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	8-7	INCLINACION:	☐ SI ☐ NO Mayor a 45° ☐ Menor a 45°
DAP (cm)	20-21	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda ☐
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO ☐
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS ☐	
	Cavidades		CODOMINANCIAS ☐
	basal	media	CHORREADOS ☐
	pequeñas		Cavidad longitudinal en el fuste (m) ☐
	grandes		Espesor de pared remanente (cm) ☐
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO	
	Levanta vereda: m2		
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas		Codominancias ☐
	Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción ☐
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones ☐
	Bajas		Que invaden espacio aéreo ☐
	Excesivas/ Cruzadas		
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades ☐	
	Con manchas foliares	Defoliación total ☐	parcial ☐
	Con signos de insectos		
Recomendaciones del inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estética ☐ B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☒ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐ C: Extracción ☐ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐ SUPERFICIAL ☐ PROFUNDA ☐			
Observaciones:			
Relevamiento para poda puntual			
Ambos ejemplares requieren poda de RF en verano, prioridad 2.			
Datos del Inspector/Verificador			
Nicolás Altamari			
Nombre y Apellido		Firma	
		27215272	
		FM ó DNI	




Quirno 645 a antes




Quirno 645 a después

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES				
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES				
 G.C.B.A.		INSPECCION N° _____		
AVISO: S00431516/26		FECHA DE RELEVAMIENTO: 07/04/2026		
ARME _____				
UBICACIÓN DEL ARBOL				
CALLE Quirno		N° 645		
ESPECIE BOTANICA Fraxinus pennsylvanica (645 A) y Pittosporum tobira (645 B)				
ARBOL SECO _____		ARBOL SEMISECO _____		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL				
ALTURA APROX (m) 8-7		INCLINACION: SI ☐ NO ☐ Mayor a 45° ☐ Menor a 45° ☐		
DAP (cm) 20-21		ORIENTACION DE LA INCLINACION		
		Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda ☐		
COPA DESBALANCEADA _____		DESCOPADO _____		
		DESCOPADO Y BROTADO ☐		
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO _____	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS _____		
	Cavidades		CODOMINANCIAS _____	
	basal	media	CHORREADOS _____	
	pequeñas ☐	☐	☐	Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
	grandes ☐	☐	☐	Espesor de pared remanente (cm) _____
RAIZ	Expuesta _____	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI ☐ NO ☐		
	Levanta vereda: m2 _____			
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas _____	Codominancias _____		
	Secas/ Secas en las puntas _____	Con mal ángulo de inserción _____		
	Con cavidades/ Tumores o Cancros _____	Tocones _____		
	Bajas _____	Que invaden espacio aéreo _____		
	Excesivas/ Cruzadas _____			
HOJAS	De coloración anormal _____	Síntomas de enfermedades _____		
	Con manchas foliares _____	Defoliación total ☐ parcial ☐		
	Con signos de insectos _____			
Recomendaciones del inspector:				
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estética ☐ B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☒ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐ C: Extracción ☐ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐ SUPERFICIAL ☐ PROFUNDA ☐				
Observaciones:				
Relevamiento para poda puntual				
Ambos ejemplares requieren poda de RF en verano, prioridad 2.				
Datos del Inspector/Verificador				
Nicolás Altimari		27215272		
Nombre y Apellido		Firma		
		FM ó DNI		




Quirno 645 a antes




Quirno 645 a después

 G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES							
AVISO: S00437324/26		INSPECCION N° _____							
ARME: _____		FECHA DE RELEVAMIENTO: 08/04/2026							
UBICACIÓN DEL ARBOL:									
CALLE: EGUIA, MANUEL		N°: 926							
ESPECIE BOTANICA: Ficus benjamina									
ARBOL SECO: _____		ARBOL SEMISECO: _____							
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL:									
ALTURA APROX (m): 7		INCLINACION: SI ☐ NO ☐ Mayor a 45° ☐ Menor a 45° ☐							
DAP (cm): 25		ORIENTACION DE LA INCLINACION: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: top;"> <tr><td>Hacia la calle</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Hacia la propiedad</td><td>☐</td></tr> <tr><td>Hacia el largo de la vereda</td><td>☐</td></tr> </table>		Hacia la calle	☐	Hacia la propiedad	☐	Hacia el largo de la vereda	☐
Hacia la calle	☐								
Hacia la propiedad	☐								
Hacia el largo de la vereda	☐								
COPA DESBALANCEADA: _____		DESCOPADO: _____							
DESCORTEZAMIENTO: _____		DESCOPADO Y BROTADO: _____							
FUSTE	CAVIDADES: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: top;"> <tr><td>basal</td><td>☐</td></tr> <tr><td>media</td><td>☐</td></tr> </table>		basal	☐	media	☐	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS: ☐		
	basal	☐							
	media	☐							
	CODOMINANCIA: ☐		CODOMINANCIA: ☐						
CHORREADOS: ☐		CHORREADOS: ☐							
CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m): _____		ESPESOR DE PARED REMANENTE (cm): _____							
RAIZ	Expuesta: _____		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI ☐ NO ☐						
	Levanta vereda: m2: _____								
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas: ☐		Codominancias: ☐						
	Secas/ Secas en las puntas: ☐		Con mal ángulo de inserción: ☐						
	Con cavidades/ Tumores o Cancros: ☐		Tocones: ☐						
	Bajos: ☐		Que invaden espacio aéreo: ☒						
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas: ☐								
	De coloración anormal: ☐		Síntomas de enfermedades: ☐						
	Con manchas foliares: ☐		Defoliación total: ☐ parcial: ☐						
Con signos de insectos: ☐									
Recomendaciones del inspector:									
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☒ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estética ☒									
B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐									
C: Extracción ☐ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐ SUPERFICIAL ☐ PROFUNDA ☐									
Observaciones:									
Ejemplar vital sobre el cual se sugiere ejecutar poda de eliminación de interferencia con									
luminaria como poda de verano.									
La solicitud se había realizado por Eguia 930.									

Datos del inspector/Verificador									
LUCAS PEREZ		Firmado digitalmente por Lucas Alberto Perez							
Nombre y Apellido		Firma							
		31026617							
		FM ó DNI							




Quirno 645 a antes



Quirno 645 a después

 G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
AVISO: S00437324/26		INSPECCION N° _____	
ARME: 		FECHA DE RELEVAMIENTO: 08/04/2026	
UBICACIÓN DEL ARBOL			
CALLE: EGUIA, MANUEL		N° 926	
ESPECIE BOTANICA Ficus benjamina			
ARBOL SECO 		ARBOL SEMISECO 	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m) 7		INCLINACION: SI ☐ NO ☐ Mayor a 45° ☐ Menor a 45° ☐	
DAP (cm) 25		ORIENTACION DE LA INCLINACION	
		Hacia la calle ☐	
		Hacia la propiedad ☐	
		Hacia el largo de la vereda ☐	
COPA DESBALANCEADA ☐		DESCOPADO ☐	
		DESCOPADO Y BROTADO ☐	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO ☐		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS ☐
	CAVIDADES		CODOMINANCIAS ☐
	basal ☐	media ☐	CHORREADOS ☐
	pequeñas ☐	grandes ☐	Cavidad longitudinal en el fuste (m) ☐
RAIZ		Espesor de pared remanente (cm) ☐	
Expuesta ☐		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI ☐ NO ☐	
Levanta vereda: m2 ☐			
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas ☐		Codominancias ☐
	Secas/ Secas en las puntas ☐		Con mal ángulo de inserción ☐
	Con cavidades/ Tumores o Cancros ☐		Tocones ☐
	Bajos ☐		Que invaden espacio aéreo ☒
Excesivas/ Cruzadas ☐			
HOJAS	De coloración anormal ☐		Síntomas de enfermedades ☐
	Con manchas foliares ☐		Defoliación total ☐ parcial ☐
	Con signos de insectos ☐		
Recomendaciones del inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☒ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estética ☒			
B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐			
C: Extracción ☐ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐			
SUPERFICIAL ☐ PROFUNDA ☐			
Observaciones:			
Ejemplar vital sobre el cual se sugiere ejecutar poda de eliminación de interferencia con			
luminaria como poda de verano.			
La solicitud se había realizado por Eguia 930.			
Datos del Inspector/Verificador			
LUCAS PEREZ		31026617	
Nombre y Apellido		Firma	
		FM ó DNI	




Quirno 645 a antes




Eguia 926 después

 GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES		INSPECCION N°
AVISO:	S00082421/26	FECHA DE RELEVAMIENTO: 08/04/2026
ARME		
UBICACIÓN DEL ARBOL		
CALLE	ZUVIRIA	N° 2790
ESPECIE BOTANICA	Fraxinus pennsylvanica - Estado de acera	
ARBOL SECO		ARBOL SEMISECO
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL		
	INCLINACION: SI NO	Mayor a 45°
ALTURA APROX (m)		Menor a 45°
DAP (cm)		ORIENTACION DE LA INCLINACION
		Hacia la calle
		Hacia la propiedad
		Hacia el largo de la vereda
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO
		DESCOPADO Y BROTADO
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
		CODOMINANCIAS
		CHORREADOS
		Cavidad longitudinal en el fuste (m)
		Espeor de pared remanente (cm)
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO
	Levanta vereda: m2	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominancias
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Tocones
	Bajas	Que invaden espacio aéreo
	Excesivas/ Cruzadas	
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades
	Con manchas foliares	Defoliación total parcial
	Con signos de insectos	
Recomendaciones del inspector:		
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☒ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estética ☐		
B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☒ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐		
C: Extracción ☐ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐ SUPERFICIAL ☐ PROFUNDA ☐		
Observaciones:		
Vereda superficie estimada 16 m2 en buen estado, ejecutada ultimamente. No requiere nueva intervencion.		
Plantera suficiente portando ejemplar presentando rama primaria		
seca, como a su vez numerosos brotes vigorosos.		
Se sugiere ejecutar poda de limpieza a la brevedad y monitoreo del ejemplar en 3 meses para		
evaluar su respuesta		
Datos del Inspector/Verificador		
LUCAS PEREZ	 Firmado digitalmente por Lucas Alberto Perez	31026617
Nombre y Apellido	Firma	FM ó DNI



Zuviria 2790 antes



Zuviria 2790 después

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 11/3/26

Aviso: 500 309572/26

Arme:

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica FICUS(3) FRESNO(1) SECO(1)
Calle BONORINO Nº 1211/1217 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 6-8-11-8-3 DAP (cm) 13-28-50-13-20 Inclinación: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados
Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
Espesor de pared remanente (cm) _____RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NORAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreoHOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades: _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- ☐ Reducción Riesgo
☒ Eliminar Interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- ☐ Formación
☒ Limpieza
☐ Aclareo
☒ Refaldado
☐ Terciado

C: EXTRACCIÓN

☒ Balanceo☐ E: TRASPLANTE☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- ☒ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES

1211 LA FICUS VARIEGATO 6-13 LEVE RF-XX 13/20 Extrase.
1211 LA FICUS VARIEGATO 8-13 El 1211 LA 2. FICUS 11/50: el + BC
CHAPA 1217 FRESNO 8-13 RF+L.
REALIZAR VEREDA COMPLETA AMBOS FRENTES - (50m² aprox)
Cegar la planera del árbol seco luego de la extracción.
TODAS LAS planeras a nivel de la vereda
1: 1.20 x 1.20 2: 1.20 x 1.20 3: 1.60 x 1.60 4: 1.60 x 1.60
PONER MALLA. REPARAR 18 ml CORDON. Cambiar
pluviales. Posible CE superficiales.
PRIORIDAD 3:2
NO ES precisa poda AEREA prenta.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Pons
Nombre y Apellido

Firma

DNI

Pons
Nombre y Apellido

Firma

DNI

Pons
Nombre y Apellido

Firma

DNI



Bonorino 1211 antes



Bonorino 1211 después

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 11/3/26

Aviso: 500 309572/26

Arme: _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica FIGUS (3) FRESNO (1) SECO (1)
Calle: BONDURINO Nº 1211/1217 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 6-8-11-8-3 DAP (cm) 13-28-50-13-20 Inclinación: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados
basal media alto
Pequeñas ☐ Cavernidad longitudinal en el fuste (m) _____
Grandes ☐ Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades: _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☒ Eliminar Interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☒ Limpieza
☐ Aclareo
☒ Refaldado
☐ Terciado

☒ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☒ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES 1211 FIGUS VARIEGATO 6/13 LEVE RF-XX/13/20 Extrasec.
1211 LA FIGUS VARIEGATO 8-13 El 1211 LA 2. FIGUS 11/50: el + BC
CHAPA 1217 FRESNO 8-13 RF+L.

REALIZAR VEREDA COMPLETA AMBOS FRENTES - (50m² aprox)
CEGAR LA planera del ARBOL seco luego de la extracción.
TODAS LAS planeras a nivel de LA VEREDA
1: 1.20 x 1.20 2: 1.20 x 1.20 3: 1.60 x 1.20 4: 1.60 x 1.60
PONER MALLA REPARAR 18 ml CORDON - cambiar
pluviales. Posible CE superficiales -
PRIORIDAD 3:2

NO ES precisa poda AEREA prenta.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Pons

Nombre y Apellido

[Firma]

Firma

DNI

Pons

Nombre y Apellido

[Firma]

Firma

DNI


Pons

Nombre y Apellido


[Firma]

Firma

DNI



Bonorino 1211 la1 antes



Bonorino 1211 la1
después

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 11/3/26

Aviso: 500 309572/26

Arme: _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica FICUS(3) FRESNO(1) SECO(1)
Calle BONDORINO Nº 1211/1217 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
Altura aprox. (m) 6-8-11.8-3 DAP (cm) 13.28-50-43-20 Inclínación: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados
basal media alto
Pequeñas ☐ Cavidad longitudinal en el fuste (m) _____
Grandes ☐ Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades: _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA B: TIPOS DE PODA F: CORTE DE RAÍCES
☐ Reducción Riesgo ☐ Formación ☒ Balanceo ☒ C: EXTRACCIÓN
☒ Eliminar Interferencias ☒ Limpieza ☐ E: TRASPLANTE ☒ Superficial
☐ Adecuación al sitio ☒ Aclareo ☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO ☐ Profunda
☐ Regulación de estructura ☐ Refaldado ☐ Terciado

OBSERVACIONES: 1211 FICUS VARIEGATO 6/13: LEVE RF. XX 13/20 EXTRAER...
1211 LA FICUS VARIEGATO 8-13: EL 1211 LA 2: FICUS 11/50: EL+BC
CHAPA 1217 FRESNO 8-13 RF+L.
REALIZAR VEREDA COMPLETA AMBOS FRENTES - (50m² aprox)
CERRAR LA planera del ARBOL seco luego de la extracción.
TODAS LAS planteras a nivel de la vereda
1: 1.20 x 1.20 2) 1.20 x 1.20 3) 1.60 x 1.20 4) 1.60 x 1.60
PONER MALLA REPARAR 18 mt CORDON. Cambiar
pluviales. Posible CR superficiales.
PRIORIDAD 3:2
NO ES precisa poda AEREA previa.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Pons
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

DNI

Pons
Nombre y Apellido


[Firma]
Firma

DNI


Pons
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

DNI



Bonorino 1211 la2 antes



Bonorino 1211 la2
después

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 11/3/26

Aviso: 500 309572/26

Arme: _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica FICUS(3) FRESNO(1) SECO(1)
Calle: BONORINO Nº 1211/1217 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 6-8-11-8-3 DAP (cm) 13-28-50-13-20 Inclinación: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE Descortezamiento: Cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados
basal media alto
Pequeñas ☐ Caverna longitudinal en el fuste (m) _____
Grandes ☐ Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS ☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades: _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- ☐ Reducción Riesgo
☒ Eliminar Interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- ☐ Formación
☒ Limpieza
☐ Aclareo
☒ Refaldado
☐ Terciado

☒ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

- ☒ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES 1211 FICUS VARIEGATO 6/13 LEVE RF-XX/13/20 Extrac.

1211 LA FICUS VARIEGATO 8-13 El 1211 LA 2. FICUS 11/50: el + BC

CHAPA 1217 FRESNO 8-13 RF+L

REALIZAR VEREDA COMPLETA AMBOS FRENTES - (50m² aprox)

CEGAR LA planera del ARBOL seco luego de la extracción.

TODAS LAS planteras a nivel de LA VEREDA

1: 1.20 x 1.20 2: 1.20 x 1.20 3: 1.60 x 1.20 4: 1.60 x 1.60

PONER MALLA REPARAR 18 ml CORDON - cambiar

pluviales. Posible CE superficiales -

PRIORIDAD 3:2

NO ES precisa poda AEREA prenta.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Pons

Nombre y Apellido

[Firma]

Firma

DNI

Pons

Nombre y Apellido

[Firma]

Firma

DNI


Pons

Nombre y Apellido

[Firma]

Firma

DNI



Bonorino 1217 antes



Bonorino 1217 después

 G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES											
AVISO: S00413418/26		INSPECCION N° _____ FECHA DE RELEVAMIENTO: 01/04/2026											
ARME _____													
UBICACIÓN DEL ARBOL													
CALLE EMILIO MITRE		N° 1760 LD											
ESPECIE BOTANICA Fraxinus pennsylvanica													
ARBOL SECO _____		ARBOL SEMISECO _____											
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL													
ALTURA APROX (m) 14		INCLINACION: SI ☒ NO ☐ Mayor a 45° ☒ Menor a 45° ☐											
DAP (cm) 45		ORIENTACION DE LA INCLINACION <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: top;"> <tr> <td>Hacia la calle</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Hacia la propiedad</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Hacia el largo de la vereda</td> <td>☐</td> </tr> </table>		Hacia la calle	☒	Hacia la propiedad	☐	Hacia el largo de la vereda	☐				
Hacia la calle	☒												
Hacia la propiedad	☐												
Hacia el largo de la vereda	☐												
COPA DESBALANCEADA ☒		DESCOPADO _____											
DESCORTEZAMIENTO _____		DESCOPADO Y BROTADO _____											
FUSTE	CAVIDADES <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: top;"> <tr> <th></th> <th>basal</th> <th>media</th> </tr> <tr> <td>pequeñas</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>grandes</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </table>			basal	media	pequeñas	☐	☐	grandes	☐	☐	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS _____ CODOMINANCIAS _____ CHORREADOS _____ CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m) _____ ESPESOR DE PARED REMANENTE (cm) _____	
		basal	media										
	pequeñas	☐	☐										
	grandes	☐	☐										
RAIZ <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: top;"> <tr> <td>Expuesta</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Levanta vereda: m2</td> <td>☐</td> </tr> </table>		Expuesta	☐	Levanta vereda: m2	☐	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI ☐ NO ☐							
Expuesta	☐												
Levanta vereda: m2	☐												
RAMAS <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: top;"> <tr> <td>Quebradas/ Fisuradas</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Secas/ Secas en las puntas</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Con cavidades/ Tumores o Cancers</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Bajas</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Excesivas/ Cruzadas</td> <td>☐</td> </tr> </table>		Quebradas/ Fisuradas	☐	Secas/ Secas en las puntas	☒	Con cavidades/ Tumores o Cancers	☐	Bajas	☐	Excesivas/ Cruzadas	☐	Codominancias _____ Con mal ángulo de inserción _____ Tocones _____ Que invaden espacio aéreo ☒	
Quebradas/ Fisuradas	☐												
Secas/ Secas en las puntas	☒												
Con cavidades/ Tumores o Cancers	☐												
Bajas	☐												
Excesivas/ Cruzadas	☐												
HOJAS <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: top;"> <tr> <td>De coloración anormal</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Con manchas foliares</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Con signos de insectos</td> <td>☐</td> </tr> </table>		De coloración anormal	☐	Con manchas foliares	☐	Con signos de insectos	☐	Síntomas de enfermedades _____ Defoliación total ☐ parcial ☐					
De coloración anormal	☐												
Con manchas foliares	☐												
Con signos de insectos	☐												
Recomendaciones del inspector:													
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estética ☐													
B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐													
C: Extracción ☐ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐ SUPERFICIAL ☐ PROFUNDA ☐													
Observaciones:													
Ejemplar con copa desbalanceada y ramas secas y ramas que interfieren con balcon.													
Se sugiere como poda de verano ejecutar poda de limpieza y eliminación de interferencia con													
propiedad, y luego diferir para el invierno balanceo de copa, prioridad alta.													
Datos del Inspector/Verificador													
LUCAS PEREZ		Firmado digitalmente por Lucas Alberto Perez											
Nombre y Apellido		Firma											
		31026617											
		FM ó DNI											



Emilio mitre 1760 Id antes



Emilio mitre 1760 Id
después



PLANILLA DE INSPECCIÓN DE ÁRBOLES

INSPECCIÓN N°

AVISO: 500-434180-26

FECHA DE RELEVAMIENTO: 2/4/26

ARME

UBICACIÓN DEL ÁRBOL

CALLE

JOSE H. MORENO

N° 1513

ESPECIE BOTÁNICA

JACARANDA

mimosa

ÁRBOL SECO

ÁRBOL SEMISECO

PARAMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

INCLINACIÓN: SI / NO

Mayor a 45°

ALTURA APROX. (m)

20

Menor a 45°

DAP (cm)

49

ORIENTACIÓN DE LA

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

alta

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m²

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del inspector:

SUPERFICIAL

PROFUNDA

A: Objetivos de poda: Red. Riesgo/ Eliminar interferencias/ Red. sombra/resistencia al viento/mejorar la estética

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/ Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

Observaciones:

ARBOL VITAL REQUIERE PODA BC+EI - INVIERNO

PRIORIDAD:

Datos del Inspector:


Nombre y Apellido

Firma

DNI

Impreso en la Imprenta del GCABA

Impreso en la Imprenta del GCABA




J M Moreno 1513 antes



J M Moreno 1513 despues

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
INSPECCION N°	
AVISO: S00412342/26	FECHA DE RELEVAMIENTO: 01/04/2026
ARME	
UBICACIÓN DEL ARBOL	
CALLE BALBASTRO	N° 460
ESPECIE BOTANICA Jacaranda mimosifolia	
ARBOL SECO	ARBOL SEMISECO
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL	
INCLINACION: SI NO Mayor a 45° Menor a 45°	
ALTURA APROX (m) 12	
DAP (cm) 45	ORIENTACION DE LA INCLINACION
Hacia la calle	
Hacia la propiedad	
Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO
DESCOPADO Y BROTADO	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO
Cavidades	
basal media	
pequeñas grandes	
CODOMINANCIAS	
CHORREADOS	
Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
Espesor de pared remanente (cm)	
RAIZ	Expuesta
Levanta vereda: m2	
Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas
Secas/ Secas en las puntas	
Con cavidades/ Tumores o Cancros	
Bajas	
Excesivas/ Cruzadas	
Codominancias	
Con mal ángulo de inserción	
Tocones	
Que invaden espacio aéreo	
HOJAS	De coloración anormal
Con manchas foliares	
Con signos de insectos	
Síntomas de enfermedades	
Defoliación total parcial	
Recomendaciones del inspector:	
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estética	
B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo	
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPERFICIAL PROFUNDA	
Observaciones:	
Ejemplar adulto en estado vital sobre el cual se sugiere ejecutar poda de despeje de invasion	
contra la propiedad, como poda de verano.	
Datos del Inspector/Verificador	
LUCAS PEREZ	Firmado digitalmente por Lucas Alberto Perez
Nombre y Apellido	Firma
	31026617
	FM 6 DNI



Balbastro 460 antes



Balbastro 460 después

 GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES		INSPECCION N°
AVISO: S00412223/26 ARME: UBICACIÓN DEL ARBOL:	FECHA DE RELEVAMIENTO: 01/04/2026	
CALLE: DOBLAS	N°: 1379 L2 - 1379 LD1	
ESPECIE BOTANICA: Fraxinus pennsylvanica - Fraxinus pennsylvanica		
ARBOL SECO: ☐ ARBOL SEMISECO: ☐		
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL		
ALTURA APROX (m): 12-12	INCLINACION: SI ☐ NO ☐ Mayor a 45° ☐ Menor a 45° ☐	
DAP (cm): 35-30	ORIENTACION DE LA INCLINACION: Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda ☐	
COPA DESBALANCEADA: ☐	DESCOPADO: ☐	DESCOPADO Y BROTADO: ☐
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO: ☐	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS: ☐
	Cavidades	
	basal: ☐	CODOMINANCIAS: ☐
	medianas: ☐	CHORREADOS: ☐
RAIZ:	CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m): ☐	
Expuesta: ☐	Espesor de pared remanente (cm): ☐	
Levanta vereda: m2: ☐	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI ☐ NO ☐	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas: ☐	Codominancias: ☐
	Secas/ Secas en las puntas: ☐	Con mal ángulo de inserción: ☐
	Con cavidades/ Tumores o Cancros: ☐	Tocones: ☐
	Bajas: ☐	Que invaden espacio aéreo: ☒
Excesivas/ Cruzadas: ☐	SINTOMAS DE ENFERMEDADES:	
HOJAS	De coloración anormal: ☐	Defoliación total: ☐
	Con manchas foliares: ☐	Defoliación parcial: ☐
	Con signos de insectos: ☐	Defoliación total: ☐
Recomendaciones del inspector:		
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☒ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estética ☐		
B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐		
C: Extracción ☐ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐ SUPERFICIAL ☐ PROFUNDA ☐		
Observaciones:		
Pedido por poda en 1394 FTE, se sugiere realizar podas de eliminacion de interferencia contra propiedad		
sobre los mencionados ejemplares como poda de verano.		
Datos del inspector/Verificador		
LUCAS PEREZ		31026617
Nombre y Apellido	Firma	FM ó DNI



Doblas 1379 la1 antes




Doblas 1379 la1 después

 G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
AVISO: S00412223/26		INSPECCION N° _____ FECHA DE RELEVAMIENTO: 01/04/2026	
ARME _____			
UBICACIÓN DEL ARBOL			
CALLE DOBLAS		N° 1379 L2 - 1379 LD1	
ESPECIE BOTANICA Fraxinus pennsylvanica - Fraxinus pennsylvanica			
ARBOL SECO _____		ARBOL SEMISECO _____	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m) 12-12		INCLINACION: SI ☐ NO ☐ Mayor a 45° ☐ Menor a 45° ☐	
DAP (cm) 35-30		ORIENTACION DE LA INCLINACION	
		Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda ☐	
COPA DESBALANCEADA _____		DESCOPADO _____	
DESCORTEZAMIENTO _____		DESCOPADO Y BROTADO _____	
FUSTE	CAVIDADES		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS CODOMINANCIAS CHORREADOS CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m) ESPESOR DE PARED REMANENTE (cm)
	basal ☐ media ☐		
	pequeñas ☐ grandes ☐		
	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI ☐ NO ☐		
RAIZ		Expuesta Levanta vereda: m2 _____	
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas		Codominancias Con mal ángulo de inserción Tocones Que invaden espacio aéreo ☒
	Secas/ Secas en las puntas		
	Con cavidades/ Tumores o Cancros		
	Bajas Excesivas/ Cruzadas		
HOJAS		De coloración anormal Con manchas foliares Con signos de insectos	
		Síntomas de enfermedades Defoliación total ☐ parcial ☐	
Recomendaciones del inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☒ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estética ☐			
B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐			
C: Extracción ☐ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐ SUPERFICIAL ☐ PROFUNDA ☐			
Observaciones:			
Pedido por poda en 1394 FTE, se sugiere realizar podas de eliminación de interferencia contra propiedad sobre los mencionados ejemplares como poda de verano.			

Datos del Inspector/Verificador			
LUCAS PEREZ		Firmado digitalmente por Lucas Alberto Perez	
Nombre y Apellido		Firma	
		31026617	
		FM ó DNI	



Doblas 1379 la2 antes



Doblas 1379 la2 después

 GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES		INSPECCION N°
G.C.B.A. AVISO:	S00409695/26	FECHA DE RELEVAMIENTO: 01/04/2026
ARME		
UBICACIÓN DEL ARBOL		
CALLE	AV DIRECTORIO	N° 94 (y 88)
ESPECIE BOTANICA	Fraxinus pennsylvanica - Fraxinus pennsylvanica	
ARBOL SECO		ARBOL SEMISECO
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL		
ALTURA APROX (m)	10-10	INCLINACION: SI ☐ NO ☐ Mayor a 45° ☐ Menor a 45° ☐
DAP (cm)	30-32	ORIENTACION DE LA INCLINACION Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda ☐
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
	CAVIDADES basal ☐ media ☐	CODOMINANCIAS
	pequeñas ☐	CHORREADOS
	grandes ☐	CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m) Espesor de pared remanente (cm)
RAIZ	Expuesta ☐ Levanta vereda: m2	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI ☐ NO ☐
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominancias
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Tocones
	Bajas	Que invaden espacio aéreo ☒
Excesivas/ Cruzadas		
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades
	Con manchas foliares	Defoliación total ☐ parcial ☐
	Con signos de insectos	
Recomendaciones del inspector: A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estética ☐ B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐ C: Extracción ☐ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐ SUPERFICIAL ☐ PROFUNDA ☐		
Observaciones:		
Ejemplares adultos en estado vital sobre los cuales se sugiere ejecutar como poda de verano		
eliminacion de interferencia contra balcones del edificio.		
Datos del Inspector/Verificador		
LUCAS PEREZ	 Firmado digitalmente por Lucas Alberto Perez	31026617
Nombre y Apellido	Firma	FM 6 DNI



Directorio 94 antes




Directorio 88 después

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
INSPECCION N°	
AVISO:	S00409695/26
ARME	
UBICACION DEL ARBOL	
CALLE	AV DIRECTORIO N° 94 (y 88)
ESPECIE BOTANICA	Fraxinus pennsylvanica - Fraxinus pennsylvanica
ARBOL SECO	
ARBOL SEMISECO	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL	
ALTURA APROX (m)	10-10
DAP (cm)	30-32
INCLINACION:	SI NO Mayor a 45° Menor a 45°
ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda
COPA DESBALANCEADA	DESCOPADO
DESCORTEZAMIENTO	DESCOPADO Y BROTADO
FUSTE	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS CODOMINANCIA CHORREADOS CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m) ESPESOR DE PARED REMANENTE (cm)
RAIZ	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO
RAMAS	Codominancias Con mal ángulo de inserción Tocones Que invaden espacio aéreo
HOJAS	Síntomas de enfermedades Defoliación total parcial
Recomendaciones del inspector:	
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estética	
B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo	
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces SUPERFICIAL PROFUNDA	
Observaciones:	
Ejemplares adultos en estado vital sobre los cuales se sugiere ejecutar como poda de verano	
eliminacion de interferencia contra balcones del edificio.	
Datos del Inspector/Verificador	
LUCAS PEREZ	31026617
Nombre y Apellido	Firma



Directorio 94 antes



Directorio 94 después

Fecha: 01/04/2026

Aviso: 500411255/26

ARME:



Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: *Alamo x 2 (populus deltoides)*

Calle: Zuviria

Nº/Ref.: 985

Árbol seco: ☐

Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 17

D.A.P. (cm): 55

Inclinación: SI/ NO

Mayora 40°: ☐

Menora 40°: ☐

Orientación de la inclinación:

Hacia la calle: ☐

Hacia la propiedad: ☐

Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa:

Desbalanceada: ☐

Descopado: ☐

Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Descortezamiento: ☐

	Basal	Media	Alta
Cavidades:			
Pequeñas			
Grandes			

Fructificaciones fúngicas: ☐

Codominancias: ☐

Cavidad en el fuste (m):

Espesor de la pared remanente (cm):

Chorreados: ☐

RAÍCES

Expuestas: ☐

Levanta vereda (m²):

Fisuras en el frente de la propiedad: SI/ NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas: ☐

Excesivas/ Cruzadas: ☐

Bajas: ☐

Secas/ Secas en los ápices: ☐

Invasión de espacio aéreo: ☐

Tocones: ☐

Concavidades, tumores, canchales: ☐

Con mal ángulo de inserción: ☐

Codominantes: ☐

HOJAS

Defoliación: PARCIAL/ TOTAL

Coloración anormal: ☐

Con manchas foliares: ☐

Síntomas de enfermedades: ☐

Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo:

Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐

Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA

Formación: ☐

Limpieza: ☐

Aclareo: ☐

Refaldado: ☐

Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

E: TRASPLANTE

F: EXTRACCIÓN:

OBSERVACIONES

En la inspección se visualizó el estado de salud y vitalidad del árbol y se observó:


.....

INSPECTOR DE ARBOLADO


Cristian Ponce
Nombre apellido

35211450
D.N.I.

Firma



Zuviria 985 antes



Zuviria 985 después

Fecha: 01/04/2026

Aviso: 500411255/26

ARME:



Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: *Alamo x 2 (populus deltoides)*

Calle: Zuviria

Nº/Ref.: 985

Árbol seco: ☐

Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura(m): 17

D.A.P. (cm): 55

Inclinación: SI/ NO

Mayora 40°: ☐ Menora 40°: ☐

Orientación de la inclinación:

Hacia la calle: ☐

Hacia la propiedad: ☐

Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa:

Desbalanceada:

Descopado: ☐

Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Descortezamiento: ☐

		Basal	Media	Alta
Cavidades:	Pequeñas			
	Grandes			

Fructificaciones fúngicas: ☐

Codominancias: ☐

Cantidad de nudos en el fuste(m): _____ Espesor de la pared remanente(cm): _____ Chorreados: ☐

RAICES

Expuestas: ☐

Levanta vereda(m²):

Fisuras en el frente de la propiedad: SI/ NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas: ☐

Excesivas/ Cruzadas: ☐

Bajas: ☐

Secas/Secas en los ápices:

Invasión de espacio aéreo:

Tocones: ☐

Concavidades, tumores canceros: ☐

Con mal ángulo de inserción:

Codominantes: ☐

HOJAS

Defoliación: PARCIAL/ TOTAL

Coloración anormal: ☐

Con manchas foliares: ☐

Síntomas de enfermedades: ☐

Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo:

Eliminar interferencias: x Adecuación al sitio:

Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐

Limpeza: x

Aclareo: ☐

Refaldado:

Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: Profundo:

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

E: TRASPLANTE

F: EXTRACCIÓN:

OBSERVACIONES

En la inspección se visualizó: (breve descripción de los problemas observados)


.....

INSPECTOR DE ÁRBOLADO


Cristian Ponce
Nombre apellido

35211450
D.N.I.

Firma




Achaval 552 antes



Zuviria 985 la después

 G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES		INSPECCION N°	
AVISO:	S00434077/26		FECHA DE RELEVAMIENTO: 07/04/2026
ARME			
UBICACION DEL ARBOL			
CALLE	ACHAVAL	N°	552
ESPECIE BOTANICA	Syagrus romanzoffiana (PALMERA PINDO)		
ARBOL SECO		ARBOL SEMISECO	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)	7	INCLINACION:	☐ SI ☐ NO Mayor a 45° ☐ Menor a 45°
DAP (cm)	18	ORIENTACION DE LA INCLINACION	Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda ☐
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	DESCOPADO Y BROTADO ☐
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
		CODOMINANCIAS	
		CHORREADOS	
		Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
RAIZ	Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI ☐ NO ☐	
	Levanta vereda: m2		
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominancias	
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción	
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Tocones	
	Bajas	Que invaden espacio aéreo	
HOJAS	De coloración anormal	Síntomas de enfermedades	
	Con manchas foliares	Defoliación total ☐ parcial ☐	
	Con signos de insectos		
Recomendaciones del Inspector: A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estética ☐ B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐ C: Extracción ☐ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐ SUPERFICIAL ☐ PROFUNDA ☐			
Observaciones:			
Ejemplar adulto en estado vital sobre el cual se sugiere ejecutar poda de limpieza de frondas secas,			
fructificaciones, vainas secas y eliminar interferencia con propiedad y luminaria			
Datos del Inspector/Verificador LUCAS PEREZ			
Nombre y Apellido		Firma	31026617
		Firmado digitalmente por Lucas Alberto Perez	FM ó DNI



Achaval 552 antes



Achaval 552 después

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 09 / 04 / 26
Aviso: 500493457/26
ARME:

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Calle: Felipe Vallese

Especie botánica: Ficus Proximus ponsylvanica

Nº/Ref.: 274

Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 10

D.A.P. (cm): 35

Inclinación: SI / NO

Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐

Orientación de la inclinación:

Hacia la calle: ☐

Hacia la propiedad: ☐

Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa:

Desbalanceada: ☐

Descopado: ☐

Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Cavidades:

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Descortezamiento: ☐

Fructificaciones fúngicas: ☐

Codominancias: ☐

Chorreados: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m):

Espesor de la pared remanente (cm):

RAÍCES

Expuestas: ☐

Levanta vereda (m²):

Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: ☐

Excesivas / Cruzadas: ☐

Bajas: ☐

Secas / Secas en los ápices: ☐

Invasión de espacio aéreo: ☒

Tocones: ☐

Con cavidades, tumores o canchales: ☐

Con mal ángulo de inserción: ☐

Codominantes: ☐

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL

Coloración anormal: ☐

Con manchas foliares: ☐

Síntomas de enfermedades: ☐

Signos de insectos: ☐

COMENDACIONES DEL INSPECTOR

OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: ☐

Eliminar interferencias: ☒

Adecuación al sitio: ☐

Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA

Formación: ☐

Limpieza: ☐

Aclareo: ☐

Refaldado: ☐

Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: ☐

Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

☐

E: TRASPLANTE

☐

F: EXTRACCIÓN

☐

OBSERVACIONES

Se observa un ejemplar sano y vital. Necesita poda en forma

Se deniega extracción

INSPECTOR DE ARBOLADO

Cristian Ponce

Nombre y apellido

35211756

D.N.I.

Calus
Firma



Vallese 2721/2723 antes



Vallese 2721/2723
después

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 9-4-2026

Aviso 500445261/26

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Syagrus sp. (Pindo)
Calle CAERABO N° 345/43 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 12 DAP (cm) 30 Inclinación: SI ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados
basal media alto
Pequeñas ☐ Caverna longitudinal en el fuste (m) ☐
Grandes ☐ Espesor de pared remanente (cm) ☐

RAIZ

☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☒ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☒ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☒ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☒ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo

C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES

Ejemplar vital, con hojas tocando propiedad.

Realizar poda E1 + 2.

INSPECTOR/VERIFICADOR

D. INSABERRO
Nombre y Apellido


Firma

33824337
DNI



Carabobo 345/43 antes



Carabobo 345/43
después

Fecha: 01/04/2026

Aviso: 500411919/26

ARME:

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Fresno (*Fraxinus pennsylvanica*)

Calle: Curapaligue

Nº/Ref.: 712 Id (702)

Árbol seco: ☐

Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 9

D.A.P. (cm): 35

Inclinación: SI/ NO

Mayor a 40°: ☐

Menor a 40°: ☐

Orientación de la inclinación:

Hacia la calle: ☐

Hacia la propiedad: ☐

Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa:

Desbalanceada: ☐

Descopado: ☐

Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Descortezamiento: ☐

Cavidades:

Pequeñas: ☐

Grandes: ☐

Basal

Media

Alta

Fructificaciones fúngicas: ☐

Codominancias: ☐

Cantidad de nudos en el fuste (m):

Espesor de la pared remanente (cm):

Chorreados: ☐

RAICES

Expuestas: ☐

Levanta vereda (m²):

Fisuras en el frente de la propiedad: SI/ NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas: ☐

Secas/Secas en los ápices: ☐

Concavidades, tumores canchales: ☐

Excesivas/ Cruzadas: ☐

Invasión de espacio aéreo:

Con mal ángulo de inserción:

Bajas: ☐

Tocones: ☐

Codominancias: ☐

HOJAS

Defoliación: PARCIAL/ TOTAL

Coloración anormal: ☐

Síntomas de enfermedades: ☐

Con manchas foliares: ☐

Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVO DE LA PODA

Reducción de riesgo:

Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐

Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐

Limpieza: ☐

Aclareo: ☐

Refaldado: ☐

Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

E: TRASPLANTE

F: EXTRACCIÓN:

OBSERVACIONES

En la inspección se visualizó un ejemplar con y nital que precisa poda de él y lo enviamos

INSPECTOR DE ARBOLADO


Cristian Ponce
Nombre apellido

35211450
D.N.I.


Firma



Curapaligüe 712 Ld antes



Curapaligüe 712 LD
DESPUÉS

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
G.C.B.A.		INSPECCION N°	
AVISO: S00442367/26		FECHA DE RELEVAMIENTO: 08/04/2026	
ARME			
UBICACIÓN DEL ARBOL			
CALLE CASTRO, JUAN DE		N° 1448	
ESPECIE BOTANICA Ficus benjamina			
ARBOL SECO		ARBOL SEMISECO	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m)		INCLINACION: SI NO Mayor a 45° Menor a 45°	
DAP (cm)		ORIENTACION DE LA INCLINACION	
3		Hacia la calle	
12		Hacia la propiedad	
		Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO	
		DESCOPADO Y BROTADO	
DESCORTEZAMIENTO		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
FUSTE		CODOMINANCIAS	
Cavidades		CHORREADOS	
basal		Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
pequeñas		Espesor de pared remanente (cm)	
grandes		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO	
RAIZ		Expuesta	
Levanta vereda: m2		Quebradas/ Fisuradas	
		Secas/ Secas en las puntas	
RAMAS		Con cavidades/ Tumores o Cancros	
Bajas		Tocones	
Excesivas/ Cruzadas		Que invaden espacio aéreo	
HOJAS		De coloración anormal	
Con manchas foliares		Defoliación total parcial	
Con signos de insectos			
Recomendaciones del inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☒ Eliminar interferencias ☒ Reducir sombra ☒ resistencia al viento ☐ mejorar la estética ☒			
B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐			
C: Extracción ☐ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐ SUPERFICIAL ☐ PROFUNDA ☐			
Observaciones:			
Ejemplar juvenil que presenta ramas bajas y ramas que interfieren con paso peatonal			
Se sugiere ejecutar poda de refaldado como poda verde.			
Datos del Inspector/Verificador			
LUCAS PEREZ		Firmado digitalmente por Lucas Alberto Perez	
Nombre y Apellido		Firma	
		31026617	
		FM ó DNI	

Juan de Castro 1448


antes





Juan de castro 1448
después

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES		PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES		INSPECCION N°	
G.C.B.A.		S00444557/26		FECHA DE RELEVAMIENTO: 09/04/2026	
AVISO:					
ARME					
UBICACIÓN DEL ARBOL					
CALLE		AV DIRECTORIO		N° 530 y 536	
ESPECIE BOTANICA		Fraxinus pennsylvanica (530) - Tipuana tipu (536)			
ARBOL SECO		ARBOL SEMISECO			
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL		INCLINACION: SI NO Mayor a 45° Menor a 45°			
ALTURA APROX (m)		12-14			
DAP (cm)		30-45		ORIENTACION DE LA INCLINACION	
				Hacia la calle	
				Hacia la propiedad	
				Hacia el largo de la vereda	
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO		DESCOPADO Y BROTADO	
DESCORTEZAMIENTO		Cavidades		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS	
		basal media		CODOMINANCIAS	
pequeñas				CHORREADOS	
grandes				Cavidad longitudinal en el fuste (m)	
				Espesor de pared remanente (cm)	
RAIZ		Expuesta		Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO	
		Levanta vereda: m2			
RAMAS		Quebradas/ Fisuradas		Codominancias	
		Secas/ Secas en las puntas		Con mal ángulo de inserción	
		Con cavidades/ Tumores o Cancros		Tocones	
		Bajas		Que invaden espacio aéreo	
		Excesivas/ Cruzadas			
HOJAS		De coloración anormal		Síntomas de enfermedades	
		Con manchas foliares		Defoliación total parcial	
		Con signos de insectos			
Recomendaciones del Inspector:					
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estética ☐					
B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐					
C: Extracción ☐ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐ SUPERFICIAL ☐ PROFUNDA ☐					
Observaciones:					
Pedido por poda puntual por arboles que invaden balcones sobre el Consorcio de edificio Directorio 532:					
Se sugiere ejecutar las siguientes podas:					
530: poda de eliminacion de interferencia y refaldado como poda de verano					
536: Poda de eliminacion de interferencia contra la citada propiedad como poda de verano; Luego					
diferir poda integral del ejemplar para el mes de octubre, prioridad alta.					
Datos del Inspector/Verificador					
LUCAS PEREZ		Firmado digitalmente por Lucas Alberto Perez		31026617	
Nombre y Apellido		Firma		FM ó DNI	



Directorio 530 antes



Directorio 530 después

 GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES		INSPECCION N°
AVISO:	S00444557/26	FECHA DE RELEVAMIENTO: 09/04/2026
ARME		
UBICACIÓN DEL ARBOL		
CALLE	AV DIRECTORIO	N° 530 y 536
ESPECIE BOTANICA	Fraxinus pennsylvanica (530) - Tipuana tipu (536)	
ARBOL SECO		ARBOL SEMISECO
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL		
ALTURA APROX (m)	12-14	INCUNACION: Si ☐ NO ☐ Mayor a 45° ☐ Menor a 45° ☐
DAP (cm)	30-45	ORIENTACION DE LA INCLINACION
		Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda ☐
COPA DESBALANCEADA		DESCOPADO ☐ DESCOPADO Y BROTADO ☐
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS
		CODOMINANCIAS
	basal ☐ media ☐	CHORREADOS
	pequeñas ☐ grandes ☐	Cavidad longitudinal en el fuste (m)
RAIZ	Expuesta ☐ Levanta vereda: m2 ☐	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: Si ☐ NO ☐
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas	Codominancias
	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción
	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Tocones
	Bajas	Que invaden espacio aéreo
HOJAS	De coloración anormal ☐ Con manchas foliares ☐ Con signos de insectos ☐	Síntomas de enfermedades ☐ Defoliación total ☐ parcial ☐
Recomendaciones del inspector: A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo ☐ Eliminar interferencias ☐ Reducir sombra ☐ resistencia al viento ☐ mejorar la estética ☐ B: Tipos de poda: Formación ☐ Limpieza ☐ Aclareo ☐ Refaldado ☐ Reducción de copa ☐ Terciado ☐ Balanceo ☐ C: Extracción ☐ D: Tratamiento sanitario ☐ E: Trasplante ☐ F: Corte de raíces ☐ SUPERFICIAL ☐ PROFUNDA ☐		
Observaciones:		
Pedido por poda puntual por arboles que invaden balcones sobre el Consorcio de edificio Directorio 532:		
Se sugiere ejecutar las siguientes podas:		
530: poda de eliminacion de interferencia y refaldado como poda de verano		
536: Poda de eliminacion de interferencia contra la citada propiedad como poda de verano; Luego		
diferir poda integral del ejemplar para el mes de octubre, prioridad alta.		
Datos del inspector/Verificador		
LUCAS PEREZ	 Firmado digitalmente por Lucas Alberio Perez	31026617
Nombre y Apellido	Firma	FM ó DNI



Directorio 536 antes



Directorio 536 después