

COMUNA	2	FECHA	20/4/2026
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S00496656/26
ARME	408312623

INSPECTOR	Platolino Facundo
DNI	38.401.439

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Tilia sp. - Tilia sp.	ALTURA (m)	6 - 9	UBICACIÓN	CALLE	Schiaffino, Eduardo		
	NOMBRE COMÚN	Tilo - Tilo		D.A.P. (cm)		12 - 40	CHAPA	2179	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS			BAJAS		
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		X	TOCONES		
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN			CODOMINANTES		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X		
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA				
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	X		

OBSERVACIONES	Los ejemplares corresponden a dos tilos que presentan interferencias directas con la propiedad, evidenciadas por el contacto de ramas con la estructura edilicia. Esta situación puede generar inconvenientes tanto en la integridad del inmueble como en el normal desarrollo de los árboles. Por lo tanto, se recomienda realizar una poda de despeje orientada a eliminar las ramas en conflicto, permitiendo restablecer una adecuada distancia con la edificación y mejorar las condiciones de seguridad.
---------------	--

ESPACIO PARA FOTOS

INICIO 2179 EX



FIN 2179 EX



INICIO 2179 LA



FIN 2179 LA



COMUNA	2	FECHA	21/4/2026
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S00505350/26
ARME	408313008

INSPECTOR	Ramirez Angel
DNI	95.674.416

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	<i>Ficus benjamina</i> / <i>Fraxinus pennsylvanica</i>	ALTURA (m)	10/14	UBICACIÓN	CALLE	Las Heras General Av.		
	NOMBRE COMÚN	Ficus / Fresno americano		D.A.P. (cm)		CHAPA	2049/2051	REF	Ex/ Ex

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES			INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS			CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)


OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	X
	ADECUACIÓN AL SITIO	X		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		TERCIADO	
	LIMPIEZA	X		OTRO
			TRATAMIENTO FITOSANITARIO	

OBSERVACIONES

Al momento de la inspección el ejemplar ubicado en la chapa 2049 Ex, se percibecon buen vigor, pero que presenta sobreextendidas en contacto directo con la propiedad privada contigua. Esta condición genera una interferencia mecánica constante sobre la infraestructura. Por consiguiente, se prescribe una poda de limpieza para el saneamiento de la copa y una poda de despeje de la fachada lateral, con el objetivo de suprimir los puntos de fricción, garantizar la integridad del inmueble y adecuar la arquitectura del árbol al entorno. Respecto al ejemplar identificado en la chapa 2051 Ex, se observa vigoroso con un hábito de crecimiento marcadamente estilizado y con notable esbeltez. El fuste presenta, en su sección media, una inclinación aproximada de 25° hacia la calzada, configuración que expone la estructura a daños mecánicos recurrentes por el tránsito de vehículos de gran porte. La copa manifiesta un desequilibrio con ramas sobreextendidas generando asimetrías de carga y un riesgo medio de fallo. Por consiguiente, se insta a ejecutar una poda de balanceo y un despunte de las ramas apicales para reducir la altura del ejemplar y desplazar su centro de gravedad. Esta intervención busca mitigar-estabilizar biomecánicamente al individuo ante efectos adversos como vientos y otros daños mecánicos.

ESPACIO PARA FOTOS

Av. Gral Las Heras 2049 Ex
INICIO



FIN



Av. Gral Las Heras 2051 Ex

INICIO



FIN



COMUNA	2	FECHA	21/4/2026
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S00506094/26
ARME	408313010

INSPECTOR	Ramirez Angel
DNI	95.674.416

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Jacaranda mimosifolia	ALTURA (m)	15	UBICACIÓN	CALLE	Callao Av.		
	NOMBRE COMÚN	Jacaranda		D.A.P. (cm)		40	CHAPA	1306	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	X	EXCESIVAS		BAJAS			
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	X		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS			CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN			CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	X
	ADECUACIÓN AL SITIO	X		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		TERCIADO	
	LIMPIEZA	X		OTRO
			REFALDADO	
			TRATAMIENTO FITOSANITARIO	

OBSERVACIONES

Al momento de la inspección, se identifica un ejemplar arbóreo con buen vigor, pero que presenta ramas desecadas y sobreextendidas en contacto directo con la propiedad privada contigua. Esta condición genera una interferencia mecánica constante sobre la infraestructura. Por consiguiente, se prescribe una poda de limpieza para el saneamiento de la copa y una poda de despeje de la fachada lateral, con el objetivo de suprimir los puntos de fricción, garantizar la integridad del inmueble y adecuar la arquitectura del árbol al entorno.

ESPACIO PARA FOTOS

INICIO



FIN



COMUNA	2	FECHA	21/4/2026
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S00507137/26
ARME	408313014

INSPECTOR	Platolino Facundo
DNI	38.401.439

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	<i>Tilia x moltkei</i>	ALTURA (m)	12	UBICACIÓN	CALLE	Parana		
	NOMBRE COMÚN	Tilo		D.A.P. (cm)		22	CHAPA	1263	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	X	INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X		
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA				
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN			ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO		
	LIMPIEZA	X		REFALDADO				
				TERCIADO				
				OTRO	X			

OBSERVACIONES	El ejemplar de tilo presenta interferencia directa con la luminaria pública, debido al desarrollo de su copa en altura y lateralidad, generando obstrucción parcial de la iluminación sobre la vía pública. Por lo tanto, se recomienda realizar una poda de despeje y limpieza, focalizada en la eliminación selectiva de ramas que invaden el espacio de la luminaria, respetando la estructura del ejemplar y evitando intervenciones excesivas.
---------------	---

ESPACIO PARA FOTOS

INICIO



FIN





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	FECHA	21/4/2026
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S00504937/26
ARME	408313468

INSPECTOR	Frol Nicolas
DNI	36.066.020

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Ficus benjamina	ALTURA (m)	11	UBICACIÓN	CALLE	Guemes		
	NOMBRE COMÚN	Ficus		D.A.P. (cm)		50	CHAPA	3144	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES			INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS			CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X				
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA						
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN			ACLAREO		TERCIADO			TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA			REFALDADO		OTRO	X			

OBSERVACIONES

Al momento de inspección se verifica ficus de copa frondosa con ramas que ingresan al balcón y contactan fachada. Se recomienda realizar poda de despeje de propiedad y balanceo en segundo y tercer piso.

ESPACIO PARA FOTOS

INICIO



FIN



COMUNA	2	FECHA	22/4/2026
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S00513203/26
ARME	408314014

INSPECTOR	Platolino Facundo
DNI	38.401.439

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	<i>Ficus benjamina</i>	ALTURA (m)	15	UBICACIÓN	CALLE	Austria		
	NOMBRE COMÚN	Ficus		D.A.P. (cm)		37	CHAPA	2421	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS			
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES			INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS			CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN			CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X		
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		X		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN			ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO		
	LIMPIEZA			REFALDADO				
						OTRO	X	

OBSERVACIONES	El ejemplar correspondiente presenta interferencia directa con la propiedad, evidenciada por el contacto de ramas con la estructura edilicia. Esta situación puede generar inconvenientes tanto en la integridad del inmueble como en el normal desarrollo de los árboles. Por lo tanto, se recomienda realizar una poda de despeje orientada a eliminar las ramas en conflicto, permitiendo restablecer una adecuada distancia con la edificación y mejorar las condiciones de seguridad.
---------------	---

ESPACIO PARA FOTOS

INICIO



FIN



COMUNA	2	FECHA	24/4/2026
EMPRESA	SALVATORI		

INSPECTOR	Platolino Facundo
DNI	38.401.439

AVISO	S00522080/26
ARME	408315044

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Jacaranda mimosifolia	ALTURA (m)	7	UBICACIÓN	CALLE	Santa Fe Av.		
	NOMBRE COMÚN	Jacaranda		D.A.P. (cm)		17	CHAPA	1875	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS			
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES			INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS			CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN			CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X		
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA				
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	X		

OBSERVACIONES	Se requiere realizar una poda de despeje, reduciendo selectivamente la rama comprometida, a fin de restablecer una adecuada distancia respecto a la propiedad y el cartel. No se observan otras anomalías estructurales ni sanitarias que requieran intervención adicional.
---------------	---

ESPACIO PARA FOTOS

INICIO



FIN





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	FECHA	27/4/2026
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S00531239/26
ARME	408315822

INSPECTOR	Frol Nicolas
DNI	36.066.020

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pennsylvanica	ALTURA (m)	16 / 12	UBICACIÓN	CALLE	Gallo		
	NOMBRE COMÚN	Fresno americano		D.A.P. (cm)		CHAPA	1215/1221	REF	EX / EX
RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS				
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES				
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES				

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X		
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA				
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	X		

OBSERVACIONES

Se verifican dos ejemplares en buen estado sanitario con ramas que ingresan en balcones, sobrecrecimiento hacia la calle e interferencia con luminaria. Se recomienda realizar poda de despeje de propiedad, balanceo y despeje de luminaria en 1215 EX y despeje de propiedad en 1221 Ex.

ESPACIO PARA FOTOS

INICIO 1215 EX



FIN 1215 EX



INICIO 1221 EX



FIN 1221 EX





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	FECHA	27/4/2026
EMPRESA	SALVATORI		

INSPECTOR	Ramirez Angel
DNI	95.674.416

AVISO	S00532213/26
ARME	408315826

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	<i>Ficus benjamina</i>	ALTURA (m)	14	UBICACIÓN	CALLE	French		
	NOMBRE COMÚN	Ficus	D.A.P. (cm)	30		CHAPA	3096	REF	Ex

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	X	INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X		
	ADECUACIÓN AL SITIO		X	REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA				
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO	X		

OBSERVACIONES

Al momento de la inspección se observó un ejemplar vigoroso con ramas secas y sobreextendidas en contacto con la edificación. Para evitar daños por interferencia sobre la infraestructura, se prescribe una poda de limpieza y despeje de fachada. Esta intervención tiene como fin sanear la copa, suprimir los puntos de contacto y adecuar el ejemplar al entorno, garantizando la integridad de la propiedad privada. AR1, se ejecutan tareas en época de poda según Plan Maestro de Arbolado Urbano.

ESPACIO PARA FOTOS

INICIO



FIN



COMUNA	2	FECHA	27/4/2026
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	
ARME	408316559

INSPECTOR	Ramirez Angel
DNI	95.674.416

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pennsylvanica	ALTURA (m)	14	UBICACIÓN	CALLE	French		
	NOMBRE COMÚN	Fresno americano		D.A.P. (cm)		28	CHAPA	2850	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS APÍCES	X	INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN	X	CODOMINANTES	X

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		X	ELIMINAR INTERFERENCIAS		
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO	X
					TRATAMIENTO FITOSANITARIO	

OBSERVACIONES

Se prescribe una poda de limpieza con el fin de reducir selectivamente una rama de gran porte (1,5-2 m de longitud y 15 cm de diámetro) que presenta un estado de desecación y degradación avanzada con signos de pudrición. La intervención tiene como objetivo mitigar el riesgo de desprendimiento, no observan otras anomalías estructurales o sanitarias que requieran acciones adicionales en el resto del ejemplar.

ESPACIO PARA FOTOS

INICIO



FIN





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	FECHA	27/4/2026
EMPRESA	SALVATORI		

INSPECTOR	Lopardo Matias
DNI	36.904.106

AVISO	
ARME	408318750

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Ceiba speciosa	ALTURA (m)	16	UBICACIÓN	CALLE	Larrea		
	NOMBRE COMÚN	Palo borracho Rosado	D.A.P. (cm)	86		CHAPA	940	REF	EX

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	X	EXCESIVAS		BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	X		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS			CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		X	ELIMINAR INTERFERENCIAS				
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA				
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO			OTRO		

OBSERVACIONES

Al momento de la inspección se observa un ejemplar que presenta un estado sanitario comprometido a nivel de su estructura aérea, evidenciándose la presencia de ramas secas y daños significativos en ramas primarias de importancia estructural. Dichas afecciones son consecuencia de un incendio ocurrido en una propiedad lindera, lo que ha generado debilitamiento de tejidos, pérdida de vitalidad en sectores de la copa y posible afectación de la resistencia mecánica de algunas ramas.

Se observan además ramas comprometidas en proximidad a edificaciones y tendidos aéreos de servicios, lo que incrementa el riesgo potencial de desprendimientos, especialmente ante condiciones climáticas adversas. La persistencia de madera muerta y sectores dañados no solo representa un riesgo para la seguridad de personas y vehículos, sino que también puede favorecer el ingreso de agentes patógenos.

En función de lo expuesto, se recomienda realizar una poda orientada a la eliminación de ramas secas, la remoción de aquellas estructuras dañadas por el fuego y la reducción selectiva de ramas comprometidas. Esta intervención permitirá disminuir el riesgo de falla, mejorar las condiciones sanitarias del ejemplar y favorecer su recuperación y estabilidad, manteniendo en la medida de lo posible su estructura funcional dentro del entorno urbano.

ESPACIO PARA FOTOS

INICIO



FIN





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	FECHA	29/4/2026
EMPRESA	SALVATORI		

INSPECTOR	Ramirez Angel
DNI	95.674.416

AVISO	
ARME	408318756

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Acer negundo	ALTURA (m)	10	UBICACIÓN	CALLE	Paraguay		
	NOMBRE COMÚN	Arce	D.A.P. (cm)	30		CHAPA	3152	REF	LA3

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS			BAJAS		
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	X	INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO			TOCONES		
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		X	CODOMINANTES		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		X	ELIMINAR INTERFERENCIAS		
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO	X
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO	
			TRATAMIENTO FITOSANITARIO			

OBSERVACIONES


Al momento de la inspección se pudo observar que ejemplar arbóreo presenta más de 2/3 de la copa seca, específicamente en la parte superior. Por ende, se prescribe una poda de limpieza y terciado con el fin de reducir selectivamente las ramas secas superiores. La intervención tiene como objetivo mitigar el riesgo de desprendimiento, no se observan otras anomalías estructurales o sanitarias que requieran acciones adicionales en el resto del ejemplar.

ESPACIO PARA FOTOS

INICIO



FIN





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	FECHA	30/4/2026
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S00548380/26
ARME	408317661

INSPECTOR	Frol Nicolas
DNI	36.066.020

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Ficus benjamina	ALTURA (m)	10	UBICACIÓN	CALLE	Sanchez De Bustamante		
	NOMBRE COMÚN	Ficus		D.A.P. (cm)	42	CHAPA	2286	REF	LD

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS			BAJAS		
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		X	TOCONES		
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN			CODOMINANTES		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X	
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA			
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	X	


OBSERVACIONES	Se verifica ejemplar interfiriendo con ventanas en segundo piso. Se recomienda realizar poda de despeje de propiedad.
---------------	---

ESPACIO PARA FOTOS

INICIO



FIN



COMUNA	2	FECHA	30/4/2026
EMPRESA	SALVATORI		

INSPECTOR	Frol Nicolas
DNI	36.066.020

AVISO	
ARME	408318764

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pennsylvanica	ALTURA (m)	21	UBICACIÓN	CALLE	Junin		
	NOMBRE COMÚN	Fresno Americano	D.A.P. (cm)	30		CHAPA	1036	REF	EX

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA	
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO	
	LIMPIEZA		REFALDADO	
			TERCIADO	
			OTRO	X
			TRATAMIENTO FITOSANITARIO	


OBSERVACIONES Se verifica ejemplar con inclinación que interfiere con balcones de la vereda de enfrente. Se recomienda realizar poda de balanceo para evitar roturas y eliminar interferencias.

ESPACIO PARA FOTOS

INICIO



FIN



COMUNA	2	FECHA	4/5/2026
EMPRESA	SALVATORI		

INSPECTOR	Frol Nicolas
DNI	36.066.020

AVISO	S00556860/26
ARME	408318058

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Ficus benjamina	ALTURA (m)	12/12	UBICACIÓN	CALLE	Juncal		
	NOMBRE COMÚN	Ficus		D.A.P. (cm)		CHAPA	1978	REF	EX/LD
RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS				
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES				
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES				

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X		
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA				
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	X		

OBSERVACIONES

Se verifican dos ejemplares en buen estado sanitario con ramas que invaden ventanas y balcones. Se recomienda realizar poda de despeje de propiedad para eliminar interferencias.

ESPACIO PARA FOTOS

INICIO 1978 EX




FIN 1978 EX



INICIO 1978 LD



FIN 1978 LD



COMUNA	2	FECHA	4/5/2026
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S00553037/26
ARME	408318182

INSPECTOR	Frol Nicolas
DNI	36.066.020

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Jacaranda mimosifolia	ALTURA (m)	9	UBICACIÓN	CALLE	Casares, Adolfo Bioy		
	NOMBRE COMÚN	Jacaranda		D.A.P. (cm)		CHAPA	2139	REF	LA2

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	X		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS			CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO			
					TRATAMIENTO FITOSANITARIO	

OBSERVACIONES	Ejemplar con gran cantidad de ramas secas y cortes entrenudos realizados por terceros. Se recomienda realizar poda de limpieza y raleo de ramas que se acercan a fachada.
---------------	---

ESPACIO PARA FOTOS

INICIO



FIN



COMUNA	2	FECHA	4/5/2025
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	
ARME	408318770

INSPECTOR	Lopardo Matias
DNI	36.904.106

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pennsylvanica	ALTURA (m)	13	UBICACIÓN	CALLE	Cabrera, Jose A.		
	NOMBRE COMÚN	Fresno Americano		D.A.P. (cm)		48	CHAPA	3411	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	X	EXCESIVAS		BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	X		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS			CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		X	ELIMINAR INTERFERENCIAS		
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO	
					TRATAMIENTO FITOSANITARIO	

OBSERVACIONES

Al momento de la inspección se observa que el ejemplar que presenta un brazo principal con evidentes signos de deterioro, producto de una intervención previa inadecuada, observándose tejido seco, pérdida de vigor y ausencia de brotación activa en dicho sector. Esta condición genera un desbalance estructural y compromete la estabilidad, incrementando el riesgo de desprendimiento de ramas de porte considerable, especialmente ante eventos climáticos adversos. Asimismo, la presencia de madera muerta en una estructura principal constituye un punto potencial de ingreso de patógenos y avance de procesos de degradación interna.


En función de lo expuesto, se considera necesaria la realización de una poda correctiva, orientada a la remoción del brazo afectado mediante una intervención adecuada, con el objetivo de reducir el riesgo para el entorno, restablecer el equilibrio estructural del ejemplar y favorecer una adecuada cicatrización, promoviendo el desarrollo de estructuras sanas y mejorando su condición general a futuro.

ESPACIO PARA FOTOS

INICIO



FIN



COMUNA	2	FECHA	5/5/2026
EMPRESA	SALVATORI		
INSPECTOR	Ramirez Angel		
DNI	95.674.416		

AVISO	S00562423/26
ARME	408318822
FIRMA	

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pennsylvanica	ALTURA (m)	14, 12	UBICACIÓN	CALLE	French
	NOMBRE COMÚN	Fresno americano		D.A.P. (cm)		CHAPA	2905 REF FT EX, FT LA
RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS		
	SECAS / SECAS EN LOS APICES	X	INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES		
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO	X	REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		X
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		TERCIADO	TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X			
			ACLAREO		
			REFALDADO		
			OTRO		

OBSERVACIONES Al momento de la inspección, se constató ejemplares con buen vigor vegetativo que presentan ramas sobreextendidas con interferencia directa sobre la propiedad privada. A fin de prevenir daños por contacto mecánico sobre la infraestructura, se prescribe una poda de limpieza y despeje de fachada, orientada a sanear la copa y adecuar la arquitectura de los ejemplares al entorno urbano. Se garantiza así la integridad del inmueble mediante tareas ejecutadas dentro del cronograma operativo y técnico (fuera de la veda de poda) establecido por el Plan Maestro de Arbolado Urbano.

ESPACIO PARA FOTOS

INICIO

2905 FT EX

FIN



INICIO

2905 FT LA

FIN



COMUNA	2	FECHA	5/5/2026
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	
ARME	408318828

INSPECTOR	Ramirez Angel
DNI	95.674.416

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)									
ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	ALTURA (m)	8, 12, 12	UBICACIÓN	CALLE	French		
	NOMBRE COMÚN	Fresno americano	D.A.P. (cm)	16,35, 48		CHAPA	2919 2925 2927	REF	FT, FT, FT
RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS			BAJOS			
	SECAS / SECAS EN LOS APICES	X	INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X		TOCONES			
	CAVIDADES, TUMORES O CÁNCEROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN			CODOMINANTES			
RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)									
OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	X					
	ADECUACIÓN AL SITIO	X	REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA						
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO			TERCIADO			
	LIMPIEZA	X	REFALDADO			OTRO			
OBSERVACIONES	Al momento de la inspección, se constató ejemplares con buen vigor vegetativo que presentan ramas sobreextendidas con interferencia directa sobre la propiedad privada. A fin de prevenir daños por contacto mecánico sobre la infraestructura, se prescribe una poda de limpieza y despeje de fachada, orientada a sanear la copa y adecuar la arquitectura de los ejemplares al entorno urbano. Se garantiza así la integridad del inmueble mediante tareas ejecutadas dentro del cronograma operativo y técnico (fuera de la veda de poda) establecido por el Plan Maestro de Arbolado Urbano.								

ESPACIO PARA FOTOS		
INICIO 	2919 FT	FIN 
INICIO 	2925 FT	FIN 
INICIO 	2927 FT	FIN 

COMUNA	2	FECHA	6/5/2026
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S00566447/26
ARME	408319224

INSPECTOR	Platolino Facundo
DNI	38.401.439

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	<i>Ficus benjamina</i> - <i>Fraxinus pennsylvanica</i>	ALTURA (m)	10 - 13	UBICACIÓN	CALLE	Peña
	NOMBRE COMÚN	Ficus - Fresno americano		D.A.P. (cm)		CHAPA	2479 - 2485 REF EX - EX

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES			X		TOCONES
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS			CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X		
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		X		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	X		

OBSERVACIONES

Se realizó la inspección de un fresno (*Fraxinus pennsylvanica*) y un ficus (*Ficus benjamina*), ambos con interferencia sobre la propiedad lindera debido al desarrollo de sus copas. En ambos casos se recomienda una poda de despeje para liberar estructuras cercanas. Asimismo, el fresno presenta un crecimiento desbalanceado y un porte considerable, por lo que además requiere una poda de balanceo de copa a fin de redistribuir cargas, mejorar su estabilidad y reducir riesgos futuros.

ESPACIO PARA FOTOS

2479 EX INICIO



2479 EX FIN



2485 EX INICIO



2485 EX FIN



COMUNA	2	FECHA	6/5/2026
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S00569068/26 - S00572425/26
ARME	408319234

INSPECTOR	Frol Nicolas
DNI	36.066.020

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Ficus benjamina	ALTURA (m)	17	UBICACIÓN	CALLE	Pagano, Jose Leon
	NOMBRE COMÚN	Ficus		D.A.P. (cm)	70	CHAPA	2700 REF EX

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES			INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS			CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		
	ADECUACIÓN AL SITIO		X	REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			
				TERCIADO		
				OTRO		

OBSERVACIONES	Se verifica Ficus con copa frondosa que no presenta invasión de propiedad ni ramas bajas pero posee dimensiones muy desproporcionadas respecto a su ubicación. Se recomienda realizar poda reductiva para adecuar al sitio.
---------------	---

ESPACIO PARA FOTOS

INICIO



FIN





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	FECHA	8/5/2026
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S00577127/26
ARME	408320788

INSPECTOR	Platolino Facundo
DNI	38.401.439

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	<i>Tabebuia sp.</i>	ALTURA (m)	7	UBICACIÓN	CALLE	Beruti		
	NOMBRE COMÚN	Lapacho		D.A.P. (cm)		CHAPA	2332	REF	EX
RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS				
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES				
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES				

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X	
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA			
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	X	

OBSERVACIONES

El ejemplar correspondiente presenta interferencia directa con la propiedad, evidenciada por el contacto de ramas con la estructura edilicia. Esta situación puede generar inconvenientes tanto en la integridad del inmueble como en el normal desarrollo de los árboles. Por lo tanto, se recomienda realizar una poda de despeje orientada a eliminar las ramas en conflicto, permitiendo restablecer una adecuada distancia con la edificación y mejorar las condiciones de seguridad.

ESPACIO PARA FOTOS

INICIO



FIN





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	FECHA	8/5/2026
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S00577071/26
ARME	408320795

INSPECTOR	Platolino Facundo
DNI	38.401.439

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Jacaranda mimosifolia	ALTURA (m)	8 - 10	UBICACIÓN	CALLE	Beruti		
	NOMBRE COMÚN	Jacarandá		D.A.P. (cm)		26 - 42	CHAPA	2338	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS			BAJAS		
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		X	TOCONES		
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN			CODOMINANTES		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X	
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA			
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO		
	LIMPIEZA		REFALDADO				
			TERCIADO				
			OTRO	X			

OBSERVACIONES

Los ejemplares mencionados presentan interferencia directa con la propiedad, evidenciada por el contacto de ramas con la estructura edilicia. Por lo tanto, se recomienda realizar una poda de despeje orientada a eliminar las ramas en conflicto, permitiendo restablecer una adecuada distancia con la edificación y mejorar las condiciones de seguridad.

ESPACIO PARA FOTOS

EX - INICIO - LA EX FIN LA





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	FECHA	11/5/2026
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S00582693/26
ARME	408321248

INSPECTOR	Frol Nicolas
DNI	36.066.020

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Ficus benjamina	ALTURA (m)	12	UBICACIÓN	CALLE	Alvear Av.		
	NOMBRE COMÚN	Ficus	D.A.P. (cm)	54		CHAPA	1976	REF	EX

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X		
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA				
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	X		
OBSERVACIONES	Se verifica ficus en buen estado con ramas que interfieren con ventanas y balcones. Se recomienda realizar poda de despeje de propiedad y balanceo.							

ESPACIO PARA FOTOS

INICIO



FIN



COMUNA	2	FECHA	11/5/2026
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S00521287/26 - S00633837/26
ARME	408321250

INSPECTOR	Ramirez Angel
DNI	95.674.416

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	<i>Ligustrum lucidum</i>	ALTURA (m)	6	UBICACIÓN	CALLE	Sanchez De Bustamante		
	NOMBRE COMÚN	Ligustro		D.A.P. (cm)	10	CHAPA	1910	REF	LA

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS	X
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO		X	REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO	X		
				OTRO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO

OBSERVACIONES	Durante la inspección técnica, se constató que el follaje del ejemplar obstruye la visibilidad de la señalización vial de "Ceda el paso". A fin de eliminar el riesgo de siniestros y garantizar la seguridad del tránsito, se prescribe una poda de despeje de ramas bajas e interferencias. La intervención tiene como objetivo liberar el cono de visibilidad de la señal, adecuando la arquitectura del árbol a los requisitos de seguridad vial.
---------------	---

ESPACIO PARA FOTOS

INICIO

FIN





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	FECHA	12/5/2026
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S00589302/26
ARME	408321559

INSPECTOR	Platolino Facundo
DNI	38.401.439

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Jacaranda mimosifolia	ALTURA (m)	13	UBICACIÓN	CALLE	Callao Av.		
	NOMBRE COMÚN	Jacarandá		D.A.P. (cm)		CHAPA	1565	REF	EX
RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS				
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES				
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES				

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X		
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA				
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO	X		

OBSERVACIONES

Se recomienda la poda de ejemplar de Jacarandá debido a que presenta ramas que interfieren con la propiedad, generando inconvenientes sobre la infraestructura existente. Asimismo, el árbol presenta ramas secas y deterioradas, con riesgo potencial de desprendimiento. Por lo expuesto, se considera necesaria la realización de poda de despeje y poda de limpieza, a fin de eliminar ramas secas, mejorar las condiciones de seguridad y evitar interferencias con la propiedad lindera.

ESPACIO PARA FOTOS

INICIO

FIN



COMUNA	2	FECHA	13/5/2026
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S00594195/26
ARME	408321837

INSPECTOR	Ramirez Angel
DNI	95.674.416

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	<i>Ficus benjamina</i>	ALTURA (m)	15	UBICACIÓN	CALLE	Gallo		
	NOMBRE COMÚN	Ficus		D.A.P. (cm)		55	CHAPA	1421	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO	X	TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO	X
					TRATAMIENTO FITOSANITARIO	

OBSERVACIONES

Tras la inspección técnica, se prescribe una intervención de poda de despeje de fachada al constatar que el ejemplar presenta follaje y ramas en contacto directo con la fachada del edificio contiguo. La tarea tiene como objetivo evitar daños mecánicos por fricción en la infraestructura y adecuar la arquitectura de la copa al entorno urbano. La ejecución se programa para el inicio del ciclo operativo (junio-julio), después de la veda.

ESPACIO PARA FOTOS

INICIO



FIN





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	FECHA	14/5/2026
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S00599280/26
ARME	408322400

INSPECTOR	Platolino Facundo
DNI	38.401.439

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	ALTURA (m)	10 - 11	UBICACIÓN	CALLE	Montevideo		
	NOMBRE COMÚN	Fresno americano		D.A.P. (cm)		CHAPA	1011 - 1019	REF	EX - EX

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS			BAJAS		
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		X	TOCONES		
	CAVIDADES, TUMORES O CÁNCEROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN			CODOMINANTES		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X		
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA				
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	X		

OBSERVACIONES	Al momento de la inspeccion se observo dos ejemplares presentando interferencia con la propiedad con lo cual se requiere poda de despeje.
---------------	---

ESPACIO PARA FOTOS

INICIO 1011 EX




FIN 1011 EX



INICIO 1019 EX



FIN 1019 EX



COMUNA	2	FECHA	15/5/2026
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S00602534/26
ARME	408322854

INSPECTOR	Frol Nicolas
DNI	36.066.020

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Ficus benjamina	ALTURA (m)	16	UBICACIÓN	CALLE	Azcuena		
	NOMBRE COMÚN	Ficus		D.A.P. (cm)		CHAPA	1057	REF	EX
RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS				
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES				
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES				

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			

OBSERVACIONES Al momento de inspección se verifican ramas contactando levemente con frente de edificio. Se recomienda realizar poda de despeje de propiedad y balanceo con el fin de eliminar interferencias.

ESPACIO PARA FOTOS

INICIO



FIN



COMUNA	2	FECHA	19/5/2026
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S00612870/26
ARME	408323457

INSPECTOR	Ramirez Angel
DNI	95.674.416

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Jacaranda mimosifolia	ALTURA (m)	9/8	UBICACIÓN	CALLE	Las Heras General Av.
	NOMBRE COMÚN	Jacarandá		D.A.P. (cm)		CHAPA	3086 REF Patio interno Esc.

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	X	EXCESIVAS		BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	X		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS			CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES
						X

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		X	ELIMINAR INTERFERENCIAS		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
	ADECUACIÓN AL SITIO							
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO	X		

OBSERVACIONES

Durante la inspección técnica, se observaron ejemplares arbóreos de porte esbelto. El primero de ellos contiguo a la pared presenta heridas mal compartimentadas y emisión de brotes epicórmicos. Rama de primer orden, en su transición a segundo orden orientada hacia la medianera, evidencia un sector con descortezamiento y coloración anormal compatible con un proceso de degradación de tejidos (pudrición). A fin de mitigar el riesgo de fractura y resguardar la integridad física de la comunidad educativa (docentes, alumnos y personal de la institución), se prescribe una poda de reducción de copa (bajada de altura) a nivel mínimo. Esta intervención selectiva busca estabilizar las cargas estructurales del ejemplar sin comprometer su vitalidad. Con respecto al segundo ejemplar, al lado del anterior jacarandá descrito, se encuentra igualmente esbelto, posee ramas secas en la mayoría de ápices terminales, una de las ramas primarias da indicios de historial de fallos por rama desgarrada con una compartimentación deficiente. Se prescribe una poda de reducción de copa (bajada de altura) a nivel mínimo.

ESPACIO PARA FOTOS

INICIO



FIN



INICIO



FIN





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	FECHA	19/5/2026
EMPRESA	SALVATORI		

INSPECTOR	Ramirez Angel
DNI	95.674.416

AVISO	
ARME	408323461

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Jacaranda mimosifolia	ALTURA (m)	8	UBICACIÓN	CALLE	Las Heras General Av.		
	NOMBRE COMÚN	Jacarandá	D.A.P. (cm)	30		CHAPA	3086	REF	Patio interno Esc.
RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		X	EXCESIVAS		BAJAS			
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		X	INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES			
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS			CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES			

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		X	ELIMINAR INTERFERENCIAS			
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA			
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO	X	

OBSERVACIONES

Durante la inspección técnica, se observó ejemplar de porte esbelto que presenta heridas mal compartimentadas y emisión de brotes epicórmicos. A fin de mitigar el riesgo de fractura y resguardar la integridad física de la comunidad educativa (docentes, alumnos y personal de la institución), se prescribe una poda de reducción de copa (bajada de altura) a nivel mínimo. Esta intervención selectiva busca estabilizar las cargas estructurales del ejemplar sin comprometer la vitalidad del mismo.

ESPACIO PARA FOTOS

INICIO



FIN



COMUNA	2	FECHA	21/5/2026
EMPRESA	SALVATORI		

INSPECTOR	Frol Nicolas
DNI	36.066.020

AVISO	S00622824/26
ARME	408324395

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Ficus benjamina	ALTURA (m)	11	UBICACIÓN	CALLE	Parana		
	NOMBRE COMÚN	Ficus	D.A.P. (cm)	40		CHAPA	1089	REF	EX

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	X
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X		
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA				
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO	X	OTRO	X		

OBSERVACIONES	Se verifica ejemplar desbalanceado y con brotes a baja altura. Se recomienda realizar poda de refaldado y balanceo para despejar interferencias y evitar roturas.
---------------	---

ESPACIO PARA FOTOS

INICIO



FIN



COMUNA	2	FECHA	26/5/2026
EMPRESA	SALVATORI		

INSPECTOR	Frol Nicolas
DNI	36.066.020

AVISO	S00631823/26
ARME	408325763

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Ficus benjamina	ALTURA (m)	10 / 10	UBICACIÓN	CALLE	Montevideo	
	NOMBRE COMÚN	Ficus		D.A.P. (cm)		CHAPA	1980	REF EX/LA
RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS			
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES			
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES			

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X	
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA			
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	X	
OBSERVACIONES	Se verifican dos ejemplares invadiendo balcones. Se recomienda realizar poda de despeje de propiedad.						

ESPACIO PARA FOTOS

INICIO 1980 EX



FIN 1980 EX



INICIO 1980 LA



FIN 1980 LA



COMUNA	2	FECHA	28/5/2026
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S00642184/26
ARME	408326676

INSPECTOR	Lopardo Matias
DNI	36.904.106

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pennsylvanica	ALTURA (m)	15	UBICACIÓN	CALLE	Azcuena		
	NOMBRE COMÚN	Fresno americano		D.A.P. (cm)		30	CHAPA	1152	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES			INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS			CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO	
	LIMPIEZA		REFALDADO			OTRO
					TRATAMIENTO FITOSANITARIO	

OBSERVACIONES	Al momento de la inspección se observa un ejemplar que presenta invasión a propiedad y obstaculizando maquinaria de obra. Se recomienda su intervención.
---------------	--

ESPACIO PARA FOTOS

INICIO



FIN



COMUNA	2	FECHA	28/5/2026
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S00642166/26
ARME	408326678

INSPECTOR	Lopardo Matias
DNI	36.904.106

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Ficus benjamina	ALTURA (m)	13	UBICACIÓN	CALLE	Santa Fe Av.		
	NOMBRE COMÚN	Ficus		D.A.P. (cm)		CHAPA	2311	REF	EX
RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS				
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES				
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES				

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X		
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA				
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	X		
OBSERVACIONES	Al momento de las inspección se observa un ejemplar que presenta invasión a propiedad y obstaculizando maquinaria de obra. Se recomienda su intervención.							

ESPACIO PARA FOTOS

INICIO



FIN





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	FECHA	28/5/2026
EMPRESA	SALVATORI		

INSPECTOR	Ramirez Angel
DNI	95.674.416

AVISO	
ARME	408326703

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	<i>Syagrus romanzoffiana</i>	ALTURA (m)	16	UBICACIÓN	CALLE	Juncal		
	NOMBRE COMÚN	Pindó	D.A.P. (cm)	30		CHAPA	2781	REF	Ex

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS			BAJAS		
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		X	TOCONES		
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN			CODOMINANTES		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X		
	ADECUACIÓN AL SITIO		X	REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA				
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	X		

OBSERVACIONES Palma con frondes de la corona apoyadas sobre edificio contiguo generando inconvenientes en frente de propiedad y en artefacto de aire acondicionado. Por tal motivo, se prescribe una poda con el fin de eliminar interferencias, una remoción total o parcial de dichos frondes.

ESPACIO PARA FOTOS

INICIO

FIN



COMUNA	2	FECHA	28/5/2026
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S00644444/26
ARME	408326705

INSPECTOR	Ramirez Angel
DNI	95.674.416

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	<i>Syagrus romanzoffiana</i>	ALTURA (m)	14 / 14	UBICACIÓN	CALLE	Juncal		
	NOMBRE COMÚN	Pindó		D.A.P. (cm)		CHAPA	2781	REF	LA2 / LA1
RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		BAJAS				
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES				
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES				

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS	X	
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TRATAMIENTO FITOSANITARIO
	LIMPIEZA		REFALDADO		
			TERCIADO		
			OTRO	X	

OBSERVACIONES Palmas con frondes de la corona apoyadas sobre edificio contiguo generando inconvenientes en mallas de vecinos (as). Por tal motivo, se prescribe una poda con el fin de eliminar interferencias, una remoción total o parcial de dichos frondes.

ESPACIO PARA FOTOS

INICIO 2781 LA1



FIN 2781 LA1



INICIO 2781 LA2




FIN 2781 LA2



COMUNA	2	FECHA	4/6/2026
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S00667921/26
ARME	408332029

INSPECTOR	Lopardo Matias
DNI	36.904.106

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Fraxinus pennsylvanica	ALTURA (m)	5	UBICACIÓN	CALLE	Cabrera, Jose A.		
	NOMBRE COMÚN	Fresno Americano		D.A.P. (cm)		8	CHAPA	3484	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS		X	BAJAS		X
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		X	TOCONES		
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN			CODOMINANTES		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN	X	ACLAREO		TERCIADO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	
			TRATAMIENTO FITOSANITARIO			

OBSERVACIONES

Al momento de la inspección se observa un fresno joven en etapa de formación, implantado en un sitio de importante circulación, frente al acceso de una institución educativa. La arquitectura de copa presenta ramas laterales desarrolladas hacia la calzada y sectores próximos a la infraestructura existente, particularmente en relación con el mástil emplazado sobre la línea municipal. Asimismo, se verifica la presencia de ramas de escaso diámetro que avanzan sobre el espacio de circulación vehicular, quedando expuestas a posibles daños mecánicos por el paso frecuente de micros escolares y otros vehículos de gran porte. De mantenerse esta situación, podrían generarse desgarramientos, heridas por rotura y defectos estructurales que comprometerían el correcto desarrollo futuro del ejemplar.

En función de lo expuesto, se considera necesaria la realización de una poda de formación, orientada a la selección y conducción de la estructura principal de la copa, eliminando ramas con interferencias actuales o potenciales sobre el mástil y despejando los sectores expuestos al tránsito vehicular. La intervención permitirá establecer una arquitectura más adecuada para el entorno urbano, favoreciendo el desarrollo de una estructura estable y equilibrada, minimizando futuras interferencias con la infraestructura existente y reduciendo el riesgo de daños por rotura de ramas.

ESPACIO PARA FOTOS

INICIO



FIN





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	FECHA	17/6/2026
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	11092809
ARME	408336920

INSPECTOR	Ramirez Angel
DNI	95.674.416

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Platanus x acerifolia	ALTURA (m)	14	UBICACIÓN	CALLE	Pueyrredon Av.		
	NOMBRE COMÚN	Plátano		D.A.P. (cm)		50	CHAPA	2409	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS			BAJAS		
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		X	TOCONES		
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS	X	CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN			CODOMINANTES		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO		REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		TERCIADO		
	LIMPIEZA		OTRO		X
			TRATAMIENTO FITOSANITARIO		

OBSERVACIONES

Durante la inspección técnica, se constató que el ejemplar presenta ramificaciones que obstruyen de forma directa el semáforo, interfiriendo negativamente con la visibilidad de las señales de tránsito. Con el fin de neutralizar el riesgo de siniestros y garantizar las condiciones óptimas de seguridad vial en la zona, se prescribe una intervención de poda de despeje de señalética de forma prioritaria.

ESPACIO PARA FOTOS

INICIO



FIN



COMUNA	2	FECHA	
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	
ARME	408338739

INSPECTOR	Lopardo Matias
DNI	36.904.106

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	ALTURA (m)	14	UBICACIÓN	CALLE	Gallo		
	NOMBRE COMÚN	Fresno Americano		D.A.P. (cm)		CHAPA	1475	REF	EX

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS	X	BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES					TOCONES
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS			X		CODOMINANTES

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO			ELIMINAR INTERFERENCIAS		
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		X
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	X
					TRATAMIENTO FITOSANITARIO	

OBSERVACIONES

Al momento de la inspección se observa que el ejemplar presenta un desarrollo de copa marcadamente orientado hacia la calle, con una distribución asimétrica de ramas y una concentración de peso en el sector externo, generando un desbalance respecto del eje del fuste. Durante la inspección también se observó la presencia de una cavidad en el fuste, defecto que implica una pérdida de sección resistente y una disminución de la capacidad estructural del ejemplar. La combinación entre dicha cavidad y la sobrecarga lateral de la copa, incrementa el riesgo de falla mecánica, particularmente ante eventos climáticos, pudiendo derivar en fracturas de ramas de gran porte o en el agravamiento del defecto estructural existente.

En función de lo expuesto, se considera necesaria la realización de una poda de reducción y reequilibrado de copa, orientada a disminuir el peso y la longitud de las ramas más desarrolladas hacia la calle, corrigiendo el desbalance actual y reduciendo la posibilidad de falla del fuste. La intervención permitirá mejorar la estabilidad general del ejemplar, disminuir el riesgo de falla y favorecer una relación más adecuada entre la estructura aérea y la capacidad de sostén del tronco.

ESPACIO PARA FOTOS

INICIO



FIN





Planilla de Inspección de árboles - PODAS PUNTUALES

COMUNA	2	FECHA	30/6/2026
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	S00753880/26
ARME	408342925

INSPECTOR	Platolino Facundo
DNI	38.401.439

FIRMA	
-------	--

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	Jacaranda mimosifolia	ALTURA (m)	15	UBICACIÓN	CALLE	Callao Av.		
	NOMBRE COMÚN	Jacarandá		D.A.P. (cm)		45	CHAPA	1861	REF

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS		EXCESIVAS			BAJAS		
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES	X	INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		X	TOCONES		
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN			CODOMINANTES		

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		X	ELIMINAR INTERFERENCIAS		X
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO	
	LIMPIEZA	X	REFALDADO		OTRO	
			TRATAMIENTO FITOSANITARIO			

OBSERVACIONES

Al momento de la inspección se observó un ejemplar adulto de jacarandá que presenta ramas secas en su copa. Por lo tanto, corresponde realizar una poda de limpieza, con el fin de eliminar el material seco y mejorar las condiciones sanitarias y de seguridad del ejemplar.

ESPACIO PARA FOTOS

INICIO



FIN



COMUNA	2	FECHA	30/6/2026
EMPRESA	SALVATORI		

AVISO	
ARME	408342930

INSPECTOR	Platolino Facundo
DNI	38.401.439

FIRMA	
-------	---

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL - DIAGNÓSTICO (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

ESPECIE	NOMBRE CIENTÍFICO	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	ALTURA (m)	7	UBICACIÓN	CALLE	Callao Av.		
	NOMBRE COMÚN	Jacarandá		D.A.P. (cm)	15	CHAPA	857	REF	EX

RAMAS	QUEBRADIZAS / FISURADAS	X	EXCESIVAS		BAJAS	
	SECAS / SECAS EN LOS ÁPICES		INVASIÓN DE ESPACIO AÉREO		TOCONES	
	CAVIDADES, TUMORES O CANCROS		CON MAL ÁNGULO DE INSERCIÓN		CODOMINANTES	

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)

OBJETIVOS DE LA PODA	REDUCCIÓN DE RIESGO		X	ELIMINAR INTERFERENCIAS		
	ADECUACIÓN AL SITIO			REGULACIÓN DE LA ESTRUCTURA		X
TIPOS DE PODA	FORMACIÓN		ACLAREO		TERCIADO	
	LIMPIEZA		REFALDADO		OTRO	X
					TRATAMIENTO FITOSANITARIO	

OBSERVACIONES	Al momento de la inspección se observó un ejemplar de jacarandá que presenta una rama desgarrada como consecuencia de un impacto vehicular, evidenciándose una rotura que requiere intervención. Por lo tanto, corresponde realizar una poda correctiva a fin de sanear el desgarró, efectuar un corte adecuado y reducir el riesgo de futuras fallas.
---------------	--

ESPACIO PARA FOTOS

INICIO



FIN

