



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: RS-2026-34202645-GCABA-COMUNA7

Buenos Aires, Martes 28 de Julio de 2026

Referencia: Extracciones (Mt Miica)

VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N° 1777 El Decreto N° 166/GCABA/2013 y Decreto 55/GCABA/2014, el expediente EX 2026-01537471-GCABA-COMUNA7 y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme surge del artículo 10 Inc. a) de la ley 1777, concordante con lo establecido por el art. 128 de la citada Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, Las Comunas tienen competencias exclusivas en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que, con fecha 7 de mayo de 2013, se sancionó el decreto N°166/GCABA/2013, por medio del cual se transfirió a las comunas de la CABA, las misiones, funciones y responsabilidades primarias establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la constitución de la CABA y por la ley N°1777;

Que, la ley 3263 de arbolado público urbano, prevé en su artículo 15, que la autoridad de aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que, conforme surge de la delegación efectuada por el Decreto N° 166/GCABA/2013, corresponde a las comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que, de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco o, por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o, para garantizar la seguridad de las personas o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, surge de los informes de inspección, oportunamente realizados, obrantes en este expediente en el orden 46, según IF-2026-34147727-GCABA-COMUNA7, que todos los ejemplares inspeccionados, requieren de una extracción urgente, dándole a la misma, prioridad ALTA;

Que, recurriendo a la Ley de Arbolado Urbano N° 3263 incisos a), b) y c), resulta conveniente su extracción con urgencia, quedando exceptuados de la colocación de un cartel junto a cada ejemplar por el plazo de 10 días, tal como expresa el último párrafo del artículo 15 de la citada Ley;

Que, la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7° los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;

Que, atento a las normativas mencionadas, la Comuna 7 comenzó a ejecutar las políticas de arbolado público, cuya tarea se encomendó a la empresa tercerizada MIICA SA (CUIT Nro 30-60812520-1), según lo establecido en los Pliegos de Licitación Pública N° 230-1151-LPU23, RS-2023-36359994-GCABA-SECACGC;

Que, de acuerdo a lo que surge de los informes de inspección citados, corresponde efectuar la extracción de los ejemplares cuyas inspecciones obran en el orden 46 del presente expediente, en un todo de acuerdo a la normativa vigente;

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 1777 y el Decreto N° 166/13,

LA PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 7

RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorízase a la realización de las extracciones de los ejemplares inspeccionados según Anexo I IF-2026-34147727-GCABA-COMUNA7 obrante en orden 46 del expediente citado en el visto, ubicados en las siguientes direcciones:

Membrillar	338
Salas	467
Santander	888
De las Ciencias	945
Artigas Gral. José E.	1036
De Las Garantías	1125
Zelarrayán	1208
Del Barco Centenera	1650
Albarracín	1795
Recuero	2080 LA
Bacacay	2471

Artículo 2°.- Encomiéndase a la empresa MIICA S.A. CUIT 30-60812520-1, la realización de tareas de extracción de los ejemplares individualizados en el artículo anterior.

Artículo 3°.- Regístrese, cumplido archívese.

Digitally signed by IARA NAHIR SURT
Date: 2026.07.28 12:59:33 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

IARA NAHIR SURT
Presidente Junta Comunal
JUNTA COMUNAL 7
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.07.28 12:59:34 -03:00

Aviso

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica **no identificado**

Calle **membrillar** N° **338** ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) **3** DAP (cm) **3** Inclinação: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal media alto

Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones

☐ Excesivas / Cruzadas

☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas

☐ Secas / Secas en las puntas

☐ Bajas

☐ Codominancias

☐ Con cavidades / Tumores / Cancros

☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal

☐ Defoliación Total

☐ Con signos de insectos

☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- ☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- ☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

OBSERVACIONES **ejemplar para reposicion por otro en al posicion**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

INSPECTOR/VERIFICADOR

Nicolas Muller

Nombre y Apellido



Firma

37607051

ISNT



Membrillar 338



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 10/02/2026

Aviso S00171066/26

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Duraznero

Calle Salas N° 467 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 5 DAP (cm) 20 Inclinación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades

basal media alto

Pequeñas			
Grandes			

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas

☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS ☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

- ☐ Reducción Riesgo
- ☐ Eliminar interferencias
- ☐ Adecuación al sitio
- ☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

- ☐ Formación
- ☐ Limpieza
- ☐ Aclareo
- ☐ Refaldado
- ☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

OBSERVACIONES Ejemplar muerto en pie para extraccion , y dejar el fresno en pie en la misma plantera

INSPECTOR/VERIFICADOR

Nicolas Muller

Nombre y Apellido

Firma

37607051

DNI



Salas 467

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 12 / 12 / 25
 Aviso: 501360580 / 25
 ARME: 501360580 / 25

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Calle: SANTANDER Especie botánica: A-001
 N°/Ref.: 888 Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☒

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 6 D.A.P. (cm): 15 Inclinação: Si ☒ NO ☐ Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
 Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Cavidades:

Tamaño / Parte	Basal	Medio	Alto
Pequeñas			
Grandes			

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

Descortezamiento: ☒
 Fructificaciones fúngicas: ☐
 Codominancias: ☐
 Chorreados: ☐

RAÍCES

Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: Si ☒ NO ☐

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
 Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: ☒ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA

Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

☐

E: TRASPLANTE

☐

F: EXTRACCIÓN

☒

OBSERVACIONES

Ejecutar el trabajo. Descortezado
 Se recomienda la extracción
 inmediata.

INSPECTOR DE ARBOLADO

CAACOMNF

Nombre y apellido

32345084

D.N.I.

[Firma]

Firma



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 23/6/2026

Aviso Oficio

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Fraxinus sp. (Fresno)

Calle DE LAS CIENCIAS

Nº 945

☐ Árbol Seco

☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 10

DAP (cm) 40

Inclinación: ☒ SI / ☐ NO

☐ Mayor a 40°

☐ Menor a 40°

Orientación de la inclinación

☐ Hacia la calle

☐ Hacia la propiedad

☐ Hacia el largo de la vereda

☐ Descopado

☐ Descopado y brotado

☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades		
basal	media	alto

Pequeñas		Si
Grandes	Si	Si

☐ Fructificaciones fúngicas

☐ Codominancias

☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

☐ Expuesta

☐ Levanta vereda m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad:

☐ SI

☒ NO

RAMAS

☐ Tocones

☐ Excesivas / Cruzadas

☐ Con mal ángulo de inserción

☐ Quebradas / Fisuradas

☐ Secas / Secas en las puntas

☐ Bajas

☐ Codominancias

☐ Con cavidades / Tumores / Cancros

☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal

☐ Defoliación Total

☐ Con signos de insectos

☐ Con manchas foliares

☐ Defoliación Parcial

Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

B: TIPOS DE PODA

☒ Reducción Riesgo

☐ Formación

☐ Balanceo

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Eliminar interferencias

☐ Limpieza

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ Superficial

☐ Adecuación al sitio

☐ Aclareo

☐ E: TRASPLANTE

☐ Profunda

☐ Regulación de estructura

☐ Refaldado

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

☐ Terciado

OBSERVACIONES

Ejemplar inspeccionado en poda lineal.

Presenta cavidades en su fuste, con pudrición avanzada que afecta el duramen

Al intentar realizar la poda a trepa se encontró grieta debajo del ángulo de inserción de la rama primaria (codominante de otra que se quebró hace tiempo). Movimiento al ejercer presión. Alto riesgo de falla.

Se solicita su extracción. Realizar con hidrogrua.

Alta prioridad.

Dejar la plantera en condiciones para plantar un nuevo ejemplar vital.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Daniela Insaurralde



33.824.337

Nombre y Apellido

Firma

DNI



Fecha: 3-11-2025

Aviso: 0700

ARME:

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Bauhinia forficata

Calle: ARTIGAS N° Ref.: 1036 Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☒

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 6 D.A.P. (cm): 14 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Cavidades:

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			X
Grandes	X		

Descortezamiento: ☐Fructificaciones fúngicas: ☐Codominancias: ☒Chorreados: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): Espesor de la pared remanente (cm):

RAÍCES

Expuestas: ☐

Levanta vereda (m²):

Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: ☐Excesivas / Cruzadas: ☐Bajas: ☐Secas / Secas en los ápices: ☒Invasión de espacio aéreo: ☐Tocones: ☐Con cavidades, tumores o cánceros: ☐Con mal ángulo de inserción: ☐Codominantes: ☐

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL

Coloración anormal: ☐Con manchas foliares: ☐Síntomas de enfermedades: ☐Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: ☒Eliminar interferencias: ☐Adecuación al sitio: ☐Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA

Formación: ☐Limpieza: ☐Aclareo: ☐Refaldado: ☐Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: ☐Profundo: ☐D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐E: TRASPLANTE ☐F: EXTRACCIÓN ☒

OBSERVACIONES

EJEMPLAR DESVITALIZADO, CON CAVIDAD EN REGIÓN BASAL QUE PRESENTA PUDRICIÓN AVANZADA AFECTANDO EL TRONCO.

DE LOS DETECTOS QUE PRESENTA Y SU ALTO RIESGO DE FALLA SE RECOMIENDA SU EXTRACCIÓN.

DETAL LA PLANTERA EN CONDICIONES PARA LA PLANTACIÓN DE UN NUEVO EJEMPLAR SEÑAL EL PLAZO MÁXIMO.

PROPIEDAD: INDICADA

INSPECTOR DE ARBOLADO

D. INSAURRALDE

Nombre y apellido

39824334

D.N.I.

Firma



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 9-6-2026

Aviso: ORIO

Arme: _____

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Lagerstroemia indica (CRESCEN)
Calle DE LAS GACANTAS N° 1125 ☐ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 6 DAP (cm) 20 Inclinación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades		
	basal	media	alto
Pequeñas			
Grandes		x	x

☐ Fructificaciones fúngicas ☒ Codominancias ☐ Chorreados
Cavidad longitudinal en el fuste (m) 1,2
Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ

☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cancros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades: _____

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial

☐ Profunda

OBSERVACIONES

EXEMPLAR CON CAVIDAD LONGITUDINAL DESDE LA REGIÓN BASAL A UNA DE LAS RAMAS PRIMARIAS.
RODIZÓN AVANZADA QUE AFECTA EL DURAMÉN, MADERA DESMENUZABLE.

POR LOS DEFECTOS Y SIN POSIBILIDAD DE RECUPERACIÓN SE RECOMIENDA SU EXTRACCIÓN.
DEJAR LA PLANTERA EN CONDICIONES PARA SU REPOSICIÓN.

Prioridad BAJA

INSPECTOR/VERIFICADOR

D. INSABERBALDE

Nombre y Apellido

[Firma]

Firma

33824337

ONI



 G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES	
AVISO: S00722688/26		INSPECCION N° _____	
ARME: 		FECHA DE RELEVAMIENTO: 23/06/2026	
UBICACION DEL ARBOL			
CALLE: ZELARRAYAN	N° 1208		
ESPECIE BOTANICA Fraxinus pennsylvanica			
ARBOL SECO X		ARBOL SEMISECO 	
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL			
ALTURA APROX (m) 7		INCLINACION: SI NO Mayor a 45° Menor a 45° 	
DAP (cm) 30		ORIENTACION DE LA INCLINACION: Hacia la calle Hacia la propiedad Hacia el largo de la vereda 	
COPA DESBALANCEADA 		DESCOPADO 	
DESCOPADO Y BROTADO 		FRUCTIFICACIONES FUNGICAS 	
FUSTE	DESCORTEZAMIENTO X	CODOMINANCIAS 	
	Cavidades		CHORREADOS
	basal 	media 	CAVIDAD LONGITUDINAL EN EL FUSTE (m)
	pequeñas 	grandes 	ESPESOR DE PARED REMANENTE (cm)
RAIZ	Expuesta 	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO X	
	Levanta vereda: m2 		
RAMAS	Quebradas/ Fisuradas 	Codominancias 	
	Secas/ Secas en las puntas 	Con mal ángulo de inserción 	
	Con cavidades/ Tumores o Cánceros 	Tocones 	
	Bajas 	Que invaden espacio aéreo 	
HOJAS	Excesivas/ Cruzadas 		
	De coloración anormal 	Síntomas de enfermedades 	
	Con manchas foliares 	Defoliación total parcial X	
Con signos de insectos 			
Recomendaciones del inspector:			
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estética 			
B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo 			
C: Extracción X D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces 			
SUPERFICIAL PROFUNDA 			
Observaciones:			
Ejemplar adulto en estado de deterioro irreversible. Fuste con grietas, con pérdida de corteza.			
Ramas secas, descortezadas y con presencia de badisiomas.			
Ante el riesgo de colapso del ejemplar o algunas de sus partes se solicita su extracción prioridad			
alta (Ley 3263 art 15 inc a y d) y su reemplazo con otro ejemplar de acuerdo a planificación.			
En el pedido también se hace referencia al ejemplar en 1218, para el cual se confecciona aparte un informe			
para su monitoreo (desestimar su extracción)			
Datos del Inspector/Verificador			
LUCAS PEREZ		Firmado digitalmente por Lucas Alberto Perez	
Nombre y Apellido		Firma	
		31026617	
		FM ó DNI	



Planilla de Inspección de Árboles

Fecha de relevamiento 20/03/25

Aviso: Oficio

Arme

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica Melia Azedarach (Paraíso)
Calle DEL BARCO CENTENERA N° 1650 ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 8 DAP (cm) 35 Inclinación: ☒ SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☒ Copa desbalanceada

FUSTE

	Descortezamiento: Cavidades		
	basal	medio	alto
Pequeñas			
Grandes			SI

☐ Fructificaciones fúngicas ☒ Codominancias ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)
Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ ☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☒ Tocones ☒ Excesivas / Cruzadas ☒ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☒ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajas
☐ Codominancias ☒ Con cavidades / Tumores / Cáncros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☒ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades:

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☒ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terclado

☐ Balanceo
☒ C: EXTRACCIÓN
☐ E: TRASPLANTE
☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES

Ejemplar completamente seco. Se observan cavidades grandes en fuste y ramas principales.
Se solicita su extracción.
No se recomienda plantar en dicha plantera ya que debajo se observa un caño pluvial.
Prioridad ALTA

INSPECTOR/VERIFICADOR

Daniela Insaurrealde

Nombre y Apellido



Firma


33.824.337

DNI



 G.C.B.A.		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES											
AVISO: OFICIO 		INSPECCION N° 											
ARME 		FECHA DE RELEVAMIENTO: 02/06/2026											
UBICACIÓN DEL ARBOL													
CALLE	ALBARRACIN 		N° 1795										
ESPECIE BOTANICA Morus sp. (Morera)													
ARBOL SECO 		ARBOL SEMISECO 											
PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL													
ALTURA APROX (m) 7		INCLINACION: SI NO Mayor a 45° Menor a 45° 											
DAP (cm) 40		ORIENTACION DE LA INCLINACION <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Hacia la calle</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td>Hacia la propiedad</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td>Hacia el largo de la vereda</td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> </table>		Hacia la calle		Hacia la propiedad		Hacia el largo de la vereda					
Hacia la calle													
Hacia la propiedad													
Hacia el largo de la vereda													
COPA DESBALANCEADA 		DESCOPADO 											
DESCORTEZAMIENTO 		DESCOPADO Y BROTADO 											
FUSTE	Cavitades <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">basal</td> <td style="width: 50%;">media</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">pequeñas </td> <td style="text-align: center;">grandes </td> </tr> </table>		basal	media	pequeñas 	grandes 	FRUCTIFICACIONES FUNGICAS 						
	basal	media											
	pequeñas 	grandes 											
	CODOMINANCIAS 		CHORREADOS 										
Cuidad longitudinal en el fuste (m) 		Espesor de pared remanente (cm) 											
RAIZ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Expuesta</td> <td style="width: 50%;">Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO </td> </tr> <tr> <td>Levanta vereda: m2 </td> <td></td> </tr> </table>		Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO 	Levanta vereda: m2 		CODOMINANCIAS 							
Expuesta	Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI NO 												
Levanta vereda: m2 													
RAMAS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Quebradas/ Fisuradas</td> <td style="width: 50%;">Con mal ángulo de inserción </td> </tr> <tr> <td>Secas/ Secas en las puntas</td> <td>Con mal ángulo de inserción </td> </tr> <tr> <td>Con cavidades/ Tumores o Cancros</td> <td>Con mal ángulo de inserción </td> </tr> <tr> <td>Bajas</td> <td>Con mal ángulo de inserción </td> </tr> <tr> <td>Excesivas/ Cruzadas</td> <td>Con mal ángulo de inserción </td> </tr> </table>		Quebradas/ Fisuradas	Con mal ángulo de inserción 	Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción 	Con cavidades/ Tumores o Cancros	Con mal ángulo de inserción 	Bajas	Con mal ángulo de inserción 	Excesivas/ Cruzadas	Con mal ángulo de inserción 	TOCONES 	
Quebradas/ Fisuradas	Con mal ángulo de inserción 												
Secas/ Secas en las puntas	Con mal ángulo de inserción 												
Con cavidades/ Tumores o Cancros	Con mal ángulo de inserción 												
Bajas	Con mal ángulo de inserción 												
Excesivas/ Cruzadas	Con mal ángulo de inserción 												
HOJAS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">De coloración anormal</td> <td style="width: 50%;">Síntomas de enfermedades </td> </tr> <tr> <td>Con manchas foliares</td> <td>Defoliación total parcial </td> </tr> <tr> <td>Con signos de insectos</td> <td></td> </tr> </table>		De coloración anormal	Síntomas de enfermedades 	Con manchas foliares	Defoliación total parcial 	Con signos de insectos		SUPERFICIAL PROFUNDA 					
De coloración anormal	Síntomas de enfermedades 												
Con manchas foliares	Defoliación total parcial 												
Con signos de insectos													
Recomendaciones del inspector:													
A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo Eliminar interferencias Reducir sombra resistencia al viento mejorar la estetica 													
B: Tipos de poda: Formación Limpieza Aclareo Refaldado Reducción de copa Terciado Balanceo 													
C: Extracción D: Tratamiento sanitario E: Trasplante F: Corte de raíces 													
Observaciones:													
Al momento de la inspeccion se observa ejemplar adulto, con múltiples fallas estructurales y sanitarias que comprometen irreversiblemente la vida del ejemplar y la seguridad pública: En la base del tronco (cuello), se observa una cavidad significativa y signos de desprendimiento de corteza. Fuste bifurcado a mediana altura: un eje presenta cavidad en su base y otra a mediana altura, con pudricion de madera a la vista. En tanto que el otro presenta tambien cancro a mediana altura, en similar condiciones sanitarias. Debido a que las oquedades existentes reducen drasticamente la estabilidad estructural del ejemplar se sugiere su extraccion prioridad media.													
Datos del Inspector/Verificador													
LUCAS PEREZ 		Firmado digitalmente por Lucas Alberto Perez											
Nombre y Apellido		Firma											
31026617		FM ó DNI											

Albarracin 1795 para
extracción





Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: 50.1199332/25

Arme: _____

Fecha de relevamiento 29/12/25

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica EUCALYPTUS
Calle RECREO N° 2580 LA ☒ Árbol Seco ☐ Árbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) 11 DAP (cm) 39 Inclínación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☐ Descapado ☐ Descapado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descortezamiento: Cavidades ☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominancias ☐ Chorreados
Total media alto
Pequeñas Caudex longitudinal en el fuste (m) _____
Grandes Espesor de pared remanente (cm) _____

RAIZ

☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Toclones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bajos
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cánceros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☒ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Tercado

C: EXTRACCIÓN

☐ Balanceo
☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES: ÁRBOL SECO. Se solicita descope y extracción
A LA ALLEVADO
PRIORIDAD: RIESGO ELEVADO

INSPECTOR/VERIFICADOR

YONS
obispo





Planilla de Inspección de Árboles

Aviso: 500758655/26

Fecha de relevamiento: 02/06/26

Arbol

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: PINO
Calle: BACACAY N° 2471 ☐ Arbol Seco ☐ Arbol Semi Seco

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura aprox. (m) - DAP (cm) 7 Inclinación: SI / NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación de la inclinación ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia el largo de la vereda
☒ Descapado ☐ Descapado y brotado ☐ Copa desbalanceada

FUSTE

Descartamiento: Cerdas
basal media alto

Pequeñas
Grandes

☐ Fructificaciones fúngicas ☐ Codominadas ☐ Chorreados

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

☐ Expuesta ☐ Levanta vereda m2 Provoca fisuras en el frente de la propiedad: ☐ SI ☐ NO

RAMAS

☐ Tocones ☐ Excesivas / Cruzadas ☐ Con mal ángulo de inserción
☐ Quebradas / Fisuradas ☐ Secas / Secas en las puntas ☐ Bejas
☐ Codominancias ☐ Con cavidades / Tumores / Cánceros ☐ Que invaden espacio aéreo

HOJAS

☐ De coloración anormal ☐ Defoliación Total ☐ Con signos de insectos ☐ Con manchas foliares
☐ Defoliación Parcial Síntomas de enfermedades

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

☐ Reducción Riesgo
☐ Eliminar interferencias
☐ Adecuación al sitio
☐ Regulación de estructura

B: TIPOS DE PODA

☐ Formación
☐ Limpieza
☐ Aclareo
☐ Refaldado
☐ Terciado

☐ Balanceo

☒ C: EXTRACCIÓN

☐ E: TRASPLANTE

☐ D: TRATAMIENTO SANITARIO

F: CORTE DE RAÍCES

☐ Superficial
☐ Profunda

OBSERVACIONES Se observa una palmera descapada y seca. Al
putar la yema apical, es imposible que la misma se recupere.
Se sugiere extraer el ejemplar y reemplazarlo por otra
especie siguiendo las recomendaciones del PLAN MAESTRO.

INSPECTOR/VERIFICADOR

Lucas [Firma]
Nombre y Apellido

[Firma]
Firma

38329172
DNI

