



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Resolución Presidencia Junta Comuna

Número: RS-2026-41612358-GCABA-COMUNA8

Buenos Aires, Martes 15 de Septiembre de 2026

Referencia: RESOLUCION DE CONVALIDACION JULIO 2026

VISTO: La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263/2009 Arbolado Público Urbano y N° 1777/2005 Ley Orgánica de Comunas, el Decreto N.º 166/GCABA/2013 y su modificatorio, La Resolución N° RS-2026-30049145-GCABA-COMUNA8, el informe N° IF-2026-41606992-GCABA-COMUNA8, vinculado a la presente como archivo de trabajo, la Licitación Pública N° 230-1151-LPU23, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley N° 1777, concordante con lo establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor jerarquía, según normativa vigente;

Que, con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto N° 166/2013 por medio del cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley N° 1777;

Que, la Ley N° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes supuestos;

Que, conforme la delegación efectuada por el Decreto N° 166/2013 corresponde a las Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3263, a excepción de los casos previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;

Que, de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;

Que, asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no mediaran situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente;

Que, la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso de plantación y/o reposición

de arbolado público urbano;

Que, el artículo 28 e incisos concordantes del art. 27 de la ley N° 1777, ponen en cabeza del Presidente de la Junta Comunal funciones de administración general;

Que, mediante la Resolución N° RS-2026-30049145-GCABA-COMUNA8, se encomendó la ejecución de extracciones de ejemplares arbóreos ubicados en José Barros Pazos 6676, Bergantín Gral. Belgrano 5934 FL LD2, Bergantín Gral. Belgrano 5935 FL LD2, Cañada de Gómez 4478, Corrales 2240, Corrales 2484 FRENTE, Ana Díaz 5651 FRENTE LA2, Ana Díaz 5651 FRENTE LD2, Ana Díaz 5651 FRENTE LD1, Ana Díaz 5769 FL LD3, Fonrouge 2946, Fragata 25 de Mayo 5938 LD2, Fragata 25 de Mayo 6095 LA1, Gral. Fructuoso Rivera 3092 LA, Tabaré 6207;

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL

DE LA COMUNA N° 8

RESUELVE

Artículo 1°. – Convalídase las intervenciones correspondientes a extracciones, llevadas a cabo en los ejemplares arbóreos ubicados en José Barros Pazos 6676, Bergantín Gral. Belgrano 5934 FL LD2, Bergantín Gral. Belgrano 5935 FL LD2, Cañada de Gómez 4478, Corrales 2240, Corrales 2484 FRENTE, Ana Díaz 5651 FRENTE LA2, Ana Díaz 5651 FRENTE LD2, Ana Díaz 5651 FRENTE LD1, Ana Díaz 5769 FL LD3, Fonrouge 2946, Fragata 25 de Mayo 5938 LD2, Fragata 25 de Mayo 6095 LA1, Gral. Fructuoso Rivera 3092 LA, Tabaré 6207, en el mes de **JULIO del 2026**, a la Empresa MIICA S.A. CUIT N° 30-60812520-1 conforme a las planillas de Inspección presentadas en Anexo de la presente y que a todos sus efectos, forman parte de esta Resolución.

Artículo 2°. - Cumplidas las extracciones dispuestas en el artículo precedente, se deberán plantar nuevos ejemplares en los lugares ocupados por los extraídos, de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la Ley N° 3263.

Artículo 3°. - Comuníquese a la Junta Comunal. Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese. Cumplido, archívese.

Digitally signed by Lautaro Miguel EVINER
Date: 2026.09.15 14:16:43 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Lautaro Miguel Eviner
Presidente Junta Comunal
JUNTA COMUNAL 8
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.09.15 14:16:58 -03:00

BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 11, 06, 2026
Aviso: Oficio
ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Acer negundo
Calle: BARRIOS PAZOS N°/Ref.: 6676 Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☒

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
Altura (m): 9 D.A.P. (cm): 45 Inclinação: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: ☐ Descortezamiento: ☐
☐ Fructificaciones fungicas: ☐
☐ Codominancias: ☐
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____ Chorreados: ☐

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☒ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
Secas / Secas en los ápices: ☒ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☒
Con cavidades, tumores o cánceros: ☒ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☒

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES
Ejemplar de regulación de copa.
Proceso vulnerable
Corresponde extracción
P. Alta

INSPECTOR DE ARBOLADO
G. Huetz, M. M. 33485827 G. Huetz
Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: J. BARROS PAZOS 6676.

Informe N° 088



IF-2026-41606992-GCABA-COMUNA8

BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 3 / 6 / 2026
Aviso: af-00
ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Ailanthus
Calle: BERGANTIN GRAL. BELGRANO N°/Ref.: 5934 FL 122 Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☒

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
Altura (m): 15 D.A.P. (cm): 70 Inclinação: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			☒
Grandes	☒		

Descortezamiento: ☒ Fructificaciones fúngicas: ☐
Codominancias: ☐ Chorreados: ☐
Cavidades: _____ Cuidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
Secas / Secas en los ápices: ☒ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
Con cavidades, tumores o canchros: ☒ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐
B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES
Árbol semiseco. Con cavidad en la base del fuste.
En la base de la copa se observa descortezamiento y cavidades
pequeñas. Se observa también medusa en descortezamiento.
Ramas secas y regresión de copa.
Pr. AHG.

INSPECTOR DE ARBOLADO
E. VILLAFRUE 36905200 E. Villafra
Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: BERGANTIN GRAL. BELGRANO 5934 FL LD2.

Informe N° 089



IF-2026-41606992-GCABA-COMUNA8

BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 3 / 6 / 2026
 Aviso: _____
 ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Robinia
 Calle: SERVENTIN GRAL. BELGRINO N°/Ref.: 595 102 Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☒

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura (m): 8 D.A.P. (cm): 30 Inclinação: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
 Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			☒

Descortezamiento: ☐
 Fructificaciones fúngicas: ☐
 Codominancias: ☐
 Chorreados: ☐
 Cavitades: _____ Cuidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☒ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocoques: ☐
 Con cavidades, tumores o canchros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☒ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES
Robinia semisecca
Tiene grandes cavidades en la base de la copa, al donde salen ramos ppales.
Principio de descortezamiento longitudinal en el fuste.
Pr. baja

INSPECTOR DE ARBOLADO

C. VILLAFRUE 36905700 Cynthia Luján
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: BERGANTIN GRAL. BELGRANO 5935 FL LD2.

Informe N° 090



IF-2026-41606992-GCABA-COMUNA8

BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 29 / 5 / 2026
 Aviso: Suma 2-237/26
 ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL
 Especie botánica: A. negundo
 Calle: CANADA de GOMEZ N°/Ref.: 4478 Árbol seco: ☒ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura (m): 7 D.A.P. (cm): 60 Inclinação: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
 Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			☒

Descortezamiento: ☒ Fructificaciones fúngicas: ☐
 Codominancias: ☐ Chorreados: ☐
 Cuidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☒ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☒
 Con cavidades, tumores o canchros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES

Árbol seco - proceso irreversible

Pr. alta

INSPECTOR DE ARBOLADO

E. VILLARAVE 36905200 [Firma]
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: CAÑADA DE GOMEZ 4478.

Informe N° 091



IF-2026-41606992-GCABA-COMUNA8

BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 15 / 06 / 2026
 Aviso: _____
 ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL
 Especie botánica: Ligustrum lucidum
 Calle: Corrales N°/Ref.: 2240 Árbol seco: ☒ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura (m): 10 D.A.P. (cm): 35 Inclínación: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
 Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: _____ Descortezamiento: ☐
 Fructificaciones fúngicas: ☐
 Codominancias: ☐
 Chorreados: ☐
 Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
 Con cavidades, tumores o cáncros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐
B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES
Ejemplar seco, con ramas teniendo cavidades.
requiere extracción.
Prioridad alta

INSPECTOR DE ARBOLADO
Dorote Damin 30915964
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: CORRALES 2240.

Informe N° 092



IF-2026-41606992-GCABA-COMUNA8

BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 15 / 06 / 2016

Aviso: _____

ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: L26erstroemia indica

Calle: Corrales N°/Ref.: 2484 Frente Árbol seco: ☒ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 3 D.A.P. (cm): 10 Inclinação: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐

Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: _____

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

Descortezamiento: ☐ Fructificaciones fúngicas: ☐ Codominancias: ☐ Chorreados: ☐

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐ Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tucones: ☐ Con cavidades, tumores o canchros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐ Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES

Ejemplar seco con 12 mms quebrados.

Prioridad Media

INSPECTOR DE ARBOLADO

Dorost Damin 30915964 [Firma]

Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: CORRALES 2484 FRENTE.

Informe N° 093



BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 3 / 6 / 2026
Aviso: Oficio
ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Fleumo
Calle: ANA DIAZ N°/Ref.: 5651 PTE LAZ. Árbol seco ☐ Árbol semiseco ☒

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 7 D.A.P. (cm): 10 Inclínación: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: _____ Descortezamiento: ☐
Fructificaciones fúngicas: ☐
Codominancias: ☐
Chorreados: ☐
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐
B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES

Árbol semiseco, más de mitad de la copa seca.
Desbalanceado y con descortezamiento en la base del fuste.

P. baja

INSPECTOR DE ARBOLADO

E. VILLAFRANS 36905705 [Firma]
Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: ANA DIAZ 5651 FRENTE LA2.

Informe N° 094



IF-2026-41606992-GCABA-COMUNA8

BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 3 / 6 / 2026
Aviso: Oficio
ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Fresno
Calle: Ana Diaz N°/Ref.: 5651 Fte LD1 Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☒

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
Altura (m): 8 D.A.P. (cm): 23 Inclinación: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: _____ Descortezamiento: ☐
Fructificaciones fúngicas: ☐
Codominancias: ☐
Chorreados: ☐
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): — Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐
B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐
C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐
D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES
Corresponde extracción con PRIORIDAD MEDIA.
Árbol semiseco.

INSPECTOR DE ARBOLADO
Julio Bogado 27592817 [Firma]
Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: ANA DIAZ 5651 FRENTE LD1.

Informe N° 095



IF-2026-41606992-GCABA-COMUNA8

Fecha: 3 / 6 / 2026

Aviso: Oficio

ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Especie botánica: Ficus

Calle: ANA DIAZ

Nº/Ref.: SGSI FTE 102

Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☒

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 6 D.A.P. (cm): 12 Inclinação: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐

Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐

Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Cavidades:

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Descortezamiento: ☐

Fructificaciones fúngicas: ☐

Codominancias: ☐

Chorreados: ☐

Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES

Expuestas: ☐

Levanta vereda (m²): _____

Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas / Fisuradas: ☐

Excesivas / Cruzadas: ☐

Bajas: ☐

Secas / Secas en los ápices: ☐

Invasión de espacio aéreo: ☐

Tocones: ☐

Con cavidades, tumores o cánceros: ☐

Con mal ángulo de inserción: ☐

Codominantes: ☐

HOJAS

Defoliación: PARCIAL / TOTAL

Coloración anormal: ☐

Con manchas foliares: ☐

Síntomas de enfermedades: ☐

Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA

Reducción de riesgo: ☐

Eliminar interferencias: ☐

Adecuación al sitio: ☐

Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA

Formación: ☐

Limpieza: ☐

Aclareo: ☐

Refaldado: ☐

Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES

Superficial: ☐

Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO

☐

E: TRASPLANTE

☐

F: EXTRACCIÓN

☒

OBSERVACIONES

Árbol semi seco con más de mitad de la copa seca.
Desbalanceado y con descortezamiento.

P. baja

INSPECTOR DE ARBOLADO

E. Villafañe
Nombre y apellido

36905200
D.N.I.

E. Villafañe
Firma

Calle: ANA DIAZ 5651 FRENTE LD2.

Informe N° 096



IF-2026-41606992-GCABA-COMUNA8

BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 3 / 6 / 2026
 Aviso: Oficio
 ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: _____
 Calle: Ana Díaz N°/Ref.: 5769 FL 03 Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura (m): 6 D.A.P. (cm): 20 Inclínación: SI ☐ NO ☒ Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
 Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: _____ Descortezamiento: ☐
 Fructificaciones fúngicas: ☐
 Codominancias: ☐
 Chorreados: ☐
 Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): — Fisuras en el frente de la propiedad: SI ☐ NO ☒

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
 Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐


D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES
Árbol multicaule creciendo sobre línea municipal
PRIORIDAD MEDIA

INSPECTOR DE ARBOLADO
Julio Bugado 27592819 [Firma]
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: ANA DIAZ 5769 FL LD3.

Informe N° 097



IF-2026-41606992-GCABA-COMUNA8

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
PLANILLA DE INSPECCION DE ARBOLES

G.C.B.A.

S00607121/26

FECHA DE RELEVAMIENTO:

18/5/2026

AVISO:

ARME

UBICACIÓN DEL ARBOL

CALLE

FONROUGE

N°

2946

ESPECIE BOTANICA

LIGUSTRO

ARBOL SECO

X

ARBOL SEMISECO

PARAMETROS MECANICOS Y SANITARIOS DEL ARBOL

INCLINACION: SI / NO Mayor a 45°

Menor a 45°

ALTURA APROX (m)

4

DAP (cm)

15

ORIENTACION DE LA INCLINACION

Hacia la calle

Hacia la propiedad

Hacia el largo de la vereda

COPA DESBALANCEADA

DESCOPADO

DESCOPADO Y BROTADO

FUSTE

DESCORTEZAMIENTO

Cavidades

basal

media

alta

pequeñas

grandes

FRUCTIFICACIONES FUNGICAS

CODOMINANCIAS

CHORREADOS

Cavidad longitudinal en el fuste (m)

Espesor de pared remanente (cm)

RAIZ

Expuesta

Levanta vereda: m2

Provoca fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS

Quebradas/ Fisuradas

Secas/ Secas en las puntas

Con cavidades/ Tumores o Cancros

Bajas

Excesivas/ Cruzadas

Codominancias

Con mal ángulo de inserción

Tocones

Que invaden espacio aéreo

Ancho Vereda

Cod Baldosa

HOJAS

De coloración anormal

Con manchas foliares

Con signos de insectos

Síntomas de enfermedades

Defoliación total / parcial

Recomendaciones del inspector:

A: Objetivos de poda: Reducción Riesgo/ Eliminar interferencias/ Reducir sombra/resistencia al viento/mejorar la estetica

B: Tipos de poda: Formación/ Limpieza/ Aclareo/ Refaldado/Reducción de copa/ Terciado/ Balanceo

C: Extracción

X

D: Tratamiento sanitario

E: Trasplante

F: Corte de raíces

SUPEFRICIAL

Poda

PROFUNDA

Observaciones:

EXTRACCION PRIORIDAD MEDIA CON PLANTACION POSTERIOR

Datos del Inspector/Verificador

Emilio Spinazzola

Nombre y Apellido

Firma

17605640

FM 6 DNI

Calle: FONROUGE 2946.

Informe N° 098



IF-2026-41606992-GCABA-COMUNA8

BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 02 / 06 / 2026
 Aviso: Ofi GO
 ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL
 Especie botánica: Robinia Pseudacacia
 Calle: Fragata 25 de Mayo N°/Ref.: 5938 LDz Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☒

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
 Altura (m): 5 D.A.P. (cm): 25 Inclinação: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
 Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas		☒	
Grandes			

Cavidades: Descortezamiento: ☒
 Fructificaciones fúngicas: ☐
 Codominancias: ☐
 Chorreados: ☐
 Cuidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
 Con cavidades, tumores o cánceros: ☒ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☒
 Síntomas de enfermedades: ☒ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES
Ejemplar con pudrición y ahuecamiento en fuste parte medio - alta y ramas con cavidades altas. Presente poca vitalidad.
Prioridad MEDIA.

INSPECTOR DE ARBOLADO
Natalia Peralta 33.545.339 [Firma]
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: FRAGATA 25 DE MAYO 5938 LD2.

Informe N° 099



IF-2026-41606992-GCABA-COMUNA8

BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 05 / 06 / 2026
Aviso: Oficio
ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL
Especie botánica: BAUHINIA FORFICATA
Calle: FRAGATA 25 de Mayo N° Ref: 6035 LA1 Arbol seco: ☒ Arbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL
Altura (m): 9 D.A.P. (cm): 40 Inclinação: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: _____ Descortezamiento: ☐
Fructificaciones fungicas: ☐
Codominancias: ☐
Chorreados: ☐
Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
Secas / Secas en los ápices: ☒ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
Con cavidades, tumores o cánceros: ☒ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL ☐ TOTAL ☒ Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES
Ejemplar seco con movilidad y ahuecamiento con pudrición. Requiere extracción.
PRIMERIDAD MEDIA.

INSPECTOR DE ARBOLADO
PERALTA NATALIA 33.545.339
Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: FRAGATA 25 DE MAYO 6095 LA1.

Informe N° 100



IF-2026-41606992-GCABA-COMUNA8

BA Buenos Aires Ciudad

Planilla de Inspección de Árboles

Fecha: 18 / 06 / 2026
 Aviso: Oficio
 ARME: _____

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL

Calle: Fructuoso Rivera Especie botánica: LAVEL DE JARDIN
 N° Ref.: 3092 LA Arbol seco: ☒ Arbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 8 D.A.P. (cm): 40 Inclinação: SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☐
 Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☐
 Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas			
Grandes			

Cavidades: _____ Descortezamiento: ☐
 Fructificaciones fúngicas: ☐
 Codominancias: ☐
 Chorreados: ☐
 Cavidad longitudinal en el fuste (m): _____ Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☐ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
 Secas / Secas en los ápices: ☐ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
 Con cavidades, tumores o cáncros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
 Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
 Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES

Ejemplar seco. Proceso irreversible
Corresponde extracción
P. Alta

INSPECTOR DE ARBOLADO

G. Nacchio, Mario 53 485827 Jellicho
 Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: GRAL. FRUCTUOSO RIVERA 3092 LA.

Informe N° 101



IF-2026-41606992-GCABA-COMUNA8

BA Buenos Aires Ciudad

Fecha: 22 / 6 / 2026
Aviso: OFICIO
ARME: _____

Planilla de Inspección de Árboles

INFORMACIÓN DEL ÁRBOL Especie botánica: Robinia
Calle: Taboee N°/Ref.: 6207 Árbol seco: ☐ Árbol semiseco: ☐

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS DEL ÁRBOL

Altura (m): 7 D.A.P. (cm): 22 Inclinação: ☒ SI / NO Mayor a 40°: ☐ Menor a 40°: ☒
Orientación de la inclinación: Hacia la calle: ☐ Hacia la propiedad: ☐ Hacia el largo de la vereda: ☒
Copa: Desbalanceada: ☐ Descopado: ☐ Descopado y brotado: ☐

FUSTE

Tamaño / Parte	Basal	Media	Alta
Pequeñas		<u>2</u>	
Grandes			

Cavidades: _____ Descortezamiento: ☒
Fructificaciones fúngicas: ☐
Codominancias: ☐
Chorreados: ☐
Cavidad longitudinal en el fuste (m): 2 Espesor de la pared remanente (cm): _____

RAÍCES Expuestas: ☐ Levanta vereda (m²): _____ Fisuras en el frente de la propiedad: SI / NO

RAMAS Quebradas / Fisuradas: ☒ Excesivas / Cruzadas: ☐ Bajas: ☐
Secas / Secas en los ápices: ☒ Invasión de espacio aéreo: ☐ Tocones: ☐
Con cavidades, tumores o cánceros: ☐ Con mal ángulo de inserción: ☐ Codominantes: ☐

HOJAS Defoliación: PARCIAL / TOTAL Coloración anormal: ☐ Con manchas foliares: ☐
Síntomas de enfermedades: ☐ Signos de insectos: ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

A: OBJETIVOS DE LA PODA
Reducción de riesgo: ☐ Eliminar interferencias: ☐ Adecuación al sitio: ☐ Regulación de estructura: ☐

B: TIPOS DE PODA Formación: ☐ Limpieza: ☐ Aclareo: ☐ Refaldado: ☐ Terciado: ☐

C: CORTE DE RAÍCES Superficial: ☐ Profundo: ☐

D: TRATAMIENTO FITOSANITARIO ☐ **E: TRASPLANTE** ☐ **F: EXTRACCIÓN** ☒

OBSERVACIONES
Extracción Prioridad ALTA

INSPECTOR DE ARBOLADO

Emilio Spinazzola 17605640 [Firma]
Nombre y apellido D.N.I. Firma

Calle: TABARE 6207.

Informe N° 102



IF-2026-41606992-GCABA-COMUNA8

Detalles de ubicaciones y prioridades:

PRIORIDAD	ARME	CALLE	CHAPA	VEREDA A REPARAR (m2)	OBSERVACIONES
ALTA	408339665	BARROS PAZOS	6676	S/V	Ejemplar semiseco con regresión de copa.
ALTA	408339706	BERGANTIN GRAL. BELGRANO	5934 FL LD2	S/V	Ejemplar semiseco con cavidad en la base del fuste, base de la copa con descortezamientos y cavidades pequeñas, madera en descomposición, ramas secas y regresión de copa.
ALTA	408339708	BERGANTIN GRAL. BELGRANO	5935 FL LD2	S/V	Ejemplar semiseco con cavidades en la base de la copa y descortezamiento longitudinal en el fuste.
ALTA	408339667	CAÑADA DE GOMEZ	4478	S/V	Ejemplar seco con descortezamiento.
ALTA	408339710	CORRALES	2240	S/V	Ejemplar seco con ramas con cavidades.
MEDIA	408339713	CORRALES	2484 FRENTE	S/V	Ejemplar seco con ramas quebradas.
BAJA BAJA	408339715	DIAZ, ANA	5651 FRENTE LA2	S/V	Ejemplar semiseco, desbalanceado y con descortezamiento en la base del fuste.
BAJA BAJA	408339715	DIAZ, ANA	5651 FRENTE LD2	S/V	Ejemplar semiseco, desbalanceado y con descortezamiento.
MEDIA	408339715	DIAZ, ANA	5651 FRENTE LD1	S/V	Ejemplar semiseco.
MEDIA	408339717	DIAZ, ANA	5769 FL LD3	S/V	Ejemplar multicaule creciendo sobre línea municipal. Se deja cepa al ras por estar pegado a una pared y no poder retirarse totalmente.
MEDIA	408339674	FONROUGE	2946	S/V	Ejemplar seco.
MEDIA	408339719	FRAGATA 25 DE MAYO	5938 LD2	S/V	Ejemplar semiseco con pudrición y ahuecamiento en fuste, ramas con cavidades y poca vitalidad.
MEDIA	408340884	FRAGATA 25 DE MAYO	6095 LA1	S/V	Ejemplar seco con movilidad, ahuecamiento y pudrición.
ALTA	408340062	RIVERA, FRUCTUOSO GRAL.	3092 LA	S/V	Ejemplar seco.
ALTA	408340340	TABARE	6207	S/V	Ejemplar con inclinación y cavidad longitudinal.



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2026 - Año del 30° Aniversario de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2026-41606992-GCABA-COMUNA8

Buenos Aires, Martes 15 de Septiembre de 2026

Referencia: ANEXO Planillas Insp y fotos JULIO 2026

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 32 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.09.15 13:59:53 -03:00

ALBA MARIA FORMOSO
Asistente administrativo
JUNTA COMUNAL 8
AREA JEFE DE GOBIERNO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2026.09.15 13:59:56 -03:00