

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Alvarez Thomas Nº: 3005 Ref:

Especie: Tilia x moltkei

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 7.00 DAP (cm): 30.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☒ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☒ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☒

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☒ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☒ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Álvarez Thomas

Nº: 3021

Ref:

Especie: Tilia x moltkei

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 9.00 DAP (cm): 60.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☒ Excesivas/cruzadas ☒ Mal ángulo ☐
 Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐
 Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐
 Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☒ A) Interferencia ☐ A) Adecuación ☐ A) Estructura
☐ B) Formación ☒ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado ☐ B) Balanceo ☐ B) Despunte ☐ B) Reducción
☐ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

Daniela Sabanes



26.542.073

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Álvarez Thomas

Nº: 3021

Ref:

Especie: Tilia x moltkei

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 6.00 DAP (cm): 20.00

Inclinación: ☐ NO ☒ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☒ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☒ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal		Media		Alto	
Pequeñas						
Grandes						
Fructific. fúngicas:	☒	Codominancias:		Chorreados:		
Descortezamiento:						
Cavidad fuste (m):			Espesor pared (cm):			

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☒ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐
 Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☒ Bajas ☐
 Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐
 Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☒ A) Interferencia ☒ A) Adecuación ☐ A) Estructura
☐ B) Formación ☒ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado ☐ B) Balanceo ☒ B) Despunte ☐ B) Reducción
☐ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

Daniela Sabanes




26.542.073

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Caracas Nº: 5010 Ref:

Especie: Platanus x acerifolia

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 8.00 DAP (cm): 40.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☒ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☒ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Caracas Nº: 5011 Ref:

Especie: Platanus x acerifolia

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 11.00 DAP (cm): 70.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☒ B) Despunte	☒ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Crisólogo Larralde Nº: 4485 Ref:

Especie: Fraxinus pennsylvanica

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 8.00 DAP (cm): 70.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☒ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☒ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☒ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☒ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☒ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Crisólogo Larralde Nº: 4491 Ref:

Especie: Fraxinus pennsylvanica

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 7.00 DAP (cm): 30.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☒ Bajas ☒

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☒ A) Interferencia ☐ A) Adecuación ☐ A) Estructura

☐ B) Formación ☒ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☒ B) Refaldado

☐ B) Terciado ☐ B) Balanceo ☐ B) Despunte ☐ B) Reducción

☐ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.

☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Estomba Nº: 4289 Ref:

Especie: Platanus x acerifolia

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 15.00 DAP (cm): 100.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☒ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☒ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☐ A) Interferencia ☒ A) Adecuación ☐ A) Estructura

☐ B) Formación ☐ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☐ B) Refaldado

☐ B) Terciado ☐ B) Balanceo ☐ B) Despunte ☒ B) Reducción

☐ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.

☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

Ejemplar mutilado por el frentista/obra en construcción. Se redujo y balanceó lo mejor posible ante el daño ocasionado.

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Estomba Nº: 4294 Ref:

Especie: Fraxinus pennsylvanica

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 9.00 DAP (cm): 30.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☒ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☒ A) Riesgo ☐ A) Interferencia ☐ A) Adecuación ☐ A) Estructura

☐ B) Formación ☒ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☐ B) Refaldado

☐ B) Terciado ☐ B) Balanceo ☐ B) Despunte ☐ B) Reducción

☐ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.

☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

Ejemplar dañado al caerle una rama del Plátano que se redujo en la mano contraria. Se quitó la rama lastimada.

Daniela Sabanes



26.542.073

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Iberá Nº: 4021 Ref:

Especie: Jacaranda mimosifolia

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 6.00 DAP (cm): 40.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☒ Bajas ☒

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☐ A) Interferencia ☐ A) Adecuación ☐ A) Estructura

☐ B) Formación ☒ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☐ B) Refaldado

☐ B) Terciado ☐ B) Balanceo ☐ B) Despunte ☐ B) Reducción

☐ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.

☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Lugones Nº: 3460 Ref:

Especie: Ficus benjamina

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 8.00 DAP (cm): 70.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☒ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☒ A) Interferencia ☐ A) Adecuación ☐ A) Estructura

☐ B) Formación ☒ B) Limpieza ☒ B) Aclareo ☒ B) Refaldado

☐ B) Terciado ☐ B) Balanceo ☐ B) Despunte ☐ B) Reducción

☐ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.

☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Lugones Nº: 3472 Ref:

Especie: Fraxinus pennsylvanica

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 8.00 DAP (cm): 35.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☒ A) Interferencia ☐ A) Adecuación ☐ A) Estructura

☐ B) Formación ☐ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☐ B) Refaldado

☐ B) Terciado ☐ B) Balanceo ☒ B) Despunte ☐ B) Reducción

☐ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.

☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Monroe Nº: 4237 Ref:

Especie: Ceiba speciosa

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 7.00 DAP (cm): 50.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☒

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☒ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☒ A) Interferencia ☐ A) Adecuación ☐ A) Estructura

☐ B) Formación ☒ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☐ B) Refaldado

☐ B) Terciado ☐ B) Balanceo ☒ B) Despunte ☐ B) Reducción

☐ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.

☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

Se eliminaron ramas sobre cables.

Foto ANTES:





Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Nahuel Huapi Nº: 4766 Ref:

Especie: Fraxinus pennsylvanica

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 7.00 DAP (cm): 35.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☒ Mal ángulo ☒

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☒ A) Estructura
☐ B) Formación	☒ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☒ B) Balanceo	☒ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Pacheco

Nº: 2911

Ref:

Especie: Fraxinus pennsylvanica

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 10.00 DAP (cm): 90.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☒ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias: ☒	Chorreados: ☐
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones	☒	Excesivas/cruzadas	☒	Mal ángulo	☐
Quebradas/fisuradas	☒	Secas/secas en puntas	☐	Bajas	☐
Codominancias	☐	Tumores/Cancros	☐	Invaden esp. aéreo	☒

HOJAS

Color. anormal	☐	Manchas foliares	☐	Defoliación total	☐
Defoliación parcial	☐	Signos de insectos	☐	Enfermedades	☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☒ A) Riesgo	☐ A) Interferencia	☒ A) Adecuación	☒ A) Estructura
☐ B) Formación	☒ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☒ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☒ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Ejemplar que sufrió quebradura de una de sus ramas primarias y en otra secundaria. Reducción de riesgo.

Daniela Sabanes



26.542.073

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Rómulo Naón Nº: 1844 Ref:

Especie: Platanus x acerifolia

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 9.00 DAP (cm): 60.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☒

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☒ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☒ A) Interferencia ☐ A) Adecuación ☐ A) Estructura

☐ B) Formación ☒ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☒ B) Refaldado

☐ B) Terciado ☐ B) Balanceo ☐ B) Despunte ☐ B) Reducción

☐ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.

☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Rómulo Naón Nº: 1850 Ref:

Especie: Platanus x acerifolia

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 10.00 DAP (cm): 70.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas	X		
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☒ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Rómulo Naón Nº: 2857 Ref:

Especie: Fraxinus pennsylvanica

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 9.00 DAP (cm): 90.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☒ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☒ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☒ A) Interferencia ☐ A) Adecuación ☐ A) Estructura

☐ B) Formación ☐ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☒ B) Refaldado

☐ B) Terciado ☐ B) Balanceo ☐ B) Despunte ☐ B) Reducción

☐ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.

☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

Foto DESPUÉS:



FOTO ANTES

FALLO REGISTRO FOTOGRÁFICO

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Rómulo Naón

Nº: 2857

Ref:

Especie: Acer negundo

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 8.00 DAP (cm): 50.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:	X		
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones	☐	Excesivas/cruzadas	☐	Mal ángulo	☐
Quebradas/fisuradas	☒	Secas/secas en puntas	☒	Bajas	☐
Codominancias	☐	Tumores/Cancros	☐	Invaden esp. aéreo	☐

HOJAS

Color. anormal	☐	Manchas foliares	☐	Defoliación total	☐
Defoliación parcial	☐	Signos de insectos	☐	Enfermedades	☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☒ A) Riesgo	☐ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☒ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☒ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Daniela Sabanes

26.542.073

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Rómulo Naón Nº: 2857 Ref:

Especie: Liquidambar styraciflua

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 6.00 DAP (cm): 20.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☒

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Tronador Nº: 3204 Ref:

Especie: Jacaranda mimosifolia

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 7.00 DAP (cm): 50.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☒ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR


☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☒ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Tronador Nº: 3544 Ref:

Especie: Fraxinus pennsylvanica

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 6.00 DAP (cm): 30.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:	☒	Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☒ Secas/secas en puntas ☒ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☒ A) Interferencia ☐ A) Adecuación ☐ A) Estructura

☐ B) Formación ☒ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☐ B) Refaldado

☐ B) Terciado ☐ B) Balanceo ☐ B) Despunte ☐ B) Reducción

☐ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.

☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Tronador Nº: 3547 Ref:

Especie: Ficus benjamina

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 7.00 DAP (cm): 60.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR


☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☒ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☒ B) Balanceo	☒ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Bazurco Nº: 2466 Ref:

Especie: Melia azedarach

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 80.00 DAP (cm): 12.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☒ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☒

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☐ A) Interferencia ☐ A) Adecuación ☐ A) Estructura

☐ B) Formación ☐ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☒ B) Refaldado

☐ B) Terciado ☒ B) Balanceo ☐ B) Despunte ☐ B) Reducción

☐ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.

☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



FOTO DESPUES: FALLO REGISTRO FOTOGRÁFICO

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Honorario leguizamón

Nº: 3726

Ref:

Especie: Fraxinus americana

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 40.00 DAP (cm): 10.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada

☒

Descopado

☐

Descopado y brotado

☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta

☐

Levanta vereda

☐

Fisura prop.

☐

RAMAS

Tocones

☐

Excesivas/cruzadas

☐

Mal ángulo

☐

Quebradas/fisuradas

☐

Secas/secas en puntas

☐

Bajas

☒

Codominancias

☐

Tumores/Cancros

☐

Invaden esp. aéreo

☐

HOJAS

Color. anormal

☐

Manchas foliares

☐

Defoliación total

☐

Defoliación parcial

☐

Signos de insectos

☐

Enfermedades

☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo☐ A) Interferencia☐ A) Adecuación☐ A) Estructura☐ B) Formación☐ B) Limpieza☐ B) Aclareo☒ B) Refaldado☐ B) Terciado☒ B) Balanceo☐ B) Despunte☐ B) Reducción☐ C) Extracción☐ D) Trat. sanitario☐ E) Trasplante☐ F) Corte raíz sup.☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto despues fallo registro fotografico

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Constituyentes

Nº: 5926

Ref:

Especie: Fraxinus americana

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 35.00 DAP (cm): 10.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada

☒

Descopado

☐

Descopado y brotado

☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta

☐

Levanta vereda

☐

Fisura prop.

☐

RAMAS

Tocones

☐

Excesivas/cruzadas

☐

Mal ángulo

☐

Quebradas/fisuradas

☐

Secas/secas en puntas

☐

Bajas

☒

Codominancias

☐

Tumores/Cancros

☐

Invaden esp. aéreo

☐

HOJAS

Color. anormal

☐

Manchas foliares

☐

Defoliación total

☐

Defoliación parcial

☐

Signos de insectos

☐

Enfermedades

☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo☐ A) Interferencia☐ A) Adecuación☐ A) Estructura☐ B) Formación☐ B) Limpieza☐ B) Aclareo☒ B) Refaldado☐ B) Terciado☒ B) Balanceo☐ B) Despunte☐ B) Reducción☐ C) Extracción☐ D) Trat. sanitario☐ E) Trasplante☐ F) Corte raíz sup.☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto despues: fallo registro fotografico

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: WASHINGTON

Nº: 2932

Ref:

Especie: Cinnamomum camphora

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 8.00 DAP (cm): 40.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada

☒

Descopado

☐

Descopado y brotado

☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	X
Descortezamiento:		Chorreados:	
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta

☐

Levanta vereda

☐

Fisura prop.

☐

RAMAS

Tocones

☐

Excesivas/cruzadas

☐

Mal ángulo

☐

Quebradas/fisuradas

☐

Secas/secas en puntas

☐

Bajas

☒

Codominancias

☐

Tumores/Cancros

☐

Invaden esp. aéreo

☐

HOJAS

Color. anormal

☐

Manchas foliares

☐

Defoliación total

☐

Defoliación parcial

☐

Signos de insectos

☐

Enfermedades

☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo☐ A) Interferencia☐ A) Adecuación☐ A) Estructura☐ B) Formación☐ B) Limpieza☐ B) Aclareo☒ B) Refaldado☐ B) Terciado☒ B) Balanceo☐ B) Despunte☐ B) Reducción☐ C) Extracción☐ D) Trat. sanitario☐ E) Trasplante☐ F) Corte raíz sup.☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: WASHINGTON

Nº: 2932

Ref:

Especie: Hibiscus rosa-sinensis L

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 4.00 DAP (cm): 10.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐
 Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☒
 Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐
 Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☐ A) Interferencia ☐ A) Adecuación ☐ A) Estructura
☐ B) Formación ☐ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado ☐ B) Balanceo ☐ B) Despunte ☐ B) Reducción
☐ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

Luciano Federico Breitenberger



31501015

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: WASHINGTON

Nº: 2790

Ref:

Especie: Fraxinus americana

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 10.00 DAP (cm): 50.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada

☒

Descopado

☐

Descopado y brotado

☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta

☐

Levanta vereda

☐

Fisura prop.

☐

RAMAS

Tocones

☐

Excesivas/cruzadas

☐

Mal ángulo

☐

Quebradas/fisuradas

☐

Secas/secas en puntas

☐

Bajas

☒

Codominancias

☐

Tumores/Cancros

☐

Invaden esp. aéreo

☒

HOJAS

Color. anormal

☐

Manchas foliares

☐

Defoliación total

☐

Defoliación parcial

☐

Signos de insectos

☐

Enfermedades

☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo☒ A) Interferencia☐ A) Adecuación☐ A) Estructura☐ B) Formación☐ B) Limpieza☐ B) Aclareo☐ B) Refaldado☒ B) Terciado☒ B) Balanceo☐ B) Despunte☐ B) Reducción☐ C) Extracción☐ D) Trat. sanitario☐ E) Trasplante☐ F) Corte raíz sup.☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

Luciano Federico Breitenberger



31501015

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: MONROE Nº: 4373 Ref:

Especie: Ficus benjamina

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 9.00 DAP (cm): 45.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☒ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias: ☒	Chorreados: ☐
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☒ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☒ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: CONGRESO

Nº: 3700

Ref:

Especie: Persea americana

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 7.00 DAP (cm): 20.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones	☐	Excesivas/cruzadas	☐	Mal ángulo	☐
Quebradas/fisuradas	☐	Secas/secas en puntas	☐	Bajas	☒
Codominancias	☐	Tumores/Cancros	☐	Invaden esp. aéreo	☐

HOJAS

Color. anormal	☐	Manchas foliares	☐	Defoliación total	☐
Defoliación parcial	☐	Signos de insectos	☐	Enfermedades	☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: WASHINGTON

Nº: 3267

Ref:

Especie: Ligustrum lucidum

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 9.00 DAP (cm): 45.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada

☒

Descopado

☐

Descopado y brotado

☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	X
Descortezamiento:		Chorreados:	
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta

☐

Levanta vereda

☐

Fisura prop.

☐

RAMAS

Tocones

☐

Excesivas/cruzadas

☐

Mal ángulo

☐

Quebradas/fisuradas

☐

Secas/secas en puntas

☒

Bajas

☒

Codominancias

☐

Tumores/Cancros

☐

Invaden esp. aéreo

☒

HOJAS

Color. anormal

☐

Manchas foliares

☐

Defoliación total

☐

Defoliación parcial

☐

Signos de insectos

☐

Enfermedades

☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo☒ A) Interferencia☐ A) Adecuación☐ A) Estructura☐ B) Formación☒ B) Limpieza☐ B) Aclareo☒ B) Refaldado☐ B) Terciado☐ B) Balanceo☐ B) Despunte☐ B) Reducción☐ C) Extracción☐ D) Trat. sanitario☐ E) Trasplante☐ F) Corte raíz sup.☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Altolaguirre

Nº: 3221

Ref:

Especie: Fraxinus pennsylvanica

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 10.00 DAP (cm): 50.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones	☐	Excesivas/cruzadas	☐	Mal ángulo	☐
Quebradas/fisuradas	☐	Secas/secas en puntas	☐	Bajas	☐
Codominancias	☐	Tumores/Cancros	☐	Invaden esp. aéreo	☐

HOJAS

Color. anormal	☐	Manchas foliares	☐	Defoliación total	☐
Defoliación parcial	☐	Signos de insectos	☐	Enfermedades	☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☒ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Altolaguirre

Nº: 3232

Ref:

Especie: Ficus benjamina

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 12.00 DAP (cm): 80.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐
 Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐
 Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐
 Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☒ A) Interferencia ☒ A) Adecuación ☐ A) Estructura
☐ B) Formación ☒ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado ☒ B) Balanceo ☐ B) Despunte ☐ B) Reducción
☐ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

María Jazmín Silva Dellagogna



39963813

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Miller

Nº: 2687

Ref:

Especie: Ficus benjamina

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 11.00 DAP (cm): 60.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada

☐

Descopado

☐

Descopado y brotado

☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta

☐

Levanta vereda

☐

Fisura prop.

☐

RAMAS

Tocones

☐

Excesivas/cruzadas

☐

Mal ángulo

☐

Quebradas/fisuradas

☐

Secas/secas en puntas

☐

Bajas

☐

Codominancias

☐

Tumores/Cancros

☐

Invaden esp. aéreo

☐

HOJAS

Color. anormal

☐

Manchas foliares

☐

Defoliación total

☐

Defoliación parcial

☐

Signos de insectos

☐

Enfermedades

☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo☒ A) Interferencia☐ A) Adecuación☐ A) Estructura☐ B) Formación☒ B) Limpieza☐ B) Aclareo☐ B) Refaldado☐ B) Terciado☒ B) Balanceo☐ B) Despunte☐ B) Reducción☐ C) Extracción☐ D) Trat. sanitario☐ E) Trasplante☐ F) Corte raíz sup.☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES


María Jazmín Silva Dellagogna

39963813

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Mariano Acha Nº: 2782 Ref:

Especie: Tilia x moltkei

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 11.00 DAP (cm): 50.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Quesada Nº: 3903 Ref:

Especie: Fraxinus pennsylvanica

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 11.00 DAP (cm): 50.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR


☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☒ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☒ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Holmberg Nº: 3570 Ref:

Especie: Fraxinus pennsylvanica

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 9.00 DAP (cm): 50.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR


☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☒ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☒ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Achega Nº: 3428 Ref:

Especie: Fraxinus pennsylvanica

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 11.00 DAP (cm): 45.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☒

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias: ☒	Chorreados: ☐
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☒

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☒

Codominancias ☒ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☒ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☒ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Foto ANTES:




Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Achega Nº: 3576 Ref:

Especie: Fraxinus pennsylvanica

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 11.00 DAP (cm): 45.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☒ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☒ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☒ A) Interferencia ☐ A) Adecuación ☐ A) Estructura

☐ B) Formación ☒ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☐ B) Refaldado

☐ B) Terciado ☐ B) Balanceo ☐ B) Despunte ☐ B) Reducción

☐ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.

☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

Alan Van Derbeken



37751667

Foto ANTES:




Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Aguas Buenas

Nº: 3092

Ref:

Especie: Ficus benjamina

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 11.00 DAP (cm): 35.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada

☐

Descopado

☐

Descopado y brotado

☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias: ☒	Chorreados: ☐
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta

☒

Levanta vereda

☐

Fisura prop.

☐

RAMAS

Tocones	☐	Excesivas/cruzadas	☐	Mal ángulo	☒
Quebradas/fisuradas	☐	Secas/secas en puntas	☐	Bajas	☐
Codominancias	☒	Tumores/Cancros	☐	Invaden esp. aéreo	☒

HOJAS

Color. anormal	☐	Manchas foliares	☐	Defoliación total	☐
Defoliación parcial	☐	Signos de insectos	☐	Enfermedades	☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☒ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☒ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Agustín Álvarez Nº: 5043 Ref:

Especie: Fraxinus pennsylvanica

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 13.00 DAP (cm): 60.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☐ A) Interferencia ☐ A) Adecuación ☐ A) Estructura

☐ B) Formación ☐ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☐ B) Refaldado

☐ B) Terciado ☐ B) Balanceo ☒ B) Despunte ☐ B) Reducción

☐ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.

☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

Leticia Sanchez



28463893

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Agustín Álvarez Nº: 5045 Ref:

Especie: Fraxinus pennsylvanica

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 8.00 DAP (cm): 30.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☒ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Leticia Sanchez



28463893

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Aizpurúa

Nº: 2236

Ref:

Especie: Fraxinus pennsylvanica

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 13.00 DAP (cm): 50.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☒ Descopado ☐ Descopado y brotado ☒

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			X
Fructific. fúngicas:		Codominancias: X	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones	☒	Excesivas/cruzadas	☐	Mal ángulo	☒
Quebradas/fisuradas	☐	Secas/secas en puntas	☐	Bajas	☒
Codominancias	☒	Tumores/Cancros	☐	Invaden esp. aéreo	☒

HOJAS

Color. anormal	☐	Manchas foliares	☐	Defoliación total	☐
Defoliación parcial	☐	Signos de insectos	☐	Enfermedades	☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☒ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☒ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☒ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☒ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Aizpurúa Nº: 2481 Ref:

Especie: Spp.

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 8.00 DAP (cm): 30.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☒ Bajas ☒

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☒ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☒ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☒ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES



Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Aizpurúa Nº: 3220 Ref:

Especie: Ficus benjamina

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 13.00 DAP (cm): 50.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias: ☒	Chorreados: ☐
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☒

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☒ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☒ A) Interferencia ☒ A) Adecuación ☐ A) Estructura

☒ B) Formación ☒ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☐ B) Refaldado

☐ B) Terciado ☐ B) Balanceo ☐ B) Despunte ☐ B) Reducción

☐ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.

☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

Fallo el registro fotográfico con la foto del después.



Foto ANTES:



Foto despues falla de registro fotografico

UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Altolaguirre Nº: 1918 Ref:

Especie: Fraxinus pennsylvanica

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 9.00 DAP (cm): 35.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias: ☒	Chorreados: ☐
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☒

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☒ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☒ A) Interferencia ☒ A) Adecuación ☐ A) Estructura

☐ B) Formación ☒ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☒ B) Refaldado

☐ B) Terciado ☐ B) Balanceo ☐ B) Despunte ☐ B) Reducción

☐ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.

☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES



Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Altolaguirre

Nº: 3221

Ref:

Especie: Fraxinus pennsylvanica

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 9.00 DAP (cm): 40.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias: ☒	Chorreados: ☐
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones	☐	Excesivas/cruzadas	☐	Mal ángulo	☐
Quebradas/fisuradas	☐	Secas/secas en puntas	☐	Bajas	☒
Codominancias	☒	Tumores/Cancros	☐	Invaden esp. aéreo	☒

HOJAS

Color. anormal	☐	Manchas foliares	☐	Defoliación total	☐
Defoliación parcial	☐	Signos de insectos	☐	Enfermedades	☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☒ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☒ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Argerich Nº: 5728 Ref:

Especie: Fraxinus pennsylvanica

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 13.00 DAP (cm): 60.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☒ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☒ B) Balanceo	☒ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Arias Nº: 3497 Ref:

Especie: Platanus x acerifolia

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 8.00 DAP (cm): 35.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☒ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☒

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☒ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR


☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☒ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☒ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☒ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Artigas Nº: 4296 Ref:

Especie: Ficus benjamina

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 8.00 DAP (cm): 30.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☒ A) Interferencia ☐ A) Adecuación ☐ A) Estructura

☐ B) Formación ☐ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☐ B) Refaldado

☐ B) Terciado ☐ B) Balanceo ☒ B) Despunte ☐ B) Reducción

☐ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.

☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Av. De Los Constituyentes Nº: 5961 Ref:

Especie: Ficus benjamina

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 13.00 DAP (cm): 100.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias: ☒	Chorreados: ☐
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☒

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☒

Codominancias ☒ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☒ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☒ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES



Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Av. Triunvirato

Nº: 4171

Ref:

Especie: Fraxinus pennsylvanica

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 11.00 DAP (cm): 45.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☒ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones	☐	Excesivas/cruzadas	☐	Mal ángulo	☒
Quebradas/fisuradas	☐	Secas/secas en puntas	☐	Bajas	☐
Codominancias	☒	Tumores/Cancros	☐	Invaden esp. aéreo	☒

HOJAS

Color. anormal	☐	Manchas foliares	☐	Defoliación total	☐
Defoliación parcial	☐	Signos de insectos	☐	Enfermedades	☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☒ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☒ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☒ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Av. Triunvirato

Nº: 4177

Ref:

Especie: Fraxinus pennsylvanica

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 11.00 DAP (cm): 45.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias: ☒	Chorreados: ☐
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones	☐	Excesivas/cruzadas	☐	Mal ángulo	☒
Quebradas/fisuradas	☐	Secas/secas en puntas	☐	Bajas	☒
Codominancias	☒	Tumores/Cancros	☐	Invaden esp. aéreo	☒

HOJAS

Color. anormal	☐	Manchas foliares	☐	Defoliación total	☐
Defoliación parcial	☐	Signos de insectos	☐	Enfermedades	☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☒ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☒ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Avalos Nº: 2082 Ref:

Especie: Ficus benjamina

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 12.00 DAP (cm): 40.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☒ Menor a 40°

Orientación: ☒ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☒ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☒ A) Interferencia ☐ A) Adecuación ☐ A) Estructura

☐ B) Formación ☒ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☐ B) Refaldado

☐ B) Terciado ☒ B) Balanceo ☒ B) Despunte ☐ B) Reducción

☐ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.

☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

Son 2 ficus en la misma dirección. Se podan los dos.

Leticia Sanchez



28463893

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Balbin, Ricardo, Dr. Av.

Nº: 4030

Ref:

Especie: Jacaranda mimosifolia

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 6.00 DAP (cm): 30.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones	☐	Excesivas/cruzadas	☐	Mal ángulo	☐
Quebradas/fisuradas	☐	Secas/secas en puntas	☐	Bajas	☐
Codominancias	☐	Tumores/Cancros	☐	Invaden esp. aéreo	☒

HOJAS

Color. anormal	☐	Manchas foliares	☐	Defoliación total	☐
Defoliación parcial	☐	Signos de insectos	☐	Enfermedades	☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Francisca Castillo Mayo

95532516

Franc

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Bazurco Nº: 3091 Ref:

Especie: Fraxinus pennsylvanica

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 13.00 DAP (cm): 60.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☒ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☒ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Leticia Sanchez

28463893

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Berthelot Nº: 3425 Ref:

Especie: Tilia x moltkei

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 7.00 DAP (cm): 20.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☒ A) Interferencia ☐ A) Adecuación ☐ A) Estructura

☐ B) Formación ☐ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☐ B) Refaldado

☐ B) Terciado ☐ B) Balanceo ☐ B) Despunte ☐ B) Reducción

☐ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.

☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

Alan Van Derbeken



37751667

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Campana Nº: 5625 Ref:

Especie: Tilia x moltkei

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 7.00 DAP (cm): 40.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☒

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☒ A) Interferencia ☐ A) Adecuación ☐ A) Estructura

☐ B) Formación ☐ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☒ B) Refaldado

☐ B) Terciado ☐ B) Balanceo ☐ B) Despunte ☐ B) Reducción

☐ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.

☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

Alan Van Derbeken



37751667

Foto ANTES:





Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Campana Nº: 5685 Ref:

Especie: Fraxinus americana

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 8.00 DAP (cm): 40.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☒ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☒ A) Interferencia ☐ A) Adecuación ☐ A) Estructura

☐ B) Formación ☒ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☐ B) Refaldado

☐ B) Terciado ☐ B) Balanceo ☐ B) Despunte ☐ B) Reducción

☐ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.

☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

Alan Van Derbeken



37751667

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Capdevila Nº: 3009 Ref:

Especie: Ficus benjamina

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 12.00 DAP (cm): 35.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias: ☒	Chorreados: ☐
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☒

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☒ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☒ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☒ B) Formación	☒ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES



Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Castellanos

Nº: 4758

Ref:

Especie: Ligustrum lucidum

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 8.00 DAP (cm): 40.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones	☐	Excesivas/cruzadas	☐	Mal ángulo	☐
Quebradas/fisuradas	☐	Secas/secas en puntas	☐	Bajas	☐
Codominancias	☐	Tumores/Cancros	☐	Invaden esp. aéreo	☐

HOJAS

Color. anormal	☐	Manchas foliares	☐	Defoliación total	☐
Defoliación parcial	☐	Signos de insectos	☐	Enfermedades	☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☒ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Castellanos Nº: 4765 Ref:

Especie: Lagerstroemia indica

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 7.00 DAP (cm): 40.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☒ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Ceretti

Nº: 3210

Ref:

Especie: Fraxinus pennsylvanica

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 8.00 DAP (cm): 45.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☒

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias: ☒	Chorreados: ☐
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☒ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones	☐	Excesivas/cruzadas	☐	Mal ángulo	☒
Quebradas/fisuradas	☐	Secas/secas en puntas	☐	Bajas	☒
Codominancias	☒	Tumores/Cancros	☐	Invaden esp. aéreo	☒

HOJAS

Color. anormal	☐	Manchas foliares	☐	Defoliación total	☐
Defoliación parcial	☐	Signos de insectos	☐	Enfermedades	☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☒ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☒ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Conesa Nº: 1800 Ref: (Para misma propiedad de Pico 2896)
 Especie: Ficus benjamina

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 9.00 DAP (cm): 60.00
 Inclínación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
 Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☒ Fisura prop. ☒

RAMAS

Tocones ☒ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐
 Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☒
 Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐
 Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR


☐ A) Riesgo ☒ A) Interferencia ☒ A) Adecuación ☐ A) Estructura
☐ B) Formación ☒ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado ☐ B) Balanceo ☒ B) Despunte ☐ B) Reducción
☐ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Congreso Nº: 3228 Ref:

Especie: Ficus benjamina

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 9.00 DAP (cm): 80.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☒

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☒ A) Estructura
☐ B) Formación	☒ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☒ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Crámer Nº: 4257 Ref:

Especie: Ficus benjamina

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 7.00 DAP (cm): 40.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☒ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Crámer Nº: 4289 Ref:

Especie: Fraxinus pennsylvanica

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 6.00 DAP (cm): 30.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☒ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Crámer Nº: 4297 Ref:

Especie: Fraxinus pennsylvanica

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 6.00 DAP (cm): 25.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☐ A) Interferencia	☒ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☒ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Díaz Colodrero Nº: 2591 Ref:

Especie: Ligustrum lucidum

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 10.00 DAP (cm): 35.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☒ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☒ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☒ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☒ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☒ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES



Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Díaz Colodrero

Nº: 2854

Ref:

Especie: Fraxinus pennsylvanica

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 9.00 DAP (cm): 80.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☒ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias: ☒	Chorreados: ☐
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones	☐	Excesivas/cruzadas	☒	Mal ángulo	☒
Quebradas/fisuradas	☐	Secas/secas en puntas	☐	Bajas	☒
Codominancias	☒	Tumores/Cancros	☐	Invaden esp. aéreo	☒

HOJAS

Color. anormal	☐	Manchas foliares	☐	Defoliación total	☐
Defoliación parcial	☐	Signos de insectos	☐	Enfermedades	☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☒ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☒ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☒ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☒ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Díaz Colodrero Nº: 3178 Ref:

Especie: Ficus benjamina

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 11.00 DAP (cm): 45.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias: ☒	Chorreados: ☐
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☒ Mal ángulo ☒

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☒ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☒ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☒ B) Formación	☒ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES



Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Dr. Pedro Ignacio Rivera

Nº: 5150

Ref:

Especie: Fraxinus pennsylvanica

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 8.00 DAP (cm): 20.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas		X	X
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias: X	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):	2	Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones	☐	Excesivas/cruzadas	☐	Mal ángulo	☒
Quebradas/fisuradas	☐	Secas/secas en puntas	☐	Bajas	☒
Codominancias	☒	Tumores/Cancros	☐	Invaden esp. aéreo	☒

HOJAS

Color. anormal	☐	Manchas foliares	☐	Defoliación total	☐
Defoliación parcial	☐	Signos de insectos	☐	Enfermedades	☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☒ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☒ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Se podaron 2 ejemplares de Fresno (DAP 20 cm y altura 8 m).

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Echeverría

Nº: 4430

Ref:

Especie: Fraxinus excelsior

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 9.00 DAP (cm): 45.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada

☒

Descopado

☐

Descopado y brotado

☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta

☐

Levanta vereda

☐

Fisura prop.

☐

RAMAS

Tocones

☐

Excesivas/cruzadas

☐

Mal ángulo

☐

Quebradas/fisuradas

☐

Secas/secas en puntas

☐

Bajas

☐

Codominancias

☐

Tumores/Cancros

☐

Invaden esp. aéreo

☒

HOJAS

Color. anormal

☐

Manchas foliares

☐

Defoliación total

☐

Defoliación parcial

☐

Signos de insectos

☐

Enfermedades

☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo☒ A) Interferencia☐ A) Adecuación☐ A) Estructura☐ B) Formación☐ B) Limpieza☐ B) Aclareo☐ B) Refaldado☐ B) Terciado☒ B) Balanceo☐ B) Despunte☐ B) Reducción☐ C) Extracción☐ D) Trat. sanitario☐ E) Trasplante☐ F) Corte raíz sup.☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Echeverría Nº: 4527 Ref:

Especie: Lagerstroemia indica

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 8.00 DAP (cm): 25.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☒ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☒

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☒ A) Interferencia ☐ A) Adecuación ☐ A) Estructura

☐ B) Formación ☐ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☐ B) Refaldado

☐ B) Terciado ☐ B) Balanceo ☐ B) Despunte ☐ B) Reducción

☐ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.

☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Echeverría Nº: 5640 Ref:

Especie: Ficus benjamina

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 9.00 DAP (cm): 60.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias: X	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☒ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☒ Mal ángulo ☒

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☒ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☒ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☒ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES



Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Echeverría Nº: 5645 Ref:

Especie: Fraxinus americana

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 9.00 DAP (cm): 35.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☒ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☒ A) Interferencia ☒ A) Adecuación ☐ A) Estructura

☐ B) Formación ☒ B) Limpieza ☒ B) Aclareo ☐ B) Refaldado

☐ B) Terciado ☐ B) Balanceo ☒ B) Despunte ☐ B) Reducción

☐ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.

☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

Benjamin Cardenas



39450015

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Echeverría Nº: 5745 Ref:

Especie: Fraxinus excelsior

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 12.00 DAP (cm): 60.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☒ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☒ A) Interferencia ☒ A) Adecuación ☐ A) Estructura

☐ B) Formación ☐ B) Limpieza ☒ B) Aclareo ☐ B) Refaldado

☐ B) Terciado ☐ B) Balanceo ☒ B) Despunte ☐ B) Reducción

☐ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.

☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Franco Nº: 3259 Ref:

Especie: Fraxinus pennsylvanica

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 9.00 DAP (cm): 45.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☒

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias: ☒	Chorreados: ☐
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☒

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☒

Codominancias ☒ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☒ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☒ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES



Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Freire, Ramon, Cap. Gral.

Nº: 2875

Ref:

Especie: Persea americana

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 11.00 DAP (cm): 36.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones	☐	Excesivas/cruzadas	☐	Mal ángulo	☐
Quebradas/fisuradas	☐	Secas/secas en puntas	☐	Bajas	☐
Codominancias	☐	Tumores/Cancros	☐	Invaden esp. aéreo	☒

HOJAS

Color. anormal	☐	Manchas foliares	☐	Defoliación total	☐
Defoliación parcial	☐	Signos de insectos	☐	Enfermedades	☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☒ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☒ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Francisca Castillo Mayo

95532516

Franc

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Galvan Nº: 3129 Ref:

Especie: Quercus robur

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 10.00 DAP (cm): 35.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☒ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☒ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☒

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☒ A) Interferencia ☐ A) Adecuación ☐ A) Estructura

☐ B) Formación ☒ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☒ B) Refaldado

☐ B) Terciado ☐ B) Balanceo ☐ B) Despunte ☐ B) Reducción

☐ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.

☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

Ingresó como emergencia por varias ramas quebradas colgando del ejemplar

Alan Van Derbeken



37751667

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Galván

Nº: 3587

Ref:

Especie: Persea americana

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 7.00 DAP (cm): 35.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☒ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones	☐	Excesivas/cruzadas	☐	Mal ángulo	☐
Quebradas/fisuradas	☐	Secas/secas en puntas	☐	Bajas	☒
Codominancias	☐	Tumores/Cancros	☐	Invaden esp. aéreo	☒

HOJAS

Color. anormal	☐	Manchas foliares	☐	Defoliación total	☐
Defoliación parcial	☐	Signos de insectos	☐	Enfermedades	☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☒ B) Balanceo	☒ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Daniela Sabanes



26.542.073

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Galvan Nº: 3110 Ref:

Especie: Tilia x moltkei

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 8.00 DAP (cm): 40.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☒ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☒ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☐ A) Interferencia ☐ A) Adecuación ☐ A) Estructura

☐ B) Formación ☒ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☐ B) Refaldado

☐ B) Terciado ☐ B) Balanceo ☐ B) Despunte ☐ B) Reducción

☐ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.

☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

Ingresó a sistema como emergencia por brazo quebrado

Alan Van Derbeken



37751667

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: García del Río

Nº: 3330

Ref:

Especie: Fraxinus pennsylvanica

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 9.00 DAP (cm): 50.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones	☐	Excesivas/cruzadas	☐	Mal ángulo	☐
Quebradas/fisuradas	☐	Secas/secas en puntas	☐	Bajas	☐
Codominancias	☐	Tumores/Cancros	☐	Invaden esp. aéreo	☐

HOJAS

Color. anormal	☐	Manchas foliares	☐	Defoliación total	☐
Defoliación parcial	☐	Signos de insectos	☐	Enfermedades	☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☒ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☒ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: García del Río

Nº: 3316

Ref:

Especie: Fraxinus pennsylvanica

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 9.00 DAP (cm): 60.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones	☐	Excesivas/cruzadas	☐	Mal ángulo	☐
Quebradas/fisuradas	☐	Secas/secas en puntas	☐	Bajas	☐
Codominancias	☐	Tumores/Cancros	☐	Invaden esp. aéreo	☐

HOJAS

Color. anormal	☐	Manchas foliares	☐	Defoliación total	☐
Defoliación parcial	☐	Signos de insectos	☐	Enfermedades	☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☒ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Gavilan

Nº: 4381

Ref:

Especie: Tilia x moltkei

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 12.00 DAP (cm): 60.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones	☐	Excesivas/cruzadas	☐	Mal ángulo	☐
Quebradas/fisuradas	☐	Secas/secas en puntas	☐	Bajas	☒
Codominancias	☐	Tumores/Cancros	☐	Invaden esp. aéreo	☒

HOJAS

Color. anormal	☐	Manchas foliares	☐	Defoliación total	☐
Defoliación parcial	☐	Signos de insectos	☐	Enfermedades	☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☒ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☒ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Leticia Sanchez



28463893

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Gavilan Nº: 4612 Ref:

Especie: Fraxinus excelsior

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 12.00 DAP (cm): 40.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☒ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☒ B) Aclareo	☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☒ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Benjamin Cardenas



39450015

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Habana Nº: 2510 Ref:

Especie: Fraxinus pennsylvanica

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 13.00 DAP (cm): 50.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☒ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☒ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Helguera Nº: 4891 Ref:

Especie: Ligustrum lucidum

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 5.00 DAP (cm): 30.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☒

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Helguera Nº: 5661 Ref:

Especie: Ligustrum lucidum

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 45.00 DAP (cm): 8.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☐ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☒ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Helguera Nº: 4714 Ref:

Especie: Fraxinus americana

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 11.00 DAP (cm): 40.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☒

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☒ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☐ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☒ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Leticia Sanchez

28463893

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Helguera Nº: 5257 Ref:

Especie: Tilia x moltkei

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 8.00 DAP (cm): 40.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☒

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☒ A) Interferencia ☐ A) Adecuación ☐ A) Estructura

☐ B) Formación ☐ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☒ B) Refaldado

☐ B) Terciado ☐ B) Balanceo ☐ B) Despunte ☐ B) Reducción

☐ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.

☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

Además, se eliminó herbacea que impedía entrar y salir desde los vehiculos

Alan Van Derbeken



37751667

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Helguera Nº: 5313 Ref: LA1
Especie: Salix babylonica

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 9.00 DAP (cm): 45.00
Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐
Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐
Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐
Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☐ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☒ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☒ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Holmberg Nº: 1900 Ref: Esquina Sucre.
 Especie: Salix babylonica

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 9.00 DAP (cm): 50.00
 Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°
 Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐
 Quebradas/fisuradas ☒ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☒
 Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☐

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐
 Defoliación parcial ☒ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☐ A) Interferencia ☒ A) Adecuación ☐ A) Estructura
☐ B) Formación ☒ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado ☐ B) Balanceo ☐ B) Despunte ☐ B) Reducción
☐ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Iberá Nº: 5232 Ref: Pedido 5232 y 5222

Especie: Platanus x acerifolia

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 12.00 DAP (cm): 80.00

Inclinación: ☒ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☒ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☒ A) Interferencia ☐ A) Adecuación ☐ A) Estructura

☐ B) Formación ☒ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☐ B) Refaldado

☐ B) Terciado ☐ B) Balanceo ☒ B) Despunte ☐ B) Reducción

☐ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.

☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Iberá Nº: 3501 Ref:

Especie: Ceiba speciosa

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 9.00 DAP (cm): 54.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo	☒ A) Interferencia	☒ A) Adecuación	☐ A) Estructura
☐ B) Formación	☒ B) Limpieza	☐ B) Aclareo	☒ B) Refaldado
☐ B) Terciado	☐ B) Balanceo	☐ B) Despunte	☐ B) Reducción
☐ C) Extracción	☐ D) Trat. sanitario	☐ E) Trasplante	☐ F) Corte raíz sup.
☐ F) Corte raíz prof.			

OBSERVACIONES



Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Iberá Nº: 3502 Ref:

Especie: Fraxinus pennsylvanica

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 8.00 DAP (cm): 40.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☒ A) Interferencia ☐ A) Adecuación ☐ A) Estructura

☐ B) Formación ☒ B) Limpieza ☐ B) Aclareo ☐ B) Refaldado

☐ B) Terciado ☐ B) Balanceo ☒ B) Despunte ☐ B) Reducción

☐ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.

☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:



UBICACIÓN DEL ÁRBOL Y ESPECIE

Calle: Iberá Nº: 3513 Ref:

Especie: Ficus benjamina

PARÁMETROS MECÁNICOS Y SANITARIOS

Altura (m): 10.00 DAP (cm): 70.00

Inclinación: ☐ NO ☐ Mayor a 40° ☐ Menor a 40°

Orientación: ☐ Hacia la calle ☐ Hacia la propiedad ☐ Hacia largo de vereda

COPA

Desbalanceada ☐ Descopado ☐ Descopado y brotado ☐

FUSTE

Cavidad	Basal	Media	Alto
Pequeñas			
Grandes			
Fructific. fúngicas:		Codominancias:	Chorreados:
Descortezamiento:			
Cavidad fuste (m):		Espesor pared (cm):	

RAÍZ

Expuesta ☐ Levanta vereda ☐ Fisura prop. ☐

RAMAS

Tocones ☐ Excesivas/cruzadas ☐ Mal ángulo ☐

Quebradas/fisuradas ☐ Secas/secas en puntas ☐ Bajas ☐

Codominancias ☐ Tumores/Cancros ☐ Invaden esp. aéreo ☒

HOJAS

Color. anormal ☐ Manchas foliares ☐ Defoliación total ☐

Defoliación parcial ☐ Signos de insectos ☐ Enfermedades ☐

RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR

☐ A) Riesgo ☒ A) Interferencia ☐ A) Adecuación ☐ A) Estructura

☐ B) Formación ☐ B) Limpieza ☒ B) Aclareo ☒ B) Refaldado

☐ B) Terciado ☐ B) Balanceo ☒ B) Despunte ☐ B) Reducción

☐ C) Extracción ☐ D) Trat. sanitario ☐ E) Trasplante ☐ F) Corte raíz sup.

☐ F) Corte raíz prof.

OBSERVACIONES

Foto ANTES:



Foto DESPUÉS:

