



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	MARÍA JAZMÍN SILVA DELLAGOGNA
CALLE	Quesada

FECHA	3/3/2025
-------	----------

DNI	39963813
-----	----------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad. * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y
---	---

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTE	E.	ESTRUCTURA - PODA
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS -	A.	ACLAREO - PODA P
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOG	RF.	REFALDADO - PODA
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA RE	RT	RESTAURACIÓN - P

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE P	OBSERVACIONES
N°		NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	DE LAS PRESTACIONES	
1	4107	Fraxinus pennsylvanica	FRESNO	50	13	EI RF BC	
2	4107	Fraxinus pennsylvanica	FRESNO	40	8	RF	
3	4119	Fraxinus pennsylvanica	FRESNO	50	14	RF	
4	4112	Fraxinus pennsylvanica	FRESNO	50	13	RF, EI	
5	4116	Fraxinus pennsylvanica	FRESNO	50	15	RF, EI	
6	4136	Fraxinus pennsylvanica	FRESNO	55	11	RF, EI	
7	4154	Fraxinus pennsylvanica	FRESNO	40	12	RF, EI	

8	4135		Fraxinus pennsylvanica	FRESNO	40	12	RF, EI	
9	4168		Fraxinus pennsylvanica	FRESNO	60	13	RD.	
10	4178		Fraxinus pennsylvanica	FRESNO	45	13	RF	
11	4165		Fraxinus pennsylvanica	FRESNO	45	14	RF	
12	4179		Fraxinus pennsylvanica	FRESNO	30	9	RF, EI	
13	4189		Fraxinus pennsylvanica	FRESNO	50	14	RF, EI	
14	4193		Fraxinus pennsylvanica	FRESNO	65	17	RF, EI	
15	4193	LA1	Fraxinus pennsylvanica	FRESNO	40	8	RF, EI	
16	4192	LA1	Fraxinus pennsylvanica	FRESNO	50	8	EI RF BC	
17	4196	LA1	Ficus benjamina	FICUS	30	8	EI RF BC	
18	4196	LA2	Fraxinus pennsylvanica	FRESNO	25	8	RF	
19	4196	LA3	Tilia x moltkei	TILO	20	6	RF	
20	4193	LA2	Tilia x moltkei	TILO	20	6	RF	
21	4193	LA3	Fraxinus pennsylvanica	FRESNO	35	8	RF	
22	4193	LA4	Fraxinus pennsylvanica	FRESNO	45	11	RF, EI	

FOTO - CORREDOR ANTES





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	MARÍA JAZMÍN SILVA DELLAGOGNA
CALLE	Quesada

FECHA	3/3/2025
-------	----------

DNI	39963813
-----	----------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTE	E.	ESTRUCTURA - PODA
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD -	A.	ACLAREO - PODA P
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOG	RF.	REFALDADO - PODA
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REI	RT.	RESTAURACIÓN - P

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE P	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)		
1	4310		<i>Tilia x moltkei</i>	TILO	35	11	BC EI	
2	4310	LA	<i>Tilia x moltkei</i>	TILO	50	11	BC RF EI	
3	4315		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	40	11	BC RF EI	
4	4318		<i>Prunus sp.</i>	PRUNUS	10	3	EI RF	
5	4328		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	JACARANDA	35	7	RF EI	
6	4317		<i>Lagerstroemia indica</i>	CRESPON	30	8	RF	

7	4325	LD1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	40	11	BC RF EI	
8	4339		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	30	8	BC EI	
9	4350		<i>Tilia x moltkei</i>	TILO	50	11	BC EI	
10	4339	LA1	<i>Duranta erecta variegata</i>	DURANTA	15	3	RF	
11	4368	LD1	<i>Tilia x moltkei</i>	TILO	50	11	RF EI	
12	4368		<i>Citrus limo</i>	LIMONERO	20	3	RF	
13	4357		<i>Tilia x moltkei</i>	TILO	15	6	BC EI	
14	4357	LD1	<i>Liquidambar formosana</i>	LIQUIDAMBAR	30	7	BC EI	
15	4369		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	50	10	BC RF EI	
16	4397	LD1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	35	10	BC RF EI	
17	4397		<i>Tilia x moltkei</i>	TILO	35	8	EI RF BC	
18	4376		<i>Tilia x moltkei</i>	TILO	60	14	BC EI	
19	4376	LA	<i>Liquidambar styraciflua</i>	LIQUIDAMBAR	45	13	BC EI	

FOTO - CORREDOR ANTES





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	MARÍA JAZMÍN SILVA DELLAGOGNA
CALLE	Quesada

FECHA	3/3/2025
-------	----------

DNI	39963813
-----	----------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTE	E.	ESTRUCTURA - PODA
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD -	A.	ACLAREO - PODA P
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOG	RF.	REFALDADO - PODA
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REI	RT	RESTAURACIÓN - P

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		RVENCIÓN - TIPO DE P	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	DAS LAS PRESTACIONES	
1	4450		Fraxinus pennsylvanica	FRESNO	70	15	BC RF EI	
2	4496		Fraxinus pennsylvanica	FRESNO	45	12	EI,RF	
3	4405		Fraxinus pennsylvanica	FRESNO	45	11	EI,RF	
4	4419		Fraxinus pennsylvanica	FRESNO	40	12	BC RF EI	



Planilla de Poda por Corredores

EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	MARÍA JAZMÍN SILVA DELLAGOGNA
CALLE	Quesada

FECHA	3/3/2025
DNI	39963813

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTE	E.	ESTRUCTURA - PODA
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD -	A.	ACLAREO - PODA P
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOG	RF.	REFALDADO - PODA
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REI	RT.	RESTAURACIÓN - P

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		RVENCIÓN - TIPO DE P	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	DAS LAS PRESTACIONES	
1	4512	LA	Morus sp.	MORERA	40	4	EI	
2	4512	LD	Fraxinus pennsylvanica	FRESNO		10	EI RF	
3	4534		Fraxinus pennsylvanica	FRESNO	70	11	EI RF	

4	4509		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	50	10	EI RF	
5	4535		<i>Robinia pseudoacacia</i>	ROBINIA		9	EI	
6	4517		<i>Tilia x moltkei</i>	TILO	10	3	RF	
7	4547		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO		11	EI	
8	4553	LA	<i>Eriobotrya japonica</i>	NISPERO		7	EI	
9	4567	LD	<i>Salix sp.</i>	SAUCE		8	EI RF	
10	4567	LA	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO		9	BC RF EI	
11	4577		<i>Eriobotrya japonica</i>	NISPERO		7	EI	
12	4587		<i>Eriobotrya japonica</i>	NISPERO		6	EI	
13	4599	LD	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	60	11	EI RF	
14	4599	LA	<i>Morus sp.</i>	MORERA		9	EI RF	
15	4570		<i>Ligustrum lucidum</i>	LIGUSTRO	35	9	EI RF	
16	4576	LA	<i>Morus alba</i>	MORERA		9	RF	
17	4574		<i>Tilia x moltkei</i>	TILO	40	10	RF	



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	MARÍA JAZMÍN SILVA DELLAGOGNA
CALLE	Quesada

FECHA	3/3/2025
-------	----------

DNI	39963813
-----	----------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTE	E.	ESTRUCTURA - PODA
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD -	A.	ACLAREO - PODA P
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOG	RF.	REFALDADO - PODA
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REI	RT	RESTAURACIÓN - P

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE P	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)		
1	4615		<i>Tilia x moltkei</i>	TILO		8	RF	
2	4616		<i>Tilia x moltkei</i>	TILO		9	RF	
3	4618		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO		8	RF	
4	4627		<i>Callistemon citrinus</i>	PINO		9	RF	
5	4624		<i>Tilia x moltkei</i>	FRESNO		11	RF	
6	4631		<i>Tilia x moltkei</i>	NISPERO		5	RF	
7	4643		<i>Platanus x acerifolia</i>	TILO		7	RF	

8	4646		<i>Melia azedarach</i>	MORERA		11	BC RF EI	
9	4665		<i>Handroanthus impetiginosus</i>	FRESNO		8	RF	
10	4673		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	TILO		4	EI	
11	4681		<i>Tilia x moltkei</i>	FRESNO		4	RF	
12	4688		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO		5	RF	
13	4648	LA	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO		10	BC RF EI	



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	MARÍA JAZMÍN SILVA DELLAGOGNA
CALLE	Quesada

FECHA	3/3/2025
DNI	39963813

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad. * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCO	E.	ESTRUCTURA - PO
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE	A.	ACLAREO - PODA
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA L	RF.	REFALDADO - PO
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA	RT	RESTAURACIÓN -

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE P	OBSERVACIONES
			NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	DAS LAS PRESTACIONES	
1	4717	LD	Ficus benjamina	FICUS		7	RF, EI	
2	4739		Citrus limo	LIMONERO		2	RF	
3	4745		Fraxinus pennsylvanica	FRESNO		8	RF	
4	4707		Fraxinus pennsylvanica	FRESNO	30	9	RF, EI	
5	4755		Fraxinus pennsylvanica	FRESNO	40	11	EI RF BC	
6	4762		Fraxinus pennsylvanica	FRESNO	40	16	RF, EI	
7	4740		Jacaranda mimosifolia	JACARANDA	40	12	RF, EI	

8	4732		Fraxinus pennsylvanica	FRESNO	30	11	RF, EI	
9	4765		Fraxinus pennsylvanica	FRESNO		12	RF, EI	
10	4757		Fraxinus pennsylvanica	FRESNO		3	RF	
11	4782	LD	Eriobotrya japonica	NISPERO		6	RF	
12	4750		Fraxinus pennsylvanica	FRESNO		7	RF	
13	4786		Fraxinus pennsylvanica	FRESNO		13	RF, EI	
14	4770		Fraxinus pennsylvanica	FRESNO		13	RF, EI	
15	4786	LA	Fraxinus pennsylvanica	FRESNO		9	RF	
16	4762		Fraxinus pennsylvanica	FRESNO		10	RF, EI	
17	4726		Fraxinus pennsylvanica	FRESNO		8	RF	



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	MARÍA JAZMÍN SILVA DELLAGOGNA
CALLE	Quesada

FECHA	3/3/2025
DNI	39963813

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i> <i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i> <i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y</i>
---	---

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCO	E.	ESTRUCTURA - PO
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE	A.	ACLAREO - PODA
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA L	RF.	REFALDADO - PO
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA	RT	RESTAURACIÓN -

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		RVENCIÓN - TIPO DE P	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	DAS LAS PRESTACIONES	
1	4830		Fraxinus pennsylvanica	FRESNO		9	RF, EI	
2	4811		Fraxinus pennsylvanica	FRESNO		11	RF, EI	
3	4888		Fraxinus pennsylvanica	FRESNO		4	RF	

4	4880		<i>Ficus benamina</i>	FICUS		7	RF	
5	4896	LD	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO		8	RF, EI	
6	4831		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO		11	BC RF EI	
7	4850		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO		11	RF, EI	
8	4853		<i>Liquidambar formosana</i>	LIQUIDAMBAR		9	RF	
9	4896	LA	<i>Ficus benamina</i>	FICUS		10	BC RF EI	
10	4839		<i>Ficus benamina</i>	FICUS		14	BC RF EI	
11	4896	LA	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO		7	RF	
12	4893		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	30	12	BC RF EI	
13	4866		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	30	12	BC RF EI	



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12		
EMPRESA	Verde Integral		FECHA 11/3/2025
INSPECTOR	María Jazmin Silva Dellagogna		DNI 39.963.813
CALLE	Arias		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.		
	* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, y		
	* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y		

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADO	E.	ESTRUCTURA - P
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR	RF.	REFALDADO - PC
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCI	RT.	RESTAURACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PO	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	TODAS LAS PRESTACIONES AF	
1	4798		Platanus x acerifolia	PLATANO	70	19	RF Y EI	
2	4796		Platanus x acerifolia	PLATANO	70	18	RF Y EI	
3	4776		Fraxinus pennsylvanica	FRESNO	40	12	RF Y EI	
4	4798	FLD	Fraxinus pennsylvanica	FRESNO	30	10	RF Y EI	
5	4764		Platanus x acerifolia	PLATANO	70	20	RF Y EI	
6	4798	F	Platanus x acerifolia	PLATANO	70	18	RF	
7	4714		Platanus x acerifolia	PLATANO	70	17	RF Y EI	

8	4708		<i>Platanus x acerifolia</i>	PLATANO	70	17	RF Y EI	
9	4795		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	35	11	RF , EI Y BC	
10	4763	LA1	<i>Platanus x acerifolia</i>	PLATANO	50	14	RF , EI Y BC	
11	4763	LD1	<i>Platanus x acerifolia</i>	PLATANO	50	14	RF Y EI	
12	4763	LD2	<i>Platanus x acerifolia</i>	PLATANO	45	14	RF , EI Y BC	
13	4737		<i>Platanus x acerifolia</i>	PLATANO	60	13	RF	
14	4735	LD1	<i>Platanus x acerifolia</i>	PLATANO	60	13	RF , EI Y BC	
15	4735	LD2	<i>Platanus x acerifolia</i>	PLATANO	60	11	RF , EI Y BC	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12		
EMPRESA	Verde Integral		FECHA 11/3/2025
INSPECTOR	María Jazmin Silva Dellagogna		DNI 39.963.813
CALLE	Arias		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
	* Seguridad: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
	* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADO	E.	ESTRUCTURA - P
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD -	A.	ACLAREO - PODA
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR	RF.	REFALDADO - PC
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCI	RT	RESTAURACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PO	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	TODAS LAS PRESTACIONES AF	
1	4685	LA1	Platanus x acerifolia	PLATANO	65	12	RF , EI Y BC	
2	4685		Platanus x acerifolia	PLATANO	50	12	RF Y EI	
3	4684	LA1	Fraxinus pennsylvanica	FRESNO	40	9	RF Y EI	
4	4677		Platanus x acerifolia	PLATANO	65	12	RF Y EI	
5	4674		Tilia x moltkei	TILO	40	8	RF	

6	4662		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	15	7	RF	
7	4656			NOGAL	40	7	RF	
8	4671		<i>Ceiba insignis</i>	PALO BORRACHO	40	9	RF	
9	4663		<i>Ligustrum lucidum</i>	LIGUSTRO	40	8	RF , EI Y BC	
10	4640		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	40	8	RF Y EI	
11	4639		<i>Laurus nobilis</i>	LAUREL	20	4	RF	
12	4630		<i>Platanus x acerifolia</i>	PLATANO	65	9	RF , EI Y BC	
13	4619		<i>Citrus limo</i>	LIMONERO	35	6	RF Y EI	
14	4603		<i>Platanus x acerifolia</i>	PLATANO	65	9	RF Y EI	
15	4615		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	40	8	RF , EI Y BC	
16	4620		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	45	8	RF Y EI	
17	4614		<i>Platanus x acerifolia</i>	PLATANO	65	10	RF , EI Y BC	
18	4604		<i>Platanus x acerifolia</i>	PLATANO	45	10	RF , EI Y BC	
19	4604		<i>Styphnolobium japonicum</i>	SOFORA	10	2	RF	
20	4619	LD1		PALTO	75	6	RF	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12		
EMPRESA	Verde Integral	FECHA	11/3/2025
INSPECTOR	María Jazmin Silva Dellagogna	DNI	39.963.813
CALLE	Arias		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
	Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
	* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADO	E.	ESTRUCTURA - P
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD -	A.	ACLAREO - PODA
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR	RF.	REFALDADO - PC
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCI	RT	RESTAURACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PO	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	TODAS LAS PRESTACIONES AF	
1	4593	LA	Fraxinus pennsylvanica	FRESNO	40	12	reduccion	
2	4598		Platanus x acerifolia	PLATANO	80	18	RF , EI Y BC	
3	4593		Ficus benjamina	FICUS	40	7	RF Y EI	
4	4584		Platanus x acerifolia	PLATANO	80	18	RF , EI Y BC	
5	4560		Platanus x acerifolia	PLATANO	80	18	RF Y EI	

6	4585		<i>Platanus x acerifolia</i>	PLATANO	80	18	RF Y EI	
7	4577		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	40	15	RF , EI Y BC	
8	4565		<i>Platanus x acerifolia</i>	PLATANO	80	18	RF Y EI	
9	4548		<i>Platanus x acerifolia</i>	PLATANO	80	18	RF	
10	4532		<i>Platanus x acerifolia</i>	PLATANO	100	19	RF Y EI	
11	4557	LA	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	15	6	RF	
12	4557		<i>Platanus x acerifolia</i>	PLATANO	90	19	RF Y EI	
13	4545		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	CRESPON	20	6	RF	
14	4512		<i>Platanus x acerifolia</i>	PLATANO	90	17	RF Y EI	
15	4506		<i>Platanus x acerifolia</i>	PLATANO	100	18	RF Y EI	
16	4513		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	40	10	RF , EI Y BC	
17	4513	LD	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	40	10	RF Y EI	



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12		
EMPRESA	Verde Integral	FECHA	11/3/2025
INSPECTOR	María Jazmin Silva Dellagogna	DNI	39.963.813
CALLE	Arias		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i>
	<i>tuación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, y</i>
	<i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y</i>

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADO	E.	ESTRUCTURA - P
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD -	A.	ACLAREO - PODA
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR	RF.	REFALDADO - PC
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCI	RT	RESTAURACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PO	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	TODAS LAS PRESTACIONES AF	
1	4490		Fraxinus pennsylvanica	FRESNO	40	9	RF Y EI	
2	4491		Fraxinus pennsylvanica	FRESNO	40	9	RF , EI Y BC	
3	4487		Fraxinus pennsylvanica	FRESNO	50	13	RF Y EI	
4	4475		Fraxinus pennsylvanica	FRESNO	45	12	RF Y EI	
5	4449	LA	Fraxinus pennsylvanica	FRESNO	65	13	reduccion	
6	4480		Fraxinus pennsylvanica	FRESNO	40	9	RF Y EI	

7	4468		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	40	8	RF Y EI	
8	4458		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	15	7	RF	
9	4458	LD	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	40	9	RF Y EI	
10	4444		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	20	7	RF	
11	4440		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	45	8	RF Y EI	
12	4432		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	45	9	RF Y EI	
13	4483		<i>Hibiscus rosa-sinensis</i>	ROSA CHINA	30	6	RF	
14	4420		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	35	9	RF Y EI	
15	4437	LD1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	40	8	RF	
16	4437	LD2	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	40	7	RF Y EI	
17	4416	LD	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	40	8	RF , EI Y BC	
18	4431	LD	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	45	8	RF Y EI	



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12		
EMPRESA	Verde Integral	FECHA	12/3/2025
INSPECTOR	María Jazmin Silva Dellagogna	DNI	39.963.813
CALLE	Arias		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
	* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, y
	* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADO	E.	ESTRUCTURA - P
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD -	A.	ACLAREO - PODA
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR	RF.	REFALDADO - PC
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCI	RT	RESTAURACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PO	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	TODAS LAS PRESTACIONES AF	
1	4288	LD1	Fraxinus pennsylvanica	ACER	20	8	RF Y EI	
2	4288	LD2	Fraxinus pennsylvanica	FRESNO	30	12	RF Y EI	
3	4288	LD3	Fraxinus pennsylvanica	FRESNO	40	11	RF Y EI	
4	4281	LD	Ligustrum lucidum	FRESNO	70	13	RF Y EI	
5	4256		Fraxinus pennsylvanica	FRESNO	40	12	RF Y EI	
6	4279		Styphnolobium japonicum	FRESNO	30	9	RF Y EI	

7	4234		<i>Styphnolobium japonicum</i>	FRESNO	60	13	RF, EI y BC	
8	4234	LD1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FICUS	30	9	RF Y EI	
9	4234	LD2	<i>Liquidambar styraciflua</i>	LIMONERO	20	5	RF	
10	4217		<i>Liquidambar styraciflua</i>	FICUS	50	9	RF Y EI	



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Francisca Castillo
CALLE	Deheza

FECHA	25/3/2025
-------	-----------

DNI	95.532.516
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de video.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y

5

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCOR	E.	ESTRUCTURA - P
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -	A.	ACLAREO - PODA
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LO	RF.	REFALDADO - PC
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA R	RT	RESTAURACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	DE LAS PRESTACIONES	
1	2576		Fraxinus excelsior	Fresno común	35	8	EI RF BC	
2	2586		Fraxinus excelsior	Fresno común	40	9	EI RF BC	
3	2574		Fraxinus excelsior	Fresno común	40	8	EI RF BC	
4	2550		Fraxinus excelsior	Fresno común	40	9	EI L	
5	2544		Fraxinus excelsior	Fresno común	35	8	EI RF	
6	2540		Fraxinus excelsior	Fresno común	20	7	EI RF	
7	2540	LD1	Fraxinus excelsior	Fresno común	20	5	EI RF	

8	2511		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno común	35	8	EI	
---	------	--	---------------------------	--------------	----	---	----	--



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Francisca Castillo
CALLE	Deheza

FECHA	25/3/2025
-------	-----------

DNI	95.532.516
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y
---	---

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCO	E.	ESTRUCTURA - P
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -	A.	ACLAREO - PODA
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LC	RF.	REFALDADO - PC
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA F	RT	RESTAURACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		VENCION - TIPO DE	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	AS LAS PRESTACIONES	
1	2682	LA1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	9	EI L	
2	2682		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	10	EI RF BC	
3	2697		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	9	EI RF	
4	2674		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	9	EI RF BC	
5	2659		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	8	EI	
6	2672		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	9	EI RF BC	
7	2660		Ligustrum lucidum	Ligustro	20	5	EI	

8	2650		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	8	EI	
9	2640		Ligustrum lucidum	Ligustro	20	6	EI L	
10	2636		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	9	EI RF BC	
11	2617		Ficus benjamina	Ficus	50	10	EI RF BC	
12	2613		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	9	EI L	



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Francisca Castillo
CALLE	Deheza

FECHA	25/3/2025
-------	-----------

DNI	95.532.516
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PAR

E.	ESTRUCTURA - P
A.	ACLAREO - PODA
RF.	REFALDADO - PC
RT	RESTAURACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	AS LAS PRESTACIONES	
1	2794		Cinnamomum sp.	Cinnamomun	45	11	EI RF BC	
2	2750		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	10	EI RF	
3	2744		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	11	EI	
4	2734		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	9	EI	
5	2775		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	13	EI RF	
6	2722		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	10	EI RF	
7	2712		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	13	EI	

8	2723		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	9	Ei L	
9	2709		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	13	Ei RF BC	
10	2709	LD	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	13	Ei	



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Francisca Castillo
CALLE	Deheza

FECHA	25/3/2025
-------	-----------

DNI	95.532.516
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad. * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y
---	---

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADO	E.	ESTRUCTURA
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SIMETRÍA	RF.	REFALDADO - REFORMA
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR VOLUMEN	RT.	RESTAURACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	TODAS LAS PRESTACIONES AP	
1	2872		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	11	EI RF L	
2	2846		Tilia x moltkei	Tilo híbrido	45	10	EI RF L	
3	2845		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	9	EI RF L	
4	2845	LA1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	9	EI RF L	
5	2845	LA2	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	9	EI RF L BC	
6	2845	LD2	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	9	EI RF L BC	
7	2830		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	8	EI	

8	2810		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	10	EI	
9	2810	LD1	Morus alba	Morera blanca	45	8	EI	



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Francisca Castillo
CALLE	Cuenca

FECHA	26/3/2025
-------	-----------

DNI	95.532.516
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, la
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - D	E.	ESTRUCTURA - P
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -	A.	ACLAREO - PODA
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PA	RF.	REFALDADO - PC
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA P	RT.	RESTAURACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		NCIÓN - TIPO D	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)		
1	5196	LA	Tilia x moltkei	Tilo híbrido	30	11	RF L EI	
2	5196	LD	Fraxinus excelsior	Fresno común	40	12	RF L EI	
3	5191		Tilia x moltkei	Tilo híbrido	30	10	RF L EI	
4	5177		Fraxinus excelsior	Fresno común	30	7	RF L	
5	5184		Tilia x moltkei	Tilo híbrido	10	6	RF L	
6	5184	LA	Fraxinus excelsior	Fresno común	30	8	RF L EI	
7	5176		Acer saccharinum	e plateado - Arce bla	45	12	RF L EI A	

8	5149	LD	Fraxinus excelsior	Fresno común	25	7	RF L	
9	5146		Fraxinus excelsior	Fresno común	50	12	RF L EI	
10	5121		Tilia x moltkei	Tilo híbrido	30	11	RF L EI	
11	5111		Acer saccharinum	plateado - Arce bla	35	12	RF L EI	



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Francisca Castillo
CALLE	Cuenca

FECHA	26/3/2025
-------	-----------

DNI	95.532.516
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADO	E.	ESTRUCTURA - P
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR S	RF.	REFALDADO - PC
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR	RT	RESTAURACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS	
1	5282		Melia azedarach	Paraíso	50	9	RF L	
2	5297		Fraxinus excelsior	Fresno común	30	13	RF L EI A	
3	5285		Caryota urens	Taquipan	20	7	RF L	
4	5275		Ligustrum lucidum	Ligustro	20	9	RF EI L	
5	5270		Melia azedarach	Paraíso	70	8	RF EI L	
6	5265		Tilia x moltkei	Tilo híbrido	30	8	RF L	
7	5253		Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	45	10	RF EI L	

8	5252		Catalpa sp.	Catalpa	10	6	RF L	
9	5228		Fraxinus excelsior	Fresno común	10	4	RF L	
10	5237		Ficus benjamina	Ficus	50	13	RF L EI A	
11	5206		Caryota urens	Taquipan	20	8	RF L	
12	5229		Fraxinus excelsior	Fresno común	25	7	RF L	
13	5215	LD	Liquidambar styraciflua	Liquidambar	20	8	RF L	



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Francisca Castillo
CALLE	Cuenca

FECHA	26/3/2025
-------	-----------

DNI	95.532.516
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de s
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCO	E.	ESTRUCTURA - P
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -	A.	ACLAREO - PODA
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LC	RF.	REFALDADO - PC
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA P	RT	RESTAURACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		VENCIÓN - TIPO DE	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	PAS LAS PRESTACIONES	
1	5325		Fraxinus excelsior	Fresno común	55	8	RF EI L	
2	5305		Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	30	11	EI L	
3	5341		Melia azedarach	Paraíso	60	8	EI L	
4	5367		Fraxinus excelsior	Fresno común	20	7	EI L	
5	5397		Ficus benjamina	Ficus	40	11	RF EI L A	
6	5387		Tilia x moltkei	Tilo híbrido	55	14	EI L	
7	5387	LD	Fraxinus excelsior	Fresno común	45	10	RF EI L	

8	5394		Fraxinus excelsior	Fresno común	60	12	RF EI L	
9	5397	LA	Fraxinus excelsior	Fresno común	30	12	RF EI L	
10	5362		Fraxinus excelsior	Fresno común	60	11	RF EI L	
11	5354		Fraxinus excelsior	Fresno común	40	11	RF EI L	



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Francisca Castillo
CALLE	Cuenca

FECHA	26/3/2025
-------	-----------

DNI	95.532.516
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i> <i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de</i> <i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y</i>
---	---

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESC	E.	ESTRUCTURA - P
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -	A.	ACLAREO - PODA
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA	RF.	REFALDADO - PC
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA	RT	RESTAURACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		VENCION - TIPO DE	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)		
1	5493		Fraxinus excelsior	Fresno común	45	8	RF L	
2	5485		Citrus limo	Limonero	20	5	RF L	
3	5477		Fraxinus excelsior	Fresno común	45	12	RF L EI	
4	5493	LD	Morus alba	Morera blanca	10	4	RF L EI	
5	5477		Fraxinus excelsior	Fresno común	30	10	RF L EI	
6	5484		Platanus x acerifolia	Plátano	75	13	RF L EI A	
7	5473		Fraxinus excelsior	Fresno común	65	12	RF L EI	

8	5467		Platanus x acerifolia	Plátano	70	16	RF L EI	
9	5455		Tilia x moltkei	Tilo híbrido	50	12	RF L	
10	5448		Ligustrum lucidum	Ligustro	30	9	RF L	
11	5447		Fraxinus excelsior	Ficus	45	12	RF L EI	
12	5444		Callistemon sp.	Callistemon	30	9	RF L EI	
13	5435		Fraxinus excelsior	Fresno común	60	16	RF L EI A	
14	5422		Lagerstroemia indica	Crespón - Árbol de Júpiter	30	7	RF L	
15	5415		Fraxinus excelsior	Fresno común	60	13	RF L EI	
16	5403		Fraxinus excelsior	Fresno común	40	10	RF L	
17	5402		Fraxinus excelsior	Fresno común	40	12	RF L EI A	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Francisca Castillo
CALLE	Cuenca

FECHA	26/3/2025
-------	-----------

DNI	95.532.516
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTE
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS -
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOG
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA RE

E.	ESTRUCTURA - P
A.	ACLAREO - PODA
RF.	REFALDADO - PC
RT	RESTAURACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE P	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)		
1	5501		Fraxinus excelsior	Fresno común	45	12	RF L EI	
2	5502		Tilia x moltkei	Tilo híbrido	40	10	RF L EI	
3	5515		Fraxinus excelsior	Fresno común	50	12	RF L EI	
4	5518		Fraxinus excelsior	Fresno común	50	12	RF L EI	
5	5518	LA	Fraxinus excelsior	Fresno común	50	12	RF L EI	
6	5525		Platanus x acerifolia	Plátano	70	14	RF L EI A	
7	5507		Ficus benjamina	Ficus	70	18	RF L EI RD	

8	5525	LA	Platanus x acerifolia	Plátano	75	16	RF L EI	
9	5535		Platanus x acerifolia	Plátano	65	16	RF L EI	
10	5565		Platanus x acerifolia	Plátano	75	12	RF L EI	
11	5575		Platanus x acerifolia	Ficus	80	14	RF L EI	
12	5565	LA	Tilia x moltkei	Tilo híbrido	35	8	RF L EI	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Francisca Castillo
CALLE	Cuenca

FECHA	27/3/2025
-------	-----------

DNI	95.532.516
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADO	E.	ESTRUCTURA - P
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR S	RF.	REFALDADO - PC
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR	RT	RESTAURACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	TODAS LAS PRESTACIONES AP	
1	5099		Tilia x moltkei	Tilo híbrido	25	9	EI RF L	
2	5096		Liquidambar styraciflua	Liquidambar	15	8	EI L	
3	5089		Melia azedarach	Paraíso	80	13	EI L	
4	5080		Fraxinus excelsior	Fresno común	40	9	EI L	
5	5072		Fraxinus excelsior	Fresno común	25	7	EI L	
6	5050		Fraxinus excelsior	Fresno común	45	12	EI RF L	
7	5049	LD1	Fraxinus excelsior	Fresno común	40	12	EI RF L	

8	5049	LD2	Ficus benjamina	Ficus	65	13	EI RF L A	
9	5012		Melia azedarach	Paraíso	60	13	EI RF L	
10	5006	LA1	Caryota urens	Taquipán	10	6	EI L	
11	5006	LA2	Caryota urens	Taquipán	10	4	EI L	
12	5006	LA3	Acer saccharinum	Acer	20	8	EI RF L	
13	5025		Ficus benjamina	Ficus	0	13	EI RF L A	
14	5015		Fraxinus excelsior	Fresno común	45	9	EI RF L	



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Francisca Castillo
CALLE	Cuenca

FECHA	27/3/2025
-------	-----------

DNI	95.532.516
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTE	E.	ESTRUCTURA - P
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS -	A.	ACLAREO - PODA
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOG	RF.	REFALDADO - PC
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REI	RT.	RESTAURACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		RVENCIÓN - TIPO DE P	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	DAS LAS PRESTACIONES	
1	4980		Caryota urens	Taquipan	25	8	L EI	
2	4980	LD	Caryota urens	Taquipan	30	8	L EI	
3	4980	LA1	Caryota urens	Taquipan	25	8	L RF	
4	4980	LA2	Caryota urens	Taquipan	25	7	L RF	
5	4980	LA3	Caryota urens	Taquipan	20	8	L EI	
6	4980	LA4	Caryota urens	Taquipan	25	8	L EI	
7	4991	LA	Tilia x moltkei	Tilo híbrido	40	12	L RF EI	

8	4991	LD	Tilia x moltkei	Tilo híbrido	40	12	L RF EI	
9	4983		Acer negundo	Arce negundo	10	4	L RF	
10	4965		Lagerstroemia indica	Crespón - Árbol de Júpiter	30	9	L RF	
11	4964		Lagerstroemia indica	Crespón - Árbol de Júpiter	15	6	L RF	
12	4966		Tilia x moltkei	Tilo híbrido	20	8	L RF EI	
13	4937		Ligustrum lucidum	Ligustro	20	7	L RF EI	



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12		
EMPRESA	Verde Integral	FECHA	28/3/2025
INSPECTOR	María Jazmin Silva Dellagogna	DNI	39.963.813
CALLE	Deheza		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.		
	* Regulación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad,		
	* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y		

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZA	E.	ESTRUCTURA - P
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRA	RF.	REFALDADO - PC
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUC	RT	RESTAURACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		ERVENCIÓN - TIPO DE PO	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	ODAS LAS PRESTACIONES A	
1	3696		<i>Platanus x acerifolia</i>	PLATANO	70	13	RF , EI Y BC	
2	3665		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	25	7	RF , EI Y BC	
3	3646		<i>Tilia x moltkei</i>	TILO	60	10	RF	
4	3649	FLD	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	70	13	RF Y EI	
5	3632		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	70	12	RF Y EI	
6	3626	F	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	30	10	RF	
7	3625		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	40	10	RF	

8	3612		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	60	15	RF Y EI	
9	3608		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	60	12	RF Y EI	



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12		
EMPRESA	Verde Integral	FECHA	28/3/2025
INSPECTOR	María Jazmin Silva Dellagogna	DNI	39.963.813
CALLE	Deheza		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
	* Regulación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, y
	* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZA	E.	ESTRUCTURA - P
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD -	A.	ACLAREO - PODA
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRA	RF.	REFALDADO - PC
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUC	RT	RESTAURACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		ERVENCIÓN - TIPO DE PO	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	ODAS LAS PRESTACIONES A	
1	3593		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	60	7	RF	
2	3559		<i>Bauhinia candicans</i>	BAUHINIA	60	10	RF	
3	3551		<i>Acer saccharinum</i>	ACER	70	11	RF Y EI	
4	3586		<i>Salix nigra</i>	SAUCE	25	10	RF Y EI	
5	3586	LD	<i>Ligustrum lucidum</i>	LIGUSTRO	25	7	RF	
6	3564		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	40	7	RF Y EI	
7	3546		<i>Liquidambar styraciflua</i>	LIQUIDAMBAR	35	10	RF	

8	3543		<i>Fraxinus americana</i>	FRESNO	35	8	RF	
9	3531		<i>Fraxinus americana</i>	FRESNO	30	7	RF	
10	3519		<i>Lagerstroemia indica</i>	CRESPON	10	6	RF	
11	3519	LD	<i>Tilia x moltkei</i>	TILO	50	11	RF	
12	3534		<i>Ficus benjamina</i>	FICUS	70	13	RF , EI Y BC	
13	3514		<i>Tilia x moltkei</i>	TILO	50	10	RF	
14	3522		<i>Fraxinus americana</i>	FRESNO	70	12	RF Y EI	



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12		
EMPRESA	Verde Integral	FECHA	28/3/2025
INSPECTOR	María Jazmin Silva Dellagogna	DNI	39.963.813
CALLE	Deheza		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
* Regulación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, y
* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZA	E.	ESTRUCTURA - P
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD -	A.	ACLAREO - PODA
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRA	RF.	REFALDADO - PC
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUC	RT	RESTAURACIÓN

	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	TODAS LAS PRESTACIONES A	OBSERVACIONES
1	3486	LA1	<i>Tilia x moltkei</i>	TILO	30	10	RF Y EI	
2	3486		<i>Tilia x moltkei</i>	TILO	50	13	RF Y EI	
3	3480		<i>Styphnolobium japonicum</i>	SOFORA	70	7	RF	
4	3481		<i>Ligustrum lucidum</i>	LIGUSTRO	50	7	RF Y EI	
5	3430		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	55	8	RF Y EI	
6	3430	LD	<i>Styphnolobium japonicum</i>	SOFORA	60	10	RF Y EI	

7	3451		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	80	13	RF Y EI	
8	3425		<i>Ficus benjamina</i>	FICUS	30	8	RF Y EI	



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12		
EMPRESA	Verde Integral	FECHA	28/3/2025
INSPECTOR	María Jazmin Silva Dellagogna	DNI	39.963.813
CALLE	Deheza		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
	* Regulación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad,
	* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZA	E.	ESTRUCTURA - P
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD -	A.	ACLAREO - PODA
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRA	RF.	REFALDADO - PC
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUC	RT	RESTAURACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		ERVENCIÓN - TIPO DE PO	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	ODAS LAS PRESTACIONES A	
1	3390		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	40	9	RF Y EI	
2	3390		<i>Bauhinia forficata</i>	BAHUINIA		10	RF , EI Y BC	
3	3390		<i>Taxodium distichum</i>	TAXODIUM		8	RF Y EI	
4	3376		<i>Lagerstroemia indica</i>	CRESPON		8	RF	
5	3366		<i>Tilia x moltkei</i>	TILO		12	RF Y EI	

6	3358		<i>Tilia x moltkei</i>	TILO		12	RF Y EI	
7	3365		<i>Ficus benamina</i>	FICUS		14	RF , EI Y BC	
8	3340		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO		9	RF Y EI	
9	3306	LA	<i>Ficus benamina</i>	FICUS		9	RF Y EI	
10	3315		<i>Ligustrum lucidum</i>	LIGUSTRO		7	RF Y EI	



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12		
EMPRESA	Verde Integral	FECHA	28/3/2025
INSPECTOR	María Jazmin Silva Dellagogna	DNI	39.963.813
CALLE	Deheza		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
	* Regulación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad,
	* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZA	E.	ESTRUCTURA - P
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD -	A.	ACLAREO - PODA
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRA	RF.	REFALDADO - PC
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUC	RT	RESTAURACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		ERVENCIÓN - TIPO DE PO	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	ODAS LAS PRESTACIONES A	
1	3286		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO		10	RF Y EI	
2	3246		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	JACARANDA		15	RF Y EI	
3	3220		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	JACARANDA		8	RF Y EI	
4	3212		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO		9	RF Y EI	
5	3210	LA		SPP		12	RF Y EI	

6	3207	LA	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO		9	RF Y EI	
7	3207	LD	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO		12	RF Y EI	
8	3207	LD1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO		7	RF Y EI	
9	3223		<i>Tilia x moltkei</i>	TILO		8	RF Y EI	
10	3277		<i>Erythrina crista-galli</i>	CEIBO		8	RF Y EI	
11	3238		<i>Lagerstroemia indica</i>	CRESPON		7	RF Y EI	



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12		
EMPRESA	Verde Integral	FECHA	28/3/2025
INSPECTOR	María Jazmin Silva Dellagogna	DNI	39.963.813
CALLE	Deheza		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i>
	<i>* Regulación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad,</i>
	<i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y</i>

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZA	E.	ESTRUCTURA - P
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD -	A.	ACLAREO - PODA
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRA	RF.	REFALDADO - PC
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUC	RT	RESTAURACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		ERVENCIÓN - TIPO DE PO	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	ODAS LAS PRESTACIONES A	
1	3148		<i>Ligustrum lucidum</i>	LIGUSTRO	45	7	RF	
2	3186		<i>Tilia x moltkei</i>	TILO	40	8	RF	
3	3186	LD	<i>Populus nigra</i>	ALAMO	45	14	RF Y EI	
4	3178		<i>Lagerstroemia indica</i>	CRESPON	20	3	RF	
5	3178	LD	<i>Lagerstroemia indica</i>	CRESPON	25	6	RF	
6	3154		<i>Ligustrum lucidum</i>	LIGUSTRO	30	9	RF	
7	3120		<i>Ligustrum lucidum</i>	LIGUSTRO	30	7	RF	



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12		
EMPRESA	Verde Integral	FECHA	28/3/2025
INSPECTOR	María Jazmin Silva Dellagogna	DNI	39.963.813
CALLE	Deheza		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i>		
	<i>* Regulación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, y</i>		
	<i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y</i>		

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZA	E.	ESTRUCTURA - P
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD -	A.	ACLAREO - PODA
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRA	RF.	REFALDADO - PC
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUC	RT	RESTAURACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		ERVENCIÓN - TIPO DE PO	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	ODAS LAS PRESTACIONES A	
1	3090		<i>Ficus benjamina</i>	FICUS		16	RD	
2	3090	LA	<i>Fraxinus americana</i>	FRESNO		8	RF	
3	3095	LD	<i>Fraxinus americana</i>	FRESNO		9	RF Y EI	
4	3084		<i>Fraxinus americana</i>	FRESNO		16	RF Y EI	

5	3077		<i>Fraxinus americana</i>	FRESNO		12	RF Y EI	
6	3075		<i>Fraxinus americana</i>	FRESNO	40	13	RF Y EI	
7	3065		<i>Fraxinus americana</i>	FRESNO	50	13	RF Y EI	
8	3075	LD	<i>Ficus benjamina</i>	FICUS	50	14	RF Y EI	
9	3033		<i>Fraxinus americana</i>	FRESNO	35	10	RF Y EI	
10	3017		<i>Fraxinus americana</i>	FRESNO	40	11	RF Y EI	
11	3015		<i>Fraxinus americana</i>	FRESNO	50	12	RF Y EI	
12	3015	LD	<i>Tilia x moltkei</i>	TILO	40	7	RF	
13	3020		<i>Fraxinus americana</i>	FRESNO	30	9	RF	
14	3008		<i>Fraxinus americana</i>	FRESNO	40	10	RF Y EI	
15	3008	LD	<i>Fraxinus americana</i>	FRESNO	50	10	RF Y EI	



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12		
EMPRESA	Verde Integral	FECHA	28/3/2025
INSPECTOR	María Jazmin Silva Dellagogna	DNI	39.963.813
CALLE	Deheza		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i>
	<i>* Regulación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad,</i>
	<i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y</i>

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZA	E.	ESTRUCTURA - P
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD -	A.	ACLAREO - PODA
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRA	RF.	REFALDADO - PC
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUC	RT	RESTAURACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		ERVENCIÓN - TIPO DE PO	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	ODAS LAS PRESTACIONES A	
1	2991		<i>Ligustrum lucidum</i>	LIGUSTRO	45	10	RF	
2	2980		<i>Tilia x moltkei</i>	FRESNO	35	9	RF	
3	2974		<i>Populus nigra</i>	FRESNO	50	9	RF Y EI	
4	2966		<i>Lagerstroemia indica</i>	TILO	50	10	RF	
5	2966	LD1	<i>Lagerstroemia indica</i>	FRESNO	40	9	RF	
6	2921		<i>Ligustrum lucidum</i>	FRESNO	40	9	RF	
7	2921	LD1	<i>Ligustrum lucidum</i>	FRESNO	20	8	RF	

8	2924			FRESNO	40	9		
9	2916			FICUS	45	9		
10	2966	LD2		FRESNO	25	8		



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12		
EMPRESA	Verde Integral	FECHA	6/3/2025
INSPECTOR	María Jazmin Silva Dellagogna	DNI	39.963.813
CALLE	Larsen		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
	* Regulación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
	* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DE	E.	ESTRUCTURA - PODA
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS -	A.	ACLAREO - PODA PA
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PA	RF.	REFALDADO - PODA I
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PA	RT.	RESTAURACIÓN - PO

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		SELECCIÓN - TIPO D	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)		
1	2310	LD	<i>Ficus benjamina</i>	FICUS	65	14	RF, EI Y BC	
2	2310		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	JACARANDA	60	12	RF, EI Y BC	
3	2317		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	50	10	RF, EI Y BC	
4	2331		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	JACARANDA	20	12	RF, EI Y BC	
5	2337		<i>Ligustrum lucidum</i>	LIGUSTRO	15	9	RF Y EI	
6	2390		<i>Ligustrum lucidum</i>	LIGUSTRO	15	12	RF Y EI	
7	2356		<i>Liquidambar styraciflua</i>	LIQUIDAMBAR	15	8	RF	

8	2356			CACTUS	20	5	RF	
9	2355		<i>Liquidambar styraciflua</i>	LIQUIDAMBAR	15	8	RF Y EI	
10	2359		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	15	8	RF , EI Y BC	
11	2365			THEVETIA	10	5	RF Y EI	
12	2365		<i>Handroanthus impetiginosus</i>	LAPACHO	25	9	RF	
13	2373		<i>Liquidambar styraciflua</i>	LIQUIDAMBAR	35	9	RF , EI Y BC	
14	2370		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	40	12	RF , EI Y BC	
15	2375		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	45	12	RF , EI Y BC	
16	2381		<i>Ligustrum lucidum</i>	LIGUSTRO	30	10	RF	
17	2379		<i>Tilia x moltkei</i>	TILO	35	9	RF	
18	2384		<i>Tilia x moltkei</i>	TILO	30	9	RF	
19	2393		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	50	12	RF Y EI	
20	2354		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	45	9	RF Y EI	
21	2354	LA1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	35	7	RF Y EI	
22	2393	LA1	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	60	14	RF , EI Y BC	
23	2393	LA2	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	JACARANDA	25	9	RF	



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12		
EMPRESA	Verde Integral		FECHA 6/3/2025
INSPECTOR	María Jazmin Silva Dellagogna		DNI 39.963.813
CALLE	Larsen		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.				
	* Regulación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, y				
	* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y				

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DE	E.	ESTRUCTURA - PODA
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE	A.	ACLAREO - PODA PA
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PA	RF.	REFALDADO - PODA I
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PA	RT	RESTAURACIÓN - PO

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		CIÓN - TIPO D	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	S LAS PRESTACION	
1	2401		<i>Styphnolobium japonicum</i>	SOFORA	45	12	RF Y EI	
2	2417		<i>Styphnolobium japonicum</i>	SOFORA	45	10	RF Y EI	
3	2417	LD	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	40	10	RF Y EI	
4	2437		<i>Styphnolobium japonicum</i>	SOFORA	45	12	RF	
5	2451		<i>Styphnolobium japonicum</i>	SOFORA	40	10	RF	

6	2457		<i>Hibiscus rosa-sinensis</i>	ROSA CHINA	35	7	RF	
---	------	--	-------------------------------	------------	----	---	----	--

FOTO - CORREDOR ANTES





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12		
EMPRESA	Verde Integral	FECHA	6/3/2025
INSPECTOR	María Jazmin Silva Dellagogna	DNI	39.963.813
CALLE	Larsen		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i>
	<i>ción: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad.</i>
	<i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y</i>

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - D	E.	ESTRUCTURA - PODA
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE	A.	ACLAREO - PODA PA
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PA	RF.	REFALDADO - PODA I
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PA	RT	RESTAURACIÓN - PO

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		CIÓN - TIPO D	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)		
1	2516		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	35	9	RF	
2	2503		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	30	9	RF Y EI	
3	2530		<i>Styphnolobium japonicum</i>	SOFORA	55	10	RF Y EI	
4	2529		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	65	14	RF , EI Y BC	
5	2544		<i>Morus alba</i>	MORA	65	12	RF , EI Y BC	
6	2529	LA	<i>Hibiscus rosa-sinensis</i>	HIBISCUS	30	4	RF	

7	2570		<i>Ficus benjamina</i>	FICUS	60	10	RF	
8	2553		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	45	10	RF	
9	2572		<i>Salix babylonica</i>	SAUCE	30	8	RF	
10	2555		<i>Liquidambar styraciflua</i>	LIQUIDAMBAR	10	6	RF	
11	2571			SANTA RITA	15	7	RF Y EI	
12	2580	LD	<i>Styphnolobium japonicum</i>	SOFORA	45	10	RF Y EI	
13	2571	LA	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	40	10	RF Y EI	
14	2589		<i>Cedrela angustifolia</i>	CEDRELA	50	10	RF , EI Y BC	
15	2580		<i>Ficus benjamina</i>	FICUS	70	10	RF , EI Y BC	
16	2589	LA	<i>Ficus benjamina</i>	FICUS	30	6	RF	
17	2594		<i>Styphnolobium japonicum</i>	SOFORA	30	7	RF	

FOTO - CORREDOR ANTES





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12		
EMPRESA	Verde Integral	FECHA	7/3/2025
INSPECTOR	María Jazmin Silva Dellagogna	DNI	39.963.813
CALLE	Larsen		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i>
	<i>ción: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad</i>
	<i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y</i>

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE	A.	ACLAREO - PODA PA
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PA	RF.	REFALDADO - PODA I
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PA	RT	RESTAURACIÓN - POI

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		CIÓN - TIPO D	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	S LAS PRESTACION	
1	2611	LD	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	30	7	RF Y EI	
2	2627		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	55	10	RF , EI Y BC	
3	2636		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	40	8	RF	
4	2646		<i>No determinado</i>	Otra especie	20	2	RF Y EI	
5	2670		<i>Styphnolobium japonicum</i>	SOFORA	50	6	RF Y EI	

6	2633		<i>Ligustrum lucidum</i>	LIMONERO	20	4	RF	
7	2684		<i>Phoenix paludosa</i>	PALMERA	40	8	RF	
8	2684		<i>Liquidambar styraciflua</i>	LIQUIDAMBAR	50	9	RF Y EI	
9	2684		<i>Schinus molle</i>	AGUARIBAY	30	7	RF	
10	2695		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	40	10	RF Y EI	
11	2688		<i>Styphnolobium japonicum</i>	SOFORA	60	8	RF Y EI	
12	2694		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	40	9	RF Y EI	

FOTO - CORREDOR ANTES





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12		
EMPRESA	Verde Integral	FECHA	7/3/2025
INSPECTOR	María Jazmin Silva Dellagogna	DNI	39.963.813
CALLE	Larsen		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

*** Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
*** Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - D	E.	ESTRUCTURA - PODA
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE	A.	ACLAREO - PODA PA
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PA	RF.	REFALDADO - PODA I
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PA	RT.	RESTAURACIÓN - PO

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		SELECCIÓN - TIPO D	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)		
1	2716	LD	Fraxinus pennsylvanica	FRESNO	40	6	RF Y EI	
2	2716		Fraxinus pennsylvanica	FRESNO	40	6	RF Y EI	
3	2716		Fraxinus pennsylvanica	FRESNO	50	6	RF Y EI	
4	2724		Ligustrum lucidum	LIGUSTRO	40	8	RF Y EI	
5	2725		Fraxinus pennsylvanica	FRESNO	40	9	RF Y EI	
6	2750		Styphnolobium japonicum	SOFORA	60	9	RF Y EI	

7	2769		<i>Styphnolobium japonicum</i>	SOFORA	60	9	RF Y EI	
8	2799		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	40	8	RF Y EI	
9	2773		<i>Liquidambar styraciflua</i>	LIGUSTRO	30	9	RF Y EI	
10	2793		<i>Liquidambar styraciflua</i>	LIQUIDAMBAR	40	10	RF Y EI	
11	2773		<i>Styphnolobium japonicum</i>	SOFORA	45	10	RF Y EI	
12	2604		<i>Cedrela angustifolia</i>	CEDRO	50	10	RF Y EI	
13	2612		<i>Ligustrum lucidum</i>	LIGUSTRO	30	8	RF Y EI	
14	2687		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	65	12	RF Y EI	
15	2732		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	45	11	RF , EI Y BC	
16	2740		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	45	10	RF Y EI	
17	2745		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	60	11	RF Y EI	
18	2758		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	50	12	RF Y EI	
19	2766		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	65	12	RF Y EI	
20	2786		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	55	10	RF Y EI	

FOTO - CORREDOR ANTES





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA		12		
EMPRESA		Verde Integral	FECHA	7/3/2025
INSPECTOR		María Jazmin Silva Dellagogna	DNI	39.963.813
CALLE		Larsen		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.			
	* Regulación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, y			
	* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y			

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DE	E.	ESTRUCTURA - PODA
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE	A.	ACLAREO - PODA PA
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PA	RF.	REFALDADO - PODA I
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PA	RT	RESTAURACIÓN - PO

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		CIÓN - TIPO D	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	S LAS PRESTACION	
1	2814		Fraxinus pennsylvanica	FRESNO	35	10	RF Y EI	
2	2814	LD1		SPP	20	5	RF	
3	2826	LD	Styphnolobium japonicum	SOFORA	35	9	RF Y EI	
4	2828		Tilia x moltkei	TILO	35	10	RF Y EI	
5	2834		Fraxinus pennsylvanica	FRESNO	30	8	RF	

6	2836		<i>No determinado</i>	OTRA ESPECIE	20	4	RF	
7	2840		<i>Callistemon sp.</i>	CALLISTEMON	20	6	RF	
8	2850		<i>Acacia sp.</i>	ACACIA	45	10	RF Y EI	
9	2856		<i>Styphnolobium japonicum</i>	SOFORA	45	9	RF Y EI	
10	2862		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	65	14	RF , EI Y BC	
11	2884		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	45	13	RF Y EI	
12	2887		<i>Acer negundo</i>	ACER	7	5	RF	
13	2857		<i>Acer negundo</i>	ACER	8	5	RF	
14	2843		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	45	8	RF Y EI	
15	2823		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	50	12	RF Y EI	
16	2801		<i>Tilia x moltkei</i>	TILO	30	10	RF Y EI	
17	2829		<i>Hibiscus rosa-sinensis</i>	HIBISCUS	30	6	RF	
18	2887	LA1		PALMERA	20	7	RF	
19	2887	LA2		PALMERA	25	8	RF	
20	2887	LA3		PALMERA	20	7	RF	
21	2887	LA4		PALMERA	25	10	RF	



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12		
EMPRESA	Verde Integral	FECHA	7/3/2025
INSPECTOR	María Jazmin Silva Dellagogna	DNI	39.963.813
CALLE	Larsen		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
	Regulación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, y
	* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DE	E.	ESTRUCTURA - PODA
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE	A.	ACLAREO - PODA PA
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PA	RF.	REFALDADO - PODA I
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PA	RT	RESTAURACIÓN - PO

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		CIÓN - TIPO D	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	S LAS PRESTACIONES	
1	2902			SPP	40	12	RF Y EI	
2	2912		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	40	10	RF Y EI	
3	2916		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	40	11	RF Y EI	
4	2932		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	20	7	RF	
5	2909		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	40	14	RF Y EI	

6	2909		<i>Ficus benjamina</i>	FICUS	30	7	RF	
7	2909		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	30	7	RF	
8	2919		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	40	10	RF Y EI	
9	2950		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	60	10	RF Y EI	
10	2927		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	50	8	RF Y EI	
11	2931		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	70	13	RF Y EI	
12	2939		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	20	7	RF	
13	2943		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	40	8	RF , EI Y BC	
14	2989		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	40	9	RF	
15	2990		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	35	10	RF	
16	2992		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	40	10	RF	
17	2951		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	50	10	RF Y EI	
18	2951		<i>Eriobotrya japonica</i>	NISPERO	10	4	RF	
19	2955		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	50	13	RF Y EI	
20	2963		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	50	12	RF	
21	2981		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	50	9	RF Y EI	
22	2969		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	60	13	RF , EI Y BC	

FOTO - CORREDOR ANTES





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12		
EMPRESA	Verde Integral	FECHA	10/3/2025
INSPECTOR	María Jazmin Silva Dellagogna	DNI	39.963.813
CALLE	Larsen		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i>
	<i>ción: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad.</i>
	<i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y</i>

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - D	E.	ESTRUCTURA - PODA
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE	A.	ACLAREO - PODA PA
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PA	RF.	REFALDADO - PODA I
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PA	RT	RESTAURACIÓN - PO

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		CIÓN - TIPO D	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)		
1	3000		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	30	9	RF Y EI	
2	3012		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	45	8	RF Y EI	
3	3024		<i>Lagerstroemia indica</i>	CRESPON	25	6	RF	
4	3019		<i>Ficus benjamina</i>	FICUS	40	8	RF	
5	3034		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	40	9	RF	
6	3023		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	50	10	RF	

7	3036		<i>Melia azedarach</i>	PARAISO	40	10	RF Y EI	
8	3042		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	35	9	RF Y EI	
9	3031		<i>Melia azedarach</i>	PARAISO	60	10	RF Y EI	
10	3052		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	25	9	RF	
11	3053		<i>Lagerstroemia indica</i>	CRESPON	20	7	RF Y EI	
12	3054		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	50	10	RF Y EI	
13	3059		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	40	9	RF Y EI	
14	3070	LD	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	50	9	RF	
15	3089		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	50	9	RF Y EI	
16	3080		<i>Ficus benjamina</i>	FICUS	70	9	RF Y EI	
17	3084			PALMERA	50	10	RF	
18	3094		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	40	12	RF Y EI	
19	3094		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	30	12	RF , EI Y BC	
20	3099		<i>Laurus nobilis</i>	LAUREL	20	7	RF Y EI	
21	3079		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	30	12	RF , EI Y BC	
22	3005	LA	<i>Ficus benjamina</i>	FICUS	30	9	RF Y EI	
23	3015		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	30	12	RF Y EI	
24	3015		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	30	12	RF , EI Y BC	
25	3048		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	40	12	RF Y EI	
26	3042							
27	3043							
28	3035							
29	3063							

FOTO - CORREDOR ANTES





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12		
EMPRESA	Verde Integral	FECHA	10/3/2025
INSPECTOR	María Jazmin Silva Dellagogna	DNI	39.963.813
CALLE	Larsen		

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
	Regulación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
	* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DE	E.	ESTRUCTURA - PODA
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE	A.	ACLAREO - PODA PA
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PA	RF.	REFALDADO - PODA I
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PA	RT	RESTAURACIÓN - PO

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		SELECCIÓN - TIPO D	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	SELECCIÓN - TIPO D	
1	3110		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	SANTA RITA	10	6	RF Y EI	
2	3110			ARALIA	20	12	RF Y EI	
3	3110		<i>Styphnolobium japonicum</i>	FRESNO	30	13	RF Y EI	
4	3110	LA1	<i>Tilia x moltkei</i>	FRESNO	30	12	RF Y EI	
5	3110	LA2	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	30	12	RF Y EI	

6	3110	LA3		PALMERA	20	10	RF Y EI	
7	3110	LA4	<i>Callistemon sp.</i>	PALMERA	20	10	RF Y EI	
8	3137		<i>Acacia sp.</i>	FRESNO	30	12	RF Y EI	
9	3107		<i>Styphnolobium japonicum</i>	FRESNO	20	12	RF Y EI	
10	3131		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	30	12	RF Y EI	
11	3110	Q CURUPA	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	30	13	RF Y EI	
12	3110	Q CURUPA	<i>Acer negundo</i>	FRESNO	30	12	RF Y EI	
13	3147		<i>Acer negundo</i>	FRESNO	35	13	RF Y EI	
14	3153		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	FRESNO	40	13	RF Y EI	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS

