



COMUNA	8
EMPRESA	MIICA
INSPECTOR	DOROSZ DAMIAN
CALLE	GOLETA INVENCIBLE

FECHA	1/6/2026
DNI	30915964

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas
---	---

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la ley N° 3263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS -DESCORTEZADAS - ETC		
		EI	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMAFOROS - CÁMARAS		
		BC	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO		
		RD	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS		

E	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN
A	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA ESTRUCTURA
RF	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACION

CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Goleta Invencible	5900	EX	Acer negundo	70	9	L-EI
Goleta Invencible	5900	LD1	Callistemon rigidus	10	6	RF
Goleta Invencible	5900	LD2	Fraxinus pennsylvanica	35	9	L
Goleta Invencible	5900	LD3	Tilia x molley	35	9	EI
Goleta Invencible	5901	LA2	Fraxinus americana	25	6	L
Goleta Invencible	5901	LA3	Enterolobium contortisiliquum	90	15	RF-EI
Goleta Invencible	5901	LA4	Fraxinus americana	21	6	L
Goleta Invencible	5901	LA5	Celba speciosa	59	12	RF
Goleta Invencible	5901	LA6	Fraxinus americana	25	8	L
Goleta Invencible	5901	LA7	Araucaria heterophylla	35	8	L
Goleta Invencible	5901	LA9	Washingtonia	30	7	L

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES





COMUNA	8
EMPRESA	MIICA
INSPECTOR	DOROSZ DAMIAN
CALLE	NICOLAS DESCALZI

FECHA	1/6/2026
DNI	30915964

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la ley N° 3263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS -DESCORTEZADAS - ETC			E	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN
		EI	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMAFOROS - CÁMARAS			A	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA ESTRUCTURA
		BC	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO			RF	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS			RT	RESTAURACION

CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Nicolas Descalzi	5534	FTE LD	Fraxinus pennsylvanica	20	8	RF - L
Nicolas Descalzi	5534	FTE LA	Fraxinus pennsylvanica	30	6	RF
Nicolas Descalzi	5534	FTE	Fraxinus pennsylvanica	20	7	RF

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES





COMUNA	8
EMPRESA	MIICA
INSPECTOR	DOROSZ DAMIAN
CALLE	NICOLAS DESCALZI

FECHA	1/6/2026
DNI	30915964

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la ley N° 3263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS -DESCORTEZADAS - ETC	
		EI	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMAFOROS - CÁMARAS	
		BC	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	
		RD	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	

E	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN
A	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA ESTRUCTURA
RF	EFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIOR
RT	RESTAURACION

CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Nicolas Descalzi	5432	LA 4	Fraxinus pennsylvanica	45	13	RF - L
Nicolas Descalzi	5432	LA 3	Fraxinus pennsylvanica	15	6	RF
Nicolas Descalzi	5432	LA 2	Fraxinus pennsylvanica	55	12	L
Nicolas Descalzi	5432	LA 1	Fraxinus pennsylvanica	45	11	RF - L
Nicolas Descalzi	5432	EX	Tilia cordata	15	7	RF - L
Nicolas Descalzi	5404	LD	Fraxinus pennsylvanica	50	12	RF - L

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES





COMUNA	8
EMPRESA	MIICA
INSPECTOR	DOROSZ DAMIAN
CALLE	CORBETA BELFAST

FECHA	1/6/2026
DNI	30915964

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas
---	---

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la ley N° 3263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS -DESCORTEZADAS - ETC		
		EI	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMAFOROS - CÁMARAS		
		BC	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO		
		RD	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS		

E	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN
A	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA ESTRUCTURA
RF	EFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIOR
RT	RESTAURACION

CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Corbeta Belfast	5257	Exacta	Ligustrum lucidum	30	5	L
Corbeta Belfast	5257	LD 1	Ligustrum lucidum	30	5	EI
Corbeta Belfast	5273	LD	Fraxinus pennsylvanica	12	6	PF
Corbeta Belfast	5273	LD	Jacaranda mimosifolia	20	6	PF
Corbeta Belfast	5281		Ligustrum lucidum	20	5	EI
Corbeta Belfast	5281	Frente	Jacaranda mimosifolia	10	4	EI
Corbeta Belfast	5281	LD 1	Ligustrum lucidum	30	5	EI
Corbeta Belfast	5286	LD 2	Cedrus deodara	90	15	EI
Corbeta Belfast	5286	Exacta	Ficus benjamina	32	7	L
Corbeta Belfast	5286	LA 2	Ficus benjamina	120	8	EI-RF
Corbeta Belfast	5289		Tilia x moltkey	37	9	EI-RF

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Corbeta Belfast	5307	LD	Ficus benjamina	30	5	RF
Corbeta Belfast	5330		Lagerstroemia indica	20	4	RF
Corbeta Belfast	5315		Ligustrum lucidum	15	6	RF
Corbeta Belfast	5315	LA1	Fraxinus pennsylvanica	35	8	RF
Corbeta Belfast	5314		Ficus benjamina	25	7	RF
Corbeta Belfast	5314	LA1	Ligustrum lucidum	25	7	RF
Corbeta Belfast	5338	LD 1	Lagerstroemia indica	35	4	L
Corbeta Belfast	5338	LD 2	Lagerstroemia indica	20	4	L
Corbeta Belfast	5338	LD 3	Lagerstroemia indica	20	4	L

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES





COMUNA	8
EMPRESA	MIICA
INSPECTOR	DOROSZ DAMIAN
CALLE	GOLETA FORTUNA

FECHA	1/6/2026
DNI	30915964

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estrucutra de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la ley N° 3263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS -DESCORTEZADAS - ETC
		EI	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMAFOROS - CÁMARAS
		BC	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN
A	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA ESTRUCTURA
RF	EFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIOR
RT	RESTAURACION

CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Goleta Fortuna	6050	LA10	Tilia x moltkei	26	7	RF
Goleta Fortuna	6050	LA8	Ligustrum lucidum	26	4	L
Goleta Fortuna	6050	LA6	Ligustrum lucidum	14	3	L
Goleta Fortuna	6050	LA5	Persea americana	25	5	L

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Goleta Fortuna	5934	FL4	Tilia x moltkei	17	7	RF
Goleta Fortuna	5934	Exacta	Tilia x moltkei	15	9	RF
Goleta Fortuna	5934	LD1	Ficus benjamina	30	6	RF
Goleta Fortuna	5934	LD4	Ficus benjamina	15	6	RF
Goleta Fortuna	5937	LD 6	Morus alba	30	5	RF
Goleta Fortuna	5937	LD5	Citrus paradisi	32	4	L
Goleta Fortuna	5937	LD4	Eryobotria japonica	30	6	L
Goleta Fortuna	5937	LD3	Eryobotria japonica	33	3	L
Goleta Fortuna	5946	LD	Ligustrum lucidum	23	4	L-RF
Goleta Fortuna	5951	Exacta	Tilia x moltkei	37	8	RF-EI
Goleta Fortuna	5960	Exacta	Lagerstroemia indica	15	6	L-EI
Goleta Fortuna	5967	LD2	Tabebuia impetiginosa	43	9	L
Goleta Fortuna	5967	FL 1	Palmera	25	4	RF
Goleta Fortuna	5967	FL 2	Ailanthus altissima	20	8	RF
Goleta Fortuna	5967	LA1	Acer negundo	11	6	RF-BC
Goleta Fortuna	5967	LA6	Tabebuia impetiginosa	20	9	L
Goleta Fortuna	5983	Exacta	Tabebuia impetiginosa	39	9	L
Goleta Fortuna	5984	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	32	9	RF-L
Goleta Fortuna	5984	LA1	Fraxinus pennsylvanica	33	10	RF-L
Goleta Fortuna	5995	Exacta	Ficus benjamina	17	6	RF
Goleta Fortuna	5996	LA1	Melaleuca armillaris	25	4	RF

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Goleta Fortuna	6000	LD1	Ligustrum lucidum	20	4	RF
Goleta Fortuna	6003		Ceiba speciosa	70	12	RF-L
Goleta Fortuna	6011		Melia azedarach	80	7	L-RF
Goleta Fortuna	6017	FL2	Nerium oleander	48	6	RF
Goleta Fortuna	6017	LA1	Tilia x moltkei	29	8	RF
Goleta Fortuna	6025	FL1	Persea americana	21	6	RF
Goleta Fortuna	6025	FL2	Tilia x moltkei	34	10	RF
Goleta Fortuna	6031	Exacta	Araucaria heterophylla	32	12	L
Goleta Fortuna	6031	FL1	Washingtonia	20	3	L
Goleta Fortuna	6031	LA1	Tilia x moltkei	33	9	RF
Goleta Fortuna	6039	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	35	7	L-RF
Goleta Fortuna	6039	FL1	Ligustrum lucidum	10	6	L
Goleta Fortuna	6039	FL4	Tilia x moltkei	20	7	L
Goleta Fortuna	6039	FL2	Ligustrum lucidum	23	5	L
Goleta Fortuna	6043	LA1	Tilia x moltkei	30	8	RF
Goleta Fortuna	6043	FL1	Callistemon	25	7	RF
Goleta Fortuna	6043	FL2	Cedrus deodara	65	15	RF
Goleta Fortuna	6043	FL3	Jazmin paraguayo	30	3	RF

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



COMUNA	8
EMPRESA	MIICA
INSPECTOR	EMILIO SPINAZZOLA
CALLE	Cañonera America

FECHA	2/6/2026
DNI	17605640

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estrucutra de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la ley N° 3263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS -DESCORTEZADAS - ETC		
		EI	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMAFOROS - CÁMARAS		
		BC	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO		
		RD	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS		

E	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN
A	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA ESTRUCTURA
RF	EFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIOR
RT	RESTAURACION

CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Cañonera America	4865	FTE LA1	Fraxinus pennsylvanica	45	9	L
Cañonera America	4881		Tilia x moltkey	38	10	L-EI
Cañonera America	4881	LA	Ligustrum lucidum	25	5	L
Cañonera America	4889	LD	Ligustrum lucidum	27	5	L-Ei
Cañonera America	4889		Tilia x moltkey	37	9	EI
Cañonera America	4865	FTE	Ficus	22	2	EI - RF
Cañonera America	4873	FTE	Fresno	45	8	RF
Cañonera America	4889	FTE	Fresno	90	8	RF

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Cañonera America	4907	LA	Plumeria rubra	30	6	EI
Cañonera America	4907	LD	Plumeria rubra	35	6	EI
Cañonera America	4947	Exacta	Ligustrum lucidum	37	7	L-EI
Cañonera America	4923	Exacta	Ligustrum lucidum	15	4	RF
Cañonera America	4923	LA1	Ligustro lucidum	10	4	RF

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES





COMUNA	8
EMPRESA	MIICA
INSPECTOR	EMILIO SPINAZZOLA
CALLE	Fragata 25 de Mayo

FECHA	2/6/2026
DNI	17605640

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estrucutra de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la ley N° 3263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS -DESCORTEZADAS - ETC		
		EI	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMAFOROS - CÁMARAS		
		BC	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO		
		RD	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS		

E	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN
A	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA ESTRUCTURA
RF	EFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIOR
RT	RESTAURACION

CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Fragata 25 de Mayo	6007	exacta	Ligustrum lucidum	27	6	L
Fragata 25 de Mayo	6007	LD1	Salix erythroflexuosa	33	7	RF
Fragata 25 de Mayo	6008		Enterolobium contortisiliquum	50	5	RF / BC
Fragata 25 de Mayo	6008	LD1	Fraxinus pennsylvanica	12	5	PF
Fragata 25 de Mayo	6015	EX FL	Ceiba speciosa	75	14	L RF
Fragata 25 de Mayo	6015	LD3	Melia azedarach	41	8	BC L
Fragata 25 de Mayo	6022	EX	Fraxinus pennsylvanica	20	6	RF BC
Fragata 25 de Mayo	6030		Tilia x moltkei	20	5	RF
Fragata 25 de Mayo	6031	EX FL2	Lagestroemia indica	30	6	L
Fragata 25 de Mayo	6038	LA3	Fraxinus pennsylvanica	20	6	L
Fragata 25 de Mayo	6038	LA2	Tabebuia imptiginosa	20	5	RF
Fragata 25 de Mayo	6038	LA1	Fraxinus pennsylvanica	35	7	RF
Fragata 25 de Mayo	6085	LD1 FTE	Cedrus deodara	40	5	L
Fragata 25 de Mayo	6085	exacta	Fraxinus pennsylvanica	55	8	EI
Fragata 25 de Mayo	6095	LA2	Lagestroemia indica	19	5	RF
Fragata 25 de Mayo	6047	FL LA1	Washingtonia	25	4	RF
Fragata 25 de Mayo	6047	LA1	Palma Australiana	20	6	RF
Fragata 25 de Mayo	6100	LD1	Ficus benjamina	47	7	L
Fragata 25 de Mayo	6100	LD2	Ficus benjamina	50	7	L

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Fragata 25 de Mayo	5935	FTE LD2	TILO	35	9	RF
Fragata 25 de Mayo	5935	FTE LD3	TILO	35	9	RF
Fragata 25 de Mayo	5935	FTE LD4	HIBISCUS	10	2	RF
Fragata 25 de Mayo	5982	EX	OLMO	55	10	RF
Fragata 25 de Mayo	5938	LD1	Ligustrum lucidum	20	5	RF
Fragata 25 de Mayo	5938	LD2	Ligustrum lucidum	20	5	RF
Fragata 25 de Mayo	5935	exacta	Ceiba speciosa	50	6	L
Fragata 25 de Mayo	5935	LD 1	Tilia x moltkei	30	6	RF
Fragata 25 de Mayo	5935	LD2 FL	Tilia x moltkei	35	7	RF
Fragata 25 de Mayo	5935	LD3 FL	Tilia x moltkei	27	6	RF
Fragata 25 de Mayo	5938	LD6	Ficus benjamina	15	5	BC
Fragata 25 de Mayo	5947	exacta	Persea americana	27	5	L
Fragata 25 de Mayo	5968	EX	Hibiscus rosa-sinensis	20	3	BC
Fragata 25 de Mayo	5996	LD1	Fraxinus pennsylvanica	22	5	RF
Fragata 25 de Mayo	5997	LA1	Ligustrum lucidum	70	8	RF EI

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	8
EMPRESA	MIICA
INSPECTOR	EMILIO SPINAZZOLA
CALLE	Bergantin General Balcarce

FECHA	2/6/2026
-------	----------

DNI	17605640
-----	----------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la ley N° 3263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS -DESCORTEZADAS - ETC
		EI	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMAFOROS - CÁMARAS
		BC	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN
A	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA ESTRUCTURA
RF	FALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACION

CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Bergantin Balcarce	6007		Ligustrum lucidum	30	6	RF
Bergantin Balcarce	6030		Populus nigra	50	13	EI
Bergantin Balcarce	6030	LD1	Fraxinus pennsylvanica	30	8	EI
Bergantin Balcarce	6030	LD2	Fraxinus pennsylvanica	30	8	EI
Bergantin Balcarce	6030	LD3	Olea europea	40	8	EI
Bergantin Balcarce	6030	LD4	Olea europea	20	8	EI
Bergantin Balcarce	6030	LD5	Olea europea	30	8	EI
Bergantin Balcarce	6030	LD6	Olea europea	30	8	EI
Bergantin Balcarce	6025		Ficus benjamina	50	12	RF
Bergantin Balcarce	6025	FL1	Melia azedarach	30	5	RF
Bergantin Balcarce	6037	LA1	Fraxinus pennsylvanica	30	8	RF
Bergantin Balcarce	6037	LA2	Fraxinus pennsylvanica	30	9	RF
Bergantin Balcarce	6037	LA3	Populus nigra	30	9	RF
Bergantin Balcarce	6010	LD1	Hibiscus	10	2	RF
Bergantin Balcarce	6010		Cupresus	30	12	RF
Bergantin Balcarce	6010	FL1	Brachichito	30	5	RF
Bergantin Balcarce	6022		Ficus benjamina	40	12	RF
Bergantin Balcarce	6022	FL1	Tilia x moltkei	30	12	RF
Bergantin Balcarce	6034		Fraxinus pennsylvanica	40	10	RF / EI
Bergantin Balcarce	6034	FL1	Taxodium distichum	40	14	RF
Bergantin Balcarce	6034	FL4	Taxodium distichum	40	14	RF
Bergantin Balcarce	6034	FL5	Cedro	10	3	L
Bergantin Balcarce	6037	EX	Jacaranda mimosifolia	10	6	RF de formacion

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Bergantin Balcarce	5900	LA1	Tecoma stans	10	2	RF
Bergantin Balcarce	5900	LA2	Fraxinus pennsylvanica	30	8	RF
Bergantin Balcarce	5900	LA5	Tecoma stans	15	3	RF
Bergantin Balcarce	5900	LA6	Tecoma stans	30	6	RF
Bergantin Balcarce	5951		Ligustrum lucidum	20	4	RF
Bergantin Balcarce	5967	FL2	Lagerstroemia indica	20	5	RF
Bergantin Balcarce	5983		Fraxinus pennsylvanica	40	5	RF
Bergantin Balcarce	5983	FL1	Callistemon	20	5	RF
Bergantin Balcarce	5983	FL2	Ligustrum lucidum	30	5	RF
Bergantin Balcarce	5995		Tecoma stans	20	6	RF
Bergantin Balcarce	5995	LA1	Tecoma stans	20	6	RF

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



COMUNA	8
EMPRESA	MIICA
INSPECTOR	EMILIO SPINAZZOLA
CALLE	Corbeta Agreable

FECHA	2/6/2026
DNI	17605640

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estrucutra de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la ley N° 3263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS -DESCORTEZADAS - ETC
		EI	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMAFOROS - CÁMARAS
		BC	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN
A	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA ESTRUCTURA
RF	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACION

CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Corbeta Agreable	5106		Ficus benjamina	30	7	RF
Corbeta Agreable	5120		Ficus elastica	120	9	EI+RF+ BC
Corbeta Agreable	5120	FL	Fraxinus pennsylvanica	30	5	L
Corbeta Agreable	5126	FL 1	Quercus robur	60	10	L
Corbeta Agreable	5126	LD 1	Fraxinus pennsylvanica	30	8	RF
Corbeta Agreable	5126	LD 2	Jacaranda mimosifolia	35	9	L
Corbeta Agreable	5126	LA	Persea americana	25	9	L
Corbeta Agreable	5126	LD 3	Jacaranda mimosifolia	10	6	PF
Corbeta Agreable	5132	ex	Fraxinus pennsylvanica	30	8	L
Corbeta Agreable	5133		Jacaranda mimosifolia	60	9	EI-RF -BC
Corbeta Agreable	5140		Bahuinia candicans	55	8	L
Corbeta Agreable	5146	LA1	Arbusto	40	3	RF
Corbeta Agreable	5146	FL 1	Acer negundo	160	9	RF
Corbeta Agreable	5167	LA1	Blepharocalyx salicifolius	45	5	RF
Corbeta Agreable	5159	LD1	Ficus	20	6	RF

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Corbeta Agreeable	5089		Persea americana	7	4	RF
Corbeta Agreeable	5090	EX	Ficus benamina	60	10	RF
Corbeta Agreeable	5090	FL	Handroanthus impetiginosus	25	8	EI
Corbeta Agreeable	5096	FL	Handroanthus impetiginosus	60	14	L
Corbeta Agreeable	5096	LA	Persea americana	20	9	L

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES





COMUNA	8
EMPRESA	MIICA
INSPECTOR	DOROSZ DAMIAN
CALLE	Bergantin Gral Belgrano

FECHA	3/6/2026
DNI	30915964

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la ley N° 3263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS -DESCORTEZADAS - ETC
		EI	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMAFOROS - CÁMARAS
		BC	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN
A	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA ESTRUCTURA
RF	EFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIOR
RT	RESTAURACION

CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Bergantin Gral Belgrano	5934	FL	Fraxinus pennsylvanica	50	13	BC-RF
Bergantin Gral Belgrano	5934	LD 1	Acer negundo	40	8	L
Bergantin Gral Belgrano	5934	LD 2 FL	Ailanthus altissima	70	14	L
Bergantin Gral Belgrano	5934	LD 3 FL	Ailanthus altissima	70	15	L
Bergantin Gral Belgrano	5934	LD 4 FL	Syagrus romanzoffiana	40	14	L
Bergantin Gral Belgrano	5934	LD 5	Syagrus romanzoffiana	40	15	L
Bergantin Gral Belgrano	5934	LD 6	Syagrus romanzoffiana	40	14	L
Bergantin Gral Belgrano	5934	LD 7	Ficus benjamina	25	7	RF
Bergantin Gral Belgrano	5934	LD 8	Syagrus romanzoffiana	25	10	L
Bergantin Gral Belgrano	5934	LD 9	Syagrus romanzoffiana	25	14	L
Bergantin Gral Belgrano	5935	LD1	Fraxinus pennsylvanica	38	10	RF EI
Bergantin Gral Belgrano	5935	LD2	Robinia pseudoacacia	40	10	EI L
Bergantin Gral Belgrano	5935	LD3	Ficus benjamina	90	10	EI RF
Bergantin Gral Belgrano	5946	EX	Ligustrum lucidum	20	7	L
Bergantin Gral Belgrano	5946	FL	Ligustrum lucidum	60	9	RF
Bergantin Gral Belgrano	5946	LD	Fraxinus pennsylvanica	25	10	L
Bergantin Gral Belgrano	5947	LA	Salix babylonica	38	11	RF
Bergantin Gral Belgrano	5960	FL	Ligustrum lucidum	20	8	L
Bergantin Gral Belgrano	5960	EX	Schefflera	40	8	BC
Bergantin Gral Belgrano	5960	LD	Ligustrum lucidum	30	7	L
Bergantin Gral Belgrano	5972	FL	Ligustrum lucidum	20	7	RF
Bergantin Gral Belgrano	5973	LA	Ficus benjamina	100	11	RF
Bergantin Gral Belgrano	5972	EX	Fraxinus pennsylvanica	35	14	L

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Bergantin Gral Belgrano	6006	FL 1	Ligustrum lucidum	15	6	L
Bergantin Gral Belgrano	6006	FL 2	Ligustrum lucidum	30	9	L
Bergantin Gral Belgrano	6006	EX	Fraxinus pennsylvanica	15	10	RF
Bergantin Gral Belgrano	6006	LD 1 FL	Fraxinus pennsylvanica	40	13	RF
Bergantin Gral Belgrano	6006	LD 2 FL	Fraxinus pennsylvanica	40	11	L
Bergantin Gral Belgrano	6006	LD 3 FL	Tilia x moltkei	40	11	RF
Bergantin Gral Belgrano	6006	LD 4 FL	Largestroemia indica	15	6	RF
Bergantin Gral Belgrano	6007	LA FL	Persea americana	40	11	L
Bergantin Gral Belgrano	6007	LA	Erythrina crista-galli	50	10	L RF
Bergantin Gral Belgrano	6007	LD	Fraxinus pennsylvanica	40	10	RF L
Bergantin Gral Belgrano	6007	LD2	Fraxinus pennsylvanica	40	12	RF
Bergantin Gral Belgrano	6014	FL 1	Ligustrum lucidum	15	7	L
Bergantin Gral Belgrano	6014	FL 2	Schefflera	15	6	RF
Bergantin Gral Belgrano	6022	FL 1	Ligustrum lucidum	30	7	L
Bergantin Gral Belgrano	6022	FL 2	Ligustrum lucidum	20	7	L
Bergantin Gral Belgrano	6023	FL	Fraxinus pennsylvanica	40	9	RF
Bergantin Gral Belgrano	6030		Ligustrum lucidum	25	7	RF
Bergantin Gral Belgrano	6038	EX	Pinus sp.	60	17	L
Bergantin Gral Belgrano	6038	FL 2	Jacaranda mimosifolia	30	15	L
Bergantin Gral Belgrano	6038	FL 3	Erythrina crista-galli	30	8	L
Bergantin Gral Belgrano	6038	EX	Syagrus romanzoffiana	20	10	L
Bergantin Gral Belgrano	6038	LD	Tilia x moltkei	40	8	RF
Bergantin Gral Belgrano	6046	LA	Acer negundo	80	12	L
Bergantin Gral Belgrano	6065		Ficus benjamina	35	10	RF
Bergantin Gral Belgrano	6065	LD1	Populus deltoides	70	13	EI RF
Bergantin Gral Belgrano	6065	LD2	Populus deltoides	67	13	EI RF
Bergantin Gral Belgrano	6072	LA 5	Fraxinus pennsylvanica	30	13	L
Bergantin Gral Belgrano	6072	LA 4	Tilia x moltkei	70	15	RF-EI
Bergantin Gral Belgrano	6072	LA 3	Fraxinus pennsylvanica	30	11	RF
Bergantin Gral Belgrano	6072	LA 2	Cedrus deodara	50	18	RF EI
Bergantin Gral Belgrano	6072	EX	Pinus sp.	38	15	RF
Bergantin Gral Belgrano	6083		Palmera	10	3	L
Bergantin Gral Belgrano	6091		Palmera	10	3	L
Bergantin Gral Belgrano	6091	FL	Lagerstroemia indica	35	7	RF
Bergantin Gral Belgrano	6097	LA1 FL	Ligustrum lucidum	28	7	RF
Bergantin Gral Belgrano	6097	LD	Ligustrum lucidum	25	5	RF
Bergantin Gral Belgrano	6097	LD1 FL2	Ligustrum lucidum	40	8	EI

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	8
EMPRESA	MIICA
INSPECTOR	DOROSZ DAMIAN
CALLE	ANA DIAZ

FECHA	3/6/2026
-------	----------

DNI	30915964
-----	----------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la ley N° 3263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS -DESCORTEZADAS - ETC
		EI	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMAFOROS - CÁMARAS
		BC	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN
A	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA ESTRUCTURA
RF	EFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACION

CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
ANADIAZ	5900	LD1	Fraxinus pennsylvanica	15	5	L
ANADIAZ	5900	LD2	Fraxinus pennsylvanica	15	6	L EI
ANADIAZ	5900	LD3	Fraxinus pennsylvanica	27	7	L
ANADIAZ	5900	LD4	Fraxinus pennsylvanica	30	3	RF
ANADIAZ	5900	LD5	Fraxinus pennsylvanica	30	9	L RF
ANADIAZ	5900	LD6	Jacaranda mimosifolia	25	6	L
ANADIAZ	5900	LD8	Fraxinus pennsylvanica	20	5	L
ANADIAZ	5900	LD9	Fraxinus pennsylvanica	37	8	L
ANADIAZ	5900	LD11	Fraxinus pennsylvanica	15	8	L
ANADIAZ	5900	LD12	Fraxinus pennsylvanica	40	9	L RF
ANADIAZ	5900	LD13	Fraxinus pennsylvanica	15	6	L
ANADIAZ	5900	LD14	Fraxinus pennsylvanica	37	9	L
ANADIAZ	5900	LD15	Fraxinus pennsylvanica	60	12	RF L
ANADIAZ	5900	LD16	Jacaranda mimosifolia	40	7	RF
ANADIAZ	5900	LD19	Fraxinus pennsylvanica	30	6	RF
ANADIAZ	5900	LD20	Grevillea	70	15	RF

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
ANADIAZ	5455	LA3 FL	Fraxinus pennsylvanica	57	9	RF EI BC
ANADIAZ	5455	LA2 FL	Fraxinus pennsylvanica	60	8	BC L
ANADIAZ	5455	LA1 FL	Fraxinus pennsylvanica	40	8	L

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
ANADIAZ	5769	LD8 FL	Fraxinus pennsylvanica	20	5	L
ANADIAZ	5769	LD7 FL	Fraxinus pennsylvanica	30	7	L RF
ANADIAZ	5769	LD6 FL	Fraxinus pennsylvanica	36	7	RF EI
ANADIAZ	5769	LD5 FL	Fraxinus pennsylvanica	35	6	RF EI
ANADIAZ	5769	LD3	Jacaranda mimosifolia	4	4	PF
ANADIAZ	5769	LD1 FL	Mora	40	7	RF
ANADIAZ	5769	LD	Jacaranda mimosifolia	4	4	PF
ANADIAZ	5769	LA1	Jacaranda mimosifolia	4	4	PF
ANADIAZ	5769	LA2	Jacaranda mimosifolia	4	4	PF

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
ANADIAZ	5651	LA3	Fraxinus pennsylvanica	33	6	L
ANADIAZ	5651	LA1	Fraxinus pennsylvanica	47	9	L
ANADIAZ	5651	LD1	Fraxinus pennsylvanica	30	8	L
ANADIAZ	5651	LD2	Fraxinus pennsylvanica	30	8	L
ANADIAZ	5651	LD3	Fraxinus pennsylvanica	37	7	L
ANADIAZ	5651	LD4	Fraxinus pennsylvanica	46	9	EI
ANADIAZ	5651	LD5 FL	Fraxinus pennsylvanica	15	6	EI L
ANADIAZ	5651	LD6 FL	Fraxinus pennsylvanica	35	8	RF EI

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	8
EMPRESA	MIICA
INSPECTOR	DOROSZ DAMIAN
CALLE	Madariaga

FECHA	5/6/2026
-------	----------

DNI	30915964
-----	----------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la ley N° 3263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS -DESCORTEZADAS - ETC
		EI	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMAFOROS - CÁMARAS
		BC	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN
A	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA ESTRUCTURA
RF	EFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIOR
RT	RESTAURACION

CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	RVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Madariaga	6102	LA 1	Jacaranda mimosifolia	8	3	PF
Madariaga	6102	LA 2	Salix sp.	30	9	RF
Madariaga	6102	LA 3	Tilia x moltkei	25	8	RF
Madariaga	6102	LA 4	Jacaranda mimosifolia	5	2	PF
Madariaga	6105	LA	Ficus benamina	40	8	RF
Madariaga	6105		Tilia x moltkei	25	7	RF
Madariaga	6117		Fraxinus pennsylvanica	40	9	L
Madariaga	6121	LA	Fraxinus pennsylvanica	30	8	L
Madariaga	6121	LD	Fraxinus pennsylvanica	40	9	L
Madariaga	6177	LA	Robinia pseudoacacia	20	4	L
Madariaga	6177		Ligustrum lucidum	40	4	L
Madariaga	6177	LD	Fraxinus pennsylvanica	40	9	L

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Madariaga	6210		Jacaranda mimosifolia	25	6	RF
Madariaga	6217		Jacaranda mimosifolia	25	6	L
Madariaga	6228		Jacaranda mimosifolia	25	7	BC
Madariaga	6229		Jacaranda mimosifolia	20	8	L
Madariaga	6239	LA	Jacaranda mimosifolia	20	8	L
Madariaga	6239	LD	Robinia pseudoacacia	25	8	L
Madariaga	6251		Fraxinus pennsylvanica	30	8	RF
Madariaga	6262	LA	Ficus benjamina	55	7	BC
Madariaga	6284		Tilia x moltkei	10	3	PF
Madariaga	6285		Ligustrum lucidum	35	5	L

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Madariaga	6318	LD	Fraxinus pennsylvanica	25	6	EI
Madariaga	6318		Fraxinus pennsylvanica	30	6	L
Madariaga	6320	LD	Ligustrum lucidum	25	4	L
Madariaga	6320	LA	Ligustrum lucidum	25	3	L
Madariaga	6325		Syagrus romanzoffiana	30	9	L
Madariaga	6330		Ficus benjamina	30	5	RF/EI
Madariaga	6331		Callistemon sp.	20	4	L
Madariaga	6341	LA	Fraxinus pennsylvanica	25	4	L
Madariaga	6346	LD	Fraxinus pennsylvanica	30	4	L
Madariaga	6346	LA	Ligustrum lucidum	30	4	RF/EI
Madariaga	6358		Ligustrum lucidum	20	3	L
Madariaga	6361	LA	Citrus limon	15	3	L
Madariaga	6361	LD	Ligustrum lucidum	40	3	L
Madariaga	6370		Tilia x moltkei	25	6	L
Madariaga	6381	LA	Tilia x moltkei	20	6	RF
Madariaga	6381	LD	Tilia x moltkei	15	5	RF
Madariaga	6388		Fraxinus pennsylvanica	40	9	BC
Madariaga	6394		Fraxinus pennsylvanica	50	11	L
Madariaga	6395		Fraxinus pennsylvanica	45	9	L
Madariaga	6396		Salix sp.	25	6	RF

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Madariaga	6405		Fraxinus pennsylvanica	35	9	L
Madariaga	6407	LA	Fraxinus pennsylvanica	60	3	RF/ BC
Madariaga	6410		Ligustrum lucidum	15	3	L
Madariaga	6422	LD	Fraxinus pennsylvanica	35	12	RF
Madariaga	6422	LA	Fraxinus pennsylvanica	30	9	RF
Madariaga	6436		Ligustrum lucidum	15	4	RF
Madariaga	6448		Erythrina crista galli	45	4	L
Madariaga	6460	LA	Fraxinus pennsylvanica	30	6	L
Madariaga	6466		Ficus benjamina	40	6	L
Madariaga	6470		Fraxinus pennsylvanica	30	6	L
Madariaga	6493		Ligustrum lucidum	10	3	L
Madariaga	6496		Robinia pseudoacacia	40	5	L

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Madariaga	6505		Fraxinus pennsylvanica	45	10	RF / EI
Madariaga	6508		Olea europaea	25	4	L
Madariaga	6508	LA	Ficus benjamina	30	9	RF / EI
Madariaga	6511		Fraxinus pennsylvanica	35	10	RF / EI
Madariaga	6514		Fraxinus pennsylvanica	50	9	RF / EI
Madariaga	6517		Fraxinus pennsylvanica	45	10	BC/ EI
Madariaga	6526		Jacaranda mimosifolia	40	8	RF / EI
Madariaga	6527		Fraxinus pennsylvanica	55	10	BC / RF
Madariaga	6533		Fraxinus pennsylvanica	35	9	L
Madariaga	6547		Jacaranda mimosifolia	25	7	RF/EI
Madariaga	6549		Fraxinus pennsylvanica	40	9	L
Madariaga	6556		Jacaranda mimosifolia	25	5	RF
Madariaga	6570		Fraxinus pennsylvanica	25	7	L
Madariaga	6580		Fraxinus pennsylvanica	25	6	L
Madariaga	6581	LA	Ligustrum lucidum	20	3	L
Madariaga	6581	LD	Ligustrum lucidum	10	3	L
Madariaga	6598		Fraxinus pennsylvanica	30	8	L

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	8
EMPRESA	MIICA
INSPECTOR	EUGENIA VILLAFÑE
CALLE	Fructuoso Rivera

FECHA	9/6/2026
DNI	36905700

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la ley N° 3263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS -DESCORTEZADAS - ETC
		EI	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMAFOROS - CÁMARAS
		BC	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN
A	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA ESTRUCTURA
RF	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACION

CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Fructuoso Rivera	6795	LD	Syagrus romanzoffiana	40	9	L
Fructuoso Rivera	6794		Phoenix sp.	50	5	L
Fructuoso Rivera	6788		Phoenix sp.	70	7	L
Fructuoso Rivera	6788	LA	Syagrus romanzoffiana	30	9	L
Fructuoso Rivera	6787		Syagrus romanzoffiana	30	9	L
Fructuoso Rivera	6787		Syagrus romanzoffiana	30	9	L
Fructuoso Rivera	6787		Syagrus romanzoffiana	30	9	L
Fructuoso Rivera	6787	LD	Phoenix sp.	60	8	L
Fructuoso Rivera	6780		Fraxinus pennsylvanica	40	10	EI
Fructuoso Rivera	6780	LA 1	Washingtonia robusta	40	24	L
Fructuoso Rivera	6780	LA 2	Fraxinus pennsylvanica	20	6	L
Fructuoso Rivera	6777		Fraxinus pennsylvanica	70	15	EI
Fructuoso Rivera	6768		Syagrus romanzoffiana	25	6	L
Fructuoso Rivera	6765		Jacaranda mimosifolia	4	3	L
Fructuoso Rivera	6752		Washingtonia sp.	25	4	L
Fructuoso Rivera	6749		Fraxinus pennsylvanica	40	10	EI
Fructuoso Rivera	6736	LD	Jacaranda mimosifolia	30	9	L
Fructuoso Rivera	6736		Fraxinus pennsylvanica	25	9	L
Fructuoso Rivera	6727	LA	Robinia pseudoacacia	40	5	L
Fructuoso Rivera	6727		Schefflera	30	4	L
Fructuoso Rivera	6725		Ligustrum lucidum	35	5	L
Fructuoso Rivera	6720	LD	Jacaranda mimosifolia	30	6	L
Fructuoso Rivera	6720		Fraxinus pennsylvanica	30	12	L

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Fructuoso Rivera	6691	LA 2	Ligustrum lucidum	30	5	L
Fructuoso Rivera	6691	LA 1	Fraxinus pennsylvanica	15	5	L
Fructuoso Rivera	6691	LD 1	Fraxinus pennsylvanica	20	6	L
Fructuoso Rivera	6687	LA1	Jacaranda mimosifolia	50	10	L
Fructuoso Rivera	6682		Fraxinus pennsylvanica	35	7	L
Fructuoso Rivera	6679	LA	Fraxinus pennsylvanica	40	6	L
Fructuoso Rivera	6679		Jacaranda mimosifolia	10	4	L
Fructuoso Rivera	6668		Casuarina	30	12	L
Fructuoso Rivera	6649		Jacaranda mimosifolia	50	9	L
Fructuoso Rivera	6654		Casuarina	30	8	L
Fructuoso Rivera	6642	LD1	Ligustrum lucidum	25	6	L
Fructuoso Rivera	6625		Ligustrum lucidum	25	6	L
Fructuoso Rivera	6604	LA1	Fraxinus pennsylvanica	60	13	EI

FOTO CORREDOR ANTES



Fructuoso ivera 6600 fi

FOTO CORREDOR DESPUES



Fructuoso rivera 6600 ff

CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Fructuoso Rivera	6598		Citrus limon	20	5	L
Fructuoso Rivera	6598	LA 1	Eriobotrya japonica	10	3	L
Fructuoso Rivera	6598	LA 2	Fraxinus pennsylvanica	50	13	RF
Fructuoso Rivera	6580		Persea americana	15	7	L
Fructuoso Rivera	6579		Ligustrum lucidum	20	3	L
Fructuoso Rivera	6579	LA 1	Jacaranda mimosifolia	20	7	L
Fructuoso Rivera	6579	LA 2	Fraxinus pennsylvanica	30	8	L
Fructuoso Rivera	6566	LD	Fraxinus pennsylvanica	20	6	L
Fructuoso Rivera	6566		Prunus sp.	5	3	L
Fructuoso Rivera	6559		Fraxinus pennsylvanica	30	9	L
Fructuoso Rivera	6551		Fraxinus pennsylvanica	40	12	L
Fructuoso Rivera	6543		Handroanthus impetiginosus	70	14	L
Fructuoso Rivera	6542		Jacaranda mimosifolia	5	3	L
Fructuoso Rivera	6536		Fraxinus pennsylvanica	60	13	RF
Fructuoso Rivera	6520	LD	Jacaranda mimosifolia	30	9	L
Fructuoso Rivera	6520		Fraxinus pennsylvanica	25	8	L
Fructuoso Rivera	6505		Fraxinus pennsylvanica	40	9	L

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Fructuoso Rivera	6497		Olea europaea	20	4	BC
Fructuoso Rivera	6490		Fraxinus pennsylvanica	30	8	L
Fructuoso Rivera	6487		Fraxinus pennsylvanica	40	10	L
Fructuoso Rivera	6484		Ficus benjamina	30	5	L
Fructuoso Rivera	6482		Lagetroemia indica	8	4	L
Fructuoso Rivera	6482	LA	Ligustrum lucidum	15	4	L
Fructuoso Rivera	6473		Lagetroemia indica	15	4	L
Fructuoso Rivera	6455		Lagetroemia indica	15	3	L
Fructuoso Rivera	6450	LD	Fraxinus pennsylvanica	30	7	L
Fructuoso Rivera	6450	LA	Fraxinus pennsylvanica	40	9	L
Fructuoso Rivera	6445		Ligustrum lucidum	25	6	L
Fructuoso Rivera	6434		Salix babilonica	20	6	L
Fructuoso Rivera	6432		Salix babilonica	25	6	L
Fructuoso Rivera	6427		Ficus benjamina	25	8	L
Fructuoso Rivera	6425		Fraxinus pennsylvanica	60	13	EI
Fructuoso Rivera	6422		Fraxinus pennsylvanica	30	9	L
Fructuoso Rivera	6410		Fraxinus pennsylvanica	30	10	RF
Fructuoso Rivera	6409	LA1	Jacaranda mimosifolia	5	3	L

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Fructuoso Rivera	6396		Ficus benjamina	40	11	RF
Fructuoso Rivera	6393	LA	Ligustrum lucidum	25	4	L
Fructuoso Rivera	6393		Jacaranda mimosifolia	5	3	L
Fructuoso Rivera	6392		Tilia x moltkei	20	9	L
Fructuoso Rivera	6388		Fraxinus pennsylvanica	25	7	L
Fructuoso Rivera	6384		Lagetroemia indica	15	5	RF
Fructuoso Rivera	6378		Jacaranda mimosifolia	15	8	L
Fructuoso Rivera	6358		Tilia x moltkei	40	11	L
Fructuoso Rivera	6358	LA	Tilia x moltkei	25	9	L
Fructuoso Rivera	6350		Melia azedarach	60	11	L
Fructuoso Rivera	6349		Fraxinus pennsylvanica	30	8	L
Fructuoso Rivera	6328		Robinia pseudoacacia	30	5	L
Fructuoso Rivera	6310		Fraxinus pennsylvanica	20	6	L

FOTO CORREDOR ANTES



Feuctuoso rivera 6300 fi

FOTO CORREDOR DESPUES




Fructuoso rivera 6300 ff

CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Fructuoso Rivera	6287		Jacaranda mimosifolia	10	6	L
Fructuoso Rivera	6284		Persea americana	10	6	L
Fructuoso Rivera	6279		Robinia pseudoacacia	30	6	L
Fructuoso Rivera	6270	LD	Ligustrum lucidum	30	5	L
Fructuoso Rivera	6270		Ligustrum lucidum	30	6	L
Fructuoso Rivera	6266		Fraxinus pennsylvanica	25	6	L
Fructuoso Rivera	6260		Jacaranda mimosifolia	20	4	L
Fructuoso Rivera	6250	LD	Callistemon sp.	30	4	L
Fructuoso Rivera	6247		Fraxinus pennsylvanica	20	4	L
Fructuoso Rivera	6230		Jacaranda mimosifolia	8	3	L
Fructuoso Rivera	6218		Platanus x acerifolia	80	22	RF
Fructuoso Rivera	6206		Schefflera	50	4	L

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Fructuoso Rivera	6195		Ficus benjamina	20	3	L
Fructuoso Rivera	6192		Jacaranda mimosifolia	25	6	L
Fructuoso Rivera	6192	LA	Ligustrum lucidum	25	4	L
Fructuoso Rivera	6187		Fraxinus pennsylvanica	25	8	L
Fructuoso Rivera	6180		Ficus benjamina	25	4	L
Fructuoso Rivera	6179		Fraxinus pennsylvanica	30	9	L
Fructuoso Rivera	6169		Lagetroemia indica	10	5	L
Fructuoso Rivera	6162		Fraxinus pennsylvanica	30	9	L
Fructuoso Rivera	6149		Lagetroemia indica	15	4	L
Fructuoso Rivera	6148		Lagetroemia indica	15	6	L
Fructuoso Rivera	6148	LA	Ligustrum lucidum	30	7	L
Fructuoso Rivera	6147		Fraxinus pennsylvanica	40	10	L
Fructuoso Rivera	6138		Ficus benjamina	20	4	L
Fructuoso Rivera	6120	LD	Ficus benjamina	50	9	L
Fructuoso Rivera	6120		Ficus benjamina	25	4	L
Fructuoso Rivera	6119	LA	Cupressus sp.	35	12	RF
Fructuoso Rivera	6119	LD	Fraxinus pennsylvanica	40	12	EI

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES





COMUNA	8
EMPRESA	MIICA
INSPECTOR	JULIO BOGADO
CALLE	CORRALES

FECHA	10/6/2026
DNI	27592814

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la ley N° 3263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS -DESCORTEZADAS - ETC	E	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN
		EI	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMAFOROS - CÁMARAS	A	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA ESTRUCTURA
		BC	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF	EFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIOR
		RD	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACION

CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Corrales	6124		Fraxinus pennsylvanica	25	6	L
Corrales	6124	LA	Fraxinus pennsylvanica	20	6	L
Corrales	6130		Tilia x moltkei	30	3	L
Corrales	6132		Tilia x moltkei	30	3	L
Corrales	6139		Tilia x moltkei	35	7	RF
Corrales	6147	LA	Tilia x moltkei	15	4	RF
Corrales	6150		ligustrum lucidum	10	3	L
Corrales	6163		Tilia x moltkei	15	4	L
Corrales	6170		ligustrum lucidum	10	3	L
Corrales	6177	LA	ligustrum lucidum	25	3	L
Corrales	6186		ligustrum lucidum	25	4	L
Corrales	6187	LA	ligustrum lucidum	15	3	RF
Corrales	6199		Brachychiton populneus	25	5	L

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Corrales	6210		Tilia x moltkei	20	6	L
Corrales	6211		ligustrum lucidum	30	3	L
Corrales	6211	LD	ligustrum lucidum	25	3	L
Corrales	6221		Robinia pseudoacacia	40	6	L
Corrales	6228		Jacaranda mimosifolia	40	9	L
Corrales	6228	LA	Fraxinus pennsylvanica	45	13	L
Corrales	6239		Fraxinus pennsylvanica	30	8	L
Corrales	6250		Fraxinus pennsylvanica	45	8	L
Corrales	6267		Tilia x moltkei	30	9	EI
Corrales	6280		Tilia x moltkei	5	3	PF
Corrales	6289		Olea europaea	35	5	L

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Corrales	6310		.Acer sacharinum	20	3	PF
Corrales	6315	LA	Fraxinus pennsylvanica	30	6	EI
Corrales	6315	LD 2	Fraxinus pennsylvanica	30	4	RF
Corrales	6315	LD 3	Fraxinus pennsylvanica	30	6	RF
Corrales	6322		Ligustrum lucidum	10	3	L
Corrales	6330		Lagerstroemia indica	15	4	L
Corrales	6336		Lagerstroemia indica	20	3	L
Corrales	6343		Prunus sp.	20	3	L
Corrales	6355		Fraxinus pennsylvanica	25	6	RF
Corrales	6358	LD 2	Lagerstroemia indica	20	4	L
Corrales	6358	LD 1	Eriobotrya japonica	10	3	L
Corrales	6358		Lagerstroemia indica	15	3	L
Corrales	6371		Lagerstroemia indica	20	3	RF
Corrales	6375	LA 4	ligustrum lucidum	20	4	RF
Corrales	6375	LA 3	Robinia pseudoacacia	15	4	RF
Corrales	6375	LA 2	Ficus benjamina	35	9	EI
Corrales	6375	LA 1	Morus sp.	10	3	L
Corrales	6398	LD	Fraxinus pennsylvanica	30	9	L
Corrales	6398		Fraxinus pennsylvanica	30	6	PF
Corrales	6398	FTE 1	Fraxinus pennsylvanica	5	3	PF

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Corrales	6410		Lagerstroemia indica	15	4	L
Corrales	6415	LD 1	Fraxinus pennsylvanica	30	8	L
Corrales	6415	LD 2	Fraxinus pennsylvanica	30	9	L
Corrales	6420		Ficus benjamina	25	5	RF
Corrales	6420	LA	Ficus benjamina	25	4	L
Corrales	6429		Ficus benjamina	35	5	L
Corrales	6430		Jacaranda mimosifolia	20	4	L
Corrales	6430	LA	Persea americana	20	4	L
Corrales	6441		Lagerstroemia indica	10	3	PF
Corrales	6453		Tilia x moltkei	10	3	PF
Corrales	6455	LA	Jacaranda mimosifolia	45	11	L
Corrales	6476		Ligustrum lucidum	25	4	RF
Corrales	6484		Tilia x moltkei	15	6	L
Corrales	6495		figus benjamina	35	4	L
Corrales	6496		Fraxinus pennsylvanica	25	6	L
Corrales	6498		Tilia x moltkei	10	5	L
Corrales	6498	LA	figus benjamina	30	3	L

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Corrales	6506		Fraxinus pennsylvanica	25	5	L
Corrales	6506	LA	ligustrum lucidum	20	3	L
Corrales	6514		Fraxinus pennsylvanica	25	9	L
Corrales	6514	LA	Fraxinus pennsylvanica	25	9	L
Corrales	6518		Fraxinus pennsylvanica	40	9	L
Corrales	6535		Tilia x moltkei	25	9	RF
Corrales	6536		Tilia x moltkei	15	6	L
Corrales	6537		Tilia x moltkei	30	9	RF
Corrales	6541		Tilia x moltkei	25	9	L
Corrales	6550		figus benjamina	60	8	RF EI
Corrales	6557		Tilia x moltkei	30	8	RF
Corrales	6570		Tilia x moltkei	25	7	L
Corrales	6575		Tilia x moltkei	25	8	RF
Corrales	6589		ligustrum lucidum	30	5	L
Corrales	6594	LD	Fraxinus pennsylvanica	25	10	RF
Corrales	6594		Fraxinus pennsylvanica	25	9	L
Corrales	6595	LA	Fraxinus pennsylvanica	30	8	L
Corrales	6595	LD	Fraxinus pennsylvanica	30	8	L

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Corrales	6605		Fraxinus pennsylvanica	30	9	L
Corrales	6606		Fraxinus pennsylvanica	25	6	L
Corrales	6621		ligustrum lucidum	40	5	L
Corrales	6625		ligustrum lucidum	30	5	L
Corrales	6630		Callistemon citrinus	20	5	L
Corrales	6635	LA	Tilia x moltkei	25	9	L
Corrales	6635	LD	Tilia x moltkei	30	8	L
Corrales	6638	LA	ligustrum lucidum	25	4	L
Corrales	6653		Fraxinus pennsylvanica	35	7	L
Corrales	6665		Tilia x moltkei	30	6	L
Corrales	6674		Fraxinus pennsylvanica	50	8	L
Corrales	6677	LA	Robinia pseudoacacia	35	4	L
Corrales	6692		ligustrum lucidum	15	4	L
Corrales	6695		Robinia pseudoacacia	25	4	RF

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Corrales	6701		ligustrum lucidum	20	3	L
Corrales	6706	LD	Lagerstroemia indica	10	4	PF
Corrales	6706	LA	Lagerstroemia indica	15	4	L
Corrales	6718		Lagerstroemia indica	12	5	L
Corrales	6739		Robinia pseudoacacia	25	3	L
Corrales	6740		Morus sp.	45	9	RF
Corrales	6745		Tilia x moltkei	15	6	L
Corrales	6752		Fraxinus pennsylvanica	30	6	L
Corrales	6764		Tilia x moltkei	5	3	PF
Corrales	6765		Fraxinus pennsylvanica	30	7	L
Corrales	6773		Morus sp.	50	8	L
Corrales	6780		Tecoma stans	25	4	BC
Corrales	6785	LA	Fraxinus pennsylvanica	30	9	RF
Corrales	6796	LD	Erythrina crista-galli	30	3	L

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	8
EMPRESA	MIICA
INSPECTOR	NOELIA MERINO
CALLE	Corrales

FECHA	11/6/2026
DNI	33942811

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la ley N° 3263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS -DESCORTEZADAS - ETC
		EI	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMAFOROS - CÁMARAS
		BC	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN
A	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA ESTRUCTURA
RF	EFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIOR
RT	RESTAURACION

CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Corrales	6808		ligustrum lucidum	25	4	L
Corrales	6811		Lagerstroemia indica	18	4	PF
Corrales	6827		Lagerstroemia indica	7	3	PF
Corrales	6830		Fraxinus pennsylvanica	30	6	RF
Corrales	6844		Lagerstroemia indica	15	3	L
Corrales	6845		Lagerstroemia indica	6	3	PF
Corrales	6853		Fraxinus pennsylvanica	30	7	L
Corrales	6861		Lagerstroemia indica	5	3	PF
Corrales	6869		Lagerstroemia indica	6	3	PF
Corrales	6875		Lagerstroemia indica	20	4	L
Corrales	6880		Fraxinus pennsylvanica	40	8	EI
Corrales	6886		ligustrum lucidum	10	3	L
Corrales	6893	LA	Ficus benjamina	10	2	PF
Corrales	6893	LD	ligustrum lucidum	25	4	L

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES




CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Corrales	6903		Schefflera	15	3	BC
Corrales	6903		Acacia	35	9	L
Corrales	6907	LA	Jacaranda mimosifolia	10	4	L
Corrales	6907		Tilia x moltkei	10	4	PF
Corrales	6930	LD	Fraxinus pennsylvanica	20	6	L
Corrales	6930	LA	ligustrum lucidum	25	3	L
Corrales	6935		Ficus benjamina	25	4	L
Corrales	6942		ligustrum lucidum	15	3	L
Corrales	6943		Ficus benjamina	10	4	L
Corrales	6959		ligustrum lucidum	20	3	L
Corrales	6965	LA	Lagerstroemia indica	15	3	L
Corrales	6976	LD	Fraxinus pennsylvanica	15	4	L
Corrales	6978		ligustrum lucidum	25	4	L
Corrales	6988		Fraxinus pennsylvanica	40	8	L
Corrales	6996		Fraxinus pennsylvanica	30	6	L

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES





COMUNA	8
EMPRESA	MIICA
INSPECTOR	NOELIA MERINO
CALLE	Bonorino

FECHA	11/6/2026
DNI	33942811

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la ley N° 3263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS -DESCORTEZADAS - ETC
		EI	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMAFOROS - CÁMARAS
		BC	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN
A	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA ESTRUCTURA
RF	EFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACION

CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Bonorino	3623		Populus deltoides	70	14	EI
Bonorino	3569		Jacaranda mimosifolia	6	3	F
Bonorino	3569	LA1	Fraxinus pennsylvanica	25	6	L
Bonorino	3569	LA2	Fraxinus pennsylvanica	10	6	L
Bonorino	3555		Fraxinus pennsylvanica	30	7	L
Bonorino	3549		Ficus benjamina	50	7	L
Bonorino	3535		Ceiba speciosa	35	9	L
Bonorino	3527	LD2	Fraxinus pennsylvanica	50	10	L
Bonorino	3527	LD1	Fraxinus pennsylvanica	38	9	BC
Bonorino	3527	LA1	Fraxinus pennsylvanica	37	8	L

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Bonorino	3497	LA3	Tilia moltkei	35	9	RF EI
Bonorino	3467		Fraxinus pennsylvanica	50	9	L
Bonorino	3445		Fraxinus pennsylvanica	60	9	RF EI
Bonorino	3437		Fraxinus pennsylvanica	10	5	PF
Bonorino	3425		Fraxinus pennsylvanica	40	7	L BC EI
Bonorino	3425	LD1	Fraxinus pennsylvanica	60	8	RF
Bonorino	3409	LD1	Ficus benamina	35	8	L
Bonorino	3409	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	37	8	L
Bonorino	3409	LA1	Fraxinus pennsylvanica	35	8	L

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Bonorino	3395		Robinia pseudoacacia	25	8	EI
Bonorino	3385		Melia azedarach	35	6	RF
Bonorino	3373		Fraxinus pennsylvanica	28	8	RF
Bonorino	3223		POPULUS	60	13	L
Bonorino	3327	/25	Jacaranda mimosifolia	10	6	RF
Bonorino	3293	LA	Fraxinus pennsylvanica	50	11	L RF
Bonorino	3227	LA2	laurel	25	6	rf
Bonorino	3223	LA3	Populus deltoides	76	13	L
Bonorino	3223	LD1	Fraxinus pennsylvanica	44	9	L
Bonorino	3223	LD2	Fraxinus pennsylvanica	23	7	L

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Bonorino	3151	LA4	Fraxinus pennsylvanica	32	10	L
Bonorino	3151	LA3	Fraxinus pennsylvanica	60	13	L
Bonorino	3151	LA2	Fraxinus excelsior	28	6	L RF
Bonorino	3151	LA1	Jacaranda mimosifolia	7	4	F
Bonorino	3151	LD1	Fraxinus pennsylvanica	46	12	L
Bonorino	3151	LD2	Fraxinus pennsylvanica	26	8	BC L
Bonorino	3151	LD2	Fraxinus pennsylvanica	30	8	RF

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Bonorino	3079	LA1	Morus alba	27	6	RF
Bonorino	3079	Exacta	Morus alba	37	6	RF
Bonorino	3011	LA5	Lagerstroemia indica	20	3	L
Bonorino	3011	LA6	Lagerstroemia indica	20	2	L
Bonorino	3011	LA4	CRESPON	30	3	PF
Bonorino	3011	LA2	CRESPON	30	3	PF
Bonorino	3011	LD1	CRESPON	10	4	PF

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Bonorino	2975		Fraxinus pennsylvanica	30	6	RF
Bonorino	2945		Fraxinus pennsylvanica	66	13	RF EI BC
Bonorino	2921	LD	Ficus benamina	60	11	EI
Bonorino	2921	LA	Lagerstroemia indica	18	6	RF

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Bonorino	2877		Ficus elastica	68	9	EI BC L
Bonorino	2855		Fraxinus pennsylvanica	46	11	EI L
Bonorino	2815	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	25	8	BC
Bonorino	2815	LD1	Fraxinus pennsylvanica	30	9	L RF EI

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Bonorino	2793	LA	Fraxinus pennsylvanica	40	10	EI BC
Bonorino	2793	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	26	8	RF L
Bonorino	2789	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	38	10	EI
Bonorino	2725	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	30	9	EI RF

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES





COMUNA	8
EMPRESA	MIICA
INSPECTOR	ANGELES GALLICCHIO
CALLE	GREGORIA MATORRAS DE SAN MARTIN

FECHA	12/6/2026
DNI	33485827

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la ley N° 3263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS -DESCORTEZADAS - ETC
		EI	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMAFOROS - CÁMARAS
		BC	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN
A	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA ESTRUCTURA
RF	EFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACION

CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
G. MATORRAS DE SAN MARTIN	2211	EX	Eryobotria japonica	15	7	L
G. MATORRAS DE SAN MARTIN	2211	FRENTE	Citrus limon	30	6	RF
G. MATORRAS DE SAN MARTIN	2213	FRENTE	Citrus limon	30	4	RF
G. MATORRAS DE SAN MARTIN	2213	EX	Fraxinus pennsylvanica	56	12	EI
G. MATORRAS DE SAN MARTIN	2215	FRENTE	Melia azedarach	7	4	EI
G. MATORRAS DE SAN MARTIN	2215	EX	Fraxinus pennsylvanica	40	8	LUMINARA
G. MATORRAS DE SAN MARTIN	2229	FRENTE	acer negundo	45	8	RF
G. MATORRAS DE SAN MARTIN	2229	EX	Fraxinus pennsylvanica	38	9	EI
G. MATORRAS DE SAN MARTIN	2233	EX	Fraxinus pennsylvanica	58	12	EI
G. MATORRAS DE SAN MARTIN	2239	LA	Ficus benjamina	10	2	L
G. MATORRAS DE SAN MARTIN	2249	FRENTE LA4	Eryobotria j.	15	4	L
G. MATORRAS DE SAN MARTIN	2249	EX	Persea americana	18	6	EI
G. MATORRAS DE SAN MARTIN	2249	LA	Fraxinus pennsylvanica	50	8	EI
G. MATORRAS DE SAN MARTIN	2249	FRENTE	Persea americana	50	10	EI
G. MATORRAS DE SAN MARTIN	2249	FRENTE LA1	Ficus benjamina	45	7	L
G. MATORRAS DE SAN MARTIN	2249	FRENTE LA 3	Jacaranda mimosifolia	18	4	FORMACIÓN Y L
G. MATORRAS DE SAN MARTIN	2249	FRENTE LA5	moris sp	80	9	EI. RF
G. MATORRAS DE SAN MARTIN	2250	LA1	moris sp	35	10	EI
G. MATORRAS DE SAN MARTIN	2250		acer negundo	50	8	EI
G. MATORRAS DE SAN MARTIN	2250		acer negundo	80	12	EI
G. MATORRAS DE SAN MARTIN	2250	LA2	Populus alba	95	14	EI
G. MATORRAS DE SAN MARTIN	2251	LA1	Fraxinus pennsylvanica	40	7	RT Y LUMINARIA
G. MATORRAS DE SAN MARTIN	2251	LA3	Melia azedarach	32	10	EI

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
GREGORIA MATORRAS DE SAN MARTIN	2309	LD1	acer negundo	45	9	RF EI
GREGORIA MATORRAS DE SAN MARTIN	2311	FRENTE EX	Morus sp.	30	8	RF-EI-BC
GREGORIA MATORRAS DE SAN MARTIN	2311	FRENTE LA	Ficus sp.	30	7	RF-L
GREGORIA MATORRAS DE SAN MARTIN	2311	E	Melia azedarach	22	8	L
GREGORIA MATORRAS DE SAN MARTIN	2311	LA1	Citrus limon	25	6	L
GREGORIA MATORRAS DE SAN MARTIN	2345		acer negundo	35	9	EI
GREGORIA MATORRAS DE SAN MARTIN	2345	FTE	morus sp	20	3	FORMACIÓN Y L
GREGORIA MATORRAS DE SAN MARTIN	2345	FTE LD1	Ficus benjamina	30	6	RF
GREGORIA MATORRAS DE SAN MARTIN	2345	FTE LD2	Ficus benjamina	15	4	RF
GREGORIA MATORRAS DE SAN MARTIN	2355	EX	acer negundo	40	9	RF
GREGORIA MATORRAS DE SAN MARTIN	2355	FTE LA1	acer negundo	20	7	RF
GREGORIA MATORRAS DE SAN MARTIN	2355	FTE LA2	acer negundo	22	7	RF, EI
GREGORIA MATORRAS DE SAN MARTIN	2367	EX	Fraxinus pennsylvanica	16	5	RF
GREGORIA MATORRAS DE SAN MARTIN	2377	FRENTE	Persea americana	25	8	RF
GREGORIA MATORRAS DE SAN MARTIN	2377	FRENTE LA1	ligustrum lucidum	25	5	RF-L
GREGORIA MATORRAS DE SAN MARTIN	2377		Acacia	7	3	RF
GREGORIA MATORRAS DE SAN MARTIN	2385	LA1	Ficus benjamina	35	4	RF
GREGORIA MATORRAS DE SAN MARTIN	2385	LA2	ACER BUERG	12	4	

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES





COMUNA	8
EMPRESA	MIICA
INSPECTOR	ANGELES GALLICCHIO
CALLE	CORRALES

FECHA	12/6/2026
DNI	33485827

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la ley N° 3263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS -DESCORTEZADAS - ETC
		EI	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMAFOROS - CÁMARAS
		BC	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN
A	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA ESTRUCTURA
RF	EFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACION

CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Corrales	3450	LD	Fraxinus pennsylvanica	20	7	RF-L
Corrales	3450	LA 1	Fraxinus pennsylvanica	18	7	RF-L
Corrales	3450	LA 2	Fraxinus pennsylvanica	15	7	RF-L
Corrales	3450	LA 3	Fraxinus pennsylvanica	18	7	RF-L
Corrales	3450	LA 4	Fraxinus pennsylvanica	25	7	RF-L
Corrales	3450	LA 5	Fraxinus pennsylvanica	25	7	RF-L
Corrales	3450	LA 6	Fraxinus pennsylvanica	20	9	RF-L
Corrales	3450	LA 7	Fraxinus pennsylvanica	20	8	RF-L
Corrales	3450	LA 8	Fraxinus pennsylvanica	15	7	RF-L
Corrales	3450	LA 9	Fraxinus pennsylvanica	15	7	RF-L
Corrales	3450	LA 10	Fraxinus pennsylvanica	18	7	RF-L
Corrales	3401	LA 36	Fraxinus pennsylvanica	15	7	RF-L
Corrales	3401	LA 35	Fraxinus pennsylvanica	25	7	RF-L
Corrales	3401	LA 34	Fraxinus pennsylvanica	30	8	EI.RF
Corrales	3401	LA 33	Fraxinus pennsylvanica	20	7	RF-L
Corrales	3401	LA 32	Fraxinus pennsylvanica	18	7	RF-L
Corrales	3401	LA 31	Fraxinus pennsylvanica	18	9	RF-L
Corrales	3401	LA 30	Fraxinus pennsylvanica	18	9	RF-L
Corrales	3401	LA 29	Fraxinus pennsylvanica	20	11	RF-L
Corrales	3401	LA 27	Fraxinus pennsylvanica	15	7	RF-L
Corrales	3401	LA 26	Fraxinus pennsylvanica	15	7	RF-L
Corrales	3401	LA 25	Fraxinus pennsylvanica	30	12	RF-L
Corrales	3401	LA 24	Fraxinus pennsylvanica	40	12	RF-L

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Corrales	2974		Tilia x moltkey	7	4	FORM
Corrales	2971		Fraxinus pennsylvanica	30	7	RF-L
Corrales	2964		Tilia x moltkey	7	4	FORM
Corrales	2962		Tilia x moltkey	15	6	RF
Corrales	2962	LA	Melia azedarach	50	7	L
Corrales	2954		Tilia x moltkey	7	4	FORM
Corrales	2949		Largestroemia indica	25	6	L-RF
Corrales	2947		Fraxinus pennsylvanica	30	9	RF-L

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Corrales	2893		Largestroemia indica	30	6	RF-L
Corrales	2865		Largestroemia indica	16	5	RF-L
Corrales	2855		Fraxinus pennsylvanica	40	8	RF-L
Corrales	2852		Fraxinus pennsylvanica	45	11	RF-L-EI
Corrales	2843		Fraxinus pennsylvanica	30	7	RF-L
Corrales	2841		Ligustrum lucidum	15	4	RF-L
Corrales	2839		Ligustrum lucidum	30	7	RF-EI-L
Corrales	2824		Populus deltoides	45	13	L-RF
Corrales	2819		Ficus benjamina	80	12	L-RF-EI
Corrales	2808	LD	Tilia x moltkey	12	4	FORM

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES





COMUNA

8

EMPRESA

MIICA

FECHA

16/6/2026

INSPECTOR

DOROSZ DAMIAN

DNI

30915964

Planilla de Poda por Corredores

CALLE

CORRALES

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la ley N° 3263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN
		EI	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMAFOROS - CÁMARAS	A	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA ESTRUCTURA
		BC	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF	EFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIOR
		RD	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACION

CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Corrales	2796		Jacaranda mimosifolia	20	9	L-RF
Corrales	2791	LD	Largestroemia indica	20	6	RF-EI
Corrales	2791	LA	Largestroemia indica	30	5	L
Corrales	2783	LA 1	Fraxinus pennsylvanica	30	4	RF
Corrales	2783	LA 2	Fraxinus pennsylvanica	30	6	RF
Corrales	2783	LA 4	Fraxinus pennsylvanica	30	8	RF
Corrales	2783	LA 5	Fraxinus pennsylvanica	50	13	RF
Corrales	2783	LA 6	Tilia x moltkey	15	5	RF
Corrales	2783	LA 7	Tilia x moltkey	10	5	RF
Corrales	2783	LA 8	Fraxinus pennsylvanica	30	12	RF
Corrales	2780		Rosa china	10	2	L
Corrales	2772	LA	Ligustrum lucidum	18	6	RF-L
Corrales	2772	EX	Ligustrum lucidum	18	6	RF.L
Corrales	2766	LA	Largestroemia indica	10	4	RF
Corrales	2766	EX	Largestroemia indica	12	5	RF-L
Corrales	2750	LA	Largestroemia indica	12	6	RF-L
Corrales	2744		Laurus nobilis	50	8	RF-EI-L
Corrales	2726		Ligustrum lucidum	15	4	L
Corrales	2720		Ligustrum lucidum	10	4	L
Corrales	2706	LA	Melia azedarach	95	10	L-RF
Corrales	2701	LA 1	Fraxinus pennsylvanica	40	13	RF-L
Corrales	2701	LA 2	Fraxinus pennsylvanica	30	13	RF-L

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Corrales	2696	LD	Tilia x moltkey	14	4	FORM
Corrales	2696	LD2	CITRUS SP.	12	4	L
Corrales	2687		Fraxinus pennsylvanica	45	10	RF-L
Corrales	2668	LA 2	Citrus sp.	15	4	RF-L
Corrales	2661		Tilia x moltkey	10	5	PF
Corrales	2659		Melia azedarach	40	11	RF-L
Corrales	2654		Largestroemia indica	20	6	RF-L
Corrales	2645		Fraxinus pennsylvanica	30	5	RF
Corrales	2621		Ligustrum lucidum	30	6	L

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Corrales	2590	LA	Populus deltoides	60	11	RF-EI-L
Corrales	2590		Populus deltoides	70	12	RF-L-EI
Corrales	2571		Fraxinus pennsylvanica	40	12	RF-EI
Corrales	2565		Fraxinus pennsylvanica	40	13	RF-L
Corrales	2552		Ficus benjamina	30	7	RF-EI-L
Corrales	2549		Fraxinus pennsylvanica	20	8	RF
Corrales	2527		Tilia x moltkey	4	4	pf
Corrales	2527	LA	Fraxinus pennsylvanica	30	9	L-RF
Corrales	2508		Fraxinus pennsylvanica	40	10	RF
Corrales	2504	LD	Ligustrum lucidum	20	5	RF-L
Corrales	2503	LD	Fraxinus pennsylvanica	25	7	RF-L
Corrales	2503	LA	Fraxinus pennsylvanica	45	10	RF

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Corrales	2486	LA 2	Ficus benjamina	50	8	RF-L
Corrales	2486	LA 1	Ligustrum lucidum	20	6	RF-L
Corrales	2486	EX	Fraxinus pennsylvanica	10	6	L
Corrales	2484		Fraxinus pennsylvanica	15	6	L
Corrales	2480		Fraxinus pennsylvanica	30	11	RF-EI
Corrales	2495		Fraxinus pennsylvanica	50	13	RF-EI-L
Corrales	2470		Tilia x moltkey	8	4	FORM
Corrales	2467		Tilia x moltkey	5	4	pf
Corrales	2462		Fraxinus pennsylvanica	35	12	RF-EI
Corrales	2454		Fraxinus pennsylvanica	55	12	RF-EI
Corrales	2440		Morus sp.	40	7	RF-L
Corrales	2421		Fraxinus pennsylvanica	23	6	BC
Corrales	2418		Fraxinus pennsylvanica	50	11	RF-EI
Corrales	2415	LD	Fraxinus pennsylvanica	35	8	RF-L
Corrales	2415	LA 1	Fraxinus pennsylvanica	25	9	BC
Corrales	2408		Persea americana	13	6	RF

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Corrales	2395	LD	Ligustrum lucidum	25	6	RF-L
Corrales	2395	EX	Ligustrum lucidum	20	5	RF-L
Corrales	2390	LA	Populus deltoides	50	14	RF-L-EI RA
Corrales	2382		Jacaranda mimosifolia	15	6	RF-L
Corrales	2366		Fraxinus pennsylvanica	30	8	RF-L
Corrales	2361		Tilia x moltkey	8	4	FORM
Corrales	2356	LA	Jacaranda mimosifolia	20	9	RF-EI-L
Corrales	2356		Fraxinus pennsylvanica	30	10	RF-EI-L
Corrales	2353		Fraxinus pennsylvanica	60	14	RF-EI-L
Corrales	2348	LA	Populus deltoides	60	6	L
Corrales	2348	EX	Populus deltoides	70	6	L
Corrales	2343		Fraxinus pennsylvanica	30	9	EI
Corrales	2343	LA	Fraxinus pennsylvanica	25	9	EI
Corrales	2340		Persea americana	20	7	RF
Corrales	2331		Fraxinus pennsylvanica	50	11	L-EI
Corrales	2330		Fraxinus pennsylvanica	40	10	L
Corrales	2326		Fraxinus pennsylvanica	30	10	L
Corrales	2323		Fraxinus pennsylvanica	60	13	RF-L-EI
Corrales	2312		Fraxinus pennsylvanica	50	9	RF-BC-L
Corrales	2307		Fraxinus pennsylvanica	30	7	RF-L

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Corrales	2294	EX	Fraxinus pennsylvanica	35	9	-EI
Corrales	2294	LD	Fraxinus pennsylvanica	40	11	RF-EI
Corrales	2275		Fraxinus pennsylvanica	60	13	L-EI BC RA
Corrales	2245		Tilia x moltkey	6	5	pf
Corrales	2240		Ligustrum lucidum	30	8	L
Corrales	2223	LD 1	Fraxinus pennsylvanica	50	13	RF-EI-L
Corrales	2223	LD 2	Persea americana	20	6	RF

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES





COMUNA	8
EMPRESA	MIICA
INSPECTOR	DOROSZ DAMIAN
CALLE	Fructuoso Rivera

FECHA	16/6/2026
-------	-----------

DNI	30915964
-----	----------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la ley N° 3263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS -DESCORTEZADAS - ETC
		EI	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMAFOROS - CÁMARAS
		BC	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN
A	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA ESTRUCTURA
RF	EFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIOR
RT	RESTAURACION

CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Fructuoso Rivera	2205		Ficus benjamina	40	8	L
Fructuoso Rivera	2205	LD	Jacaranda mimosifolia	10	3	L
Fructuoso Rivera	2214		Ficus benjamina	45	8	L
Fructuoso Rivera	2214	LA 1	Jacaranda mimosifolia	10	4	L
Fructuoso Rivera	2214	LA 2	Jacaranda mimosifolia	10	4	L
Fructuoso Rivera	2235		Lagetroemia indica	10	4	PF
Fructuoso Rivera	2235	LD 1	Lagetroemia indica	10	4	PF
Fructuoso Rivera	2235	LD 2	Melia azedarach	40	7	L
Fructuoso Rivera	2238		Fraxinus pennsylvanica	60	9	RF
Fructuoso Rivera	2245		Fraxinus pennsylvanica	25	7	L
Fructuoso Rivera	2266		Fraxinus pennsylvanica	60	10	EI
Fructuoso Rivera	2270		Jacaranda mimosifolia	10	4	L
Fructuoso Rivera	2271		Lagetroemia indica	5	3	L
Fructuoso Rivera	2279		Persea americana	30	5	L
Fructuoso Rivera	2282		Fraxinus pennsylvanica	30	10	L
Fructuoso Rivera	2283		Fraxinus pennsylvanica	30	6	L
Fructuoso Rivera	2286		Lagetroemia indica	5	3	L
Fructuoso Rivera	2289		Jacaranda mimosifolia	30	6	L
Fructuoso Rivera	2290		Ligustrum lucidum	30	4	L
Fructuoso Rivera	2298		Fraxinus pennsylvanica	60	9	RF-EI
Fructuoso Rivera	2299	LA	Melia azedarach	40	5	L
Fructuoso Rivera	2299		Fraxinus pennsylvanica	30	9	L

FOTO CORREDOR ANTES



F Rivera 2200. inicial

FOTO CORREDOR DESPUES



F Rivera 2200. fin



COMUNA	8
EMPRESA	MIICA
INSPECTOR	JULIO BOGADO
CALLE	Fructuoso Rivera

FECHA	17/6/2026
-------	-----------

DNI	27592814
-----	----------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estrucutra de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la ley N° 3263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS -DESCORTEZADAS - ETC
		EI	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMAFOROS - CÁMARAS
		BC	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN
A	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA ESTRUCTURA
RF	EFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIOR
RT	RESTAURACION

CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Fructuoso Rivera	2301		Fraxinus pennsylvanica	30	6	L
Fructuoso Rivera	2308	LD LA	Cupressus sp.	25	4	L
Fructuoso Rivera	2308		Fraxinus pennsylvanica	70	12	L
Fructuoso Rivera	2319		Fraxinus pennsylvanica	20	7	L
Fructuoso Rivera	2319	LD	Fraxinus pennsylvanica	50	9	L
Fructuoso Rivera	2322	LA 1	Citrus limon	20	3	L
Fructuoso Rivera	2322	LA 2	Fraxinus pennsylvanica	40	7	L
Fructuoso Rivera	2322		Fraxinus pennsylvanica	30	9	RF
Fructuoso Rivera	2339		Fraxinus pennsylvanica	70	15	BC
Fructuoso Rivera	2349		Fraxinus pennsylvanica	50	12	L
Fructuoso Rivera	2371		Fraxinus pennsylvanica	40	9	L
Fructuoso Rivera	2372		Fraxinus pennsylvanica	70	15	RF
Fructuoso Rivera	2380	EX	Ficus benjamina	25	4	L
Fructuoso Rivera	2380	LA	Fraxinus pennsylvanica	40	4	L
Fructuoso Rivera	2389		Fraxinus pennsylvanica	40	13	EI
Fructuoso Rivera	2394		Syagrus romanzoffiana	30	7	L
Fructuoso Rivera	2394	LA	Syagrus romanzoffiana	30	6	L

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Fructuoso Rivera	2404		Fraxinus pennsylvanica	50	13	RF-EI
Fructuoso Rivera	2405		Populus deltoides	80	15	RC
Fructuoso Rivera	2405	LD	Ficus benamina	60	10	L
Fructuoso Rivera	2410		Fraxinus pennsylvanica	40	9	RF
Fructuoso Rivera	2419		Fraxinus pennsylvanica	30	9	L
Fructuoso Rivera	2431		Lagetroemia indica	3	3	L
Fructuoso Rivera	2451		Persea americana	20	8	L
Fructuoso Rivera	2456		Fraxinus pennsylvanica	60	15	RF-EI
Fructuoso Rivera	2457		Ligustrum lucidum	25	4	L
Fructuoso Rivera	2467		Ficus benamina	25	4	L
Fructuoso Rivera	2472		Nerium oleander	35	4	L
Fructuoso Rivera	2475		Ligustrum lucidum	15	3	L
Fructuoso Rivera	2478		Fraxinus pennsylvanica	70	15	RF
Fructuoso Rivera	2481		Ligustrum lucidum	15	4	L
Fructuoso Rivera	2482		Ficus benamina	30	8	L
Fructuoso Rivera	2489	LD	Fraxinus pennsylvanica	35	8	L
Fructuoso Rivera	2490		Fraxinus pennsylvanica	50	14	RF
Fructuoso Rivera	2490	LA 1	Ficus benamina	10	3	L
Fructuoso Rivera	2490	LA 2	Persea americana	20	6	L
Fructuoso Rivera	2490	LA 3	Fraxinus pennsylvanica	30	10	RF
Fructuoso Rivera	2496	LD	Tilia x moltkei	40	9	L
Fructuoso Rivera	2496		Lagetroemia indica	5	3	L

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Fructuoso Rivera	2504		Jacaranda mimosifolia	10	4	L
Fructuoso Rivera	2508		Jacaranda mimosifolia	10	4	L
Fructuoso Rivera	2517		Persea americana	30	8	L
Fructuoso Rivera	2517	LA	Persea americana	30	9	L
Fructuoso Rivera	2517		Fraxinus pennsylvanica	40	12	EI
Fructuoso Rivera	2530		Fraxinus pennsylvanica	40	13	RF
Fructuoso Rivera	2530	LA	Fraxinus pennsylvanica	30	13	RF
Fructuoso Rivera	2535		Fraxinus pennsylvanica	25	7	L
Fructuoso Rivera	2541		Fraxinus pennsylvanica	40	9	L
Fructuoso Rivera	2555		Ligustrum lucidum	30	3	L
Fructuoso Rivera	2556		Fraxinus pennsylvanica	45	12	EI
Fructuoso Rivera	2561		Tilia x moltkei	40	9	L
Fructuoso Rivera	2573		Lagetroemia indica	25	5	L
Fructuoso Rivera	2580		Fraxinus pennsylvanica	30	9	L
Fructuoso Rivera	2580	LA 1	Fraxinus pennsylvanica	40	13	BC
Fructuoso Rivera	2580	LA 2	Fraxinus pennsylvanica	25	8	L
Fructuoso Rivera	2583	LA 2	Fraxinus pennsylvanica	40	9	L
Fructuoso Rivera	2583	LA 1	Fraxinus pennsylvanica	70	11	L
Fructuoso Rivera	2583		Persea americana	10	5	L

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Fructuoso Rivera	2602	LA 1	Ligustrum lucidum	20	4	L
Fructuoso Rivera	2602	LA 2	Lagetroemia indica	5	3	L
Fructuoso Rivera	2602	LA 3	Ligustrum lucidum	15	3	L
Fructuoso Rivera	2602	LA 4	Ligustrum lucidum	15	3	L
Fructuoso Rivera	2602	LA 5	Ligustrum lucidum	15	3	L
Fructuoso Rivera	2624		Jacaranda mimosifolia	20	6	L
Fructuoso Rivera	2640		Fraxinus pennsylvanica	30	4	L
Fructuoso Rivera	2672		Jacaranda mimosifolia	5	3	L
Fructuoso Rivera	2676	LA	Jacaranda mimosifolia	5	3	L
Fructuoso Rivera	2680	LA 1	Styphnolobium japonicum	30	6	L
Fructuoso Rivera	2680	LA 3	Styphnolobium japonicum	30	4	L
Fructuoso Rivera	2680	LA 5	Styphnolobium japonicum	30	5	L
Fructuoso Rivera	2680	LA 6	Platanus x acerifolia	45	12	EI
Fructuoso Rivera	2680	LA 7	Fraxinus pennsylvanica	30	7	L
Fructuoso Rivera	2680	LA 9	Styphnolobium japonicum	25	6	L

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES





COMUNA	8
EMPRESA	MIICA
INSPECTOR	ANGELES GALLICCHIO
CALLE	Fructuoso Rivera

FECHA	18/6/2026
-------	-----------

DNI	33485827
-----	----------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la ley N° 3263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS -DESCORTEZADAS - ETC
		EI	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMAFOROS - CÁMARAS
		BC	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN
A	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA ESTRUCTURA
RF	EFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACION

CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Fructuoso Rivera	2745	LD 4	Styphnolobium japonicum	20	4	L
Fructuoso Rivera	2745	LD 13	Styphnolobium japonicum	20	4	L
Fructuoso Rivera	2780		Fraxinus pennsylvanica	30	6	L
Fructuoso Rivera	2785		Fraxinus pennsylvanica	35	8	L
Fructuoso Rivera	2785		Styphnolobium japonicum	40	9	L
Fructuoso Rivera	2785		Melia azedarach	40	9	L
Fructuoso Rivera	2785		Melia azedarach	40	8	L
Fructuoso Rivera	2785		Melia azedarach	40	7	L
Fructuoso Rivera	2788		Fraxinus pennsylvanica	40	8	L

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Fructuoso Rivera	2806	LD	Fraxinus pennsylvanica	25	7	L
Fructuoso Rivera	2806	LA	Fraxinus pennsylvanica	50	10	EI
Fructuoso Rivera	2808		Persea americana	10	6	L
Fructuoso Rivera	2816		Ficus benamina	40	13	RF
Fructuoso Rivera	2825	LD 1	Fraxinus pennsylvanica	35	12	BC
Fructuoso Rivera	2825	LD 2	Fraxinus pennsylvanica	40	7	L
Fructuoso Rivera	2825		Fraxinus pennsylvanica	25	7	L
Fructuoso Rivera	2835	LA	Fraxinus pennsylvanica	80	15	BC
Fructuoso Rivera	2835		Ficus benamina	30	6	L
Fructuoso Rivera	2836	EX	Fraxinus pennsylvanica	20	6	L
Fructuoso Rivera	2846		Fraxinus pennsylvanica	35	9	L
Fructuoso Rivera	2847		Fraxinus pennsylvanica	30	9	L
Fructuoso Rivera	2853		Fraxinus pennsylvanica	30	9	L
Fructuoso Rivera	2860		Fraxinus pennsylvanica	35	9	L
Fructuoso Rivera	2874		Erythrina crista galli	50	5	L
Fructuoso Rivera	2882	LD	Laetia indica	10	3	L
Fructuoso Rivera	2882	EX	Jacaranda mimosifolia	40	13	L
Fructuoso Rivera	2882	LA	Laetia indica	15	4	L
Fructuoso Rivera	2884	EX	Jacaranda mimosifolia	10	4	L
Fructuoso Rivera	2884	LA 1	Eriobotrya japonica	10	5	L
Fructuoso Rivera	2884	LA 2	Jacaranda mimosifolia	45	12	EI
Fructuoso Rivera	2884	LA 3	Tilia x moltkei	60	12	RF
Fructuoso Rivera	2885		Fraxinus pennsylvanica	30	10	BC
Fructuoso Rivera	2893		Fraxinus pennsylvanica	40	9	RI
Fructuoso Rivera	2896		Tilia x moltkei	40	9	L

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Fructuoso Rivera	2901		Tilia x moltkei	30	7	L
Fructuoso Rivera	2910	LD	Jacaranda mimosifolia	25	7	L
Fructuoso Rivera	2910		Ligustrum lucidum	20	4	L
Fructuoso Rivera	2910	LD2	Jacaranda mimosifolia	5	2	FORM
Fructuoso Rivera	2925		Fraxinus pennsylvanica	40	7	RF
Fructuoso Rivera	2932		Fraxinus pennsylvanica	50	13	L
Fructuoso Rivera	2936		Ligustrum lucidum	35	8	L
Fructuoso Rivera	2936	LA	Ficus benjamina	20	4	L
Fructuoso Rivera	2937		Fraxinus pennsylvanica	70	14	BC
Fructuoso Rivera	2945	LA	Ligustrum lucidum	15	3	L
Fructuoso Rivera	2945		Ligustrum lucidum	10	4	L
Fructuoso Rivera	2946		Fraxinus pennsylvanica	30	8	L
Fructuoso Rivera	2950		Tilia x moltkei	40	9	L
Fructuoso Rivera	2955		Fraxinus pennsylvanica	50	7	L
Fructuoso Rivera	2958		Tilia x moltkei	20	8	L
Fructuoso Rivera	2961	LA	Fraxinus pennsylvanica	50	14	BC
Fructuoso Rivera	2961		Fraxinus pennsylvanica	50	13	BC
Fructuoso Rivera	2964		Jacaranda mimosifolia	20	7	L
Fructuoso Rivera	2986		Fraxinus pennsylvanica	40	7	L
Fructuoso Rivera	2991		Jacaranda mimosifolia	5	3	L

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Fructuoso Rivera	3020		Fraxinus pennsylvanica	60	13	RF
Fructuoso Rivera	3028		Ligustrum lucidum	10	3	L
Fructuoso Rivera	3028	LA	Fraxinus pennsylvanica	60	10	L
Fructuoso Rivera	3029	LA	Fraxinus pennsylvanica	20	4	L
Fructuoso Rivera	3029	LD	Fraxinus pennsylvanica	30	6	L
Fructuoso Rivera	3040		Jacaranda mimosifolia	5	3	L
Fructuoso Rivera	3043		Ligustrum lucidum	10	6	L
Fructuoso Rivera	3056		Ligustrum lucidum	15	3	L
Fructuoso Rivera	3075		Fraxinus pennsylvanica	30	5	L
Fructuoso Rivera	3078		Ligustrum lucidum	30	3	L
Fructuoso Rivera	3080		Ligustrum lucidum	15	3	L
Fructuoso Rivera	3087		Fraxinus pennsylvanica	40	7	EI
Fructuoso Rivera	3092		Fraxinus pennsylvanica	60	10	L
Fructuoso Rivera	3098		Laetia indica	15	4	L

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Fructuoso Rivera	3116		Fraxinus pennsylvanica	25	10	L
Fructuoso Rivera	3124		Fraxinus pennsylvanica	50	10	L
Fructuoso Rivera	3135		Jacaranda mimosifolia	16	6	L
Fructuoso Rivera	3139	LD	Jacaranda mimosifolia	5	3	L
Fructuoso Rivera	3150		Fraxinus pennsylvanica	40	9	L
Fructuoso Rivera	3158		Ligustrum lucidum	15	3	L
Fructuoso Rivera	3163		Morus sp.	15	6	L
Fructuoso Rivera	3163	LD	Jacaranda mimosifolia	6	3	L
Fructuoso Rivera	3173		Jacaranda mimosifolia	50	10	BC
Fructuoso Rivera	3173	LD	Ficus benjamina	30	5	L
Fructuoso Rivera	3178		Jacaranda mimosifolia	40	9	L
Fructuoso Rivera	3186		Populus deltoides	75	16	EI
Fructuoso Rivera	3191		Jacaranda mimosifolia	40	10	BC

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES





COMUNA	8
EMPRESA	MIICA
INSPECTOR	ANGELES GALLICCHIO
CALLE	Tabare

FECHA	18/6/2026
DNI	33485827

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estrucutra de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la ley N° 3263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS -DESCORTEZADAS - ETC
		EI	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMAFOROS - CÁMARAS
		BC	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN
A	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA ESTRUCTURA
RF	EFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACION

CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Tabare	6984		Fraxinus pennsylvanica	10	5	RF
Tabare	6982		Laetia indica	20	3	L
Tabare	6979		Fraxinus pennsylvanica	10	5	PF
Tabare	6950		Fraxinus pennsylvanica	25	6	L
Tabare	6950	LD 2	Fraxinus pennsylvanica	35	5	L
Tabare	6918		Ligustrum lucidum	10	3	L
Tabare	6918	LD 1	Fraxinus pennsylvanica	30	7	L
Tabare	6918	LD 2	Fraxinus pennsylvanica	35	8	L

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Tabare	6895	LD	Ligustrum lucidum	20	4	L
Tabare	6895	LA	Fraxinus pennsylvanica	20	7	L
Tabare	6885		Fraxinus pennsylvanica	30	6	L
Tabare	6880		Fraxinus pennsylvanica	30	10	L
Tabare	6880	LD	Fraxinus pennsylvanica	20	7	L
Tabare	6832		Syagrus romanzoffiana	25	7	L
Tabare	6831		Fraxinus pennsylvanica	30	9	BC
Tabare	6830		Fraxinus pennsylvanica	15	5	L
Tabare	6809		Tilia x moltkei	30	6	L
Tabare	6806		Fraxinus pennsylvanica	40	9	L

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Tabare	6798		Ficus benamina	25	6	L
Tabare	6791		Fraxinus pennsylvanica	10	4	PF
Tabare	6782		Ligustrum lucidum	10	9	L
Tabare	6777		Fraxinus pennsylvanica	10	4	PF
Tabare	6772		Fraxinus pennsylvanica	30	5	L
Tabare	6769		Ligustrum lucidum	25	4	L
Tabare	6764		Fraxinus pennsylvanica	25	4	L
Tabare	6751		Fraxinus pennsylvanica	50	10	L
Tabare	6740		Ficus benamina	10	3	L
Tabare	6725	LD	Jacaranda mimosifolia	25	5	L
Tabare	6725	LA	Jacaranda mimosifolia	10	4	L
Tabare	6711		Ligustrum lucidum	30	5	L

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES





COMUNA	8
EMPRESA	MIICA
INSPECTOR	JULIO BOGADO
CALLE	TABARE

FECHA	22/6/2026
DNI	27592814

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la ley N° 3263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS -DESCORTEZADAS - ETC
		EI	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMAFOROS - CÁMARAS
		BC	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN
A	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA ESTRUCTURA
RF	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACION

CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Tabare	6282		Fraxinus pennsylvanica	30	9	L
Tabare	6272		Fraxinus pennsylvanica	10	4	PF
Tabare	6270		Jacaranda mimosifolia	40	9	L
Tabare	6250		Ligustrum lucidum	20	3	L
Tabare	6233		Lagetroemia indica	25	5	L
Tabare	6229		arbusto	15	4	L
Tabare	6224		Robinia pseudoacacia	10	3	L
Tabare	6220		Robinia pseudoacacia	15	3	RF
Tabare	6212		Acer negundo	15	3	RF
Tabare	6205		Fraxinus pennsylvanica	20	7	L

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Tabare	6198	LD 1	Ficus benjamina	60	9	L
Tabare	6198	LD 2	Cupressus sp.	10	6	RF
Tabare	6198	LD 3	Ficus benjamina	25	4	L
Tabare	6198	LD 6	Cupressus sp.	70	10	L
Tabare	6198	LD 7	Fraxinus pennsylvanica	30	10	L
Tabare	6189		Fraxinus pennsylvanica	30	8	L
Tabare	6189	LA 1	Robinia pseudoacacia	25	4	L
Tabare	6189	LA 2	Morus sp.	35	7	L
Tabare	6139	LD	Lagetroemia indica	25	4	L
Tabare	6131	LA	Lagetroemia indica	20	7	L
Tabare	6125		Lagetroemia indica	20	4	L
Tabare	6102		Ficus benjamina	10	3	PF

FOTO CORREDOR ANTES



*Inicio
Tabare 6100*

FOTO CORREDOR DESPUES



tabare 6100. fin



COMUNA	8
EMPRESA	MIICA
INSPECTOR	JULIO BOGADO
CALLE	Lisandro de la Torre

FECHA	22/6/2026
-------	-----------

DNI	27592814
-----	----------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la ley N° 3263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS -DESCORTEZADAS - ETC
		EI	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMAFOROS - CÁMARAS
		BC	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN
A	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA ESTRUCTURA
RF	EFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIOR
RT	RESTAURACION

CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Lisandro de la Torre	4695	Exacta	Albizia julibrissin	16	4	PF
Lisandro de la Torre	4691	Exacta	Melia azedarach	57	8	RF - L
Lisandro de la Torre	4684	LD	Melia azedarach	25	8	RF - L
Lisandro de la Torre	4684	LA	Ligustrum lucidum	26	5	L
Lisandro de la Torre	4684	Exacta	Tilia x moltkei	14	5	RF
Lisandro de la Torre	4676	Exacta	Melia azedarach	50	9	RF
Lisandro de la Torre	4675	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	32	10	EI - RF
Lisandro de la Torre	4668		Ginkgo biloba	10	3	EI - RF
Lisandro de la Torre	4666		Tilia x moltkei	10	3	EI - RF
Lisandro de la Torre	4650	Exacta	Ceiba speciosa	30	10	EI
Lisandro de la Torre	4649	LD	Tilia x moltkei	16	5	RF
Lisandro de la Torre	4649	LA	Tilia x moltkei	12	5	RF
Lisandro de la Torre	4649	Exacta	Tilia x moltkei	20	5	RF
Lisandro de la Torre	4639	Exacta	Ligustrum lucidum f. aureovariagata	28	8	RF
Lisandro de la Torre	4632	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	25	9	EI - RF
Lisandro de la Torre	4625	Exacta	Albizia julibrissin	19	7	EI - RF
Lisandro de la Torre	4611	LD 1	Tilia x moltkei	18	6	RF

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES





COMUNA	8
EMPRESA	MIICA
INSPECTOR	ANGELES GALLICCHIO
CALLE	LISANDRO DE LA TORRE

FECHA	23/6/2026
-------	-----------

DNI	33485827
-----	----------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas
---	---

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la ley N° 3263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMAFOROS - CÁMARAS
		BC	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN
A	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA ESTRUCTURA
RF	EFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIOR
RT	RESTAURACION

CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Lisandro de la Torre	4582		Ligustrum lucidum f. aureovariagata	23	6	RF
Lisandro de la Torre	4575		Persea americana	10	6	PF
Lisandro de la Torre	4567	Exacta	Tilia x moltkei	40	10	RF - L
Lisandro de la Torre	4560	Exacta	Melia azedarach	40	7	RF
Lisandro de la Torre	4554		Tilia x moltkei	7	4	PF
Lisandro de la Torre	4553		Tilia x moltkei	6	4	L
Lisandro de la Torre	4548		Tilia x moltkei	10	6	PF
Lisandro de la Torre	4545		Ligustrum lucidum f. aureovariagata	30	6	EI
Lisandro de la Torre	4538	Exacta	Tilia x moltkei	14	6	RF
Lisandro de la Torre	4528		Syagrus rommanzofiana	20	6	L
Lisandro de la Torre	4525	Exacta	Tilia x moltkei	31	9	RF
Lisandro de la Torre	4525	LD	Syagrus rommanzofiana	20	6	L
Lisandro de la Torre	4524	Exacta	Lagerstroemia indica	10	4	RF
Lisandro de la Torre	4523		Syagrus rommanzofiana	25	8	L
Lisandro de la Torre	4513	LD 1	Tilia x moltkei	12	3	PF
Lisandro de la Torre	4512	LD	Tilia x moltkei	35	10	RF

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Lisandro de la Torre	4495	Exacta	Ligustrum lucidum f. aureovariagata	27	6	EI - RF
Lisandro de la Torre	4485	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	42	8	RF
Lisandro de la Torre	4484	LD	Fraxinus pennsylvanica	31	9	EI - RF
Lisandro de la Torre	4461	Exacta	Ligustrum lucidum	27	5	EI - RF - L
Lisandro de la Torre	4460	Exacta	Tilia x moltkei	12	6	RF
Lisandro de la Torre	4460	LA 2	Ulmus pumila	64	8	RF - L
Lisandro de la Torre	4460	LA 1	Jacaranda mimosifolia	10	4	RF
Lisandro de la Torre	4455	LD	Ligustrum lucidum	30	7	RF
Lisandro de la Torre	4455	Exacta	Ligustrum lucidum	16	7	L
Lisandro de la Torre	4452	Exacta	Tilia x moltkei	16	6	RF
Lisandro de la Torre	4448	Exacta	Morus sp	20	4	PF
Lisandro de la Torre	4443	Exacta	Ligustrum lucidum	32	8	RF
Lisandro de la Torre	4429	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	113	9	EI - L
Lisandro de la Torre	4424	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	37	8	RF - L
Lisandro de la Torre	4424	LD	Melia azedarach	62	10	RF - L
Lisandro de la Torre	4411	LD	Lagerstroemia indica	12	3	RF
Lisandro de la Torre	4403	Exacta	Jacaranda mimosifolia	40	10	EI - RF

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Lisandro de la Torre	4392	LA	Fraxinus pennsylvanica	34	11	RF - L
Lisandro de la Torre	4392	Exacta	Melia azedarach	70	12	EI - RF - L
Lisandro de la Torre	4387	LA 1	Calocedrus decurrens	24	8	EI - RF
Lisandro de la Torre	4387	LA 2	Callistemon citrinus	10	4	RF
Lisandro de la Torre	4385	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	30	9	RF
Lisandro de la Torre	4375	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	30	7	RF - L
Lisandro de la Torre	4361	Exacta	Melia azedarach	62	9	EI - RF
Lisandro de la Torre	4356	Exacta	Syagrus rommanzofiana	34	9	RF - L
Lisandro de la Torre	4353	LD	Brachychiton populneus	63	9	EI - RF
Lisandro de la Torre	4350	Exacta	Tilia x moltkei	5	3	PF
Lisandro de la Torre	4349	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	26	5	RF
Lisandro de la Torre	4338	LD 1	Fraxinus pennsylvanica	40	10	RF - L
Lisandro de la Torre	4338	LA 1	Lagerstroemia indica	18	5	RF
Lisandro de la Torre	4338	Exacta	Lagerstroemia indica	8	2	RF
Lisandro de la Torre	4338	LD 2	Ligustrum lucidum	30	4	RF - L
Lisandro de la Torre	4335	Exacta	Acer negundo	10	5	RF
Lisandro de la Torre	4331	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	19	7	RF - L
Lisandro de la Torre	4325	Exacta	PERSEA americana	20	6	RF
Lisandro de la Torre	4324	LA	Callistemon citrinus	30	6	RF
Lisandro de la Torre	4322	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	48	8	EI - RF
Lisandro de la Torre	4316	LA	Tilia x moltkei	20	7	RF
Lisandro de la Torre	4312	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	33	6	RF
Lisandro de la Torre	4312	LD 2	Fraxinus pennsylvanica	32	9	EI - RF - L

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Lisandro de la Torre	4287	Exacta	Ligustrum lucidum	8	2	RF
Lisandro de la Torre	4287	LA 1	Ligustrum lucidum	48	5	RF - L
Lisandro de la Torre	4287	LA 3	Ficus benjamina	52	9	EI - RF
Lisandro de la Torre	4256	Exacta	Ficus benjamina	47	5	RF
Lisandro de la Torre	4256	LA	Tilia x moltkei	45	8	EI
Lisandro de la Torre	4250	Exacta	Lagerstroemia indica	10	4	RF
Lisandro de la Torre	4242	LD1	Ficus elastica	120	12	EI
Lisandro de la Torre	4212	Exacta	Salix sp.	18	7	RF

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES





COMUNA	8
EMPRESA	MIICA
INSPECTOR	NOELIA MERINO
CALLE	Lisandro de la Torre

FECHA	24/6/2026
DNI	33942811

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estrucutra de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas
---	---

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la ley N° 3263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS -DESCORTEZADAS - ETC
		EI	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMAFOROS - CÁMARAS
		BC	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN
A	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA ESTRUCTURA
RF	EFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACION

CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Lisandro de la Torre	4155	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	48	9	EI
Lisandro de la Torre	4154		Fraxinus pennsylvanica	66	13	EI - RF
Lisandro de la Torre	4141	Exacta	Ficus benjamina	14	2	RF
Lisandro de la Torre	4141	LA 1	Ligustrum lucidum	14	3	RF
Lisandro de la Torre	4140		Fraxinus pennsylvanica	30	5	L
Lisandro de la Torre	4130	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	44	10	RF - L
Lisandro de la Torre	4116	Exacta	Llgustrum lucidum	10	3	L
Lisandro de la Torre	4112	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	42	7	L
Lisandro de la Torre	4112	LD	Fraxinus pennsylvanica	44	9	EI - L

FOTO CORREDOR ANTES



L de la Torre 4100. inicio

FOTO CORREDOR DESPUES



L de la Torre 4100. fin

CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Lisandro de la Torre	4097	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	30	8	EI - RF - L
Lisandro de la Torre	4090	LA 1	Fraxinus pennsylvanica	25	9	EI - L
Lisandro de la Torre	4090	LA 2	Fraxinus pennsylvanica	30	10	EI - RF - L
Lisandro de la Torre	4087	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	48	9	EI - RF - L
Lisandro de la Torre	4081		Fraxinus pennsylvanica	40	10	BC - RF - L
Lisandro de la Torre	4077	LA 1	Fraxinus pennsylvanica	48	10	BC - EI - L
Lisandro de la Torre	4069	EX	Fraxinus pennsylvanica	52	10	EI - RF - L
Lisandro de la Torre	4067	LD	Fraxinus pennsylvanica	36	8	RF
Lisandro de la Torre	4067	LA	Fraxinus pennsylvanica	30	9	EI
Lisandro de la Torre	4051		Callistemon sp	20	6	L
Lisandro de la Torre	4044		Fraxinus pennsylvanica	25	9	EI - RF - L
Lisandro de la Torre	4035	Exacta	Tilia x moltkei	40	11	EI - RF - L
Lisandro de la Torre	4032		Fraxinus pennsylvanica	35	10	EI - RF
Lisandro de la Torre	4030		Ficus benamina	50	9	EI - RF - L
Lisandro de la Torre	4027	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	30	10	EI - RF - L
Lisandro de la Torre	4024	Exacta	Persea americana	14	6	RF
Lisandro de la Torre	4024	LD	LIGustrum lucidum	30	5	RF - L
Lisandro de la Torre	4020	Exacta	Tilia x moltkei	46	10	RF - L
Lisandro de la Torre	4013	LA 1	Tilia x moltkei	18	7	EI - RF
Lisandro de la Torre	4012	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	28	6	EI
Lisandro de la Torre	4012	LD 1	Fraxinus pennsylvanica	26	6	L (MOCHADO)
Lisandro de la Torre	4012	LD 2	Fraxinus pennsylvanica	30	5	L (MOCHADO)
Lisandro de la Torre	4009	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	25	6	EI - L
Lisandro de la Torre	4009	LD 1	Fraxinus pennsylvanica	30	5	L (MOCHADO)

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Lisandro de la Torre	3978	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	28	9	EI - RF - L
Lisandro de la Torre	3975	LA	Fraxinus pennsylvanica	40	9	EI - RF - L
Lisandro de la Torre	3971	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	14	5	EI - RF
Lisandro de la Torre	3971	LA	Fraxinus pennsylvanica	20	5	EI - RF
Lisandro de la Torre	3960	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	25	8	RF - L
Lisandro de la Torre	3916		Morus sp	15	9	EI - L
Lisandro de la Torre	3916	LD	Fraxinus pennsylvanica	26	9	L
Lisandro de la Torre	3912	LD 1	Fraxinus pennsylvanica	34	9	RF - L
Lisandro de la Torre	3912	LD 2	Fraxinus pennsylvanica	26	7	L

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES





COMUNA	8
EMPRESA	MIICA
INSPECTOR	NOELIA MERINO
CALLE	Lisandro de la Torre

FECHA	25/6/2026
DNI	33942811

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estrucutra de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la ley N° 3263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS -DESCORTEZADAS - ETC
		EI	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMAFOROS - CÁMARAS
		BC	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN
A	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA ESTRUCTURA
RF	ALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACION

CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Lisandro de la Torre	3868		Fraxinus pennsylvanica	40	11	EI
Lisandro de la Torre	3868	LD 1	Fraxinus pennsylvanica	35	11	BC - RF - L
Lisandro de la Torre	3868	LD 3	Fraxinus pennsylvanica	30	9	EI - RF - L
Lisandro de la Torre	3868	LD 4	Fraxinus pennsylvanica	20	7	RF - L
Lisandro de la Torre	3868	LD 5	Fraxinus pennsylvanica	26	7	RF - L
Lisandro de la Torre	3868	LD 6	Fraxinus pennsylvanica	46	11	EI - RF - L
Lisandro de la Torre	3851	LA 3	Fraxinus pennsylvanica	45	12	EI - RF - L
Lisandro de la Torre	3851	LA 1	Fraxinus pennsylvanica	56	12	EI - RF - L
Lisandro de la Torre	3851	LA 2	Fraxinus pennsylvanica	44	13	EI - RF - L

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Lisandro de la Torre	3790	LA 1	Fraxinus pennsylvanica	18	8	RF - L
Lisandro de la Torre	3790	LA 2	Fraxinus pennsylvanica	16	8	L
Lisandro de la Torre	3782	LD 1	Fraxinus pennsylvanica	40	9	RF - L
Lisandro de la Torre	3782	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	25	9	RF - L
Lisandro de la Torre	3769	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	30	6	RF - L
Lisandro de la Torre	3768	Exacta	Ligustrum lucidum	20	6	RF - L
Lisandro de la Torre	3768	LA 1	Fraxinus pennsylvanica	25	7	RF - L
Lisandro de la Torre	3758	Exacta	Ficus benjamina	14	3	RF
Lisandro de la Torre	3748	Exacta	Ligustrum lucidum	30	3	RF - L
Lisandro de la Torre	3737	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	38	10	EI - RF - L
Lisandro de la Torre	3710	Exacta	Ligustrum lucidum	20	6	L
Lisandro de la Torre	3710	LA 1	Fraxinus pennsylvanica	40	5	L (MOCHADO)

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Lisandro de la Torre	3682	LA 1	Ligustrum lucidum	12	3	EI
Lisandro de la Torre	3682	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	32	9	EI - RF - L
Lisandro de la Torre	3653	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	40	9	EI - RF - L
Lisandro de la Torre	3637	Exacta	Enterolobium contortisiliquum	46	9	L
Lisandro de la Torre	3619	Exacta	Quercus rubra	44	7	RF - L- EI
Lisandro de la Torre	3619	LA 1	Quercus rubra	18	6	RF - L- EI
Lisandro de la Torre	3619	LD 1	Fraxinus pennsylvanica	42	9	EI - RF - L

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES





COMUNA	8
EMPRESA	MIICA
INSPECTOR	NOELIA MERINO
CALLE	Rucci

FECHA	25/6/2026
DNI	33942811

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la ley N° 3263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS -DESCORTEZADAS - ETC
		EI	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMAFOROS - CÁMARAS
		BC	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN
A	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA ESTRUCTURA
RF	EFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIOR
RT	RESTAURACION

CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Rucci	3105		Ficus benjamina	40	8	EI
Rucci	3108		Ficus benjamina	40	9	EI-RF
Rucci	3109		Albizzia julibrisin	20	7	EI-RF
Rucci	3109	LA1	Citrus limon	10	4	EI-RF
Rucci	3114		Ficus benjamina	25	6	L
Rucci	3127		Fraxinus pennsylvanica	40	11	EI-RF
Rucci	3138		Ficus benjamina	15	4	EI-RF
Rucci	3140		Melia azedarach	70	13	EI-RF
Rucci	3141	LD	Fraxinus pennsylvanica	50	13	EI-RF
Rucci	3141		Fraxinus pennsylvanica	60	13	EI-RF
Rucci	3150		Fraxinus pennsylvanica	40	13	EI-RF
Rucci	3163		Fraxinus pennsylvanica	45	13	EI-RF
Rucci	3164		Fraxinus pennsylvanica	40	12	L
Rucci	3172		Ligustrum lucidum	25	6	EI-RF
Rucci	3187		Fraxinus pennsylvanica	30	8	EI-RF
Rucci	3191		Persea americana	10	5	EI-RF
Rucci	3192		Fraxinus pennsylvanica	30	8	EI-RF
Rucci	3192	LD 1	Ligustrum lucidum	25	6	EI-RF
Rucci	3192	LD 2	Ligustrum lucidum	30	4	EI-RF
Rucci	3199		Ficus benjamina	30	5	EI-RF

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES





COMUNA	8
EMPRESA	MIICA
INSPECTOR	ANGELES GALLICCHIO
CALLE	RUCCI

FECHA	26/6/2026
DNI	33485827

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la ley N° 3263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS -DESCORTEZADAS - ETC
		EI	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMAFOROS - CÁMARAS
		BC	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN
A	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA ESTRUCTURA
RF	EFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIOR
RT	RESTAURACION

CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Rucci	3210		santa rita	20	6	RF
Rucci	3211		Fraxinus pennsylvanica	10	4	L
Rucci	3214		Fraxinus pennsylvanica	40	11	L
Rucci	3216		Fraxinus pennsylvanica	40	11	RF
Rucci	3221		Fraxinus pennsylvanica	10	3	PF
Rucci	3225		Fraxinus pennsylvanica	25	5	L
Rucci	3229		Fraxinus pennsylvanica	40	8	L
Rucci	3240		Fraxinus pennsylvanica	35	10	RF
Rucci	3243		.Acer buergerianum	20	4	L
Rucci	3245		Ligustrum lucidum	25	6	L
Rucci	3253		Euphorbia sp	70	6	RF
Rucci	3254		Fraxinus pennsylvanica	40	13	RF
Rucci	3260		Fraxinus pennsylvanica	40	10	L
Rucci	3260	LD	Fraxinus pennsylvanica	45	13	L
Rucci	3266	LA	Ficus benjamina	25	6	L
Rucci	3266		Fraxinus pennsylvanica	35	7	L
Rucci	3266	LD	Fraxinus pennsylvanica	45	7	L
Rucci	3279		Fraxinus pennsylvanica	30	6	L
Rucci	3280		Melia azedarach	60	13	BC
Rucci	3285		Fraxinus pennsylvanica	15	5	PF
Rucci	3293		Fraxinus pennsylvanica	16	6	RF

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Rucci	3304	LA	Ulmus pumila	35	8	L
Rucci	3304		Ulmus pumila	35	8	L
Rucci	3308		Fraxinus pennsylvanica	40	12	L
Rucci	3311	LD	Fraxinus pennsylvanica	55	13	L
Rucci	3320		Fraxinus pennsylvanica	30	9	BC
Rucci	3323	LA 1	Fraxinus pennsylvanica	45	10	L
Rucci	3323	LA 2	Fraxinus pennsylvanica	25	7	BC
Rucci	3330		Fraxinus pennsylvanica	10	3	PF
Rucci	3330	LD	Fraxinus pennsylvanica	30	7	L
Rucci	3339		Fraxinus pennsylvanica	50	9	L
Rucci	3340		Fraxinus pennsylvanica	10	6	RF
Rucci	3344	LA 2	Syagrus romanzoffiana	25	10	L
Rucci	3344	LA 1	Fraxinus pennsylvanica	35	10	L
Rucci	3347		Ligustrum lucidum	12	4	RF
Rucci	3355		Fraxinus pennsylvanica	40	8	L
Rucci	3359		Fraxinus pennsylvanica	10	4	PF
Rucci	3363		Laurel de Jardin	10	4	RF
Rucci	3363	LD	Ligustrum lucidum	16	5	RF
Rucci	3366		Fraxinus pennsylvanica	10	6	PF
Rucci	3370	LA	morus alba	60	7	BC
Rucci	3370		Callistemon citrinus	15	3	L
Rucci	3373		Fraxinus pennsylvanica	30	13	L
Rucci	3378	LD 1	Ligustrum lucidum	30	5	L
Rucci	3379		Fraxinus pennsylvanica	50	13	BC
Rucci	3384	LA 2	Ligustrum lucidum	25	4	L
Rucci	3384	LA 1	Ligustrum lucidum	25	4	L
Rucci	3385		Ligustrum lucidum	30	6	L
Rucci	3391		Fraxinus pennsylvanica	45	8	L
Rucci	3396		Fraxinus pennsylvanica	40	6	RF
Rucci	3397		Ficus benjamina	10	6	RF

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Rucci	3405		Fraxinus pennsylvanica	50	12	L
Rucci	3408		Fraxinus pennsylvanica	40	13	BC-EI
Rucci	3419		Fraxinus pennsylvanica	35	7	L
Rucci	3420		Fraxinus pennsylvanica	40	12	L
Rucci	3437		Fraxinus pennsylvanica	15	4	PF
Rucci	3440	LA	Ligustrum lucidum	25	4	L
Rucci	3440	LD	Ligustrum lucidum	20	3	L
Rucci	3448		Ligustrum lucidum	10	4	L
Rucci	3456		Fraxinus pennsylvanica	25	6	L
Rucci	3470		Fraxinus pennsylvanica	45	13	BC
Rucci	3470	LD	Fraxinus pennsylvanica	30	8	L
Rucci	3487		Fraxinus pennsylvanica	25	6	L
Rucci	3491		Fraxinus pennsylvanica	35	7	L
Rucci	3498	LD 1	Fraxinus pennsylvanica	25	4	L
Rucci	3498	LD 2	Fraxinus pennsylvanica	15	6	L
Rucci	3498	LD 3	Fraxinus pennsylvanica	30	5	L

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES





COMUNA	8
EMPRESA	MIICA
INSPECTOR	JULIO BOGADO
CALLE	RUCCI

FECHA	29/6/2026
-------	-----------

DNI	27592814
-----	----------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas
---	---

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la ley N° 3263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS -DESCORTEZADAS - ETC
		EI	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMAFOROS - CÁMARAS
		BC	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN
A	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA ESTRUCTURA
RF	EFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIOR
RT	RESTAURACION

CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Rucci	4602		Salix sp.	25	6	L
Rucci	4607	LD	Jacaranda mimosifolia	35	8	BC
Rucci	4612		Ligustrum lucidum	15	3	L
Rucci	4619	LD 1	Ligustrum lucidum	25	6	L
Rucci	4619	LD 2	Tilia x moltkei	35	7	RF
Rucci	4622		Ligustrum lucidum	10	3	L
Rucci	4625		Ficus benjamina	30	7	L
Rucci	4628		Fraxinus pennsylvanica	25	7	RF
Rucci	4630		Ligustrum lucidum	15	5	RF
Rucci	4635		Fraxinus pennsylvanica	10	5	RF
Rucci	4639		Ligustrum lucidum	20	4	L
Rucci	4641		Ligustrum lucidum	25	5	L
Rucci	4642		Lagerstroemia indica	10	3	L
Rucci	4645		Lagerstroemia indica	8	3	RF
Rucci	4655		Tecoma stans	25	4	L
Rucci	4658	LA	Ligustrum lucidum	25	3	L
Rucci	4676	LD	Fraxinus pennsylvanica	20	6	RF
Rucci	4676		Acer negundo	25	7	L
Rucci	4686		Jacaranda mimosifolia	25	6	L
Rucci	4687		Fraxinus pennsylvanica	30	6	L
Rucci	4688		Lagerstroemia indica	8	3	RF
Rucci	4691	LA	Tilia x moltkei	50	13	RF
Rucci	4691		Tilia x moltkei	40	12	RF

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES





COMUNA	8
EMPRESA	MIICA
INSPECTOR	JULIO BOGADO
CALLE	MADARIAGA

FECHA	29/6/2026
DNI	27592814

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estrucutra de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la ley N° 3263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS -DESCORTEZADAS - ETC
		EI	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMAFOROS - CÁMARAS
		BC	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN
A	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA ESTRUCTURA
RF	EFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACION

CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Madariaga	6602	LD	Ficus benjamina	40	9	BC
Madariaga	6602	LA	Ligustrum lucidum	20	4	RF
Madariaga	6607		Lagetroemia indica	15	4	L
Madariaga	6623		Ligustrum lucidum	30	4	L
Madariaga	6633		Tilia x moltkei	30	9	L
Madariaga	6642		Jacaranda mimosifolia	8	3	PF
Madariaga	6650	LA	Syagrus romanzoffiana	30	6	L
Madariaga	6665	LA	Jacaranda mimosifolia	5	4	PF
Madariaga	6665		Ficus benjamina	20	4	BC
Madariaga	6674	LA	Fraxinus pennsylvanica	20	4	L
Madariaga	6685		Ligustrum lucidum	40	5	L
Madariaga	6698		Fraxinus pennsylvanica	45	10	L

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Madariaga	6706		Ligustrum lucidum	20	3	L
Madariaga	6709	LA	Fraxinus pennsylvanica	30	9	L
Madariaga	6709		Jacaranda mimosifolia	40	9	L
Madariaga	6718		Jacaranda mimosifolia	50	12	L
Madariaga	6719		Fraxinus pennsylvanica	35	6	L
Madariaga	6726		Ficus benjamina	50	9	RF
Madariaga	6737		Fraxinus pennsylvanica	40	9	RF
Madariaga	6740		Fraxinus pennsylvanica	30	6	L
Madariaga	6749		Ligustrum lucidum	10	3	L
Madariaga	6754		Ficus benjamina	30	8	L
Madariaga	6763		Ligustrum lucidum	25	3	L
Madariaga	6765		Lagetroemia indica	15	4	L
Madariaga	6773		Lagetroemia indica	10	4	L
Madariaga	6780		Hibiscus sp.	8	3	RF
Madariaga	6789	LA	Ligustrum lucidum	25	4	L
Madariaga	6789		Ficus benjamina	15	3	L
Madariaga	6790	LD	Fraxinus pennsylvanica	25	6	L

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Madariaga	6809		Fraxinus pennsylvanica	30	4	L
Madariaga	6809	LD	Fraxinus pennsylvanica	30	6	L
Madariaga	6816	LD	Lagetroemia indica	15	4	L
Madariaga	6816		Tilia x moltkei	25	7	L
Madariaga	6842	LD	Lagetroemia indica	10	3	L
Madariaga	6845		Ligustrum lucidum	12	3	L
Madariaga	6845	LD 1	Ligustrum lucidum	15	3	L
Madariaga	6845	LD 2	Ligustrum lucidum	10	3	L
Madariaga	6851	LA 2	Syagrus romanzoffiana	25	9	L
Madariaga	6851	LA 1	Syagrus romanzoffiana	25	9	L
Madariaga	6851		Ligustrum lucidum	25	3	L
Madariaga	6869		Ligustrum lucidum	20	3	L
Madariaga	6878		Fraxinus pennsylvanica	30	6	L
Madariaga	6889	LA 2	Fraxinus pennsylvanica	30	8	L
Madariaga	6889	LA 1	Fraxinus pennsylvanica	30	8	L
Madariaga	6889	LD	Fraxinus pennsylvanica	20	7	L

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Madariaga	6902	LA 1	Ailanthus altissima	15	6	L
Madariaga	6902	LA 4	Firmiana simplex	30	6	L
Madariaga	6902	LA 5	Jacaranda mimosifolia	50	10	BC
Madariaga	6902	LA 6	Syagrus romanzoffiana	23	8	L
Madariaga	6902	LA 7	Ailanthus altissima	10	4	L
Madariaga	6902	LA 10	Firmiana simplex	20	6	L
Madariaga	6921	LA	Lagetroemia indica	20	3	L
Madariaga	6921	LD	Lagetroemia indica	15	3	L
Madariaga	6933		Ligustrum lucidum	20	3	L
Madariaga	6902	LA11	Ailanthus altissima	10	2	RF-L-BC
Madariaga	6766		Ficus	35	8	RF- EI

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES





COMUNA	8
EMPRESA	MIICA
INSPECTOR	JULIO BOGADO
CALLE	Fructuoso Rivera

FECHA	29/6/2026
-------	-----------

DNI	27592814
-----	----------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la ley N° 3263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS -DESCORTEZADAS - ETC
		EI	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMAFOROS - CÁMARAS
		BC	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN
A	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA ESTRUCTURA
RF	EFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIOR
RT	RESTAURACION

CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Fructuoso Rivera	6988		Fraxinus pennsylvanica	25	8	L
Fructuoso Rivera	6988	LA	Fraxinus pennsylvanica	15	4	L
Fructuoso Rivera	6965		arbusto	30	4	PF
Fructuoso Rivera	6960		Tilia x moltkei	40	9	L
Fructuoso Rivera	6955		Ficus benjamina	50	8	L
Fructuoso Rivera	6940		Jacaranda mimosifolia	10	3	L
Fructuoso Rivera	6924		Jacaranda mimosifolia	4	3	L
Fructuoso Rivera	6921		Jacaranda mimosifolia	8	4	L
Fructuoso Rivera	6918	LD	Lagetroemia indica	10	4	L
Fructuoso Rivera	6918	LA	Lagetroemia indica	10	4	L
Fructuoso Rivera	6910	LD	Fraxinus pennsylvanica	25	8	L
Fructuoso Rivera	6910	LA	.Acer negundo	50	7	L
Fructuoso Rivera	6901	LA	Syagrus romanzoffiana	25	4	L
Fructuoso Rivera	6901		Fraxinus pennsylvanica	60	13	BC

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
Fructuoso Rivera	6886		Nerium oleander	20	5	L
Fructuoso Rivera	6886	LA 1	Jacaranda mimosifolia	5	3	L
Fructuoso Rivera	6886	LA 2	Jacaranda mimosifolia	4	3	L
Fructuoso Rivera	6879	LA 2	Fraxinus pennsylvanica	40	10	L
Fructuoso Rivera	6869		Lagetroemia indica	10	4	L
Fructuoso Rivera	6868	LD	Ligustrum lucidum	20	5	L
Fructuoso Rivera	6852		Jacaranda mimosifolia	8	3	L
Fructuoso Rivera	6851		Fraxinus pennsylvanica	30	4	L
Fructuoso Rivera	6843		Fraxinus pennsylvanica	60	12	EI
Fructuoso Rivera	6840		Ligustrum lucidum	30	5	L
Fructuoso Rivera	6830		Ficus auriculata	35	4	L
Fructuoso Rivera	6817		Citrus sinensis	30	4	L
Fructuoso Rivera	6814		Callistemon sp.	25	6	RF

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES





COMUNA	8
EMPRESA	MIICA
INSPECTOR	DOROSZ DAMIAN
CALLE	SARAZA

FECHA	30/6/2026
-------	-----------

DNI	30915964
-----	----------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte * Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. * Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas
---	---

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la ley N° 3263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS -DESCORTEZADAS - ETC
		EI	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMAFOROS - CÁMARAS
		BC	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN
A	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA ESTRUCTURA
RF	EFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIOR
RT	RESTAURACION

CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
SARAZA	4101	LA1	Fraxinus pennsylvanica	55	10	RF-L
SARAZA	4101	LA2	Fraxinus pennsylvanica	3	3	FORM
SARAZA	4101	LA3	Fraxinus pennsylvanica	28	7	RF-L
SARAZA	4101	LA5	Fraxinus pennsylvanica	30	9	RF-L
SARAZA	4101	LA6	Fraxinus pennsylvanica	35	9	RF-L-EI
SARAZA	4101	LA7	Fraxinus pennsylvanica	3	3	FORM
SARAZA	4101	LA8	Fraxinus pennsylvanica	26	8	RF-L
SARAZA	4101	LA9	Fraxinus pennsylvanica	32	10	RF-L
SARAZA	4101	LA10	Fraxinus pennsylvanica	33	10	RF-L-EI
SARAZA	4101	LA11	Fraxinus pennsylvanica	25	6	RF-L
SARAZA	4101	LA13	Fraxinus pennsylvanica	32	8	RF-L
SARAZA	4101	LA14	Fraxinus pennsylvanica	26	9	RF-L
SARAZA	4101	LA15	Fraxinus pennsylvanica	30	10	RF-L
SARAZA	4101	LA16	Fraxinus pennsylvanica	34	10	RF-L
SARAZA	4101	LA17	Fraxinus pennsylvanica	32	8	RF-EI-L

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
SARAZA	4201	LA1	Fraxinus pennsylvanica	30	9	RF-L
SARAZA	4201	LA2	Salix sp.	100	13	RF-L-EI
SARAZA	4201	LA3	Fraxinus pennsylvanica	3	3	PF
SARAZA	4201	LA6	Fraxinus pennsylvanica	15	7	RF-L-EI
SARAZA	4201	LA7	Melia azedarach	35	7	RF-L
SARAZA	4201	LA8	Fraxinus pennsylvanica	8	6	FORM
SARAZA	4201	LA9	Fraxinus pennsylvanica	20	7	RF-L
SARAZA	4201	LA10	Fraxinus pennsylvanica	34	8	RF-L-EI
SARAZA	4201	LA11	Fraxinus pennsylvanica	23	7	RF-L-EI
SARAZA	4201	LA12	Fraxinus pennsylvanica	18	7	RF-L
SARAZA	4201	LA13	Fraxinus pennsylvanica	7	6	RF-L
SARAZA	4201	LA14	Fraxinus pennsylvanica	43	9	RF-L
SARAZA	4201	LA15	Fraxinus pennsylvanica	8	4	FORM
SARAZA	4201	LA17	Fraxinus pennsylvanica	6	4	FORM
SARAZA	4202	EX	Fraxinus pennsylvanica	30	12	RF-L-EI
SARAZA	4202	LD1	Fraxinus pennsylvanica	30	10	RF-L-EI
SARAZA	4202	LD2	Fraxinus pennsylvanica	35	11	RF-L
SARAZA	4202	LD3	Fraxinus pennsylvanica	5	3	FORM
SARAZA	4202	LD4	Tilia x moltkey	30	12	RF-L
SARAZA	4202	LD5	Fraxinus pennsylvanica	3	4	FORM
SARAZA	4202	LD6	Populus deltoides	100	14	RF-L
SARAZA	4202	LD7	Fraxinus pennsylvanica	20	10	RF-L
SARAZA	4202	LD8	Fraxinus pennsylvanica	23	11	RF-L
SARAZA	4202	LD9	Fraxinus pennsylvanica	23	11	RF-L
SARAZA	4214	LD2	Fraxinus pennsylvanica	30	10	RF-L
SARAZA	4214	LD3	Fraxinus pennsylvanica	24	10	RF-L
SARAZA	4214	LD4	Fraxinus pennsylvanica	30	10	RF-L
SARAZA	4244	LA	GINKGO BILOBA	7	3	PF
SARAZA	4244	LD1	Hibiscus sp.	10	2	RF
SARAZA	4244	Ex	Acer negundo	30	10	RF-L
SARAZA	4298	LD1	Tilia x moltkey	10	4	PF
SARAZA	4298	LD2	Fraxinus pennsylvanica	32	8	RF-L
SARAZA	4298	LD3	Fraxinus pennsylvanica	40	10	RF-L-EI
SARAZA	4298	LD4	Tilia x moltkey	30	9	RF-L-EI
SARAZA	4298	LD5	Tilia x moltkey	32	8	RF-L
SARAZA	4298	LD6	Tilia x moltkey	30	8	RF-L
SARAZA	4298	LD7	Tilia x moltkey	30	9	RF-L
SARAZA	4298	LD8	Fraxinus pennsylvanica	70	10	RF-L

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
SARAZA	5077	FTE EX	Fraxinus pennsylvanica	30	9	RF-L
SARAZA	5077	FTE LD1	Enterolobium contortisiliquum	100	10	RF-EI-L
SARAZA	5077	FTE LD2	Morus sp.	50	10	RF
SARAZA	5085	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	30	10	RF-L
SARAZA	5085	FTE EX	Fraxinus pennsylvanica	32	9	RF-EI-L
SARAZA	5089	FTE LA1	Fraxinus pennsylvanica	35	8	RF

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
SARAZA	5110	LD1	Syagrus rommanzofiana	35	7	L
SARAZA	5110	LD2	Syagrus rommanzofiana	28	7	L
SARAZA	5110	LD3	Syagrus rommanzofiana	32	7	L
SARAZA	5115	Exacta	Ligustrum lucidum	25	7	L
SARAZA	5115	LD	Fraxinus pennsylvanica	45	10	RF-EI-L
SARAZA	5121	Exacta	Lagerstroemia indica	20	7	L-RF
SARAZA	5150	Exacta	Ficus benamina	34	7	RF-EI-L
SARAZA	5164	LD1	Lagerstroemia indica	20	5	RF
SARAZA	5167	Exacta	Ligustrum lucidum	10	5	L
SARAZA	5170	Exacta	Robinia pseudoacacia	20	6	RF-L
SARAZA	5180	LA2	Fraxinus pennsylvanica	33	10	RF-L-EI
SARAZA	5180	LA1	Fraxinus pennsylvanica	25	7	RF-EI-L
SARAZA	5187	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	22	7	RF-L
SARAZA	5187	LA1	Fraxinus pennsylvanica	30	8	RF-L
SARAZA	5191	LD	Fraxinus pennsylvanica	33	8	RF-L
SARAZA	5195	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	37	9	RF-L

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES



CALLE	ALTURA	REFERENCIA	NOMBRE CIENTIFICO	DAP (cm)	Altura (m)	INTERVENCIÓN (TIPO DE PODA)
SARAZA	5209	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	27	8	RF-L
SARAZA	5208	LA1	Fraxinus pennsylvanica	30	8	EI
SARAZA	5220		Ligustrum lucidum	35	8	RF- EI
SARAZA	5237	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	65	10	RF-EI
SARAZA	5237	LD	Acer negundo	30	8	RF-EI
SARAZA	5238	Exacta	Ligustrum lucidum	5	5	RF
SARAZA	5238	LD	Ligustrum lucidum	5	4	RF
SARAZA	5249	Exacta	Salix sp.	22	4	RF
SARAZA	5275	Exacta	Lagerstroemia indica	20	7	RF
SARAZA	5275	LA1	Lagerstroemia indica	18	6	RF
SARAZA	5280	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	34	8	RF-L
SARAZA	5280	LD	Ligustrum lucidum	6	3	PF
SARAZA	5287	Exacta	Fraxinus pennsylvanica	45	10	RF-L-EI

FOTO CORREDOR ANTES



FOTO CORREDOR DESPUES

