



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Francisca Castillo M.
CALLE	Arias

FECHA	14/10/2025
-------	------------

DNI	95.532.516
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2807	F	Tipuana tipu	Tipa blanca	65	13	L BC A RF	
2	2819	F	Tipuana tipu	Tipa blanca	100	15	L BC A RF	
3	2829	F	Tipuana tipu	Tipa blanca	90	15	RD	
4	2851	F	Tipuana tipu	Tipa blanca	90	15	RD	
5	2871	F	Tipuana tipu	Tipa blanca	100	15	L BC A RF	
6	2891	FLD	Tipuana tipu	Tipa blanca	110	16	RD	
7	2897	FLA	Tipuana tipu	Tipa blanca	120	17	RD	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Francisca Castillo M.
CALLE	Balbin, Ricardo, Dr. Av.

FECHA 30/10/2025

DNI 95.532.516

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i> <i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i> <i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i>
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3826		Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	12	5	RF EI L	
2	3826	LA	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	15	7	RF EI L	
3	3810		Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	8	5	RF EI L	
4	3810	LA	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	25	8	RF EI L	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Andrés Michelli Lescano
CALLE	Combatientes De Malvinas Av.

FECHA	23/10/2025
DNI	35.156.975

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* *Seguridad:* para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* *Situación:* para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* *Regulación:* formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3799		Platanus x acerifolia	Plátano	100	17	EI L RF A	
2	3787		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	17	EI L RF A	
3	3784		Hibiscus rosa-sinensis	Rosa de china	20	5	EI L RF	
4	3782		Acer negundo	Arce negundo	40	9	EI L RF	
5	3785		Platanus x acerifolia	Plátano	45	17	EI L RF A	
6	3770		Acer sp.	Arce	15	7	EI L	
7	3770	LD	Morus nigra	Morera negra	30	9	EI L RF	
8	3766		Liquidambar styraciflua	Liquidambar	30	8	EI L	
9	3779		Platanus x acerifolia	Plátano	70	19	EI L RF A	
10	3773		Platanus x acerifolia	Plátano	55	15	EI L RF A	
11	3758		Ficus benjamina	Ficus	45	10	EI L RF	
12	3765		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	9	EI L RF	
13	3757		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	13	EI L RF A	
14	3769		Platanus x acerifolia	Plátano	80	15	EI L RF A	
15	3746		Ficus benjamina	Ficus	50	9	EI L RF	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Federico Breitenberger
CALLE	Combatientes De Malvinas Av.

FECHA	23/10/2025
-------	------------

DNI	31.501.015
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i> <i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i> <i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i>
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	3896	LA1	Platanus x acerifolia	Plátano	80	16	RF L EI A	
2	3896		Platanus x acerifolia	Plátano	95	16	RF L EI A	
3	3882	LA1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	10	7	RF L	
4	3882	LA2	Ficus benjamina	Ficus	10	7	RF L	
5	3882		Acer buergerianum	Arce tridente	10	7	RF L	
6	3881	LA1	Platanus x acerifolia	Plátano	40	16	RF L EI	
7	3881	LA2	Platanus x acerifolia	Plátano	50	16	RF L	
8	3870		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	8	RF L EI	
9	3859	LA1	No determinado	Otra especie	10	2	RF L	
10	3859		Ficus benjamina	Ficus	55	9	RF L EI A	
11	3854		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	55	12	RF L EI A	
12	3853		Salix sp.	Sauce	35	9	RF L EI A	
13	3841		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	6	RF L	
14	3841	LD1	Lagerstroemia indica	Crespón - Árbol de Júpiter	40	6	RF L	
15	3833		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	9	RF L	
16	3813		Platanus x acerifolia	Plátano	50	15	RF L	
17	3842		Platanus x acerifolia	Plátano	80	15	RF L EI	
18	3820		Quercus sp.	Roble	45	13	RF L EI A	
19	3807		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	11	RF L EI	
20	3810		Platanus x acerifolia	Plátano	50	16	RF L EI A	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUES





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Federico Breitenberger
CALLE	Combatientes De Malvinas Av.

FECHA	23/10/2025
-------	------------

DNI	31.501.015
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i> <i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i> <i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i>
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3986		Tipuana tipu	Tipa blanca	40	10	RF L EI	
2	3970		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	13	RF L EI A	
3	3962		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	13	RF L EI A	
4	3954		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	60	14	RF L EI A	
5	3944		Lagerstroemia indica	Crespón - Árbol de Júpiter	20	7	RF L	
6	3904		Tipuana tipu	Tipa blanca	25	9	RF L	
7	3934		Phoenix dactylifera	Palma datilera	40	14	RF L	
8	3932		Phoenix dactylifera	Palma datilera	20	8	RF L	
9	3905		Ficus benjamina	Ficus	40	8	RF L	
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUES





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Alan Van Derbeken
CALLE	Conesa

FECHA13/10/2025

DNI37.751.667

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4524	FTE LD	Tipuana tipu	Tipa blanca	70	20	RF EI	
2	4524	FTE LA	Tipuana tipu	Tipa blanca	80	21	RF EI BC	
3	4550	FTE LD	Tipuana tipu	Tipa blanca	20	7	RF EI	
4	4550	FTE LA	Tipuana tipu	Tipa blanca	20	7	RF EI	
5	4580	FTE	Tipuana tipu	Tipa blanca	20	9	EI	
6	4586	FTE	Tipuana tipu	Tipa blanca	90	22	RF EI BC	
7	4596	FTE	Tipuana tipu	Tipa blanca	70	21	RF EI BC	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





DNI	36.170.724
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

[illegible]

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUES





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Andrés Michelli Lescano
CALLE	Diaz Colodrero

FECHA	20/10/2025
-------	------------

DNI	35.156.975
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN


	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	3415		<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	30	8	L RF EI	
2	3433		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	25	8	L RF	
3	3443		<i>Tipuana tipu</i>	Tipa blanca	100	21	L RF	
4	3447		<i>Tipuana tipu</i>	Tipa blanca	85	21	L RF EI	
5	3452		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	35	9	L RF EI	
6	3458		<i>Persea americana</i>	Palto	35	8	L RF EI A	
7	3468		<i>Phoenix dactylifera</i>	Palma datilera	20	3	L RF	
8	3451		<i>Tipuana tipu</i>	Tipa blanca	100	21	L RF	
9	3455		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	80	17	L RF	
10	3461		<i>Tipuana tipu</i>	Tipa blanca	80	16	L RF EI	
11	3454		<i>Peltophorum dubium</i>	Ibirá pitá	30	8	L RF	
12	3467		<i>Tipuana tipu</i>	Tipa blanca	60	15	L RF	
13	3468	LA1	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	90	10	L RF EI	
14	3471		<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	35	9	L RF EI A	
15	3480		<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespón - Árbol de Júpiter	15	4	L RF	
16	3482		<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespón - Árbol de Júpiter	30	6	L RF EI	
17	3486		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	45	9	L RF EI	
18	3490		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	50	10	L RF EI	
19	3487		<i>Tipuana tipu</i>	Tipa blanca	80	22	L RF EI	
20	3491		<i>Tipuana tipu</i>	Tipa blanca	85	22	L RF EI	

21	3493		<i>Ceiba speciosa</i>	Palo borracho rosado	40	11	L RF EI	
22	3439		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	25	8	L RF	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Fernando Aversente
CALLE	Diaz Colodrero

FECHA	20/10/2025
-------	------------

DNI	27.309.806
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i> <i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i> <i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i>
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN


UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3507		Ligustrum lucidum	Ligustro	30	8	RF L	
2	3519		Ligustrum lucidum	Ligustro	25	8	RF L	
3	3519	LD1	Ligustrum lucidum	Ligustro	30	8	RF L	
4	3524		Ligustrum lucidum	Ligustro	40	9	RF L	
5	3530		No determinado	Otra especie	20	8	RF L EI	
6	3530	LA1	Ligustrum lucidum	Ligustro	40	9	RF L	
7	3534		Ficus benamina	Ficus	80	11	RF L EI	
8	3533		Tilia x moltkei	Tilo híbrido	30	10	RF L EI	
9	3538		Ligustrum lucidum	Ligustro	35	8	RF L	
10	3540		Ligustrum lucidum	Ligustro	30	8	RF L	
11	3552		Tipuana tipu	Tipa blanca	95	20	RF L EI	
12	3552	LA1	Tipuana tipu	Tipa blanca	110	21	RF L EI	
13	3555		Ligustrum lucidum	Ligustro	35	8	RF L	
14	3559		Tilia x moltkei	Tilo híbrido	40	10	RF L EI	
15	3565		Ficus benamina	Ficus	80	13	RF L EI	
16	3575		Tipuana tipu	Tipa blanca	100	21	RF L EI	
17	3586		Tipuana tipu	Tipa blanca	105	21	RF L	
18	3586	LD1	Tilia x moltkei	Tilo híbrido	30	11	RF L EI	
19	3585	A	Acacia sp.	Acacia	15	8	RF L	
20	3585	B	Melia azedarach	Paraíso	50	11	RF L EI	

21	3590	LA1	Salix sp.	Sauce	105	15	RF L	
22								
23								
24								

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUES





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Federico Breitenberger
CALLE	Tamborini, Jose Pascual

FECHA	21/10/2025
-------	------------

DNI	31.501.015
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i> <i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i> <i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i>
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4806		Fraxinus americana	Fresno blanco americano	35	7	L RF EI	
2	4816		Fraxinus americana	Fresno blanco americano	40	7	L RF EI	
3	4819		Fraxinus americana	Fresno blanco americano	20	7	L RF EI	
4	4826		Pinus canariensis	Pino de las canarias	86	14	RF L	
5	4834		Fraxinus americana	Fresno blanco americano	60	9	L RF EI	
6	4835		Salix sp.	Sauce	70	10	RF L EI A	
7	4840	LD1	Fraxinus americana	Fresno blanco americano	60	9	RF L EI A	
8	4840		Fraxinus americana	Fresno blanco americano	50	8	RF L EI A	
9	4879		Fraxinus americana	Fresno blanco americano	50	9	RF L EI A	
10	4868		Peltophorum dubium	Ibirá pitá	60	10	RF L EI A	
11	4893		Fraxinus americana	Fresno blanco americano	40	9	RF L EI A	
12	4893	LA1	Pinus canariensis	Pino de las canarias	45	10	RF L	
13	4898		Caryota urens	Taquipan	55	2	RF L	
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUES





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Federico Breitenberger
CALLE	Tamborini, Jose Pascual

FECHA	21/10/2025
-------	------------

DNI	31.501.015
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i> <i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i> <i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i>
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS


E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4907		Fraxinus americana	Fresno blanco americano	70	8	RF L EI A	
2	4912		Fraxinus americana	Fresno blanco americano	65	9	RF L EI A	
3	4913		Tilia x moltkei	Tilo híbrido	30	8	RF L EI	
4	4915		Lagerstroemia indica	Crespón - Árbol de Júpiter	20	6	RF L	
5	4932		Ficus benjamina	Ficus	85	13	RF L EI	
6	4944		Ficus benjamina	Ficus	90	13	RF L EI	
7	4941		Lagerstroemia indica	Crespón - Árbol de Júpiter	20	7	RF L	
8	4945		Liquidambar styraciflua	Liquidambar	20	8	RF L	
9	4945	LA1	Fraxinus americana	Fresno blanco americano	40	8	RF L EI	
10	4956		Fraxinus americana	Fresno blanco americano	55	8	RF L EI A	
11	4957		Lagerstroemia indica	Crespón - Árbol de Júpiter	20	7	RF L EI A	
12	4961		Tilia x moltkei	Tilo híbrido	40	8	RF L EI A	
13	4968		Fraxinus americana	Fresno blanco americano	55	8	RF L EI	
14	4986		Ficus benjamina	Ficus	80	9	RF L EI	
15	4998		Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	25	7	RF L EI	
16								
17								
18								
19								
20								

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUES





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Andrés Michelli Lescano
CALLE	Tamborini, Jose Pascual

FECHA21/10/2025

DNI35.156.975

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	5027		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	40	8	RF EI L	
2	5036		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	50	9	RF EI L A	
3	5031		<i>Fraxinus americana</i>	Fresno blanco americano	40	9	EI L	
4	5041		<i>Fraxinus americana</i>	Fresno blanco americano	45	8	RF EI L A	
5	5044		<i>Fraxinus americana</i>	Fresno blanco americano	40	7	EI L	
6	5055		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	40	8	EI L	
7	5054		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	60	13	EI L	
8	5056		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	60	13	RF EI L	
9	5067		<i>Fraxinus americana</i>	Fresno blanco americano	50	8	RF EI L A	
10	5082		<i>Fraxinus americana</i>	Fresno blanco americano	40	9	RF EI L	
11	5068		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	45	9	RF EI L	
12	5083		<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	45	9	RF EI L A	
13	5089		<i>Fraxinus americana</i>	Fresno blanco americano	5	6	EI L	
14	5093		<i>Fraxinus americana</i>	Fresno blanco americano	45	8	RF EI L A	
15	5078		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	90	14	RF EI L	
16	5082	LA2	<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	20	6	EI L	
17	5082	LA1	<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	40	8	RF EI L	
18	5086	LD	<i>Fraxinus americana</i>	Fresno blanco americano	40	8	EI L	
19	5086	LD1	<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	20	8	RF EI L	

FOTO - CORREDOR ANTES




FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Fernando Aversente
CALLE	Le Breton, Tomas A.

FECHA	31/10/2025
-------	------------

DNI	27.309.806
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i> <i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i> <i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i>
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	5286		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	60	10	EI RF L	
2	5275		Robinia sp.	Robinia	50	10	EI RF L	
3	5291		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	10	EI RF L	
4	5281		Salix sp.	Sauce	40	8	EI RF L	
5	5279		Albizia julibrissin	Acacia de Constantinopla	30	8	EI L	
6	5255	LD	Albizia julibrissin	Acacia de Constantinopla	30	8	RF L	
7	5259		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	60	9	EI RF L	
8	5262		Tilia x moltkei	Tilo híbrido	60	10	EI RF L	
9	5245		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	10	7	EI L	
10	5239		Liquidambar styraciflua	Liquidambar	60	12	EI RF L	
11	5240		Melia azedarach	Paraíso	80	12	EI RF L	
12	5234		Robinia sp.	Robinia	40	10	EI RF L	
13	5231		Platanus x acerifolia	Plátano	20	8	EI RF L	
14	5220		Platanus x acerifolia	Plátano	70	15	EI RF L	
15	5212		Platanus x acerifolia	Plátano	60	15	EI RF L	
16	5223		Albizia julibrissin	Acacia de Constantinopla	30	10	RF L	
17	5223	LD	Platanus x acerifolia	Plátano	5	5	RF L	
18	5208	LD	Platanus x acerifolia	Plátano	70	15	RF L	
19								
20								

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUES





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Fernando Aversente
CALLE	Le Breton, Tomas A.

FECHA	31/10/2025
-------	------------

DNI	27.309.806
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i> <i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i> <i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i>
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	5399		Lagerstroemia indica	Crespón - Árbol de Júpiter	10	4	L RF	
2	5391		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	5	L RF	
3	5388	LA	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	30	8	L RF EI	
4	5378		Tipuana tipu	Tipa blanca	10	5	L RF	
5	5376		Ficus benamina	Ficus	60	10	L RF EI	
6	5365		Liquidambar styraciflua	Liquidambar	70	12	L RF	
7	5362		Ficus benamina	Ficus	60	10	L RF EI	
8	5333		Ginkgo biloba	Ginkgo	50	12	L RF EI	
9	5347		Ficus benamina	Ficus	60	12	L RF EI	
10	5340		Ficus benamina	Ficus	60	12	L RF EI	
11	5328	LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	60	12	L RF EI	
12	5328		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	60	12	L RF	
13	5311		Ligustrum lucidum	Ligustro	40	8	L RF EI	
14	5302		Tipuana tipu	Tipa blanca	10	4	L RF	
15								
16								
17								
18								
19								
20								

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUES





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Benjamín Cárdenas
CALLE	Le Breton, Tomas A.

FECHA31/10/2025

DNI39.450.015

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	5489		Albizia julibrissin	Acacia de Constantinopla	40	10	RF L EI	
2	5490		Tilia x moltkei	Tilo híbrido	60	12	RF L EI	
3	5479	A	Platanus x acerifolia	Plátano	40	10	RF L EI	
4	5479	B	Thevetia peruviana	Adelfa amarilla	20	4	RF L	
5	5479	C	Albizia julibrissin	Acacia de Constantinopla	20	7	RF L	
6	5479	D	Cordia boissieri	Anacahuita	10	6	RF L	
7	5474	LD	Drimys winteri	Canelo	10	4	RF L	
8	5462		Ficus benjamina	Ficus	50	10	RF L EI	
9	5471		Tilia x moltkei	Tilo híbrido	80	12	RF L EI	
10	5461		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	60	12	RF L EI	
11	5455		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	60	12	RF L EI	
12	5446		Ficus benjamina	Ficus	60	9	RF L EI	
13	5438		Lagerstroemia indica	Crespón - Árbol de Júpiter	40	6	RF L	
14	5431		Tilia x moltkei	Tilo híbrido	20	6	RF L	
15	5430		Ficus benjamina	Ficus	50	12	RF L EI	
16	5428		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	60	10	RF L EI	
17	5424		Ficus benjamina	Ficus	70	12	RF L EI	
18	5418		Ligustrum lucidum	Ligustro	30	12	RF L EI	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Leticia Sánchez
CALLE	Le Breton, Tomas A.

FECHA30/10/2025

DNI28.463.893

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	5589		Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	60	10	RF L EI	
2	5579	A	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	50	10	RF L	
3	5579	B	Laurus nobilis	Laurel auropeo	20	4	RF L	
4	5580	LA	Fraxinus americana	Fresno blanco americano	40	7	RF L	
5	5569		Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	40	12	RF L EI	
6	5568		Liquidambar styraciflua	Liquidambar	60	12	RF L EI	
7	5557		Fraxinus americana	Fresno blanco americano	60	14	RF L EI	
8	5552		Ficus benjamina	Ficus	40	7	RF L	
9	5540		Fraxinus americana	Fresno blanco americano	70	12	RF L EI	
10	5545		Fraxinus americana	Fresno blanco americano	50	12	RF L EI	
11	5528		Fraxinus americana	Fresno blanco americano	80	15	RF L EI	
12	5535		Lagerstroemia indica	Crespón - Árbol de Júpiter	10	4	RF L	
13	5525		Fraxinus americana	Fresno blanco americano	60	12	RF L EI	
14	5511		Fraxinus americana	Fresno blanco americano	70	12	RF L EI	
15	5516		Fraxinus americana	Fresno blanco americano	70	12	RF L EI	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Claudia Lorena Aquino
CALLE	Le Breton, Tomas A.


FECHA30/10/2025

DNI26.010.803

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	 LORENA AQUINO DNI 26.010.803	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	5696		Populus alba	Álamo plateado	60	12	RF L EI	
2	5690		Tipuana tipu	Tipa blanca	10	5	RF L EI	
3	5685		Fraxinus americana	Fresno blanco americano	40	10	RF L EI	
4	5679		Fraxinus americana	Fresno blanco americano	50	10	RF L EI	
5	5681		Fraxinus americana	Fresno blanco americano	50	10	RF L EI	
6	5676		Catalpa sp.	Catalpa	50	10	RF L EI	
7	5679	LD	Fraxinus americana	Fresno blanco americano	40	9	RF L EI	
8	5665		Fraxinus americana	Fresno blanco americano	70	12	RF L EI	
9	5670		Fraxinus americana	Fresno blanco americano	60	12	RF L EI	
10	5650		Fraxinus americana	Fresno blanco americano	50	10	RF L	
11	5643		Lagerstroemia indica	Crespón - Árbol de Júpiter	40	4	RF L	
12	5633		Melia azedarach	Paraíso	15	5	RF L	
13	5616		Ligustrum lucidum	Ligustro	20	4	RF L EI	
14	5623		Melia azedarach	Paraíso	70	13	RF L EI	
15	5611		Fraxinus americana	Fresno blanco americano	40	10	RF L EI	
16	5612		Fraxinus americana	Fresno blanco americano	40	10	RF L EI	
17	5610	LD	Fraxinus americana	Fresno blanco americano	40	10	RF L EI	
18	5600	LD	Acer buergerianum	Arce tridente	70	12	RF L EI	
19	5600		Tilia x moltkei	Tilo híbrido	30	7	RF L	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Alan Van Derbeken
CALLE	Monroe

FECHA22/10/2025

DNI37.751.667

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA

PRESTACIONES

L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	3506	F	Fraxinus americana	Fresno blanco americano	30	7	RF L	
2	3598	LA1	Fraxinus americana	Fresno blanco americano	15	5	RF L	
3	3596		Ficus benamina	Ficus	40	7	RF L A	
4	3594		Fraxinus americana	Fresno blanco americano	25	7	RF L A	
5	3580		Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	35	9	RF L A	
6	3550		Handroanthus impetiginosus	Lapacho rosado	35	9	RF L A	
7	3544		Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	40	7	RF L A	
8	3526		Fraxinus americana	Fresno blanco americano	10	4	RF L	
9	3522		Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	20	5	RF L	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	María Jazmin Silva Dellagogna
CALLE	Monroe

FECHA	22/10/2025
-------	------------

DNI	39.963.813
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* *Seguridad:* para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* *Situación:* para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* *Regulación:* formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
Nº	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3605		Fraxinus americana	Fresno blanco americano	40	9	RF L EI	
2	3611		Fraxinus americana	Fresno blanco americano	35	8	RF L EI	
3	3621		Fraxinus americana	Fresno blanco americano	60	9	RF L EI A	
4	3625		Ficus benjamina	Ficus	35	9	RF L EI	
5	3633		Liquidambar styraciflua	Liquidambar	35	10	RF L	
6	3635		Fraxinus americana	Fresno blanco americano	40	10	RF L EI A	
7	3677		Fraxinus americana	Fresno blanco americano	60	10	RF L EI A	
8	3677	LA1	Fraxinus americana	Fresno blanco americano	60	9	RF L EI A	
9	3677	LA2	Fraxinus americana	Fresno blanco americano	50	11	RF L EI	
10	3677	LA3	Fraxinus americana	Fresno blanco americano	60	11	RF L EI A	
11	3663	LD1	Fraxinus americana	Fresno blanco americano	35	8	RF L EI	
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUES





DNI	39.963.813
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

[illegible]

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUES



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Alan Van Derbeken
CALLE	Balbin, Ricardo, Dr. Av.

FECHA	22/10/2025
DNI	37.751.667

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* *Seguridad:* para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* *Situación:* para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* *Regulación:* formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2515		Fraxinus americana	Fresno blanco americano	45	10	RF L EI	
2	2519		Ficus benjamina	Ficus	50	10	RF L EI	
3	2551	LA1	Fraxinus americana	Fresno blanco americano	30	9	RF L	





DNI	39.963.813
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

[illegible]

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUES





DNI	39.963.813
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.


E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

[illegible]

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUES





DNI	39.963.813
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

[illegible]

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUES



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral

FECHA	30/10/2025
-------	------------

INSPECTOR	Claudia Lorena Aquino
CALLE	Tamborini, Jose Pascual

DNI	26.010.803
-----	------------


La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

** Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*



** Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*

** Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	 LORENA AQUINO DNI 26.010.803	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	5411		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	12	RF EI Y BC	
2	5416		Platanus x acerifolia	Plátano	95	18	RF EI Y BC	
3	5418		Platanus x acerifolia	Plátano	90	17	RF EI Y BC	
4	5411	LA1	Tilia x moltkei	Tilo híbrido	10	6	EI	
5	5423		Tilia x moltkei	Tilo híbrido	10	6	EI	
6	5443		Liquidambar styraciflua	Liquidambar	20	9	RF EI Y BC	
7	5454		Tilia x moltkei	Tilo híbrido	30	8	RF EI	
8	5458		Platanus x acerifolia	Plátano	80	17	RF EI	
9	5465		Ficus benjamina	Ficus	50	10	RF EI Y BC	
10	5460		Platanus x acerifolia	Plátano	90	17	RF EI Y BC	
11	5480		Platanus x acerifolia	Plátano	95	17	RF EI Y BC	
12	5480	LA1	Yucca sp.	Yuca	50	6	RF	
13	5480	LA2	Morus sp.	Mora	10	6	RF	
14	5490		Platanus x acerifolia	Plátano	95	18	RF EI Y BC	
15	5489		Platanus x acerifolia	Plátano	75	17	RF EI	
16	5493		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	10	RF EI	
17	5498		Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	45	9	RF EI	
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Federico Breitenberger
CALLE	Tamborini, Jose Pascual

FECHA	30/10/2025
-------	------------

DNI	31.501.015
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i> <i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i> <i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i>
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	5503		Tilia x moltkei	Tilo híbrido	20	7	RF EI	
2	5509		Tilia x moltkei	Tilo híbrido	20	7	RF EI	
3	5525		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	9	RF EI Y BC	
4	5543		Platanus x acerifolia	Plátano	55	12	RF EI Y BC	
5	5544		Ficus benjamina	Ficus	50	12	RC	
6	5543	LA1	Tilia x moltkei	Tilo híbrido	20	8	RF	
7	5520		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	8	RF EI	
8	5560		Platanus x acerifolia	Plátano	70	16	RF EI	
9	5564		Platanus x acerifolia	Plátano	60	17	RF EI	
10	5559		Tilia x moltkei	Tilo híbrido	15	9	RF EI	
11	5570		Platanus x acerifolia	Plátano	65	17	RF EI Y BC	
12	5579		Robinia pseudoacacia	Acacia blanca	60	9	RF EI	
13	5581		Tilia sp.	Tilo	20	8	EI	
14	5581		Cercis siliquastrum	del amor - Ciclamor o árbol de	20	6	EI	
15	5588		Melia azedarach	Paraíso	65	11	RF EI	
16	5598		Platanus x acerifolia	Plátano	65	15	RF EI	
17	5550		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	15	7	RF	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUES



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Federico Breitenberger
CALLE	Tamborini, Jose Pascual

FECHA	30/10/2025
-------	------------

DNI	31.501.015
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	5600		Platanus x acerifolia	Plátano	65	12	RF EI	
2	5603		Platanus x acerifolia	Plátano	55	12	EI	
3	5617	LD1	Ceiba speciosa	Palo borracho rosado	65	12	RF EI	
4	5617		Ficus benjamina	Ficus	45	11	RF EI Y BC	
5	5618		Platanus x acerifolia	Plátano	55	11	RF EI	
6	5622		Melia azedarach	Paraíso	100	15	RC	
7	5630		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	14	RF EI	
8	5629		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	13	RF EI Y BC	
9	5655		Platanus x acerifolia	Plátano	65	14	RF EI	
10	5638		Platanus x acerifolia	Plátano	65	16	RF EI	
11	5657		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	8	RF EI	
12	5679		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	8	RF EI	
13	5691		Ficus benjamina	Ficus	40	8	RF EI	
14	5686		Platanus x acerifolia	Plátano	20	16	RF EI	
15	5694		Platanus x acerifolia	Plátano	50	16	RF EI	
16	5694	LA1	Platanus x acerifolia	Plátano	45	16	RF EI	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUES

