



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	María Jazmin Silva Dellagogna
CALLE	Altolaguirre

FECHA23/12/2025

DNI39.963.813

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i> <i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i> <i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i>
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	3107		Tecoma stans	Guarán amarillo	30	6	RF L EI	
2	3115		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	8	RF L EI	
3	3119		Tilia x moltkei	Tilo híbrido	50	8	RF L EI	
4	3108		Tecoma stans	Guarán amarillo	50	8	RF L EI	
5	3108	LD	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	8	RF L EI	
6	3114		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	7	RF L EI	
7	3125		Ligustrum lucidum	Ligustro	20	4	L EI	
8	3131		Acer negundo	Arce negundo	40	8	RF L EI	
9	3141		Platanus x acerifolia	Plátano	110	19	L EI	
10	3147		Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	45	9	BC EI L	
11	3138	LA	Lagerstroemia indica	Crespón - Árbol de Júpiter	25	5	L EI	
12	3166		Hibiscus rosa-sinensis	Rosa de china	20	3	L EI	
13	3175		Tilia x moltkei	Tilo híbrido	50	10	A L BC	
14	3177		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	9	BC L EI A	
15	3176		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	9	RF L EI	
16	3188		Tilia x moltkei	Tilo híbrido	45	8	RF L	
17	3185		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	9	RF L EI	
18	3191		Ligustrum lucidum	Ligustro	40	8	RF L	
19	3184		Melia azedarach	Paraíso	40	10	RF L	
20	3195		Fraxinus pennsylvanica		30	7	RF L	

21	3195	LA	<i>Fraxinus pennsylvanica</i>	Fresno americano	35	6	RF L	
----	------	----	-------------------------------	------------------	----	---	------	--

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUES



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Maximiliano Porreca
CALLE	Altolaquirre

FECHA	23/12/2025
-------	------------

DNI	36.170.724
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* *Seguridad:* para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* *Situación:* para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* *Regulación:* formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3213		Handroanthus impetiginosus	Lapacho rosado	30	8	EI L BC	
2	3236		Ligustrum lucidum	Ligustro	30	8	EI L BC	
3	3244		Ligustrum lucidum	Ligustro	30	8	L RF	
4	3254		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	8	L RF	
5	3264		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	8	L RF EI BC	
6	3268		Citrus sp.	Cítricos	20	4	L RF EI BC	
7	3276		Lagerstroemia indica	Crespón - Árbol de Júpiter	20	6	L BC EI	
8	3294	LA	Platanus x acerifolia	Plátano	60	18	L RF	
9	3294	LD	Platanus x acerifolia	Plátano	60	18	L RF	
10	3295		Ficus benjamina	Ficus	20	9	L RF EI	
11	3291		Ligustrum lucidum	Ligustro	40	8	L RF EI	
12	3285		Ficus benjamina	Ficus	40	8	L RF EI BC	
13	3281		Platanus x acerifolia	Plátano	60	18	L RF EI BC	
14	3273	LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	9	EI L BC	
15	3277		Tilia x moltkei	Tilo híbrido	40	9	L BC EI	
16	3291	LA	Persea americana	Palto	10	3	L RF	
17	3220		Ficus benjamina	Ficus	40	10	L RF EI BC	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUES



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	María Jazmin Silva Dellagogna
CALLE	Altolaguirre

FECHA23/12/2025

DNI39.963.813

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* *Seguridad:* para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* *Situación:* para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* *Regulación:* formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3332		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	9		
2	3336		Ginkgo biloba	Ginkgo	30	8		
3	3370		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	8		
4	3392		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	8		
5	3396		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	8		
6	3387		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	8		
7	3385		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	8		
8	3361	LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	8		
9	3361	LD	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	8		
10	3337	LA	Quercus suber	Alcornoque	50	12		
11	3337	LD	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	8		
12	3325		Platanus x acerifolia	Plátano	20	5		
13	3315		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	8		
14	3307	LA	Schefflera sp.	Aralia	20	4		
15	3307	LD	Acer saccharinum	Arce plateado - Arce blanco	20	7		
16	3306		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	10		
17	3308		Lagerstroemia indica	Crespón - Árbol de Júpiter	40	5		
18	3316		Liquidambar styraciflua	Liquidambar	20	7		

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUES



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Maximiliano Porreca
CALLE	Altolaquirre

FECHA	23/12/2025
-------	------------

DNI	36.170.724
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* *Seguridad:* para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* *Situación:* para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* *Regulación:* formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
Nº	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3407		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	8	RF EI	
2	3407	LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	9	L RF	
3	3402		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	9	RF EI	
4	3402	LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	10	L EI	
5	3416		Aloysia triphylla	Cedrón	30	8	RF EI	
6	3417		Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	35	10	RF EI	
7	3420		Ceiba speciosa	Palo borracho rosado	70	12	RF L	
8	3423		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	60	12	RF EI	
9	3426		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	8	BC RF EI	
10	3429		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	60	12	L EI	
11	3433	LA	Populus deltoides	Alamo carolina	60	18	L EI BC	
12	3433	LD	Populus deltoides	Alamo carolina	60	18	A BC L EI	
14	3440		Tecoma stans	Guarán amarillo	30	7	RF EI L	
15	3436	LA	Morus sp.	Mora	30	8	RF EI BC	
16	3436	LD	Tilia x moltkei	Tilo híbrido	30	7	L EI BC	
17	3430		Tecoma stans	Guarán amarillo	30	7	RF EI BC	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUES





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Francisca Castillo M.
CALLE	Besares

FECHA	2/12/2025
-------	-----------

DNI	95.532.516
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3634	LD1	Morus sp.	Mora	12	6	L	
2	3634	E	Fraxinus sp.	Fresno	30	8	L EI	
3	3634	L1	Fraxinus sp.	Fresno	40	8	L EI	
4	3634	L2	Fraxinus sp.	Fresno	60	9	L EI	
5	3617		Ficus sp.	Ficus	35	8	L EI	
6	3636		Fraxinus sp.	Fresno	48	8	L EI BC	
7	3639		Citrus sp.	Citrus	20	5	L	
8	3656		Fraxinus sp.	Fresno	70	10	L EI BC	
9	3672		Ficus sp.	Ficus	40	9	L EI	
10	3695		Fraxinus sp.	Fresno	70	11	L EI BC	
11	3675		Fraxinus sp.	Fresno	30	8	L EI	
12	3685		Fraxinus sp.	Fresno	50	9	L EI BC	
13	3691		Fraxinus sp.	Fresno	50	8	L EI	
14	3691		Fraxinus sp.	Fresno	60	9	L EI	
15	3690		Ficus sp.	Ficus	90	9	L EI BC	
16	3685	LD1	Morus sp.	Mora	40	9	L EI	

FOTO - CORREDOR ANTES




FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Francisca Castillo M.
CALLE	Besares

FECHA	2/12/2025
-------	-----------

DNI	95.532.516
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad:</i> para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. <i>* Situación:</i> para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. <i>* Regulación:</i> formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	
1	3704		Fraxinus sp.	Fresno	60	10	L EI
2	3710		Fraxinus sp.	Fresno	60	9	L EI
3	3721	LD1	Fraxinus sp.	Fresno	60	10	L EI
4	3721	LD2	Fraxinus sp.	Fresno	50	9	L EI
5	3720	E	Fraxinus sp.	Fresno	50	9	L EI
6	3724		Ligustrum lucidum	Ligustro	22	5	L
7	3726		Fraxinus sp.	Fresno	30	8	L EI
8	3727		Fraxinus sp.	Fresno	60	9	L EI BC
9	3764		Fraxinus sp.	Fresno	70	10	L EI BC
10	3769		Fraxinus sp.	Fresno	70	11	L EI
11	3779		Lagerstroemia indica	Crespón	4	3,5	L
12	3772		Fraxinus sp.	Fresno	60	9	L EI BC
13	3782		Fraxinus sp.	Fresno	60	9	L EI BC
14	3779	LA1	Fraxinus sp.	Fresno	50	9	L EI BC
15	3779	LA2	Fraxinus sp.	Fresno	70	10	L EI BC
16	3782	LA1	Fraxinus americana	Fresno blanco americano	30	8	L EI BC
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Andrés Michelli Lescano
CALLE	Besares

FECHA	2/12/2025
-------	-----------

DNI	35.156.975
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad:</i> para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. <i>* Situación:</i> para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. <i>* Regulación:</i> formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
Nº	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3907	LD1	<i>Ficus carica</i>	Higuera	30	7	L EI	
2	3917	LD2	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	100	11	L EI BC	
3	3928	LD1	<i>Fraxinus americana</i>	Fresno blanco americano	20	7	L EI	
4	3928	LA1	<i>Fraxinus americana</i>	Fresno blanco americano	30	7	L EI	
5	3944		<i>Cinnamomum glanduliferum</i>	Falso Alcanforero	30	8	L	
6	3936		<i>Fraxinus americana</i>	Fresno blanco americano	20	9	L	
7	3945		<i>Fraxinus americana</i>	Fresno blanco americano	30	9	L EI	
8	3948		<i>Solanum granulosum-leprosum</i>	Fumo bravo	30	7	L	
9	3950		<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespón - Árbol de Júpiter	10	6	L	
10	3955		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	90	11	L EI BC	
11	3964		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	120	12	L EI BC	
12	3955	LA1	<i>Fraxinus sp.</i>	Fresno	28	8	L EI	
13	3979		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	90	10	L EI BC	
14	3984		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	60	10	L EI	
15	3984	LA1	<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacarandá	12	5	L	
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Fernando Aversente
CALLE	CAMPANA

FECHA	22/12/2025
-------	------------

DNI	27.309.806
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i> <i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i> <i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i>
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	5695		Ligustrum lucidum	Ligustro	50	7	L EI	
2	5685		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	7	EI BC L	
3	5661		Ligustrum lucidum	Ligustro	55	9	A L EI	
4	5651		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	9	RF EI L	
5	5635		Acer saccharinum	Arce plateado - Arce blanco	35	7	RF EI L	
6	5631		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	7	RF BC EI L	
7	5625		Tilia x moltkei	Tilo híbrido	40	8	RF EI L	
8	5615	LD1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	9	RF EI L	
9	5615	LD2	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	70	10	RF EI L	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUES



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	María Jazmin Silva Dellagogna
CALLE	Conde

FECHA	10/12/2025
-------	------------

DNI	39.963.813
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* *Seguridad:* para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* *Situación:* para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* *Regulación:* formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	
1	4499		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	8	L RF EI
2	4485	LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	60	12	L RF
3	4485		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	70	12	L RF EI
4	4488		Melia azedarach	Paraíso	35	9	L RF
5	4479		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	11	L RF EI
6	4465		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	60	12	L RF EI
7	4460		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	10	RC
8	4450		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	80	12	L RF EI
9	4437		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	60	10	L RF EI
10	4431		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	9	L RF EI
11	4421		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	9	L RF EI
12	4411	LD	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	10	EI BC RF L
13	4438	LD	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	40	11	L RF
14	4430		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	60	9	EI L RF
15	4418		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	8	EI L RF
16	4418	LD	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	8	EI L RF

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUES





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Francisca Castillo M.
CALLE	Conde

FECHA	10/12/2025
-------	------------

DNI	95.532.516
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i> <i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i> <i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i>
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
Nº	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	4588	LA	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	9	L RF EI	
2	4588		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	9	L BC RF	
3	4564		Robinia pseudoacacia	Acacia blanca	50	9	L RF EI	
4	4556		Robinia pseudoacacia	Acacia blanca	45	8	L BC RF	
5	4532		Tilia x moltkei	Tilo híbrido	50	10	L EI	
6	4502		Ficus benjamina	Ficus	40	6	L BC RF	
7	4589		Tilia x moltkei	Tilo híbrido	50	11	L BC RF	
8	4581	LA1	Schefflera sp.	Aralia	20	2	F L	
9	4581		Lagerstroemia indica	Crespón - Árbol de Júpiter	30	6	L RF	
10	4581	LD	Melia azedarach	Paraíso	100	12	L RF EI	
11	4565		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	9	EI L A	
12	4557		Robinia pseudoacacia	Acacia blanca	10	10	BC RF EI	
13	4525		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	10	EI RF L	
14	4521		Liquidambar styraciflua	Liquidambar	30	10	L BC RF	
15	4517		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	10	L BC RF	
16	4515		Robinia pseudoacacia	Acacia blanca	70	11	EI RF L	
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Benjamín Cárdenas
CALLE	De Los Constituyentes Av.

FECHA	11/12/2025
-------	------------

DNI	39.450.015
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i> <i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i> <i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i>
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4966		Peltophorum dubium	Ibirá pitá	45	9	RF EI L	
2	4978		Peltophorum dubium	Ibirá pitá	45	10	BC EI RF	
3	4956		Peltophorum dubium	Ibirá pitá	40	9	L EI BC	
4	4978	LA1	Peltophorum dubium	Ibirá pitá	25	7	BC EI RF	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Claudia Lorena Aquino
CALLE	De Los Constituyentes Av.

FECHA	11/12/2025
-------	------------

DNI	26.010.803
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i> <i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i> <i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i>
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA  DNI 26.010.803	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	5008	LD2	Peltophorum dubium	Ibirá pitá	60	12	RF EI L	
2	5008	LD1	Peltophorum dubium	Ibirá pitá	30	12	RF EI L A	
3	5010		Peltophorum dubium	Ibirá pitá	40	10	BC RF EI L	
4	5050		Peltophorum dubium	Ibirá pitá	40	10	A RF EI L	
5	5070		Peltophorum dubium	Ibirá pitá	40	10	BC RF EI L	
6	5070	LA2	Peltophorum dubium	Ibirá pitá	50	16	RC	
7	5070	LA1	Melia azedarach	Paraíso	20	7	L EI BC	
8	5079	LA2	Peltophorum dubium	Ibirá pitá	30	10	A BC L	
9	5079	LA1	Peltophorum dubium	Ibirá pitá	20	8	L EI BC	
10	5079		Peltophorum dubium	Ibirá pitá	35	10	EI BC A	
11	5071		Peltophorum dubium	Ibirá pitá	35	10	L EI BC	
12	5061		Peltophorum dubium	Ibirá pitá	35	10	BC RF EI L	
13	5037	LD1	Peltophorum dubium	Ibirá pitá	30	10	BC RF EI L	
14	5041	LA1	Peltophorum dubium	Ibirá pitá	40	10	A L EI BC	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUES





DNI	26.542.073
-----	------------

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

FIRMA

PRESTACIONES

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

[illegible]

FOTO - CORREDOR ANTES




FOTO - CORREDOR DESPUES





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Francisca Castillo M.
CALLE	Galvan

FECHA	12/12/2025
-------	------------

DNI	95.532.516
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad:</i> para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. <i>* Situación:</i> para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. <i>* Regulación:</i> formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
Nº	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3216		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	20	8	RF EI	
2	3213		<i>Albizia julibrissin</i>	Acacia de Constantinopla	20	5	RF EI L	
3	3213	LD	<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	54	11	EI BC A L	
4	3228		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno común	20	9	RF EI L	
5	3229		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno común	8	4	L EI	
6	3221		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	40	10	RF EI L	
7	3242		<i>Fraxinus americana</i>	Fresno blanco americano	36	10	RF EI L	
8	3231		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	100	13	EI BC A L	
9	3237		<i>Quercus palustris</i>	Roble palustre	40	11	RF EI L	
10	3248		<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	20	8	L EI	
11	3250	LA	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	50	7	RF EI L	
12	3253		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	40	9	RF EI	
13	3264		<i>Fraxinus americana</i>	Fresno blanco americano	20	7	RF EI	
14	3265		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	50	11	EI L RF	
15	3267		<i>Albizia julibrissin</i>	Acacia de Constantinopla	20	6	RF EI	
16	3276		<i>Albizia julibrissin</i>	Acacia de Constantinopla	15	6	RF EI	
17	3270		<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespón - Árbol de Júpiter	5	4	RF EI	
18	3287		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	54	12	EI BC A L	
19	3293		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	90	14	EI BC A L	
20	3295		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	72	13	EI BC A L	
21	3286		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Fresno del Sur	40	10	EI BC L	
22								
23								
24								

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Benjamín Cárdenas
CALLE	Galvan

FECHA	26/12/2025
-------	------------

DNI	39.450.015
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i> <i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i> <i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i>
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
Nº	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	4005		Acer saccharinum	Arce plateado - Arce blanco	60	5	EI L	
2	4023		Ginkgo biloba	Ginkgo	30	10	L BC EI RF	
3	4025		Fraxinus angustifolia	Fresno del Sur	50	9	BC EI RF	
4	4041		Morus sp.	Mora	20	5	EI L	
5	4041	LA1	Fraxinus angustifolia	Fresno del Sur	40	10	EI RF L	
6	4041	LA2	Fraxinus angustifolia	Fresno del Sur	50	10	EI RF L	
7	4055		Fraxinus angustifolia	Fresno del Sur	40	12	EI RF L	
8	4061		Fraxinus angustifolia	Fresno del Sur	25	9	EI RF L	
9	4061	LA1	Fraxinus angustifolia	Fresno del Sur	20	9	EI RF L	
10	4065		Gleditsia triacanthos	acia de tres espinas - Acacia negra	3	12	RF L	
11	4065	LA1	Fraxinus angustifolia	Fresno del Sur	60	12	BC EI RF	
12	4083		Tecoma stans	Guarán amarillo	15	6	RF L	
13	4083	LA1	Fraxinus angustifolia	Fresno del Sur	40	7	EI RF L	
14	4089		Ficus benamina	Ficus	60	8	L BC EI RF	
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Leticia Sánchez
CALLE	Helguera

FECHA	16/12/2025
-------	------------

DNI	31.501.015
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad:</i> para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. <i>* Situación:</i> para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. <i>* Regulación:</i> formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA				
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES			
1	4436		FICUS BENJAMINA	figus	70	11	BC Y E.I				
2	4438		FICUS BENJAMINA	figus	30	10	BC Y E.I				
3	4446		LIQUIDAMBAR sp	liquidambar	70	12	E.I				
4	4433		FRAXINUS	fresno	50	10	E.I				
5	4460		FICUS BENJAMINA	figus	30	3	E.I				
6	4480		FRAXINUS	fresno	80	14	YA FUE PODADO				

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUES





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Leticia Sánchez
CALLE	Helguera

FECHA	16/12/2025
-------	------------

DNI	31.501.015
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i> <i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i> <i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i>
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA				
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES			
1	4598		FRAXINUS	fresno	70	13	LUMINARIA				

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUES





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Federico Breitenberger
CALLE	Helguera

FECHA	17/12/2025
-------	------------

DNI	31.501.015
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad:</i> para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. <i>* Situación:</i> para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. <i>* Regulación:</i> formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4606		bauhinia fortica	vaca	30	8	EI	
2	4648		figus benajmina	figus	80	13	EI	
3	4652		fraxinus pennsylvanica	fresno	35	9	EI	
4	4640		fraxinus pennsylvanica	fresno	45	9	EI	
5	4640	ld	Melia azedarach	paraíso	100	13	EI, RF	
6	4658		figus benajmina	figus	50	10	BC	
7	4658		fraxinus pennsylvanica	fresno	10	7	EI, RF	
8	4670		Hacer	hacer	10	5	EI, BC	
9	4672		Tilia x moltkei,	tilo	30	10	EI	
10	4672	ld	fraxinus pennsylvanica	fresno	45	8	EI, RF	
11	4680		Syagrus	palmera	20	8	EI	
12	4680		fraxinus pennsylvanica	fresno	35	4	EI, RF	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUES





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Federico Breitenberger
CALLE	Helguera

FECHA	17/12/2025
-------	------------

DNI	31.501.015
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad:</i> para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. <i>* Situación:</i> para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. <i>* Regulación:</i> formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4714		fraxinus pennsylvanica	fresno	20	9	EI	
2	4715		fraxinus pennsylvanica	fresno	50	10	EI	
3	4771		fraxinus pennsylvanica	fresno	45	9	EI	
4	4740		Tilia x moltkei,	tilo	35	15	EI	
5	4759		Tilia x moltkei,	tilo	50	10	EI	
6	4795		Melia azedarach	paraíso	40	9	EI	
7	4778		fraxinus pennsylvanica	fresno	40	11	EI	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUES



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Federico Breitenberger
CALLE	Helguera

FECHA	17/12/2025
-------	------------

DNI	31.501.015
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* *Seguridad:* para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* *Situación:* para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* *Regulación:* formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
Nº	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4814		Melia azedarach	paraíso	60	6	EI	
2	4824		lagerstroemia	crespon	10	7	EI, L	
3	4815		fraxinus pennsylvanica	fresno	20	6	RF	
4	4823		fraxinus pennsylvanica	fresno	20	12	EI	
5	4833		Nerium	laurel	20	9	EI	
6	4836		figus benajmina	figus	40	7	EI, RF	
7	4850		fraxinus pennsylvanica	fresno	60	9	BC	
8	4855		Tilia x moltkei,	tilo	60	10	EI, RF	
9	4854		Melia azedarach	paraíso	40	9	EI, BC	
10	4880		fraxinus pennsylvanica	fresno	50	10	EI	
11	4867		fraxinus pennsylvanica	fresno	40	9	EI, RF	
12	4891		figus benajmina	figus	45	10	RF	
13	4894		ligustrum lucidum	ligustro	50	6	EI, RF	
14	4888		yuca	yuca	40	1	EI	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUES





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Federico Breitenberger
CALLE	Helguera

FECHA17/12/2025

DNI31.501.015

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4913		Liquidambar staryciflua	liquidambar	20	7	EI, RF	
2	4946		fraxinus pennsylvanica	fresno	25	9	BC	
3	4949		Tilia x moltkei,	tilo	50	10	EI, RF	
4	4961		fraxinus pennsylvanica	fresno	45	9	EI, BC	
5	4983		Acer	hacer	20	8	EI	
6	4988		Quercus rober	roble	50	8	EI	
7	4989		fraxinus pennsylvanica	fresno	40	12	EI, BC	
8	4995		Melia azedarach	paraíso	40	12	EI, L	
9	4995		Melia azedarach	paraíso	45	10	EI, RF	
10	4994		Melia azedarach	paraíso	66	11	EI, RF	
11	4932		bauhinia fortica	pata de buey	30	10	EI, RF	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUES





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Leticia Sánchez
CALLE	helguera

FECHA	18/12/2025
-------	------------

DNI	28.463.893
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	* <i>Seguridad:</i> para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. * <i>Situación:</i> para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. * <i>Regulación:</i> formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA				
Nº	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES			
1	5008		FRAXINUS	Fresno	20	6	E.I				
3	5017		NERIUM OLEANDER	laurel	-	2	E.I				
7	5032		FRAXINUS	Fresno	40	8	E.I				
9	5054		FRAXINUS	Fresno	70	10	E.I				
10	5065		TILIA X MOLTKEY	tilo	30	7	E.I				
11	5064		FRAXINUS	Fresno	70	10	E.I				
12	5086		LIQUIDAMBAR	LIQUIDAMBAR	10	4	LUMINARIA				
13	5087		LIGUSTRUM LUCIDUM	ligustro	40	7	E.I				
14	5089		TILIA X MOLTKEY	tilo	80	11	RF				
15	5096		spp	spp	-	2	E.I				
17	5099	LA	FRAXINUS	Fresno	40	9	BC Y E.I				

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Leticia Sánchez
CALLE	helguera

FECHA	18/12/2025
-------	------------

DNI	28.463.893
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad:</i> para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. <i>* Situación:</i> para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. <i>* Regulación:</i> formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA				
Nº	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES			
1	5110		FRAXINUS	Fresno	70	12	E.I				
2	5115		FRAXINUS	Fresno	70	10	E.I				
3	5121		ACER NEGUNDO	hacer	60	12	E.I				
4	5125		TILIA X MOLTKEY	tilo	50	10	E.I				
5	5157		TILIA X MOLTKEY	tilo	50	9	E.I				
6	5124	LD	MELIA AZEDARACH	paraíso	50	10	E.I Y LIMP				
7	5124	LA	MELIA AZEDARACH	paraíso	70	12	BC Y E.I				
8	5160		FRAXINUS	Fresno	40	11	E.I				
9	5165		ACER BUERGERIANUM	hacer	40	7	E.I				
10	5170		FICUS BENJAMINA	figus	40	9	E.I				
11	5180		LAGERSTROEMIA INDICA	crespon	20	7	E.I				
12	5199		MELIA AZEDARACH	paraíso	90	10	E.I				

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Leticia Sánchez
CALLE	helguera

FECHA18/12/2025

DNI28.463.893

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad:</i> para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. <i>* Situación:</i> para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. <i>* Regulación:</i> formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA				
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES			
1	5210		LIQUIDAMBAR	LIQUIDAMBAR	10	4	BC Y E.I				
2	5203		FRAXINUS	Fresno	50	4	E.I				
3	5215		FRAXINUS	Fresno	40	5	E.I				
4	5242		FRAXINUS	Fresno	40	5	E.I				
5	5254		FICUS BENJAMINA	figus	70	10	E.I				
6	5257		TILIA X MOLTKEY	tilo	30	9	E.I				
7	5286		ACACIA	acacia	10	3	E.I				
8	5295		FRAXINUS	Fresno	50	4	BC Y E.I				
9	5294		PLATANUS X ACERIFOLIA	platano	90	12	E.I				

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Leticia Sánchez
CALLE	helguera

FECHA	18/12/2025
-------	------------

DNI	28.463.893
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad:</i> para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. <i>* Situación:</i> para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. <i>* Regulación:</i> formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA				
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES			
1	5313	LD	FRAXINUS	Fresno	40	9	E.I				
2	5313		FRAXINUS	Fresno	20	4	E.I				
3	5313	LA	SALIX	sauce	40	10	BC Y E.I				
4	5331		BAHUINIA	pata de buey	20	5	E.I				
5	5341		TILIA X MOLTKEY	tilo	60	9	RF				
6	5351		RUBUS	mora	60	9	E.I				
7	5324		ENTEROLOBIUM (TIMBO)	timbo	70	12	E.I Y BC				
8	5350		ACER BUERGERIANUM	acerr	20	5	LUMINARIA				
9	5356		FICUS BENJAMINA	figus	50	10	E.I				
10	5385		FRAXINUS	Fresno	70	7	E.I				
11	5360		FRAXINUS	Fresno	50	7	E.I				
12	5388		FRAXINUS	Fresno	30	7	E.I				
13	5389		FRAXINUS	Fresno	55	9	BC Y E.I				
14	5391		FRAXINUS	Fresno	60	11	E.I				

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Daniela Sabanes
CALLE	jaramillo

FECHA	19/12/2025
-------	------------

DNI	26.542.073
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* *Seguridad:* para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* *Situación:* para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* *Regulación:* formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES		
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)			
1	3315		Fraxinus sp.	FRESNO	30	9	El,rf			
2	3321		Fraxinus sp.	FRESNO	30	9	El,Lum			
3	3327		Fraxinus sp.	FRESNO	30	9	rf			
4	3343		Fraxinus sp.	FRESNO	30	9	rf			
5	3349		citrus sp.	citrus	20	5	El,rf			
6	3385		Fraxinus sp.	FRESNO	30	9	BC			
7	3395		Fraxinus sp.	FRESNO	30	9	El,Lum			
8	3396	LA	Fraxinus sp.	FRESNO	30	9	El,rf			
9	3396	LD	Fraxinus sp.	FRESNO	30	9	rf			
10	3358	si	Fraxinus sp.	FRESNO	30	9	El,rf			
11	3352	si	Fraxinus sp.	FRESNO	30	9	rf			
12	3320		Fraxinus sp.	FRESNO	30	9	El,rf			
13	3308	LA	Fraxinus sp.	FRESNO	30	9	El,rf			
14	3308	LD	figus benjamina	figus	60	12	El,rf			

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUES





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Daniela Sabanes
CALLE	jaramillo

FECHA	19/12/2025
-------	------------

DNI	26.542.073
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad:</i> para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. <i>* Situación:</i> para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. <i>* Regulación:</i> formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES		
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)			
1	3505		Fraxinus sp.	FRESNO	30	9	EI			
2	3509		Fraxinus sp.	FRESNO	30	9	EI,rf			
3	3521		Fraxinus sp.	FRESNO	30	9	EI,rf			
4	3555		Fraxinus sp.	FRESNO	30	9	BC			
5	3571	LA	Fraxinus sp.	FRESNO	30	9	EI,rf			
6	3571	LD	Fraxinus sp.	FRESNO	30	9	EI,rf			
7	3581		Fraxinus sp.	FRESNO	30	9	EI,rf			
8	3589		Fraxinus sp.	FRESNO	30	9	EI,rf			
9	3594		Fraxinus sp.	FRESNO	30	9	EI,rf			
10	3566		Fraxinus sp.	FRESNO	30	9	EI,rf			

FALLÓ EL REGISTRO FOTOGRÁFICO



DNI	26.542.073
-----	------------

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUES



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Daniela Sabanes
CALLE	Jaramillo

FECHA	4/12/2025
-------	-----------

DNI	26.542.073
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* *Seguridad:* para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* *Situación:* para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* *Regulación:* formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
Nº	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4298		Ligustrum lucidum	Ligustro	40	6	L	
2	4286	LA	Tilia x moltkei	Tilo híbrido	38	8	L	
3	4286	LD	Fraxinus sp.	Fresno	50	9	L EI	
4	4295		Liquidambar styraciflua	Liquidambar	10	5	L	
5	4295	LD	Fraxinus sp.	Fresno	22	7	L EI	
6	4295	LA1	Fraxinus sp.	Fresno	60	8	L EI RF	
7	4285	E	Fraxinus sp.	Fresno	50	8	L EI	
8	4285	LA1	Acacia dealbata	Mimosa - Aromo francés	20	6	L	
9	4251		Liquidambar styraciflua	Liquidambar	10	6	L	
10	4215		Cinnamomum glanduliferum	Falso Alcanforero	70	8	L EI	
11	4207		Ligustrum lucidum	Ligustro	30	7	L	
12	4240	LD1	Fraxinus sp.	Fresno	50	8	L EI	
13	4240	LD2	Fraxinus sp.	Fresno	25	7	L EI	
14	4240	LA1	Melia azedarach	Paraíso	60	10	L EI RF	
15	4250		Quercus robur	Roble común	60	8	L EI	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUES



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Daniela Sabanes
CALLE	Jaramillo

FECHA	4/12/2025
-------	-----------

DNI	26.542.073
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* *Seguridad:* para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* *Situación:* para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* *Regulación:* formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
Nº	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4489	LA1	Ficus benjamina	Ficus	60	9	L EI	
2	4498	LA1	Ficus benjamina	Ficus	70	9	L RF	
3	4498	E	Fraxinus sp.	Fresno	22	6	L EI	
4	4489		Populus deltoides	Alamo carolina	100	11	L RF	
5	4480		Fraxinus sp.	Fresno	38	8	L EI	
6	4476		Fraxinus sp.	Fresno	70	8	L RF	
7	4485		Sophora japonica	Sophora	60	11	L RF EI RD	
8	4475		Persea americana	Palto	28	8	L EI	
9	4455		Fraxinus sp.	Fresno	50	8	L EI	
10	4450	LA1	Ceiba sp.	Palo borracho	35	7	L	
11	4424		Fraxinus sp.	Fresno	70	10	L EI	
12	4422		Fraxinus sp.	Fresno	80	10	L RF	
13	4411		Fraxinus sp.	Fresno	100	11	L RF EI	
14	4425		Quercus sp.	Roble	50	9	L EI	
15	4447		Fraxinus sp.	Fresno	50	9	L RF	
16	4451		Fraxinus sp.	Fresno	50	9	L EI	

FOTO - CORREDOR DESPUÉS



FOTO - CORREDOR DESPUES





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Federico Breitenberger
CALLE	Cubas, Jose

FECHA	22/12/2025
-------	------------

DNI	31.501.015
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i> <i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i> <i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i>
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3104		Tilia x moltkei	Tilo híbrido	50	10	RF EI L BC	
2	3107		Tilia x moltkei	Tilo híbrido	45	11	RF EI L BC	
3	3110		Populus sp.	Álamo	95	13	RF EI L BC	
4	3115		Platanus x acerifolia	Plátano	80	14	RF EI L BC	
5	3115	LA1	Platanus x acerifolia	Plátano	100	14	RF EI L BC	
6	3122		Tilia x moltkei	Tilo híbrido	20	7	L EI	
7	3123		Tilia x moltkei	Tilo híbrido	45	10	RF EI L BC	
8	3142	LD1	Ligustrum lucidum	Ligustro	45	8	L EI RF	
9	3146		Ficus benjamina	Ficus	80	12	L EI RF	
10	3131		Acer saccharinum	Arce plateado - Arce blanco	20	9	RF EI L BC	
11	3145		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	10	RF EI L BC	
12	3165		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	12	RF EI L BC	
13	3169		Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	35	10	RF EI L BC	
14	3160		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	7	RF EI L BC	
15	3165		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	8	RF EI L BC	
16	3175		Melia azedarach	Paraíso	65	13	RF EI L BC	
17	3168		Tilia x moltkei	Tilo híbrido	60	9	RF EI L BC	
18	3176		Morus sp.	Mora	80	8	RF EI L BC	
19	3189		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	12	RF EI L BC	
20	3194		Ficus benjamina	Ficus	60	8	RF A EI	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUES






FECHA	22/12/2025
-------	------------

DNI	31.501.015
------------	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i> <i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i> <i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i>
---	---

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

[illegible]

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUES





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Andrés Michelli Lescano
CALLE	Ladines

FECHA	11/12/2025
-------	------------

DNI	35.156.975
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i> <i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i> <i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i>
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	
1	2291		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	15	7	L EI
2	2282		Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	15	7	RF EI
3	2277		Ficus benjamina	Ficus	80	12	EI BC RF
4	2276		Ficus benjamina	Ficus	80	12	EI BC RF L
5	2272		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	70	10	EI BC RF
6	2258		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	10	EI BC RF
7	2252		Melia azedarach	Paraíso	80	13	EI BC RF L
8	2263		Ligustrum lucidum	Ligustro	10	3	F L
9	2263	LD1	Duranta erecta	Duranta	10	3	F L
10	2263	LD2	Populus sp.	Álamo	40	17	RF EI
11	2263	LD3	Persea americana	Palto	20	7	RF EI
12	2259		Ficus benjamina	Ficus	45	10	EI BC RF L
13	2248		Lagerstroemia indica	Crespón - Árbol de Júpiter	10	3	RF EI
14	2247		Ligustrum lucidum	Ligustro	30	8	EI BC RF
15	2235		Syagrus romanzoffiana	Palmera pindó	30	9	RF EI
16	2240		Melia azedarach	Paraíso	50	9	RF EI
17	2232		Liquidambar styraciflua	Liquidambar	20	9	RF EI
18	2224		Handroanthus pulcherrimus	Lapacho amarillo misionero	15	5	L EI
19	2222		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	45	10	BC L
20	2211		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	10	L EI BC
21	2209	LD1	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	20	8	EI L
22							
23							
24							

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Benjamín Cárdenas
CALLE	Ladines

FECHA	11/12/2025
-------	------------

DNI	39.450.015
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i> <i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i> <i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i>
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	
1	2323		Casuarina cunninghamiana	Casuarina	50	12	L RF EI
2	2307		Casuarina cunninghamiana	Casuarina	60	12	L RF EI
3	2307	FTE	Ceiba speciosa	Palo borracho rosado	100	10	L EI BC
4	2307	FTE LD1	Ceiba speciosa	Palo borracho rosado	50	10	BC RF L
5	2398	FTE	Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	30	10	L EI
6	2398		Platanus x acerifolia	Plátano	50	13	RF EI
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Andrés Michelli Lescano
CALLE	Ladines

FECHA	11/12/2025
-------	------------

DNI	35.156.975
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad:</i> para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. <i>* Situación:</i> para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. <i>* Regulación:</i> formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	
1	2482		Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	15	6	L RF
2	2493	LA1	Lagerstroemia indica	Crespón - Árbol de Júpiter	15	6	EI L RF
3	2475		Ficus benjamina	Ficus	60	9	BC EI L RF
4	2463		Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	20	7	L RF
5	2481		Melia azedarach	Paraíso	60	12	BC EI L RF
6	2462		Fraxinus angustifolia	Fresno del Sur	40	8	EI L RF
7	2458		Liquidambar styraciflua	Liquidambar	50	8	L RF
8	2452		Tilia x moltkei	Tilo híbrido	20	9	L RF
9	2444		Tilia x moltkei	Tilo híbrido	30	9	L BC EI
10	2440		Tilia x moltkei	Tilo híbrido	30	12	EI L RF
11	2437	LD1	Handroanthus pulcherrimus	Lapacho amarillo misionero	30	12	EI L RF
12	2441		Lagerstroemia indica	Crespón - Árbol de Júpiter	20	9	L BC EI
13	2414		Lagerstroemia indica	Crespón - Árbol de Júpiter	15	7	L RF
14	2408		Liquidambar styraciflua	Liquidambar	35	12	L BC EI
15	2404		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	35	12	EI L RF
16	2402		Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	35	12	EI L RF
17	2427		Melia azedarach	Paraíso	70	12	BC EI L RF
18	2427	LA1	Handroanthus pulcherrimus	Lapacho amarillo misionero	50	12	EI L RF
19	2404	FTE	Melia azedarach	Paraíso	60	13	BC EI L RF
20							
21							
22							
23							
24							

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral S.A.
INSPECTOR	Leticia Sánchez
CORREDOR	LADINES 2500

FECHA 16/12/2026

DNI 28463893

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de "Arbolado Público Urbano" y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JO
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	2591		<i>Tabebuia chrysotricha</i>	Lapacho amarillo	20	7	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia	
2	2586		No determinado	otra especie	40	11	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia	
3	2584		<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	30	9	Interferencia, Limpieza de ramas	
4	2579	LA1	<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	30	9	Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas	
5	2575	LA1	<i>Acer negundo</i>	Arce negundo	40	9	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia	
6	2572		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	30	8	Interferencia, Limpieza de ramas	
7	2558		<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespon - Arbol de Jupiter	20	5	Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas	
8	2556	F	<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	30	8	Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas	
9	2556		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	30	8	Interferencia, Limpieza de ramas	
10	2552		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	20	8	Interferencia	
11	2546	F	<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	30	8	Interferencia	
12	2542		<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	50	12	Interferencia	
13	2540	F	<i>Liquidambar styraciflua</i>	Liquidambar	30	9	Refaldado, Interferencia	
14	2534		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	30	10	Refaldado, Balanceo copa, Interferencia	
15	2531		<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	20	8	Interferencia, Limpieza de ramas	
16	2526		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	40	8	Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas	
17	2523		<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	50	12	Balanceo copa, Interferencia, Limpieza de ramas	
18	2520		<i>Jacaranda mimosifolia</i>	Jacaranda	20	7	Interferencia, Limpieza de ramas	
19	2513		<i>Tabebuia chrysotricha</i>	Lapacho amarillo	20	9	Refaldado, Interferencia	
20	2509		<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	50	11	Refaldado, Interferencia	
21	2509	LA1	<i>Fraxinus excelsior</i>	Fresno - Fresno comun	30	8	Refaldado, Interferencia	
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								

FALLÓ REGISTRO FOTOGRÁFICO

FALLÓ REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Federico Breitenberger
CALLE	Ladines

FECHA	15/12/2025
-------	------------

DNI	31.501.015
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad:</i> para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. <i>* Situación:</i> para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. <i>* Regulación:</i> formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA				
Nº	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES			
1	2692		figus benajmina	Ficus	60	9	RC Rf				
2	2686		jacranda mimosifoli	jacaranda	45	9	El prop				
3	2673		melia azedarach	Paraíso	90	12	BC Ei				
4	2673		tila x moltkei	Tilo	30	7	bc				
5	2676		fraxinus pennsylvanica	Fresno	40	10	RC ef Ei				
6	2669		tila x moltkei	tilo	3	2	RC ef Ei				
7	2663		tila x moltkei	tilo	3	2	bc ei				
8	2662		figus benajmina	Ficus	45	9	Bc El				
9	2650		ligustrum lucidum	ligustro	30	8	bc ei				
10	2634		fraxinus pennsylvanica	Fresno	50	9	Bc Rf				
11	2625		fraxinus pennsylvanica	Fresno	40	8	rf				
12	2624		ligustrum lucidum	ligustro	40	8	bc				
13	2620		spp	spp	60	12	Ei				
14	2619		fraxinus pennsylvanica	Fresno	45	9	bc				
15	2620	ld	hibiscus	hibiscus	30	5	bc rf				
16	2619	ld	tila x moltkei	Tilo	40	8	rf bc				

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUES





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Federico Breitenberger
CALLE	Ladines

FECHA15/12/2025

DNI31.501.015

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i> <i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i> <i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i>
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA				
Nº	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES			
1	2795	LA	fraxinus pennsylvanica	Fresno	40	10	ei rf				
2	2750		Acer negundo	Acer negundo	40	9	BC EI RF				
3	2748		Acer saccharinum	Acer saccharinum	10	4	RF				
4	2758		spp	spp	20	7	BC RF				
5	2745		handroanthus	Lapacho	20	8	rf bc				
6	2740		tila x moltkei	Tilo	40	9	ei rf				
7	2737		Morus	Mora	40	8	RF EI BC				
8	2737	LD	spp	spp	45	8	RF EI BC				
9	2728		ligustrum lucidum	Ligustro	45	8	EI RF				
10	2728		spp	spp	20	6	Tala				
11	2727		fraxinus pennsylvanica	Fresno	45	9	BC				
12	2705		melia azedarach	Paraíso	100	12	BC EI				
13	2784		fraxinus pennsylvanica	Fresno	50	8	BC				
14	2795	LA	fraxinus pennsylvanica	Fresno	40	10	EI RF				
15	2795		fraxinus pennsylvanica	Fresno	40	7	BC RF				
16	2785		spp	spp	20	6	RF				
17	2775		fraxinus pennsylvanica	Fresno	50	10	EI RF				
18	2767		fraxinus pennsylvanica	Fresno	5	4	No requiere poda				
19	2758		melia azedarach	Paraíso	60	9	EI RF				
20	2763		fraxinus pennsylvanica	Fresno	100	12	BC RF EI				

21	2750		Hacer neguno	Acer n	40	9	BC RF EI				
22	2748		Hacer neguno	Acer s	10	4	RF				
23	2753		spp	spp	20	7	RF BC				
24	2745		handroanthus	Lapach	20	8	RF BC				
25	2727		fraxinus pennsylvanica	Fresno	45	9	BC				
26	2718		tila x moltkei	Tilo	45	9	RF EI				
27	2719		Lagroestremia	Crespon	20	7	RF BC				
28	2712		fraxinus pennsylvanica	Fresno	45	9	BC EI				
29	2708		fraxinus pennsylvanica	Fresno	45	9	EI RF				
30	2708	FTE	melia azedarach	Paraiso	100	12	BC EI				

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUES





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Federico Breitenberger
CALLE	Ladines

FECHA	15/12/2025
-------	------------

DNI	31.501.015
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad:</i> para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. <i>* Situación:</i> para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. <i>* Regulación:</i> formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA				
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES			
1	2899		Pinus	Pino	15	2	RF				
2	2891		fraxinus pennsylvanica	Fresno	50	10	EI RF				
3	2896		fraxinus pennsylvanica	Fresno	60	9	EI RF				
4	2886		melia azedarach	Paraíso	60	8	EI RF				
5	2877		melia azedarach	Paraíso	90	10	BC EI				
6	2864		jacranda mimosifoli	Jacaranda	30	8	RF				
7	2859		fraxinus pennsylvanica	Fresno	15	7	RF				
8	2832	LD1	melia azedarach	Paraíso	70	9	RF,EI				
9	2820		Lagroestremia	Crespon	20	8	No requiere poda				
10	2818	ld	ligustrum lucidum	Ligustro	25	6	EI,RF				
11	2818	la	ligustrum lucidum	Ligustro	20	6	RF,BC				
12	2827		Ceiba	Palo borracho	60	8	RF				

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUES






FECHA	5/12/2025
--------------	-----------

DNI	31.501.015
------------	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i> <i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i> <i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i>
---	---

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

[illegible]

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUES



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Fernando Aversente
CALLE	Ladines

FECHA	5/12/2025
-------	-----------

DNI	27.309.806
-----	------------


La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* *Seguridad:* para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* *Situación:* para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* *Regulación:* formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
Nº	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
	3196		Lagerstroemia indica	Crespón - Árbol de Júpiter	10	3	L EI	
	3194		Fraxinus americana	Fresno blanco americano	45	11	L EI BC	
	3189		Quercus robur	Roble común	45	11	L EI BC	
	3186		Ficus benjamina	Ficus	120	16	L EI BC	
	3177		Ligustrum lucidum	Ligustro	30	8	L EI	
	3171		Jacaranda mimosifolia	Jacarandá	145	9	L EI BC	
	3161		Persea americana	Palto	50	9	L EI BC	
	3155		Ligustrum lucidum	Ligustro	45	7	L EI	
	3156		Ligustrum lucidum	Ligustro	30	7	L EI BC	
	3144		Fraxinus americana	Fresno blanco americano	60	10	L EI BC	
	3139		Quercus sp.	Roble	60	13	L EI BC	
	3141		Melia azedarach	Paraíso	90	9	L EI BC	
	3145		Fraxinus americana	Fresno blanco americano	85	15	L EI BC	
	3135		Lagerstroemia indica	Crespón - Árbol de Júpiter	15	7	L RF	
	3126		Tilia x moltkei	Tilo híbrido	35	8	L EI	
	3125		Fraxinus americana	Fresno blanco americano	50	9	L EI BC	
	3115		Fraxinus americana	Fresno blanco americano	15	3	L EI	
	3124	Ia	Callistemon citrinus	Árbol del cepillo	50	9	L EI BC	
	3124	Id	Lagerstroemia indica	Crespón - Árbol de Júpiter	20	7	L EI	
	3114		Liquidambar styraciflua	Liquidambar	25	9	L EI BC	
	3101		Ligustrum lucidum	Ligustro	30	6	L RF	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUES





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Federico Breitenberger
CALLE	Ladines

FECHA	5-12-25
-------	---------

DNI	31.501.015
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i> <i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i> <i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i>
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	3200	LA1	<i>Schefflera sp.</i>	Aralia	20	4	L	
2	3296		<i>Fraxinus americana</i>	Fresno blanco americano	60	12	L EI BC	
3	3296	LA1	<i>Fraxinus americana</i>	Fresno blanco americano	50	11	L RF EI	
4	3293		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	40	9	L RF EI	
5	3291		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	45	9	L EI BC	
6	3287		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	50	10	L RF EI	
7	3288		<i>Fraxinus americana</i>	Fresno blanco americano	40	9	L RF EI	
8	3281		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	50	11	L RF EI	
9	3284		<i>Fraxinus americana</i>	Fresno blanco americano	40	10	L RF EI	
10	3280	LD1	<i>Salix sp.</i>	Sauce	25	7	L EI	
11	3243		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	45	9	L RF EI	
12	3241		<i>Fraxinus americana</i>	Fresno blanco americano	65	10	L RF EI	
13	3246		<i>Fraxinus americana</i>	Fresno blanco americano	65	11	L EI BC	
14	3244		<i>No determinado</i>	Otra especie	20	7	L EI	
15	3236		<i>Fraxinus americana</i>	Fresno blanco americano	60	99	L RF EI	
16	3227		<i>Fraxinus americana</i>	Fresno blanco americano	45	10	L RF EI	
17	3207		<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	55	11	L EI BC	
18	3207	LA1	<i>Lagerstroemia indica</i>	Crespón - Árbol de Júpiter	15	4	L EI	
19	3210	LD1	<i>Fraxinus americana</i>	Fresno blanco americano	90	15	L RF EI	
20	3200		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	45	9	L RF EI	

FOTO - CORREDOR ANTES



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Daniela Sabanes
CALLE	Machain

FECHA	12/12/2025
-------	------------

DNI	26.542.073
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* *Seguridad:* para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* *Situación:* para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* *Regulación:* formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
Nº	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	3490	LA3	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	7	EI L RF	
2	3490	LA2	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	8	EI L RF	
3	3490	LA1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	8	EI L RF	
4	3490	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	8	EI L RF	
5	3490	LD1	Tilia x moltkei	Tilo híbrido	35	9	BC L	
6	3490	LD2	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	9	EI L RF	
7	3490	LD3	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	9	RF EI	
8	3490	LD4	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	8	L A	
9	3451	FTE	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	10	EI L RF	
10	3447	FTE	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	8	EI L RF	
11	3443	FTE	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	28	7	L EI	
12	3437	FTE	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	30	6	L RF	
13	3427	FTE	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	8	EI L RF	
14	3413	FTE	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	32	7	L RF	
15	3411	FTE LD	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	7	L RF	
16	3411	FTE	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	9	EI L RF	
17	3401	FTE	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	7	A EI BC	
18	3401		Platanus x acerifolia	Plátano	100	12	L RF	
19	3411	LD	Platanus x acerifolia	Plátano	70	12	L RF	
20	3411	LA	Platanus x acerifolia	Plátano	90	12	L RF	
21	3413		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	6	EI RF	
22	3419		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	8	EI RF	
23	3425		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	60	9	EI L RF	
24	3443		Platanus x acerifolia	Plátano	60	13	EI L RF	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUES






FECHA	4/12/2025
--------------	-----------

DNI	35.156.975
------------	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i> <i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i> <i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i>
---	---

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

[illegible]

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





DNI	26.542.073
------------	------------

- * **Seguridad:** para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.*
- * **Situación:** para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.*
- * **Regulación:** formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.*

FIRMA

Debar.

PRESTACIONES

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

[illegible]

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUES





Planilla de Poda por Corredores


COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Daniela Sabanes
CALLE	Mendoza

FECHA29/12/2025

DNI26.542.073

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i> <i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i> <i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i>
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	4893		fraxinus sp	FRESNO	20	9	RF	
2	4891		ceiba sp	PALO BORRACHO	60	11	EI	
3	4888		figus benjamina	FICUS	70	11	EI	
4	4884		tipuana tipa	TIPA	40	9	RF	
5	4883		calistemon	LIMPIATUBOS	45	5	RF	
6	4880		hacer sp	ACER	54	11	RF,EI	
7	4875		fresno sp	FRESNO	36	7	NO REQUIERE	
8	4873		lagostremia indica	CRESPON	8	4	NO REQUIRE	
9	4876		figus benjamina	FICUS	60	12	EI	
10	4873		fraxinus sp	FRESNO	20	7	RF	
11	4860		fraxinus sp	FRESNO	60	12	EI,RF	
12	4859		fraxinus sp	FRESNO	30	9	BC	
13	4834		fraxinus sp	FRESNO	54	10	RF,EI	
14	4857		jacaranda mimosifolia	JACARANDA	8	4	BC	
15	4857	LD	jacaranda mimosifolia	JACARANDA	8	5	BC	
16	4842		fraxinus sp	FRESNO	40	9	RF	
17	4824		melia azedarach	PARAISO	50	10	RF	
18	4821		nisperus sp.	NISPERO	18	7	RF	
19	4818		fraxinus sp	FRESNO	30	9	RF	
20	4821	LD	calistemon	LIMPIATUBOS	25	5	RF	

21	4809		acer sp	ACER	30	9	RF,EI	
22	4809	LD1	acer sp	ACER	30	9	RF,EI	
23	4809	LD2	fraxinus sp	FRESNO	15	7	RF,EI	
24	4806		figus benjamina	FICUS	72	11	RF,EI	
25	4806	LA1	acer sp	ACER	54	10	RF,EI	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUES





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Daniela Sabanes
CALLE	Mendoza

FECHA	29/12/2025
-------	------------

DNI	26.542.073
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

** Seguridad:* para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

** Situación:* para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

** Regulación:* formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	4905	LD1	phoenix sp.	PALMERA	25	8	RF, Limpieza	
2	4902		figus benamina	FICUS	70	10	EI, BC	
3	4919		ACER SACCHARINUM	acer	10	5	Estructura	
4	4919		Ailanthus altissima	aliantus	10	7	Tala	
5	4916		liquidambar styraciflua	LIQUIDAMBAR	25	11	Estructura, RF	
6	4930		liquidambar styraciflua	LIQUIDAMBAR	50	15	RF, EI	
7	4940		robinia pseudoacacia	ROBINIA	15	7	Estructura, RF, EI	
8	4948		fresno sp	FRESNO	60	12	RF, EI, BC	
9	4949		Ailanthus altissima	aliantus	40	12	RF, EI	
10	4970		figus benamina	FICUS	60	12	EI, BC	
11	4955		fraxinus sp	FRESNO	25	9	Estructura, EI	
12	4972		jacaranda mimosifolia	JACARANDA	30	10	RF, Limpieza	
13	4961		fraxinus sp	FRESNO	30	12	EI, BC	
14	4984		phoenix sp.	PALMERA	35	10	RF, Limpieza	
15	4969		liquidambar styraciflua	LIQUIDAMBAR	25	10	Estructura, RF	
16	4979	LA1	melia azedarach	PARAISO	70	12	RF, EI, BC	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUES





Planilla de Poda por Corredores


COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Daniela Sabanes
CALLE	Mendoza

FECHA29/12/2025

DNI26.542.073

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad:</i> para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. <i>* Situación:</i> para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. <i>* Regulación:</i> formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	5023	LD1	fraxinus sp	FRESNO	40	10	RF, EI	
2	5023		fraxinus sp	FRESNO	45	14	RF, EI, BC	
3	5031		fraxinus sp	FRESNO	55	14	EI, BC, Limpieza	
4	5063		fraxinus sp	FRESNO	40	15	RF, BC	
5	5073		fraxinus sp	FRESNO	40	8	RF, EI	
6	5089	LA1	fraxinus sp	FRESNO	35	12	EI, BC	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUES





DNI	26.542.073
------------	------------

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENE
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
Nº	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
55	5110	LD1	<i>fraxinus sp</i>	FRESNO	40	12	RF, EI	
57	5122		<i>Acer palmatum</i>	acer	20	5	No requiere poda	
59	5140		<i>fraxinus sp</i>	FRESNO	35	13	RF, EI, BC	
60	5152		<i>fraxinus sp</i>	FICUS	50	12	EI, BC	
61	5172		<i>fraxinus sp</i>	FRESNO	40	12	EI	
62	5176		<i>fraxinus sp</i>	FRESNO	40	13	BC	
65	5195		<i>olmus sp.</i>	Olmo	100	15	EI, BC	
66	5143		<i>fraxinus sp</i>	FRESNO	40	15	RF, EI, BC	
67	5135		<i>fraxinus sp</i>	FRESNO	50	15	EI, BC	
68	5131		<i>fraxinus sp</i>	FRESNO	45	15	RF, EI, BC , Limpieza	
69	5125		<i>quercus sp.</i>	ROBLE	55	17	RF, EI, BC	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUES





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Daniela Sabanes
CALLE	Mendoza

FECHA29/12/2025

DNI26.542.073

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i> <i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i> <i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i>
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
70	5208		fraxinus sp	FRESNO	55	21	RF, EI, BC, Lumi	
71	5219	LD1	fraxinus sp	FRESNO	80	18	RF, EI, BC	
72	5219		fraxinus sp	FRESNO	40	17	RF, EI	
73	5235	LD1	fraxinus sp	FRESNO	25	10	RF, EI, BC	
74	5235		fraxinus sp	FRESNO	45	17	RF, EI, BC	
75	5255		fraxinus sp	FRESNO	35	11	RF, EI, BC	
76	5259		fraxinus sp	FRESNO	10	6	Estructura	
77	5273	LD1	fraxinus sp	FRESNO	25	11	BC	
78	5273		fraxinus sp	FRESNO	30	7	No requiere poda	
79	5291		fraxinus sp	FRESNO	40	13	RF, BC	
80	5291	LA1	fraxinus sp	FRESNO	35	10	RF, BC	
81	5292		fraxinus sp	FRESNO	40	11	RF, EI, Lumi	
82	5292	LA1	fraxinus sp	FRESNO	30	8	RF, EI	
83	5264		fraxinus sp	FRESNO	35	15	RF, EI, BC	
84	5264	LD1	melia azedarach	PARAÍSO	55	15	RF, EI, BC	
85	5264	LD2	fraxinus sp	FRESNO	40	15	RF, EI, BC , Lumi	
86	5252		melia azedarach	PARAÍSO	45	17	RF, EI, Lumi	
87	5252	LD1	melia azedarach	PARAÍSO	45	15	RF, EI, Limpieza	
88	5234		fraxinus sp	FRESNO	45	13	EI, BC	
89	5220		fraxinus sp	FRESNO	50	18	RF, EI, BC	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUES



COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	María Jazmin Silva Dellagogna
CALLE	Miller

FECHA10/12/2025

DNI39.963.813

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:

* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.

* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.

* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES
1	4912		Ligustrum lucidum	Ligustro	54	11	L RF EI BC	
2	4910		Acer negundo	Arce negundo	40	8	L BC EI	
3	4912	LA	Ligustrum lucidum	Ligustro	30	8	L RF EI	
4	4930		Persea americana	Palto	12	6	L RF	
5	4938		Ficus carica	Higuera	20	3	L RF	
6	4938	LA	Persea americana	Palto	20	6	EI L	
7	4901		Melia azedarach	Paraíso	110	12	L EI RF BC	
8	4901	LD	Melia azedarach	Paraíso	110	12	A L EI	
9	4901	LD2	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	72	11	EI L RF	
10	4915		Liquidambar styraciflua	Liquidambar	70	11	L RF EI BC	
11	4980		Tilia x moltkei	Tilo híbrido	20	7	EI L RF	
12	4988		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	20	7	EI L RF	
13	4937		Ligustrum lucidum	Ligustro	25	6	EI L	
14	4952	LA	Liquidambar styraciflua	Liquidambar	8	4	EI L	
15	4952		Handroanthus sp.	Lapacho	72	12	L RF EI BC	
16	4990		Ligustrum lucidum	Ligustro	20	5	EI L RF	
17	4996		Ligustrum lucidum	Ligustro	20	9	EI L RF	
18	4999		Melia azedarach	Paraíso	100	13	L RF EI BC	
19	4987		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	36	12	EI L RF	
20	4975		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	40	10	EI L RF	

21	4965		<i>Syagrus romanzoffiana</i>	Pindo	80	10	EI L RF	
22	4999	LA	<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro	30	10	EI L RF	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUES





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Andrés Michelli Lescano
CALLE	Paroissien

FECHA	26/12/2025
-------	------------

DNI	35.156.975
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i> <i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i> <i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i>
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

N°	UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4519		Fraxinus pennsylvanica	Fresno	40	10	RF L EI	
2	4525		Fraxinus pennsylvanica	Fresno	40	10	RF L EI	
3	4535		Fraxinus pennsylvanica	Fresno	60	12	BC L	
4	4553		Juglans regia	Nogal	20	7	RF L EI	
5	4565		Liquidambar styraciflua	Liquidambar	10	6	L EI	
6	4577		Fraxinus pennsylvanica	Fresno	30	8	BC EI	
7	4577	LA1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno	30	8	L A	
8	4594		Ficus benjamina variegata	Ficus	20	8	RF L BC	
9	4568		Fraxinus pennsylvanica	Fresno	20	8	BC EI	
10	4564		Acer saccharinum	Acer	20	8	RF BC	
11	4558		Fraxinus pennsylvanica	Fresno	20	8	L BC	
12	4552		Fraxinus pennsylvanica	Fresno	20	7	L EI	
13	4532		Ficus benjamina	Ficus	20	6	RF EI	
14	4508		Fraxinus pennsylvanica	Fresno	30	7	EI L	

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Benjamín Cárdenas
CALLE	Paroissien

FECHA	26/12/2025
-------	------------

DNI	39.450.015
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	* <i>Seguridad:</i> para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. * <i>Situación:</i> para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. * <i>Regulación:</i> formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
---	---

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
Nº	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	
1	4606	LD1	<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	40	10	RF L EI	
2	4606		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	40	10	RF L EI	
3	4612		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo	40	10	RF L BC	
4	4609	LD1	<i>Persea americana</i>	Paltero	40	7	RF L EI	
5	4609		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	50	12	BC RF L EI	
6	4611		<i>Fraxinus americana</i>	Fresno blanco americano	70	12	A RF L EI	
7	4645		<i>Melia azedarach</i>	Paraíso	50	10	RF L EI	
8	4630		<i>Ficus benjamina</i>	Ficus	60	12	BC RF L EI	
9	4646		<i>Fraxinus americana</i>	Fresno blanco americano	70	12	BC RF L EI	
10	4656		<i>Acacia sp.</i>	Acacia	15	6	RF BC	
11	4660		<i>Tilia x moltkei</i>	Tilo híbrido	30	10	BC RF L EI	
12	4649		<i>Myrsine laetevirens</i>	Canelón	5	4	L EI	
13	4688	LA1	<i>Fraxinus americana</i>	Fresno blanco americano	40	12	RF L EI	
14	4688	LA2	<i>Gardenia sp.</i>	Jazmín	3	2	EI L	
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Francisca Castillo M.
CALLE	Naon, Romulo

FECHA	12/12/2025
-------	------------

DNI	95.532.516
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad: para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte.</i> <i>* Situación: para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc.</i> <i>* Regulación: formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.</i>
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA		PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC	E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
			EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS	A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
			BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO	RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
			RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS	RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN		ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA	OBSERVACIONES
N°	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	
1	2306		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	8	EI RF L
2	2320		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	8	BC L EI
3	2324		Melia azedarach	Paraíso	90	10	L A EI
4	2332		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	25	8	EI RF L
5	2336		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	28	7	EI RF L
6	2358		Liquidambar styraciflua	Liquidambar	40	8	BC L EI
7	2362		Ligustrum lucidum	Ligustro	60	8	EI RF L
8	2370		Liquidambar styraciflua	Liquidambar	28	8	L BC EI
9	2376		Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	70	10	EI RF L
10	2380	EX	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	50	10	EI RF L
11	2380	LA1	Fraxinus pennsylvanica	Fresno americano	12	5	F RF
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUÉS





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Daniela Sabanes
CALLE	Washington

FECHA	19/12/2025
-------	------------

DNI	26.542.073
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	<i>* Seguridad:</i> para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. <i>* Situación:</i> para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. <i>* Regulación:</i> formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA				
Nº	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES			
1	2781		Ficus benjamina	ficus	55	12	EI BC				
2	2796		Fraxinus sp.	fresno	30	8	RF EI BC				
3	2790		Fraxinus sp.	fresno	60	12	EI BC				
4	2777	LD	Fraxinus sp.	fresno	45	10	RF EI				
5	2782		Ligustrum lucidum	ligustro	25	7	BC				
6	2770		Ligustrum lucidum	ligustro	30	9	EI BC				
7	2767		Tilia x moltkei	tilo	35	9	RF EI				
8	2758		Tilia x moltkei	tilo	15	6	RF				
9	2738		Tilia x moltkei	tilo	15	6	RF				
10	2735	LA	Ligustrum lucidum	ligustro	35	8	EI				
11	2729	LA	Fraxinus sp.	fresno	40	11	RF EI				
12	2729		Fraxinus sp.	fresno	20	7	RF				
13	2710		Lagerstroeamia indica	crespon	10	6	RF BC				
14	2708		Fraxinus sp.	fresno	25	8	RF				
15	2729	LD2	Fraxinus sp.	fresno	60	13	RF EI BC				

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUES





Planilla de Poda por Corredores

COMUNA	12
EMPRESA	Verde Integral
INSPECTOR	Daniela Sabanes
CALLE	Washington

FECHA	19/12/2025
-------	------------

DNI	26.542.073
-----	------------

La poda de corredores se lleva a cabo por los siguientes motivos:	* <i>Seguridad:</i> para evitar la posible fractura y caída de ramas de gran porte. * <i>Situación:</i> para evitar conflictos con la edificación, el tránsito, las señales, las luminarias, las cámaras de seguridad, etc. * <i>Regulación:</i> formar la copa, equilibrar, reformar la estructura de acuerdo al entorno urbanístico, y fundamentalmente eliminar ramas secas, dañadas o enfermas.
---	--

Todas las intervenciones fueron realizadas en cumplimiento con la Ley N° 3.263 de “Arbolado Público Urbano” y las normativas establecidas en el Plan Maestro de Arbolado Público Lineal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

FIRMA 	PRESTACIONES	L.	LIMPIEZA DE RAMAS SECAS - DESCORTEZADAS - ETC
		EI.	INTERFERENCIAS SOBRE PROPIEDAD - LUMINARIAS - SEMÁFOROS - CÁMARAS
		BC.	BALANCEO DE COPA - PODA PARA LOGRAR SU EQUILIBRIO
		RD.	REDUCCIÓN DE COPA - PODA PARA REDUCIR RIESGOS

E.	ESTRUCTURA - PODA DE FORMACIÓN EN EJEMPLARES JÓVENES
A.	ACLAREO - PODA PARA REDUCIR LA DENSIDAD O PESO
RF.	REFALDADO - PODA DE RAMAS INFERIORES
RT	RESTAURACIÓN - PODA SELECTIVA PARA RECUPERACIÓN

UBICACIÓN			ESPECIE		CARACTERÍSTICAS		INTERVENCIÓN - TIPO DE PODA				
Nº	CHAPA	REF	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	D.A.P. (cm)	ALTURA (m)	(INDICAR TODAS LAS PRESTACIONES APLICADAS)	OBSERVACIONES			
1	2807		Fraxinus sp.	fresno	45	12	RF EI				
2	2810		Fraxinus sp.	fresno	25	11	RF EI				
3	2818		Fraxinus sp.	fresno	40	10	RF				
4	2818	LA	Fraxinus sp.	fresno	25	6	RF				
5	2829		Acer saccharinum	hacer	10	5	RF				
6	2828		Fraxinus sp.	fresno	45	12	RF EI				
7	2839		Fraxinus sp.	fresno	10	4	RF				
8	2845		Handroanthus sp.	lapacho	15	7	RF EI				
9	2873	LA1	Fraxinus sp.	fresno	45	12	EI BC				
10	2873	LA2	Melia azedarach	paraíso	50	10	Limpieza				
11	2873	LA3	Fraxinus sp.	fresno	30	10	BC				
12	2870		Ficus benjamina	figus	70	14	RF EI BC				
13	2882		Ficus benjamina	figus	70	12	RF EI				
14	2888		Melia azedarach	paraíso	40	10	EI				
15	2888	LA	Melia azedarach	paraíso	30	8	EI				

FOTO - CORREDOR ANTES



FOTO - CORREDOR DESPUES

